

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

محاسبات فنی تخصصی

رشته متالورژی

زمینه صنعت

شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره درس ۲۳۴۶

نظم دارشهری، سیاوش	۶۲۰
محاسبات فنی تخصصی / مؤلف : سیاوش نظم دارشهری . - [ویرایش دوم] / بازسازی	/۰۰۴۲
و تجدید نظر : کمیسیون برنامه‌ریزی و تأليف رشته متالورژی . - تهران : شرکت چاپ و نشر	۵۱۹ ن
کتابهای درسی ایران، ۱۳۹۳ .	۱۳۹۳
۱۶۸ ص. : مصور . - (آموزش فنی و حرفه‌ای؛ شماره درس ۲۳۴۶)	
متون درسی رشته متالورژی، زمینه صنعت.	
۱. ریاضیات مهندسی . ۲. آنالیز عددی . الف. ایران. وزارت آموزش و	
برورش. کمیسیون برنامه‌ریزی و تأليف رشته متالورژی. ب. عنوان. ج. فروست.	

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۱۵/۴۸۷۴ دفتر تألیف کتابهای درسی
فنی و حرفه‌ای و کارداشی، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir

سیام نگار (ایمیل)

www.tvoccd.sch.ir

وبگاه (وبسایت)

این کتاب با توجه به برنامه سالی - واحدی و براساس پیشنهاد هنرآموزان رشته مالتلورژی سراسر کشور در گردهمایی ۸۱ تکابن توسط کمیسیون تخصصی برنامه ریزی و تأثیف رشتۀ مالتلورژی در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ بازسازی و تجدیدنظر گردید.

وزارت آموزش و پرورش
سازمان یژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه ریزی محتوا و نظرارت بر تأثیف : دفتر تأثیف کتابهای درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش
نام کتاب : محاسبات فنی تخصصی - ۴۷۸

مؤلف : سیاوش نظم دار شهری

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزیع : اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پژوهش (شهید موسوی)

تلفن: ۰۹۲۶۶-۸۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار: ۸۸۳۰-۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وبسایت : www.chap.sch.ir

رسام : مریم دهقانزاده

صفحه آرا : صغری عابدی

طراح جلد: مریم کیوان

ناشر: شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارو پخش)

تلفن: ۵-۴۴۹۸۵۱۶۰، دورنگار: ۴۴۹۸۵۱۶۱، صندوق پستی: ۱۳۹-۳۷۵۱۵

نادر : چاپخانہ

سال انتشار: ۱۳۹۳

حق چاپ محفوظ است.

ISBN ٩٦٤-٠٥-٦٣٣-٨ شاپک ٨-٦٣٣-٠٥-٩٦٤



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات
کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل
باشید و از اثکای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی «قدس سرّه الشّریف»

فهرست

مقدمه

فصل اول

انتقال حرارت

۱

فصل دوم

انبساط و انقباض اجسام

۲۶

فصل سوم

سوخت‌ها

۴۳

فصل چهارم

محاسبات ساده در ریخته‌گری

۶۶

فصل پنجم

فشار مذاب روی قالب

۸۶

فصل ششم

تغذیه گذاری در قطعه‌های ریختگی

۱۲۰

فصل هفتم

سیستم راهگاهی

۱۳۵

پاسخ تمرینات کتاب

۱۶۲

ماآخذ

۱۶۸

مقدمه

در حال حاضر شاخه‌های مختلف صنایع متالورژی و ذوب فلزات در کشور ما، از رشد چشمگیری برخوردار است و لازمه ادامه راه برای دستیابی به موفقیت‌های بیشتر و رسیدن به علوم و فنون جهان پیشرفت‌های صنعتی، بها دادن به آموزش رشته‌های وابسته به این صنعت مادر است. استفاده از محاسبات فنی در مباحث مختلف صنایع متالورژی، ریخته‌گری و مدلسازی برای دستیابی به محصول سالم و اقتصادی و سرعت عمل مطلوب و بهره‌وری در طراحی و تولید، نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند. این کتاب در هفت فصل تألیف شده و به محاسبات مربوط به انتقال حرارت، انبساط و انقباض اجسام، سوخت‌ها، محاسبات ساده در ریخته‌گری، فشار مذاب روی قالب، تعذیه‌گذاری در قطعه‌های ریختگی و سیستم‌های راهگاهی می‌پردازد و چگونگی حل مسائل مربوط به هر موضوع را به شیوه‌ای ساده می‌آموزد.

سؤالات و مسائل پایان هر فصل قسمتی از ارزشیابی آموخته‌های است و بدینهی است که مدرسان گرامی می‌توانند از روش‌های مختلف، تدریس و ارزشیابی آموخته‌های دانش آموزان را ارزشیابی کنند.

با تشکر : مؤلف

هدف کلی کتاب

آشنایی با محاسبات مربوط به مباحث انتقال حرارت، تغییر ابعاد اجسام در اثر حرارت، سوخت‌ها، شارژ، وزن قطعات، راندمان ریختگی، فشار مذاب روی قالب، تغذیه‌گذاری در قطعه‌های ریختگی و سیستم راهگاهی.

فصل اول

انتقال حرارت

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل، از فرآگیر انتظار می‌رود که بتواند:

- ۱- انتقال حرارت را تعریف کند و درباره انواع آن توضیح دهد.
- ۲- رابطه واحدهای انتقال حرارت را توضیح دهد.
- ۳- دیاگرام توزیع درجه حرارت را در ضخامت دیواره، رسم کند.
- ۴- ضریب هدایت حرارتی، شدت جریان، هدایت و مقاومت حرارتی را تعریف کند.
- ۵- رابطه انتقال حرارت بر روی دیواره‌های مسطح و استوانه‌ای شکل، ضریب هدایت حرارتی معادل برای دیواره‌های چند لایه‌ای را بنویسد.
- ۶- محاسبات مربوط به انتقال حرارت را انجام دهد.

۱- انتقال حرارت

۱-۱- تعریف انتقال حرارت

هنگامی که دو جسم، با درجه حرارت‌های متفاوت، در مجاورت هم قرار گیرند، بین آن‌ها تبادل گرما انجام می‌شود؛ به طوری که پس از مدتی، جسم سرد، گرم و جسم گرم، سرد می‌شود. این تبادل گرما، همواره از جسم گرم که دمای آن بیشتر است، به جسم سرد که دمای آن کمتر است منتقل می‌شود. قوانینی را که نحوه پخش و انتشار گرما را بر اثر تفاوت درجه حرارت بین اجسام گوناگون بررسی می‌کنند «انتقال حرارت» می‌گویند. مطالعه و دانستن این قوانین، در تمام صنایع حرارتی و متالورژی، همچنین دستگاه‌ها و تأسیساتی که به‌نحوی با گرما در ارتباط هستند، ضروری است. در صنعت ذوب فلزات و ریخته‌گری نیز در تمام مراحل تولید، برای تهیه قطعات موردنظر و مطلوب،

کنترل انتقال حرارت، بسیار مؤثر و از اهمیت زیادی برخوردار است.

۱- انواع انتقال حرارت

تبادل گرما، بین اجسام، به سه طریق انجام می‌گیرد که عبارتند از: هدایت (رسانایی)، جابه‌جایی (همرفت) و تشعشع (تابش). تفکیک مقدار حرارت انتقالی بهر یک از این سه شکل، زمینه مطالعه علم انتقال حرارت را به وجود می‌آورد. در این فصل با توجه به برنامه آموزشی، درباره قسمتی از مطالعات انواع انتقال حرارت، توضیح داده می‌شود.

۱-۱- انتقال حرارت به طریق هدایت: اگر ابتدای یک میله آلومینیمی را در آب جوش فرو ببریم، مشاهده می‌کنیم که به تدریج، نقاط مختلف این میله گرم می‌شود؛ به طوری که پس از مدتی، تمام میله گرم می‌شود و انرژی گرمایی به وسیله ذرات آلومینیم (اتم‌ها) از ابتدای میله، به‌انتهای میله می‌رسد. این گونه انتقال حرارت را هدایت یا رسانایی می‌نامند. هر قدر قابلیت هدایت جسم بیشتر باشد، انتقال حرارت سریعتر خواهد بود. مثلاً قابلیت هدایت اجسامی نظیر چوب یا شیشه، به مراتب کمتر از آلومینیم و سایر فلزات است و انتقال حرارت در آن‌ها به‌گندی انجام می‌گیرد.

براساس تئوری ملکولی انتقال حرارت، می‌توان این نوع انتقال را به صورت زیر توجیه کرد: اگر انرژی حرارتی از هر ملکول (یا اتم) به ملکول مجاور خود، طوری منتقل شود که هیچ ملکولی از جای خود حرکت انتقالی نکند، و به عبارت دیگر، محل ملکول‌ها ثابت باشد و فقط انرژی حاصل از ارتعاش (گرما) از ملکولی به ملکول دیگر منتقل شود، در این صورت، این انتقال را هدایت گویند.

همان‌طور که الکترون‌های آزاد (الکترون‌های مدار آخر اتم‌ها) که به طور سرگردان در جهت‌های مختلف بین اتم‌ها در حرکت و عامل پیوند فلزی هستند) در هدایت الکتریسیته مؤثرند، در هدایت حرارت نیز نقش اساسی دارند. از این نظر، فلزات نسبت به جامدات و مایعات غیرفلزی، هادی‌تر هستند (قابلیت هدایت بیشتری دارند). گازها، صدھا بار کمتر از اجسام فلزی، هادی هستند. مثلاً هدایت حرارتی هوا حدود ۱۶۰۰ بار کمتر از هدایت حرارتی مس است.

هدایت حرارت در جامدات، مایعات و گازهای غیرفلزی که عایق الکتریسیته هستند بر اثر برخورد ارتعاشی اتم‌ها و ملکول‌ها انجام می‌گیرد. ارتعاش و لرزش کریستال‌ها (بلورها) نیز در جامدات، بخصوص فلزات و الیازها، بعد از نقش الکترون‌های آزاد، مهم و مؤثر هستند.

۲-۱- انتقال حرارت به طریق جابه‌جایی: در این روش، ملکول‌های قسمت گرم و قسمت سرد جای خود را تعویض می‌کنند و این عمل، تأثیری که تمامی قسمت‌های جسم، به یک درجه حرارت (درجه حرارت تعادل) نرسد، ادامه خواهد داشت. در حقیقت، جابه‌جایی انتقال حرارت، همراه با انتقال ذرات جسم است. به این ترتیب، واضح است که انتقال حرارت با این روش، فقط برای مایعات و گازها امکان‌پذیر است. مثلاً هنگامی که در اتاق، بخاری روشن می‌کنیم، هوای گرم اطراف بخاری، به علت کاهش چگالی (سبک شدن) به قسمت‌های بالای اتاق صعود می‌کند. در حالی که هوای سرد به علت سنگینی، جایگزین آن می‌شود، این عمل، آنقدر تکرار می‌شود تا درجه حرارت تمام فضای اتاق، به دمای تعادل برسد.

در ریخته‌گری، مهمترین موضوع در کوره‌ها، انتقال حرارت به طریق جابه‌جایی است که در دهانه کوره، با گرم شدن هوای محیط، حرارت به خارج انتقال می‌یابد و باعث می‌شود که راندمان و بازده حرارتی کوره کاهش پیدا کند.

۳-۱- انتقال حرارت به طریق تشعشع: در این نوع انتقال، انرژی حرارتی، به صورت امواج با ماهیتی نظیر امواج نورانی، منتقل می‌شود. بنابراین، انرژی حرارتی، مانند انرژی نورانی، برای انتشار، احتیاجی به محیط مادی ندارد و در خلاً بهتر و سریعتر منتشر می‌شود. به طور کلی، هر جسمی که درجه حرارت آن بیشتر از صفر مطلق باشد، از خود انرژی حرارتی، پخش می‌کند و هر چه درجه حرارت جسم بیشتر باشد، این انرژی نیز بیشتر خواهد شد. در درجه حرارت‌های بالاتر، انرژی تشعشعی، با انرژی نورانی توأم خواهد بود؛ به طوری که از روی رنگ جسم گداخته می‌توان کم و بیش، به درجه حرارت آن بی‌بُرد. مثلاً فولاد معمولی بین 83° تا 87° درجه سانتی‌گراد قرمز رنگ و بین 115° تا 120° درجه سانتی‌گراد بهرنگ نارنجی روشن و بین 105° تا 110° درجه سانتی‌گراد بهرنگ زرد لیمویی درمی‌آید.

در بعضی از کوره‌های ذوب فلات، عمل ذوب بیشتر توسط انرژی تشعشعی حاصل از احتراق سوخت انجام می‌گیرد. مثلاً در کوره‌های شعله‌ای، مقداری از انرژی تشعشعی مستقیماً و مقداری، پس از انعکاس توسط سقف و دیواره‌های کوره به سطح فلز، تابش می‌کند و باعث ذوب شدن آن می‌شود. لازم به توضیح است که هر چه جسم تیره‌تر و مایل بهرنگ سیاه باشد، انرژی حرارتی به صورت تشعشع را بهتر جذب می‌کند و بر عکس جسم روشن و مایل به‌سفید، انرژی تشعشعی را کمتر جذب می‌کند. در عمل، راندمان بسیاری از کوره‌ها، در تکرار بارگیری، افزایش پیدا می‌کند و این بدان دلیل است که سرباره‌ها (مواد نیمه‌هادی و منعکس کننده انرژی تشعشعی)، در روی جداره کوره باعث کاهش

اتلاف حرارتی می‌شوند.

توضیح: در این کتاب محاسبه انتقال حرارت به طریق هدايت و جابه‌جایی مورد بحث قرار می‌گیرد.


۳-۱- رابطه انتقال حرارت به طریق هدايت

تجربیات و تحقیقات روزوف فوریه^۱، دانشمند فرانسوی، در مورد هدايت گرمای در اجسام جامد، نشان داده است که حرارت انتقالی از درون یک جسم مثلاً یک میله مطابق شکل ۱-۱ بعد از ثبات دمایی^۲ (ثابت و پایدار شدن دما در هر نقطه از طول میله بعد از گذشت زمان کافی) مناسب است با: سطح انتقال (سطح مقطع میله: A)، اختلاف درجه حرارت قسمت گرم و سرد ($\theta_2 - \theta_1$)، مدت زمان انتقال (t) و عکس فاصله دو قسمت گرم و سرد ($\frac{d}{2}$). بنابراین حرارت انتقالی Q از درون میله، از رابطه زیر که شکل ریاضی قانون فوریه را مشخص می‌کند، تعیین می‌شود:

$$Q = K \frac{A(\theta_2 - \theta_1)t}{d}$$

که در آن A بر حسب سانتی‌متر مربع، $\theta_2 - \theta_1$ بر حسب درجه سانتی‌گراد، t بر حسب ثانية، d بر حسب سانتی‌متر و Q بر حسب کالری است.

K ضریب تناسب است که مربوط به جنس جسم است. این ضریب را «ضریب هدايت گرمای» می‌گویند.



شکل ۱-۱- انتقال حرارت به طریق هدايت از درون یک میله

۴- واحدهای انتقال حرارت

با تعیین مقدار K از رابطه انتقال حرارت (رابطه فوریه)، می‌توان با انتخاب واحدهای مختلف، واحدهای این ضریب را مشخص کرد :

$$چون: K = \frac{Q \cdot d}{A(\theta_2 - \theta_1) t} \text{ بنابراین:}$$

$$\text{واحد } K = \frac{\text{cal} \times \text{cm}}{\text{cm}^2 \times {}^\circ\text{C} \times \text{s}} = \frac{\text{cal}}{\text{cm} \cdot {}^\circ\text{C} \cdot \text{s}} = \frac{\text{کالری}}{\text{ثانیه} \times \text{سانتیمتر} \times \text{درجه سانتیگراد}}$$

در سیستم بین‌المللی SI نیز، واحد K، با توجه به اینکه گرمابر حسب ژول بیان می‌شود، به سهولت مشخص می‌شود. در این سیستم، واحدهای Q، d، A، $\theta_2 - \theta_1$ و t به ترتیب برابر است با : ژول (J)، متر (m)، مترمربع (m^2)، درجه کلوین (K) و ثانیه (s) از این رو می‌توان نوشت :

$$\text{واحد } K \text{ در سیستم SI} = \frac{J \times m}{m^2 \times K \times s} = \frac{J/s}{m \cdot {}^\circ\text{K}}$$

از طرفی، هر ژول بر ثانیه (J/s)، وات (W) نامیده می‌شود لذا :

$$\text{واحد } K = \frac{W}{m \cdot {}^\circ\text{K}} = \frac{\text{وات}}{\text{متر} \times \text{درجہ کلوین}}$$

اختلاف درجه حرارت کلوین با اختلاف درجه حرارت سانتیگراد، با توجه به رابطه تبدیل این دو درجه حرارت، یکسان و برابر است؛ زیرا :

$$T(K) = \theta ({}^\circ\text{C}) + 273$$

$$T_2 - T_1 = (\theta_2 + 273) - (\theta_1 + 273) = \theta_2 - \theta_1 \Rightarrow T = \theta$$

با توجه به نکته اخیر، واحد ضریب هدایت حرارت در سیستم SI می‌تواند $\frac{W}{m \cdot {}^\circ\text{C}}$ نیز باشد. این واحد، در حل مسائل و در محاسبات فنی انتقال حرارت، کاربرد زیادی دارد و متداول است.

واحد دیگری که در دستگاه واحدهای صنعتی به کار می‌رود $\frac{\text{kcal}}{\text{m}^2 \cdot \text{Chr}}$ (کیلوکالری، بر متر، بر درجه سانتیگراد، بر ساعت) است. واحدهای مذکور را می‌توان به صورت‌های زیر، به یکدیگر تبدیل کرد :

چون هر کالری معادل $4/1868 \approx 4/2$ ژول است از این رو :

$$1 \frac{\text{cal}}{\text{cm} \cdot {}^\circ\text{Cs}} = 1 \times \frac{4/2 \text{J}}{\frac{1}{100} \text{m} \times {}^\circ\text{C} \times \text{s}} = 420 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot {}^\circ\text{C}}$$

$$\frac{1 \text{ kcal}}{1 \text{ m}^\circ \text{ Chr}} = 1 \times \frac{1000 \times 4 / 2J}{\text{m}^\circ \text{C} \times 3600 \text{ s}} = 1/163 \frac{\text{W}}{\text{m}^\circ \text{C}}$$

مثال: یک دیواره از آجر نسوز، به بعد 50×40 سانتی‌متر، در مجاورت یک منبع حرارتی قرار دارد. چنانچه درجه حرارت سطح داخلی این دیواره 120°C و ضریب هدایت حرارتی آجرنسوز (به طور متوسط) $K = 0.14 \text{ cal/cm}^\circ\text{Cs}$ باشد، اولًاً ضخامت دیواره به‌چه اندازه باید انتخاب شود تا درجه حرارت پشت دیواره از 50°C تجاوز نکند و حرارت انتقال یافته در هر دقیقه ۱۵ کیلوکالری باشد. ثانیاً ضریب هدایت حرارتی K را بر حسب واحدهای مختلف محاسبه و تعیین کنید.

حل: الف – سطح انتقال حرارت دیواره برابر است با :

$$A = 40 \times 50 = 2000 \text{ cm}^2$$

$$\text{و چون : } Q = K \frac{A(\theta_2 - \theta_1)t}{d} \text{ و با توجه به اینکه :}$$

$$Q = 15 \text{ kcal} = 15000 \text{ cal}, \quad t = 1 \text{ دقیقه} = 60 \text{ s},$$

$$\theta_2 - \theta_1 = 1200 - 50 = 1150^\circ\text{C}$$

می‌توان چنین عمل کرد :

$$15000 = 0.14 \times \frac{2000 \times 1150 \times 60}{d}$$

واز آنجا :

$$d = \frac{0.14 \times 2000 \times 1150 \times 60}{15000} = 12.88 \text{ cm} \approx 13 \text{ cm}$$

ب – ضریب هدایت حرارتی K بر حسب واحدهای مختلف چنین است :

$$K = 0.14 \times 420 = 0.588 \frac{\text{W}}{\text{m}^\circ\text{C}} \quad \text{ضریب } K \text{ در سیستم SI}$$

و چون هر $1/163 \text{ W/m}^\circ\text{C}$ برابر است با $\text{kcal/m}^\circ\text{Chr}$ ، لذا :

$$K = 0.588 \div 1/163 = 0.5 \text{ kcal/m}^\circ\text{Chr}$$

لازم به توضیح است که چون در فاصله‌های مختلف در ضخامت دیواره، درجه حرارت متفاوت است، ضریب هدایت گرما نیز تغییر می‌کند و در این مثال، مقدار آن به‌طور متوسط داده شده است. چنانچه تغییرات ضریب هدایت حرارتی جسمی در فاصله معینی از درجات حرارت متناسب با دما باشد، به سهولت می‌توان مقدار متوسط این ضریب را تعیین کرد و در محاسبات فنی به کار برد. اندازه متوسط این ضریب برای جامدات (فلزات، آلیاژها، آجرهای دیرگذار کوردها و...)

مناسبترین مقدار قابل استفاده را در محاسبات دارد. این اندازه متوسط، که آن را با K_m یا \bar{K} نمایش

$$\text{می‌دهند، از رابطه: } \bar{K} = K \cdot (1 + \alpha) \frac{\theta_1 - \theta_2}{2}$$

هدایت حرارتی در صفر درجه سانتی گراد و ضریب ثابت تغییرات جسم (برحسب معکوس درجه سانتی گراد $\frac{1}{^{\circ}\text{C}}$) است که در جداول انتقال حرارت درج شده است (ضریب α درمورد اغلب آلیاژها

و بعضی از آجرهای دیرگداز نظیر آجرهای منیزیتی منفی است. بهمین دلیل ضریب هدایت حرارتی این گونه از اجسام، با افزایش درجه حرارت کاهش می‌یابد).


این رابطه نشان می‌دهد که اندازه متوسط ضریب هدایت حرارتی، در فاصله دمایی θ_1 تا θ_2 مقداری است ثابت. در حقیقت \bar{K} میانگین مقادیر زیادی از ضریب هدایت‌های حرارتی مختلف بهازای هر درجه حرارت بین فاصله مذکور است. در جدول ۱-۱ ضریب هدایت حرارتی K برای فلزات و اجسام مختلف، در 25°C نشان داده شده است:

جدول ۱-۱— ضریب هدایت حرارتی اجسام در 25°C

K		جسم	K		جسم
cal/cm. [°] C.s	W/mk		cal/cm. [°] C.s	W/mk	
۰/۰۰۱۵	۰/۶۳	آجر نسوز	۰/۴۹	۲۰۵/۳	آلومینیم
۰/۰۰۱۹	۰/۷۹۶	خاک رس	۰/۰۸۳	۳۴/۸	سرپ
۰/۰۰۱۸	۰/۷۵۴	آجر ساختمانی	۰/۹۲	۳۸۵/۵	مس
۰/۰۰۱۹	۰/۷۹۶	سرباره کوره	۰/۱۸	۷۵/۴	آهن
۰/۰۰۳۸	۱/۵۹۲	ماسه مرطوب	۰/۰۲۰	۸/۴	جیوه
۰/۰۰۲	۰/۸۴	مخلوط آهک و ماسه	۰/۹۷	۴۰۶/۴	نقره
۰/۰۰۵	۲/۱	بن	۰/۷۵	۳۱۴/۲	طلاء
۰/۰۰۲	۰/۸۴	شیشه	۰/۲۶	۱۰۹	برنج
۰/۰۰۱۵۲	۰/۶۳۷	آب	۰/۱۵	۶۳	چدن
۰/۰۰۰۳۲	۰/۱۳۴	بنزین	۰/۱۲	۵۰/۳	فولاد
۰/۰۰۰۰۵۷	۰/۰۲۳۹	هو	۰/۰۰۰۳۷	۰/۱۵۵	مقواه نسوز (آسبیست)
۰/۰۰۰۰۰۷	۰/۰۲۹۳	گاز طبیعی	۰/۰۰۰۳۶	۰/۰۱۵۱	ورق پنبه نسوز

۱-۵- رسم دیاگرام توزیع درجه حرارت در ضخامت دیواره

همان طور که در قسمت ۱-۳ در مورد هدایت گرمای اجسام جامد اشاره شد، دمای نقاط مختلف بین قسمت گرم و سرد یک جسم، پس از ثبات دمایی، به مقدار ثابت و معینی می‌رسد. دمای هر یک از این نقاط، بستگی به فاصله آن‌ها تا منبع گرم جسم دارد و هر چه فاصله نقطه بیشتر می‌شود، درجه حرارتش کاهش می‌یابد. شکل ۱-۲ آزمایش مربوط به این کاهش را در طول یک میله آهنی در نقاط مختلف از ۱ تا ۶ نشان می‌دهد (توجه کنید که نقاط مربوط به درجه حرارت دماسنجه‌ها همگی بر روی یک خط مورب قرار دارند).



شکل ۱-۲- آزمایش توزیع درجه حرارت در طول یک میله آهنی


در ضخامت دیواره‌ها نیز با توجه به این که در رابطه:
$$\frac{Q}{t} = \bar{K} \frac{A(\theta_2 - \theta_1)}{d}$$
 تغییرات درجه حرارت نسبت به فاصله تا منبع حرارتی گرم (d) معادله‌ای از نوع درجه اول است و به علاوه مقادیر \bar{K} (ضریب هدایت متوسط دیواره در فاصله d از θ_1 تا θ_2)، A سطح انتقال و $\frac{Q}{t}$ (مقدار حرارت انتقال یافته در واحد زمان) ثابت هستند، دیاگرام مطابق شکل ۱-۳ به صورت یک خط مستقیم خواهد

بود (به شرط ثبات دمایی).

این خط، در واقع، توزیع درجه حرارت در ضخامت دیواره را نشان می‌دهد که در اصطلاح به آن «شیب حرارتی» می‌گویند. از روی این دیاگرام، به سهولت می‌توان در فاصله‌های مختلف از منبع حرارتی در ضخامت دیواره، درجه حرارت را تعیین کرد. هر چه شیب خط تندتر باشد، هدايت حرارت از دیواره بیشتر خواهد بود. در حالی که اگر شیب خط، ملایم باشد انتقال حرارت کمتر است؛ بنابراین با توجه به مشکل ۱-۳ اندازه شیب حرارتی چنین است:

$$\frac{\theta_2 - \theta_1}{d} = \frac{\Delta}{d}$$

درجه حرارت در ضخامت دیواره



شکل ۱-۳— دیاگرام توزیع درجه حرارت در ضخامت دیواره

مثال: درجه حرارت سطح داخلی و خارجی دیواره یک کوره، به ترتیب برابر 985°C و 25°C است. چنانچه ضخامت این دیواره 24cm باشد، اولاً شیب حرارتی آن را بر حسب درجه سانتی گراد بر سانتی متر تعیین کنید. ثانیاً درجه حرارت در عمق 16 cm سانتی متری از سطح گرم این دیواره را بدست آورید.

حل: الف- شیب حرارتی برابر است با :

$$\frac{\theta_2 - \theta_1}{d} = \frac{985 - 25}{24} = 40 \frac{{}^{\circ}\text{C}}{\text{cm}}$$

ب- اگر درجه حرارت را در عمق $d_1 = 16\text{cm}$ برابر θ فرض کنیم، در این صورت، مطابق رابطه شیب، خواهیم داشت:

$$\frac{\theta_2 - \theta_1}{d} = \frac{985 - 40}{16}$$

که پس از ساده کردن معادله حاصله و حل آن، اندازه θ به دست می‌آید :

$$40 \times 16 = 985 - \underline{\underline{\theta}}$$

$$985 - 40 \times 16 = 345^{\circ}\text{C}$$

۱۶-۱- تعریف شدت جریان حرارتی مخصوص

چنانچه گرمای انتقال یافته فقط در واحد زمان در نظر گرفته شود، که برابر است با کسر $\frac{Q}{t}$ به آن

$$q = \frac{Q}{t}$$

شدت جریان حرارتی می‌گویند و آن را با q نمایش می‌دهند. بنابراین :

$$q = \frac{KA\Delta}{d}$$

چنانچه گرمای انتقال یافته در واحد زمان از هر واحد سطح مقطع جسم عبور کند، برابر است

با کسر $\frac{Q}{At}$ که به آن «شدت جریان حرارتی مخصوص» می‌گویند و آن را با حرف q_e نمایش می‌دهند. بنابراین :

$$q_e = \frac{Q}{At}$$

شدت جریان حرارتی مخصوص

همچنین به کمک روابط : $\frac{\Delta}{d} = \frac{\theta_2 - \theta_1}{d}$ و $Q = \bar{K} \frac{A(\theta_2 - \theta_1)t}{d}$ نتیجه می‌شود که :

$$q_e = \bar{K} \times \frac{\Delta}{d}$$

۱۶-۱- واحد شدت جریان حرارتی مخصوص: در محاسبات فنی، در اغلب موارد،

واحد شدت جریان حرارتی مخصوص را گرمای انتقال یافته برحسب کیلوکالری بر ساعت که از هر متر

مربع سطح مقطع، عبور می‌کند، در نظر می‌گیرند. لذا در چنین مواردی واحد q برابر است با :

$$\frac{\text{kcal}}{\text{m}^2 \cdot \text{hr}}$$

واحد شدت جریان حرارتی مخصوص در سیستم SI چنین است :

$$q = \frac{Q}{At} \Rightarrow q = \frac{J}{m^2 \times s} = \frac{W}{m^2}$$

و واحد $\frac{\text{kcal}}{\text{m}^2 \cdot \text{hr}}$ بحسب واحد SI برابر است با :

$$1 \frac{\text{kcal}}{\text{m}^2 \cdot \text{hr}} = \frac{1000 \times 4 / 1868 \text{J}}{\text{m}^2 \times 3600 \text{ s}} = 1/163 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

و بهمین ترتیب در مورد شدت جریان حرارتی نیز می‌توان نوشت :

$$1 \frac{\text{kcal}}{\text{hr}} = 1/163 \text{W}$$

۷-۱- هدایت حرارتی دیواره و رابطه آن

هدایت حرارتی یک دیواره، بستگی به جنس آن (K) و عکس مقدار ضخامت آن ($\frac{1}{d}$) دارد و بنابراین بدیهی است که هر چه ضخامت جسم کمتر باشد هدایت حرارتی آن بیشتر خواهد بود. از این

نظر کسر $\frac{K}{d}$ مشخص کننده هدایت حرارتی دیواره (σ سیگما) است :

$$\sigma = \frac{K}{d} \quad \text{هدایت حرارتی}$$

چنانچه واحد K بحسب $\frac{\text{cal}}{\text{cm} \cdot \text{C.s}}$ و واحد d بحسب cm باشد در این صورت واحد هدایت حرارتی بحسب $\frac{\text{cal}}{\text{cm}^2 \cdot \text{C.s}}$ بیان می‌شود.

۸-۱- تعریف مقاومت حرارتی

مقاومت حرارتی یک جسم، بر عکس هدایت حرارتی آن است. از این نظر کسر $\frac{d}{K}$ بیان کننده این مقاومت خواهد بود :

$$R = \frac{1}{\sigma} \Rightarrow R = \frac{d}{K} \quad \text{مقاآمت حرارتی}$$

واحد مقاومت حرارتی نیز بر عکس واحد هدایت حرارتی، یعنی : $\frac{\text{cm}^2 \cdot \text{C.s}}{\text{cal}}$ است.

باید توجه کرد که مقاومت حرارتی، با ضریب مقاومت حرارتی (یا مقاومت حرارتی مخصوص) تفاوت عمده‌ای دارد که باید آن دورا با هم اشتباہ کرد. ضریب مقاومت حرارتی، بر عکس ضریب هدایت حرارتی است. بنابراین می‌توان آن را با کسر $\frac{1}{K}$ نمایش داد.

برای تعیین ضریب مقاومت حرارتی اجسام، کافی است که اعداد جدول ۱-۱ را معکوس

کرد. به عنوان مثال مطابق این جدول، هوا، عایق‌ترین جسم با ضریب مقاومت حرارتی :


$$\frac{1}{K} = \frac{1}{0.000057} \approx 1754 \frac{\text{cm} \cdot \text{C.s}}{\text{cal}}$$

و نقره هادی ترین جسم با ضریب مقاومت حرارتی : $K = \frac{1}{0.97} = 10^3 \frac{\text{cm} \cdot \text{C.s}}{\text{cal}}$ هستند.

۱-۹ رابطه انتقال حرارت برای دیواره مسطح چند لایه

در صورتی که دیواره‌ای از لایه‌های متعدد با ضریب هدایت‌های حرارتی ثابت K_1, K_2, K_3 و ... تشکیل شده باشد، نحوه محاسبه انتقال حرارت شبیه محاسبات قبلی به کمک رابطه فوریه انجام می‌گیرد؛ با این تفاوت که باید ضریب هدایت حرارتی معادل (K_{eq}) را به کار بُرد. فرمول ضریب هدایت حرارتی معادل یک دیواره سه لایه مسطح، مطابق شکل ۱-۴ چنین است:

$$K_{eq} = \frac{d}{\frac{d_1}{K_1} + \frac{d_2}{K_2} + \frac{d_3}{K_3}}$$



شکل ۱-۴ - انتقال حرارت از یک دیواره سه لایه

$$d = d_1 + d_2 + d_3 \quad \text{که در آن :}$$

بنابراین رابطه انتقال حرارت برای این دیواره چنین خواهد بود :

$$Q = K_{eq} \frac{A(\theta_f - \theta_i)t}{d}$$

۱— Equivalent thermal conductivity

۱۰-۱- رابطه انتقال حرارت برای دیوارهای استوانه‌ای شکل


محاسبه نشان داده است که مقدار حرارت انتقال یافته از یک جداره استوانه‌ای (دیواره لوله‌ای) مطابق شکل ۱-۵ به طور تقریبی برابر است با :

$$Q \approx \frac{\pi \bar{K} l t}{D_1 - D_2} (\theta_2 - \theta_1)$$

که در آن :

Q = مقدار حرارت انتقال یافته از جداره برحسب cal/J یا cal

\bar{K} = ضریب هدایت حرارتی متوسط جداره برحسب $\frac{W}{m \cdot K}$ یا $\frac{cal}{cm \cdot ^\circ C \cdot s}$



شکل ۱-۵- انتقال حرارت از دیواره استوانه‌ای

= ارتفاع دیواره استوانه‌ای برحسب cm یا m

= مدت زمان انتقال برحسب s.


θ_1 و θ_2 = به ترتیب درجه حرارت سطح داخلی و خارجی دیواره برحسب $^{\circ}\text{C}$ یا K و D_1 و D_2 به ترتیب قطر خارجی و داخلی استوانه برحسب cm یا m است.

فرمول عملی فوق در مواقعی قابل استفاده است که قطر داخلی استوانه، از نصف قطر خارجی آن بزرگتر یا با آن برابر باشد: $D_2 \geq \frac{D_1}{2}$.

رابطه مذکور در مورد تمام کوره‌های ذوب فلزات و به خصوص کوره‌های بوته‌ای و کوپل صادق است و از این رو به سهولت، در عمل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۱-۱- رابطه ضریب هدایت حرارتی معادل، برای دیوارهای استوانه‌ای شکل چند لایه در دیوارهای استوانه‌ای شکل چند لایه نیز مانند دیوارهای مسطح چند لایه، برای محاسبه حرارت انتقال یافته، ضریب هدایت حرارتی معادل لازم است. مثلاً برای یک دیواره سه لایه استوانه‌ای با توجه به شکل ۱-۶ می‌توان نوشت:

$$K_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{K_1} \times \frac{D_1 - D_2}{D_1 + D_2} + \frac{1}{K_2} \times \frac{D_2 - D_3}{D_2 + D_3} + \frac{1}{K_3} \times \frac{D_3 - D_4}{D_3 + D_4}}$$



ضریب هدایت‌های حرارتی هر لایه (K_1, K_2, K_3) ثابت فرض شده‌اند.

شکل ۱-۶- انتقال حرارت از دیواره سه لایه استوانه‌ای شکل

۱-۱۱-۱- رابطه انتقال حرارت برای دیواره‌های چند لایه استوانه‌ای شکل: با معلوم شدن ضریب هدایت حرارتی معادل، به سهولت می‌توان مقدار حرارت انتقالی برای این نوع دیواره‌ها را محاسبه و تعیین کرد. به عنوان مثال برای دیواره سه لایه با در نظر گرفتن شکل ۱-۶ خواهیم داشت :

$$Q = K_{eq} \ln(\theta_f - \theta_i)$$

توضیح: روابط مربوط به K_{eq} و Q در این قسمت، تقریبی است و در صورت برقراری شرط $\frac{D_1}{D_2} \geq \frac{D_3}{D_4}$ می‌توان از آن‌ها در عمل (با انتخاب واحدهای سیستم SI) تا یک‌صدم تقریب به خوبی استفاده کرد. خطوط مایل روی دیواره در شکل ۱-۶ در حقیقت به صورت منحنی است؛ ولی به علت انحنای ناچیز می‌توان آن‌ها را خط مستقیم فرض کرد. روابط مذکور را می‌توان عمومیت داد و از آن‌ها برای دیواره‌های بیشتر از ۳ لایه نیز استفاده کرد و برای نوشتمن این روابط باید به نکاتی توجه کرد که عبارتند از :

الف - قطر داخلی (کوچکترین قطر) باید از نصف قطر خارجی (بزرگترین قطر) بزرگتر یا مساوی آن باشد.

ب - تعداد جمله‌های مخرج ضریب هدایت حرارتی معادل، باید با تعداد لایه‌ها برابر باشد.

ج - عامل پراتز در فرمول انتقال حرارت باید تفاضل درجه حرارت‌های داخلی و خارجی دیواره باشد. مثلاً در مورد یک دیواره ۵ لایه، این اختلاف عبارت است از : $(\theta_i - \theta_f)$.

۱۲- رابطه انتقال حرارت به طریق جابه‌جایی

چنانچه یک سیال (مایع یا گاز) با دمای θ_f از کنار یک دیواره با دمای θ_i و سطح A عبور کند، در این صورت مقداری گرمای از سیال به طرف دیواره منتقل خواهد شد. مقدار این گرمای انتقالی در واحد زمان از رابطه زیر که به فرمول نیوتون مشهور است به دست می‌آید :

$$\frac{Q}{t} = \alpha_c A (\theta_f - \theta_i)$$

به عبارت دیگر جریان حرارتی برقرار شده از سیال به طرف دیواره مناسب است با سطح مشترک سیال و دیواره و همچنین اختلاف دمای آن دو. ضریب تناسب یعنی α_c را ضریب کنکسیون یا ضریب جابه‌جایی می‌گویند که واحد آن به این شکل تعیین و بیان می‌شود :

در سیستم SI که واحد Q بر حسب زول، واحد t بر حسب ثانیه، واحد A بر حسب مترمربع و

واحد θ_f بر حسب درجه کلوین (یا معادل آن درجه سانتی گراد) است، واحد α_c بر حسب

$$\frac{\text{وات}}{\text{درجه سانتی گراد} \times \text{مترمربع}} = \frac{\text{بيان می شود زیرا مطابق فرمول اخیر می توان نوشت:}}{\frac{\text{درجه سانتی گراد} \times \text{مترمربع} \times \text{واحد}}{\text{ثانیه}}} = \frac{\text{زول}}{\text{درجه سانتی گراد} \times \text{مترمربع} \times \text{واحد}} = \frac{\alpha_c}{\text{ثانیه}}$$

واز آن جا واحد α_c چنین است

$$\alpha_c = W/m^2 \cdot ^\circ C$$

براساس این محاسبه می توان از واحدهای زیر نیز در محاسبات فنی استفاده کرد:

$$\frac{\text{کالری}}{\text{درجه سانتی گراد} \times \text{ثانیه} \times \text{سانتی مترمربع}} = \left[\frac{\text{cal}}{\text{cm}^2 \cdot \text{s} \cdot {}^\circ \text{C}} \right]$$

$$\frac{\text{کیلو کالری}}{\text{درجه سانتی گراد} \times \text{ساعت} \times \text{مترمربع}} = \left[\frac{\text{kcal}}{\text{m}^2 \cdot \text{hr} \cdot {}^\circ \text{C}} \right]$$

توضیح: چنانچه دیواره سردر از سیال باشد، بدیهی است که در فرمول نیوتون برای عبارت θ_f منظور شود (گرما از طرف سیال به طرف دیواره منتقل می شود یعنی بر عکس حالت قبل). ضریب کنوکسیون در حقیقت جریان حرارتی برای واحد سطح، با ازای اختلاف دمای یک درجه سانتی گراد را مشخص می کند. این ضریب بستگی به عوامل متعددی نظیر: شکل جسم (جداره مسطح، دیواره استوانه ای، لوله و غیره)، ابعاد جسم، دمای سطح جسم یا دیواره (θ_0)، دمای سیال (θ_f)، ضریب هدایت حرارتی سیال (K_f)، گرمای ویژه سیال، چگالی سیال، سیالیت سیال و ... دارد بنابراین تعیین ضریب کنوکسیون به کمک یک رابطه ریاضی مشکل و پیچیده است به همین علت در عمل و صنعت از طریق تجربی مقدار آن را به طور تقریبی مشخص می کنند.

حل چند مسئله

مسئله ۱: برای خنک کردن یک ورق فولادی گرم به ابعاد $80 \times 55 \times 55$ سانتی متر و دمای $300^\circ C$ هوا بی با دمای $25^\circ C$ به مدت 20 ثانیه روی آن دمیده می شود. اگر در این انتقال ضریب کنوکسیون $W/m^2 \cdot ^\circ C$ باشد، جریان حرارتی بر حسب کیلووات چه اندازه خواهد بود؟ همچنین مقدار حرارت

کل انتقالی را بر حسب کیلوژول و کیلوکالری حساب کنید.

حل: به کمک فرمول نیوتن می‌توان چنین عمل کرد:

$$\frac{Q}{t} = \alpha_c A (\theta_\infty - \theta_f)$$

$$\frac{Q}{t} = 30 \times (0/55 \times 0/80) \times (300 - 25) = 3630 \text{ W} = 3/63 \text{ kW}$$

$$\frac{Q}{2} = 3/63 \Rightarrow Q = 20 \times 3/63 = 72/6 \text{ kJ}$$

$$Q = 72/6 \div 4/1868 = 17/34 \text{ kcal}$$

مسئله ۲: جداره مسطح یک کوره از آجرنسوز و دیرگداز به طول ۳۵cm و ارتفاع ۵۰cm در سطوح داخلی و خارجی به ترتیب به اندازه 145°C و 40°C گرم شده است. اگر ضخامت این جداره ۲۴cm و ضریب هدایت حرارتی آن، به طور متوسط $\frac{W}{m^{\circ}\text{C}} = 0/92$ باشد، مطلوب است:

الف – شدت جریان حرارتی جداره ($\frac{Q}{T}$) بر حسب وات و کیلوکالری بر ساعت.

ب – رسم دیاگرام توزیع درجه حرارت در ضخامت جداره و تعیین شیب حرارتی آن ($\frac{\Delta T}{d}$)

بر حسب درجه سانتی گراد بر سانتی متر و همچنین درجه سانتی گراد بر متر.

ج – شدت جریان حرارتی مخصوص جداره (q) بر حسب وات بر مترمربع و کیلوکالری بر مترمربع بر ساعت.

د – هدایت حرارتی جداره (σ) بر حسب وات بر مترمربع بر درجه سانتی گراد و مقاومت حرارتی آن (R) بر حسب مترمربع در درجه سانتی گراد بر وات.

حل: الف – سطح جداره برابر است با :

$$A = 0/35 \times 0/50 = 0/175 \text{ m}^2$$

بنابراین با در نظر گرفتن رابطه: $\frac{Q}{t} = \frac{A(\theta_2 - \theta_1)}{d}$ و با توجه به واحدهای اجزای آن (در


سیستم SI) می‌توان شدت جریان حرارتی جداره را تعیین کرد:

$$\frac{Q}{t} = 0/92 \times \frac{0/175(1450 - 40)}{0/24} = 945/875 \text{ W}$$

و چون هر کیلوکالری بر ساعت برابر است با ۱/۱۶۳ وات، لذا:

$$\frac{Q}{t} = \frac{945 / 875}{1 / 163} = 813 / 3.6 \frac{\text{kcal}}{\text{hr}}$$

ب - دیاگرام توزیع درجه حرارت در ضخامت جداره (d) مطابق شکل ۱-۷ ترسیم می‌شود و شب حرارتی، با توجه به این شکل، طبق رابطه زیر به دست می‌آید :



شکل ۱-۷ - دیاگرام توزیع درجه حرارت در ضخامت جداره

$$\frac{\Delta \theta}{d} = \frac{\theta_2 - \theta_1}{d} = \frac{145 - 4}{24} = 5875 \frac{{}^{\circ}\text{C}}{\text{cm}}$$

$$\frac{\Delta \theta}{d} = \frac{141}{0.24} = 5875 \frac{{}^{\circ}\text{C}}{\text{m}}$$

ج - شدت جریان حرارتی مخصوص جداره را می‌توان از رابطه : $q = \bar{K} \times \frac{\Delta \theta}{d}$ محاسبه و تعیین کرد :

$$q = 0.92 \times 5875 = 5405 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

$$\text{از طرفی } \frac{\text{kcal}}{\text{m}^2 \cdot \text{hr}} = 1 / 163 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

$$q = \frac{5405}{1 / 163} = 4647 / 163 \frac{\text{kcal}}{\text{m}^2 \cdot \text{hr}}$$

د - هدایت حرارتی جداره و مقاومت آن از روابط مربوطه تعیین می‌شوند :

$$\Rightarrow \frac{\bar{K}}{d} = \frac{^{\circ}/92}{^{\circ}/24} = 3/833 \frac{W}{m \cdot ^{\circ}C}$$

$$R = \frac{d}{\bar{K}} = \frac{^{\circ}/24}{^{\circ}/92} = 0/261 \frac{m \cdot ^{\circ}C}{W}$$

بدیهی است که از رابطه، $R = \frac{1}{\sigma}$ نتیجه یکسانی به دست می آید :

$$R = \frac{1}{3/833} = 0/261 \frac{m \cdot ^{\circ}C}{W}$$

مسئله ۳: درجه حرارت سطح داخلی و خارجی جداره دو لایه یک کوره استوانه‌ای شکل،

به ترتیب عبارتند از : $C = 100 \text{ } ^{\circ}C$ و $\theta_3 = 100 \text{ } ^{\circ}C$. ابعاد این کوره برابرند با :

ارتفاع داخلی کوره $= 120 \text{ cm}$ و قطر داخلی $D_3 = 100 \text{ cm}$ و قطر میانی $D_2 = 130 \text{ cm}$ و قطر خارجی $D_1 = 150 \text{ cm}$ لایه خارجی از خاک رس به ضریب هدایت حرارتی متوسط $\bar{K}_1 = 0/002 \frac{\text{cal}}{\text{cm} \cdot ^{\circ}\text{C} \cdot \text{s}}$ و لایه داخلی از آجر نسوز به ضریب هدایت حرارتی متوسط $\bar{K}_2 = 0/0015 \frac{\text{cal}}{\text{cm} \cdot ^{\circ}\text{C} \cdot \text{s}}$

تشکیل شده است. تعیین کنید :

الف - مقدار حرارت انتقال یافته از این جداره (Q) بر حسب کیلوکالری در مدت یک ساعت.

ب - درجه حرارت، در فصل مشترک آجر نسوز و خاک رُس.

ج - رسم دیاگرام توزیع درجه حرارت در جداره کوره.

حل : الف - برای تعیین مقدار حرارت انتقال یافته، در ابتدا لازم است هدایت حرارتی معادل

جداره از رابطه مربوطه تعیین شود :

$$K_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{K_1} \times \frac{D_1 - D_2}{D_1 + D_2} + \frac{1}{K_2} \times \frac{D_2 - D_3}{D_2 + D_3}}$$

$$K_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{0/002} \times \frac{150 - 130}{150 + 130} + \frac{1}{0/0015} \times \frac{130 - 100}{130 + 100}} = 8/152 \times 10^{-3} \frac{\text{cal}}{\text{cm} \cdot ^{\circ}\text{C} \cdot \text{s}}$$

چون t زمان انتقال، یک ساعت است لذا : $s = 3600 \text{ s} = 1 \text{ ساعت}$ و در نتیجه حرارت انتقالی

چنین خواهد بود :

$$Q = K_{eq} l t (\theta_2 - \theta_1)$$

$$Q = \frac{3}{14} \times 8 / 152 \times 10^{-3} \times 120 \times 3600 (1000 - 100) \approx 9 / 96 \times 10^6 \text{ cal}$$

$$Q \approx 996 \text{ kcal}$$

ب - برای تعیین درجه حرارت در فصل مشترک دو لایه (θ_2) کافی است که رابطه انتقال حرارت را فقط برای یکی از لایه‌ها به کار برد. مثلاً برای لایه خارجی می‌توان چنین عمل کرد :


$$Q = \frac{\pi l t}{\frac{1}{K_1} + \frac{D_1 - D_2}{D_1 + D_2}} (\theta_2 - \theta_1)$$

$$\frac{9 / 96 \times 10^6}{0.002} = \frac{\frac{3}{14} \times 120 \times 3600}{\frac{1}{150 - 130} + \frac{150 + 130}{0.002}} (\theta_2 - 100) \Rightarrow$$

$$\theta_2 - 100 = \frac{\frac{9 / 96 \times 10^6}{0.002} \times \frac{1}{150 + 130}}{\frac{3}{14} \times 120 \times 3600}$$

$$\theta_2 - 100 = 262 \Rightarrow \theta_2 = 362^\circ C$$

ج - دیاگرام توزیع درجه حرارت در شکل ۱-۸ نشان داده شده است.



شکل ۸ - دیاگرام توزیع درجه حرارت مربوط به مسئله ۳

مسئله ۴: بر روی یک ورق داغ به ابعاد 5×8 سانتی متر و دمای 40°C هوایی به دمای 25°C دمیده می شود. مطلوب است :

الف - محاسبه و تعیین حرارت انتقالی از روی سطح ورق مزبور در مدت یک ثانیه برحسب کیلوژول. در صورتی که ضریب جابه جایی $C = 27 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$ باشد.

ب - اگر جنس ورق از فولاد ساده کربنی با ضریب هدایت حرارتی متوسط $K = 50 / 3 \text{ W/m.K}$ و ضخامت 28 میلی متر باشد و مقدار 52°C را از سطح ورق به طریق تشعشع (در هر ثانیه) تلف شده باشد، افت دما در ضخامت این ورق چه اندازه خواهد بود؟

حل: الف - از فرمول نیوتن می توان انتقال حرارت به طریق جابه جایی را بدست آورد :

$$\frac{Q}{t} = \alpha_c A (\theta_{\infty} - \theta_f)$$

$$\frac{Q}{t} = 27 \times (0.5 \times 0.8) \times (40^\circ\text{C} - 25^\circ\text{C}) \Rightarrow Q = 4050 \text{ J} = 4.05 \text{ kJ}$$

ب - گرمای هدایت شده از ضخامت ورق باید برابر مجموع گرمای تلف شده به طریق جابه جایی و تشعشعی باشد یعنی :

$$Q_{(\text{تشعشعی})} + Q_{(\text{جابه جایی})} = Q_{(\text{هدایتی})}$$

بنابراین می توان چنین عمل کرد :

$$\frac{At\Delta}{Kd} = 4050 + 520 = 4570$$

$$50 / 3 \times \frac{(0.5 \times 0.8) \times 1 \times \Delta}{0.028} = 4570$$

$$\Delta = \frac{4570 \times 0.028}{50 / 3 \times (0.5 \times 0.8) \times 1} = 6 / 3598^\circ\text{C} \approx 6 / 36^\circ\text{C} \quad \text{افت دما}$$

در خاتمه بحث های این قسمت، باید اشاره کرد که در اغلب کوره های متالورژی به خصوص کوره های ریخته گری (بوته ای، کوپل، شعله ای دوار و القابی) به منظور سهولت مذاب گیری و عملیات انتقال گرمای انرژی، جداره آن ها را به شکل استوانه (یا شبه استوانه) طراحی می کنند و می سازند. از این رو، روابط حرارتی این گونه جداره ها دارای اهمیت زیادی است. در کوره های ریخته گری به منظور کاهش حرارت انتقال یافته و افزایش راندمان حرارتی، معمولاً از لایه های مختلفی استفاده

می شود که عبارتند از :

الف - پوسته خارجی که از ورق فولادی با ضخامت ۵ تا ۱۰ میلی‌متر انتخاب می‌شود. لازم به توضیح است که این پوسته به منظور نگهداری و حفاظت جداره‌هاست و برای آن هدف مقاومت حرارتی بر آن منظور نمی‌شود.

ب - لایه ماسه‌ای که بین پوسته فولادی و جداره داخلی به ضخامت حدود یک سانتی‌متر و در کوره‌های بزرگ تا چندین سانتی‌متر، به منظور ایجاد عایق حرارتی (مخلوط ماسه و هوا) تعییه می‌شود و از اتلاف حرارتی زیاد و گرم شدن شدید پوسته فولادی جلوگیری می‌کند.

ج - جداره داخلی که از آجرهای دیرگذار، براساس شکل عمومی کوره، ساخته می‌شود. بدین ترتیب اغلب کوره‌های ذوب، سه لایه‌ای هستند و فقط احتمال دارد که از لایه آسبست (مقوای نسوز) نیز به عنوان یک لایه، در حد فاصله پوسته و ماسه، استفاده کرد.


تمرین

۱- مطلوب است محاسبه مقدار حرارت انتقال یافته بر حسب کالری، از یک میله آلمینیمی به طول ۱۵cm و به سطح مقطع 16 cm^2 در مدت ۴ دقیقه. در صورتی که درجه حرارت یک سر میله 125°C و سر دیگر آن 25°C باشد. ضریب هدایت حرارتی میله ثابت و برابر است با : $\frac{\text{cal}}{\text{cm.}^\circ\text{C.s}}$. (سطح جانبی میله، عایق پوش شده است).

۲- به منظور تعیین ضریب هدایت حرارتی یک نوع آلیاژ آلمینیم، میله‌ای از آن را که به طول ۱۸cm و به سطح مقطع 8 cm^2 است تهییه کرده‌ایم. یک سر آن را در محفظه‌ای از آب 10°C و سر دیگر آن را در داخل یک توده یخ صفر درجه سانتی‌گراد قرار داده‌ایم (میله توسط روپوشی نسبت به محیط عایق شده است) در نتیجه، پس از گذشت زمان ۵ دقیقه، ۹۵ گرم یخ ذوب شده است. اگر گرمای نهان ذوب یخ 8°C باشد، ضریب هدایت حرارتی متوسط آلیاژ را در این فاصله دمایی به دست آورید.

۳- ضریب هدایت حرارتی یک دیواره از آجر شاموتی، نسبت به درجه حرارت تعییر می‌کند و از معادله $K = \frac{W}{m^\circ\text{C}}$ (بر حسب $W / 813 + 0 / 000$) تعیین می‌شود. اولاً مقدار این ضریب را در 25°C به دست آورید. ثانیاً مقدار متوسط آن را (\bar{K}) در فاصله دمایی 200°C تا 100°C درجه سانتی‌گراد محاسبه و تعیین کنید.

۴- یک دیسک عایق حرارت (نمونه استوانه‌ای) مطابق شکل ۱-۹ به قطر 120 mm و به ضخامت 20 mm را بین سطوح داغ و سرد دستگاه اندازه‌گیری ضریب هدایت حرارتی اجسام قرار داده‌ایم. اگر درجه حرارت‌های دو طرف این دیسک $\theta_1 = 30^\circ\text{C}$ و $\theta_2 = 180^\circ\text{C}$ و شدت جریان حرارتی که از درون آن (بعد از ثبات دمایی) گذشته است برابر $Q = 50 / 6 \text{ W}^\ddagger$ باشد، ضریب هدایت حرارتی متوسط عایق را در این فاصله دمایی بدست آورید (از تبادل گرمای بین محیط جانبی دیسک و هوای صرف‌نظر می‌شود).



شکل ۱-۹- تعیین ضریب هدایت حرارتی یک دیسک عایق مربوط به مسئله ۴

۵- درجه حرارت‌های سطوح داخلی و خارجی یک ورق آسبست که در لایه پیروزی یک کوره به کار رفته است، به ترتیب عبارتند از: 11°C و 38°C چنانچه ضخامت این ورق ۱۲ میلی‌متر باشد، اوّلاً شیب حرارتی آن را برحسب درجه سانتی‌گراد بر متر بدست آورید. ثانیاً در صورتی که شیب حرارتی ثابت باشد، باید ضخامت ورق چند میلی‌متر انتخاب شود تا درجه حرارت سطح خارجی ورق 25°C شود (دمای سطح داخلی همان 11°C می‌باشد؟ از تغییرات جزئی ضریب هدایت حرارتی این ورق در فاصله‌های دمایی قسمت اول و دوم صرف‌نظر می‌شود.

۶- دیواره‌ای است از آجر نسوز، به مساحت $25 / 0^\circ\text{m}^2$ مترمربع که در مجاورت یک منبع حرارتی قرار دارد. اگر درجه حرارت سطح داخلی این دیواره 110°C و ضریب هدایت حرارتی آجر نسوز به طور متوسط $W / m^\circ\text{C}$ باشد، اوّلاً ضخامت دیواره باید به چه اندازه انتخاب شود تا درجه حرارت پشت دیواره از 40°C تجاوز نکند و حرارت انتقال یافته در هر دقیقه 20 کیلوکالری باشد؟ ثانیاً ضریب هدایت حرارتی این آجر را برحسب واحدهای $\frac{\text{cal}}{\text{cm}^\circ\text{Cs}}$ و $\frac{\text{kcal}}{\text{m}^\circ\text{Chr}}$ به دست آورید.
 $1\text{cal} = 4190\text{ J}$

۷- درجه حرارت سطح داخلی و خارجی دیواره یک کوره به ترتیب 125°C و 40°C است. ضخامت این دیواره 22cm است. درجه حرارت در عمق 8 سانتی متری از سطح گرم این دیواره را تعیین کنید.

۸- ضریب هدایت حرارتی جداره یک کوره از آجر شاموتی متخلخل در 400°C و 110°C به ترتیب برابر $4/60^{\circ}\text{W/m}^2$ و $6/60^{\circ}\text{W/m}^2$ درجه سانتی گراد است. چنانچه ضخامت این کوره 20 سانتی متر باشد، اوّلاً هدایت حرارتی (σ) و مقاومت آن (R) را تعیین کنید (فرض می شود که ضریب هدایت گرمادار این فاصله دمایی، متناسب با تغییرات درجه حرارت است). ثانیاً شدت جریان حرارتی مخصوص جداره را بدست آورید.

۹- مشخصات و ابعاد یک جداره مسطح دو لایه عبارت است از :

$$d_1 = 16\text{cm} \quad K_1 = 1/6 \times 10^{-3} \frac{\text{cal}}{\text{cm}^2 \text{Cs}} \quad \text{لایه گرم}$$

$$d_2 = 2\text{cm} \quad K_2 = 3/7 \times 10^{-4} \frac{\text{cal}}{\text{cm}^2 \text{Cs}} \quad \text{لایه سرد}$$

$$A = 2000\text{cm}^2 \quad \theta_1 = 25^{\circ}\text{C} \quad \theta_2 = 98^{\circ}\text{C}$$

چنانچه ضریب هدایت حرارتی هر لایه ثابت باشد، مطلوب است محاسبه و تعیین :

الف - ضریب هدایت حرارتی معادل جداره،

ب - مقدار حرارت انتقال یافته از جداره در مدت 8 دقیقه برحسب کیلوکالری،

ج - شدت جریان حرارتی جداره برحسب وات،

د - شدت جریان حرارتی مخصوص آن برحسب وات بر مترمربع.


۱۰- در داخل محفظه قالبی به شکل مکعب که اندازه هر سطح آن 50°C مترمربع است از چند مذاب 135°C پر شده است. مطلوب است تعیین ضخامت دیواره قالب، به طوری که درجه حرارت سطح خارجی قالب از 80°C تجاوز نکند و حرارت انتقال یافته از آن، در هر دقیقه $11/85$ کیلوکالری باشد. ضریب هدایت حرارتی ماسه قالب، به طور متوسط $1/4 \times 10^{-3} \frac{\text{cal}}{\text{cm}^2 \text{Cs}}$ است.

۱۱- در یک کوره زمینی، به شکل استوانه که تصویر افقی آن در شکل ۱-۱ نشان داده شده است، درجه حرارت های قسمت داخلی (θ_3) و قسمت بیرونی (θ_1) به ترتیب برابر 135°C و 20°C هستند. در صورتی که ضریب هدایت آجر شاموتی، به طور متوسط $2/5 \times 10^{-3} \frac{\text{cal}}{\text{cm}^2 \text{Cs}}$

$$\text{و ماسه سیلیسی } \bar{K}_1 = 1 / 4 \times 10^{-3} \frac{\text{cal}}{\text{cm}^2 \text{Cs}} \text{ باشد مطلوب است:}$$

الف - مقدار حرارت انتقال یافته از دیواره برحسب کیلوکالری در هر ساعت (ارتفاع داخلی کوره 13° سانتی متر است).

ب - تعیین درجه حرارت در فصل مشترک آجر نسوز و ماسه سیلیسی (θ_2).



شکل ۱۰- نمای سطحی (افقی) یک کوره زمینی

۱۲- برای سرد کردن یک صفحه چدنی $50 \times 50 \text{ cm}^2$ به مساحت 32 m^2 ، هوای 10°C به مدت 30 ثانیه روی آن دمیده می شود. اگر ضریب جابه جایی در این انتقال $25 \text{ W/m}^2 \cdot \text{C}$ باشد، مقدار گرمای کل انتقالی برحسب کیلوکالری چه اندازه خواهد بود؟

$$1 \text{ cal} \approx 4 / 2 \text{ J}$$

۱۳- یک ورق برنجی به ابعاد $40 \times 60 \text{ سانتی متر}$ و ضخامت 16 میلی متر توسط جریان هوا خنک می شود. با توجه به مشخصات و معلومات داده شده مطلوب است اولاً تعیین حرارت انتقالی از روی ورق در مدت یک ثانیه و ثانیاً دمای داخلی صفحه (طرف گرم)

$$\alpha_c = 54 \text{ W/m}^2 \cdot \text{C}$$

ضریب کنکسیون هوا با ورق برنجی

$$\theta_w = 320^\circ\text{C}$$

دمای ورق برنجی (دمای یکطرف)

$$\theta_f = 25^\circ\text{C}$$

دمای هوا

$$\bar{K} = 64 \text{ W/m} \cdot \text{C}$$

ضریب هدایت برنج به طور متوسط

در این انتقال در هر ثانیه $410 / 8 \text{ کیلوژول انرژی}$ از سطح ورق به طریق تشعشع تلف می شود.

فصل دوم

انبساط و انقباض اجسام

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل، از فرآگیر انتظار می‌رود که بتواند:

- ۱- انبساط اجسام را در اثر حرارت (خطی، سطحی، حجمی) تعریف کند و روابط آن‌ها را بنویسد.
- ۲- انقباض اجسام را در اثر کاهش درجه حرارت (حجمی) تعریف کند.
- ۳- انقباض در حالت جامد را تعریف کند و روابط آن‌ها را بنویسد.
- ۴- تمرینات مربوط به انقباض و انبساط اجسام را حل کند.

۲- انبساط و انقباض اجسام

اغلب اجسام، بر اثر حرارت منبسط می‌شوند و حجم آن‌ها افزایش پیدا می‌کند و برعکس بر اثر برودت و سرما، منقبض می‌شوند و ابعادشان کاهش می‌یابند. انبساط و انقباض بر اثر گرمای سرما، پدیده‌ای است فیزیکی که با قوانین ثابت و معینی در دروس فیزیک تعریف شده‌اند. همچنین اشکالات متعدد ناشی از انقباض در کلیه مراحل ریخته‌گری، مدل‌سازی، تکنولوژی قالب و انجماد، تأثیرات درجه حرارت فوق ذوب، ترکیب آلیاژ و نحوه انجماد بروی آن، در دروس متالورژی تشریح شده است؛ لذا در این قسمت فقط محاسبه و تعیین مقدار انبساط (یا انقباض) که از نکات مهم در طراحی قطعات و طراحی قالب یا مدل است، بررسی و مطالعه می‌شود.

۱- انبساط خطی، سطحی و حجمی

مشاهدات و تجربیات متعدد فیزیکی، نشان داده است که اگر جسمی را به طور یکنواخت، در تمام نقاط به یک اندازه گرم کنیم، نه تنها طول آن زیاد می‌شود (انبساط خطی یا طولی)، بلکه سطوح

مختلف و حجم آن نیز افزایش می‌یابد (انبساط سطحی و حجمی). این افزایش، در مورد جامدات اندک است و بستگی به ابعاد اولیه، جنس و میزان درجه گرم شدن آن‌ها دارد.

در حقیقت، گرم شدن جسم، دامنه حرکت و ارتعاشات اتم‌ها و ملکول‌های آن را زیاد می‌کند و چون افزایش دامنه، نیاز به فضای بیشتری دارد، از این‌رو ابعاد جسم بزرگ و به عبارت دیگر منبسط می‌شود. از دیاد واحد طول به‌ازای هر واحد درجه حرارت (${}^{\circ}\text{C}$ یا 1K) را ضرب انبساط خطی (α) و از دیاد واحد سطح یا واحد حجم به‌ازای هر واحد درجه حرارت را به ترتیب ضرب انبساط سطحی (β) و حجمی (γ) می‌گویند (این ضرب انبساط‌ها، ثابت نیستند و همواره نسبت به درجه حرارت تغییر می‌کنند؛ ولی در محاسبات، برای سهولت عمل، معمولاً اندازه متوسط آن‌ها را در فاصله دمایی مفروض و معین، منظور می‌کنند).

چنانچه جسم در تمام جهت‌ها، خواص فیزیکی و مکانیکی یکسانی داشته باشد (جسم ایزوتروپ)، اندازه انبساط ابعاد آن متناسب خواهد بود. ولی بعضی از اجسام مانند چوب، در جهت الیاف‌ها و عمود بر آن‌ها انبساط متفاوتی نسبت به درجه حرارت دارند. به طوری که ضرب انبساط خطی، در امتداد عمود بر الیاف‌ها تقریباً ۵ برابر ضرب انبساط در امتداد الیاف‌های چوب است (این‌گونه اجسام را آنیزوتروپ می‌گویند).

۲-۲- روابط انبساط خطی، سطحی و حجمی

چنانچه طول یک میله فلزی، در صفر درجه سانتی گراد 1°C و در θ درجه سانتی گراد 1°C فرض شود، در این صورت، مقدار انبساط خطی یا طولی میله یعنی Δl متناسب خواهد بود با 1°C و θ و به عبارت ریاضی :

$$\Delta l = l - l_0$$

$$l - l_0 = \alpha \cdot l_0 \cdot \theta \Rightarrow l = l_0(1 + \alpha \cdot \theta)$$

که در آن α ضرب تناوب تغییرات طولی است که در حقیقت، همان ضرب انبساط خطی میله است (واحد α با توجه به‌این رابطه بر حسب $\frac{1}{{}^{\circ}\text{C}}$ یا $\frac{1}{\text{K}}$ خواهد بود).

این رابطه در صورتی قابل استفاده است که اندازه θ کوچک باشد که به‌این ترتیب تقریباً می‌توان ضرب انبساط خطی را ثابت در نظر گرفت؛ ولی در فاصله‌های دمایی زیاد، α ثابت نیست و نسبت

به درجه حرارت، تغییر می کند. مثلاً ضریب انبساط خطی آهن در ${}^{\circ}\text{C}$ - 20 برابر $\frac{1}{100000}$ و در

${}^{\circ}\text{C}$ -حدود 12 برابر $\frac{1}{100000}$ و در ${}^{\circ}\text{C}$ - 60 است. در این موارد، مناسب است

که ضریب انبساط خطی متوسط ($\bar{\alpha}$) در فاصله دمایی انبساط در نظر گرفته شود:

$$l_2 = l_1(1 + \bar{\alpha} \cdot \Delta T) \quad \text{و}$$

۱- طول اولیه در دمای ${}^{\circ}\text{C}$ - 0 و طول بعد از انبساط میله در دمای ${}^{\circ}\text{C}$ - 6 است.

جدول ۲-۱ ضریب انبساط چند جسم انتخابی را نشان داده است. توجه کنید که در این

جدول، ضریب انبساط خطی شیشه «کوارتز» و همچنین آلیاژ مخصوص «اینوار» ناچیز است. بهمین علت از شیشه کوارتز برای ساختن وسایل آزمایشگاهی استفاده می کنند تا در مقابل تغییرات دما، شکسته نشوند (شیشه کوارتز سرخ شده حتی اگر ناگهان وارد آب سرد شود منقبض نمی شود و ترک نمی خورد). از آلیاژ مخصوص اینوار در ساختن وسایل دقیق استفاده می کنند (پاندول ساعت ها را از این آلیاژ می سازند تا تغییرات درجه حرارت تواند اثری روی طول پاندول داشته باشد؛ در نتیجه، کار آن ها دقیق می شود).

مثال: طول یک میله آلومینیمی در ${}^{\circ}\text{C}$ -برابر 8 سانتی متر است. افزایش طول آن، بر حسب میلی متر، در ${}^{\circ}\text{C}$ - 16 چه اندازه است؟ ضریب انبساط خطی آلومینیم به طور متوسط در این فاصله دمایی $\frac{1}{5} \times 10^{-6}$ است.

حل: طول میله در ${}^{\circ}\text{C}$ - 0 و تغییرات دما برابر است با :

$$\Delta T = {}^{\circ}\text{C}-16 = -16$$

بنابراین، با توجه به رابطه انبساط خطی، خواهیم داشت:

$$l_2 = l_1(1 + \bar{\alpha} \cdot \Delta T)$$

$$l_2 = 8 \cdot (1 + 24/5 \times 10^{-6} \times 16) = 8 \cdot (1 + 0.00392) = 8 / 3136 \text{ cm}$$

$$\Delta l = l_2 - l_1 = 8 / 3136 - 8 = 0 / 3136 \text{ cm} = 3 / 136 \text{ mm} \approx 3 \text{ mm}$$

به طور کلی، همواره انبساط های خطی، در ابعاد مختلف در نظر گرفته می شوند که به کمک آن ها می توان اندازه سطح و حجم انبساط یافته را نیز محاسبه کرد؛ ولی در مسائل فنی، اغلب لازم است که انبساط های سطحی و حجمی را مستقیماً به دست آورد. در این موارد، روابط مربوطه، نظیر روابط انبساط خطی است؛ با این تفاوت که مطابق محاسبه باید ضریب انبساط سطحی را 2 و ضریب

انبساط حجمی را ۳ برابر ضریب انبساط خطی در نظر گرفت. این روابط عبارتند از :

$$A = A_0(1 + \alpha \Delta T) \quad \text{و} \quad A_2 = A_1(1 + \beta \cdot \Delta T) \quad \text{و} \quad \beta = 2\alpha$$

روابط انبساط سطحی

$$V = V_0(1 + \theta \Delta T) \quad \text{و} \quad V_2 = V_1(1 + \gamma \cdot \Delta T) \quad \text{و} \quad \gamma = 3\alpha$$

روابط انبساط حجمی

جدول ۱-۲— ضریب انبساط خطی بعضی از اجسام در ${}^{\circ}\text{C}$

$\frac{1}{\alpha} \text{ و } \frac{1}{\gamma}$	جسم
24×10^{-6}	آلومینیم
18×10^{-6}	برنج
17×10^{-6}	مس
0.9×10^{-6}	اینوار ^۱ (آلیاژ آهن و نیکل)
12×10^{-6}	آهن و فولاد
29×10^{-6}	سرپ
10×10^{-6}	شیشه معمولی (تقریبی)
3×10^{-6}	چینی
0.77×10^{-6}	شیشه کوارتز ^۲
0.03×10^{-6}	اینوار مخصوص ^۳ (آلیاژ آهن، نیکل و کرم)
4×10^{-6}	تنگستن
30×10^{-6}	چوب (عمود بر الیاف)
6×10^{-6}	چوب (به موازات الیاف)
30×10^{-6}	روی
7.9×10^{-6}	گرافیت
10.2×10^{-6}	جدن

۱— Invar

۲— Quartz glass

۳— Superinver

مثال ۱: یک ورق آهنی به شکل مستطیل را که طول و عرض آن در 25°C به ترتیب $4/8$ و 120 گرم کرده‌ایم. مطلوب است تعیین سطح ورق، بعد از انبساط بر حسب سانتی‌متر مربع، در صورتی که ضریب انبساط خطی آهن به طور متوسط در این فاصله دمایی $\frac{1}{12/5 \times 10^{-6}}$ باشد.

حل: ابتدا ضریب انبساط سطحی متوسط را تعیین می‌کنیم:

$$\beta = \frac{1}{2\alpha} \Leftrightarrow \beta = 2 \times 12/5 \times 10^{-6} = 25 \times 10^{-6} \text{ per } ^{\circ}\text{C}$$

اکنون با تعیین سطح اولیه ورق می‌توان سطح آن را بعد از انبساط به دست آورد:

$$A_1 = 0.8 \times 0.4 = 0.32 \text{ m}^2 \quad \text{سطح ورق در } 25^{\circ}\text{C}$$

$$A_2 = A_1(1 + \beta \cdot \Delta T)$$

$$A_2 = 0.32 [1 + 25 \times 10^{-6} (120 - 25)] = 0.32 (1 + 0.002375) = 0.32076 \text{ m}^2 = 320.76 \text{ cm}^2$$

$$A_2 = 0.32 \times 1 / 0.002375 = 0.32076 \text{ m}^2 = 320.76 \text{ cm}^2$$

مثال ۲: حجم یک گلوله فولادی در صفر درجه سانتی‌گراد $251/3$ سانتی‌متر مکعب است. حجم آن در 45°C چه اندازه خواهد بود؟ ضریب انبساط خطی این فولاد در این فاصله دمایی، به طور متوسط برابر است با:

$$\frac{1}{1/28 \times 10^{-5}} = 3 \times 10^{-5} \text{ per } ^{\circ}\text{C}$$

حل: با به کار بردن رابطه: $V = V_0(1 + \beta \cdot \Delta T)$ و با توجه به اینکه ضریب انبساط حجمی ۳ برابر ضریب انبساط خطی است، به سهولت می‌توان حجم انبساط یافته را محاسبه کرد:

$$\beta = \frac{1}{3 \times 1/28 \times 10^{-5}} = 3/84 \times 10^{-5} \text{ per } ^{\circ}\text{C}$$

$$V = 251/3(1 + 3/84 \times 10^{-5} \times 450) = 251/3(1 + 0.01728) = 251/3(1 + 0.01728) = 251/3 \times 1.01728 = 255.64 \text{ cm}^3$$

لازم به توضیح است که در مورد مایعات و گازها که شکل معینی ندارند نمی‌توان از انبساط خطی استفاده کرد و معمولاً انبساط آن‌ها (یا انقباضشان) براساس ضریب انبساط حجمی محاسبه می‌شود. این ضریب، برای مایعات و مذاب فلزات، بیشتر از حالت جامد آن‌ها است. مثلاً ضریب انبساط حجمی آهن جامد و آهن مذاب چنین است:


$$\text{در } 165^{\circ}\text{C} (\text{مذاب}) \quad \frac{1}{\gamma_L} = 246 \times 10^{-6} \quad \text{در } 0^{\circ}\text{C} (\text{جامد}) \quad \frac{1}{\gamma_s} = 36 \times 10^{-6} \quad \text{بنابراین}$$

ضریب انبساط حجمی آهن به صورت مذاب به اندازه: $\frac{\gamma_L}{\gamma_s} = \frac{246 \times 10^{-6}}{36 \times 10^{-6}} = 6.83$ برابر بزرگتر از حالت جامد آن است. به همین علت، در ریخته‌گری فلزات و آلیاژها، اغلب، انقباض حجمی مذاب (که برابر است با انبساط حجمی) در داخل قالب و سیستم راهگاهی، کاملاً محسوس است به طوری که


پایین رفتن سطح مذاب در درون راهگاه، به خوبی مشاهده می‌شود.

تجربه نشان داده است که انبساط در مورد آب، یک وضعیت خاص و استثنایی دارد؛ به طوری که وقتی که درجه حرارت آب از ${}^{\circ}\text{C}$ تا ${}^{\circ}\text{C}$ افزایش می‌یابد، حجم آن کاهش پیدا می‌کند (انقباض)؛ در حالی که از ${}^{\circ}\text{C}$ به بعد آب منبسط می‌شود. این مطلب در نمودارهای شکل ۲-۱ نشان داده شده است.

حجم یک دسی‌متر مکعب آب



حجم یک کیلوگرم آب



شکل ۲-۱- تغییرات انبساط و انقباض آب نسبت به دما

ضریب انبساط حجمی گازها نسبت به جامدات، به مراتب زیادتر است. تجربیات متعدد، نشان داده است که مقدار متوسط این ضریب، در هر فاصله دمایی، در فشار ثابت، برای تمام گازها مقداری است ثابت و بستگی به جنس، درجه حرارت و فشار گاز ندارد (قانون گیلوساک^(۱)). این مقدار ثابت تقریباً برابر است با :


$$\frac{1}{273} = 3/663 \times 10^{-3} \frac{1}{{}^{\circ}\text{C}}$$

۲-۲- انبساط ظاهری و حقیقی مایعات: هنگامی که مقداری مایع و یا مذاب، گرمتر می‌شود، انبساط حجمی ظاهری با انبساط حقیقی آن انطباق ندارد؛ زیرا علاوه بر انبساط مایع، طرف آن نیز در اثر چنین تغییرات حرارتی انبساط می‌یابد و در نتیجه با افزایش حجم طرف، انبساط ظاهری مذاب کمتر از مقدار حقیقی نشان داده می‌شود.

۱- Joseph Louis Gaylussac فیزیکدان فرانسوی

برای یافتن انبساط حقیقی مایع باید انبساط ظرف را با انبساط ظاهری آن جمع کرد. به عبارت دیگر می‌توان نوشت:

$$\gamma_L = \gamma_B + \gamma$$




شکل ۲-۲-۱- تعیین انبساط حقیقی مایع

که در آن: γ_L ضریب انبساط حقیقی، γ ضریب انبساط ظاهری مایع و γ_B ضریب انبساط حجمی مربوط به جنس ظرف است. شکل ۲-۲-۱ تغییرات حجمی ظرف و مایع را برای افزایش دما نشان می‌دهد.

۲-۲-۲- تعیین انبساط سطوح سوراخ دار و حجم های توخالی: وقتی که قسمت هایی از یک جسم توخالی باشد، افزایش درجه حرارت نه تنها باعث انبساط جسم می‌شود بلکه این قسمت های نیز منبسط و بزرگ می‌شوند. این بیان، شامل سطوح سوراخ دار نیز هست. مثلاً در شکل ۲-۳ سطح یک ورق فلزی بعد از انبساط با خط چین مشخص شده است. چنانچه ملاحظه می‌شود،

علاوه بر آن که ابعاد بیرونی (دوره ظاهری ورق) بزرگ شده اند، ابعاد سوراخ های مستطیل و دایره ای شکل آن نیز منبسط شده اند.



شکل ۲-۳- انبساط یک سطح سوراخ دار

۳-۲- انقباض اجسام در اثر کاهش درجه حرارت

انقباض اجسام نیز مانند انبساط آنها تابع درجه حرارت است؛ با این تفاوت که وقتی از جسمی مقداری گرمایش می‌شود (یا به عبارت دیگر جسم سرد می‌شود)، ابعاد، سطوح و حجم آنها کاهش می‌یابد (انقباض به معنای درهم کشیده شدن و یا کوچک شدن حجم یا ابعاد جسم در اثر کاهش درجه حرارت است).

تجربه نشان داده است که اندازه انقباض با اندازه انبساط برابر است (برای هر واحد طول، سطح یا حجم به ازای کاهش هر درجه سانتی‌گراد). بنابراین، تمامی روابطی که برای انبساط ذکر شده است، در مورد انقباض اجسام نیز صادق است (برای هر سه صورت انقباض طولی، سطحی و حجمی) فقط باید به جای افزایش مقادیر مذکور، کاهش آنها را منظور کرد.
در ریخته‌گری، انقباض فلزات و آلیاژها، در مراحل انجماد و سرد شدن مذاب در داخل قالب مهم است.

۱-۳- انقباض در حالت مذاب: که از درجه حرارت ریختن (فوق ذوب) شروع می‌شود و تا رسیدن به نقطه انجماد فلز ادامه می‌یابد. برای جبران این انقباض در داخل قالب، کافی است که مقداری مذاب به آن اضافه شود. مقدار این انقباض چنین است:

$$\Delta V = V_m \cdot \bar{\gamma}(\theta_p - \theta_m)$$

که در آن: ΔV انقباض حجمی مذاب برحسب cm^3 ،
 V_m حجم محفظه قالب برحسب cm^3

$\bar{\gamma}$ ضریب انبساط (یا انقباض) حجمی متوسط مذاب در فاصله دمایی نقطه ذوب تا نقطه فوق ذوب برحسب $\frac{1}{C}$ و θ_p و θ_m به ترتیب درجه حرارت ریختن و نقطه ذوب فلز برحسب $^\circ\text{C}$ است.

- انقباض حین انجماد (خمیری): از هنگام شروع تا خاتمه انجماد انجام می‌گیرد. این انقباض و نقصان حجم را می‌توان با طراحی صحیح سیستم‌های تغذیه‌گذاری، جبران کرد (یک تغذیه کافی، برحسب تعریف، آن است که بتواند از ایجاد معایب انقباضی در حین انجماد مذاب در محفظه قالب جلوگیری کند). در منطقه جامد و مایع یا دامنه انجماد، انقباض یا انبساط در طول مدت انجماد یا ذوب به شکل ساختمانی مایع و جامد بستگی دارد و به طور کلی، فلزات و آلیاژها در این منطقه ۲ تا ۸ درصد حجمی انقباض یا انبساط پیدا می‌کنند. فلزات و آلیاژهای معدهودی هستند که در جریان انجماد در این منطقه، به جای انقباض، انبساط می‌یابند. بیسموت، آنتیموان و بعضی از آلیاژها نظیر چدن‌های خاکستری و انواع چدن با گرافیت کروی دارای چنین شرایطی هستند.

لازم به توضیح است که با شروع انجاماد و هنگامی که ذرات جامد و مذاب با هم در حال تعادل هستند، نمی‌توان مذاب اضافی به قالب وارد کرد، زیرا کمبودهای حجم در این منطقه در یک نقطه متمرکز نمی‌شوند و در سراسر قطعه پراکنده می‌شوند.

۲-۳-۲- انقباض در حالت جامد: از خاتمه انجاماد یعنی جامد شدن کامل قطعه شروع می‌شود و تا رسیدن فلز به درجه حرارت محیط ادامه می‌باشد. انقباض حالت جامد، با اضافه مجاز انقباض که اغلب بر حسب درصد در نظر گرفته می‌شود، توسط طراح و مدل‌ساز جبران می‌شود. به‌این ترتیب که درصد این اضافه مجاز، به‌ابعاد مدل افزوده می‌شود تا پس از انقباض به‌اندازه موردنظر برسد.

به‌طور کلی درصد اضافه مجاز انقباض در ریخته‌گری به‌عوامل مختلف بستگی دارد که عبارتند از:

- جنس و نوع آلیاژ.
- ابعاد و اندازه مدل.
- نوع و جنس قالب.

چنانچه به جدول‌های فیزیکی مختلف رجوع شود، به‌ندرت دو فلز را می‌توان یافت که ضریب انبساط خطی و نقطه ذوبشان برابر باشد. از طرف دیگر، عناصری که در یک آلیاژ وجود دارند می‌توانند نقطه ذوب و ضریب انبساط حرارتی را تغییر دهند که این عوامل در تغییر مقدار اضافه مجاز انقباض فلز اصلی، کاملاً شناخته شده‌اند.

ابعاد مدل نیز در مقدار اضافه مجاز انقباض، بی‌تأثیر نیستند. قطعات طویل قادرند مقداری از انقباض را در بین دانه‌های خود مستهلك کنند و لذا مقدار اضافه مجاز انقباض برای قطعات بزرگ معمولًاً کمتر از قطعات کوچک است.

جنس قالب، نوع انجاماد و سرعت انجاماد نیز در مقدار انقباض عملی، مؤثر هستند. مثلاً ضریب انبساط یا انقباض خطی قطعات آلومینیمی ریختگی، در قالب‌های فلزی (ریشه)، با قطعات ریختگی نظیر آن‌ها در قالب‌های ماسه‌ای (با درجه حرارت ریختگی برابر و حجم قالب یکسان) تفاوت دارد.

باید توجه داشت که در نقطه انجاماد (نقطه ذوب)، تغییرات مقدار حرارت، باعث تغییر نوع اتصال اتم‌ها می‌شود و جامد را به مذاب و یا مذاب را به جامد مبدل می‌سازد. در چنین حالتی، پدیده انبساط یا انقباض حجمی، با درجه حرارت رابطه ساده‌ای نداشته و بیشتر به تبدیلات ساختمانی فلز مربوط می‌شود. بیشتر عناصر و ترکیبات، در مراحل مختلف سرد شدن، انقباض پیدا می‌کنند که برای

تعیین تغییرات حجمی یک فلز یا آلیاژ باید مجموع انقباض‌های سه منطقه مایع، فاصله انجاماد (خمیری) و حالت جامد در نظر گرفته شود.

توضیح: انساطی که برای چدن خاکستری مطرح است (هنگام سرد شدن)، انساط در مرحله مایع یا در مرحله جامد نیست، بلکه در این حالت چدن خاکستری نیز مانند بقیه اجسام در اثر حرارت منبسط و یا در اثر برودت منقبض می‌شود. انساط چدن خاکستری، در حین انجاماد حاصل می‌شود و این موضوع نیز به آزاد شدن کرین و رسوب گرافیت بستگی دارد که در دروس فنی بحث می‌شود. رابطه‌ای که به کمک آن بتوان درصد اضافه مجاز انقباض خطی (تئوری) یک جسم جامد را بر حسب ضریب انساط خطی متوسط، در فاصله حرارتی نقطه ذوب، تا درجه حرارت محیط بدست آورد چنین است:

$$\%S = \bar{\alpha}(\theta_m - \theta_i) \times 100$$

که در آن $S\%$ اضافه مجاز انقباض تئوری، $\bar{\alpha}$ ضریب انساط خطی متوسط فلز جامد در فاصله دمایی نقطه ذوب) تا θ_i (درجه حرارت محیط برابر 25°C) است. θ_m با معلوم بودن ابعاد قطعه ریختگی (مطابق نقشه قطعه طراحی شده) و همچنین درصد اضافه مجاز انقباض خطی ($S\%$) به سهولت می‌توان ابعاد مدل (یا قالب) را محاسبه و تعیین کرد. رابطه مربوطه چنین است:

$$a_m = a_c \left(1 + \frac{\%S}{100}\right)$$

که در آن: a_m و a_c به ترتیب برابر اندازه قطعه ریختگی و اندازه مدل (یا قالب) بر حسب cm است. در جدول ۲-۲ درصد اضافه مجاز انقباض خطی (تئوری) برای بعضی از فلزات و آلیاژهای مورد استفاده در صنعت ریخته‌گری نشان داده شده است:

لازم به توضیح است که در مدل‌سازی برای سهولت عمل و اجتناب از محاسبات مختلف از خط‌کش‌های انقباض استفاده می‌شود. این خط‌کش‌ها طوری درجه‌بندی شده‌اند که طول هر واحد آن، برابر با طول واقعی، به اضافه انقباض مجاز فلز ریختگی است. بدیهی است که برای آلیاژهای مختلف، از خط‌کش‌های متفاوتی استفاده می‌شود و خط‌کشی را که برای چدن خاکستری ساخته شده است نمی‌توان برای فولاد یا آلیاژ دیگری به کار برد.

جدول ۲-۲ - درصد اضافه مجاز انقباض خطی آلیاژها (تئوری)

آلیاژ	درصد انقباض	آلیاژ	درصد انقباض
چدن های خاکستری	۰-۱/۳	آلیاژهای آلومینیم و سیلیسیم	۱/۶-۱/۳
چدن های سفید (مالی بل)	۲	آلیاژهای آلومینیم و منزیم	۱/۲
فولادهای ساده کربنی	۱/۵-۲	آلومینیم برنزها	۲-۲/۵
فولاد کرم دار	۲	برنجها و برترتها	۱/۳-۱/۶
فولادهای منگنز دار	۲/۵	آلیاژهای سرب و آنتیموان	۱/۵-۲/۵
روی و آلیاژهای روی	۲/۶	آلیاژهای قلع	۱/۵-۲

مثال: ضریب انبساط خطی یک نوع آلیاژ برنج، به طور متوسط، از درجه حرارت محیط $\theta_i = 25^\circ\text{C}$ تا نقطه ذوب $(\theta_m = 90^\circ\text{C})$ برابر است با : $\frac{1}{20 \times 10^{-6}} \text{ مطلوب است}$ محاسبه و تعیین :

الف - درصد اضافه مجاز انقباض، در طراحی مدل برای قطعه ای از این آلیاژ.

ب - اندازه طول مدل، در صورتی که طول قطعه ریختگی 60 cm باشد.

حل: الف - درصد اضافه مجاز انقباض از رابطه : $S = \bar{\alpha}(\theta_m - \theta_i) \times 100\%$ تعیین می شود :

$$\%S = 20 \times 10^{-6} (90 - 25) = 1176$$

ب - طول قطعه ریختگی $a_c = 60\text{ cm}$ است؛ بنابراین اندازه طول مدل مربوط به آن چنین است :

$$a_m = a_c (1 + \frac{\%S}{100})$$

$$a_m = 60 \left(1 + \frac{1176}{100}\right) = 60 \times 1.176 \approx 61.056\text{ cm} \approx 610.5\text{ mm}$$

بعنی طول مدل به اندازه : $a_m = 610.5 - 600 = 10.5\text{ cm}$ میلی متر از طول قطعه ریختگی بزرگتر است.

از آنجایی که انقباض تئوری با انقباض عملی با توجه به مسائلی نظیر: چگونگی سرد شدن (نوع انجام)، سرعت انجام و درجه حرارت شروع انجام)، ابعاد قالب، تش تسلیم قالب و پیچیدگی یا ساده بودن قالب اختلافاتی دارند، لذا در عمل برای تعیین درصد انقباض، لازم است که درصد انقباض تئوری در یک ضریب (K) که به عوامل مذکور بستگی دارد، ضرب شود. به عبارت ریاضی:

$$\%S_{pr} = K \times \%S$$

درصد انقباض عملی

مقدار K ضریبی است تجربی که برای قالب‌های ماسه‌ای، کوچکتر از یک است. به همین علت، در مثال اخیر چنانچه آلیاژ برنج مذکور در ماسه ($K = 0.85$) ریخته‌گری شود، در این صورت ضریب انقباض عملی آن چنین خواهد بود:

$$\% S_{pr} = K/S = 0.85 \times 1/0.76 = 11.5$$

مقدار اضافه مجاز انقباض برای قالب‌های فلزی (با توجه به دامنه سرد شدن و حرارت قبلی قالب)، معمولاً کمتر از مدل‌هایی در نظر گرفته می‌شود که در ماسه، قالب‌گیری می‌شوند و اصولاً در ساخت قالب‌های فلزی، از آلیاژ‌هایی که در مقابل حرارت حساس هستند، استفاده نمی‌کنند (زیرا تغییرات دامنه انبساط و انقباض قالب باعث فرسودگی و تغییر شکل آن خواهد شد). مقدار اضافه مجاز انقباض آلیاژها در قالب‌های فلزی چنین است:

درصد ۰/۵-۰ آلیاژ‌های روی

درصد ۰/۶-۰ آلیاژ‌های الومینیم و منیزیم

درصد ۰/۸-۱ آلیاژ‌های مس

جدول ۲-۳ برای تعیین ضریب انقباض چند آلیاژ صنعتی (با جرم‌های مختلف قطعه‌ریختگی در قالب‌های غیرفلزی) تنظیم شده است که می‌توان از آن در طراحی مدل، قالب و جعبه ماهیچه استفاده کرد. براساس همین جدول نیز خط‌کش‌های انقباض، درجه‌بندی شده‌اند.

به‌طور کلی هر چه ابعاد قطعه بزرگ‌تر و قطعه ریختگی سنگین‌تر باشد، ضریب انقباض آن کوچکتر است.

۲-۳-۳ تغییرات چگالی نسبت به انبساط و انقباض اجسام: چون افزایش دما باعث انبساط حجمی اجسام می‌شود، لذا چگالی هر جسم که متناسب با برعکس حجم آن است، با بالا رفتن درجه حرارت کاهش می‌یابد. براساس این مطلب می‌توان رابطه‌ای به دست آورد که در محاسبات فنی، مفید است:

$$V_2 = V_1(1 + \alpha) \quad V_2 = \frac{m}{\rho_2} \quad V_1 = \frac{m}{\rho_1}$$

ρ_1 عبارت است از چگالی جسم قبل از گرم شدن و ρ_2 چگالی جسم پس از انبساط آن است.
 $(\rho_1 > \rho_2)$

مطابق این روابط خواهیم داشت:

$$\frac{m}{\rho_2} = \frac{m}{\rho_1}(1 + \alpha) \Rightarrow \rho_2 = \frac{\rho_1}{1 + \alpha}$$

جدول ۳-۲- درصد اضافه مجاز انقباض خطی آلیازها (عملی)

آلیاژ	اندازه قطعه ریختگی	جرم قطعه ریختگی kg	انقباض خطی %
چدن	کوچک	تا ۱۰۰	٪/۷۵-۱
	متوسط	۱۰۰ تا ۱۰۰۰	٪/۵-۱
	بزرگ و خیلی بزرگ	بیشتر از ۱۰۰۰	٪/۵-٪/۷۵
فولاد ساده کربنی	کوچک	تا ۱۰۰	۱/۵-۲/۲
	متوسط	۱۰۰ تا ۱۰۰۰	۱/۵-۲
	بزرگ و خیلی بزرگ	بیشتر از ۱۰۰۰	۱/۴-۱/۸
آلیاژهای مس	کوچک	تا ۱۰۰	۱/۵-۱/۸
	متوسط	۱۰۰ تا ۱۰۰۰	۱-۱/۵
	بزرگ	۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰	٪/۷۵-۱
آلیاژهای آلومینیم و منیزیم	کوچک	تا ۱۰۰	۱-۱/۲
	متوسط	۱۰۰ تا ۱۰۰۰	٪/۷۵-۱
	بزرگ	۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰	٪/۵-۱

از طرفی چون ضریب α کوچک است، از این‌رو، کسر $\frac{1}{1+\alpha}$ برابر خواهد بود با:
 ۱- با یک عمل تقسیم و با حذف جملات سوم به بعد در خارج قسمت، به سهولت می‌توان به این نتیجه رسید). بنابراین می‌توان نوشت:

$$\rho_2 = \rho_1(1 - \frac{\Delta T}{T})$$

براساس روابط مذکور می‌توان رابطه دیگری به دست آورد که به کمک آن درصد کاهش حجم جسم نسبت به چگالی آن در درجات حرارت θ_1 و θ_2 تعیین می‌شود:

$$\frac{\Delta V}{V_1} \times 100 = (1 - \frac{\rho_2}{\rho_1}) \times 100$$

حل چند مسئله نمونه

مسئله ۱: طول دو میله فلزی، یکی از آهن و دیگری از روی در $25^\circ C$ برابر است. در $10^\circ C$ اختلاف طول آن‌ها ۱ میلی‌متر می‌شود. طول اولیه این دو میله در $25^\circ C$ چه اندازه است؟

در صورتی که ضریب انبساط طولی متوسط آهن و روی در این فاصله دمایی به ترتیب برابر 12×10^{-6} و 3×10^{-6} معکوس درجه سانتی گراد باشد.

حل: در ابتدا، رابطه: $I_1 = I_1(1 + \frac{\Delta T}{\Delta L})$ را یک بار برای میله آهنی و بار دیگر برای میله

رویی می نویسیم:

$$\left. \begin{array}{l} \Delta L = 100 - 25 = 75^\circ C \\ I_{Fe} = I_1(1 + 12 \times 10^{-6} \times 75) = 1/00091 \\ I_{Zn} = I_1(1 + 30 \times 10^{-6} \times 75) = 1/00225I_1 \end{array} \right\} I_{Zn} > I_{Fe}$$

و چون تفاضل طول این دو میله ($100^\circ C$) یک میلی متر است، لذا خواهیم داشت:

$$I_{Zn} - I_{Fe} = 1/00225I_1 - 1/00091I_1$$

واز آنجا:

$$I_1 = \frac{1}{0/00135I_1} = 1 \Rightarrow I_1 = \frac{1}{0/00135} \approx 741 \text{ میلی متر}$$

مسئله ۲: برای داخل کردن یک میله فولادی به درون یک بوش مطابق شکل ۲-۴ لازم است که آن را سرد کنیم. اگر ضریب انبساط خطی این فولاد به طور متوسط $\frac{1}{C} \times 10^{-6}$ و درجه حرارت محیط $25^\circ C$ باشد، دمای میله چند درجه سانتی گراد خواهد بود؟

حل: شرط آن که میله بتواند به داخل بوش برود (جا زده شود)، آن است که قطر آن براثر سرما از $25^\circ C$ میلی متر به $25^\circ C$ میلی متر کاهش یابد؛ به عبارت دیگر، باید اندازه قطر نهایی میله (D_2) از قطر اولیه (D_1) کمتر باشد و در این صورت، بدینهی است که درجه حرارت نهایی کمتر از درجه حرارت ابتدایی میله خواهد بود:

$$D_2 = D_1(1 + \frac{\Delta L}{\Delta T})$$

$$25 = 25 / 0.2(1 + 12 \times 10^{-6} \Delta T)$$


$$\frac{25}{25 / 0.2} = 1 + 12 \times 10^{-6} \Delta T \Rightarrow 12 \times 10^{-6} \Delta T = \frac{25}{25 / 0.2} - 1 = 8 \times 10^{-4}$$

واز آنجا:

$$\Delta T = \frac{-8 \times 10^{-4}}{12 \times 10^{-6}} = 66.6^\circ C$$

و چون درجه حرارت محیط $25^\circ C$ است، در نتیجه درجه حرارت میله چنین خواهد بود:


$$25 - 66.6 = -41.6^\circ C$$



شکل ۲-۴ - نحوه جازدن میله درون یک بوش برای برودت و سرما

مسئله ۳: یک قطعه ریختگی از آلیاژ آلو مینیم - سیلیسیم (سیلومین) مطابق نقشه شکل ۲-۵ مورد نیاز است. در صورتی که ضریب انبساط خطی این آلیاژ، به طور متوسط $\alpha = 23 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}$ و نقطه ذوب آن 64°C باشد، مطلوب است :

- الف - درصد اضافه مجاز انقباض خطی آلیاژ از نقطه ذوب آن تا درجه حرارت محیط (25°C) .
- ب - تعیین ابعاد مدل این قطعه (فقط برای دو اندازه داده شده است D_1 و d_1 بر حسب میلی متر).



شکل ۲-۵ - تعیین ابعاد مدل یک قطعه ریختگی

ج - محاسبه و تعیین چگالی قطعه در نقطه ذوب، در صورتی که چگالی آن در 25°C برابر 2.65 g/cm^3 باشد. همچنین درصد کاهش حجم قطعه نسبت به حجم مدل (یا قالب) را بدست آورید.

حل: الف - با توجه به نقطه ذوب آلیاژ و درجه حرارت محیط، درصد اضافه مجاز انقباض

خطی چنین است :

$$\% S = \bar{\alpha}(\theta_m - \theta_i) \times 100$$

$$\% S = 23 \times 10^{-6} (640 - 25) \times 100 \approx 1/4$$

لازم به توضیح است که در صد انقباض به دست آمده تئوری بوده است و در عمل مقدار آن بر حسب شرایط مختلف (وزن قطعه، جنس قالب، ترکیب آلیاژ، چگونگی انجماد و...) بین $1/2$ تا 1 تغییر می‌کند.

ب- برای تعیین ابعاد مدل، در ابتدا لازم است که ضریب یا فاکتور $(\frac{S}{100})$ تعیین شود، که با ضرب کردن این ضریب در اندازه‌های قطعه، ابعاد و اندازه‌های مدل به دست می‌آید؛ بنابراین در مورد قطرهای D_1 و D_2 در این مسأله می‌توان چنین عمل کرد:

$$\text{ضریب تبدیل اندازه‌های قطعه به مدل} = 1 + \frac{\% S}{100} = 1 + \frac{1/4}{100} = 1/14$$

$$D_1 = 600 \times 1/14 = 60.8 / 4 \text{ mm}$$

$$d_1 = 350 \times 1/14 = 35.5 \text{ mm}$$

ج- چگالی قطعه در نقطه ذوب، چنین است:

$$\text{ضریب انقباض حجمی متوسط قطعه} = \frac{1}{C} = \frac{3 \times 23 \times 10^{-6}}{69 \times 10^{-6}} = 3 \times 23 / 69 = 3/23 \text{ C}$$

$$\rho_2 = 1 - \frac{3}{23} \quad \text{و} \quad \rho_1 = 640 - 25 = 615 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$\rho_2 = 2/65(1 - 69 \times 10^{-6} \times 615) = 2/54 \text{ g/cm}^3$$

که به کمک آن می‌توان در صد کاهش حجم قطعه، نسبت به حجم مدل را محاسبه کرد:

$$\frac{\Delta V}{V_1} \times 100 = (1 - \frac{\rho_2}{\rho_1}) \times 100$$

$$\frac{\Delta V}{V_1} \times 100 = (1 - \frac{2/54}{2/65}) \times 100 = \% 4/15$$


تمرین

۱- طول یک مفتول مسی در دمای 25°C برابر 1 متر است. طول آن، در دمای 118°C چه مقدار خواهد بود؟ ضریب انساط خطی مس به طور متوسط $\frac{1}{C} = 17 \times 10^{-6}$ است.

۲- قطر یک میله فولادی، در صفر درجه سانتی گراد 25 میلی‌متر است. اختلاف قطر آن را در دمای -30°C و $+40^\circ\text{C}$ به دست آورید، در صورتی که ضریب انساط خطی متوسط این فولاد در فاصله دمایی مذکور $\frac{1}{C} = 12/5 \times 10^{-6}$ باشد.

۳- طول یک میله فلزی در صفر درجه سانتی گراد (مخلوط آب و یخ) برابر 1000 میلی‌متر و در 10°C درجه سانتی گراد (آب جوش) برابر $1/5$ میلی‌متر است. ضریب انساط خطی متوسط این فلز را به دست آورید.

۴ - یک قطعه از برتر، با ابعاد شکل ۶-۲ (فلانش) مورد نیاز است. در صورتی که ضریب انبساط خطی این برتر، به طور متوسط $\frac{1}{100} \times 10^{-6}$ و نقطه ذوب آن $100^\circ C$ باشد، مطلوب است:



شکل ۶-۲- تعیین قطر داخلی و خارجی مدل یک قطعه ریختگی (فلانش)

الف - درصد انقباض خطی این برتر، از نقطه ذوب تا درجه حرارت محیط ($25^\circ C$).

ب - تعیین قطر داخلی و خارجی مدل این قطعه.

راهنمایی: قبل از حل تمرین، لازم است به یک نکته ضروری توجه کرد: انقباض قطعات رینگی مطابق شکل ۶-۲ به صورت محیطی انجام می‌گیرد و از این رو، در ضمن انجمام قطر خارجی و قطر داخلی کوچک می‌شود و در اصطلاح «خفگی» را بر ماهیچه اعمال می‌کند. این موضوع، در انتخاب مواد ماهیچه و قابلیت از هم پاشیدگی آن بسیار حائز اهمیت است. در مورد ماهیچه‌های فلزی نیز با خارج کردن سریع ماهیچه، بلا فاصله بعد از انجمام، تسهیلات لازم را به منظور انقباض آزاد جسم فراهم می‌کنند.

۵ - ضریب انبساط خطی متوسط آلیاژ برنج ($70\%/\text{مس}$ ، $30\%/\text{روی}$) از $25^\circ C$ (درجه حرارت محیط) تا $90.5^\circ C$ (نقطه ذوب برنج) $\frac{1}{100} \times 10^{-6}$ است. مطلوب است محاسبه و تعیین درصد اضافه مجاز انقباض در طراحی مدل برای این آلیاژ (از انقباض برنج در فاصله حرارتی فوق ذوب تا نقطه ذوب صرفنظر می‌شود).

۶ - ضریب انبساط خطی آلیاژ آلومینیم ($13\%/\text{سیلیسیم}$ ، $2\%/\text{نیکل}$ و $1/2\%/\text{منیزین}$) که در ساخت پیستون‌های اتومبیل به کار می‌رود برابر $\frac{1}{19} \times 10^{-6}$ است. (فرض

می‌شود این ضریب نسبت به درجه حرارت تغییر نکند و همواره ثابت باشد) مطلوب است.

الف - درصد انقباض این آلیاژ بین 25° تا 15° درجه سانتی گراد (درجات کار پیستون).

ب - در صورتی که حداقل قطر خارجی مجاز این پیستون (در 15° درجه سانتی گراد) 112 میلی‌متر باشد، چه مقدار باید این قطر را کوچک‌تر در نظر گرفت تا در هنگام کار، اشکالی ایجاد نکند؟

فصل سوم

سوخت‌ها

هدف‌های رفتاری : پس از پایان این فصل، از فراگیر انتظار می‌رود که بتواند :

- ۱- منابع مختلف انرژی را بیان کند.
- ۲- عمل احتراق را توضیح دهد و احتراق کامل را تعریف کند.
- ۳- شرایط احتراق کامل سوخت‌های فسیلی را بیان کند.
- ۴- واکنش‌های مربوط به احتراق کامل و احتراق ناقص را بنویسد.
- ۵- ترکیب سوخت‌ها و درصد اجزای آن‌ها را بنویسد.
- ۶- حجم هوای لازم برای احتراق سوخت و قدرت حرارتی سوخت‌ها را با درنظر گرفتن ترکیب آن‌ها حساب کند.
- ۷- محاسبات مربوط به سوخت‌ها را انجام دهد.

۳- سوخت‌ها

۱-۳- منابع انرژی

تأمین گرما و ایجاد دمای لازم برای ذوب فلزات و آلیاژها همواره به مقداری انرژی نیاز دارد. منابع انرژی متعددی وجود دارد که با تبدیل آن‌ها به گرمایی می‌توان این منظور را عملی کرد. در شرایط فعلی، مهمترین این منابع عبارتند از : انرژی الکتریکی و انرژی شیمیایی سوخت‌ها که در این فصل محاسبات مربوط به انواع سوخت‌ها و کیفیت تبدیل انرژی شیمیایی آن‌ها به انرژی گرمایی، مطالعه و بررسی می‌شود.

چون گرما، یکی از شکل‌های مختلف انرژی است، لذا می‌توان آن را از تغییر شکل دادن سایر

انواع انرژی نیز به دست آورد. مثلاً توسط سیستم‌های نوری می‌توان تشعشعات خورشید را متمرکز و گرما و دمای زیادی تولید کرد. در حقیقت، خورشید یکی از بزرگترین منابع انرژی جهان (در منظمه شمسی) است که می‌تواند در هر ثانیه 3×10^{23} کیلوکالری انرژی به صورت تابشی در فضا پخش کند. از این مقدار انرژی، فقط یک ده‌هزار میلیونی آن را سطح کره زمین دریافت می‌کند و با اینکه این انرژی، در برابر تمامی انرژی تشعشعی خورشید، بسیار کوچک است، معادل شش تا ده برابر کل انرژی حاصل از سوخت‌های فسیلی^۱ موجود در جهان (نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ و مشتقات آن‌ها) در هر سال است. نوع دیگری از انرژی که از اوایل قرن بیست میلادی تاکنون توسعه زیادی یافته است انرژی اتمی و هسته‌ای است (در یک پیل اتمی، چنانچه هسته‌های اتم یک عنصر نایابدار و سنگین، مانند اورانیم، متلاشی شوند، مقدار زیادی انرژی به صورت نور و گرما آزاد می‌شود).

امروزه به منابع انرژی خورشیدی و هسته‌ای توجه کافی معطوف شده است و سعی شده است تا از سوخت‌های آلی، و به خصوص نفت، در صنایع پتروشیمی، دارویی و غذایی (تهیه پروتئین از نفت) استفاده به عمل آید. با این حال تأکید این نکته ضروری است که سوخت‌های فسیلی و سایر سوخت‌های آلی، هنوز مهمترین و پرمصرف‌ترین ماده برای تأمین انرژی مورد نیاز صنایع را تشکیل می‌دهند. سوخت‌های فسیلی منشأ گیاهی و حیوانی داشته‌اند و احتمالاً از تجزیه شیمیایی اندام‌های حیوانات و گیاهانی که در دوران‌های گذشته زمین، در دریاها تنهشین شده بودند تشکیل شده‌اند. قسمت اعظم سوخت‌ها را عناصر کربن و نیتروژن تشکیل می‌دهند و معمولاً عناصر اکسیژن، نیتروژن و گوگرد نیز در آن‌ها وجود دارند.

انتخاب هر یک از انواع سوخت‌ها و بررسی قوانین کمی و شرایط کیفی احتراق^۲ آن‌ها (ترکیب با اکسیژن و هوا) در صنعت ذوب فلزات و ریخته‌گری از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا با توجه به شرایط اقتصادی و اصول طراحی و تولید قطعات، می‌توان از اتلاف حرارتی آن‌ها در حد امکان جلوگیری کرد.

۳—۲— شرایط احتراق کامل سوخت

احتراق عبارت است از اکسیداسیون سریع عناصر موجود در سوخت که معمولاً با شعله همراه است و گرمای قابل استفاده‌ای تولید می‌کند. به عبارت دیگر احتراق فعل و انفعالی است شیمیایی توأم

با نور و گرما که به آسانی بین اکسیژن و عناصر سوخت انجام می‌گیرد. چنانچه این نور و حرارت همراه با فشار و تراکم گازهای حاصله باشد، به آن انفجار^۱ می‌گویند.

اغلب سوخت‌ها از کربن و نیتروژن تشکیل شده‌اند؛ لذا محصولات احتراق، عبارت خواهند بود از گاز انیدرید کربنیک (دی‌اکسید کربن) و بخار آب.

احتراق کامل یک سوخت، هنگامی انجام می‌گیرد که تمام عناصر قابل احتراق آن، کاملاً بسوزند و به آخرین حد اکسیداسیون خود برسند. چنانچه احتراق کامل باشد، گرمای تولید شده، حداکثر است. به همین علت، همواره باید سعی کرد تا شرایط لازم برای این عمل فراهم شود. این شرایط عبارتند از :

۱-۲-۳- تماس کامل سوخت با اکسیژن : هرچه سطح تماس سوخت با اکسیژن (یا هوا) بیشتر باشد، احتراق سریعتر و بهتر انجام می‌گیرد، زیرا در هر لحظه، مقدار اکسیژن پیشتری با سوخت در ارتباط است (برخورد و تماس ملکول‌های سوخت و اکسیژن زیادتر است). سوخت‌های گازی، چون به مراتب بهتر از سوخت‌های مایع با اکسیژن و هوا مخلوط می‌شوند، با سهولت بیشتری می‌سوزند و همین مشخصه برای سوخت‌های مایع نسبت به جامد نیز وجود دارد. سوخت‌های جامد را در اندازه‌های مناسب خُرد می‌کنند تا احتراق به نحو مطلوب انجام گیرد و در این حال، اگر سوخت جامد را نیز کاملاً پودر و با هوا مخلوط کنند، احتراق آن، به شرایط مخلوط سوخت گازی و هوا تزدیک می‌شود. در کوره‌های با سوخت مایع نیز به کمک مشعل^۲ (سوخت پاش) و فشار هوای دم، سطح تماس سوخت و هوا را افزایش می‌دهند.

اندازه ذرات، به وسیله روش‌های مختلفی سنجیده می‌شود که یکی از آن‌ها تعیین سطح نسبی یا «مدول سطحی» است که نسبت سطح به حجم متوسط ذرات را مشخص می‌کند. هر قدر مدول سطحی بزرگ‌تر باشد، واکنش‌پذیری بیشتر است.

$$\frac{\text{سطح متوسط}}{\text{حجم متوسط}} = \frac{\text{مدول سطحی}}{M_a} \Rightarrow M_a = \frac{A}{V}$$

مثال: قطر متوسط ذرات یک سوخت که به شکل کروی و تقریباً هم حجم فرض شده‌اند برابر ۱۲ میکرون است. مدول سطحی ذرات این سوخت را تعیین کنید. چنانچه قطر این ذرات ۵ برابر کوچک شود، مدول سطحی آن‌ها چند برابر افزایش می‌یابد؟

حل: شعاع متوسط هر ذره برابر است با: میکرون $r = \frac{12^\circ}{6^\circ} = 2$ بنابراین با توجه به سطح و حجم کره می‌توان نوشت:

$$M_a = \frac{A}{V} \Rightarrow M_a = \frac{\frac{4\pi r^2}{4}}{\frac{4}{3}\pi r^3} = \frac{3}{r}$$

$$M_a = \frac{3}{6^\circ} = \frac{1}{0.5}$$

مدول سطحی ذرات سوخت

میکرون

اگر قطر هر ذره ۵ برابر کوچک شود، شعاع آن نیز به همین نسبت کوچک خواهد شد بنابراین


با توجه به اینکه: $M_a = \frac{3}{r}$ است، مدول سطحی، افزایش می‌یابد و احتراق سوخت بهتر می‌شود:

$$M_a = \frac{3}{6^\circ} = \frac{15}{6^\circ} = \frac{1}{0.25}$$


یعنی مدول سطحی به اندازه $5 = \frac{1}{0.25}$ برابر بزرگ می‌شود.

لازم به توضیح است که اندازه قطعات و شکل آن‌ها، چه در مورد سوخت‌ها و چه در مورد قطعات بار (شارژ مصرفی) در ذوب فلزات، در سرعت واکنش‌های شیمیایی تأثیر دارند و در حالی که کوچکی اندازه در مورد سوخت‌ها مطلوب است، در مورد قطعات بار، نباید از حد معینی کمتر باشد، زیرا در این صورت، سطح نسبی آن‌ها افزایش می‌یابد و در نتیجه، سرعت واکنش‌ها، حجم سرباره و تلفات فلزی افزایش می‌یابد. به همین دلیل در ریخته‌گری در صورت لزوم، انواع براده و سوفاره را فشرده می‌کنند و به صورت بریکت^۱ (خشتنه) در کوره بار می‌کنند.


۲-۳- کافی بودن اکسیژن: برای سوختن کامل، همواره لازم است که مقدار اکسیژن به اندازه کافی در محیط احتراق وجود داشته باشد. مثلاً در احتراق کربن، در صورتی که مقدار اکسیژن کافی نباشد ابتدا مقداری از کربن با تمامی اکسیژن ترکیب می‌شود و گاز CO_2 تولید می‌کند:



این فعل و افعال تولید گرما می‌کند (واکشن گرمزا) در نتیجه، درجه حرارت کربن و محیط احتراق بالا می‌رود و دی‌اکسید کربن حاصل، با کربن باقی‌مانده، ترکیب می‌شود که نتیجه آن، گاز منواکسید کربن است:




از جمع دو فعل و انفعال مذکور واکنش احتراق ناقص کربن به دست می‌آید :



این نوع احتراق کربن علاوه بر آنکه گاز سمی و خطرناک CO تولید می‌کند، مقدار حرارت کمتری نیز ایجاد می‌کند.

مثال: برای احتراق ۲۴ کیلوگرم کربن ۳۳/۶ متر مکعب اکسیژن وجود دارد، با توجه به واکنش‌های داده شده، درصد گاز CO به CO₂ حاصل و همچنین کاهش گرمای حاصله را نسبت به هنگامی که احتراق، کامل انجام گرفته باشد تعیین کنید.



حل: ابتدا با تشکیل چند تناسب، درصد گاز CO به CO₂ را محاسبه می‌کنیم :



$$\frac{12\text{kg}}{22/4\text{m}^3} = \frac{22/4\text{m}^3}{22/4\text{m}^3}$$

$$\frac{x}{22/4} = \frac{33/6}{y}$$

$$x = \frac{33/6 \times 12}{22/4} = 18\text{kg} \quad \text{کربن سوخته در مرحله اول}$$

$$y = \frac{22/4 \times 33/6}{22/4} = 33/6\text{m}^3 \quad \text{دی اکسید کربن حاصل}$$

$$24 - 18 = 6\text{kg} \quad \text{کربن باقی‌مانده}$$



$$\frac{22/4\text{m}^3}{x} = \frac{12\text{kg}}{6} = \frac{2 \times 22/4\text{m}^3}{y}$$

$$x = \frac{22/4 \times 6}{12} = 11/2\text{m}^3 \quad \text{گاز دی اکسید کربن مصرف شده}$$

$$y = \frac{6 \times 2 \times 22/4}{12} = 22/4\text{m}^3 \quad \text{گاز منواکسید کربن}$$

$$33/6 - 11/2 = 22/4\text{m}^3 \quad \text{گاز دی اکسید کربن باقی‌مانده}$$

$$\frac{\text{CO}}{\text{CO}_2} \times 100 = \frac{22/4}{22/4} \times 100 = 100\%$$

اگر کربن احتراق کامل داشت، به ازای هر کیلوگرم کربن $8090\text{ کیلوکالری حرارت حاصل می‌شد.}$

$$\text{حرارت حاصل از احتراق کامل } 24 \times 8090 = 19416 \text{ kcal}$$

$$\text{حرارت حاصل از احتراق کامل قسمتی از کربن } 18 \times 8090 = 14562 \text{ kcal}$$

$$\text{حرارت مصرف شده در مرحله دوم } 6 \times 3250 = 19500 \text{ kcal}$$

$$\text{حرارت حاصل } 145620 - 19500 = 126120 \text{ kcal}$$

$$\text{نسبت گرمای حاصله، در مقابل احتراق کامل } \frac{126120}{19416} \times 100 = 64/96 \approx 65\%$$

۳-۲-۳- درجه حرارت احتراق: هر سوخت برای احتراق، به یک درجه حرارت حداقل نیاز دارد که آن را درجه حرارت احتراق یا درجه حرارت اشتعال می‌نامند. مثلاً در شرایط معمولی محیط، نفت سفید در درجه حرارت 15° درجه سانتی گراد مشتعل می‌شود. سوخت‌هایی با درجه حرارت اشتعال پایین، از نظر اینمی نمی‌توانند در ریخته‌گری مورد مصرف واقع شوند (به عنوان مثال برای رنگ کردن قالب، به جای بنزین می‌توان از الكل به همراه گرافیت استفاده کرد). بعضی مواد حتی در درجه حرارت محیط نیز به سرعت مشتعل می‌شوند که از آن جمله می‌توان به فسفر قرمز (یا اشاره کرد و به همین منظور، آن را دور از هوا و تحت لایه‌های آب یا روغن نگهداری می‌کنند (یا نگاهداری Na و Li در روغن). افزایش فشار محیط و یا فشار در انبار و تانکر باعث تنزل درجه حرارت اشتعال می‌شود و به همین دلیل در اثر فشار و تراکم مخلوط سوخت و هوا احتراق سریع‌تر انجام می‌گیرد (موتورهای دیزلی).

در خاتمه مطالب این قسمت، باید اضافه کرد که به طور کلی، اجسام و عناصری که در یک واکنش اکسیدی حرارت ایجاد می‌کنند (گرمایزا) می‌توانند نوعی سوخت محسوب شوند. ولی آنچه که در صنایع حرارتی به عنوان سوخت به کار می‌رود باید دارای شرایطی باشند که عبارتند از: شرایط اینمی احتراق، شرایط اقتصادی (وفور و قابل دسترس بودن آن)، امکان انتقال و امکان انبارسازی. به طور مثال، بنزین یکی از انواع سوخت‌های مرغوب و با قدرت حرارتی مناسب محسوب می‌شود. ولی استفاده از آن، فقط در یک محیط مسدود نظیر سیلندر موتورهای احتراق داخلی مجاز است. شرایط اقتصادی انتخاب سوخت نیز به فراوانی و ارزانی آن بستگی دارد. علاوه بر آن، امکان استفاده از سوخت، در صورت‌های دیگر نیز می‌تواند عامل شرایط اقتصادی را ضعیف کند. به طور مثال امروزه از چوب در صنایع کاغذسازی و تزیینات استفاده می‌کنند و به عنوان سوخت، چوب فقط

در راه اندازی کوره تازه ساخته شده و یا رطوبت‌گیری آن «کوره کوپل» و یا پیش گرم کردن کوره و احتراق اولیه به مقدار کمی به کار می‌رود.

انتقال سوخت نیز از نکات عمدۀ دیگر است، به طور مثال انتقال سوخت‌های مایع و گازی از طریق لوله، نسبت به سوخت‌های جامد، با سهولت انجام می‌گیرد و علاوه بر آن نیروی انسانی و وسائل کمتری در انتقال آن‌ها مورد نیاز است. سیستم انبارسازی و ایمنی از خطرات ناشی از اشتعال بی‌مورد آن‌ها نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و در این حال، سوخت‌های جامد و سوخت‌های با درجه اشتعال بالاتر، مطلوب‌تر هستند.

علاوه بر نکات مذکور، کنترل احتراق و تأمین درجه حرارت لازم و کنترل محیط احتراق (از نظر محیط‌های اکسیدان، ختنی و یا احیایی) یکی از عوامل مؤثر در انتخاب سوخت است. با توجه به توصیحات داده شده مشخص می‌شود که انواع سوخت‌های گازی طبیعی در ایران، به دلایل، وفور و ارزانی شرایط انتقال و نیاز نداشتن به انبارسازی در داخل کارخانه و کارگاه و شرایط کنترل مطلوب، بر سایر سوخت‌ها ترجیح دارند.

۳—۳— دسته‌بندی سوخت‌ها

به طور کلی تمام سوخت‌های آلی و فسیلی را می‌توان به دو گروه طبیعی و مصنوعی تقسیم‌بندی کرد که هر گروه نیز به سه دسته سوخت‌های جامد، مایع و گاز طبقه‌بندی می‌شود.

از مهمترین سوخت‌های جامد طبیعی، چوب و زغال سنگ و از مهمترین سوخت‌های جامد مصنوعی، کک، زغال چوب و بریکت را می‌توان نام برد. انواع و اقسام نفت‌های استخراجی، سوخت‌های مایع طبیعی را تشکیل می‌دهند که در حقیقت، نوعی تبدیل و تغییر شکل زغال سنگ‌ها هستند که در شرایط خاص وجود عوامل حیوانی، به صورت مایع درآمده‌اند. الكل‌ها و محصولات تقطیر نفت طبیعی مانند بنزین، نفت سفید و گازوئیل از سوخت‌های مایع مصنوعی به شمار می‌آیند. گاز طبیعی چاه‌های نفت و گاز معادن زغال سنگ، در دسته سوخت‌های گازی طبیعی، قرار می‌گیرند. در حالی که سوخت‌های گازی ساختگی، دامنه وسیعی دارند و مشتمل بر گاز کوره‌های بلند ذوب آهن، گاز تقطیر زغال سنگ، محصولات گازی کراکینگ (شکسته شدن ملکول‌های بزرگ و تبدیل آن‌ها به ملکول‌های کوچک) و گاز مولدها (دستگاه‌هایی که در آن‌ها زغال سنگ، به طور ناقص محترق شده و تولید گازهای قابل سوختن می‌کند) هستند. در جدول ۱—۳ دسته‌بندی انواع سوخت، نشان داده شده است.

جدول ۱-۳- دسته‌بندی سوخت‌های آلی

گروه سوخت‌ها	دسته‌های سوخت	نوع سوخت
طبیعی	جامد	چوب
	ماعی	زغال‌سنگ
	گاز	نفت‌های طبیعی
	گاز	گاز طبیعی (گاز چاه‌های نفت)
	ماعی	گاز معادن زغال‌سنگ
	جامد	زغال چوب
مصنوعی	جامد	کک
	ماعی	بریکت
	ماعی	محصولات تقطیر نفت
	ماعی	محصولات کراکینگ نفت
	گاز	الکل‌های صنعتی
	گاز	گاز کوره بلند ذوب آهن
	گاز	کراکینگ گاز طبیعی
	گاز	گاز تقطیر زغال‌سنگ
	گاز	گازهای سنتز مانند : متان، بوتان و ...
	گاز	گاز مولدها : گاز هوا، گاز آب و گاز مخلوط

۴-۳- ترکیب سوخت

همان‌طور که قبل ذکر شد، قسمت اعظم و سازنده اصلی سوخت‌ها را کربن و یئدروژن تشکیل می‌دهد. با این حال از نقطه نظر اشتعال و ایجاد حرارت مورد نیاز، سوخت‌ها را می‌توان ترکیبی از کربن (C)، یئدروژن (H)، اکسیژن (O)، ازت (یا نیتروژن N)، گوگرد فرار^۱ (یا قابل احتراق S_V)، موادغیر قابل احتراق به نام خاکستر (A) و رطوبت (W) دانست. این مواد و عناصر، در داخل سوخت، دارای ترکیبات ساده یا پیچیده‌ای هستند که مطالعه و بررسی آن‌ها مربوط به علم شیمی است و در محاسبات فنی مورد نظر نیستند.

معمولًاً ترکیب سوخت‌های جامد و مایع را بر حسب درصد وزنی و سوخت‌های گازی را

بر حسب درصد حجمی محاسبه می‌کنند. بدینهی است که مجموع درصدهای عناصر و ترکیبات یک سوخت، باید همواره، صد درصد جرم (یا حجم) کل آن باشد. به عبارت دیگر :

$$\boxed{C + H + O + N + S_V + A + W = 100} \quad \text{درصد}$$

این رابطه، در واقع، درصد ترکیب عناصر ساده (به استثنای خاکستر A و رطوبت W که اجسام مرکبی هستند) و مؤثر در ایجاد حرارت و عملیات احتراق سوخت را نشان می‌دهد. گوگرد در داخل سوخت‌ها ممکن است به سه شکل و ترکیب متفاوت وجود داشته باشد که عبارتند از :

الف - سولفات‌ها ($CaSO_4$ ، K_2SO_4 ، Na_2SO_4)

ب - سولفور فلزات (معمولًاً پیریت به فرمول (FeS_2))

ج - ترکیبات آلی

گوگرد به شکل سولفات، قابل احتراق نیست (غیر فرار) و وارد خاکستر می‌شود. ترکیبات آلی گوگرد و همچنین گوگرد به شکل پیریت، می‌توانند محترق شوند و از این نظر، مجموعاً، گوگرد قابل احتراق سوخت را تشکیل می‌دهند. بنابراین در صورتی که گوگرد به شکل سولفور (پیریت) با S_p و به شکل ترکیبات آلی با S_o نمایش داده شود، بدینهی است که گوگرد قابل احتراق چنین خواهد بود :

$$\boxed{S_V = S_p + S_o} \quad \text{درصد}$$

با روش‌های تهیه مواد معدنی، دو نوع گوگرد به شکل سولفات‌ها و سولفورها قابل جدا کردن است و می‌توان با وسایلی آن‌ها را از بین برد و یا دست کم مقدارشان را به حداقل رساند (مثلاً شستشوی نفت یا زغال سنگ توسط اسید سولفوریک) در حالی که گوگرد به شکل ترکیبات آلی در ساختمان و ترکیب شیمیایی سوخت است و به سهولت نمی‌توان آن را جدا کرد (گوگرد، عنصر مضری شناخته شده است و وجود آن در فلزات وآلیاژها خواص مکانیکی و متالورژیکی آن‌ها را پایین می‌آورد). معمولًاً مقدار گوگرد، به شکل ترکیبات آلی، در داخل سوخت‌ها، ناچیز است. و از ۱٪ تجاوز نمی‌کند. از این نظر در محاسبات احتراق می‌توان از آن صرف نظر کرده و ترکیبات آلی سوخت را فقط شامل C ، O ، H ، S_V دانست.

۵-۳- محاسبه حجم هوای لازم برای احتراق

در صورتی که در یک تجزیه کمی، درصد عناصر شرکت کننده و قابل احتراق در سوخت مانند C ، H و S_V در دست باشد، حجم هوای لازم برای احتراق را می‌توان به سهولت

محاسبه کرد. در ابتدا، باید میزان مصرف اکسیژن برای هر یک از عناصر قابل احتراق تعیین شود. سپس با توجه به آنکه ترکیب هوا مشخص است، می‌توان حجم یا وزن هوا لازم را به دست آورد. در جدول ۳-۲ ترکیب هوا در شرایط متعارفی بر حسب درصد حجمی و همچنین درصد وزنی نشان داده شده است.

جدول ۳-۲- ترکیب هوا جو در شرایط متعارفی

مقدار		نام گاز و ترکیب شیمیایی آن	مقدار		نام گاز و ترکیب شیمیایی آن
درصد جرمی	درصد حجمی		درصد حجمی	درصد جرمی	
۰/۰۰۰۱۰۸	۰/۰۰۰۳	Kr کرپیتون	۷۸/۰۹	۷۵/۵	N ₂ نیتروژن
۰/۰۰۰۰۰۸	۰/۰۰۰۴	Xe گزنون	۲۰/۹۵	۲۲/۱۰	O ₂ اکسیژن
۶×۱۰ ^{-۱۸}	-	Rn رادون	۰/۹۳۲۵	۱/۲۸۶	Ar آرگن
۰/۰۳۰	۰/۰۴۶	CO ₂ دی‌اکسید کربن	۰/۰۰۱۸	۰/۰۰۱۲	Ne نئون
۰/۰۰۰۰۵	-	H ₂ هیدروژن	۰/۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۷	He هلیم

توجه: درصد بخار آب موجود در هوا جو بین ۲ تا ۴ درصد جرمی تغییر می‌کند. برای سهولت محاسبات احتراقی مربوط به سوخت‌ها، می‌توان گازهای نادر را که در عملیات احتراق غیرفعال هستند جزء نیتروژن (ازت) محسوب کرد. بنابراین فرض می‌شود که ترکیب هوا، فقط از دو عنصر نیتروژن و اکسیژن تشکیل شده باشد که در این صورت تقریباً درصد حجمی و جرمی آن‌ها چنین است:

	درصد جرمی	درصد حجمی
اکسیژن	۲۱	۲۳
نیتروژن	۷۹	۷۷

حتی با تقریب بیشتر می‌توان گفت که هوا شامل ۲۰٪ حجمی اکسیژن و ۸۰٪ حجمی نیتروژن است. به عبارت دیگر از هر ۵ واحد حجم هوا، یک واحد اکسیژن و ۴ واحد نیتروژن است. مثال: برای احتراق کامل ۲۵ کیلوگرم از یک نوع زغال (خشک) با ترکیب و درصدهای جرمی داده شده، چند متر مکعب هوا (در شرایط متعارفی) لازم است؟ (ترکیب حجمی هوا: ۲۰٪ اکسیژن و بقیه نیتروژن درنظر گرفته می‌شود). همچنین نسبت حجمی و جرمی هوا احتراقی به سوخت مصرفی را تعیین کنید.

کربن ۸۲٪، ئیدروژن ۳٪، اکسیژن ۵٪، نیتروژن ۱٪، خاکستر ۹٪ (درصد مواد فرآر و گوگرد این زغال ناچیز فرض می‌شود). چگالی هوا در شرایط متعارفی برابر است با $1/293 \text{ g/lit}$

حل: عناصر قابل احتراق در این زغال، فقط کربن و ئیدروژن هستند. بنابراین ابتدا باید جرم

اکسیژن لازم و سپس حجم برای احتراق کامل آن‌ها تعیین شود:

$$25 \times \frac{82}{100} = 20 / 5 \text{ kg} \quad \text{حجم کربن در زغال}$$


$$25 \times \frac{3}{100} = 0 / 75 \text{ kg} \quad \text{حجم ئیدروژن در زغال}$$

و چون احتراق به طور کامل انجام می‌گیرد، می‌توان نوشت:



$$20 / 5 \text{ kg} \quad x = \frac{20 / 5 \times 32}{12} = 54 / 67 \text{ kg} \quad \text{حجم اکسیژن لازم برای احتراق کامل کربن}$$

ئیدروژن سوخت نیز محترق می‌شود و تولید بخار آب می‌کند:



$$0 / 75 \text{ kg} \quad x = \frac{0 / 75 \times 32}{4} = 6 \text{ kg} \quad \text{حجم اکسیژن لازم برای احتراق ئیدروژن}$$

درنتیجه، جرم کل اکسیژن لازم، چنین است:

از طرفی در سوخت، مقداری اکسیژن موجود است که باید از این مقدار کسر شود:

$$25 \times \frac{5}{100} = 1 / 25 \text{ kg} \quad \text{اکسیژن موجود در سوخت}$$

$$60 / 67 - 1 / 25 = 59 / 42 \text{ kg} \quad \text{اکسیژن لازم که باید از هوا تأمین شود}$$

برای تعیین حجم این مقدار اکسیژن، باید یادآوری کرد که هر ملکول گرم اکسیژن (۳۲ گرم) در شرایط متعارفی $22/4$ لیتر حجم خواهد داشت و اگر جرم ملکولی برحسب کیلوگرم باشد، حجم مذکور $22/4$ متر مکعب منظور می‌شود:

حجم اکسیژن	حجم اکسیژن
۳۲kg	$22/4m^3$
۵۹/۴۲	$x = \frac{59/42 \times 22/4}{32} = 41/6 m^3$

حجم اکسیژن لازم برای احتراق سوخت

اگرچه چون ترکیب هوای جو مشخص است، می‌توان حجم هوای لازم را به سهولت به دست آورد و همان طور که قبلاً ذکر شد، حجم هوای تقریباً ۵ برابر حجم اکسیژن محتوای آن است
 $(\frac{100}{21} \approx 5)$

$$\text{حجم هوای لازم برای احتراق} = 41/6 \times 5 = 20.8 m^3$$

در عمل، با توجه به شکل، ابعاد و نوع کوره و همچنین مرغوبیت و نوع سوخت و عوامل متعدد دیگر نظری اکسیدان یا خنثی بودن محیط ذوب، معمولاً حجم هوای بیش از مقدار محاسبه شده قبلی است. به همین علت این حجم را در ضریبی که بین $1/8$ – $1/1$ متغیر است ضرب می‌کنند (به عبارت دیگر می‌توان گفت که سوخت با 10° الی 80° درصد بیشتر از هوای لازم محترق می‌شود). مثلاً در صورتی که در مثال اخیر، زغال مذکور با 30° درصد بیشتر از هوای لازم بسوزد، باید حجم هوای لازم برای احتراق را در ضریب $1/3$ ضرب کرد :

حجم هوای لازم برای احتراق با احتساب 30% اضافه حجم $20.8 \times 1/30 = 270/4 m^3$
 نسبت حجمی هوای سوخت و به عبارت دیگر، حجم هوای لازم، برای احتراق هر کیلوگرم سوخت، از این کسر تعیین می‌شود :

$$\frac{\text{حجم هوای لازم برای احتراق (لیتر)}}{\text{حجم سوخت (کیلوگرم)}} = \frac{270/4 \times 100}{25} = 1080 \text{ lit/kg}$$

$$= 10.8 m^3/kg$$

حجم هر لیتر هوای در شرایط متعارفی برابر $1/293$ گرم است و لذا نسبت جرمی هوای سوخت به سهولت از رابطه جرم و چگالی به دست می‌آید :

$$m \models V$$

$$m = 1/293 \times 10.800 = 13964/4 \text{ گرم}$$

حجم هوای لازم برای احتراق یک کیلوگرم سوخت

نسبت جرمی هوا به سوخت

$$\frac{13964/4}{100} \approx 14$$

جرم هوا احتراقی
جرم سوخت

۱-۵-۳- محاسبه حجم هوا در شرایط غیر متعارفی: در محاسبه قبل شرایط احتراق، متعارفی و در فشار یک آتمسفر (۷۶۰ میلی متر جیوه) و درجه حرارت صفر سانتی گراد مورد نظر بود. هرگاه، هوا در درجه حرارت غیر مشخص θ (دما محيط) و همچنین فشار غیر آتمسفری P در نظر گرفته شود، در اين صورت براساس قوانين فيزيك و محاسبه مربوطه، می توان حجم هواي لازم را از اين رابطه تعين کرد :

$$V = \frac{\alpha P_0 V_0 T}{P}$$

که در آن : V حجم هواي لازم در شرایط غیر متعارفی بر حسب m^3 .

α : ضریب انبساط حجمی گازها که برابر است با مقدار ثابت : $\frac{1}{273}$

P_0 : فشار هواي جو : $P_0 = 760$ بر حسب میلی متر جیوه (mmHg)

V_0 : حجم هواي لازم در شرایط متعارفی بر حسب m^3 .

T : درجه حرارت کلوین : $T = 273 + \theta$

P : فشار هواي محيط که بر حسب ارتفاع کارگاه یا کارخانه، نسبت به سطح آزاد دریا، تغيير می کند بر حسب (mmHg) است. با توجه به مثال قبل، تعين حجم هواي لازم برای احتراق کامل هر کيلوگرم سوخت، در صورتی که درجه حرارت $\theta = 30^\circ C$ و فشار $P_0 = 660\text{ mmHg}$ باشد چنین است :

$$V_0 = 10 / 8 m^3$$


$$V = \frac{\alpha P_0 V_0 T}{P} = \frac{\frac{1}{273} \times 760 \times 10 / 8 \times (273 + 30)}{660} = 13 / 803 m^3$$

که در مقایسه با مقدار هوا در شرایط متعارفی به اندازه $30^\circ C - 10 / 8 \approx 13 / 803 - 10 / 8 \approx 13 / 803$ مترمکعب (برای هر کيلوگرم سوخت) افزایش يافته است. بدیهی است که علت اين امر، مربوط به ازدياد دما و کاهش فشار هواست. به عبارت ديگر می توان گفت که در اثر اين عوامل، هوا رقيق شده است و در اثر انبساط هوا، مقدار اکسیژن (تعداد ملکول های اکسیژن) در هر واحد حجم آن کاهش يافه است و از اين نظر باید هواي مصروفی، ييشر از حالت قبل باشد.

باید دانست که رطوبت هوا نیز در حجم هواي لازم برای احتراق مؤثر است. مثلاً در مناطقی

که هوا گرم و بیش از حد مرطوب باشد (نظیر مناطق شمالی و مناطق جنوبی کشور) این افزایش قابل ملاحظه است و به 10% نیز می‌رسد که لازم است آن را در محاسبات احتراقی در نظر گرفت.


۵-۳-۲-۳-۴ احتراق سوخت‌های مایع و گاز: چون معمولاً ترکیب شیمیایی سوخت‌های مایع و گاز مشخص است و در اکثر موارد فقط متشکل از کربن و ئیدروژن است، لذا محاسبه حجم هوای احتراقی از فعل و افعال آن با اکسیژن، به سهولت امکان‌پذیر است:



مثال: مطلوب است تعیین حجم هوای لازم برای احتراق کامل $\frac{2}{9}$ کیلوگرم گاز بوتان با ترکیب شیمیایی C_4H_{10} (در شرایط متعارفی). ترکیب هوا عبارت است از $21\% \text{ اکسیژن}$ و $79\% \text{ نیتروژن}$.

حل: فعل و افعال احتراقی چنین است:

$$m = 4, n = 10$$



که پس از ساده‌کردن خواهیم داشت:



اکنون باید حجم اکسیژن لازم برای احتراق را تعیین کرد. جرم ملکولی این گاز برابر است با:

$$\text{حجم ملکولی گاز بوتان} = 4 \times 12 + 10 \times 1 = 58$$

بنابراین با تشکیل یک تناسب، می‌توان حجم مذکور را به دست آورد:

گاز بوتان اکسیژن

$$58 \text{ kg} \quad 6/5 \times 22 / 4 \text{ m}^3$$

$$2/9 \quad x = \frac{2/9 \times 6/5 \times 22/4}{58} = 7/28 \text{ m}^3 \quad \text{حجم اکسیژن}$$

$$7/28 \times \frac{100}{21} = 34/67 \text{ m}^3 \quad \text{حجم هوای لازم}$$

باید دانست که سوخت‌های گازی و مایعی که در صنایع ذوب فلزات به کار می‌روند مانند گاز طبیعی، نفت، گازوئیل، مازوت و ... دارای یک ترکیب شیمیایی خالص و منظم (مانند ئیدروکربن‌ها) نیستند و ممکن است از صدھا ترکیب مختلف با جرم ملکولی مختلفی تشکیل شده باشند. ولی در هر

صورت با معلوم بودن فرمول شیمیایی یا فرمول ساده (که به کمک آن ها ضرایب m و n معلوم می شوند) محاسبه حجم هوای احتراقی امکان پذیر است.

۳-۵-۳- سوخت های مصرفی در صنایع ذوب فلزات: همان طور که در قسمت های قبل گفته شد، انواع و اقسام مواد آلی شامل کربن و تئیدروژن، در صورت داشتن شرایط عمومی، می توانند نوعی سوخت محسوب شوند؛ ولی از نقطه نظر ریخته گری، هر نوع سوختی قابلیت مصرف ندارد. از میان سوخت هایی که در جدول ۳-۱ نشان داده شده اند، کک، گازوئیل، مازوت و گاز طبیعی می توانند به دلیل وفور، ارزانی و قدرت حرارتی مناسب، در صنایع ذوب و ریخته گری مورد استفاده قرار گیرند. کک^۱؛ زغال کک و یا به اختصار کک، از حرارت دادن زغال سنگ در محیط مسدود تولید می شود. در اثر حرارت گازهای مختلفی از زغال سنگ خارج و تغییراتی در حجم زغال سنگ ایجاد می شود. با ادامه عمل، شدت گازهای متصاعد تنزل می کند و بالاخره متوقف می شود و جسم جامد خاکستری رنگ نسبتاً سختی، با تخلخل نسبی، حاصل می شود که آن را کک می نامند.

هرچند در گذشته از زغال سنگ نیز به طور مستقیم در صنایع ذوب و گرم کردن استفاده به عمل می آمد، ولی امروزه، استفاده مستقیم از زغال سنگ متوقف شده است و عموماً از کک، به عنوان تنها سوخت جامد صنعتی، بهره می گیرند. علل عدم کاربرد زغال سنگ را می توان به این صورت خلاصه کرد :

الف - قدرت حرارتی انواع زغال سنگ ها متفاوت است، در حالی که قدرت حرارتی کک نسبتاً ثابت است و کترل و تنظیم حرارت کوره بهتر انجام می گیرد.

ب - خواص مکانیکی زغال سنگ ها از نظر مقاومت به فشار، ضربه و اصطکاک نیز متفاوت و پایین است و لذا در عمل علاوه بر سختی شرایط کترل، به سهولت خرد و نرم می شوند که در نتیجه، جریان هوا، از داخل آن ها با سختی انجام می گیرد و باعث خفگی در احتراق می شود.

ج - زغال سنگ ها، دارای مواد آلی پر ارزشی هستند که در ککسازی، خارج می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند (قطاران، آمونیاک، بنزن، فنل، نفتالین و آنتراسن، از این گازها محسوب می شوند).

علاوه بر آن، سوختن زغال سنگ و خروج گازهای مذکور، آلودگی محیط کارگاه را تشید می کنند.

د - زغال سنگ در مجاورت هوا به تدریج اکسیده می شود، به همین دلیل انبarsازی زغال سنگ خطرناک است و احتمال حریق آن وجود دارد. به علاوه اکسیداسیون و جذب اکسیژن، ارزش حرارتی و قابلیت کک شدن زغال سنگ را به میزان قابل ملاحظه ای پایین می آورد.

مشخصات ککی که در صنایع ذوب فلزات به کار می‌رود عبارتند از :

الف - ترکیب شیمیایی: یک کک مناسب برای ریخته‌گری دارای چنین ترکیبی است :

مواد فرآر کمتر از ۱ درصد
کربن : ۹۰-۸۵ درصد

رطوبت حداکثر ۲ درصد
خاکستر حداکثر ۱۲ درصد

گوگرد قابل احتراق (S_V) کمتر از ۲ درصد

گوگرد، عنصر نامطلوب در کک شناخته شده است و باید مقدار آن از ۲ درصد کمتر باشد (لازم به توضیح است که درصد گوگرد کک مصرفی در تهیه بعضی از فلزات نظیر چدن با گرافیت کروی باید به مراتب کمتر از این اندازه باشد). ترکیب، درصد و نقطه ذوب خاکستر نیز از عوامل شناخته شده‌ای هستند که نقش مهمی در ارزش حرارتی کک دارند.

ب - ضریب تخلخل: کک مصرفی در ریخته‌گری باید متخلخل باشد تا احتراق به طور کامل انجام شود. محاسبه، نشان داده است که ضریب تخلخل یک قطعه کک (نسبت حجم فضای خالی به حجم کل قطعه) برابر است با :

$$e = 1 - \frac{p'}{p} \Rightarrow \text{ضریب تخلخل} \quad \% e = (1 - \frac{p'}{p}) \times 100$$

که در آنها p و p' به ترتیب چگالی حقیقی و ظاهری کک هستند.

کک‌های صنعتی معمولاً دارای چنین مشخصاتی هستند :



$$e = 0.45 - 0.55 \quad p' = 1.8 - 2 \text{ g/cm}^3 \quad p = 0.8 - 1.1 \text{ g/cm}^3$$

ج - ارزش حرارتی: در کوره‌هایی که سوت، مستقیماً با بار کوره تماس دارد (مانند کوره کوپل و کوره بلند ذوب آهن)، کک بهترین و مناسبترین سوت محسوب می‌شود؛ زیرا اولاً کربن آزاد موجود در کک نقش مهمی در احیای مواد اکسیدی دارد و ثانیاً در کوره کوپل و کوره بلند جزء یکی از عناصر اصلی و مهم چدن است.

در هر حال، با این‌که قدرت حرارتی کک نسبتاً زیاد نیست، ولی به علت همین تماس با بار، راندمان کوره‌های مذکور، در مقایسه با سایر کوره‌ها بالاست.

ارزش حرارتی یک کک خوب، با ترکیب شیمیایی مناسب و با داشتن حداکثر خاکستر به میزان ۸ درصد، بین ۶۵° تا ۷۵° کیلوکالری بر کیلوگرم تغییر می‌کند. لازم به توضیح است که قدرت حرارتی کربن خالص (کک ایده آل) برابر است با : ۸۰۹۰ kcal/kg

د - رآکتیویته^۱: در احتراق کک، میزان تولید گاز منواکسید کربن (CO) یکی از مشخصات و خواص عمدۀ آن، در عملیات احیای اکسیدهای فلزات است. همان‌طور که قبل نیز ذکر شد، در یک احتراق ناقص، در ابتدا، مقداری از کربن کک، در مجاورت اکسیژن (یا هوا) می‌سوزد و تولید گاز دی‌اکسید کربن (CO₂) می‌کند. سپس باقیمانده کربن، با این گاز ترکیب می‌شود و تولید گاز منواکسید کربن می‌کند:



گاز CO به سهولت می‌تواند اکسیدهای فلزی را احیا و به علاوه تولید گرمای کند (فعل و انفعال گرمایزا) مثلاً در احیای اکسید آهن توسط CO داریم :



طبق تعریف، رآکتیویته، عبارت از نسبت تعداد ملکول‌های دی‌اکسید کربن تبدیل شده به منواکسید کربن (B) بر تعداد کل ملکول‌های دی‌اکسید کربن تولید شده (A) در احتراق است
یعنی :

$$R = \frac{B}{A}$$

محاسبه نشان داده است که در صد رآکتیویته، بر حسب درصد گازهای دی‌اکسید کربن و منواکسید کربن، چنین است :

$$\% R = \frac{\% CO}{\% CO + 2\% CO_2} \times 100$$

رآکتیویته کک در فشار ثابت بستگی به دو عامل مهم، درجه حرارت گاز CO₂ و سرعت عبور آن از روی کک گداخته دارد. در داخل کوره‌های کوبیل رآکتیویته کک حدود ۲۰٪ است و تقریباً $\frac{2}{3}$ کربن کک با احتراق کامل می‌سوزد. در حالی که در کوره بلند ذوب آهن که مقدار اکسیدهای آهن زیاد است، رآکتیویته کک در ۹۰°C حداقل حدود ۷۵٪ و حداقل حدود ۹٪ است.

- نفت‌ها: نفت‌ها ترکیبات پیچیده و مختلفی از ئیدروکربن‌های زنجیری یا حلقوی هستند که عناصر اصلی در ترکیب آن‌ها کربن و ئیدروژن است که گاهی گوگرد نیز در ترکیبات مختلف در آن‌ها حضور دارد و معمولاً مقدار آن از ۲ درصد کمتر است.

نفت‌هایی که در صنایع ریخته‌گری به کار می‌روند، عموماً از پالایش نفت خام حاصل می‌شوند و در دستهٔ ئیدروکربن‌های نسبتاً سنگین (نسبت به نفت سفید و بنزین) قرار دارند که در شرایط حاضر، گازوئیل، مازوت و نفت کوره از سوخت‌های مناسب برای ریخته‌گری محسوب می‌شوند. نفت‌ها، سوخت‌های بالرزشی هستند که مزایای آن‌ها عبارت است از :

الف – قدرت حرارتی نفت‌ها به دلیل خاکستر و رطوبت بسیار کم، عموماً زیاد و حدود ۹۰۰۰ تا ۱۰۶۰ کیلوکالری بر کیلوگرم است.

ب – خاکستر نفت‌ها بسیار کم و در اکثر آن‌ها غیر قابل ملاحظه است.

ج – کنترل، تنظیم و ثابت نگهداشت درجه حرارت، در کوره‌هایی که با سوخت مایع (نفت‌ها) کار می‌کنند به سهولت انجام می‌گیرد و می‌توان به اختیار، مقدار سوخت را کم یا زیاد کرد.

د – برای انبارسازی، به فضای کمتری احتیاج دارند و علاوه بر آن، حمل و نقل آن‌ها به آسانی انجام می‌گیرد.

ه – احتراق کامل نفت‌ها، به هوای کمتری نیاز دارند و راندمان حرارتی آن‌ها بیشتر است.

و – با هوا به آسانی مخلوط می‌شوند و اشتعال آن‌ها سریع انجام می‌گیرد و به سرعت به درجه حرارت ماکریم خود می‌رسند.

با این حال در مقابل محسن و مزایای فوق، معایبی نظیر گرانی، خطر انفجار و اشتعال بی‌موقع، بوی نامطبوع، ضایعات در اثر تبخیر و بالاخره تولید رسوبات در مخازن و لوله‌ها را (که باعث انسداد و قطع جریان نفت می‌شوند)، باید نام برد.

مشخصات نفت‌های مورد مصرف در کوره‌های ذوب فلزات : هر نوع نفتی نمی‌تواند در کوره‌های ذوب فلزات به عنوان سوخت، قابل استفاده باشد. شرایط نفت‌های صنعتی به این شرح است :

الف – حداقل نقطه اشتعال این نفت‌ها باید 150°C باشد تا از بروز انفجار و حریق جلوگیری شود.

ب – حد اکثر گوگرد محتوای این نفت‌ها باید از ۲٪ تجاوز کند و چنانچه مقدار آن از این حد بیشتر باشد، گاز دی‌اکسید گوگرد (SO_2) ایجاد شده در اثر احتراق، باعث خورندگی شدید آجرهای نسوز کوره می‌شود. علاوه بر آن، مخصوصاً در کوره‌هایی مانند کوره‌های شعله‌ای (روربر) شعله گاز با مقداری از عناصر بار کوره وارد فعل و افعال می‌شود که در نتیجه گوگرد جذب مذاب و

باعث حضور انواع ناخالصی‌های غیر فلزی در محصول می‌شود.

ذکر این نکته در اینجا لازم است که چون در پالایشگاه‌ها برای حذف گوگرد معمولاً از اسیدسولفوریک استفاده می‌کنند، لذا ممکن است مقداری از این اسید در نفت به صورت محلول موجود باشد که در این صورت، اشکالاتی نظیر گاز دی‌اسید گوگرد که اشاره شد، در اینجا نیز باشدت بیشتری ظاهر می‌شود. بنابراین در نفت‌های مورد بحث، میزان درصد اسیدسولفوریک محلول در آن‌ها هرگز باید از ۶٪ تجاوز کند.

ج— رطوبت این نفت‌ها باید پایین باشد و از ۲٪ تجاوز نکند.

د— چگالی: به طور کلی، چگالی نفت‌ها، با تغییر درجه حرارت، تغییر می‌کند و معمولاً از 1 g/cm^3 کمتر است. علاوه بر درجه حرارت، ترکیب شیمیایی و نوع نفت نیز در چگالی آن مؤثر است. نفت‌هایی که در کوره‌های ذوب فلزات به کار می‌روند دارای چگالی بین ۱/۸ تا ۱ گرم بر سانتی‌متر مکعب (در 25°C) هستند.

ه— مواد رسوب‌کننده: این مواد در نفت (مانند کربن آزاد)، معمولاً به شکل ذرات کوچک و معلق و غیر محلول وجود دارند و غالباً دراثر برودت و سرما، رسوب می‌کنند و به تدریج باعث انسداد لوله‌های عبور نفت می‌شوند. حال، چنانچه نفت دوباره گرم شود خاصیت سیالیت آن به حال اول برمی‌گردد ولی رسوب حاصله به وضعیت قبلی برگردید. از این نظر، باید در انتخاب نفت، به عنوان سوخت کوره دقت کامل شود.

و— ویسکوزیته (گرانروی^۱): ویسکوزیته این نفت‌ها باید بیش از حد، بالا باشد، چون در این صورت، خاصیت سیالیت آن‌ها در اثر سرما از بین می‌رود و انتقال آن‌ها در لوله به دشواری انجام می‌گیرد (مثلاً مازوت که در سرما سیال نیست و برای انتقال باید مخزن محتوای آن را گرم کرد).

ز— انبساط: به طور کلی ضریب انبساط تمام انواع نفت‌ها زیاد است و حجم آن‌ها در اثر گرما افزایش می‌یابد و از این نظر باید توجه کرد که مخازن نفت هرگز کاملاً پرنشود تا از ترکیدن مخزن جلوگیری شود. تغییرات حجم نفت، علاوه بر درجه حرارت، بستگی به چگالی آن نیز دارد و برای نفتی که چگالی آن حدود ۸٪ گرم بر سانتی‌متر مکعب است می‌توان از این رابطه استفاده کرد :

$$V = V_0 \cdot (1 + 8/8 \times 10^{-4} \theta - 13/2 \times 10^{-7} \theta^2)$$

۱— Viscosity

که در آن θ درجه حرارت نفت بر حسب C° ، V° و V به ترتیب حجم نفت در صفر و θ درجه سانتی گراد است.

— سوخت‌های گازی: این سوخت‌ها نیز مانند سوخت‌های جامد و مایع به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم می‌شوند:

سوخت گاز طبیعی، مخلوطی است از بیدروکربن‌های مختلف که قسمت عمده آن، گاز متان (CH_4) است. درصد این گاز بین $90\text{--}75\%$ درصد متغیر است. بقیه این گاز شامل گازهای بیدروژن، نیتروژن، گاز دی‌اکسید کربن و مقدار کمی اکسیژن است. در بعضی از گازهای طبیعی گاز بیدروژن سولفوره (H_2S) نیز موجود است که در هنگام احتراق تولید گاز دی‌اکسید گوگرد (SO_2) می‌کند و همان‌طور که قبل نیز ذکر شد، برای عملیات گداز فلزات در کوره‌های شعله‌ای بسیار مضر است. به طور کلی، گاز طبیعی قابل استفاده نیست و باید تصفیه شود. قدرت حرارتی گاز طبیعی بالاست و به $8500\text{--}8000\text{ kcal/m}^3$ می‌رسد.

سوخت‌های گاز مصنوعی نیز متعدد هستند و در صنعت به روش‌های مختلف تهیه می‌شوند. این سوخت‌ها عبارتند از:

الف — گاز تقطیر زغال سنگ (گاز کوره‌های ککسازی)

ب — گاز موّلدها (گازهای تولید شده از احتراق ناقص زغال سنگ)

ج — گاز کوره بلند ذوب آهن

د — گاز آب (گازهای تولید شده در اثر عبور بخار آب از روی زغال سنگ گداخته).

ه — گازهای تهیه شده به طریق سنتز (ساختگی) مانند بیدروژن‌ناسیون زغال سنگ که تولید بیدروکربن‌های متعددی می‌کند.

و — گازهای حاصله از تقطیر و کراکینگ (شکسته شدن ملکول‌ها) نفت‌های سنگین.

مزایا و معایب سوخت‌های گازی: این سوخت‌ها نسبت به سوخت‌های جامد و مایع دارای مزایایی هستند که عبارتند از:

الف — سهولت کنترل مخلوط گاز و هوا و ایجاد محیط اکسیدان، احیا و خشی، بر حسب نیاز و احتیاج.

ب — نداشتن خاکستر.

ج — تولید درجه حرارت بالا (بیشتر از سایر سوخت‌ها).

د — چون احتراق این سوخت‌ها، کامل انجام می‌گیرد، هوای کمتری برای سوختن لازم دارند.

ه - سوخت‌های گازی را به سهولت می‌توان به توسط لوله به فاصله‌های دور منتقل کرد.

و - ارزش حرارتی سوخت‌های گازی در تمام مدت احتراق ثابت است (برخلاف سوخت‌های جامد).

ز - کنترل و تنظیم درجه حرارت در این سوخت‌ها، به آسانی انجام می‌گیرد.

ح - سوخت‌های گازی را می‌توان از زغال سنگ‌هایی که نسبتاً بی‌ارزش هستند تهیه کرد.

با تمام مزایای مذکور، سوخت‌های گازی، از نظر هزینهٔ تأسیسات و حفاظت و ایمنی‌ای که دارند، کمتر مصرف می‌شوند. این توضیح، به خصوص درمورد گازهای مصنوعی که هزینهٔ تهیه و تولید آن نیز وجود دارد، پیشتر اهمیت می‌یابد. درحالی که از گازهای کوره بلند، کوره کوبیل و یا گاز آب، در عمل، به منظور پیش‌گرم کردن کوره و برخی از تأسیسات استفاده می‌شود. استفاده از گاز طبیعی در ایران با توجه به منابع عظیم آن در داخل کشور و بهای نازل آن نسبت به انواع سوخت‌های مایع و جامد و یا گازهای مصنوعی، روز به روز در حال توسعه است و می‌تواند به سهولت در ریخته‌گری‌ها و ذوب انواع آلیاژها به کار رود.

۶-۳- بررسی قدرت حرارتی سوخت

براساس واکنش‌های قابل احتراق عناصر داخلی سوخت با اکسیژن و همچنین تعیین درصد آن‌ها، همواره می‌توان حرارت تولید شده برای هر واحد جرم (kg) و یا واحد حجم (m^3) یعنی ارزش حرارتی سوخت را محاسبه و تعیین کرد.

در عمل، سوخت همواره حاوی خاکستر و رطوبت نیز هست که به خصوص مقدار خاکستر در سوخت‌های جامد قابل ملاحظه است. خاکستر و مواد غیر قابل احتراق فقط به دلیل کاهش درصد مواد قابل احتراق در قدرت حرارتی مؤثرند، در حالی که رطوبت موجود در سوخت امکان تبخیر و گرمگیری دارند و اثرات آن در کاهش قدرت حرارتی، پیشتر از مقدار درصد غیر قابل احتراقی آن است.

حضور اکسیژن در سوخت، به علت ترکیب با ایدروژن (در موقع احتراق)، از قدرت حرارتی آن می‌کاهد (همچنین می‌توان گفت که جسم اکسیژن‌دار قبلاً اکسیده شده و در نتیجه از قدرت حرارتی آن کاسته شده است). به طور کلی، قدرت حرارتی یک سوخت را با توجه به گرمایی عناصر مختلف در ترکیب با اکسیژن و ساده شدن شرایط محاسبه می‌توان از این رابطه تعیین کرد :

$$q_m = 8 \cdot C + 34 \cdot \left(H - \frac{O}{\Lambda} \right) + 2 \cdot S - 6 \cdot W$$

مثال ۱: مطلوب است تعیین قدرت حرارتی یک نوع گازوئیل که در تجزیه کمی آن 90° درصد کربن، 9 درصد ایدروژن، $5/5$ درصد گوگرد و $5/0$ درصد مواد غیر قابل احتراق تعیین شده است.

حل:

$$q_m = 8 \cdot C + 34 \cdot \left(H - \frac{O}{A} \right) + 2 \cdot S - 6 \cdot W$$

$$q_m = 8 \cdot 90 + 34 \cdot 9 + 2 \cdot 0 / 5$$

$$q_m = 1 \cdot 27 \text{ kcal/kg}$$

مثال ۲: مطلوب است تعیین قدرت حرارتی یک زغال با نسبت ترکیبی:

$$C = 84\% \quad H = 1\% \quad A = 11\% \quad W = 4\%$$

حل:

$$q_m = 8 \cdot C + 34 \cdot \left(H - \frac{O}{A} \right) + 2 \cdot S - 6 \cdot W$$

$$q_m = 8 \cdot 84 + 34 \cdot 1 - 6 \cdot 4$$

$$q_m = 70.36 \text{ kcal/kg}$$

در عمل، به دلیل ناچیز بودن اکسیژن و گوگرد در سوخت، اغلب مقدار آنها را در محاسبه منظور نمی کنند و حتی از تأثیر اضافی رطوبت نیز می توان در حدود تقریب صرفظ کرد. به طور مثال، قدرت حرارتی سوخت مذکور در مثال ۲ با فرمول ساده شده و حذف تأثیر اضافی رطوبت عبارت است از:

$$q_m = 8 \cdot C + 34 \cdot H$$

$$q_m = 8 \cdot 84 + 34 \cdot 1$$

$$q_m = 70.6 \text{ kcal/kg}$$

تمرین

۱- مکعبی به ضلع 8 سانتی متر را در یک مرتبه به 8 مکعب مساوی و در مرتبه دیگر به 125 مکعب مساوی تقسیم کرده ایم. تعیین کنید مدول سطحی در حالت دوم چند برابر افزایش یافته است؟ (نسبت به حالت اول).

۲- مکعبی به ضلع 20 cm را به فرض یک بار به تعدادی مکعب به ضلع 5 cm و بار دوم به مکعب هایی به ضلع 2 cm تقسیم کرده اند مطلوب است تعیین مدول سطحی حالت دوم نسبت به

حالت اول.

۳- در احتراق ۲۴ کیلوگرم کربن، $33/6$ متر مکعب اکسیژن وجود دارد. چنانچه در احتراق کامل، به ازای هر کیلوگرم کربن 8000 کیلوکالری گرمای تولید و در واکنش کربن با دی‌اکسید کربن به ازای هر کیلوگرم کربن 3200 کیلوکالری گرمای لازم باشد، مطلوب است:

الف - نسبت گاز CO_2 به CO تولید شده.

ب - کاهش گرمای حاصله نسبت به هنگامی که احتراق کامل باشد (اکسیژن به مقدار کافی وجود داشته باشد).

۴- برای احتراق کامل 30 کیلوگرم از یک نوع کک (بدون رطوبت) با ترکیب 85% کربن، 3% نیتروژن، 4% اکسیژن و 8% خاکستر اوّلًا چند متر مکعب هوا در شرایط متعارفی لازم است؟ ثانیاً نسبت حجمی هوا ای احتراقی به سوخت مصروفی را تعیین کنید (سوخت با 1° درصد بیشتر از هوا لازم محترق می‌شود). درصد حجمی هوا عبارت است از 20% اکسیژن و 80% نیتروژن.

۵- مطلوب است تعیین حجم هوا لازم برای احتراق کامل 8 کیلوگرم گاز متان با ترکیب شیمیایی CH_4 (در شرایط متعارفی) ترکیب حجمی هوا عبارت است از 20% اکسیژن و بقیه نیتروژن.

۶- حجم هوا لازم برای احتراق کامل $11/4$ کیلوگرم گاز اکتان با ترکیب شیمیایی C_8H_{18} در شرایط غیر متعارفی 680 میلی‌متر جیوه و 30 درجه سانتی‌گراد چند متر مکعب است؟ در صورتی که ترکیب حجمی هوا، عبارت است از 20% اکسیژن و بقیه نیتروژن و ضریب انبساط حجمی گازها

$$\frac{1}{273} \times 100 \text{ و سوخت با } 1^\circ \text{ درصد بیشتر از هوا لازم محترق می‌شود.}$$

۷- در تجزیه کمی 86 گرم از یک نوع سوخت، 72 گرم کربن و بقیه نیتروژن تعیین شده است. اوّلًا فرمول ساده سوخت را مشخص کنید و ثانیاً حجم هوا لازم برای احتراق هر کیلوگرم از آن را در شرایط متعارفی به دست آورید. درصد حجمی هوا شامل 20% اکسیژن و بقیه نیتروژن است.

۸- در تجزیه کمی یک نوع سوخت مایع (مازوت)، 90 درصد کربن، $8/6$ درصد نیتروژن 8% درصد گوگرد و 6% درصد مواد غیر قابل احتراق تعیین شده است. مطلوب است محاسبه و تعیین قدرت حرارتی این سوخت.

۹- مطلوب است تعیین قدرت حرارتی یک نوع کک با نسبت ترکیبی:

$$C = \% 88 \quad H = \% 15 \quad A = \% 7/5 \quad W (\text{رطوبت}) = \% 3$$

فصل چهارم

محاسبات ساده در ریخته‌گری

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل، از فراگیر انتظار می‌رود که بتواند:

- ۱- آلیاژ را تعریف کند.
- ۲- انواع شمش‌ها را تعریف کند.
- ۳- قراضه و برگشتی‌ها را توضیح دهد.
- ۴- درصد ترکیب آلیاژ را محاسبه کند.
- ۵- وزن شارژ کوره‌ها را محاسبه کند.
- ۶- وزن قطعه را به کمک وزن مدل محاسبه کند.
- ۷- راندمان ریختگی و کل را بشناسد و محاسبات مربوط به آن‌ها را انجام دهد.

۴- محاسبات ساده در ریخته‌گری

۱-۴- محاسبه ترکیب آلیاژ‌ها

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در تهیه قطعات ریختگی همواره مورد توجه است، تعیین ترکیب آلیاژ می‌باشد. مهم‌تر آن که در تهیه آلیاژ و ساخت قطعات باید به مشخصات اقتصادی نیز توجه شود و با استفاده حداکثر از مواد اولیه ارزان، هزینه تمام شده قطعات را حتی الامکان کاهش داد. تحصیل دو عامل متالورژیکی و اقتصادی فوق، استفاده از قراضه‌ها، برگشتی‌ها، و کاهش اتلافات مواد ذوب و محاسبات دقیق و کنترل شرایط ذوب را لازم می‌نماید. به دلیل آن که دامنه آلیاژ‌ها و چگونگی اتلافات و شرایط کنترل ترکیبی هریک، نیازمند بررسی و تشریح جداگانه‌ای است، در این فصل به نکات عمومی و مشترک آن‌ها توجه خواهد شد و مسائل اختصاصی تهیه آلیاژ و ترکیب آن‌ها

به بعد موکول می‌شود.

در تهیه آلیاز معمولاً از دسته‌های مختلف آلیاژی استفاده می‌شود که عبارتند از :

۱- شمش‌های اولیه

۲- شمش‌های ثانویه

۳- آلیاژسازها

۴- قراضه‌ها

۵- مواد افزودنی مانند : فلاکس‌ها، گازردها، ریزکننده‌ها و اصلاح کننده‌های دانه‌ها

۱-۱- شمش‌های اولیه: شمش‌های اولیه قطعاتی هستند که برحسب نوع فلز در جرم معین، از مواد اولیه (سنگ معدن) تهیه می‌شوند. این شمش‌ها معمولاً درجه خلوص زیادی دارند، ولی عناصر ناخواسته و ناخالصی‌های آن‌ها تقریباً به حدود یک درصد و یا بیشتر می‌رسد. این شمش‌ها مستقیماً از روش‌های استخراجی تهیه می‌شوند و حاوی ناخالصی‌های موجود در سنگ معدن فلز می‌باشند. در این مورد می‌توان به شمش‌های آلومینیم، مس، چدن و ... اشاره کرد. تهیه و استخراج سنگ‌های معادن و تهیه شمش‌های اولیه خود بخش مفصلی است که در مورد فلزات ریخته‌گری در کتاب شناخت فلزات مورد مطالعه قرار گرفت.

۱-۲- شمش‌های ثانویه: این شمش‌ها دارای ترکیب معین و مشخص می‌باشند، و از ذوب و تصفیه قراضه‌ها و یا از ذوب مجدد و تصفیه و اضافه کردن مواد ترکیبی معین تولید می‌شوند، از نظر درجه خلوص با شمش‌های اولیه متفاوت می‌باشند ولی کترل ترکیبی معینی در آن‌ها وجود دارد. قیمت این شمش‌ها بالا است و با ترکیباتی معین ساخته می‌شوند که مستقیماً قابل مصرف در صنعت هستند.

۱-۳- آلیاژسازها: در تهیه آلیاژهای مختلف، اغلب لازم است که فلزی را به فلز دیگر افزود، افزایش یک فلز (عنصر) به فلز دیگر اشکالاتی را پدید می‌آورد که به نقطه ذوب آن‌ها و تفاوت فشار بخار آن‌ها بستگی دارد. به طور مثال چنانچه عنصری با نقطه ذوب پایین به عنصری با نقطه ذوب بالا افزوده شود و کاملاً در هم محلول باشند، هیچگونه مسئله متالورژیکی پدید نمی‌آید. در حالی که اگر میزان حلalیت این دو عنصر کم باشد و یا اختلاف فشار آن‌ها زیاد باشد، امکان تبخیر و تصعید عنصر با نقطه ذوب پایین زیاد می‌شود، از طرف دیگر در چنین حالتی تمایل عنصر با نقطه ذوب پایین به اکسیده شدن زیاد است که در نتیجه دامنه اتلافات فلزی زیاد می‌شود.

علاوه بر آن، چنانچه فلزی یا عنصری با نقطه ذوب بالا به فلزی با نقطه ذوب پایین اضافه شود،

امکان ذوب آن و پخش یکنواخت و محلولی آن بسیار کم است و نمی‌توان به سهولت آن را به شارژ اضافه نمود. در چنین مواردی از ترکیبات پرعيار آن‌ها تحت نام هاردنر^۱ یا آلیاژساز استفاده می‌کنند که دارای نسبت ترکیبی زیادی هستند. بنابراین آلیاژسازها عبارت از آلیاژ دو یا چند عنصر با نسبت ترکیبی پرعياری هستند که عموماً ارزش صنعتی و مکانیکی ندارند و فقط در مورد عملیات ذوب و افزودن عنصری به عنصر دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

از مشخصات مهم این آلیاژها آن است که :

الف - دارای نسبت ترکیبی متنابهی از حداقل دو عنصر هستند.

ب - نقطه ذوب آن‌ها حتی الامکان پایین است (در این مورد عموماً از آلیاژهای اوتکتیک استفاده می‌شود).

ج - ترد و شکننده هستند.

سیلومین‌ها و فرو آلیاژها گرچه مستقلانه نیز ارزش صنعتی دارند ولی در هنگام آلیاژسازی به دلیل داشتن نسبت ترکیبی زیاد از آن‌ها نیز به عنوان آلیاژساز استفاده می‌شود. در جدول ۴-۱ ترکیب

جدول ۱-۴ - نسبت ترکیب و نقطه ذوب چند نوع آلیاژساز

نوع آلیاژ	نسبت ترکیب	نقطه ذوب °C
مس - منگنز	۷۳Cu , ۲۷Mn	۸۶°
مس - آهن	۹۰-۹۵Cu , ۱۰-۵Fe	۱۴۵°
مس - سیلیسیم	۷۵Cu , ۲۵Si	۱۰۰°
مس - قلع	۵۰Cu , ۵۰Sn	۷۸°
مس - نیکل	۶۷-۸۵Cu , ۱۵-۳۳Ni	۱۰۵-۱۲۵°
مس - آلمینیم	۵۰Cu , ۵۰Al	۵۸°
آلومینیم - سیلیسیم	۸۵-۸۸Al , ۱۲-۱۵Si	۶۲-۶۶°
آلومینیم - منیزیم	۸۹-۹۱Al , ۹-۱۱Mg	۵۶-۶۴°
آلومینیم - منگنز	۸۹-۹۱Al , ۹-۱۱Mn	۷۷-۸۳°
آلومینیم - برلیم	۹۷-۹۸Al , ۲-۳Be	۶۰-۶۹°
آلومینیم - آهن	۸۹-۹۱Al , ۹-۱۱Fe	۸۰-۸۵°
آلومینیم - مس - منگنز	۵۰Al , ۴۰Cu , ۱۰Mn	۶۵°
آلومینیم - مس - آهن	۷۰Al , ۲۰Cu , ۱۰Fe	۸۳°

۱-Hardner

و نقطه ذوب چند نوع آلیاژساز نشان داده شده است.

۴-۱-۴- قراضه‌ها: استفاده از قراضه‌ها همواره به منظور کاهش قیمت مواد اولیه توصیه

شده است، قراضه‌ها در مرحله اول به دو دسته برگشتی‌ها و قراضه‌های تجاری تقسیم می‌شوند.
الف - برگشتی‌ها: در هر کارگاه ریخته‌گری، قطعات برگشتی وجود دارد که مشخصات و منابع آن‌ها در قسمت‌های قبل توضیح داده شده است. این مواد شامل قطعات معیوب، راهگاه‌ها، منابع تغذیه و ... می‌باشند که در تولید قبلی بجا مانده‌اند. بنابراین برگشتی‌ها شامل قطعات اضافی است که در خود کارگاه وجود دارد و با توجه به این که نسبت ترکیبی آن‌ها نیز در کارگاه و کارخانه معلوم است باید طوری از آن‌ها استفاده شود که مازاد برگشتی‌ها مستلزم ایجاد انبار بزرگ و جداگانه‌ای نباشد، زیرا بدین ترتیب هزینه انبارداری و کاهش قیمت برگشتی‌ها باعث می‌گردد که هزینه تولید در کارگاه یا کارخانه زیاد شود.

ب - قراضه‌های تجاری: قراضه‌های تجاری عبارت از قطعات فلزی می‌باشند که قبلاً قسمتی از ماشین‌آلات یا دستگاه‌های تولیدی بوده‌اند و به دلیل شکستن، خرد شدن، تابیدن و ... ارزش تعمیراتی نداشته و به قیمت بسیار پایین و فقط به منظور ذوب مجدد فروخته می‌شوند. قیمت قراضه‌ها نسبت به قیمت مواد اصلی بخصوص در مورد قراضه آهن و فولاد بسیار پایین است و از این رو استفاده از آن‌ها به میزان ۳۰ تا ۷۰ درصد شارژ توصیه شده است.

در کاربرد قراضه‌ها معمولاً دقت می‌شود که قطعات متشابه و معین در کنار هم دسته‌بندی شوند و با توجه به استاندارد ترکیبی آن‌ها استفاده کامل به عمل آید، به عبارت دیگر تقریباً مشخص است که آلیاژ‌های پیستون از یک دامنه استاندارد محدود برخوردارند در حالی که دامنه برنزها و برنج‌ها و یا ورق‌های فولادی مورد استفاده در بدنه اتمبیل نیز چنین مشخصاتی دارند. بنابراین لازم است که قراضه‌ها بر حسب نوع استفاده آن‌ها طبقه‌بندی شوند.

تسمه‌ها، براده‌ها و سوفاره‌ها نیز بر همین اساس دسته‌بندی می‌گردند و با توجه به آن که استفاده مستقیم از براده‌ها به دلیل افزایش سطح تماس باعث شدت اکسیده شدن عناصر می‌گردد معمولاً آن‌ها را به صورت بلوكه در می‌آورند.

اخیراً کارخانجاتی تأسیس شده‌اند که قراضه‌ها را ذوب کرده و تحت یک استاندارد ترکیبی معین و با هزینه زیادتر به فروش می‌رسانند و یا آن که مستقیماً از آن‌ها بهره صنعتی می‌گیرند. به هر صورت هدف در این بحث محاسبات اولیه تعیین عیار آلیاژ می‌باشد که در ذیل به آن‌ها توجه خواهد شد.

۵-۱-۴- آلیاژسازی: چنانچه عناصر آلیاژی در اثر ترکیب با هوا، یا گازهای دیگر به سرباره منتقل نشوند و در داخل مذاب باقی بمانند، بدینهی است که هر عنصری و به هر دلیلی که وارد مذاب شده باشد قسمتی از نسبت ترکیب آلیاژ را اشغال خواهد نمود. در آلیاژسازی سعی می‌شود که حتی الامکان از داخل شدن ناخالصی‌ها و مواد ناخواسته جلوگیری به عمل آید.

در مورد شارژ و نسبت ترکیبی آلیاژ معمولاً طریقه درصد وزنی را به کار می‌برند.

مثال ۱: در تهیه یک آلیاژ برزن از ۵۰ کیلوگرم مس (فرضًا خالص)، ۳۰ کیلوگرم قلع، ۲۰ کیلوگرم شمش برزن با ترکیب (۸۷ درصد مس، ۷ درصد قلع، ۵ درصد روی و ۱ درصد سرب) و ۱۰۰ کیلوگرم تسمه برزنی با ترکیب (۸۵ درصد مس، ۱۰ درصد قلع، ۳ درصد روی و ۲ درصد سرب) استفاده شده است. چنانچه اتلافات مذاب منظور نشود تعیین کنید درصد ترکیب آلیاژ را.

حل:

جرم کل آلیاژ:

$$50 + 30 + 20 + 100 = 200 \text{ kg}$$

ابتدا باید هریک از عناصر موجود در آلیاژ تعیین گردد:

$$\frac{50 \times 100}{100} = 50 \text{ kg} \quad \text{حجم مس خالص}$$

$$\frac{20 \times 87}{100} = 17.4 \text{ kg} \quad \text{مقدار مس موجود در شمش برزن}$$

$$\frac{100 \times 85}{100} = 85 \text{ kg} \quad \text{مقدار مس موجود در تسمه برزنی}$$

بنابراین مقدار کل مس در آلیاژ برابر است با:

$$50 + 17.4 + 85 = 152.4 \text{ kg}$$

$$\frac{30 \times 100}{100} = 30 \text{ kg} \quad \text{حجم قلع خالص}$$

$$\frac{20 \times 7}{100} = 1.4 \text{ kg} \quad \text{مقدار قلع موجود در شمش برزن}$$

$$\frac{100 \times 1}{100} = 1 \text{ kg} \quad \text{مقدار قلع موجود در تسمه برزنی}$$

و در نتیجه مقدار کل قلع در آلیاژ برابر است با:

$$30 + 1.4 + 1 = 31.4 \text{ kg}$$

$$\frac{20 \times 5}{100} = 1 \text{ kg} \quad \text{مقدار روی موجود در شمش برزن}$$

$$\frac{100 \times 3}{100} = 3 \text{ kg}$$

مقدار روی موجود در تسمه برتری

$$1 + 3 = 4 \text{ kg}$$

کل مقدار روی که وارد آلیاژ می‌شود

$$\frac{20 \times 1}{100} = 0.2 \text{ kg}$$

مقدار سرب موجود در شمش برتری

$$\frac{100 \times 2}{100} = 2 \text{ kg}$$

مقدار سرب موجود در تسمه برتری

$$2 + 0.2 = 2.2 \text{ kg}$$

کل مقدار سرب که وارد آلیاژ می‌شود

جرم کل آلیاژ مجموع عناصر تشکیل دهنده آن است، بنابراین می‌توان نوشت:

$$152/4 + 41/4 + 2/2 = 20.0 \text{ kg}$$

چنانچه ملاحظه می‌شود جرم مجموع عناصر متشكله با جرم کلی آلیاژ یکسان بوده و بدین ترتیب صحت عملیات اثبات می‌گردد. اکنون می‌توان با تشکیل چند تناسب، درصد عناصر آلیاژ تهیه شده را حساب نمود.

آلیاژ	مس	
200 kg	152/4	
100	x	$x = \frac{100 \times 152/4}{200} = 76/2$

درصد مس $\frac{100 \times 152/4}{200} = 76/2$

و به همین ترتیب در مورد عناصر دیگر می‌توان چنین عمل نمود:

$$\frac{100 \times 41/4}{200} = 20/7$$

درصد قلع

$$\frac{100 \times 4}{200} = 2$$

درصد روی

$$\frac{100 \times 2/2}{200} = 1/1$$

درصد سرب

۱۶-۴-۱-۶ اتلافات کوره: در عمل همواره نسبتی از عناصر ترکیبی دراثر فعل و افعال با هوا و یا مواد سوخت به سرباره منتقل می‌شوند. اتلافات ذوب به عوامل متعددی بستگی دارند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

الف - روش باردهی و اندازه قطعات: قطعات کوچک سطح تماس زیادتری داشته (نسبت به حجم خود) و با سرعت بیشتری اکسیده می‌شود.

ب - روش و شرایط ذوب: آتسفر محیط، درجه حرارت فوق ذوب، استفاده از فلاکس‌های

پوششی و... می‌تواند در مقدار اتلافات مذاب مؤثر باشد.

ج—نوع کوره: کوره‌ها اتلافات متفاوتی دارند که از نوع سوخت و ارتباط سوخت با مذاب ناشی می‌شوند. در جدول ۴-۲ اتلافات ذوب در کوره‌های متفاوت درج شده است.

د—نوع شارژ: براساس آن که شارژ از شمش‌های اصلی و اولیه و یا از قراضه‌ها تشکیل شده باشد، مقدار اتلافات متفاوت خواهد بود.

جدول ۴-۲—درصد اتلافات بر حسب نوع شارژ و نوع کوره

فلز	شمش اصلی و اولیه		قراضه	
	کوره‌های الکتریکی و بوته‌ای	کوره‌های شعله‌ای	کوره‌های الکتریکی و بوته‌ای	کوره‌های شعله‌ای
منیزیم	۲-۳	۳-۵	۳-۵	۲-۱۰
برلیم	۲-۳	۳-۵	۳-۵	۵-۱۰
آلومینیم	۱-۱/۵	۱-۲	۱-۲	۲-۳
سدیم	۲-۳	۳-۵	۳-۵	۵-۱۰
روی	۱-۳	۲-۴	۲-۳	۳-۵
منگنز	°/۵-۱	۱-۲	۱-۲	۲-۳
قلع	°/۵-۱	۱-۱/۵	۱-۱/۵	۱/۵-۲
آهن	°/۵-۱	°/۵-۱	°/۵-۱	°/۵-۱
نیکل	°/۵-۱	°/۵-۱	°/۵-۱	°/۵-۱
سیلیسیم	°/۵-۱	۱-۱/۵	۱-۱/۵	۱/۵-۲
مس	°/۵-۱	۱-۲	۱-۲	۲-۳
سرب	°/۵-۲	۱-۲	-	-

مثال ۲: مطلوب است تعیین جرم مقادیر بار یک نوع کوره الکتریکی قوسی به منظور تهییه ۵۰۰ کیلوگرم از یک آلیاژ برترز با ترکیب : ۶٪ قلع، ۶٪ روی، ۳٪ سرب و بقیه (۸۵٪) مس. بار این کوره کلاً شامل ۷۰٪ از شمش‌های خالص فلزات و ۳۰٪ قراضه برگشتی (با همان ترکیب) است. درصد اتلافات (مطابق جدول ۴-۲) عبارتند از : ۱٪ قلع، ۲٪ روی، ۲٪ سرب و ۱٪ مس.

حل: ابتدا فرض می شود که جرم کل بار کوره 100 کیلوگرم باشد، براین اساس و با توجه به درصد اتلافات و درصد عناصر موجود در آلیاژ می توان نوشت:

$\frac{6 \times 1}{100} = 0.06\text{kg}$	جرم قلع تلف شده
$\frac{6 \times 2}{100} = 0.12\text{kg}$	جرم روی تلف شده
$\frac{3 \times 2}{100} = 0.06\text{kg}$	جرم سرب تلف شده
$\frac{85 \times 1}{100} = 0.85\text{kg}$	جرم مس تلف شده

برای سهولت محاسبات می توان نحوه عملیات را مطابق فرم زیر نشان داد:

	جمع کل	مس	سرب	روی	قلع	ترکیب آلیاژ بر حسب درصد
جرم مواد در 100 کیلوگرم از بار	۶	۶	۳	۸۵	۱۰۰	ترکیب آلیاژ بر حسب درصد
اتلافات بر حسب درصد	۱	۲	۲	۱	۶	جرم مواد در 100 کیلوگرم از بار
اتلافات بر حسب کیلوگرم	0.06	0.12	0.06	0.85	100	اتلافات بر حسب درصد
جرم محاسبه شده در شارژ بر حسب کیلوگرم	$6/0.06$	$6/0.12$	$6/0.06$	$85/0.85$	1010.9	اتلافات بر حسب کیلوگرم
جرم عناصر موجود در قراضه (30%)	$1/8$	$1/8$	$0/9$	$25/5$	30	جرم عناصر موجود در قراضه (30%)
بر حسب کیلوگرم						بر حسب کیلوگرم
جرم عناصر لازم که باید توسط شمش فلزات برای تهییه 100 کیلوگرم آلیاژ تأمین شود	$4/26$	$4/32$	$2/16$	$60/35$	$71/0.9$	جرم عناصر لازم که باید توسط شمش فلزات برای تهییه 100 کیلوگرم آلیاژ تأمین شود

به این ترتیب بار کوره برای تهییه 50 کیلوگرم از آلیاژ مورد نظر عبارت است از:

$\frac{50 \times 4/26}{100} = 21/3\text{kg}$	شمش قلع
$\frac{50 \times 4/32}{100} = 21/6\text{kg}$	شمش روی
$\frac{50 \times 2/16}{100} = 10/8\text{kg}$	شمش سرب

$$\frac{500 \times 60}{100} / 35 = 30.1 / 75 \text{ kg}$$

شمش مس

$$\frac{500 \times 30}{100} = 150 \text{ kg}$$

برگشتی قراشه

۵۰.۵ / ۴۵ kg

جرم کل بار کوره

مثال ۳: برای تهیه ۵۰۰ کیلوگرم آلیاژی با ترکیب ۳٪ سیلیسیم، ۱۴٪ روی و بقیه مس چه مقداری از شمش‌ها و آلیاژ‌های زیر باید استفاده شود، در حالی که اتلafات ذوب در کوره شعله‌ای و براساس جدول ۲-۴ برابر : مس ۲ درصد - سیلیسیم ۱/۵ درصد - سرب ۲ درصد و روی ۳ درصد باشد.

۱- شمش خالص مس با ترکیب ۱۰۰٪ مس.

۲- شمش خالص سرب با ترکیب ۱۰۰٪ سرب.

۳- آلیاژ برنج با ۵۵ درصد مس، ۴۰ درصد روی و ۵ درصد سرب.

۴- آلیاژ هاردنر سیلیسیم برنج با ترکیب ۷۸ درصد مس، ۲۰ درصد سیلیسیم و ۲ درصد روی.

حل: چنانچه در ابتدا، محاسبات براساس تهیه ۱۰۰ کیلوگرم آلیاژ انجام شود اتلafات ذوب

عبارت است از :

$$80 \times \frac{2}{100} = 1/6 \text{ kg}$$

اتلafات مس

$$14 \times \frac{3}{100} = 0/42 \text{ kg}$$

اتلafات روی

$$3 \times \frac{2}{100} = 0/06 \text{ kg}$$

اتلafات سرب

$$3 \times \frac{1/5}{100} = 0/045 \text{ kg}$$

اتلafات سیلیسیم

بنابراین جدول تهیه ۱۰۰ کیلوگرم آلیاژ با ترکیب خواسته شده به صورت زیر می‌باشد :

	جمع	سیلیسیم	سرب	روی	قلع	ترکیب آلیاژ
اتلafات ذوب	۱۰۰	۳	۳	۱۴	۸۰	ترکیب آلیاژ
اتلafات سرب	۲/۱۲۵	۰/۰۴۵	۰/۰۶	۰/۴۲	۱/۶	اتلafات ذوب
اتلafات روی	۱۰۲/۱۲۵	۲/۰۴۵	۳/۰۶	۱۴/۴۲	۸۱/۶	جرم بار محاسباتی

سیلیسیم لازم فقط از آلیاژ شماره ۴ تأمین می‌شود :

سیلیسیم ۲۰ آلیاژ شماره ۴ ۱۰۰

$$x = \frac{۳/۰\ ۴۵ \times ۱۰۰}{۲۰} = ۱۵/۲۲۵ \text{ kg}$$

جرم مصرف شده از آلیاژ شماره ۴ برای تهیه ۱۰۰ کیلوگرم آلیاژ.

روی ۲ آلیاژ شماره ۴ ۱۰۰

$$x = \frac{۱۵/۲۲۵ \times ۲}{۱۰} = ۰/۳۰ \text{ kg}$$

جرم روی موجود در آلیاژ شماره ۴

جرم روی که باید از آلیاژ شماره ۳ تأمین شود : $۱۴/۴۲ - ۰/۳۰ = ۱۴/۱۲ \text{ kg}$

روی ۴ آلیاژ شماره ۳ ۱۰۰

$$x = \frac{۱۴/۱۲ \times ۱۰۰}{۴} = ۳۵/۳ \text{ kg}$$

جرم مصرف شده از آلیاژ شماره ۳

آلیاژ شماره ۳ ۱۰۰ ۵

$$x = \frac{۳۵/۳ \times ۵}{۱۰} = ۱/۷۶ \text{ kg}$$

جرم سرب تأمین شده توسط آلیاژ شماره ۳ که بقیه سرب لازم فقط از شمش سرب خالص (شماره ۲) تأمین می‌شود.

جرم شمش سرب خالص مصرف شده $۳/۰۶ - ۱/۷۶ = ۱/۳۰ \text{ kg}$

جرم مس مصرف شده خالص باقی مانده مجموع شمش‌های مصرفی فوق از مجموع جرم لازم $۱۰۲/۱۲۵ \text{ کیلوگرم می‌باشد} :$

$$۱۰۲/۱۲۵ - (۱۵/۲۲۵ + ۳۵/۳۰ + ۱/۳۰) = ۵۰/۳ \text{ kg}$$

جرم مس خالص مصرفی

محاسبات فوق برای تهیه ۱۰۰ کیلوگرم آلیاژ بوده است و برای ذوب ۵۰۰ کیلوگرم با توجه به

$$\text{رابطه } ۵ : \frac{۵۰۰}{۱۰۰} = ۵$$

$$۵۰/۳ \times ۵ = ۲۵/۱/۵ \text{ kg}$$

۱- جرم مس خالص مصرفی (شماره ۱)

$$۱/۳ \times ۵ = ۶/۵ \text{ kg}$$

۲- جرم سرب خالص مصرفی (شماره ۲)

$$35/3 \times 5 = 176/5 \text{ kg}$$

۳- جرم برنج مصرفی (شماره ۳)

$$15/225 \times 5 = 76/125 \text{ kg}$$

۴- جرم سیلیسیم برنج مصرفی (شماره ۴)

۲-۴- محاسبه جرم قطعه ریختگی به کمک جرم مدل

جرم قطعاتی که قالب گیری آن‌ها احتیاج به ماهیچه گذاری ندارند از روی نسبت چگالی قطعه به چگالی مدل محاسبه می‌شود. اگر حجم قطعه و حجم مدل یکسان فرض شود (انقباض قطعه ناچیز در نظر گرفته شود) در این صورت:

$$m_C = V_C \cdot \rho_C$$

$$m_M = V_M \cdot \rho_M, \quad V_C = V_M \Rightarrow \frac{m_C}{m_M} = \frac{\rho_C \text{ قطعه}}{\rho_M \text{ مدل}}$$

در عمل، چون جرم مدل در دست است، می‌توان جرم قطعه ریخته شده را پیش‌بینی کرد و با ضرب کردن جرم مدل در نسبت چگالی قطعه به چگالی مدل، مقدار آن تعیین می‌شود:

$$m_C = m_M \times \frac{\rho_C}{\rho_M}$$

مثال: جرم یک قطعه ریخته شده از چدن به چگالی $7/2 \text{ g/cm}^3$ برابر ۵۱ کیلوگرم است. چنانچه قالب گیری ساده و بدون ماهیچه گذاری انجام گیرد و از انقباض قطعه صرفنظر شود، مطلوب است محاسبه و تعیین:

الف - حجم قطعه بر حسب دسی متر مکعب.

ب - جرم مدل چوبی آن بر حسب kg با چگالی $0/65 \text{ g/cm}^3$.

ج - جرم مدل آلومینیمی آن بر حسب کیلوگرم kg با چگالی $2/7 \text{ g/cm}^3$.

د - جرم قطعه ریخته شده از جنس نوعی برنج با چگالی $8/5 \text{ g/cm}^3$ (از تمام انقباض‌ها، صرفنظر می‌شود).

حل: الف - حجم قطعه با توجه به رابطه $m_C = V_C \cdot \rho_C$ عبارت است از:

$$V_C = \frac{m_C}{\rho_C} = \frac{51}{7/2} = 7/083 \text{ دسی متر مکعب}$$

حجم قطعه

این حجم با حجم مدل (یا قالب) برابر است، زیرا از انقباض قطعه صرفنظر شده است.

ب - چون حجم قطعه با حجم مدل برابر است، لذا می‌توان نوشت:

$$m_M = V_M \cdot \rho_M \quad , \quad V_M = V_C = 7 / 0.83 \text{ dm}^3$$

$$m_M = 7 / 0.83 \times 0.65 = 4.60 \text{ kg}$$

ج - جرم مدل آلومینیمی نیز با توجه به چگالی آن چنین است :

$$m_M = 7 / 0.83 \times 2 / 7 = 1.9 / 124 \text{ kg}$$

د - چنانچه قطعه از جنس برنج ریخته شده باشد، در این صورت، جرم آن برابر است با :

$$m_C = V_C \cdot \rho_C = 7 / 0.83 \times 8 / 5 = 6.0 / 20.5 \text{ kg}$$

با توجه به این مثال، در عمل، به طور تقریبی می‌توان جرم قطعه را از روی نسبت سنگینی قطعه به سنگینی مدل به دست آورد. مثلاً چنانچه چگالی قطعه $7 / 2 \text{ g/cm}^3$ (چدنی) چگالی مدل $3 / 65 \text{ g/cm}^3$ (چوبی) باشد، خواهیم داشت :

$$m_C = \frac{\rho_C}{\rho_M} \times m_M = \frac{7 / 2}{0 / 65} \times m_M \approx 11 m_M$$

به عبارت دیگر می‌توان گفت که جرم قطعه چدنی تقریباً 11 برابر جرم مدل چوبی است. باید توجه کرد که محاسبات مذکور در صورتی صحیح است که از تمام انقباض‌های قطعه و همچنین مدل آلومینیمی ریخته شده (یا هر مدل فلزی ریخته شده از روی مدل اصلی) صرفنظر شده باشد. در غیر این صورت برای محاسبات مربوطه لازم است درصد انقباض‌ها و یا ضریب انقباض‌ها منظور شود. مثال بعد، این مطلب را روشن می‌کند.

مثال: جرم یک مدل فلزی از آلیار منیزیم - آلومینیم با چگالی $3 / 82 \text{ g/cm}^3$ 1 برابر است با $7 / 7 \text{ kg}$. چنانچه قالب‌گیری ساده و بدون ماهیچه‌گذاری و قطعه ریختگی از یک نوع چدن با چگالی $3 / 2 \text{ g/cm}^3$ باشد، مطلوب است محاسبه و تعیین :

الف - جرم قطعه ریختگی در صورتی که انقباض این چدن ناچیز فرض شود.

ب - جرم قطعه ریختگی، با منظور کردن ضریب انقباض خطی متوسط چدن برابر :

$$\frac{1}{\text{C}} = 10 / 2 \times 10^{-6}$$

و همچنین تعیین اختلاف جرم و مشخص کردن درصد کاهش آن در این دو حالت. نقطه ذوب این چدن 125°C است و قطعه تا درجه حرارت محیط (25°C) سرد می‌شود.

حل: الف - حجم مدل فلزی برابر است با :

$$V_M = \frac{m_M}{\rho_M} = \frac{7 / 7}{1 / 82} = 4 / 221 \text{ dm}^3$$

و چون در این حالت، انقباض چدن ناچیز فرض شده است، لذا حجم قطعه با حجم مدل برابر خواهد بود:

$$V_C = V_M = 4 / 231 \text{ dm}^3$$

در نتیجه می‌توان جرم قطعه ریختگی را به دست آورد:

$$m_C = V_C \cdot \rho_C = 4 / 231 \times 7 / 2 = 30 / 463 \text{ kg}$$

ب- در این حالت می‌توان جرم قطعه ریختگی را با توجه به مقدار انقباض خطی چدن، از این رابطه تعیین کرد:

$$m_C = V_M (1 - 3\%) \rho_C \quad \text{و} \quad m_{\text{آرد}} = 1250 - 25 = 1225^\circ C$$

$$W_C = 4 / 231 \times (1 - 3 \times 10 / 2 \times 10^{-6}) \times 1225 \times 7 / 2 = 29 / 321 \text{ kg}$$

جرم قطعه چدنی

و تفاوت جرم این دو حالت چنین است:

$$30 / 463 - 29 / 321 = 1 / 142 \text{ kg}$$

بنابراین درصد کاهش جرم در این دو حالت عبارت است از:

$$\frac{1 / 142}{30 / 463} \times 100 \approx 3 / 75$$

۱-۴-۲- انقباض مضاعف: در مواردی، لازم است که از روی مدل اولیه (چوبی)، مدل فلزی (ثانویه) قالب گیری و ریخته‌گری شود. در این صورت، برای محاسبه جرم قطعه ریختگی، باید هر دو انقباض: مدل فلزی و قطعه ریختگی در نظر گرفته شود. در این موارد می‌توان مجموع انقباض‌های مذکور را تعیین کرد و به کمک آن، جرم قطعه ریختگی را به دست آورد:

$$S = S_1 + S_2 \quad \text{درصد انقباض خطی نهایی}$$

$$m_C = V_M (1 - \frac{3S}{100}) \rho_C \quad \text{حجم قطعه}$$

در این روابط S_1 و S_2 به ترتیب عبارتند از درصد انقباض خطی مدل فلزی و قطعه ریختگی، V_M حجم مدل اولیه یا چوبی که برابر است با جرم آن، تقسیم بر چگالی مدل اولیه و چگالی قطعه است.

مثال: جرم یک مدل اولیه (چوبی) $4 / 6 \text{ kg}$ و چگالی آن $3 / 62 \text{ g/cm}^3$ است. چنانچه درصد انقباض خطی مدل فلزی (ثانویه) مربوط به این مدل اولیه و درصد انقباض خطی قطعه به ترتیب $1 / 3$ %

و ۲/۱٪ باشد، جرم قطعه ریختگی از یک نوع آلیاژ برتر آلمینیم با چگالی $8/4 \text{ g/cm}^3$ را از روی مدل فلزی، تعیین کنید.

حل: درصد انقباض خطی نهایی چنین است :

$$S = S_1 + S_2 = 1/3 + 2/1 = 3/4 \text{ درصد}$$

و حجم مدل اولیه برابر است با :

$$V_M = \frac{m_M}{\rho_M} = \frac{4/6}{0/62} = 7/42 \text{ dm}^3$$

در نتیجه می‌توان از رابطه مربوطه جرم قطعه را تعیین کرد :

$$m_C = V_M \left(1 - \frac{3S}{100}\right) \rho_C$$

$$m_C = 7/42 \times \left(1 - \frac{3 \times 3/4}{100}\right) \times 8/4 \approx 56 \text{ kg}$$

چنانچه بخواهیم جرم مدل فلزی را تعیین کنیم بدیهی است که فقط درصد انقباض آن در محاسبه دخالت می‌کند (چگالی مدل فلزی $2/2 \text{ g/cm}^3$ ۲٪ است) :


$$7/42 \times \left(1 - \frac{3 \times 1/3}{100}\right) \times 2/2 \approx 15/7 \text{ kg} = \text{جرم مدل فلزی}$$

۴-۳- راندمان ریخته‌گری

قطعات ریختگی اعم از محصولات نیم‌ساخته و یا قطعات تمام شده (حاصل از عملیات ریخته‌گری، متالورژیکی، ماشین‌کاری و ...) همواره شامل عیوب و نواقصی هستند که در اغلب موارد، باعث مردود شناخته‌شدن محصول و درنتیجه موجب کاهش تولید و به عبارت دیگر کاهش راندمان^۱ واحد تولید می‌شوند.

از آن‌جا که تولید قطعات بدون عیب باید با حداقل قیمت ممکن انجام گیرد و از نظر اقتصادی نیز مطلوب باشد، لذا باید مهمترین عامل هزینه‌های ریخته‌گری، یعنی مقدار جرم فلز ریخته شده به صورت «برگشتی^۲» تعیین شود.

در شکل ۴-۱ گردش تولید، از نظر فلز مورد مصرف، نشان داده شده است. از آن چنین استنباط می‌شود که ضایعات در قسمت‌های مختلف تولید وجود دارند و بعضی از آن‌ها را عملاً نمی‌توان به صفر کاهش داد.



شکل ۱-۴- گردش تولید از نظر فلز مورد مصرف

می توان ضایعات در جریان تولید را به این صورت دسته بندی کرد :

- الف - ضایعات در عملیات ذوب از طریق اکسیده شدن مذاب، ایجاد ترکیبات شیمیایی، تبخیر فلز مذاب، تجمع مذاب در سرباره و ... که عملاً غیرقابل استفاده مجدد است.
- ب - اضافات ذوب و سرریزها که به صورت برگشتی استفاده می شوند.
- ج - قطعات معیوبی که پس از ریختن، عملاً قابل بهره برداری نیستند و به صورت برگشتی مجدداً ذوب می شوند.

د - راهگاه ها و منابع تغذیه که قسمت عمده قراضه برگشتی کارگاه را تشکیل می دهند.

- ه - ضایعات براده، سوفاره و پلیسه ها که در جریان بش و جدا کردن و همچنین تراش کاری که عملاً در مواردی، غیربرگشتی و غیرقابل استفاده مجدد هستند؛ ولی در بسیاری از موارد سوفاره و براده های درشت را جمع و پس از فشردن به صورت بلوکه، در ذوب مجدد استفاده می کنند.
- و - قطعات معیوبی که پس از کنترل نهایی از دور خارج شده و برای ذوب مجدد برگشت داده می شوند.

با توجه به نکات مذکور اکنون می توانیم راندمان یا بازده تولید را از دو نظر مورد بررسی قرار

دهیم :

۱-۳-۴- راندمان ریختگی: عبارت است از نسبت جرم قطعات بدون سیستم راهگاهی و تغذیه (Q) به جرم قطعات با سیستم راهگاهی و تغذیه (P). اگر به شکل ۱-۴ توجه شود مشخص می شود که در این مرحله قطعات راهگاهی و منابع تغذیه جزء ضایعات (برگشتی) محسوب شده اند و لذا راندمان ریختگی پدیده ای است که در مورد طراحی سیستم راهگاهی حائز اهمیت است :

$$R_c = \frac{Q}{P} \times 100 \quad \text{راندمان ریختگی}$$

۲-۳-۴- راندمان کلی یا راندمان مفید: عبارت است از نسبت مجموع جرم قطعات قابل فروش (S) به جرم کل آلیاژ شارژ شده (M). بدیهی است که در راندمان کل هر دو گروه برگشتی و ضایعات غیرقابل برگشت تواناً دخالت دارند :

$$R_t = \frac{S}{M} \times 100 \quad \text{بازده یا راندمان کلی (مفید)}$$

هر نوع مخارجی که برای راندمان ریختگی منظور می شود در بازده و راندمان کلی نیز مؤثر است. از این رو چنانچه بازده ریختگی زیاد باشد (میزان برگشتی ها کم شود)، مسلماً در بازده کلی

مؤثر است و آن را افزایش می‌دهد.

مثال: جرم یک قطعه ریختگی (جرم قطعه بدون سیستم راهگاهی و تغذیه: $Q = 44\text{ kg}$) و جرم سیستم راهگاهی و تغذیه آن 12 kg توزین شده است. اگر از ضایعات برش و جداسازی قطعه از سیستم راهگاهی و تغذیه صرف نظر شود، راندمان ریختگی چه اندازه خواهد بود؟ حل: مجموع جرم قطعه ریختگی و سیستم راهگاهی و منبع تغذیه آن (جرم قطعه سالم: P) برابر است با:

$$P = 44 + 12 = 56\text{ kg}$$

به این ترتیب چون مقادیر Q و P معلوم هستند، راندمان ریختگی قابل محاسبه خواهد بود:

$$R_c = \frac{Q}{P} \times 100 \Rightarrow R_c = \frac{44}{56} \times 100 \approx 78.6\%$$
 درصد

تمرین

۱- چه مقداری ساچمه‌های نیکل (95% نیکل) و فروکرم (60% کرم) بایستی به 75 kg کیلوگرم چدن مذاب اضافه گردد تا مقدار نیکل چدن به 8% و مقدار کرم به 25% برسد. (هیچگونه سوختی برای نیکل و کرم در نظر گرفته نشود).

۲- تولید یک کارخانه ریخته‌گری 7 ton قطعه ریختگی در روز است. در صورتی که این مقدار، 6% فلز شارژ شده در کوره را تشکیل دهد، تعیین کنید روزانه چه مقدار فلز در کوره شارژ می‌گردد. همچنین در صورتی که 5% قطعات ریختگی به علت عیوب موجود در آن‌ها قابل مصرف نباشد، مقدار برگشتی این کارخانه را به دست آورید.

۳- برای تهییه 500 kg چدن با $2/2\%$ سیلیسیم از 25 kg کیلوگرم برگشتی با درصد سیلیسیم مشابه بقیه از دو نوع شمش A با $1/5\%$ سیلیسیم و B با $3/4\%$ سیلیسیم استفاده گردیده است. مطلوب است تعیین مقدار لازم از شمش‌های A و B برای تهییه چدن مورد نظر.

۴- چه مقدار فرومگنز (70% منگنز) بایستی به 1 ton مذاب خروجی از کوره کوبیل، اضافه گردد تا درصد منگنز را از $5/5\%$ به $75/75\%$ افزایش دهد (سوخت منگنز محتوی فرومگنز 25% در نظر گرفته شود).

۵- در داخل یک بوته 20 kg کیلوگرم مس، $1/75\text{ kg}$ کیلوگرم روی، $1/25\text{ kg}$ کیلوگرم قلع قرار دارد. چنانچه اکسیداسیون مس برابر 1% ، روی برابر 3% و قلع برابر $1/2\%$ منظور شود، درصد

ترکیب شیمیایی برج حاصل چیست؟

۶ - تهیه ۱۰۰ کیلوگرم آلیاژ الومینیم با ۵٪ سیلیسیم، ۴٪ منیزیم $\frac{1}{25}$ ٪ مس و بقیه آلومینیم (با نسبت وزنی) موردنظر است. برای تهیه مذاب فوق عناصر و آلیاژهای زیر در اختیار قرار داردند:

آلومینیم خالص - آلیاژ آلومینیم با ۱٪ منیزیم - آلیاژ آلومینیم با ۵٪ مس - آلیاژ آلومینیم با ۱۳٪ سیلیسیم.

در صورتی که مقدار سوخت عناصر در هنگام ذوب ۱٪ برای سیلیسیم، ۳٪ برای منیزیم، ۱٪ برای مس و ۱٪ برای آلومینیم در نظر گرفته شوند، مطلوب است تعیین مقادیر اجزای مشکله شارژ کوره برای تهیه آلیاژ فوق.

۷ - جرم یک قطعه فولادی ریختگی به چگالی $7/84 \text{ g/cm}^3$ برابر است با ۲۴ کیلوگرم. اگر قالب گیری ساده و بدون ماهیچه گذاری انجام گیرد، و از انقباض قطعه صرفنظر شود، مطلوب است محاسبه و تعیین:

الف - حجم قطعه بر حسب دسی متر مکعب.

ب - جرم مدل چوبی آن بر حسب kg با چگالی $0/61 \text{ g/cm}^3$.

ج - جرم مدل فلزی آن بر حسب کیلوگرم با چگالی $0/83 \text{ g/cm}^3$.

د - جرم قطعه ریخته شده از جنس نوعی آلیاژ آلومینیم - منیزیم با چگالی $1/83 \text{ g/cm}^3$ (از تمام انقباض‌ها صرفنظر می‌شود).

۸ - جرم یک مدل چوبی با چگالی $0/6 \text{ g/cm}^3$ ، برابر است با $8/4 \text{ kg}$. چنانچه قالب گیری ساده و بدون ماهیچه گذاری و قطعه ریختگی از یک نوع چدن با چگالی $7/11 \text{ g/cm}^3$ باشد، مطلوب است محاسبه و تعیین:

الف - جرم قطعه چدنی، در صورتی که انقباض آن ناچیز فرض شود.

ب - جرم قطعه ریختگی، با توجه به اینکه ضریب انقباض خطی متوسط این چدن

$$\theta_i = 10/3 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C} \quad \theta_m = 1225 \text{ } ^\circ\text{C}$$

ج - تعیین اختلاف جرم و مشخص کردن درصد آن در دو حالت الف و ب.

۹ - جرم یک مدل چوبی (مدل مادر) $11/2$ کیلوگرم و چگالی آن $0/65 \text{ g/cm}^3$ است. اگر درصد انقباض خطی مدل فلزی (ثانویه) که به کمک مدل چوبی و از طریق ریخته‌گری تهیه شده باشد، برابر $1/5$ ٪ و درصد انقباض خطی قطعه $1/9$ ٪ باشد، جرم قطعه ریختگی از یک نوع برج با چگالی

۸/۸g/cm^۳ را از روی مدل فلزی به دست آورید (قالب گیری بدون ماهیچه گذاری است).

۱- جرم یک مدل چوبی $\frac{8}{4}$ کیلوگرم و جرم قطعه ریختگی چدنی که از روی آن قالب گیری شده است $\frac{92}{25}$ کیلوگرم است. در صورتی که چگالی مدل چوبی و قطعه چدنی به ترتیب برابر $3/64\text{g/cm}^3$ و $7/1\text{g/cm}^3$ باشد، درصد انقباض حجمی این چدن را تعیین کنید.

۱۱- در یک کارگاه ریخته گری مقدار توزین شده عبارتند از:

جسم شارژ: 42°kg – جرم قطعات با سیستم راهگاهی و تغذیه: 34°kg – جرم قطعات بدون سیستم راهگاهی و تغذیه 28°kg – جرم قطعات قابل فروش: 25°kg مطلوب است:

الف – راندمان ریختگی

ب – راندمان کل (مفید)

ج – جرم قطعات برگشتی در آخرین مراحل کنترل در صورتی که ضایعات تراش $2/5$ درصد باشد.

۱۲- ۷۵° کیلوگرم آلیازی از روی و آلومینیم و 25° کیلوگرم از برگشتی های کارگاه در کوره شارژ شده اند. برای ریختن قطعاتی به جرم 5kg سیستم راهگاهی و منابع تغذیه طوری طرح شده اند که راندمان ریختگی برابر $62/5\%$ است. در صورتی که تعداد قطعات ریخته شده 122 عدد باشد، و در کنترل اولیه 8 عدد و در کنترل نهایی 4 عدد از آن ها معیوب تشخیص داده شوند، راندمان کلی و درصد ضایعات را تعیین کنید.


۱۳- برای تهیه 265 قطعه برتری که جرم هر یک به اضمام راهگاه و تغذیه $1/8$ کیلوگرم و جرم هر قطعه $1/2$ کیلوگرم است از 375kg بُرنز، 165kg آلیاژ برگشتی روز قبل، استفاده شده است. مطلوب است:

الف – تعیین راندمان ریختگی

ب – با توجه به این که جرم فلز ضایع شده در اثر ذوب برابر 1% فز شارژ شده باشد، تعداد قطعات معیوب را حساب و درصد عیوب را تعیین کنید.

۱۴- شکل ۲-۴ سیستم راهگاهی و تغذیه گذاری برای یک قطعه مکعبی از آلیاژ مس، قلع، روی (برتر محتوای روی با چگالی $8/8\text{g/cm}^3$) را نشان می دهد.

چنانچه بخواهیم راندمان ریختگی از 46% کمتر نباشد، ارتفاع تغذیه (H) باید چه اندازه انتخاب شود؟ در صورتی که جرم سیستم راهگاهی به نهایی 6 کیلوگرم است.



شکل ۲-۴- تعیین ارتفاع تغذیه با معلوم بودن راندمان ریختگی

فصل پنجم

فشار مذاب روی قالب

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل، از فراگیر انتظار می‌رود که بتواند:

- ۱- فشار درون مایع را تعریف و رابطه آن را بنویسد.
- ۲- قانون پاسکال را تعریف کند و رابطه نیروی وارد شده از مذاب به سطوح قالب را بنویسد.
- ۳- نیروی وارد شده بر درجه فوقانی را محاسبه کند.
- ۴- رابطه نیروی ارشمیدس را در داخل سیالات بنویسد.
- ۵- نیروی مذاب وارد بر ماهیچه و تکیه‌گاه‌های ماهیچه را محاسبه کند.
- ۶- مقدار وزنه لازم جهت وزنه گذاری روی درجه را محاسبه کند.
- ۷- تمرینات مربوط را انجام دهد.

۵- فشار مذاب روی قالب

مسائلی نظری؛ پرشدن قالب، پرشدن سیستم راهگاهی و منابع تغذیه، فشار مذاب بر جداره‌های قالب، خروج گازها تحت تأثیر فشار مذاب و پراکندگی انقباضات هنگام انجماد مذاب از قوانین کمی و کیفی حاکم بر مایعات و سیالات پیروی می‌کنند. هرچند، در سیستم عملی، به دلیل آن که مذاب در قالب، در هر لحظه از ویسکوزیته^۱ (گرانزوی) و سیالیت متفاوتی برخوردار است و نمی‌توان کلمه «سیال کامل» را درباره آن‌ها به کار برد، با این حال قسمت اعظم قوانین هیدرولاستاتیک (علم تعادل مایعات) و هیدرودینامیک (علم حرکت مایعات) می‌توانند در مورد مذاب وارد شده بر قالب و یا مذاب

۱- Viscosity

درون قالب مربوط شوند.


در این فصل، با توجه به برنامه آموزشی، قوانین مربوط به تأثیرات فشار و نیروی مذاب روی سطوح مختلف بررسی می‌شوند.

۱-۵- رابطه فشار درون مایع

تجربه نشان داده است که فشار وارد از طرف مایع بر یک نقطه مانند A درون مایع (شکل ۱-۵) برابر است با وزن ستونی از مایع با سطح قاعده واحد و ارتفاع یا عمق h (فاصله نقطه A تا سطح آزاد مایع) یعنی :

$$A = \frac{\text{وزن ستونی از مایع به ارتفاع}}{\text{سطح قاعده}} = \frac{h}{\text{فشار در نقطه A}}$$

$$\frac{\text{وزن مخصوص مایع} \times \text{ارتفاع}}{\text{سطح قاعده}}$$



شکل ۱-۵- فشار درون مایع

$$P = \frac{1 \times h \times d}{1} \quad \text{درنتیجه :}$$

$$P = h \cdot d \quad \boxed{\text{رابطه فشار درون مایع}}$$

که در آن: P فشار مایع در نقطه A (در تمام جهات) بحسب گرم نیرو بر سانتی مترمربع (gf/cm²).

h عمق نقطه A تا سطح آزاد مایع برحسب cm.

d وزن مخصوص (وزن حجمی) مایع برحسب gf/cm^3 است.

از رابطه $P = h \cdot d$ می‌توان نتیجه گرفت که فشار درون مایعات بستگی به شکل و جنس ظرف ندارد و فقط مربوط به وزن مخصوص و عمق (یا ارتفاع) نقطه، تا سطح آزاد مایع می‌شود. به سهولت می‌توان نشان داد که فشار نقطه‌ای درون مایع برابر است با حاصل ضرب‌های چگالی مایع، شتاب ثقل زمین (g) و عمق آن نقطه تا سطح آزاد مایع (h) زیرا :

$$W = mg \quad \text{رابطه وزن و جرم}$$

$$\overbrace{V \times d}^{\text{وزن}} = \overbrace{(V \times \rho)}^{\text{جرم}} \times g \Rightarrow P = \rho \cdot g \quad \begin{array}{l} \text{رابطه وزن مخصوص و چگالی} \\ \text{از طرفی } P = h \cdot d \text{ لذا :} \end{array}$$

$$P = h \times \rho \cdot g \Rightarrow P = \rho \cdot g \cdot h \quad \text{رابطه فشار درونی یک نقطه از مایع}$$

در محاسبات فشار مایعات، به منظور سهولت کار و عدم بروز اشتباه، چنانچه رابطه اخیر به کار رود، بهتر است که از واحدهای سیستم SI استفاده شود که در این صورت واحد فشار (واحد p)، نیوتون بر متر مربع (N/m^2) یا پاسکال (Pa) خواهد بود. برای تبدیل پاسکال به واحد عملی فشار kgf/cm^2 یا gf/cm^2 می‌توان از این تساوی‌ها استفاده کرد :

$$1\text{Pa} = \frac{1\text{N}}{1\text{m}^2} = \frac{1/10^4\text{kgf}}{1000\text{cm}^2} \Rightarrow 1\text{Pa} = 1/10^4 \times 10^{-5} \text{kgf/cm}^2$$

$$\Rightarrow 1\text{Pa} = 1/10^4 \times 10^{-5} \times 1000 \text{gf/cm}^2 \Rightarrow 1\text{Pa} = 1/10^4 \times 10^{-2} \text{gf/cm}^2$$

لازم به توضیح است که فشار درونی مذکور در مواقعي صحیح است که مایع تحت تأثیر هیچ نوع فشار خارجی قرار نگیرد (مثلاً در شکل ۱-۵ سطح آزاد مایع تحت تأثیر هیچ نیرو و فشاری نیست).


۲-۵ - قانون پاسکال

به منظور تعیین فشار هر نقطه در داخل یک سیال آرام و در حال تعادل (که تحت تأثیر فشار خارجی است)، کافی است که فشار نقطه دیگری که با آن اختلاف ارتفاع معینی دارد، معلوم باشد. در شکل ۲-۵ اختلاف ارتفاع دو نقطه ۱ و ۲ نسبت به کف ظرف برابر : $h_2 - h_1$ است.

براساس قانون پاسکال^۱ می‌توان نوشت:

$$P_2 = P_0 + \rho g (h_1 - h_2)$$

قانون پاسکال



شکل ۲-۵- تعیین فشار درون مایع تحت فشار

که در آن: ρ چگالی سیال بر حسب kg/m^3 ، g شتاب ثقل زمین بر حسب m/s^2 ، $h_1 - h_2$ اختلاف ارتفاع دو نقطه ۱ و ۲ نسبت به کف ظرف بر حسب m ، P_0 فشار وارد بر سطح آزاد مایع (مثلاً فشار هوا یا فشار وارد بر یک قالب فلزی) بر حسب Pa و P_a فشار در نقطه ۲ بر حسب Pa است (فشار در نقطه ۱ همان P_0 می‌باشد یعنی: $P_1 = P_0$).

در حالت کلی چنانچه فشار در یک نقطه غیر مشخص یعنی P مورد نظر باشد، خواهیم داشت:

$$P = P_0 + \rho gh$$

معادله اساسی هیدرواستاتیک

که در آن h عبارت از فاصله نقطه (هر نقطه غیر مشخص) تا سطح آزاد سیال است.
در مورد مذاب فلزات فشار ρgh را فشار متالو استاتیک^۲ می‌گویند که در واقع مشخص کننده فشار نسبی نقطه‌ای به ارتفاع h تا سطح آزاد مذاب است. چون در اغلب موارد فشار خارجی روی سطح آزاد مذاب، فشار آتمسفر است ($P_a = P_0$)، لذا می‌توان نوشت:


^۱- Pascaill's law (این اصل، به نام قانون پاسکال، ریاضیدان مشهور فرانسوی است).

^۲- Metallo Static

$$P - P_a = d \cdot h \Rightarrow \rho \cdot g \cdot h$$

فشار نسبی مذاب

در این رابطه P عبارت از فشار مطلق نقطه (مجموع فشار متالواستاتیک و فشار هوا) در درون مذاب است (شکل ۳-۵). چنانچه ملاحظه می‌شود، هر چه عمق مذاب بیشتر می‌گردد، فشار متالواستاتیکی نیز افزایش می‌یابد.




شکل ۳-۵- افزایش فشار متالواستاتیکی مذاب بر حسب عمق آن

از قانون پاسکال می‌توان دو نتیجه گرفت :

۱- در داخل ظروف مرتبط (نظیر قالب پر شده از فلز مذاب در حال تعادل و آرام) فشار در همه نقاطی از ظرف که در روی یک سطح افقی (با عمق‌های مساوی) قرار دارند، یکسان و ثابت است (شکل ۴-۵). بنابراین می‌توان نوشت :

$$P_A = P_B = P_C = P_a + \rho \cdot g \cdot h$$

۲- فشار هر نقطه درون مایع، برابر است با فاصله آن نقطه تا سطح آزاد مایع (h) ضربدر وزن مخصوص مایع ($\rho \cdot g$) به علاوه فشار خارجی که بر مایع اعمال می‌شود.



شکل ۵-۴ - فشار نقاط واقع بر روی یک سطح افقی قالب

توضیح: در یک مایع آرام و غیرقابل تراکم (مانند: آب، روغن و مذاب فلزات که تراکم بسیار ناچیزی دارند)، اگر فشار در نقطه‌ای افزایش یابد، این افزایش بدون هیچ‌گونه تغییری به تمام نقاط آن مایع (یا مذاب) و همچنین همه نقاط ظرف (یا قالب) منتقل می‌شود (مثلاً فشار هوا که روی سطح آزاد مذاب یک قالب اعمال می‌شود، به طور یکسان به همه نقاط قالب منتقل می‌شود). این مطلب در مورد قالب‌های فلزی (ریزه) که مذاب داخل آن‌ها تحت فشار است (ریخته‌گری تحت فشار^۱) حائز اهمیت است.

لازم به توضیح است که در محاسبات فشار و نیروی وارد از طرف مذاب بر سطوح داخلی قالب، همواره فشار نسبی مذاب منظور می‌شود.

۳-۵ - رابطه نیروی وارد شده از مذاب به سطوح قالب
فشار عبارت است از نیروی وارد بر واحد یک سطح معین (مثلاً سطوح و جداره‌های قالب). بنابراین براساس این تعریف، نیروی وارد چنین خواهد بود:

$$F = \frac{P}{A} \cdot g \cdot h \quad \boxed{F = P \cdot A}$$

از طرفی چون $P = \rho \cdot g \cdot h$ (فشار نسبی) درنتیجه:

$$\boxed{F = \rho \cdot g \cdot h \cdot A}$$


که در آن: ρ چگالی مذاب برحسب kg/m^3 ،

$g = 9.8 \text{ m/s}^2$ ،

h ارتفاع مرکز فشار (واقع بر سطح A) تا سطح آزاد مذاب برحسب m ،


A سطح مورد نظر قالب برحسب m است.

امتداد نیروی F همواره عمود است بر سطح A و سو، یا جهت آن از طرف مذاب به سمت جداره قالب است (این نیرو مطابق قانون عمل و عکس العمل نیوتون با نیروی وارد از طرف جداره به مذاب ختنی می‌شود). شکل ۵-۵ نیروی وارد بر یک سطح قائم را نشان می‌دهد. کمترین فشار نسبی، مربوط است به سطح آزاد مذاب ($P = 0$) و ماکزیمم آن (P_{\max}) در کف قالب اعمال می‌شود. نقطه S که عبارت است از مرکز فشار، در وسط سطح A قرار دارد (مشروط برآن که این سطح دارای مرکز متقارن باشد).




شکل ۵-۵ - نیروی وارد از طرف مذاب بر دیواره قائم قالب

نیروهای وارد بر جدارهای و سطوح قالب، باعث بزرگ شدن حجم قالب (بهخصوص در نقاط عمیق) و بلندشدن و ایجاد گشتاور در درجه فوقانی می‌شوند و بدیهی است که این مشکلات برای فلزات و آلیاژهای سنگین‌تر پیشتر است. محل نقطه اثر نیروها بستگی به شکل و شیب جداره دارد و در مورد سطوح صاف و مستوی که به موازات سطح آزاد مذاب هستند، نقطه اثر، بر مرکز نقل سطح منطبق می‌شود. شکل ۶-۵ افزایش حجم قالب، ناشی از نیروهای مذکور را نشان می‌دهد.




شکل ۶-۵- بزرگ شدن حجم قالب در قسمت های عمیق

نیروهای وارد بر سطوح داخلی قالب ها را می توان در حالت های مختلف بررسی و تعیین کرد که عبارتند از :



شکل ۷-۵- تعیین نیروی وارد بر کف قالب

چنانچه کف قالب شامل سطوح A_1 و A_2 و ... باشد مقدار این نیرو مطابق شکل ۸-۵ به روش زیر محاسبه می شود :



شکل ۸-۵- تعیین نیروی وارد بر سطوح کف قالب


$$F = F_1 + F_2 + \dots$$

$$F_1 = \rho \cdot g \cdot h_1 \cdot A_1 \quad \text{و} \quad F_2 = \rho \cdot g \cdot h_2 \cdot A_2$$

که در آن :

در مورد سطوح شیبدار و سطوح خمیده با توجه به شکل ۹-۵ می توان از این رابطه استفاده کرد :


$$F = \rho \cdot g \cdot h \cdot A'$$



شکل ۹-۵ – تعیین نیروی وارد بر سطح شیبدار و خمیده کف قالب

که در آن: A' عبارت تصویر سطح کف قالب بر سطح افقی است.

مثال: شکل ۱۰-۵ یک قطعه ریختگی از نوعی چدن خاکستری را که چگالی مذاب آن 65.0 kg/m^3 است، نشان می‌دهد. مطلوب است تعیین نیروی وارد بر کف قالب (مجموع نیروهای وارد به سطح افقی و سطح شیبدار). ارتفاع سطح جداش تا سطح آزاد مذاب (OK) برابر 28.0 میلی متر است. $\text{g} \approx 10 \text{ m/s}^2$



شکل ۱۰-۵ – محاسبه نیروی وارد بر کف قالب

حل: ارتفاع کف قالب قسمت افقی و سطح شیبدار تا سطح آزاد مذاب به ترتیب برآوردند با:

$$h_1 = H + \frac{1}{4} = 0 / 28 + \frac{1}{4} = 0 / 32 \text{ m}$$

$$h_2 = H + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = 0 / 28 + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = 0 / 34 \text{ m}$$


اگر نیروی وارد بر سطح افقی و سطح شیبدار را به ترتیب با F_1 و F_2 نمایش دهیم، در این صورت خواهیم داشت:

$$F_1 = \rho \cdot g \cdot h_1 \cdot A'_1 \Rightarrow F_1 = 6500 \times 10 \times 0 / 32 \times (0 / 3 \times 0 / 12) = 748 / 8 \text{ N}$$

$$F_2 = \rho \cdot g \cdot h_2 \cdot A'_2 \Rightarrow F_2 = 6500 \times 10 \times 0 / 34 \times (0 / 3 \times 0 / 12) = 795 / 6 \text{ N}$$

$$F = F_1 + F_2 = 748 / 8 + 795 / 6 = 1544 / 4 \text{ N} \quad \text{و درنتیجه:}$$

۳-۲-۵- نیروی وارد بر جداره اطراف قالب: نیروی اعمال شده از طرف مذاب به جداره در این حالت با توجه به شکل ۱۱-۵ چنین است:



شکل ۱۱-۵- نیروی وارد بر جداره اطراف قالب

$$F_s = \rho \cdot g \cdot h_s \cdot A'$$

$$\text{که در آن: } h_s = H + \frac{h'}{2} \text{ و } A' = I \cdot h' \text{ است.}$$


مثال: در شکل ۱۲-۵ نیروی وارد از طرف مذاب (یک نوع برزت با چگالی 8400 kg/m^3) را بر جداره مستطیلی شکل قالب محاسبه و تعیین کنید. سطح این جداره شیبدار بوده و با صفحه قائم زاویه 15° ساخته است $\text{g} \approx 10 \text{ m/s}^2$.

حل: ابتدا لازم است که ارتفاع سطح 'A' یعنی 'h' تعیین شود. این ارتفاع برابر است با تصویر ارتفاع سطح A (h) روی صفحه قائم، لذا:

$$h' = h \cos 15^\circ = 410 \times 0.9659 = 396 \text{ mm} = 0.396 \text{ m}$$

مرکز سطح قالب، نقطه S است که فاصله آن تا سطح آزاد مایع (OK) برابر h_s است. بنابراین:

$$h_s = H + \frac{h'}{2} = 0.3 + \frac{0.396}{2} = 0.498 \text{ m}$$



شکل ۱۲-۵ - تعیین نیروی وارد از طرف مذاب به سطح شیبدار جداره قالب

از طرفی سطح 'A' چنین خواهد بود:

$$A' = l \cdot h' = 0.205 \times 0.396 = 0.812 \text{ m}^2$$

اکنون می‌توانیم با مشخص شدن h_s و 'A'، مقدار F_s را تعیین کنیم:

$$F_s = \rho \cdot g \cdot h_s \cdot A' = 8400 \times 10 \times 0.498 \times 0.812 = 3396 / 75 \text{ N}$$


نیروهایی که بر کف قالب و بر سطوح جداره وارد می‌شوند، به خاطر استحکام و فشردگی ماسه، خنثی می‌شوند و چنانچه قالب به علت فشردگی کمتر، نتواند در مقابل این نیروها مقاومت کند، باعث تغییر شکل قالب و دیواره می‌شوند که این عمل اصطلاحاً «باد کردن قالب» نامیده می‌شود. از طرف

دیگر، فشار وارد بر قالب، باعث تسهیل خروج گازهای محفظه قالب می‌شود و چنانچه فشردگی، زیاد باشد، گازها از قالب خارج نشده و با تمرکز در یک قسمت از قالب باعث نرسیدن مذاب و معیوب شدن قطعه ریختگی خواهند شد. به همین منظور باید در ایجاد منافذ و هوکش‌ها دقت لازم به عمل آید.

۴-۵ - محاسبه نیروی وارد شده بر درجه فوقانی

نیروهای متالوستاتیکی (فلز ایستایی)، علاوه بر کف و جداره‌های اطراف قالب بر سطح فوقانی آن نیز اعمال می‌شوند. از طرفی چون معمولاً سطح فوقانی قالب در درجه رویی قرار دارد، لذا این نیروها به درجه فوقانی اعمال شده و در صورتی که بر وزن آن و وزن محتوای درجه غلبه کنند، باعث بلند شدن آن می‌شوند (مجموع این نیروها، نیروی بالا برند نامیده می‌شود). بدیهی است که این عمل علاوه بر ایجاد حریق و خطرات ناشی از خروج مذاب (بیرون زدن مذاب از سطح جداش دو نیمه قالب) باعث تغییرات کلی ابعاد، عیب پلیسه کردن و ... خواهد شد. از این نظر، لازم است که درجه‌ها (لنگه درجه‌های زیری و رویی) با کمک پیچ و مهار کاملاً به یکدیگر جفت شوند تا نیروهای مذکور توسط آن‌ها خنثی شوند. همچنین می‌توان روی درجه‌ها وزنه قرار داد (وزنه‌گذاری) و برای اطمینان بیشتر معمولاً مجموع وزن درجه رویی، مasse محتوای آن و وزنه‌ها باید $1/5$ برابر نیروی بالا برند باشد (در این قسمت نیروی بالا برند فقط شامل نیروی وارد بر سطح فوقانی قالب منظور شده است و محاسبات مربوط به نیروهای وارد بر تکیه‌گاه‌های ماهیچه که در نیروی بالا برند نقش داشته و مؤثر هستند در قسمت‌های ۶-۵ و ۷-۵ بررسی و مطالعه خواهند شد) بنابراین :

$$F_W + F_C = 1/5 F_N$$



که در آن :

F_W : اندازه وزنه لازم روی درجه
 F_C : وزن درجه فوقانی و محتوای آن
 F_N : نیروی بالا برند درجه فوقانی
 می‌باشد (شکل ۱۳-۵).


شکل ۱۳-۵ - نیروی وارد بر درجه فوقانی و نحوه وزنه‌گذاری

نیروی بالا برند F_N نیز مانند روابط قبلی متناسب با : چگالی مذاب (ρ)، ارتفاع متالو استاتیکی (h) که در اینجا ارتفاع سطح فوقانی قالب تا سطح آزاد مذاب است) و سطح فوقانی قالب (A) خواهد بود.

$$F_N = \rho \cdot g \cdot h \cdot A$$

به عبارت ریاضی :


همان طور که ذکر شد چون این نیرو اغلب مشکلاتی ایجاد می کند، لذا همواره باید سعی کرد که حتی الامکان با ایجاد ارتفاع راهگاه کمتر و تعییه سیستم راهگاهی مناسب، مذاب به نحوی وارد محفظه قالب شود که فشار آن، بیش از حد زیاد نباشد و به علاوه در مدتی که قالب بر از مذاب می شود، انجماد در جداره شروع شده باشد. شکل ۱۴-۵ چند روش جفت کردن دو نیمه قالب را نشان می دهد.



شکل ۱۴-۵ - چند روش جفت کردن در نیمه قالب

لازم به توضیح است که بلند شدن درجه رویی فقط تحت تأثیر نیروی وارد بر سطح فوقانی قالب نیست، بلکه وجود گازهای متراکم در قالب این پدیده را تشید می کند. به همین دلیل است که فلزاتی با نقطه ذوب بالاتر که امکان تبخیر رطوبت دارند و یا براساس قانون گازها در اثر درجه حرارت، حجم گاز بیشتر شده و یا با حجم ثابت، فشار و تراکم بیشتری دارند، باعث بلند شدن درجه رویی می شوند. مثلاً وزنهایی که برای این منظور در چدن ریزی به کار می رود، بیشتر از وزنهایی است که در سرب ریزی مورد استعمال قرار می گیرد (با این که سرب از چدن سنگین تر است).

مثال : نیروی بالابرند F_N در شکل ۱۵-۵ را با توجه به مشخصات داده شده آن محاسبه و تعیین کنید.



شکل ۱۵-۵ – محاسبه نیروی وارد شده بر درجه فوقانی

حل: ابتدا نیروهای F_{N_1} و F_{N_2} را که به ترتیب بر سطوح A_1 و A_2 وارد می‌شوند، محاسبه می‌کنیم :

$$F_{N_1} = \rho \cdot g \cdot h_{N_1} \cdot A_1 = 6500 \times 10 \times 0.2 \times 0.15 = 195\text{N}$$

$$F_{N_2} = \rho \cdot g \cdot h_{N_2} \cdot A_2 = 6500 \times 10 \times 0.14 \times 0.1 = 91\text{N}$$

نیروی بالابرند F_N مجموع این دو نیرو است. بنابراین :

$$F_N = F_{N_1} + F_{N_2} = 195 + 91 = 286\text{N}$$


۱-۴-۵ – نیروی وارد بر سطح فوقانی غیرمستوی قالب: چنانچه سطح فوقانی قالب، شکسته، خمیده، شبیدار و یا به طور کلی غیرمستوی باشد، محاسبه نشان داده است که می‌توان سطحی مستوی و موازی سطح آزاد مذاب را آن چنان تعیین کرد که فاصله ااش تا این سطح برابر متوسط ارتفاعات نقاط مختلف سطح غیرمستوی تا سطح آزاد مذاب باشد. اگر این ارتفاع را با h_m نمایش دهیم، در این صورت نیروی وارد بر سطح فوقانی قالب از این روابط قابل محاسبه است :

$$h_m = H - \frac{V}{A'} \quad \text{و} \quad F_N = \rho \cdot g \cdot h_m \cdot A'$$

که در آنها : H ارتفاع راهبار، V حجم محصور بین سطح فوقانی قالب تا سطح جداش دو نیمه قالب و A' سطح مؤثر که برابر است با تصویر افقی سطح فوقانی قالب روی سطح جداش (یا روی هر سطح

موازی با سطح جداش) خواهد بود. در مثال بعد، این مطلب به خوبی روشن می‌شود:

مثال: شکل ۱۶-۵ نقشه مدل و نحوه قالب‌گیری یک قطعه از جنس فولاد ریختگی (ناودان و مجرای عبور مذاب) را نشان می‌دهد. اگر چگالی این فولاد 7400 kg/m^3 باشد، نیروی وارد بر سطح فوقانی قالب (نیروی بالابرند F_N) را محاسبه و تعیین کنید. $g \approx 10 \text{ m/s}^2$.



شکل ۱۶-۵ — محاسبه نیروی وارد بر سطح فوقانی غیرمستوی

حل: حجم محصور بین سطح فوقانی قالب تا سطح جداش درجه‌ها، نیم استوانه‌ای است به شعاع ۱۵۰ میلی‌متر و طول ۱۲۰۰ میلی‌متر، لذا اندازه آن برابر است با:

$$V = \frac{\pi \times 150^2 \times 1200}{2} = 0.424 \text{ m}^3$$

از طرفی تصویر سطح قالب روی سطح جداش (کف قالب) مستطیلی است به طول ۱۲۰۰ میلی‌متر و عرض ۳۰۰ میلی‌متر (قطر نیم استوانه) یعنی:

$$A' = 1200 \times 300 = 0.36 \text{ m}^2$$

بنابراین، ارتفاع متوسط نقاط سطح فوقانی قالب تا سطح جداش چنین خواهد بود:

$$h_m = H - \frac{V}{A'} = 250 - \frac{0.424}{0.36} = 0.132 \text{ m}$$

به این ترتیب با معلوم شدن h_m نیروی بالابرند (F_N) قابل محاسبه می‌شود:


$$F_N = \rho \cdot g \cdot h_m \cdot A' = 7400 \times 10 \times 0.132 \times 0.36$$

$$F_N = 3516 / 48 \text{ N}$$

در این مثال باید به این نکته مهم توجه کرد که V، حجم محصور بین سطح فوقانی قالب تا سطح جداش دو درجه است و نباید این حجم را با حجم مذاب محفظه قالب اشتباہ کرد. مثلاً در صورتی که

قالب دارای ماهیچه (سرخود) نباشد، باز هم نیروی F_N به همین روش محاسبه می‌شود (حجم ماهیچه و ضخامت قسمت‌های مختلف قالب تأثیری در محاسبه و تعیین این نیرو ندارد).

باید دانست که روش محاسبه مذکور فقط منحصر به نیروی وارد بر سطوح فوقانی نبوده و می‌توان از آن برای تعیین نیروی وارد بر کف و جدارهای قالب نیز استفاده کرد. ولی باید توجه کرد که برای قسمت‌های فوقانی قالب، ارتفاع متوسط (h'_m) از ارتفاع راهگاه (H) کاسته و برای قسمت‌های تحتانی قالب، این ارتفاع با ارتفاع راهگاه جمع می‌شود. روابط مربوطه مطابق شکل ۱۷-۵ چنین است:




شکل ۱۷-۵ – ارتفاع متوسط نقاط سطح قالب تا سطح آزاد مذاب

۵-۵ – رابطه نیروی ارشمیدس (وزن اجسام در داخل سیالات)

هنگامی که جسمی در داخل یک سیال (گاز یا مایع) قرار گیرد (غوطه‌ور یا شناور شود)، به اندازه نیروی ارشمیدس که برابر است با وزن سیال هم حجم جسم، از وزن آن کاسته می‌شود (اگر جسم شناور باشد، وزنش به اندازه وزن سیال هم حجم آن قسمت از جسم که در داخل سیال قرار گرفته است، کم می‌شود). در واقع این اصل که «اصل ارشمیدس» مشهور است، نتیجه قانون پاسکال است. زیرا مثلاً اگر جسمی به شکل یک استوانه قائم را که داخل سیالی به حال تعادل قرار گرفته است، در نظر بگیریم، مطابق شکل ۱۸-۵ خواهیم داشت:

$$\text{نیروی ارشمیدس}_1 = F_2 - F_1$$

$$F_A = \rho' \cdot g \cdot h_2 \cdot A - \rho' \cdot g \cdot h_1 \cdot A \rightleftharpoons g' A (h_2 - h_1) = \rho' g \times A h$$



شکل ۱۸-۵- اندازه نیروی ارشمیدس

از طرفی Ah برابر است با حجم استوانه و $g\rho'$ عبارت است از وزن مخصوص مذاب، لذا :

$$F_A = d' \times V = W_f \quad \text{نیروی ارشمیدس}$$

نیروی ارشمیدس همواره در امتداد قائم و جهت آن به طرف بالا است (نیروی رانش سیال).

حال اگر جسمی به وزن W در داخل یک سیال غوطهور شود و نیروی ارشمیدس F_A باشد، در این صورت، نیروی وارد بر جسم تفاضل این دو نیرو خواهد بود که به آن وزن ظاهری (W') در داخل سیال می‌گویند. بنابراین :

$$W' = W - F_A$$

در صورتی که حجم جسم غوطهور V و چگالی آن ρ و چگالی سیال ρ' فرض شود، می‌توان این روابط را برقرار کرد :

$$W = \rho \cdot g \cdot V \quad \text{وزن حقیقی جسم}$$

$$F_A = \rho' \cdot g \cdot V \quad \text{نیروی ارشمیدس}$$

$$W' = W - F_A = \rho \cdot g \cdot V - \rho' \cdot g \cdot V = \rho \cdot g \cdot V \left(1 - \frac{\rho'}{\rho}\right)$$

و چون V برابر وزن حقیقی جسم است، می‌توان وزن ظاهری جسم در داخل سیال را از این رابطه تعیین کرد :

$$W' = W \left(1 - \frac{\rho'}{\rho}\right)$$

۱-۵-۵ - حالت‌های مختلف وزن ظاهربی: بر حسب آن که چگالی جسم از چگالی سیال؛ بزرگتر، مساوی و یا کوچکتر باشد می‌توان سه حالت تشخیص داده و در مورد آن بحث کرد:

الف - اگر $\rho' > \rho$ باشد (جسم سنگین‌تر از سیال باشد)، در این صورت جسم در داخل سیال سقوط کرده و با حرکت تند شونده مستقیم الخط به ته ظرف خواهد رفت.

ب - اگر $\rho' = \rho$ باشد، در این صورت جسم در داخل سیال بی‌حرکت خواهد بود (یا حرکتی مستقیم الخط یکنواخت خواهد داشت).

ج - اگر $\rho' < \rho$ باشد، در این صورت جسم در داخل سیال صعود کرده و به سطح سیال می‌رود، بدینهی است که در حالت اول نیروی ارشمیدس از وزن جسم کوچکتر بوده و جهت نیرو یا وزن ظاهربی به طرف پایین است. در حالت دوم، نیروی ارشمیدس با وزن جسم برابر بوده و به جسم نیروی اعمال نمی‌شود. و در حالت سوم نیروی ارشمیدس بزرگتر از وزن جسم بوده و جهت نیروی مربوط به وزن ظاهربی به طرف بالا خواهد بود.

مثال: به منظور گالوانیزاسیون یک میله فولادی به طول ۱۵ سانتی‌متر و قطر 4 cm میلی‌متر، آن را در داخل مذاب روی غوطه ور کرده‌اند. اگر از انساط این میله در اثر گرمای صرف‌نظر شود، تعیین کنید:

الف - وزن حقیقی میله.

ب - نیروی ارشمیدس از طرف مذاب.

ج - وزن ظاهربی میله در داخل مذاب روی.

چگالی فولاد و چگالی روی مذاب به ترتیب برابر 7800 kg/m^3 و 6900 kg/m^3 است
 $g \approx 10 \text{ m/s}^2$

حل: الف - به کمک ابعاد میله ابتدا حجم و سپس وزن حقیقی آن را تعیین می‌کنیم:

$$V = \frac{\pi D^3}{4} \times 1 = \frac{3/14 \times (4/10)^3}{4} \times 15 = 1/884 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

$$\text{وزن حقیقی میله } W = \rho \cdot g \cdot V = 7800 \times 10^{-4} \times 1/884 \times 10^{-4} = 14/7 \text{ N}$$

ب - نیروی ارشمیدس از طرف مذاب و به عبارت دیگر وزن هم حجم میله از مذاب چنین است:

$$F_A = \rho' \cdot g \cdot V = 6900 \times 10^{-4} \times 1/884 \times 10^{-4} = 13 \text{ N}$$

ج - وزن ظاهربی میله، تفاضل دو قسمت الف و ب است. یعنی:

$$W' = W - F_A = 14/7 - 13 = 1/7 \text{ N}$$


جواب این قسمت را می‌توان از این رابطه نیز به دست آورد:

$$W' = W \left(1 - \frac{\rho'}{\rho}\right) = 14 / 7 \times \left(1 - \frac{69\%}{78\%}\right) = 1 / 7 N$$

۶-۵- محاسبه نیروی مذاب وارد بر ماهیچه و تکیه‌گاه‌های ماهیچه

همان طور که قبلاً ذکر شد، وقتی محفظه قالب پر از مذاب شد، فشار متالواستاتیکی بر تمام قسمت‌های مختلف قالب، نیروهایی اعمال می‌کند و اگر جدارهای سطوح قالب از استحکام مناسبی برخوردار نباشند، این نیروها باعث تغییرات و جابه‌جایی این قسمت‌ها و بخصوص ماهیچه‌ها می‌شوند. در حقیقت این فشار مطابق قانون پاسکال و اصل ارشمیدس عامل ایجاد وزن ظاهری ماهیچه در داخل مذاب است و چون چگالی ماهیچه‌ها اغلب کوچکتر از چگالی مذاب هستند، لذا تمایل به بلندشدن دارند. چنانچه نیروهای وارد شده با نیروهای عکس العمل سطوح مربوط به استقرار ماهیچه‌ها (یا به عبارت دیگر تکیه‌گاه‌های ماهیچه‌ها) ختنی نشوند، ماهیچه‌ها حرکت کرده و معایب متعددی به وجود می‌آورند. به علاوه نیروهای وارد بر این تکیه‌گاه‌ها به درجه فوقانی نیز منتقل شده و اگر بر وزن درجه و محتوای آن غلبه کنند، درجه را تکان داده و آن را بلند می‌کنند (چنانچه ماهیچه‌ها استحکام مناسبی نداشته باشند، شکسته می‌شوند و به همین علت باید از آرماتورها و لوله‌های مشبك در داخل آن‌ها استفاده کرد).

مثال ۱: با توجه به شکل ۱۹-۵ در صورتی که چگالی ماهیچه خشک و چگالی مذاب (چدن خاکستری GG) به ترتیب برابر 650.0 kg/m^3 و 1200 kg/m^3 باشد، وزن حقیقی ماهیچه و همچنین نیروی ارشمیدس (نیروی راشن مذاب) و وزن ظاهری ماهیچه (نیروی وارد بر تکیه‌گاه فوقانی ماهیچه) را به دست آورید.



شکل ۱۹-۵- تعیین نیروی مذاب وارد بر ماهیچه ایستاده

حل: حجم کل ماهیچه چنین است :

$$V_K = 0.08^2 \times 0.085 + 0.16^2 \times 0.095 = 2/976 \times 10^{-3} m^3$$

بنابراین وزن حقیقی ماهیچه برابر است با :

$$W_K = \rho \cdot g \cdot V_K = 1200 \times 10 \times 2/976 \times 10^{-3} = 35/712 N$$

برای تعیین نیروی ارشمیدس یا نیروی رانش مذاب (نیروی وارد بر ماهیچه از طرف مذاب)، لازم است که حجم قسمت غوطهور شده و مؤثر ماهیچه در داخل مذاب معلوم شود. در این مورد باید توجه کرد که آن قسمت از حجم ماهیچه که توسط تکیه‌گاه‌های دو طرف (بالا و پایین) مهار شده است، از حجم کل ماهیچه کاسته می‌شود. در این مثال حجم ستونی از ماهیچه به قاعده : $0.08 \times 0.08 \times 0.18 m^3$ و ارتفاع $0.18 m$ حجم مؤثر در نیروی رانش مذاب نیست. از این رو می‌توان چنین عمل کرد :

$$V_A = (0.16^2 - 0.08^2) \times 0.095 = 1/824 \times 10^{-3} m^3$$


حجم مؤثر برای تعیین نیروی ارشمیدس

$$F_A = \rho' \cdot g \cdot V_A = 650 \times 10 \times 1/824 \times 10^{-3} = 118/56 N$$

$$W' = W_K - F_A = 35/712 - 118/56 = 82/848 N$$

علامت منفی این حقیقت را نشان می‌دهد که برآیند نیروهای وارد بر ماهیچه (وزن ظاهری) به طرف بالا اعمال شده و جهت آن مخالف نیروی جاذبه زمین (وزن حقیقی ماهیچه) است.

مثال ۲: شکل ۲-۵ نقشه مدل یک جعبه چدنی (GG) را نشان می‌دهد. با توجه به ابعاد و مشخصات داده شده این قطعه، مطلوب است محاسبه و تعیین :



شکل ۲-۵ – تعیین نیروی مذاب وارد بر ماهیچه و تکیه‌گاه‌های ماهیچه ($W' = F_A - W_K$)

الف - نیروی وارد بر سطح فوکانی قالب (F_N).

ب - وزن حقیقی ماهیچه (W_K).

ج - نیروی ارشمیدس (نیروی رانش مذاب (F_A)).

د - وزن ظاهری ماهیچه (W') و همچنین نیروی وارد بر هر تکیه گاه ماهیچه.

۳ ۶۵۰ kg/m^۳ ۱۲۰۰ kg/m^۳ = چگالی ماهیچه خشک و $\rho' = \frac{1}{10} m/s^2$ چگالی
چدن مذاب.

حل: الف - سطح فوکانی قالب (A) مستطیلی به طول ۵m و به عرض ۱۹m است. لذا
نیروی وارد بر آن چنین است :

$$h' = 210 - \frac{19}{2} = 115 \text{ mm} = 0.115 \text{ m}$$

$$F_N = \rho' \cdot g \cdot h' \cdot A = 6500 \times 10 \times 0.115 \times 0.05 = 710 / 125 \text{ N}$$

ب - وزن حقیقی ماهیچه برابر است با حجم کل آن در وزن مخصوص ماهیچه :

$$W_K = \rho \cdot g \cdot V_K = 1200 \times 10 \times 0.115 \times 0.05 = 175 / 5 \text{ N}$$

ج - نیروی ارشمیدس برابر است با وزن هم حجم ماهیچه از مذاب (حجم قسمتی از ماهیچه که در مذاب غوطه ور است. لذا این حجم «V» شامل ریشه ماهیچه ها نخواهد بود) :

$$F_A = \rho' \cdot g \cdot V = 6500 \times 10 \times 0.115 \times 0.05 = 731 / 25 \text{ N}$$

د - وزن ظاهری که در حقیقت نیروی وارد بر تکیه گاهها را مشخص می کند، چنین است :

$$W' = F_A - W_K = 731 / 25 - 175 / 5 = 555 / 75 \text{ N}$$

وزن ظاهری (به سمت بالا) از طرفی چون طول ریشه ماهیچه های طرفین برابر است، لذا :

$$\frac{W'}{2} = \frac{555 / 75}{2} = 277 / 875 \text{ N}$$

نیروی وارد بر هر یک از تکیه گاهها

لازم به توضیح است که در این مثال، نیروی بالابرندۀ درجه فوکانی، فقط منحصر به نیروی F_N نبوده بلکه این نیرو باید با وزن ظاهری (نیروی وارد بر تکیه گاهها) جمع شود. البته اگر جهت وزن ظاهری در خلاف جهت نیروی F_N باشد، در این صورت W' اثری روی نیروی بالابرندۀ ندارد.

۷-۵ - محاسبه مقدار وزنه لازم جهت وزنه گذاری روی درجه

وقتی برآیند نیروهای وارد بر سطح فوکانی قالب (F_N) و همچنین وزن ظاهری ماهیچه ها (W') که نیروی وارد بر تمام تکیه گاههای فوکانی ماهیچه ها را مشخص می کند) تعیین شد، می توان با جمع

نسبی آن دو، نیروی بالابرنده درجه فوقانی (F) را به دست آورد. این نیرو مزاحم است و همان طور که قبل ذکر شد، باعث بلند کردن درجه فوقانی گشته و مشکلاتی ایجاد می کند (ممکن است این نیرو از مرکز تقل درجه فوقانی عبور نکند و ایجاد گشتاور نماید که در این صورت یکطرف آن منحرف شده و بلند می شود). لذا لازم است با وزنه گذاری صحیح روی درجه فوقانی (یا مهار کردن درجه ها توسط پیچ و مهره و بست) بر این نیرو غلبه و آن را ختنی کرد. در عمل برای اطمینان بیشتر باید وزن درجه فوقانی و محتوی آن (F_C) با اندازه وزنه (F_W) مجموعاً $1/5$ برابر نیروی بالابرنده باشد ($F_W + F_C = 1/5F$). از طرفی نیروی بالابرند، مجموع دو نیرو است که عبارتند از نیروی وارد بر سطح فوقانی قالب از طرف مذاب و ماهیچه. از این رو می توان نوشت:

$$F_W + F_C = 1/5(F_N + W')$$

که از این معادله می توان اندازه یا مقدار وزنه لازم روی درجه را به دست آورد. لازم به توضیح است که وزن ظاهری ماهیچه (W') موقعی با نیروی وارد بر سطح فوقانی قالب (F_N) جمع می شود که جهت آن به سمت بالا باشد. به عبارت دیگر نیروی ارشمیدس (F_A) بزرگتر از وزن حقیقی ماهیچه (W_K) باشد. در غیر این صورت، جهت وزن ظاهری به سمت پایین بوده و در بالابردن درجه فوقانی مؤثر نیست. در واقع در چنین وضعیتی می توان گفت که وزن ظاهری، به سطوح تحتانی تکیه گاه های ماهیچه اعمال می شود، که با عکس العمل این سطوح خنثی خواهد شد.

چون وزن ظاهری ماهیچه، تفاضل نیروی ارشمیدس و وزن حقیقی ماهیچه است، لذا می توان رابطه اخیر را به این صورت نیز مورد استفاده قرار داد (به مثال قسمت بعد توجه کنید):

$$F_W = 1/5(F_N + F_A - W_K) - F_C$$

$$F_A - W_K \geq 0$$

شرط برقراری این رابطه چنین است:

مثال: شکل ۲۱-۵ نقشه قالب و تصویر افقی یک قطعه برنزی را نشان می دهد. اگر چگالی مذاب این برنز ($G-CuSn$) 8400 kg/m^3 باشد، اندازه وزنه ای که باید روی درجه قرار گیرد، چند کیلو نیوتن و کیلو گرم نیرو خواهد بود؟ در صورتی که درجه فوقانی به شکل مکعب مستطیل باشد ابعاد داخلی آن چنین خواهد بود:

$$\text{اعاد درجه فوقانی بر حسب میلی متر } 250 \times 400 \times 800$$

$$\text{وزن درجه فوقانی } 40 \text{ kgf}$$

$$= 1800 \text{ kg/m}^3 \text{ چگالی ماسه فشرده و مرطوب درجه فوقانی}$$

$$\rho = 1200 \text{ kg/m}^3$$

ضریب اطمینان برای وزنه‌گذاری $1/5$ فرض می‌شود. $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ و $\gamma = 3/1416$

همچنین فرض می‌شود که سیستم راهگاهی از ماسه فشرده و مرطوب درجه فوقانی پر شده باشد.

حل: اندازه وزنه از رابطه: $F_W = 1/5(F_N + F_A - W_K) - F_C$ بدست می‌آید. از این رو

لازم است که هریک از مقادیر: F_C , W_K , F_A , F_N معلوم شوند:

F_N (نیروی وارد بر سطح فوقانی قالب) را می‌توانیم از این روابط تعیین کنیم:

$$h_m = H - \frac{V}{A'} \quad F_N = \rho' \cdot g \cdot h_m - A'$$

که در آن‌ها h_m , ارتفاع متوسط نقاط سطح فوقانی قالب تا سطح آزاد مذاب، V حجم محصور بین

نیمه قالب تا سطح جدایش (نیم استوانه)، A' تصویر سطح فوقانی قالب روی سطح جدایش و ρ'

چگالی برنز مذاب است. بنابراین:

$$h_m = \frac{1}{25} - \frac{\frac{1}{4} \times \frac{\pi}{28^2} \times 0.51}{0.28 \times 0.51} = 0.14 \text{ m}$$

$$F_N = 8400 \times 9.8 \times 0.14 \times (0.28 \times 0.51) = 1645 / 741 \text{ N} \approx 1646 \text{ kN}$$

F_A (نیروی ارشمیدس یا نیروی رانش مذاب به ماهیچه) چنین است:

$F_A = \rho' \cdot g \cdot V_1$ حجم قسمتی است از ماهیچه که در مذاب غوطه‌ور است)

$$F_A = 8400 \times 9.8 \times \frac{\pi}{12^2} \times 0.51 = 474 / 82 \text{ N} \approx 475 \text{ kN}$$

W_k عبارت از وزن حقیقی کل ماهیچه است (این وزن شامل ریشه‌های ماهیچه نیز هست) بنابراین:

$W_k = \rho \cdot g \cdot V_2$ حجم کل ماهیچه است)


$$W_k = 1200 \times 9.8 \times \frac{\pi}{12^2} \times 0.64 = 85 / 121 \text{ N} \approx 85 \text{ kN}$$

F_C عبارت است از وزن لنگه درجه فوقانی و محتوی آن (ماسه مرطوب) لذا می‌توان به این

صورت عمل کرد:

$$\text{حجم داخلی محفظه لنگه درجه فوقانی} = 0.8 \times 0.25 = 0.2 \text{ m}^3$$

از این حجم، باید به اندازه نصف حجم محفظه قالب (نیمی از حجم مذاب و نیمی از حجم کل ماهیچه) کسر شود تا حجم ماسه مرطوب درجه فوقانی بدست آید (که برابر است با حجم نیم استوانه



شکل ۲۱-۵ - تعیین مقدار وزنه لازم (F_W) برای وزنه‌گذاری روی درجه

بزرگ به اضافه نیمی از حجم ریشه ماهیچه‌ها)

$$\frac{1}{2} \times \frac{\pi \times 128^2}{4} \times 151 + \frac{1}{2} \times \frac{\pi \times 112^2}{4} \times (164 - 151) = 0.164 \text{ m}^3$$

حجم فوقانی محفظه قالب

$$\text{حجم ماسه مرطوب و فشرده درجه فوقانی} = 0.0636 \text{ m}^3$$

و چون چگالی ماسه مرطوب 1800 kg/m^3 است، وزن آن نیز قابل محاسبه خواهد بود:

$$\text{وزن ماسه مرطوب و فشرده درجه فوقانی} = 1121 / 9.8 \times 1800 = 1121 / 9.04 \text{ N}$$

از طرفی وزن لنگه درجه فوقانی 40 kgf داده شده است لذا:

$$F_C = 40 \times 9.8 + 1121 / 9.04 = 1513 / 9.04 \text{ N} \approx 1/514 \text{ kN}$$

اکنون می‌توانیم با معلوم شدن مقادیر به دست آمده، اندازه وزنه را تعیین کنیم :

$$F_W = 1/5(F_N + F_A - W_K) - F_C = 1/5(1/646 + 0/475 - 0/085) - 1/514$$

$$= 1/54 \text{ kN} = \frac{1/54 \times 1000}{9/8} \approx 157 \text{ kgf}$$


اندازه وزنه لازم

نحوه محاسبه برای محفظه‌های قالبی که دارای ماهیچه نبوده و یا وزن حقیقی ماهیچه بزرگتر یا برابر نیروی ارشمیدس باشد ($W_K \geq F_A$) به همین طریق است و در این موارد می‌توان از رابطه ساده شده : $F_W = 1/5F_N - F_C$ استفاده کرد.

لازم به توضیح است که اگر در مواردی شرط : $F_C \geq 1/5(F_N + F_A - W_A)$ برقرار باشد، در این صورت $F_W \leq$ خواهد شد و مفهوم آن این است که وزنه‌گذاری لازم نیست (مانند آلومنیم ریزی در درجه‌های سنگین که سطح فوکانی قالب آن‌ها به‌طور نسبی کوچک باشد).

حل دو مسئله نمونه

مسئله ۱: شکل ۵-۲۲ محفظه پر از مذاب یک قالب با ماهیچه سر خود را نشان می‌دهد. اگر چگالی مذاب (یک نوع فولاد ریختگی : GS) برابر 7200 kg/m^3 باشد، نیروی وارد بر سطوح فوکانی قالب را محاسبه و تعیین کنید $\text{g} \approx 10 \text{ m/s}^2$.



شکل ۵-۲۲ - محاسبه و تعیین نیروی وارد بر سطوح فوکانی یک قالب

حل: نیروهای وارد بر سطوح ($A_2 - A_1$) و همچنین ($A_2 - A_3$) را جداگانه محاسبه و تعیین می‌کنیم. مجموع این دو نیرو برابر است با نیروی وارد بر سطوح فوکانی قالب :

ρ چگالی مذاب و h_1 ارتفاع سطح $A_2 - A_1$ تا سطح آزاد مذاب است

$$F_{N_1} = \rho \cdot g \cdot h_1 (A_1 - A_2)$$

$$F_{N_1} = 7200 \times 10 \times (0/3 - 0/04) \times (0/5^2 - \frac{\pi \cdot 3^2}{4}) = 3356 / 761 N \approx 3/357 kN$$

عبارت است از ارتفاع سطح $A_2 - A_3$ تا سطح آزاد مذاب h_2

$$F_{N_2} = \rho \cdot g \cdot h_2 (A_2 - A_3)$$

$$F_{N_2} = 7200 \times 10 \times (0/3 - 0/14) \times (0/3^2 - 0/16^2) \times \frac{\pi}{4} = 582 / 677 N \approx 0/583 kN$$

$$F_N = F_{N_1} + F_{N_2} = 3/357 + 0/583 = 3/94 kN$$

مسئله ۲: در شکل ۵-۲۳ نحوه قالب‌گیری یک قطعه با ماهیچه ایستاده (قائم) نشان داده شده است. با توجه به ابعاد و مشخصات داده شده، نیروی ارشمیدس (نیروی رانش مذاب بر ماهیچه F_A) را محاسبه و تعیین کنید. $g \approx 10 m/s^2$.

حل: برای تعیین نیروی ارشمیدس، ابتدا لازم است که حجم مؤثر در نیروی رانش مذاب بر ماهیچه معلوم شود. این حجم مطابق شکل ۵-۲۳ شامل قسمتی از حجم ماهیچه است که نیروی ناشی از فشار متالواستاتیکی بر آن اعمال می‌شود. بدیهی است که قسمت مرکزی این ماهیچه شامل حجم مذکور نیست زیرا نیروی رانش مذاب بر هیچ‌کدام از سطوح تحتانی یا فوقانی آن وارد نمی‌شود (این سطوح مربوط هستند به ریشه ماهیچه‌ها که با مذاب هیچ‌گونه تماسی ندارند). اگر حجم این قسمت را با V_G نمایش دهیم و آن را در چگالی مذاب (ρ) ضرب کنیم، نیروی F_G بدست می‌آید که برابر است با وزن مذاب این حجم که همان نیروی ارشمیدس است. به عبارت ریاضی:

$$F_A = F_G = \rho \cdot g \cdot V_G$$


با توجه به ابعاد داده شده می‌توانیم اندازه V_G را تعیین کنیم:

$$V_G = \frac{\pi}{4} \left[0/35^2 \times 0/11 + 0/29^2 \times 0/06 - 0/12^2 \times (0/11 + 0/06) \right]$$

$$V_G = 0/01262 m^3$$


حجم مؤثر در نیروی رانش مذاب بر ماهیچه

$$F_A = \rho \cdot g \cdot V_G = 1000 \times 10 \times 0/01262 \approx 1010 N = 1/01 kN \approx 100 kgf$$



تمرین

ارتفاع راهبار
 $\rho=7000 \text{ kg/m}^3$




شکل ۲۴-۵ - تعیین نیروی وارد بر سطح فوکانی قالب

۱- شکل ۲۴-۵ یک

صفحه فولاد ریختگی را شناس
می دهد با توجه به ابعاد و
مشخصات داده شده، نیروی
وارد بر سطح فوکانی قالب را
به دست آورید.


$$\cdot g = 9.8 \text{ m/s}^2 (\text{kN})$$

۲- مطلوب است محاسبه و تعیین نیروهای وارد بر سطوح A_1 و A_2 در شکل ۲۵-۵ در صورتی که ارتفاع راهبار، میلی متر $H = 300$ و مذاب از چدن خاکستری با چگالی $\beta = 6500 \text{ kg/m}^3$ باشد $g \approx 10 \text{ m/s}^2$.




شکل ۲۵-۵- محاسبه نیروی وارد بر سطوح قائم یک قالب

۳- شکل ۲۶-۵ نحوه قالب‌گیری یک غلتک فولادی را نشان می‌دهد. با توجه به ابعاد و اندازه‌های داده شده، مطلوب است تعیین و محاسبه اندازه نیروی وارد بر هر نیمه قالب (F_S) $\beta = 3/14$ و $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ و $\rho = 7000 \text{ kg/m}^3$.




شکل ۲۶-۵- تعیین نیروی وارد بر هر نیمه قالب

۴- با توجه به نقشه شکل ۲۷-۵ نیروهای وارد بر کف و سطح فوکانی قالب را محاسبه و تعیین کنید.
 $\rho = 7000 \text{ kg/m}^3$ و $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ ، $\pi = 3.14$






شکل ۲۷-۵- محاسبه نیروهای وارد بر کف و سطح فوکانی قالب

۵- در نقشه های شکل ۲۸-۵ (از الف تا د) نیروهای وارد بر کف (F_B) و بر سطح فوکانی قالب (F_N) را به دست آورید. معلومات داده شده عبارتند از:
 $\rho_{GG} = 6700 \text{ kg/m}^3$ (چدن خاکستری)، $\rho_{Gs} = 7000 \text{ kg/m}^3$ (فولاد ریختگی)،
 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ و $\pi = 3.14$



الف




شکل ۵-۲۸ - محاسبه نیروهای وارد بر کف جدارهای جانبی و سطح فوقانی قالب

۶- شکل ۵-۲۹ ابعاد چند ماهیچه خشک افقی به چگالی 1200 kg/m^3 را نشان می‌دهد. در صورتی که طول ریشه ماهیچه‌ها 50 mm باشد، اولاً نیروی رانش مذاب بر هریک از آن‌ها را تعیین کنید. ثانیاً وزن حقیقی و وزن ظاهری آن‌ها را به دست آورید.


$$\rho_{GG} = 650 \text{ kg/m}^3 \quad \text{و}$$

$$\rho_{GS} = 690 \text{ kg/m}^3 \quad g \approx 10 \text{ m/s}^2 \quad \pi = 3/14 \quad \text{و چگالی فولاد}$$




شکل ۵-۲۹ - محاسبه نیروی رانش مذاب بر ماهیچه‌های افقی

۷- ابعاد و مشخصات چند ماهیچه خشک عمودی (ایستاده) در شکل ۵-۳ نشان داده شده است، نیروی ارشمیدس (نیروی رانش مذاب) بر هریک از آن‌ها چه اندازه است $\pi = 3/14$ و $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ (طول ریشه ماهیچه‌ها $L = 50 \text{ mm}$).




شکل ۳۱-۵- محاسبه نیروی رانش مذاب بر ماهیچه‌های قائم (ایستاده)

۸- شکل ۳۱-۵ نحوه قالب‌گیری یک بوش چدنی به چگالی 6900 kg/m^3 را نشان می‌دهد. چنانچه چگالی ماهیچه خشک این قالب 1200 kg/m^3 باشد، نیروی رانش مذاب بر آن چند خواهد بود؟ $\pi = 3.14$ و $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.



شکل ۳۱-۵- محاسبه نیروی وارد از طرف مذاب بر ماهیچه یک قالب


- ۹- چنانچه در تمرین ۸ (شکل ۳۱-۵) طول کل ماهیچه $\frac{3}{1}$ متر باشد، نیروی وارد بر هر تکیه‌گاه ماهیچه چند kN خواهد بود؟
- ۱۰- در شکل ۳۲-۵ با توجه به ابعاد و مشخصات داده شده نیروهای وارد بر هر تکیه‌گاه ماهیچه‌ها را محاسبه و تعیین کنید $\rho_k = 1200 \text{ kg/m}^3$ ، $\pi = \frac{3}{14}$ و $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ (چگالی ماهیچه).



شکل ۳۲-۵ - تعیین نیروهای وارد بر تکیه‌گاه ماهیچه‌ها

- ۱۱- در شکل ۳۳-۵ نیروی وارد بر هر چپل و همچنین نیروی وارد بر سطح فوکانی قالب را محاسبه و تعیین کنید. چگالی مذاب (چدن خاکستری) 6700 kg/m^3 و چگالی ماسه ماهیچه 1200 kg/m^3 است (تعداد چپل‌ها ۸ عدد هستند که به طور متقاضی روی سطح فوکانی ماهیچه قرار گرفته‌اند). از نیروی اصطکاک بین جداره اطراف ریشه ماهیچه و ماسه درجه تحتنانی صرفنظر می‌شود.

$$\cdot g = 9.8 \text{ m/s}^2 \quad \pi = \frac{3}{14}$$



شکل ۳۳-۵ - تعیین نیروی وارد بر چپت‌ها و سطح فوکانی قالب

۱۲- در قالب گیری قطعه‌ای ماهیچه‌دار نیروی وارد بر سطح فوکانی $1/5\text{kN}$ و نیروی وارد بر تکیه‌گاه‌های ماهیچه $5\text{kN} / \circ$ می‌باشد در صورتی که وزن درجه فوکانی با مasse محتوای آن $1/5\text{kN}$ باشد با توجه به ضریب اطمینان مقدار وزنه‌ای که باید روی درجه فوکانی برای جلوگیری از بیرون زدن مذاب قرار گیرد چند kN است؟

فصل ششم

تغذیه‌گذاری در قطعه‌های ریختگی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل، از فراگیر انتظار می‌رود که بتواند:

- ۱- تغذیه در قطعه‌های ریختگی را تعریف کند.
- ۲- روش مدول را در محاسبه اندازه تغذیه توضیح دهد.
- ۳- روش انقباض و راندمان تغذیه را در محاسبه اندازه تغذیه توضیح دهد.
- ۴- روش کاین را توضیح دهد.
- ۵- محاسبات مربوط به تغذیه را انجام دهد.

۶- تغذیه‌گذاری^۱ در قطعه‌های ریختگی

بیشتر فلزات و آلیاژها در هنگام انجماد منقبض می‌شوند و کاهش حجمی می‌یابند. تغییرات حجمی ناشی از انجماد برای فلزات و آلیاژهای مختلف حدود ۲/۵ تا ۶/۴ درصد است. در نتیجه این انقباض شکل قطعه ریختگی دگرگون شده و دارای عیوب ناشی از کشیدگی و کاهش حجم می‌گردد. همان‌طور که در درس اصول متالورژی ریختگی نیز ذکر گردید تغذیه‌گذاری عملی است که به منظور جبران کاهش حجمی فلز درون قالب انجام می‌گیرد و هدف آن تولید قطعات ریختگی سالم و عاری از عیوب انقباضی است.

در حالی که از جهت تئوری تغذیه باید کمبود مذاب ناشی از انقباض در حالت مایع و ضمن انجماد را برای قطعه تأمین نماید. علاوه بر آن خود منبع تغذیه نیز منجمد می‌شود، لذا باید در محاسبه کلی، انقباض قطعه و منبع تغذیه را با هم جمع کرد. حجم و اندازه تغذیه، بستگی به ویژگی‌های آلیاژ،

^۱ - Feeding

درجه حرارت باربینی، شکل قطعه ریختگی و نوع قالب دارد.

نتیجه: با توجه به وظیفه تغذیه، محاسبه حجم و اندازه تغذیه باید براساس دو فرض اصلی انجام گیرد. اول: تغذیه باید بتواند قطعات سالم و بدون عیب ایجاد کند. دوم: حداقل مقدار ممکن (و در نتیجه حداکثر بازدهی قطعات ریختگی) را داشته باشد. بر این اساس، برای محاسبه حجم و اندازه تغذیه، روش‌های مختلفی وجود دارد که برخی از آن‌ها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۶- روش مدول^۱

این روش که قدیمی‌ترین طریقه محاسبه تغذیه می‌باشد، براساس رابطه چورنیف^۲ استوار است. در این رابطه، زمان انجاماد (t) در یک قطعه ریختگی قابل محاسبه می‌باشد. رابطه چورنیف چنین است:

$$t_c = k \left(\frac{Vc}{Ac} \right)^{\frac{1}{3}} \quad (6-1)$$

که در این رابطه: t_c ، زمان انجاماد قطعه
 Vc ، حجم قطعه ریختگی

Ac ، سطح کل قطعه ریختگی (سطح تماس تغذیه با قطعه ریختگی منظور نمی‌شود).
 k ، ضریب ثابتی است که به مشخصات فلز و قالب بستگی دارد.

رابطه چورنیف در مورد تغذیه نیز صادق است:

$$t_r = k \left(\frac{Vr}{Ar} \right)^{\frac{1}{3}} \quad (6-2)$$

که در این رابطه:

t_r ، زمان انجاماد تغذیه
 Vr ، حجم تغذیه

Ar ، سطح کل تغذیه (سطح تماس تغذیه با قطعه ریختگی از مقدار کل سطح تغذیه کسر شود).
نسبت حجم به سطح قطعه مدول نامیده می‌شود. بنابراین، در قطعه ریختگی

$$M_c = \frac{V_c}{A_c} \quad (6-3)$$

که در آن M_c مدول قطعه ریختگی است. به طور مشابه در تغذیه رابطه ۶ وجود دارد.

۱- Modulus method

۲- Chvornov

$$M_r = \frac{V_r}{A_r} \quad (6-4)$$

بنابراین رابطه ۶-۱ و ۶-۲ (چورنیف) را به ترتیب برای قطعه و تغذیه می‌توان بدین صورت نوشت:

$$t_c = K(M_c)^2 \quad (6-5)$$

$$t_r = K(M_r)^2 \quad (6-6)$$

با توجه به این که در دو رابطه ۶-۵ و ۶-۶، K ثابت و یکسان است (فرض می‌شود مشخصات قالب و فلز برای قطعه و تغذیه یکسان باشد). بنابراین، زمان‌های انجام تغذیه و قطعه به نسبت مدول‌هایشان می‌باشد. یعنی:

$$\frac{t_r}{t_c} = \left(\frac{M_r}{M_c} \right)^2 \quad (6-7)$$


لازم به تذکر است که مدول تغذیه (M_r) باید به اندازه کافی از مدول قطعه ریختگی (M_c) بزرگتر باشد تا عمل مذاب‌رسانی به خوبی انجام گیرد.

در محاسبات عملی، با احتساب نسبت زمان انجام در تغذیه به قطعه (قالب) و یا احتساب مدول آن‌ها، به راحتی حجم تغذیه را محاسبه می‌کنند.

برای فولادها و آلیاژهای با انجام پوسته‌ای، معمولاً اگر $M_r = 1/2 M_c$ باشد مذاب‌رسانی با موفقیت انجام می‌شود. برای دیگر آلیاژها معمولاً این نسبت بین $1/2$ تا $1/5$ متغیر می‌باشد.

مثال ۱: قطعه‌ای مکعب مستطیل از فولاد به ابعاد $10 \times 10 \times 5$ سانتی‌متر مطابق شکل ۶-۱

باید به روش ریخته‌گری تهیه گردد. مطلوب است:



شکل ۶-۱ – قطعه و تغذیه آن (مثال ۱)

الف : محاسبه نسبت مدول تغذیه به قطعه

ب : محاسبه مدول تغذیه و قطعه

پ : محاسبه ابعاد تغذیه و نسبت حجم آن به قطعه
حل :

حالت اول : به منظور سهولت عمل، از محاسبه سطح محل اتصال تغذیه به قطعه که در هر دو مشترک است صرفنظر می‌گردد.

$$\frac{t_r}{t_c} = 1/44$$

$$\frac{t_r}{t_c} = \left(\frac{M_r}{M_c}\right)^2 = 1/44$$

براساس رابطه ۶

$$\frac{M_r}{M_c} = 1/2$$

نسبت مدول تغذیه به قطعه

$$M_c = \frac{V_c}{A_c} = \frac{10 \times 10 \times 5}{2(10 \times 10 + 2 \times 10 \times 5)} = \frac{500}{400} = 1/25 \text{ cm}$$

مدول قطعه

$$M_r = 1/2 \times M_c = 1/2 \times 1/25 = 1/5 \text{ cm}$$

مدول تغذیه

اگر $H = 1/5D$ در نظر گرفته شود

$$M_r = \frac{V_r}{A_r} = \frac{\frac{\pi D^3}{4} \times 1/5D}{\frac{2\pi D^3}{4} - \pi D \times 1/5D} = \frac{\pi D^3}{4} \times 1/5D = \frac{1/5D}{\lambda}$$

$$M_r = 1/5 = \frac{1/5D}{\lambda} \Rightarrow D = \lambda \text{ cm}$$

قطر تغذیه

$$H = 1/5D = 1/5 \times \lambda = 12 \text{ cm}$$

ارتفاع تغذیه

$$V_r = \frac{\pi D^3}{4} \times H = \frac{\pi / 14 \times 12^3}{4} \times 12 = 602/9 \text{ cm}^3$$

حجم تغذیه


$$\frac{V_r}{V_c} = \frac{602/9}{500} \approx 1/2$$

نسبت حجم تغذیه به قطعه

حالت دوم : در محاسبات مربوط به زمان انجماد، باید سطح محل اتصال تغذیه به قطعه از سطوح کل قطعه و یا تغذیه کسر شود. (برای بالا بردن مدول تغذیه و ایجاد شب حرارتی از تغذیه به قطعه بهتر است سطح مشترک از تغذیه کسر شود $M_r > M_c$).
محاسبه حالت دوم به عهده دانش آموزان می باشد.

به منظور سرعت بخسیدن به عملیات محاسباتی، در مورد برخی شکل‌ها می‌توان بدون محاسبه واقعی، سطح و حجم مقدار مدول را محاسبه نمود. به عنوان مثال برای یک صفحه مطابق شکل ۶-۲ مقدار M_c برابر نصف ضخامت صفحه است.

$$M_c = \frac{d}{4}$$



شکل ۶-۲


از طرف دیگر برای ساده و سریعتر شدن روش مدول، برخی از شکل‌های مهم و متداول منابع تغذیه مورد محاسبه قرار گرفته و مدول تغذیه بر حسب ابعاد مختلف آن‌ها داده شده است. شکل ۶-۴ بعضی از این شکل‌های متداول را نشان می‌دهد. با کمک این شکل‌ها می‌توان با در دست داشتن مدول یک تغذیه ابعاد آن را به راحتی مشخص نمود.

مثال ۲: مطلوب است محاسبه ابعاد و حجم تغذیه لازم برای قطعه فولادی مکعبی به ابعاد $10 \times 10 \times 10$ سانتی‌متر برای دو حالت


$$\text{الف: استفاده از تغذیه استوانه‌ای } H = 1/5D$$

$$\text{ب: استفاده از تغذیه مطابق شکل ۶-۳ که در آن } H = 2D \text{ باشد.}$$

$$\text{فرض شود: } M_r = 1/2M_c$$



شکل ۶-۳ – قطعه و تغذیه مثال ۲



شکل ۴—۶— شکل های مختلف تغذیه و مشخصات ابعادی آن ها و غیره)

حل: براساس داده‌های مسئله

$$M_c = \frac{V_c}{A_c} = \frac{1^{\circ} \times 1^{\circ} \times 1^{\circ}}{1^{\circ} \times 1^{\circ} \times 6} = 1/67 \quad \text{مدول قطعه برابر است با:}$$

$$M_r = 1/2 M_c$$

$$M_r = 1/2 M_c = 1/67 \times 1/2 \approx 2 \quad \text{و مدول تغذیه برابر است با:}$$

الف : در تغذیه استوانه‌ای (مطابق شکل ۶-۴)

$$V_r = 179 M_r^3 = 179 \times 2^3 = 1432 \text{ cm}^3 \quad \text{حجم تغذیه:}$$

$$D_r = 5 / 35 M_r = 5 / 35 \times 2 = 10 / 7 \text{ cm} \quad \text{قطر تغذیه:}$$

$$H_r = 8 / 0.2 M_r = 8 / 0.2 \times 2 = 16 / 0.4 \text{ cm} \quad \text{ارتفاع تغذیه:}$$

ب : در این حالت (مطابق شکل ۶-۴)

$$V_r = 143 M_r^3 = 143 \times 2^3 = 1144 \text{ cm}^3 \quad \text{حجم تغذیه:}$$


$$D_r = 4 / 76 M_r = 4 / 76 \times 2 = 9 / 52 \text{ cm} \quad \text{قطر تغذیه:}$$

$$H_r = 9 / 52 M_r = 9 / 52 \times 2 = 19 / 0.4 \text{ cm} \quad \text{ارتفاع تغذیه:}$$

بنابراین، در صورت انتخاب حالت ب 288 cm^3 در تغذیه صرفه‌جویی می‌شود.

نکته مهمی که باید در هنگام استفاده از روش مدول بدان توجه نمود این است که در مورد قطعات نازک، تغذیه پیشنهادی براساس رابطه چورنیف، بسیار کوچک است و در عمل نمی‌تواند قطعه را به خوبی مذاب رسانی نماید. این موضوع از این حقیقت سرچشم می‌گیرد که در رابطه چورنیف، مقدار انقباض حاصل از انجماد قطعه که به حجم قطعه مربوط است در محاسبات دخالت داده نشده است. برای روشن تر شدن موضوع مثالی آورده می‌شود.

مثال ۳: مطلوب است محاسبه زمان انجماد تغذیه لازم برای دو قطعه فولادی با مشخصات زیر: الف : مکعب به ابعاد $a = 10 \text{ cm}$ ب : مکعب مستطیل به ابعاد $T = 5$ و $a = b = 20$ (شکل ۶-۵). ضریب ثابت برای فولاد $k = 2/1$ دقیقه بر سانتی‌متر مربع تغذیه D



شکل ۶-۵

$$t = k \left(\frac{V_c}{A_c} \right)^r$$

حل: با توجه به رابطه چورنیف

$$t = k \left(\frac{a^3}{6a} \right)^r = 2/1 \left(\frac{1}{6} \right)^r = 5/8 \quad \text{دقیقه} \quad t = \text{زمان انجماد مکعب}$$

$$t = k \left(\frac{a \cdot b \cdot T}{2a \cdot b + 4b \cdot T} \right)^r = 2/1 \left(\frac{200}{120} \right)^r = 5/8 \quad \text{دقیقه} \quad t = \text{زمان انجماد صفحه}$$

بنابراین، زمان انجماد مکعب و صفحه، برابر $5/8$ دقیقه می‌باشد.

با توجه به این که تغذیه استوانه‌ای $H = D$ برای آن‌ها انتخاب شده، بنابراین زمان انجماد

تغذیه:

$$t_r = 1/44 t_c = 1/44 \times 5/8 = 8/35$$

$$t_r = k(M_r)^r$$

$$8/35 = 2/1(M_r)^r$$


$$M_r^r = 3/97 \Rightarrow M_r = 1/99 \approx 2$$

با توجه به شکل ۶-۴

$$V_r = 169 M_r^3 = 1352 \text{ cm}^3$$

$$D = 6 M_r = H = 6 \times 2 = 12 \text{ cm}$$


در عمل، هنگامی که از تغذیه فوق برای دو قطعه مکعبی و صفحه‌ای استفاده می‌شود، انتظار می‌رود که برای هر دو قطعه، تغذیه مناسبی باشد. ولی با توجه به آنچه در شکل ۶-۴ نشان داده شده است، تغذیه انتخاب شده برای قطعه صفحه‌ای مناسب نیست و حفره انقباضی به داخل قطعه امتداد یافته است.



شکل ۶-۶—نتایج بدست آمده در تغذیه‌گذاری قطعه مکعبی و صفحه‌ای با زمان انجماد یکسان (مثال ۳)

۶-۲- روش انقباض و راندمان تغذیه

در این روش، حجم حفره انقباضی و راندمان تغذیه مورد توجه قرار می‌گیرد. اگر تغذیه‌ای به حجم V_r ، مطابق شکل ۶-۷ درنظر گرفته شود، پس از انجماد و مذاب‌رسانی صحیح، حجم آن به V'_r می‌رسد. ($V_r > V'_r$ است.)




شکل ۶-۷ - تغذیه قبل و بعد از انجماد

بدهیه است که اختلاف $V_r - V'_r = V_s - V''_r$ حجم مذابی است که به مصرف جبران حجم ناشی از انقباض قطعه و تغذیه رسیده است.

نکته مهم این است که هرچه V'_r کوچکتر باشد و V_s به V_r نزدیکتر باشد، مذاب‌رسانی تغذیه بهتر انعام می‌گیرد و در نتیجه راندمان یا بازده تغذیه بیشتر است.

$$R_r = \frac{V_r - V'_r}{V_r} \quad (6-8)$$

راندمان تغذیه به عوامل مختلفی نظیر شکل تغذیه، استفاده از مواد عالیکی یا گرم‌نگه داشتن تغذیه و سرد کردن سریعتر قطعه (استفاده از مبرد)، بستگی دارد، که از ۱٪ درصد تا ۱۰٪ درصد برای صفحات نازک، ۱۴ تا ۲۴٪ درصد برای استوانه‌ها با نسبت $D/H = 1/5$ تا ۵/۳ در حدود درصد برای کره متغیر می‌باشد. شکل ۶-۸ چند تغذیه با راندمان‌های مختلف را نشان می‌دهد.



شکل ۸-۶ - راندمان تغذیه برای سه حالت الف - استوانه به نسبت $1/5$

$$b - \frac{H_r}{D_r} = 0.15 - \text{استوانه با نسبت } 1/5$$

Riser = تغذیه Run = انقباض

برای محاسبه حجم تغذیه می‌توان نوشت:

$$R_r = \frac{V_r - V'_r}{V_r} \quad (6-9)$$

در صورتی که انقباض حجمی آلیاژ هنگام انجماد برابر β باشد، رابطه ۶-۱۰ برقرار است.

$$V'_r = V_r \beta (V_r + V_c) \quad (6-10)$$

از آنجایی که حجم تغذیه در حالت مذاب و جامد، به مصرف کمبود حجم انقباضی در قطعه و

تغذیه رسیده است، بنابراین رابطه ۶-۱۱ را به صورت رابطه ۶-۱۱ می‌توان نوشت:

$$V_r - V'_r \neq V_r \beta V_c \quad (6-11)$$

طرفین را بر V_r تقسیم می‌کنیم.

$$\frac{V_r - V'_r}{V_r} \neq \frac{\beta V_c}{V_r} \quad (6-12)$$

در رابطه ۶-۱۲ به جای $\frac{V_r - V'_r}{V_r}$ ، مقدار مساوی آن، یعنی R_r را قرار می‌دهیم و رابطه به

صورت

$$R_r \neq \frac{\beta V_c}{V_r} \quad (6-13)$$

بنابراین حجم تغذیه باید حداقل برابر و یا از آن بزرگتر باشد.

$$V_r = \frac{\beta V_c}{R_r \beta}$$

و یا

$$V_r \geq \frac{\beta V_c}{R_r \beta} \quad (6-14)$$

با کمک رابطه ۶-۱۴ و مشخص شدن راندمان تغذیه می‌توان حجم تغذیه را محاسبه نمود.
مثال ۴: مطلوب است محاسبه حجم تغذیه لازم برای قطعه‌ای به حجم ۵۰ سانتی‌متر مکعب در دو حالت زیر:

الف: تغذیه استوانه‌ای با مشخصات $D=1/50$ H = ۱۵ درصد.

ب: تغذیه استوانه‌ای با مشخصات D = H و با استفاده از مواد عایق و راندمان تغذیه ۵۵ درصد.

انقباض حجمی آلیاژ ۵٪ β است. علاوه بر آن، ابعاد تغذیه و مدول آن را در هر دو حالت فوق محاسبه کنید:

$$V_r = \frac{V_c \beta}{R_r \beta} \quad \text{حل: حداقل حجم تغذیه لازم}$$

$$V_r = \frac{50 \times 5}{15 - 5} = 25 \quad \text{در حالت اول: سانتی‌متر مکعب}$$

$$V_r = \frac{50 \times 5}{55 - 5} = 5 \quad \text{در حالت دوم: سانتی‌متر مکعب}$$

در حالت اول:

$$V_r = 179 M_r^3 \quad \text{با توجه به شکل ۶-۴ در حالت الف}$$

$$M_r = \sqrt[3]{\frac{V_r}{179}} = \sqrt[3]{\frac{25}{179}} = 1/1 \quad \text{مدول تغذیه:}$$

$$D_r = 5 / 35 M_r = 5 / 35 \times 1/1 = 5 / 98 \text{ cm} \quad \text{قطر تغذیه:}$$

$$H = 8 / 2 M_r = 8 / 2 \times 1/1 = 8 / 82 \text{ cm} \quad \text{ارتفاع تغذیه:}$$

$$V_r = 169 M_r^3 \quad \text{در حالت دوم با توجه به شکل ۶-۴}$$

$$M_r = \sqrt[3]{\frac{V_r}{169}} = \sqrt[3]{\frac{5}{169}} = 0/67 \quad \text{مدول تغذیه:}$$

$$D = H = 6 M_r = 6 \times 0/67 = 3/99 \approx 4 \text{ cm} \quad \text{قطر و ارتفاع تغذیه:}$$

۳-۶- روش کاین^۱

به منظور سهولت و سرعت بخسیدن به محاسبه اندازه تغذیه استفاده از منحنی برای اولین بار توسط کاین ارائه شد. شکل ۶-۹، نمونه‌ای از منحنی‌های پیشنهادی کاین را برای محاسبه اندازه تغذیه قطعات فولادی نشان می‌دهد. ذکر این نکته ضروری است که اولاً، این منحنی‌ها برای آلیازهای مختلف تفاوت دارد. ثانیاً، رسم این گونه منحنی‌ها از طریق آزمایشگاهی و تجربی قابل دسترسی است و داشن آموزان می‌توانند در کارگاه ریخته‌گری خود، منحنی‌های تجربی برای آلیازهای مختلف رسم نمایند. مفید بودن این گونه منحنی‌ها از آن جا ناشی می‌گردد که با در دست داشتن آن‌ها برای فلزات و آلیازهای مختلف، می‌توان برای انواع قطعات ریختگی به سهولت اندازه مناسب تغذیه را محاسبه نمود.

در منحنی‌های کاین، محور طول‌ها جذر نسبت زمان انجماد تغذیه به قطعه و به عبارت دیگر نسبت مدول تغذیه به قطعه و محور عرض‌ها نسبت حجم تغذیه به حجم قطعه را مشخص کرده است. بنابراین :

$$y = \frac{V_r}{V_c} \quad x = \frac{M_r}{M_c} = \sqrt{\frac{t_r}{t_c}} \quad (6-15)$$

منحنی کاین به صورت هذلولی با رابطه کلی


$$x = \frac{a}{y - b} + c \quad (6-16)$$

در رابطه ۶-۱۶، c, b, a ضرایب ثابتی هستند که به نوع آلیاز، میزان انقباض، نوع انجماد و سرعت نسبی سرد کردن تغذیه و قطعه بستگی دارند. این رابطه، برای فولادها به صورت رابطه ۶-۱۷ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

$$x = \frac{^{\circ}/1}{y - ^{\circ}/^{\circ}3} + 1 \quad (6-17)$$

و برای آلیازهای آلومینیم رابطه ۶-۱۸ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

$$x = \frac{^{\circ}/1}{y - ^{\circ}/^{\circ}6} + 1/^{\circ}8 \quad (6-18)$$



شکل ۶-۹—روش کاین برای محاسبه حجم تغذیه در فولادها

مثال ۵: با توجه به منحنی شکل ۶-۹ ابعاد تغذیه لازم را برای قطعه‌ای استوانه‌ای شکل، از فولاد ساده کربنی به قطر ۲۰ سانتی‌متر و ارتفاع ۳۰ سانتی‌متر (شکل ۶-۱۰) که در ماسه قالب‌گیری شده است، حساب کنید. (از حجم گلوبی در مقابل حجم تغذیه صرفظیر می‌شود.)

حل: ابتدا حجم قطعه را حساب می‌کنیم:

$$V_c = \frac{\pi D^3}{4} \times H_c = \frac{\pi \times 20^3}{4} \times 30 = 9420 \text{ cm}^3$$

برای این قطعه، نسبت $x = \frac{M_r}{M_c} = 1/2$ در نظر گرفته می‌شود.

$$y = \frac{V_r}{V_c} = 0.53$$

با استفاده از منحنی شکل ۶-۹ مقدار

$$V_r = 0.53 \times V_c = 0.53 \times 9420 = 4992.6 \text{ cm}^3$$


$$V_r = 1.18 D^3$$

اگر $H = 1/5 D$ باشد

$$D^3 = \frac{4992.6}{1.18} = 4231 \text{ cm}^3$$

$$D = 16 \text{ cm}$$

$$H = 1/5 D = 1/5 \times 16 = 24 \text{ cm}$$



شکل ۱۰-۶- محاسبه ابعاد تغذیه به روش کاین

تمرین

۱- برای قطعه‌ای مکعبی به ابعاد $320 \times 180 \times 120$ میلی‌متر از تغذیه استوانه‌ای به نسبت $H = 1/5D$ و $H = D/t_c$ استفاده شده است. زمان انجماد تغذیه به قطعه $t_r = 1/44$ می‌باشد.

مطلوب است :

الف : تعیین نسبت مدول تغذیه به قطعه

ب : تعیین مدول تغذیه و قطعه

ج : تعیین ابعاد تغذیه

د : تعیین حجم تغذیه

از محاسبه سطح محل اتصال تغذیه به قطعه که در هر دو مشترک است صرف نظر می‌شود.

۲- در مسأله ۱، چنانچه از سطح مشترک قطعه و تغذیه صرف نظر نشود و اثر این سطح در محاسبه منظور گردد، ابعاد تغذیه چه اندازه خواهد شد؟

۳- مطلوب است محاسبه ابعاد تغذیه برای دو قطعه با مشخصات زیر :

الف : مکعب مستطیل با ابعاد $157 \times 25 \times 25$ سانتی‌متر

ب : استوانه به قطر و ارتفاع 50 سانتی‌متر

توجه: برای دو قطعه، تغذیه استوانه‌ای $D = H = M_r / 2M_c$ درنظر گرفته شود و رابطه $M_r = 1/2M_c$.

۴- مطلوب است تعیین حداقل حجم تغذیه لازم برای قطعه‌ای به حجم ۲۰۰۰ سانتی‌متر

مکعب، در حالت‌های زیر:

الف: تغذیه استوانه‌ای با نسبت $\frac{H_r}{D_r} = 1/5$ و راندمان تغذیه ۲۲٪.

ب: تغذیه استوانه‌ای با نسبت $\frac{H_r}{D_r} = 1$ و با استفاده از مواد عایق با راندمان تغذیه ۵۶٪.

(انقباض حجمی آلیاژ هنگام انجماد ۶٪ منظور شده است).

۵- مطلوب است محاسبه راندمان تغذیه‌ای به حجم ۱۵۰۰ سانتی‌متر مکعب که برای قطعه‌ای به حجم ۲۵۰۰ سانتی‌متر مکعب مورد استفاده قرار گرفته است. انقباض حجمی آلیاژ هنگام انجماد ۶٪ منظور شود.

۶- برای قطعه‌ای استوانه‌ای شکل از فولاد ساده کربنی به قطر ۲۴ سانتی‌متر و ارتفاع


۳ سانتی‌متر، از یک تغذیه استوانه‌ای به نسبت $\frac{H_r}{D_r} = 1/5$ استفاده شده است. با استفاده از روش

کاین، ابعاد این تغذیه را حساب کنید. چنانچه $M_r = 1/2M_c$ و معادله منحنی کاین برای این فولاد به شکل زیر باشد: ($\pi = 3$)

$$X = \frac{y^{1/1}}{y^{-0/0^3}} + 1$$

۷- برای قطعه‌ای آلومینیمی به حجم ۲۰۰۰ سانتی‌متر مکعب، از یک تغذیه، مطابق شکل استفاده شده است. با استفاده از روش کاین، ابعاد این تغذیه را حساب کنید. اگر $M_c = 1/3M_r$ و معادله منحنی کاین برای آلومینیم به شکل زیر باشد:

$$X = \frac{y^{1/1}}{y^{-0/0^6}} + 1/0.8$$



شکل ۱۱-۶

فصل هفتم

سیستم راهگاهی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل، از فراگیر انتظار می‌رود که بتواند:

- ۱- قوانین برنولی، تریچلی و پاسکال را بداند و روابط آن‌ها را در محاسبات مربوط به سیستم راهگاهی به کار گیرد.
- ۲- اهمیت اصول علمی و عملی محاسبات را در سیستم‌های راهگاهی بیان کند.
- ۳- محاسبات مربوط به سیستم راهگاهی را انجام دهد.

۷- سیستم راهگاهی

۱-۷- اصول علمی محاسبات سیستم‌های راهگاهی

یکی از شرایط لازم در تولید قطعات ریختگی سالم، طرح صحیح سیستم‌های راهگاهی می‌باشد. در درس اصول متالورژی ریختگی مبانی سیستم راهگاهی به تفصیل بیان شده است لذا لازم است در این کتاب جنبه‌های علمی در طراحی سیستم راهگاهی و به عبارت دیگر مبانی محاسبات سیستم‌های راهگاهی نیز مورد مطالعه قرار گیرند. قابل ذکر است که هرچند در عمل، در طی جریان باربریزی و نیز توقف فلز مذاب در قالب، سیالیت و گرانزوی آن دائمًا در حال تغییر است و به همین دلیل نیز از نظر فیزیکی نمی‌توان آن را یک سیال کامل (ایده‌آل) تلقی نمود، با این حال، بسیاری از قوانین مربوط به مکانیک سیالات را می‌توان در مورد جریان مذاب در سیستم راهگاهی و نیز مذاب درون قالب مورد استفاده قرار داد. به همین دلیل، درک بهتر اصول محاسبه سیستم‌های راهگاهی، مستلزم مطالعه بعضی از این قوانین و اصول مهم علمی می‌باشد.

۱-۷- قانون برنولی^۱: براساس این قانون، در یک سیستم بسته (محیطی که کاملاً منفرد است و با محیط بیرون کار و گرما مبادله نمی‌کند) برای مایعات ایده‌آل، جمع جبری انرژی، همواره مقدار ثابتی است. درون این سیستم بسته، امکان تبدیل صورت‌های مختلف انرژی به یکدیگر وجود دارد. در حالی که جمع جبری انرژی‌های موجود در آن ثابت می‌ماند. به طور کلی، هر مایع درحال جریان، درون یک سیستم بسته دارای سه نوع انرژی می‌باشد که عبارتند از:

الف - انرژی پتانسیل (U): این انرژی مطابق شکل ۷-۱، عبارت است از انرژی وزن معنی از مایع که در ارتفاع h از یک صفحه مبنا (مثلاً کف قالب) قرار گرفته است. مقدار این انرژی را می‌توان به صورت رابطه ۷-۱ بیان کرد.

$$U = Wh = mgh \quad (7-1)$$


که در آن، W وزن مایع و g شتاب ثقل زمین است. این انرژی به ازای واحد وزن مذاب، برابر است با:

$$U = h \quad (7-2)$$

که در آن:

U = انرژی پتانسیل به ازای واحد وزن (بر حسب متر)

h = ارتفاع (بر حسب متر)



شکل ۷-۱ - انرژی پتانسیل مایع


ب - انرژی فشاری (E_{Pr}): این انرژی، ناشی از نیروی فشار سطونی از مایع است که به سطح مقطع حجم معینی (مثلاً حجم قسمتی از مایع (مذاب) در داخل راهبار) وارد می‌شود و می‌تواند باعث جابه‌جایی و حرکت آن گردد. مطابق شکل ۷-۲ برای محاسبه این انرژی می‌توان به صورت زیر عمل نمود:

فشار در نقطه A که باعث حرکت مقداری از مایع به حجم V می‌گردد، برابر است با:

$$P_A = \rho \cdot g \cdot H$$

که در آن ρ چگالی مذاب و H ارتفاع ستون مذاب می‌باشد. این فشار می‌تواند نیروی F را بر سطح a (سطح مقطع عمود بر امتداد نیرو در نقطه A) اعمال کند.

$$\text{سطح} \times \text{فشار} = \text{نیرو} \Rightarrow F = P_A \cdot a$$



شکل ۷-۲ - محاسبه انرژی فشاری

این نیرو می‌تواند حجم V را به اندازه x تغییر مکان دهد. انرژی حاصل از این جابه‌جایی همان انرژی فشاری است که مقدار آن برابر است با:

$$E_{Pr} = F \cdot x = P_A \cdot a \cdot x \quad (7-3)$$

با توجه به این که $a \cdot x = V$ (حجم مذاب جابه‌جا شده)، رابطه ۷-۳ را می‌توان به صورت زیر

نوشت:

$$E_{Pr} = P_A \cdot V$$

از آنجا که $V = \frac{W}{\rho \cdot g}$ ، رابطه اخیر را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$E_{Pr} = P_A \cdot \frac{W}{\rho \cdot g} = W \cdot \frac{P_A}{\rho \cdot g}$$

که در نهایت، مقدار این انرژی به ازای واحد وزن مایع جابه‌جا شده، برابر است با :

$$E_{Pr} = \frac{P_A}{\rho \cdot g} \quad (7-4)$$

که در آن :

E_{Pr} = انرژی فشاری به ازای واحد وزن (برحسب متر)

P = فشار (برحسب نیوتن بر متر مربع)

ρ = چگالی (برحسب کیلوگرم بر متر مکعب)

g = شتاب جاذبه برحسب $(\frac{N}{kg})$

ج - انرژی جنبشی (K) : این انرژی، ناشی از سرعت خطی ذرات مایع است که به صورت رابطه

۵- بیان می‌شود :

$$K = \frac{1}{2} mv^2 \quad (7-5)$$

با توجه به این که $m = \frac{W}{g}$ ، رابطه اخیر به صورت زیر درمی‌آید.

$$E_k = \frac{Wv^2}{2g}$$

و بالاخره، به ازای واحد وزن مایع، مقدار انرژی جنبشی برابر است با :

$$K = \frac{v^2}{2g} \quad (7-6)$$

که در آن :

K = انرژی جنبشی به ازای واحد وزن (برحسب متر)

v = سرعت خطی مایع (برحسب متر بر ثانیه)

g = شتاب نقل (۹/۸۱ متر بر مجدور ثانیه)

با توجه به روابط یاد شده، قانون برنولی را می‌توان به صورت رابطه ۷-۷ بیان نمود :

$$E = h + \frac{P}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} = \text{مقداری ثابت} \quad (7-7)$$

$$h_1 + \frac{P_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = h_2 + \frac{P_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} \quad (7-8)$$

۷-۱-۲- قانون تریچلی: این قانون که در حدود یکصد سال پیش از قانون برنولی ارائه گردید، در حقیقت یکی از کاربردهای خاص قانون برنولیست. در ظرفی مطابق شکل ۷-۳ مایعی به ارتفاع h_1 قرار دارد و در ته ظرف، سوراخی برای خروج مایع (در سطح $h = 0$) تعییه شده است. براساس قانون برنولی (چنانچه مایع خروجی از ته ظرف به طور مداوم از بالا به این ظرف اضافه شود) می‌توان نوشت:

$$(h = h_1) \quad : \quad E = \frac{P_a}{\gamma} + h_1 \quad (V = 0)$$

$$(h = 0) \quad : \quad E = \frac{V^2}{2g} + \frac{P_a}{\gamma} \quad (V = V_2)$$

(که P_a ، فشار اتمسفر بر حسب نیوتون بر متر مربع می‌باشد). با توجه به تساوی دو رابطهٔ اخیر، رابطه ۷-۹ نتیجه می‌شود:


$$h_1 = \frac{V^2}{2g} \Rightarrow V_2 = \sqrt{2gh_1} \quad (7-9)$$

که در آن:

V_2 = سرعت خروج مایع از ته ظرف (متر بر ثانیه)

g = شتاب ثقل (متر بر مجدور ثانیه)

h_1 = ارتفاع مایع در ظرف (متر)



شکل ۷-۳- سرعت خروج مایع از انتهای یک ظرف با ارتفاع ثابت

رابطه ۷-۹ بیان کنندهٔ قانون تریچلی است که نتیجهٔ کاربرد قانون برنولی در شرایط خاص می‌باشد.

۷-۱-۳_ قانون تداوم^۱ یا پیوستگی: براساس این قانون، حجم مذاب یا مایع جاری در هر مقطع، در واحد زمان مقدار ثابتی است، به عبارت دیگر:

$$\text{مقداری ثابت} = Q = \frac{V}{t} \quad (7-10)$$

که در آن:

Q = دبی (بده) (مترمکعب بر ثانیه)

V = حجم مذاب (متر مکعب)

t = زمان عبور حجم مذکور از مذاب (ثانیه)

با توجه به این که حجم (V) را می‌توان به صورت حاصل ضرب مساحت (A) در ارتفاع l بیان کرد، از این رو، رابطه ۷-۱ را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$Q = \frac{V}{t} = \frac{A \cdot l}{t} = A \cdot \frac{l}{t} = A \cdot v \quad (7-11)$$

که در آن:


v = سرعت خطی مایع (مذاب) (متر بر ثانیه)

A = مساحت سطح مقطعی که مذاب با سرعت مذکور از آن عبور می‌کند. (مترمربع)

بنابراین، قانون تداوم برای دو نقطه مختلف از یک سیستم بسته به صورت رابطه ۷-۱۱ می‌باشد:

$$Q = A_1 v_1 = A_2 v_2 \quad (7-11)$$

براساس رابطه اخیر، در اثر کاهش سطح مقطع یک لوله، سرعت سیال افزایش می‌یابد و حال آن که افزایش سطح مقطع، موجب کاهش سرعت سیال می‌گردد (شکل ۷-۴).



شکل ۷-۴_ سرعت سیلان مایع در یک کانال با سطوح مقاطع غیریکنواخت


۱_ The law of Continuity

به کمک دو قانون اخیر (تریچلی و تداوم) می‌توان تأثیر ارتفاع ریختن مذاب را بر سرعت پر شدن قالب (و در نتیجه مدت ریختن بار) محاسبه کرد. در شکل ۵-۷ مقدار بار خروجی از پاتیل باربریز (سطح ۳) باید معادل مقدار مذاب خروجی از انتهای راهگاه باربریز (سطح صفر) باشد. براساس قانون تریچلی :

$$v_0 = \sqrt{2g} \cdot \sqrt{h_2}$$

v_۰ سرعت خروج مذاب از انتهای راهگاه باربریز می‌باشد و مقدار خروج مایع از سطح مقطع A_۰ برابر است با :

$$Q_0 = v_0 A_0 = \sqrt{2g} \cdot \sqrt{h_2} \times A_0$$



شکل ۵-۷- میزان ریزش مذاب از لبه پاتیل در ارتباط با جریان مذاب از انتهای تحتانی راهگاه باربریز

در نتیجه، برای آن که مقدار h_۲ ثابت بماند لازم است همواره سیستم راهگاهی از مذاب پر نگه داشته شود. در این حالت دبی (بده) در تمام سطوح مقطع یکسان خواهد بود. به عبارت دیگر :

$$Q_0 = Q_2 = v_2 A_2 = \sqrt{2g} \cdot \sqrt{h_3 - h_2} \cdot A_2 \quad (\text{مترمکعب بر ثانیه})$$

Q_۲ و v_۲ به ترتیب دبی جریان و سرعت جریان ورودی به حوضچه هستند.

از رابطه اخیر می توان نتیجه گرفت :

$$A_2 = A_0 \sqrt{\frac{h_2}{h_3 - h_2}}$$

که در آن مقدار $h_3 - h_2$ فاصله بین دهانه پاتیل تا سطح فوقانی حوضچه می باشد. فشار در تمام سطوح صفر و ۲ و ۳ مساوی و برابر فشار اتمسفر است.

هر چند ریختن مذاب از پاتیل به داخل حوضچه، باعث افزایش موضعی فشار در حوضچه می گردد، با این حال این فشار به دلیل موضعی بودن تأثیری بر روی مقدار مذاب خروجی از قسمت تحتانی راهگاه (سطح با ارتفاع معادل صفر) ندارد. بنابراین شخص باربریز می تواند ریختن مذاب را به دلخواه به وسیله ارتفاع h_3 یا میزان خم کردن پاتیل کنترل کند. به عبارت دیگر، سرعت پر کردن قالب از مذاب، مستقل از ارتفاع لبه پاتیل تا حوضچه می باشد.

۴-۱-۷- قانون پاسکال^۱:

براساس این قانون :

الف - در داخل ظروف مرتبط (نظیر قالب پر شده از فلز مذاب) فشار در همه نقاط ظرف که در روی یک سطح افقی قرار دارند، یکسان است.

ب - فشار هر نقطه از درون مایع، برابر است با فاصله آن نقطه تا سطح آزاد مایع ضربدر وزن مخصوص مایع به اضافه فشار خارجی که بر مایع اعمال می شود. با توجه به این که فشار خارجی روی مایع معمولاً فشار اتمسفر است، می توان رابطه زیر را نوشت :

$$P = P_a + \rho \cdot g \cdot h \quad (4-1-7)$$

که در آن :

P = فشار در هر نقطه از یک سطح افقی (نیوتون بر متر مربع)

P_a = فشار اتمسفر (نیوتون بر متر مربع)

ρ = چگالی مذاب (کیلو گرم بر متر مکعب)

h = فاصله عمودی نقطه تا سطح آزاد مایع (متر)

چون فشار هوای خارجی، در تمام نقاط قالب معادل فشار اتمسفر است، بنابراین فشار مطلق

که بر یک نقطه در درون مایع در تمام جهات وارد می شود، برابر است با :

۱- Pascal's law


در شکل ۷-۶ فشار هیدرواستاتیکی (فشار وارد بر هر نقطه درون مذاب در حالت سکون مذاب) وارد بر بعضی از نقاط قالب و راهگاه نشان داده شده‌اند.

با توجه به شکل مذکور، فشار در هر نقطه از قالب که در ارتفاع دلخواه X نسبت به سطح آزاد مذاب قرار دارد، برابر است با :

$$P = \rho \cdot g \cdot h$$

به همین ترتیب، فشار وارد بر هر نقطه از مذاب که در سطح جدایش قرار دارد، برابر است با :

$$P = \rho \cdot g \cdot h$$



شکل ۷-۶- نمایش شماتیکی قطعه ریختگی / راهگاه‌هایی که از فاز مذاب پر گردیده‌اند.

۷-۱-۵- جریان آرام و اغتشاشی مایع (مذاب): به طور کلی، جریان هر مایعی درون یک کanal می‌تواند به دو صورت آرام یا اغتشاشی انجام گیرد. طبق تعریف، جریانی آرام نامیده می‌شود که سرعت آن در یک کanal، از دیواره کanal تا مرکز آن به تدریج افزایش یابد. برای مثال، سرعت آب در حال جریان در کناره یک لوله و یا مذاب در حالت حرکت در مجاورت دیواره‌های راهگاه بسیار کم است و تدریجاً تا رسیدن به مرکز لوله به حدّاًکثر مقدار خود می‌رسد. از نظر تئوری، براساس این تعریف، می‌توان سرعت جریان مذاب را در دیواره‌های راهگاه‌ها صفر در نظر گرفت، در حالی که در مرکز سطح مقطع این سرعت در حدّاًکثر مقدار خود می‌باشد. به عبارت دیگر، لایه‌های مایع در حال جریان باید با سرعت‌های متفاوتی روی یکدیگر حرکتی لغزشی داشته باشند. چنین رفتاری از قانون طبیعت پیروی می‌کند. در حقیقت، چنین جریانی از مایع با حدّاًقل اصطکاک ممکن

انجام می‌پذیرد.

هنگامی که مقدار متوسط سرعت مایع افزایش یابد، در حد معینی میزان لغزش لایه‌های آن روی یکدیگر از مقدار استحکام برشی مایع تجاوز می‌کند. در این حالت، ادامه جریان آرام و یکجهتی مایع دیگر مقدور نیست و در نتیجه، مایع به صورت چند جهتی یا اغتشاشی جریان خواهد یافت. تبدیل حرکت آرام مایع به جریان اغتشاشی توسط رینولدز^۱ مورد مطالعه قرار گرفته است. براساس مطالعات این شخص، کیفیت جریان از نظر آرام یا نآلرام بودن با عدد بدون بُعدی به نام عدد رینولدز، R_e ، طبق رابطه ۷-۱۳ بیان می‌شود:

$$R_e = \frac{D \cdot V}{\eta} \quad (7-13)$$

که در آن:

$$R_e = \text{عدد رینولدز (بدون بُعد)}$$

$$\left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right] \quad \text{جرم مخصوص مایع (کیلوگرم بر متر مکعب)}$$

$$[m] \quad D = \text{قطر کanal (متر)}$$

$$[m/s] \quad V = \text{سرعت جریان مایع (متر بر ثانیه)}$$

$$\left[\frac{\text{kg}}{\text{m.s}} \right] \quad \eta = \text{ویسکوزیته دینامیکی مایع [کیلوگرم بر (متر} \times \text{ثانیه)]}$$

قابل ذکر است که برای مقاطع غیردایره‌ای D ، قطر معادل است که از رابطه ۷-۱۴ به دست

می‌آید:

$$D_e = \frac{\text{مساحت مقطع} \times 4}{\text{محیط مقطع}} \quad (7-14)$$

توجه داشتن به کیفیت جریان مذاب (درنظر گرفتن عدد رینولدز) در محاسبات مربوط به سیستم‌های راهگاهی، از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا ایجاد جریانی آرام و با حداقل آشفتگی، برای دستیابی به قطعاتی سالم و بدون تخلخل‌های گازی و ذرات سرباره‌ای، در آزمایشات مختلف به اثبات رسیده است.

نتایج آزمایشات انجام شده، نشان می‌دهد که چنانچه عدد رینولذز از 3000 کمتر باشد، جریان سیال کاملاً آرام و بدون حرکت اغتشاشی و در لایه‌های موازی انجام می‌گیرد (شکل ۷-۷-الف).

هر گاه عدد مذکور از مقدار یاد شده بیشتر باشد، تلاطم آغاز می‌گردد. در ریخته‌گری، چنانچه عدد رینولذز در حد آرام در نظر گرفته شود، سرعت خطی و قطر راهباره به اندازه‌ای کوچک خواهد شد که عملاً ریخته‌گری غیرممکن می‌شود. این موضوع در مثال زیر بخوبی قابل درک است.

مثال: مذای از آلومینیم با جریانی آرام ($R_e = 2000$) در راهگاه اصلی یک سیستم راهگاهی با مقطع مستطیل شکل به ابعاد 2 و 3 سانتی‌متر جاری شده است. با توجه به این که گرانزوی دینامیکی و جرم مخصوص مذاب آلومینیم به ترتیب برابر با $2/03$ گرم بر سانتی‌متر ثانیه (پوآز) و $2/45$ گرم بر سانتی‌متر مکعب می‌باشند، سرعت خطی مذاب را محاسبه کنید.

حل: با توجه به رابطه رینولذز، ابتدا باید قطر معادل کانال (مجر) محاسبه گردد:

$$D_e = \frac{4 \times A}{C} = \frac{4 \times 2 \times 3}{2 \times (2+3)} = \frac{24}{10} = 2.4 \text{ cm} = 0.024 \text{ m}$$

از طرفی، مقادیر مربوط به گرانزوی دینامیکی و جرم مخصوص در سیستم بین‌المللی واحدها برابر خواهند شد با:

$$\mu = 0.03 \frac{\text{gr}}{\text{cm} \cdot \text{s}} = 0.03 \times \frac{0.001 \text{ kg}}{0.01 \text{ m} \cdot \text{s}} = 0.003 \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}}$$

$$\rho = 2/45 \frac{\text{gr}}{\text{cm}^3} = 2/45 \times \frac{0.001 \text{ kg}}{(0.01 \text{ m})^3} = 2/45 \times 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 245 \text{ kg/m}^3$$

حال با توجه به اطلاعات داده شده و رابطه رینولذز، سرعت مذاب به صورت زیر به دست می‌آید:


$$V = \frac{\eta \cdot R_e}{\rho \cdot D_e} = \frac{2000 \times 0.003}{245 \times 0.024} = 0.1 \text{ m/s} \approx 1.0 \frac{\text{cm}}{\text{s}}$$

قابل ذکر است که سرعت به دست آمده، از مقدار واقعی آن در شرایط عملی ریخته‌گری برای چنین مذایی به مراتب کمتر است و بنابراین، عدد رینولذز باید بیش از 2000 باشد. به عبارت دیگر جاری شدن مذاب به صورت آرام، در عمل امکان‌پذیر نیست.

از نظر ریخته‌گری و با توجه به تفاوت فاحش دمای مذاب و قالب، مشخص شده است که چنانچه عدد رینولذز در مقادیر کمتر از 3000 باشد، یک لایه نسبتاً غیرآشفته و آرام در فصل مشترک مذاب-قالب پدید می‌آید که موجب کاهش عوامل فرسایشی دیواره و جذب سطحی هوا از

قالب می‌شود؛ در حالی که در مرکز جریان، نوعی آشفتگی وجود دارد (شکل ۷-۷-ب).

براساس مطالعات انجام شده توسط افرادی دیگر^۱، جریان فوق نسبتاً غیرمضر است و امکان داخل شدن هوا (به دلیل یکپارچگی سطحی) کاهش می‌یابد، در چنین حالتی با توجه به تغییرات، حدود 1° برابر در مقادیر یاد شده، شرایط عملی به طور نسبی برقرار شده، از این نظر می‌توان آن را جریان آرام سطحی و یا «جریان آرام ریخته‌گری» نامید. در هر حال، تجاوز از اعداد فوق، جریان را کاملاً آشفته و قطعات ناسالم با مُک‌های گازی و آخال تولید می‌کند (شکل ۷-۷-ج).



شکل ۷-۷—رابطه میان عدد رینولدز و میزان آشفتگی جریان مذاب

۷-۲ اصول عملی محاسبات سیستم راهگاهی (طراحی و محاسبه سطح مقطع تنگه)

همان گونه که در قسمت‌های قبلی بدان اشاره گردید، بین سطوح مقاطع اجزای یک سیستم راهگاهی، نسبت معینی تحت عنوان نسبت راهگاهی وجود دارد. کوچکترین سطح مقطع در یک سیستم راهگاهی براساس نسبت یاد شده، گلوبی یا تنگه^۱ نامیده می‌شود. بنابراین در سیستم‌های راهگاهی فشاری، منظور از تنگه همان مجموع سطوح مقاطع راهبردها می‌باشد؛ در حالی که در سیستم‌های راهگاهی غیرفشاری، سطح مقطع پای راهگاه باربریز به عنوان تنگه عمل می‌کند. به هر حال، براساس قانون تداوم (ثابت بودن دبی جریان) سرعت خطی مذاب در این مقطع، از تمام مقاطع سیستم راهگاهی بیشتر است. طبیعی است در صورتی که این سرعت به‌طور متوسط از حد معینی کمتر باشد، امکان انجام زود هنگام در راهگاه‌ها و محافظه قالب وجود خواهد داشت. از طرف دیگر، اگر سرعت متوسط مذاب در این مقطع از حد معینی تجاوز کند، جریانی ناآرام همراه با جذب گاز و ایجاد سرباره تولید خواهد شد. از این رو، اساس محاسبات (یکی از روش‌های معمول) سیستم‌های راهگاهی نیز بر محاسبه سطح مقطع تنگه استوار است. قابل ذکر است که به دلیل مشخصات خاص فلز مذاب، در مقایسه با مایعات ایده‌آل (کامل) و در نتیجه پیچیده‌تر شدن قوانین حاکم بر مایعات در مورد آن، مطالعه اصول محاسباتی سیستم راهگاهی و به‌طور کلی جریان فلز مذاب با استفاده از روش‌های تجربی با درنظر گرفتن اصول علمی مربوط، نتایج مطلوب‌تری را به دنبال خواهد داشت. البته روش‌ن است که با استفاده از چنین روشی، برای محاسبه هر قطعه، روابطی اختصاصی به‌دست خواهد آمد که خاص همان قطعه است. به همین دلیل این روابط و معادلات، توسط طراحان و متخصصین مربوط به صورت دستورالعمل‌هایی در کتاب‌های مربوط به قطعات ریختگی ثبت شده‌اند. در این منابع، اغلب، طراحی و محاسبه سیستم راهگاهی و نیز تعذیه‌گذاری مربوط به انواع متدائل قطعات ریختگی با رسم منحنی‌ها و روابط تجربی مربوط ارائه شده است. در این قسمت نیز محاسبه سطح مقطع تنگه، در راستای چنین روندی صورت می‌گیرد.

براساس قوانین تشریح شده در قسمت‌های گذشته، حجم مذاب (V) که با سرعت (v) از مقطع کanalی به مساحت (A) عبور می‌کند، پس از گذشت زمان t (زمان باربریزی) برابر است با :

$$V = A \cdot v \cdot t$$

۱-Choke

اگر جرم این مذاب (m) و جرم مخصوص آن ρ باشد و سطح مقطع مذکور نیز به عنوان تنگه در نظر گرفته شود، آنگاه:

$$V = \frac{m}{\rho} = A_C \cdot v \cdot t$$

و از آنجا:

$$A_C = \frac{m}{\rho \cdot t \cdot v} \quad (7-15)$$

که در آن m بر حسب گرم (gr)، ρ بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب (gr/cm^3)، t بر حسب ثانیه (s)، v بر حسب سانتی متر بر ثانیه (cm/s) و در نتیجه A_C بر حسب سانتی متر مربع (cm^2) می باشد. براساس رابطه ۷-۱۵، محاسبه سطح مقطع تنگه، مستلزم تعیین سرعت مذاب و زمان باربری است.

۷-۲-۱- تعیین سرعت خطی مذاب: نکته قابل توجه در رابطه یاد شده آن است که سرعت مذاب (۷) که سرعت واقعی نامیده می شود با سرعتی که به طور تئوری از رابطه تریچلی به دست می آید، برابر نیست. این موضوع در حقیقت از عدم تطبیق کامل مشخصات و شرایط فلز مذاب با مایعات ایدهآل ناشی می گردد؛ زیرا اصولاً در مورد مایعات واقعی (مانند آب و به ویژه مذاب فلزات و آلیاژها) بین ذرات مایع با یکدیگر و نیز ذرات مایع با جداره هر کanal و مجراء، اصطکاک وجود دارد. بنابراین، مقداری از کار نیروهای خارجی مذاب متحرک، صرف جبران کار ناشی از نیروهای اصطکاکی می شود. به علاوه، به دلیل موضع متعدد دیگری (غیر از نیروهای اصطکاکی) که به شکل هندسی سیستم راهگاهی (نظیر طول، شکل و مقطع مجراهای و کانال ها، وجود تغذیه ها و صافی ها در سیستم راهگاهی، تعداد و تقاطع کانال ها، صاف و خشن بودن سطوح داخلی مجراهای راهگاهی)، مربوط می شود و نیز دخالت عوامل مربوط به طبیعت فیزیکی مذاب و قالب، مانند وزن مخصوص، سیالیت و گرانزوی مذاب در درجه حرارت ریختن، وجود گازها و هوا در محفظه قالب و فشار ناشی از آن ها، بدیهی است که دبی واقعی مذاب و در نتیجه آن، سرعت واقعی مذاب باید کمتر از مقدار تئوری آن از رابطه تریچلی باشد. به همین دلیل، این سرعت در عمل به صورت رابطه ۷-۱۶ بیان می گردد:

$$v = \sqrt{2gh} \quad (7-16)$$

در این رابطه، μ ضریب بدون واحد است و ضریب تلفات، ضریب تخلیه یا ضریب ریختگی نامیده می‌شود. این ضریب، به طور تجربی به دست می‌آید: بدین صورت که ابتدا دبی (بدی) واقعی را به کمک حجم محفظه قالب (V) و زمان باربریزی (t) تعیین کرده، سپس مقدار دبی واقعی را برابر دبی تئوری تقسیم می‌نمایند. به عبارت دیگر:

$$\left. \begin{array}{l} Q = \frac{V \cdot \text{حجم محفظه قالب}}{(زمان باربریزی)} \\ Q = A \sqrt{2gh} \end{array} \right\} \quad \frac{\text{وابقی}}{Q} = \frac{V}{At\sqrt{2gh}} \quad (7-17)$$

که در این رابطه h ارتفاع بار (ارتفاع استاتیکی مذاب) و A اندازه سطح مقطع تنگه می‌باشد. انتخاب مقدار مناسب از این ضریب برای یک سیستم راهگاهی، در تهیه قطعات ریختگی سالم و عاری از عیب، از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا افزایش آن از یک حد معین، موجب ایجاد جریانی ناگارم از مذاب در محفظه قالب می‌شود که این امر نیز به تولید قطعه‌ای معیوب و ناسالم منتهی می‌گردد. از طرف دیگر با کاهش مقدار این ضریب از حدی معین، زمان پرشدن قالب طولانی می‌شود و در نتیجه خطر انجماد زود هنگام پیش می‌آید. در جدول ۱-۷ حدود تقریبی ضریب ریختگی μ برای آلیاژهای مختلف درج شده است.


جدول ۱-۷- حدود تقریبی ضریب ریختگی برای آلیاژهای مختلف

آلیاژ	ضریب ریختگی μ
چدن‌ها	۰/۵۵ - ۰/۲۷
فولادها	۰/۴۵ - ۰/۳
فلزات و آلیاژهای غیرآهنی	۰/۷ - ۰/۶

علاوه بر نوع آلیاژ، عوامل دیگری همچون شیوه و نوع ریختن مذاب و نیز درجه حرارت ریخته‌گری به طور مؤثری در تعیین ضریب ریختگی دخالت دارند. این موضوع در جدول ۲-۷ و شکل ۸-۷ به خوبی مشاهده می‌شود.


جدول ۲-۷- ضریب μ برای فولادهای ریختگی نسبت به نوع سیستم راهگاهی (تحقيق توسط: Bidulya و Dubitsky)

نوع سیستم راهگاهی	ضریب ریختگی (μ)
ساده (شامل یک یا دو کanal در سطح جداش)	$0.4 - 0.5$
معمولی و متوسط (با راهگاههای پله‌ای یا انشعابی)	$0.3 - 0.4$
درهم و پیچیده (شامل صافی‌ها، تغذیه‌ها، راهگاههای گردابی و غیره)	$0.25 - 0.3$



شکل ۸-۷- تعیین ضریب ریختگی چدن بر حسب درجه حرارت ریختن و نوع سیستم راهگاهی

بر اساس رابطهٔ تریچلی، سرعت واقعی مذاب خروجی از سطح مقطع تنگه، به ارتفاع بار_h (ارتفاع استاتیکی مذاب) نیز بستگی دارد. با توجه به این که به منظور سهولت محاسبات مربوط به سیستم راهگاهی، دبی جریان ثابت درنظر گرفته می‌شود، بنابراین لازم است تا سرعت مذاب و در نتیجه ارتفاع بار_h نیز ثابت باشد. در صورتی که تمام محفظهٔ قالب در درجه پایینی قرار داشته باشد، این ارتفاع ثابت همان ارتفاع درجه بالاییست. اماً چنین شرایطی، با توجه به شکل و ابعاد و وزن قطعات ریختگی، همواره برقرار نمی‌باشد، به گونه‌ای که غالباً وضعیت سیستم راهگاهی را نسبت به قطعه ریختگی، می‌توان به صورت شکل ۷-۹ نشان داد.




شکل ۷-۹. نمایش شماتیکی یا قالب در برش

با توجه به شکل مذکور، طبیعی است تا زمانی که قسمت پایینی محفظهٔ قالب پر شده است، مذاب با سرعتی ثابت تحت ارتفاع ثابت H از مقطع تنگه (A_C) عبور می‌کند. پس از آن که سطح مذاب در محفظهٔ قالب به بالای سطح جدایش رسید، به دلیل کاهش تدریجی اختلاف میان سطح مذاب در درون قالب و سطح مذاب در حوضچه بارزین، دیگر سرعت مذاب نیز در تنگه A_C ثابت نیست و به صورت لحظه‌ای تغیر می‌یابد (طبق قانون ظروف مربوط). تحت چنین شرایطی، سرعت لحظه‌ای در نقطه‌ای به فاصله x از سطح جدایش را می‌توان به صورت رابطهٔ زیر بیان نمود:


$$v = \sqrt{2g(H-x)} \quad (7-18)$$

با توجه به این که $(x - H)$ در حقیقت ارتفاع لحظه‌ای می‌باشد که در نتیجه آن سرعت مذاب نیز دیگر نمی‌تواند ثابت بماند، از این رو، لازم است تا به منظور تحقق یافتن فرض ثابت بودن دبی، متوسط ارتفاع‌های لحظه‌ای h که مقدار ثابتی است تعیین گردد. این ارتفاع متوسط ثابت، ارتفاع مؤثر^۱، h_e نام دارد و با قرار دادن آن در رابطهٔ تریچلی، سرعت مؤثر و ثابتی حاصل می‌گردد. با توجه به مشخصات قطعات ریختگی و شرایط ریخته‌گری، ارتفاع مؤثر h_e برای قطعاتی با سطح مقطع یکنواخت، مطابق شکل ۷-۱۰ می‌باشد.



شکل ۷-۱۰- تعیین ارتفاع مؤثر در حالت‌های مختلف از تعییه راهگاه

در صورتی که سطح مقطع افقی قطعات ریختگی یکنواخت نباشد، ارتفاع مؤثر، به ارتفاع مرکز نقل قسمت فوقانی قالب بستگی دارد. در چنین مواردی، ارتفاع مؤثر در حالت کلی نشان داده شده در شکل ۷-۱۱ را می‌توان به شرح زیر محاسبه نمود:



شکل ۷-۱۱- تعیین ارتفاع مؤثر در حالت کلی

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، ارتفاع مؤثر برای قسمت پایینی قالب همان ارتفاع استاتیکی بار معنی H می‌باشد، ولی در قسمت بالایی قالب، مقدار این ارتفاع متغیر است. در این مورد، ثابت شده است که ارتفاع مؤثر (ارتفاع متوسط ثابت) برابر با ارتفاع مرکز نقل قسمت بالایی قالب تا سطح آزاد مذاب (h_G) می‌باشد. از این رو، در حالت کلی، با درنظر گرفتن نسبت حجم‌های قسمت بالایی (V_C) و قسمت پایینی (V_D) به حجم کل محفظه قالب (V) می‌توان رابطه زیر را تیجه گرفت :

$$h_e = \frac{V_C}{V} \times h_G + \frac{V_D}{V} \times H$$

با توجه به این که $h_G = H - H_G$ و $V_D = V - V_C$ فاصله مرکز نقل حجم قسمت بالایی قالب تا سطح جدایش دو درجه است)، رابطه اخیر را می‌توان به صورت زیر بیان نمود :

$$h_e = \frac{V_C}{V} \times (H - H_G) + \frac{V - V_C}{V} \times H$$

و در نتیجه، رابطه کلی زیر برای محاسبه ارتفاع مؤثر به دست می‌آید :

$$h_e = H - \frac{V_C}{V} H_G \quad (7-19)$$

از آن‌جا که تعیین ارتفاع مؤثر برای قطعات پیچیده به دلیل طولانی بودن محاسبات مربوط به مرکز نقل قطعه (بهویژه برای قطعات غیر متقاضی) وقت‌گیر است و کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، از این رو، در شکل ۷-۱۲ روابط مربوط به ارتفاع مؤثر چند نوع شکل ساده و متداول، داده شده است که با مقایسه آن‌ها و شکل موردنظر، می‌توان حدود تقریبی این ارتفاع را به دست آورد.

مثال: قطعه‌ای استوانه‌ای شکل به قطر ۱۶ سانتی‌متر و ارتفاع ۳۲ سانتی‌متر به‌طور عمودی قالب گیری شده است. در صورتی که ارتفاع استاتیکی مذاب ۴۰ سانتی‌متر و راهباره در قسمت پایین (کف استوانه) تعییه شده باشد، ارتفاع مؤثر را به دست آورید.

حل: براساس اطلاعات داده شده در مسئله :

$$h_C = 32\text{cm}$$

$$H_G = \frac{h_C}{\gamma} = 16\text{cm}$$






$$H = 40\text{cm}$$

با توجه به رابطه کلی ۷-۱۹ ارتفاع مؤثر به صورت زیر به دست می آید :






$$h_e = H - \frac{V_C}{V} H_G$$

$$h_e = 40 - (1 \times 16) = 24\text{cm}$$

قطعات با مقاطع افقی یکنواخت



قطعات با مقاطع افقی غیر یکنواخت



شکل ۱۲-۷- روابط مربوط به ارتفاع مؤثر برای چند نوع شکل ساده و متداول

۷-۲-۲ تعیین زمان باربریزی: پس از تعیین ضریب تخلیه (μ) و ارتفاع مؤثر (h_e)، با تعیین زمان باربریزی، سطح مقطع تنگه به دست می‌آید. زمان باربریزی، اصولاً به طریق تجربی به دست می‌آید و معیار اصلی در تعیین این زمان، در حقیقت سلامت قطعه ریختگی می‌باشد. بدین معنی که برای پرشدن مناسب یک قالب و در نتیجه تولید قطعه‌ای با حد مطلوبی از سلامت، تنها یک زمان معین و مناسبی وجود دارد، به گونه‌ای که پرشدن قالب در زمان‌های بیشتر و یا کمتر از زمان مذکور، منجر به تولید قطعه‌ای ناسالم می‌گردد. در جدول ۷-۳ زمان باربریزی در قالب‌های ماسه‌ای و برای آلیاژهای متداول و در ریخته‌گری با کمک روابط تجربی مربوط داده شده است.

مثال: زمان باربریزی قطعه‌ای از آلیاژ مس با سیالیت پایین ($s = 1/5$)، به وزن 5° کیلوگرم و به ضخامت متوسط 2° میلی‌متر چقدر می‌باشد؟
حل: با توجه به جدول ۷-۳ برای محاسبه زمان باربریزی قطعه مذکور، از رابطه زیر می‌توان استفاده کرد:

$$t = s \sqrt[3]{\delta G}$$

بر اساس اطلاعات مسئله، یعنی: $s = 1/5$ و $G = 5^{\circ}$ kg و 2° mm

زمان باربریزی برابر است با: $t = 1/5 \sqrt[3]{2^{\circ} \times 5^{\circ}} = 1/5 \times 1^{\circ} = 15$ ثانیه

پس از تعیین زمان باربریزی t با استفاده از روابط تجربی داده شده در جدول ۷-۳، مساحت تنگه A_C با استفاده از رابطه $A_C = \frac{m}{\rho \cdot t \cdot \mu \sqrt{2gh_e}}$ به صورت زیر قابل محاسبه می‌باشد:

$$A_C = \frac{m}{\rho \cdot t \cdot \mu \sqrt{2gh_e}} \quad (7-20)$$

که در آن:

m = برحسب گرم (gr)

ρ = برحسب گرم بر سانتی‌متر مکعب (g/cm^3)

t = برحسب ثانیه (s)

g = برابر با 981 سانتی‌متر بر مجدور ثانیه ($\frac{cm}{s^2}$)

h_e = برحسب سانتی‌متر (cm)

A_C = برحسب سانتی‌متر مربع (cm^2)

می‌باشند.

جدول ۳-۷- تعیین زمان باربریزی به کمک روابط تجربی مربوط برای آلیاژهای متداول در ریخته‌گری در قالب‌های ماسه‌ای

نوع آلیاژ	محاسبه زمان باربریزی برای رابطه تجربی	توضیحات
آلیاژهای مکسیمی	$t = S \sqrt{G}$	<p>برای قطعات پیچیده با دیوارهای نازک ($2/5$ mm - 15 mm) و به وزن تا 45 کیلوگرم</p> <p>S = ضریبی که به ضخامت دیوارهای هاستگی دارد و مقدار آن از جدول (۴-۷) بدست می‌آید.</p> <p>G = وزن قطعه ریختگی (کیلوگرم)</p> <p>t = زمان باربریزی (ثانیه)</p> <p>برای قطعاتی با وزن 45 کیلوگرم و با هر اندازه ضخامت دیوارهای نازک یا ضخیم)</p> <p>Δ = سیالیت (سانتی‌متر) از آزمایش سیالیت بدست می‌آید.</p> <p>δ = ضخامت متوسط (میلی‌متر)</p> <p>برای قطعاتی با وزن بیشتر از 45 کیلوگرم</p> <p>برای قطعاتی با دیوارهای نازک (با استفاده از رابطه چورنیف) مانند صفحات و دیوارهای نازک</p> <p>$K = 0.1^3 \left[\frac{\text{ثانیه}}{\text{میلی‌متر مربع}} \right]$</p> <p>برای قطعاتی به وزن (45-1000) کیلوگرم</p> <p>S مطابق جدول (۵-۷) تعیین می‌شود.</p>
آلیاژهای نیزه	$t = K \sqrt{G}$	<p>برای قطعات ریخته‌گری شده در قالب‌های پوسته‌ای به‌طور عمودی</p> <p>G = وزن قطعه ریختگی (کیلوگرم)</p> <p>K = ضریبی که به ضخامت پوسته قالب استگی دارد و مقدار آن به صورت زیر است :</p> <p>برای ضخامت‌های کمتر از 10 میلی‌متر</p> <p>$K = 1/4$</p>

نوع آلیاز	رابطه تجربی برای محاسبه زمان بارگذاری	توضیحات
آلیازهای پیشگیرنده		<p>برای ضخامت‌های بین 1° تا 25° میلی‌متر</p> <p>$K = 1/8$</p> <p>برای ضخامت‌های بیشتر از 25° میلی‌متر</p> <p>$K = 2$</p>
آلیازهای ریزگیرنده	$t = S \sqrt[3]{\delta G}$	<p>برای قطعاتی به وزن ($45^{\circ} - 100^{\circ}$) کیلوگرم</p> <p>مطابق جدول (۷-۵) به دست می‌آید.</p> <p>S</p>
آلیازهای ریزگیرنده	$t = S \sqrt{G}$	<p>برای قطعاتی به وزن $5^{\circ} - 5^{\circ}$ kg</p> <p>$0.4 \leq S \leq 1/2$</p>
آلیازهای نازک	$t = K \delta^x$	<p>برای صفحات و دیوارهای نازک</p> <p>$K = 0.09 \left[\frac{\text{ثانیه}}{\text{میلی‌متر مربع}} \right]$</p>
آلیازهای پیشگیرنده	$t = S \sqrt[3]{\delta G}$	<p>برای قطعاتی به وزن ($45^{\circ} - 100^{\circ}$) کیلوگرم</p> <p>مطابق جدول (۷-۵) به دست می‌آید.</p> <p>S</p>
آلیازهای مس	$t = S \sqrt[3]{\delta G}$	<p>آلیازهای مس با سیالیت پایین</p> <p>$S = 1/3 - 1/8$</p> <p>آلیازهای مس با سیالیت خوب</p> <p>$S = 1/9 - 2/8$</p> <p>↓</p> <p>↓</p> <p>برتر قلع برنج‌ها</p> <p>برای صفحات و دیوارهای نازک از جنس برنج</p> <p>$K = 0.46 \left[\frac{\text{ثانیه}}{\text{میلی‌متر مربع}} \right]$</p>

چنانچه جرم مذاب بر حسب کیلوگرم، زمان بار ریزی t بر حسب ثانیه انتخاب شوند، در مورد فلزات آهنی (با وزن مخصوص تقریبی ۷) رابطه ۲-۷ را می‌توان به صورت زیر مورد استفاده قرار داد:

$$A_C = \frac{100m}{\sqrt{2g \cdot t \cdot \mu \sqrt{h_e}}} = \frac{m}{\frac{\sqrt{2 \times 981}}{100} \cdot t \cdot \mu \sqrt{h_e}}$$

$$\Rightarrow A_C = \frac{m}{0.314 \mu \sqrt{h_e}}$$

پس از محاسبه سطح مقطع تنگه (A_C) به طریقی که اشاره گردید، با معلوم بودن نسبت‌های راهگاهی ($A_s : A_r : A_g$) به آسانی می‌توان سطوح مقاطع راهبار و راهگاه بار ریز (یا راهباره) را نیز تعیین نمود.

جدول ۴-۷-۴- ضریب s برای محاسبه زمان بار ریزی

ضریب s	ضخامت دیواره بر حسب میلی متر
۱/۶۸	۲/۵ - ۳/۵
۱/۸۵	۲/۵ - ۸
۲/۲	۸ - ۱۵

جدول ۵-۷-۴- ضریب s برای محاسبه زمان بار ریزی
آلیاژهای آهنی بر حسب ضخامت متوسطه قطعه

δ ضخامت بر حسب میلی متر	$< 1^\circ$	2°	4°	$\geq 8^\circ$
s	۱/۰	۱/۳۵	۱/۵	۱/۷

تمرین

۱- برای یک قطعه چدنی به ضخامت ۱۲ سانتی‌متر، نیمی از قالب در درجه بالای و نیمی دیگر در درجه پائینی تعییه شده است. ارتفاع لوله راهگاه و حوضچه روی هم ۱۸ سانتی‌متر است. در صورتی که چگالی این چدن $\frac{g}{cm^3}$ باشد، فشار متالواستاتیکی (فلز ایستایی) وارد بر سطح بالای محفظه قالب را بر حسب کیلوگرم نیرو بر سانتی‌متر مربع و نیز بر حسب نیوتن بر متر مربع حساب کنید. ($g = ۹.۸۱ m/s^2$)

۲- در یک سیستم راهگاهی برای چدن ریزی، سطح مقطع تنگه (در راهگاه فرعی و در نزدیکی سطح جدایش قالب) ۵ سانتی‌متر مربع و وزن قطعه ریختگی ۸۴ کیلوگرم می‌باشد. در صورتی که زمان باربری ۲۴ ثانیه و ضریب ریختگی مناسب برای این سیستم راهگاهی $۵/۵$ باشد، اولاً ارتفاع مؤثر (he) و ثانیاً سرعت واقعی مذاب (V_a) در تنگه را حساب کنید. چگالی چدن مذاب $\frac{g}{cm^3}$ و شتاب نقل زمین به طور تقریبی $۱.۰ m/s^2$ فرض می‌شود. (از زمان پرشدن سیستم راهگاهی و نیز اختلاف چگالی چدن جامد و مذاب صرف نظر می‌شود.)

۳- مطلوب است تعیین نسبت سرعت‌های جریان مذاب در دو کانال با مقاطع یکنواخت، یکسان و همتراز، یکی با مقطع مستطیل به ابعاد ۱۵×۱۵ میلی‌متر و دیگری با مقطع دایره. فرض می‌شود که جرم مخصوص و ویسکوزیته (گرانزوی) مذاب در هر دو کانال برابر و ثابت بوده، حرکت مذاب آرام و بدون اغتشاش باشد.

۴- فولاد مذاب در یک کانال به قطر مؤثر $۱/۲$ سانتی‌متر به طور نیمه‌آرام ($N_R = ۱۲۰۰۰$) حرکت می‌کند. در صورتی که ویسکوزیته مذاب $۷/۰$ بوآز و جرم مخصوص آن ۷ گرم بر سانتی‌متر مکعب باشد، مطلوب است :

الف : تعیین سرعت مذاب در این کانال بر حسب سانتی‌متر بر ثانیه
ب : تعیین ارتفاع مؤثر بار بر حسب سانتی‌متر در صورتی که ضریب ریختگی $۳/۷$ و شتاب نقل زمین تقریباً ۱۰۰۰ سانتی‌متر بر مجدور ثانیه باشد.

۵- مطلوب است تعیین زمان باربری یک قطعه چدنی به وزن $G = ۱۴۴ kg$ با ضخامت متوسط $۳.۶ mm$ و با سیالیت $۱۰.۰ cm$ با کمک رابطه زیر :

$$t = \frac{\lambda}{100} (1/41 + 0.078) \sqrt{G}$$

δ و λ بر حسب سانتی متر، G بر حسب کیلوگرم و t زمان بار ریزی بر حسب ثانیه است.

۶- برای ریخته گری یک قطعه از آلیاژ مس (برنر آلومینیم) با سیالیت خوب ($s=2$) به وزن $G=72/9\text{ kg}$ و به ضخامت متوسط 10 mm ، زمان بار ریزی لازم چند ثانیه است. از رابطه $t = \sqrt[3]{8G}$ استفاده کنید (G بر حسب کیلوگرم و S بر حسب میلی متر است).

پاسخ تمرینات کتاب

فصل اول

۱) $Q = 128 \text{ cal}$

۲) $K = 0.57 \text{ cal/cm}^\circ\text{Cs}$

۳) $K = 0.82755 \text{ cal/cm}^\circ\text{Cs}$ $\bar{K} = 1/1622 \frac{\text{W}}{\text{m}^\circ\text{C}}$

۴) $K = 0.6 \frac{\text{W}}{\text{m}^\circ\text{C}}$

۵) $6000 \frac{\text{C}}{\text{m}}$ (الف) (ب) $d = 14/2 \text{ mm}$

۶) $(اولاً) d = 11/4 \text{ cm}$

$K = 0.516 \frac{\text{kcal}}{\text{m}^\circ\text{Chr}}$ ، $K = 0.014 \frac{\text{cal}}{\text{cm}^\circ\text{Cs}}$

۷) $\theta = 81^\circ\text{C}$

۸) $Q = 2/5 \frac{\text{W}}{\text{m}^\circ\text{C}}$ و $R = 4 \frac{\text{m}^\circ\text{C}}{\text{W}}$

$q_e = 175 \frac{\text{W}}{\text{m}^\circ}$

۹) $(الف) K_{eq} = 1/168 \times 10^{-3}$ (ب) $Q = 59/49 \text{ kcal}$

(ج) $q = 519/94 \text{ W}$ (د) $q_e = 2599/72 \frac{\text{W}}{\text{m}^\circ}$

۱۰) $d = 4/5 \text{ cm}$

۱۱) $(الف) Q = 19333 \text{ kcal}$ (ب) $\theta_2 = 765/24^\circ\text{C}$

۱۲) $Q = 28 \text{ kcal}$

۱۳) $(اولاً) Q = 414623/2 \text{ J}$ (ثانیاً) $\theta_2 = 457^\circ\text{C}$

فصل دوم

$$1) L_\gamma = 100 / 6 \text{ mm}$$

$$2) \Delta D = 0 / 0.225 \text{ mm}$$

$$3) \alpha = 1/5 \times 10^{-5} \frac{1}{^\circ\text{C}}$$

$$4) (\text{الف}) \% S = 1/95$$

$$\text{ب)} d_m = 61 / 17 \text{ mm} \quad D_m = 244 / 68 \text{ mm}$$

$$5) \% S = 1/76$$

$$6) (\text{الف}) \% S = 0 / 237 \quad \text{ب)} \Delta D = 0 / 2654 \text{ mm}$$

فصل سوم

$$1) \frac{M_{a_\gamma}}{M_{a_1}} = 2/5$$

$$2) \frac{M_{a_\gamma}}{M_{a_1}} = 2/5$$

$$3) (\text{الف}) \% 100$$

$$\text{ب)} \% 65$$

$$4) (\text{أولاً}) 284 / 9 \text{ m}^3$$

$$(\text{ثانياً}) 9 / 5 \text{ m}^3 / \text{kg}$$

$$5) 112 \text{ m}^3$$

$$6) 191 / 0.37 \text{ m}^3$$

$$7) (\text{أولاً}) C_6H_{14}$$

$$(\text{ثانياً}) 12 / 0.37 \text{ m}^3$$

$$8) q_m = 1014 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}}$$

$$9) q_m = 7532 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}}$$

فصل چهارم

۱) گرم و = $6/316\text{kg}$ نیکل = $3/120\text{kg}$

۲) برشتی و = 600kg شارژ = 12ton

۳) از شمش A = $157/4\text{kg}$ و B = $92/1\text{kg}$ از شمش

۴) $4/76\text{kg}$

۵) مس = $87/1\%$ روی = $7/46\%$ قلع = $5/43\%$

۶) خالص Al $\Rightarrow 555/17\text{kg}$ و Al-Mg $\Rightarrow 41/2\text{kg}$

Al-Cu $\Rightarrow 25/25\text{kg}$ و Al-Si $\Rightarrow 388/46\text{kg}$

۷) (الف) $V_C = 3/0.6\text{dm}^3$

(ب) $m_M = 1/87\text{kg}$

(ج) $m_M = 25/4\text{kg}$

(د) $m_M = 5/6\text{kg}$

۸) (الف) $m_C = 99/4\text{kg}$

(ب) $m_C = 95/714\text{kg}$

(ج) $\Delta m_C = 3/686\text{kg}$ و $\Delta m_C = 3/7$

۹) $W_C = 136/16\text{kg}$

۱۰) $\%S = 0/335$

۱۱) (الف) $R_C = 82/35\%$

(ب) $R_t = 59/52\%$

(ج) 23kg

۱۲) $R_t = 60\%$ و 40% ضایعات

۱۳) (الف) $R_C = 66/67\%$

۱۴) $10/77\%$ = درصد عیوب (ب) تعداد قطعات معیوب

۱۴) $H_r = 4/39\text{dm} = 439\text{mm}$

فصل پنجم

۱) (الف) $F_N = ۵۸۷۷ / ۶۵N$

۲) $F_{A_l} = ۴۰۹ / ۵N$ و $F_{A_r} = ۱۷۰۶ / ۲۵N$

۳) $F_S = ۹۴۴ / ۶۲۲N$

۴) $F_B = ۷۸۵۳ / ۳۲۸N$ و $F_N = ۴۹۳۹ / ۲N$

۵) (الف) $F_B = ۹۵۶۹ / ۵۵۹N$ و $F_N = ۷۷۸۱ / ۴۷N$

(ب) $F_B = ۲۱۹۶۲ / ۷۷N$ و $F_N = ۱۸۰۸۸ / ۲۴۳N$

(ج) $F_B = ۱۷۶۴ / ۱۶۳N$ و $F_N = ۱۳۸۷ / ۰۷N$

(د) $F_B = ۱۳۹۹۴ / ۴N$ و $F_N = ۱۱۷۹۲ / ۳۴N$

۶) (الف) $F_A = ۱۷۹ / ۰۱N$ و $W_k = ۴۲ / ۷۶۸N$ و $W'_k = ۱۳۶ / ۲۴۲N$

(ب) $F_A = ۱۷۲ / ۸۷۳N$ و $W_k = ۴۳ / ۳۱۳N$ و $W'_k = ۱۲۹ / ۵۶N$

(ج) $F_A = ۴۶۴ / ۹۵N$ و $W_k = ۹۰ / ۶۶N$ و $W'_k = ۳۷۴ / ۲۹N$

(د) $F_A = ۱۰۶۹ / ۸۱N$ و $W_k = ۲۳۹ / ۸۹N$ و $W'_k = ۸۲۹ / ۹۲N$

۷) (الف) $F_A = ۱۳۱ / ۴۴N$

(ب) $F_A = ۱۶۶ / ۷۱N$

۸) $F_A = ۱۷۹ / ۴۱۶KN$

۹) $\frac{W'k}{\gamma} = ۶۵ / ۵۲۶KN$

۱۰) $\frac{W'k}{\gamma} = ۱۷۱ / ۲۱N$

۱۱) $\frac{W'k}{\Lambda} = ۹۱N$

۱۲) $F_W = ۱ / ۵KN$

فصل ششم

$$1) H = D \left\{ \begin{array}{l} \text{أ) } M_C = 29 / 39 \text{ mm, } M_r = 35 / 268 \text{ mm} \\ \text{ب) } D_r = 211 / 6 \text{ mm, } H_r = 211 / 6 \text{ mm} \\ \text{ج) } V_r = 7437 / 323 \text{ cm}^3 \\ \text{د) } \end{array} \right.$$

$H = 1/5D \{ D_r = 188 \text{ mm, } H_r = 282 \text{ mm, } V_r = 7824 / 1^\circ \text{ cm}^3 \}$

٢) $H = D_r 176 / 34 \text{ mm, } H_r = 176 / 34 \text{ mm}$

٣) أ) $D_r = 41 / 76 \text{ cm, } H_r = 41 / 76 \text{ cm}$

ب) $D_r = 59 / 98 \text{ cm, } H_r = 59 / 98 \text{ cm}$

٤) أ) $V_r = 75^\circ \text{ cm}^3, D_r = 8 / 6 \text{ cm, } H_r = 12 / 9 \text{ cm}$

ب) $V_r = 24^\circ \text{ cm}^3, D_r = 6 / 74 \text{ cm, } H_r = 6 / 74 \text{ cm}$

٥) $R_r = 16\%$

٦) $D_r = 18 / 28 \text{ cm, } H_r = 27 / 42 \text{ cm}$

٧) $a \approx 8 \text{ cm, } b = 12 \text{ cm, } H = 1^\circ \text{ cm}$

فصل هفتم

$$1) P = 1155 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}, P = 1133 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$

$$2) h_e = 2 \text{ cm} \quad \text{و} \quad v_a = 1 \frac{\text{cm}}{\text{s}}$$

$$3) \frac{v_f}{v_o} = 1/32$$

$$4) \text{الف) } v = 1 \frac{\text{cm}}{\text{s}} \quad \text{ب) } h_e = 36/52 \text{ cm}$$

$$5) t = 19/944 \text{ (s)}$$

$$6) t = 18 \text{ (s)}$$

مأخذ

در تدوین این کتاب از برخی مطالب، شکل‌ها و تمرین‌های کتاب‌های زیر استفاده شده است :

نام کتاب	نام نویسنده	ناشر	سال انتشار
۱— Foundry Practice for young Workers	G- Abramov	Mir Publishers	۱۹۸۶
۲— Fachkenntnissee Technologie	Karl Bachhofner	Rolf Roller	۱۹۸۴
۳— Basic Hydraulics and Heat Engineering	O.V.Chernyak	Mir Publishers	۱۹۸۴
۴— Physics Problems for Technician	R.A.Gladkova	Mir Publishers	۱۹۸۲
۵— Hea Engineering	I.T.Shvets	Mir Publishers	۱۹۷۵
۶— Industrial Furnaces	W. Trinks	John Wiley and Sons, INC.	۱۹۶۷
۷— Foundry Technology	P.R.Beeley	Came lotpress Southampton	۱۹۸۲
۸— Principles of Metal casting	Phillip C. RO - Senthal	McGraw-Hill Book Company	۱۹۶۷
۹— حساب فنی سال سوم و چهارم رشته ذوب فلزات و ریخته گری	جلال حجازی - پرویز دوامی سیاوش نظم دار - علی اکبر عسکرزاده	وزارت آموزش و پرورش	۱۳۷۰ شمسی

