


پیستون چدنی



زمان: ۴ ساعت

نوع دوپارچه، طوری داخل شاتون قرار می‌گیرد که بین دوبوش، فضایی برای مجرای روغن کاری باقی بماند (شکل ۴-۵۲۲). در صورت به وجود آمدن لقی بین گژن پین و بوش توسط پرس، بوش کهنه را خارج و بوش جدید را نصب می‌کنند.

۴-۷۱ - دستورالعمل باز و بست شاتون، گژن پین توسط ابزار مخصوص و عیب‌یابی آن

ابزارهای موردنیاز:

ابزار مخصوص گژن پین، دستگاه پرس، فیکسچر کنترل شاتون، شابلن اندازه‌گیر، فیلر، میکرومتر، ساعت یا اندازه گیر تلسکوپی، هیتر

نکات ایمنی:

- هنگام کار با دستگاه پرس مراقب باشید به پیستون صدمه وارد نشود.
- موقع جازدن شاتون و گژن پین از دستکش مناسب استفاده کنید.

- مقدار داخل رفتن گژن پین را، در حالتی که شاتون گرم است، کنترل نمایید.

به دلیل آنکه شاتون و گژن پین در معرض حرارت، فشار، ضربه و انواع تنש‌های مختلف قرار دارند، احتمال بروز عیب در آن‌ها وجود دارد. بنابراین، باید آن‌ها را بررسی نمود. (شکل ۴-۵۲۳).

در این موتور اتصال شاتون به پیستون به صورت پرس گژن پین روی شاتون است. بنابراین خار حلقوی وجود ندارد. لذا برای جدا کردن شاتون و گژن پین به ترتیب زیر عمل کنید:

- اگر پیستون شماره ندارد، شماره‌ی شاتون را روی پیستون علامت بزنید.


- مجموعه‌ی پیستون را زیر دستگاه پرس قرار دهید. (شکل ۴-۵۲۴).

شکل (۴-۵۲۴)



شکل (۴-۵۲۳)





شکل (۴-۵۲۵)

- در صورتی که ابزار مخصوص دارید ، مجموعه را روی آن سوار کنید (شکل ۴-۵۲۵) .

نکته : در این حالت ، زائدی روی پیستون کنار گژن پین ، به طرف بالا باشد .



شکل (۴-۵۲۶)

- زیر پیستون ، قطعه‌ی مناسبی قرار دهید تا به آن صدمه وارد نگردد .

- توسط یک میله‌ی واسطه و فشار دستگاه پرس ، گژن پین را خارج کنید . با خارج شدن گژن پین ، شاتون آزاد می‌گردد .
(شکل ۴-۵۲۶) زائدی کنار گژن پین را نشان میدهد .



شکل (۴-۵۲۷)

- عیوب ظاهری شاتون یعنی ترک و صدمه را بررسی و در صورت وجود عیوب آن را عوض کنید (شکل ۴-۵۲۷) .



شکل (۴-۵۲۸)

- بیشترین عیوبی که در شاتون ایجاد می‌شود خمیدگی و پیچیدگی شاتون است. برای کنترل شاتون از نظر خمیدگی، آن را به دستگاه فیکسچر مخصوص بیندید ، (در حالیکه گژن پین روی آن سوار است) ، (شکل ۴-۵۲۸) .



شکل (۴-۵۲۹)

- شابلن را روی گژن پین قرار دهید. در این حالت اگر یکی از شاخص های بالا یا پائین شابلن با صفحه قائم فاصله دارند، با فیلر آن را اندازه بگیرید . وجود این فاصله نشانه ی تابیدگی شاتون است (شکل ۴-۵۲۹) .



شکل (۴-۵۳۰)

- برای کنترل پیچش شاتون ، شابلن را روی گژن پین قرار دهید و با فیلر فاصله احتمالی شاخص های سمت راست یا چپ شابلن را با صفحه قائم مشخص کنید . در صورتی که یکی از آنها از صفحه قائم فاصله داشته باشد ، نشانه ی پیچیدگی شاتون است . در صورت نداشتن شابلن ، فاصله ای لبه های گژن پین با صفحه قائم را به وسیله ی فیلر تعیین نماید (شکل ۴-۵۳۰) .



شکل (۴-۵۳۱)

- پیچیدگی و خمیدگی شاتون موجب کج کار کردن پیستون و شاتون می شود و به موتور صدمات زیادی وارد می آورد . شاتون معیوب را به روش سرد اصلاح می نمایند ولی تعویض آن بهتر است (شکل ۴-۵۳۱) .



شکل (۴-۵۳۲)

- اگر عیوب ظاهری در گژن پین مشاهده شد آن را عوض کنید .
در صورتی که عیوب وجود نداشت ، قطر گژن پین را اندازه بگیرید و با اعداد کاتالوگ یا قطر داخلی سوراخ پیستون مقایسه نمایید (شکل ۴-۵۳۲) .





شکل (۴-۵۳۳)

اگر لقی زیاد باشد دو حالت وجود دارد :

- گزن پین کهنه است، آن را تعویض کنید.
- گزن پین نو است، پیستون را تعویض کنید.

اگر لقی کمتر از حد باشد ، محل گزن پین در پیستون را برقو بزنید.

پس از عیبیابی و رفع عیب ، مراحل زیر را انجام دهید :

- اگر از شاتون و پیستون قبلی استفاده می کنید شماره‌ی آن دو را کنترل نمایید.

- سمت و جهت قرارگیری شاتون مهم است. بنابراین با توجه به علامت روی پیستون ، مجرای روغن جانبی شاتون (از دید جلوی موتور) طرف چپ آن قرار می گیرد (شکل ۴-۵۳۳).

- شاتون‌ها را حرارت دهید تا آمده باشند . دمای لازم حدود ۲۵۰ درجه سانتیگراد است. اگر هیتر مخصوص در اختیار دارید تمام شاتون‌ها را روی آن قرار دهید و آن‌ها را به ترتیب شماره بکار ببرید (شکل ۴-۵۳۴) .

- پیستون را در ابزار مخصوص یا زیر دستگاه پرس محکم کنید ، به طوریکه علامت آن به طرف پائین باشد.

- گزن پین را روغن بزنید و پس از گرم شدن شاتون، مجموعه را با توجه به جهت صحیح ، روی پیستون قرار دهید و گزن پین را با فشار جا بزنید (شکل ۴-۵۳۵) .

- میزان داخل رفتن گزن پین را کنترل و در صورت نیاز آن را اصلاح نمایید.

- تمام شاتون‌ها را به همین ترتیب به پیستون متصل کنید.

- اینک صحت اتصال را کنترل نمایید. به این ترتیب که مجموعه پیستون و شاتون را به صورت افقی بگیرید و شاتون را رهای کنید.

- شاتون باید با تأثیرپذیری از وزن خود ، پائین بیاید .

- اگر شاتون سفت باشد ، گزن پین و یا اتصال آن مناسب نیست (شکل ۴-۵۳۶) .

- اتصال گزن پین را مجدداً کنترل یا آن را تعویض نمایید .



شکل (۴-۵۳۵)



شکل (۴-۵۳۶)

۴-۷۲- آشنایی با میل لنگ ، انواع ، جنس ، تراش و ویژگی های کارکرد آن .

محور اصلی موتور را که در طول آن قرار داشته و توسط چند

یاتاقان به بلوکه متصل شده است میل لنگ می گویند.

حرکت دورانی میل لنگ از طریق کلاچ به گیربکس منتقل

می گردد. اینک با میل لنگ بیشتر آشنا می شویم :

میل لنگ به صورت یک پارچه ساخته می شود. به یاتاقان هایی

که میل لنگ را روی بلوکه محکم می کنند ، یاتاقان ثابت یا اصلی

و به محورهای آن نیز محور ثابت می گویند (شکل ۴-۵۳۷).

قبل‌اشاره شد که تمام پیستون‌ها توسط شاتون به میل لنگ

متصل می‌گردند . پس به ازی هر سیلندر یک محور متحرک

روی میل لنگ وجود دارد . در موتورهای ردیفی ، تعداد محور

ثابت معمولاً یکی بیشتر از محور متحرک میل لنگ است.

محورهای متحرک میل لنگ به وسیله‌ی بازوهای لنگ به

محورهای اصلی آن متصل می‌گردد . در نتیجه برای هر محور

متحرک دو بازوی لنگ طراحی می‌شود . گفتنی است که به

مجموعه‌ی محور متحرک و دو بازو ، لنگ میل لنگ می گویند

(شکل ۴-۵۳۸).



شکل (۴-۵۳۷)




شکل (۴-۵۳۸)

مثال: دریک موتور چهار سیلندر ردیفی ۴ عدد محور متحرک ، ۵ عدد محور ثابت ، ۸ عدد بازوی لنگ و ۴ عدد لنگ وجود دارد .

میل لنگ از نظر کارکرد باید بدون نوسان و لرزش و به صورت متعادل کار کند . قبل‌اشاره شد که فلاپیوبل حرکت میل لنگ را یکنواخت می‌کند ، اما برای بالانس بودن میل لنگ در مقابل هر لنگ ، از وزنه‌های تعادل استفاده می‌کنند (شکل ۴-۵۳۹).

شکل (۴-۵۳۹)



شکل (۴-۵۴۰)



شکل (۴-۵۴۱)



شکل (۴-۵۴۲)

وزنه های تعادل به صورت مجزا یا یک پارچه با میل لنگ ساخته می شوند . بعضاً برای بالانس نمودن میل لنگ ، روی وزنه های تعادل ، سوراخ یا وزنه ایاضفه مشاهده می گردد .

شکل هندسی میل لنگ ، بسته به طراحی موتور ، تعداد سیلندر و ردیفی یا V شکل بودن آن ، تغییر می کند . برای نمونه زاویه لنگ در موتورهای ۲ و ۴ سیلندر ۱۸۰ درجه ، در موتورهای ۶ سیلندر ۱۲۰ درجه و در موتورهای ۸ سیلندر V شکل ۹۰ درجه است (شکل ۴-۵۴۰) .

یا اینکه در موتورهای V شکل دو عدد شاتون کنار یک دیگر بر روی یک محور متحرك قرار می گیرند .

در جلوی میل لنگ به کارگیری میل بادامک ، و اتریپمپ ، دینام ، کولر و ... موجب ارتعاش میل لنگ می شود . برای کاهش این ارتعاشات در بعضی از موتورها از ارتعاش گیر استفاده می کنند (برای نمونه در موتور ۶ سیلندر) .

ارتعاش گیر ، فلاپویل نسبتاً کوچکی است که حرکت جلوی میل لنگ را یک نواخت می کند (شکل ۴-۵۴۱) .

همچنین در جلوی میل لنگ ، جهت قرار گرفتن چرخ دنده و پولی های آن ، جای یک یا دو عدد خار وجود دارد .

قسمت عقب میل لنگ نیز فلانچی جهت متصل شدن فلاپویل طراحی می گردد .

۴-۷۲-۴- جنس میل لنگ: میل لنگ ها از آلیاژ کردن فولاد با منگنز - وانادیوم ، کرم - مولیبدن و یا منیزیم تولید می کنند . روش تولید میل لنگ بیشتر به صورت ریخته گری است . اما میل لنگ را به روش آهنگری نیز می سازند . میل لنگ آهنگری شده بسیار مقاومتر از نوع ریختگی آن است ، بنابراین ابعاد آن را کوچک تر در نظر می گیرند . در حالی که میل لنگ های ریختگی دارای اندازه هایی بزرگترند (شکل ۴-۵۴۲) . تفاوت های ظاهری دو میل لنگ ریختگی و آهنگری را نشان می دهد . روش تولید هرچه باشد ، قسمت هایی از میل لنگ نیاز به سخت کاری دارد .

میل لنگ را به روش های حرارتی ، سمانننسیون^{۱۹} و همچنان آب کاری ، سخت می نمایند . ابتدا روی آن عملیات حرارتی انجام می دهند . سپس سطوح محورها را توسط روش القایی یا سمانننسیون ، تاعمق معینی سخت کاری می نمایند . پس از سنگ زنی و صاف کردن سطوح ، آن ها را آب کاری می کنند . و برای صیقلی کردن و کاهش اصطکاک ، محورها را پولیش می زنند .

امروزه سخت کاری سطحی میل لنگ باروش های جدیدتری صورت می گیرد (شکل ۴-۵۴۳) .

در روش اول محور میل لنگ را در مجاورت گاز نیترات با دمای $f = ۱۰۰^{\circ}C$ ($۵۳۸^{\circ}C$) قرار می دهند . هنگامی که نیتروژن جذب فولاد گردد عمق کمی از سطح آن بسیار سخت می شود . (تقریباً $۰/۰۵$ میلی متر) که به آن لایه ی سفید می گویند و بسیار شکننده است .


برای افزایش استحکام میل لنگ ، دمای داخلی آن را در حد کم نگه می دارند و سپس سطح قطعه پولیش زده می شود (شکل ۴-۵۴۴) .

در روش دوم سطح میل لنگ را در معرض نمک مذاب قرار می دهند که به رنگ خاکستری درمی آید و تا عمق $۰/۰۳$ میلی متر سخت می گردد . سخت کاری با کرم یا نیکل نیز صورت می گیرد .

۲-۷۲-۴- شرایط کاری میل لنگ : شاید به جرأت بتوان گفت مهم ترین و پیچیده ترین قطعه هی موتور از نظر طراحی ، میل لنگ است ، زیرا تمام بار وارد شده به موتور ، روی میل لنگ اعمال می گردد .

این محور تحت تنش های پیچشی و برشی ، فشار ، سایش و حرارت قرار دارد و در چنین شرایطی گشتاور و موتور را منتقل می نماید (شکل ۴-۵۴۵) .

۱۹- عملیات سمانننسیون روی میل لنگ های ریختگی انجام می شود



شکل (۴-۵۴۳)




شکل (۴-۵۴۴)




شکل (۴-۵۴۵)




شکل (۴-۵۴۶)



شکل (۴-۵۴۷)



شکل (۴-۵۴۸)



شکل (۴-۵۴۹)

اگر بتوانیم در تمام شرایط برای میل لنگ اصطکاک روغنی ایجاد کنیم تا در قشری از روغن شناور باشد از اصطکاک خشک و سایش شدید آن جلوگیری کردہایم.

در این صورت عمر میل لنگ افزایش می‌یابد و از هزینه‌ی تعمیرات موتور کاسته می‌شود. روی میل لنگ مجرایی برای روغن کاری یاتاقان‌ها وجود دارد. معمولاً محورهای ثابت توسط کanal اصلی روغن کاری می‌شوند و در ادامه روغن از مجرای محور اصلی به یاتاقان متحرک راه می‌یابد و محور متحرک را روغن کاری می‌نماید (شکل ۴-۵۴۶).


می‌دانیم که مقداری لقی مجاز، بین محور و یاتاقان آن در نظر می‌گیرند تا عمل روغن کاری به درستی انجام شود. هنگامی که موتور خاموش باشد، میل لنگ با تأثیرپذیری از وزن خود روی یاتاقان تکیه می‌زند، در حالی که قشری از روغن وجود ندارد (شکل ۴-۵۴۷).

در ابتدای روشن شدن موتور به دلیل اینکه زمان نیاز است تا فشار روغن به حد لازم برسد، تماس محور با یاتاقان به وجود می‌آید که با سرو صدای میل لنگ همراه است.

در ضمن موجب سایش محور و یاتاقان می‌گردد. پس از مدت کوتاهی، فشار روغن به حد لازم می‌رسد و در فضای خالی بین قطعات نفوذ می‌کند (شکل ۴-۵۴۸).

در چنین شرایطی روغن به صورت گوهای شکل میل لنگ را از محل خود بلند می‌کند و شناور می‌سازد.

بنابراین اصطکاک خشک به اصطکاک تر (روغنی) تبدیل می‌شود و در نتیجه، سایش به حداقل خود می‌رسد. این لایه‌ی نازک روغن را فیلم روغن می‌گویند (شکل ۴-۵۴۹).



شکل (۴-۵۵۰)



شکل (۴-۵۵۱)

دور موتور نیز نقش به سزاگی در روان کاری یاتاقان دارد. اگر دوران میل لنگ کمتر از حد باشد احتمال شکستن فیلم روغن و برخورد محور با یاتاقان وجود دارد ، ولی هر چه دور میل لنگ بیشتر باشد فیلم روغن قوی تر می شود و محور در داخل یاتاقان کاملاً شناور خواهد شد (شکل ۴-۵۵۰).

۴-۷۲-۳ - تراش میل لنگ: در اثر کار کردن زیاد یا روغن کاری غیر صحیح ، محورهای ثابت و متحرک میل لنگ فرسوده می شوند.

هر چند که یاتاقان ها وظیفه دارند از فرسودگی و سایش میل لنگ جلوگیری نمایند، اما در اثر شرایط نامناسب (در بخش قبل به پاره ای از آن ها اشاره شد) میل لنگ معیوب می گردد (شکل ۴-۵۵۱).

در چنین شرایطی میل لنگ را تراش می دهند و از یاتاقان ضخیم تر با قطر کوچک تر به نام اندرسایز استفاده می شود (در بخش ۴-۶۰-۲ توضیح داده شد).

ممکن است با هر تراش میل لنگ $0/25$ میلی متر از قطر محور آن کاسته می شود.

میل لنگ و یاتاقان استاندارد را با علامت (STD) می شناسند. تعداد تراش های میل لنگ معمولاً ۴ بار است . در نتیجه پس از تراش چهارم قطر محور یک میلی متر کوچک خواهد شد و از یاتاقان با چنین وضعیتی (اندرسایز 40 و یا 1 میلی متر) استفاده می شود.

امروزه تعداد تراش و مقدار آن در کاتالوگ هر خودرو توصیه می شود تا استحکام میل لنگ حفظ شود . (شکل ۴-۵۵۲) دستگاه تراش میل لنگ را نشان می دهد.


برای نمونه ، در خودرویی بیش از سه بار تراش برای میل لنگ توصیه نمی شود یا از طرف سازندگان موتوری دیگر ، مقدار تراش اول میل لنگ $0/3$ میلی متر و تراش دوم که آخرین تراش آن نیز باید باشد $0/5$ میلی متر ذکر شده است .



شکل (۴-۵۵۲)

۷۳-۴- یاتاقان ثابت و بغل یا تاقانی و مکانیزم

کاری آن




شکل (۴-۵۵۳)

همان طور که اشاره شد، به یاتاقان هایی که میل لنگ را روی بلوكه متصل می نماید، یاتاقان اصلی یا ثابت می گویند. یاتاقان های ثابت و متحرک موتور دارای خواص مشابهی هستند، لیکن تفاوت های ظاهری دارند. یاتاقان ثابت دارای قطر و پهنای بیشتری نسبت به یاتاقان متحرک است، زیرا بارهای وارد به آن بیشتر است (شکل ۴-۵۵۳).

روغن کاری یاتاقان ثابت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از کanal اصلی روغن تأمین می گردد.

تاکنون با خواص یاتاقان ها آشنا شده اید. اینک یادآور می شویم که به طور کلی در طراحی و ساخت آنها سه خاصیت اصلی و مهم یعنی خاصیت جذب ذرات (نرم بودن)، شکل پذیری و در نهایت تحمل بار زیاد، مدنظر قرار می گیرد.

برای رسیدن به اهداف فوق جنس های مختلفی را پیشنهاد می دهند ولی انواع «بابیت» ارزان تر و پر کاربرد تر از جنس های دیگر است (شکل ۴-۵۵۴).



شکل (۴-۵۵۴)



شکل (۴-۵۵۵)

بابیت را به صورت شماره از ۲ تا ۷ طبقه بندی می کنند. بابیت نمره ۲ بر پایه قلع است و از آلیاژ کردن آنتیموان و مس با ۹۰٪ قلع به دست می آید. این نوع بابیت تحمل بار بسیار زیادی دارد و پر کاربرد تر از انواع دیگر است (شکل ۴-۵۵۵).

اما بابیت نمره ۷ بر پایه سرب است و از آلیاژ نمودن آنتیموان و قلع با ۷۵٪ سرب به دست می آید. ظرفیت تحمل بار این فلز کم است ولی شکل پذیری و جذب ذرات آن بسیار خوب است.



شکل (۴-۵۵۶)

نقطه‌ی ذوب بابیت معمولاً بین 350°C تا 475°C است.

اشاره شد که لایه‌ی اصلی یاتاقان ، فولاد است و روی آن را از بابیت یا آلیاژ مس، سرب و یا آلومینیم می‌پوشانند. ولی امروزه یاتاقان‌ها به صورت چندلایه ساخته می‌شوند (شکل ۴-۵۵۶).

این نوع یاتاقان‌ها برای کارکرد عالی مورد استفاده قرار می‌گیرد . به موارد زیر دقت کنید:

دولایه بابیت \leftarrow موتور سبک

سه لایه مس - سرب \leftarrow موتور متوسط

سه لایه آلومینیم - سرب \leftarrow موتور متوسط

چهار لایه آلومینیم - کادمیم \leftarrow موتور سنگین

در بسیاری از موتورهای جدید از یاتاقان بی‌متالی آلومینیم سیلیکون، به دلیل قیمت پائین و نداشتن سرب (حفظ محیط زیست) ، استفاده می‌گردد (شکل ۴-۵۵۷).

یاتاقان‌های آلومینیمی دمای ذوب بالاتر و سطحی سخت و صیقلی دارند و در مقابل ضربات میل لنگ مقاومت خوبی از خود نشان می‌دهند.



شکل (۴-۵۵۷)

یاتاقان ثابت نیز به صورت دو تکه ساخته می‌شود . یک نیمه‌ی آن داخل بلوکه قرار می‌گیرد و نیمه‌ی دیگر به صورت کپه روی محور اصلی میل لنگ سوار می‌شود و توسط پیچ به بلوکه محکم می‌گردد.

گاهی روی کپه‌ی انتهایی ، محل قرارگیری کاسه نمد وجود دارد تا از نشت روغن به قسمت فلاکویل جلوگیری شود (شکل ۴-۵۵۸).

در بعضی از موتورها این کاسه نمد به صورت مجذأ روی بلوکه نصب می‌شود.

می‌دانید لقی محورهای میل لنگ در داخل یاتاقان‌ها ، برای روغن کاری و تشکیل قشر روغن ، در حد مجاز لازم است.

خوب است بدانید به جز لقی‌های شعاعی ، میل لنگ دارای لقی طولی نیز هست.





شکل (۴-۵۵۹)

لقی طولی را به وسیلهٔ بغل یاتاقانی کنترل می‌کنند. بغل یاتاقانی هم از جنس فلزات نرم (همانند یاتاقان) است و معمولاً در طرفین یکی از محورهای اصلی میل لنگ قرار می‌گیرد. بغل یاتاقانی امکان دارد به طور یکپارچه با یاتاقان ساخته شده باشد و یا به صورت جداگانه در روی یکی از کپه‌ها قرار گیرد (شکل ۴-۵۵۹).

یک طرف بغل یاتاقانی شیار روغن دارد و طرف دیگر آن صاف است ضمناً طرف شیاردار آن را به سوی میل لنگ می‌گذارند.


۴-۷۴ - اصول پیاده و سوار کردن میل لنگ، اندازه‌گیری و عیب‌یابی

برای پیاده و سوار کردن میل لنگ و انجام تعمیرات باید اصولی را رعایت نمود که مختصراً به بیان مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم:

۴-۷۴-۱ - اصول پیاده کردن میل لنگ : برای باز کردن میل لنگ باید تسمه‌ی تایم و دندنه‌ی سر میل لنگ و از طرف دیگر، کلاچ، فلاپیویل، کارترا و اویل پمپ از روی موتور پیاده شوند. پس از خارج کردن پیستون‌ها به موارد زیر توجه کنید:

- در صورت هم اندازه بودن کپه‌ها، محل آن‌ها جایه جانشود.
- به این منظور روی کپه‌ها شماره حک می‌کنند.
- بعضی از موتورهای دارای کپه‌هایی هستند که سمت و جهت قرار گیری آن‌ها مشخص است و با فلش به طرف جلوی موتور نصب می‌شوند (شکل ۴-۵۶۰).

- در صورت مشخص نبودن جهت، شماره‌ها طوری حک می‌شود که در یک طرف کپه‌ها قرار می‌گیرند و باعث جایه جایی و چرخش کپه در محل خود نشوند.
- ابتدا نیم دور پیچ‌ها را شل و سپس آن‌ها را باز می‌کنند.



شکل (۴-۵۶۰)

۴-۷۴-۲- عیوب ظاهری میل لنگ : ابتدا ظاهر میل لنگ را مورد بررسی قرار می‌دهند و در صورت وجود عیوب آن را برطرف می‌نمایند.

سپس سطح محورها را از نظر وجود ترک، حفره، خوردگی، سایش و خراش شدید کنترل می‌نمایند (شکل ۴-۵۶۱).

بسته به میزان صدمه، با تراش دادن میل لنگ عیوب را برطرف می‌کنند.



شکل (۴-۵۶۱)



شکل (۴-۵۶۲)



شکل (۴-۵۶۳)

_ وجود ترک: در صورتی که روی محورها ترک مشاهده شد میل لنگ را تعوض می‌نمایند. ولی اگر میل لنگ گران قیمت باشد توسط دستگاه‌های مخصوص جوشکاری، می‌توان اقدام به بهسازی میل لنگ نمود (شکل ۴-۵۶۲).

برای کنترل وجود ترک روی بازوها و وزنهای تعادل از طریق ضربه‌ی چکش و شنیدن صدای مخصوص آن می‌توان اقدام نمود.

ترک، در اثر حمل و جابه‌جایی اشتباه و نصب غیرصحیح میل لنگ در هنگام تعمیرات و همچنین در اثر ضربات ناگهانی شاتون‌ها به وجود می‌آید.

وجود ترک را می‌توان توسط دستگاه مغناطیسی نیز تشخیص داد (شکل ۴-۵۶۳).

_ وجود حفره: حفره یا خوردگی در اثر مواد اسیدی و آثار آن روی میل لنگ و یاتاقان‌ها ایجاد می‌گردد (شکل ۴-۵۶۴).

در صورت وجود حفره میل لنگ را تراش می‌دهند.




شکل (۴-۵۶۴)

_ وجود خراش: در اثر نفوذ ذرات ریز از طریق هواکش

به داخل موتور و انتقال به کارتر و مدار روغن کاری روی محور میل لنگ خط می‌افتد.

خراش روی میل لنگ در اثر تمیز نبودن میزکار هنگام تعمیرات نیز به وجود می‌آید.

در صورتی که میل لنگ خط داشته باشد با تراش و سنگ زدن آن را برطرف می‌نمایند، مگر آنکه عمق شیارهای ایجاد شده زیادتر از عمق تراش میل لنگ باشد. در این صورت میل لنگ را تعویض می‌کنند (شکل ۴-۵۶۵).



شکل (۴-۵۶۵)

در صورتی که عیوب فوق مشاهده نشد اندازه‌های میل لنگ را از نظر تاب داشتن، قطر یاتاقان و محور، سایش، بیضی شدن و لقی طولی کنترل می‌نمایند.



شکل (۴-۵۶۶)

۴-۷۴-۳ - کنترل اندازه‌های میل لنگ: بررسی تاب داشتن میل لنگ : برای انجام این عمل، میل لنگ را روی دوپایه‌ی مناسب قرار می‌دهند.


ساعت اندازه‌گیر را طوری نصب می‌کنند که شاخص آن روی محور ثابت میانی قرار گیرد. با یک دور چرخش میل لنگ، مقدار انحراف عقربه را مشخص می‌کنند (شکل ۴-۵۶۶).

این عدد نشان دهنده‌ی مقدار تاب میل لنگ است. حد نهایی تاب میل لنگ 0.06 میلی‌متر است. میزان تابیدگی کم را می‌توان با تراش میل لنگ برطرف نمود. پاره‌ای از موارد به وسیله‌ی دستگاه پرس، خمیدگی میل لنگ را برطرف می‌نمایند (شکل ۴-۵۶۷).

در صورتی که مقدار تاب آن بیش از حد تراش میل لنگ باشد و نتوان با سنگ زدن و یا تاب‌گیری آن را برطرف نمود، میل لنگ را عوض می‌کنند.



شکل (۴-۵۶۷)



شکل (۴-۵۶۸)


- اندازه‌گیری قطر محورها : توسط میکرومتر قطر محورهای ثابت و متحرک میل لنگ را در دو جهت و در دو نقطه‌ی هر محور اندازه‌گیری و آن‌ها را با اندازه کاتالوگ مقایسه می‌کنند (شکل ۴-۵۶۸).

اختلاف اندازه‌های به دست آمده با عدد کاتالوگ ، مقدار سایش محور را نشان می‌دهد.

شاید مقدار سایش محورها با یکدیگر متفاوت باشند ولی ملاک تراش میل لنگ ، شدت سائیدگی آن است. نکته: در این اندازه‌گیری‌ها ، میکرومتر به طور مستقیم نگه داشته شود (شکل ۴-۵۶۹).



شکل (۴-۵۶۹)



شکل (۴-۵۷۰)

- مقدار بیضی شدن محور : میزان اختلاف اعداد اندازه‌گیری شده یک نقطه در دو جهت ، نشان دهنده‌ی مقدار بیضی شدن محور است . مطابق (شکل ۴-۵۷۰) مقایسه‌ی دو عدد A و B یا C و D مقدار بیضی شدن را نشان می‌دهد . برای مثال : هرگاه قطر محور در یک جهت $55/86$ میلی‌متر و در جهت دیگر $55/79$ میلی‌متر باشد ، میزان بیضی شدن محور میل لنگ $7\% / 0$ میلی‌متر است .

- مخروط شدن محور : اگر قطر محور یاتاقان در نقطه‌ی اول و دوم با یکدیگر اختلاف داشته باشند ، میزان مخروط شدن محور را نشان می‌دهد .

یعنی مقایسه دو عدد B و C یا D و A با یکدیگر مقدار مخروط شدن محور است (شکل ۴-۵۷۱).

هنگام سوار کردن میل لنگ اصول زیر باید مورد توجه قرار گیرد :

در هر حالت اگر میل لنگ سنگ زده شود ، یک دست یاتاقان اندرسایز تهیه می‌گردد . (کنترل یاتاقان در بخش بعدی ذکر می‌شود) .



شکل (۴-۵۷۱)



شکل (۴-۵۷۲)

- پس از کنترل و اطمینان از صحت اندازه‌ها ، قطعات را شست و شو می‌دهند و توسط کمپرس باد خشک می‌کنند.
- تمام قطعات توسط پارچه تمیز شوند.
- پوسته یاتاقان‌های طرف بلوكه را به دو روش می‌توان نصب کرد . در شکل (۴-۵۷۲) یک روش آن نشان داده شده است .



شکل (۴-۵۷۳)

- پس از روغن زدن به یاتاقان‌ها و قرار دادن میل لنگ روی آن ، کپه‌ها را به روغن آغشته می‌نمایند (شکل ۴-۵۷۳) .



شکل (۴-۵۷۴)

- کپه‌ها را به همراه بغل یاتاقانی براساس شماره و جهت ، در جای خود قرار می‌دهند و پیچ‌های آن را تا گشتاور لازم محکم می‌کنند . لازم است یادآوری شود که طرف شیاردار بغل یاتاقانی باید به سمت میل لنگ باشد (شکل ۴-۵۷۴) .

زمان: ۴ ساعت

۴-۷۵ - دستورالعمل بازوبست یاتاقان‌های ثابت میل لنگ و رنگ‌بندی آن

ابزارهای مورد نیاز :

- ترک‌متر ، چکش پلاستیکی ، پلاستی گیج ، چسب آب-
- بندی ، ابزار مخصوص کاسه نمد .

نکات ایمنی :

- موقع استفاده از پلاستی گیج ، هیچ‌گاه میل لنگ را نچرخانید.



شکل (۴-۵۷۵)

- هنگام جایه جا کردن میل لنگ ، به بدنه‌ی آن ضربه وارد نشود.

برای انجام تعمیرات روی میل لنگ یا تعویض یاتاقان‌ها باید آن‌ها را از روی موتور پیاده نمائیم .

لذا ابتدا متعلقات موتور ، از جمله کارتر ، سینی جلو و اویل پمپ را از روی آن باز کنید (شکل ۴-۵۷۵) . (در بخش قبل با اصول پیاده و سوار کردن میل لنگ آشنا شدید).

اکنون به روش زیر عمل نمائید :

- اگر روی کپه‌های یاتاقان‌ها علامتی وجود ندارد ، آن‌ها را شماره بزنید .

- پیستون‌ها را با روشی که قبلاً ذکر شد ، از روی موتور خارج کنید .

- پیچ کپه یاتاقان‌های ثابت را شل و سپس آن‌ها را باز کنید (شکل ۴-۵۷۶) .



شکل (۴-۵۷۶)



شکل (۴-۵۷۷)

- اگر کپه‌ی میانی یاتاقان اصلی در طرفین بلوکه دارای پیچ ضامن باشد ، آن‌ها را باز نمائید (شکل ۴-۵۷۷) .



شکل (۴-۵۷۸)

- اگر بیرون آوردن کپه‌ها با سختی همراه است می‌توانید با استفاده از ضربه‌ی چکش پلاستیکی ، آن‌ها را خارج کنید (شکل ۴-۵۷۸) .

- میل لنگ را بلند کنید و آن را در محل مناسبی قرار دهید
(شکل ۴-۵۷۹).



شکل (۴-۵۷۹)



شکل (۴-۵۸۰)

- کاسه نمدادنهایی را از روی میل لنگ، بیرون آورید.
- بغل یاتاقانی و پوسته‌ی یاتاقان‌های روی بلوکه رانیز خارج
نمایید (شکل ۴-۵۸۰).

۱-۷۵-۴- رنگ بندی یاتاقان: هر چه در ساخت

قطعات دقیق داشته باشیم، باز هم توانایی هماندازه ساختن آن‌ها کاری بسیار سخت و تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.
میل لنگ نمونه‌ای از این قطعات است، که قطر محورهای آن را کاملاً یکسان نمی‌توان ساخت. بنابراین، برای ابعاد آن ترانس در نظر می‌گیرند.

از طرف دیگر پس از مدتی کارکرد، محورها به صورت غیر یک‌نواخت ساییده می‌شوند و تفاوت‌هایی در اندازه‌ی قطر و میزان لقی آن‌ها به وجود خواهد آمد. این امر موجب می‌شود که لقی یاتاقان‌ها متفاوت باشد، در حالی که برای افزایش کارایی میل لنگ، باید میزان لقی آن‌ها برابر باشند.

یکی از راههای ایجاد لقی یکسان، استفاده از چند نوع یاتاقان با ضخامت‌های مختلف است و آن‌ها در رنگ‌های مختلف طبقه‌بندی می‌نمایند.

در این روش یاتاقان‌ها به دو دسته‌ی طرف بلوکه و طرف کپه تقسیم می‌شوند (شکل ۴-۵۸۱).



شکل (۴-۵۸۱)



شکل (۴-۵۸۲)



شکل (۴-۵۸۳)



شکل (۴-۵۸۴)



شکل (۴-۵۸۵)

یاتاقان‌های استاندارد و تعمیری روی بلوکه ، فقط به رنگ زرد بوده و یاتاقان‌های استاندارد و تعمیری طرف کپه به رنگ‌های آبی ، سیاه ، سبز و قرمزند .

برای تعیین رنگ یاتاقان هر محور دو راه وجود دارد :

-استفاده از جداول روی بلوکه و میل لنگ

کnar بلوکه و میل لنگ این نوع موتورها ، بارکد هایی حک شده است ، به طوری که از روی حروف و اعداد بارکدها و با استفاده از جدول راهنمای (در دفترچه‌ی تعمیراتی موتور می‌آید) ، رنگ یاتاقان موردنظر به دست می‌آید .

نکته‌ی مهم آن که این روش فقط برای میل لنگ‌های استاندارد کاربرد داشته است و در مورد میل لنگ تراش داده شده از روش دوم استفاده خواهد شد (شکل ۴-۵۸۲) .

-استفاده از پلاستی گیج

با تعیین لقی هر محور می‌توان رنگ یاتاقان آن را مشخص نمود . برای این کار به شرح زیر عمل می‌شود :

همانطور که اشاره کردیم ، یاتاقان‌های طرف بلوکه زرد رنگ‌اند . بنابراین ، براساس سایز استاندارد و یا تعمیری بودن میل لنگ یک دست یاتاقان زرد روی بلوکه قرار دهید (شکل ۴-۵۸۳) .

در روش پلاستی گیج از یاتاقان‌های گروه A یعنی رنگ آبی ، که مبنای اندازه‌گیری‌اند ، استفاده می‌شود . بنابراین توصیه می‌شود یک دست یاتاقان آبی در دسترس داشته باشد (شکل ۴-۵۸۴) .

پس از نصب یاتاقان‌های زرد ، میل لنگ را روی بلوکه قرار دهید . روی محورها قطعه‌ای پلاستی گیج به اندازه‌ی عرض یاتاقان بگذارید و کپه‌ها را به همراه یاتاقان‌های آبی در جای خود تاگشتاور موردنظر محکم نمایید .

سپس کپه‌ها را باز کنید و میزان له شدن نخ پلاستیکی را توسط خطکش پلاستی گیج اندازه بگیرید (شکل ۴-۵۸۵) .

مقدار لقی (عرض پلاستی گیج) ، گروه یا رنگ یاتاقان را مشخص می کند . با توجه به حالت های زیر ، رنگ یاتاقان را انتخاب نمایید :



شکل (۴-۵۸۶)

- لقی کمتر از 25 mm میلی متر \leftarrow وضعیت محور و یاتاقان را بررسی کنید.
- لقی بین 25 mm تا 38 mm میلی متر \leftarrow یاتاقان آبی (A)
- لقی بین 39 mm تا 50 mm میلی متر \leftarrow یاتاقان سیاه (B)
- لقی بین 51 mm تا 62 mm میلی متر \leftarrow یاتاقان سبز (C)
- لقی بین 63 mm تا 72 mm میلی متر \leftarrow یاتاقان قرمز (D)



شکل (۴-۵۸۷)

به این ترتیب لقی بین یاتاقان ها و محور های آن ، تقریباً با یکدیگر برابر خواهند بود .

۴-۷۵-۲-بستن یاتاقان ها: پس از عیوب یابی میل لنگ و انتخاب یاتاقان های مناسب ، برای بستن آن به روش زیر عمل نمایید :

- قطعات میل لنگ را شست و شو دهید و آن ها را خشک کنید . مجاری روغن میل لنگ را حتماً باد بگیرید .

- پوسته ی یاتاقان های اصلی را روی بلوكه نصب کنید و به آن ها روغن بزنید (شکل ۴-۵۸۶).

- میل لنگ را به آرامی روی یاتاقان ها قرار دهید .

- بغل یاتاقان ها را روغن بزنید و طوری قرار دهید که شیار های آن به سمت میل لنگ باشد (شکل ۴-۵۸۷) .

- کپه ی یاتاقان ها را آماده کنید و به آن ها روغن بزنید . آن ها را با توجه به جهت و شماره ، در جای خود نصب کنید (شکل ۴-۵۸۸) .



شکل (۴-۵۸۸)



شکل (۴-۵۸۹)



شکل (۴-۵۹۰)



شکل (۴-۵۹۱)

نکته: برآمدگی روی کپه‌ها به طرف جلوی موتور باشد.

- توصیه شده است ، پیچ کپه‌ها را چسب آبیندی بزنید و سپس آن ها را تا آخر بیندید . آنگاه توسط ترک متر پیچ‌ها را تا گشتاور لازم محکم کنید (شکل ۴-۵۸۹).

- با سفت کردن هر یاتاقان میل لنگ را یک دور بگردانید تا از آزاد بودن آن و نصب صحیح یاتاقان و صحت تراش میل لنگ مطمئن شوید.

- در صورتی که دوران میل لنگ سخت شود ، باید آن یاتاقان را مجدداً کنترل نمائید.

- کپه‌ای را که دارای بغل یاتاقانی است در آخر بیندید .

- کپه‌ی انتهایی دارای لاستیک آبیندی چکمه ای است ،

آن ها را نصب کنید (شکل ۴-۵۹۰).

- پس از طی مراحل فوق و بستن میل لنگ ، پیچ‌های ضامن کپه‌ی میانی طرفین بلوکه را نیز بیندید .

- کاسه نمد انتهایی میل لنگ را چسب بزنید و آن را به وسیله‌ی ابزار مناسب نصب کنید (شکل ۴-۵۹۱).

۴-۷۶ - عیوب یاتاقان‌ها

همان طور که می‌دانید، یاتاقان وظیفه دارد از محور میل لنگ محافظت نماید ، که در اصطلاح به آن پیش مرگ می‌گویند . زیرا تعویض یاتاقان به مراتب ارزان‌تر از تعمیرات و یا تعویض میل لنگ است ، بنابراین زودتر معیوب می‌گردد.

بسیاری از عیوب یاتاقان رامی توان از روی ظاهر آن تشخیص

داد :



شکل (۴-۵۹۲)

- در اثر نفوذ ذرات ریز و درشت ، روی سطح یاتاقان خط می‌افتد . اگر ذره در یاتاقان نفوذ کند ، مانع از خط افتادن روی محور میل لنگ می‌شود (شکل ۴-۵۹۲) .



شکل (۴-۵۹۳)

- سایش غیر یک نواخت در اثر لقی کم ، از عیوب یاتاقان است (شکل ۴-۵۹۳) .



شکل (۴-۵۹۴)

- اگر لقی بسیار کم باشد ، احتمال ذوب شدن یاتاقان وجود دارد (شکل ۴-۵۹۴) .



شکل (۴-۵۹۵)

- ممکن است دوران بالا و بار زیاد ، موجب شکستن سطوح یاتاقان شود (شکل ۴-۵۹۵) .


به هر حال اگر روی سطوح یاتاقان آثاری ظاهری چون سوختگی ، ترک ، سایش و خراش مشاهده شد ، باید آن ها را تعویض نمود .

اگر عیوب ظاهری مشاهده نشد ، باید یاتاقان و محور را از نظر سائیدگی و لقی مورد بررسی قرار داد .

اندازه گیری های محور میل لنگ را بیان کردیم ، در بخش بعد به موارد کنترل یاتاقان اشاره می نمائیم .

۴-۷۷- آشنایی با لقی مجاز شعاعی و طولی میل لنگ و کاربرد بغل یاتاقانی

قبل‌اً ذکر شد که اگر میل لنگ موتور تراش داده شود، یاتاقان اندرسایز استفاده می‌شود. برای هر سه حالت زیر کنترل لقی یاتاقان صورت می‌گیرد:



شکل (۴-۵۹۶)

- میل لنگ بدون تراش و استفاده از یاتاقان قبلی
 - میل لنگ بدون تراش و استفاده از یاتاقان جدید
 - میل لنگ تراش خورده و استفاده از یاتاقان اندرسایز
- نکته: در تعمیر اساسی موتور، اگر میل لنگ سالم باشد، مقرون به صرفه است که یاتاقان‌ها تعویض گردند، یعنی حالت اول حذف و حالت دوم جای‌گزین شود (شکل ۴-۵۹۶).

۴-۷۷-۱- کنترل اندازه‌ی یاتاقان: یکی از راه‌های محاسبه‌ی سایش یاتاقان فرسوده یا صحت سایز یاتاقان جدید، اندازه‌گیری ضخامت پوسته‌ی یاتاقان است.

به این منظور باید ضخامت قسمت میانی پوسته یاتاقان را به وسیله میکرومتری که فک متحرک آن دارای ساچمه 2° است، اندازه‌گیری نمود (شکل ۴-۵۹۷).

اندازه‌ی ضخامت را با عدد کاتالوگ مقایسه می‌کنند.



شکل (۴-۵۹۷)



شکل (۴-۵۹۸)

۴-۷۷-۲- کنترل لقی یاتاقان: همان طور که می‌دانید، اگر محور را به یک طرف فشار دهیم به فاصله‌ی بین طرف دیگر محور و یاتاقان، که حداقل میزان آن است، لقی یاتاقان می‌گویند.

برای اندازه‌گیری لقی یاتاقان سه روش وجود دارد:

استفاده از میکرومتر و ساعت اندازه‌گیر

در این روش هر کدام از کپه‌ها را به همراه یاتاقان، ولی بدون میل لنگ و مطابق شماره و جهت، در جای خود می‌بندند و پیچ‌های آن را تا گشتاور لازم محکم می‌کنند (شکل ۴-۵۹۸).

۴- برای اندازه‌گیری ضخامت یاتاقان راه‌های دیگری وجود دارد، با استاد خود مشورت کنید.



شکل (۴-۵۹۹)

سپس قطر یاتاقان را به وسیله‌ی ساعت در جهت‌های عمودی و افقی اندازه‌گیری می‌نمایند.

اندازه‌های به دست آمده‌ی قطر محور میل‌لنگ را مطابق آنچه در بخش (۴-۷۴) ذکر شد، با قطر یاتاقان مقایسه کنید. اختلاف اعداد، میزان لقی را نشان می‌دهد (شکل ۴-۵۹۹).



شکل (۴-۶۰۰)

ممکن است لقی یاتاقان به صورت دو عدد حداقل و حداکثر به دست آید. در این شرایط هر دو عدد را با اندازه‌ی مجاز مقایسه می‌کنند (شکل ۴-۶۰۰).



شکل (۴-۶۰۱)

-روش لایه‌گذاری: این روش برای مواقعی که میکرومتر و ساعت اندازه‌گیر در اختیار ندارید مورد استفاده قرار می‌گیرد. منظور از لایه‌گذاری استفاده از ورقه‌هایی نازک از جنس فلزاتی چون برنز است.

مقداری از ورقه را به ضخامت ۵٪ میلی‌متر، به طول ۱۵ میلی‌متر و پهنای کمتر از یاتاقان، جدا کنید و پس از آغشته کردن با روغن، روی محور می‌گذارند (شکل ۱-۶۰۱).


سپس کپه یاتاقان را تا گشتاور لازم محکم می‌نمایند. اگر میل‌لنگ کمی سفت باشد ولی به طور مداوم بچرخد، لقی یاتاقان ۵٪ میلی‌متر خواهد بود. اگر میل‌لنگ در جای خود سفت شود، لقی آن کمتر است و با استفاده از لایه‌ای نازک‌تر، مجدداً لقی را اندازه می‌گیرند.

در صورتی که میل‌لنگ در جای خود لقی زیادی داشته باشد اندازه‌گیری را با لایه‌ای ضخیم‌تر تکرار می‌نمایند (شکل ۲-۶۰۲).



شکل (۴-۶۰۲)

به اندازه‌ی پهنهای یاتاقان پلاستی
گیج در وسط محور قرار دهد.



شکل (۴-۶۰۳)



شکل (۴-۶۰۴)



شکل (۴-۶۰۵)

- استفاده از پلاستی گیج : یکی از ساده‌ترین روش‌هایی که رواج یافته، استفاده از پلاستی گیج است. با این روش مختصراً (دربخش ۴-۶۲) آشنا شده‌اید.

سطح یاتاقان و محورهای میل لنگ را کاملاً خشک می‌کنند. سپس، قطعه‌ای از پلاستیک مخصوص را به اندازه‌ی پهنهای یاتاقان روی محور آن قرار می‌دهند. آن‌گاه کپه را تا گشتاور مورد نظر محکم می‌نمایند. نکته: در این حالت میل لنگ نباید هیچ حرکتی داشته باشد. پس از بازکردن و برداشتن کپه‌ها، پلاستیک روی یاتاقان و یا محور، به صورت پهن شده باقی می‌ماند (شکل ۴-۶۰۳).

توسط خط کش مخصوص پلاستی گیج، پهنهای آن را اندازه می‌گیرند. عدد نوشته شده رو به روی ضخامت موردنظر، مقدار لقی یاتاقان است.

پلاستی گیج، در چند رنگ دسته بندی می‌شود:

رنگ سبز ← لقی ۰/۰۲۵ تا ۰/۰۷۵ میلی‌متر ← سواری سبک
رنگ قرمز ← لقی ۰/۰۵ تا ۱/۱۵ میلی‌متر ← خودروی متوسط
رنگ آبی ← لقی ۱/۰/۰۲۲ تا ۰/۰۲۲ میلی‌متر ← خودروی سنگین.
اگر لقی اندازه‌گیری شده با یکی از روش‌های فوق، بیش از حد لازم باشد، باید یاتاقان تعویض شود یا میل لنگ تراش داده شده و یاتاقان اندرسایز استفاده گردد (شکل ۴-۶۰۴).

یادآوری می‌شود که اگر موتور دارای رنگبندی یاتاقان باشد، رنگ‌های دیگر را آزمایش نمایید. (بخش قبل).

۴-۷۷-۳-کنترل لقی طولی میل لنگ: برای بستن میل لنگ، لقی طولی آن را کنترل می‌نمایند. می‌دانید که در صورت داشتن لقی بیش از حد، میل لنگ با لرزش و سروصدای کار خواهد کرد.

برای کنترل مقدار آن چند روش وجود دارد:
- اندازه‌گیری یاتاقان : در این روش دهانه‌ی میل لنگ را در محوری که بغل یاتاقانی قرار می‌گیرد توسط میکرومتر داخلی یا اندازه‌گیر تلسکوپی مشخص می‌کنند (شکل ۴-۶۰۵).



شکل (۴-۶۰۶)

با اندازه‌گیری پهنای کپه ، در حالی که بغل یاتاقانی روی آن نصب شده و به دست آوردن اختلاف این دو عدد ، مقدار لقی طولی میل لنگ محاسبه می‌شود (شکل ۴-۶۰۶).




شکل (۴-۶۰۷)

– استفاده از فیلر: میل لنگ را همراه بغل یاتاقانی می‌بندند

و سپس توسط اهرم آن را به یک طرف فشار می‌دهند .

حال توسط فیلر فضای بین میل لنگ و بغل یاتاقانی اندازه‌گیری می‌شود که نشان دهنده‌ی لقی طولی میل لنگ است (شکل ۴-۶۰۷) .



شکل (۴-۶۰۸)

– ساعت اندازه‌گیر: با این روش دقیق‌ترین اندازه‌ی لقی طولی میل لنگ به دست می‌آید .

میل لنگ را همراه بغل یاتاقانی روی موتور سوار می‌کنند و کپه‌های آن را می‌بندند .

ساعت اندازه‌گیر روی بلوكه نصب می‌گردد . شاخص ساعت را روی میل لنگ صفر می‌کنند و توسط اهرمی میل لنگ را به چپ یا راست هدایت می‌کنند (شکل ۴-۶۰۸) .

در این حالت انحراف عقریه ساعت میزان لقی طولی میل لنگ است . در صورتی که لقی بیش از اندازه باشد ، از بغل یاتاقانی جدید و یا اورسایز استفاده می‌شود . سپس لقی طولی را مجدداً کنترل می‌نمایند .

مقدار لقی طولی مجاز ، بسته به نوع موتور ، معمولاً بین $۰/۰۸$ تا $۰/۳$ میلی‌متر است .