

## فصل هشتم

### خرج گذاری

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- خرج گذاری دینامیت با سنبله چوبی و با هوای فشرده را فرآگیرد.
- ۲- خرج گذاری مواد منفجره ژله‌ای را بیاموزد.
- ۳- نحوه بستن دهانه چال را بیاموزد.
- ۴- با پرایمر و بوستر آشنایی پیدا کند.
- ۵- با چاشنی گذاری آشنایی پیدا کند.


خرج گذاری به همه کارهایی گفته می‌شود که شامل قرار دادن ماده منفجره در چال، بستن دهانه چال و انفجار ماده منفجره موجود در چال می‌شود. در خرج گذاری عملیاتی باید انجام گیرد که به ترتیب اجرا عبارتند از:

- بررسی چال از نظر محل، عمق، موقعیت و گزارش‌های حفر چال
- آبکشی از چال
- چاشنی گذاری
- قرار دادن ماده منفجره در چال
- پر کردن فضای خالی چال
- عملیات خارج چال شامل بستن مدار انفجار، تأمین پناهگاه برای آتشکار وغیره.

#### ۱-۸- بررسی چال

قبل از هر کار باید طول چال را کنترل کرد. این کار به وسیله مترکشی یا خطکش دراز امکان‌پذیر است. اگر طول چال بیش از مقدار مورد نظر است، باید به وسیله خاکریزی در چال، عمق

آن را به میزان مورد نظر برسانیم. در مورد چال‌های سربالا و افقی که امکان خاکریزی وجود ندارد، می‌توان گل رس را در کاغذ پیچید و آن را در ته چال فشد. اگر طول چال کمتر از میزان مورد نظر باشد، باید حفر آن را از سر گرفت، تا به عمق مطلوب برسد. اگر به دلیل افتادن قطعه سنگی در چال و گیرکردن آن در وسط چال نتوان از چال استفاده کرد، باید با ضربه‌های سننه، گیر را رفع کرد. هنگام حفر چال ممکن است به حفره‌های کوچک و بزرگ زیرزمینی بخورد کنیم. این محل‌ها برای چالزن برآحتی قابل تشخیص است؛ زیرا سرعت پیشروی متنه به شکلی غیرعادی زیاد می‌شود. خرج‌گذاری در چنین چالی موجب اتفاف ماده منفجره می‌گردد. بهتر است این حفره را با خاک پر کنند و بقیه طول چال را خرج‌گذاری نمایند (شکل ۱ - ۸).



شکل ۱ - ۸ - حفره‌های موجود در سر راه چال و راه رفع مشکل


## ۲ - ۸ - آبکشی از چال

اگر مواد منفجره ژله‌ای و ضدآب در اختیار باشد، به تخلیه آب از چال نیازی نیست اما به هر صورت پمپ‌هایی نیز به این منظور ساخته شده‌اند. این پمپ‌ها با هوای فشرده یا الکتریسیته کار می‌کنند و روی پایه‌های مخصوص یا کامیون خرج‌گذاری سوار می‌شوند. پمپ تخلیه آب از چال برای چال‌های باریک و کم قطر ساخته نشده‌اند.

## ۳ - ۸ - چاشنی‌گذاری

چاشنی عامل انفجار خرج اصلی موجود در چال است. چاشنی در اثر تحریکی که خارج از چال انجام می‌گیرد، منفجر می‌شود و انفجار آن موجب انفجار کلیه خرج موجود در چال می‌گردد.

چاشنی بر حسب طرح انفجار در یک یا چند نقطه چال کارگذاشته می‌شود. قرار دادن چاشنی در فشنگ ماده منفجره معمولاً در سر چال انجام می‌گیرد. چاشنی باید در امتداد محور طولی فشنگ ماده منفجره جا داده شود و قرار دادن آن به صورت مایل درست نیست. در شکل‌های (۸-۲) روش‌های درست و نادرست قرار دادن چاشنی را در فشنگ ملاحظه می‌کنید.



#### ۴-۸- قرار دادن ماده منفجره در چال

روش قرار دادن خرج در چال تابع نوع خرج، نوع بسته‌بندی خرج، قطر چال و مقدار خرج گذاری است و با روش‌های زیر صورت می‌گیرد:

- خرج گذاری با سنبه چوبی

- خرج‌گذاری با هوای فشرده

- خرج‌گذاری با ماشین

در مورد خرج‌گذاری باروت پیش از این توضیح کافی دادیم. حال به ترتیب، خرج‌گذاری دینامیت، آنفو و مواد منفجره ژله‌ای را شرح می‌دهیم.

## ۵ - ۸ - خرج‌گذاری دینامیت

دینامیت از جمله مواد منفجره‌ای است که به صورت بسته‌بندی شده عرضه می‌شود. دینامیت به شکل استوانه‌هایی با قطر و طول متفاوت است و هر استوانه را یک فشنگ می‌نامیم. دینامیت با سنبه چوبی و دستگاه‌های خرج‌گذار هوای فشرده در چال قرار می‌گیرد. در کلیه عملیات خرج‌گذاری سعی بر این است که خرج بخوبی در چال فشرده شود. تنها در آتشکاری‌های کنترل شده است که خرج در چال فشرده نمی‌شود.


۱ - ۵ - ۸ - خرج‌گذاری دینامیت با سنبه چوبی: قبلًاً به کمک هوای فشرده درون چال را تمیز می‌کنیم؛ سپس فشنگ ماده منفجره را در دهانه چال قرار می‌دهیم و به کمک سنبه چوبی یا پلاستیکی آن را تا نه چال هدایت می‌نماییم. آن گاه با همان سنبه چندبار روی آن فشار می‌آوریم تا خرج بخوبی در چال فشرده شود. سایر فشنگ‌ها را هم بتدریج و به همین صورت درون چال قرار می‌دهیم و روی آنها فشار می‌آوریم. فشنگ چاشنی‌دار را در ابتدا یا انتهای خرج‌گذاری وارد چال می‌کنند. این فشنگ را نباید فشد؛ زیرا احتمال بیرون آمدن چاشنی از آن وجود دارد.

لفاف دور فشنگ ماده منفجره از کاغذ نازک آغشته به پارافین است و هنگام فشردن فشنگ، لفاف آن پاره و باز می‌شود و در نتیجه ماده منفجره می‌تواند براحتی تمام فضای اطراف خود را در چال پرکند. بهتر است فشنگ‌ها را یک به یک در چال قرار داد و روی آنها فشار آوردد. خرج‌گذاری با سنبه چوبی را در شکل‌های (۱ - ۷ - ۲ - ۷) ملاحظه می‌کنید. سنبه چوبی وسیله‌ای ابتدایی و در عین حال بسیار رایج در اغلب معدن‌های دنیا است و برای چال‌های کم قطر (قطر چال کمتر از ۴ اینچ یا ۱۰۲ میلی‌متر) شاید بتوان گفت که بهترین وسیله است.

## مطالعه آزاد

### ۲-۵- خروج‌گذاری دینامیت با هوا فشرده: با استفاده از هوا


فشرده و دستگاه‌های مخصوص خروج‌گذار می‌توان مواد منفجره را در چال قرار داد و آنها را فشد. این دستگاه‌ها پس از چند سال تجربه و اصلاحاتی که در ساختمان آنها صورت گرفته است در بیشتر عملیات خروج‌گذاری روپاز و زیرزمینی و خروج‌گذاری زیر آب به کار می‌روند. دستگاه‌های خروج‌گذار هوا فشرده برای چال‌هایی به قطر  $3^{\circ}$  تا  $100$  میلی‌متر و عمق  $4^{\circ}$  متر و تا  $15$  متر زیر آب کاربرد دارند. خروج را بیش از سنبه چوبی می‌توان در چال فشد و در مدت زمان معین به مراتب بیش از سنبه چوبی می‌توان خروج‌گذاری کرد. قسمت‌های مختلف یک دستگاه خروج‌گذار هوا فشرده را در شکل (۳-۸) مشاهده می‌کنید.



شکل ۳-۸- قسمت‌های مختلف دستگاه خروج‌گذار هوا فشرده

هوای فشرده از راه شیر ۱ و ۲ به میزان ۳ اتمسفر وارد دستگاه می‌شود. در قسمت ۳ دستگاه که «گلنگدن» نام دارد، فشنگ دینامیت را قرار می‌دهند. تحت فشار هوای فشرده فشنگ دینامیت از گلنگدن وارد شیلنگ می‌شود که قبلًا در چال جای گرفته است. فشنگ دینامیت در درون شیلنگ حرکت می‌کند و در انتهای آن به وسیلهٔ تیغه‌های فولادی که در انتهای شیلنگ قرار دارند، پاره می‌شود و ماده منفجره داخل چال فشرده می‌گردد. البته در این حال باید مقداری حرکت رفت و آمد به شیلنگ داد. فشنگ‌های دینامیت را یکی پس از دیگری در دستگاه می‌گذارند و به روش بالا

خرج گذاری را انجام می‌دهند. منظره فشرده شدن خرج را در انتهای شیلنگ، در شکل (۴ - ۸) می‌بینید.



شکل ۴ - ۸ - منظره فشرده شدن خرج در انتهای شیلنگ خرج گذاری

فشنگ چاشنی دار را در گلنگدن دستگاه نمی‌گذارند بلکه برای حفاظت سیم چاشنی برقی یا فتیله انفجاری فشنگ چاشنی دار را در انتهای شیلنگ قرار می‌دهند و در حالی که با دقت سیم چاشنی را در کنار شیلنگ می‌گذارند، شیلنگ را بتدریج داخل چال می‌کنند. البته خرج گذاری بقیه دینامیت‌ها با گلنگدن صورت می‌گیرد. مناظری از خرج گذاری با دستگاه‌های فشرده را در کارهای رو باز و زیرزمینی در شکل‌های (۵ - ۸ و ۸ - ۶) می‌توان مشاهده کرد.




شکل ۵ - ۸ - خرج گذاری در معدن رو باز با دستگاه خرج گذار هوای فشرده



شکل ۶-۸—خرج‌گذاری در معدن زیرزمینی با دستگاه خرج‌گذار هوای فشرده

#### مزایا و معایب دستگاه‌های خرج‌گذار هوای فشرده:

- ۱—راندمان خرج‌گذاری در مقایسه با سنبه چوبی بسیار زیاد و چندین برابر آن است؛ لذا برای کارهای بزرگ خرج‌گذاری بهتر است به جای سنبه چوبی از آنها استفاده شود.
- ۲—به تعداد افراد کمی نیاز دارد و حتی یک نفر نیز می‌تواند خرج‌گذاری را انجام دهد.
- ۳—برای خرج‌گذاری در چال‌های عمیق، چال زیر آب، چال سربالا و سرازیر مناسب است.
- ۴—خرج را بخوبی در چال فشرده می‌کند و این امر به کارایی ماده منفجره کمک می‌نماید. شکل (۷-۸) دو عدد چال را پس از خرج‌گذاری نشان می‌دهد. در یک چال خرج‌گذاری با سنبه چوبی و در چال دیگر با دستگاه خرج‌گذاری هوای فشرده صورت گرفته است. به طوری که می‌بینید در حالت دوم فضای چال بخوبی از ماده منفجره پر شده است.



شکل ۷-۸- مقایسه فشردگی خروج در چال با سنبه چوبی (سمت راست) و با خروج گذار هوای فشرده (سمت چپ)

۵- شاید تنها عیبی که بتوان برای دستگاههای خروج گذار هوای فشرده برشمرد، این است که با یک نوع شیلنگ نمی‌توان در همه چال‌ها خروج گذاری کرد؛ بلکه برای هر قطر معین چال شیلنگی با قطر معین مناسب است.

## ۶-۸- خروج گذاری آنفو

همان طور که دیدیم آنفو به شکل دانه دانه و قطر این دانه‌ها حدود یک میلی‌متر است. آنفو هم باید در چال ریخته و فشرده شود. آنفو را به شکل‌های زیر خروج گذاری می‌کنند:

۱-۶-۸- خروج گذاری آنفوی بسته‌بندی شده: آنفو در بسته‌بندی‌های پلاستیکی ضدآب و بسته‌بندی به صورت فشنگ آنفو موجود است. بسته‌بندی آنفو به شکل فشنگ و با پوشش کاغذی در کارخانه صورت می‌گیرد اما در معدن هم می‌توان این کار را انجام داد. هر بار  $80^{\circ}$  تا  $100^{\circ}$  گرم آنفو را در قطعه کاغذی به ابعاد  $24 \times 8$  سانتی‌متر می‌پیچند. کاغذ باید استحکام کافی برای نگهداری آنفو را از زمان پیچیدن تا موقع خروج گذاری داشته باشد. آنفوی بسته‌بندی شده را در چال‌های سرازیر، افقی و سربالا می‌توان خروج گذاری نمود. در همه موارد، قطر فشنگ آنفو باید حداقل حدود یک سانتی‌متر کمتر از قطر چال باشد تا فشنگ آنفو براحتی درون چال حرکت کرده در چال گیر نکند. این مطلب در مورد همه مواد منفجره بسته‌بندی شده صادق است؛ مثلاً اگر قطر

دینامیت ۲۰ میلی‌متر است، به هیچ وجه نباید آن را در چال ۲۰ یا ۲۲ میلی‌متری خرج‌گذاری کرد. هر یک از فشنگ‌های آنفو را باید با سنبه چوبی در چال فشرد تا کاغذ دور آن پاره شده و دانه‌های آنفو فضای چال را پر کند. در مورد چال‌های سربالا چنانچه شیب چال موجب بیرون ریختن آنفو بشود، می‌توان با مختصه دینامیت که پشت هر فشنگ آنفو وارد چال می‌کند، از این کار جلوگیری کرد.

**۲-۶-خرج‌گذاری آنفو بدون بسته‌بندی:** در چال‌های سرازیر می‌توان بدرج آنفو را به صورت آزاد در چال ریخت و به کمک سنبه چوبی آن را فشد (شکل ۷-۴). این گونه خرج‌گذاری را برای چال‌هایی با قطر بیش از ۷۶ میلی‌متر (۳ اینچ) توصیه می‌کند اما برای چال‌های کوچک‌تر هم مناسب است. برای کنترل مقدار آنفوی خرج‌گذاری و صحت اجرای آن اقدامات زیر را باید انجام داد :

۱- حجم یک متر چال را محاسبه کرد. اگر قطر چال برابر  $\varphi$  باشد، حجم یک متر چال برابر است با :

$$\pi \frac{\varphi^2}{4} \times 1$$

در این رابطه اگر  $\varphi$  به میلی‌متر باشد، باید آن را تبدیل به متر کیم؛ در این صورت حجم یک متر چال برحسب متر مکعب به دست می‌آید.

۲- وزن مخصوص آنفوی موجود در چال را با استفاده از اطلاعات زیر معین کرد.  
- چنانچه آنفو به صورت آزاد در چال ریخته شود، وزن مخصوص آن  $85\text{ g}/\text{m}^3$  گرم بر سانتی‌متر مکعب یا  $85\text{ kg}/\text{m}^3$  کیلوگرم بر متر مکعب است.  
- اگر آنفو در چال ریخته شده و با سنبه چوبی کوبیده شود، وزن مخصوص آن برابر  $90\text{ g}/\text{m}^3$  کیلوگرم بر متر مکعب است.

- اگر آنفو با دستگاه‌های خرج‌گذار هوای فشرده در چال ریخته شود، وزن مخصوص آن  $95\text{ g}/\text{m}^3$  کیلوگرم بر متر مکعب به حساب می‌آید.

۳- وزن آنفوی موجود در یک متر چال را با اطلاعات بالا محاسبه کرد.  
۴- مقدار خرجی را که باید در چال ریخته شود، توزین می‌کنیم.  
۵- از تقسیم مقدار آنفو بر وزن آنفوی یک متر چال، می‌توان حساب کرد که پس از خرج‌گذاری چه طولی از چال پرمی شود و چه طولی از آن خالی می‌ماند. این کار را در طول عملیات خرج‌گذاری نیز می‌توانیم انجام دهیم. به این ترتیب که مقدار معینی آنفو را وزن کرده و در چال می‌ریزیم. بر احتی

می‌توان محاسبه کرد که این مقدار آنفو چه طولی از چال را پرمی‌کند.

– اگر طول پرشده کمتر از مقدار محاسبه شده باشد، یا محاسبات نادرست بوده یا مقداری از آنفو از راه شکاف‌های موجود هرز رفته است.

– اگر طول پرشده بیش از مقدار محاسبه شده باشد یا محاسبات نادرست بوده یا خرج در چال گیر کرده است.

– اگر طول پرشده یا طول خالی چال مطابق محاسبات باشد، اشکالی موجود نیست. با داشتن این اطلاعات می‌توان به نحوه عملکرد خرج‌گذاری بی‌برد.

**مثال ۱:** چالی که دارای قطر  $2\text{ متر}$  (۴ اینچ) است، با آنفو خرج‌گذاری می‌شود و آنفو با سنبه چوبی در چال فشرده می‌گردد. اگر طول چال  $15\text{ متر}$  باشد، معلوم کنید :

الف : در یک متر چال چقدر آنفو جا می‌گیرد.

ب :  $25\text{ کیلوگرم آنفو چه طولی از چال را پرمی‌کند.}$

ج : اگر قرار باشد در این چال  $84\text{ کیلوگرم آنفو خرج‌گذاری شود}$ ، پس از پایان خرج‌گذاری چه طولی از چال خالی می‌ماند.

**راه حل – الف :**

$$\frac{\frac{1}{10^2}}{4} \times 1 = 0.00817 \quad \text{متر مکعب}$$

وزن مخصوص آنفو با شرایط اعلام شده خرج‌گذاری برابر  $90\text{ کیلوگرم بر متر مکعب}$  است؛ لذا وزن آنفوی موجود در یک متر چال برابر است با :

$$0.00817 \times 90 = 7.35 \text{ کیلوگرم}$$

ب :  $25\text{ کیلوگرم } \frac{3}{4}\text{ متر از چال را پر خواهد کرد.}$

$$25 \div 7.35 = 3.4 \text{ متر}$$

ج : چون هر متر از چال دارای  $7/35\text{ کیلوگرم آنفو}$  است، پس  $84\text{ کیلوگرم آنفو } \frac{11}{43}\text{ متر از چال را پرمی‌کند.}$

$$84 \div 7/35 = 11/43 \text{ متر}$$

$15 - 11/43 = 3/57 \text{ متر}$  طول خالی چال

**مثال ۲:** محاسبات بالا در مورد چالی به قطر  $3\text{ اینچ}$  و طول  $12/8\text{ متر}$  تکرار کنید. وزن کل آنفوی مصرفی در چال  $43\text{ کیلوگرم}$  است و خرج‌گذاری با دستگاه‌های خرج‌گذار هوای فشرده صورت گرفته است.

**پاسخ:** طول خرج‌گذاری  $9/98\text{ متر}$  طول خالی چال :  $2/82\text{ متر}$

در جدول (۱-۸) مقدار آنفوی موجود در یک متر چال برای چندین چال با قطرهای مختلف محاسبه و نوشته شده است.

### مطالعه آزاد

جدول ۱-۸- مقدار آنفو در طول چال

قطر چال میلی‌متر	اینج	ریختن آزاد خرج گذاری با هوای فشرده	وزن آنفو به کیلوگرم در یک متر چال
۵۱	۲	۱/۷۴	۱/۹۴
۶۴	$2\frac{1}{2}$	۲/۷۳	۳/۰۶
۷۶	۳	۲/۸۶	۴/۳۱
۸۹	$3\frac{1}{2}$	۵/۲۹	۵/۹۱
۱۰۲	۴	۶/۹۵	۷/۷۶
۱۱۰	$4\frac{1}{2}$	۸/۰۸	۹/۰۳
۱۲۷	۵	۱۰/۷۷	۱۲/۰۳
۱۵۲	۶	۱۵/۴۲	۱۷/۲۴
۱۷۸	۷	۲۱/۱۵	۲۳/۶۴

در این جدول وزن مخصوص آنفو در خرج گذاری با هوای فشرده  $0/95^{\circ}$  گرم بر سانتی‌متر مکعب و در ریختن آزاد  $0/85^{\circ}$  گرم بر سانتی‌متر مکعب حساب شده است.

۳-۶-۸- خرج گذاری آنفو با کامیون: در صورتی که تعداد چال‌ها زیاد باشد، حمل خرج تا پای کار مشکل و زمان خرج گذاری به درازا می‌کشد؛ لذا خرج گذاری را با تانکر انجام می‌دهند. تانکرهایی که به این کار اختصاص دارند ۱۵ تن ظرفیت دارند و می‌توانند در هر دقیقه تا  $27^{\circ}$  کیلوگرم خرج گذاری کنند. این نوع کامیون‌ها (تانکرها) هم اکنون در معدن مس سرچشمه مشغول به کار هستند.

۴-۶-۸- خرج گذاری آنفو با هوای فشرده: کامیون‌های خرج گذاری آنفو می‌توانند چال‌های سرازیر را خرج گذاری کنند. برای خرج گذاری مکانیزه چال‌های افقی و سر بالا دستگاه‌های ویژه‌ای ساخته شده که با هوای فشرده کار می‌کند.

این دستگاه‌ها می‌توانند در هر دقیقه تا  $22/5$  کیلوگرم آنفو را خرج گذاری کنند. نمونه‌ای از

این دستگاه‌ها را در شکل (۸ - ۸) مشاهده می‌کنید.



شکل ۸-۸ - دستگاه خرج‌گذار آنفو که با هوای فشرده کار می‌کند.

## ۷ - ۸ - خرج‌گذاری مواد منفجره ژله‌ای

مواد منفجره ژله‌ای به صورت بسته‌بندی و اغلب به صورت فله‌ای موجود است. موادی را که در بسته‌بندی هستند، مثل دینامیت‌ها خرج‌گذاری می‌کنند و مواد منفجره ژله‌ای را که به صورت فله‌ای می‌باشند با پمپ یا به صورت آزاد در چال می‌ریزند (شکل ۹ - ۸).



شکل ۹-۸ - خرج‌گذاری مواد ژله‌ای با پمپ

برای این که چاشنی براحتی در چال حرکت کند و به ته چال یا هر نقطه دیگر که مورد نظر است، برسد، چند فشنگ دینامیت به آن می‌بندند. البته با انفجار چاشنی ابتدا فشنگ‌های دینامیت و سپس مواد منفجره ژله‌ای موجود در چال منفجر خواهد شد.

## ۸-۸- گل‌گذاری در چال (بستن دهانه چال)

بعد از پایان عملیات قرار دادن خرج در چال، بخسی از چال خالی باقی می‌ماند. برای اینکه گازهای حاصل از انفجار از این راه به هدر نزوند، بهتر است دهانه چال را پر کنیم. پرکردن دهانه چال را در معنکاری «گل‌گذاری» می‌گویند. موادی که برای گل‌گذاری مصرف می‌شود، عبارتند از:



خرده ریزه حفاری و گل‌رس که به صورت فشنگ در آمده است. در گل‌گذاری باید به همان اندازه دقیق به عمل آید که در خرج گذاری می‌شود؛ زیرا موقع گل‌گذاری سیم چاشنی یا عامل انتقال تحریک به درون چال در سر راه قرار دارد و باید موازنیت کرد که لطمه نبیند شکل (۱۰-۸). باید دقیق کرد که دهانه چال بخوبی بسته شود.


شکل ۱۰-۸- بستن دهانه چال

## ۹-۸- پرایمر و بوستر

در هر انفجار خرج اصلی وظیفه شکستن سنگ را بر عهده دارد اما برای افزایش کارایی ماده منفجره می‌توان از مواد منفجره قوی استفاده کرد یا این که به وسیله پرایمر و بوستر از مواد منفجره رایج مثل آنفو (ANFO) بیش از حالت عادی بهره‌برداری کرد. پرایمر و بوستر خود، نوعی از مواد منفجره معمول در معدن‌ها هستند اما شرایط کاربرد این نام‌ها را به آنها داده است. در یک عملیات انفجار، بیشترین وزن ماده منفجره را خرج اصلی و کمترین وزن را چاشنی‌ها تشکیل می‌دهند؛ مثلاً در یک چال که ۵۰ کیلوگرم ماده منفجره خرج گذاری شده یک چاشنی با ۲ گرم ماده منفجره برای انفجار کافی است. وزن پرایمر و بوستر بیش از وزن چاشنی و به مرتب کمتر از وزن خرج اصلی است.


۱-۹-۸- پرایمر: پرایمر به زیان ساده چاشنی تقویت شده است. اصولاً هرچه چاشنی قوی‌تر باشد، انفجار خرج اصلی با کیفیتی بهتر و کارایی بیشتر صورت می‌گیرد این امر در مواد

منفجرهای مثل آنفو بخوبی مشهود است. آنفو به مقدار بسیار زیاد در معدن‌های رویاز و زیرزمینی استفاده می‌شود. آنفو را براحتی می‌توان با یک چاشنی معمولی یا فیله افجباری یا چاشنی برقی منفجر کرد اما اگر به جای آنها از چاشنی قوی‌تری استفاده شود، افجgar آنفو نتیجه بهتری خواهد داشت؛ مثلاً اگر به جای یک چاشنی از دو یا سه عدد چاشنی برای افجgar آنفو استفاده شود، بهتر است. در ایران رسم بر این است که در چال آنفودار چاشنی را همراه با چند فشنگ دینامیت به درون چال می‌فرستند و عملاً چاشنی را تقویت می‌کنند. در این صورت به جای چاشنی مجموعه‌ای از چاشنی و چند فشنگ دینامیت انجام وظیفه می‌کنند. این مجموعه را «پرایمر» می‌نامند. پرایمر به معنی شروع کننده کار است. حتی به خود چاشنی هم می‌توان پرایمر اطلاق کرد. کارخانه‌های متعدد، پرایمر با وزن و ابعاد متفاوت می‌سازند. قطر پرایمرهای موجود از ۲ تا ۳۰ سانتی‌متر و وزن آنها از چند گرم تا چند کیلوگرم است. پرایمر را چاشنی‌گذاری می‌کنند و سپس در چال قرار می‌دهند. تحریکی که از خارج چال صورت می‌گیرد ابتدا چاشنی را منفجر می‌کند. چاشنی هم بقیه پرایمر را منفجر کرده و افجgar پرایمر ماده منفجره اصلی را منفجر خواهد کرد. در شکل (۱۱ - ۸) چاشنی‌گذاری پرایمر را مشاهده می‌کنید.




شکل ۱۱ - ۸ - قرار دادن چاشنی برقی در پرایمر

چاشنی‌گذاری پرایمر بهتر است در محل کار انجام گیرد. پرایمر چاشنی‌دار را باید در چال فشرد یا آن را در چال سرازیر رها کرد. معمولاً یک یا دو فشنگ ماده منفجره با مقداری آنفو روی پرایمر ریخته و سپس آن را فشرده می‌کنند. هنگام خرج‌گذاری باید خیلی دقیق کرد که چاشنی از پرایمر خارج نشود اگر چاشنی مصرفی از نوع چاشنی برقی باشد، باید مطابق شکل (۱۲-۸) سیم چاشنی برقی را دور پرایمر گره بزنند یا به کمک چسب، چاشنی برقی یا سایر چاشنی‌هارا به بدنه پرایمر بچسبانند. خرج‌گذاری پرایمر را در شکل (۱۲-۸) می‌بینید.



شکل ۱۲-۸- خرج‌گذاری پرایمر در چال با فتیله انفجاری

**۲-۹-۸**- بوستر: بوستر به زیان ساده تقویت کننده خرج است. بوستر احتیاج به چاشنی ندارد و در حقیقت ماده منفجره‌ای قوی است که با خرج موجود در چال متفاوت است. هنگام خرج گذاری چال در نقاط معین آن بوستر را قرار می‌دهند. در ایران هنگام خرج گذاری آنفو در فواصل معینی از چال، تعدادی فشنگ دینامیت می‌گذارند. این دینامیت‌ها حکم بوستر را دارد. در شکل (۱۳-۸) محل پرایمر و بوستر در چال محتوای آنفو را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱۳-۸- قرار دادن پرایمر و بوستر در چال (۱) چال کم قطر (قطر کمتر از ۳ اینچ) (۲) چال قطر (قطر بیش از ۳ اینچ)

### خودآزمایی

- ۱- چگونه چال را قبل از خرج گذاری بررسی می‌کنند؟
- ۲- خرج گذاری دینامیت با سنبه چوبی را شرح دهید.
- ۳- خرج گذاری دینامیت با هوای فشرده را شرح دهید.
- ۴- خرج گذاری آنفو را با سنبه چوبی شرح دهید.
- ۵- خرج گذاری آنفو را با هوای فشرده و کامیون توضیح دهید.
- ۶- خرج گذاری مواد ناریه ژله‌ای را توضیح دهید.
- ۷- چاشنی گذاری را شرح دهید.
- ۸- بستن دهانه چال را تشریح کنید.

- ۹- پرایمر و بوستر را توضیح دهید.
- ۱۰- خرج‌گذاری را تعریف کنید.
- ۱۱- مزایا و معایب دستگاه‌های خرج‌گذاری هوای فشرده را شرح دهید.
- ۱۲- گل‌گذاری در چال را شرح دهید.