

# توانایی لبه‌چسبانی انواع چوب و صفحات چوبی با وسائل دستی و دستگاه‌های لبه‌چسبان اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

## واحد کار شانزدهم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

- مفهوم لبه‌چسبانی و کاربرد آن را تعریف کند.
- انواع نوارهای روکش مصنوعی را برای لبه‌چسبانی معرفی نماید.
- چسب‌های مخصوص لبه‌چسبانی (چسب گرانول) را بشناسد.
- وسائل دستی لبه‌چسبانی را معرفی کند.
- لبه‌چسبانی صفحات چوبی و پرورده را انجام دهد.
- دستگاه لبه‌چسبانی اتوماتیک را تعریف کند.
- لبه‌چسبانی صفحات پرورده را با ماشین لبه‌چسبان اتوماتیک انجام دهد.
- تعمیر و نگهداری دستگاه لبه‌چسبان اتوماتیک را انجام دهد.
- لبه‌چسبانی صفحات پرورده منحنی را با ماشین لبه‌چسبان گرد میزی انجام دهد.
- ماشین لبه‌چسبان نیمه اتوماتیک گرد چسبان (میزی) را تعریف کند.
- تعمیر و نگهداری دستگاه لبه‌چسبان گرد چسبان میزی را انجام دهد.
- حفاظت و ایمنی دستگاه لبه‌چسبان دستی و ماشینی را موقع انجام لبه‌چسبانی رعایت کند.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۴۷	۴۰	۷



## پیش آزمون ۱۶

۱- در کارهای تولید مصنوعات چوبی صفحه‌ای لبه چسبانی چه مفهومی دارد؟

۲- چه نوع تولیداتی را در صنایع چوبی لبه چسبانی می‌کنند؟

۳- کدامیک از محصولات چوبی زیر لبه چسبانی نیاز دارد؟

الف) پایه گرد چهارپایه

ب) صفحه میز کامپیووتر

ج) دسته مبل استیل

د) رخت آویز خراطی شده

۴- اطو چه کاربردی در لبه چسبانی دارد؟


۵- ضخامت نوار لبه چسبان چند میلیمتر است؟

الف) ۲۰ تا ۲۵

ب) ۱۹ تا ۲۰

ج) ۳ تا ۰/۲

۶- از شکل‌های زیر کدام یک تصویر دستگاه لبه چسبان می‌باشد؟



- ۷- آیا لبه‌چسبانی با حرارت انجام می‌شود؟
- ۸- جنس نوار لبه‌چسبان از چیست؟
- ۹- کدامیک از چسب‌های زیر مناسب لبه‌چسبانی می‌باشد؟
- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| الف) گرانول            | ب) سیریشوم     |
| ج) چسب سفید مایع بخاری | د) چسب قطره‌ای |
- ۱۰- کدامیک از وسائل زیر برای لبه‌چسبانی دستی مورد نیاز است؟
- |                 |        |
|-----------------|--------|
| الف) پیچ دستی   | ب) تنگ |
| ج) پرس هیدرولیک | د) اتو |
- ۱۱- چرا در دستگاه لبه‌چسبان اتوماتیک توبی فرز وجود دارد؟
- ۱۲- برای قطع کردن نوار لبه‌چسبان از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟
- ۱۳- عمل پرس کردن نوار به صفحه کار در ماشین نوار چسبان اتوماتیک چگونه است؟
- ۱۴- در ماشین لبه‌چسبان ساده نوار به صفحه کار چگونه فشرده می‌شود؟



شکل ۶-۱۶- صفحات پروژه چوبی ساده و لبه‌چسبانی شده.

پوشش ضخامت ممکن است بوسیله رنگ یا زهوار چوبی (ماسیو) یا روکش طبیعی یا مصنوعی کم عرض (نوار) انجام شود.

نوار یا زهوار را با مکانیسم خاصی که بعداً شرح داده خواهد شد بر روی صفحات می‌چسباند و به آن (لبه‌چسبانی) می‌گویند. دلیل واجباری وجود ندارد که شما زهوار یا رنگ و روکش ضخامت صفحه به کار برد شده در تولید مبل را مشابه سطح صفحه مبل انتخاب نمایید. پوشش ضخامت صفحه بستگی به طرح مبل شما دارد، بطوری که در شکل (۱۶-۷) ملاحظه می‌کنید سازنده سطح میز جلوی مبل را با روکش گرد و قهوه‌ای مایل به سیاه) و ضخامت آن را با نوار یا روکش افرا (سفید) روکش کاری و لبه‌چسبانی نموده است تا بادکوراسیون محیط هماهنگی داشته باشد.



شکل ۷-۱۶- میز با لبه‌چسبانی غیر رنگ (روکش سطح).

#### ۱-۱۶-۱- تعریف لبه‌چسبانی

به زهوار یا نواری که در محلهای صاف بریده شده، فرز

#### ۱۶-۱- آشنایی با مفهوم لبه‌چسبانی و کاربرد آن

موارد به کار برد شده در ساخت مبلمان چوبی خصوصاً کالا صفحه‌ای از جنس چوب و یا مواد پرورده چوبی می‌باشد. به مواد به کار برد شده در ساخت میز جلو مبل (شکل ۱۶-۵) دقت کنید بیش از ۹۰ درصد صفحات آن روکش شده و لبه‌چسبانی شده‌می‌باشد.



شکل ۵-۱۶- میز جلو مبل با لبه‌چسبان هم رنگ سطح.

این صفحه‌ها ممکن است از جنس چوب ماسیو نامرغوب باشد (بدون زیبایی الیاف و رنگ). ممکن است از صفحه تخته خرد چوب (نحوپان) یا MDF ساخته شده باشد. به هر صورت طوری بوده که سازنده مبل برای رضایت و جذب مشتری سطح صفحات به کار برد شده در آن را روکش کاری نموده (با روکش‌های نازک طبیعی و مصنوعی) و آن را زیبا نموده است. با توجه به آموزش‌های قبلی اکنون می‌دانید روکش‌های مذکور فقط سطح صفحات را زیبا می‌کند. ضخامت صفحات در پایان عملیات پرسکاری همان رنگ و فرم الیاف قبلی خود را دارند (شکل ۱۶-۶) و فاقد زیبایی لازم می‌باشند. شما بایستی ضخامت آن‌ها را مطابق طراحی قبلی و نقشه فنی آن پوشش دهید و سطح آن‌ها را نیز زیبا نمایید.

پوشش هماهنگ با جنس رویه روکش اوراق فشرده به کار می‌رود(شکل ۱۶-۱۰).



شکل ۱۶-۱۰- نوار لبه‌چسبان هماهنگ با کار تولیدی.

استفاده از نوار لبه حتی گاهی برای تکمیل رنگ‌بندی محصول نهایی لازم است.  
ضخامت صفحات (پانل‌ها) برش خورده بوسیله این نوارها و احیاناً در محصولات با روکش طبیعی یا زهوارهای از جنس روکش سطح کار پوشانده می‌شود.

### ۱۶-۱-۳- حفاظت لبه‌های برش خورده

با توجه به حساسیتی که لبه‌های قطعات و صفحات در تماس با زمین یا قطعات دیگر و یا اشیاء و افراد دارند، به علت ضربات و صدماتی که ممکن است به هر دلیلی به لبه‌های کار ساخته شده وارد شود، نوع لبه‌چسبان که جهت تأمین حفاظت قطعات به کار برده می‌شود متفاوت است(شکل ۱۶-۱۱).



شکل ۱۶-۱۱- نوار لبه‌چسبان در تماس با زمین.

حالت ایده‌آل زمانی است که زهوار یا نوارهایی با ضخامت مناسب که امکان فرز کاری و گرفتن تیزی لبه‌ها را داشته باشند استفاده کنیم.

یا رنده شده صفحه (پانل) جهت پوشاندن لبه (ضخامت) کار چسبانده می‌شود اطلاق می‌گردد(شکل ۱۶-۸).



شکل ۱۶-۸- نوارهای لبه‌چسبانی.

در محصولاتی که لبه کار به جهت هماهنگی با طرح قطعات دیگر محصول به صورت پروفیلی (فرم‌دار) فرز کاری شده است، نوار خاصی به کار نمی‌رود. پوشش ضخامت کار بوسیله زهوار فرم پروفیلی هماهنگ با طرح کار (از جنس ماسیو یا مصنوعی) (شکل ۱۶-۹) انجام می‌شود و سازنده از رنگ و یا روکش‌های شکل پذیر مانند PVC برای لبه‌چسبانی استفاده می‌کند.



شکل ۱۶-۹- زهوار فرم پروفیلی.

کاربرد نوارهای لبه‌چسبان در دو بخش خلاصه می‌شود:  
۱- زیبایی بیشتر محصولات صنایع چوب (کالای صفحه‌ای)  
۲- حفاظت و مقاوم سازی لبه‌های برش خورده صفحات

در برابر ضربه‌های احتمالی

**۱۶-۱-۲- زیبایی محصول**  
استفاده از نوار لبه‌چسبان جهت تأمین رنگ مناسب و

جادب رطوبت هستند. چنانچه رطوبت آن‌ها بیش از ۱۸ درصد شود خوراک خوبی برای موریانه، سوسک چوب و سایر حشرات می‌شوند. رطوبت زیاد باعث پرورش حشرات در مبلمان چوبی می‌گردد. هر نقطه از مبلمان که با رانگ و روکش و نوار مقاوم در مقابل جذب رطوبت پوشیده نشده باشد خلاف اخلاق حرفه‌ای در صنایع چوب است(شکل ۱۴-۱۶).



شکل ۱۴-۱۶- زیر دو صفحه پایه میز باید با نوار مقاوم لبه‌چسبانی شود.

### دقت کنید

چسب‌های به کار برده شده در روکش کاری مصنوعات چوبی در آب محلول هستند. لبه‌چسبان‌ها نیز اغلب چسب حلال در آب دارند لذا چنانچه ضخامت کالای صفحه‌ای شما در محیطی قرار می‌گیرد که با آب در تماس می‌باشد حتی الامکان در نقطه تماس با آب مثل (شستشوی زمین) مانع استقرار مستقیم ضخامت کار با زمین یا آن محل شوید و یا ایجاد فاصله نمایید و یا با مواد ضد آب مانند رنگ، فلن، پلاستیک و... آن قسمت را پوشانید(شکل ۱۵-۱۶).



شکل ۱۵-۱۶- تماس کمد با زمین بوسیله پایه فلانی.

لبه‌چسبان باید طوری باشد که علاوه بر محافظت قطعات خصوصاً لبه آن‌ها در مقابل ضربات، صفحات را در برابر عوامل زیر نیز مقاوم نماید(شکل ۱۶-۱۷).



شکل ۱۶-۱۷- لبه‌چسبان برای محافظت قطعات.

مانع نفوذ رطوبت و حرارت و مواد شیمیایی در صفحات MDF، تخته فیبر، تخته خرد چوب و یا چوب ماسیو و... گردد.

### دقت کنید

از نظر رعایت اخلاق حرفه‌ای در شغل خود که تولید مبلمان و کالای صفحه‌ای چوبی می‌باشد، در صورت استفاده از صفحات تخته خرد چوب یا تخته فیبر مانند MDF، نوپان و... تمام ضخامت‌های صفحه را لبه‌چسبانی کنید(شکل ۱۳-۱۶). چنانچه از روکش طبیعی به صورت نوار استفاده می‌نمایید حتماً روی آن رابارنگ پوشانید. دلیل این کار علاوه بر بالا بردن مقاومت مکانیکی کار مقاوم کردن صفحات در برابر نفوذ رطوبت در آن‌ها می‌باشد.



شکل ۱۶-۱۷- تمام قسمت‌های کار لبه‌چسبانی شود.

تمام قطعات و صفحاتی که با مواد اولیه چوبی (خاک اره، پوشال، کاه، ساقه گندم، خورده چوب و...) ساخته می‌شوند

جنس فلز آلومینیوم نیز ساخته می‌شوند.  
هر کدام از این نوارها خصوصیات و ویژگی‌های خاصی دارند که کاربردهای خاصی به آن‌ها می‌بخشد. به عنوان مثال نوارهای ABS نسبت به نوارهای PVC انعطاف‌پذیر هستند در نتیجه برای استفاده در لبه‌چسبانی‌هایی که ابزار خوردگی و انحنا دارند مناسب‌تر می‌باشند(شکل ۱۶-۱۷ و شکل ۱۶-۱۸).



شکل ۱۶-۱۷- انواع نوارهای ABS و PVC



شکل ۱۶-۱۸- نوارهای لبه‌های مسطح.


نوارهای مسطح با ضخامت نازک به نام نوارهای کاغذی (Paper foil) وجود دارند که به اصطلاح تجاری به آن نوارهای Letron نیز می‌گویند و روکش‌های مصنوعی آن هم به

## ۱۶-۲- آشنایی با نوار روش مصنوعی لبه‌چسبانی و انواع آن (نوارهای PVC، ABS)

از نظر شکل ظاهری متداول‌ترین زهوارها و نوارهای مورداستفاده در ساخت کاینت و مبلمان صفحه‌ای را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:

۱- زهوارهای ابزار خورد و دارای شکل خاص: این دسته از لبه‌چسبان‌ها شامل زهوارهایی هستند که ضخامت آن‌ها نسبت به نوارهای معمولی زیاد می‌باشد. این زهوار را می‌توان ابزار زده و سطح آن را فرم داد و این کار با توبی‌های پروفیلی ماشین فرز میزی و اورفرز دستی و حتی عملیات پرسکاری با صفحات فرم به راحتی انجام‌پذیر می‌باشد.

این زهوارها را می‌توان با عملیات فرز کاری، سطح آن را نقش دار نمود بطوری که شبیه سطوح منبت کاری شده شوند. (شکل ۱۶-۱۶).



شکل ۱۶-۱۶- انواع زهوار ابزار فروده.

زهوارهای مذکور نهایتاً رنگ شده و یا بعد از ابزار خوردن روی سطوح آن‌ها با روکش‌هایی نرم از جنس PVC و Softforming (سافت فرمینگ) پوشانده می‌شوند، مانند انواع زهوارها و پروفیل‌های پیش ساخته شده چوبی. این پروفیل‌ها از جنس انواع MDF در اشكال و رنگ‌های مختلف نیز امروزه ساخته شده و در بازار عرضه می‌گردد.

۲- نوار لبه‌چسبان جهت لبه‌های مسطح: این نوار لبه‌چسبان‌ها در ضخامت‌های مختلف از حدود ۰,۴mm تا حدود ۳ و حتی ۴mm از جنس چوب یا مواد پلیمری نظیر PVC و ABS (Acrylonitril Betadin Styrene) یا حتی از

این کارخانه اعلام نموده سفارشات اختصاصی را برای عرض تا ۱۱" و طول دلخواه مشتری می‌پذیرد و همچین تولید مذکور را در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف (Alder - Longui - Khaya - Hickory - Fir - Cherry - Caarolina Pine Red Oak - Teak - Red Birch - Poplar - Pecan - Maple - Walnut - Teak - Sapele - ...) که اسامی چوب‌های مختلف است تولید می‌کند و کارخانه دیگر نوارهای لامینه شده از نوع PVC در ۲۵ نوع رنگ طرح ساده و طرح چوب با اسامی مختلف مانند فوق و در ابعاد زیراً نموده است:

ساده بدون چسب با عرض  $\frac{5}{8}$ " و  $\frac{3}{4}$ " و  $\frac{7}{8}$ " و  $\frac{15}{16}$ " در طول‌های ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ یارد به صورت توپ (رول) (شکل ۱۶-۲۱).



شکل ۱۶-۲۱. نوار PVC بدون پسب.

پشت چسبدار گرم با عرض  $\frac{5}{8}$ " و  $\frac{3}{4}"$  و  $\frac{7}{8}"$  و  $\frac{15}{16}"$  به طول ۳۰۰ یارد (رول) ضخامت تولیدات این کارخانه از ۰/۱۸ میلیمتر تا ۳ میلیمتر می‌باشد.

نوارهای جدید عرضه شده به بازار برای عملیات لبه چسبانی به نام «نوار لبه‌های سه بعدی» می‌باشد.

از این نوارها در ماشین‌های دستی و اتوماتیک لبه چسبانی استفاده می‌شود که به صورت یک طرفه یا دو طرفه عمل نوار چسبانی به لبه پانل‌ها (صفحات) چوبی مانند انواع MDF، تخته خرد و چوب، درهای چوبی، تخته لایه را با آن‌ها انجام می‌دهند (شکل ۱۶-۲۲).

همین نام در بازار موجود است و از این نوع روکش نوارهای لبه چسبان ساده و پشت چسب‌دار تولید می‌کنند که قابل استفاده در لبه‌های ابزار خورده نیز می‌باشد (شکل ۱۶-۱۹).



شکل ۱۶-۱۹. نوار گاغذی پشت چسب‌دار.

این نوارها از یک لایه کاغذ تزئینی ساده یا طرح‌دار، مات یا براق می‌باشد که با رزین‌ها (چسب‌های) گرم‌نرم ملامین فرم آلدئید آغشته و خشک شده است (شکل ۱۶-۲۰).



شکل ۱۶-۲۰. نوار PVC پسب‌دار.

نوع ساده آن بدون چسب وجود دارد که در موقع لبه چسبانی باید بواسیله لبه چسبان مجهز به ابزار چسب‌زن ابتدا یک سطح زیرین آن به چسب آغشته گردد و سپس به ضخامت صفحه فشرده و چسبانده شود. نوع از قبل چسب خورده این نوع نوارهای لبه چسبان با طرح‌ها، رنگ‌ها، ضخامت، عرض‌ها و طول‌های مختلف ساخته می‌شود. برای مثال یک کارخانه نوارهای خود را با مشخصات زیر تولید نموده است:

عرض نوار ( $\frac{1}{2}$ " -  $\frac{7}{8}"$  -  $\frac{13}{16}"$  -  $\frac{3}{4}"$  -  $\frac{5}{8}"$  و  $1\frac{1}{4}"$  و  $1\frac{1}{2}"$ ) و طول ۲۵۰ یارد.  $\frac{3}{4}"$  و  $1\frac{1}{2}"$  و  $2"$ ).

آسیب دیدگی با طرح های زیبا خود را نشان می دهد. در عین حال این نوارها قابل پرداختکاری مجدد نیز می باشند تا برآقیت خود را بهتر نمایان کنند. این نوارهای سه بعدی به صورت شفاف و طبیعی ساخته شده است ولی نوارهای شفاف آن نیاز به پرداخت و رنگ بعدی ندارد. این نوارها از طرف کارخانه سازنده سفارشی نیز ساخته می شود. به این ترتیب که تولید کننده کابینت آشپزخانه و یا هر نوع مبلمان می تواند طرح هنری مناسب دکوراسیون خود را اعلام نماید و کارخانه طبق آن نوار با رنگ و طرح برایش تولید کند.

### ۱۶-۳- آشنایی با چسب مخصوص لبه‌چسبانی (چسب‌های گرانول)

#### ۱۶-۳-۱- تعریف چسب

چسب ماده‌ای است که وقتی بین دو عامل قرار می گیرد و فشرده می شود (خشک یا جامد) شده و باعث اتصال محکم آنها می گردد.

#### ۱۶-۳-۲- انواع چسب

۱- چسب‌های طبیعی: منشأ بیولوژیکی دارند و از طبیعت به دست می آیند و به دلیل اینکه در شرایط جوی ناپایدارند کارایی مطلوب در حد بالا را ندارند و در کارهای روکش کاری مصنوعات چوبی کمتر از آنها استفاده می شود.

۲- چسب‌های مصنوعی: این چسب‌ها (رزین‌ها) منشأ پتروشیمیایی دارند که به دو گروه عمده زیر دسته‌بندی می شوند:  
الف) چسب‌های ترمومیلانستیک (گرم نرم) که در اثر حرارت ذوب و نرم می شوند و بعد از سرد شدن مجدداً سخت می گرددند، لذا همواره قابل بازگشت به مایع و جامد هستند مثل رزین (هات ملت HOTMELT) چسب مصرفی ماشین‌های لبه‌چسبان و نوارهای لبه‌چسبان نیز از این نوع چسب (گرم نرم) می باشند.

کارخانه‌های سازنده این نوع چسب را به صورت پودر، قالبی رنگی و دانه‌بندی (گرانول) به بازار عرضه می نمایند (شکل ۲۴-۱۶) و برای استفاده در کارهای لبه‌چسبانی ماشینی (به صورت دستی یا اتوماتیک) بیشتر از نوع چسب گرانول استفاده می شود.



شکل ۲۲-۱۶- نوار لبه‌های سه بعدی.

باید دقت کنید که نر کلیه‌ی صفحات (ضخامت) قبل از عمل لبه‌چسبانی بایستی پرداخت شده باشد تا خشونت سطح در آن‌ها بوسیله سنیاده کاری و یا برش دقیق با اره مجموعه‌ای الماسه مانند ماشین‌های پانل بر عمودی یا افقی (شکل ۲۳-۲۳) به حداقل برسد. به هر ترتیب کنترل کنید تا صافی سطح برای استفاده از نوار لبه سه بعدی کیفیت مطلوب را داشته باشد.



شکل ۲۳-۱۶- پانل بر افقی اتوماتیک.

این نوارها از جنس اکریلیک شفاف ساخته شده و طوری می باشد که شفافیت و پرداخت یک سطح آن از طرف دیگر نیز قابل رویت است. به علت شفافیت این نوارها لبه کار پس از لبه‌چسبانی حالتی عمق دار و یا به عبارت بهتر حالت سه بعدی به خود می گیرد. این نوارها را به صورت دستی و ماشینی اتوماتیک می توانند استفاده کنند. بعد از اتمام کار لبه‌چسبانی لایه پوششی (کاغذ نازک محافظ) از روی سطح نوار برداشته می شود و لبه کار کاملاً شفاف و بدون



شکل ۲۶-۱۶- چسب هات ملت مایع سفید (رنگ).



شکل ۲۷-۱۶- گرانول بی (رنگ) دانه‌بندی و قالبی.




شکل ۲۷-۱۶- چسب مایع هات ملت (رنگ).

چسب‌های گرانول یا قالبی که از نوع چسب‌های گرما نرم (نرم شدن با حرارت) هستند از جنس اتیلن و اتیل استیت (Ethylene Vinyl Acetate) EVA می‌باشند که مورد مصرف در ماشین‌ها و دستگاه‌های لبه‌چسبان و سافت فرمنگ و روکش پروفیل (رپینگ) می‌باشند (شکل ۲۸).

چسب گرانول (هات ملت) رامی توانید در درجه حرارت ۱۲۰ تا ۲۱۰ درجه سانتیگراد مصرف کنید. یک کارخانه چسب‌سازی آلمانی نوع بی رنگ گرانول (شکل ۲۵-۲۵) را در دمای ۱۲۰ و در دمای ۱۸۰ تا ۲۰۰°C توصیه نموده که نوع گرانول هات ملت تولیدی قالبی خود را در حرارت ۱۸۰ تا ۲۰۰°C سفارش کرده است. نوع دیگر چسب گرانول هات ملت سفید رنگ این کارخانه (شکل ۲۵-۲۵) برای دمای ۱۹۰ تا ۲۱۰°C می‌باشد. چسب‌های ترمoplastیک هات ملت به صورت مایع بی رنگ و رنگی نیز از طرف کارخانه‌های سازنده تولید می‌شود (شکل ۲۶-۲۶) و در بعضی ماشین‌های لبه‌چسبانی مورد استفاده دارد و برای نوارهایی که شفاف هستند از چسب هات ملت (hotmelt) بی رنگ و برای سایر نوارها از چسب‌های بی رنگ یا رنگی شکل (۲۷-۲۷) استفاده می‌نمایند.



شکل ۲۸-۱۶- ماشین لبه‌چسبان.



شکل ۲۵-۱۶- چسب گرانول (هات ملت سفید (رنگ)).



شکل ۱۶-۲۹- انواع چسب.

#### ۱۶- آشنایی با وسائل لبه‌چسبانی

بوجود آمدن ابزار و دستگاههای لبه‌چسبان ابتدا فقط برای مقاوم‌سازی صفحات پیش ساخته شده چوبی و یا پالت‌های تخته خرد چوب، فیبر، MDF و... بود. این دستگاهها با عمل نوار چسبانی لبه‌های صفحات آن‌ها را در برابر خدمات محیط مصرف از جمله رطوبت، حرارت، ساییدگی و حمله حشرات موذی و... بطور نسبی مقاوم می‌نمود.

اکنون استفاده از لبه‌چسبان‌ها علاوه بر هدف مقاوم کردن بیشتر، هدف زیبایی و زیباتر کردن صفحات پیش ساخته شده را اذبال می‌کند. صفحات پیش ساخته بعد از عملیات برش و پرداخت در محل ضخامت خیلی آسیب‌پذیر هستند و علاوه بر نفوذ حرارت و رطوبت در آن‌ها با برخورد با یکدیگر یا اصطکاک و با برخورد با زمین لب پر می‌شود و در لبه روکش‌های آن‌ها کندگی ایجاد می‌گردد که خیلی بدنه است.

برای جلوگیری از آسیب‌های فوق است که لبه‌چسبانی از واجبات و ملزمومات صفحات پرورده در تولید هر نوع کالای صفحه‌ای می‌باشد (شکل ۱۶-۳۰).

از نوع دیگر چسب‌های مصرفی در این لبه‌چسبان‌ها را می‌توان پلی‌وینیل استات (Polyvinyl Acetate) را نام برد که برای عملیات پست فرمینگ و روکش کاری سطوح پالت‌ها Panel wood Based=WPS - HDF و تخته‌های عایق Weifer Board = W.B و تخته‌های جهتدار Oriented Strand Board = IB و یاروکش کردن تخته خرد چوب ملامینه Board = OBS و سایر پالت‌ها با عملیات پرس و روکش کاری مورداستفاده قرار می‌گیرند. در ادامه چسب‌های P.V.C، پلی‌وینیل کلراید Poly vinyl coloraid و نیز برای نوار لبه‌چسبان‌ها و روکش‌های پرس‌های و کیوم و... می‌باشد و همچنین چسب‌های A.B.S آکریلونیتریل بوتاکس استینن Acrylonitril Betadin Steyrene که به صورت آغشته کردن نوارهای لبه‌چسبان ارائه می‌گردد و چسب‌های P.P نیز که از جنس پلی‌پروپیلن Polypropylene هستند برای روکش و نوار تولید و به بازار مصرف روکش کاری مصنوعات چوبی عرضه می‌گرددند.

بعضی از تولید کنندگان چسب‌های P.V.C را که به صورت گرانول و قالبی تولید می‌نمایند جهت مصرف در لبه‌چسبان‌های دستی و ماشینی ساده بطور اختصاص ساخته‌اند. این چسب‌های نیز محدود ۷۰°C نیز مصرف نمود.

چسب‌های قالبی کیفیت بهتری نسبت به چسب‌های گرانول دانه‌بندی دارند. چون چسب‌های گرانول در صورت ماندن زمان زیاد در مخزن چسب و چندبار گرم و سرد شدن حالت چسبندگی خود را از دست می‌دهند و یا به صورت لایه‌های سوخته بر روی سطح ضخامت نوار و پانل قرار می‌گیرند و ایجاد مشکلات عدیده می‌نمایند. در موقع استفاده از این چسب‌ها حرارت محیط کارگاه باید بین ۵ تا ۳۵°C باشد و رطوبت نسبی محیط کارگاه نیز بین ۵ تا ۵۵% مطلوب می‌باشد. زوایای ۹۰ درجه کیفیت کار بهتری دارند و باید سعی شود مدت نوار چسبانی یک ساعت بیشتر در هر مرحله کاری نباشد تا چسب کیفیت کافی را حفظ نماید. زمان چسبندگی چسب گرانول  $\frac{1}{2}$  تا  $\frac{1}{3}$  چسب قالبی می‌باشد و قیمت آن نیز حدود  $\frac{1}{3}$  چسب قالبی است (شکل ۱۶-۲۹).

و تخته خرد چوب (نئوپان) و غیره با استفاده از دستگاه‌های لبه چسبان دستی (شکل ۱۶-۳۲) و یا رومیزی که بوسیله برق گرم می‌شوند انجام می‌شود. این دستگاه‌ها جهت انجام کارهای صفحه‌ای به مقدار کم و ساده مصرف می‌شود و در واقع جایگزین کارهای لبه چسبانی اطوبی می‌باشند. دستگاه آورده شده در شکل یک لبه چسبان دستی است که لبه چسبانی صفحات تا ضخامت ۵۰ میلیمتر را با نوارهای پشت چسب دار با ضخامت  $\frac{1}{4}$  تا ۱ میلیمتر را انجام می‌دهد. هیتر گرم کن دستگاه حدود ۳۰۰ تا  $525^{\circ}\text{C}$  حرارت ایجاد می‌نماید.



شکل ۱۶-۳۲- صفحات زهوار و لبه‌چسبانی شده.



شکل ۱۶-۳۳- دستگاه لبه چسبان غلطکی دستی.

عرض نوار لبه چسبان را معمولاً قدری بزرگ‌تر از ضخامت صفحات باید انتخاب کرد تا حداقل از هر طرف ۱mm بیشتر باشد. این مسئله برای اطمینان از کامل لبه چسبانی شدن ضخامت صفحات می‌باشد تا مقاومت لازم را در صدمات احتمالی بدست بیاورند. اضافات گرفته شده بوسیله متعلقات که همراه دستگاه لبه چسبان دستی فروخته می‌شود بر طرف می‌گردد. متعلقات این دستگاه شامل قیچی مخصوص (شکل ۱۶-۳۴) و پرداخت کن لبه (شکل ۱۶-۳۴) می‌باشد.

لبه چسبانی با وسائل و ماشین‌های مختلف به صورت زیر انجام می‌شود.

#### ۱-۱۶-۴-۱- اطوط

در ابتدا نوارهای لبه چسبان پشت چسب دار با نام نوار اطوبی به بازار آمد و تولید کنندگان کالای صفحه‌ای مخصوصاً نئوپان در ایران با استفاده از ابزارهای ابتدایی مانند اطوسعی در تولید محصولات خود نمودند (شکل ۱۶-۳۱) و هنوز بعضی کارگاه‌های خانگی کوچک و یا کارگاه‌های آموزشی که فاقد دستگاه لبه چسبانی هستند از اطوط استفاده می‌نمایند.



شکل ۱۶-۳۴- اطوط برای (وکشکاری).

#### ۱-۱۶-۴-۲- دستگاه غلطکی دستی

چسباندن زهوار کم ضخامت چوبی و نوارهای از جنس چوب، P.V.C لترون و... به میز کار صفحات

مکعب) است و می‌توان چسب گرانول را با آن ذوب و قابل استفاده نمود. دارای یک موتور به قدرت ۷۶۵ وات است که جهت حرکت دادن اتوماتیک دستگاه با سرعت معینی حول طول صفحه یا محیط آن می‌باشد(شکل ۱۶-۳۶).



شکل ۱۶-۳۶- ماشین لبه‌چسبان مستقیم و منحنی.

با این ماشین یا دستگاه می‌توانید نوارهای مختلف P.V.C (پی‌وی‌سی) از ضخامت ۰/۵ تا ۰/۱۰ میلیمتر و با عرض ۱۲ تا ۴۵ میلیمتر را به کار خود بچسبانید. این ماشین طوری طراحی شده است که می‌توان از آن به صورت متحرک و صفحه کار ثابت استفاده نمود و یا اینکه دستگاه را روی یک صفحه ثابت نمود و صفحه کار را به صورت متحرک برای لبه‌چسبانی قرار داد.

#### ۱۶-۴-۵- ماشین لبه‌چسبان میزی ساده دستی (egde enihcam ynidnab)

با این ماشین می‌توان صفحات چوبی مانند MDF و یا تخته خرد چوب و... را به صورت مستقیم لبه‌چسبانی نمود. این ماشین دارای هیتر (گرم کن) برقی می‌باشد که می‌تواند تیغه فلزی عبور نوار را گرم نماید. نوارهای لترون و P.V.C پشت چسبدار را می‌توان بوسیله این ماشین گرم نموده و در موقع عبور از مقابل صفحه کار با فشار دست عمل لبه‌چسبانی را انجام داد(شکل ۱۶-۳۷).



شکل ۱۶-۳۷- قیچی.




شکل ۱۶-۳۸- پرداخت کردن لبه.

به‌جسبان دستی برای عملیات روی سطوح صاف و منحنی کاربرد دارد.

#### ۱۶-۴-۶- دستگاه لبه‌چسبان رومیزی

با این دستگاه می‌توان لبه مستقیم صفحات به ضخامت ۷ تا ۶۵ میلیمتر را به‌چسبانی نمود. دستگاه بوسیله المنت‌های برقی تا ۵۰۰°C گرم می‌شود و قادر است نوارهای مختلف پشت چسب دار تا ضخامت ۱mm را گرم نموده و به ضخامت صفحات چوبی MDF و نشوپان و... لبه‌چسبانی نماید(شکل ۱۶-۳۵).



شکل ۱۶-۳۵- لبه‌چسبان (رومیزی).

#### ۱۶-۴-۷- ماشین لبه‌چسبان دستی برای کارهای صاف و منحنی

این دستگاه که حدود ۸ کیلوگرم وزن دارد مخصوص لبه‌چسبانی مستقیم و منحنی صفحات چوبی (انواع پالت) می‌باشد. دارای مخزن چسب به حجم ۱۵۰cm<sup>3</sup> (سانتیمتر

بطور صحیح و مقاوم چسبیده باشد که نتوان آن را با هر گونه وسیله یا با دست از روی کار جدا نمود و در صورت جدا شدن باید کیفیت چسبندگی طوری باشد که نوار همراه مواد تشکیل دهنده صفحه کار کنده شود و در نتیجه نوار چسبانی باید صفحه مقاومت‌ها و زیبایی لازم را کسب نماید (شکل ۱۶-۳۹) انواع صفحات روکش کاری و لبه چسبانی شده را نشان می‌دهد.



شکل ۱۶-۳۹- انواع صفحات (روکش و لبه چسبانی شده).

### دستور العمل کاری

- ۱- برای شروع کار از لباس کار مناسب و تمیز استفاده کنید.
- ۲- وسائل حفاظت و ایمنی لازم مانند ماسک، گوشی، دستکش و... را استفاده کنید.
- ۳- صفحات کار ساده و قوس‌دار را برای عملیات لبه چسبانی آماده کنید.
- ۴- چسب گرانول دانه‌بندی و قالبی و... را مناسب هر نوع دستگاه، ماشین لبه چسبانی و نوار و صفحه موردنظر طبق دستور کارخانه سازنده تجهیزات و مواد لبه چسبانی آماده کنید (شکل ۱۶-۴۰).



شکل ۱۶-۴۰- انواع پسب.



شکل ۱۶-۳۷- ماشین لبه چسبانی ساده.

مکانیسم این ماشین ساده می‌باشد و با برق 220V نیز می‌توان با آن کار نمود. دارای یک کanal تیغه‌ای محل عبور نوار و دو غلطک لاستیکی (تکیه گاه و محل پرس کردن نوار و صفحه کار) می‌باشد.

برای لبه چسبانی لازم است نوار لترون را با 270°C و نوار (پی‌وی‌سی) PVC را تا 200°C حرارت دهید. هیتر ماشینی در حالت‌های مختلف با حرارت کم و زیاد عمل می‌کند که بوسیله کلید گردان روی ماشین این عمل صورت می‌گیرد. (شکل ۱۶-۳۸).



شکل ۱۶-۳۸- کلید روشن کردن و درجه تغییر مراحت ماشین.

### ۱۶-۵- اصول لبه چسبانی دستی چوب و صفحات چوبی

لبه چسبانی به چوب و صفحات چوبی بایستی به نحوی صورت گیرد که بعد از عمل هیچ‌گونه فضای روکش نشده در صفحات کار وجود نداشته باشد و نوار به لبه ضخامت کار

غلطکی عمودی (شکل ۱۶-۴۲) انجام دهید و یا از ماشین سنباده دیسکی شکل (۱۶-۴۳) استفاده نمایید.



شکل ۱۶-۱۶- سنباده غلطکی عمودی.



شکل ۱۶-۱۶- سنباده غلطکی دیسکی.

- در صورتی که نر کار شما منحنی می باشد برای سنباده کاری از ماشین فرز میزی با بکار گیری سنباده بالشتکی (غلطکی عمودی) استفاده کنید (شکل ۱۶-۴۴). به هر ترتیب گونیای ماشین را خوب و دقیق تنظیم نمایید و سطح تکیه گاه گونیا را حدود ۰/۵mm عقب تر از غلطک یا دیسک و نوار سنباده قرار دهید. نر صفحه کار را محکم به گونیا تکیه داده و خلاف جهت حرکت سنباده هدایت کنید.



شکل ۱۶-۱۶- سنباده بالشتکی عمودی.

۵- پیچ دستی و تنگ مناسب برای زهوار چسبانی را آمده کنید (شکل ۱۶-۴۱).



شکل ۱۶-۱۶- پیچ دستی.

۶- وسائل اندازه گیری را آمده کنید. (متر، خط کش، کولیس، میکرومتر و...)

۷- اطوی برقی مناسب لبه چسبانی را آمده کنید.

۸- دستگاه لبه چسبان روی میزی را آمده کنید.

۹- دستگاه لبه چسبان و منحنی را آمده کنید.

۱۰- دستگاه ماشین ساده لبه چسبانی را آمده کنید.

۱۱- آچارهای مورد نیاز (آچار آلن، آچار تخت، پیچ گوشتی) را آمده کنید.


#### ۱-۱۶-۵-۱- عملیات زهوار چسبانی دستی چوبی

- در صفحاتی که سطح آنها را بار روکش طبیعی (از چوب ماسیو) روکش نموده اید، حتی الامکان نر آنها را (ضخامت صفحات) با روکش یا نوار چوبی لبه چسبانی نمایید.

- چنانچه ضخامت نوار چوبی بیش از ۴mm باشد به نام زهوار گفته می شود. زهوار را از چوب همگونه و هم رنگ روکش صفحه انتخاب و آمده کنید. این کار در مواردی که می خواهید طرح خاصی را اجرا نمایید بستگی به انتخاب شما دارد و اجرای نیست (شکل ۱۶-۴۱).

- برای زهوار چسباندن و یا هر گونه لبه چسبانی، نر صفحات را کاملاً مستقیم سنباده زنی کنید. این کار را با ماشین سنباده

و فرم لبه ضخامت صفحه کار خود یک تیغه چسب‌زنی انتخاب کنید و آن را به سر دستگاه نصب نمایید. (شکل ۱۶-۴۶).



شکل ۱۶-۴۶- انواع تیغه‌های چسب‌زنی پنوماتیک.

- نر صفحه کار را با فشردن اهرم روی دستگاه و خارج شدن چسب از آن آغشته به چسب نمایید. دقت کنید حرکت دست شما موقع چسب زدن در طول لبه صفحه متناسب با خروج چسب مایع از سر تیغه چسب‌زنی باشد (شکل ۱۶-۴۷) و یک لایه چسب به ضخامت حدود ۰/۵ میلیمتر که حدود ۱20gr/m<sup>2</sup> باشد یکنواخت در سطح ضخامت صفحه بمالید.



شکل ۱۶-۴۷- چسب زدن با تیغه پنوماتیک.

- صفحه چسب زده شده را روی تنگ یا پیچ دستی‌های از قبل آماده شده روی میز کار قرار دهید. چنانچه ضخامت زهوار لبه چسبان بیشتر از 2cm می‌باشد به فاصله 20cm پیچ دستی یا گیره را قرار داده و بعد از میزان کردن زهوار با سطح صفحه کار از وسط، پیچ دستی یا تنگ‌ها را شروع به سفت کردن نمایید. گیره‌ها را عمود بر هم در طول و عرض صفحه قرار دهید (شکل ۱۶-۴۸).

- از سنباده با دانه‌بندی ۱۰۰ متناسب با جنس صفحه کار استفاده نمایید.

- چسب اوره فرم آلدئید مایع یا چسب سفید مایع (کازوئین) را نیز آماده مصرف نمایید.

- قبل از چسباندن زهوار به محیط یا لبه صفحه کار، یک بار بدون چسب آن‌ها را در محل خود قرار دهید. در صورت جذب و جفت بودن و هماهنگی رنگ و شکل الیاف با سطح صفحه کار آن‌ها را به طوری با مداد علامت‌گذاری کنید که در موقع چسب زدن امکان عوض شدن جای آن وجود نداشته باشد.

- در صورت امکان از دستگاه چسبزن پنوماتیک برای زهوار چسبانی استفاده کنید. برای این کار از سیستم هوای فشرده بهره گیری نمایید، می‌توانید در این رابطه کمپرسور تولید هوای فشرده کارگاه را به کار گیرید.

درجه کمپرسور را برای ۷ اتمسفر تنظیم نمایید. چسب مایع اوره فرم آلدئید برای مصرف سرد و یا چسب سرد مایع کازئین را در مخزن مربوطه دستگاه چسبزن بریزید و در آن را محکم نمایید.

- هوای فشرده را وارد مخزن کنید. گیج فشار چسب مخزن را تنظیم کنید. شیلنگ چسب را که از مخزن کشیده شده کنترل نمایید.

شیلنگ چسب را به محل مربوطه در انتهای چسبزن متصل کنید (شکل ۱۶-۴۵).



شکل ۱۶-۴۵- اتصال شیلنگ چسب به دستگاه چسبزن پنوماتیک.

با فشار دادن دکمه مربوطه روی دستگاه، سر چسبزن را خارج و در ظرف آب برای شستشو قرار دهید. متناسب با ضخامت



دقت کنید چسب مصرف شده در سطح ضخامت کار برای زهوار چسبانی موقعی کافی خواهد بود که بعد از بستن گیره یا تنگ و فشردن زهوار به لبه صفحه یک باریکه خیلی کم چسب از درز بین صفحه و زهوار بطور یکنواخت خارج شده باشد.

چنانچه چسب از درز شره نماید و بیرون بریزد در مصرف چسب اسراف کرده اید و چنانچه باریکه لازم خارج نشود سطح چسبندگی خوبی نخواهد داشت چون میزان چسب مصرفی کافی نبوده است.

- برای سرعت بخشیدن به کار تولیدی می توانید در جاهایی که زهوار مستقیم دیده نمی شود و چنانچه طراحی کالای تولیدی صفحه ای چوبی ایجاد نماید که نر کار (ضخامت لبه صفحه) را با زهوار طبیعی چوبی نازکتر حدود 1CM لبه چسبانی کنید، به ترتیب زیر عمل نمایید:  
دستگاه منگنه پنوماتیک یا برقی را آماده کنید.  
خشاب سوزن دوخت مناسب را در دستگاه قرار دهید.  
عملیات چسبزنی صفحه و زهوار را به صورت قبلی انجام دهید.

صفحه کار را به طور عمودی بین گیره میز کار بیندید.  
زهوار را روی لبه صفحه قرار دهید و دستگاه منگنه را روی آن بگذارید.  
هوای فشرده منگنه را روی ۵ تا ۶ اتمسفر تنظیم کنید.  
شکل (۵۱-۱۶).



شکل ۵۱-۱۶- زهوار چسبانی با سوزن دوخت.



شکل ۱۶-۱۶- زهوار چسبانی چوبی به اطراف صفحه نوپان.

- عملیات چسبزنی به ضخامت صفحات کار را می توانید بواسیله بطری ها و یا ظرف های پلاستیکی محتوای چسب مایع Hotmelt یا اوره فرم آلدئید سرد و... نیز انجام دهید(شکل ۴۹-۱۶).



شکل ۱۶-۱۶- چسب زدن به ضخامت صفحات.

بعد از عمل چسب زدن باید آن را بواسیله قلم موی مناسب یا غلطک مخصوص چسبزنی روی سطح لبه کار بطور یکنواخت و نازک پخش نمایید(شکل ۵۰-۱۶).



شکل ۵۰-۱۶- انتخاب قلم موی مناسب برای مالیدن چسب.

- روکش های طبیعی زیبایی را که انتخاب کرده اید روی سطح میز کار روی یک ورق فیبر یا تخته سه لایی قرار دهید.  
(شکل ۱۶-۵۳).



شکل ۱۶-۵۳

- ضخامت روکش را اندازه گیری کنید(شکل ۱۶-۵۴) تا مناسب اندازه مورد نیاز شما باشد و پس از اتمام کار صفحه کوچک و بزرگ نشود.



شکل ۱۶-۵۴

- یک چوب به اندازه  $4 \times 60 \times 100$  میلیمتر را که یک نر آن کاملاً صاف رنده شده باشد انتخاب کنید.  
- لبه روکش را اگر قبلًا با گیوتین یا اره و یا کاتر دقیقاً صاف نکرده اید دو نقطه بگذارید و با ستاره یا چوب صاف شده مذکور دو نقطه را به هم وصل کنید و یک خط صاف در جهت طول روکش بکشید. دقت کنید خطوطی که روی چوب و روکش می کشید باید با مداد باشد که اثر آن بعداً راحت برطرف شود. چون اگر نوک خود کار باشد جوهر آن در خلل و فرج روکش نفوذ می کند و اثر آن بعداً در زیر رنگ نمایان می شود(شکل ۱۶-۵۵).

به فاصله ۱۰ سانتیمتر به طور متواالی زهوار را به لبه صفحه بدو زید (منگنه کنید). سوزن منگنه در واقع زهوار را به لبه صفحه پرس می نماید. سوزن های دوخت را بعد از حدود ۵ تا ۸ ساعت که چسب خشک شد از محل دوخت بوسیله نوک درفش خارج کنید. نر صفحات زهوار چسبانده شده را بوسیله ماشین سنباده نواری غلطگی عمودی سنباده کنید و اثر سوزن ها را بر طرف نماید. دقت کنید زهوارها را قبل از ۰,۵mm ضخیم تر بگیرید تا در اثر سنباده صفحات کار کوچک نشود.

## ۱۶-۵-۲- بش روکش های چوبی به اندازه ضخامت کار

روکش هایی که برای روکش کاری ضخامت صفحات چوبی و پالت ها (MDF و انواع تخته خرد چوب و تخته فیبر و...) بکار می بردند از پیش ساخته شده می باشد و به ندرت پیش می آید که نوار لبه چسبان را خودتان از یک ورقه روکش طبیعی یا مصنوعی برش بزنید و استفاده کنید.

در موارد استثنایی که روی صفحه کار را با روکش طبیعی چوب پوشانده اید لازم می آید نر صفحه (ضخامت کار) را نیز با همان روکش لبه چسبانی نماید. برای این کار به ترتیب زیر عمل کنید.

### دستور العمل کاری

- به روکش های طبیعی از نظر نقش الیاف چوب و زیبایی رنگ آنها دقت کنید. روکش ها را ورق بزنید و روکش مناسب کار خود را آگاهانه انتخاب کنید (شکل ۱۶-۵۲) تا به اندازه کافی و به طور صحیح استفاده نمایید.




شکل ۱۶-۵۲- (وکش های طبیعی).

مذکور را روی آن بگذارید و سطح صاف اره روکش بر را به آن تکیه دهید و به آرامی و دقق نوار موردنیاز خود را ببرید و جدا نمایید(شکل ۱۶-۵۷). دقق کنید دندانه های اره روکش بر کاملاً تیز شده باشد تا با کمی جلو و عقب بردن آن روکش راحت قطع گردد.



شکل ۱۶-۵۷- بریدن روکش پهوبی با اره روکش بر.

عمل قطع روکش را با ابزار تیز کاتر نیز می توانید انجام دهید. کاترها انواع مختلفی دارند با تیغه های گرد و تیغه های چاقویی. در موقع استفاده از اره روکش بر و یا کاتر آن را کاملاً به چوب صاف شده و یا ستاره چوبی یا فلزی تکیه دهید و دقق نمایید از روی خط صاف کشیده شده منحرف نشود(شکل ۱۶-۵۸).



شکل ۱۶-۵۸- بریدن روکش با کاتر تیغه گرد.



شکل ۱۶-۵۵- خط کشی روکش طبیعی با مداد و فطاکش.

- بعد از خط کشی، روکش چوبی را که لبه آن را صاف کرده اید روی محل خط کشی شده بگذارید و با دست چسب روی آن را فشار دهید تا روکش زیر آن جابجا نشود و سپس با اره روکش بر یا کاتر لبه روکش را صاف ببرید(شکل ۱۶-۵۶).



شکل ۱۶-۵۶- کاتر.

- بعد از صاف کردن، از لبه صاف بریده شده روکش به اندازه عرض مورد نیاز نوار روکش که حداقل 2mm بزرگتر از ضخامت صفحه کار می باشد اندازه گیری نموده و پس از علامت گذاری با ستاره خط بکشید و چوب صاف شده

- ۲- کاتالوگ کارخانه‌های تولید کننده نوارهای لبه‌چسبان را مطالعه کنید و نوارهایی را که چسب آنها با درجه حرارت کمتری چسبندگی کامل را به دست می‌آورند استفاده کنید.
- اکثر نوارها حداقل  $120^{\circ}\text{C}$  حرارت لازم دارند تا عمل لبه‌چسبانی را با آن‌ها بطور مطلوب انجام دهید ولی هستند نوارهایی که با  $70^{\circ}\text{C}$  نیز خوب عمل چسبندگی آن‌ها صورت می‌گیرد.
- ۳- اطرو را کنترل کنید و دو شاخه آن را به پریز برق  $220\text{V}$  متصل نمایید. حتی الامکان از اتویی استفاده کنید که درجه حرارت آن بوسیله گیج یا کلید مخصوص قابل کنترل باشد و درجه حرارت اطرو را طبق نیاز چسب مورد مصرف در پشت نوار و یا چسب مایع که در لبه صفحه مصرف کرده‌اید تنظیم کنید.
- ۴- صفحه کار خود را به طور عمودی به گیره میز کار بندید. نباید گیره را زیاد محکم کنید چون جای فک‌های گیره ممکن است در سطح کار شما فرورفتگی ایجاد نماید. چنانچه نیاز به محکم کردن گیره داشتید بین فک‌های گیره و صفحه کار خود یک ورقه واسطه مانند مقوا یا فیبر و تخته سه‌لایی (واسطه) قرار دهید.
- ۵- سر نوار لبه‌چسبان انتخابی را که آماده کرده‌اید روی لبه ضخامت کار صفحه کار ( $1\text{cm}$  جلوتر از لبه) قرار دهید. پس از میزان کردن نوار با ضخامت کار اطرو را روی آن بگذارید و کمی فشار دهید و بقیه طول نوار را نیز روی سطح ضخامت کار بخوابانید (شکل ۱۶-۶۱).



شکل ۱۶-۶۱- لبه‌چسبانی نوار PVC با اطرو.

دقت کنید نوار از همه طرف ضخامت کار باید بیرون زده باشد. چنانچه کار خود را قبل از مونتاژ کرده‌اید (شکل ۱۶-۶۲) باید برای لبه‌چسبانی قطعات آن را پیاده کنید.

### ۱۶-۵-۳- لبه‌چسبانی قطعات کار با اطرو و دستگاه غلطکی دستی

اکنون با پیشرفت تکنولوژی می‌توان به انواع مختلف پروفیل‌های لبه‌چسبان، زهوارهای طبیعی و مصنوعی و انواع نوارهای لبه‌چسبانی دست یافت. امروزه وسائل دستی و ماشینی تا ماشین‌های لبه‌چسبان C.N.C نیز وجود دارند که لبه‌چسبانی می‌کنند. لبه‌چسبانی با اطرو را حتی الامکان انجام ندهید مگر در کارهای خانگی و تکی‌سازی و در صورتی که وسائل لبه‌چسبانی دیگر را در دسترس نداشته باشید چون دقیق و استحکام لازم لبه‌چسبانی با اطرو مانند لبه‌چسبانی با وسائل پیشرفته امروزی نمی‌باشد (شکل ۱۶-۵۹).



شکل ۱۶-۵۹- لبه‌چسبانی با اطرو.

در صورت نیاز به کار کردن لبه‌چسبانی با اطرو به ترتیب زیر عمل نمایید:

- ۱- از نوارهای لبه‌چسبان که یک طرف آن چسب دار می‌باشد استفاده نمایید (شکل ۱۶-۶۰).



شکل ۱۶-۶۰- نوار لبه‌چسبانی پشت چسبدار.

۱۰- بعد از مطمئن شدن از چسبیدن کامل سطح نوار به ضخامت کار آن را کنترل کنید تا جابجایی نامطلوب بین نوار و ضخامت صفحه کار صورت نگرفته باشد.

۱۱- برای انجام عملیات بعدی بایستی حداقل ۳۰ دقیقه صبر کنید و به چسب نوار فرست خشک شدن بدھید.

۱۲- چنانچه بخواهید از نوارهایی که بدون چسب هستند استفاده کنید، بایستی چسب مایع اوره فرم آلدئید را قبلًا به سطح ضخامت صفحه کار خود بمالید و سپس نوار را روی آن قرار دهید و با اطو و غلطک آن را به لبه چسبانید.

۱۳- چنانچه اطو در دسترس نبود می توانید برای لبه چسبانی نوارهایی که بدون چسب هستند از چسب فوری استفاده کنید.

۱۴- چسب فوری را با قلم مو به سطح کار بمالید(شکل ۶۴-۶۵).



شکل ۶۴-۶۵- چسب فوری ذدن با قلم مو.

۱۵- نوار لبه چسبان که از قبل طول و عرض آن را محاسبه، قطع و آماده نموده اید با احتیاط روی محل چسب خورده قرار دهید. دقت کنید نوار بایستی بعد از استقرار از محیط ضخامت صفحه به طرف خارج آن اضافه باشد(شکل ۶۵-۶۶).



شکل ۶۵-۶۶- استقرار دقیق نوار لبه چسبان روی چسب.



شکل ۶۷-۶۸- کار گوپک صفحه‌ای مونتاژ شده.

۶- سر دیگر نوار را با حدود ۱cm اضافه با قیچی قطع نمایید(شکل ۶۳-۶۴).



شکل ۶۳-۶۴- نوار لبه چسبانی را با قیچی قطع نمایید.

۷- اطوی داغ را روی نواری که دقیقاً در سطح ضخامت صفحه کار قرار داده اید با فشار به سطح صفحه به جلو و عقب حرکت دهید.

۸- در تنظیم درجه حرارت اطو دقت کنید که بیش از درجه حرارت مورد نیاز نوار نباشد و اطو را در یک محل زیاد ثابت نکنید. توقف اطو باید به اندازه‌ای باشد که حرارت لازم به چسب نوار برسد.

۹- ضمن اینکه با دست چپ اطو را روی نوار توقف می دهید و به جلو و عقب هدایت می کنید با غلطک فشار دستی روی نوار چسبیده شده فشار وارد کنید و غلطک را در طول نوار با اعمال نیروی دست و فشرده به صفحه به جلو و عقب حرکت دهید. دقت کنید حرارت زیاد اطو ممکن است باعث تغییر رنگ در سطح نوار و روکش شود.



شکل ۶۸-۱۶- آماده کردن لبه چسبان غلطکی دستی.

- ۷-دو شاخه متصل به سیم برق دستگاه را به پریز وصل کنید.
- ۸-دقت کنید نوار شما حدود ۰/۴ تا ۱mm ضخامت داشته باشد.
- ۹-دقت کنید با دستگاه ضخامت حداکثر ۵۰mm را لبه چسبانی کنید.
- ۱۰-درجه حرارت دستگاه را بین ۳۰۰°C تا ۵۲۵°C تنظیم نمایید.
- ۱۱-صفحه کار خود را بین فک‌های گیره میز کار عمود بیندید.
- ۱۲-می‌توانید صفحه کار خود را با کمک پیچ دستی نیز به کنار میز کار بیندید.
- ۱۳-از برق 220V استفاده کنید.
- ۱۴-دهانه یا فک‌های دستگاه لبه چسبان غلطکی دستی را متناسب با ضخامت صفحه کار خود تنظیم نمایید.
- ۱۵-دهانه فک‌های دستگاه را از ضخامت صفحه کار عبور دهید.
- ۱۶-دستگاه لبه چسبان را روی ضخامت لبه مستقیم صفحه کار که به طرف بالا برای لبه چسبانی بین گیره بسته‌ای قرار دهید(شکل ۶۹-۱۶).

۱۶-با غلطک فشار دستی یا یک عدد مشتی که می‌تواند یک قطعه چوب باله نیم دایره نیز باشد روی سطح نوار فشار دهید(شکل ۶۶-۱۶).




شکل ۶۶-۱۶- فشردن نوار به سطح چسب مورده با مشتی.

#### ۴-۱۶-۵- لبه چسبانی صفحات با دستگاه غلطکی دستی

##### دستورالعمل کاری

- ۱-نوار PVC یا ملامینه و یا لترون پشت چسب دار با عرض مناسب را آماده کنید(شکل ۶۷-۱۶).



شکل ۶۷-۱۶- نوار ملامینه به عرض ۱۹ تا ۳۶ میلیمتر.

۲-صفحه کاری را که می‌خواهید لبه چسبانی کنید، آماده نمایید.

۳-سطح ضخامت صفحه کار را مستقیم و خیلی صاف پرداخت و تمیز نمایید.

۴-دستگاه لبه چسبانی دستی غلطکی با وزن حدود ۲,۷kg را آماده کنید.

۵-حلقه یا توپ نوار لبه چسبان را در مقر دستگاه قرار دهید.

۶-لبه نوار را از شیار مربوطه عبور دهید(شکل ۶۸-۱۶).

۲۵- دستگاه را روی لبه (ضخامت) منحنی صفحه کار قرار دهید.

۲۶- دستگاه را روشن نمایید و با اضافه گذاشتن حدود ۱cm از نوار دو سر ابتدایی ضخامت صفحه کار شروع به لبه‌چسبانی با نوار لبه‌چسبان یک طرف چسب دار نمایید.

۲۷- انتهای نوار را ۱cm اضافه با قیچی دستگاه که به صورت اهرمی فشاری می‌باشد و در جلوی دستگاه قرار دارد قطع کنید.

۲۸- برای قطع کردن توسط دست چپ با در دست داشتن همزمان مشتی و اهرم قیچی و فشردن آن‌ها به طرف یکدیگر نوار را قطع کنید.

۲۹- لبه نوار لبه‌چسبانی شده را بوسیله قیچی مخصوص قطع نمایید(شکل ۷۱-۱۶).



شکل ۷۱-۱۶- دو نوع قیچی قطع نوار لبه‌چسبان.

۳۰- اگر قیچی مانند شکل (۷۲-۱۶) می‌باشد دسته آن را طبق شکل نشان داده شده در تصویر، روی نوار به ضخامت ۰/۸ تا ۲ میلیمتر لبه‌چسبانی شده‌ی کار و در تقاطع نوار اضافه با ضخامت صفحه قرار دهید. با یک دست بدنه دستگاه را در حال تعادل با ضخامت و لبه اضافی نوار قرار دهید و با دست دیگر مشتی دستگاه را به طرف پایین فشار دهید. با این عمل دستگاه به صورت گیوتین لبه اضافه نوار را قطع می‌کند.



شکل ۱۶-۶۹- لبه‌چسبانی مستقیم.

۱۷- دسته پشتی دستگاه را با دست راست بگیرید.

۱۸- دست چپ را روی مشتی جلوی دستگاه لبه‌چسبان قرار دهید.

۱۹- با انگشت دست راست کلید روشن کردن دستگاه را بزنید.

۲۰- دستگاه را بری لبه‌چسبانی مستقیم با قدری فشار عمودی در طول لبه صفحه کار حرکت دهید.

۲۱- لبه زهوار را حدود ۱cm در شروع کار از سر صفحات صفحه بیرون قرار دهید.


۲۲- در پایان کار ۱cm نوار را بیشتر ادامه دهید و دستگاه را خاموش کنید.

۲۳- نوار چسبانده شده را با ۱cm اضافه توسط اهرم قیچی دستگاه قطع نمایید.

۲۴- یک صفحه کار با لبه منحنی انتخاب کنید و آن را طبق دستورالعمل‌های فوق الذکر بین گیره میز کار یا پهلوی میز کار محکم و ثابت کنید(شکل ۷۰-۱۶).



شکل ۱۶-۷۰- نوار چسبانی با لبه‌چسبان غلطگی دستی.



شکل ۷۴-۱۶- صفحات کار.

۳- دستگاه لبه چسبان رومیزی ساده را آماده کنید(شکل ۷۴-۷۵).



شکل ۷۴-۱۶- لبه چسبان (رومیزی ساده).

۴- قسمت‌های مختلف دستگاه لبه چسبان را کنترل کنید.

۵- حلقه نوار لبه چسبان انتخابی را روی صفحه مقر نوار

بگذارید.

۶- هیتر دستگاه را برای حرارت مناسب نوار انتخابی تنظیم کنید.

۷- با ستاره کنترل کنید که گونیای تکیه گاه دستگاه لبه چسبان با محیط خارجی غلطک پرس نوار در یک خط باشد.

۸- دستگاه لبه چسبان را روی میز کار قرار دهید.

۹- لبه نوار مستقر در دستگاه را از شیار مربوطه عبور دهید و تا غلطک فشار هدایت کنید(شکل ۷۴-۷۶).



شکل ۷۴-۷۶- نموده کار کردن با قیچی عمودی لبه چسبان.

۳۱- اگر قیچی لبه قطع کن مانند شکل (۷۳-۷۴) می‌باشد، سطح کار خود را روی میز کار قرار دهید و بدنه قیچی را طوری روی صفحه قرار دهید که میله برجسته روی آن به ضخامت صفحه تکیه داده شود و تیغه قیچی گیوتین آن در تقاطع اضافی نوار و ضخامت صفحه واقع شود. با دست چپ مشتی صفحه را گرفته و دستگاه را در حال تعادل نگهدارید و با دست راست مشتی و اهرم گیوتین را به طرف هم فشار دهید تا عمل قطع اضافی سر نوار انجام شود. این قیچی برای نوارهای PVC تا ضخامت 3mm مناسب است.



شکل ۷۴-۷۷- نموده کار کردن با قیچی افقی لبه چسبان.

#### ۵-۱۶-۵- لبه چسبانی صفحات با لبه چسبان رومیزی

دستورالعمل کاری

۱- نوار چسب PVC یا لترون پشت چسب دار را آماده کنید.

۲- صفحات کار آماده برای لبه چسبانی را کنترل کنید که دارای ضخامت هماهنگ عرض نوار لبه چسبان باشند(شکل ۷۴-۷۶).

۱۷- دقت کنید عرض نوار لبه چسبان را حداقل ۲cm از ضخامت صفحه کار بزرگتر انتخاب نمایید و طوری لبه چسبانی را انجام دهید که نوار از دو طرف صفحه ۱cm بیرون زدگی داشته باشد تا به اصطلاح لبه‌های صفحات لبه چسبانی شده قشنگ‌تر و آب‌بندی شده باشد تا رطوبت هوای محیط در صفحه کار نفوذ نکند.

۱۸- بین گونیا و صفحه مجاور آن در ماشین، شیاری برای داخل شدن ۱cm اضافه نوار وجود دارد. لبه نوار را موقع کار و لبه چسبانی در زیر از داخل آن عبور دهید.

۱۹- اضافات دو طرف نوار لبه چسبانی شده را بوسیله ابزار مخصوص دستی (رنده لبه نوار) یا با دستگاه فرز دستی پرداخت کنید و مانند شکل (۱۶-۷۸) برطرف کنید.



شکل ۱۶-۷۸- قیچی پرداخت و قطع لبه نوار چسبانی.

۲۰- برای کار با این رنده صفحه کار را به صورت عمود قرار دهید و آن را مانند شکل (۱۶-۷۹) روی ضخامت صفحه که لبه چسبانی شده قرار دهید و از ابتدای ضخامت تیغه داخل آن را در محل برجستگی نوار قرار دهید و آهسته آن را با فشار دست به طرف جلو حرکت دهید تا در حین حرکت به طرف انتهای ضخامت لبه صفحه کار اضافه نوار را قطع نماید. این قیچی یک طرفه می‌باشد.



شکل ۱۶-۷۹- نموده کار کردن با دستگاه پرداخت لبه نوار یک طرفه.



شکل ۱۶-۷۶- نوار P.V.C پشت پسپدار.

۱۰- هیتر را روشن کنید تا چسب لبه چسبان داغ و نرم شود.

۱۱- صفحه کار را برای لبه چسبانی روی صفحه دستگاه لبه چسبان قرار دهید.

۱۲- نر صفحه کار را به گونیای دستگاه تکیه دهید(شکل ۱۶-۷۷).



شکل ۱۶-۷۷- نموده کار کردن با لبه چسبان (وهیزی).

۱۳- دو دست خود را روی صفحه کار قرار دهید و از ابتدای انتهای لبه صفحه را از جلوی غلطک فشار عبور دهید.

۱۴- در موقع عبور دادن ضخامت صفحه دقت کنید سر نوار لبه چسبان حدود ۱cm جلو تراز ضخامت صفحه کار باشد.

۱۵- پس از پایان لبه چسبانی حدود ۱ سانتیمتر نوار را از انتهای کار بیشتر ادامه دهید.

۱۶- پس از پایان کار با فشردن مشتی جلوی نوار در حال عبور، آن را در موقعیت مناسب قطع نمایید.



شکل ۸۲-۱۶- دستگاه فرز دستی و مشتی با صفحه اتکا.

- ۲- اجزاء فرز دستی را کنترل کنید و از صحبت عمل آن مطمئن شوید.
- ۳- با فرز مذکور لبه نوارهای P.V.C و ملامینه را پخت بزنید یا گرد کنید. از این نوع فرز با دور ۱۴۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ دور در دقیقه انتخاب کنید با وزن حدود ۱,۶kg که مجهز به صفحه اتکایی مشتی دار برای پرداخت نوار بدون لرزش باشد.
- ۴- فرز دستی مجهز به لوله مکنده را انتخاب کنید.
- ۵- به طور صحیح و محکم تیغه فرز مناسب به سه نظام فرز بیندید.
- ۶- حفاظه‌های جلوی تیغه فرز را نصب کنید.
- ۷- قطعه صفحه اتکاء متصل به مشتی را به فرز نصب کنید.

(شکل ۸۳-۱۶).



شکل ۸۳-۱۶- صفحه اتکاء مجهز به مشتی هدایت را نصب کنید.

- ۸- دو شاخه برق دستگاه را به پریز مناسب بزنید.
- ۹- با احتیاط و رعایت حافظت و ایمنی کلید روشن کردن دستگاه را که در انتهای آن (به رنگ زرد) دیده می‌شود

۲۱- از رنده لبه دو طرفه نیز مانند شکل (۱۶-۸۰) استفاده کنید و آن را از ابتدای ضخامت کار داخل نموده و لبه نوار اضافی را قطع نمایید.



شکل ۸۰-۱۶- قیچی پرداخت دو طرفه لبه نوار.

- ۲۲- اگر تیغه قیچی لبه را به طور عمود قطع کرده باشد لازم است تیزی بوجود آمده را برطرف کنید.
- ۲۳- لبه تیز نوار را در لبه صفحه کار بوسیله سوهان نرم مانند (شکل ۱۶-۸۱) برطرف کنید. سوهان را از خارج صفحه به طرف داخل صفحه بکشید تا کندگی ناخواسته در لبه کار ایجاد نشود.



شکل ۸۱-۱۶- برطرف کردن تیزی لبه صفحه با سوهان نرم.

#### ۶-۱۶-۵- پرداخت تیزی لبه‌ها با دستگاه فرز دستی دستورالعمل کاری

۱- دستگاه فرز دستی را که ممکن است به صورت افقی یا عمودی مانند اور فرز دستی باشد آماده کنید(شکل ۱۶-۸۲).

۱۴- صفحه اتکاء مجهز به مشتی را به دستگاه فرز متصل کنید.

۱۵- صفحه اتکاء را طوری تنظیم کنید که به صورت کاملاً افقی بتوانید با دستگاه فرز کار کنید.

۱۶- صفحه کار با لبه منحنی را روی صفحه میز کار قرار دهید و ثابت کنید.

۱۷- دستگاه فرز را با اتکاء به صفحه مشتی دار به صورت افقی به لبه اضافی نوار لبه‌چسبانی شده در سطح منحنی نزدیک کنید و از سر صفحه شروع به پرداخت کنید(شکل ۱۶-۸۶).



شکل ۱۶-۸۶- پرداخت لبه قوسی به صورت افقی.

دقت کنید زاویه تماس تیغه با لبه نوار، پخ مورد نیاز شما را در نوار لبه‌چسبان ایجاد کند.

۱۸- در یک صفحه لبه‌چسبانی شده با قوس مقعر نوار لبه‌چسبانی شده آن را با دستگاه فرز پرداخت کنید.

۱۹- زاویه دستگاه فرز را نسبت به صفحه مجهز به مشتی در حالت  $45^{\circ}$  قرار دهید و لبه نوار را پرداخت کنید(شکل ۱۶-۸۷).



شکل ۱۶-۸۷- پرداخت لبه قوسی با زاویه.

یک بار سریع روش و خاموش کنید. حرکت تیغه را با دقیق نگاه کنید و مطمئن شوید لنگ نمی‌زند و یکنواخت حرکت می‌کند و شل نشده است.

۱۰- روی تیغه در قسمت بیرون آن بلبرینگ هدایت را کنترل کنید که همراه تیغه نصب شده باشد.

۱۱- صفحه کار را بطور افقی روی میز کار ثابت کنید و دستگاه فرز را طبق شکل (۱۶-۸۴) با اتکا به صفحه و مشتی آن روی صفحه کار قرار دهید و لبه تیغه فرز را با استفاده از بلبرینگ هدایت سر آن در طول نوار لبه‌چسبانی شده حرکت دهید. پس از پایان کار صفحه را برگردانید و عمل را تکرار کنید.



شکل ۱۶-۸۱۴

۱۲- یک بار صفحه کار را نیز بطور عمودی به گیره کار بیندید. صفحه اتکاء و مشتی را از دستگاه جدا کنید و عمل فرز کاری و پرداخت لبه نوار لبه‌چسبانی شده را طبق شکل (۱۶-۸۵) انجام دهید.



شکل ۱۶-۸۵- پرداخت لبه با فرز افقی.

دقت کنید برای جلوگیری از آلودگی هوای محیط کارگاه، لوله مکنده دستگاه را به مکنده نصب کنید.

۱۳- برای پرداخت لبه نوار صفحه منحنی کار به ترتیب زیر عمل کنید.

۲۴- بعد از اتمام کار کیفیت لبه چسبانی انجام شده را کنترل کنید و در صورت مطلوب بودن جهت ارزشیابی نهایی به هنرآموز کارگاه تحويل دهید.

## ۱۶-۶- آشنایی با دستگاه لبه چسبان نیمه اتوماتیک گرد چسبان میزی و قسمت‌های مختلف آن

رقابت در تولید ایجاد نموده که کارخانجات سازنده ماشین آلات صنایع چوب از جمله تولید کنندگان تجهیزات لبه چسبانی صفحات چوبی و پرورده نیز مبادرت به نوآوری روزافزون در فراورده‌های صنعتی خود نمایند (شکل ۱۶-۹۰).



شکل ۱۶-۹۰- ماشین گرد چسبان میز نیمه اتوماتیک با سرعت ۱۶ تا ۱۶ متر در دقیقه برای ضفامت نوار ۰/۰ تا ۳ میلیمتر و ضفامت صفحه قابل لبه چسبانی تا ۱۰۰ میلیمتر.

برای آشنایی با نوآوری در تولیدات و فناوری ابزار و مواد و تجهیزات مورد نیاز شغلی خود در روکش کاری مصنوعات چوبی لازم است با استفاده از اینترنت وارد سایت‌های اینترنتی کارخانجات سازنده لوازم روکش کاری شوید. باید با استفاده از علوم روز رشتہ تحصیلی خود و تقویت مهارت‌های شغلی و همچنین بهره گیری از تکنولوژی و فناوری بتوانید:

۱- زیباتر تولید کنید، ۲- بهتر تولید کنید، ۳- بیشتر تولید کنید و در پایان ارزانتر تولید کنید تا در رقابت با رقبای هم صنف خود پیروز شوید (شکل ۱۶-۹۱).

۲۰- چنانچه دستگاه اور فرز دستی ساده در اختیار دارید (شکل ۱۶-۸۸) تیغه مناسب مجهز به بلبرینگ هدایت به آن نصب کنید.



شکل ۱۶-۸۸- اور فرز دستی.

۲۱- صفحه کار باله مستقیم را به گیره میز کار بیندید و لبه نوار چسبانی شده را پرداخت کنید. دقت کنید در این کار صفحه اور فرز را به صورت افقی کاملاً به سطح ضخامت کار نکیه دهید و در طول آن را هدایت نمایید. در انتخاب تیغه فرز نسبت به ایجاد فرم یا پخ در لبه نوار دقت کنید.

۲۲- چنانچه دستگاه اور فرز در اختیار نداشته‌ید می‌توانید از یک ورق سنباده نمره ۱۰۰ برای عمل پرداخت لبه نوار استفاده کنید.

۲۳- کاغذ سنباده را به تخته مشتی سنباده فرار دهید و آن را در مشت خود بگیرید و عمل سنباده کاری و پرداخت تیزی لبه را انجام دهید و زاویه دست خود را متناسب با زاویه دلخواه حرکت دهید (شکل ۱۶-۸۹).



شکل ۱۶-۸۹- پرداخت با سنباده دستی لبه نوار.

- غلطک‌های جلو برنده: با جنس مرغوب و با طراحی مناسب و هماهنگ با غلطک و توپی هدایت کننده نوار باشد و حرکت روان داشته باشد.

- تیغه گیوتین: در محل مناسب نصب شده باشد و وظیفه خود را بطور دقیق و بموضع در حین عبور نوار لبه‌چسبان انجام دهد. جنس تیغه گیوتین به نحوی باشد که دوام تیزی زیادی را بوجود آورد.

- صفحه کنترل: دستگاه از سیستم دستگاه کنترل ساده یا دیجیتالی قابل اطمینان استفاده کرده باشد و بنابر نوع ماشین دستگاه کنترل به طور دقیق عملیات ایستگاه‌های مختلف ماشین را کنترل و به موقع اجرا نماید.

- سیستم چسب‌زنی گرانول (چسب‌زنی مایع): باید کنترل کنید که این سیستم دارای طراحی و مکانیسم دقیق و قابل اطمینان باشد و مخزن چسب هر چه سریعتر چسب را گرم نماید و به درجه دمای مورد نیاز برساند. توپی هدایت و انتقال چسب به نوار یا لبه صفحه از جنس بادوام و قابل شستشو ساخته شود و بتواند سطح ضخامت کار و پشت نوار را کاملاً با سرعت لازم آغشته به چسب گرانول نماید (شکل ۹۳-۱۶).



شکل ۹۳-۱۶- سیستم نیمه اتوماتیک گرد پسبان و مفزن چسب گرانول.

- دمنده برای گرم کردن هوای هیتر گرم کننده هوای محیط دستگاه باید طوری باشد که دمای محیط کار ماشین لبه‌چسبان را بین  $18^{\circ}\text{C}$  تا  $22^{\circ}\text{C}$  حفظ نماید و در صورت نیاز هیترهای اختصاصی روی اجزاء چسب‌زن ماشین نیز مناسب با دستورات کارخانه تولید چسب گرانول حرارت لازم را تأمین نماید.




شکل ۹۱-۱۶- دستگاه منعنی و مستقیم لبه‌چسبان دستی و میزی با سرعت ۱ تا ۴ متر در دقیقه، قدرت موتور ۲۵/۰۰۰ اسپ، ضفایمت نوار ۱۴/۰ تا ۱۳ میلیمتر.

در موقع خرید ماشین آلات لبه‌چسبان پس از تحقیق لازم بهترین را انتخاب کنید و حتی المقدور قبل از خرید نحوه کار آن را ملاحظه نمایید و با امکانات و نیاز خود تطبیق دهید. در صورت تأیید، کاتالوگ کارخانه سازنده را دقیقاً مطالعه کنید و در مورد قسمت‌های مختلف ماشین اطلاعات لازم را به دست آورید که شامل:

- بدنه ماشین: کاملاً محکم و از اتصالات فلزی جوش داده شده دقیق ساخته شده باشد.

- توپی هدایت کننده: مقر استقرار نوار و غلطک‌ها و توپی هدایت کننده از جنس مرغوب و با دوام ساخته شده باشد. (شکل ۹۲-۱۶).



شکل ۹۲-۱۶- نمونه‌های کاربردی دستگاه لبه‌چسبان منعنی و مستقیم پسبان.