

ب) صافی مغناطیسی را بشویید:



شکل ۶-۸۴ - شستن صافی مغناطیسی

۱- درپوش را بردارید.



شکل ۶-۸۵ - برداشتن درپوش

۲- واشرهای نازک موجود را بردارید.

۳- صافی، مغناطیس و مجموعه لوله را بردارید.

تذکر:

مغناطیس‌ها را به اشیاء سخت نزنید و آن‌ها را پرتاب نکنید، ممکن است شکسته شوند.

۴- مغناطیس را از لوله جدا کنید.

۵- مغناطیس، صافی و لوله را در محلول تمیز و غیرقابل استعمال بشویید.

۶- مغناطیس تمیز، مجموعه لوله، صافی و واشر موجود را نصب کنید.

۷- کاسه نمد محافظه را بازدید و در صورت آسیب دیدگی تعویض کنید.

۸- درپوش را نصب کنید.

ج) فیلتر - هواکش را بشویید:



شکل ۶-۸۶ - شستن هواکش

۱- هواکش را بردارید. هواکش را در محلول تمیز و غیرقابل استعمال بشویید.

۲- فیلتر هواکش نو را نصب کنید.

درپوش پرکن و صافی را تمیز کنید:

۱- درپوش محل پر کردن مخزن گیربکس را بردارید.

۲- رینگ نگهدارنده صافی پر کن مخزن گیربکس را بردارید.

۳- صافی را بردارید. درپوش و صافی را در محلول تمیز و غیرقابل استعمال بشویید. صبر کنید تا خشک شوند.

۴- واشر درپوش را بازدید کنید و در صورت آسیب دیدگی، آن را با واشر نو تعویض کنید.

۵- صافی محل پر کردن روغن و رینگ نگهدارنده را نصب کنید.

مخزن گیربکس را پر کنید:



شکل ۶-۸۷ - پر کردن مخزن گیربکس

۱- مخزن گیربکس را پر کنید. به قسمت «ظرفیت مخازن» مراجعه کنید.

فیلتر هوکش را تعویض کنید:

۱- درپوش را بردارید. درپوش را در محلول تمیز و غیرقابل اشتعال بشویید.

۲- صافی هوکش را دور بیندازید. صافی نو و درپوش را نصب کنید.

خشک کن بادی (در صورت نصب): خشک کن را تعویض کنید.

هنگامی که خشک کن قادر به جذب آب نباشد، باید کارتريج آن را بازسازی یا تعویض نمود. برای دریافت ابزار لازم جهت تعمیر و کسب دستورالعمل های لازم، با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

دیفرانسیل و فاینال درایوها: روغن را تعویض کنید.

توجه: در صورت اجرای برنامه نمونه برداری از روغن (S.O.S)، می توان از تعویض روغن دیفرانسیل و فاینال درایوها خودداری کرد.



شکل ۸۸-۶- تعویض روغن چرخ ها

۱- هر یک از چرخ های عقب را به ترتیب به نحوی قرار دهید که پیچ های تخلیه در پایین قرار گیرد.

۲- پیچ های تخلیه فاینال درایو را باز کنید و روغن را تخلیه کنید.

۳- پیچ تخلیه دیفرانسیل را بردارید. روغن را تخلیه کنید.

۴- تمامی پیچ های تخلیه را تمیز و نصب کنید.

۵- پیچ های محل پر کردن دیفرانسیل و فاینال درایو را تا زیر سوراخ پیچ های مذکور از روغن پر کنید. به جدول «ویسکوزیته روغن» و «ظرفیت مخازن» مراجعه کنید.

۶- موتور را استارت زده و آن را با دور آرام در جای به

روشن کنید. سیستم را از نظر نشتی بازدید کنید.

۷- سطح روغن در قسمت درجه اندازه گیری، بر روی علامت FULL باید باشد. در صورت نیاز روغن به آن اضافه کنید. درپوش محل پر کردن روغن را نصب کنید.

۸- سیستم هیدرولیک ترمز، کنورتور و بالابر: روغن را تعویض کنید، صافی و درپوش را تمیز کنید.

۹- دستگاه باید بر روی زمین مسطح پارک شود، ترمز دستی درگیر و موتور خاموش باشد.

۱- برای جلوگیری از ایجاد خلا در مخزن، درپوش را بردارید. پس از تخلیه مخزن، درپوش را نصب کنید تا از ورود آشغال به درون سیستم جلوگیری شود.

۲- درپوش شیر تخلیه مخزن را بردارید. با نصب یک

۱۱ اینچی به طول ۸۸ میلی متر در ته مخزن، شیر تخلیه داخلی را باز کنید. روغن را تخلیه کنید.

۳- لوله رابط را بردارید پیچ تخلیه را تمیز و نصب کنید.

۴- درپوش محل پر کردن مخزن ترمز، کنورتور و بالابر را بردارید.

۵- رینگ نگه دارنده صافی، محل پر کردن روغن را بردارید. صافی را بردارید.


۶- درپوش و صافی محل پر کردن روغن را در محلول تمیز و غیرقابل اشتعال بشویید. صبر کنید تا خشک شوند.

۷- واشر درپوش را بازدید کنید. در صورت آسیب دیدگی، از واشر نو استفاده کنید. صافی محل پر کردن روغن و رینگ نگه دارنده را نصب کنید.

۸- مخزن هیدرولیک ترمز، کنورتور و جک بالابر را بردارید. به جدول «ویسکوزیته روغن» و «ظرفیت مخازن» مراجعه کنید.

۹- موتور را روشن کنید و آن را با دور آرام در جا به کار اندازید. سیستم را از نظر وجود نشتی بازدید کنید.

۱۰- سطح روغن بر روی درجه اندازه گیری باید روی علامت FULL نگاه دارید. در صورت لزوم روغن اضافه کنید. درپوش محل پر کردن را نصب کنید.



شکل ۶-۹۰ – بازدید اسکلت محافظ اتاق راننده

۱- اسکلت محافظ را از نظر شل شدن یا آسیب پیچ ها بازدید کنید. پیچ های آسیب دیده یا افتاده را فقط با پیچ های نیوتون 720 ± 25 متر اصلی دستگاه تعویض کنید. پیچ ها را با گشتاور 530 ± 20 پوند / فوت) محکم کنید.

توجه: قبل از نصب پیچ ها، تمام رزوه های پیچ های ROPS را روغن کاری کنید. عدم روغن کاری، موجب گشتاور نادرست پیچ ها می شود.

۲- در صورت سر و صدا کردن ROPS، هنگام رانندگی بر روی زمین های ناهموار، نگه دارنده های ROPS را تعویض کنید. با جوشکاری صفحات فلزی ROPS، آن را تعمیر نکنید. در صورت مشاهده ترک خوردگی در ساختمان یا نقاط جوشکاری شده، برای انجام تعمیرات، با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید. سیستم هیدرولیک فرمان: روغن را تعویض کنید. موتور را روشن کنید تا روغن سیستم فرمان گرم شود. ماشین را بر روی زمین مسطح پارک، ترمز دستی را درگیر و موتور را خاموش کنید.

- ۱- پیچ شیر تخلیه مخزن را بردارید.
- ۲- شیر تخلیه را باز کنید.

۳- صبر کنید تا روغن تخلیه شود. شیر تخلیه را بیندید و پیچ شیر تخلیه را نصب کنید.

در پوش و صافی محل پر کردن روغن را بشویید:

- ۱- در پوش محل پر کردن روغن را بردارید.
- ۲- رینگ نگه دارنده صافی را بردارید.
- ۳- صافی محل پر کردن روغن را بردارید. در پوش و صافی را در محلول تمیز و غیرقابل اشتعال بشویید. صبر کنید تا خشک شوند.

- ۶- پیچ های محل پر کردن روغن را تمیز و نصب کنید.
- ۷- چند دقیقه با دستگاه بر روی زمین مسطح رانندگی کنید.
- ۸- دستگاه را متوقف و پیچ های محل پر کردن روغن را بردارید.
- ۹- سطح روغن را بازدید کنید.
- ۱۰- در صورت لزوم روغن اضافه کنید. پیچ ها را نصب کنید.

هواکش را بشویید: هواکش را بردارید و آن را در محلول تمیز و غیرقابل اشتعال بشویید. هواکش تمیز را نصب کنید.

بلبرینگ های چرخ جلو: روغن را تعویض کنید.

توجه: در صورت اجرای برنامه نمونه برداری از روغن (S.O.S)، می توان از تعویض روغن خودداری کرد.

- ۱- چرخ جلو را به نحوی قرار دهید که پیچ تخلیه در پایین قرار گیرد.
- ۲- پیچ تخلیه را بردارید.
- ۳- روغن را تخلیه کنید.
- ۴- پیچ تخلیه را تمیز و نصب کنید.



شکل ۶-۸۹ – تعویض روغن محفظه تا زیر سوراخ

- ۵- پیچ محل پر کردن روغن را بردارید.
- ۶- محفظه را تا زیر سوراخ پیچ محل پر کردن روغن، پر کنید. به جدول «اویسکوزیته روغن و ظرفیت مخازن» مراجعه کنید.

- ۷- پیچ محل پر کردن روغن را تمیز و نصب کنید. برای چرخ جلو دیگر، مراحل فوق الذکر را انجام دهید.
- ۸- اسکلت محافظ اتاق راننده (ROPS): اسکلت محافظ اتاق راننده را بازدید و پیچ ها را محکم کنید.

لقمه‌های نگه‌دارنده را با دقت بازدید و در صورت آسیب، بلا فاصله تعییر کنید. جهت تعییر یا کسب دستورالعمل‌های لازم، با تعییرگاه مجاز تماس بگیرید.

لقمه‌های نگه‌دارنده بدنه را بازدید کنید: لقمه‌های نگه‌دارنده بدنه را با استفاده از فشار آب یا آب گرم تمیز کنید. در صورت آسیب‌دیدگی جهت تعییر یا کسب دستورالعمل‌های لازم با تعییرگاه مجاز تماس بگیرید.

سرویس ۲۰۰۰ ساعته یا یک ساله

قبل از انجام هر گونه سرویس و تعییری بر روی دستگاه، کلیه اخطرها و دستورالعمل‌های مندرج در بخش اینمی این کتاب را به دقت مطالعه کنید.


لقی سوپاپ موتور: لقی سوپاپ را تنظیم کنید.

احظار!

به منظور اجتناب از آسیب احتمالی، برای چرخاندن فلاپیول موتور از استارتر استفاده کنید. اجزاء داغ موتور، موجب سوختگی می‌شوند. قبل از اندازه‌گیری لقی سوپاپ، مدت بیشتری صبر کنید تا موتور خنک شود.

تذکر:

در حالی که موتور خاموش است، لقی سوپاپ را اندازه بگیرید. برای اندازه‌گیری دقیق، حداقل ۲۰ دقیقه صبر کنید تا سوپاپ‌ها به اندازه سرسیلندر خنک شوند.



شکل ۶-۹۲ – اندازه‌گیری لقی سوپاپ

۴- واشر آب‌بندی درپوش را بازدید و در صورت آسیب‌دیدگی، آن را تعویض کنید.

۵- صافی، رینگ نگه‌دارنده و درپوش را نصب کنید. سیستم هیدرولیک فرمان را پر کنید:



شکل ۶-۹۱ – بر کردن سیستم هیدرولیک فرمان از روغن

۱- مخزن فرمان را پر کنید به جدول «ویسکوزیته روغن و ظرفیت مخازن» مراجعه کنید.

۲- درپوش محل پر کردن روغن را نصب کنید.

۳- موتور را روشن کرده و چند دقیقه دستگاه را به حرکت درآورید تا روغن گرم شود.

دستگاه را خاموش کنید. سطح روغن را بازدید نمایید. سیستم را از نظر وجود نشتی بررسی کنید.

۴- سطح روغن بر روی درجه اندازه‌گیری باید روی علامت FULL باشد.

۵- در صورت لزوم روغن اضافه کنید.

دورسنجد (تاکومتر): گریس خورها را گریس کاری کنید. یک گریس خور را گریس کاری کنید.

ترمزهای عقب: سیستم را از نظر نشتی و ترمزها را از نظر فرسودگی، بازدید کنید.

ترمزها را از نظر فرسودگی و سیستم را از نظر نشتی بازدید کنید. جهت کسب دستورالعمل‌های لازم، با تعییرگاه مجاز تماس بگیرید.

شاسی اصلی و لقمه‌های نگه‌دارنده بدنه: تمیز نمایید، بازدید کرده و در صورت لروم، تعییر کنید.

شاسی اصلی را تمیز کنید.

پس از هر ۱۰۰۰ ساعت کارکرد دستگاه، شاسی و لقمه‌های نگه‌دارنده بدنه را با فشار آب یا آب گرم تمیز کنید. شاسی و

بلبرینگ‌های چرخ جلو: تنظیم کنید.
 توجه: اولین تنظیم بلبرینگ چرخ باید پس از ۲۰۰۰ ساعت کارکرد دستگاه انجام شود. دومین تنظیم باید پس از ۶۰۰۰ ساعت کارکرد صورت گیرد. برای آگاهی از روش تنظیم، به کتاب SERVICE MANUAL دستگاه مراجعه کنید.

بلبرینگ‌های چرخ عقب:
 توجه: اولین تنظیم بلبرینگ چرخ باید پس از ۲۰۰۰ ساعت کارکرد دستگاه انجام شود. دومین تنظیم باید پس از ۶۰۰۰ ساعت کارکرد صورت گیرد. برای آگاهی از روش تنظیم، به کتاب SERVICE MANUAL دستگاه مراجعه کنید.

سرویس ۳۰۰۰ ساعته یا دو ساله
 قبل از انجام هرگونه سرویس و تعمیری بر روی دستگاه، ابتدا کلیه دستورالعمل‌ها و اخطارهای مندرج دربخش اینمی این کتاب را به دقت مطالعه کنید.
 محلول سیستم خنک‌کننده: محلول خنک‌کننده را تعویض کنید و سیستم را تمیز کنید.

تذکر:

قبل از مطالعه دستورالعمل‌های مندرج در بخش «مشخصات سیستم خنک‌کننده»، محلول خنک‌کننده را تعویض نکنید.

- ۱- درپوش رادیاتور سیستم خنک‌کننده را به آرامی بردارید تا فشار خارج شود.
- ۲- شیر تخلیه رادیاتور را باز کنید. محلول خنک‌کننده را تخلیه کنید.
- ۳- پیچ تخلیه محلول خنک‌کننده را از خنک‌کننده (کولر) روغن ترمز و تورک کورتور بردارید.
- ۴- پیچ تخلیه کولر روغن موتور را بردارید.

لقی سوپاپ را تا ± 8 میلی‌متر (3% اینچ) از مقادیر داده شده در جدول زیر تنظیم کنید.

تنظیم سوپاپ
ورودی (هوای میلی‌متر 15% اینچ)
خروجی (دود) میلی‌متر $(30\% \text{ اینچ})$

پس از تنظیم سوپاپ و قبل از نصب درپوش سوپاپ، به قسمت بعدی مراجعه کنید.
گرداننده‌های سوپاپ موتور: بازدید کنید.


اخطار!

هنگام بازدید گرداننده‌های سوپاپ، برای جلوگیری از سوختگی بر اثربخشیده شدن روغن داغ، از ماسک محافظ صورت، لباس و کفش اینمی استفاده کنید.

پس از تنظیم لقی سوپاپ‌ها و قبل از نصب درپوش سوپاپ:

- ۱- موتور را روشن کنید.


- ۲- موتور را درجا با دور آرام روشن کنید.



شکل ۶-۹۳- شکل بالای هر یک از گرداننده‌های سوپاپ بازدید

کنید. هر بار که سوپاپ بسته می‌شود، گرداننده باید کمی بجرخد. اگر سوپاپ بچرخد، با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
پین محوری دیفرانسیل: میزان لقی را تنظیم کنید. برای آگاهی از نحوه تنظیم پین محوری دیفرانسیل به کتاب SERVICE MANUAL دستگاه مراجعه کرده و یا با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

۲- پیچ های شیر را برداشته و شیر را جدا کنید.



شکل ۶-۹۶-۶- جدا کردن شیر

۳- شیر (۱)، واشر (۲) و واشر (۳) را بازدید و در صورت لزوم، تعویض کنید.

۴- دربوش شیر فشارشکن (۴) و پیچ های نگهدارنده (۵) را بازدید کنید.

۵- شیر فشارشکن را نصب کنید.
پر کردن سیستم خنک کننده:

۱- فیلتر سیستم خنک کننده را نصب کنید. به قسمت «فیلتر سیستم خنک کننده» در بخش «سرویس ۲۵° ساعته» مراجعه کنید.

۲- محلول ضدیخ اضافه کنید به جدول «ظرفیت مخازن» مراجعه کنید.

۳- محلول خنک کننده را به آرامی اضافه کنید. ۲۰ لیتر در دقیقه. سطح محلول خنک کننده باید بالای صفحه و ته لوله پرکن رادیاتور باشد.

۴- در حالی که دربوش محل پر کردن سیستم برداشته شده است، موتور را روشن و آن را به کار اندازید. صبر کنید تا



شکل ۶-۹۷-۶- بازدید سیستم خنک کننده از نظر نشتی

شکل ۶-۹۴-۶- برداشتن پیچ تخلیه کولر روغن موتور
۵- پیچ تخلیه محلول خنک کننده را از کمپرسور هوا بردارید. تمامی پیچ های تخلیه را تمیز و نصب کنید.
۶- شیر تخلیه را بیندید. سیستم را با آب تمیز و ۶٪ تمیز کننده سیستم خنک کننده، بپر کنید.

۷- موتور را استارت زده و مدت نیم ساعت آن را به کار اندازید. موتور را خاموش و محلول تمیز کننده فوق الذکر را تخلیه کنید.
۸- در حالی که موتور خاموش است، سیستم را آبکشی کنید تا زمانی که آب خروجی شفاف باشد.

۹- شیر تخلیه را بیندید.
توجه: در این هنگام، مواد ضدزنگ مخصوص به سیستم اضافه نکنید و فیلتر را عوض نکنید، مگر این که از ضدیخ مخصوص استفاده نکرده باشید، زیرا این ضدیخ خود حاوی مواد ضد زنگ مخصوص می باشد.

شیر فشارشکن سیستم خنک کننده را تمیز کنید: در صورت جوش آوردن سیستم خنک کننده یا کاهش سریع مایع خنک کننده، شیر فشارشکن را تمیز و یا تعویض کنید.
۱- دربوش رادیاتور را به آرامی بردارید تا فشار خارج شود.



شکل ۶-۹۵-۶- قسمت شیر فشارشکن خنک کننده را تمیز کنید

قسمت خارجی پره‌های رادیاتور را تمیز کنید: برای تمیز کردن گرد و خاک و آشغال از پره‌های رادیاتور می‌توان از فشار هوا، آب یا بخار استفاده نمود. استفاده از فشار هوا ترجیح داده می‌شود.

محلول گرم و سطح آن ثابت شود. سیستم را از نظر نشتی بازدید کنید.

۵- وضعیت واشر درپوش محل پر کردن سیستم را بازدید و در صورت آسیب آن را تعویض کنید. درپوش را نصب کنید.

برنامه کار عملی

- ۱- مکانیزم‌های هدایت کامیون، امکانات موجود و اجزای دستگاه را عملاً تشریح کنید.
- ۲- اقدامات قبل از روشن کردن کامیون را انجام دهید.
- ۳- کامیون را روشن کنید.
- ۴- در کنار راننده کامیون نحوه هدایت و انجام عملیات باربری را مشاهده کنید.
- ۵- پارک کردن و خاموش کردن کامیون را در کنار راننده مشاهده و تجربه کنید.
- ۶- موارد اینمی کار با کامیون را در هنگام بارگیری تحت نظر بگیرید و گزارش کار و پیشنهاد بدهید.
- ۷- کامیون را در کنار سرویس کار سرویسکاری کنید.

بخش دوم

کار در معادن زیرزمینی



برنامه شماره ۷

گازسنجی در معادن



هدف‌های رفتاری: پس از پایان این برنامه عملی از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند:

- ۱- با دستگاه تداخل‌سنج (اینترفرومتر) غلظت گاز متان را در هوای معدن تعیین کند.
- ۲- با دستگاه گازسنج آمپولی، غلظت گازهای منواکسیدکربن، دی‌اکسید گوگرد و غیره را در هوای معدن اندازه‌گیری کند.

شغلی، کاهش بازده، افزایش حوادث کار و خستگی کارگران مسمومیت کارگران و در معادن زغال‌سنگ انفجار معدن بر اثر افزایش گاز متان و گردزغال در بی‌خواهیم داشت.

جهت تشخیص گازهای سمی در هوای معدن از روش‌ها و وسایل مختلفی استفاده می‌گردد. یکی از روش‌ها با حسن کردن و تغییر شرایط عادی قابل تشخیص است به طور مثال اگر اکسیژن هوا کم گردد تنفس سریعتر می‌شود و حتی طیش قلب و استفراغ

در هوای موجود در معادن زیرزمینی گازهای سمی و انفجارآمیزی وجود دارند که باعث مسمومیت افراد و ایجاد خطرهای بزرگی می‌شوند. غلظت این گازها باستی به‌طور مرتب با دستگاه‌های مخصوص اندازه‌گیری شود تا از حد مجاز بیشتر نشود و در صورت رسیدن به غلظت‌های خطرناک بلا فاصله اقدامات لازم مثل خروج کارکنان و تقویت تهویه و جریان هوا انجام شود در غیر این صورت با اتفاقاتی چون مرگ، بیماری‌های

اگر 14٪ میلی‌گرم در لیتر باشد مسمومیت جزئی ایجاد می‌گردد و هرچه این مقدار افزایش یابد مسمومیت‌ها سخت‌تر گردیده تا به سرحد مرگ می‌رساند. در جدول زیر روش تشخیص حسی و علائم تعدادی از گازهای موجود در هوای معدن ذکر گردیده است.

در کارگران بروز می‌کند در صورتی که گازکربنیک هوای معدن زیاد شود سرعت تنفس زیاد می‌شود و به حدی می‌رسد که سرعت تنفس در حالت استراحت به 2 برابر و هرچه این گاز بیشتر شود باعث مرگ می‌گردد و در مورد گاز سولفید هیدروژن (H_2S)

جدول ۱-۷- نحوه تشخیص بعضی از گازهای معدن توسط حواس پنجگانه

نوع گاز	روش‌های تشخیص حسی
منواکسید کربن CO	وز وز کردن گوش، سردرد، سرگیجه، طپش قلب، استفراغ، کم شدن قدرت بینایی، از دست دادن توانایی حرکت، کند شدن هوش
دی‌اکسید کربن CO_2 دارای نامهای انیدریدکربنیک یا گازکربنیک	دارای مزه‌ای ترش (اسیدی) است و بیشتر در قسمت‌های پایین و کف کارگاه‌ها و چاه‌ها متراکم می‌شود. از روی نوع سوختن و خاموش شدن چراغ‌های شعله‌ای - افزایش سرعت تنفس تا حدی که تنگی نفس شدید و ضعف‌آوری - بی‌هوشی و ...
سولفید هیدروژن H_2S	دارای بوی تخم مرغ گندیده و مزه‌ای شیرین، سوزش چشم‌ها و دستگاه‌های تنفسی و ایجاد مسمومیت
دی‌اکسید گوگرد SO_2 یا انیدرید سولفورو	دارای مزه‌ای تند و تیز، بوی سوختن گوگرد. در ته چاه‌ها و کف کارگاه‌ها جمع می‌شود، باعث سوزش چشم‌ها می‌شود، ایجاد مسمومیت، احساس سردی در نوک انگشتان
نیتروژن N_2 یا ازت	بدمزه، دارای رنگ خرمایی
متان	به تنهایی بوی ندارد ولی به علت همراه بودن با دیگر گازها بوی سبب می‌دهد

تصاویر زیر تعدادی از دستگاه‌های تشخیص گازهای معدن آورده شده است.

راه دیگر تشخیص هوای معدن توسط دستگاه‌ها امکان‌پذیر است و جهت کنترل هوای معدن حتماً باید از وسایل پیش‌رفته دیجیتالی و یا مدل‌های پایین‌تر آن استفاده گردد. در



شکل ۱-۷- دستگاه‌های گازسنیж در معدن



ب – گازسنجد میان (متانومتر)



الف – گازسنجد دی اکسید کربن، CO_2



ج – نمایشگر دستگاه گازسنجد متان



د – گازسنجد متان (متانومتر)

شكل ۷-۲ – دستگاه‌های گازسنجد



۷-۳- دستگاه اعلام خطر نصب به طور ثابت در محل های حساس معدن

۲- هشداردهنده گاز منو اکسید کربن CO در صورتی که این گاز افزایش یابد دستگاه اخطار می دهد.



ب- هشداردهنده افزایش گاز CO

۳- هشداردهنده گاز اکسیژن O₂ می باشد همان گونه که می دانید انسان نیاز به گاز اکسیژن دارد درنتیجه این دستگاه بر عکس دستگاه های دیگر وقتی که اکسیژن هوای معدن کم می شود اخطار می دهد.



ج- هشداردهنده کاہشن اکسیژن

شکل ۷-۴



شکل ۷-۵- نحوه نصب دستگاه هشداردهنده بر روی کلاه

دستگاه های نمایش داده شده صفحه قبل هر یک گاز مخصوصی را اندازه می گیرد که در نوع دیجیتال مقدار گاز مربوطه را نمایش می دهد و در نوع عقرهای می توان از روی درجه آنها به مقدار گاز مربوط پی برد.

این نوع دستگاه ها دائماً در حال اندازه گیری هوا هستند و به محض تغییر گاز های هوای معدن از حالت عادی دستگاه با خاموش و روشن شدن چراغ و یا به صدا درآمدن آژیر آن اعلام خطر می نماید و در نقاط حساس معدن نصب می گردد.
در هنگام بازدید و یا محل هایی که امکان نصب دستگاه های خبردهنده ثابت وجود ندارد از دستگاه های همراه که می توان بر روی کلاه ایمنی و یا درب جیب لباس کار نصب کرد استفاده می شود. در اشکال زیر نحوه نصب و انواع این دستگاه هشداردهنده گاز معدن را می بینید. باید توجه داشته باشید این دستگاه ها هر کدام نسبت به یک نوع گاز حساس می باشند که احتمال می رود در معدن ایجاد مشکل می کند به کار می گیریم و برای تشخیص نوع حساسیت این دستگاه ها روی برچسب آن نام گاز یا علامت اختصاری آن گاز مشخص شده است و جهت تست و اطمینان از درست کار کردن این هشداردهنده ها با زدن شاسی TEST (امتحان) دستگاه را آزمایش کنید. و بعد از حصول اطمینان از صحت کار کرد دستگاه آن را به معدن ببرید.

۱- هشداردهنده گاز سولفید هیدروژن H₂S می باشد و با افزایش این گاز اخطار می دهد.



الف- هشداردهنده افزایش گاز H₂S



۶-۷- نحوه نصب دستگاه هشدار دهنده بر روی لباس کار

گازسنج یا اینترفرومتر معدنی^۱

این گازسنج برای اندازه گیری گاز متان و گاز کربنیک به کار می رود. درجه بندی داخل اینترفرومتر از صفر تا ۶ درصد را نشان می دهد. حرارت مناسب در گالری برای دقیق نشان دادن مقدار گاز توسط این گازسنج، باید از ۵ + درجه سانتی گراد تا ۳۵ درجه سانتی گراد باشد؛ این گازسنج در شرایطی که فشار هوا ۷۴° تا ۸۰° میلی متر جیوه باشد، دقیق کار می کند. وزن گازسنج $1/3$ کیلو گرم است.

ساختمان و اجزای اینترفرومتر:

- ۱- جلد و بند چرمی و نوار پلاستیکی با شیلنگ.
- ۲- لوله مکنده هوا به داخل گازسنج مخصوص اندازه گیری گاز متان.
- ۳- لوله مکنده هوا به داخل گازسنج مخصوص اندازه گیری گاز کربنیک.
- ۴- عدسی دید یا دریچه دید برای خواندن مقدار گاز متان و گاز کربنیک از روی درجه بندی.
- ۵- دو عدد درپوش برای حفاظت عدسی و بستن لوله مکنده هوا گاز کربنیک.

۱- مدل روسی شی ۳- شی ۵

۶- لوله اتصالی.

۷- گردونه تنظیم کننده درجه بندی. برای تنظیم درجه بندی و صفر صفر کردن آن باید در هوای آزاد گردونه تنظیم کننده را آنقدر بچرخانید تا خط سیاه دوم سمت چپ کاملاً منطبق بر خط صفر گردد.



۸- کپسول حاوی مواد شیمیایی جذب کننده CO_2 و کلورور کلسیم (Ca_7Cl_7) برای جذب رطوبت.

۹- صفحه لوله ای تنظیم کننده فشار اتمسفر هوا.

۱۰- دریچه مخصوص تاباندن نور برای روشن شدن درجه بندی دستگاه.

طرز امتحان کردن اینترفرومتر: امتحان دستگاه اینترفرومتر باید قبل از هر بار رفتن بر تونل انجام شود.

۱- ابتدا باید تلمبه لاستیکی را از نظر سالم بودن امتحان کنید. برای این منظور باید شیلنگ متصل به تلمبه را با انگشت خم کنید؛ به طوری که هوا از آن عبور نکند؛ سپس تلمبه را فشار دهید و چنانچه تلمبه لاستیکی به حالت اول بازگشت به این معناست که تلمبه و سوپاپ مربوطه سالم می باشد.



شکل ۷-۹—چگونگی قرائت و اندازه‌گیری گاز متان به وسیله اینترفرومتر


است؛ یا کنترل گردونه تنظیم کننده بر هم خورده و یا گاز وارد محفظه‌های هوای تمیز داخل شده است.

۶—در این صورت باید ابتدا با تلمبه از راه لوله‌ای که در پایین کپسول قرار دارد دستگاه را در هوای آزاد پر از هوا کرده و اگر باز هم خط سیاه اوّلی روی عدد صفر قرار نگرفت، توسط گردونه تنظیم کننده، خط سیاه را روی عدد صفر قرار دهید.

۲—برای حصول اطمینان از سالم بودن مسیر حرکت هوا در اینترفرومتر بایستی لوله‌های مکنده گاز متان و گاز کربنیک را بسته و سپس تلمبه لاستیکی را فشار دهید. هرگاه تلمبه فوراً به حالت اول بازگشت بدین معناست که سیستم گردش هوا در دستگاه بدون درز و نشتی می‌باشد.

۳—قبل از رفتن به توnel به منظور قرار گرفتن درجه روی عدد صفر و تمیز شدن محفظه گاز، باید بیش از ۵ بار تلمبه را فشار دهید.

۴—خط سیاه اوّلی از سمت چپ همیشه قبل از کنترل گاز در توnel باید روی عدد صفر باشد و خط سیاه دومی از سمت راست باید روی عدد ۲ با $1/85$ قرار گیرد.



شکل ۷-۷—نشان‌دهنده میزان گاز متان



شکل ۷-۸—فسردن تلمبه لاستیکی و انتقال هوا به داخل اینترفرومتر

اگر خط دوم از سمت راست روی عددی کمتر از $1/5$ و بیشتر از $2/25$ قرار گرفت؛ بدین معناست که سیستم نشان‌دهنده دستگاه خراب شده است و باید اینترفرومتر را در تعمیرگاه مخصوص تعمیر کنید.

۵—اگر پس از ۵ بار فشار دادن تلمبه لاستیکی خط سیاه اوّلی از سمت چپ روی عدد صفر قرار نگرفت، به دو دلیل

داخلی، یعنی؛ نداشتن لامپ برقی یا قوهای با یک دیگر فرق می‌کنند. بنابراین، بعضی از آن‌ها دارای حجم و وزن کمتری هستند. این دستگاه‌ها در داخل جعبه‌ای قرار دارند و می‌توان بدون خارج کردن دستگاه از جعبه آن‌ها را مورد استفاده قرارداد. غلظت گازهای خطرناک با مقیاس مخصوص اندازه‌گیری می‌شود.

مشخصات یک نوع دستگاه تداخل سنج یا اینترفرومتر
تقسیم مقیاسی از $0\text{--}25\%$ و از $2\text{--}6\%$
ردیف اندازه‌گیری $\frac{1}{3}$ میلی‌متر
وزن بدون جعبه $1/3$ کیلوگرم
ابعاد طول 90 میلی‌متر
عرض 40 میلی‌متر
ارتفاع 230 میلی‌متر

نکته: دستگاه تداخل سنج تا حرارت 40° درجه سانتی‌گراد معدن غلظت صحیح گاز را نشان می‌دهد. طبق مقررات ایمنی معادن گازدار، در همه گالری‌های معدن اندازه‌گیری گاز باید توسط اشخاص انجام شود. در معادن نوع ۱ و ۲ این آزمایش‌هایی باید حداقل دو مرتبه در هر شیفت و برای معادن نوع ۳ و طبقات بالاتر باید حداقل ۳ مرتبه در هر شیفت انجام گیرد. نتایج آزمایش‌ها باید روی تابلوی مخصوص و همچنین، در گزارشی که توسط آزمایش‌کننده تهیه می‌شود، نوشته شود. علاوه براین، همه افراد و استادکاران باید روش اندازه‌گیری گاز را یاموزند و افراد ناظر مهندسی باید اندازه‌گیری گاز را کنترل کنند.

برای سهولت در امر اندازه‌گیری باید دستگاه را به گردن آویزان کرد و آن را روی سینه قرار داد. مکش هوای معدن به داخل دستگاه مستقیماً با لوله یا بهوسیله لوله لاستیکی که داخل اتصال لوله قرار دارد، انجام می‌شود. حداقل پنج مرتبه تلمبه لاستیکی را با دست راست فشار دهید، تا هوای لوله گاز دستگاه کاملاً خارج شود. اگر هوای معدن دارای متان باشد تصویر تداخلی در امتداد صفحه مدرج جایه‌جا می‌شود.

قواعد اندازه‌گیری گاز متان و گاز کربنیک در سینه کارها و سایر گالری‌های تهویه‌ای و غیره، گاز متان را باید در بالای گالری و یا (کمر بالا) اندازه‌گیری کنید؛ برای اندازه‌گیری گاز متان باید اینترفرومتر را در کمر بالا گرفته و بیش از ۵ بار تلمبه لاستیکی را فشار دهید و خطای دستگاه ± 3 بوده و در این صورت می‌توان از روی درجه‌بندی درصد گاز متان را حساب کرد. اگر درصد گاز متان بیش از حد مجاز یعنی بیش از ۱ درصد در تونل تهویه‌ای و در ۲ درصد و در سینه کار پیشروی ۲ درصد و در هوای خروجی معدن $75/0$ درصد باشد، باید این کارگاه‌ها را تا تهویه کامل محل تعطیل کرد.

به علت $1/5$ برابر سنگین‌تر بودن گاز کربنیک از هوا این گاز در کف گالری قرار می‌گیرد و برای اندازه‌گیری گاز کربنیک چون، گاز متان سبکتر از هواست، در جایی که می‌خواهیم متان را اندازه‌گیریم، باید در ارتفاع گالری در حالتی که راه لوله گاز کربنیک بسته است، اندازه‌گیری کنید. برای اندازه‌گیری گاز کربنیک ابتدا باید گاز متان را اندازه‌گیری کرد پس راه گاز کربنیک را باز کنید. در حالی که هر دو راه متان و گازکربنیک CO_2 باز است، اندازه‌گیری کنید و رقم به دست آمده مجموعه مقدار متان و گاز کربنیک است. مقدار متان اندازه‌گیری شده را از مجموعه مقدار کم کنید.

وسایل کنترل هوای معدن

مقدار متان، اکسیژن و دی‌اکسیدکربن را با چراغ‌های شعله‌ای نیز می‌توان کنترل کرد؛ اما این اندازه‌گیری صحیح نیست. بنابراین، چراغ‌های شعله‌ای تقریباً برای اندازه‌گیری ترکیبات معدنی به خصوص برای اندازه‌گیری مقدار متان و دی‌اکسیدکربن به کار برده نمی‌شوند. برای اندازه‌گیری مقدار متان و دی‌اکسیدکربن هوای معدن معمولاً از (دستگاه تداخل سنج) یا اینترفرومتر استفاده می‌کنند. در مقایسه با سایر گازسنج‌ها این گازسنج‌ها دارای وزن سبک‌تر و دقت اندازه‌گیری بیشتر می‌باشد و مقاومت آن‌ها در مقابل خرابی زیاد و جایه‌جا کردن آن‌ها آسان است.

دستگاه‌های اینترفرومتر فقط از نظر عدم دستگاه نور

و عرق کردن، که در این شرایط فرد، فوراً بی‌هوش می‌شود.

گازسنجه آمپولی

گازسنجه آسپیراتی - مشخصات دستگاه

۱- حجم کیسه دستگاه ۱٪ لیتر ۲- خطای دستگاه ۱٪ درصد
ساختمان دستگاه:

- ۱- سر لوله لاستیکی دستگاه ۲- فیلتر تصفیه ۳- بدنه دستگاه ۴- کیسه لاستیکی دستگاه ۵- جای شکستنی سر آمپول ۶- کمر با صفحه فلزی مخصوص ازدیاد حجم کیسه یا بلخکی ۷- سوپاپ خروج

طرز کار با دستگاه گازسنجه آمپولی: ابتدا، آمپول گاز را بر روی سر لوله دستگاه نصب می‌کنیم؛ سپس با فشار محفظه، دستگاه سوپاپ محفظه باز می‌شود و هوای داخل محفظه به خارج می‌رود و پس از باز کردن محفظه هوای سوپاپ بسته شده و هوا از طریق آمپول وارد محفظه می‌شود.

طرز امتحان کردن سوپاپ محفظه: (از نظر درست کار کردن).

برای امتحان سوپاپ، ابتدا باید آمپول سربسته را سر لوله نصب کنیم؛ سپس فشار دهیم. پس از خارج شدن هوای داخل کیسه از طریق سوپاپ به صورت حباب کمتر از ۱ دقیقه، نشان دهنده خراب بودن سوپاپ دستگاه است.

ساختمان آمپول گاز منواکسیدکربن (CO)

در آمپول گاز منواکسیدکربن CO مواد شیمیایی قرار دارد. وقتی که هوای حاوی گاز منواکسیدکربن وارد آمپول CO می‌شود، رنگ مواد داخل آمپول آبی رنگ می‌شود، آمپول مذکور مدرج است. این رنگ آبی بر روی هر کدام از این درجات قرار گرفت می‌توان مقدار درصد گاز را از روی آن حساب کرد. فلش شماره یک نشان دهنده طرز قرار گرفتن آمپول در سر لوله دستگاه آسپیراتور و اعداد مشخص شده بیان گر تعداد دفعات فشار دادن به دستگاه است. غلظت گاز CO در روی آمپول مدرج مشخص می‌گردد.

از روی جایه‌جا شدن نقطه وسط یا خط سیاه سمت چپ مقدار گاز متان را بخوانید و نتیجه را بر حسب درصد با دقت تا ۱٪ درصد متان اندازه‌گیری کنید. در هنگام تکرار اندازه‌گیری مقدار متان یا اندازه‌گیری متان در محل دیگر احتیاج به آماده کردن دوباره دستگاه تداخل سنجه نیست. به علت این که با ۵ تا ۱۰ مرتبه فشار دادن تلمبه این دستگاه نمونه هوای قبلی خارج و هوای جدید داخل می‌شود. برای اندازه‌گیری مقدار دی اکسیدکربن اول مقدار متان را به طریق بالا اندازه‌گیری کنید. سپس؛ سریوش را باز کرده و بردارید و با ۵ مرتبه فشار دادن تلمبه دستگاه در همان محل و در همان ارتفاع هوا را داخل دستگاه کنید. در این صورت، هوا از لوله زیر سریوش برداشته شده و داخل می‌شود. به همان طریقی که در مورد متان گفته شد، درجه را بخوانید. عدد به دست آمده مقدار کل متان و دی اکسیدکربن را نشان می‌دهد. اگر مقدار کلی را از مقدار متانی که اول اندازه‌گیری کردید، کم کنید مقدار دی اکسیدکربن حاصل می‌شود.

دستورهای اندازه‌گیری گازهای سمی (چون منواکسیدکربن، اکسیدهای نیتروژن و سولفید هیدروژن و غیره) با دستگاه و وسایل مخصوص به آن‌ها به طور جامع در دستورالعمل این دستگاه‌ها ذکر شده است.

اندازه‌گیری گازهای تونل توسط گازسنجه آمپولی^۱

برای اندازه‌گیری هر کدام از گازهای تونلی گاز سنجه‌های آمپولی در نظر گرفته شده است. اندازه‌گیری گاز متان یا گریزو^۲ گاز کربنیک با اینترفرومتر انجام می‌گیرد. گاز کربن CO در هنگامی که در معدن افجار یا آتش‌سوزی می‌شود، متصاعد می‌شود.

گاز CO₂ یا انیدریدکربنیک: گالری‌هایی که دارای داربست چوبی است و به طور ناقص تهویه می‌شود، این گاز متصاعد می‌شود. گاز کربنیک ۱/۵ برابر از هوا سنگین‌تر است، به همین علت؛ همیشه در کف گالری جمع می‌شود.

تشخیص گاز کربنیک بدون گازسنجه: این حالت در شخص ظاهر می‌شود. عوارض شدید قلبی، تنگی نفس، سرگیجه

۱- مدل گ - خا - (روسی)

۲- مخلوطی از گازهایی هستند که ۹۵ درصد آن‌ها متان و بقیه را CO₂، N₂، H₂S و گاهی H₂ و SO₂ همراه با هیدروکربن‌های سنگین و غالباً اتان تشکیل می‌دهند و در بعضی اوقات گاز متان به ۱۰۰ درصد نیز می‌رسد.

شیمیایی آمپول، پایین تر از ۲٪ درصد آبی شد، بایستی به سرعت کار را تعطیل و آن گاز را از گالری خارج کرد.



شکل ۷-۱۱- اجزای دستگاه گازسنج


در این تصویر دستگاه گازسنج گ-خا-۴ و نمونه آمپول‌های آن نمایش داده است.



شکل ۷-۱۲- شکستن دو قسمت سر آمپول توسط زانه دستگاه اول دو قسمت سر آمپول با زانه‌ای که روی دستگاه نصب است، می‌شکنیم.



شکل ۷-۱۳- قرار دادن آمپول در داخل دستگاه



شکل ۷-۱۰

قواعد اندازه‌گیری گازها

برای اندازه‌گیری گاز کربن، CO لازم است دستگاه آسپیراتور و آمپول گاز کربن CO را برداشته سیس؛ دو سر آمپول را شکسته و در جهت فلش بر روی سر لوله دستگاه آسپیراتور نصب می‌کنیم همان‌طوری که آسپیراتور را سر بالا و هم سطح دهان گرفته و یک بار فشار داده، در صورتی که مواد شیمیایی داخل آمپول آبی شد، بدین معنی است که در هوای داخل آمپول گاز کربن CO موجود است. درصد گاز کربن به مقدار آبی شدن درجه‌های آمپول بستگی دارد.

در صورتی که با یک بار فشار دادن رنگ مواد شیمیایی داخل آمپول تغییر نکرد، به این معنی است که گاز کربن در هوا موجود نیست، یا درصد گاز کمتر از ۱٪ می‌باشد. در این صورت، باید ۹ بار دیگر کیسه دستگاه را فشار داد. این بار محاسبه درصد گاز بر روی ستون دسته است حساب می‌شود، اگر باز هم پس از ۱۰ بار فشار دادن کیسه دستگاه رنگ مواد شیمیایی باقی ماند، بدین معنی است که در هوای تونل گاز کربن CO موجود نیست. با دستگاه آسپیراتور گ-خا-۴ می‌توان درصد گاز کربن یک هزارم ۰/۰۰۱ تا ۰/۰۳٪ محاسبه کرد.

با یک آمپول فقط یک بار می‌توان گاز را اندازه گرفت، اگر با ده بار فشار دادن کیسه هوا دستگاه آسپیراتور رنگ مواد

دستگاه را بالای سر و دهانه کپسول را در جهت جريان
هوای داخل معدن قرار می‌دهيم.



شکل ۱۵-۷- فشار دادن دستگاه برای جذب هوا

سپس؛ آمپول را در داخل دهانه دستگاه قرار داده و فشار
می‌دهيم.



شکل ۱۴-۷- قرار دادن دستگاه در مسیر جريان هوای داخل معدن

داخل دستگاه با تغيير رنگ نسبت به کپسول سالم، غلظت گاز از
کپسول را شيان داده است.

سپس؛ دستگاه (پوار) را در اين قسمت چندين بار فشار
می‌دهيم.

همان طور که در تصوير دیده می‌شود، در مقایسه کپسول



شکل ۱۶-۷- مقایسه تغيير رنگ کپسول مصرف شده با رنگ کپسول نو



شکل ۷-۱۷- انواع کپسول های اندازه گیری جهت گازهای مختلف معدن

برنامه کار عملی

- ۱- یک دستگاه تداخل سنج (اینترفرومتر) را از نظر ساختمان و اجزای آن عملاً شناسایی کنید. سپس؛ طرز اندازه گیری عیار گاز متان را با آن عملاً تمرین کنید.
- ۲- یک دستگاه گازسنج آمپولی و جعبه آمپول های آن را عملاً بررسی کنید و طرز کار با آن را عملاً تمرین کنید.
- ۳- هشداردهنده های گاز را تست کرده و ببروی کلاه ایمنی و لباس کار خود نصب کنید.
- ۴- یک دستگاه گازسنج عقربه ای و دیجیتالی را عملاً بررسی کنید و مقدار گازهای هوای اطراف خود را اندازه بگیرید.

پس از انجام تمرین های عملی در مرکز آموزشی در شرایط واقعی معدن زیرزمینی و معدن زغال سنگ مقدار گازهای موجود در هوا را، اندازه گیری کنید.

برنامه شماره ۸

اندازه‌گیری‌های تعوییه



هدف‌های رفتاری: پس از پایان این برنامه عملی از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند :

- ۱- دستگاه هواسنج (آنومتر) را عملأً تشریح کند.
- ۲- با استفاده از دستگاه هواسنج، سرعت جریان هوای معدن را اندازه‌گیری کند.
- ۳- با استفاده از دستگاه هواسنج گذر هوا را برس حسب فوت مکعب در دقیقه CFM به‌دست آورد.
- ۴- پس از پایان کار دستگاه آن را سرویس کرده و نگهداری کند.


روش اندازه‌گیری جریان هوا

برای اندازه‌گیری ابتدا، سطح مقطع را به دو قسمت تقسیم کنیم. سپس، شخص اندازه‌گیر پشت به دیواره ایستاده و دستگاه را در جهت جریان هوا قرار داده و دست را به صورت عمود بر بدن (به صورت راست) نگه می‌دارد. سپس این عملیات را درست رویه‌روی قسمتی که اندازه‌گیری شده، انجام می‌دهیم که در نهایت از متوسط‌گیری دو سرعت بدست آمده و سرعت متوسط مقطع بدست می‌آید.

ابتدا، در اندازه‌گیری سرعت جریان هوا با هواسنج دیویسی، به این گونه عمل می‌کنیم که هواسنج را در تمامی مقطع کار معدنی تغییر می‌دهیم. اندازه سرعت جریان هوا بدهدست آمده همان سرعت متوسط جریان هوا در مقطع است. سپس؛ به دلیل مشخص بودن اندازه در مقطع، به عنوان سدی در مقابل سرعت جریان هوا است سرعت بدست آمده را در ضریب تصحیحی ضرب می‌کنیم که در این حالت سرعت متوسط حقیقی بدست می‌آید.



شکل ۳-۱-۸- هواسنج پره‌دار



شکل ۲-۱-۸- هواسنج (آنومتر)



شکل ۱-۱-۸- آنومتر یا هواسنج فنجانی

نیز معروف است، از ۴ نیمکره توخالی تشکیل شده است که به یکدیگر متصل اند و همه آن‌ها حول محور قائمی دوران می‌کنند. قسمت دورشمار دستگاه، عقربه بلندی دارد که تعداد دورها را مشخص می‌کند و هر دور آن، روی عقربه کوچک‌تر ثبت و دور عقربه‌آخری نیز در عقربه کوچک دیگری منعکس می‌شود. برای به کار اندختن و متوقف کردن دستگاه، از اهرم کوچکی که روی دستگاه تعییه شده است، استفاده می‌کنند. هواسنج (شکل ۳-۱-۸) که به نام هواسنج پره‌دار^۳ نیز خوانده می‌شود، پره‌های متعددی دارد که در اثر برخورد جریان هوا با آن، محور دستگاه به چرخش درمی‌آید و تعداد دور آن با عقربه‌های دستگاه نشان داده می‌شود.

وسایل اندازه‌گیری سرعت هوا

برای اندازه‌گیری سرعت هوا در نقاط مختلف معدن، دستگاه و روش‌های بسیار متنوع وجود دارد که متدائلترین آن‌ها به شرح زیر می‌باشد:

الف - هواسنج یا آنومتر^۱: گرچه هواسنج‌ها نیز انواع مختلف دارند ولی اساس کار همه آن‌ها یکسان است. همه آن‌ها پروانه‌ای دارند که در اثر حرکت هوا به گردش درمی‌آید و سرعت دورانه‌ای دارند که در اثر حرکت هوا به گردش درمی‌آید و سرعت دورانه این پروانه متناسب با سرعت هواست. دستگاه دارای دورشماری است که به کمک آن می‌توان در زمان معین تعداد دورهای پره را شمرد.

هواسنج یا آنومتر (شکل ۱-۱-۸) که به نام هواسنج فنجانی^۲

سرعت دورانی دستگاه را به سرعت خطی تبدیل کرد.
در هواسنج‌های جدید، سرعت دورانی به طور خودکار به سرعت خطی تبدیل می‌شود و عقره دستگاه مستقیماً سرعت هوا را بر حسب متر بر ثانیه (در دستگاه‌های انگلیسی بر حسب فوت بر دقیقه) نشان می‌دهد.

روش اندازه‌گیری سرعت با هواسنج به این صورت است که ابتدا تعداد دورهای دستگاه را در زمان معین به کمک عقربه‌های دستگاه مشخص می‌کنند و از تقسیم دورهای زده شده بر زمان، سرعت دورانی دستگاه را به دست می‌آورند. برای هر دستگاه هواسنج، جدول و یا منحنی‌ای وجود دارد که به کمک آن می‌توان



شکل ۴-۱-۸-۱- چند هواسنج جدید


متنااسب است و می‌توان وضعیت تعادل را مستقیماً بر حسب سرعت هوا مدرج کرد. حساسیت این دستگاه آن است که تغییرات سرعت هوا بالافاصله در آن منعکس می‌شود.

ب - سرعت‌سنج^۱ : این دستگاه پروانه دو شاخه‌ای دارد که در اثر عبور جریان هوا، دور محور خود تغییر حالت می‌دهد و با توجه به سرعت هوا، وضعیت تعادلی می‌یابد که با سرعت جریان



شکل ۴-۱-۸-۵- سرعت‌سنج

ج—روش تغییر مکان هواسنج: در این طریقه، هواسنج را در سرتاسر مقطع کار معدنی تغییر مکان می‌دهند. از آنجا که در این روش هواسنج در همه نقاط مختلف مقطع قرار می‌گیرد. بنابراین، سرعتی که به دست می‌آید، در واقع؛ سرعت متوسط هوا در مقطع است. از آنجا که وجود شخص اندازه‌گیر در جلو جریان، تا حدودی باعث اختلال جریان هوا می‌شود، بایستی سرعتی را که بدین ترتیب به دست می‌آید در ضرایب تصحیحی (که در هر حالت بستگی به نحوه کار و نوع هواسنج دارد) ضرب کرد و سرعت متوسط حقیقی را به دست آورد. در عمل برای جلوگیری از اغتشاش جریان هوا در نتیجه وجود شخص اندازه‌گیر، ابتدا به کمک یک نخ قائم، مقطع کار معدنی را به دو قسمت تقسیم می‌کنند. سپس؛ شخص اندازه‌گیر در قسمت راست مقطع قرار می‌گیرد و سرعت متوسط قسمت چپ را اندازه می‌گیرد. در مرحله بعدی شخص در قسمت چپ قرار می‌گیرد به این ترتیب سرعت متوسط قسمت راست مقطع را به دست می‌آورد. سرعت متوسط مقطع از متوسطگیری این دو قسمت حاصل می‌شود.



شکل ۳-۸-جهت حرکت دادن آنومتر در مقطع تونل برای اندازه‌گیری سرعت هوا

ج—لوله پیتو^۱: لوله پیتو یکی دیگر از وسایل اندازه‌گیری سرعت است که برای اندازه‌گیری دقیق سرعت در یک نقطه به کار می‌رود و بیشتر جنبه آزمایشگاهی دارد.

تعیین سرعت متوسط هوا
با استفاده از وسایلی که قبلًا توضیح داده شد، می‌توان سرعت هوا را در هر نقطه محاسبه کرد. اما برای تعیین شدت جریان هوا، دانستن سرعت متوسط هوا در هر مقطع لازم است. در زیر به شرح روش‌های تعیین سرعت متوسط هوا می‌پردازیم.


الف—روش محاسبه‌ای: در این روش ابتدا سرعت ماکریم هوا را در محور مقطع اندازه‌گیری و سپس به کمک رابطه $V_m = V_{max}$ سرعت متوسط را محاسبه می‌کنند.

این روش زیاد دقیق نیست و معمولاً در مواردی از آن استفاده می‌کنند که سرعت هوا کم باشد و وجود یک هواسنج در مسیر جریان، باعث اغتشاش وضعیت کلی جریان نشود.


ب—روش متوسطگیری ریاضی: در این روش، سطح مقطع کار معدنی را به تعدادی سطوح کوچک تقسیم می‌کنند مثلاً با کشیدن سیم‌هایی در دو امتداد عمود بر هم، آن را به چهار ضلعی‌های کوچکی تقسیم می‌کنند. اگر سطح این سطوح کوچک به ترتیب S_1 و S_2 و ... S_n و سرعت هوا در مرکز آنها V_1 و V_2 و ... V_n باشد، سرعت متوسط هوا از رابطه زیر به دست خواهد آمد که در آن S سطح کلی مقطع است.

$$V_m = \frac{S_1 V_1 + S_2 V_2 + \dots + S_n V_n}{S}$$

این روش دقیق ولی به زمان فراوانی نیاز دارد و معمولاً در تحقیقاتی علمی به کار می‌رود.




شکل ۲-۸-روش اندازه‌گیری



شکل ۴-۸- استفاده از شاغول جهت تعیین سطح مقطع

ب - با استفاده از نخ: بین دو نقطه از کار معدنی (مثل A و B در شکل) نخ می‌بندند و آن گاه با اندازه‌گیری عرض کار معدنی در امتداد عمود بر نخ در نقاط مختلف، آن را به چهار ضلعی‌هایی تقسیم و بدین ترتیب سطح آن را حساب می‌کنند.



شکل ۴-۸-۵- استفاده از نخ جهت اندازه‌گیری سطح مقطع

ج - روش قطبی: در این روش که به نام روش قطبی نامیده می‌شود؛ ابتدا، یک قطعه مقواهی مستطیل شکل را به حالت قائم در کف کار معدنی و در وسط قاعده آن قرار می‌دهند و سپس به کمک یک نخ، امتدادهای MP مختلف را روی مقوا رسم و در هر حالت طول ۲ را نیز روی خط مربوط یادداشت می‌کنند با این روش، شکل دقیق مقطع کار معدنی روی مقوا رسم می‌شود که به سهولت می‌توان سطح آن را اندازه‌گیری کرد.

شدت جریان هوای معدن

آشنایی: همان‌طور که گفته شد؛ حجم هوایی که در واحد زمان از یک مقطع کار معدنی عبور می‌کند شدت جریان هوای نام دارد. اگر از نشت هوا در طول مسیر حرکت آن در یک کار معدنی صرف‌نظر کنیم و کار معدنی انسعابی نداشته باشد، شدت جریان هوای در تمام طول مسیر ثابت خواهد بود.

برای محاسبه شدت جریان هوای معدن در یک کار معدنی، ابتدا باستی سرعت متوسط هوا در مقطع کار معدنی مزبور (V_m) محاسبه کرد و آن گاه با ضرب آن در سطح مقطع (S)، شدت جریان (Q) را بدست آورد.

این رابطه نشان می‌دهد که در طول یک کار معدنی بدون انسعاب، هر چه قدر سطح مقطع کار معدنی کمتر شود، سرعت زیادتر است و بر عکس در مقاطع بزرگ، سرعت کمتر می‌شود. معمولاً شدت جریان هوای را بر حسب مترمکعب در ثانیه یا دقیقه بیان می‌کنند. نحوه تعیین سرعت متوسط هوا را در کارهای معدنی دیدیم و اینک به شرح روش‌های تعیین سطح مقطع کار معدنی می‌برداریم.

نحوه تعیین سطح مقطع کارهای معدنی: در مواردی که کار معدنی شکل منظم هندسی داشته باشد، به آسانی می‌توان سطح مقطع آن را تعیین کرد. اما در بعضی حالت‌ها کار معدنی شکل منظم هندسی ندارد و باستی با استفاده از روش‌هایی که به شرح آن می‌برداریم؛ سطح مقطع آن را تعیین کرد. در همه این روش‌ها ابتدا سعی می‌کنند که به نحوی شکل دقیق سطح مقطع کار معدنی را روی کاغذی رسم کنند. پس از رسم آن، اندازه‌گیری آن سطح با سطح‌سنج یا وسیله دیگر آسان است و با معلوم بودن مقیاس شکل می‌توان سطح مقطع واقعی کار معدنی را بدست آورد. متبادل‌ترین روش‌های اندازه‌گیری سطح مقطع کار معدنی به شرح زیر است:

الف - با استفاده از تعدادی شاغول: سطح مقطع را به شکل‌های منظم تقسیم می‌کنند و با اندازه‌گیری سطوح این شکل‌ها، سطح مقطع کلی را بدست می‌آورند.

گرفته می شود.


در هنگام بهره برداری زغال در کارگاههای استخراج از درزه شکاف سنگها و زغال گازهای متان و دی اکسید گوگرد خارج می شود و هوای تنفسی کارگران را آلوده می کند، بنابراین؛ طبق محاسبات بالا به ازای هر نفر در دقیقه 6m^3 هوا نیاز است $30 \times 6 = 180\text{m}^3/\text{min}$ هوا برای تنفس افراد نیاز داریم و برای رقیق شدن گازها و متصاعد شدن آنها در معادن زغال مقدار هوایی علاوه بر آن درنظر گرفته می شود و با کنترل مداوم دستگاه گازسنجه در خروجی های کارگاهها درصد گاز مشخص می شود.

در صورت بالا بودن درصد گاز، نیاز به هوای ورودی بیشتری داریم که مقدار آن با هواسنج اندازه گیری و هوای مورد نیاز به دبی هوا اضافه می شود؛ در حدی که ایجاد گرد و غبار نکند.

معرفی اجزای دستگاه هواسنج

- ۱- جداره نگهدارنده:** دایره شکل است که این دایره دارای قطر ۱۱ سانتی متر است که همه اجزای هواسنج در داخل ورودی این دایره قرار دارند، (مانند صفحه مدرج، پره ها و میله ها).
- ۲- صفحه مدرج:** دارای ۳ میله نگهدارنده می باشد و در وسط دایره قرار گرفته است در پشت آن پره ها قرار دارند که سیستم کار آن مانند ساعت است با چرخیدن پره [توسط هوای ورودی] با نیروی چرخشی پره ها با یک میله نازک که پره ها حول این میله می چرخد، این نیرو را به عقربه صفحه مدرج منتقل می کند.
- ۳- پیچ تنظیم پره هواسنج:** در طرف دیگر دایره ۳ میله نگهدارنده وجود دارد که در شعاع دایره تقسیم شده و در وسط دایره هستند. پیچ تنظیم از قسمتی که میله پره حول آن می چرخد، به آن بسته می شود.

- ۴- اهرم شماره ۱:** برای صفر کردن دستگاه قبل از اندازه گیری می باشد.
- ۵- اهرم شماره ۲:** برای قفل کردن دستگاه در فاصله زمانی یک دقیقه پس از اندازه گیری می باشد تا در آن عددی که در فاصله یک دقیقه اندازه گیری دستگاه، عقربه ها را ثابت نگه دارد.



شکل ۶-۸- استفاده از صفحه مقوا بی برای اندازه گیری سطح مقطع

د- روش عکاسی: در این روش، با استفاده از یک لامپ مخصوص، محیط مقطع کار معدنی را روشن و با دوربین عکاسی از آن عکس برداری می کنند. بدین ترتیب شکل دقیق مقطع به دست می آید که به آسانی می توان سطح آن را تعیین کرد.



شکل ۷-۸- اندازه گیری سطح مقطع به روش عکاسی

هدف از به کار بردن دستگاه هواسنج
از دستگاه هواسنج برای اندازه گیری هوای معدن در حال استخراج استفاده می شود تا مقدار گذر هوای موردنیاز ما برای کار کردن کارگران در شرایط هوای تمیز یا مناسب، اندازه گیری شود.

برای مثال اگر در کارگاهی 30 نفر کارگر به صورت فعال کار کنند، برای هر نفر در دقیقه 6m^3 در دقیقه هوا در نظر



شکل ۸-۸ - هواشنج با جعبه آن



شکل ۸-۹ - طرز گرفتن هواشنج در مسیر جریان هوا



شکل ۸-۱۰ - قفل کردن عقریه توسط اهرم برای مدت یک دقیقه

۶ - دستگیره نگهدارنده دستگاه در دست کارگر:

دستگاه در جای مخصوصی برای محافظت از آن در مقابل ضربه و هر گونه اتفاق دیگر قرار می‌گیرد. این جلد چرمی که دارای بند است برای آسانی کار به گردن آویزان می‌شود.

اقدامات قبل از استفاده

- ۱- کنترل کامل پره‌ها از نظر ضربه خوردگی.
- ۲- آسیب پره‌ها در مقابل فشار هوای زیاد، یعنی؛ هیچ گونه خم شدن در پره‌ها وجود نداشته باشد.
- ۳- کنترل اهرم شماره یک تا اطمینان حاصل شود که عمل صفر کردن دستگاه درست انجام شده است.
- ۴- کنترل اهرم شماره دو برای حصول اطمینان جهت قفل شدن عقریه با اهرم در زمان معین می‌باشد.

دستور العمل کاربرد آنومتر^۱

- ۱- اهرم بالای آنومتر را به سمت چپ حرکت دهید.
- ۲- اهرم موجود در کنار صفحه مدرج را به سمت پایین کشیده تا همه عقریه‌ها صفر شوند.
- ۳- آنومتر را به طور مستقیم در جریان هوا قرار دهید.
- ۴- اهرم بالای آنومتر را به سمت راست کشیده تا حرکت شروع شود. (اهرم باید دقیقاً به سمت راست کشیده شود تا دستگاه درست کار کند).

مدت زمان اندازه‌گیری یک دقیقه است و نتیجه بر حسب فوت بر دقیقه خواهد بود که یک اندازه‌گیری خطی از جریان هوا است. با استفاده از چارت تصحیح، سرعت به دست آمده را باید اصلاح کنید.



شکل ۱۱-۸- قرائت مشخصه های اندازه گیری

چارت تصحیح هواسنج دیویس بر حسب (F.P.M فوت بر دقیقه)

استاندارد				
نوع	عدد واقعی	عدد مشخص شده	عدد واقعی	عدد مشخص شده
۷۰	۱۹	۱۸۰۰	۱۸۶۰	
۸۰	۳۶	۲۰۰۰	۲۰۶۵	
۹۰	۵۰	۲۲۰۰	۲۲۷۵	
۱۰۰	۸۵	۲۴۰۰	۲۴۹۰	
۲۰۰	۱۸۰	۲۶۰۰	۲۷۰۰	
۳۰۰	۲۹۰	۲۸۰۰	۲۹۱۰	
۴۰۰	۴۰۰	۳۰۰۰	۳۱۲۰	
۵۰۰	۵۰۵	۳۲۰۰	۳۳۳۵	
۶۰۰	۶۱۰	۳۴۰۰	۳۵۵۰	
۷۰۰	۷۱۵	۳۶۰۰	۳۷۶۵	
۸۰۰	۸۲۰	۳۸۰۰	۳۹۷۵	
۹۰۰	۹۲۵	۴۰۰۰	۴۱۸۰	
۱۰۰۰	۱۰۳۰	۴۲۰۰	۴۳۹۰	
۱۲۰۰	۱۲۳۵	۴۴۰۰	۴۵۹۵	
۱۴۰۰	۱۴۴۵	۴۶۰۰	۴۸۰۰	
۱۶۰۰	۱۶۵۵	۴۸۰۰	۵۰۲۵	
		۵۰۰۰	۵۲۶۰	

$$Q = 0 / 8$$

$$V_m = \text{سرعت متوسط}$$

$$V_{\max} = \text{سرعت ماکزیمم}$$

و یا این که در یک سطح مقطع سرعت را در چند نقطه اندازه گیری کرده و میانگین بگیرید.

سرویس و نگهداری دستگاه پس از پایان کار

۱- پره ها باید سالم باشد. به علت ظرافت و نازکی پره، خم و یا شکسته شوند.

۲- تنظیم صفحه مدرج (شاسنخ) که به هم نخورده باشد.

۳- شیشه صفحه مدرج (شاسنخ) سالم باشد.

۴- پس از هر بار عملیات هواسنجی، دستگاه را با الكل شست و شو داده و برای استفاده دوباره آماده کنید. به علت وجود گرد و غبار زغال و چربی آن پره های دستگاه سنگین می شود.

۵- پس از استفاده از دستگاه، آن را در جعبه مخصوص قرار داده و درب آن را بیندید.

دستور العمل تعیین دبی هوا بر حسب فوت مکعب بر دقیقه (CFM)

برای سنجیدن شدت جریان هوا بر حسب فوت مکعب بر دقیقه، هنگامی که دستگاه در یک مساحت محدود به کار برده می شود، بایستی به شرح زیر عمل کنید :

۱- دستگاه را به مدت یک دقیقه در دهانه تونل قرار دهید.

۲- در صورت امکان در چند نقطه مختلف در امتداد تونل اندازه گیری انجام داده و میانگین بگیرید.

۳- به کمک چارت موجود باید عدد قرائت شده را اصلاح کنید.

۴- عدد تصحیح شده را در سطح مقطع تونل (بر حسب فوت مریع) ضرب کرده و شدت جریان بر حسب فوت مکعب بر دقیقه به دست می آید (CFM).

یادآوری این نکته لازم است که از آن جایی که سرعت جریان هوا در مرکز سطح مقطع و محور تونل ماکزیمم است؛ اگر اندازه گیری در این نقطه انجام می شود، بهتر است که سرعت اصلاح شده را در ضریب اصلاح شده دیگر ضرب کنید به صورت زیر :

$$V_m = Q V_{\max}$$

برنامه کار عملی

۱- یک دستگاه هواسنج (آنومتر) را به طور عملی کاملاً بررسی کنید و قسمت های مختلف آن را به خصوص صفحه مدرج و عقره ها را مشاهده کرده و اعداد و نوشته ها را قرائت کنید.

۲- در مقابل یک جریان هوای محسوس نظیر باد پنکه یا دریچه کولر قرار گرفته و سرعت هوا را با آنومتر اندازه گیری کنید.

پس از پایان کار با دستگاه، آن را سرویس کنید و در جعبه خود قرار دهید.

در شرایط حقیقی یک تونل زیرزمینی، سرعت هوا و گذر آن را اندازه گیری کنید.