

واحد کار اول

توانایی لحیم کاری روی سیم‌های مسی

هدف کلی: لحیم کاری سیم های مسی

هدف های رفتاری:

هنرجو پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- مفهوم لحیم کاری و کاربرد آن را بیان کند.
- ۲- سطوح را جهت لحیم کاری آماده سازی کند.
- ۳- مواد روانساز در لحیم کاری را نام ببرد.
- ۴- سیم لحیم و انواع آن را توضیح دهد.
- ۵- انواع هویه و کاربرد هریک را توضیح دهد.
- ۶- مواد تمیز کننده را نام ببرد.
- ۷- اصول لحیم کاری روی سیم‌ها را توضیح دهد.
- ۸- ابزار مورد نیاز برای اتصال سیم‌ها را توضیح دهد.
- ۹- نکات ایمنی در لحیم کاری را بیان کند.
- ۱۰- لحیم کاری را روی سیم‌های مسی انجام دهد.

ساعت		
جمع	عملی	نظری
۱۲	۹	۳

پیش آزمون (۱)

- ۱- مزیت لحیم کاری نسبت به اتصال جوش کدام است؟
۲- تحمل دمای بالا

۳- تخریب منطقی اتصال به هنگام جداسازی قطعات

۴- استحکام زیاد بین اجزای مرتبط

۵- وسیله مناسب برای لحیم کاری سخت کدام است؟

۶- حمام قلع

۷- شعله یا هویه

۸- هویه

۹- شعله

۱۰- مناسب ترین وسیله برای باز کردن پیچ‌های \oplus کدام است؟

۱۱- چاقو

۱۲- انبردست

۱۳- پیچ گوشتی تخت

۱۴- پیچ گوشتی چهارسو

۱۵- از سیم‌چین برای سیم‌ها استفاده می‌شود.

۱۶- بریدن و لخت کردن

۱۷- بریدن سیم‌ها و بازکردن پین‌ها

۱۸- لخت کردن

۱۹- در محل کار باید برقرار باشد تا برسد.

۲۰- نظم - امکان بروز حادثه به حداقل ۲۱- سرعت عمل زیاد - بروز حادثه به حداقل

۲۲- خونسردی - بی تفاوتی به حداکثر ۲۳- سرعت عمل زیاد - بی دقیقی به حداکثر

۲۴- ویژگی‌های مواد تمیز کننده لحیم کاری کدام است؟






۲۵- غیر سمی هستند و تنفس آن‌ها مجاز است.

۲۶- سمی هستند و تنفس کم آن‌ها مجاز است.

۲۷- غیر سمی هستند و تنفس آن‌ها غیر مجاز است.

۲۸- سمی هستند و تنفس آن‌ها غیر مجاز است.

۲۹- لحیم کاری صحیح کدام است؟



۱-۱- لحیم کاری و کاربرد آن

ارتباط منابع تغذیه الکتریکی با مصرف کنندها توسط سیم‌های رابط انجام می‌شود. این گونه ارتباطات، به صورت اتصال موقت یا دائم می‌باشد. ارتباط موقت، به طریق پیچ و مهره با ترمینال برقرار می‌شود. اتصال موقت به کاربرها، امکان می‌دهد که هر وقت بخواهد، می‌تواند مصرف کننده را از منبع تغذیه جدا کند. شکل (۱-۱) ارتباط موقت را نشان می‌دهد.



اتصال موقت به طریق پیچ و مهره ها



اتصال موقت به طریق ترمینال ها



شکل (۱-۱) اتصال موقت

اتصال دائم در شبکه‌ها و مدارهایی کاربرد دارد که مصرف کننده با کار دائم یا به مدت طولانی به منبع تغذیه وصل می‌شوند. برای جلوگیری از قطع رابطه مصرف کننده با منبع تغذیه اتصال دائم به صورت لحیم یا به صورت جوش کاری برقرار می‌شود. در کارهای ظرفی مانند مدارات چاپی یا ارتباطات داخل قطعات، که امکان اتصال با پیچ و مهره‌ها، ترمینال‌ها و جوش کاری موجود نباشد، برای برقراری ارتباطات از لحیم کاری استفاده می‌شود.



لحیم کاری با توجه به دمای محیط کار قطعات به دو روش، لحیم کاری سخت و لحیم کاری نرم انجام می‌شود. در دمای بالا از لحیم کاری سخت و در دمای کمتر از ۴۵ درجه سانتیگراد از لحیم کاری نرم استفاده می‌شود.

سرکابل‌ها، مفتول‌ها مسی، به علت زمختی قطعات و نیاز به دمای زیاد محل اتصال، به روش لحیم کاری سخت، اتصال داده می‌شود. در این نوع لحیم کاری هنگام جدا کردن قطعات لحیم شده تخریب می‌شود. شکل (۱-۲) چند نمونه از لحیم کاری نشان داده شده است.

در لحیم کاری نرم از ماده لحیم از آلیاژ سرب - قلع استفاده می‌شود. به علت پایین



شکل (۱-۲) اتصال دائم لحیم کاری سخت



شکل (۱-۳) اتصال لحیم کاری نرم

بودن دمای کار در این نوع لحیم کاری استحکام بین قطعات لحیم شده زیاد نیست و با گرم کردن محل اتصال دو قطعه لحیم شده، به راحتی از هم جدا می‌شوند. شکل (۱-۳) لحیم کاری نرم مشاهده می‌شود.

۱-۲- آماده کردن سطوح جهت لحیم کاری

هادی‌های الکتریکی مسی یا آلومینیومی اغلب دارای روکش پروتودور یا لک می‌باشند. اتصال سیم‌ها به روش‌های مختلف از قبیل اتصال سو به سو، اتصال سه راهی، اتصال طولی و غیره انجام می‌شود. قبل از لحیم کاری، لازم است، محل اتصال‌ها سطوح برای لحیم کاری آماده شوند. برای آماده کردن سطوح مراحل زیر را دنبال می‌کنیم.

۱-۲-۱- برداشتن روپوش سیم‌ها: در سیم‌هایی که روکش پی وی سی (P.V.C) دارند روکش توسط سیم لخت کن، برداشته می‌شود. اندازه روکش برداری با توجه به نیاز ۱۵ الی ۲۰ میلی متر می‌باشد. در موقع روکش برداری، لازم است در تنظیم سیم لخت کن، دقت شود تا سیم زخمی نشده و سطح مقطع آن تغییر نکند. (شکل‌های ۱-۴) روکش برداری سیم‌ها را توسط سیم لخت کن، نشان می‌دهد.




شکل (۱-۴) برداشتن روکش سیم‌ها



شکل (۱-۵) پاک کردن لک سیم با سمباده

- روپوش برداری با چاقو و سمباده: لک سیم‌های لakkی با قطر بیش از ۰/۶ میلی متر را می‌توان توسط چاقو یا سمباده پاک کرد. شکل (۱-۵) این کار باید با احتیاط زیاد انجام شود تا در عمل لک برداری، سیم زخمی نشود و در اثر تا کردن و خوابانیدن نشکند. لک بعضی از سیم‌ها را به روش شیمیایی پاک می‌کنند. لک‌های روغنی را باید با حللاهایی نظیر استن، بنزول، الکل و یا مخلوطی از آن‌ها، پاک کرد.

- روپوش برداری با مواد شیمیایی: لک‌های پلی آمیدی را می‌توان با محلول اسید فرمیک (جوهر مورچه) در دمای ۶۰ درجه سیلیسیوس پاک کرد. برای این منظور




شکل(۱-۶) پاک کردن لاق سیم با حلال

سر سیم‌ها را به مدت ۳۰ ثانیه در محلول اسید فرمیک قرار می‌دهند. از آنجایی که اسید فرمیک یک حلal قوی است لازم است در انجام کار دقت لازم به عمل آید تا اسید با پوست بدن تماس نداشته باشد. پس از پاک کردن لاق باید سر سیم‌ها را با آب شستشو داد. به جای اسید فرمیک می‌توان از اسید سولفوریک یا اسید فسفریک نیز استفاده کرد. در این حالت انجام کار نسبت به حالت قیل نتیجه ضعیف‌تری دارد. از محلول فنل با آب ۶۰ درجه سلسیوس نیز می‌توان برای پاک کردن لاق‌های پلی‌آمیدی استفاده کرد. از سود(NaOH) مذاب نیز می‌توان در پاک کردن لاق‌ها استفاده کرد. شکل(۱-۶)

- روش دیگر برای پاک کردن لاق سیم‌ها روش حرارتی است. در این روش به مدت کوتاه سر سیم را در مجاورت شعله آتش قرار می‌دهند تا لاق آن بسوزد. پس از سوزاندن لاق قسمت مربوطه را در محلول الكل و آب با نسبت‌های مساوی فرو می‌کنند تا سیم سخت شود.

۱-۲-۲- قطع اندود کردن سیم‌ها: پس از پاک کردن لاق سیم، لازم است برای جلوگیری از اکسیده شدن محل اتصال‌ها، سر هریک از سیم را در حمام قلع، قلع اندود کرد. دمای حمام قلع، بالا است و قلع در درون آن، به صورت مذاب نگهداری می‌شود. شکل(۱-۷)



شکل(۱-۷) حمام قلع

۳- روغن لحیم و پودر نشادر

روانسازها مواد کمکی لحیم کاری هستند که باعث می‌شوند که لحیم در منافذ محل اتصال بهتر نفوذ کند. در صنعت از روانساز به صورت آب لحیم ($ZnCl_2$)، جوهر نمک، روغن لحیم و کلوفون و نشادر در صنعت استفاده می‌شود. در بسیاری موارد روغن لحیم در داخل منفذ سیم لحیم قرار داده می‌شود. در این مورد لحیم کاری به روانساز احتیاج ندارد. جدول(۱-۱)

مواد روانساز در لحیم کاری نرم بر اساس DIN8511 (جدول ۱-۱)

نام	طرز تهیه	مورد استفاده
آب لحیم $ZnCl_2$	براده‌های روی را تا حد اشباع در جوهر نمک حل می‌کنند	آهن، فولاد مس و آلیاژهای آن
جوهر نمک	محل جوهر نمک به نسبت ۱ ، ۱/۵	روی و قطعات روی اندود
روغن لحیم	محصولات مخصوص تجاری (کلوفون، پیه گاو- پودر نشادر)	برای تمام مواد
کلوفون	صمغ طبیعی محلول در بنزین یا الکل	سرب و سیم‌های مسی

در شکل (۱-۸) روغن لحیم و پورد نشادر نشان داده شده است.



پورد نشادر



روغن لحیم

شکل (۱-۸)

روغن لحیم با مواد روانساز در شکل (۱-۸) مشاهده می‌شود.

۴- سیم لحیم و انواع آن

در لحیم کاری نرم بیشتر از سیم لحیم $Sn63Pb37$ استفاده می‌شود که ۴۵٪ قلع و ۳۵٪ سرب دارد و دمای ذوب آن ۱۸۵ درجه سلسیوس است این دمای برای لحیم کاری مناسب است.

مواد لحیمی از آلیاژ سرب - قلع و آلیاژ سرب - قلع با کمی مس یا نقره و مواد لحیمی نرم و پر ساخته می‌شود. در جدول (۱-۲) چند نمونه از مواد لحیمی دیده می‌شود سیم لحیم از آلیاژهای قلع و سرب ساخته می‌شود.



سیم لحیم با ماده روانساز


جدول (۱-۲) لحیم‌های نرم استاندارد بر اساس DIN1797

کاربرد	حوزه ذوب به C	ترکیب به درصد وزن	علامت اختصاری	گروه	
جعبه ورق ظریف	325	320	98	2	مواد لحیمی نرم سرب - قلع و قلع - سرب
کولرسازی، ترموموستات	305	280	92	8	
کولرسازی، ماده لحیم مالشی	260	186	75	25	
ماده لحیم مالشی، لحیم کاری سرب	250	186	70	30	
لحیم کاری پوشش کابل‌ها	242	183	67	33	
لحیم کاری پوشش کابل‌ها	245	183	65	35	
قلع انود کردن	335	183	60	40	
حلبی‌سازی ظریف	205	183	50	50	
صناعی برقی، مدارهای چاپی، قلع انود کردن، فولاد مخصوص	190	178	40	60	
اشیای قلعی	215	183	10	90	مواد لحیمی نرم قلع - سرب با اضافات مس
ساخت دستگاه‌های برقی، الکترونیک، صنایع مینیاتور، مدارهای چاپی	190	183	0.2 مس باقي سرب	60	
ساخت دستگاه‌های برقی، الکترونیک، صنایع مینیاتور، مدارهای چاپی	180	178	نقره 4 الی 3 باقی سرب	60	مواد لحیمی نرم قلع - سرب با اضافات نقره
در دمای زیاد	395	340	نقره 5 باقی سرب	--	مواد لحیمی نرم و بیژه

۱- انواع هویه و کاربرد آن‌ها

هویه‌ها منابع گرمایی هستند که انرژی حرارتی مورد نیاز محل را فراهم می‌کنند تا دمای مناسب برای ذوب سیم لحیم تولید شده و لحیم بین اتصالات جاری شود. پس از سرد شدن محل اتصال اجزای لحیم شونده اتصال محکمی با هم برقرار می‌کنند. در اتصالات کمی زمخت‌تر از هویه‌های چکشی، در اتصالات معمولی از هویه‌های القایی و

در اتصالات ظریف از هویه‌های قلمی استفاده می‌شود.



شکل (۱-۹)

۱-۵-۱- هویه القایی (هویه هفت تیری): هویه القایی یا هفت تیری،

یکی از متداول‌ترین منابع گرمایی است که در لحیم کاری از آن استفاده می‌شود. این دستگاه در واقع یک ترانسفورماتور کاهنده است که از سه قسمت اصلی تشکیل شده است شکل (۱-۹)

- سیم‌پیچ اولیه که به منبع تغذیه الکتریکی جریان متناوب متصل می‌شود.

- هسته مغناطیسی که از طریق آن شار مغناطیسی متناوب، مدار خود را کامل می‌کند و موجب ایجاد جریان الکتریکی در سیم‌پیچ ثانویه می‌شود. این جریان از طریق سیم‌پیچ ثانویه و سیم نوک هویه مدار خود را می‌بندد.

- مقاومت سیم نوک هویه خیلی بیشتر از حلقه ثانویه است لذا انرژی گرمایی تلف شده، نوک هویه را به شدت گرم می‌کند.

- سیم‌پیچ ثانویه که در بازوی دوم هسته قرار می‌گیرد معمولاً شامل یک یا چند دور سیم مسی با قطر زیاد می‌باشد.

مزیت عمده هویه هفت تیری، سرعت گرم شدن آن است. به مجرد این که روی شستی آن فشار وارد شود نوک آن گرم می‌شود. بدین طریق در هر زمانی که بخواهیم آن را گرم می‌کنیم، در شکل (۱-۱۰) نمونه‌ای از هویه هفت تیری نشان داده شده است. ضرورت دارد نوک هویه یا سر هویه، سطوح لحیم شونده قبل و بعد از لحیم کاری تمیز شوند زیرا در اثر اکسیده شدن نوک هویه، انتقال حرارت به سطح کار کاهش



شکل (۱-۱۰)


می‌یابد. زنگ زدگی و چرب بودن سطح کار، موجب می‌شود مواد سیال در سطح کار به خوبی نتواند نفوذ کند و از کیفیت لحیم کاری کاسته شود. تمیز کاری به طور مکانیکی و یا از طریق شیمیایی انجام می‌شود.



شکل ۱-۱۱ هویه المنتی



شکل ۱-۱۲ هویه چکشی



شکل ۱-۱۳) حمام قلع

۱-۵-۲-هویه المنتی: در هویه‌های المنتی با عبور جریان از یک مقاومت الکتریکی، انرژی حرارتی لازم برای هویه تأمین می‌شود. با عبور جریان از مقاومت الکتریکی R در زمان t به اندازه $Q = KRI^2 t$ کالری حرارت تولید می‌شود که با انتخاب مقدار معین R هویه‌هایی با توان مورد نیاز ساخته می‌شود. در شکل (۱-۱۱) چند نمونه المنتی مشاهده می‌شود.

- برای لحیم کاری سر کابل‌ها و اتصالات زمخت از هویه‌های چکشی استفاده می‌کنند. این هویه‌ها معمولاً با منابع گرمایی چراغ کوره‌ای یا مشعل گازی، انرژی حرارتی لازم را دریافت می‌کنند. شکل (۱-۱۲) یک هویه چکشی را نشان می‌دهد.

- حمام قلع مخزنی است که انرژی گرمایی خود را از طریق المنشتهای الکتریکی یا چراغ کوره‌ای یا مشعل گاز، دریافت می‌کند و همواره لحیم مذاب، در داخل مخزن موجود است که با عبور بردها و قطعات الکترونیکی در صنعت مونتاژ، پایه قطعات لحیم کاری می‌شوند. شکل (۱-۱۳)

- برای گرم کردن سر هویه‌های چکشی از مشعل گاز یا چراغ کوره‌ای استفاده می‌شود. در مشعل گاز حرارت رای گرم کردن سر هویه چکشی از سوختن گاز متان و در چراغ کوره از نفت سفید استفاده می‌شود. شکل (۱-۱۴)




شکل (۱-۱۴)


۱-۶- مواد تمیز کننده شیمیایی

برای جلوگیری از بروز زنگ زدگی پس از لحیم کاری و زودن زنگ‌ها و شستن چربی‌ها قبل از لحیم کاری، نوک هویه و سطوح را با مواد شیمیایی تمیز می‌کنند. در صنعت از مواد اسیدی مانند اسید کلریدریک، اسید سولفوریک، اسید نیتریک و نیز از

مخلوطهای اسیدی استفاده می‌شود. مواد حلال مانند بنزول محلول سود و نشادر در تمیز کردن محل لحیم به کار می‌روند. شکل (۱-۱۵)




الف-تمیز کردن سر هویه توسط برس سیمی



ب-تمیز کردن سر هویه توسط سوهان سیمی

فلز مس به علت انتقال خوب ارزشی گرمایی، تقریباً در سر تمام هویه‌ها و وسایل لحیم کاری به کار می‌رود. واکنش سریع فلز مس با اکسیژن، یک لایه اکسید مس در نوک هویه‌ها به جا می‌گذارد. این واکنش سبب می‌شود، گرما از هویه به منطقه لحیم کاری خوب انتقال نیابد و ماده لحیم ذوب نشود. بنابراین لازم است قبل از لحیم کاری نوک هویه‌ها را با وسایل پاک کننده تمیز کرد. از بر سیمی سوهان و ماده نشادر برای پاک کردن نوک هویه‌ها استفاده می‌شود. شکل (۱-۱۶)

۱-۸-اصول لحیم کاری روی سیم‌های باهویه قلمی و القایی: پس از تابانیدن سیم‌ها، محل اتصال را توسط منبع گرمایی از سمت پایین گرم می‌کنند و مواد لحیم را از بالای محل اتصال، با سیم تماس می‌دهند. تا گرمای سیم مواد لحیم را ذوب کند. (شکل ۱-۱۷)



شکل ۱-۱۷-لحیم کاری سیم‌های با اتصال سر به سر

ج-تمیز کردن سر هویه توسط نشادر



د-تمیز کردن سر هویه

شکل (۱-۱۶) روش‌های تمیز کردن

سرهویه از الف تا د




شکل ۱۸-۱ سیم‌های لحیم شده به صورت سر به سر

مواد ذوب با جاری شدن در مسیر اتصال محل مربوطه را پر می‌کند. شکل (۱-۱۸) برای نفوذ بهتر لحیم در منافذ محل اتصال سیم‌ها، از روغن لحیم استفاده می‌شود.

به این روغن ماده روانساز یا کمکی گفته می‌شود. در لحیم‌های سیمی معمولاً کارخانه تولید کننده، روان ساز را درون منفذی در داخل لحیم قرار می‌دهد و به همین دلیل

در استفاده از این نوع لحیم دیگر احتیاج به روان ساز نیست. شکل (۱-۱۹)

سیم لحیم حاوی ماده روان ساز



شکل (۱-۲۰) نحوه وارنیش گذاری روی محل لحیم کاری شده



شکل (۱-۱۹) ماده روان ساز (روغن لحیم)

۱-۱-۸-۱- عایق گذاری: در اتصال سیم‌های الکتریکی برای آنکه محل اتصال با بدنه و سایر قسمت‌های ماشین، اتصال الکتریکی برقرار نکند بایستی محل لحیم شده را عایق بندی کرد بدین منظور قبل از لحیم کاری در هر طرف سیم، وارنیش عبور می‌دهند و پس از لحیم کاری، این وارنیش‌ها را به محل لحیم شده هدایت می‌کنند تا قسمت‌های بدون روپوش توسط وارنیش‌ها پوشانده شوند. هر دو وارنیش را با یک وارنیش دیگر با سطح مقطع بالاتر می‌پوشانند تا محل لحیم کاری کاملاً از نظر الکتریکی عایق بندی شود. بهتر است قطر وارنیش به کار رفته یک شماره بالاتر از قطر سیم انتخاب شود. شکل (۱-۲۰)

۱-۹- ابزارهای مورد نیاز برای اتصال سیم‌ها

۱-۹-۱- پیچ گوشتی: برای باز و بستن انواع پیچ‌ها از پیچ گوشتی استفاده می‌شود. از پیچ‌ها برای اتصال‌های باز شونده استفاده می‌شود، اندازه و نوع پیچ‌ها به قدرت نگهداری و موقعیت محل اتصال بستگی دارد. بدین منظور پیچ گوشتی‌ها در اندازه‌ها و شکل‌های متنوع ساخته می‌شوند. لبه پیچ گوشتی‌ها بر اساس نوع پیچ ساخته می‌شود و بازویان آن بر اساس نیروی مکانیکی مورد نیاز طراحی و ساخته

می شود، زیرا بازوها با استفاده از خاصیت اهرمی هر چه پهن تر یا کلفت تر باشند انتقال نیروی بیشتری خواهند داشت. با توجه به مطالب بالا می توان پیچ گوشتی ها را به اندازه های، کوچک ، متوسط و بزرگ در انواع یک شیاره، دو شیاره (تخت و چهارسو) طبقه بندی کرد. در استفاده از پیچ گوشتی ها باید پیچ گوشتی باید متناسب با نوع پیچ و نیروی مورد نیاز انتخاب شود. مثلاً اگر برای باز کردن پیچ های بزرگ از پیچ گوشتی ضعیف استفاده شود، لبه پیچ گوشتی کج شده و خواهد شکست . در شکل (۱-۲۱) انواع پیچ گوشتی های تخت و در شکل (۱-۲۲) انواع پیچ گوشتی های چهار سو مشاهده می شود. بعضی از پیچ گوشتی ها چند کاره ساخته می شود. بدین صورت که قسمت سر پیچ گوشتی قابل تعویض است. شکل (۱-۲۳)

۱-۹-۲ - قیچی: قیچی ها در انواع آهن بری، چرم بری، پارچه بری، کاغذ بری و پلاستیک بری ساخته می شود. قیچی ها کاربرد عمومی دارند و برای بریدن پارچه، کاغذ، پلاستیک و ... استفاده می شوند. در صنعت برق برای بریدن ورق های نازک از قیچی های اهرمی استفاده می شود. در شکل (۱-۲۴) نمونه ای از قیچی های اهرمی نشان داده شده است.



شکل (۱-۲۳) پیچ گوشتی های چند کاره



شکل (۱-۲۴) (۱) قیچی اهرمی

۱-۹-۳ - انبردست: در صنعت معمولاً از انبردست های مرکب استفاده می شود. دسته این نوع انبردست ها بر اساس ولتاژ کار عایق بندی می شوند. از این ابزارها برای نگاه داشتن قطعه کار و بریدن سیم ها استفاده می شود. توصیه می شود از انبردست برای نگاه داری قطعه کار استفاده کنید و به هیچ وجه برای باز کردن پیچ و مهره از انبردست استفاده نکنید. در موقع کار، عایق دسته ها را به دقت بررسی کنید تا در کارهای الکتریکی با خطر برق گرفتگی مواجه نشویم. شکل (۱-۲۵)



شکل (۱-۲۱) (۱) پیچ گوشتی های تخت



شکل (۱-۲۲) (۱) پیچ گوشتی های چهار سو



شکل (۱-۲۵) (۱) انبردست



شکل(۱-۲۶) انواع دم باریک



شکل(۱-۲۷) سیم چین


۱-۹-۴- دم باریک: دم باریک وسیله‌ای است شبیه انبردست، که نوک آن از انبردست باریک‌تر و بلندتر است. از دم باریک در مکان‌هایی تنگ که انبردست قادر به انجام کار نیست استفاده می‌شود. برای فرم دادن، نیز از دم باریک استفاده می‌شود. این وسیله متناسب با کاری که انجام می‌دهد، در انوع مختلف ساخته می‌شود. در صنعت برق از دم باریک‌هایی که دسته‌ی آن‌ها عایق شده است، استفاده می‌شود.

شکل(۱-۲۶)

۱-۹-۵- سیم چین: سیم‌چین‌ها ابزارهایی هستند که دو لبه برنده دارند و برای بریدن سیم‌ها به کار می‌روند. برای لخت کردن سیم، هیچ وقت از سیم‌چین استفاده نکنید زیرا لبه سیم چین در محل لخت شدن سیم، بریدگی ایجاد می‌کند و اتصال الکتریکی و مکانیکی در محل اتصال ضعیف می‌شود. شکل(۱-۲۷)

۱-۹-۶- سیم لخت کن: سیم لخت کن‌ها برای برداشتن قسمت عایق سیم‌های الکتریکی که عایق پلاستیکی دارند به کار می‌روند. این ابزارها به دو نوع ساده و اتوماتیک ساخته می‌شود.

- سیم لخت کن ساده: این وسیله از دو لبه برنده تشکیل شده است که دارای شیارهایی در جهت قائم است. به وسیله پیچ و مهره تعبیه شده روی آن می‌توان فاصله بین لبه‌ها را برای لخت کردن سیم‌های مورد نظر تنظیم کرد. برای لخت کردن سیم، آن را بین دو لبه سیم لخت کن قرار می‌دهند. با فشار دادن لبه‌ها قسمت عایق سیم در یک مقطع دایره‌ای از آن جدا می‌شود. اگر در این حالت سیم لخت کن را به بیرون بکشیم روکش سیم برداشته می‌شود. شکل(۱-۲۸)



شکل(۱-۲۸) سیم لخت کن ساده



- سیم لخت کن اتوماتیک: این نوع سیم لخت کن به تنظیم نیاز ندارد و از دو لبه متحرک تشکیل می‌شود. روی این لبه‌ها شیارهایی تعبیه شده است که با روی هم قرار گرفتن این لبه‌ها، سوراخ‌های متنوعی به وجود می‌آید. این سوراخ در اندازه‌های مقاطع سیم‌های استاندارد می‌باشند. برای لخت کردن، سیم مورد نظر را در سوراخ

مناسب بین دو لبه قرار می‌دهیم و دسته سیم لخت کن را فشار می‌دهیم. ابتدا لبه‌های صاف پایین می‌آیند و سیم را نگه می‌دارند با کمی فشار بیشتر، روکش سیم به اندازه مناسب برداشته می‌شود. شکل (۱-۲۹)



شکل (۱-۲۹) سیم لخت کن اتوماتیک

۱-۹-۷ چاقوی مخصوص روپوش برداری کابل:

کابل باید تیز و برنده باشد. یک نمونه از این چاقو را در شکل (۱-۳۰) مشاهده می‌کنید. از این چاقوها برای روپوش برداری کابل‌های کم قطر و بریدن لوله‌های پلاستیکی مخصوص سیم کشی نیز استفاده می‌شود. برای برداشتن روپوش کابل، در محل مورد نظر با احتیاط بطور عرضی به شکل یک دایره روکش کابل را می‌بریم. سپس از محل برش تا سر کابل توسط چاقو شیاری سطحی اینجا می‌کنیم. چاقو را در این شیار با فشار تدریجی حرکت می‌دهیم روکش کابل کاملاً بریده شود سپس با انبردست روکش بریده شده را از کابل جدا می‌کنیم.


۱-۹-۸ دستگاه روپوش برداری کابل:

روپوش برداری کابل از اینمی برخوردار نیست و در مورد کابل‌های کم قطر استفاده می‌شود.

برای افزایش سرعت عمل و توسعه کار برای مقاطع بیشتر، از دستگاه مخصوص روپوش برداری کابل استفاده می‌شود. شکل (۱-۳۱).

این دستگاه دارای دو تیغه برش ثابت و غلطکی است.

معمولًاً از تیغه ثابت برای خط انداختن روی بدنه کابل در جهت افقی یعنی در عرض کابل استفاده می‌شود. تیغه غلطکی برای خط انداختن روی قسمت طولی کابل به کار می‌رود. در عمل از تیغه‌ها برای هر دو منظور استفاده می‌شود.




شکل (۱-۳۱) دستگاه برش کابل


- ۱- اهرم نگه دارنده
- ۲- محل قرار گرفتن کابل
- ۳- تیغه برش
- ۴- پیچ تنظیم
- ۵- دسته
- ۶- خار نگه دارنده تیغه
- ۷- غلطک



شکل (۱-۳۰) چاقوی مخصوص روپوش برداری کابل



شکل ۱-۳۲



شکل ۱-۳۳




شکل ۱-۳۴

برای برداشتن روکش کابل ابتدا به وسیله پیچ تنظیم که در شکل (۱-۳۱) با شماره (۴) نشان داده شده، دهانه دستگاه را به اندازه قطر کابل باز می‌کنیم. سپس کابل را در بین اهرم نگاه دارنده شماره (۱) و تیغه ثابت شماره (۳) قرار می‌دهیم. با چرخاندن دسته دستگاه کمی پیچ تنظیم را محکم می‌کنیم و دستگاه را به دور کابل می‌چرخانیم به طوری که یک خط برش عرضی روی محیط کابل ظاهر شود. شکل (۱-۳۲) سپس پیچ تنظیم برش را بیشتر محکم کرده، مجدداً دستگاه را دور کابل می‌چرخانیم. این عمل را تا برش کامل ضخامت کابل ادامه می‌دهیم. پس از برش عرض کابل، دستگاه را باز کرده و با فشار دادن دکمه شماره ۶ تیغه ثابت را خارج و تیغه غلطکی را جایگزین آن می‌کنیم و بار دیگر دستگاه را روی کابل سوار می‌کنیم و آن را پس از محکم کردن پیچ شماره (۴)، از محل برش عرضی قبلی تا جای مورد نظر در طول کابل حرکت می‌دهیم. شکل (۱-۳۳) تا یک شیار طولی در مسیر حرکت ایجاد شود. پس از این مرحله پوسته بریده شده کابل را توسط انبردست از بدنه کابل بیرون می‌کشیم.

۱-۹-۹ - قیچی کابل بری: برای برش کابل‌ها، از قیچی‌های مخصوص استفاده می‌شود. تیغه این قیچی‌ها متناسب با قطر کابل ساخته می‌شوند. در بعضی از این قیچی‌ها، تیغه‌ها قابل تعویض و تیز شدن، هستند و می‌توان در برش کابل‌های مختلف از آن استفاده کرد. جنس تیغه‌ها از فولاد است. در شکل (۱-۳۴) دو قیچی دسته بلند که برای برش کابل‌های قطره به کار می‌روند نشان داده شده است.

شکل (۱-۳۵) شیوه عملکرد برش کابل‌ها را نشان می‌دهد.

شماره (۱) قرار گرفتن کابل، شماره (۲) برش و شماره (۳) نتیجه برش را نشان می‌دهد.



b-مراحل برش کابل



a-قیچی کابل بری

شکل ۱-۳۵-۱- انواع قیچی کابل بری و مراحل برش

۱-۹-۱۰-ایمنی در لحیم کاری: در انجام مراحل مختلف لحیم کاری نکات ایمنی زیر را رعایت کنید.

- هویه گرم را در محل های که از خطر آتش سوزی یا سوانح دیگر محفوظ هستند نگه داری کنید. شکل (۱-۳۶)

- در بکار گیری هویه های برقی از ولتاژی که روی آن نوشته شده است استفاده کنید.

- از تماس مواد تمیز کننده و روانسازها با پوست بدن و زخم های روی پوست جلوگیری کنید. برای پیش گیری از کرم هایی که پوست را در مقابل مواد سیال محافظت می کنند استفاده کنید. شکل (۱-۳۷)


- از سیستم تهویه مناسب برای محل کار استفاده کنید تا دستگاه تنفسی شخص لحیم کار، در اثر بخار مواد تحریک نشود. شکل (۱-۳۸)



شکل (۱-۳۶) دستگاه برش کابل



شکل (۱-۳۷) جابجایی مواد سیال با دستکش



شکل (۱-۳۸) میز کار با تهویه مربوطه



شکل (۱-۳۹) وسائل اطفاء حریق

- وسائل اطفاء حریق را در دسترس قرار دهید و نکات لازم در ارتباط با پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی را رعایت کنید. دقت کنید تا موها و لباس کار با آتش در تماس نباشد. از بکار بردن لباس کاری که با الیاف مصنوعی ساخته شده اند خودداری کنید.


شکل (۱-۳۹)

وسایل و مواد لازم:


- سیم روپوش دار مفتولی 1×1 یا $1 \times 1/5$ به اندازه یک متر
- لحیم با مشخصه L-Sn 60 Pb 40 یا L-Sn 63 Pb 37
- هویه هفت تیری یا قلمی
- روغن لحیم کاری
- انبردست
- دم باریک
- سمباده نرم

مراحل کار:


- دوازده قطعه سیم ۸ سانتی متری ببرید دو سر آنها را به اندازه یک سانتی متر لخت کنید.
- سر سیم‌ها را ابتدا کمی سمباده نرم زده و سپس قلع انود کنید و نتیجه کار را به مربی نشان دهید. در صورت تایید، مراحل زیر را دنبال کنید.
- هریک از شکل‌های نقشه کار (۱) را بسازید و محل اتصال داده را لحیم کاری کنید. پس از اتمام هر شکل، نتیجه کار را به مربی کارگاه نشان دهید و پس از تایید مربی شکل‌های بعدی را با استفاده از سیم، شکل قبل بسازید و لحیم کاری کنید.



(ج)



(ب)



(الف)


نقشه کار (۱)

کار عملی ۲

زمان: ۳ ساعت

وسایل و مواد لازم:

- سیم لاسکی ۰/۸۰ میلی متر به اندازه یک متر
- ماده لحیم L-Sn۶۳Pb یا L-Sn۶۰Pb
- هویه هفت تیری یا قلمی
- روغن لحیم کاری
- انبردست
- دم باریک
- سمباده نرم
- وارنیش نمره ۱ به اندازه ۲ سانتی متر ۲ عدد
- وارنیش نمره ۱/۵ به اندازه ۵ سانتی متر ۱ عدد




الف - روکش برداری



ب - قرار دادن وارنیشها



ج - سر سیمهای تابیده شده



د - لحیم کاری قسمت تابید شده



نقشه کار (۲)

ه - پوشش محل لحیم کاری شده با وارنیش

- با سمباده به اندازه ۱/۵ سانتی متر مطابق نقشه کار (۲-الف) لاسکی را پاک کنید.
- یکی از وارنیش‌های شماره ۱ را همراه با وارنیش شماره ۱/۵ روی یکی از سیمهای لاسکی قرار دهید وارنیش شماره ۱ دومی را روی سیم دیگر قرار دهید. (۲-ب)
- سر سیمهای را به اندازه یک سانتی متر به هم دیگر بتابانید (۲-ج)
- ابتدا محل اتصال سیمهای را با هویه گرم کنید و ماده لحیم را از قسمت بالا با محل اتصال تماس دهید تا ماده لحیم از سر سیم ذوب شود و در محل اتصال جاری شود. (۲-د)

- وارنیش‌های شماره ۱ را به محل‌های لحیم شده هدایت کنید.
- با وارنیش شماره ۱/۵، روی وارنیش‌های شماره یک را پوشانید. (۲-ه)

کار عملی ۳

دو قطعه سیم مسی مفتولی نمره ۱/۵ به طول ۱۵ سانتی‌متر را به اندازه ۵ سانتی‌متر، از یک سر لخت کنید. با انبر یا دم باریک به اندازه ۲ الی ۳ میلی‌متر، یک خم ۹۰ درجه به سر آن‌ها بدھید. حدود یک متر سیم لاکی نمره ۰/۱۰ یا نمره ۰/۱۵ را دور سیمه‌ها، بین دو خمیدگی محکم بپیچید. روغن لحیم را روی سطح کار بمالید، هویه را زیر سطح کار تماس داده و ماده لحیم را روی سطح کار قرار دهید تا ذوب شود و تمام منافذ کار را پوشاند.



(الف)



(ب)

نقشه کار (۳)

زمان: ۳ ساعت

کار عملی ۴

۱۰ سانتی‌متر سیم افشار نمره ۱ و یک سر سیم مناسب آن مطابق نقشه کار (۴) در اختیار بگیرید. سیم را به اندازه یک سانتی‌متر لخت کنید و رشته‌های آن را محکم بتابانید. سیم را قلع اندود کنید و آن را در سر سیم قرار دهید و با انبردست یا دم باریک مطابق شکل سر سیم را ببندید. اضافی سیم را که از سر سیم بیرون زده است با سیم چین قطع کنید و بین سر سیم و سیم را با لحیم پر کنید.



(سر سیم)



(سیم افشار)



نقشه کار (۴)

آزمون پایانی (۱)

- ۱- کاربردهای لحیم کاری سخت و نرم را نام ببرید و بیان کنید لحیم کاری مناسب برای دستگاه الکتریکی که با دمای ۱۲۰ درجه سلسیوس کار می‌کند چیست؟
- ۲- اقدام مناسب برای جلوگیری از خطرات مواد سیال چیست؟
- ۳- چند وسیله پاک کننده نام ببرید.
- ۴- مناسب‌ترین ماده لحیم و روغن در لحیم کاری الکتریکی کدامند؟
- ۵- منابع گرمایی لحیم کاری نرم را نام ببرید.
- ۶- نکات کار لحیم کاری کدامند؟
- ۷- چه نکات ایمنی را در موقع لحیم کاری باید به کار بست؟
- ۸- چرا در هنگام لحیم کاری سطح کار را باید کاملاً تمیز کرد؟
- ۹- طرز لحیم کاری صحیح را شرح دهید.
- ۱۰- به چه دلیل در لحیم کاری نوک هویه و سر سیم‌ها را قلع اندود می‌کنند؟
- ۱۱- مشخصات یک لحیم کاری خوب کدام است؟
- ۱۲- به چه دلیل از سیم‌چین نباید برای لخت کردن سیم‌ها استفاده کرد؟
- ۱۳- آیا با انبردست می‌توان پیچ یا مهره‌ای را باز کرد؟ در صورت امکان چه عواقبی دارد؟
- ۱۴- روش کار دستگاه روکش برداری کابل‌ها را شرح دهید.