

## واحد کار اول

# توانایی همکاری در تهیه‌ی فونداسیون زیر دیگ‌ها

هدف کلی:

همکاری در تهیه‌ی فونداسیون زیر دیگ‌ها

هدف‌های رفتاری: فرآگیرنده پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- ابزار مورد نیاز در اجرای فونداسیون را نام بيرد.
- ۲- مواد مصرفی لازم را که در تهیه‌ی فونداسیون زیر دیگ‌ها به کار گرفته می‌شود نام بيرد.
- ۳- نقشه‌ی فونداسیون زیر دیگ‌ها را شرح دهد.
- ۴- محل فونداسیون را با توجه به نقشه در موتورخانه مشخص کند.
- ۵- اصول همکاری در تهیه‌ی فونداسیون را توضیح دهد.
- ۶- در اجرای فونداسیون همکاری نماید.

ساعات آموزش	
نظری	عملی
۱	۴


## پیش‌آزمون (۱)

- ۱- سبب استفاده از فونداسیون زیر دستگاه‌ها چیست؟
- ۲- کدام یک از مصالح ساختمان جهت بالا بردن استحکام ساختمان فونداسیون به کار می‌رود؟
- (الف) گچ
- (ج) گچ و خاک
- (ب) ماسه و سیمان
- (د) هر سه مورد
- ۳- آیا ابعاد فونداسیون دیگ تابع وزن دیگ است؟
- خیر
- بلی
- ۴- چند نمونه ابزار بنایی را نام ببرید.
- ۵- به نظر شما کدام یک از مصالح ساختمانی باید در ساخت فونداسیون به کار بروند؟
- (الف) گچ
- (ج) خاک
- (ب) ماسه و سیمان
- (د) گچ و خاک

## ۱-۱- نقشه‌های فونداسیون دیگ‌ها

فاصله‌ی فونداسیون‌ها از یکدیگر و از دیوار، تابع فضای موتورخانه است و اعداد نوشته شده حداقل فاصله را بر حسب سانتی‌متر نشان می‌دهند.

فاصله‌ی بین فونداسیون دیگ‌های چدنی حداقل باید به اندازه‌ی پهنای دیگ باشد.



شکل ۱-۱- پلان استقرار دستگاه‌های موتورخانهی حرارت مرکزی

## ۱-۲- ابعاد فونداسیون

ابعاد فونداسیون دیگ‌ها بر حسب ابعاد دیگ و به روش


زیر تعیین می‌گردد :

$$L + 10\text{ cm} + 10\text{ cm} = \text{طول فونداسیون}$$

$$W + 10\text{ cm} + 10\text{ cm} = \text{عرض فونداسیون}$$

$$L = \text{طول دیگ}$$

$$W = \text{عرض دیگ}$$



شکل ۱-۲

زمان: ۴ ساعت

### ۳-۱- دستورالعمل همکاری در ساخت فونداسیون زیر دیگ‌ها

#### ۱-۳-۱- ابزار و مواد مصرفی مورد نیاز

ردیف	نام تجهیزات و ابزار	تعداد	مشخصات فنی
۱	تحته قالب	۲۰	به عرض ۱۵-۱۰ سانتی متر
۲	چکش	۱	یک کیلوگرمی
۳	اره	۱	چوب برس
۴	بیل	۱	-
۵	فرقون	۱	-
۶	ماله	۱	سیمان کاری
۷	کمحه	۱	-
۸	شمشه	۱	با توجه به ابعاد فونداسیون
۹	تراز	۱	۳۰ سانتی متری
۱۰	رسمان کار	۲۰	-
۱۱	شیلنگ آب	-	به حد رسیدن به شیر آب
۱۲	دستگاه جوش برق	۱	تا ۱۵۰ آمپر
۱۳	ماسک جوشکاری	۱	دستی و کلاهی

ردیف	مصالح	واحد	مقدار	مشخصات فنی
۱	شن	کیلو	۲۰۰	شسته شده
۲	ماسه	کیلو	۲۰۰	شسته شده
۳	میل گرد ۸ میلی متر	کیلو	۵۰	آج دار
۴	نبشی ۴ میلی متر	شاخه	۴۰×۴۰	-
۵	گچ خط کشی	عدد	۲	-
۶	مینخ	کیلو	۱	۳ سانتی متر

#### ۱-۳-۲- نکات فنی و ایمنی

- ۱- از لباس کار و کفش ایمنی استفاده نمایید.
- ۲- از دست زدن به سیمان بدون دستکش پلاستیکی جداً خودداری کنید.
- ۳- در هنگام کار با بیل دقیق نمایید به کمر خود فشار وارد نیاورید.
- ۴- در هنگام کار با دستگاه جوش از ماسک جوشکاری استفاده کنید.

### ۱-۳-۳- مراحل انجام کار

- ۱- وسایل و ابزار کار را از انبار تحویل بگیرید.
- ۲- به لباس کار و وسایل اینمی تجهیز شوید.
- ۳- بعد از آماده شدن کف موتورانه با توجه به نقشه استقرار دستگاهها و نقشه‌ی جزئیات فونداسیون لازم است محل فونداسیون را توسط گچ علامت‌گذاری کنید (شکل ۱-۳).



شکل ۱-۳- علامت‌گذاری فونداسیون

- ۴- با توجه به طول و عرض فونداسیون به کمک تخته‌های از قبل تهیه شده، که دارای عرض  $1^{\circ}$  سانتی متر (ارتفاع فونداسیون) هستند با کمک اره، چکش و میخ، قالب فونداسیون را تهیه نمایید و در محل علامت‌گذاری شده قرار دهید و سطح آن را تراز کنید (شکل ۱-۴).



شکل ۱-۴- قالب‌بندی فونداسیون



شکل ۱-۵- قرارگیری میلگردها در قالب

۵- میلگردهای مناسب و از قبل تهیه شده را در داخل قالب چوبی قرار دهید، به گونه‌ای که از کف، اطراف و بالای قالب ۲ سانتی‌متر فاصله داشته باشد. ضمناً برای استحکام لبه‌های فونداسیون می‌توانید از کلاف نبشی استفاده کنید و آن را توسط میلگرد به میلگردهای اصلی وصل نمایید (شکل ۱-۵).



شکل ۱-۶- پرکردن قالب با ملات مناسب

۶- ماسه و سیمان را به کمک بیل با یکدیگر مخلوط کنید (به نسبت مشخص شده) و با آب، ملات مناسبی تهیه نمایید و در داخل قالب چوبی بریزید به گونه‌ای که داخل قالب تا سطح چوب‌ها کاملاً توسط ملات پر شود. به کمک ماله، تراز و شمشه، سطح ملات را صاف کنید. پشت قالب‌ها به کمک قطعات سنگین بسته می‌شود تا بر اثر فشار ملات قالب باز نشود (شکل ۱-۶).  
تذکر: به هنگام ریختن ملات دقت شود کلاف نبشی ثابت بماند و نیز سطح فونداسیون با سطح کلاف نبشی برابر باشد.



شکل ۱-۷- آب‌دادن بتن

۷- بعد از ۲۴ ساعت چوب‌های اطراف قالب را باز کنید و تا مدت ۴۸ ساعت بر روی فونداسیون به صورت کاملاً ملایم آب بریزید تا مانع از ایجاد ترک بر روی آن شود (شکل ۱-۷).  
۸- وسایل و ابزار را تحویل انبار دهید و محیط کار را تمیز کنید.  
۹- فونداسیون ساخته شده را با کمک هنرآموز خود مورد بررسی قرار دهید.

## آزمون پایانی (۱)

- ۱- علت اجرای فونداسیون زیر دیگ‌ها را شرح دهید.
- ۲- مصالح مورد استفاده در فونداسیون کدام است؟  
الف) سیمان و گچ  
ب) ماسه و سیمان  
ج) خاک و سیمان  
د) گچ و خاک
- ۳- آیا ابعاد فونداسیون بزرگ‌تر از ابعاد دیگ است؟ چرا؟  
 خیر  
 بلی
- ۴- ابعاد فونداسیون چه نسبتی با ابعاد دیگ دارد؟
- ۵- نقشه‌هایی را که برای اجرای صحیح فونداسیون لازم است نام ببرید.
- ۶- میل‌گرد در فونداسیون به چه منظوری به کار می‌رود؟
- ۷- سطح روی فونداسیون بایستی صاف باشد یا متخلخل؟ چرا؟
- ۸- علت ریختن آب بر روی فونداسیون چیست؟
- ۹- با کمک هم‌کلاسی‌هایتان فونداسیون یک دیگ به ابعاد ( $150\text{cm} \times 70\text{cm}$ ) را در کارگاه اجرا نمایید.

## واحد کار دوم

# توانایی نصب دیگ‌های چدنی سیستم‌های حرارت مرکزی

هدف کلی:

نصب انواع دیگ‌های چدنی در سیستم‌های حرارت مرکزی

هدف‌های رفتاری: فرآگیرنده پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- ساختمان دیگ‌های چدنی را بیان کند.
- ۲- استفاده از مواد نسوز و عایق‌کاری دیگ‌های چدنی را توضیح دهد.
- ۳- استفاده از آجر در دیگ‌های چدنی را بیان کند.
- ۴- نقشه و استاندارد جمع کردن دیگ‌های چدنی را بیان کند.
- ۵- ابزارهای جمع کردن دیگ‌های چدنی را نام ببرد.
- ۶- اصول جمع کردن دیگ‌های چدنی را شرح دهد.
- ۷- اصول آب‌بندی دیگ‌های چدنی را شرح دهد.
- ۸- نکات فنی و ایمنی در نصب دیگ‌های چدنی را به کار بندد.
- ۹- نصب انواع دیگ‌های چدنی در سیستم حرارت مرکزی را انجام دهد.

ساعت آموزش	
عملی	نظری
۳۶	۸


## ۲- نصب دیگ‌های چدنی

برای تولید آب گرم در سیستم‌های حرارت مرکزی از دیگ استفاده می‌شود. مواد سوختنی مانند گاز، گازوئیل، و یا مازوت توسط مشعل در دیگ می‌سوزد و گرمای حاصل شده به آب داخل دیگ انتقال می‌یابد.

دیگ‌ها از نظر جنس در دو نوع کلی چدنی و فولادی طراحی و ساخته شده‌اند.

## ۱-۲- ساختمان دیگ‌های چدنی

جنس این دیگ از چدن است و به روش ریخته‌گری و به صورت پره‌پره ساخته می‌شود. تعداد پره‌های دیگ برحسب ظرفیت حرارتی متفاوت است. دیگ‌های چدنی در مدل‌های مختلف ساخته می‌شود و دارای اشکال و ابعاد متفاوتی است. در تمام دیگ‌های چدنی سه نوع پره به کار گرفته می‌شود. پرهی اول ( محل نصب مشعل)، پرهی آخر ( محل نصب دودکش)، پره‌های وسط که تعداد آن‌ها می‌تواند تغییر کند (شکل ۲-۱). پره‌ها و متعلقات مربوط به دیگ به صورت باز از کارخانه تحويل گرفته می‌شود و معمولاً طبق دستورالعمل کارخانه سازنده در محل جمع می‌گردد.



- ۱- پرهی جلو
- ۲- بوش و صل پره
- ۳- پرهی وسط
- ۴- پرهی عقب
- ۵- میله‌ی مهار دیگ
- ۶- واشر فلزی
- ۷- مهره‌ی شش‌گوش
- ۸- درب بازدید شعله
- ۹- پیچ دوسر دند
- ۱۰- مهره‌ی شش‌گوش
- ۱۱- تویی درب پایین
- ۱۲- درب پایین
- ۱۳- پیچ شش‌گوش
- ۱۴- پیچ دو سر دند
- ۱۵- مهره‌ی شش‌گوش کروی
- ۱۶- صفحه‌ی مشعل گیر
- ۱۷- پیچ شش‌گوش
- ۱۸- تویی درب بالا
- ۱۹- درب بالا
- ۲۰- پیچ شش‌گوش
- ۲۱- پیچ دو سر دند

- ۳۷- پیچ دوسر دند
- ۳۸- فلنچ و صل لوله پایین
- ۳۹- مهره‌ی شش‌گوش
- ۴۰- روپوش دیگ بدنه
- ۴۱- روپوش دیگ بالا
- ۳۲- پیچ شش‌گوش
- ۳۳- دریچه‌ی خروسکی
- ۳۴- پیچ دو سر دند
- ۳۵- مهره
- ۳۶- واشر کلینگریت

- ۲۷- پیچ دوسر دند
- ۲۸- فلنچ و صل لوله
- ۲۹- واشر تخت
- ۳۰- مهره‌ی شش‌گوش
- ۳۱- دودکش

شکل ۲-۱- ترتیب قرارگیری قطعات دیگ چدنی

## ۲-۱-۲- مزايا و معایب دیگ‌های چدنی

مزايا:

۱- دیگ‌های چدنی به علت پره‌اي بودن به راحتی قابل حمل و نقل است.

۲- در صورت بروز عيب در هر پره می‌توان فقط آن پره را تعويض نمود.

۳- چنان‌چه بعد از سال‌ها نياز به تعويض دیگ باشد به راحتی و بدون تخریب ساختمان می‌توان دیگ را باز و پره‌های آن را از موتورخانه خارج نمود و دیگ جدید را در موتورخانه نصب کرد.

۴- ظرفیت دیگ با اضافه کردن پره‌ی وسط به راحتی قابل تغیير است.

۵- مقاومت آن در مقابل زنگ‌زدگی زیاد است.


معایب:

۱- بسیار شکننده است و در مقابل تنش‌هایي که بر آن وارد شود مقاوم نیست.

۲- ظرفیت آن محدود است و برای ظرفیت‌های بالا مناسب نیست.


## ۲-۲- مواد نسوز و عایق‌کاري دیگ‌ها

- برای جلوگیری از خارج شدن دود و شعله از فضای بين پره‌ها معمولاً اين فضا توسط نخ و يا طناب نسوز پوشیده می‌شود. نخ توسط چسب سيليكات در جاي ييش بینی شده در پره‌ها قرار می‌گيرد (شکل ۲-۲).



شکل ۲-۲- نخ نسوز برای بين پره‌ها

– بعد از جمع کردن پره های دیگ درز بین پره ها را با استفاده از خمیر نسوز می پوشانیم. این خمیر به صورت آماده تهیه می شود و مقاومت خوبی در مقابل شعله دارد (شکل ۲-۳).



شکل ۲-۳—پر کردن درز بین پره ها

– بعد از مونتاژ پره ها و متعلقات دیگ برای جلوگیری از هدر رفتن حرارت، سطح خارجی دیگ به وسیله‌ی پشم شیشه، پشم سنگ و نیز ورق های مخصوص که بر روی آن ها عایق چسبانده شده است پوشانده می شوند (شکل ۲-۴).




شکل ۲-۴—عایق کاری دیگ

### ۲-۳- آجرهای دیگ‌های چدنی


برخورد مستقیم شعله بر روی سطوح چدنی دیگ مشکلاتی مانند ترکیدگی پره‌ها و یا رسوب موضعی در مسیر جریان آب ایجاد می‌کند. برای جلوگیری از بروز این مشکلات از آجرهای نسوز استفاده می‌شود، تا مانع از تماس مستقیم شعله با پره‌های دیگ گردد. در مدل‌های قدیمی معمولاً از آجر نسوز و خاک نسوز استفاده می‌شد و داخل کوره و مخصوصاً پرهی آخر را آجرچینی می‌کردند (شکل ۲-۵).



شکل ۲-۵- آجرچینی



شکل ۶




شکل ۷-۲- آجر نسوز یکپارچه

امروزه سازندگان دیگ‌های چدنی آجرهای نسوز را به صورت یکپارچه و مناسب با شکل پره‌های آخرا و اول تهیه می‌کنند و همراه با دیگ به خریدار می‌فروشند (شکل‌های ۲-۶ و ۲-۷). جنس این آجرها معمولاً از مواد آزبست است و مقاومت خوبی در مقابل حرارت دارند و با صفحات نگهدارنده فلزی در جای خود محکم می‌شوند. هم‌چنین برای استحکام بیشتر می‌توان درز آجر و دیگ را به کمک سیمان نسوز پر نمود.

زمان: ۳۰ ساعت

## ۴-۲- دستور العمل جمع کردن پره های دیگ های چدنی

### ۱- جدول تجهیزات و ابزار



شکل ۲-۸ - ابزار دیگ جمع کنی

ردیف	نام تجهیزات و ابزار	تعداد	مشخصات فنی
۱	سنباude آهن نرم	۲ ورق	-
۲	چکش پلاستیکی	۱	-
۳	آچار فرانسه	۲	-
۴	آچار تخت	یک سری	-
۵	دیگ جمع کن	۲	با توجه به نوع دیگ ها
۶	چرخ حمل بار	۱	-
۷	پره های دیگ	۶ پره	۴۰۰ یا ۳۰۰ مدل
۸	بوش های فولادی	به تعداد لازم	-
۹	ضد زنگ	به مقدار لازم	-
۱۰	خمیر دیگ	به مقدار لازم	-

- ۱- ابزار و مواد مصرفی لازم در محل کار آماده باشد.
- ۲- پره های دیگ با دقت کامل به محل موتورخانه حمل شوند.
- ۳- فونداسیون آماده و خشک شده باشد.
- ۴- حداقل از دو نفر برای جمع کردن دیگ استفاده شود.
- ۵- از کفش ایمنی استفاده شود.


### ۲-۴-۲- نکات فنی و ایمنی

### ۲-۴-۳- مراحل انجام کار:

- وسایل و ابزار و مواد و لباس کار و وسایل حفاظتی و اینمی را از انبار تحویل بگیرید.


- به لباس کار و وسایل حفاظتی مجهر شوید.

- جهت راحتی بیشتر در هنگام جمع کردن و پرس کردن پره های دیگ، لازم است سطح فونداسیون کاملاً صاف باشد و در صورت پیشنهاد کارخانه ای سازنده می توانید از یک شاسی فلزی که به همراه متعلقات دیگ به موتور خانه حمل شده است استفاده کنید (شکل ۲-۹).




شکل ۲-۹

- جمع کردن دیگ های چدنی از پرهی آخر آغاز می شود. بنابراین در صورتی که پرهی آخر مجهر به صفحهی نسوز است بایستی ابتدا صفحهی نسوز را بر روی آن نصب نمایید. طبق شکل بعد از قرار دادن صفحهی نسوز (شمارهی ۱) در محل خود، قطعه نگهدار (شمارهی ۲) را بر روی پره محکم کنید (شکل ۲-۱۰).




شکل ۲-۱۰- نصب صفحهی نسوز




شکل ۲-۱۱

- پره را بر روی فونداسیون یا شاسی فلزی قرار دهید و درزهای آن را توسط سیمان نسوز بر کنید. برای جلوگیری از افتادن پره از یک ستون چوبی استفاده نمایید (شکل ۲-۱۱).




– روی شیارهای ریخته گری شده، در پرهی آخر چسب سیلیکات بمالید (شکل ۲-۱۲).

شکل ۲-۱۲- مالیدن چسب سیلیکات در شیار




– طناب نوز را داخل شیارها قرار دهید و با چکش پلاستیکی آن را در محل خود محکم کنید (شکل ۲-۱۳).

شکل ۲-۱۳




– بوش های فولادی را ابتدا تمیز کنید، سپس سطح خارجی بوش و محل قرارگیری آن را به ضد زنگ آغشته نمایید (شکل ۲-۱۴).

شکل ۲-۱۴




شکل ۲-۱۵

- با استفاده از چکش لاستیکی بوش فولادی را در محل خود محکم نمایید. دقت شود لبهی بوش‌ها کاملاً صاف باشد و بوش‌ها درست در محل خود قرار گیرند، تا بعد از پرس کاملاً آب‌بندی شوند (شکل ۲-۱۵).



شکل ۲-۱۶

- طناب نسوز را داخل شیار دیگ قرار دهید و روی آن چسب مخصوص و یا خمیر نسوز بمالید (شکل ۲-۱۶).




شکل ۲-۱۷


- پرهی بعدی را روی فونداسیون یا پایه‌ی فلزی قرار دهید و با استفاده از چکش لاستیکی و وارد کردن ضربه به قسمت بالا و پایین پره، دو پره را به هم تزدیک کنید (لازم است قبل از تزدیک کردن پرهی دوم، محل قرارگیری بوش‌های فولادی پرهی اول را تمیز کنید و به ضد زنگ آغشته نمایید). (شکل ۲-۱۷).

– در این مرحله میله‌های دیگ جمع کن را در دو قسمت سوراخ‌های بالا و پایین قرار دهید و با استفاده از آچار مخصوص، عمل پرس کردن بوش‌ها و نزدیک کردن پره‌ها به یکدیگر را انجام دهید (توجه شود تا پرس دو طرف به طور کاملاً یک‌نواخت صورت گیرد و بوش‌ها به طور یک‌نواخت و افقی در محل خود قرار گیرند). شکل ۲-۱۸ را ملاحظه نمایید.

این مراحل را تا جمع کردن کلیه‌ی پره‌ها ادامه دهید.




شکل ۲-۱۸




شکل ۲-۱۹

– با بسته شدن آخرین پره، دیگ را به صورت یک‌نواخت برس کنید. در این مرحله درز بین پره‌ها را به کمک خمیر دیگ بپوشانید (شکل ۲-۱۹).




شکل ۲-۲۰

– پره‌های دیگ دارای میله‌های مهارکننده‌اند. این میله‌ها ممکن است یکسره باشند و یا آن که بین هر دو پره بسته شوند. در این مرحله و قبل از باز کردن میله‌های دیگ جمع کن، میله‌های مهارکننده را در محل خود بیندید و برای انسباط دیگ در پشت مهره و اasher فنری قرار دهید. مهره را در حدی سفت کنید که واشر فنری مختصراً باز باشد (شکل ۲-۲۰).




شکل ۲-۲۱

- میله‌های دیگ جمع کن را باز کنید (شکل ۲-۲۱).



شکل ۲-۲۲


- فلنچ آب ورودی و خروجی دیگ را به واسطه‌ی واشر در محل خود بیندید. (ممکن‌باشد فلنچ ورودی در پایین و عقب دیگ و فلنچ خروجی در بالا و جلوی دیگ نصب می‌شود تا آب مسیر بیشتری را در دیگ طی نماید). در دیگ‌های کوچک کلکتور رفت و برگشت در یک قسمت نصب می‌شود. برای رسیدن به راندمان بهتر، در بعضی از دیگ‌ها به همراه نصب فلنچ ورودی لوله‌ی آب پخش کن نیز نصب می‌شود تا آب ورودی از چند نقطه وارد دیگ شود، ضمن آن که از این طریق توزیع آب به داخل پره‌ها یکنواخت می‌شود و از ایجاد شوک حرارتی جلوگیری به عمل می‌آید (شکل ۲-۲۲).



شکل ۲-۲۳

- طناب نسوز را در قطعه‌ی پشتی دیگ بچسبانید و سپس آن را بر روی پره‌ی آخر دیگ مونتاژ نمایید تا دیگ آماده‌ی نصب دودکش گردد (شکل ۲-۲۳).

— در صورتی که در جلو لولایی باشد، لولای در را روی پرهی اول مونتاژ کنید (شکل ۲-۲۴).




شکل ۲-۲۴

— بعد از نصب صفحه‌ی آزبست و آجرنسوز بر روی در جلو و نیز زدن طناب نسوز بر روی شیارهای پرهی اول در دیگ را در محل خود نصب کنید (شکل ۲-۲۵).

— وسایل و ابزار را تمیز کنید و به انبار تحویل دهید.

— محیط کار را کاملاً تمیز کنید.

— کار انجام شده را به هنرآموز خود برای ارزش‌یابی تحویل دهید.



شکل ۲-۲۵