

فصل نهم

ماشین‌های ویژه استخراج زغال‌سنگ در معادن زیرزمینی



هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- کلیاتی درمورد ماشین‌های ویژه استخراج زغال در معادن زیرزمینی بیان کند.
- ۲- ماشین هواز را تشریح کند.
- ۳- ماشین‌های حفار بارکنده را توضیح دهد.
- ۴- ماشین رنده حفاری را شرح دهد.
- ۵- سایر ماشین آلات استخراج زغالسنگ را بیان کند.

کلیات


فعال‌ترین صحنه عملیات در معادن زغالسنگ کارگاه‌های استخراج است. با پیش‌رفت‌هایی که در سال‌های اخیر در زمینه استخراج زغالسنگ حاصل شده بالا رفتن ظرفیت تولید و افزایش پیش‌روی روزانه در سینه کار و کارگاه‌های استخراج، مورد توجه قرار گرفته است. امروزه؛ کاربرد ماشین آلات جدید و فناوری توسعه یافته سبب شده که در کارگاه‌های استخراج زغالسنگ در زیرزمین شرایط آسان‌تری برای حفر و انتقال زغال سنگ به بیرون معدن فراهم شود. در واقع اصول کار این دستگاه‌ها و ماشین آلات بر پایه استفاده از اجزای برش یا دندانه‌های برنده برای برش دادن، کندن و تراشیدن زغال قرار دارد. وضعیت دندانه‌های برنده و نصب صحیح و تیزی مناسب آن‌ها، خواه ببر روی زنجیر، دیسک، غلتک و یا هر نوع وسیله دورانی دیگر نصب شده باشند، دارای اهمیت بسیار است! در این مبحث به شرح تعدادی از ماشین آلات مخصوصی که در این زمینه در کارگاه‌های زیرزمینی استخراج زغال به کار می‌رود، می‌پردازیم.

ماشین‌های هواز

به این ماشین‌ها زغال بُرنیز می‌گویند که کار آن‌ها ایجاد شکاف در قسمت‌های کف، سقف یا دو طرف زغالسنگ از طریق برش ماده معدنی است. کلیه ماشین‌های هواز، کار خود را با خرد کردن فیزیکی زغالسنگ یا هر نوع ماده معدنی نرم دیگر انجام می‌دهند.


دندانه‌های برنده متحرک که ببر روی زنجیر، دیسک یا غلتک‌هایی نصب شده‌اند، در برخورد شدید با ماده معدنی و اعمال نیروهای فشاری و برشی، آن‌ها را خرد می‌کنند. هرگاه، مطابق شکل ۹-۱ در زیر یک لایه زغال شکافی حفر شود، وزن زغال قسمت‌های بالای

شکاف، باعث می‌شود که قسمت مذکور به راحتی بریزد و چنانچه زغال سخت باشد، بر اثر ایجاد سطح آزادی که هواز آن را بربده است، می‌توان با نیروی کمتر و به کمک اهرم، زغال را از لایه جدا کرد.




شکل ۹-۱- ایجاد شکاف در زیر لایه ماده معدنی

به طور کلی ماشین‌های هواز از یک موتور الکتریکی تشکیل شده‌اند که نیروی لازم را برای به گردش درآوردن یک مکانیزم متحرک برنده تأمین می‌کند. با توجه به این که در کارگاه‌های زغال‌سنگ گاز متان از لایه متصاعد می‌شود، بایستی از تجهیزات برقی ضد افجار در دستگاه استفاده شود و کلیه کابل‌ها و اتصالات و کلیدهای خودکار بدون استثناء، ضد جرقه و افجار باشند. پس از آن که نیروی موتور تولید شد، حرکت دورانی آن را به یک چرخ دندانه‌دار منتقل می‌کند و چون سوراخ‌های زنجیر در دندانه‌های چرخ درگیر می‌شوند، حرکت چرخ دندانه‌دار سبب حرکت زنجیر بی‌انتها می‌شود و این حرکت به طور مستمر ادامه پیدا می‌کند و قسمت اصلی برنده زغال را تشکیل می‌دهد.




شکل ۹-۲- مکانیزم متحرک زنجیر و نحوه ایجاد شیار



شکل ۳-۹- قسمت کشش و حرکت دهنده زنجیر

مهم ترین بخش ماشین های هواز، بازوی حفاری آن هاست که حول محوری در قسمت حرکت دهنده زنجیر قابل دوران است. یک موتور هیدرولیکی کار حرکت بازوی حفاری نسبت به دستگاه را انجام می دهد و زاویه آن را می توان تغییر داد؛ به طوری که بازو بتواند در امتداد دستگاه یا به حالت عمود نسبت به دستگاه قرار گیرد. در سراسر محیط بازوی حفاری، زنجیر برنده واقع شده که

عمل برش زغال و ایجاد شکاف را انجام می دهد. یادآوری می شود که بعضی از دستگاه های هواز با کمک نیروی محرکه هوای فشرده کار می کنند و درنتیجه خروج هوای فشرده از دهانه خروجی این ماشین ها و یا حرکت خود ماشین، گرد و غبار زیادی ایجاد و منتشر می شود که برای این منظور سیستم های آب پاش مخصوصی در آن ها تعییه شده که آب را از محل مناسبی دریافت می کند و به محل حفاری و یا زنجیر حفار هدایت می کند؛ سپس با کمک دستگاه آب پاش گرد و غبار را فرو می نشانند.



شکل ۴-۹- سیستم آب پاشی در ماشین هواز


زنجیر بُرنده در ماشین هاواز شامل قطعات متعددی است که هر کدام از این قطعات شامل یک دندانه بُرنده است و کلیه آنها با لولا به یکدیگر متصل و در نهایت زنجیر بی انتهای بازوی حفاری را به وجود می آورند.



شکل ۵-۹- تیغه ماشین هاواز

در انتهای ماشین هاواز، قسمت کشش قرار گرفته است که شامل قرقهای است که به دور آن چند ردیف کابل پیچیده شده است. در هنگام کار با دستگاه، آن را در قسمت پائین کارگاه قرار می دهند و کابل مربوط به کشش را به دور ستونی که در بالای کارگاه استخراج در محل مناسبی واقع

است، می‌بندند و به طور هم‌زمان دستگاه قرقه می‌چرخد و پس از آن که کابل به تدریج دور آن پیچیده شد، کل دستگاه به تدریج به طرف بالا کشیده می‌شود.



شکل ۶-۹—یک نوع ماشین هواز


محدودیت‌های ماشین هواز

یکی از محدودیت‌های کاربرد ماشین‌های هواز این است که آن‌ها را فقط در لایه‌های منظم می‌توان به کار برد؛ زیرا چنانچه لایه پله‌پله یا شکستگی داشته باشد، جابه‌جا کردن دستگاه وقت و انرژی فراوانی را صرف کرده است. درنتیجه؛ راندمان کار کارگاه تقلیل می‌یابد محدودیت دیگری که وجود دارد، این است که امکان استفاده از ماشین‌های هواز در لایه‌های پرشیب وجود ندارد و فقط از آن‌ها در لایه‌های با شبکه کم و متوسط (کمتر از ۴۵ درجه) می‌توان استفاده کرد. بدیهی است، از لحاظ عمق شکاف ایجاد شده در داخل زغال و ضخامت آن، محدودیت به طول بازوی حفاری و ارتفاع آن باز می‌گردد. معمولاً در شرایط عادی، عمق حدود ۱ تا $1/25$ متر و ضخامت ۱۲ تا ۲۰ سانتی‌متر برای شکاف مناسب تشخیص داده می‌شود و همین اندازه‌ها مورد عمل واقع می‌گردد.

روش استفاده از ماشین هواز در کارگاه استخراج

همان‌طور که از قبل بیان شد، برای شروع عملیات، ماشین‌های هواز را در قسمت پایین کارگاه استخراج، مستقر می‌کنند و کابل مربوط به قسمت کشنش دستگاه را به ستون‌هایی که در بالای کارگاه استخراج قرار دارند، می‌بندند. سپس؛ زنجیر برنده را به کار می‌اندازند و با کمک موتور هیدرولیکی بازوی حفاری را به تدریج بر بدن دستگاه عمود می‌کنند. در این حالت بازو شکافی در زیر لایه زغال


ایجاد می‌کند. حال بازوی حفاری در بهترین موقعیت خود قرار گرفته و کافی است که دستگاه از طریق کابل و قرقره‌های مربوط به طرف بالای کارگاه استخراج هدایت شود. در این حالت، یک برش طولی در کارگاه استخراج توسط ماشین‌هاواز حفر شده و پس از آن که زغال‌سنگ واقع در بالای برش، استخراج شد؛ دستگاه بدون آن که برشی از سمت بالا به طرف پایین در لایه دهد، برای شروع مرحله بعد، به پایین کارگاه انتقال می‌یابد و مطابق وضعیت اشاره شده در بالا، بار دیگر کار حفر زغال و ایجاد شکاف در طول لایه تکرار می‌شود.




شکل ۷-۹— نحوه عملکرد ماشین‌هاواز در جبهه کار

فرو نشانی گرد و غبار حاصل از کار دستگاه هاواز

همان‌طور که توضیح داده شد، مشکل بزرگ گرد و غبار که درنتیجه کار ماشین‌های هاواز پدیدار می‌شود، کاربرد آب در این دستگاه برای فرونشانی گرد زغال است. به این علت روش هاواز به طریق مرتبط با استفاده از آب‌پاش‌ها متداول شده است. اولین تلاش در این زمینه عبارت از آب‌پاشی دستی بود که به علت ایجاد توده بزرگ گل و لای زغال چسبناک چندان مفید واقع نمی‌شد. در حال حاضر، با استفاده از دو سیستم آب‌پاش خارجی و سیستم تغذیه آب داخلی از ایجاد گرد و غبار با ماشین‌هاواز جلوگیری می‌شود.



شکل ۸-۹- آب پاش ماشین حفار




شکل ۹-۹- بازوی حفار با تغذیه آب داخلی

در زمینه استفاده از مواد دیگر به جای آب، برای فروشنانی گرد زغال حاصل از کار ماشین های هواز، آزمایش هایی انجام شده تا مخلوطی از کف و محلول های مرطوب کننده، با قدرت های مختلف را جانشین آب خالص کنند. به طوری که مشخص شده هزینه های کاربرد کف در مقایسه با هزینه مبارزه با گرد و غبار ناشی از حفاری زغال های مرغوب که با اشکال مرطوب می شوند، ممکن است کمتر باشد ولی هنوز این اقدامات جنبه عمومی و اجرایی پیدا نکرده است.


ماشین‌های حفار بارکننده

امروزه، کاربرد ماشین‌های حفار بارکننده در معادن زیرزمینی، سبب شده تا فعالیت‌هایی که در روش‌های قدیمی استخراج معدن، نیاز به محوطهٔ وسیع و چندین گروه کارگر، در طول مدت دو یا چند شیفت کار داشته است، در مکانی محدود و متمرکز و با صرف وقت کمتر و تعداد کارگر کمتر، با راندمان بالایی انجام شود. این نوع ماشین‌آلات، دارای این ویژگی هستند که عملیات حفر زغالسنگ و بارگیری به‌طور همزمان با یکدیگر و در یک ماشین انجام می‌گیرد. ماشین‌های حفار بارکننده، شامل دو مکانیزم جداگانه حفاری و بارگیری هستند. وظیفهٔ سیستم حفاری، کندن لایه زغالسنگ با دندانه‌های بُرند و هدایت مواد حفر شده به سمت سیستم بارکننده است. این دستگاه‌ها از نظر نحوه عمل کرد ماشین، به هواژ شبیه‌اند ولی با این تفاوت که به جای یک شکاف مستقیم، چندین شکاف را با هم برش می‌دهند و به این ترتیب حجم بیشتری از زغالسنگ در هر مرحله کنده می‌شود. ماشین‌های حفار بارکننده معمولاً در روی ناو زنجیری حرکت می‌کنند و به این ترتیب مواد حفر شده را به داخل ناو می‌رینند. بازوهای حفاری این ماشین‌ها، انواع متفاوتی دارند؛ بعضی از آن‌ها خم شونده هستند و بازوی حفر کننده که زنجیر به دور آن حرکت می‌کند، به شکل گونیاست و تولید شکافی افقی متصل به شکاف قائم می‌کند.




شکل ۹-۱—بازوی حفار

در نوع دیگری می‌توان بازوی خم شده‌ای به کاربرد که شکاف افقی کاملاً در زیر لایه ایجاد شود. بازوی حفار دوبار خم شده را، فقط در لایه‌های متوسط یا سُست به کار می‌برند.




شکل ۹-۱۱—بازوی حفار

نوع دیگر آن دو بازوی شبیه به هم داشته و دو شکاف موازی ایجاد می‌کند.



شکل ۹-۱۲—ماشین دو بازو


یک سیستم بازو و میله نیز در ماشین‌های حفار بارکننده طراحی شده که در انتهای دو بازو و به طور عمود بر آن یک استوانه ساده و یا دو طبقه که در سطح آن دندانه‌هایی نصب شده قرار می‌دهند.



شکل ۹-۱۳—ماشین دو بازو و میله

mekanizm barگيري در ماشين‌های حفار بارکننده، به گونه‌ای است که در حین حفاری، حدود ۵° درصد مواد کنده شده، خود به خود در ناو barگيري می‌شود. ۳° درصد از بقیه نیز در هنگام جابه‌جایی و تغییر جهت حرکت زنجیر بارگیری می‌شود و بقیه را با بیل دستی بارگیری می‌کنند. وسیله بارگیری


نیز مطابق شکل دارای تیغه‌ای است که مواد را روی صفحه آورده و دیواره آن‌ها را به‌طرف ناوی راند.



شکل ۹-۱۴- نحوه بارگیری در ماشین حفار بارکننده

ماشین حفار مخصوص لایه‌های پرشیب: وجود شیب فراوان در لایه‌های زغال‌سنگ، مشکلات خاصی را از نظر اینمی، برای کاربرد ماشین‌های حفاری به وجود می‌آورد؛ اما از سوی دیگر به لحاظ شیب فراوان به نظر می‌رسد که استخراج زغال در مقایسه با لایه‌های افقی و کم‌شیب تا شیب متوسط کاری آسان‌تر باشد.

هرگاه جبهه کار مستقیم و به موازات بزرگ‌ترین شیب لایه باشد، احتمال سقوط ماشین‌آلات به‌پایین کارگاه فراوان است و باید ماشین را به کابل اطمینان متصل کرد و در ضمن کارکردن افراد در قسمت‌های پایین دست محل استقرار ماشین را باید منع کرد ولی به این ترتیب محصول روزانه کارگاه محدود می‌شود. اما اگر جبهه کار مایل باشد، زغال کنده شده با آرامی روی کف کارگاه سُر خواهد خورد ولی به علت فراوانی فشار ماشین حفاری روی پایه‌های نگه‌داری، ممکن است پایه از محل خود خارج شود.




شکل ۹-۱۵-


با توجه به مشکلات فوق در فعالیت‌های مکانیکی استخراج در لایه‌های پرشیب زغال‌سنگ به روش فوق عمل نمی‌شود.

ماشین رنده حفاری: برای نخستین بار ماشین رنده حفاری در سال ۱۹۴۲ و در معادن ناحیه روهر آلمان مورد استفاده قرار گرفت. این دستگاه، دارای تیغه‌ای است که مثل رنده نجاری پوسته‌ای به ضخامت ۳۰ میلی‌متر از لایه جدا می‌کند و پس از چند نوبت که کار جدایش زغال را انجام داد، شکاف بزرگی در زیر لایه به وجود می‌آورد؛ درنتیجه قسمت بالای شکاف خود به‌خود ریخته خواهد کرد. جایه‌جایی رنده با جرثقیل و کابل یا زنجیر صورت می‌گیرد.

از آن‌جایی که بدنه تیغه رنده، روی کف لایه و بین سینه کار و دیواره ناو حرکت می‌کند، فشار لازم برای جدا کردن پوسته را، ناو به رنده وارد می‌کند. به فاصله کمی از رنده یک وسیله بارگیری نیز قرار می‌دهند که به دنبال رنده حرکت می‌کند و مواد کنده شده را به داخل ناو بارگیری هدایت می‌کند.




شكل ۹-۱۶ - رنده حفاری



شكل ۹-۱۷ - ایجاد جبهه کار قوسی

رنده‌های فوق در لایه‌های سخت قابل استفاده نیستند، بنابراین؛ از رنده‌های سریع استفاده می‌شود که رنده‌هایی دارای تیغه مرکب‌اند و از دندانه‌هایی تشکیل می‌شود که هم در حالت رفت و هم برگشت زغال را می‌تراشند. برای آن که تیغه رنده روی لایه زغال‌سنگ فشار وارد آورد و مقدار بیشتری زغال را حفر کند، جبهه کارگاه را قوسی درنظر می‌گیرند.



شکل ۹-۱۸- تیغه‌رنده

راندمان کار رنده بر حسب نوع و سختی لایه و امتداد رخ‌ها تغییر می‌کند و اصولاً^۱ تیغه رنده، فشاری به لایه وارد می‌کند که اگر از مقاومت آن بیشتر باشد، یک پوسته از لایه جدا می‌شود. هرگاه سقف لایه سست نباشد، می‌توان کارگاه استخراجی به وجود آورد که بدون حضور کارگران در آن عملیات حفاری و باربری انجام شود، در این صورت، امتداد جبهه کار را قویی در نظر می‌گیرند و در این صورت رنده فشار لازم را به جبهه کار وارد می‌کند.

اشکالات کار با ماشین رنده: رنده با وجود مزایایی که در کار استخراج زغال‌سنگ در کارگاه‌های زیرزمینی دارد، مع‌الوصف، ممکن است، در حین انجام کار، با اشکالاتی مواجه شود که بایستی مراقب آن‌ها بود. مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

- ۱- احتمال دارد، رنده از کف لایه جدا شود و حتی ناو باربری را نیز واژگون سازد؛ به‌همین علت دندانه‌های طرف پایین رنده را بلندتر می‌سازند و در ضمن پوسته نازک‌تری از لایه را بایستی تراش دهد.
- ۲- با تغییر ناگهانی سختی زغال، ماشین رنده متوقف می‌شود. بنابراین؛ بایستی به‌طور دائم مراقب کار آن باشند.
- ۳- چنانچه کف لایه در کارگاه استخراج سست باشد. رنده در آن فرو می‌رود.

سایر ماشین آلات استخراج زغال‌سنگ

۱- شیر بار کننده: این ماشین شبیه به یک ماشین هواز معمولی است که بازوی حفاری آن با غلتکی که بر روی آن دندانه‌های حفاری نصب شده، جایگزین شده است. صفحات فولادی بار کننده‌ای که بر روی ماشین نصب شده‌اند، زغال استخراج شده را بر روی وسیله باربری منتقل می‌کنند. شیرها انواع و اندازه‌های متفاوتی دارند. غلتک‌های بُرندۀ آن‌ها ممکن است به صورت منفرد یا دو تایی باشند. در اکثر موارد هنگامی که از شیر یا سایر تجهیزات مکانیزه برای استخراج زغال استفاده می‌شود، برای نگهداری سقف جک‌های هیدرولیکی^۲ به کار برد می‌شود.


۲— ماشین زغال تراش با چرخ بُرنده: این ماشین‌ها از چرخ بُرنده‌ای استفاده می‌کنند که در حین حرکت دورانی نسبت به سینه کار، به حالت عمودی قرار می‌گیرند. دندانه‌هایی که بر روی چرخ تعییه شده‌اند، در جهت پیش‌روی قرار گرفته‌اند و ضمن حرکت پوسته‌ای از لایه زغال جدا می‌کنند که بر روی وسیلهٔ باربری که در کنارش قرار گرفته، می‌ریزد.



شکل ۹—۱۹— ماشین زغال تراش با چرخ بُرنده در کارگاه استخراج

ماشین‌های دیگری نیز وجود دارند که ترکیبی از دو یا چند ماشین فوق هستند. مانند ماشین زغال تراش با پیچ بُرنده که قسمت بُرنده آن به صورت پیچ بزرگی است که در اثر چرخش آن زغال تراشیده می‌شود. نکتهٔ مهم در هنگام به کار بردن این قبیل ماشین‌آلات، موضوع تولید گرد زغال در فضای کارگاه با ماشین است که باید مورد توجه دقیق قرار گیرد. آب پاش‌هایی که بر روی این ماشین‌ها نصب می‌شوند، باید طوری عمل کنند که در موقع برخورد تیغه‌های برش دهنده به لایه زغال سنگ آن را خیس کنند تا گرد و غبار تا حد امکان، کاهش یابد.

شکل ۰-۹-۳- ماشین زغال‌تراش در حال کار



خودآزمایی

- ۱- کارگاههای استخراج معادن زغال سنگ از لحاظ ماشین آلات چه تفاوت هایی با گذشته پیدا کرده اند؟
- ۲- ماشین هواژ چه کار مهمی را انجام می دهد؟ با شکل نشان دهید.
- ۳- محدودیت های ماشین هواژ چیست؟
- ۴- ماشین هواژ چگونه در کارگاه استخراج مورد استفاده قرار می گیرد؟
- ۵- گرد و غبار ناشی از کار ماشین هواژ چگونه فرو نشانده می شود؟
- ۶- ماشین های حفار بار کننده چیست و چه عملی انجام می دهد؟
- ۷- مکانیزم های موجود در ماشین حفار بار کننده هر کدام چگونه عمل می کنند؟
- ۸- در لایه های پرشیب ماشین حفار چگونه کار می کند؟
- ۹- ماشین رنده چیست؟ این ماشین ها چگونه عمل می کنند؟
- ۱۰- اشکالات کار با ماشین رنده کدام ها هستند؟
- ۱۱- شیر بار کننده چگونه ماشینی است؟
- ۱۲- در موقع کار ماشین های مخصوص استخراج زغال توجه به چه نکته ای اهمیت فراوان دارد؟

فصل دهم

ایمنی در معادن رو باز



هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- کلیاتی درمورد ایمنی در معادن رو باز را شرح دهد.
- ۲- عوامل عمومی ایجاد خطر را توضیح دهد.
- ۳- خطرات مربوط به قسمت‌های متحرک ماشین‌آلات و تجهیزات را شرح دهد.
- ۴- خطرات مربوط به پرتاب قطعات و تکه‌هایی از سنگ‌ها یا مواد اولیه در حین کار را بیان کند.
- ۵- مخاطرات حاصل از حرارت و شعله را شرح دهد.
- ۶- برق گرفتگی و خطرات حاصله را توضیح دهد.
- ۷- آثار زیان‌بار مایعات خورنده را بیان کند.
- ۸- گرد و غبارهای صنعتی را شرح دهد.
- ۹- اشعه زیان‌آور را شرح دهد.
- ۱۰- تایای حاصل از سر و صدا، تکان و لرزش در محیط کار را بیان کند.
- ۱۱- خطرات مربوط به انفجار مواد منفجره را شرح دهد.
- ۱۲- خطر کاربرد آب و گازهای تحت فشار در استخراج هیدرولیکی را شرح دهد.
- ۱۳- چگونگی هوای کارگاه‌ها در معادن رو باز را شرح دهد.
- ۱۴- خطرات مختلف موجود در معادن رو باز را تشریح کند.
- ۱۵- سقوط و ریزش دیواره و سینه کارهای معادن رو باز را با ذکر مثال‌هایی تشریح کند.
- ۱۶- نحوه جلوگیری از ریزش و سقوط در معادن رو باز را تشریح کند.
- ۱۷- حفاظت در برابر ریزش و سقوط را تشریح کند.

کلیات

در سال‌های اخیر، عملیات استخراج به روش رو باز اهمیت و توسعه فراوانی یافته است و تجهیزات و امکانات بسیار جدیدی با قدرت و بازدهی فراوان برای بهره‌برداری از معادن رو باز به کار می‌رود اصولاً استخراج به طریقه رو باز هنگامی انجام می‌شود که ضخامت سنگ‌های پوشاننده مواد معدنی کم باشد و بتوان این سنگ‌ها و مواد پوشاننده را از سطح زمین با عملیات خاکبرداری برداشت و پس از دسترسی به ماده معدنی آن را استخراج کرد. به این ترتیب؛ در معادن رو باز

محدودیت‌هایی در زمینه کاربرد وسایل الکتریکی، استفاده از دستگاه‌های شعله‌دار و تنگی و تاریکی فضای کارگاه وجود ندارد و می‌توان با استفاده از ماشین‌آلات سنگین به راندمان بالای از لحاظ حفاری و حمل و نقل دست یافت. همچنین؛ در این معادن هزینه‌های مربوط به تهویه و روشنایی اصلاً وجود ندارد یا این که مقدار آن بسیار ناچیز است. علاوه بر مزایای فراوان استخراج روباز بر روش‌های استخراج زیرزمینی در این نوع معدن کاری از نظر شرایط کار اینمی بیشتری برای کارکنان وجود دارد و تعداد حوادث در آن فقط بخش کوچکی از کل حوادث مربوط به معادن را تشکیل می‌دهد. هیچ‌کدام از خطرات موجود در معادن زیرزمینی از قبیل آتش گرفتن زغال یا گازها، حریق و انفجار معدن و ایجاد شکاف‌های ناگهانی و یا ریزش سقف کارگاه و غیره در معادن روباز وجود ندارد. بنابراین ملاحظه می‌شود که حوادث ناگوار در معادن زیرزمینی به وقوع می‌پیوندند و معادن روباز از اینمی و حفاظت بیشتری برخوردارند. البته، در روش‌های استخراج روباز نیز خطراتی وجود دارد که در این فصل به چگونگی پیش‌گیری از وقوع این خطرات می‌پردازیم.

عوامل عمومی ایجاد خطر

تعیین کلیه عوامل خطرآفرین برای زندگی و بهداشت انسان کاری بسیار دشوار است زیرا عوامل مذکور در شرایط خاصی اثر خود را ظاهر می‌سازند؛ لکن در زمان تولید، این عوامل تغییر کرده و چه بسا عوامل جدیدی پدیدار می‌شود و یا اثر آن‌ها به نحو قابل توجهی عوض می‌شود. امروزه، عوامل متعددی وجود دارند که در زمرة عوامل خطرآفرین قرار می‌گیرند و با وجود وجه اشتراکی که این خطرات در معادن روباز و زیرزمینی دارند، از نظر اهمیتی که دارند، در این فصل بررسی می‌شوند.

قسمت‌های متحرک ماشین‌آلات و تجهیزات: هرگاه قسمت‌های متحرک ماشین‌ها بدون حفاظ باشند، ممکن است افراد به آن تزدیک شوند و در اثر تماس لباس یا دست، خطراتی به وجود آید. از طرف دیگر، قسمت‌هایی که حرکت گردشی یا متناوب دارند، می‌توانند در اثر بی توجهی، فرد را به دستگاه یا دیوار بفشارند و حادثه‌ای ایجاد کنند. در جاهایی که قسمت‌های متحرک ماشین‌آلات تولید خطر می‌کنند، بایستی با نصب حفاظی از جنس توری، فلز یا قاب مخصوص اینمی لازم را تأمین کرد. در اینجا توجه به موارد زیر اهمیت بسیاری دارد:

۱- حفاظ باید اینمی را کاملاً تأمین کند؛ به طوری که در صورت از کار افتادن حفاظ، ماشین به طور خودکار متوقف شود یا این که اصولاً تزدیک شدن به محل خطر را غیرممکن سازد.

۲- حفاظت باید مانع ورود افراد به منطقه خطر گردد و تنها به اعلام خطر مثل زنگ یا چراغ اکتفا نشود.

۳- حفاظت باید برای کارگر دستگاه ایجاد ناراحتی یا اشکال کند؛ زیرا در این صورت کارگر آن را برداشته و از آن استفاده نخواهد کرد.


۴- حفاظت هرچند، باید سبب کاهش تولید و محصول گردد، اما باید دانست که همیشه حفاظت جان کارگر، بر میزان تولید، اولویت دارد.

۵- حفاظت باید به طور خودکار و با حداقل زحمت به کار بیفت و بهتر است که جزئی از ماشین باشد؛ چون نتایج بهتری می‌توان از آن بدست آورد.

۶- تأثیر دستگاه حفاظتی زمانی بیشتر می‌شود که متناسب با ماشین و کاری که باید انجام گیرد باشد و خود خطری برای کارگر به وجود نیاورد، به علاوه طوری تنظیم و نصب شود که مانعی در کار تعییرات و روغن کاری ماشین، ایجاد نکند.

۷- دستگاه‌های حفاظتی، نه تنها باید کارگر را در برابر خطراتی که او را تهدید می‌کند، حفظ کند، بلکه در مقابل حوادث پیش‌بینی نشده‌ای که ارتباط با کار دارد، نیز محافظت کند.

پرتاب قطعات و تکه‌هایی از سنگ‌ها یا مواد اولیه در حین کار؛ به طور کلی، در کلیه کارهای صنعتی و معدنی در هنگام کار با ماشین‌های مختلفی مثل برش فلز، سنگبری، چوببری، حفاری و غیره قطعات و ذراتی از جسم به اطراف پرتاب می‌شود که در اثر برخورد با افرادی که در پیرامون آن قرار دارند ممکن است زخم‌های عمیق و آسیب جدی به اعضای بدن آنان برساند. در معادن، قطعات سنگ نیز جزء این دسته از خطرات هستند؛ زیرا در حین کار با ماشین‌های سنگبری و حفاری، قطعات سنگ در جهت‌های مختلف پرتاب می‌شوند. در کارهای آتش‌کاری نیز علاوه بر ایجاد پناهگاه مخصوص، بایستی منطقه خطر را با طناب‌کشی و سایر روش‌های مناسب مشخص کرد. قطعات پرتاب شده در کلیه موارد، به خصوص برای چشم و صورت خطرناک هستند و بایستی حتماً از عینک‌ها و نقاب‌های حفاظتی و در مواردی از دستکش حفاظتی نیز استفاده کرد.



شکل ۱-۱- حفاظت تسمه و فلکه جرثقیل سطح شبیدار

حرارت و شعله: حرارت به شکل‌های مختلفی از جمله شعله‌های روباز، مایعات داغ و بخار و گازهای داغ در محیط کار ظاهر می‌شود و ناراحتی و احتمالاً خطر به وجود می‌آورد. کلیه منابع حرارتی ممکن است تولید سوختگی کرده و گاهی نیز منجر به مرگ شود. سوختگی در اثر عدم رعایت کامل مقررات حفاظتی به وجود می‌آید، کار با مته‌های حرارتی هنگام برش سنگ گرانیت را می‌توان برای مثال نام برد. خطر جدی موقعي است که مخلوط سوت و اکسیژن منفجر شود و خطر دیگر مربوط به شعله‌های روباز است که در این مورد نیز بایستی با استفاده از وسایل مخصوصی جهت نگهداری شعله‌ها از بروز خطر پیش‌گیری کرد.

برق گرفتگی: درنتیجه تماس مستقیم فرد با قسمت‌های برق‌دار و سیله‌های الکتریکی یا رساناها خطر شوک الکتریکی به وجود می‌آید که در چنین حالتی جریان برق از بدن عبور کرده و می‌تواند خطرناک باشد. آمار نشان می‌دهد که $5/2$ درصد از حوادثی که در معادن روباز اتفاق می‌افتد، ناشی از برق گرفتگی است. حوادث منجر به فوت در این امر، فراوان بوده و در بعضی از معادن روباز $20-25$ درصد از کل حوادث مرگ‌آور را تشکیل می‌دهد. آمار حوادث ناشی از برق گرفتگی نشان می‌دهد که ارقام آن و همین‌طور موارد منجر به فوت، در سال‌های اخیر رو به افزایش است و علت این امر جز نادیده گرفتن مقررات ایمنی مربوط به مصرف نیروی برق در معادن روباز چیز دیگری نیست. خطرناک‌ترین مورد برق گرفتگی، هنگامی است که اعضای بدن به طور مستقیم، با سیم حامل جریان تماس برقرار کند و این قبیل حوادث بیشتر در موقع شروع به تعمیر ماشین آلات قبل از قطع جریان کامل برق و یا وصل کردن برق، قبل از آن که کارهای تعمیراتی تمام شده باشد، صورت می‌گیرد.

در بیشتر مواقع حوادث ناشی از تماس مستقیم با سیم‌های جریان‌دار، برای افرادی که مسئول تعمیر و کاربرد ماشین آلات برقی و سیم‌های حامل جریان هستند، اتفاق می‌افتد. در نقاطی که اختلاف پتانسیل‌های زیاد به کار می‌رود، قوس الکتریکی که بر اثر برقراری جریان برق به وجود می‌آید، آنقدر زیاد است که چنانچه به دست تزدیک باشد، موجب سوختن آن خواهد شد. برای فرونشاندن قوس الکتریکی ناشی از برقراری جریان با فشار زیاد، از کلیدهای روغنی خودکار استفاده می‌شود که چنانچه به طور نادرست مورد بهره‌برداری قرار گیرند، خطرناک بوده و بر اثر درجه حرارت زیاد قوس الکتریکی باعث انفجار گاز و بخارهای حاصله در داخل مخزن روغن کلید خواهد شد. زیرا تولید قوس الکتریکی همواره سبب پیدایش درجه حرارت فوق العاده زیادی می‌شود. درنتیجه؛ روغن داخل مخزن بخار و تجزیه می‌شود که حاصل آن مخلوطی از 50 تا 80 درصد هیدروژن و 3 تا 20 درصد متان است. گازهای مذکور در قسمت بالای مخزن جمع شده و با هوای موجود مخلوط می‌گردند که در اثر جرقه یا حرارت زیاد می‌توانند منفجر شوند. برای جلوگیری از انفجار بایستی سعی شود که روغن داخل کلیدها همواره در سطح مناسبی باشد، به طوری که کن tactها

همیشه در داخل روغن قرار بگیرند و قبل از جمع شدن حباب‌های گاز در قسمت بالای مخزن خنک شوند. برای حفاظت افراد در برابر خطرات کلیدهای روغنی خودکار بایستی آن را با دیوارهای حائل نسوز محصور کرد تا چنانچه مخزن روغن منفجر شود، قطره‌های گرم روغن به کسی آسیب نرساند. حوادث ناشی از جریان برق ممکن است، بر اثر بروز آتش‌سوزی در قسمتی از مدار ماشین آلات مثلاً ترانسفورماتور، کلیدهای برق یا کابل‌های انتقال نیرو رخ دهد. خطر جدی هنگامی رخ می‌دهد که در تأسیسات حاوی روغن آتش‌سوزی به‌وقوع بیرونند؛ زیرا دودهای ناشی از سوختن روغن نواحی گسترده‌ای را خواهد پوشاند و درنتیجه انفجار جراحت زیادی به‌وجود خواهد آمد.

سوم صنعتی: سوم صنعتی، گروهی از مواد سمی‌اند که در میان آن‌ها موادی از قبیل منواکسیدکربن، دی‌اکسید سولفور، اکسید ازت، هیدروژن، سولفوره، فرمالدئید، آلدئید و غیره را می‌توان نام برد که در حین عملیات معدن‌کاری تولید می‌شوند. مواد سمی که از طریق دستگاه تنفسی و یا پوست وارد بدن می‌شوند، می‌توانند جذب اعضای مختلف بدن شوند و مسمومیت به‌وجود آورند.

مایعات خورنده: مایعات خورنده، نظری انواع مختلف اسیدها و بازها در صنعت معدن‌کاری مثلاً در باتری‌ها به کار می‌روند. این قبیل اجسام ببروی پوست و مخاط بینی اثرات ناگواری دارند و اگر به زمین پاشیده شده و یا به صورت قطره‌هایی روی افراد ریخته شوند، خطراتی را به‌وجود می‌آورند. اگر بخارهای آن‌ها وارد دستگاه تنفسی انسان شود، تولید زخم می‌کنند. روش‌های ابتدایی تقلیل خطر مایعات خورنده، عبارت‌اند از جدا گذاشتن و غیرقابل نفوذ ساختن ظروف محتوی اسیدها و بازها، استفاده از دستکش‌های بلند لاستیکی، پوتین، پیش‌بند، ماسک و نصب دستگاه تهویه مناسب در محل‌هایی که از مایعات خورنده استفاده می‌شود.

گرد و غبارهای صنعتی: گرد و غبارهای صنعتی به ذرات جامد و ریزی گفته می‌شود که در هنگام فعالیت‌های تولیدی و شکستن و خرد کردن مواد سخت در هوا پراکنده می‌شوند. در جریان عملیات معدن‌کاری مانند حفر چال، آتش‌کاری، کانه‌آرایی و غیره، مقداری زیادی گرد و غبار تولید و در هوای کارگاه‌ها پخش می‌شود. در شرایط معادن روباز، بایستی گرد و غبارهای حاصل از عملیات معدن‌کاری را کنترل کرد و نیز در کنار آن بعضی از عوامل طبیعی را که سبب فرسایش خاک شده و در مناطق خشک ممکن است، حتی طوفان‌های خاکی ایجاد کنند، مهار کرد.

موضوع کنترل گرد و غبار در صنعت، مورد توجه مسئولین امور بهداشتی است؛ زیرا ثابت شده که انواع گرد و غبار برای تندرستی انسان زیان‌آور است. درنتیجه به‌علت تنفس گرد و غبارهای زیان‌آور، هر سال افراد فراوانی فوت می‌کنند و رقم مرگ و میر کارگران معدن در کشورهایی که نسبت

به کنترل گرد و غبار کارگاهها، اقدام‌های مؤثری صورت نمی‌گیرد، بسیار بالا است. بدن یک کارگر در مدت ۱۰ ساعت کار در کارخانه اره کشی، ۱۰ سانتی گرم گرد و غبار معدنی و نباتی جذب می‌کند. در کارخانه ذوب آهن ۱۲ سانتی گرم و در کارخانه سیمان مقدار زیادتری، یعنی؛ حدود $1/12$ گرم گرد و خاک جذب می‌کند. در چنین شرایطی، کارگران تندرنستی خود را بهزودی از دست می‌دهند و به بیماری‌هایی نظیر سیلیکوز و امثال آن مبتلا می‌شوند که به مرگ آن‌ها منجر می‌شود.

اشعة زیان‌آور؛ امروزه، انواع اشعه کاربرد وسیعی در پزشکی و صنعت پیدا کرده است. مثلاً از اشعه ایکس در بلورشناسی و عکس‌برداری از اجسام مختلف، کنترل‌های صنعتی و سایر تحقیقات علمی استفاده می‌شود. در جوش کاری با قوس الکتریکی فرد با اشعه ماورای بنفش سروکار دارد. در طی چند سال اخیر، اشعه رادیواکتیو موارد استعمال فراوانی در صنعت پیدا کرده است و در عملیات معدن کاری نیز برای کنترل و اندازه گیری اتوماتیک فرآیندهای مختلف و همچنین، کشف و استخراج مواد معدنی به کار می‌رود؛ بدین سبب است که اهمیت آگاهی به خطرات آن روز به روز بیشتر می‌شود. ایزوتوپ‌ها در کاربرد مواد رادیواکتیو، خطرات فراوانی دارند؛ زیرا از طریق دستگاه‌های تنفسی و گوارشی و همچنین؛ زخم‌های رویاز و محل بریدگی‌ها وارد بدن شده و باعث بیماری‌های عصبی و امراض خونی و سوختگی می‌شوند.

سر و صدا – تکان و لرزش؛ این عوامل هریک به نوعه خود به طریقی، در سلامتی و راندمان کار کارگران لطمه وارد می‌کنند. کار مداوم در محیط پر سر و صدا، باعث خستگی عمومی، ضعف قدرت تمرکز، ضعف شنوایی و کاهش قدرت واکنش در برایر علامت‌های رنگی و شنیداری می‌شود. عوارض مذکور به بدتر شدن شرایط کار منجر شده و به طور غیر مستقیم موجب افزایش سوانح و حوادث می‌شوند. سر و صدا و تکان و لرزش در اغلب رشته‌های صنعتی وجود دارد. در معادن بر اثر کار ماشین آلات پنوماتیکی، جک‌های بادی، وسایل حفاری، بولدوزرهای متنه‌ها و سایر عملیات مربوط به حمل و نقل، همواره محیط کار پر سر و صدا و توأم با تولید ضربه و تکان است. ضربه‌ها معمولاً با دستگاه‌هایی نظیر نقاله‌ها، ویراتورها، ماشین‌های پیستون دار، الک‌های مخصوص وغیره تولید می‌شوند.

انفجار مواد منفجره؛ تجزیه و تحلیل حوادث نشان می‌دهد که تعداد حوادث عملیات آتش کاری نسبت به تعداد کل حوادث و عملیات معادن رویاز، بالغ بر $3/8$ درصد می‌شود. در صورتی که تعداد حوادث مرگبار آن تعداد $12 - 10$ درصد تعداد کل حوادث را تشکیل می‌دهد، منشأ خطرات ناشی از انفجار مواد منفجره را می‌توان در ایجاد ازrژی ناگهانی فوق العاده فراوان در نقطه انفجار ذکر کرد؛ زیرا خطر به‌طور مستقیم از طریق ضربه و امواج تولید شده ایجاد می‌شود و یا در اثر پرتاب

تکه سنگ‌ها و مواد معدنی محیط ناامن می‌شود. در بعضی مواقع انفجار می‌تواند زلزلهٔ خفیفی ایجاد کند که باعث خرابی و فرو ریختن محلهای شود که در حوزه برد امواج قرار گرفته‌اند. در محل انفجار مقدار زیادی گازهای زیان‌آور و گرد و غبار تولید می‌شود.

آب و گازهای تحت فشار: هنگامی که در معادن روپا ز روش‌های هیدرولیکی و استفاده از نیروی هوا در عملیات معدن کاری به کار رود، آب و گاز تحت فشار مورد استعمال پیدا می‌کنند. فواره‌ای از آب که با فشار از دستگاه خارج می‌شود، بر حسب فاصله آن از دهانه دستگاه، تولید خطر می‌کند و هرچه فاصله از دهانه بیشتر باشد، نیروی فواره کمتر می‌شود. در برآهه‌های فشرده، تقلیل نیرو، فوق العاده زیاد است، به طوری که می‌توان گفت فقط در محل خروج هوای فشرده لوله یا شیلنگ خطر وجود دارد.


چگونگی هوای کارگاه‌ها در معادن روپا

تا این اواخر چنین تصور می‌شد که به علت جریان طبیعی هوا در معادن روپا، نیازی به تهویه کارگاه‌ها نیست، زیرا کارگران در هوای آزاد کار می‌کنند. البته نایستی منکر شد که معادن روپا از نظر شرایط هوای قابل تنفس، به مراتب مناسب‌تر از معادن زیرزمینی هستند اماً با توجه به تحولات فراوان در استخراج روپا و پیش‌رفت عملیات تا سطح عمیق‌تر و استفاده از موتورهای پرقدرت درون‌سوز و وجود گازهای حاصل از زغال‌سنگ، مسئله تهویه معادن روپا نیز اهمیت خاصی پیدا کرده است. البته مسلم است که گازهایی با وزن مخصوص کمتر از هوا نظیر گاز متان در معادن روپا به هیچ‌وجه متراکم نخواهد شد و اکسیژن با وزن مخصوص $1/1$ همیشه در معدن به اندازه کافی موجود است؛ ولی تجمع گازهایی مانند گاز کربنیک با وزن مخصوص $1/52$ و اندیزیدسولفوره با وزن مخصوص $2/5$ در قسمت پایین معادن روپا ایجاد خطر خواهد کرد.

امروزه، کامیون‌های دیزلی مخصوص که با سیستم دو ضربه‌ای کار می‌کنند، بزرگترین منابع آводگی هوای معادن روپا را تشکیل می‌دهند و در کنار آن باستی خطرات ناشی از آتش گرفتن بعضی نواحی در کان‌های زغال‌سنگ و گازهای ناشی از حفاری و نفوذ آب را یادآور شد.

خطرات در معادن روپا

در جریان عملیات استخراج به روش روپا، کارگران معدن علاوه بر آن که در معرض عوامل خطروناک محیط کار قرار دارند، با عوامل مخاطره‌آمیز دیگری نیز مواجهه‌اند که حفاظت و بهداشت آنان را تهدید می‌کند. میزان ایمنی و حفاظت در کارگاه‌های معادن روپا نه تنها به نوع عملیات،



شکل ۲-۱

فن آوری استخراج و معیارهای مربوط به پیشگیری حوادث بستگی دارد، بلکه به عوامل آب و هوایی و طبیعی منطقه مانند یخنیان، طوفان، رعد و برق، بهمن و غیره نیز ارتباط می‌یابد؛ درنتیجه؛ بر اثر هرگونه بی توجهی و سهل‌انگاری، به آثار و نتایج زیان‌بخش و خطرناک عوامل مذکور، وقوع حوادث ناگوار و غیر متربقه، دور از انتظار نیست.

لغزندگی سینه کارها و مواد انباسته شده: این مسئله بهنوبه خود از مشخصات عمدۀ استخراج معادن رو باز است. گاهی در اثر فعالیت و کار تجهیزات استخراجی در محوطه‌ای وسیع، شرایطی فراهم می‌شود که گودال‌ها و کناره‌هایی با ارتفاع فراوان ایجاد شود. به علت وجود تفاوت‌هایی در اصول بالابری معادن رو باز به سبب انباستن حجم بزرگی از موادمعدنی یا فضولات بروی هم، همواره خطر ریزش و سقوط قطعات و موادمعدنی و وسائل وجود دارد و در کنار آن سقوط از بلندی نیز موجب حوادث ناگواری برای کارگران می‌شود. انجام عملیات معدنی در معادن رو بازی که جبهه کارهای آن‌ها مرتفع بوده و فضولات فراوانی در آن انباسته است، خطر لغزندگی و سقوط را به همراه دارد. حوادث ناشی از آن موجب خسارت‌های شدیدی به تجهیزات و تأسیسات و تلفات جانی بسیار شده است.

گاهی اوقات ارتفاع سینه کارها به ده‌ها متر می‌رسد و واضح است که کارکردن در چنین شرایطی فوق العاده خطرناک است؛ از این رو، شبی و ارتفاع جبهه‌ها باید مطابق با مقررات ایمنی، طوری تعیین شود که خطر سقوط کاهش یابد.



شکل ۳-۱۰- تخریب ریل خط آهن معدنی در اثر ریزش یک دامنه

سقوط بهمن در مناطق کوهستانی: یکی از مسائل خاص معادن رو باز در مناطق کوهستانی و نواحی سردسیر و قطبی، سقوط بهمن است. بهمن، به سبب نیروی فوق العاده زیادی که به هنگام لغزیدن و غلتیش به طرف پایین پیدا می کند، قدرت تخریبی بسیاری دارد و سرعت آن گاهی به 5° متر در ثانیه می رسد. قدرت ضربه ای که از طرف بهمن به یک جسم ساکن وارد می شود، برابر صدها تن نیرو است. به علاوه در اثر حرکت بهمن ممکن است، در هوا نوعی امواج ضربه ای تولید شود که خطر آن از خطر خود بهمن کمتر نیست. گاهی نیز در بعضی نواحی آب و هوایی خاص خطر لغزش گل وجود دارد و در پاره ای موقع به قدری جدی است که هرگونه عملیات مربوط به استخراج معدن رو باز را با خطرات بزرگی مواجه می کند.



شکل ۴— تصویری از یک معدن رو باز آپاتیت بعد از سقوط بهمن

تخلیه الکتریکی مربوط به رعد و برق: تخلیه الکتریکی مربوط به رعد و برق در معادن رو باز، نه تنها ممکن است به طور مستقیم باعث برق گرفتگی شود، بلکه در اثر تماس با دستگاههای مواد منفجره الکتریکی نیز باعث انفجار و وقوع حوادث ناگوار می‌شود. همان‌طوری که می‌دانید، ابرهای باردار هنگامی که به زمین نزدیک‌تر می‌شوند، بار الکتریکی خود را روی زمین تخلیه می‌کنند. در نقاط کوهستانی و مرتفع با تخلیه بار ابر روی زمین و وقوع صاعقه، حوادث ناگواری به وجود می‌آید. چنانچه؛ صاعقه بر درختان فرود آید موجب آتش‌سوزی می‌شود و چنانچه روی انسان و یا حیوان تخلیه شود، باعث مرگ و آسیب شدید می‌شود. برای جلوگیری از خطر صاعقه‌زدگی در ساختمان‌های مرتفع و دودکش‌ها بایستی آن‌ها را به برق گیر مجهز کنند. هنگام رعد و برق در کابل‌های برق و هادی‌ها ولتاژ فراوانی تولید می‌شود و بهشت باردار می‌گردد. برای جلوگیری از خطر مذکور،

دکل های برق را به صاعقه شکن مجهز می سازند.

چون هوا و به طور کلی، جو اطراف زمین به طور دائم دارای الکتریسیته است، بایستی به خطرات و آثار سویی که الکتریسیته بر روی افراد باقی می گذارد، اشاره مختصراً شود، باز الکتریسیته جو نسبت به زمین بیشتر اوقات مثبت است ولی ممکن است، در بعضی نقاط منفی شود. الکتریسیته مثبت بیشتر در هوای آزاد و نقاط کوهستانی وجود دارد ولی نقاط سرسته و پر جمعیت، اجتماع کارگران، دره های عمیق و پر درخت الکتریسیته ندارند. هرگاه فشار هوا کم شود و بر حرارت و رطوبت آن افزوده گردد، الکتریسیته هوا منفی خواهد شد. مقدار و لذت الکتریسیته هوا در تابستان حدود سه برابر در زمستان است. الکتریسیته هوا بر روی افراد، ممکن است تأثیرات فیزیولوژیکی خاصی باقی گذارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد :

۱- افزایش کش آمدگی عضلات و عدم تعادل در شخص (با الکتریسیته مثبت)

۲- احساس خفگی و عصبانیت (با الکتریسیته منفی)

۳- سر درد، اختلال های عصبی، گوارشی و تنفسی (با فقدان الکتریسیته)


برف و بوران و سرما: سردی هوا در معادن روباز، به خصوص در مواقعي که با بادها و بوران های شدید همراه است، خطرات جدی برای کارگران به وجود می آورد. تجربه های حاصله از عملیات معدنی در نواحی قطبی، ثابت کرده است که برای مقابله با شرایط نامساعد جوی، بایستی به ماشینی کردن عملیات متول شد. در چنین شرایطی، کارگران می توانند در داخل کابین های ماشین آلات که کلیه وسایل راحتی در آن ها فراهم است، قرار گرفته و عملیات را انجام دهند.

کارگرانی که مدت ها در محیط سرد کار می کنند، به خصوص اگر محیط کارشان سرد و مرطوب باشد، به بیماری های پوستی سختی مبتلا می شوند. معدن چیانی که مدت ها در معادن و جاهای سرد کار می کنند، در معرض سرمآذگی قرار می گیرند. سرمآذگی اگر در شرایط یخ زدن باشد برای اعضای بدن به خصوص اعصابی که با سرما در تماس مستقیم هستند، بسیار خطرناک است و چنانچه فوراً برای درمان آن اقدام نشود، امکان سیاه شدن عضو یا گانگرن را دارد که ممکن است به قطع عضو بیانجامد. برف و یخ زدن شدید، کار حمل و نقل در معادن روباز را با مشکل مواجه می کند که گاهی ممکن است به حوادث خطرناکی نیز منجر شود. بنابراین؛ بایستی ماشین آلات معدن به وسایل ایمنی مانند زنجیر چرخ، برف پاک کن و غیره مجهز باشند و متصدیان آن مراقبت بیشتری کنند. در نواحی قطبی که ارتفاع برف گاهی به چندین متر می رسد، مسئله آمد و رفت در جاده و خط آهن اهمیت فراوانی پیدا می کند. برای مبارزه با برف دو روش جلوگیری از انتقال برف بر روی ریل ها و روپیدن

برف‌های جمع شده وجود دارد. طریقه‌ی اول، یعنی؛ جلوگیری از انتقال برف بر روی ریل‌ها ساده‌تر و ارزان‌تر از روییدن برف‌ها است و روش برف رویی فقط هنگامی استفاده می‌شود که روش دیگری برای بازکردن راه وجود نداشته باشد. برای آن که از انتقال برف بر روی جاده و ریل‌ها جلوگیری کنند، صفحات محافظ مخصوصی را به صورت دیواره در کنار مسیر عبور قطارها و کامیون‌ها نصب می‌کنند که نمونه‌های آن را در شکل‌های زیر مشاهده می‌کنید.



الف – دیواره بلند دائمی برای حفاظت در مقابل برف




ب – دیواره حفاظتی قابل حمل




ج – دیواره هدایت کننده که با استفاده از نیروی باد ریل‌ها را در مقابل بوران حفظ می‌کند

گاهی نیز بلوک‌هایی از برف را به صورت یک دیوار روی هم چیده و بدین ترتیب، راه را در مقابل برف و بوران حفظ می‌کنند. برای برف رویی نیز از ماشین‌های مخصوصی نظیر آنچه در شکل‌های زیر مشاهده می‌شود، استفاده می‌کنند.



الف — ماشین برف‌روب دورانی


شکل ۱۰



ب — ماشین برف‌روب تراکتوری


سیلاب‌های مخرب: معمولاً در فصل بهار باران‌های سیل آسایی شروع به باریدن می‌کند و سبب ایجاد سیلاب‌های مخربی می‌شود و نیز از طرفی با گرم شدن تدریجی هوا، برف‌ها ذوب شده و باعث می‌شود، جریان‌های روان آب در سطح زمین به وجود آید. عوامل مذکور، گاهی در معادن رویاز، چنان تولید مراحمت می‌کنند که مسئله کنترل آن‌ها اهمیت فراوانی دارد. در بعضی موارد آب‌های مزبور باعث لغزش و شسته شدن سینه کارها، جابه‌جا کردن ماشین‌آلات و واژگون شدن و انهدام وسایل حمل و نقل معدن شده است. در معادن رویاز زغال‌سنگ، پیشتر لغزش‌ها و جابه‌جایی سینه کارها و انبارهای مواد باطله، براثر نفوذ جریان آب انجام می‌شود. در چنین مواردی هرگاه تأسیسات آبکشی معدن به خوبی طراحی و نصب شده باشند، از هرگونه اشکالی در پیش رفت استخراج پیش‌گیری خواهد شد. در معادن رویاز نیز همچون معادن زیرزمینی گاهی حوادث تأسف آوری در اثر جریان ناگهانی آب به سینه کارها رخ می‌دهد. برای آن که میزان آب‌های ورودی به معدن کمتر شود، بایستی در سرتاسر

محدوده آن، یک سری کانال‌های انتقال آب احداث کرد تا آب باران و سایر آب‌های سطحی موجود را به خارج از معدن هدایت کند.



شکل ۷-۱۰- جلوگیری از ورود آب‌های سطحی به داخل معدن

برای خارج کردن آب‌های موجود در داخل معادن رو باز، در پایین‌ترین قسمت کارگاه گودالی ایجاد می‌کنند و تمام آب‌ها را از طریق کانال‌هایی به داخل آن هدایت می‌کنند. سپس با توجه به اختلاف ارتفاع موجود، پمپ مناسبی در گودال مذکور نصب کرده و با آن، آب‌های جمع شده را به خارج معدن تخلیه می‌کنند. در صورتی که وضعیت پستی و بلندی‌های اطراف معدن مناسب باشد، با حفر یک تونل افقی آب‌های جمع‌آوری شده را به خارج معدن انتقال می‌دهند.



شکل ۸-۱۰- هدایت آب از طریق حفر تونل به خارج معدن

سقوط کارگران از نقاط مرتفع: یکی از نکات مهم حفاظتی که با کلیه عملیات و کارهای معادن رو باز نیز در ارتباط است، تأمین جاپاهای مستحکم برای کارگرانی است که در قسمت‌های مرتفع کار می‌کنند و در معرض سقوط قرار دارند. از نظر اینمی بهترین شکل محل استقرار افراد به صورت سکوی مسطح و با محلی با گنجایش کافی است. وجود سطوح شیب دار به خصوص با زاویه بیش از ۴۵ درجه، مستلزم توجه و احتیاط فراوان می‌باشد. براساس مقررات حفاظتی، کارگرانی که در چنین نقاط پرشیبی کار می‌کنند، بایستی مجهز به کمربند اینمی متصل به طناب حفاظت باشند. طناب حفاظت باید در قسمت بالایی پای سینه کارها نصب شده و کاملاً حفاظت گردد. هر چهار ماه یک بار لازم است طناب‌های حفاظت، کمربندهای اینمی و زنجیرهای اتصال با فشار ۳۰۰ کیلوگرم به مدت ۵ دقیقه آزمایش شود. استفاده از طناب حفاظت یا کمربند اینمی معیوب، به مراتب خطرناک‌تر از عدم کاربرد آن‌است. زیرا کارگر با اعتماد به وسیله‌های مذکور، کمتر احتیاط می‌کند و دچار حادثه می‌شود. جنس طناب حفاظت از نوع کنفی یا الیاف مخصوصی است که به آن قابلیت ارتigue زیادی می‌دهد. استفاده از طناب‌های سفت یا طناب‌های مسی و همچنین، کمربندهای حفاظتی آتش‌نشان‌ها برای این کار چندان مناسب نیست. لبۀ سینه کاری که طناب از آن‌جا به طرف کارگر کشیده شده است، نیز بایستی از هرگونه سنگ‌های نوک تیز عاری باشد؛ زیرا سبب پارگی طناب خواهد شد. تجربه ثابت کرده است که کارگر موقعی بهترین حالت تعادل را دارد که در سطح افقی ایستاده باشد. در این حالت پایدار بودن سطح را نیز بایستی در نظر گرفت. مثلاً یک کارگر حفار بیشتر اوقات بروی لبۀ صخره‌ها و پرتوگاه‌هایی می‌ایستد که چندان پایدار نیستند.



شکل ۹-۱۰—وضع ناپایدار کارگر کوهبر بر روی گرانیت

قبل از شروع به کار باید مراقبت‌های لازم را به عمل آورد. گاهی نیز کار بروی داربست یا پل‌های فلزی و یا دکل صورت می‌گیرد که در این حالت، بایستی مناسب بودن و استحکام آن‌ها را به دقت رسیدگی کرد.

سقوط و ریزش دیوارهای سینه کارها: همان‌طوری که کارگران معادن زیرزمینی در معرض خطرات ناشی از ریزش سقف قرار دارند، افرادی که در معادن رو باز به عملیات استخراج اشتغال دارند، نیز از ناحیه ریزش دیوارهای سینه کارها و سقوط تخته سنگ‌ها و قطعات و اجسام مختلف، از پله‌ها و جبهه کارهای بالایی تهدید می‌شوند که از نظر اهمیت موضوع به شرح آن می‌پردازیم.

سقوط و ریزش در معادن رو باز: یکی از جدی‌ترین مسائل معادن رو باز استحکام بخشیدن به دیوارهای کار و کرانه‌های مواد پسمانده است. حل درست این مسئله موجب تأمین شرایط کامل این‌منی در جبهه کارها و بازدهی اقتصادی عملیات معدنی می‌شود. براساس اطلاعات و فرضیه‌های موجود شیب ابتدای دیوارهای معادن رو باز بین ۳۵ تا ۵۶ درجه تغییر می‌کند و همین که عمق معدن زیاد شد، بایستی شیب دیوارهای به میزان ۲۶ تا ۲۲ درجه کاهش یابد. در گذشته، ارتفاع و شیب سینه کارها و عرض پله‌ها با توجه به سودآوری هرچه بیشتر مواد معدنی استخراج شده، انتخاب می‌شدند و اشتباهاتی که در تعیین درجه شیب سینه کارها و دیوارهای معدن می‌شد، اثری در اوضاع معدن نداشت؛ اما همین که عمق معدن از حد معینی تجاوز می‌کرد، این مسئله مورد اهمیت قرار می‌گرفت. تحقیق‌های زیادی که در زمینه ریزش در معادن رو باز انجام شده، نشان می‌دهد که چنانچه اقدامات صحیح و به موقع در شناخت و کنترل عوامل موثر بر حرکت سینه کارها و دامنه‌ها انجام گیرد، بیشتر حرکت‌ها و لغزش‌های زمین و سنگ‌ها، قابل پیش‌گیری خواهد بود.

مثال‌هایی از ریزش در معادن رو باز: در ماه نوامبر سال ۱۹۳۰، بر اثر لغزش لایه بالایی معادن مس بینگام کانیون یوتا در امریکا، ریزش مهیبی رخ داد و نیمی از فضای معدن با گل و لای پوشیده شد. حجم این ریزش به طور تقریبی چند ده میلیون متر مکعب برآورد شده است. در معدن کاری روسیه نیز بزرگ‌ترین ریزش در حوزه معدنی با کال اتفاق افتاد. ریزش مذکور، کاملاً ماشین آلات حفاری موجود در سینه کار و قطاری از واگن‌های در حال بارگیری را در بر گرفت ولی به علت رؤیت به موقع حرکت مواد، کلیه کارگران را قبل از وقوع ریزش از محل خطر دور کرده بودند. همچنین، سال ۱۹۳۱ در معدنی در کشور امریکا، ریزشی رخ داد که حجم آن ۳۸۰۰۰۰ متر مکعب بود و برای جلوگیری از ریزش‌های بعدی مجبور شدن ۳۸۰۰۰۰ متر مکعب مواد را جابه‌جا کنند تا بتوانند دیوارهای معدن را به شیب اطمینان بخش ۴۵ درجه برسانند.

در سال ۱۹۴۱ در معدن نیکلی در اورال واقع در کشور روسیه در قسمت غربی معدن و در امتداد سطح یک گسل، ریزشی به‌موقع پیوست و ریزش‌های بزرگ دیگری نیز در معادن سنگ آهن

ماگنتیو گورسک روسیه رخ داد که عرض آن ۲۰۰ متر بود. ریزش مذکور به سرعت از روی ۸ پله عبور کرد و در سال ۱۹۴۶، منجر به حمل و نقل ۲۰۰۰۰۰۰ مترمکعب سنگ از معدن شد.

استخراج ذخایر زغالسنگ با روش‌های استخراج روباز نیز خط حرکت دسته جمعی را دربر دارد؛ مثلاً سال ۱۹۴۶ در معدن باتورین، ریزشی روی داد که بیش از یک میلیون مترمکعب حجم داشت و سراسر معدن را به عرض ۵۰ متر پوشاند. ریزش‌های عظیم دیگری نیز در شوروی سابق رخ داد که در هر کدام آن‌ها حدود ۵-۱۰ میلیون مترمکعب مواد جابه‌جا شده است.

شکل‌های مختلف تغییر شکل دیواره‌ها و سینه‌کارهای معدنی

برای پایداری و ادامه مقاومت پله‌ها و سینه‌کارها، دیواره‌های معدنی و مواد پس مانده معدنی لازم است که مقاومت و استحکام لایه‌های مورد استخراج و تغییر شکل این لایه‌ها در زمان کار، بررسی شود. جی. ال. فیزنکو چهار فرم تغییر شکلی را که دیواره‌ها و سینه‌کارهای معدنی تحمل می‌کنند، به شرح زیر مشخص می‌کند.

ریزش خرده سنگ‌ها: خرده سنگ‌ها، بر اثر هوازدگی سطح شیب‌ها و سینه‌کارها، هنگامی که تخته سنگ‌های بزرگ‌تر در اثر غلتیدن و ریزش در دامنه کوه جمع می‌شوند، به وجود می‌آید. در مناطق کوهستانی مقدار زیادی از این خرده سنگ‌ها که در اثر چنین عملیاتی در دامنه کوه‌ها جمع شده‌اند، به‌وضوح قابل روئیت است.

سقوط سنگ: مقدار زیادی از سنگ‌های ساقط شده از توده طبقاتی است که جدایی آن‌ها از سنگ‌های مادر تحت زاویه‌ای بیش از زاویه اصطکاک داخلی انجام گرفته است؛ درنتیجه توده‌های جدا شده تحت تأثیر نیروی وزن، شروع به حرکت کرده و سرعت نسبتاً زیادی پیدا می‌کنند. این نوع ریزش توسط حرکت سریع و توده‌ای مواد که در اثر سقوط به تکه سنگ‌ها و سنگریزه‌ها و ذرات ریزتر تجزیه می‌شوند، مشخص می‌گردد؛ به علاوه در اثر جابه‌جایی و تصادم، شوک‌های دینامیکی تولید کرده که اندازه آن‌ها با وزن مواد و ارتفاع سقوط آن‌ها تعیین می‌شود. این ریزش‌ها در نقاطی که اتفاق افتاده‌اند، زیان‌های جدی به ماشین آلات معدنی و وسیله‌های حمل و نقل و صدمه‌بدنی، به کارگران وارد کرده است.

سریدن سنگ‌ها: سریدن سنگ‌ها در حرکت کند و توده‌ای مواد با سقوط سنگ‌ها که در امتداد سطح پیچ و خم دار و با زاویه‌ای کمتر از زاویه اصطکاک داخلی قرار گرفته‌اند، تفاوت آشکاری دارند. در مراحل ابتدایی توده سنگ لغزنده، شکل قبل از حرکت خود را حفظ می‌کند. اما در مراحل بعدی شکستگی در سنگ ظاهر می‌شود که منجر به جدایی آن‌ها از هم می‌گردد. در شرایط خاصی ممکن است، توده سنگ لغزنده در حال سریدن سرعت قابل ملاحظه‌ای کسب کرده، دارای خواص سقوط گردد.