

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تکنولوژی استخراج معدن (۲)

رشته معدن

زمینه صنعت

شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره درس ۲۵۸۵

فیضی، محمد ۶۲۲ /۰۲

تکنولوژی استخراج معدن (۲) / مؤلف : محمد فیضی، با همکاری حسین نخعی، محمدعلی رضامند.
ت ۹۷۶ ف / - تهران : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۵.

۱۳۹۵ ص. : مصور. - (آموزش فنی و حرفه‌ای؛ شماره درس ۲۵۸۵)

متون درسی رشته معدن، زمینه صنعت.

برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا : کمیسیون برنامه‌ریزی و تأثیف کتاب‌های درسی
رشته معدن دفتر تأثیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش وزارت آموزش و پرورش.

۱. معدن و ذخایر معدنی - صنایع. الف. فیضی، محمد . ب. ایران. وزارت آموزش و پرورش.

کمیسیون برنامه‌ریزی و تأثیف کتاب‌های درسی رشته معدن. ج. عنوان. د. فروست.

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران- صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی
فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

info@tvoecd.sch.ir

پیام نگار(ایمیل)

www.tvoecd.sch.ir

وب‌گاه (وب‌سایت)

وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش
نام کتاب : تکنولوژی استخراج معدن (۲) - ۴۹۷/۳

مؤلف : محمد فیضی، با همکاری حسین نخعی، محمدم Dulی رضامند

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزیع : اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن : ۰۹۶۱-۱۱۶۱، ۸۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار : ۸۸۳۰ ۹۲۶۶، کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌سایت : www.chap.sch.ir

رسم : هدیه بندار

صفحه آرا : علی نجمی

طراح جلد : مریم کیوان

ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروپختن)

تلفن : ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۰، دورنگار : ۳۷۵۱۵۰-۱۳۹

چاپخانه : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ : چاپ پنجم ۱۳۹۵

حق چاپ محفوظ است.



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و
احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی
ایمانی خودتان غافل نباشد و از اتکای به اجانب بپرهیزید.
امام خمینی «قدس سرّه الشّریف»

فهرست مطالب

- ۱** — پیش‌گفتار
- ۳** فصل اول : باز کردن معادن
- ۲۱** فصل دوم : چگونگی استخراج در معادن رو باز
- ۴۵** فصل سوم : روش‌های استخراج معادن رو باز
- ۶۹** فصل چهارم : ماشین آلات ویژه معادن رو باز
- ۱۰۶** فصل پنجم : استخراج معادن سنگ‌های تزئینی و نما

۱۳۲	فصل ششم : عملیات آماده‌سازی و احداث شبکه، در معادن زیرزمینی
۱۴۷	فصل هفتم : روش‌های استخراج کانسارهای فلزی
۱۶۷	فصل هشتم : روش‌های استخراج زغال سنگ و سایر کانسارهای رسوبی
۱۹۷	فصل نهم : ماشین‌های ویژه استخراج زغال سنگ در معادن زیرزمینی
۲۱۳	فصل دهم : ایمنی در معادن رو باز
۲۳۷	فصل یازدهم : ایمنی در معادن زیرزمینی
۲۶۴	فهرست منابع و مأخذ

پیش‌گفتار

آشنایی با حوزهٔ وسیع و پیچیدگی مراحل مختلف احداث و بهره‌برداری از معدن، از مرحلهٔ اکتشاف تا استخراج کامل توده مادهٔ معدنی بسیار مهم است و کلیه معدن کاران را به فراگیری علوم و فنون در ابعاد گسترده‌ای وادار می‌کند. هنرجویان رشتۀ معدن هنرستان‌های فنی که برای تصدی مشاغل فن ورزی در معدن به تحصیل مشغول‌اند، ناگزیر هستند که با گذراندن درس‌های مختلف تخصصی همهٔ مراحل استخراج معدن را بیاموزند تا به سطح قبول از دانش و مهارت معدن کاری ارتقا یابند.

کتابی که پیش روی شماست در سال سوم رشتۀ معدن هنرستان‌ها و در ادامهٔ درس تکنولوژی استخراج معدن (۱) به هنرجویان ارائه می‌شود. در این کتاب مطالب علمی و فنی موردنیاز در زمینهٔ عملیات مربوط به بازکردن و احداث شبکه، روش‌های استخراج معدن روباز و زیرزمینی و ماشین آلات مورد استفاده در هریک از روش‌های مذکور همراه با طرح موضوعات اینمی و حفاظت کار طی یازده فصل و مباحث گوناگون بیان شده و سعی شده است تا حمامکان دارای سادگی و روانی باشد، به‌طوری که مفاهیم آن برای هنرجویان قابل درک و فهم باشد. از آنجایی که انتقال مفاهیم مربوط به روش‌های استخراج به‌خصوص در بخش زیرزمینی، نیاز به قدرت تجسم فضایی بیشتری دارد، ممکن است فراگیران در ابتدای کار با مشکل مواجه شوند. بنابراین پیشنهاد می‌شود مباحث آن در صورت امکان به کمک مakte‌های آموزشی تدریس شود. نمایش فیلم‌های ویدئویی آموزشی نیز در این زمینه مؤثر است. بازدیدهای علمی و کارآموزی‌های تابستانی نیز از اقدامات مفیدی است که باعث تکمیل معلومات هنرجویان خواهد شد.

امید است، با توجه به غنی‌شدن محتوای تخصصی رشتۀ معدن در شیوهٔ سالی واحدی و تلاش قابل تقدیر همکاران گرامی که در این زمینه عهده‌دار تدریس دروس مختلف هستند، به تعلیم و تربیت فارغ‌التحصیلان کارآمدی برای خدمت در صنعت معدن کشور منجر شود؛ در این صورت همگی دست در دست یکدیگر می‌توانیم سهم کوچکی در پیش‌رفت و توسعهٔ معدن کاری کشور و آینده سازان این کشور به خود اختصاص دهیم.

در پایان اذعان می‌دارد، علی‌رغم تلاش‌های فراوانی که برای تألیف کتاب‌های جامع و کاربردی برای هنرجویان رشتۀ معدن به‌عمل آمده و این کتاب را نیز شامل می‌شود. بی‌شک اساتید محترم و همکاران گرامی اشکالات و ایراداتی را در آن‌ها خواهند یافت که چنانچه موارد را از طریق دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفة‌ای و کارداش به مؤلفان اطلاع دهنده، انشاء الله در چاپ‌های بعدی مورد توجه فرار خواهد گرفت و اصلاحات لازم انجام می‌گیرد. قبلاً از توجهی که در این زمینه مبذول می‌فرمایید، تشکر و قدردانی می‌نماییم.

مؤلف

هدف کلی

آشنایی هنرجویان رشته معدن هنرستان‌های فنی با چگونگی باز کردن و روش‌های استخراج معدن مختلف روباز و زیرزمینی، ماشین آلات ویژه استخراج و جنبه‌های ایمنی در آن‌ها به منظور کسب توانمندی‌های علمی و عملی جهت کار در معدن.

فصل اول

باز کردن معادن



هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- ۱- کلیاتی در مورد باز کردن معادن بیان کند.
- ۲- چگونگی باز کردن معادن روباز را توضیح دهد.
- ۳- باز کردن معادن زیرزمینی را شرح دهد.
- ۴- باز کردن با تونل در کانسارهای رگهای و لایهای را بیان کند.
- ۵- باز کردن معادن با چاه شامل چاه قائم و چاه مورب و مایل را شرح دهد.
- ۶- باز کردن معادن با رمپ را توضیح دهد.

کلیات

پس از اتمام کارهای اکتشافی و تعیین ذخیره یک کانسار، برای استخراج بایستی به مادهٔ معدنی دسترسی پیدا کرد. هر عملی که برای دست‌یابی به مادهٔ معدنی انجام گیرد، «بازکردن»^۱ نامیده می‌شود. به‌طور کلی، باز کردن معادن، یعنی : ایجاد ارتباط بین سطح زمین و تودهٔ کانسار با حفاری‌های سطحی و زیرزمینی، اما حفاری‌هایی که برای استخراج مادهٔ معدنی در داخل کانسار انجام می‌گیرد، «آماده‌سازی معادن» نامیده می‌شود. روش‌های بازکردن معادن بسیار متفاوت است و بستگی به شکل، نوع و عمق کانسار دارد. باز کردن معادنی که استخراج روباز آن‌ها از نظر اقتصادی مقرن به‌صرفه است، با کنارزدن طبقه‌های سطح زمین و یا گودبرداری، امکان‌پذیر است و برای باز کردن معادن زیرزمینی با توجه به شکل و عمق کانسار می‌توان از تونل، چاه قائم یا مایل و حفریات دیگر، استفاده کرد. در این فصل به موضوع بازکردن معادن زیرزمینی و روباز می‌پردازیم. بدیهی است، در فصل‌های آینده عملیات آماده‌سازی نیز به‌طور کامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

چگونگی باز کردن معادن روباز


چون معادن روباز در روی سطح زمین و یا نزدیکی آن قرار دارند، بازکردن آن‌ها با برداشت لایه‌های سطحی روی مادهٔ معدنی امکان‌پذیر است. گاهی بعضی کانسارها حتی نیاز به برداشتن مواد پوشاننده یا باطله‌برداری هم ندارند و کاملاً در سطح قرار گرفته‌اند؛ اما در این صورت نیز، برای بازکردن معادن باید نکاتی رعایت شود. ابتدایی‌ترین کار برای باز کردن یک معادن روباز ایجاد راه برای دسترسی به تودهٔ مادهٔ معدنی است. انتخاب محل راه نیاز به مطالعهٔ دقیق دربارهٔ توبوگرافی منطقه



شکل ۱-۱-یک معدن رو باز


دارد. مسیر جاده از روی نقشه توپوگرافی تعیین می‌شود و این جاده بایستی در جایی زده شود که به محل ابناشت ماده معدنی ترددیک‌تر باشد. پس از احداث جاده عملیات باطله‌برداری و کنارزدن طبقات سطحی (روباره) از روی کانسار انجام می‌شود. باطله‌برداری می‌تواند با انفجار در سنگ‌های سخت و با استفاده از ماشین‌آلات مختلف از قبیل بولدوزر، لودر و غیره انجام شود.

برای استخراج ماده معدنی نیز با توجه به طراحی انجام شده و با برداشت بخشی از طبقات پوششی و یا خود ماده معدنی، راه ورودی به معدن احداث شده و پیش روی صورت می‌گیرد. همزمان با پیش روی به عمق، عملیات باز کردن و آماده‌سازی نیز انجام می‌گیرد؛ اصولاً استخراج معادن رو باز به شکل پلکانی است.



شکل ۲-۱- معدن رو باز پلکانی

نحوه پیش روی و برداشت پله ها، نیاز به یک طراحی دقیق داشته، و به علت آن که طراحی آن بسیار وقت گیر است، امروزه به کمک کامپیوتر و برنامه های نرم افزاری مخصوص انجام می دهند. بعضی از مواد معدنی در ارتفاعات بیشتری از سطح زمین قرار گرفته اند. برای نمونه سنگ های ساختمانی تریینی و نما هستند که عمدتاً در داخل تپه هایی قرار گرفته و دست یابی به آن ها نیز، آسان است. برای باز کردن و آماده سازی این نوع معادن، ایجاد راه دسترسی در مرحله اول ضروری است. چون ارتفاع بسیار است، راه دسترسی به صورت طبقاتی همانند جاده های کوهستانی ایجاد



شکل ۱-۳- نمونه‌ای از مدل‌های استخراجی به روش کامپیوتری

می‌شود؛ قسمتی از جاده که دو طبقه را بهم متصل می‌کند و به صورت قوسی است «رمپ» نامیده می‌شود. این شکل از راه در معادن رو باز نیز هم زمان با پیش روی ایجاد می‌شود. طراحی رمپ به شرایط مختلفی از جمله مقاومت کف جاده، شرایط آب و هوایی، شکل ماده معدنی، سیستم حمل و نقل و ... بستگی دارد. پس از ایجاد راه دسترسی، عملیات باطله برداری و استخراج ماده معدنی از بالاترین نقطه انجام می‌شود. در این حالت پله‌های استخراجی عکس حالت قبل را دارند. این روش استخراج رو باز کواری^۲ نام دارد. کلیه روش‌های استخراج رو باز در فصول بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.



شکل ۴-۱- استخراج در یک معدن سنگ ساختمانی

لازم به یادآوری است که همواره طراحی معادن رو باز از پایین به بالا صورت می‌گیرد؛ اما استخراج آن‌ها از بالا به پایین است. همچنین، عملیات آمده‌سازی در معادن رو باز هم زمان با بهره‌برداری و ایجاد پله‌های استخراجی انجام می‌شود.

باز کردن معادن زیرزمینی

باز کردن معادن زیرزمینی به دلیل موقعیت ویژه آن‌ها در مقایسه با معادن رو باز بسیار مشکل‌تر است. برای آن‌که بتوان مناسب‌ترین محل را برای باز کردن معادن انتخاب کرد، بایستی اطلاعات دقیقی




شکل ۵—دهانه معادن زیرزمینی

از شکل و روش قرارگیری کانسار در زیرزمین دردست باشد. با توجه به ویژگی‌های خاص معادن زیرزمینی، از جمله تهويه هوا برای کارکنان، اینمی حرکت در فضاهای زیرزمینی و حمل و نقل مناسب مواد، باز کردن این معادن از طریق حداقل دو ماجرا ضروری است. برحسب موقعیت و شرایط کانسار، باز کردن معادن زیرزمینی با تونل، چاه و رمپ صورت می‌گیرد که به شرح آن‌ها می‌پردازیم.

باز کردن با تونل (در کانسارهای رگه‌ای و لایه‌ای)

باز کردن کانسارهای لایه‌ای و رگه‌ای، هنگامی که کانسار در منطقه کوهستانی و تپه‌ای قرار گرفته است، با تونل صورت می‌گیرد (این کانسارها اغلب دارای رخنمون^۱ هستند) با توجه به شرایط موجود و موقعیت کانسار، تونل بازکننده را می‌توان عمود بر لایه، دنبال لایه و یا با زاویه مشخص نسبت به امتداد لایه حفر کرد. اگر شرایط اجازه دهد، می‌توان معدن را به چند طبقه تقسیم کرد و برای هر طبقه تونل بازکننده ایجاد نمود.



شکل ۶-۱- باز کردن معدن به وسیله تونل


همان‌طور که گفته شد، برای باز کردن معادن زیرزمینی، حداقل دو ماجرا لازم است؛ در مواردی که کانسار با تونل باز می‌شود، این کار با حفر دو تونل در دو ارتفاع مختلف انجام می‌گیرد. یکی از این تونل‌ها، تونل اصلی است که اصولاً عمل باربری و خدمات رسانی به معدن در آن انجام می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین مسئله‌ها در کارهای معدنی، شرایط اقتصادی و هزینه‌های مصرفی است. بنابراین، محل حفر تونل بایستی در نقطه‌ای صورت گیرد که کمترین میزان حفاری و میزان احداث راه را دربر داشته باشد. به علت این که در نزدیکی تونل بایستی تأسیسات و ساختمان‌هایی به منظورهای مختلف احداث شود، محل تونل باید در منطقه‌ای باشد که بتوان به راحتی و با صرف حداقل هزینه، محوطه مربوط به آن را ایجاد کرد. از نظر اینمی محل تونل بازکننده بایستی به گونه‌ای باشد که از ریزش کوه و ریزش برف در زمستان درآمان باشد. همچنین، مسیر رودخانه‌ها و چشمه‌ها در انتخاب دهانه تونل بایستی در نظر

۱- محلی که ماده معدنی در سطح زمین دارای بیرون‌زدگی است رخنمون گویند.

گرفته شود. تا حد امکان سعی می‌شود که تونل‌ها در بالای سطح سفره‌های آب زیرزمینی زده شوند. در این حالت داشتن اطلاعات از نحوه قرارگیری و موقعیت آب‌های زیرزمینی ضروری است. مع الوصف می‌توان گفت باز کردن یک کانسار رگه‌ای و لایه‌ای که در بلندی قرار دارد، با تونل، با صرفه‌تر از باز کردن آن به روش‌های دیگر، مثل زدن چاه است.

باز کردن معدن بهوسیله چاه


اگر تمام یا قسمی از یک کانسار در عمق زیادی از سطح زمین قرار گرفته باشد و امکان باز کردن آن با تونل وجود نداشته باشد، باز کردن آن با چاه انجام می‌شود. در بسیاری از موارد به علت آن که چاه، نمی‌تواند تنها راه دسترسی به ماده معدنی باشد، از تونل نیز در کنار چاه استفاده می‌شود.



شکل ۷-۱—باز کردن معدن توسط چاه


بر حسب شرایط موجود چاه بازکننده می‌تواند مورب یا قائم باشد که در زیر به شرح هر یک از آن‌ها می‌پردازیم.

الف—باز کردن معدن با چاه قائم: تقریباً در تمامی موارد، لایه‌های پرشیب و در پیشتر موارد لایه‌های کم‌شیب تا شیب متوسط با چاه قائم باز می‌شوند. انتخاب محل چاه برای باز کردن بسیار مهم است. قبل از حفر چاه برای تعیین محل دقیق آن بایستی از موقعیت کانسار و سنگ‌های اطراف آن، اطلاعات کاملی داشته باشیم. نکته‌ای که در حفر چاه همواره مدنظر قرار می‌گیرد، رعایت حریم مناسب برای آن است. حریم چاه یک محدوده مشخص به شکل مخروط است که رأس آن در سطح زمین و قاعده آن در عمق واقع است و داخل این حریم برای حفظ ایمنی چاه عمل استخراج و حفاری انجام نمی‌گیرد. تعیین حریم چاه نیاز به محاسبه‌های به خصوصی دارد.



شکل ۸-۱- زاویه حريم چاه


زاویه رأس این مخروط به مقاومت و سختی سنگ‌های اطراف بستگی دارد و هرچه این سنگ‌ها سخت‌تر باشند، زاویه رأس مخروط کوچک‌تر خواهد بود.




شکل ۸-۹- تغيير زاويه حريم چاه

بنابراین، در انتخاب محل چاه باید حريم آن را نیز در نظر گرفت. چاه بازکننده در نقطه‌ای حفر می‌گردد که کانسوار از دو طرف چاه به یک اندازه گسترش شده باشد. سعی می‌شود تا حد امکان هر دو چاه بازکننده که یکی از آن‌ها چاه اصلی نامیده می‌شود، در تزدیکی هم قرار گیرند. (چاه اصلی برای باربری ماده معدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد). تعداد چاه‌های بازکننده، بستگی به ابعاد کانسوار و بزرگی آن دارد.

هرچه وسعت کانسار بیشتر باشد، چاه‌های بیشتری برای بازکردن لازم است. معمولاً بهتر است که برای گشايش معدن، چاه در کمر پایین ماده معدنی زده شود. اين کار در کانسارهای پرشیب ضروری است. يکی از علتهای آن واقع شدن ماده معدنی خارج از حريم چاه است. در اين شرایط احتیاجی به باقی گذاردن ماده معدنی برای حفظ چاه نخواهد بود. علت دیگر آن امکان رو باز استخراج کردن بخش فوقانی کانسار است. تعیین عمق معدن رو باز نیز، نیاز به محاسبات خاصی دارد که از حوصله اين درس خارج است.



شکل ۱۰- تفکیک استخراج یک کانسار به دو بخش رو باز و زیرزمینی




شکل ۱۱- تعیین حریم چاه بازکننده

اما در کانسارهای کم‌شیب تا میان‌شیب و یا افقی چاه بازکننده را می‌توان طوری قرار داد که مقداری از آن در کمر پایین واقع شود. برای آماده‌سازی و استخراج، از تونلهای عمود بر لایه استفاده می‌شود. در این موقعیت مقدار کمی از ماده معدنی در حریم چاه باقی می‌ماند و استخراج نمی‌شود؛ اما در عوض میزان حفاری برای دسترسی به کانسار کمتر بوده و عمل استخراج سریع‌تر انجام می‌گیرد.


یکی دیگر از مسائلی که در حفر چاه بایستی رعایت شود، قرارگیری آن در محل مناسب، نسبت به تأسیسات سطحی بیرون چاه است؛ به طوری که وجود این تأسیسات، خللی در روند استخراج وارد نکند. همچنین، محل چاه باید در مسیر آب‌های جاری و نقاطی که امکان ریزش دارند، تعیین شود. دهانه چاه تا حد امکان باید در یک نقطه بلند و مرفوع واقع شود. در این صورت انتقال مواد معدنی به نقاط پایین آسان‌تر انجام می‌شود.

گاهی برای بازکردن معادن و دسترسی به ماده معدنی، از چاه کور نیز استفاده می‌شود. چاه کور یا کورچاه، چاهی است که به سطح زمین و فضای آزاد راهی نداشته باشد. برای بازکردن معادن ابتدا تونل یا تونل‌هایی به طرف کانسار زده می‌شود، سپس چاه کور از داخل تونل حفر می‌گردد.




شکل ۱-۱۲- باز کردن توسط چاه کور

بعضی از کانسارهای رگه‌ای هرچه به سمت عمق پیش رفت می‌کنند، شیب بیشتری پیدا می‌کنند. در این گونه موارد، برای ادامه عملیات استخراج و برای اجتناب از حفاری‌های بیش از حد یک چاه دیگر در نقطه مناسب برای بازکردن معادن حفر می‌شود.




شکل ۱-۱۳- باز کردن توسط چند چاه

اصلی‌ترین وسیله حمل و نقل در چاه قائم آسانسور (اسکیپ و قفس^۱) است. در کلیه چاه‌های قائم معدنی برای ایمنی بیشتر، پله‌های آهی اضطراری نیز تعییه می‌شود.




شكل ۱۴— تأسیسات بیرونی آسانسور چاه معدن

ب— باز کردن معدن با چاه مورب و مایل: باز کردن و دسترسی به مادهٔ معدنی را از طریق حفر چاه مایل و مورب نیز می‌توان انجام داد. در کانسارهای لایه‌ای نازک با شیب متوسط که سنگ‌های کمر بالای آن‌ها دارای مقاومت کافی هستند؛ حفر چاه مایل برای دسترسی به مادهٔ معدنی، یکی از روش‌های متداول است. بسته به شرایط موجود باز کردن معدن به کمک ترکیبی از چاه مایل و قائم نیز، می‌تواند انجام گیرد.



شکل ۱-۱۵— باز کردن معدن توسط چاه مورب

البته برای باز کردن معدن با چاه مورب بایستی شرایطی فراهم شود که آن‌ها را ذکر می‌کنیم. یکی از این شرایط عدم وجود چین‌خوردگی و شکستگی و تغییر شیب فراوان در لایه است.



شکل ۱-۱۶— باز کردن توسط چاه مورب


همان‌طور که گفته شد، باز کردن معدن بایستی از طریق حداقل دو مجرأ صورت گیرد. در این جا هم یک چاه مایل برای باربری و خدمات رسانی و یک چاه مایل برای تهویه حفر می‌شود. اصولاً چاه تهویه هم مایل است؛ اما در بعضی موارد قائم نیز حفر می‌شود.

چاه تهویه هم‌زمان با پیش‌روی چاه باربری و به اندازهٔ یک تراز (یا یک طبقه) بالاتر از آن،

پیش روی می کند. اما به علت سهولت در رفت و آمد افراد و همچنین استفاده بیشتر، چاه تهويه معمولاً هم عمق چاه باربری حفر می گردد. برای حفظ ايمني و اطمینان بیشتر از خطر ریزش دیواره چاه مایل، مانند آنچه درمورد چاه های قائم بیان شده، حریم چاه درنظر گرفته می شود، یعنی، در اطراف چاه به زاویه مشخص هیچ گونه عملیات حفاری یا بنا کردن تأسیسات سطحی انجام نمی گیرد. برای حمل و نقل افراد و ماده معدنی در چاه مایل، وسایل مختلفی هست که بسته به شرایط چاه و امکانات موجود باهم تفاوت دارند. اگر شیب چاه کم باشد (معمولًاً کمتر از 20°) از نوار نقاله برای باربری استفاده می شود.



شکل ۱۷—نوار نقاله در حال انتقال مواد معدنی




شکل ۱۸—اسکیب مخصوص چاه مایل

البته در شیب های کم واگن هایی که به طور مستقیم بر روی ریل حرکت می کنند نیز مورداستفاده قرار می گیرند. این واگن ها به کمک وینچ و کابل حرکت می کنند.

در شیب های زیادتر واگن های معدنی را می توان روی ارابه های مخصوص به شکل افقی قرار داد.


برای حمل و نقل افراد هم از پلکان مخصوص و تجهیزات مکانیکی دیگر استفاده می‌شود. انتخاب محل چاه مایل نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است. در اینجا هم دهانه چاه باید در یک نقطه مرتفع واقع شود و در مسیر آب‌های جاری و نقاطی که امکان ریزش دارد، قرار نگیرد. همچنین، باید هر دو چاه باز کننده تا حد امکان در تردیکی هم قرار گیرند.



شکل ۱۹-۱۹- واگن در فرس مخصوص چاه مایل


باز کردن معدن با رمپ: یکی از روش‌های دسترسی به ماده معدنی و حمل و نقل آن که امروزه با استفاده از ماشین آلات مجهز و پیش‌رفته در معادن زیرزمینی صورت می‌گیرد، ایجاد رمپ است. این گذرگاه شیب دار که به شکل طبقه طبقه است، مشابه با راه‌های ایجاد شده در معادن رو باز است که در آن حمل و نقل ماده معدنی با ماشین آلات سنگین موتوری مانند کامیون‌ها و لودرهای موتور دیزلی انجام می‌گیرد.

مع الوصف باید گفت که مهم‌ترین شرایط ایجاد رمپ در معادن زیرزمینی، این است که کانسار استخراجی دارای توده بسیار بزرگ و ظرفیت استخراج سالیانه آن نیز زیاد باشد. همچنین، سنگ‌های اطراف و طبقه‌های مجاور بایستی دارای مقاومت کافی باشند. چون یک سطح وسیع برای ایجاد رمپ حفر می‌گردد، شکل رمپ‌ها می‌تواند قوس‌دار یا به صورت شکسته یا مستقیم باشد. رمپ‌ها معمولاً در مجاورت چاه قائم با رعایت حریم چاه ایجاد می‌شوند و در هر طبقه با تونل‌هایی به محل استخراج ماده معدنی متصل می‌شوند. عرض این رمپ‌ها با توجه به شرایط موجود و ظرفیت استخراجی، بین ۱۰ تا ۱۵ و گاه تا ۲۰ متر هم می‌رسد؛ به طوری که ماشین آلات حمل و نقل براحتی در آن‌ها حرکت کنند.



شکل ۱-۲۰- باز کردن معدن به وسیله رمپ

به علت حرکت ماشین آلات حمل و نقل موتوری سنگین که اصولاً به کمک سوخت های فسیلی به حرکت در می آیند، مسئله تهويه در این معادن اهمیت بسیاری دارد؛ استفاده از بادیزنان های بسیار قوی که به راحتی بتوانند فضای معدن را تهويه کنند، مستلزم صرف هزینه های بالایی است. همچنین، به منظور ایجاد فضای کافی برای حرکت ماشین آلات و تجهیزات، نیاز به حفاری های بسیار زیادی در عمق زمین است که این نیز با صرف هزینه های هنگفت امکان پذیر می باشد. بنابراین، همان گونه که از قبل به آن اشاره شد، مهم ترین شرایط برای ایجاد رمپ در معادن زیرزمینی، وسعت و بزرگی توده کانسuar، برخورداری از ماشین آلات و تجهیزات پیش رفته و سنگین و صرف مبالغ فراوانی برای به انجام رساندن آن است.



شکل ۱-۲۱- باز کردن معدن بدوسیله رمپ

خودآزمایی

- ۱- باز کردن معادن روبرو باز را توضیح دهید.
- ۲- در مورد نحوه باز کردن کانسارهای رگه‌ای و لایه‌ای به طور کامل توضیح دهید.
- ۳- نکته‌هایی که در انتخاب محل چاه بازکننده بایستی رعایت شود، چیست؟
- ۴- حریم چاه را بارسم شکل شرح دهید.
- ۵- روش باز کردن معدن با چاه مایل چگونه است؟
- ۶- شرایط باز کردن معدن با رمپ چیست؟

فصل دوم

چگونگی استخراج در معادن رو باز




هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- کلیاتی درمورد روش استخراج در معادن روباز را بیان کند.
- ۲- مطالعات اولیه درمورد معادن روباز را تشریح کند.
- ۳- عملیات آماده‌سازی در معادن روباز را توضیح دهد.
- ۴- شبیب معدن و عوامل مؤثر در انتخاب شبیب مناسب را تشریح کند.
- ۵- پله معدن و مشخصات آن را شرح دهد.
- ۶- پله و عوامل مؤثر در ارتفاع آن را توضیح دهد.
- ۷- شبیب پله را تشریح کند.
- ۸- سایر مشخصات پله معدن را بیان کند.
- ۹- انبار کردن مواد معدنی در معادن روباز را تشریح کند.
- ۱۰- بازسازی معدن روباز را شرح دهد.


کلیات

یکی از متداول‌ترین روش استخراج معادن در ایران و بیشتر نقاط جهان استخراج به طریقه روباز است. هنگامی که یک ذخیره معدنی در عمق نسبتاً کمی از سطح زمین قرار گرفته باشد، می‌توان با کنارزدن مواد پوشش‌دهنده، به ماده معدنی دسترسی یافت و آن را استخراج کرد.



شکل ۱-۲- نوعی از استخراج ماده معدنی به شکل روباز

اهمیت بهره‌برداری معادن به روش رو باز و این که بشر از دیرباز تمایل بیشتری به استخراج سطحی معادن نشان داده است، به علت آن است که این روش‌ها از نظر اقتصادی به صرفه‌تر از روش‌های زیرزمینی است. در معادن رو باز، فضای مناسب برای به کارگیری ماشین‌آلات و تجهیزات سنگین بارگیری و حمل و نقل وجود دارد؛ در صورتی که در معادن زیرزمینی همواره فضای محدودی در اختیار ماست. همچنین، در معادن رو باز نیاز به روشنایی، تهویه و آبکشی به جز در موارد استثنایی وجود ندارد. شکل استخراج معادن در روش رو باز بیشتر مخروطی پلکانی^۱ است.



شکل ۲-۲- شکل یک معدن رو باز در حالت کلی

بسیاری از معادنی که در گذشته به روش زیرزمینی استخراج می‌شدند، امروزه با پیش‌رفت علم و استفاده از فناوری جدایش باطله، به شکل رو باز استخراج می‌شوند. اما به این معنا نیست که اگر تمام معادن به صورت رو باز استخراج شوند، با صرفه‌تر خواهد بود؛ بلکه محدودیت‌هایی برای انتخاب روش وجود دارد که در این فصل به شرح آن‌ها می‌پردازیم.




شکل ۲-۳- یک معدن رو باز

مطالعات اولیه در مورد معادن رو باز

به طور کلی برای آن که بتوان یک معدن را به طور رو باز استخراج کرد، باید شرایطی برقرار شود و در مورد هر یک از آنها اطلاعات دقیقی در اختیار باشد. برای دسترسی به مادهٔ معدنی با توجه به عمقی که کانسار از سطح زمین دارد، مواد باطله برداشت می‌شود. بنابراین، یکی از فاکتورهای مهم که نشان‌دهندهٔ اقتصادی بودن استخراج رو باز یک کانسار است و در مرحلهٔ طراحی باید آن را در نظر گرفت، نسبت برداشت باطله به برداشت مادهٔ معدنی ($\frac{W}{O}$)^۱ می‌باشد که برابر است با مقدار تناثر برداشت باطله به ازای برداشت یک تن مادهٔ معدنی و به آن نسبت باطله برداری گفته می‌شود.

هرچه مادهٔ معدنی، عمق بیشتری نسبت به سطح زمین داشته باشد، میزان باطله برداری و نسبت باطله برداری نیز بیشتر خواهد بود. افزایش نسبت باطله برداری تا حدی مجاز است که هزینه‌های استخراجی به روش رو باز مقرن به صرفه باشد؛ در غیر این صورت کانسار باید به شکل زیرزمینی استخراج شود.

۱- Waste = باطله و مادهٔ معدنی = Ore



شکل ۲-۴- افزایش نسبت باطلهبرداری با افزایش عمق


اما در بعضی موارد که کانسار افقی بوده و به طور یکنواخت گسترش یافته است، می‌توان گفت که نسبت باطلهبرداری تقریباً ثابت خواهد بود.



شکل ۲-۵- یک لایه افقی که نسبت باطلهبرداری در آن تقریباً ثابت است.

هنگامی که نسبت باطلهبرداری از یک حد معین فراتر رود، دیگر استخراج کانسار اقتصادی نخواهد بود. این حد برداشت باطله به ماده معدنی را نسبت باطلهبرداری ($\frac{W}{0}$) اقتصادی می‌گویند.

باید توجه داشت که در مرحله طراحی استخراج معدن نسبت باطلهبرداری در هر تراز یا طبقه معدن به طور مجزا مشخص می‌شود. میزان باطلهبرداری بایستی به ازای یک تن ماده معدنی مشخص شود، یعنی، مخرج کسر ($\frac{W}{0}$) باید یک باشد مثلاً اگر در یک تراز، ۵ تن ماده معدنی هست و نیاز به برداشت ۴۰ تن باطله باشد، در این صورت به ازای برداشت یک تن ماده معدنی، ۸ تن باطله برداشت می‌شود، یعنی، نسبت باطلهبرداری ۸ به ۱ است.




شکل ۲-۶- نسبت باطلهبرداری

مثال

$$\frac{w}{o} = \frac{\text{تن باطله}}{\text{تن ماده معدنی}} = \frac{4}{5}$$

$$\frac{w}{o} = \frac{\text{تن باطله}}{\text{تن ماده معدنی}} = \frac{38}{4}$$

به یک مثال دیگر توجه کنید.




m	عمق	$\frac{w}{o}$ عملیاتی
۱۰۰	۱۰۰	$\infty/1$
۲۰۰	۸۰	$8/1$
۳۰۰	۶۰	$6/5/1$
۴۰۰	۵۰	$5/1$
۵۰۰	۴۰	$4/1$
۶۰۰	۷۰	$7/1$
۷۰۰	۹۰	$9/1$

شکل ۲-۷ - نحوه قرارگیری ماده معدنی در عمق زمین و تعیین نسبت باطلهبرداری

در شکل بالا مقطع قائمی از کانسار مشخص شده است و در جدول میزان باطلهبرداری در هر عمق نگارش شده است تا عمق ۱۰۰ متری چون ماده معدنی وجود ندارد، ∞ است. در عمق های دیگر میزان باطلهبرداری به ازای واحد ماده معدنی مشخص شده است ($\frac{w}{o}$ عملیاتی). با توجه به قیمت ماده معدنی و هزینه هایی که برای دست یابی به ماده معدنی مصرف می شود، مشخص می شود که تا چه عمقی می توان استخراج این ماده معدنی را ادامه داد ($\frac{w}{o}$ اقتصادی). عاملی که می تواند در میزان باطلهبرداری نقش تعیین کننده ای داشته باشد، ارزش ماده معدنی و مقدار ذخیره کانسار است. بعضی اوقات یک ماده معدنی با ارزش هر چند در عمق نسبتاً زیادی قرار داشته باشد، چون ارزش فروش بالایی دارد، استخراج آن به شکل روباز حتی با باطلهبرداری فراوان مقرر باشند، بصره است یا این که ضخامت ماده معدنی به اندازه ای است که برداشت باطله با حجم بالا هم برای استخراج روباز آن اقتصادی است. اما بعضی اوقات نیز ممکن است یک ماده معدنی به نسبت


در عمق کمتری از سطح زمین قرار گرفته باشد، اما ارزش یا میزان ذخیره آن آنقدر بالاتر است که متحمل هزینه‌های باطله‌برداری فراوان شویم. برای مثال معدن مس سرچشممه که یکی از بزرگ‌ترین معادن روباز ایران به‌شمار می‌رود، دارای ۳۹ میلیون تن باطله بوده است و حدود ۴ سال برای باطله‌برداری زمان صرف شده است تا به ماده معدنی دسترسی پیدا کنند.



شکل ۸—۲—معدن مس سرچشممه

بنابراین، با توجه به ارزش ماده معدنی، میزان ذخیره و شرایط محیطی و اقتصادی حد استخراج روباز و زیرزمینی یک کانسال مشخص می‌شود. هدف از تعیین حد معدن، مشخص کردن عمق یا حدی است که کانسال می‌تواند به‌روشن روباز استخراج شود. تعیین حد استخراج روباز و زیرزمینی

در کانسارهای مختلف با هم تفاوت دارد و برای مشخص کردن آن، معیارها و فرمول‌های متفاوتی مطرح شده است که ذکر آن در اینجا ضروری نیست.



شکل ۲-۹— دسترسی به ماده معدنی به روش زیرزمینی

عملیات آماده‌سازی در معدن رو باز


برای آماده‌سازی معدن و شروع به کار استخراج بایستی تأسیسات سطحی مورد نیاز در یک محل مناسب که جزء محدوده معدن نیست و زیر آن ماده معدنی وجود ندارد، ایجاد شوند. تأسیسات سطحی از قبیل ساختمان رفاهی و خدماتی بایستی در محل عبور و مرور ماشین‌آلات یا دپوی مواد معدنی و باطله قرار گیرد.



شکل ۲-۱۰— تأسیسات سطحی یک معدن رو باز

پس از ایجاد تأسیسات، برای آماده‌سازی و شروع به کار عملیات استخراج، ابتدا باطله‌های روی ماده معدنی برداشته می‌شود این عملیات طبق طراحی گروه مهندسین که از قبل انجام گرفته است، با حفر یک تراشه مورب آغاز می‌شود. حفر این تراشه امکان قرارگیری ماشین‌آلات بارگیری و حمل و نقل را در داخل مواد باطله می‌دهد و در صورت لزوم به آتش کاری، سطح آزاد برای انفجار ایجاد شده است. همان‌طور که می‌دانید عملیات استخراجی در معادن رو باز اصولاً به صورت پلکانی ایجاد شده است. همان‌طور که اولین تراشه و ایجاد اولین و در طبقاتی صورت می‌گیرد که ارتفاع آن‌ها با هم برابر است. پس از حفر اولین تراشه و ایجاد اولین پله، پله‌های بعدی نیز بر طبق طراحی ایجاد شده تا به ماده معدنی دسترسی پیدا شود و به همین ترتیب از بالا به پایین عملیات استخراج انجام می‌گیرد؛ به طوری که جبهه کار پله‌های فوکانی همیشه از جبهه کار پله‌های تحتانی حداقل به اندازهٔ یک عرض پله جلوتر هستند.

همان‌طور که قبلاً یادآوری شد، در معادن رو باز هم زمان با پیش روی پله‌ها و برای عبور و مرور یا قرارگیری ماشین‌آلات بارگیری و حمل و نقل بین طبقات مختلف معدن در یک یا چند نقطه راه ارتباطی ایجاد می‌شود. شبیه راه‌های ارتباطی، بستگی به نوع ماشین‌آلات مورد استفاده، شرایط آب و هوایی و جنس سنگ کف دارد.




شکل ۱۲- ۲- کامیون در حال بارگیری شدن در معدن رو باز

برای آشنایی بیشتر و به علت اهمیتی که شیب معدن در کاهش میزان باطله برداری دارد، در این قسمت ابتدا به بررسی شیب معدن می‌پردازیم و سپس اصلی‌ترین جزء یک معدن روباز که پله آن است، بررسی می‌شود.


شیب معدن

برای معدن روباز دو نوع شیب تعریف می‌شود، یکی شیب موقت و دیگر شیب نهایی. طبق تعریف، زاویه‌ای را که دیواره نهایی معدن با سطح افقی تشکیل می‌دهد، شیب نهایی گویند و این زاویه بین سطح افق و پاره خطی است که پای آخرین پله را به لب اولین پله متصل می‌کند و زاویه بین دیواره معدن در هر مرحله از عملیات استخراج قبل از رسیدن به حد نهایی کف معدن با سطح افق شیب موقت را تشکیل می‌دهد. عموماً شیب موقت معدن از شیب نهایی کمتر است.




شکل ۲-۱۳- نمایش شیب نهایی و موقت معدن

گاهی مشاهده می‌شود که شیب معدن با شیب پله استخراجی اشتباہ شده است؛ در صورتی که شیب پله به زاویه‌ای اطلاق می‌شود که بین سطح افق و خطی است که پای پله‌ها را به پای پله بالایی متصل می‌کند. شیب پله در قسمت مشخصات پله‌ها به‌طور کامل بررسی می‌شود.



شکل ۲-۱۴

همان‌طور که می‌دانید در استخراج رو باز، هزینه باطله‌برداری یکی از اقلام عمدۀ هزینه است و از معدن کاران همواره خواسته شده است که استخراج ماده معدنی با کمترین میزان باطله‌برداری انجام شود. میزان باطله‌برداری ارتباط معکوس با زاویه شیب نهایی معدن دارد. هرچه زاویه شیب بیشتر باشد، میزان باطله‌برداری کمتر و هرچه شیب کوچک‌تر باشد، میزان باطله‌برداری افزایش می‌یابد.



شکل ۲-۱۵- ارتباط زاویه شیب نهایی معدن و میزان باطله‌برداری

افزایش بیش از حد شیب معدن باعث ناپایداری دیواره‌ها و ریزش آن‌ها می‌گردد و موجب وارد شدن خسارات جزئی و کلی می‌شود؛ در واقع افزایش شیب تا جایی امکان دارد که پایداری دیواره‌های معدن را در طول عمر آن و در هنگام بهره‌برداری تضمین کرده و با ریزش موواجه نکند.

عوامل مؤثر در انتخاب شیب مناسب برای معدن

مهم‌ترین عواملی که در انتخاب شیب مناسب برای معدن می‌توانند مؤثر باشند، عبارت‌اند از :

۱- نوع مواد تشکیل‌دهنده پله از نظر پایداری و مقاومت: شیب معدن را بر حسب نوع و جنس طبقات و پایداری و مقاومت آن‌ها می‌توان بین 2° تا 7° درجه تغییر داد. هرچه طبقات، سُست و دارای مقاومت کم و یا دارای درزه و شکاف باشند، شیب کمتر است و هرچه طبقات محکم و مقاوم و بدون درزه و شکاف باشند، شیب بیشتری در نظر گرفته می‌شود.

۲- وضعیت آب‌های سطحی و زیرزمینی: آب‌های جاری سطحی و آب‌های زیرزمینی که در حین عملیات استخراج وارد فضای معدن می‌شوند، باعث سُست شدن پله‌های معدن می‌شوند. بنابراین، شیب پله‌ها را با وجود آب در معدن کمتر در نظر می‌گیرند. برای کنترل آب‌های سطحی و عدم

نفوذ آن‌ها بر روی پله‌ها احداث نهر و زهکشی الزامی است و برای خارج کردن آب‌های زیرزمینی از روش‌های مختلف پمپاز استفاده می‌شود.



شکل ۲-۱۶- پمپ آبکشی در حال پمپاز آب سطحی


۳- ارزش مادهٔ معدنی و نسبت باطله‌برداری ($\frac{W}{O}$) اقتصادی: در انتخاب شیب معدن

فاکتور نسبت باطله‌برداری ($\frac{W}{O}$) و ارزش مادهٔ معدنی تأثیر به‌سزایی دارند هرچه ارزش مادهٔ معدنی بیشتر باشد، می‌توان نسبت باطله‌برداری بیشتری در نظر گرفت تا شیب کمتر شود و هرچه ارزش مادهٔ معدنی کمتر باشد، شیب معدنی را می‌توان طوری طراحی کرد که تا حد نسبت باطله‌برداری اقتصادی افزایش یابد.

۴- زمان اجرای عملیات استخراج: عامل زمان نیز در طراحی شیب معدن و شیب پله باستی مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا در بعضی موارد طبقات معدن شیب فراوان را فقط برای مدت محدودی می‌توانند تحمل کنند. پارامتر زمان مخصوصاً در مراحل پایانی عملیات استخراج و اواخر عمر معدن مهم است؛ چون مدت زیادی تا پایان عمر معدن باقی نمانده است و شیب موقت به شیب نهایی که بیشتر می‌باشد، تزدیک شده است.

پله معدن


در متدهای مکانیکی استخراج سطحی برای استخراج مواد معدنی و یا انتقال سنگ‌های بوشتنی و باطله و یا هر دو از پله استفاده می‌شود. برای آن دسته از کانسارهایی که در ارتفاع کمی از سطح زمین قرار دارند (در حدود ۲۰ متر) با یک شیب و یا یک پله می‌توان باطله را برداشت کرده و ماده معدنی را استخراج نمود. آن دسته از ذخایر معدنی که در عمق‌های بیشتر قرار دارند، به جای یک دیوار مستقیم از یک دیوار شکسته یا چندپله‌ای برای استخراج استفاده می‌شود. این پله‌ها با به‌شکل حلزونی از سطح زمین تا عمق استخراج ادامه دارد و مواد معدنی استخراج شده از این طریق به سطح منتقل می‌شوند و یا آن که پله‌های افقی با راه‌های ارتباطی که قبلاً هم به آن اشاره شد (رمپ)، برای مرتبط ساختن پله‌ها در مکان‌های مناسب به وجود می‌آیند و بستگی به نوع سیستم انتقال مواد دارند.



الف – پله‌های افقی که توسط پله‌ها مرتبط شده‌اند. ب – پله‌های حلزونی که با شیب معینی پایین می‌روند.


شكل ۲-۱۷

چون تعیین مشخصه‌های پله معدن از نظر اینمنی و اقتصادی بسیار مهم است و همچنین تعیین آن‌ها نیاز به بررسی و طراحی دقیق دارد، بنابراین، در این قسمت عوامل تأثیرگذار در طراحی مشخصات پله‌ها را شرح می‌دهیم؛ اجزای اصلی پله در شکل زیر نمایش داده شده است.



شكل ۲-۱۸ – اجزای اصلی پله

عرض پله: یکی از معمول ترین سیستم های حمل و نقل و بارگیری در معادن روباز، استفاده از شاول و کامیون است که با توجه به میزان مانور شاول و عرض کامیون عرض پله مشخص می شود. همچنین، اضافه حجم مواد، پس از آتش کاری هم در تعیین عرض پله تأثیر دارد. معمولاً عرض پله را طوری در نظر می گیرند که پس از انفجار دیواره ها و ریزش مواد روی پله، عرض آن به اندازه دو برابر و نیم عرض کامیون های مورد استفاده در معدن فاصله داشته باشد. عرض پله به طور تجربی و تقریبی در حدود چهار برابر عرض کامیون در نظر گرفته می شود.



شکل ۲-۱۹ - نمایش عرض پله



شکل ۲-۲۰ - یک شاول در حال بارگیری در روی پله معدن

پله و عوامل مؤثر در تعیین ارتفاع آن

یکی از اجزایی که در مورد پله معدن باید تعیین شود، ارتفاع آن است. ارتفاع پله با توجه به

ماشین آلات مورد استفاده، شرایط ماده معدنی و جنس آن مشخص می‌شود. مهم‌ترین عواملی که در ارتفاع پله مؤثراند به شرح زیر است.


۱- پایداری و مقاومت سنگ‌ها و مواد تشکیل‌دهنده پله‌ها: هر چه پایداری و مقاومت سنگ‌ها بیشتر باشد، می‌توان ارتفاع پله را بیشتر در نظر گرفت. این ارتفاع در سنگ‌های نرم بین ۶-۴ متر، برای سنگ‌های متوسط بین ۸-۶ متر و برای سنگ‌های سخت بین ۲۰-۸ متر متغیر است.



شکل ۲۱-۲- تصویری از پله‌های معدن

۲- عمق عملکرد سیستم حفاری: چون در بیشتر موارد برای استخراج مواد داخل پله‌ها از انفجار استفاده می‌شود، به همین منظور و برای ثابت کردن ارتفاع پله و هموار نمودن عرض پله و نیز جبران نقص عملیات حفاری و انفجار، همواره بایستی عمق چال آتش‌کاری بیشتر از ارتفاع پله طراحی شود که به آن اضافه چال گویند. این عمل با ماشین آلات ویژه حفاری در معادن روباز انجام

می شود. در معادن روباز معمولاً برای به دست آوردن راندمان بیشتر از چال های شیب دار برای آتش کاری استفاده می شود.



شکل ۲-۲۲



شکل ۲-۲۳- و اگن دریل در حال چال زدن

۳— ارتفاع دسترسی سیستم بارگیری: همان‌طور که می‌دانید، هر یک از ماشین‌آلات بارگیری تا ارتفاع معینی، قادر به بار کردن ماده معدنی یا باطله در داخل ماشین‌های حمل و نقل هستند. بنابراین، در طراحی ارتفاع پله‌ها، بایستی نوع دستگاه‌های بارکننده را هم تعیین کرد. مثلاً بعضی لودرها فقط تا ارتفاع ۵ متری، قادر به بارگیری هستند؛ اما شاول‌هایی وجود دارند که تا ارتفاع ۲۰ متری عمل بارگیری را انجام می‌دهند.



شکل ۲۴—۲۴— لودر در حال بارگیری




شکل ۲۵—۲۵— یک نوع شاول ویژه معدن

۴—شرايط آب و هوايی: يکي ديگر از مواردي که در طراحی ارتفاع پله نقش مؤثری دارد، شرايط آب و هوايی منطقه است. در نواحي مرطوب و همچين مناطقی که برف و یخbindان فراوان و شديد است، معمولاً ارتفاع پله کمتر از حد معمول در نظر گرفته می شود، زيرا رطوبت و یخbindان باعث تورم خاک شده، حجم آن و در نتيجه ارتفاع پله افزایش يافته و امكان ريزش را بالا می برد.

شيب پله: شيب پله زاویه‌ای است بين خط افقی و يك خط فرضی که پای پله‌ها را به پای پله بالا متصل می کند، يا زاویه‌ای است که رخساره پله با سطح افق می سازد. ييشتر اوقات، شيب پله از شيب نهايی معدن ييشتر است؛ زيرا در ارتفاع کمتر، مواد بهتر می توانند خود را به حالت قائم نگه دارند. اما اين مسئله عمومیت نداشت و در بعضی موارد شيب پله از شيب نهايی معدن کمتر می شود. عواملی که در انتخاب شيب پله مؤثراند عبارت اند از : مقاومت و پایداری مواد تشکیل دهنده‌ی پله، وضعیت لایه‌بندی و چگونگی قرار گرفتن طبقات مواد، وجود رمپ در پله‌ها و وضعیت آب‌ها در دیواره پله‌ها.

هر چه مقاومت سنگ‌های تشکیل دهنده پله‌ها ييشتر باشد، شيب ييشتری می توان برای پله در نظر گرفت. در صورتی که شيب پله و شيب لایه‌بندی طبقات در يك جهت باشد، احتمال ريزش پله ييشتر بوده و باید شيب کمتری برای پله ايجاد کرد و اگر شيب پله و شيب لایه‌بندی در جهت عکس يکدیگر باشند، پله پایدارتری خواهیم داشت.




شكل ۲۶—تأثیر شيب لایه‌بندی در شيب پله

همچين، در صورت وجود رمپ و وجود آب در دیواره پله باید شيب کمتری برای آن طراحی کرد. طول و شيب رمپ مقدار معينی است و به سیستم و ماشین آلات باربری بستگی دارد. شيب رمپ با توجه به حد مجاز شيب پله و نيز طول آن معمولاً برای هر سیستمی از باربری ها در کاتالوگ مخصوص به آن و با توجه به ضریب اصطکاک زمین آورده شده است. به طور کلی شيب پله به صورت تجربی برای سنگ‌های نرم مثل شیل، زغال و سنگ‌های آهکی بین ۳۵—۵۵ درجه، برای سنگ‌های متوسط بین ۵۵—۷۰ درجه و برای سنگ‌های سخت بیش از ۷۰ درجه در نظر گرفته می شود.

سایر مشخصات پله معدن

علاوه بر مشخصات اصلی پله‌ها که هر یک از آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت، پله‌های معدن، دارای چند مشخصه دیگر است که عبارت‌اند از: ۱- گودی کنار دیواره یا نهر ۲- دیواره حائل یا برم^۱ ۳- کف یا سطح افق پله



شکل ۲-۲۷


۱- گودی کنار دیواره یا نهر: گودالی است به عمق چند سانتی‌متر تا یک متر در منتهی‌الیه رخساره یا پای پله و به منظور جلوگیری از ریزش و سقوط سنگ‌های ریز پله‌های فوکانی به پله‌های تحتانی حفر می‌شود. همچنین این نهر برای هدایت آب‌های زیرزمینی و روی کف پله نیز استفاده می‌شود.

۲- دیواره حائل یا برم: برآمدگی به ارتفاع یک تا دو متر است که معمولاً بر روی لبه پله ایجاد می‌شود تا از سقوط وسایل حمل و نقل جلوگیری شود. همچنین، این دیواره به مانند سدی در مقابل ریزش احتمالی سنگ‌های درشت و سقوط آن‌ها به پله‌های تحتانی خصوصاً در موقع آتش‌باری و انفجار استفاده می‌شود.

۳- کف یا سطح افق پله: در طی عملیات حفاری و انفجار، همواره باستی سعی شود که کف پله صاف و یک‌نواخت باشد و از ایجاد پستی و بلندی در کف پله جلوگیری شود تا ماشین‌آلات حمل و نقل به راحتی روی آن حرکت کرده و دیرتر مستهلک شوند. کف پله باید شیب ملایمی به طرف نهر داشته باشد تا آب‌های روی کف پله را به داخل نهر هدایت کرده و با توجه به نیروی گریز از مرکز، از انحراف و سقوط وسایل حمل و نقل جلوگیری کند.

انبار کردن مواد معدنی و باطله در معادن روباز

یکی از مواردی که هم در معادن روباز و هم در معادن زیرزمینی با آن روبرو هستیم، انبار کردن دپوی مواد معدنی و باطله‌هاست که برای آن همیشه مکانی را در نظر می‌گیرند. در معادن روباز باطله‌های پوشش‌دهنده ماده معدنی در یک مکان مناسب جمع‌آوری می‌شوند. معمولاً این مواد پس از استخراج ماده معدنی به محل استخراج شده انتقال پیدا می‌کنند. بارگیری و انتقال مواد با بیل مکانیکی، دراگلین، بولوزر، لودر و کامیون انجام می‌شود. مکانی که برای دپوی باطله انتخاب می‌شود بایستی جایی قرار داشته باشد که در زیر آن ماده معدنی موجود نباشد، تاحد امکان به محل معدن نزدیک بوده و طوری باشد که باعث ایجاد اختلال در عملیات معدن کاری نشود. یعنی، در جایی انبار شوند که نیازی به جابه‌جایی مجدد آن‌ها نداشته باشیم.




شکل ۲-۲۸—جابه‌جایی مواد باطله به وسیله بیل مکانیکی

تا حد امکان سعی می‌شود که مواد باطله در نزدیک‌ترین محل خارج از محدوده معدن، دپوشوند تا استخراج ماده معدنی بدون وقفه انجام گیرد. چون باطله‌برداری و انبار کردن آن مستلزم صرف

هزینه‌های بسیاری است، در انتخاب محل دپو و ماشین‌آلات مورد استفاده، باید کاملاً دقت کرد و


این هزینه‌ها را به حداقل ممکن رسانند. در مناطق کوهستانی که ماده معدنی به صورت برآمدگی است، گودی‌های طبیعی و دره‌ها برای ریختن باطله محل مناسبی است که پس از بهره‌برداری، منطقه حالت

نقریباً مسطحی به خود می‌گیرد.



شکل ۲-۲۹—ریختن باطله‌ها در دره‌ها و گودی‌ها

اگر منطقه معدنی شکل تقریباً مسطحی داشته باشد، باطله‌ها را به شکل کپه در کنار هم انبار می‌کنند. معمولاً این کپه‌ها هر چند وقت یکبار با بولدوزر صاف شده و یکسری باطله دیگر روی آن‌ها ریخته می‌شود. در بعضی از معادن بزرگ که فضای مناسب برای انجام عملیات معدن کاری موجود است، می‌توان مواد باطله را در گوشه‌ای از معدن دپو کرد و پس از استخراج بخشی از معدن، باطله‌ها را به محل استخراج شده بازگرداند. انتخاب مکان انبار کردن مواد باطله در داخل معدن به طراحی و ترتیب استخراج بستگی دارد.



شکل ۲-۳۰— دپوی باطله‌ها به وسیله در اگلین



شکل ۲-۳۱— جابه‌جایی باطله توسط نوار نقاله

در بسیاری از موارد در معادن (هم روباز و هم زیرزمینی) به علت‌های مختلف، به انبار کردن مواد معدنی هم نیاز هست. اصولاً میزان تولید روزانه در معادن، به گونه‌ای است که علاوه بر فروش ماده معدنی همیشه مقداری از آن به صورت آماده و دپو شده در معن موجود باشد. چون عیار ماده معدنی در نقاط مختلف کانسال متفاوت است، برای یک نواخت‌سازی عیار ماده معدنی برای فرستادن به کارخانه فرآوری، دپوی مواد با عیارهای مختلف و مخلوط‌سازی و همگن کردن عیار آن ضروری است. محل دپوی مواد معدنی باید دور از محل دپوی باطله‌ها باشد.




شکل ۲-۳۲— دپوی مواد معدنی در یک معدن روباز

بازسازی معدن روباز

طبق قانونی که تقریباً در تمام کشورهای دنیا اجرا می‌شود، معدن کاران موظفند، پس از پایان بهره‌برداری از منابع معدنی منطقه معدن را مانند روز اول بازسازی کنند. در بسیاری از کشورها پس از آن که همه ذخیره یک کانسال استخراج شد، محل خالی شده به طور کامل بازسازی شده و یا به یک مرکز تفریحی فرهنگی، موزه و یا فضای سبز تبدیل می‌گردد. بنابراین، در هنگام طراحی معدن بایستی برای بازسازی آن برنامه‌ریزی کرد. هر چند که ممکن است منطقه معدنی در یک ناحیه دور افتاده قرار داشته باشد. اهمیت بازسازی معدن برای نگهداری حیات وحش و گیاهانی است که قبل از استخراج وجود داشته‌اند.

هنگامی که یک کانسار توده‌ای حجم استخراج شود، یک حفره بزرگ پس از برداشت ماده معدنی باقی ماند. اگر معدن در یک تپه واقع شده باشد، ریختن باطله‌های پوششی در محل اولیه امکان‌پذیر نیست و باید برای بازسازی معدن تدبیری اندیشید. محل استخراج شده بایستی به گونه‌ای پر شود که سطح آب‌های زیرزمینی و جاری سطحی در ناحیه مورد نظر محفوظ بماند. برای تثبیت مواد پرکننده از پوشش گیاهی و ریختن کاه و برگ در سطح آن‌ها استفاده می‌کنند.



شکل ۲-۳۳— بازسازی محل استخراج شده

خودآزمایی

- ۱ - علت تمایل بیشتر معدن کاران برای استخراج روباز معدن چیست؟
- ۲ - منظور از نسبت باطله برداری چیست و اهمیت آن به چه دلیل است؟ با ذکر مثال توضیح دهید.
- ۳ - عملیات آماده سازی در معدن روباز شامل چه بخش هایی است؟
- ۴ - عوامل مؤثر در انتخاب شیب مناسب برای معدن روباز چیست؟
- ۵ - عملکرد سیستم ها و ماشین های حفاری در ارتفاع پله باید به چه صورت باشد؟
- ۶ - علت ایجاد نهر و دیواره حائل در پله چیست؟
- ۷ - در مورد انبار کردن مواد معدنی و باطله چه نکاتی را باید رعایت کرد؟
- ۸ - تفاوت شیب دائم معدن با شیب وقت را با رسم شکل بیان کنید.
- ۹ - اهمیت بازسازی معدن پس از استخراج چیست؟

فصل سوم

روش‌های استخراج معادن رو باز



هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- ۱- کلیاتی در مورد روش‌های استخراج روباز ارائه کند.
 - ۲- تقسیم‌بندی روش‌های استخراج روباز را شرح دهد.
 - ۳- روش استخراج با برش‌های مستقیم (دوره‌ای یا کنتوری) را تشریح کند.
 - ۴- روش استخراج نواری (پهنه‌ای یا مسطحی) را تشریح کند.
 - ۵- روش استخراج کلاسیک روباز را تشریح کند.
 - ۶- دیدگاه‌های موجود در طراحی معدن و ترتیب استخراج کلاسیک را بیان کند.
 - ۷- روش استخراج کواری را توضیح دهد.
 - ۸- روش‌های استخراج هیدرولیکی را که شامل روش‌های استخراج آبی برای کانسارهای پلاسربی است، تشریح کند.
 - ۹- روش‌های استخراج انحلالی شامل روش‌های گمانه‌ای و تجزیه شیمیایی را تشریح کند.
- ۱۰- سایر روش‌های استخراج شامل استخراج هیدرولیکی، استخراج به روش آتشباری با تزریق آب و استخراج از طریق تبدیل زغال به گاز را شرح دهد.

کلیات

پس از اینکه عمق و مشخصات ذخیره معدنی تعیین شد، با توجه به شرایط اقتصادی و امکانات فنی موجود، عملیات آماده‌سازی و استخراج به روش روباز یا زیرزمینی انجام می‌شود. همان‌طور که گفته شد، بسیاری از ذخایر معدنی هستند که در سطح یا تزدیکی سطح زمین قرار گرفته‌اند. هنگامی که یک کانسار در تزدیکی سطح زمین قرار گیرد، به صورت روباز بهره‌برداری می‌شود. به طور کلی، مجموعه عملیاتی که برای دست‌یابی و استخراج از یک کانسار در فضای باز و زیر آسمان انجام می‌گیرد، استخراج روباز یا سطحی می‌نامند. اهمیت معادن روباز از چند جهت بررسی می‌شود، به علت افزایش جمعیت و پیش‌رفت روزافروز فناوری، نیاز به مواد اولیه نیز بیشتر شده و معادن روباز راندمان تولید بالاتری نسبت به معادن زیرزمینی دارند. همچنین، بازیابی ماده معدنی در روش روباز بیشتر بوده و کنترل بهتری می‌توان روی عیار ماده معدنی صورت داد. به همین منظور همواره تلاش بر این بوده تا کانسارهای معدنی به شکل روباز استخراج شوند. روش‌های مختلف دست‌رسی، آماده‌سازی و بهره‌برداری منابع معدنی سطحی گستردگی بسیار

کمتری در مقایسه با روش‌های زیرزمینی دارند. چون در معادن سطحی عملیات استخراج در فضای باز انجام می‌گیرد، مسائل مربوط به نگهداری، آبکشی و تهویه در این معادن به راحتی قابل حل بوده و به شکلی که در معادن زیرزمینی با آن‌ها روپرتو هستیم، نخواهد بود. بنابراین، معادن رویا از نظر اینمنی ضریب اطمینان بالاتری نسبت به معادن زیرزمینی دارند، اما در همین معادن نیز در صورت عدم رعایت نکات اینمنی با خطرات جبران‌ناپذیری روپرتو خواهیم شد.

تقسیم‌بندی روش‌های استخراج رویا

همان‌طور که گفته شد، روش‌های استخراج کانسارهای سطحی در مقایسه با کانسارهایی که در عمق زمین قرار دارند، بسیار کمتر و ساده‌تر بوده و از نظر اقتصادی هم مقرن به صرفه‌تر از روش‌های زیرزمینی است. روش‌های استخراج رویا را می‌توان به‌شکل زیر دسته‌بندی کرد.

روش‌های استخراج مکانیکی:

- ۱- استخراج با برش‌های مستقیم (دوره‌ای یا کنتوری^۱)
- ۲- استخراج نواری (پهنگ‌های یا مسطوحی)
- ۳- استخراج کلاسیک رویا^۲
- ۴- استخراج کواری^۳

روش‌های استخراج هیدرولیکی^۴:

- ۱- روش‌های استخراج آبی برای کانسارهای پلاسری
- الف - استفاده از فشار آب

ب - لاپروپی

- ۲- روش‌های استخراج انحلالی

الف - روش گمانه‌ای

ب - روش تجزیه شیمیایی^۵

حال به شرح هر یک از این روش‌ها می‌پردازیم :

روش‌های استخراج مکانیکی

روش استخراج با برش‌های مستقیم (دوره‌ای یا کنتوری): این روش برای استخراج

۱- Countour mining

۲- Open Pit mining

۳- Quarry mining

۴- Hydrolic mining


۵- Leaching

کانسارهای لایه‌ای افقی تا شیب دار با شیب بسیار کم که عموماً در مناطق کوهستانی واقع‌اند، به کار می‌رود. در این روش شیب لایه‌ها باید حداقل ۵ درجه باشد. هر چه شیب کمتر و ضخامت بیشتر بوده و لایه نیز در یک قسمت از کوه رخنمون داشته باشد، شرایط استخراج مطلوب‌تر خواهد بود. عمدترين مادهٔ معدني که با اين روش استخراج می‌شود، زغال سنگ است.




شکل ۱-۳- شکل کلی لایه برای استخراج لایه‌های افقی

پایداری و استحکام سنگ‌های باطله موجب می‌شود که پله‌های استخراجی نیز دارای پایداری بیشتری باشند. بنابراین، می‌توان شیب آن‌ها را بیشتر در نظر گرفت؛ اما در صورت استحکام مواد باطله، نیاز به عملیات حفاری بیشتر و انفجار قوی‌تر است که این خود باعث بالا رفتن هزینه‌های استخراجی می‌شود. در این روش با پیشروی جبهه کار استخراجی در امتداد لایه بر حجم مواد باطله افزوده می‌شود و استخراج تا جایی ادامه پیدا می‌کند که نسبت حجم باطله برداری به حجم برداشت ماده معدنی ($\frac{W}{O}$) از نظر اقتصادی مقرن به صرفه باشد.




شکل ۲-۳- نحوه باطله برداری در روش استخراج کنتوری

چگونگی و مراحل استخراج: پس از آماده‌سازی جبهه کار پیشروی، مواد باطله به صورت نوارهایی برداشته شده و به کناری ریخته می‌شوند. سپس مادهٔ معدنی استخراج شده و باطله هر نوار، در محل استخراج و خالی شده ریخته می‌شود. ماشین‌آلاتی که در این روش برای استخراج به کار می‌رond، معمولاً دراگلین یا ییل مکانیکی هستند، اما به طور کلی از همهٔ ماشین‌آلات مخصوص معادن رو باز می‌توان استفاده کرد. مراحل استخراج به این روش در شکل صفحه بعد آمده است.




شکل ۳—۳—روش استخراج کنتوری برای یک لایه زغالی

روش استخراج کنتوری را به شکل‌های دیگر نیز می‌توان انجام داد. مواد باطله پوشاننده ماده معدنی را می‌توان با فاصله بیشتری نسبت به محل استخراج انبار کرد. برای این کار یک دره یا زمین هموار در اطراف معدن انتخاب می‌شود، باطله‌های اولین برش در آن انبار می‌گردد و پس از استخراج ماده معدنی، باطله‌های بعدی در محل استخراج و خالی شده ریخته می‌شود. در صورتی که در بین باطله، مواد اسیدی باشد، برای پر کردن محل استخراج ابتدا مواد اسیدی را ریخته و سپس باطله‌های سطحی را می‌ریند.



شکل ۴—۳— شکل دیگر از اجرای روش کنتوری

شکل دیگر اجرای این روش بدین صورت است که ابتدا همه باطله پوشش‌دهنده ماده معدنی را برداشته و آن را در دره‌های اطراف معدن پر کرد. در این حالت اولین برش به شکل یک ترانشه برداشت می‌شود و پس از آن مواد معدنی و باطله‌های دیگر به صورت برش‌های متوالی استخراج می‌شود. باطله‌های همراه ماده معدنی پس از استخراج هر برش به محل استخراج شده ریخته می‌شود. محدوده معدن معمولاً پس از پایان بهره‌برداری تقریباً به شکل مسطح درمی‌آید.



شکل ۵—۳— نوع دیگر اجرای روش کنتوری

مزایا و معایب استفاده از روش کنتوری: مزایای استفاده از روش کنتوری عبارت اند از :

۱- از تیم های متعددی می توان برای استخراج استفاده کرد.

۲- راندمان استخراجی در این روش بالاست.

۳- اینمی کار در حین استخراج مناسب است.

۴- در این روش از ماشین آلات عظیم الجثه برای بارگیری می توان استفاده کرد.

معایب این روش نیز به شرح زیر است :

۱- در این روش ممکن است، تمام ماده معدنی استخراج نگردد.

۲- این روش احتیاج به سرمایه گذاری اولیه بالای دارد.

۳- طراحی استخراج بایستی با دقت و ظرفت کامل صورت گیرد و پایداری شب کاملاً حفظ شود.


روش استخراج نواری (پهنه ای یا مسطحی): برای استخراج مواد معدنی افقی یا کم شیب که در

منطقه تقریباً هموار و مسطحی واقع شده اند از این روش استفاده می شود. چون نسبت حجم باطله برداری

به حجم برداشت ماده معدنی ($\frac{W}{O}$) در این روش برای همه برش ها تقریباً مقدار ثابتی است، بنابراین،

نمی توان حد استخراج سطحی را تعیین کرد. این روش مانند روش قبل، عمدها برای استخراج زغال کاربرد


دارد. مجموعه روش های استخراج زغال سنگ به شکل رویاز را اصطلاحاً روش استخراج نواری^۱ می گویند.



شکل ۶-۳- روش استخراج پهنه ای یا نواری


۱- Strip mining

چگونگی و مراحل استخراج: ابتدا یک برش جعبه‌ای شکل^۱ از میان مواد باطله در منتهی‌الیه لایه ایجاد کرده و باطله‌ها را در تزدیک محلی که عملیات بهره‌برداری انجام می‌گیرد، ذخیره می‌کنند. عرض این برش بایستی تا حد امکان پهن شود. با آشکار شدن رگه معدنی، آن را استخراج کرده و سپس به موازات برش اول، برش‌های متواالی دیگر ایجاد و ماده معدنی را استخراج می‌کنند. باطله برش‌های دوم، سوم و چهارم و ... به ترتیب در محل استخراج شده برش اول، دوم، سوم و ... دبو می‌شود.



شکل ۷-۳- نحوه استخراج برش‌ها در روش نواری

برای بارگیری مواد در این روش بیشتر دراگلین، بیل مکانیکی و لودر به کار می‌رود. در این روش سعی شده است که تا حد امکان عمل باربری صورت نگیرد و نیازی به آن نباشد؛ ولی اگر به باربری احتیاج بود، می‌توان از کامیون یا نوار نقاله استفاده کرد. مهم‌ترین وسیله در این روش برای آماده‌سازی و بازسازی معدن بولدوزر است.



شکل ۸-۳- نحوه باطله‌برداری در روش نواری

مزایا و معایب روش نواری: مزایای روش نواری عبارت اند از :

- ۱- تولید در این روش بالا است.
 - ۲- همه ماده معدنی را می توان استخراج کرد.
 - ۳- احتیاج به باربری در مواد باطله نیست.
 - ۴- نسبت حجم باطله برداری به حجم برداشت ماده معدنی ($\frac{W}{O}$) ثابت است.
- معایب این روش نیز به شرح زیر است :
- ۱- این روش به سرمایه گذاری اولیه بسیاری نیاز دارد.
 - ۲- طراحی و برنامه ریزی مشکل بوده و استخراج بایستی با دقیق و ظرافت کامل انجام گیرد.
 - ۳- ماده معدنی بایستی ذخیره بسیار بالایی داشته باشد تا بتوان از این روش برای استخراج استفاده کرد.

۴- حجم حفاری زیاد بوده و خسارات زیادی به سطح زمین وارد می آید.

روش استخراج کلاسیک رو باز^۱: این روش برای استخراج کانسارهای توده ای، کانسارهای




شکل ۳-۹- تصویر افقی یک معدن رو باز

عدسی شکل یا رگه‌ای ضخیم که ذخیره بالایی دارند، کاربرد فراوانی دارد و یکی از رایج‌ترین روش‌های استخراج رو باز در ایران است. شب ماده معدنی معمولاً اندک بوده و می‌تواند دارای بیرون‌زدگی در سطح زمین نیز باشد. استخراج با ایجاد چندین پله شروع می‌شود و ادامه پیدا می‌کند تا به حد نهایی معدن رو باز برسیم. ترتیب استخراج پله‌ها بستگی به نوع طراحی داشته و محاسبات مخصوص به خود را دارد. امروزه با پیش‌رفت فناوری برای طراحی ترتیب استخراج پله‌ها و برش‌ها، برنامه‌های کامپیوتری متعددی وجود دارد.

۱- Open pit mining

تصویر افقی معدن عموماً به صورت دایره یا بیضی بوده و کمتر به شکل مستطیل است. یکی از نکات مهمی که در این روش باید رعایت شود آن است که در هر مرحله از استخراج، بایستی تعداد مناسبی جبهه کار در ماده معدنی آماده‌سازی کرد تا به این ترتیب با استخراج ترکیبی خوراک یک‌نواختی برای کارخانه‌های فرآوری تأمین کرد و تا حد امکان تولید را بالا برد.


چگونگی و مراحل استخراج: در مرحله آماده‌سازی معدن، یکی از پارامترهای خیلی مهم تعیین محدوده نهایی آن است. با مشخص کردن محدوده پایین ترین افق معدن، طراحی معدن به سمت بالاترین افق شروع شده و سپس عملیات استخراج از بالا به پایین آغاز می‌شود. محدوده معدن با توجه به قرارگیری محل تأسیسات، محل عبور و مرور دائمی ماشین‌آلات و محل دبوی مواد باطله تعیین می‌شود. باید توجه داشت که محل دبوی باطله‌ها و محل نصب تجهیزات و تأسیسات بایستی جایی قرار گیرند که خارج از محدوده ماده معدنی قابل استخراج باشد.




شکل ۱۰-۳- نحوه اجرای روش استخراج کلاسیک روباز

عملیات استخراج با حفر و باطله‌برداری پله اول توسط آشیباری و ماشین‌آلات دیگر آغاز شده و به ترتیب استخراج رو به پایین ادامه می‌یابد. ارتفاع پله‌ها را می‌توان به صورت تجربی نیز بدست آورد. معمولاً ارتفاع پله‌های استخراجی برای سنگ‌های نرم (مثل شن و ماسه) بین ۶-۴ متر، برای سنگ‌های نیمه سخت بین ۸-۶ متر و برای سنگ‌های سخت هم بین ۲۰-۸ متر متغیر است. شیب پله‌ها هم

می‌تواند به صورت تجربی تعیین شود. این شبیب برای سنگ‌های نرم ۵۵ – ۳۵ درجه، برای سنگ‌های متوسط یا نیمه سخت ۷۵ – ۵۵ درجه و برای سنگ‌های سخت بیش از ۷۵ درجه در نظر گرفته می‌شود. هم‌زمان با پیش‌روی جبهه کار جاده دسترسی هم آماده‌سازی می‌شود. ارتباط پله‌های استخراجی برای عبور و مرور ماشین‌آلات با رمپ امکان‌پذیر است. در بعضی معادن بهتر است که رمپ را در قسمتی از معادن احداث کرد و در بعضی دیگر نیز رمپ را دور تا دور معادن توسعه می‌دهند.



الف – گشایش معدن رو باز توسط شبکه راه حلزونی



ب – شبکه راه داخل معدن رو باز با استفاده از رمپ روی کاره یک تپه

۳-۱۱


متداول‌ترین وسیله بارگیری در این روش، بیل مکانیکی (شاول) و مناسب‌ترین سیستم بارگیری و حمل و نقل ترکیبی از بیل مکانیکی و کامیون است. در معادن کوچک‌تر لودر یا بیل مکانیکی بکهو برای بارگیری نیز می‌توان استفاده کرد. برای چال‌زنی هم از واگن دریبل و ارابه‌های چال‌زنی استفاده می‌شود. در شکل صفحه‌بعد مراحل مختلف استخراج رو باز به روش کلاسیک آورده شده است.

قطعه قائم معدن روباز از شروع عملیات تا رسیدن به حد نهایی معدن
سطح اولیه




الف - قطعه کانسار قبل از شروع عملیات استخراج روباز
سطح اولیه

ب - باز کردن معدن و دسترسی به کانسنگ



ج - ایجاد اولین پله در کانسنگ و استخراج آن

د - ادامه عملیات باطله برداری و استخراج کانسنگ



و - حد نهایی معدن و توقف عملیات استخراج

ه - گسترش حدود معدن، ادامه عملیات باطله برداری و استخراج


شکل ۱۲-۳-۳- مرحله استخراج به روشن کلاسیک

دیدگاه‌های موجود در طراحی معدن و ترتیب استخراج


برای طراحی معدن و ترتیب استخراج پله‌ها چهار دیدگاه مختلف مطرح است که در زیر با رسم نمودار و شکل به شرح آن می‌پردازیم:

۱- روش نزولی: در این روش طراحی به گونه‌ای است که کلیه ماده معدنی از پله اول استخراج و به ترتیب پله‌های بعدی استخراج شود و نسبت حجم باطله برداری به حجم برداشت ماده

معدنی ($\frac{W}{O}$) به مرور زمان و دراثر بیش روی به عمق کاهش می‌یابد. مزیت این روش، وجود فضای کافی برای ماشین‌آلات، به کارگیری انواع ماشین‌آلات برای استخراج، اینمی بالا و هزینه استخراج کم در سال‌های آخر بهره‌برداری معدن است. از معایب این روش نیز می‌توان از بالا بودن هزینه و زمان باطله‌برداری در سال‌های اولیه و حجم بالای سرمایه‌گذاری اولیه نام برد. نمودار و ترتیب استخراج در شکل زیر نمایش داده شده است (شماره‌های نشان داده شده ترتیب استخراج را نشان می‌دهد).




شکل ۱۳-۳- ترتیب استخراج پله‌ها و نمودار مربوط به روش نزولی




شکل ۱۴-۳- ترتیب استخراج پله‌ها و نمودار مربوط به روش صعودي

۲- روش صعودي: در اين روش باطله‌برداری تا حدی انجام می‌گيرد که به ماده معدنی دسترسی حاصل شود. شبیه وقت معدن معمولاً به موازات شبیه نهايی معدن طراحی می‌شود. مزایای اين روش عبارت‌اند از: عدم نياز به ماشین‌آلات فراوان، حجم کم سرمایه‌گذاری اولیه و زياد بودن درآمد اولیه معدن. عيب اين روش نيز غير‌تكنيكی بودن آن است.

۳—روش ثابت: در این روش نیز تا حد امکان سعی می‌شود، میزان باطله‌برداری نسبت به حجم برداشت ماده معدنی در مدت عملیات استخراج ثابت باشد. در آغاز بهره‌برداری شیب موقت معدن به گونه‌ای طراحی می‌شود که باطله‌برداری کمی انجام گیرد و به تدریج با افزایش عمق، شیب موقت هم افزایش بافته تا معادل شیب نهایی معدن گردد. این روش در مقایسه با روش‌های قبلی بهتر است.



شکل ۱۵-۳—ترتیب استخراج پله‌ها و نمودار مربوط به روش ثابت



شکل ۱۶-۳—نمودار مربوط به روش فازبندی

۴—روش فازبندی: به‌طور تجربی، بهترین حالت برای طراحی و استخراج معدن، روش فازبندی است؛ به گونه‌ای که میزان باطله‌برداری در سال‌های اولیه عمر معدن کم و با افزایش زمان تا نصف عمر معدن افزایش یابد. سپس، با

نزدیک شدن به انتهای عمر معدن، حجم باطله‌برداری سیر نزولی را طی کرده و دوباره کاهش می‌یابد. در این روش در کوتاه مدت می‌توان به سود دسترسی پیدا کرد. تعداد پرسنل و ماشین‌آلات با افزایش زمان تا نصف عمر معدن افزایش می‌یابد و با نزدیک شدن به آخر عمر معدن کاهش پیدا می‌کند. همچنین، در این روش می‌توان استخراج ماده معدنی و باطله‌برداری را هم‌زمان و به‌طور مجزا انجام داد.

مزایا و معایب استفاده از روش کلاسیک روباز: مزایای استفاده از روش کلاسیک روباز

به شرح زیر است :

- ۱—میزان سوددهی در این روش مناسب است.
- ۲—هزینه استخراجی پایین است.

- ۳- راندمان تولید در این روش زیاد است.
 - ۴- روش مناسبی برای به کارگیری ماشین آلات سنگین است.
 - ۵- از نظر ایمنی روش مطمئن و مناسبی است.
 - ۶- چندین جبهه کار استخراجی می‌توان طراحی و آماده‌سازی کرد.
- معایب این روش نیز به شرح زیر است :
- ۱- نیاز به سرمایه‌گذاری بالا برای تهیه ماشین آلات سنگین دارد.
 - ۲- با توجه به تجهیزات مورد استفاده محدودیت عمق معدن در استفاده از آن وجود دارد.
 - ۳- استخراج موجب وارد آمدن خسارت‌های سنگین به سطح زمین می‌شود.
 - ۴- ناپایداری هوا و تغییرات جوی، ممکن است باعث تعطیلی عملیات استخراجی شود.
- روش استخراج کواری (quarry) : این روش عموماً برای استخراج مواد معدنی صنعتی و موادی که مصارف ساختمانی دارند، به کار بrede می‌شود. مانند : قلوه‌سنگ، شن و ماسه، گرانیت، آهک و مرمر و در واقع، در این روش خصوصیات فیزیکی ماده معدنی از اهمیت بیشتری در مقایسه با خصوصیات شیمیایی آن برخوردار است. موادی که با این روش بهره‌برداری می‌شوند، احتیاج به کانه‌آرایی، ذوب و متالورژی ندارند و از زمان استخراج تا عرضه به محل مصرف چند عمل خاص (فیزیکی) از قبیل دانه‌بندی، برش، قطعه‌بندی و صیقل دادن روی آن‌ها صورت می‌گیرد.



شکل ۱۷-۳- معدن سنگ ساختمانی

چگونگی و مراحل استخراج: چون این روش بیشتر برای استخراج سنگ‌های ساختمانی به کار می‌رود و استخراج سنگ‌های ساختمانی هم به شکل‌های گوناگون صورت می‌گیرد، بنابراین، در فصل آینده به تفصیل در مورد بهره‌برداری از معادن سنگ ساختمانی بحث می‌کنیم و در اینجا تنها مختصری درباره آن توضیح می‌دهیم.

برای استخراج سنگ‌های ساختمانی سخت و نیمه سخت مانند گرانیت، مرمر، مرمریت، سنگ چینی و ... ابتدا باطله‌برداری با آتش کاری و به کمک ماشین آلات مختلف انجام می‌گیرد و پس از آماده‌سازی کارگاه استخراج، با به کارگیری تجهیزات برش دهنده سنگ (و به ندرت آتش کاری) قطعات سنگ‌ها را بهره‌برداری می‌کنند. همچنین، برای استخراج مصالح ساختمانی نرم مانند شن و ماسه، نیازی به آتش کاری نبوده و فقط می‌توان از لودر، بولدوزر و یا ییل مکانیکی برای بارگیری و دبو کردن استفاده کرد.



شکل ۱۸—۳ معدن شن و ماسه

روش‌های استخراج هیدرولیکی

یکی دیگر از روش‌های استخراج کانسارهای سطحی، روش‌های هیدرولیکی است که در آن یا از آب و یا یک سیال حلal برای بهره‌برداری از کانسار و بازیابی کانی‌ها استفاده می‌شود و تفاوت عمده آن با روش‌های مکانیکی، این است که در کلیه روش‌های هیدرولیکی، آب، نقش عمده‌ای در استخراج کانسار دارد. نحوه اجرای این روش‌ها به شرح زیر است.

روش‌های استخراج آبی برای کانسارهای پلاسربی:

الف — روش استفاده از فشار آب: در این روش با استفاده از فشار آب مواد معدنی از

باطله‌ها جدا می‌شوند. این روش معمولاً برای استخراج فلزات سنگین از قبیل طلا، نقره، پلاتین، قلع و ... استفاده می‌گردد و به طور عمومی مواد زائد به همراه آب به بخش پایینی جبهه کار استخراجی انتقال پیدا کرده و ماده معدنی در بالا باقی می‌ماند، برای این که بتوان از فشار آب برای استخراج استفاده کرد، باید شرایطی حکم‌فرما باشد که عبارت‌اند از :

۱— مواد معدنی قابلیت خرد شدن در اثر فشار آب را داشته باشند.

۲— آب کافی در دسترس بوده و فشار آن مناسب باشد.

۳— فضای کافی برای انتقال مواد معدنی در بخش تحتانی آماده شود.


۴— کاسیار دارای ارتفاع و شبی مناسب باشند.

۵— وضعیت طبیعی منطقه، اجازه انتقال مواد معدنی و باطله کنده شده به این روش را داشته


باشد.

چگونگی و مراحل استخراج: در این روش آب با یک سیستم مخصوص آب‌پاش و نازل‌هایی که به شبکه لوله آب متصل است، به ماده معدنی پاشیده می‌شود. نازل در فاصله معینی از دیواره ماده معدنی قرار گرفته و با پاشیده شدن آب بر روی مواد معدنی و باطله‌ها در اثر فشار زیاد آب، این مواد کنده شده و توسط نهرهایی به یک مخزن هدایت می‌شوند.

موادی که به داخل مخزن ریخته شده‌اند به داخل سیستم‌های جداکننده انتقال یافته و ذرات کانی از باطله جدا می‌شوند. نکته‌ای که در این موقع حائز اهمیت است این که آب نبایستی بر روی ماده معدنی تأثیر گذاشته و باعث تجزیه آن گردد بلکه فقط باید عامل جدایش ماده معدنی از باطله باشد.



شكل ۱۹-۳— روش استخراج با استفاده از فشار آب (تصویر جانبی)



شکل ۲۰-۳- روشن استخراج با استفاده از فشار آب (تصویر قائم)


مزایا و معایب استفاده از فشار آب: مزایای استفاده از فشار آب عبارت اند از :

- ۱- سوددهی این روش بسیار است.
- ۲- هزینه های بهره برداری آن اندک است.
- ۳- هزینه سرمایه گذاری اولیه کمی نیاز دارد.
- ۴- نیازی به حفظ پایداری شیب وجود ندارد.
- ۵- نیازی به حفاری، آتش کاری و حمل و نقل ندارد و در این موقع هزینه های استخراجی کاهش می یابد. معایب استفاده از این روش نیز به شرح زیر است :

- ۱- نیاز به تهیه آب فراوان در این روش مشکل است.
- ۲- ماده معدنی در مقابل آب بنایستی تجزیه پذیر باشد.
- ۳- سطح زمین دچار تغییر شکل بسیاری می شود.
- ۴- در صورتی که به جای آب، سیال دیگری به کار برده شود، ممکن است منطقه را آلوده کند.

ب - روش لاپروری: هنگامی که ذخیره ماده معدنی در بستر رودخانه یا در سواحل دریاها و اقیانوس‌ها قرار داشته باشد، از روش لاپروری برای استخراج استفاده می‌شود. عمل استخراج با ماشین مخصوص لاپرور^۱ انجام می‌گیرد. باید توجه داشت که این روش در مناطقی کاربرد دارد که رودخانه یا دریا دارای عمق کمی باشند. عملیات استخراج می‌تواند تا عمق ۵۰ متر انجام گیرد. معمولاً ضخامت کانسار در این روش کمتر از ۵ متر است.

چگونگی و مراحل استخراج: برای استخراج، دستگاه لاپرور در محل مناسب قرار می‌گیرد و موازی با ساحل به حرکت درمی‌آید. دستگاه لاپرور دارای بیلچه‌هایی است که به کمک آن مواد معدنی را کنده و این مواد با لوله‌های مکنده یا ناوданی به بیرون انتقال داده می‌شود. از مهم‌ترین دستگاه‌های لاپرور، می‌توان از بیل چرخشی نام برد. از دراگلین هم می‌توان برای لاپروری استفاده کرد.



شکل ۲۱-۳- بیل چرخشی در حال کار



شکل ۲۲-۳- در آگلین در حال لایروبی


مزایا و معایب استفاده از روش لایروبی: مزایای استفاده از روش لایروبی عبارت اند از :

- ۱- هزینه استخراجی در این روش بسیار کم است.
 - ۲- میزان تولید در این روش بالا است.
 - ۳- تعداد کارگر و پرسنل بسیار کمی نیاز دارد.
 - ۴- عملیات استخراج به صورت مداوم است.
- معایب استفاده از این روش به شرح زیر است.
- ۱- هزینه سرمایه‌گذاری اولیه برای تهیه ماشین‌های لایروب بالا است.
 - ۲- عمق آب کم و باستی مناسب باشد. بنابراین، محدودیت عمق در این روش وجود دارد.
 - ۳- کانسار باستی از نوع پلاسری باشد.
 - ۴- ذخیره معدنی نایستی خیلی شبیدار بوده و ضخامت باطله روی آن هم بسیار کم باشد.
- روش‌های استخراج انحلالی:** در این روش‌ها ماده معدنی با یک حلال حل یا تجزیه شده و استخراج می‌شود. پس از استخراج، ماده معدنی بازیابی می‌شود؛ چون بیشتر عملیات استخراج در سطح زمین جریان داشته و هیچ یک از پرسنل معدن به زیرزمین نمی‌رود، بنابراین، این روش‌ها جزء روش‌های استخراج رویاز در نظر می‌گیرند. روش‌های استخراج انحلالی به دو شکل گمانه‌ای و تجزیه شیمیایی قابل اجرا هستند.

الف - روش استخراج گمانه‌ای: برای استخراج کانسارهای لایه‌ای افقی و نازک که در اعماق زمین قرار داشته و بهره‌برداری آن‌ها به روش زیرزمینی مقترون به صرفه نیست، از روش گمانه‌ای استفاده می‌شود، مانند کانسارهای نمک، گوگرد و لایه‌های نازک زغال.

چگونگی و مراحل استخراج: پس از آماده‌سازی سطح برای قرارگیری تجهیزات، یک سری گمانه در یک شبکه منظم حفر می‌شود. برای مکش ماده معدنی از اعماق زمین، احداث شبکه لوله‌کشی در داخل گمانه‌ها و نصب پمپ‌های مخصوص ضروری است. بسته به نوع کانسار برای استخراج مواد، حلال یا ذوب کننده، از داخل شبکه لوله‌کشی به داخل کانسار تزریق می‌شود. در این صورت ماده معدنی حل می‌شود و پس از آن از طریق شبکه لوله‌کشی به بیرون از معدن برای تغییض و فرآوری انتقال پیدا می‌کند. در گذشته، گمانه‌های تزریق مواد حلال یا ذوب کننده و گمانه‌های مکش ماده معدنی به طور مجزا از هم حفر شده و مستقل از هم بودند؛ اما امروزه با هر گمانه می‌توان عمل تزریق و مکش را با هم انجام داد.

برای اجرای این روش شرایطی بایستی حکم‌فرما باشد تا بتوان این روش را به کار برد. این شرایط عبارت‌اند از این که حتماً کانسار باید افقی باشد. کمر بالا و کمر پایین کانسار بایستی نفوذناپذیر و ماده معدنی باید نفوذپذیر باشد. همچنین، محدوده معدن و سطح زمین منطقه موردنظر به گونه‌ای باشد که بتوان به حفر گمانه و تأسیس شبکه لوله‌کشی اقدام کرد.



شکل ۲۳-۳- روش استخراج گمانه‌ای

مزایا و معایب استفاده از روش گمانه‌ای: مزایای استفاده از روش گمانه‌ای عبارت اند از :

- ۱- سوددهی این روش مناسب است.
- ۲- هزینه استخراجی کمی در بردارد.
- ۳- برای استخراج کانسارهایی که در عمق تقریباً زیادی قرار دارند، کاربرد فراوانی دارد.
- ۴- عملیات استخراج به طور پیوسته و مداوم صورت می‌گیرد.
- ۵- اینمی این روش بالا است.

معایب استفاده از این روش نیز به شرح زیر است :

- ۱- این روش بسیار تخصصی است و باید با دقت و ظرفت کامل صورت گیرد.
 - ۲- برای استخراج، آب کافی باید در دسترس باشد.
 - ۳- کنترل عملیات استخراج به دلیل عدم دسترسی مستقیم به ماده معدنی مشکل است.
- ب - روش استخراج تجزیه شیمیایی Leaching:** در این روش عملیات استخراج با استفاده از خاصیت تجزیه‌پذیری ماده معدنی انجام می‌گیرد و شرط اساسی استفاده از این روش، به کارگیری یک حلال مناسب و تجزیه‌پذیر ماده معدنی برای استخراج است. روش لیچینگ به دو صورت قابل اجرا است : برجا و نابرجا. هنگامی که عملیات استخراج و تجزیه مستقیماً بر روی کانسار صورت پذیرد، به آن لیچینگ برجا می‌گویند. اما در بیشتر موارد این عمل بر روی ذخایری انجام می‌شود که استخراج شده و در محل دیگری دیو شده‌اند و بیشتر در معادن مس به چشم می‌خورند. در این معادن برای یکسان کردن عیار ماده معدنی در تمام بخش‌ها قسمت پر عیار را ذخیره کرده و پس از استخراج بخش‌های کم عیار، عملیات تجزیه را انجام می‌دهند که به آن لیچینگ نابرجا اطلاق می‌شود. در واقع لیچینگ نابرجا عملیات استخراج ثانوی محسوب می‌شود. در زیر چند نوع حلال شیمیایی که برای استخراج مواد خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرند، ذکر شده است.

۱- سیانید سدیم (سیانور) برای استخراج طلا

۲- اسید سولفوریک برای استخراج اکسیدهای مس

۳- اسید فرمیک برای استخراج سولفیدهای مس

چگونگی و مراحل استخراج: چون در بیشتر مواقع عملیات لیچینگ نابرجا انجام می‌شود، مراحل آن را توضیح می‌دهیم در ابتدا مواد معدنی استخراج شده، در محل مناسبی به صورت کپه‌ای ذخیره و آماده می‌شوند. پس از آن، مواد حلال آماده شده و روی ماده معدنی ریخته شده و نفوذ داده می‌شود. محلول به دست آمده، جمع شده و برای تغییظ، کانه‌ارایی و بازیابی کانی‌ها به کارخانه ارسال می‌شود.

مزایا و معایب روش تجزیه شیمیایی: مزایای استفاده از روش تجزیه شیمیایی به شرح زیر است :

۱- میزان سوددهی در این روش مناسب است.

۲- هزینه استخراجی تقریباً ناچیزی دربردارد.

۳- برای استخراج ذخیره‌های کم عیار روش مناسبی است.

۴- هزینه‌های آماده‌سازی آن کم است.

۵- اینمی این روش بالاست.

معایب استفاده از این روش عبارت اند از :

۱- این روش هم مانند روش گمانه‌ای تخصصی بوده و نیاز به محاسبه و برنامه‌ریزی دقیق دارد.

۲- آب کافی باید در دسترس باشد.

۳- کنترل عملیات استخراج مشکل است.

۴- استفاده از مواد حلال ممکن است، به محیط زیست آسیب برساند.

خودآزمایی

- ۱- تقسیم‌بندی روش‌های استخراج روباز را نام ببرید.
- ۲- روش استخراج با برش‌های مستقیم در چه کانسارهایی کاربرد دارد و مراحل اجرای آن به چه صورت است؟
- ۳- مزایا و معایب استفاده از روش کنتوری چیست؟
- ۴- مزایا و معایب استفاده از روش نواری چیست؟
- ۵- نحوه استخراج به روش کلاسیک روباز به چه صورت است؟
- ۶- مناسب‌ترین دیدگاه طراحی معدن چه روشنی است؟
- ۷- روش استخراج با فشار آب دارای چه ویژگی‌هایی است؟
- ۸- مزایا و معایب استفاده از روش لایروبی را بیان کنید.
- ۹- استخراج گمانهای در چه کانسارهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ شرایط آن را بازگو کنید.
- ۱۰- مراحل استخراج به روش تجزیه شیمیایی (لیچینگ) چگونه است؟
- ۱۱- روش استخراج هیدرولیکی چگونه انجام می‌شود؟
- ۱۲- مزیت اصلی روش آتش‌کاری و تزریق آب برای استخراج زغال سنگ چیست؟

فصل چهارم

ماشین آلات ویژه معدن رو باز



هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- کلیاتی در مورد ماشین‌آلات معدن بیان کند.
- ۲- ماشین‌آلات معادن روباز شامل بولدوزر، لودر، بیل مکانیکی، دراگلین، بیل چرخی، اسکرپر و کامیون را توضیح دهد.
- ۳- مقررات ایمنی کاربرد ماشین‌آلات معدنی در عملیات استخراج روباز را شرح دهد.
- ۴- نحوه بهره‌برداری صحیح از ماشین‌آلات را بیان کند.
- ۵- مقررات ایمنی لازم در برج حفاری را بیان کند.
- ۶- مقررات هدایت بدون خطر بیل مکانیکی را توضیح دهد.
- ۷- شرایط حفاظتی خاص حمل و نقل با کامیون را بیان کند.
- ۸- حفاظت سیستم حمل و نقل با نوار نقاله را توضیح دهد.

کلیات

به طور کلی، برای استخراج مواد معدنی، ماشین‌آلات مختلفی به کار می‌رود. در هر معدن با توجه به وسعت عملیات و امکانات موجود، ماشین‌آلات بارگیری و باربری ویژه در ابعاد و اندازه‌های مشخص به کار می‌رود. هر نوع از این ماشین‌ها، برای کارهای مختلف ساخته می‌شوند. بعضی از آن‌ها برای استفاده در معادن روباز به کار رفته و بعضی دیگر تنها در معادن زیرزمینی کاربرد دارند. بدیهی است، انواعی که در معادن روباز مورد استفاده قرار می‌گیرند، دارای ابعاد بزرگ‌تری نسبت به انواع زیرزمینی هستند. در این فصل سعی شده است تا عمده‌ترین و متداول‌ترین ماشین‌آلاتی که در معادن روباز به کار می‌روند، معرفی گرددند.



شکل ۱-۴- بولدوزر

یکی از ماشین‌آلات متداول در معادن روباز که کارآیی فراوانی در جا به جایی مواد دارد، بولدوزر است. بولدوزرها نوعی تراکتور هستند که در قسمت جلو آن‌ها یک تیغه نصب شده و عقب آن‌ها نیز، دارای یک یا چند چنگک است که به آن کلنگ یا ریپر^۱ می‌گویند.



شکل ۲-۴- یک نوع بولدوزر

تیغه‌های بولدوزر، قابلیت حرکت افقی و عمودی دارند. بولدوزرهایی که تیغه آن‌ها قادر به دوران و گردش باشد، به نام انگل‌دوزر^۲ معروف‌اند. پیشترین کاربرد بولدوزر، کندن زمین، شکل‌دادن و دبوکردن مواد معدنی و آماده‌کردن آن‌ها برای بارگیری است.


از کاربردهای دیگر بولدوزر، پخش کردن خاک و تسطیح زمین و مواد دپو شده، پرکردن گودال‌ها، هُل دادن اسکریپر ... است. حرکت تیغه بولدوزرها به دو روش انجام می‌شود یکی با بازوهای هیدرولیکی و دیگری با وینچ و کابل. محل قرارگیری دستگاه وینچ در سیستم کابلی، در انتهای بولدوزر است و قدرت آن با موتور تأمین می‌شود.

۱— Riper.

۲— Angledozer.



شکل ۳-۴— بولدوزر در حال جابه جایی خاک



شکل ۴-۴— دستگاه وینچ حرکت‌دهنده تیغه بولدوزر

بولدوزر دارای دو نوع چرخ زنجیری و چرخ لاستیکی است و با توجه به حجم عملیات، سختی زمین و شرایط اقتصادی می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. بولدوزر چرخ زنجیری، دارای قدرت بیشتر و سرعت کمتر بوده و قادر است در زمین‌های سُست و سنگلاخی عمل کند. در عوض بولدوزرهای چرخ لاستیکی قدرت کمتر و سرعت بیشتری نسبت به نوع چرخ زنجیری داشته و در زمین‌هایی که شب فراوان و سنگلاخی دارد، قادر به کار نخواهد بود.




شکل ۴-۵ - بولدوزر نوع چرخ زنجیری




شکل ۴-۶ - بولدوزر نوع چرخ لاستیکی

در بیشتر بولدوزرها، برای کندن و شخم زدن زمین های سخت، چنگکها یا تیغه های خراش دهنده نصب می شود که به آن کلنگ یا ریپر گفته می شود. حرکت ریپرها نیز از طریق بازو های هیدرولیکی انجام می گیرد. ریپرها ممکن است، به شکل منفرد یا چند تایی نصب شوند.



شکل ۴-۸ - ریپر چندتایی



شکل ۴-۷ - ریپر منفرد




شکل ۹-۴—بولدوزر در حال کار

لودر^۱



شکل ۱۰-۴- لودر


ماشینی که تقریباً در تمام معادن روباز استفاده می‌شود، لودر است. شکل ظاهری لودر تقریباً همانند بولدوزر است؛ با این تفاوت که جام لودر قابلیت برداشت و بارگردان مواد مختلف به داخل ماشین‌های باربری را دارد و کمتر برای دپو کردن به کار می‌رود.



شکل ۱۱-۴- شکل کلی جام لودر

۱- Louder.

اصلی‌ترین کار لودر بارگیری موادی است که معمولاً با بولدوزر دپو شده است.



شکل ۱۲-۴- لودر در حال بارگیری کامیون

در صورتی که مواد معدنی در جای نرم باشند، مانند شن و ماسه می‌توان تنها با لودر آن‌ها را کنده، جا به جا و در نهایت بارگیری کرد.

لودرها نیز مانند بولدوزرها، در دو نوع چرخ زنجیری و چرخ لاستیکی ساخته می‌شوند که هر یک قابلیت‌های ویژه‌ای دارند. نوع چرخ لاستیکی سرعت بیشتر و قدرت کمتر داشته و در زمین‌های سُست و گلی و سنگلاخی کارآیی چندانی ندارد. اما نوع چرخ زنجیری آن دارای سرعت کمتر و قدرت بیشتر



شکل ۱۳-۴- خاکبرداری به وسیله لودر

بوده و در شیب‌های زیاد و زمین‌های سُست و سنگلاخی، به راحتی عمل بارگیری را انجام می‌دهد.




شکل ۱۴-۴—لودر نوع چرخ زنجیری



شکل ۱۵-۴—لودر نوع چرخ لاستیکی

ابعاد و ظرفیت‌های بارگیری با لودر مانند بیشتر ماشین‌های موجود بوده و به وسعت معدن، اندازه ماشین‌های حمل و نقل و شرایط دیگر بستگی دارد. لودر قابلیت نصب تجهیزات جانبی از قبیل چنگک، بالابر و دیگر وسایل را داشته و در این صورت برای منظورهای دیگری به جز معدن کاری یا راهسازی از آن‌ها می‌توان سود برد.



شکل ۱۶-۴—کاربردهای مختلف لودر



شکل ۱۷-۴- لودر در حال بارگیری سنگ شکن معدن

بیل مکانیکی



شکل ۱۸-۴- بیل مکانیکی

بیل مکانیکی، وسیله‌ای است که می‌تواند عمل کندن و بارگیری مواد معدنی را انجام دهد. این وسیله از نظر شکل، اندازه و نحوه انجام کار بسیار متنوع است و به نام‌های مختلف خوانده می‌شوند. شاول^۱، بیل هیدرولیکی^۲، بیل کابلی^۳، و کچ بیل^۴، (بیل بکهو) از جمله دستگاه‌هایی هستند که معمولاً با نام بیل مکانیکی در ایران شناخته می‌شوند.



شکل ۱۹-۴—بیل مکانیکی در حال بارگیری



شکل ۲۰-۴—بیل مکانیکی چرخ لاستیکی با جام معکوس

چون بیل مکانیکی بیشتر در معادن بزرگ با ظرفیت تولید بالا استفاده می‌شود، این ماشین بیشتر از نوع چرخ زنجیری ساخته می‌شود. اما در مقیاس کوچک‌تر نوع چرخ لاستیکی آن هم موجود است که برای حفر کanal‌های شهری و کارهای سبک دیگر به کار می‌رود.

۱—Shovel.

۲—Hydraulic shovel.

۳—Rope shovel.

۴—Backhoe shovel.

با بیل مکانیکی کارهای متعددی می‌توان انجام داد، از جمله حفر تراشه یا کانال، کندن مواد معدنی در جا و بارگیری مواد منفجر شده در پله‌های معدن است.



شکل ۲۱-۴- بیل مکانیکی در حال کار

جام بیل های مکانیکی به جز شکل معمول مورد استفاده به شکل های گوناگون دیگر نیز ساخته می شود. جام بعضی از آن ها دارای یک دریچه در زیر است که با کابل مخصوصی باز و بسته شدن آن تحت کنترل بوده و برای تخلیه مواد بار شده به داخل کامیون این دریچه باز می شود.



شکل ۴-۲۲—تخلیه جام بیل از طریق دریچه زیر آن

همچنین، جام بعضی دیگر از بیل ها به شکل معکوس است که به آن کج بیل یا بیل بکهو هم گفته می شود. کج بیل ها معمولاً برای حفر کanal و کندن مواد به کار می روند.



شکل ۴-۲۳—کج بیل در حال حفر کanal


نحوه حرکت جام در این ماشین‌ها نیز به صورت‌های گوناگون انجام می‌گیرد. حرکت جام‌ها در پیشتر بیل‌های مکانیکی به کمک بازوی هیدرولیکی است. و نوعی از آن دارای جامی است که از یک طرف به بازو و از طرف دیگر به کابل متصل می‌شود. حرکت جام برای خاکبرداری با فشار بازو و کشش کابل صورت می‌پذیرد که به آن شاول کابلی^۱ یا بیل کابلی می‌گویند. نیروی محرکه دستگاه از موتور دیزل، ژنراتور برق یا برق سراسری تأمین می‌شود.



شکل ۲۴-۴- بیل کابلی در حال کار


^۱- Cable Shovel.

دراگلین^۱ (بیل کششی)



شکل ۴-۲۵ - دراگلین

دراگلین یکی از ماشین‌آلات بسیار بزرگ در معادن است که کار آن برداشت و جا به جا کردن مواد معدنی نرم، گودبرداری و لایروبی رودخانه‌ها است. این دستگاه دارای یک تیرک بلند است که جام در ابتدا و انتهای این تیر توسط کابل‌هایی به دستگاه متصل می‌شود. با تنظیم حرکت این دو کابل جام در داخل مواد نرم یا مواد زیر آب فرورفته و در اثر کشش کابل تحتانی پر می‌شود و سپس با دوران دستگاه در محل دیگر تخلیه می‌گردد.




شکل ۴-۲۶ - نحوه گودبرداری به وسیله دراگلین

دراگلین‌ها معمولاً چرخ زنجیر دارند؛ اما انواع عظیم الجهه آن‌ها برای حرکت، دارای جک‌های هیدرولیکی بسیار قوی‌اند که در زیر دستگاه قرار گرفته و با جمع و باز شدن منظم این جک‌ها، حرکت رو به جلوی دراگلین انجام می‌شود که به آن‌ها دراگلین‌های قدم زن می‌گویند.
یکی از مهمترین مزایای دراگلین، طول بلند تیرک آن است که می‌تواند در فواصل زیاد و دور از محل تجمع مواد عمل جا به جایی را انجام دهد.



شکل ۲۷-۴- دراگلین در حال کار

بیل چرخشی^۱



شکل ۴-۲۸—بیل چرخشی

در مواردی که مواد معدنی نرم و حجم آن فراوان بوده و فضای کافی برای انجام کار مهیا باشد، از بیل چرخشی برای استخراج، می‌توان استفاده کرد. بیل چرخشی شامل یک چرخ دوار است که در محیط آن به فاصله معین، جام‌هایی نصب شده است. با چرخش این چرخ عظیم و تماس مستقیم جام‌های آن با سینه کار استخراجی، مواد معدنی در داخل جام‌های آن پُر می‌شود. در بالای


۱— Bucke wheel.

این دستگاه یک نوار نقاله قرار دارد که با برگشت جام‌ها مواد معدنی روی این نوار ریخته شده و به پشت جبهه کار انتقال می‌یابند.



شکل ۲۹-۴—بیل چرخی

بیل چرخشی یک وسیله مناسب برای انجام حفاری و بارگیری مدام است؛ زیرا مانند لودر یا بیل مکانیکی زمانی برای مانور دستگاه به جهت بارگیری مواد معدنی به هدر نمی‌رود و در صورتی که شرایط محیطی و اقتصادی امکان استفاده از آن را به وجود آورد، با راندمان تولید بالاتری می‌توان مواد معدنی را برداشت کرد.



شکل ۴-۳۰— طرز کار بیل چرخشی

اسکرپر





شکل ۴-۳۱— اسکرپر

اسکریپر از یک جام بزرگ تشکیل شده است که در داخل قابی قرار دارد و با تیغه متصل به جام، قادر به کندن مواد و پرکردن آن در داخل جام است. این وسیله به تنها ی می‌تواند کار بولدوزر، لودر و کامیون را هم زمان با هم انجام دهد. اسکریپر برای انجام عملیات خاکبرداری، حمل، تخلیه و پخش مواد روی سطح زمین یا محل دپو مورد استفاده قرار می‌گیرد.


اسکریپر در هین حرکت بارگیری مواد را انجام می‌دهد، به این صورت که تیغه جام در داخل زمین فرورفته و در اثر حرکت روبه جلوی دستگاه، مواد کنده شده به داخل جام ریخته می‌شود. پس از بر شدن جام، تماس تیغه با زمین قطع می‌شود و اسکریپر تا محل تخلیه به حرکت خود ادامه می‌دهد.

هنگام تخلیه، دریچه کف جام باز شده و مواد به بیرون ریخته می‌شود.

این دستگاه در دو نوع بدون موتور و موتوردار ساخته می‌شود.




شکل ۳۲-۴- اسکریپرهای بدون موتور



شکل ۴-۳۳- اسکریپرهای موتوردار


اسکریپرهای بدون موتور به کمک فشار واردہ از بولدوزر یا گریدر که به هُل دهنده مجهر است و در پشت اسکریپر قرار می‌گیرند، حرکت می‌کنند.



شکل ۴-۳۴- حرکت اسکریپر با استفاده از بولدوزر

برای بالابردن راندمان کار، بعضی از اسکریپرها طوری ساخته شده‌اند که قابلیت اتصال به یکدیگر را با قلاب و بست دارند و عمل هُل دادن و کشیدن را به کمک هم انجام می‌دهند. بدین صورت که در ابتداء، اسکریپر جلویی شروع به خاک برداری کرده و اسکریپر عقبی نیروی خود را صرف هُل دادن

اسکریپر جلویی می‌کند؛ بدون آن که خاک برداری کند. پس از پرشدن جام اسکریپر اول، اسکریپر دوم، شروع به خاک برداری کرده و اسکریپر اول در طول خاک برداری عمل کشیدن را انجام می‌دهد.



شكل ۴-۳۵— نحوه اتصال اسکریپرها به یکدیگر

کامیون^۱



شكل ۴-۳۶— کامیون معدنی

عمده‌ترین وسیله حمل و نقل در معادن روباز کامیون است که انواع بسیار متنوع دارد. در معادن کوچک برای حمل و نقل مواد معدنی در داخل معدن از کامیون‌های معمولی که در جاده‌های بین شهری هم تردد می‌کنند، می‌توان استفاده کرد.



شکل ۴-۳۷—کامیون معمولی

اما در معادن وسیع از کامیون‌هایی استفاده می‌شود که تنها در داخل محدوده معدن و جاده‌های اختصاصی مربوط به آن تردد می‌کنند. این کامیون‌ها در ابعاد بزرگتری نسبت به کامیون‌های معمول ساخته شده و از سیستم‌های ویژه‌ای برخوردارند و ظرفیت‌های برابری آن‌ها بیش از ۵۰ تا ۴۰ تن است.



شکل ۴-۳۸—کامیون ویژه معادن روباز

یک نوع از این کامیون‌ها در معدن مس سرچشمه مورد استفاده قرار می‌گیرد و قادر است ۱۲۰ تن ماده را حمل کند. امروزه، در معادن بزرگ دنیا از کامیون‌هایی استفاده می‌شود که ظرفیت باربری آن‌ها تا ۶۰۰ تن هم می‌رسد. حمل این ظرفیت سنگین‌بار در معدن، شرایط ویژه‌ای دارد که کامیون‌هایمعدنی را از کامیون‌های معمولی متمایز می‌کند.



شکل ۴-۳۹—کامیون معدنی در حال تخلیه بار به داخل سنگ‌شکن

تخلیه بار از داخل کامیون به چند صورت امکان‌پذیر است. عمومی‌ترین آن تخلیه از پشت بوده که به کمک فشار جک‌های هیدرولیکی انجام می‌گیرد. کامیون‌هایی نیز هستند که بار خود را از کنار یا از کف تخلیه می‌کنند. انواعی که تخلیه بار آن‌ها از کف است، مانند اسکریپرهای در دو نوع بدون موتور و موتوردار ساخته می‌شوند.



شکل ۴۰- یک نوع کامیون معدنی تخلیه شونده از پشت



شکل ۴۱- کامیون نوع تخلیه شونده از زیر

ماشین‌آلات دیگر معادن رو باز

علاوه بر ماشین‌های بارگیری و حمل و نقل که در معادن رو باز به کار برده می‌شوند، برای انجام موارد مختلف عملیات استخراج از وسایل دیگری نیز استفاده می‌شود. یکی از آن‌ها

و اگن دریل^۱ است که حفر چال‌های مختلف را از طریق آن می‌توان انجام داد. و اگن دریل دارای بازویی است که تجهیزات حفاری و سرمته‌ها به آن نصب می‌شود و قابلیت حفر چال در زوایای مختلف را دارد. این دستگاه، به طور عمومی دارای چرخ زنجیر بوده و برای استفاده در حفر چال‌های آتشکاری و در معادن سنگ‌های ساختمانی حفر چال برای عبور سیم برش است.



شکل ۴-۴۲—و اگن دریل در حال کار در شرایط سخت

۱— Drill wagon



شکل ۴-۴۳ - واگن دریل در حال چالزنی

یکی دیگر از دستگاههایی که در معادن سنگ‌های ساختمانی به کار می‌رود، دستگاه راسول است. این وسیله نیز، برای حفر چال در بلوک‌های سنگی برای عبور سیم برش از داخل آنها و برش بلوک‌ها است. دستگاه راسول در انواع بادی، برقی یا هیدرولیکی وجود دارد.



شکل ۴-۴۴ - دستگاه راسول

جزئیات بیشتر در مورد کلیه ماشین‌آلات این فصل در کتاب‌های کارگاهی آورده شده است.

مقررات ایمنی کاربرد ماشین آلات معدنی در عملیات استخراج روباز

امروزه، در معادن روباز از ماشین آلات و مکانیزم های مختلف در سطح بسیار وسیعی استفاده می شود. زیرا این امر موجب تقلیل تعداد افراد و حذف کامل آسیب های بدنی در کارگاههای استخراج شده و از طرف دیگر نتایج ثمر بخشی از لحاظ اقتصادی دربردارد. استعمال ماشین آلات مذکور هنگامی با اطمینان خاطر همراه است که مقررات و شرایط معین بهره برداری و تعمیر و نگهداری آنها به دقت، اجرا شود؛ زیرا در غیر این صورت حاصلی جز بروز حوادث ناگوار، از کار افتادن ماشین و اختلال در عملیات استخراج نخواهد داشت.

نحوه بهره برداری صحیح از ماشین آلات

ماشین آلاتی که برای کار در معادن خردباری می شوند، از طرف کارخانه سازنده برای مدت معینی ضمانت شده اند و چنانچه در خلال مدت تعیین شده، ایرادی در ماشین پیدا شود که ناشی از بی توجهی و سهل انگاری متصدی آن نباشد، کارخانه سازنده مجبور به سرویس و رفع عیب دستگاه است. همچنین، هر ماشین دارای عمر مفیدی است که شامل زمان شروع کار آن تا موقع اولین از کار افتادگی فنی آن می باشد که فقط به طور غیر مستقیم بر عملیات بهره برداری سالم مؤثر واقع می شود؛ حال آن که اعتبار ماشین که از طریق کاربرد صحیح آن بین فاصله های تعمیرات، مشخص می شود، مستقیماً بر عملیات بهره برداری سالم مؤثر است. امروزه اعتبار و عمر طولانی ماشین آلات معدن در جریان بهره برداری از آنها در کارگاههای استخراج اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا از کار افتادگی یک ماشین ممکن است، سبب توقف کامل عملیات بهره برداری از معدن شود. بنابراین، کلیه قطعات مهم ماشین آلات بایستی در فاصله زمانی معینی مورد بازدید و آزمایش قرار گیرند تا چنین موردی کمتر اتفاق بیفتد. عدم توجه به دستور العمل ها علاوه بر خرابی ماشین، وقوع حوادث غیر مترقبه ای را نیز، می تواند به دنبال داشته باشد. ماشین آلات معدنی بایستی با کلیه وسایل ایمنی و از جمله وسایل هشدار دهنده سمعی و بصری ترمزها، حفاظ بخش های گردنده و متحرک، وسایل اطفاء حریق و غیره مجهز باشند. روش بهره برداری از ماشین آلات معدنی بایستی براساس مقررات جاری کاربرد تجهیزات معدنی انجام شود. دستور العمل ایمنی و هدایت صحیح ماشین آلات و سرویس و نگهداری به موقع آنها، معمولاً با مسئولین معدن یا کارگاه به طور کتبی باید به کارگران اعلام شود.

مقررات ایمنی مربوط به برج حفاری

با توجه به خواص فیزیکی و مکانیکی طبقات مورد بهره برداری، عملیات حفاری با ماشین های

حفار ضربه‌ای، حفار دورانی و غیره انجام می‌شود. حرکت‌های ابزارهای برج حفاری از عوامل خطر آفرین در هنگام کار این قبیل دستگاه‌ها است. همچنین، قراردادن وسایل برج در نزدیکی حاشیه سینه کارها و دیوارها، احتمال سقوط آن‌ها بر روی سطوح شیبدار زیاد کرده و یا ممکن است سبب فرو ریختن بخش‌های سُست پله‌ها شود. هنگام استقرار برج حفاری در محل جدید کار، باید بسیار به آن توجه کرد. زیرا اگر دکل حفاری برپا نگهداشته شود، قسمت فوقانی آن به خصوص هنگامی که کابل‌های حفاری، معلق باشد، سنتگین و ناپایدار می‌شود. متصلی برج حفاری و گروه حفار در هنگام کار با دستگاه، بایستی به مقررات حفاظتی آن آشنایی کامل داشته باشند و نکات آن را که بعضاً در ذیل آمده است، به دقت انجام دهند.

۱- متصلی ماشین حفاری باید در تمام طول مدتی که ماشین در حال کار است، آن را کنترل کند و چنانچه برای مدت کوتاهی مجبور است پست خود را ترک کند، باید فردی را جانشین خود کند؛ چرا که ترک کردن ماشین اکیداً منوع است.

۲- متصلی ماشین بایستی با لباس کار مناسب و دستکش و در صورت لزوم عینک حفاظتی مجهز باشد و پس از پایان کار و قبل از تحويل دستگاه، به متصلی شیفت بعدی، ماشین را ترک نکند؛ ضمن آن که باید نحوه کار ماشین را به اطلاع وی برساند.

۳- کلیّه نواقصی که در حین کار مشاهده می‌شود، باید در دفتر کار روزانه ماشین ثبت شود.

۴- تحت هیچ شرایطی بایستی در اتاق فرمان ماشین، در زیر آن و یا در نزدیک آن، مواد منفجره انبار کرد.

۵- قبل از آن که ماشین حفاری به محل جدید انتقال پیدا کند، باید زمین آن طوری انتخاب شود که ماشین، کاملاً به وضع افقی قرار گیرد و هرگاه زمین ناصاف باشد، می‌توان آن را با استفاده از تراورس‌هایی که با گیره‌های آهنی به هم متصل شده‌اند، میزان و تراز کرد.


۶- هنگامی که ماشین حفاری در فاصله‌ای کمتر از سه متری حاشیه پله یا دیواره مستقر شود و به خصوص موقعی که وضع زمین نامطمئن باشد، باید ماشین را با سیم فلزی و قلاب در جای خود ثابت کرد.

۷- اطراف محل کار ماشین باید از اشیای غیرضروری مثل تراورس‌ها، لوله‌ها، ریل‌ها و غیره خالی باشد و برای رسیدن به ماشین، راه‌های متعددی در اطراف آن وجود داشته باشد.

۸- لوازم حفاری نظیر تیغه‌ها، دیلم‌های حفاری، ابیرهای نگهدارنده، لوله آچارها و غیره باید در یک طرف طوری انبار شود که به آسانی در دسترس باشد، و اختلالی در محیط کار ایجاد نکند.

۹- قرارگرفتن افراد در محلی که دکل حفاری بالا و پایین برده می‌شود، منوع است.

- ۱۰- هنگامی که مکانیزم‌های حفاری مشغول کار هستند، رفتن بر روی قاب بالایی دکل روی سکوی مخصوص قرقه یا بر روی بالاترین نقطه دکل، اکیداً ممنوع است.
- ۱۱- تحت هیچ شرایطی هیچ کس مجاز به اندختن کابل یا طناب با دست بر روی استوانه ماشین نیست و به کار بردن طناب‌هایی که به هم گره خورده‌اند، اکیداً ممنوع است.




شکل ۴-۴۵- استقرار برج حفاری در امتداد پله‌های حفاری

مقررات مربوط به هدایت بدون خطر بیل مکانیکی

یکی از متداول‌ترین ماشین‌های موجود در معادن روباز بیل مکانیکی است. در مواردی که سنگ‌ها و مواد معدنی نرم باشند، بیل مکانیکی عمل حفر و بارگیری را هم‌زمان انجام می‌دهد و در شرایطی که سنگ‌ها و مواد سخت باشند، ابتدا، آتش‌کاری شده و بارگیری آن‌ها فقط با بیل مکانیکی انجام می‌شود. عمدترين خطراتي که از ناحيه بيل مکانیکي ايجاد می شود، اين است که ارتفاع بيل مکانیکي از ارتفاع سينه کار کمتر بوده و در فوكانی ترين بخش معدن، يك پيش آمدگي از مواد حفر نشده، به جا ماند و در حدود 75° - 70° درصد ريزش‌ها و از کار افتادگي‌های حاصل از آن و حدود 3° درصد از حادث منجر به فوت به خاطر همین مسئله بوده است. همچنین، در حدود 3° درصد از کار افتادگي‌های سنگين و حوادث منجر به مرگ در اثنای کار بيل مکانیکي آن بوده که قرباني حادته در محدوده خطر حرکت چرخ زنجير بيل مکانیکي، مستقر بوده است؛ به علت تناوب کار و خلاصي‌های

متعدد بیل مکانیکی ممکن است، برای بعضی از افرادی که در محدوده نوسان چنگک و چرخ زنجیر بیل مکانیکی کار می کنند، این طور تصور شود که خطری متوجه آنان نیست که منجر به وقوع حادثه گردد. نظر به این که وزن بیل های مکانیکی معادن روباز بسیار زیاد است، برای جلوگیری از فرورفتن در زمین و واژگون شدن آنها، باید محل های مناسب و راه های قابل اعتمادی در پله ها برای آنها درنظر گرفته شود. این راه ها باید دارای زیرسازی محکم بوده و به علاوه کاملاً صاف و دارای شیب ملائم باشد؛ عدم رعایت این امر، منجر به سقوط ماشین خواهد شد.



شكل ۴-۴- واژگون شدن بیل مکانیکی در اثر عدم رعایت مقررات ایمنی

در شرایطی که قرار است یک سری چال منفجر شوند و نیز در موقعی که احتمال سقوط و ریخت مواد وجود دارد، بایستی ماشین را از محل وقوع خطر دور کرد. در هنگام کار با بیل مکانیکی، چنانچه، چال آتش نشده یا مواد منفجر نشده ای دیده شود، ماشین باید به سرعت متوقف و کارگران از ادامه کار در سینه کار و روی مواد ریخته شده، منع شوند و مراتب به اطلاع مسئول آن برسد. هنگام کندن سینه کار نیز باید دقت شود که کلیه سنگ های لق به زمین بیفتند؛ زیرا سقوط ناگهانی چنین سنگ هایی منجر به آسیب بدنش کارگران پای سینه کار و صدمه دیدن ماشین آلات خواهد شد. در هنگامی که ماشین حفاری مشغول کار است، تمیز کردن پای سینه کار و مسطح و میزان کردن آن با کارگران می تواند خطراتی داشته باشد. بنابراین، این کار را در شرایطی باید انجام داد که متصدی بیل مکانیکی اجازه دهد یا ماشین را متوقف و چنگک آن را بر روی زمین قرار داده باشد. هر نوع حرکتی از طرف بیل مکانیکی و هرگونه تغییر شکل در کار آن از قبیل حرکت به جلو و عقب و بارگیری

کامیون‌های کمپرسی و غیره با علامت‌های صوتی مثل بوق یا سوت صورت می‌گیرد و همه افرادی که در معدن کار می‌کنند، باید با علامت‌های آن آشنا باشند، علاوه بر مطالب ذکر شده، رعایت یک سری مقررات عمومی در زمینه کار بیل‌های مکانیکی در معدن ضروری است. این مقررات عبارت اند از :

۱- به جز مکانیک، بازرس و یا مأمور معدن، هیچ کس حق ندارد، بدون اجازه متصدی بیل مکانیکی به اتفاق فرمان وارد شود.

۲- متصدی ماشین در شیفت کار خود مجاز به ترک ماشین نیست و فقط در موقع ضروری آن هم به مدت کوتاهی می‌تواند نیروی کمکی خود را جانشین کند.

۳- اگر کار برای مدت کوتاهی متوقف شود، بایستی چنگک بیل پائین آورده شده و بر روی پله یا سینه کار قرار گیرد؛ رها کردن آن به حالت آویزان منوع است.

۴- در هنگام کار متصدی دستگاه نباید اجازه دهد ماشین کسی بر روی حاشیه بالاترین قسمت سینه کار و یا سطح شبیدار قرار گیرد؛ هرگونه ریزش سطح شبیدار، سبب بروز حادثه می‌شود.

۵- برای جلوگیری از گسترش حریق در پناهگاه ماشین حفاری، از نگهداری مواد قابل اشتعال مانند بنزین و نفت خودداری شود و انبار سوخت روزانه ماشین نیز باید در فاصله‌ای دور از آن قرار گیرند.

۶- پس از پایان کار شیفت متصدی بیل مکانیکی باید آن را به جانشین خود بسپارد و در غیر این صورت در پناهگاه ماشین را قفل کند.

۷- تحت هیچ شرایطی حتی برای مدت بسیار کوتاهی نباید مواد منفجره را در داخل ماشین نگه داشت؛ افرادی که همراه با خود مواد منفجره حمل می‌کنند، به هیچ وجه حق ورود به ماشین را ندارند.

۸- در پایان کار روزانه، متصدی بیل مکانیکی باید شرایط کار مکانیسم‌ها و نواقص برطرف نشده را به جانشین خود اطلاع دهد و وی موظف است اطلاعات مذکور را در دفتر کار روزانه ماشین ثبت کند.

شرایط حفاظتی خاص حمل و نقل با کامیون

متداول‌ترین وسیله باربری در معادن روباز استفاده از کامیون‌های کمپرسی است. لکن انواع دیگری نیز وجود دارند که با توجه به شرایط خاص معدن از آن‌ها استفاده می‌شود؛ حمل و نقل با کامیون دارای مزایای فراوانی نسبت به راه‌آهن معدنی است که عدم نیاز به ریل‌گذاری و جاده‌سازی اساسی، قدرت مانور و غلبه بر سرایشی‌ها و پیچ‌های تند از جمله آن‌هاست. از طرفی کامیون‌ها نقاط ضعفی نیز دارند. کامیون‌ها در معرض خطر لغزنده‌گی و واژگون شدن هستند؛ زیرا در هوای بارانی

چسبندگی آن‌ها به جاده کمتر می‌شود و نیز احتمال تصادف با یکدیگر و سقوط به داخل گودال‌ها و سینه کارهای تحتانی آن‌ها در معرض تهدید قرار می‌دهد. به خصوص در معادن روباز، جاده‌ها پریچ و خم و دارای پستی و بلندی فراوان است و در اثر کاهش میدان دید راننده و راندن و یا سرعت‌های بسیار امکان تصادف افزایش می‌باید عواملی از جمله فقدان نور کافی، پیچ تندر جاده وجود مه، گرد و خاک ماشین‌های جلویی، بارش برف و باران و خرابی برف پاک کن و غیره، سبب کاستن میدان دید راننده کامیون می‌شود. از جمله وسائل تأمین حرکت بی خطر کامیون‌ها در جاده‌های معادن روباز، نصب علائم هشدار دهنده رانندگی در کنار جاده است که رانندگان را از نظر خطرات راه مطلع ساخته و بدین ترتیب از تصادف‌ها جلوگیری می‌شود. تعمیر و مرمت به موقع جاده با یک تیم مخصوص نگهداری جاده که مجهز به وسائل کافی از قبیل بولدوزر، ماشین‌های آب پاش و دستگاه‌های شن پاش باشند، از جمله مواردی است که در برنامه خدمات فنی معدن، بایستی به آن توجه شود.

تجهیز کامیون‌ها با وسائلی از قبیل :

- الف - آژیر مخصوصی که هنگام بالا رفتن سرعت کامیون از حد مجاز به صدا در می‌آید.
- ب - چراغ پر نور در عقب کامیون، برای روشنایی در شب، جهت حرکت به طرف عقب.
- ج - چراغ‌های بزرگ و استپ پر نور و سالم در عقب کامیون حتی برای روز.
- د - ترمز اضطراری چرخ‌های عقب.
- ه - کاین عایق هوا و سیستم تهویه و گرم کننده و دارای وسائل رفاهی.

این تجهیزات، سبب کاهش تصادفات و تقلیل آمار حوادث رانندگی می‌شود ولی شرط اصلی، همان رعایت دقیق مقررات رانندگی و تمرکز حواس در هنگام رانندگی است. رانندگان کامیون‌های کمپرسی در مناطق معدن روباز، بایستی مقررات عمومی ترافیک را سرلوحة کار خود قرار دهنند و آئین نامه‌های اینمی خاص منطقه را نیز به دقت اجرا کنند؛ علاوه بر آن توجه به موارد زیر نیز ضروری است.

۱- در هوای م آلوده و برف سنگین و در حالت‌هایی که میدان دید راننده کمتر از فاصله ترمز است، نبایستی اجازه رانندگی داده شود. صدور اجازه حرکت به کامیون‌های دارای نقص فنی نیز مجاز نیست.

۲- کار با کامیون‌هایی که انباره سوخت و یا لوله‌های سوخت رسانی آن‌ها دچار نقص فنی شده ممکن است، منجر به وقوع آتش‌سوزی شود. بنابراین، از رانندگی با چنین کامیون‌هایی باید خودداری کرد.

۳- هر راننده‌ای که به منطقهٔ سینه کار می‌رسد، بایستی نوبت بارگیری را رعایت کرده و در منطقه‌ای توقف کند که خارج از عملکرد بیل‌های مکانیکی بوده و قبل از دریافت اجازهٔ حرکت، از طرف مسئول بیل مکانیکی، کامیون را به حرکت درنیاورد.

۴- هر راننده‌ای که در معدن روباز استخدام می‌شود، هرچند دارای گواهینامه مخصوص رانندگی کامیون نیز باشد، بایستی دورهٔ مخصوص حفاظت رانندگی در جاده‌های معدن روباز را زیرنظر سرپرست با صلاحیت بگذراند.


حفاظت سیستم حمل و نقل با نوار نقاله

در سیستم حمل و نقل با نوار نقاله با سایر روش‌های حمل و نقل در معادن تفاوت‌هایی وجود دارد که در مجموع شان می‌دهد که در سیستم مذکور تقریباً حفاظت بر قرار شده است. زیرا تأسیسات مربوط به آن ثابت است و فقط گاه‌گاهی با توجه به پیش‌رفت کار استخراج جا به جا می‌شود و سرعت حمل مواد در روی نوار نیز کم است و از طرفی کاربر دستگاه نیز در داخل اتفاق ثابتی کار می‌کند و به فرض پرتاپ یا سقوط یک قطعه از روی نوار به متصلی آن، به هیچ وجه آسیبی وارد نمی‌شود. داشتن چنین سیستمی که دارای اینمی بسیار مطلوبی است، این تصور نادرست را برای افرادی که با آن سروکار دارند، ایجاد کرده که هیچ خطری آنان را تهدید نمی‌کند؛ در حالی که آمار نشان می‌دهد که تعداد حوادث در این سیستم حمل و نقل بالنسبه بالا بوده و حتی منجر به از کارافتادگی و حتی مرگ نیز شده است. بالاترین رقم حوادثی که گزارش شده است مربوط به سقوط قطعات زغال و سنگ معدن از نوارهای نقاله است؛ در صورتی که بالاترین رقم حوادث نسبتاً سنگین متعلق به نصب و پیاده کردن غلط دستگاه و عدم توجه به حفاظتها و نیز مقررات علامت‌گذاری، به خصوص علائم قبل از شروع حرکت نوار نقاله بوده است. در خصوص آگاهی از مقررات عمومی حفاظت نوار نقاله‌ها، بایستی به آئین نامه‌های اینمی آن مراجعه کرد. در اینجا فقط به ذکر موارد زیر اکتفا می‌شود.

۱- حداقل سرعت نوارهای سنگ جورکن، بایستی نیم متر در ثانیه و در مورد نقاله‌های کابلی ۲-۳ متر در ثانیه و برای سایر انواع آن ۰.۷-۱ متر در ثانیه باشد.

۲- برای آن که عبور و مرور اشخاص در امتداد نقاله به آسانی انجام شود، بایستی راهرویی به عرض حداقل ۷۰ سانتیمتر در کنار آن درنظر گرفته شود.

۳- هر نقاله بایستی مجهز به نوار پاک کن باشد. کلیه قسمت‌های گردنده و خطرناک از قبیل واحدهای تخلیه و بارگیری و غیره بایستی حفاظ مناسب داشته باشند.



شکل ۴۷- پل ایمنی عبور از روی نوار نقاله

۴- در محل تقاطع نقاله‌ها و راه عبور و مرور کارگران، بایستی پُل مجهز به نرده حفاظتی ایجاد شود.

۵- در زیر قسمت‌هایی که محل عبور و مرور کارگران است، برای جلوگیری از پرتاب سنگ و غیره و اصابت با کارگران، باید حفاظ مناسب نصب گردد.

۶- برای جلوگیری از ایجاد صدمه‌های بدنشی برای کارگران شاغل در قسمت‌های بارگیری و سنگ شکنی، باید کارگران مجهز به کلاه ایمنی بوده و در جهت خلاف نقطه بارگیری قرار گیرند.

۷- شروع کار دستگاه و خاتمه عملیات را بایستی همیشه با علائم سمعی و بصری به کارگران اطلاع داد که مفهوم این علامت‌ها بایستی برای همه آن‌ها روشن باشد.

خودآزمایی

- ۱- بولدوزر چیست و چگونه در معادن رو باز مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
- ۲- اجزاء مهم بولدوزر که در عملیات خاکی نقش دارند کدام‌ها هستند؟
- ۳- لودر برای چه عملیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
- ۴- بیل مکانیکی چیست و چه انواعی دارد؟
- ۵- دراگلین چه عملیاتی را در معادن رو باز انجام می‌دهد؟
- ۶- ساختمان اسکریپر شامل چه اجزایی می‌باشد و طرز عمل اسکریپر چگونه است؟
- ۷- واگن دریل چه فعالیتی را در معادن رو باز انجام می‌دهد؟ شباهت کار آن با رسول چیست؟
- ۸- چگونگی بهره‌برداری صحیح از ماشین‌آلات در معادن رو باز را بیان کنید.
- ۹- برای هدایت بدون خطر بیل مکانیکی در معادن رو باز باید چکار کرد؟
- ۱۰- مقررات ایمنی مربوط به کار بیل مکانیکی در معدن چه نکاتی را یادآوری می‌کند؟
- ۱۱- کامیون‌های معدنی باید به چه امکاناتی مجهز باشند؟
- ۱۲- برای کار کامیون‌های معدنی چه نکات ایمنی خاصی باید در نظر گرفته شود؟
- ۱۳- سیستم‌های حمل و نقل مداوم و تناوبی معدنی چه تفاوتی باهم دارند؟
- ۱۴- نوارهای نقاله در چه شرایطی بطور ایمن مورد استفاده قرار خواهند گرفت؟

فصل پنجم

استخراج معادن سنگ‌های تزئینی و نما



هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- ۱- کلیاتی در مورد استخراج معادن سنگ‌های ترئینی و نما را بیان کند.
- ۲- تقسیم‌بندی روش‌های استخراج سنگ‌های ترئینی و نما را، شرح دهد.
- ۳- آماده‌سازی کارگاه استخراج را بیان کند.
- ۴- روش استخراج چال موازی و پاس و گوه را توضیح دهد.
- ۵- روش استخراج با استفاده از مواد ناریه را شرح دهد.
- ۶- روش استخراج با سیم برش الماسه را تشریح کند.
- ۷- روش استخراج با استفاده از تیغه برنده (هاواز) را شرح دهد.
- ۸- روش استخراج با استفاده از دیسک برنده را بیان کند.
- ۹- روش استخراج با استفاده از فشار آب را شرح دهد.
- ۱۰- روش استخراج با استفاده از حرارت و شعله را شرح دهد.
- ۱۱- روش استخراج با استفاده از مواد شیمیایی مخصوص (کتراک) را بیان کند.
- ۱۲- روش‌های استخراج زیرزمینی سنگ‌های ترئینی و نما را شرح دهد.
- ۱۳- روش‌های استخراج ترکیبی را بیان کند.
- ۱۴- جُدا کردن و جا به جایی بلوك‌های استخراج شده از کانسار را توضیح دهد.

کلیات

سالیان درازی است که انسان‌ها از سنگ‌ها برای ساختن مکان زندگی خود استفاده می‌کنند و آثار به جای مانده در بناهای تاریخی به خوبی گویای این مسئله است. با گذشت زمان، سنگ‌ها به شکل‌های مختلف درآمده و از بلوک‌های سنگی در ساخت ستون‌ها و بناهای قدیمی استفاده شده است.



شکل ۱-۵- تصویر یک کتیبه تاریخی ساخته شده با بلوک سنگی امروزه، با پیش‌رفت علم و فناوری، استفاده از سنگ‌های تزئینی و نما، گستردگی بیشتری پیدا کرده است. بیشترین مصرف سنگ‌های تزئینی در پوشش سطح خارجی ساختمان‌ها است. موارد دیگر مصرف آن در پوشش سطح ستون‌ها، پوشش کف داخلی ساختمان‌ها، قرنیزها، پله‌ها، سالن‌ها و سایر فضاهای بسته است.




شکل ۲-۵- نمونه‌ای از کاربرد سنگ‌ها در دیوار ساختمان


سنگ‌های تزئینی انواع مختلفی دارد و می‌توانند از نوع آذربین مانند گرانیت، گابرو، دیوریت ...، رسوبی، مانند تراورتن، سنگ چینی، مرمریت، ماسه‌سنگ و... و دگرگونی مانند مرمر باشند.



ب - سنگنامی رسوبی (مرمریت)



الف - سنگنامی آذرین (گرانیت)



ج - سنگنامی دگرگونی (مرمر)

شکل ۳-۵ - نمونه‌ای از انواع سنگ‌های ساختمانی به صورت پلاک

این سنگ‌ها از داخل معدن، با روش‌های متفاوت به شکل مکعب مستطیل استخراج شده؛ به طوری که باید تحت کمترین فشار و صدمه قرار گیرند. بلوک‌های مکعبی سنگ‌ها را، در اصطلاح کوپ می‌گویند که معمولاً پس از استخراج در داخل معدن بار دیگر به قطعات کوچک‌تر تبدیل می‌شوند. سپس آن‌ها را به سنگ‌بری انتقال داده، به قطعات کوچک برش داده و صیقل و ساب می‌دهند که این قطعات کوچک سنگ را، پلاک می‌گویند.



شکل ۵-۴- تصویری از یک پلاک سنگ ساختمانی

تقسیم‌بندی روش‌های استخراج سنگ‌های تزئینی و نما

یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده در سوددهی معادن سنگ‌های ساختمانی، انتخاب روش مناسب استخراج است. هر چه قدر، روش انتخاب شده مناسب‌تر و مکانیزه‌تر صورت گیرد، بیشترین استفاده را می‌توان از کوب‌های استخراج شده به عمل آورد و پلاک‌های تولیدی دارای کیفیت بهتری خواهند بود. برای استخراج سنگ‌های ساختمانی، روش‌های بسیار متفاوتی وجود دارد این معادن عمدهاً در سطح زمین قرار داشته و استخراج آن‌ها به شکل روباز است. اما در مواردی این معادن در عمق زمین هم قرار دارند که استخراج آن به صورت خاص و زیرزمینی انجام می‌گیرد. در ایران تقریباً فقط ذخایر سطحی سنگ‌های ساختمانی بهره‌برداری می‌شود. مهم‌ترین روش‌های استخراج سنگ‌های تزئینی و نما به شرح زیر است.

- روش چال موازی و پاس و گوه،
- روش استخراج با استفاده از مواد ناریه،
- روش استخراج با سیم‌برش الماسه،
- روش استخراج با استفاده از تیغه برنده،
- روش استخراج با استفاده از دیسک برنده،
- روش استخراج با استفاده از فشار آب^۱،
- روش استخراج با استفاده از حرارت و شعله،
- روش استخراج با استفاده از مواد شیمیایی مخصوص (کت راک^۲)،
- روش‌های استخراج زیرزمینی سنگ‌های تزئینی و نما،

۱-Water jet.

۲-Katrock.

- روش‌های استخراج ترکیبی،

- روش‌هایی که ذکر شد را می‌توان به تنها و یا به صورت ترکیبی، برای استخراج سنگ‌های ساختمانی به کار برد. نکته ضروری این است که هر یک از این روش‌ها، دارای مزایا و معایبی بوده و شرایط خاص خود را طلب می‌کند که در هنگام طراحی استخراج معدن با درنظرگرفتن شرایط و امکانات موجود، باید روشی انتخاب گردد که بیشترین بازدهی اقتصادی و حداقل هدر رفتن ماده معدنی را دربرداشته باشد.

قبل از بررسی روش‌های استخراج سنگ‌های ترئینی، در مورد آماده‌سازی کارگاه استخراج توضیح داده می‌شود.

آماده‌سازی کارگاه استخراج

برای آماده‌سازی کارگاه استخراج، ابتدا باید باطله‌برداری از محل مناسبی آغاز شود. در صورتی که مواد باطله نرم باشد، می‌توان فقط از بولدوزر استفاده کرد، اگر لایه‌های پوشاننده سنگ‌ها سخت باشند، باید از طریق آتش کاری باطله‌برداری کرد. اصولاً، برای باطله‌برداری و بازکردن سینه کار استخراجی، از آتش کاری استفاده می‌شود. نحوه آتش کاری باید طوری باشد که به ماده معدنی آسیب کمتری وارد شود پس از باطله‌برداری محل قرارگیری ماشین‌آلات حفاری و برش، تعیین و آماده می‌شود. یکی از مهم‌ترین مسائل در استخراج سنگ‌های ساختمانی جهت پیش‌روی جبهه کار است. در صورتی که کانسuar توده‌ای بدون درزه و شکاف و شکستگی باشد، جهت سینه کار به طرفی است که نیاز به راه‌سازی کمتری داشته باشد، ولی اگر کانسuar، توده‌ای نبوده و دارای شکستگی و درزه باشد، بهترین جهت سینه کار، عمود بر محور اصلی درزه و شکستگی‌هاست تا بتوان بهترین استفاده را از ماده، معدنی بُرد. اصولاً، برای استخراج بلوک‌های سنگی، باید سه سطح آزاد اولیه ایجاد کرد که این عمل را نیز می‌توان با آتش کاری انجام داد. حالا به شرح روش‌های استخراج می‌پردازیم :

روش استخراج چال موازی و پاس و گوه

یکی از قدیمی‌ترین روش‌های استخراج سنگ‌های ساختمانی، استخراج با چال‌های موازی است. در معادنی که سنگ آن دارای لایه‌بندی و درزه‌های مشخص باشد، این روش مناسب است. در این روش پس از تعیین ابعاد بلوک سنگ، چال‌های موازی که کاملاً در یک خط قرار گفته‌اند، به فاصله و تعداد معینی حفر می‌شوند. فاصله بین چال‌ها، به نوع سنگ، بافت، وزن مخصوص و

استحکام سنگ بستگی دارد. هرچه فاصله چال‌ها کمتر باشد، بلوک بهتر و سالم‌تر استخراج می‌شود ولی باید توجه داشت که با زیاد شدن تعداد چال‌ها، هزینه‌های حفاری نیز بالا می‌رود بنابراین، زمانی این روش مناسب خواهد بود که حفر چال‌ها از نقطه اقتصادی به صرفه باشد. برای حفر چال‌های افقی و عمودی می‌توان از پرفاراتورهای دستی، واگن دریل یا دستگاه راسول استفاده کرد.




شکل ۵-۵— دستگاه راسول برای حفر چال

پس از حفر چال برای جدا کردن بلوک از پاس و گوه استفاده می‌شود. برای این کار در هر یک از چال‌ها دو تیغه فلزی (پاس) و یک گوه از جنس فلز سخت و محکم قرارداده و با پتک ضربه‌های متعددی به گوه‌ها وارد می‌کنند تا این که سنگ شکاف برداشته و جدا شود. نکته قابل توجه در این حالت، ترتیب زدن ضربه به گوه‌های است. گوه‌ها باید به طور یک‌نواخت و یکسان در سنگ فروروند تا سنگ به شکل یک نواخت و همگن شکسته شود.



الف - استخراج به روش چال موازی



ب - انواع مختلف پاس و گوه

شکل ۵-۶

جدا کردن بلوک سنگ را با پاس و گوه هیدرولیکی (دستگاه داردا^۱) نیز می‌توان انجام داد.



شکل ۵-۷ - دستگاه پاس و گوه هیدرولیکی (داردا) و نحوه عملکرد با آن

در این روش استخراج سنگ به صورت انتخابی بوده و دارای افت ماده معدنی کمتری است؛ اما راندمان تولید در این روش محدود است. از روش چال موازی و پاس و گوه، برای تقسیم بلوک‌های استخراج شده (که قبلاً با روش‌های دیگر استخراج شده‌اند) به قطعات کوچک‌تر نیز می‌توان استفاده کرد.

روش استخراج با استفاده از مواد ناریه

یکی دیگر از روش‌هایی که در زمان‌های گذشته نیز مرسوم بوده، استفاده از مواد منفجره است. راندمان تولید بالا، هزینهٔ بسیار پایین و امکان کاربرد آن در شرایط مختلف، از مشخصه‌های بارز این روش است. اما در عوض استفاده از مواد منفجره، بخش بسیاری از سنگ را خرد کرده و ابعاد سنگ نیز یک‌نواخت نخواهد بود. در این صورت، مقدار زیادی از سنگ به صورت باطله هدر رفته و علاوه بر آن در سنگ‌های بزرگ هم درزه‌های ریز ایجاد می‌شود که در هنگام برش در کارخانه سنگ بری موجب شکسته شدن آن می‌شود. به هر حال، ایجاد آتش‌کاری، باعث افت و خردشدنی ۳۰ تا ۶۰ درصدی ماده مصرفی می‌شود.


در این روش، ابتدا چال‌هایی با فاصلهٔ معین که کمتر از فواصل روش چال موازی است، (در حدود یک متر) حفر کرده و داخل آن را با مواد ناریه مناسب و به مقدار کافی خرج‌گذاری می‌کنند. مواد منفجره مورد استفاده معمولاً باروت، دینامیت، آنفو یا مواد نیتروگلیسیرینی (گوریت) است.

مهم‌ترین مواردی را که برای انجام این روش باید در نظر گرفت، به شرح زیر است:

الف – اولین مسئله‌ای که قبل از هر چیز باید به آن توجه کرد، اطلاع کامل از وضعیت کانسار و مشخصات زمین‌شناسی آن است که این اطلاعات با انجام کارهای اکتشافی دقیق نظری، گمانه‌زنی، حفر تراشه، تهیه نقشه‌های لازم، نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌های مکانیک سنگ، انجام می‌شود. این اعمال باید در کلیه روش‌ها و قبل از شروع به کار صورت گرفته باشد.

ب – دقت در حفر چال‌ها از نظر قرارگیری در یک خط، برابر بودن طول چال‌ها، فاصلهٔ مناسب چال‌ها از یکدیگر و از سطح آزاد و انتخاب مناسب قطر چال، با توجه به ساختار کانسار باید بررسی شود.

ج – شکل، نوع و مقدار خرج، یکی از پارامترهایی است که در شکستن صحیح سنگ نقش بهسزایی دارد. خرج‌گذاری در چال، ممکن است در تمام طول چال به صورت یک‌نواخت صورت گیرد یا این که مواد منفجره به چند قسمت مساوی تقسیم شده و در فاصلهٔ یکسان از هم قرار گیرند. باید بدایم که قطر خرج داخل چال، از قطر چال کمتر است و فضای بین چال و ماده منفجره مواد پرکننده، مانند خاک رس، ماسه و... قرار گرفته و یا خالی گذاشته می‌شود تا از شدت انفجار کاسته شده و سنگ خرد شده کمتری ایجاد شود.




شکل ۸-۵- نحوه خرچاری داخل چال

د- حفر چال‌های خالی، در بین چال‌های انفجاری کمک شایانی به بهتر شکسته شدن سنگ می‌کند. مشابه آنچه در آتش‌کاری زیرزمینی در تونل‌ها هم دیده شده است، استفاده از چال‌های خالی در گوش‌ها و مقاطع دارای انحنا، کاربرد بیشتری دارد.

روش استخراج با سیم‌برش الماسه

رایج‌ترین و اقتصادی‌ترین روش استخراج سنگ‌های ساختمانی، استخراج، با استفاده از سیم‌برش الماسه است. اصول کار در این روش، بر مبنای اصطکاک سیم الماسه با سنگ است. برای شروع کار، ابتدا سه چال عمود برهم (دو چال افقی و یک چال عمودی) در سه طرف سنگ‌زده می‌شود؛ به طوری که این سه چال در یک نقطه، یکدیگر را قطع کنند. ترتیب حفر چال‌ها، به این صورت است که ابتدا، چال‌های افقی زده شده و سپس چال عمودی حفر می‌شود حفر چال‌ها که در زیر نمایش داده شده است، با واگن دریل یا دستگاه راسول انجام می‌گیرد.



شکل ۵-۹—حفر چال‌ها در یک بلوک سنگ

پس از حفر چال‌ها، سیم برش را از داخل آن‌ها عبور داده و با دستگاه عمل برش را انجام می‌دهند. دستگاه برش بر روی یک ریل قرار گرفته و نیروی کشش و حرکت سیم با یک تابلو کنترل می‌شود. نیروی محرکه دستگاه سیم برش نیز با برق یا موتور دیزل تأمین می‌شود.




شکل ۵-۱۰—دستگاه سیم برش برقی




شکل ۱۱-۵- دستگاه سیم برش دیزلی

به علت اصطکاک فراوانی که در حین برش، بین سنگ و سیم وجود دارد، گرمای زیادی تولید و باعث می‌شود که سیم به آسانی سنگ را برش ندهد. به همین دلیل، باید سیم را همیشه خنک نگه داشت. برای این کار از آب استفاده می‌شود. برای تأمین آب مورد نیاز، یک مخزن و پمپ آب که در یک محل مناسب قرار گرفته‌اند، به کار می‌رود. ترتیب برش سطوح در این روش اهمیت زیادی دارد و معمولاً بدین شکل است که ابتدا، سطح زیرین بلوک و سپس سطح جانبی و پشتی برش داده می‌شود.



شکل ۱۲-۵- مراحل مختلف استخراج سنگ با سیم برش

مهم‌ترین وسیله‌ای که در این روش به کار می‌رود، سیم برش الماسه است. سیم برش، از یک سیم فولادی تشکیل شده که در فاصله معین آن، سگمنت‌های الماسه به کار رفته است. در میان این سگمنت‌ها، بوش و فتر فلزی قرار می‌گیرد. معمولاً در هر متر از سیم برش ۳۲ سگمنت نصب می‌شود.



ب — متعلقات سیم برش



الف — سگمنت‌های سیم برش



ج — سیم برش مونتاژ شده
شکل ۱۳-۵—اجزای مختلف سیم برش

برای اتصال اجزای مختلف سیم برش، از دستگاه پرس مخصوص دستی و کارگاهی استفاده می‌کنند.



الف - پرس هیدرولیکی دستگاه سیم برش
ب - ابزار برش و پرس دستی سیم برش
شکل ۵-۱۴

در هنگام کار برای حفظ اینمنی با سیم برش نکات بسیار مهمی را باید رعایت کرد. اولین نکته، استفاده از سپر محافظت بر روی دستگاه و استقرار کاربر در محل مناسب است تا در صورت پارگی سیم از خطر محفوظ باشد. نکته بعدی جهت گردش سیم است، به طوری که دانه‌های سگمنت، کاملاً در معرض آب قرار گیرند. همچنین؛ برای آن که سطوح‌های تحت برش صاف و یک دست بریده شوند، دستگاه برش و چال‌ها، باید در یک خط قرار گیرند، چال‌های ارتباطی انحراف نداشته باشند، دستگاه در حال برش، دچار تغییر ناگهانی کشش سیم نگردد و از حالت تراز خارج نشود.

مهم‌ترین علی که باعث پاره شدن سیم برش می‌شوند، عبارت‌اند از :

- ۱ - پوسیده شدن سیم، در اثر استفاده فراوان که در این صورت، باید سیم را پیوسته کنترل کرد.
- ۲ - کشش بیش از حد سیم
- ۳ - برخورد ناگهانی به سطوح سخت یا نرم
- ۴ - وجود زدگی و خراشیدگی در سیم
- ۵ - قرارگیری دستگاه با زاویه نامتناسب، نسبت به بلوك سنگ
- ۶ - وجود خاک و سنگریزه در مسیر سیم
- ۷ - انحراف مسیر سیم برش.

روش استخراج با استفاده از تیغه برنده (هاواز)

برای استخراج سنگ‌هایی که سختی بسیار بالایی ندارند، از ماشین‌هایی با تیغه برنده می‌توان استفاده کرد. تیغه برنده، شامل یک بازو است و زنجیری دور آن حرکت می‌کند. زنجیرها دارای سگمنت‌هایی از جنس کربورتگستن هستند که برای برش سنگ آماده شده است. جهت حفر شیارهای متفاوت، می‌توان بازو را تعویض کرد. شکل کلی تیغه برنده، تقریباً مشابه اره‌های برقی است که برای برش چوب به کار می‌روند. نیروی محرکه دستگاه نیز از طریق برق یا موتور دیزل تأمین می‌شود.



شکل ۱۵-۵- تیغه برنده در حین استخراج سنگ

برای استخراج، ابعاد بلوک سنگ، با توجه به اندازهٔ تیغه تعیین می‌شود. با چرخش زنجیر به دور بازو و حرکت بازو در سنگ، شیار ایجاد می‌شود. این دستگاه نیز مانند دستگاه سیم برش، روی ریل حرکت کرده و در جهت مورد نیاز، به طور هیدرولیکی تغییر مکان می‌دهد. با این دستگاه، فقط عمل برش را به صورت افقی و عمودی می‌توان انجام داد و سطوح برش باید کاملاً تراز یا عمود باشند. در این روش هم، برای خنک کرن تیغه برنده، از آب استفاده می‌کنند.



شکل ۱۶-۵- تیغه برنده در حالت برش قائم


مزایای استفاده از تیغهٔ برنده در مقایسه با سیم برش به شرح زیر است :

- ۱- سرعت برش بیشتر از سیم برش است.
- ۲- برش سطح پشتی، آسان‌تر و سریع‌تر از سیم برش صورت می‌گیرد.
- ۳- اینمی بیشتری نسبت به سیم برش دارد.
- ۴- در این روش نیاز به حفر چال نداریم. در این صورت هزینه‌های حفاری کاهش یافته و از نظر اقتصادی با صرفه‌تر است.

روش استخراج با استفاده از دیسک برنده

دیسک برنده، دارای ساختمان تقریباً ساده‌ای بوده و در معادنی که سنگ‌های آن سختی متوسط دارند، به کار می‌رود. این دستگاه، دارای یک دیسک است و در اطراف آن دندانه‌هایی از نوع کربورتنگستن وجود دارد که این دندانه‌ها قابل تعویض هستند. با تغییر آلیاژهای دندانه‌های دیسک، می‌توان سرعت برش را نیز بالا برد. نیروی محركه دستگاه از طریق برق یا موتور دیزل تأمین


می شود. ابعاد بلوک سنگ برای استخراج به اندازه ابعاد دیسک برنده تعیین می شود. کنترل دستگاه، می تواند از روی خود آن با کاربر انجام شود. برای خنک کاری دیسک برنده، از آب استفاده می شود؛ مزایای این دستگاه هم مشابه با تیغه برنده است.



شکل ۱۷-۵- دیسک برنده

روش استخراج با استفاده از فشار آب^۱

در این روش استخراج بلوک سنگ به کمک فشار آب انجام می‌گیرد. سنگ‌هایی را که تقریباً نرم هستند و وجود آب فراوان، تأثیری در ساختار آن‌ها ندارد به این روش می‌توان استخراج کرد. آب در دستگاه مخصوص و به کمک آبغشان‌هایی زیر فشار فراوان قرار گرفته و با سرشیلنگ‌های مخصوص و دورانی بر روی سنگ پاشیده می‌شود. فشار آب در دستگاه آبغشان، قابل تنظیم بوده و برای عملیات‌های نظیر شستشو، تمیز کردن و برش، فشار آب مورد نظر تنظیم می‌شود. هرچه فشار آب در دستگاه بیشتر شود، باید از لوله‌های غیرقابل انعطاف یا لوله ثابت استفاده کرد.



الف - برش سنگ با دستگاه آبغشان

شکل ۵-۱۸

ب - بخش‌های مختلف آبغشان

این روش در مقایسه با روش‌های دیگر بسیار گران است. تأمین آب مورد نیاز مصرفی، بازیابی مجدد آب، صرف ارزی بسیار زیاد، تهیه دستگاه آبغشان و تجهیزات آن بسیار سخت بوده و باعث شده تا این روش چندان مورد توجه قرار نگیرد.

روش استخراج با استفاده از حرارت و شعله

این روش، بیشتر در سنگ‌های سخت و گرانیت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش، به کمک شعله و حرارت ناشی از آن، شیارهایی در سنگ ایجاد کرده و بلوک مورد نظر را استخراج می‌کنند. در واقع؛ برای برش سنگ از خاصیت ذوب استفاده می‌شود. حرارت و شعله لازم با گازوئیل یا مواد سوختی دیگر و هوای فشرده به عنوان کمک سوخت تأمین شده و اکسیژن هم، به عنوان کمک سوخت اضافی، هنگام روشن کردن مشعل به کار برد می‌شود. شعله و حرارت لازم با ابزار و دستگاه مخصوص این کار، ایجاد شده و به کمک مشعل با فشار به سطح سنگ می‌رسد. حرارت تولید شده با سرعت و فشار بالا و با

دماه بیش از 120°C با سنگ برخورد می‌کند. در اثر اتبساط ناشی از حرارت پوسته‌ای از سنگ جدا شده و شیاری در سنگ ایجاد می‌کند. این روش هم مانند روش قبل، به علت بالا بودن هزینه سوخت و هوای فشرده و همین‌طور مصرف انرژی فراوان، چندان متداول نبوده و کمتر به کار می‌رود.



الف – استخراج سنگ به وسیلهٔ حرارت و شعله در یک معدن گرانیت



ب – دستگاه ویژه تولید شعله

۵-۱۹

روش استخراج با استفاده از مواد شیمیایی مخصوص (کتراک)^۱ امروزه، با پیش‌رفت علم و فناوری، انواعی از مواد شیمیایی تهیه شده است که مانند پاس و گوه عمل می‌کند و باعث جداشدن بلوك سنگ، از کانسال می‌شوند. این مواد در صورت ترکیب با آب

چند برابر حجم اولیه، اضافه حجم پیدا کرده و شکافی در سنگ ایجاد می‌کنند. برای کار، مانند روش چال موازی، چال‌هایی با فاصله‌های معین، در سنگ حفر می‌شود و پس از آن مواد مخصوص که به صورت ملات تهیه شده‌اند، در داخل چال قرار می‌گیرند. پس از قراردادن مواد در داخل چال، دهانه چال مسدود می‌شود و پس از چند ساعت، این مواد اضافه حجم پیدا می‌کند و باعث ایجاد شکاف در سنگ می‌شوند. این روش، دارای ضریب ایمنی بسیار بالایی، در مقایسه با روش‌های دیگر است. اما در عوض، قیمت این مواد شیمیایی بسیار گران بوده و اثلاف ارزشی آن، در سنگ‌هایی که دارای درزه و شکاف است، زیاد می‌باشد. همچنین؛ در این روش نمی‌توان کنترلی بر روی شکست سنگ داشت؛ به همین علت در بسیاری از موارد، سنگ به شکل نامنظم شکسته شده و بلوک مناسب، حاصل نمی‌شود.

روش‌های استخراج زیرزمینی سنگ‌های تزئینی و نما

در صورتی که کانسار سنگ ساختمانی در عمق زمین قرار گرفته باشد و استخراج روباز آن به صرفه نباشد، باید آن را با روش‌های زیرزمینی استخراج کرد به علت اینکه بلوک‌های سنگ، باید در قطعات درشت استخراج شوند، فضاهای زیرزمینی در این حالت، بزرگ‌تر از فضاهای زیرزمینی کانسارهای دیگر است و این فضاهای معمولاً نیازی به نگهداری ندارند. نحوه دسترسی به ماده معدنی و آماده‌سازی کارگاه، مشابه آنچه که در روش‌های استخراج سایر کانسارهای زیرزمینی گفته شد، صورت می‌گیرد. استخراج سنگ‌ها نیز می‌تواند به روش اتاق و پایه انجام شود. سنگ‌ها بیشتر با تیغه بُرند، دیسک بُرند و یا آتش کاری کنترل شده برش داده می‌شوند و کمتر از روش‌های دیگر برای استخراج آن‌ها بهره می‌گیرند. پس از برش و استخراج بلوک‌های بزرگ، در همان فضای زیرزمینی بلوک‌ها، به قطعات کوچک‌تر بربده شده و به بیرون معدن انتقال می‌یابند. چون در ایران معدن زیرزمینی سنگ ساختمانی وجود ندارد، از ذکر توضیحات بیشتر، خودداری می‌کنیم.

روش‌های استخراج ترکیبی



در بیشتر کارگاه‌های استخراج سنگ‌های تزئینی، به دلیل وجود مشکلات فنی و اقتصادی و غیره و همچنین، برای تسريع در امر استخراج، سعی می‌شود برحسب امکانات و شرایط موجود، از روش‌های ترکیبی استفاده شود. این عمل در بیشتر معادن ایران انجام می‌گیرد؛ برای مثال ماشین‌های برش با تیغه بُرند را برای برش سطح پشتی می‌توان به کار برد و از سیم برش الماسه برای برش بخش‌های دیگر بهره گرفت. گاهی اوقات نیز، استخراج بلوک بزرگ از کانسار با سیم برش صورت گرفته و برای تقسیم بلوک به قطعات کوچک‌تر، از روش چال موازی استفاده می‌شود. بعضی مواقع

که امکان توسعه شبکه برق به کارگاه نباشد و نتوان از ماشین آلات برقی استفاده کرد، تجهیزاتی که با هوای فشرده یا موتور دیزل راه اندازی می شوند، به کار می رود.

به هر حال، هر روشی که برای استخراج سنگ های ساختمانی استفاده می شود. باید به گونه ای باشد که در مقایسه با روش های دیگر، مستلزم صرف زمان و هزینه کمتری بوده و بهترین راندمان تولید را داشته باشد.

جدا کردن و جابه جایی بلوک های استخراج شده از کانسار

روش های ذکر شده، در واقع، برای کندن بلوک های سنگی از کانسار به کار برده می شود و پس از برش و جدا کردن بلوک ها از کانسار، باید آن ها را برای حمل و نقل یا برش دوباره، آماده کرد. برای این کار روش ها و ابزار مختلفی وجود دارد. عمدترين این ابزار جک های هیدرولیکی و بالشتک های هوای فشرده و آب هستند. برای جدا کردن بلوک ها، این ابزار را در پشت بلوک سنگ قرار داده و با نیروی هیدرولیکی یا هوای فشرده و یا آب به بلوک فشار می آورند. یادآوری می شود که وقتی بلوک های سنگ، جدا شده و به زمین می افتدند، شکستگی در آن ها پدید می آید. برای جلوگیری از شکستگی سنگ محل افتادن بلوک را یک لایه شن و ماسه ریزند تا پس از افتادن، بلوک دچار شکستگی نشود.



شکل ۲۱-۵-۵- نحوه جدا کردن بلوک های سنگ با بالشتک های هوای فشرده

شکل ۲۰-۵- نحوه جدا کردن بلوک های سنگ با جک های هیدرولیکی

معمولًاً قطعه‌های کنده شده از کوه، برای حمل و نقل مناسب نبوده و باید بار دیگر به قطعات کوچک‌تر و مناسب‌تری برش داده شوند. برش دوباره سنگ‌ها، با روش چال موازی و یا ماشین‌آلات برش انجام می‌گیرد. برای حمل بلوک‌های سنگ به کارگاهی که در آن برش مجدد باید صورت گیرد، از بولدموزر می‌توان استفاده کرد. پس از برش هم برای بارگیری سنگ به داخل کامیون، یک سکو در معدن تعییه می‌شود تا کامیون در آن قرار گرفته و بولدموزر بلوک را به داخل کامیون هُل دهد. اما در هنگام حرکت بولدموزر و حمل سنگ، ضربه‌هایی از طرف بولدموزر به بلوک وارد می‌شود که ممکن است باعث بوجود آمدن شکستگی در سنگ شود. به این علت، برای حمل سنگ به کارگاه برش مجدد می‌توان وینچ و قرقه به کار برد و برای بارگیری آن به داخل کامیون با نصب یک دستگاه جرثقیل در نزدیکی کارگاه برش می‌توان نیاز معدن را از وجود بولدموزر برطرف ساخت.




شکل ۲۲-۵- جرثقیل مخصوص حمل بلوک‌های سنگ استخراجی

خودآزمایی

- ۱- تقسیم‌بندی روش‌های استخراج سنگ‌های تربینی و نما چگونه است؟
- ۲- کارگاه استخراج معدن سنگ ساختمانی چگونه آماده‌سازی می‌شود؟
- ۳- انواع روش‌های استخراج به وسیله مواد ناریه چگونه است؟
- ۴- چه مواردی در استخراج سنگ ساختمانی با سیم برش باید رعایت شود؟
- ۵- تیغه برنده (ماشین هواز) و دیسک برنده چه تفاوت‌هایی با هم دارند.
- ۶- استخراج توسط فشار آب و حرارت چگونه صورت می‌گیرد؟
- ۷- مواد مخصوص شیمیایی برای استخراج سنگ ساختمانی چگونه مورد مصرف قرار می‌گیرند؟
- ۸- آیا سنگ‌های ساختمانی موجود در اعمق زمین را هم می‌توان استخراج و بهره‌برداری نمود؟
- ۹- بلوک‌های سنگ‌های ساختمانی برش داده شده را چگونه از کانسار باید جدا کرد؟

فصل ششم

عملیات آماده‌سازی و احداث شبکه، در معادن زیرزمینی



هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- کلیاتی در مورد عملیات آماده‌سازی و احداث شبکه در معادن زیرزمینی بیان کند.
- ۲- نحوه تقسیم‌بندی منطقه معدن به چند بخش مجزا را شرح دهد.
- ۳- چگونگی تعیین مشخصات معدن را توضیح دهد.
- ۴- احداث شبکه و تقسیم‌بندی بخش‌های مختلف یک قطعه معدنی را تشریح کند.
- ۵- آماده‌سازی کارگاه استخراج را شرح دهد.
- ۶- نحوه استخراج پیش رو و پس رو در کارگاه را تشریح کند.

کلیات


وقتی در مراحل پایانی اکتشاف، مشخص شد که معدن به صورت زیرزمینی استخراج خواهد شد، باید برای شروع به بهره‌برداری تمهیداتی انجام داد. عملیات معدن کاری باید به ترتیب و در بخش‌های تعیین شده صورت گیرد. همان‌طور که در معادن رو باز دیدیم، استخراج طی یک نظم خاص از بالا به پایین انجام می‌شود و در معادن زیرزمینی نیز کل معدن را براساس شرایط مختلف به بخش‌های مجزا تقسیم کرده و به ترتیبی که در مرحله طراحی تعیین می‌شود استخراج می‌کنند.



شکل ۱-۶- حفاری در یک معدن زیرزمینی


تقسیم بندی منطقه معدن به چند بخش مجزا

چون بیشتر کانسارها در ابعاد مختلف، دارای شرایط کیفی، زمین‌شناسی و اندازه متفاوتی هستند، به همین علت معمولاً نمی‌توان کل یک معدن زیرزمینی را تنها به یک روش خاص بهره‌برداری نمود و باید آن را به بخش‌های معین تقسیم و هر بخش را با توجه به شرایطی که دارد، استخراج کرد.




شکل ۲-۶—روش‌های مختلف استخراج برای یک کانسار


بنابراین؛ اصولاً هر منطقه و محدوده معدنی به چند قطعه (معدن) بزرگ تقسیم شده و هر قطعه به روش خاصی بهره‌برداری می‌شود. قطعه معدن^۱ به همه یا قسمتی از یک کانسار اطلاق می‌شود که کار معدنی در آن انجام می‌گیرد. شکل یک قطعه معدنی، به مشخصات کانسار بستگی دارد. در کانسارهایی که شکل منظمی دارند، قطعه معدن تقریباً به شکل مستطیل است که در طول خط امتدادی گسترش یافته است. در شکل زیر نمای یک لایه منحصر به فرد، از یک قطعه معدن نمایش داده شده است.




ب — تصویر روی صفحه قائم امتدادی



الف — تصویر روی صفحه لایه




د — تصویر روی صفحه قائم عمود بر امتداد



ج — تصویر روی صفحه افق

شکل ۲-۶—تصویرهای مختلف صفحه یک لایه منحصر به فرد

باید بدانیم اندازه قطعه معدنی به گونه‌ای مشخص می‌شود که برای ۱۰ سال بتوان در آن عملیات استخراج را صورت داد. بیشتر اوقات عوامل طبیعی، مانند چین خوردگی و گسل، در طراحی اندازه قطعه معدن تأثیر داشته و آن را دچار تغییرات می‌کند. در واقع، می‌توان گفت این عوامل به طور تقریبی اندازه قطعه معدن را تعیین می‌کنند. به طور کلی، اندازه قطعه معدنی با محاسبه خاص خود، در طراحی مشخص می‌شود. مثلاً در شکل زیر قطعه معدنی با گسل A و B محدود شده است.



شکل ۴-۶- محدود شدن قطعه معدن به وسیله دو گسل

تعیین مشخصات معدن

هنگامی که یک منطقه معدنی به قطعات و معادن مجزا تقسیم بندی شد، برای طراحی استخراج و شروع عملیات بهره‌برداری، لازم است که مشخصات هر معدن مشخص شود. مهم‌ترین مشخصه‌هایی که برای هر معدن باید تعیین شود، به شرح زیر است:

۱- محدوده معدن: همان‌طور که گفته شد، در بسیاری از موارد، عوامل طبیعی و شرایط قرارگیری کانسار، محدوده یک قطعه معدنی را تعیین می‌کنند. هرچه قدر شرایط و موقعیت کانسار یک‌نواخت‌تر و تغییرات آن ملایم‌تر باشد، وسعت محدوده معدن را می‌توان گسترشده‌تر در نظر گرفت. همچنین؛ محدوده معدن طوری باید باشد که با درنظر گرفتن عوامل مختلف، هزینه استخراج یک تن ماده در طول سال‌های بهره‌برداری به حداقل برسد.

وقتی بخشنی از یک ذخیره معدنی دارای چین خوردگی باشد، شرایط کانسار در این ناحیه تغییر کرده و می‌توان آن را با روش دیگری استخراج کرد. بنابراین؛ قطعه معدن به این ناحیه محدود می‌گردد. یا اگر یک کانسار بسیار پرشیب باشد، عرض ناحیه بهره‌برداری را نمی‌توان خیلی وسیع در نظر گرفت. از عوامل دیگری که در تعیین محدوده معدن تأثیرگذار است، مقدار ذخیره ماده معدنی در واحد سطح، شرایط اقتصادی و تقاضای خرید برای ماده معدنی، محدودیت سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های قانونی را می‌توان نام برد.

۲— میزان استخراج سالیانه و تعیین عمر معدن: راندمان تولید یک معدن از روی میزان استخراج آن در یک سال مشخص می‌شود. استخراج سالیانه هر معدن، در طراحی‌های قبل از استخراج تعیین شده و به آن ظرفیت سالیانه یا ظرفیت تولید هم گفته می‌شود. مشخص کردن ظرفیت یک معدن از طریق محاسبه‌های اقتصادی و با درنظرگرفتن عوامل مختلفی از قبیل ارزش فروش ماده معدنی، راندمان کارگران، به کارگیری ماشین‌آلات مختلف و ... امکان پذیر خواهد بود. یکی از مواردی که در تعیین ظرفیت معدن نقش اساسی دارد، هماهنگ بودن بخش‌های مختلف معدن از جمله پرسنل حفار، آتش‌کار، مسئولین نگهداری معدن و ... در هنگام اجرای عملیات بهره‌برداری است؛ طوری که آماده‌سازی کارگاه‌های جدید، هم‌زمان با اتمام کارگاه‌های استخراج در هین کار صورت گیرد و همواره کارگاه جدیدی وجود داشته باشد تا جانشین کارگاه تخلیه شده بشود.

در صورت تعیین مقدار تولید روزانه در معدن و ضرب آن در تعداد کل روزهای قابل کار در سال می‌توان اندازه تولید ماده معدنی در کل سال را به دست آورد. تعداد روزهای قابل کار سال در یک معدن به شرایط آب و هوایی، تعداد روزهای تعطیل در سال و عوامل دیگر بستگی دارد. میزان استخراج سالانه از سال شروع تا پایان بهره‌برداری، باید مطابق با طرح ثابت بماند اما عملاً چنین اتفاقی نخواهد افتاد و معمولاً در سال‌های انتهایی بهره‌برداری، به علت‌های مختلف کاهش تدریجی در تولید به وجود می‌آید (در صورت آماده‌بودن کارگاه‌های جدید می‌توان با استخراج هم‌زمان کارگاه‌ها، کمبود تولید را جبران کرد).

بنابراین، عمر واقعی یک معدن به علت افزایش یا کاهش تولید و اختلاف ذخیره واقعی، با ذخیره محاسبه شده و یا باقی ماندن بخشی از ذخیره در داخل زمین با عمر محاسبه شده آن تفاوت دارد. مدت زمانی که طول می‌کشد تا کل ذخیره یک معدن استخراج شود، عمر معدن نامیده می‌شود. اطلاع از عمر معدن برای تعیین وسایل نگهداری مناسب و ماشین‌آلات بارگیری و حمل و نقل در معدن مهم است. مابین ظرفیت، ذخیره و عمر معدن یک سری روابط ساده ریاضی برقرار است که عبارت‌اند از :

A : ظرفیت سالیانه معدن (تن)

$$A = \frac{Z}{T} \quad T = \frac{Z}{A} \quad Z = A \times T$$

Z : میزان ذخیره معدن (تن)
T : عمر معدن (سال)

مثال: در صورتی که میزان ذخیره یک معدن زغال ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تن محاسبه شده و استخراج

روزانه آن ۱۵۰۰ تن باشد، عمر معدن را حساب کنید. اگر مجموع افتهای ماده معدنی ۲۰٪ در نظر گرفته شود و تعداد روزهای کاری در کل سال ۲۹۰ روز باشد.

$$Z = ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ - (۲۰,۰۰۰,۰۰۰ \times ۲۰\%) = ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ \text{ تن}$$

$$A = ۱۵۰۰ \times ۲۹۰ = ۴۳۵۰۰ \text{ میزان استخراج سالانه (تن)}$$

$$T = \frac{Z}{A} = \frac{۱۶,۰۰۰,۰۰۰}{۴۳۵۰۰} \approx ۳۷ \text{ سال}$$

براساس تجربه و آمار به دست آمده، عمر متوسط معادن زغال را براساس استخراج روزانه مانند جدول زیر می‌توان تخمین زد.

جدول ۶-۱

استخراج روزانه (بر حسب سال)	عمر متوسط معدن (بر حسب تن)
۲۰	۱۰۰۰
۲۵	۱۵۰۰
۳۰	۲۰۰۰
۴۰	۲۰۰۰
۴۵	۴۰۰۰
۷۰ تا ۵۰	۵۰۰۰

۳- تعیین محل حفریات دسترسی به کانسار: درباره محل حفر چاه یا تونل اصلی، در فصل بازکردن معادن توضیح داده شده است. به دلیل اهمیت موضوع، شرایطی که محل چاه یا تونل اصلی باید داشته باشد، به صورت خلاصه ذکر می‌کنیم. این شرایط عبارت‌اند از:

۱- چاه یا تونل در جایی حفر شود که برای احداث تأسیسات سطحی در تزدیک‌ترین محل به آن‌ها، فضای کافی وجود داشته باشد.

۲- چاه اصلی در محلی باشد که برای نگهداری و حفظ حریم آن حداقل ماده معدنی باقی گذارد شود.

۳- حفر چاه یا تونل نبایستی در قسمت‌های برگیگر یا محل عبور آب‌های سطحی باشد.

۴- چاه یا تونل اصلی به گونه‌ای ایجاد شوند که حداقل عملیات حفاری انجام شود.



شکل ۵-۶- تونل اصلی ورودی یک معدن




شکل ۶-۶- دهانه چاه اصلی در یک معدن

احداث شبکه و تقسیم‌بندی بخش‌های مختلف یک قطعهٔ معدنی


به طور کلی، منظور از احداث شبکه در معدن، تقسیم کردن کانسار به بخش‌هایی است که هر بخش به طور مجزا دارای راه‌های ورود و خروج هوا، پرسنل معدن، حمل و نقل مواد معدنی و ماشین‌آلات بوده و شکل آن باید متناسب با ابعاد کانسار و گسترش آن در جهت‌های مختلف باشد.

نحوه احداث شبکه در کانسارهای مختلف با هم متفاوت است. مثلاً اگر کانسار دارای یک لایه نقریباً افقی باشد، برای رسیدن به آن دو عدد چاه قائم حفر کرده و تونل‌های افقی در لایه احداث می‌کنند.



شکل ۷-۶—دسترسی به یک لایه منفرد


برای شبکه‌بندی معدن، تعدادی تونل افقی موازی با یکدیگر و در دو امتداد عمود بر هم احداث شده است؛ به این ترتیب، شبکه معدن ایجاد می‌شود. در شکل زیر یک نمونه از شبکه‌بندی لایه افقی و منحصر به فرد دیده می‌شود و قسمت‌های مختلف آن به ترتیب شماره‌گذاری شده استخراج می‌گردد.



شکل ۸-۶—نحوه شبکه‌بندی در یک لایه منفرد


در کانسارهایی که دارای چند لایه تقریباً افقی هستند، در هر لایه یک شبکه مانند حالت قبل احداث شده و از بالا به پایین لایه‌ها استخراج می‌گردند. در صورتی که فاصله لایه‌ها از یکدیگر کم باشد، شبکه را فقط در پایین ترین لایه احداث کرده؛ با حفریات قائم یا مایل، لایه‌های بالاتر را برداشت کرده و به شبکه پایین انتقال می‌دهند.

اگر کانسار شیب‌دار و گسترش عمقی داشته باشد، بایستی معدن را به طبقات افقی تقسیم کرده و هر طبقه را به طور مستقل شبکه‌بندی کرد. طبقهٔ معدنی به بخش‌هایی گفته می‌شود که بین دو سطح افقی یا تونل افقی قرار گرفته و فاصلهٔ بین این دو سطح را ارتفاع طبقه می‌گویند. همچنین؛ فاصلهٔ بین دو طبقه در روی خط بزرگ‌ترین شیب را ارتفاع مایل طبقه می‌گویند.



شکل ۹-۶- احداث طبقات مختلف در معدن با حفر تونل‌های افقی


طرح شبکهٔ معدن در کانسارهای شیب‌دار، بخش‌های مختلفی دارد. همان‌طور که در شکل ۹-۶ دیده می‌شود، در این حالت شبکهٔ معدن دارای دو چاه ورود و خروج هوا است. دو تونل عمود بر لایه وجود دارد که یکی در کف طبقه و دیگری در بالای طبقه حفر می‌گردند و یک دولیل که داخل لایه حفر شده و جریان هوا را برقرار می‌کند، برای استخراج، طبقات معدن را از بالا به پایین برداشت کرده و باید قبل از پایان استخراج طبقهٔ فوقانی، شبکهٔ طبقه تحتانی تهیه شود. به همین منظور چاه‌های قائم را به اندازهٔ ارتفاع طبقه امتداد داده و تونل عمود بر لایه را در کف طبقه احداث می‌کنند. چاه‌های قائم را می‌توان از ابتدای عملیات تا عمق نهایی معدن امتداد داده و سپس طبقه را ایجاد کرد.



شکل ۱۰- احداث طبقات در معدن

هر تونل امتداد لایه که در بالا و پایین طبقه قرار گرفته است، یک تراز اصلی نامیده می‌شود. حد معمول فاصله بین ترازها تقریباً بین 15° – 6° متر متغیر است. گاهی، نیاز به احداث یک تراز فرعی در بین ترازهای اصلی است که در این صورت تراز فرعی در وسط فاصله بین ترازهای اصلی واقع می‌شود. در فصل اول گفته شد، که تونل بالای طبقه برای عبور هوا و تونل پایینی برای حمل و نقل مواد و عبور و مرور افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین؛ تونل بالایی طبقه را تونل اصلی تهويه و تونل پایین را تونل اصلی باربری می‌گويند.


پس از مشخص شدن طبقات و فواصل بین آن‌ها، هر طبقه به ترتیب از بالا به پایین آماده‌سازی و استخراج می‌شود.



شکل ۱۱-۶- طبقات معدن

در کانسارهای لایه‌ای کم‌شیب می‌توان قطعه معدن را به صورت پانلی شبکه‌بندی کرد. در این صورت معدن با یک تونل به دو بخش بالاشیب و پایین‌شیب تقسیم شده که هریک از آن‌ها از طریق پانل‌هایی استخراج می‌گردد. در واقع، پانل بخشی از معدن است که به تونل اصلی محدود شده و با یک دویل مستقل که به تونل اصلی مرتبط است، به بیرون معدن راه پیدا می‌کند. تونلی که معدن را به بالاشیب و پایین‌شیب تقسیم می‌کند، تونل اصلی باربری است.

پانل‌های بالاشیب از پایین به تونل اصلی، از بالا به حد فوقانی معدن و از اطراف به پانل‌های مجاور ختم می‌شوند و پانل‌های پایین‌شیب از بالا به تونل اصلی، از پایین به حد تحتانی معدن و از اطراف هم به پانل‌های مجاور ختم می‌شوند. هر پانل، به طور جداگانه دارای یک دویل دائمی است که بایستی آن را با وسائل نگهداری، حفظ کرد. مطابق شکل ۱۲-۶ می‌توان پانل‌ها را از طرفین به طور یک درمیان استخراج کرد که در این صورت برای هر دو طرف احداث تونل اصلی ضروری است. بهتر است پانل‌ها را از یک طرف استخراج کرد. مهم‌ترین مشکل این روش، ایجاد حفریات مایل با طول فراوان است که باید حتماً نگهداری شوند.




شکل ۱۲-۶- نحوه شبکه‌بندی معدن به طریق پانلی

برای شروع کار استخراج، طبقات معدن، به قسمت‌های مجزا تقسیم‌بندی شده و هر قسمت به یک یا چند کارگاه تبدیل می‌شود. کارگاه استخراج، قسمتی از معدن است که ماده معدنی از آن استخراج می‌شود و دیواره یا سطحی که از آن مواد معدنی شکسته و برداشت می‌شوند را جبهه کار یا سینه کار استخراجی می‌گویند. پیش‌روی در کارگاه‌های استخراج به دو شکل پیش‌رو و پس‌رو است. در باره استخراج پیش‌رو و پس‌رو در همین فصل توضیح خواهیم داد. ابعاد کارگاه‌ها نیز با درنظرگرفتن شرایط مختلف زمین‌شناسی و طراحی صورت گرفته شده، تعیین می‌گردد.

آماده‌سازی کارگاه استخراج

پس از آن که مشخصات کارگاه‌های استخراج در طبقات معدن تعیین شده بهره‌برداری ماده معدنی آغاز می‌شود. نحوه آماده‌سازی کارگاه‌های استخراج در معادن زیرزمینی با هم فرق دارد و در هر روش بهره‌برداری، کارگاه استخراجی به شکل ویژه‌ای آماده‌سازی می‌شود. کارگاه‌های معدن پس از برداشت ماده معدنی با وسایل مختلف نگهداری شده و سپس بُر یا تخریب می‌شوند. معمولاً در بخش‌های بالایی و پایینی کارگاه استخراج از ماده معدنی لنگه باقی گذاشته می‌شود. برای حمل و نقل مواد در کارگاه، از وسایل باربری که بتوان هم‌زمان با پیش‌روی کارگاه به‌آسانی آن‌ها را جابه‌جا کرد، مانند نوار نقاله، ناو ثابت یا زنجیری و در مقیاس بزرگ‌تر از لودر یا اسکریپر استفاده می‌شود. برای انتقال مواد به تونل باربری اصلی دویل‌های کوتاه یا شوت‌ها و بونکر به کار می‌رود. خروج مواد از داخل کارگاه به تونل باربری اصلی، با دریچه‌های کنترل می‌شود.



شکل ۱۳-۶—کنترل خروج مواد به واگن‌های معدن


انتقال مواد از تونل باربری اصلی به خارج از معدن، با واگن یا نوار نقاله صورت گرفته و در صورتی که معدن از طریق چاه قائم یا مایل به خارج راه داشته باشد، خروج مواد معدنی با اسکیپ، قفس، وینچ و واگن شیب‌دار و وسایل دیگر انجام می‌شود. در فصول بعدی، آماده‌سازی کارگاه‌های استخراج، همزمان با شرح روش‌های زیرزمینی بررسی می‌شود.



شکل ۱۴-۶—لوكوموتيف معدني در حال باربری و حمل واگن‌ها

نحوه استخراج پیش رو و پس رو در کارگاه


متداول ترین شیوه‌های بهره‌برداری در کارگاه‌های استخراج که در ایران هم از آن‌ها استفاده می‌شود، سیستم پیش رو و پس رو را می‌توان نام برد. این سیستم‌ها بر مبنای جهت پیش روی استخراج، تقسیم‌بندی شده‌اند. در سیستم پیش رو، تونل‌های باربری و تهویه، هم‌زمان با پیش روی جبهه کار استخراجی، پیش روی کرده و آماده‌سازی می‌شود ولی در سیستم پس رو، ابتدا تونل‌های باربری و تهویه تا انتهای کارگاه آماده‌سازی و احداث شده و سپس عمل استخراج از انتهای کارگاه آغاز می‌شود. در واقع، در روش پیش رو جهت پیش روی استخراج از چاه بازکننده، به مرزهای طرفین کارگاه است. و در روش پس رو، جهت پیش روی استخراج، از انتهای کارگاه به سمت چاه اصلی است.



شکل ۱۵—۶—نمایش روش پیش رو و پس رو در کارگاه استخراج


همان‌طور که گفته شد، در روش پیش رو، نیازی به آماده‌سازی تونل‌های باربری و تهویه، قبل از شروع عملیات استخراج نبوده و این تونل‌ها هم‌زمان با استخراج، پیش روی می‌کنند. در این صورت، زمانی برای آماده‌سازی راهروهای اصلی قبل از استخراج صرف نمی‌شود و ماده معدنی را می‌توان با صرف زمان کمتری برداشت کرد. در روش پیش رو برای حفظ تونل‌های اصلی باربری و تهویه، لازم است که از ماده معدنی لنگه باقی گذارده شود که به این ترتیب، با افت ماده معدنی مواجه می‌شویم. همچنین، مدت زمان فراوان نگه‌داری تونل‌ها ممکن است، باعث بروز مشکلاتی شود.

به طرف چاه یا تونل اصلی



شکل ۱۶—۶—روش استخراج پیش رو


برای جلوگیری از افت ماده معدنی و استخراج لنگه‌ها در سیستم پیش‌رو، می‌توان تونل‌های اصلی باربری و تهويه را در داخل کمر بالای ماده معدنی و تونل‌های پیش‌روی را موازی با آن‌ها در ماده معدنی حفر کرد؛ ارتباط بین تونل‌های موازی را هم می‌توان با دویل‌های کوتاه برقرار کرد.



شکل ۱۷-۶- حفر تونل‌های پیش‌روی در کمر بالا و کمر پایین ماده معدنی

روش پس‌رو نسبت به روش پیش‌رو مزیت‌هایی دارد که عبارت‌اند از این که در سیستم پس‌رو شرایط کار راحت‌تر و نگه داری تونل‌ها آسان‌تر است. چون تونل‌های باربری و تهويه هم‌زمان با پیش‌روی جبهه کار تخریب می‌شوند، نیازی به باقی‌گذاردن لنگه از ماده معدنی نیست. بدین ترتیب، افت ماده معدنی، بسیار کاهش می‌یابد. چون تونل‌های اصلی از ابتدا در سراسر کارگاه احداث می‌شوند، باربری با سهولت پیشتری انجام می‌گیرد؛ بدین ترتیب؛ می‌توان کارگاه‌های فرعی نیز در داخل ماده معدنی احداث کرد.

به طرف چاه یا تونل اصلی



شکل ۱۸-۶- روش استخراج پس‌رو

خودآزمایی

- ۱- قطعه معدن چیست و شکل و اندازه آن تابع چه عواملی است؟
- ۲- محدوده معدن چگونه تعیین می‌شود؟
- ۳- ظرفیت تولید معدن تابع چه عواملی است؟
- ۴- اهمیت عمر معدن به چه خاطر است؟ رابطه آن را با میزان ذخیره معدن و ظرفیت سالانه (برحسب تن) بنویسید و مثالی در این زمینه ارائه کنید.
- ۵- شرایطی که محل چاه یا تونل اصلی برای حفر باید داشته باشد کدام هاست؟
- ۶- منظور از احداث شبکه در معدن چیست؟
- ۷- مراحل آماده‌سازی کارگاه استخراج را شرح دهید.
- ۸- نحوه استخراج پس رو و پیش رو چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

فصل هفتم

روش‌های استخراج کانسارهای فلزی



هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- ۱- کلیاتی در مورد روش‌های استخراج کانسارهای فلزی بیان کند.
- ۲- تقسیم‌بندی روش‌های استخراج کانسارهای فلزی را شرح دهد.
- ۳- روش‌های استخراج با خالی گذاشتن فضای استخراج شده، شامل پلکانی مستقیم و پلکانی معکوس، اتاق و پایه و احداث طبقه فرعی را تشریح کند.
- ۴- روش‌های استخراج، با پرکردن فضای استخراج شده شامل انبارهای، کندن و آکندن را توضیح دهد.
- ۵- روش‌های استخراج، با تخریب محل استخراج شده، تخریب در طبقه‌های فرعی، تخریب توده‌ای را تشریح کند.
- ۶- روش‌های استخراج مخلط را شرح دهد.

کلیات

به طور کلی؛ استخراج مواد معدنی فلزی در مقایسه با مواد معدنی غیرفلزی، تفاوت‌های عمدۀ ای دارد. کانسارهای فلزی، بر حسب شرایط مختلف، معمولاً به شکل غیرلایه‌ای (رگه‌ای یا توده‌ای) هستند. این امر، در انتخاب روش استخراج اهمیت بسیاری دارد. مواد معدنی فلزی از نظر شیمیایی نیز به شکل مرکب بوده و نیاز به فرآوری دارند. وجود ناخالصی‌ها هم تأثیر مستقیمی بر انتخاب روش استخراج خواهد داشت. در این فصل، ابتدا تقسیم‌بندی کلی برای روش‌های استخراج و سپس نحوه استخراج هر روش بیان شده است.

تقسیم‌بندی روش‌های استخراج کانسارهای فلزی

با توجه به این که کانسارهای معدنی دارای شکل‌ها و ویژگی‌های بسیار متنوع بوده و هریک از آن‌ها شرایط خاصی دارند، بنابراین؛ استخراج هر کانسار با توجه به ویژگی‌های منحصر به فردی که دارد، به روش مخصوصی انجام می‌شود. بدین ترتیب، تقسیم‌بندی‌های مختلفی برای استخراج منابع معدنی فلزی وجود دارد که هر یک براساس یک مشخصه، طبقه‌بندی شده است.

از آن‌جایی که مسئله نگهداری در استخراج کانسارهای زیرزمینی از نظر حفظ ایمنی کار، رفت و آمد و به خصوص جلوگیری از ریزش سقف، در حین عملیات بهره‌برداری، بسیار مهم است. یکی از مناسب‌ترین طبقه‌بندی‌هایی که تاکنون به این منظور، صورت گرفته، برمبنای نوع نگهداری گذرگاه‌ها و کارگاه‌های زیرزمینی است. روش‌های استخراج کانسارهای فلزی را به گروه‌های زیر می‌توان تقسیم‌بندی کرد :

الف – روش‌های استخراج با خالی گذاشتن فضای استخراج شده

- ۱- روش پلکانی مستقیم و پلکانی معکوس
 ۲- اتاق و پایه^۱
 ۳- روش احداث طبقه فرعی^۲
 ب - روش های استخراج با پر کردن فضای استخراج شده
 ۱- روش انباره ای^۳
 ۲- روش کندن و آکندن^۴
 ۳- روش استخراج با کاربرد وسایل نگهداری در فضای استخراج
 ۴- روش استخراج با کاربرد وسایل نگهداری و پر کردن فضای استخراج
 ج - روش های استخراج با تخریب محل استخراج شده
 ۱- روش های استخراج با تخریب سنگ های فراگیر^۵ (برش های از بالا به پایین)^۶
 ۲- روش های استخراج با تخریب سنگ معدنی و سنگ های فراگیر
 ۱- ۲- روش تخریب در طبقات فرعی^۷
 ۲- روش تخریب توده ای^۸
 د - روش های مختلط و ترکیبی
 حال به شرح هر یک از این روش ها می بردازیم :
- الف - روش های استخراج با خالی گذاشتن فضای استخراج شده: همان طور که از نام آن پیداست، در این روش ها هنگامی که، محل استخراج شده خالی می شود، به همان صورت باقی می ماند. بدین ترتیب، این روش ها زمانی به کار می روند که سنگ معدن و سنگ های فراگیر ماده معدنی، سخت و مقاوم بوده و نیازی به نگهداری نداشته باشند. روش های مختلف آن به شرح زیر است :

۱- روش پلکانی مستقیم و پلکانی معکوس

این روش برای استخراج کانسارهایی که دارای ذخیره محدودی هستند، مورد استفاده قرار می گیرد و زمانی به کار برد می شود که ضخامت کانسار و شبیه آن متوسط تا زیاد (بین 30° تا 90°) باشد. برای آماده سازی کارگاه دو دویل، به فاصله تقریباً 40 متر در داخل ماده معدنی زده می شود. طبقه کارگاه هم بین 40 تا 60 متر ارتفاع دارد. کارگاه ها در طول کانسار و پشت سرهم قرار می گیرند. در حالت پلکانی مستقیم، کارگران روی ماده معدنی ایستاده و چال های آتش کاری را به طرف

۱- Room & Pillar

۲- Sublevel Stoping

۳- Shrinkage

۴- Cut & Fill

۶- Top Slicing


۷- Sublevel Caving

۸- Block Caving

۵- به سنگ هایی که اطراف ماده معدنی را دربر گرفته اند، سنگ های فراگیر می گویند.

پایین و جلو حفر می‌کنند. پس از انفجار، مواد معدنی به پله‌های مجاور و در نهایت به دویل باربری انتقال داده می‌شوند. با توجه به شیب زیاد ماده معدنی، برای حمل مواد در دویل باربری، می‌توان از نیروی ثقل یا ناو ثابت استفاده کرد.


در حالت پلکانی معکوس (بالارو) با توجه به ضخامت کم ماده معدنی، درین کمر بالا و کمر پایین، می‌توان داریستهای چوبی قرارداد تا کارگران به راحتی چالزنی کنند. برای نگهداری توول های تهويه و باربری، بایستی از ماده معدنی «لنگ» باقی گذارده شود (لنگه ضخامتی از ماده معدنی است که برای حفظ ساختمان‌های مختلف زیرزمینی از جمله توول تهويه و باربری ، استخراج نشده و در محل باقی گذارده می‌شود). روش پلکانی معکوس و پلکانی مستقیم را می‌توان به صورت ترکیبی در یک کارگاه انجام داد. به این صورت که بخش فوقانی طبقه به شکل پلکانی مستقیم و قسمت تحتانی کارگاه به شکل پلکانی معکوس استخراج شود. نمای کلی استخراج پلکانی معکوس و مستقیم در شکل زیر نشان داده شده است.



شکل ۱-۷- اجرای هم زمان روش پلکانی معکوس و پلکانی مستقیم


۲- روش اتاق و پایه (Room & Pillar)

در کانسارهای افقی تا کم شیب که ماده معدنی و سنگ کمر بالای آن تحمل فشار لازم را داشته باشند، از روش اتاق و پایه برای استخراج می‌توان استفاده کرد. در این روش فضای خالی استخراج شده، شبیه به یک اتاق بوده و پایه‌هایی ستون مانند در فاصله بین این اتاق‌ها باقی گذارد می‌شود. عرض اتاق‌ها در این روش، به اندازه‌ای است که مقاومت سقف اجازه دهد. پایه‌هایی که پس از استخراج باقی می‌مانند به صورت منظم یا غیرمنظم می‌توانند باشند. تونل‌های اصلی باربری در کمر پایین حفر شده و با دویل‌هایی به هم متصل می‌شوند. از طریق دویل‌ها به فاصله معین و به موازات کمر پایین، دویل‌های دیگری حفر شده و از این دویل‌ها استخراج به دو طرف، شروع می‌شود. در کانسارهایی که عیار یک‌نواخت دارند، شکل پایه‌ها و فاصله آن‌ها منظم بوده و در این حالت باید کمر بالا به طور سیستماتیک نگهداری شود. مناسب‌ترین وسیله نگهداری در این روش، پیچ سنگ است. علت استفاده از پیچ سنگ، عدم اشغال فضای زیاد، برای حرکت ماشین‌آلات است.




شکل ۲-۷- روش استخراج اتاق و پایه

ولی در کانسارهایی که عیار متغیر دارند و شیب آن‌ها نیز کم است. شکل پایه‌ها و فاصله بین آن‌ها نامنظم است. در این گونه موارد بخش‌هایی که عیار کمتری دارند، به شکل پایه باقی می‌مانند. اگر ضخامت ماده معدنی کم باشد، هر بخش را می‌توان یک باره از سقف تا کف استخراج کرد ولی اگر ضخامت کانسار زیاد باشد، بهتر است که هر بخش را به شکل بلکانی استخراج کرد.



شکل ۳-۷- استخراج پلکانی لایه‌های ضخیم

معمولًاً پایه‌های باقی‌مانده از ماده معدنی به شکل استوانه یا مکعب کامل نبوده و حالت قرقره‌ای دارند. لازم به ذکر است که عمدتاً پایه‌های باقی‌مانده را پس از استخراج اتاق‌ها و در صورت مناسب بودن عیار، استخراج می‌کنند. برای استخراج کانسارهایی که افقی بوده یا شیب خیلی کمی دارند، از ماشین L.H.D^۱ به عنوان تحرک زیاد می‌توان استفاده کرد. در مواردی که ماده معدنی کمی شیب دار است از اسکریپر (Scraper) می‌توان برای استخراج استفاده کرد.




شکل ۴-۷- نوع دیگری از روش اتاق و پایه

۱- L.H.D کامیون‌های کم ارتفاع مخصوص معادن زیرزمینی می‌باشند.


۳- روش احداث طبقه فرعی (Sublevel Stoping)

یکی از مناسب‌ترین روش‌ها برای استخراج رگه‌های پرشیب و ضخیم (و در بعضی حالات رگه‌های کم شیب)، روش احداث طبقه فرعی است. این روش از نظر شکل آماده‌سازی و استخراج، بسیار متنوع است. شکل کلی اجرای آن بدین ترتیب است که در فاصلهٔ بین راهروهای تهويه و باربری، با حفر تونل‌هایی به موازات این تونل‌ها طبقات فرعی احداث می‌شود. ارتفاع طبقه کار در حدود 6° متر بوده و طول کارگاه هم بین 6° تا 10° متر است که با احداث دویل‌هایی در دو طرف و یا وسط کارگاه، آماده‌سازی می‌شود. اولین تونل فرعی بالای راهروی باربری به فاصلهٔ ۴ تا ۵ متر از آن قرار دارد و به اندازهٔ ضخامت ماده معدنی عرض می‌شود. بین این دو تونل، دویل‌هایی به فاصلهٔ معین حفاری شده و بالای این دویل‌ها به شکل قیف درمی‌آورند. این قیف‌ها برای خارج ساختن ماده معدنی احداث می‌شوند.




شکل ۷-۵- نمای کلی روش احداث طبقه فرعی

در پایین این دویل‌های قیف شکل دریچه‌هایی برای کنترل خروج ماده معدنی به تونل باربری تعییه می‌شود. استخراج با چالزنی و آتش‌باری در طبقات فرعی شروع می‌شود. مواد معدنی خرد شده به داخل قیف‌ها ریخته شده و از طریق دریچه‌ها، به واگن‌ها انتقال می‌یابند. برای سهولت در امر استخراج، پیش روی طبقات پایین‌تر، کمی جلوتر از طبقات بالایی انجام می‌شود.



(الف)



(ب)


شکل ۷-۶-۷- روشن احداث طبقات فرعی

ب - روش های استخراج با پر کردن فضای استخراج شده: این روش زمانی به کار گرفته می شود که کانسوار یا سنگ های دربر گیرنده آن مقاومت و تحمل فشار لازم را نداشته باشند و در صورت خالی شدن فضای استخراج شده، دیواره ها و سقف محل استخراج ریزش خواهند کرد. به همین دلیل، پس از استخراج ماده معدنی فضای خالی شده، باید به نوعی پر شود. پر کردن فضای خالی می تواند با خود ماده معدنی، مواد باطله و یا با وسایل نگهداری صورت پذیرد که در زیر به شرح هر یک از آن ها می پردازیم:

۱- روش انباره‌ای (پر کردن موقت) (Shrinkage)

روش استخراج انباره‌ای برای کانسارهای پرشیب که سنگ کمر بالا و کمر پایین کانسنگ دارای پایداری متوسط تا بالا است، مناسب می‌باشد و در آن برای پرکردن کارگاه از خود ماده معدنی استفاده شده و استخراج روبه بالا انجام می‌گیرد. ارتفاع طبقه در این روش بین 6° تا 100° متر بوده و فاصله بین دویل‌ها (طول کارگاه) در حدود 40° تا 100° متر و گاهی بیشتر است.


نحوه کار به این صورت است که در ابتدا از 5° الی 6° متر بالاتر از تونل باربری یک تونل دیگر احداث شده و در فاصله بین تونل باربری و این تونل، دویل‌هایی حفر می‌شود که می‌توان سر آن‌ها را به شکل قیف درآورد. در پایین این دویل‌ها دریچه‌هایی برای کنترل خروج ماده معدنی نصب می‌شود. برای استخراج از یک یا دو طرف کارگاه، شروع به چال زدن کرده و به جلو پیش روی می‌کند. با توجه به اضافه حجمی که ماده معدنی پس از آتش‌کاری پیدا می‌کند، می‌توان از آن برای پرکردن فضای استخراج شده در زیر جبهه کار و به صورت موقت استفاده کرد. فاصله بین سقف کارگاه تا سنگ خرد شده را با بیرون کشیدن ماده معدنی از دریچه‌ها کنترل می‌کند. این فاصله باید به نحوی کنترل شود که کارگر بتواند به آسانی روی کانسنگ ایستاده و عمل چالزنی را انجام دهد.



شکل ۷-۷- روش استخراج انباره‌ای

سنگ انبار شده نه تنها از ریزش دیواره‌ها جلوگیری می‌کند، بلکه سکویی است که امکان کار برای کارگران را به وجود می‌آورد. عملیات استخراج به ترتیبی که گفته شد روبه بالا ادامه یافته تا به انتهای کارگاه برسد.

پس از پایان استخراج، مادهٔ معدنی کنده و انبار شده را از داخل کارگاه و از طریق دریچه‌ها بیرون می‌کشنند. قابل ذکر است که برای تهییه، باید دولل ها را با چوب بندی یا از طریق باقی‌گذاشتن لنگه در کناره‌ها حفظ کرد. این روش استخراج برای سنگ‌های سولفیدی و موادی که خاصیت خودسوزی دارند و تراکم پذیر باشند، کاربردی ندارد.




شکل ۸-۷- روشه استخراج انباره‌ای

۲—روش کندن و آکندن (Cut & Fill)

استخراج به روش کندن و آکندن در رگه‌های پرشیب و ضخامت کم و در شرایط خاصی در استخراج رگه‌های ضخیم استفاده می‌شود. در این روش برای پرکردن محل استخراج شده، سنگ‌ها و خاک‌های باطله به کار می‌رود. مواد پرکننده را می‌توان از طریق حفر دستک‌هایی در کمر پایین و کمر بالای ماده معدنی و یا از بیرون تهیه کرد. یادآوری می‌شود که این روش یکی از گرانترین روش‌های استخراجی به شمار می‌رود.


برای آماده‌سازی کارگاه، ابتدا دو دویل با فاصله مناسب (بسته به شرایط کار فاصله دویل‌ها بین ۴۰ تا ۱۰۰ متر است) زده می‌شود. طبق آنچه قبلًاً گفته شد، تونل بالای برای تهویه و همچنین، حمل مواد پرکننده و تونل پایینی برای باربری و حمل مواد معدنی مورد استفاده قرار می‌گیرند. پس از باقی‌گذاردن لنگه استخراجی، به اندازه ۵ تا ۶ متر بالای تونل باربری از طریق دویل‌ها، عمل چالزنی و استخراج صورت می‌گیرد تا این که یک برش به‌طور کامل استخراج شود.



شکل ۷-۹—روش کندن و آکندن

پس از استخراج برش دوم، بخش ابتدایی با مواد پرکننده پر می‌شود، ارتفاع هر برش در حدود ۲/۵ متر است. برای رساندن ماده معدنی به تونل باربری، می‌توان از یک دویل یا هردوی دویل‌ها استفاده کرد. در این صورت، دویل‌ها را باید با چوب‌بندی حفظ کنیم. همچنین؛ در فاصله معین بین

دویل ها نیز می توان مجرایا یا مجراهایی که دارای دریچه باشند، برای خروج ماده معدنی تعییه کرد. برای این که مواد معدنی استخراج شده با مواد پرکننده و باطله ها مخلوط شوند کف کارگاه یک لایه تخته قرار داده تا مواد معدنی بر روی آن ریخته شوند. پس از حمل مواد معدنی به خارج کارگاه این تخته ها برداشته شده و مواد پرکننده در داخل کارگاه ریخته می شوند.




شکل ۷-۱۰- روش استخراج کدن و آکندن

جبهه کارهای استخراجی در این روش افقی یا مایل اند. در حالت افقی برای خارج کردن سنگ معدن از اسکرپر یا لودر استفاده شده و در صورتی که جبهه کار مایل باشد، برای خارج کردن سنگ معدن و پرکردن باطله در کارگاه، از نیروی ثقل آنها استفاده می شود.

۳- روش استخراج با کاربرد وسایل نگهداری در فضای استخراج شده


۴- روش استخراج با کاربرد وسایل نگهداری و پرکردن فضای استخراج شده
اجرای این روش ها در کانسالهایی صورت می گیرد که دارای سقف و دیواره های سست باشند. در اینجا، محل های استخراج به روش های مختلف چوب بندی شده و وسایل نگهداری در کارگاه باقی می مانند. این روش ها زمانی اجرا می شود که چوب فراوان و ارزان در دسترس باشد. برای چوب بندی قاب هایی شامل یک دست ستون و یک کلاهک به کار می رود. شکل قاب ها عموماً به صورت چهار چوب یا کرسی است. استخراج به این روش در برش های افقی و قطعات کوچک

به اندازهٔ یک واحد کرسی انجام می‌گیرد. پس از استخراج یک برش کوچک، یک قطعهٔ چهارچوب بسته می‌شود. کرسی‌ها باستینی طوری ساخته شوند که گوشه‌های آن‌ها در هم قفل شده و به‌طور یک‌نواخت در کنار هم قرار گیرند.



شکل ۷-۱۱- تصویر یک واحد کرسی

ابعاد چوب‌بندی‌ها در این روش در حدود $2 - 1/5$ متر و یا بیشتر است. اگر ضخامت رگه زیاد باشد برای حفظ ایمنی بیشتر، پس از چوب‌بندی کردن محل استخراج، فضای خالی بین چوب‌بندی‌ها با مواد باطله پر می‌شود. برای سهولت در رفت و آمد کارگران و جابه‌جایی وسایل و مواد معدنی فضای خالی کف کارگاه معمولاً تخته‌بندی می‌شود. خارج کردن مواد معدنی از کارگاه با دویل‌های کناری و یا از داخل فضای بین چوب‌بندی‌ها انجام می‌شود. در این روش، به دلیل وجود وسایل نگهداری معمولاً لنگه باقی نمی‌گذارند.



شکل ۷-۱۲- روش کرسی چپنی

ج- روش‌های استخراج با تخریب محل استخراج شده: یکی از روش‌های استخراجی روش استخراج تخریبی است که بر مبنای تخریب کنترل شده طبقات و سنگ‌های دربرگیرنده


ماده معدنی استوار است. امروزه، این روش‌ها استفادهٔ فراوانی در استخراج کانسارهای فلزی پیدا کرده است و برای استخراج کانسارهای توده‌ای و عدسی‌های بزرگ و یا ستون‌ها به کار می‌رود. مهم‌ترین مزایای استفاده از این روش، به کارگیری حداقل نیروی انسانی برای استخراج، بالارفتن میزان استخراج سالیانه و راندمان بالای استخراج بود و اصولاً برای بهره‌برداری از مواد معدنی فلزی با ارزش، روش مناسبی خواهد بود. شیوه‌های مختلف اجرای این روش‌ها به شرح زیر است:

۱- روش استخراج با تخریب سنگ‌های فرآگیر ماده معدنی (برش‌های از بالا به پایین)

(Top Slicing)


برای استخراج کانسارهای فلزی ضخیم با شبی نسبتاً زیاد که مقاومت کم تا متوسط داشته و سنگ‌های فرآگیر آن نیز به راحتی تخریب می‌شود، از این روش می‌توان استفاده کرد. استخراج به شکل برش‌های افقی متواالی و از بالا به پایین صورت گرفته و هم‌زمان با پیش‌روی، سقف پشت جبهه کار تخریب می‌شود. در ضمن، به علت تخریب سقف فضای زیرزمینی، در روی سطح زمین، نشستت به وجود خواهد آمد. بنابراین؛ این روش زمانی به کار برد می‌شود که نشستت زمین قبل از عملیات استخراج، حتماً در نظر گرفته شود و تأسیسات سطحی معدن خارج از محدوده نشست باشد تا در هنگام کار به آن‌ها آسیبی وارد نشود. معمولاً در کانسارهایی که بخشی از آن به روش روباز بهره‌برداری شده است، نیز این روش کاربرد دارد.

پس از تعیین فاصله طبقات (در حدود ۵۰ متر) و طول کارگاه (در حدود ۳۰ متر) یک تونل در کف معدن روباز حفر می‌شود. حفر تونل‌های باربری و تهویه، بایستی در وسط ضخامت کانسار انجام شود.




شکل ۱۳-۷- نمایش تونل‌های باربری و تهویه در استخراج تخریبی

همان طور که گفته شد، استخراج از بالا به پایین و به شکل برشی است. به این صورت که هر برش به اندازهٔ ضخامت کانسار بوده و پس از استخراج هر برش پیش روی انجام می‌شود. در هنگام استخراج کارگاه، با چوب‌بندی نگهداری می‌شود و کف کارگاه تخته‌بندی شده و یا با توری و ورقه‌های آهنی فرش می‌شود. علت فرش کردن کف کارگاه، محافظت کارگاه و توزیع یک‌نواخت فشار سنگ‌های تخریب شده است.



شکل ۷-۱۴- تصویر فرش کف کارگاه

پس از استخراج هر قسمت سنگ‌های کنده شده، از طریق دویل‌ها به تونل باربری اصلی انتقال داده می‌شوند. انتقال مواد معدنی در دویل‌ها ممکن است با استفاده از نیروی ثقل آن‌ها انجام شود.




شکل ۷-۱۵- استخراج به روش برش‌های از بالا به پایین

۲- روش‌های استخراج با تخریب سنگ معدنی و سنگ‌های فرآگیر

۱- روش تخریب در طبقات فرعی (Sublevel Caving) :

این روش در استخراج کانسارهای رگه‌ای بسیار ضخیم و کانسارهای توده‌ای کاربرد فراوانی دارد و زمانی استفاده می‌شود که سنگ معدنی و سنگ‌های فرآگیر کمر بالای آن به آسانی تخریب شوند. در واقع تخریب صورت گرفته به صورت برشی و از بالا به پایین خواهد بود. در این روش نیز ممکن است، بخشی از کانسار به روش روباز استخراج شود. برای ادامه کار، به روش زیرزمینی به این صورت عمل می‌شود که در ابتدا چاه اصلی معدن در منطقه‌ای ایجاد می‌شود که تخریب بر آن تأثیر نداشته باشد. چاه اصلی با




شکل ۱۶- روش استخراج تخریب در طبقات فرعی


تونل‌هایی به کانسار ارتباط پیدا می‌کند. در هر طبقه یک تونل امتدادی به موازات امتداد رگه ایجاد می‌شود که این تونل‌های امتدادی با دویل‌هایی به هم متصل هستند و پایین‌ترین آن‌ها به عنوان تونل باربری اصلی است و باربری ماده معدنی با آن انجام می‌شود. همچنین؛ در هر طبقه تونل‌هایی عمود بر امتداد رگه، در داخل ماده معدنی و به فواصل معین از هم زده می‌شوند، به طوری که کمر بالا و کمر پایین ماده معدنی به هم مرتبط شوند. از داخل این تونل‌ها چال‌های آتش‌کاری زده شده و تخریب انجام می‌شود. در ضمن؛ فاصله تونل‌های داخل رگه باید به اندازهٔ دو برابر طول چال‌های آتش‌کاری باشند؛ به این علت که چال‌های آتش‌کاری باید در میان این فاصله‌ها به هم برسند. اصولاً چال‌های آتش‌کاری شکل بادبزنی یا پروانه‌ای دارند. پس از آتش‌کاری در هر طبقه، سنگ معدنی بارگیری شده و به تونل باربری اصلی انتقال می‌یابد. بارگیری ماده معدنی تا آن‌جا ادامه پیدا می‌کند که سنگ باطله همراه آن نباشد. پس از مشاهدهٔ سنگ باطله بارگیری متوقف شده و یک برش به جلو پیش‌روی می‌کنند. باید توجه داشت که استخراج طبقه بالاتر مقداری جلوتر از طبقه تحتانی آن خواهد بود. در این روش می‌توان کف کارگاه را نیز تخته‌بندی یا توری فلزی قرار داد.

۲-۲- روشن استخراج تخریب توده‌ای (Block Caving): این کار در اصل بر مبنای تخریب استوار است و کانسارهای توده‌ای بسیار بزرگ، به روش تخریب توده‌ای استخراج می‌شوند. در این روش کانسار را به بلوک‌های جداگانه تقسیم‌بندی کرده و هر بلوک یک باره تخریب گردیده و استخراج می‌شود. ابعاد بلوک‌ها معمولاً بین 40×60 متر است. برای استخراج هر بلوک ابتدا زیر آن تخلیه شده و بخشی از آن نیز آتش‌کاری می‌گردد. در این صورت بقیه قسمت‌ها نیز تخریب شده و نشست می‌کند. برای شروع به کار، ابتدا تونل‌های باربری اصلی در زیر کانسار ایجاد می‌شود که فاصله آن‌ها در حدود 30 متر است. از بالای این تونل‌ها، دویل‌هایی با زاویه 45° تا 50° درجه و با فاصلهٔ معین زده می‌شود. بعضی اوقات دویل‌ها در دو طرف تونل زده می‌شوند که در این صورت یکی از آن‌ها برای عبور و مرور کارگران بوده و دارای نزدبان و دیگری برای خروج ماده معدنی است. در بسیاری موارد، به علت آن که دویل‌ها پس از تخریب قابل استفاده نیستند، فقط از یک طرف تونل دویل ایجاد می‌شود. در انتهای دویل‌ها تونل‌های امتدادی دیگری زده شده و از داخل این تونل‌ها چال‌های آتش‌کاری به شکل پروانه‌ای یا بادبزنی حفر می‌شود. انتهای دویل‌ها به شکل قیف درست می‌شود. سطح زیرین بلوک را در این حالت سطح گریزلی می‌گویند. پس از انفجار چال‌ها، ماده معدنی و سنگ‌های اطراف آن تخریب شده و از طریق دویل‌ها به تونل‌های باربری اصلی انتقال می‌یابند. اگر سنگ معدنی یا سنگ‌های اطراف آن، به آسانی تخریب نشوند، بایستی با حفر تونل‌هایی

در طبقات فوکانی، ماده معدنی را از دیواره بلوک جدا کرد. اگر هم سنگ معدنی دارای مقاومت خوبی نباشد، در هنگام حفاری سطح گریزلی و ایجاد چالهای آشکاری، قبل از تخریب باید فضای زیرزمینی نگهداری شود.



شکل ۱۷-۷- روش استخراج تخریب توده‌ای



شکل ۱۸-۷- نوع دیگری از روش استخراج تخریب توده‌ای

د – روش‌های استخراج مختلط: در بسیاری از موارد پس از تقسیم معدن به قطعات و بلوک‌های مختلف، ممکن است که هر بخش به یک روش استخراج گردد. یا این که ممکن است بخش بالایی هر بلوک به یک روش و بخش‌های باقی‌مانده آن نیز به روش دیگری استخراج شود. مثلاً در بعضی موارد یک قطعه از معدن به صورت اتاق و پایه استخراج شده و پایه‌های باقی‌مانده از ماده معدنی نیز به صورت تخریبی استخراج می‌شود.


در بعضی موارد، استخراج زیرزمینی و روپاز، در شرایط مناسب، به صورت ترکیبی انجام می‌گیرد؛ به طوری که برداشت باطله و مقداری از ماده معدنی تا جایی که شرایط اقتصادی اجازه دهد، به شکل روپاز و استخراج باقی‌مانده ماده معدنی نیز به شکل زیرزمینی استخراج می‌شود. بنابراین؛ برای استخراج کانسارهای معدنی با توجه به شرایط موجود، مناسب‌ترین روش استخراج در نظر گرفته می‌شود.

خودآزمایی

- ۱- روش‌های استخراج کانسارهای فلزی به چه گروه‌های اصلی تقسیم می‌شود؟
- ۲- روش استخراج با خالی گذاشتن فضای استخراج شده شامل چه انواعی است؟
- ۳- روش استخراج با پرکردن فضای استخراج شده چه طریقه‌هایی را دربرمی‌گیرد؟
- ۴- روش‌های استخراج با تخریب محل استخراج شده چه انواعی دارد؟
- ۵- روش استخراج پلکانی مستقیم و معکوس را شرح دهید و پلان کارگاه استخراج را رسم کنید.
- ۶- ویژگی خاص روش استخراج اطاق و پایه چیست؟ به نظر شما عیب این روش کدام است؟
- ۷- روش استخراج احداث طبقه فرعی برای کجا مناسب است. روش را توضیح دهید.
- ۸- روش استخراج انبارهای چگونه اجرا می‌شود؟
- ۹- روش کندن و آکندن در چه مواردی به کار می‌رود و چگونه به اجرا در می‌آید؟
- ۱۰- روش کرسی چینی چیست؟ برای اجرای این روش چه اقداماتی صورت می‌گیرد؟
- ۱۱- روش تخریب در طبقات فرعی و روش استخراج با تخریب سنگ‌های فراگیر معدنی هر کدام در چه جاهایی به کار گرفته می‌شود؟
- ۱۲- روش استخراج تخریب توده‌ای را به اختصار شرح دهید.

فصل هشتم

روش‌های استخراج زغال سنگ و سایر کانسارهای رسوبی



هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- ۱- کلیاتی در مورد روش‌های استخراج زغال‌سنگ و سایر کانسارهای رسوبی بیان کند.
- ۲- خواص مهم زغال‌سنگ را شرح دهد.
- ۳- عوامل مؤثر در انتخاب روش استخراج، به کارگیری ماشین‌آلات و تجهیزات و وسائل نگهداری در کانسارهای رسوبی را تشریح کند.
- ۴- نحوه آماده کردن کارگاه، برای استخراج و مراحل آن را توضیح دهد.
- ۵- تقسیم‌بندی روش‌های استخراج کانسارهای رسوبی و زغال‌سنگ را تشریح کند.
- ۶- روش استخراج جبهه کار طویل و چگونگی آماده‌سازی و استخراج زغال‌سنگ را توضیح دهد.
- ۷- روش استخراج پایه‌ای (اتاق و پایه) را تشریح کند.
- ۸- روش استخراج کارگاه طویل با جبهه کار مورب را توضیح دهد.
- ۹- روش پلکانی معکوس را توضیح دهد.
- ۱۰- روش استخراج جبهه کار دندانه اره‌ای را شرح دهد.
- ۱۱- روش استخراج جبهه کار قوسی را بیان کند.
- ۱۲- روش استخراج کارگاه بالارو و خاکریزی را تشریح کند.
- ۱۳- روش استخراج اره را شرح دهد.
- ۱۴- روش‌های استخراج لایه‌های ضخیم، شامل نوارهای امتدادی، شبیبی و مایل را توضیح دهد.
- ۱۵- روش استخراج سپر محافظ را شرح دهد.
- ۱۶- روش‌های استخراج با تقسیم‌بندی لایه به برش‌های جداگانه را بیان کند.

کلیات

زغالسنگ در بین مواد معدنی اهمیت ویژه‌ای دارد و نوعی سنگ رسوبی به شمار می‌رود. در بسیاری موارد می‌توان آثاربرگ، ساقه و ریشه گیاهان را در داخل لایه‌های زغال و سنگ‌های اطراف آن مشاهده کرد و این مطلب نشان دهنده منشأ گیاهی این ماده معدنی است. مواد گیاهی جمع شده و رسوب کرده، طی تغییراتی و در مراحل مختلف به زغال تبدیل می‌شوند که ذکر این مراحل از حوصله این بحث خارج است.

اهمیت معادن زغالسنگ از آنجا پدیدار می‌شود که در این معادن باستی کلیه مسائل معدن کاری از جمله مسئله آبکشی، تهویه، نگهداری، آتش کاری و ... به دقت مورد توجه قرار گیرد و در صورت عدم توجه کافی به هر یک از این مسائل خطرات جبران ناپذیری به بار خواهد آمد.

استخراج مواد معدنی لایه‌ای به دو شکل روباز و زیرزمینی انجام می‌شود. نحوه استخراج روباز در فصول قبل کاملاً بررسی شده است. در این فصل، به بررسی روش‌های استخراج زیرزمینی کانسارهای رسوبی که زغال یکی از مهم‌ترین آن‌هاست، می‌پردازیم. به دلیل آن که یکی از عمدۀ ترین مواد معدنی استخراجی در ایران زغال است، قبل از بیان روش‌های استخراج، به شرح خواص مهم زغالسنگ می‌پردازیم:

خواص مهم زغالسنگ

الف - خاکستر: یکی از مهم‌ترین مشخصات زغال است و می‌توان آن را به نام ماده‌ای که پس از سوختن زغال بر جا می‌ماند، تعریف کرد. خاکستر در ردیف مواد مضر زغال است و به خصوص برای مصرف در صنعت کک‌سازی، باستی میزان آن، از حد معینی تجاوز نکند.

ب - مواد فرار: اگر زغال را بدون مجاورت هوا حرارت دهیم، قسمتی از آن به صورت گاز متصاعد می‌شود که به نام مواد فرار خوانده می‌شود.

ج - ارزش حرارتی: مقدار حرارتی که در اثر سوختن واحد وزن زغال حاصل می‌شود، به نام ارزش حرارتی آن نامیده می‌شود که بر حسب کیلوکالری بر کیلوگرم بیان می‌شود.

د - خواص کک‌دهی: قابلیت زغال برای تهیه کک برای کوره‌های ذوب فلزات به خصوص ذوب آهن، از جمله خواص مهم زغال است که به درجه زغال‌شدگی و میزان مواد فرار آن، بستگی دارد.

عوامل مؤثر در انتخاب روش استخراج، به کارگیری ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نگه داری در کانسارهای رسوی

عمده‌ترین عواملی که در انتخاب روش استخراج، به کارگیری ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نگه داری در کانسارهای رسوی تأثیرگذاراند، عبارت اند از :

۱- ضخامت لایه: بر این اساس کانسارهای لایه‌ای را به گروه‌های زیر تقسیم‌بندی می‌کنند :

الف - خلی نازک با ضخامت کمتر از $5/0$ متر


ب - نازک با ضخامت بین $1/3$ - $5/0$ متر

ج - متوسط با ضخامت بین $2/5$ - $3/0$ متر

د - ضخیم با ضخامت بیش از $3/5$ متر

۲- شیب لایه: زاویه بین خط بزرگ ترین شیب صفحه ماده معدنی و سطح افق را شیب لایه

گویند.




شکل ۸-۱

شیب لایه دارای طبقه‌بندی زیر است :

الف - لایه‌های کم شیب با زاویه شیب کمتر از 25 درجه

ب - لایه‌های شیب متوسط با زاویه شیب بین 25 - 45 درجه

ج - لایه‌های پرشیب با زاویه شیب بیش از 45 درجه



شکل ۸-۲ - شیب لایه در حالت‌های مختلف

۳— ساختمان لایه: شکل و ساختمان لایه از نظر وجود ناخالصی و مواد غیرمفید، اهمیت بسیاری دارد. چون در بسیاری از موارد دیده شده که در بین لایه‌های ماده معدنی، موادی وجود دارند که باستی جدا شوند و همین امر در روش استخراج تأثیر فراوانی دارد.

۴— لایه‌های پوشش دهنده کانسارهای رسوبی: به طبقاتی که لایه‌های ماده معدنی را محصور کرده‌اند در اصطلاح کمرهای ماده معدنی گفته می‌شود. طبقات فوقانی لایه را کمر بالا و طبقه‌های تحتانی آن را کمر پایین گویند. به علت آن که کمرهای بالا و پایین کانسارهای زغال معمولاً سست هستند، بنابراین؛ دقت در انجام عملیات نگهداری معادن زغال اهمیت بسیار بالایی دارد. جنس کمرهای زغالی در ایران، ماسه‌سنگ، شیل، سیلستتون (سنگ سیلت) و آهک است. از عوامل دیگری که بر انتخاب روش استخراج تأثیر دارند، می‌توان از عمق لایه، میزان گازخیزی، مشخصات عمومی و زمین‌شناسی لایه و وجود آب در لایه‌ها نام برد.


نحوه آماده کردن کارگاه برای استخراج

برای استخراج کلیه کانسارها از جمله زغال سنگ، باستی به روش‌های مختلف به ماده معدنی نزدیک شد که معمولاً بسته به شیب ماده معدنی و چگونگی قرارگرفتن آن و پستی و بلندی مناطق معدنی با تونل، چاه مایل یا چاه قائم معادن گشایش می‌یابد که اگر معادن زغال با تونل گشایش یابد، باستی تونل آن را عمود بر گسترش ماده معدنی حفر کرد که به آن تونل عمود بر لایه می‌گویند ولی اگر با چاه قائم یا مایل معادن گشایش یافته باشد، باستی از درون چاه تونل‌های عمود بر لایه را حفر کرد و در بعضی از معادن که لایه زغال از دید جانبی قابل روئیت باشد، بدون حفر تونل عمود بر لایه مستقیماً می‌توان تونل‌های امتدادی را حفر کرد. بنابراین؛ پس از حفر تونل‌های عمود بر لایه، در زیر ماده معدنی (کمر پایین) برای تقسیم لایه معدنی به چند قطعه و استخراج قطعه‌ها، باستی تونل‌های امتدادی در جهت گسترش ماده معدنی حفر کرد و به علت عمود بودن تونل‌های عمود بر لایه، با تونل امتدادی اقدام مقتضی انجام گیرد تا حمل و نقل دچار مشکل نشود که در روش‌های استخراج با رسم نماهای مختلف شرح داده می‌شود. و در ادامه کار با حفر دویل‌هایی، افق زیرین را به افق بالاتر وصل می‌کنند که در این صورت جریان هوا بین دو افق برقرار می‌شود و از همین دویل از افق بالا، برای پر کردن کارگاه و از افق پایین برای تخلیه کارگاه استفاده می‌کنند و به صورت کلاسیک مراحل مختلف آماده کردن کارگاه از شروع گشایش تا مرحله استخراج به شرح ذیل است :

۱— گشایش با تونل، چاه مایل یا چاه قائم.

۲— حفر تونل عمود بر لایه، در صورتی که گشایش با چاه مایل یا چاه قائم باشد.

- ۳- حفر تونل های دنباله رو یا امتدادی افق های مختلف
- ۴- حفر بالا رو یا دویل از افق پایین به افق بالاتر پس از تقسیم طبقات
- ۵- حفر دو گالری از داخل بالارو با ایجاد لنگه های مناسب، در افق های بالا و پایین
- ۶- وصل گالری ها به افق های بالا و پایین در فاصله منظم برای تهویه مناسب و تخلیه یا پر کردن کارگاه
- ۷- پیش روی گالری نسبت به جبهه کارگاه بیشتر باشد تا از هرگونه اختلال در استخراج جلوگیری شود.



شکل ۳-۸- نمای کلی آماده سازی کارگاه استخراج

تقسیم‌بندی روش‌های استخراج کانسارهای رسوبی و زغال‌سنگ

به طور کلی، روش‌های استخراج زغال به شرح زیر است :

اول: استخراج لایه‌های نازک و متوسط

الف - استخراج لایه‌های کم شیب (با شیب کمتر از 25°)

۱- روش استخراج جبهه کار طویل^۱

- ۲- روش استخراج پایه‌ای (اتاق و پایه)
- ب- استخراج لایه‌های شیب متوسط (با شیب بین 45° - 25°)
- ۱- روش استخراج کارگاه طویل با جبهه کار مورب
 - ۲- روش استخراج پلکانی معکوس
 - ۳- روش استخراج جبهه کار دندانه ارها
 - ۴- روش استخراج جبهه کار قوسی
- ج- استخراج لایه‌های پرشیب (با شیب بیش از 45°)
- ۱- روش استخراج کارگاه بالارو و خاکریزی
 - ۲- روش استخراج اره
- دوم: روش‌های مختلف استخراج لایه‌های ضخیم
- الف- استخراج بدون تقسیم لایه به برش‌های جداگانه
- ۱- روش استخراج با حفر نوارهایی از زغال
 - ۱-۱- نوارهای امتدادی
 - ۱-۲- نوارهای شبیی
 - ۱-۳- نوارهای مایل
 - ۲- روش سپر محافظ
- ب- استخراج با تقسیم لایه به برش‌های جداگانه
- ۱- روش استخراج برش‌های مایل
 - ۱-۱- برش‌های مایل از بالا به پایین
 - ۱-۲- برش‌های مایل از پایین به بالا
 - ۲- روش برش‌های افقی
 - ۱-۲- برش‌های افقی از بالا به پایین
 - ۲-۲- برش‌های افقی از پایین به بالا
- سوم: سایر روش‌های استخراج زغال سنگ
- در ادامه، روش‌های یادشده را بررسی می‌کنیم و برای کلیه روش‌های استخراجی عوامل مختلف از جمله مقاومت کمرها، نوع کارگاه، جهت استخراج و سایر عوامل مهم دیگر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.





اول - استخراج لایه‌های نازک و متوسط

الف - استخراج لایه‌های کم شیب (با شیب کمتر از ۲۵°)


۱- روش استخراج جبهه کار طویل: این روش استخراج برای کانسارهای نازک و متوسط با شیب کم بسیار مناسب و جبهه کارگاه در امتداد خط بزرگ‌ترین شیب لایه است. به عبارت دیگر؛ کارگاه از نوع شبیه است. روش جبهه کار طویل به شکل پیش رو و یا پس رو انجام می‌شود. همان‌طور که گفته شد تفاوت روش پیش رو و پس رو در این است که در روش پس رو، ابتدا تونل‌های امتدادی تهويه و باربری تا انتهای کارگاه حفر شده و استخراج از انتهای آنها به ابتدای کارگاه صورت می‌گیرد؛ اما در روش پیش رو، همزمان با پیش روی جبهه کار، تونل‌های تهويه و باربری حفر می‌شوند. برای نگهداری کارگاه در نزدیک جبهه کار، از چوب بست یا پایه‌های فلزی استفاده می‌شود و معمولاً پس از استخراج، پشت جبهه کار را با مواد باطله پر کرده و یا تخریب کرده یا با جرزهای چوبی نگهداری می‌کنند. حمل و نقل در داخل کارگاه در صورت شیب کم با ناو زنجیری و در صورت داشتن شیب فراوان با ناو ثابت صورت می‌گیرد.

چگونگی آماده‌سازی و استخراج زغال‌سنگ به روش جبهه کار طویل: برای آماده‌سازی، با فرض این که معدن، با چاه گشایش یافته باشد، چنانچه در شکل نشان داده می‌شود، ابتدا با حفر تونل‌های دنباله‌رو در افق‌های اول و دوم و دولیل ارتباطی بین افق‌ها، جریان هوا را در معدن برقرار می‌کنیم. برای فهم و درک بهتر، وضعیت قرارگرفتن تونل‌های مختلف، چاه و دولیل، کلیه حفره‌ها در سه نما نمایش داده شده است که نماهای جانبی و روپرتو نماهای افق‌ها به‌طور مجزا و بدون در نظر گرفتن مقیاس و قوانین رسم کشیده شده است. چنانچه می‌دانید، در معادن، چاه‌های دسترسی به ماده معدنی در نمای جانبی پشت سر هم قرار می‌گیرند؛ ولی برای درک بهتر درس، به این شکل نشان داده می‌شود که در نماهای افق‌ها هم تأثیر گذاشته و با واقعیت معدن هم خوانی ندارد؛ زیرا در معادن دو چاه در یک امتداد و موازی لایه‌زده می‌شوند. شروع استخراج به شرح زیر است:

ابتدا از داخل دولیل با حفظ حریم مناسب در قسمت بالا و پایین دولیل، گالری‌هایی حفر می‌شود. که همیشه نسبت به جبهه کار جلوتر هستند و با استفاده از ماشین‌آلات مختلف از پایین به بالا شروع به استخراج می‌کنیم. البته؛ کارگاه کاملاً در شیب لایه قرار می‌گیرد. در هر نوبت پیش روی، محل استخراج شده را نگهداری کرده و بار دیگر از پایین شروع به استخراج می‌کنیم تا سه تا چهار متر پیش روی، بایستی محل استخراج شده را پر یا تخریب کرد. با ادامه پیش روی با حفر دولیل‌های کوچک در داخل حریم، گالری‌ها به افق‌های پایین و بالا برای تخلیه، تهويه و پر کردن کارگاه وصل می‌شوند.



تونل دنباله رو افق اول



شکل ۴—۸—روش استخراج جبهه کار طویل

مزایا و معایب روش استخراج جبهه کار طولانی

مزایا

۱- روش پُر تولیدی است.

۲- ایمنی کار بالا است.

۳- تقریباً همه وسایل نگهداری، بار دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند و به هیچ وجه وسیله نگهداری هدر نمی‌رود.

۴- بازیابی کانسار بسیار بالا است. (نزدیک به ۱۰۰٪)

۵- تهویه به راحتی کنترل می‌شود.

معایب

۱- تجهیزات این سیستم بسیار مفصل است.

۲- به سرمایه اولیه بسیاری نیاز دارد.

۳- در معادن مکانیزه، جایه‌جایی دستگاه‌ها در داخل کارگاه، مشکل است.

۴- در معادنی که کانسار یک‌نواخت نیست، کاربردی ندارد.


۵- در معادن کم عمق تخریب صورت نمی‌گیرد و به کاربردن این روش، مشکل است.

۶- به علت وسعت کارگاه در صورت بروز اشکال در یک جبهه کار، تمام تجهیزات کارگاه متوقف می‌شود.


۲- روش استخراج پایه‌ای (اتاق و پایه): این روش جزء روش‌های استخراج لایه‌های نازک و متوسط با شیب کم است و به دو صورت اتاق و پایه با پایه‌های برجا و اتاق و پایه، با پایه‌های استخراج شده، انجام می‌شود و ابعاد پایه به عوامل مختلفی از جمله عمق و مشخصات کف و سقف بستگی دارد.

چنانچه در شکل ۸-۵ مشاهده می‌کنید، چگونگی استخراج به روش اتاق و پایه نشان داده

می‌شود. لایه‌های قابل استخراج به روش پایه‌ای، بایستی تخت و یا دارای شیب ملایمی باشند. عرض اتاق‌ها که تا محدوده ایمن و ایستادگی سقف قابل طرح هستند، اساساً به حالت‌ها و خواص سنگ‌های سقف و تردیک به سقف بستگی دارد. اندازه مقطع ستون‌ها به علاوه عرض اتاق‌ها تعیین کننده استخراج هستند و این نیز به عمق، مقاومت و خواص مکانیکی سنگ معدن و سنگ‌های ستون‌ها و سقف بستگی دارد.



الف - نمای افقی از کارگاه فعال استخراج و پایه




ب - مقطع در محور ب-ب

توضیحات:

- | | | | |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| ۱ - راهروی اصلی | ۲ - چاه تهويه | ۳ - ناحيه استخراج | ۴ - مقطع ستون |
| ۵ - اتاق | ۶ - مسیر استخراج | ۷ - ناحيه کمر بالا | ۸ - ارتفاع کارگاه |
| ۹ - امتداد رگه | ۱۰ - راهروی فرعی | ۱۱ - ناحيه کمر بالا | ۱۲ - بلندی پایه |

شکل ۸-۵ - روش استخراج اتاق و پایه

در استخراج زغالسنگ بسته به شرایط لایه عرض اتاق‌ها، بین ۳ تا ۱۵ متر متغیر و میانگین پهنه‌ای اتاق در استخراج زغالسنگ حدود ۹ متر است. روش استخراج اتاق و پایه در زغال سنگ به علت یک‌نواخت بودن عیار به صورت پایه‌های منظم انجام می‌شود و در معادنی که به صورت مکانیزه استخراج انجام می‌گیرد، همه یا بخشی از پایه‌ها هم استخراج می‌شوند. نحوه اجرا به صورت زیر است.



شکل ۶-۸- روشن استخراج اتاق و پایه

مزایا و معایب روشن استخراج اتاق و پایه: روشن استخراج اتاق و پایه دارای مزایا و معایب زیر است :

مزایا

- ۱- شرایط کار با ماشین آلات مختلف وجود دارد.
- ۲- روش استخراج ساده است و کارگران را می‌توان به آسانی آموزش داد.
- ۳- راندمان تولید بالا است.
- ۴- امکان استخراج انتخابی به آسانی وجود دارد.
- ۵- چون تمام حفریات اصلی در داخل ماده معدنی است، هزینه‌های پیش‌روی بسیار کم است.
- ۶- برای استخراج کانسارهای ضخیم هم کاربرد دارد.

معایب


- ۱- روش پرهزینه‌ای در مقایسه با روش جبهه کار طولانی است. (هزینه‌های نگهداری سقف، مهار گرد و غبار و تهویه فراوان است).
- ۲- تعداد سینه کارها زیاد است و تجهیزات فراوانی لازم دارد.
- ۳- تأمین نیرو، آب و ... مشکل است.
- ۴- به علت وجود کارگاه‌های متعدد، مسئله سرپرستی مشکل است.

۵- کانسارهای بسیار نازک را به روش مکانیزه نمی‌توان استخراج کرد.

ب- استخراج لایه‌های شیب متوسط (با شیب‌های بین 45° - 25°)

۱- روش استخراج کارگاه طویل با جبهه کار مورب: این روش جزء روش‌های استخراج لایه‌های نازک و متوسط، با شیب متوسط است و به علت شیبی که دارد، با انتخاب کارگاه مورب، شیب کارگاه را طوری می‌سازیم که بتوان در آن شیب به راحتی کارکرد و نحوه آماده‌سازی این روش کاملاً شبیه روش استخراج جبهه کار طویل است و فرق روش کارگاه طویل و جبهه کار طویل، فقط در نوع کارگاه می‌باشد.


در شکل ۷-۸ روش فوق در سه نمای مختلف نشان داده شده است. چنانچه مشاهده می‌شود، هوای تمیز، از یکی از تونل‌ها وارد می‌شود و پس از آن که به افق پایین‌تر رفت، از طریق دویل‌های ارتباطی به داخل کارگاه رفته و در نهایت پس از تهويه کارگاه به افق دوم می‌رود و در افق دوم از طریق چاه خروج، از معدن خارج می‌شود. تهويه در این روش از نوع دهشی در نظر گرفته شده است. مزایا و معایب این روش مانند روش استخراج جبهه کار طویل است. محل استخراج شده در این روش را خاک‌ریزی کرده و جبهه خاک‌ریزی موازی جبهه کار کارگاه است.



شکل ۷-۸- روش استخراج کارگاه طویل با جبهه کار مورب


۲—روش پلکانی معکوس: این روش برای استخراج لایه‌های نازک و متوسط، با شیب متوسط استفاده شده و یکی از متداول‌ترین روش‌های استخراج زغال‌سنگ در ایران است و تقریباً در بیشتر معادن ایران که شرایط قرارگیری کانسار، از نظر شیب مناسب باشد، از این روش استفاده می‌شود. در این روش، جبهه کار مرکب از پله‌هایی است که هرگاه لبه‌های آن را با خطی فرضی به هم وصل کنیم، با امتداد لایه زاویه 45° تشکیل می‌دهد. با انتخاب پله‌های معکوس، تعداد سینه کارهای استخراجی افزایش می‌یابد و کارگران بیشتری می‌توانند در کارگاه استخراج، کار کنند؛ زیرا هر گروه کارگران یکی از پله‌ها را حفر و از پله فوقانی برای پناهگاه استفاده می‌کنند.

پیش‌روی روزانه پله‌ها، بایستی مساوی باهم باشد و امتداد عمومی آن‌ها همواره ثابت باقی بماند. در **شکل ۸-۸** نحوه آمده‌سازی این روش استخراجی در دو نمای رو به رو و جانبی، نمایش داده شده است.



شکل ۸-۸—روش استخراج پلکانی معکوس

۳—روش استخراج جبهه کار دندانه ارهای: این روش برای استخراج لایه های نازک و متوسط با شیب متوسط می باشد و مشابه روش پلکانی معکوس است. فرق آن با روش پلکانی معکوس در این است که در روش دندانه ارهای پله ها به شکل دندانه های اره بوده و پیش روی به صورت مایل و کمی به سمت پایین است. این روش، برای کار در لایه هایی که مشکل گاز میان دارند، روش مناسبی است؛ زیرا با توجه به شکل پله ها گوشش های بسته در کارگاه وجود نداشته و گاز در کارگاه انباسته نمی شود. بنابراین؛ عمل تهویه به راحتی انجام گرفته و از نظر اینمی گاز گرفتگی، مناسب است. برای کار در زغال های نرم که کمر بالای سستی دارند، می توان جبهه کار را به شکل دندانه ارهای آماده کرد. این روش در مقایسه با روش پلکانی معکوس، راندمان کمتری داشته و در عوض کارگر کمتری نیز نیاز دارد.




شکل ۹—روش استخراج جبهه کار دندانه ارهای

۴—روش استخراج جبهه کار قوسی: این روش نیز یکی از روش های استخراج کانسارت های نازک و متوسط با شیب متوسط است و نحوه آماده سازی این روش، مشابه روش های استخراج کارگاه طویل و پلکانی معکوس می باشد. یعنی؛ با احداث تونل های امتدادی و یا دنباله رو در افق های بالا و پایین و تقسیم هر طبقه به قسمت های جداگانه، عملیات استخراجی هر قسمت را شروع می کنیم. چنانچه مشاهده می کنید؛ در این طریق استخراج، جبهه کارگاه قوسی شکل است و با استفاده از رنده زغال از سینه کارها تراشیده و به پایین کارگاه ریخته می شود و معمولاً در لایه هایی که وضعیت شکستگی و جایه جایی کمتری داشته باشند، این روش کاربرد خوبی دارد.

برای شروع استخراج ابتدا یک دولیل از افق پایین به افق بالاتر زده می شود و داخل این دولیل با حفظ حریم (باقی گذاشتن لنگه) از افق های اوّل و دوم، داخل ماده معدنی گالری هایی زده می شود و

فاصله دو گالری با رنده استخراج می‌گردد. با انتخاب کارگاه قوسی، راندمان کار رنده به علت فشار، پشت رنده افزایش می‌یابد و رنده در حرکت بالا و پایین داخل کارگاه به طور مرتب، کار حفر زغال را انجام می‌دهد. به همین دلیل، رنده‌های مخصوصی که بتوانند عمل حفر را در بالا و پایین رفتن انجام دهند، ساخته شده است.


برای انتقال مواد حفر شده، چون شبیب کارگاه مناسب است، فقط با نصب یک ناو ثابت می‌توان مواد حفر شده را از کارگاه خارج کرد و نگهداری کارگاه نیز مانند روش‌های دیگر این گروه در سینه کارها با پایه‌های چوبی یا فلزی صورت می‌گیرد و در فاصله ۲ تا ۴ متری از سینه کارها با جرزهای چوبی که پس از آن بایستی کارگاه را با مواد باطله پر کرد.



شکل ۱۰- روشن استخراج جبهه کار قوسی

ج - استخراج لایه‌های پرشیب (با شیب بیش از ۴۵°)

۱- روشن استخراج کارگاه بالارو و خاکریزی: این روشن استخراج، شباهت فراوانی با روش کندن و آکندن که در فصل استخراج کانسارهای فلزی شرح داده شد، دارد و در معادن زغال به این نام معروف است. این روش معمولاً به دو صورت اجرا می‌شود یکی با کارگاه امتدادی و دیگری با کارگاه مورب که در معادن زغال‌سنگ ایران این روش بیشتر به صورت کارگاه مورب انجام می‌شود. در شکل ۱۱-۸ این دو نوع کارگاه نشان داده شده است.




شکل ۸-۱۱- روش کارگاه بالارو و خاکریزی

نحوه استخراج در شکل کاملاً مشاهده می‌شود. این روش در معدن باب نیزوی کرمان انجام می‌گیرد و کارگاه آن از نوع مورب است.


همان‌طور که در شکل مشاهده می‌شود، برای آماده‌سازی کارگاه فرض شده که می‌خواهیم با چاه به ماده معدنی دسترسی پیدا کنیم و با حفر تونل‌های مختلف، خود را به ماده معدنی رسانده‌ایم. اگر میزان استخراج و تعداد کارگاه‌های فعل زیاد باشد، به جای یک تونل امتدادی یا دنباله‌رو، بایستی دو تونل در امتداد ماده معدنی حفر کرد که در معادن زغال به نام اشتراک معروف هستند. این اشتراک‌ها به موازات هم و در امتداد ماده معدنی حفر می‌شوند و اشتراک زغالی و سنگی نامیده می‌شوند و معمولاً در فاصله مشخصی از هم قرار گرفته‌اند که به عمق و مشخصات کمر پایین ماده معدنی بستگی دارد. اشتراک زغالی برای بازگشایی کارگاه‌ها و زیر ماده معدنی حفر می‌شود و اشتراک سنگی به حمل مواد استخراج شده در داخل کارگاه‌ها کمک می‌کند که همان تونل باربری است. برای انتقال بار از اشتراک زغالی به اشتراک سنگی معمولاً در هر 200 تا 300 متر این دو اشتراک را با تونلی به نام رکوب به هم وصل می‌کنند که برای وصل کردن اشتراک سنگی به زغالی، بایستی جهت خروج بار در نظر گرفته شود؛ به طوری که جهت حرکت از اشتراک زغالی به اشتراک سنگی، در جهت خروج بار از معدن باشد.

همان‌طور که در شکل ۸-۱۳ مشاهده می‌شود، برای احداث کارگاه‌ها پس از حفر تونل‌های امتدادی بالا و پایین، بایستی از داخل اشتراک‌های زغالی دویل‌هایی در داخل ماده معدنی حفر شود و از افق دوم، دو دویل در داخل ماده معدنی به صورت مورب زده شده و هم‌زمان با حفر دویل‌های پایینی، یک دویل از بالا به پایین در داخل ماده معدنی به طرف پایین زده می‌شود و زمانی یک کارگاه کامل می‌شود که این سه دویل در یک نقطه یکدیگر را قطع کنند. محصول استخراج شده از طریق دویل‌هایی که از پایین زده می‌شود، به تونل پایینی کارگاه ریخته شده و سپس به خارج از معدن حمل می‌شود. هم‌زمان با استخراج ماده معدنی که از پایین به بالا می‌باشد، با ساخت دویل‌های چوبی در دو طرف کارگاه که داخل خاکریز احداث می‌شود، عمل تخلیه زغال استخراجی از کارگاه انجام می‌گیرد. دویل حفر شده بالایی نیز برای تهیه کارگاه و پرکردن محل استخراج شده، به کار می‌رود و برای انتقال مواد استخراجی از درون کارگاه بهتر است از روش کارگاه مورب استفاده کرد که با نصب ناوهای

ثابت با هزینهٔ بسیار کم مواد استخراجی از درون کارگاه در اثر وزن خود خارج می‌شوند. مقاطعهٔ هر یک از دویلهای خاکریزی و یا زغالی احداث شده در کارگاه، به دو بخش مجزا تقسیم می‌شوند که از هر قسمت آن استفادهٔ خاصی می‌شود. مثلاً از یکی از قسمت‌ها خاکریزی می‌شود و از قسمت دیگر برای تهويه و انتقال کارگران استفاده می‌شود. شکل آن در زیر نمایش داده شده است.




شکل ۱۲-۸- جدا کردن دویل های خاکریز و زغال ریز



شکل ۱۳-۸- روش استخراج کارگاه بالارو و خاکریزی

۲—روش استخراج اره: این روش استخراج نیز مانند روش استخراج بالارو و خاکریزی، یکی از روش‌های استخراج لایه‌های نازک و متوسط با شبیب فراوان است و دسترسی به ماده معدنی در این روش نیز کاملاً مشابه روش بالارو و خاکریزی است. برای آماده‌سازی کارگاه ابتدا تعدادی دویل سرتاسری از افق پایین‌تر به افق بالازده می‌شود و با حفظ حریم مناسب، از پایین به بالا بایک زنجیر که دارای دندانه‌های برنده است، زغال استخراج می‌شود در شروع کار دو سر زنجیر را از دو دویل مجاور عبور می‌دهند و آنرا به دور دو استوانه جرثقیل که در افق بالاتر قرار گرفته است، می‌پیچانند. با گردش متناوب این استوانه‌ها، زنجیر مانند اره، زغال را حفر می‌کند. زغال کنده شده به پایین کارگاه و از آن‌جا به داخل تونل باربری می‌ریزد. فاصله دویل‌های حفر شده به عمق و مقاومت کانسار و کمر بالا و کمر پایین زغال بستگی دارد. برای خروج ماده معدنی پایین کارگاه را به شکل قیف درمی‌آورند، همان‌گونه که در روش انباره‌ای برای استخراج کانسارهای فلزی شرح داده شد. باستی توجه داشت که برای استخراج زغال از قیف، کانسار باید شرایط ویژه‌ای داشته باشد و ایجاد خودسوزی و یا چسبندگی نکند.



شکل ۸-۱۴—روش استخراج اره

دوم—روش‌های استخراج لایه‌های ضخیم


الف—استخراج بدون تقسیم لایه به برش‌های جداگانه

۱—روش استخراج با حفر نوارهایی از زغال: این روش برای استخراج لایه‌های ضخیم بدون تقسیم لایه به برش‌های جداگانه است و به سه شکل مختلف نوارهای امتدادی، شبیبی و نوارهای

مایل انجام می‌شود که به شرح زیر است :

۱-۱- روش استخراج نوارهای امتدادی: در این روش، جبهه کار کارگاه در امتداد لایه است و در هر مرتبه پیش روی یک نوار افقی از کانسار استخراج می‌شود. این روش، مانند روش استخراج کنند و آکنند است و بایستی پس از استخراج هر نوار، محل استخراج شده را پر کرد. نحوه آماده‌سازی و استخراج در کارگاه مشابه روش کنند و آکنند است؛ به طوری که باید حتماً در افق‌های مختلف تونل‌های امتدادی حفر و آن‌گاه دویل‌های مورد نظر زده شود و سپس، استخراج انجام گیرد.

تونل امتدادی افق اول




شکل ۱۵-۸- روش استخراج نوارهای امتدادی

۲-۱- روش استخراج نوارهای شبیه: در این روش، به علت ضخیم بودن لایه، بایستی ارتفاع قطعه‌ها را کم در نظر گرفت، یعنی؛ فاصله افق‌ها کمتر از روش معمولی است (کمتر از حدود ۱۰۰ متر) آن‌گاه کانسار را به نوارهای شبیه تقسیم می‌کنند که هر نوار به طور مجزا از پایین به بالا استخراج می‌شود. روش استخراج هر نوار کاملاً مشابه روش انباره‌ای است. در این صورت، با حفر تونل‌های امتدادی در افق‌های بالا و پایین و حفر دویل‌های ارتباطی، بین افق‌ها و همچنین، ساخت قیف‌های تخلیه در افق پایین، شرایط برای استخراج مهیا می‌شود. آن‌گاه با استخراج ماده معدنی، آن قسمت از مواد استخراجی که به علت اضافه حجم به وجود می‌آید، تخلیه شده و مابقی برای تخلیه نهایی در کارگاه باقی گذاشته می‌شود.


همان طور که در شکل ۱۶-۸ مشاهده می‌شود، در صورتی که در افق بالا کلیه کارگاه‌ها استخراج شده باشد، می‌توان از افق پایینی برای استخراج فاصله افق اول و دوم استفاده کرد. البته

باید بدانیم که در معادن عموماً چند افق در حال کار هم زمان با هم وجود دارند و باید کارگاه‌های افق‌های بالاتر قبل از کارگاه‌های پایین‌تر استخراج شده باشند.



قطعه ۱۶-۸- روش استخراج نوارهای شبی


۳-۱- روش حفر نوارهای مایل: در این روش که برای استخراج لایه‌های ضخیم و بدون تقسیم لایه، به برش‌های جداگانه صورت می‌گیرد، با انتخاب کارگاه مایل، شبی مناسبی برای استخراج لایه به وجود می‌آوریم. ابتدا، قطعه معدن را به طبقات فرعی تقسیم کرده و هر یک از طبقات فرعی به پایین‌ترین افق و در نهایت به تونل باربری انتقال می‌یابند. پس از استخراج ماده معدنی عمل پرکردن هم صورت می‌گیرد.




شکل ۱۷-۸- روش حفر نوارهای مایل

۲- روش استخراج سپر محافظ: نحوه استخراج در این روش، این است که پس از دسترسی به زغال با حفر تونل‌های امتدادی در افق‌های اول و دوم به فاصله بین ۸ تا ۱۰ متر از پایین به بالا، دویل‌هایی حفر می‌شود و روش استخراج از بالا به پایین است در این روش، نوارهای استخراجی یک‌جا استخراج می‌شوند. برای حفاظت کارگران از ریخت سنگ‌ها، داخل کارگاه استخراج سپر محافظی از

جنس قطعات فولادی در بالای محل کار احداث می‌شود. توسط تیرهای آهنی و الوارهای چوبی و قطعات نبشی سپرها مقاوم و محافظت در انتهای دویل‌ها ساخته می‌شود و اگر ضخامت لایه بیش از ۱۰ متر باشد دو سپر در مجاور هم استفاده می‌شود؛ به طوری که سراسر ضخامت لایه پوشیده شود. برای بالابردن اینمی کار معمولاً هر ۲۴ تا ۳۰ متر پایه‌هایی از زغال که ابعاد آن‌ها 2×2 متر است، در دو طرف هر برش به جا می‌ماند و استخراج زغال از زیر سپر شروع می‌شود و به تدریج که زیر سپر استخراج شد، با کشیدن وسایل نگهداری زیر آن، سقف ریزش کرده و این عمل تا آخرین مرحله انجام می‌شود. در این روش بیشتر تیرهای چوبی و آهنی و نبشی‌ها بازیافت می‌شوند و مقداری از آن نیز از بین می‌رود.



شکل ۱۸—۸—روش استخراج سپر محافظ




شکل ۱۹—۸—ساختمان یک سپر (منفرد)

ب—روش‌های استخراج با تقسیم لایه به برش‌های جداگانه


۱—روش برش‌های مایل: در این روش، لایه ضخیم ماده معدنی را به چند برش با ضخامت متوسط تقسیم کرده و هر برش را به طور مجزا استخراج می‌کنند. برای استخراج برش‌ها هم می‌توان از بالا به پایین و هم از پایین به بالا این عمل را انجام داد. همچنین اگر در داخل لایه ماده معدنی یک یا چند لایه باطله وجود داشته باشد، می‌توان اندازه برش‌ها را به میزان این لایه‌ها انتخاب کرد. حال به شرح هر یک از این روش‌ها می‌پردازیم:

۱—۱—برش‌های مایل از بالا به پایین: همان‌طور که از نام آن پیداست، استخراج برش‌های مایل در این روش، از بالا به پایین انجام می‌شود. در لایه‌هایی که کمر بالای آن‌ها سست باشد، می‌توان پس از استخراج برش‌ها سقف را تخریب کرد و در لایه‌هایی که کمر بالای مقاوم‌تری دارد، محل استخراج را می‌توان برو کرد. تونل‌های اصلی باربری معمولاً در بخش زیرین لایه و در کمر پایین یا نزدیک آن حفر می‌شوند. در هر برش، راهروهای افقی مربوط به آن برش جداگانه حفر شده و با عمود بر لایه‌های کوتاه که در داخل لایه قرار دارند، به دویل‌های باربری در پایین‌ترین قسمت لایه اتصال پیدا می‌کنند. برای تأمین اینمی لازم در حین کار و همچنین، برای عدم تداخل سنگ سقف با زغال برش‌های پایینی کف کارگاه را تخته‌بندی کرده یا از توری سیمی استفاده می‌کنند.




شکل ۸-۲۰—استخراج به روش برش‌های مایل از بالا به پایین

۲—برش‌های مایل از پایین به بالا: در صورتی که لایه، شیبدار باشد، از این روش می‌توان استفاده کرد. تونل باربری در روی کمر پایین قرار می‌گیرد ولی اگر فشار طبقات فراوان باشد، در داخل کمر پایین و زیر زغال حفر می‌شود. معمولاً ضخامت برش‌های پایینی، بیشتر از برش‌های بالاتر انتخاب می‌شود. پس از استخراج هر برش، محل استخراج شده کاملاً پرمی‌شود و فقط برش آخر را می‌توان تخریب کرد. همچنین؛ جبهه کار برش تحتانی همیشه تا حدی جلوتر از جبهه کار برش فوقانی است.




شکل ۸-۲۱—استخراج به روش برش‌های مایل از پایین به بالا




شکل ۸-۲۲—استخراج سه برش هم زمان با هم

۲—روش برش‌های افقی: معمولاً در لایه‌هایی که ضخامت آن‌ها بیش از ۸ تا ۹ متر بوده و شیب بالای 40° دارند، از این روش می‌توان استفاده کرد. در یک طبقهٔ کار استخراج برش‌ها می‌تواند رو به پایین و یا رو به بالا انجام گیرد. باید بدانیم این روش را می‌توان در شیب‌ها و ضخامت‌های کمتر نیز انجام داد. در این روش، عرض جبهه کار محدود به ضخامت افقی لایه و طول آن مساوی طول قطعه است. حال به شرح هر یک از این دو روش می‌پردازیم:




شکل ۸-۲۳—روش برش‌های افقی

۱—برش‌های افقی از بالا به پایین: در این روش، طبقهٔ کار به طبقات فرعی تقسیم نمی‌شود و جبهه کار استخراجی در جهت امتدادی و یا عمود بر امتداد لایه است. اگر جبهه کار در جهت امتدادی باشد، از کمر پایین به کمر بالا پیش‌روی می‌کند و اگر جبهه کار عمود بر امتداد لایه باشد، از مرزهای قطعه به طرف مرکز پیش‌روی کرده و پس از تکمیل یک برش، برش بعدی پایین آن انجام می‌شود. در این روش نیز برای نگهداری وزن مواد پرکننده در بالای سر، از چوب و تخته‌بندی و یا قراردادن توری سیمی در کف کارگاه استفاده می‌شود.




شکل ۸-۲۴—روش استخراج برش‌های افقی از بالا به پایین



شکل ۸-۲۵—روش استخراج برش‌های افقی از پایین به بالا

۲-۲- بشهای افقی از پایین به بالا: در این روش، استخراج به طرف بالا بوده و کارگاه با کرسی چینی تخته‌بندی می‌شود و جهت پیش روی استخراج از کمر پایین به طرف کمر بالا است. پس از استخراج دو برش و هنگام شروع استخراج برش سوم، برش اول را بر می‌کنند. به علت ضخامت بسیار لایه، چون تراکم مواد پر کننده به هیچ وجه به اندازه تراکم ماده معدنی بر جا نیست، فشار زیاد طبقات فوقانی کمر بالا باعث نشست فراوانی شده و فشار فوق العاده‌ای به ماده معدنی بالای جبهه کار که هنوز استخراج نشده، وارد می‌آورد و سبب ایجاد شکستگی در لایه می‌شود که این شکستگی‌ها، عمل استخراج را دشوار و خطرناک می‌کند. به طور کلی، این روش به علت مشکلات فراوان، کمتر از روش پایین رو مورد استفاده قرار می‌گیرد.




شکل ۸-۲۶—برش‌های افقی از پایین به بالا


سوم — سایر روش‌های استخراج

الف — استخراج به وسیله فشار آب (استخراج هیدرولیکی): یکی از روش‌هایی که امروزه در بعضی از معادن زغال‌سنگ دنیا متداول شده است. استخراج آن با استفاده از فشار آب می‌باشد. برای استخراج به این روش همانند آن‌چه در استخراج سنگ‌های تزیینی و نماگفته شد، دستگاه‌های آبخشان مخصوصی به کار برده می‌شود که دارای نازل‌هایی بوده و آب را با فشار به سینه کار استخراجی روانه می‌کند. برای شروع به کار استخراج، بعد از دسترسی به ماده معدنی و آماده‌سازی کارگاه استخراج به یکی از صورت‌هایی که قبلًاً هم توضیح داده شده، دستگاه آبخشان و پمپ‌های آن در یک محل مخصوص و مناسب در سطح زمین قرار گرفته و به کمک شیلنگ‌های مخصوص نازل‌ها که به نام مونیتور^۱ معروف است در فاصله معین از جبهه کار نصب می‌گردد. با روشن شدن پمپ‌ها آب با فشار به جبهه کار برخورد کرده و باعث کنده شدن زغال می‌شود. مخلوط آب و زغال کنده شده^۲ از داخل کارگاه

استخراج به تونل باربری پایین کارگاه هدایت شده و از آن جا توسط کانال‌ها یا جوی‌هایی که عمدتاً از چوب ساخته شده‌اند، به مخزن ته چاه انتقال می‌یابد. سپس از طریق لوله به سطح زمین پمپاژ می‌شود. اگر زغال استخراجی نیاز به فرآوری داشته باشد، در این صورت مخلوط آب و زغال کنده شده مستقیماً به کارخانه منتقل شده و در آن جا آب موجود در زغال تصفیه می‌شود. اگر هم نیاز به تغییر نباشد آب و زغال به‌طور ساده وارد حوضچه‌های ته نشینی شده و صاف می‌شوند. در هر حال آب جدا شده از زغال استخراجی مجدداً وارد سیکل استخراج می‌گردد. در این روش می‌توان قبل از شروع به استخراج و به منظور شل کردن لایه‌های زغال از تزریق هوای فشرده یا آتش کاری درون زغال کمک گرفت.




شكل ۲۷-۸- روشن استخراج هیدرولیکی زغال




شكل ۲۸-۸- دستگاه تزریق آب (مونیتور)


ب - استخراج زغال به کمک آتشکاری و تزریق آب: روش استخراج آتشکاری با تزریق آب در اکثر لایه‌های زغالی قابل اجرا بوده و با وجود توسعه روش‌های مکانیکی همواره مورد توجه معدنکاران قرار داشته است. در این روش علاوه بر مواد منفجره داخل چال‌ها، آب، تحت فشار ۱۵-۲۳ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع به چال وارد شده و دهانه آن مسدود می‌گردد. به کمک این روش تا حدود بسیار زیادی می‌توان از تولید گرد و غبار در هنگام آتشکاری جلوگیری کرده و همچنین از خطر آتشگیری و انفجار در محیط‌های گازدار کانسuar کاسته می‌شود.



شکل ۸-۲۹ - روش آتشکاری با برش زیرین (برش و مقطع عمودی)




شکل ۸-۳۰ - استفاده از چال‌های مورب برای تزریق آب و آتشکاری



شکل ۸-۳۱—آتش کاری زغال در جا (برش و مقطع عمودی)

همان گونه که مطرح شد، علاوه بر کاهش گرد و غبار که بر اثر تزریق آب حاصل می‌شود، درزه و شکاف موجود در لایه‌های زغال که ممکن است دارای گاز متان باشند، بر از آب شده و در این صورت خطر انفجار نیز کاهش می‌یابد. میزان گرد و غبار ناشی از انفجار این قبیل چال‌ها هم به علت وجود آب و مقدار کم ماده منفجره، معمولاً خیلی کمتر از موقعي است که در روش‌های معمولی آتش کاری دیده می‌شود.



۱—لوله ورود آب ۲—دسته مخصوص آب بندی چال ۳—پیچ جوش داده شده ۴—حلقه‌های لاستیکی آب بندی

شکل ۸-۳۲—لوله تزریق آب

ج – استخراج زغال از طریق تبدیل آن به گاز: این روش هنوز به طور کامل توجیه فنی و اقتصادی نداشته و بیشتر برای آزمایش‌های اولیه در معادن مورد استفاده قرار می‌گیرد. استخراج زغال در این حالت از طریق سوزاندن و تبدیل آن به گاز انجام می‌شود. بدین ترتیب که ابتدا دو چاه قائم یا مایل در دو انتهای ناحیه مورد نظر حفر شده و این دو چاه توسط یک تونل دنبال لایه به یکدیگر مرتبط می‌گردد. زغال موجود در راهرو به طرق مختلف آتش‌زده شده و سوزانده می‌شود. سپس از یک چاه هوا را وارد جبهه کار کرده و از چاه دیگر گاز حاصل از سوختن را بیرون می‌کشند. در واقع در این روش از گاز بدست آمده در اثر سوختن زغال استفاده می‌برند.

امروزه برای کاهش هزینه‌ها به جای حفر چاه و تونل از حفر گمانه توسط دستگاه‌های گمانه‌زنی استفاده می‌کنند. در این حالت هم هوا از یک گمانه وارد شده و از گمانه دیگر گاز بیرون می‌آید.

خودآزمایی

- ۱- خواص مهم زغال سنگ چیست؟ در مورد هر یک توضیح دهید.
- ۲- عوامل مؤثر در روش استخراج کانسارهای رسوبی چیست؟
- ۳- نحوه آماده سازی کارگاه استخراج چگونه انجام می شود؟
- ۴- مهم ترین روش های استخراج کانسارهای رسوبی و زغال چیست؟
- ۵- در استخراج به روش جبهه کار طویل چه مواردی را باید رعایت نمود؟
- ۶- روش استخراج اتاق و پایه در کانسارهای رسوبی چگونه صورت می گیرد؟
- ۷- استخراج دندانه ارهای چگونه صورت می گیرد؟
- ۸- در استخراج نوارهای امتدادی و شبیی چه مواردی باید رعایت شود؟
- ۹- نحوه استخراج به روش برش های مایل چگونه است؟
- ۱۰- استخراج با استفاده از فشار آب در زغال چگونه انجام می شود؟
- ۱۱- در چه مواردی برای استخراج زغال آن را به گاز تبدیل می کنند؟

فصل نهم

ماشین‌های ویژه استخراج زغال‌سنگ در معادن زیرزمینی



هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- کلیاتی درمورد ماشین‌های ویژه استخراج زغال در معادن زیرزمینی بیان کند.
- ۲- ماشین هواز را تشریح کند.
- ۳- ماشین‌های حفار بارکنده را توضیح دهد.
- ۴- ماشین رنده حفاری را شرح دهد.
- ۵- سایر ماشین آلات استخراج زغالسنگ را بیان کند.

کلیات


فعال‌ترین صحنه عملیات در معادن زغالسنگ کارگاه‌های استخراج است. با پیش‌رفت‌هایی که در سال‌های اخیر در زمینه استخراج زغالسنگ حاصل شده بالا رفتن ظرفیت تولید و افزایش پیش‌روی روزانه در سینه کار و کارگاه‌های استخراج، مورد توجه قرار گرفته است. امروزه؛ کاربرد ماشین آلات جدید و فناوری توسعه یافته سبب شده که در کارگاه‌های استخراج زغالسنگ در زیرزمین شرایط آسان‌تری برای حفر و انتقال زغال سنگ به بیرون معدن فراهم شود. در واقع اصول کار این دستگاه‌ها و ماشین آلات بر پایه استفاده از اجزای برش یا دندانه‌های برنده برای برش دادن، کندن و تراشیدن زغال قرار دارد. وضعیت دندانه‌های برنده و نصب صحیح و تیزی مناسب آن‌ها، خواه ببروی زنجیر، دیسک، غلتک و یا هر نوع وسیله دورانی دیگر نصب شده باشند، دارای اهمیت بسیار است! در این مبحث به شرح تعدادی از ماشین آلات مخصوصی که در این زمینه در کارگاه‌های زیرزمینی استخراج زغال به کار می‌رود، می‌پردازیم.

ماشین‌های هواز

به این ماشین‌ها زغال بُرنیز می‌گویند که کار آن‌ها ایجاد شکاف در قسمت‌های کف، سقف یا دو طرف زغالسنگ از طریق برش ماده معدنی است. کلیه ماشین‌های هواز، کار خود را با خرد کردن فیزیکی زغالسنگ یا هر نوع ماده معدنی نرم دیگر انجام می‌دهند.


دندانه‌های برنده متحرک که ببروی زنجیر، دیسک یا غلتک‌هایی نصب شده‌اند، در برخورد شدید با ماده معدنی و اعمال نیروهای فشاری و برشی، آن‌ها را خرد می‌کنند. هرگاه، مطابق شکل ۹-۱ در زیر یک لایه زغال شکافی حفر شود، وزن زغال قسمت‌های بالای

شکاف، باعث می‌شود که قسمت مذکور به راحتی بریزد و چنانچه زغال سخت باشد، بر اثر ایجاد سطح آزادی که هواز آن را بربده است، می‌توان با نیروی کمتر و به کمک اهرم، زغال را از لایه جدا کرد.




شکل ۹-۱- ایجاد شکاف در زیر لایه ماده معدنی

به طور کلی ماشین‌های هواز از یک موتور الکتریکی تشکیل شده‌اند که نیروی لازم را برای به گردش درآوردن یک مکانیزم متحرک برنده تأمین می‌کند. با توجه به این که در کارگاه‌های زغال‌سنگ گاز متان از لایه متصاعد می‌شود، بایستی از تجهیزات برقی ضد انفجار در دستگاه استفاده شود و کلیه کابل‌ها و اتصالات و کلیدهای خودکار بدون استثناء، ضد جرقه و انفجار باشند. پس از آن که نیروی موتور تولید شد، حرکت دورانی آن را به یک چرخ دندانه‌دار منتقل می‌کند و چون سوراخ‌های زنجیر در دندانه‌های چرخ درگیر می‌شوند، حرکت چرخ دندانه‌دار سبب حرکت زنجیر بی‌انتها می‌شود و این حرکت به طور مستمر ادامه پیدا می‌کند و قسمت اصلی برنده زغال را تشکیل می‌دهد.




شکل ۹-۲- مکانیزم متحرک زنجیر و نحوه ایجاد شیار



شکل ۳-۹- قسمت کشش و حرکت دهنده زنجیر

مهم ترین بخش ماشین های هواز، بازوی حفاری آن هاست که حول محوری در قسمت حرکت دهنده زنجیر قابل دوران است. یک موتور هیدرولیکی کار حرکت بازوی حفاری نسبت به دستگاه را انجام می دهد و زاویه آن را می توان تغییر داد؛ به طوری که بازو بتواند در امتداد دستگاه یا به حالت عمود نسبت به دستگاه قرار گیرد. در سراسر محیط بازوی حفاری، زنجیر برنده واقع شده که

عمل برش زغال و ایجاد شکاف را انجام می دهد. یادآوری می شود که بعضی از دستگاه های هواز با کمک نیروی محرکه هوای فشرده کار می کنند و درنتیجه خروج هوای فشرده از دهانه خروجی این ماشین ها و یا حرکت خود ماشین، گرد و غبار زیادی ایجاد و منتشر می شود که برای این منظور سیستم های آب پاش مخصوصی در آن ها تعییه شده که آب را از محل مناسبی دریافت می کند و به محل حفاری و یا زنجیر حفار هدایت می کند؛ سپس با کمک دستگاه آب پاش گرد و غبار را فرو می نشانند.



شکل ۴-۹- سیستم آب پاشی در ماشین هواز


زنجیر بُرنده در ماشین هاواز شامل قطعات متعددی است که هر کدام از این قطعات شامل یک دندانه بُرنده است و کلیه آنها با لولا به یکدیگر متصل و در نهایت زنجیر بی انتهای بازوی حفاری را به وجود می آورند.



شکل ۵-۹- تیغه ماشین هاواز

در انتهای ماشین هاواز، قسمت کشش قرار گرفته است که شامل قرقهای است که به دور آن چند ردیف کابل پیچیده شده است. در هنگام کار با دستگاه، آن را در قسمت پائین کارگاه قرار می دهند و کابل مربوط به کشش را به دور ستونی که در بالای کارگاه استخراج در محل مناسبی واقع

است، می‌بندند و به طور هم‌زمان دستگاه قرقه می‌چرخد و پس از آن که کابل به تدریج دور آن پیچیده شد، کل دستگاه به تدریج به طرف بالا کشیده می‌شود.



شکل ۶-۹— یک نوع ماشین هواز


محدودیت‌های ماشین هواز

یکی از محدودیت‌های کاربرد ماشین‌های هواز این است که آن‌ها را فقط در لایه‌های منظم می‌توان به کار برد؛ زیرا چنانچه لایه پله‌پله یا شکستگی داشته باشد، جابه‌جا کردن دستگاه وقت و انرژی فراوانی را صرف کرده است. درنتیجه؛ راندمان کار کارگاه تقلیل می‌یابد محدودیت دیگری که وجود دارد، این است که امکان استفاده از ماشین‌های هواز در لایه‌های پرشیب وجود ندارد و فقط از آن‌ها در لایه‌های با شبکه کم و متوسط (کمتر از ۴۵ درجه) می‌توان استفاده کرد. بدیهی است، از لحاظ عمق شکاف ایجاد شده در داخل زغال و ضخامت آن، محدودیت به طول بازوی حفاری و ارتفاع آن باز می‌گردد. معمولاً در شرایط عادی، عمق حدود ۱ تا $1/25$ متر و ضخامت ۱۲ تا ۲۰ سانتی‌متر برای شکاف مناسب تشخیص داده می‌شود و همین اندازه‌ها مورد عمل واقع می‌گردد.

روش استفاده از ماشین هواز در کارگاه استخراج

همان‌طور که از قبل بیان شد، برای شروع عملیات، ماشین‌های هواز را در قسمت پایین کارگاه استخراج، مستقر می‌کنند و کابل مربوط به قسمت کشنش دستگاه را به ستون‌هایی که در بالای کارگاه استخراج قرار دارند، می‌بندند. سپس؛ زنجیر برنده را به کار می‌اندازند و با کمک موتور هیدرولیکی بازوی حفاری را به تدریج بر بدن دستگاه عمود می‌کنند. در این حالت بازو شکافی در زیر لایه زغال


ایجاد می‌کند. حال بازوی حفاری در بهترین موقعیت خود قرار گرفته و کافی است که دستگاه از طریق کابل و قرقره‌های مربوط به طرف بالای کارگاه استخراج هدایت شود. در این حالت، یک برش طولی در کارگاه استخراج توسط ماشین‌هاواز حفر شده و پس از آن که زغال‌سنگ واقع در بالای برش، استخراج شد؛ دستگاه بدون آن که برشی از سمت بالا به طرف پایین در لایه دهد، برای شروع مرحله بعد، به پایین کارگاه انتقال می‌یابد و مطابق وضعیت اشاره شده در بالا، بار دیگر کار حفر زغال و ایجاد شکاف در طول لایه تکرار می‌شود.




شکل ۷-۹— نحوه عملکرد ماشین هاواز در جبهه کار

فرو نشانی گرد و غبار حاصل از کار دستگاه هاواز

همان‌طور که توضیح داده شد، مشکل بزرگ گرد و غبار که درنتیجه کار ماشین‌های هاواز پدیدار می‌شود، کاربرد آب در این دستگاه برای فرونشانی گرد زغال است. به این علت روش هاواز به طریق مرتبط با استفاده از آب‌پاش‌ها متداول شده است. اولین تلاش در این زمینه عبارت از آب‌پاشی دستی بود که به علت ایجاد توده بزرگ گل و لای زغال چسبناک چندان مفید واقع نمی‌شد. در حال حاضر، با استفاده از دو سیستم آب‌پاش خارجی و سیستم تغذیه آب داخلی از ایجاد گرد و غبار با ماشین‌هاواز جلوگیری می‌شود.



شکل ۸-۹- آب پاش ماشین حفار




شکل ۹-۹- بازوی حفار با تغذیه آب داخلی

در زمینه استفاده از مواد دیگر به جای آب، برای فروشنانی گرد زغال حاصل از کار ماشین های هواز، آزمایش هایی انجام شده تا محلولی از کف و محلول های مرطوب کننده، با قدرت های مختلف را جانشین آب خالص کنند. به طوری که مشخص شده هزینه های کاربرد کف در مقایسه با هزینه مبارزه با گرد و غبار ناشی از حفاری زغال های مرغوب که با اشکال مرطوب می شوند، ممکن است کمتر باشد ولی هنوز این اقدامات جنبه عمومی و اجرایی پیدا نکرده است.


ماشین‌های حفار بارکننده

امروزه، کاربرد ماشین‌های حفار بارکننده در معادن زیرزمینی، سبب شده تا فعالیت‌هایی که در روش‌های قدیمی استخراج معدن، نیاز به محوطه وسیع و چندین گروه کارگر، در طول مدت دو یا چند شیفت کار داشته است، در مکانی محدود و متمرکز و با صرف وقت کمتر و تعداد کارگر کمتر، با راندمان بالایی انجام شود. این نوع ماشین‌آلات، دارای این ویژگی هستند که عملیات حفر زغالسنگ و بارگیری به طور همزمان با یکدیگر و در یک ماشین انجام می‌گیرد. ماشین‌های حفار بارکننده، شامل دو مکانیزم جداگانه حفاری و بارگیری هستند. وظیفه سیستم حفاری، کندن لایه زغالسنگ با دندانه‌های بُرند و هدایت مواد حفر شده به سمت سیستم بارکننده است. این دستگاه‌ها از نظر نحوه عمل کرد ماشین، به هواژ شبیه‌اند ولی با این تفاوت که به جای یک شکاف مستقیم، چندین شکاف را با هم برش می‌دهند و به این ترتیب حجم بیشتری از زغالسنگ در هر مرحله کنده می‌شود. ماشین‌های حفار بارکننده معمولاً در روی ناو زنجیری حرکت می‌کنند و به این ترتیب مواد حفر شده را به داخل ناو می‌رینند. بازوهای حفاری این ماشین‌ها، انواع متفاوتی دارند؛ بعضی از آن‌ها خم شونده هستند و بازوی حفر کننده که زنجیر به دور آن حرکت می‌کند، به شکل گونیاست و تولید شکافی افقی متصل به شکاف قائم می‌کند.




شکل ۹-۱—بازوی حفار

در نوع دیگری می‌توان بازوی خم شده‌ای به کاربرد که شکاف افقی کاملاً در زیر لایه ایجاد شود. بازوی حفار دوبار خم شده را، فقط در لایه‌های متوسط یا سُست به کار می‌برند.




شکل ۹-۱۱—بازوی حفار

نوع دیگر آن دو بازوی شبیه به هم داشته و دو شکاف موازی ایجاد می‌کند.



شکل ۹-۱۲—ماشین دوبازو


یک سیستم بازو و میله نیز در ماشین‌های حفار بارکننده طراحی شده که در انتهای دو بازو و به طور عمود بر آن یک استوانه ساده و یا دو طبقه که در سطح آن دندانه‌هایی نصب شده قرار می‌دهند.



شکل ۹-۱۳—ماشین دوبازو و میله

mekanizm barگirی در ماشین‌های حفار بارکننده، به گونه‌ای است که در حین حفاری، حدود ۵۰ درصد مواد کنده شده، خود به خود در ناو barگirی می‌شود. ۳۰ درصد از بقیه نیز در هنگام جابه‌جایی و تغییر جهت حرکت زنجیر barگirی می‌شود و بقیه را با بیل دستی barگirی می‌کنند. وسیله barگirی


نیز مطابق شکل دارای تیغه‌ای است که مواد را روی صفحه آورده و دیواره آن‌ها را به‌طرف ناوی‌راند.



شکل ۹-۱۴— نحوه بارگیری در ماشین حفار بارکننده

ماشین حفار مخصوص لایه‌های پرشیب: وجود شیب فراوان در لایه‌های زغال‌سنگ، مشکلات خاصی را از نظر اینمی، برای کاربرد ماشین‌های حفاری به وجود می‌آورد؛ اما از سوی دیگر به لحاظ شیب فراوان به نظر می‌رسد که استخراج زغال در مقایسه با لایه‌های افقی و کم‌شیب تا شیب متوسط کاری آسان‌تر باشد.

هرگاه جبهه کار مستقیم و به موازات بزرگ‌ترین شیب لایه باشد، احتمال سقوط ماشین‌آلات به‌پایین کارگاه فراوان است و باید ماشین را به کابل اطمینان متصل کرد و در ضمن کارکردن افراد در قسمت‌های پایین دست محل استقرار ماشین را باید منع کرد ولی به این ترتیب محصول روزانه کارگاه محدود می‌شود. اما اگر جبهه کار مایل باشد، زغال کنده شده با آرامی روی کف کارگاه سُر خواهد خورد ولی به علت فراوانی فشار ماشین حفاری روی پایه‌های نگه‌داری، ممکن است پایه از محل خود خارج شود.




شکل ۹-۱۵


با توجه به مشکلات فوق در فعالیت‌های مکانیکی استخراج در لایه‌های پرشیب زغال‌سنگ به روش فوق عمل نمی‌شود.

ماشین رنده حفاری: برای نخستین بار ماشین رنده حفاری در سال ۱۹۴۲ و در معادن ناحیه روهر آلمان مورد استفاده قرار گرفت. این دستگاه، دارای تیغه‌ای است که مثل رنده نجاری پوسته‌ای به ضخامت ۳۰ میلی‌متر از لایه جدا می‌کند و پس از چند نوبت که کار جدایش زغال را انجام داد، شکاف بزرگی در زیر لایه به وجود می‌آورد؛ درنتیجه قسمت بالای شکاف خود به‌خود ریزش خواهد کرد. جایه‌جایی رنده با جرثقیل و کابل یا زنجیر صورت می‌گیرد.

از آن‌جایی که بدنه تیغه رنده، روی کف لایه و بین سینه کار و دیواره ناو حرکت می‌کند، فشار لازم برای جدا کردن پوسته را، ناو به رنده وارد می‌کند. به فاصله کمی از رنده یک وسیله بارگیری نیز قرار می‌دهند که به دنبال رنده حرکت می‌کند و مواد کنده شده را به داخل ناو بارگیری هدایت می‌کند.




شکل ۹-۱۶- رنده حفاری



شکل ۹-۱۷- ایجاد جبهه کار قوسی

رنده‌های فوق در لایه‌های سخت قابل استفاده نیستند، بنابراین؛ از رنده‌های سریع استفاده می‌شود که رنده‌هایی دارای تیغه مرکب‌اند و از دندانه‌هایی تشکیل می‌شود که هم در حالت رفت و هم برگشت زغال را می‌تراشند. برای آن که تیغه رنده روی لایه زغال‌سنگ فشار وارد آورد و مقدار بیشتری زغال را حفر کند، جبهه کارگاه را قوسی درنظر می‌گیرند.



شکل ۹-۱۸- تیغه‌رنده

راندمان کار رنده بر حسب نوع و سختی لایه و امتداد رخ‌ها تغییر می‌کند و اصولاً ^{تیغه} رنده، فشاری به لایه وارد می‌کند که اگر از مقاومت آن بیشتر باشد، یک پوسته از لایه جدا می‌شود. هرگاه سقف لایه سست نباشد، می‌توان کارگاه استخراجی به وجود آورد که بدون حضور کارگران در آن عملیات حفاری و باربری انجام شود، در این صورت، امتداد جبهه کار را قویی در نظر می‌گیرند و در این صورت رنده فشار لازم را به جبهه کار وارد می‌کند.

اشکالات کار با ماشین رنده: رنده با وجود مزایایی که در کار استخراج زغال‌سنگ در کارگاه‌های زیرزمینی دارد، مع‌الوصف، ممکن است، در حین انجام کار، با اشکالاتی مواجه شود که بایستی مراقب آن‌ها بود. مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

- ۱- احتمال دارد، رنده از کف لایه جدا شود و حتی ناو باربری را نیز واژگون سازد؛ به‌همین علت دندانه‌های طرف پایین رنده را بلندتر می‌سازند و در ضمن پوسته نازک‌تری از لایه را بایستی تراش دهد.
- ۲- با تغییر ناگهانی سختی زغال، ماشین رنده متوقف می‌شود. بنابراین؛ بایستی به‌طور دائم مراقب کار آن باشند.
- ۳- چنانچه کف لایه در کارگاه استخراج سست باشد. رنده در آن فرو می‌رود.

سایر ماشین آلات استخراج زغال‌سنگ

۱- شیر بار کننده: این ماشین شبیه به یک ماشین هواز معمولی است که بازوی حفاری آن با غلتکی که بر روی آن دندانه‌های حفاری نصب شده، جایگزین شده است. صفحات فولادی بار کننده‌ای که بر روی ماشین نصب شده‌اند، زغال استخراج شده را بر روی وسیله باربری منتقل می‌کنند. شیرها انواع و اندازه‌های متفاوتی دارند. غلتک‌های بُرندۀ آن‌ها ممکن است به صورت منفرد یا دو تایی باشند. در اکثر موارد هنگامی که از شیر یا سایر تجهیزات مکانیزه برای استخراج زغال استفاده می‌شود، برای نگهداری سقف جک‌های هیدرولیکی ^۱ به کار برد می‌شود.


۲— ماشین زغال تراش با چرخ بُرنده: این ماشین‌ها از چرخ بُرنده‌ای استفاده می‌کنند که در حین حرکت دورانی نسبت به سینه کار، به حالت عمودی قرار می‌گیرند. دندانه‌هایی که بر روی چرخ تعییه شده‌اند، در جهت پیش‌روی قرار گرفته‌اند و ضمن حرکت پوسته‌ای از لایه زغال جدا می‌کنند که بر روی وسیلهٔ باربری که در کنارش قرار گرفته، می‌ریزد.



شکل ۹—۱۹— ماشین زغال تراش با چرخ بُرنده در کارگاه استخراج

ماشین‌های دیگری نیز وجود دارند که ترکیبی از دو یا چند ماشین فوق هستند. مانند ماشین زغال تراش با پیچ بُرنده که قسمت بُرنده آن به صورت پیچ بزرگی است که در اثر چرخش آن زغال تراشیده می‌شود. نکتهٔ مهم در هنگام به کار بردن این قبیل ماشین‌آلات، موضوع تولید گرد زغال در فضای کارگاه با ماشین است که باید مورد توجه دقیق قرار گیرد. آب پاش‌هایی که بر روی این ماشین‌ها نصب می‌شوند، باید طوری عمل کنند که در موقع برخورد تیغه‌های برش دهنده به لایه زغال سنگ آن را خیس کنند تا گرد و غبار تا حد امکان، کاهش یابد.

شکل ۰-۹-۳- ماشین زغال‌تراش در حال کار



خودآزمایی

- ۱- کارگاههای استخراج معادن زغال سنگ از لحاظ ماشین آلات چه تفاوت هایی با گذشته پیدا کرده اند؟
- ۲- ماشین هواژ چه کار مهمی را انجام می دهد؟ با شکل نشان دهید.
- ۳- محدودیت های ماشین هواژ چیست؟
- ۴- ماشین هواژ چگونه در کارگاه استخراج مورد استفاده قرار می گیرد؟
- ۵- گرد و غبار ناشی از کار ماشین هواژ چگونه فرو نشانده می شود؟
- ۶- ماشین های حفار بار کننده چیست و چه عملی انجام می دهد؟
- ۷- مکانیزم های موجود در ماشین حفار بار کننده هر کدام چگونه عمل می کنند؟
- ۸- در لایه های پرشیب ماشین حفار چگونه کار می کند؟
- ۹- ماشین رنده چیست؟ این ماشین ها چگونه عمل می کنند؟
- ۱۰- اشکالات کار با ماشین رنده کدام ها هستند؟
- ۱۱- شیر بار کننده چگونه ماشینی است؟
- ۱۲- در موقع کار ماشین های مخصوص استخراج زغال توجه به چه نکته ای اهمیت فراوان دارد؟

فصل دهم

ایمنی در معادن رو باز



هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- کلیاتی درمورد ایمنی در معادن رو باز را شرح دهد.
- ۲- عوامل عمومی ایجاد خطر را توضیح دهد.
- ۳- خطرات مربوط به قسمت‌های متحرک ماشین‌آلات و تجهیزات را شرح دهد.
- ۴- خطرات مربوط به پرتاب قطعات و تکه‌هایی از سنگ‌ها یا مواد اولیه در حین کار را بیان کند.
- ۵- مخاطرات حاصل از حرارت و شعله را شرح دهد.
- ۶- برق گرفتگی و خطرات حاصله را توضیح دهد.
- ۷- آثار زیان‌بار مایعات خورنده را بیان کند.
- ۸- گرد و غبارهای صنعتی را شرح دهد.
- ۹- اشعه زیان‌آور را شرح دهد.
- ۱۰- تایای حاصل از سر و صدا، تکان و لرزش در محیط کار را بیان کند.
- ۱۱- خطرات مربوط به انفجار مواد منفجره را شرح دهد.
- ۱۲- خطر کاربرد آب و گازهای تحت فشار در استخراج هیدرولیکی را شرح دهد.
- ۱۳- چگونگی هوای کارگاه‌ها در معادن رو باز را شرح دهد.
- ۱۴- خطرات مختلف موجود در معادن رو باز را تشریح کند.
- ۱۵- سقوط و ریزش دیواره و سینه کارهای معادن رو باز را با ذکر مثال‌هایی تشریح کند.
- ۱۶- نحوه جلوگیری از ریزش و سقوط در معادن رو باز را تشریح کند.
- ۱۷- حفاظت در برابر ریزش و سقوط را تشریح کند.

کلیات

در سال‌های اخیر، عملیات استخراج به روش رو باز اهمیت و توسعه فراوانی یافته است و تجهیزات و امکانات بسیار جدیدی با قدرت و بازدهی فراوان برای بهره‌برداری از معادن رو باز به کار می‌رود اصولاً استخراج به طریقه رو باز هنگامی انجام می‌شود که ضخامت سنگ‌های پوشاننده مواد معدنی کم باشد و بتوان این سنگ‌ها و مواد پوشاننده را از سطح زمین با عملیات خاک‌برداری برداشت و پس از دسترسی به ماده معدنی آن را استخراج کرد. به این ترتیب؛ در معادن رو باز

محدودیت‌هایی در زمینه کاربرد وسایل الکتریکی، استفاده از دستگاه‌های شعله‌دار و تنگی و تاریکی فضای کارگاه وجود ندارد و می‌توان با استفاده از ماشین‌آلات سنگین به راندمان بالای از لحاظ حفاری و حمل و نقل دست یافت. همچنین؛ در این معادن هزینه‌های مربوط به تهویه و روشنایی اصلاً وجود ندارد یا این که مقدار آن بسیار ناچیز است. علاوه بر مزایای فراوان استخراج روباز برروش‌های استخراج زیرزمینی در این نوع معادن کاری از نظر شرایط کار اینمی بیشتری برای کارکنان وجود دارد و تعداد حوادث در آن فقط بخش کوچکی از کل حوادث مربوط به معادن را تشکیل می‌دهد. هیچ‌کدام از خطرات موجود در معادن زیرزمینی از قبیل آتش گرفتن زغال یا گازها، حریق و انفجار معادن و ایجاد شکاف‌های ناگهانی و یا ریزش سقف کارگاه و غیره در معادن روباز وجود ندارد. بنابراین ملاحظه می‌شود که حوادث ناگوار در معادن زیرزمینی به‌وقوع می‌پیوندند و معادن روباز از اینمی و حفاظت بیشتری برخوردارند. البته، در روش‌های استخراج روباز نیز خطراتی وجود دارد که در این فصل به چگونگی پیش‌گیری از وقوع این خطرات می‌پردازیم.

عوامل عمومی ایجاد خطر

تعیین کلیه عوامل خطرآفرین برای زندگی و بهداشت انسان کاری بسیار دشوار است زیرا عوامل مذکور در شرایط خاصی اثر خود را ظاهر می‌سازند؛ لکن در زمان تولید، این عوامل تغییر کرده و چه بسا عوامل جدیدی پدیدار می‌شود و یا اثر آن‌ها به نحو قابل توجهی عوض می‌شود. امروزه، عوامل متعددی وجود دارند که در زمرة عوامل خطرآفرین قرار می‌گیرند و با وجود وجه اشتراکی که این خطرات در معادن روباز و زیرزمینی دارند، از نظر اهمیتی که دارند، در این فصل بررسی می‌شوند.

قسمت‌های متحرک ماشین‌آلات و تجهیزات: هرگاه قسمت‌های متحرک ماشین‌ها بدون حفاظ باشند، ممکن است افراد به آن تزدیک شوند و در اثر تماس لباس با دست، خطراتی به وجود آید. از طرف دیگر، قسمت‌هایی که حرکت گردشی یا متناوب دارند، می‌توانند در اثر بی توجهی، فرد را به دستگاه یا دیوار بفشارند و حادثه‌ای ایجاد کنند. در جاهایی که قسمت‌های متحرک ماشین‌آلات تولید خطر می‌کنند، بایستی با نصب حفاظی از جنس توری، فلز یا قاب مخصوص اینمی لازم را تأمین کرد. در اینجا توجه به موارد زیر اهمیت بسیاری دارد:

۱- حفاظ باید اینمی را کاملاً تأمین کند؛ به‌طوری که در صورت از کار افتادن حفاظ، ماشین به‌طور خودکار متوقف شود یا این که اصولاً تزدیک شدن به محل خطر را غیرممکن سازد.

۲- حفاظت باید مانع ورود افراد به منطقه خطر گردد و تنها به اعلام خطر مثل زنگ یا چراغ اکتفا نشود.

۳- حفاظت باید برای کارگر دستگاه ایجاد ناراحتی یا اشکال کند؛ زیرا در این صورت کارگر آن را برداشته و از آن استفاده نخواهد کرد.


۴- حفاظت هرچند، باید سبب کاهش تولید و محصول گردد، اما باید دانست که همیشه حفاظت جان کارگر، بر میزان تولید، اولویت دارد.

۵- حفاظت باید به طور خودکار و با حداقل زحمت به کار بیفت و بهتر است که جزئی از ماشین باشد؛ چون نتایج بهتری می‌توان از آن بدست آورد.

۶- تأثیر دستگاه حفاظتی زمانی بیشتر می‌شود که متناسب با ماشین و کاری که باید انجام گیرد باشد و خود خطری برای کارگر به وجود نیاورد، به علاوه طوری تنظیم و نصب شود که مانعی در کار تعییرات و روغن کاری ماشین، ایجاد نکند.

۷- دستگاه‌های حفاظتی، نه تنها باید کارگر را در برابر خطراتی که او را تهدید می‌کند، حفظ کند، بلکه در مقابل حوادث پیش‌بینی نشده‌ای که ارتباط با کار دارد، نیز محافظت کند.

پرتاب قطعات و تکه‌هایی از سنگ‌ها یا مواد اولیه در حین کار؛ به طور کلی، در کلیه کارهای صنعتی و معدنی در هنگام کار با ماشین‌های مختلفی مثل برش فلز، سنگبری، چوببری، حفاری و غیره قطعات و ذراتی از جسم به اطراف پرتاب می‌شود که در اثر برخورد با افرادی که در پیرامون آن قرار دارند ممکن است زخم‌های عمیق و آسیب جدی به اعضای بدن آنان برساند. در معادن، قطعات سنگ نیز جزء این دسته از خطرات هستند؛ زیرا در حین کار با ماشین‌های سنگبری و حفاری، قطعات سنگ در جهت‌های مختلف پرتاب می‌شوند. در کارهای آتش‌کاری نیز علاوه بر ایجاد پناهگاه مخصوص، بایستی منطقه خطر را با طناب‌کشی و سایر روش‌های مناسب مشخص کرد. قطعات پرتاب شده در کلیه موارد، به خصوص برای چشم و صورت خطرناک هستند و بایستی حتماً از عینک‌ها و نقاب‌های حفاظتی و در مواردی از دستکش حفاظتی نیز استفاده کرد.



شکل ۱-۱- حفاظت تسمه و فلکه جرثقیل سطح شبیدار

حرارت و شعله: حرارت به شکل‌های مختلفی از جمله شعله‌های روباز، مایعات داغ و بخار و گازهای داغ در محیط کار ظاهر می‌شود و ناراحتی و احتمالاً خطر به وجود می‌آورد. کلیه منابع حرارتی ممکن است تولید سوختگی کرده و گاهی نیز منجر به مرگ شود. سوختگی در اثر عدم رعایت کامل مقررات حفاظتی به وجود می‌آید، کار با مته‌های حرارتی هنگام برش سنگ گرانیت را می‌توان برای مثال نام برد. خطر جدی موقعی است که مخلوط سوت و اکسیژن منفجر شود و خطر دیگر مربوط به شعله‌های روباز است که در این مورد نیز بایستی با استفاده از وسایل مخصوصی جهت نگهداری شعله‌ها از بروز خطر پیش‌گیری کرد.

برق گرفتگی: درنتیجه تماس مستقیم فرد با قسمت‌های برق‌دار و سیله‌های الکتریکی یا رساناها خطر شوک الکتریکی به وجود می‌آید که در چنین حالتی جریان برق از بدن عبور کرده و می‌تواند خطرناک باشد. آمار نشان می‌دهد که $5/2$ درصد از حوادثی که در معادن روباز اتفاق می‌افتد، ناشی از برق گرفتگی است. حوادث منجر به فوت در این امر، فراوان بوده و در بعضی از معادن روباز $20 - 25$ درصد از کل حوادث مرگ‌آور را تشکیل می‌دهد. آمار حوادث ناشی از برق گرفتگی نشان می‌دهد که ارقام آن و همین‌طور موارد منجر به فوت، در سال‌های اخیر رو به افزایش است و علت این امر جز نادیده گرفتن مقررات ایمنی مربوط به مصرف نیروی برق در معادن روباز چیز دیگری نیست. خطرناک‌ترین مورد برق گرفتگی، هنگامی است که اعضای بدن به طور مستقیم، با سیم حامل جریان تماس برقرار کند و این قبیل حوادث بیشتر در مواقع شروع به تعمیر ماشین آلات قبل از قطع جریان کامل برق و یا وصل کردن برق، قبل از آن که کارهای تعمیراتی تمام شده باشد، صورت می‌گیرد.

در بیشتر مواقع حوادث ناشی از تماس مستقیم با سیم‌های جریان‌دار، برای افرادی که مسئول تعمیر و کاربرد ماشین آلات برقی و سیم‌های حامل جریان هستند، اتفاق می‌افتد. در نقاطی که اختلاف پتانسیل‌های زیاد به کار می‌رود، قوس الکتریکی که بر اثر برقراری جریان برق به وجود می‌آید، آنقدر زیاد است که چنانچه به دست تزدیک باشد، موجب سوختن آن خواهد شد. برای فرونشاندن قوس الکتریکی ناشی از برقراری جریان با فشار زیاد، از کلیدهای روغنی خودکار استفاده می‌شود که چنانچه به طور نادرست مورد بهره‌برداری قرار گیرند، خطرناک بوده و بر اثر درجه حرارت زیاد قوس الکتریکی باعث انفجار گاز و بخارهای حاصله در داخل مخزن روغن کلید خواهد شد. زیرا تولید قوس الکتریکی همواره سبب پیدایش درجه حرارت فوق العاده زیادی می‌شود. درنتیجه؛ روغن داخل مخزن بخار و تجزیه می‌شود که حاصل آن مخلوطی از 50 تا 80 درصد هیدروژن و 3 تا 20 درصد متان است. گازهای مذکور در قسمت بالای مخزن جمع شده و با هوای موجود مخلوط می‌گردند که در اثر جرقه یا حرارت زیاد می‌توانند منفجر شوند. برای جلوگیری از انفجار بایستی سعی شود که روغن داخل کلیدها همواره در سطح مناسبی باشد، به طوری که کن tactها

همیشه در داخل روغن قرار بگیرند و قبل از جمع شدن حباب‌های گاز در قسمت بالای مخزن خنک شوند. برای حفاظت افراد در برابر خطرات کلیدهای روغنی خودکار بایستی آن را با دیوارهای حائل نسوز محصور کرد تا چنانچه مخزن روغن منفجر شود، قطره‌های گرم روغن به کسی آسیب نرساند. حوادث ناشی از جریان برق ممکن است، بر اثر بروز آتش‌سوزی در قسمتی از مدار ماشین آلات مثلاً ترانسفورماتور، کلیدهای برق یا کابل‌های انتقال نیرو رخ دهد. خطر جدی هنگامی رخ می‌دهد که در تأسیسات حاوی روغن آتش‌سوزی به‌وقوع بیرونند؛ زیرا دودهای ناشی از سوختن روغن نواحی گسترده‌ای را خواهد پوشاند و درنتیجه انفجار جراحت زیادی به‌وجود خواهد آمد.

سوم صنعتی: سوم صنعتی، گروهی از مواد سمی‌اند که در میان آن‌ها موادی از قبیل منواکسیدکربن، دی‌اکسید سولفور، اکسید ازت، هیدروژن، سولفوره، فرمالدئید، آلدئید و غیره را می‌توان نام برد که در حین عملیات معدن‌کاری تولید می‌شوند. مواد سمی که از طریق دستگاه تنفسی و یا پوست وارد بدن می‌شوند، می‌توانند جذب اعضای مختلف بدن شوند و مسمومیت به‌وجود آورند.

مایعات خورنده: مایعات خورنده، نظری انواع مختلف اسیدها و بازها در صنعت معدن‌کاری مثلاً در باتری‌ها به کار می‌روند. این قبیل اجسام ببروی پوست و مخاط بینی اثرات ناگواری دارند و اگر به زمین پاشیده شده و یا به صورت قطره‌هایی روی افراد ریخته شوند، خطراتی را به‌وجود می‌آورند. اگر بخارهای آن‌ها وارد دستگاه تنفسی انسان شود، تولید زخم می‌کنند. روش‌های ابتدایی تقلیل خطر مایعات خورنده، عبارت‌اند از جدا گذاشتن و غیرقابل نفوذ ساختن ظروف محتوی اسیدها و بازها، استفاده از دستکش‌های بلند لاستیکی، پوتین، پیش‌بند، ماسک و نصب دستگاه تهویه مناسب در محل‌هایی که از مایعات خورنده استفاده می‌شود.

گرد و غبارهای صنعتی: گرد و غبارهای صنعتی به ذرات جامد و ریزی گفته می‌شود که در هنگام فعالیت‌های تولیدی و شکستن و خرد کردن مواد سخت در هوا پراکنده می‌شوند. در جریان عملیات معدن‌کاری مانند حفر چال، آتش‌کاری، کانه‌آرایی و غیره، مقداری زیادی گرد و غبار تولید و در هوای کارگاه‌ها پخش می‌شود. در شرایط معادن روباز، بایستی گرد و غبارهای حاصل از عملیات معدن‌کاری را کنترل کرد و نیز در کنار آن بعضی از عوامل طبیعی را که سبب فرسایش خاک شده و در مناطق خشک ممکن است، حتی طوفان‌های خاکی ایجاد کنند، مهار کرد.

موضوع کنترل گرد و غبار در صنعت، مورد توجه مسئولین امور بهداشتی است؛ زیرا ثابت شده که انواع گرد و غبار برای تندرستی انسان زیان‌آور است. درنتیجه به‌علت تنفس گرد و غبارهای زیان‌آور، هر سال افراد فراوانی فوت می‌کنند و رقم مرگ و میر کارگران معدن در کشورهایی که نسبت

به کنترل گرد و غبار کارگاهها، اقدام‌های مؤثری صورت نمی‌گیرد، بسیار بالا است. بدن یک کارگر در مدت ۱۰ ساعت کار در کارخانه اره‌کشی، ۱۰ سانتی گرم گرد و غبار معدنی و نباتی جذب می‌کند. در کارخانه ذوب آهن ۱۲ سانتی گرم و در کارخانه سیمان مقدار زیادتری، یعنی؛ حدود $1/12$ گرم گرد و خاک جذب می‌کند. در چنین شرایطی، کارگران تندرنستی خود را بهزودی از دست می‌دهند و به بیماری‌هایی نظیر سیلیکوز و امثال آن مبتلا می‌شوند که به مرگ آن‌ها منجر می‌شود.

اشعة زیان‌آور؛ امروزه، انواع اشعه کاربرد وسیعی در پزشکی و صنعت پیدا کرده است. مثلاً از اشعه ایکس در بلورشناسی و عکس‌برداری از اجسام مختلف، کنترل‌های صنعتی و سایر تحقیقات علمی استفاده می‌شود. در جوش کاری با قوس الکتریکی فرد با اشعه ماورای بنفش سروکار دارد. در طی چند سال اخیر، اشعه رادیواکتیو موارد استعمال فراوانی در صنعت پیدا کرده است و در عملیات معدن کاری نیز برای کنترل و اندازه‌گیری اتوماتیک فرآیندهای مختلف و همچنین، کشف و استخراج مواد معدنی به کار می‌رود؛ بدین سبب است که اهمیت آگاهی به خطرات آن روز به روز بیشتر می‌شود. ایزوتوپ‌ها در کاربرد مواد رادیواکتیو، خطرات فراوانی دارند؛ زیرا از طریق دستگاه‌های تنفسی و گوارشی و همچنین؛ زخم‌های رویاز و محل بریدگی‌ها وارد بدن شده و باعث بیماری‌های عصبی و امراض خونی و سوختگی می‌شوند.

سر و صدا – تکان و لرزش؛ این عوامل هریک به نوعه خود به طریقی، در سلامتی و راندمان کار کارگران لطمه وارد می‌کنند. کار مداوم در محیط پر سر و صدا، باعث خستگی عمومی، ضعف قدرت تمرکز، ضعف شنوایی و کاهش قدرت واکنش در برایر علامت‌های رنگی و شنیداری می‌شود. عوارض مذکور به بدتر شدن شرایط کار منجر شده و به طور غیر مستقیم موجب افزایش سوانح و حوادث می‌شوند. سر و صدا و تکان و لرزش در اغلب رشته‌های صنعتی وجود دارد. در معادن بر اثر کار ماشین آلات پنوماتیکی، جک‌های بادی، وسایل حفاری، بولدوزرها، مته‌ها و سایر عملیات مربوط به حمل و نقل، همواره محیط کار پر سر و صدا و توأم با تولید ضربه و تکان است. ضربه‌ها معمولاً با دستگاه‌هایی نظیر نقاله‌ها، ویراتورها، ماشین‌های پیستون دار، الک‌های مخصوص وغیره تولید می‌شوند.

انفجار مواد منفجره؛ تجزیه و تحلیل حوادث نشان می‌دهد که تعداد حوادث عملیات آتش کاری نسبت به تعداد کل حوادث و عملیات معادن رویاز، بالغ بر $3/8$ درصد می‌شود. در صورتی که تعداد حوادث مرگبار آن تعداد $12 - 10$ درصد تعداد کل حوادث را تشکیل می‌دهد، منشأ خطرات ناشی از انفجار مواد منفجره را می‌توان در ایجاد ارزشی ناگهانی فوق العاده فراوان در نقطه انفجار ذکر کرد؛ زیرا خطر به‌طور مستقیم از طریق ضربه و امواج تولید شده ایجاد می‌شود و یا در اثر پرتتاب

تکه سنگ‌ها و مواد معدنی محیط ناامن می‌شود. در بعضی مواقع انفجار می‌تواند زلزلهٔ خفیفی ایجاد کند که باعث خرابی و فرو ریختن محلهای شود که در حوزه برد امواج قرار گرفته‌اند. در محل انفجار مقدار زیادی گازهای زیان‌آور و گرد و غبار تولید می‌شود.

آب و گازهای تحت فشار: هنگامی که در معادن روپا ز روش‌های هیدرولیکی و استفاده از نیروی هوا در عملیات معدن کاری به کار رود، آب و گاز تحت فشار مورد استعمال پیدا می‌کنند. فواره‌ای از آب که با فشار از دستگاه خارج می‌شود، بر حسب فاصله آن از دهانه دستگاه، تولید خطر می‌کند و هرچه فاصله از دهانه بیشتر باشد، نیروی فواره کمتر می‌شود. در برآهه‌های فشرده، تقلیل نیرو، فوق العاده زیاد است، به طوری که می‌توان گفت فقط در محل خروج هوای فشرده لوله یا شیلنگ خطر وجود دارد.


چگونگی هوای کارگاه‌ها در معادن روپا ز

تا این اواخر چنین تصور می‌شد که به علت جریان طبیعی هوا در معادن روپا ز، نیازی به تهویه کارگاه‌ها نیست، زیرا کارگران در هوای آزاد کار می‌کنند. البته نایستی منکر شد که معادن روپا ز از نظر شرایط هوای قابل تنفس، به مراتب مناسب‌تر از معادن زیرزمینی هستند اماً با توجه به تحولات فراوان در استخراج روپا ز و پیش‌رفت عملیات تا سطح عمیق‌تر و استفاده از موتورهای پرقدرت درون‌سوز و وجود گازهای حاصل از زغال‌سنگ، مسئله تهویهٔ معادن روپا ز نیز اهمیت خاصی پیدا کرده است. البته مسلم است که گازهایی با وزن مخصوص کمتر از هوا نظیر گاز متان در معادن روپا ز به هیچ‌وجه متراکم نخواهد شد و اکسیژن با وزن مخصوص $1/1$ همیشه در معدن به اندازهٔ کافی موجود است؛ ولی تجمع گازهایی مانند گاز کربنیک با وزن مخصوص $1/52$ و اندیزیدسولفوره با وزن مخصوص $2/5$ در قسمت پایین معادن روپا ز ایجاد خطر خواهد کرد.

امروزه، کامیون‌های دیزلی مخصوص که با سیستم دو ضربه‌ای کار می‌کنند، بزرگترین منابع آلودگی هوای معادن روپا ز را تشکیل می‌دهند و در کنار آن باستی خطرات ناشی از آتش گرفتن بعضی نواحی در کان‌های زغال‌سنگ و گازهای ناشی از حفاری و نفوذ آب را یادآور شد.

خطرات در معادن روپا ز

در جریان عملیات استخراج به روش روپا ز، کارگران معدن علاوه بر آن که در معرض عوامل خطروناک محیط کار قرار دارند، با عوامل مخاطره‌آمیز دیگری نیز مواجه‌اند که حفاظت و بهداشت آنان را تهدید می‌کند. میزان ایمنی و حفاظت در کارگاه‌های معادن روپا ز نه تنها به نوع عملیات،




شکل ۲-۱

فن آوری استخراج و معیارهای مربوط به پیشگیری حوادث بستگی دارد، بلکه به عوامل آب و هوایی و طبیعی منطقه مانند یخ‌بندان، طوفان، رعد و برق، بهمن و غیره نیز ارتباط می‌یابد؛ درنتیجه؛ بر اثر هرگونه بی‌توجهی و سهول انگاری، به آثار و نتایج زیان‌بخش و خطرناک عوامل مذکور، وقوع حوادث ناگوار و غیر متربقه، دور از انتظار نیست.

لغزندگی سینه کارها و مواد انباسته شده: این مسئله بهنوبه خود از مشخصات عمدۀ استخراج معادن رو باز است. گاهی در اثر فعالیت و کار تجهیزات استخراجی در محوطه‌ای وسیع، شرایطی فراهم می‌شود که گودال‌ها و کناره‌هایی با ارتفاع فراوان ایجاد شود. به علت وجود تفاوت‌هایی در اصول بالابری معادن رو باز به سبب انباستن حجم بزرگی از مواد معدنی یا فضولات بروی هم، همواره خطر ریزش و سقوط قطعات و مواد معدنی و وسائل وجود دارد و در کنار آن سقوط از بلندی نیز موجب حوادث ناگواری برای کارگران می‌شود. انجام عملیات معدنی در معادن رو بازی که جبهه کارهای آن‌ها مرتفع بوده و فضولات فراوانی در آن انباسته است، خطر لغزندگی و سقوط را به همراه دارد. حوادث ناشی از آن موجب خسارت‌های شدیدی به تجهیزات و تأسیسات و تلفات جانی بسیار شده است.

گاهی اوقات ارتفاع سینه کارها به ده‌ها متر می‌رسد و واضح است که کارکردن در چنین شرایطی فوق العاده خطرناک است؛ از این رو، شبیب و ارتفاع جبهه‌ها باید مطابق با مقررات ایمنی، طوری تعیین شود که خطر سقوط کاهش یابد.



شکل ۳-۱۰- تخریب ریل خط آهن معدنی در اثر ریزش یک دامنه

سقوط بهمن در مناطق کوهستانی: یکی از مسائل خاص معادن رو باز در مناطق کوهستانی و نواحی سردسیر و قطبی، سقوط بهمن است. بهمن، به سبب نیروی فوق العاده زیادی که به هنگام لغزیدن و غلتیش به طرف پایین پیدا می کند، قدرت تخریبی بسیاری دارد و سرعت آن گاهی به 5° متر در ثانیه می رسد. قدرت ضربه ای که از طرف بهمن به یک جسم ساکن وارد می شود، برابر صدها تن نیرو است. به علاوه در اثر حرکت بهمن ممکن است، در هوا نوعی امواج ضربه ای تولید شود که خطر آن از خطر خود بهمن کمتر نیست. گاهی نیز در بعضی نواحی آب و هوایی خاص خطر لغزش گل وجود دارد و در پاره ای موقعاً به قدری جدی است که هرگونه عملیات مربوط به استخراج معدن رو باز را با خطرات بزرگی مواجه می کند.



شکل ۴— تصویری از یک معدن روباز آپاتیت بعد از سقوط بهمن

تخلیه الکتریکی مربوط به رعد و برق: تخلیه الکتریکی مربوط به رعد و برق در معادن روباز، نه تنها ممکن است به طور مستقیم باعث برق گرفتگی شود، بلکه در اثر تماس با دستگاه‌های مواد منفجره الکتریکی نیز باعث انفجار و وقوع حوادث ناگوار می‌شود. همان‌طوری که می‌دانید، ابرهای باردار هنگامی که به زمین نزدیک‌تر می‌شوند، بار الکتریکی خود را روی زمین تخلیه می‌کنند. در نقاط کوهستانی و مرتفع با تخلیه بار ابر روی زمین و وقوع صاعقه، حوادث ناگواری به وجود می‌آید. چنانچه؛ صاعقه بر درختان فرود آید موجب آتش‌سوزی می‌شود و چنانچه روی انسان و یا حیوان تخلیه شود، باعث مرگ و آسیب شدید می‌شود. برای جلوگیری از خطر صاعقه‌زدگی در ساختمان‌های مرتفع و دودکش‌ها بایستی آن‌ها را به برق گیر مجهز کنند. هنگام رعد و برق در کابل‌های برق و هادی‌ها ولتاژ فراوانی تولید می‌شود و بهشت باردار می‌گردد. برای جلوگیری از خطر مذکور،

دکل های برق را به صاعقه شکن مجهز می سازند.

چون هوا و به طور کلی، جو اطراف زمین به طور دائم دارای الکتریسیته است، بایستی به خطرات و آثار سویی که الکتریسیته بر روی افراد باقی می گذارد، اشاره مختصراً شود، باز الکتریسیته جو نسبت به زمین بیشتر اوقات مثبت است ولی ممکن است، در بعضی نقاط منفی شود. الکتریسیته مثبت بیشتر در هوای آزاد و نقاط کوهستانی وجود دارد ولی نقاط سرسته و پر جمعیت، اجتماع کارگران، دردهای عصبی و پر درخت الکتریسیته ندارند. هرگاه فشار هوا کم شود و بر حرارت و رطوبت آن افزوده گردد، الکتریسیته هوا منفی خواهد شد. مقدار و لذت الکتریسیته هوا در تابستان حدود سه برابر در زمستان است. الکتریسیته هوا بر روی افراد، ممکن است تأثیرات فیزیولوژیکی خاصی باقی گذارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد :

۱- افزایش کش آمدگی عضلات و عدم تعادل در شخص (با الکتریسیته مثبت)

۲- احساس خفگی و عصبانیت (با الکتریسیته منفی)

۳- سر درد، اختلال های عصبی، گوارشی و تنفسی (با فقدان الکتریسیته)


برف و بوران و سرما: سردی هوا در معادن روباز، به خصوص در موقعی که با بادها و بوران های شدید همراه است، خطرات جدی برای کارگران به وجود می آورد. تجربه های حاصله از عملیات معدنی در نواحی قطبی، ثابت کرده است که برای مقابله با شرایط نامساعد جوی، بایستی به ماشینی کردن عملیات متول شد. در چنین شرایطی، کارگران می توانند در داخل کابین های ماشین آلات که کلیه وسایل راحتی در آن ها فراهم است، قرار گرفته و عملیات را انجام دهند.

کارگرانی که مدت ها در محیط سرد کار می کنند، به خصوص اگر محیط کارشان سرد و مرطوب باشد، به بیماری های پوستی سختی مبتلا می شوند. معدن چیانی که مدت ها در معادن و جاهای سرد کار می کنند، در معرض سرمآذگی قرار می گیرند. سرمآذگی اگر در شرایط یخ زدن باشد برای اعضای بدن به خصوص اعضا که با سرما در تماس مستقیم هستند، بسیار خطرناک است و چنانچه فوراً برای درمان آن اقدام نشود، امکان سیاه شدن عضو یا گانگرن را دارد که ممکن است به قطع عضو بیانجامد. برف و یخ زدن شدید، کار حمل و نقل در معادن روباز را با مشکل مواجه می کند که گاهی ممکن است به حوادث خطرناکی نیز منجر شود. بنابراین؛ بایستی ماشین آلات معدن به وسایل ایمنی مانند زنجیر چرخ، برف پاک کن و غیره مجهز باشند و متصدیان آن مراقبت بیشتری کنند. در نواحی قطبی که ارتفاع برف گاهی به چندین متر می رسد، مسئله آمد و رفت در جاده و خط آهن اهمیت فراوانی پیدا می کند. برای مبارزه با برف دو روش جلوگیری از انتقال برف بر روی ریل ها و روپیدن


برف‌های جمع شده وجود دارد. طریقه‌ی اول، یعنی؛ جلوگیری از انتقال برف بر روی ریل‌ها ساده‌تر و ارزان‌تر از روییدن برف‌ها است و روش برف رویی فقط هنگامی استفاده می‌شود که روش دیگری برای بازکردن راه وجود نداشته باشد. برای آن که از انتقال برف بر روی جاده و ریل‌ها جلوگیری کنند، صفحات محافظ مخصوصی را به صورت دیواره در کنار مسیر عبور قطارها و کامیون‌ها نصب می‌کنند که نمونه‌های آن را در شکل‌های زیر مشاهده می‌کنید.



الف – دیواره بلند دائمی برای حفاظت در مقابل برف




ب – دیواره حفاظتی قابل حمل




ج – دیواره هدایت کننده که با استفاده از نیروی باد ریل‌ها را در مقابل بوران حفظ می‌کند

گاهی نیز بلوک‌هایی از برف را به صورت یک دیوار روی هم چیده و بدین ترتیب، راه را در مقابل برف و بوران حفظ می‌کنند. برای برف رویی نیز از ماشین‌های مخصوصی نظیر آنچه در شکل‌های زیر مشاهده می‌شود، استفاده می‌کنند.



الف — ماشین برف‌روب دورانی


۱۰— شکل



ب — ماشین برف‌روب تراکتوری


سیلاب‌های مخرب: معمولاً در فصل بهار باران‌های سیل آسایی شروع به باریدن می‌کند و سبب ایجاد سیلاب‌های مخربی می‌شود و نیز از طرفی با گرم شدن تدریجی هوا، برف‌ها ذوب شده و باعث می‌شود، جریان‌های روان آب در سطح زمین به وجود آید. عوامل مذکور، گاهی در معادن رویاز، چنان تولید مراحمت می‌کنند که مسئله کنترل آن‌ها اهمیت فراوانی دارد. در بعضی موارد آب‌های مزبور باعث لغزش و شسته شدن سینه کارها، جابه‌جا کردن ماشین آلات و واژگون شدن و انهدام وسایل حمل و نقل معدن شده است. در معادن رویاز زغال‌سنگ، بیشتر لغزش‌ها و جابه‌جایی سینه کارها و انبارهای مواد باطله، براثر نفوذ جریان آب انجام می‌شود. در چنین مواردی هرگاه تأسیسات آبکشی معدن به خوبی طراحی و نصب شده باشند، از هرگونه اشکالی در پیش رفت استخراج پیش‌گیری خواهد شد. در معادن رویاز نیز همچون معادن زیرزمینی گاهی حوادث تأسف آوری در اثر جریان ناگهانی آب به سینه کارها رخ می‌دهد. برای آن که میزان آب‌های ورودی به معدن کمتر شود، بایستی در سرتاسر

محدوده آن، یک سری کانال‌های انتقال آب احداث کرد تا آب باران و سایر آب‌های سطحی موجود را به خارج از معدن هدایت کند.



شکل ۷-۱۰— جلوگیری از ورود آب‌های سطحی به داخل معدن

برای خارج کردن آب‌های موجود در داخل معادن رو باز، در پایین‌ترین قسمت کارگاه گودالی ایجاد می‌کنند و تمام آب‌ها را از طریق کانال‌هایی به داخل آن هدایت می‌کنند. سپس با توجه به اختلاف ارتفاع موجود، پمپ مناسبی در گودال مذکور نصب کرده و با آن، آب‌های جمع شده را به خارج معدن تخلیه می‌کنند. در صورتی که وضعیت پستی و بلندی‌های اطراف معدن مناسب باشد، با حفر یک تونل افقی آب‌های جمع‌آوری شده را به خارج معدن انتقال می‌دهند.



شکل ۸-۱۰— هدایت آب از طریق حفر تونل به خارج معدن

سقوط کارگران از نقاط مرتفع: یکی از نکات مهم حفاظتی که با کلیه عملیات و کارهای معادن رو باز نیز در ارتباط است، تأمین جاپاهای مستحکم برای کارگرانی است که در قسمت‌های مرتفع کار می‌کنند و در معرض سقوط قرار دارند. از نظر اینمی بهترین شکل محل استقرار افراد به صورت سکوی مسطح و با محلی با گنجایش کافی است. وجود سطوح شیب دار به خصوص با زاویه بیش از ۴۵ درجه، مستلزم توجه و احتیاط فراوان می‌باشد. براساس مقررات حفاظتی، کارگرانی که در چنین نقاط پرشیبی کار می‌کنند، بایستی مجهز به کمربند اینمی متصل به طناب حفاظت باشند. طناب حفاظت باید در قسمت بالایی پای سینه کارها نصب شده و کاملاً محافظت گردد. هر چهار ماه یک بار لازم است طناب‌های حفاظت، کمربندهای اینمی و زنجیرهای اتصال با فشار ۳۰۰ کیلوگرم به مدت ۵ دقیقه آزمایش شود. استفاده از طناب حفاظت یا کمربند اینمی معیوب، به مراتب خطرناک‌تر از عدم کاربرد آن‌است. زیرا کارگر با اعتماد به وسیله‌های مذکور، کمتر احتیاط می‌کند و دچار حادثه می‌شود. جنس طناب حفاظت از نوع کنفی یا الیاف مخصوصی است که به آن قابلیت ارتigue زیادی می‌دهد. استفاده از طناب‌های سفت یا طناب‌های مسی و همچنین، کمربندهای حفاظتی آتش‌نشان‌ها برای این کار چندان مناسب نیست. لبۀ سینه کاری که طناب از آن‌جا به طرف کارگر کشیده شده است، نیز بایستی از هرگونه سنگ‌های نوک تیز عاری باشد؛ زیرا سبب پارگی طناب خواهد شد. تجربه ثابت کرده است که کارگر موقعی بهترین حالت تعادل را دارد که در سطح افقی ایستاده باشد. در این حالت پایدار بودن سطح را نیز بایستی در نظر گرفت. مثلاً یک کارگر حفار بیشتر اوقات بروی لبۀ صخره‌ها و پرتوگاه‌هایی می‌ایستد که چندان پایدار نیستند.



شکل ۹-۱۰—وضع ناپایدار کارگر کوهبر بر روی گرانیت

قبل از شروع به کار باید مراقبت‌های لازم را به عمل آورد. گاهی نیز کاربروی داربست یا پل‌های فلزی و یا دکل صورت می‌گیرد که در این حالت، بایستی مناسب بودن و استحکام آن‌ها را به دقت رسیدگی کرد.

سقوط و ریزش دیوارهای سینه کارها: همان‌طوری که کارگران معادن زیرزمینی در معرض خطرات ناشی از ریزش سقف قرار دارند، افرادی که در معادن رو باز به عملیات استخراج اشتغال دارند، نیز از ناحیه ریزش دیوارهای سینه کارها و سقوط تخته سنگ‌ها و قطعات و اجسام مختلف، از پله‌ها و جبهه کارهای بالایی تهدید می‌شوند که از نظر اهمیت موضوع به شرح آن می‌پردازیم.

سقوط و ریزش در معادن رو باز: یکی از جدی‌ترین مسائل معادن رو باز استحکام بخشیدن به دیوارهای کار و کرانه‌های مواد پسمانده است. حل درست این مسئله موجب تأمین شرایط کامل این‌منی در جبهه کارها و بازدهی اقتصادی عملیات معدنی می‌شود. براساس اطلاعات و فرضیه‌های موجود شیب ابتدای دیوارهای معادن رو باز بین ۳۵ تا ۵۶ درجه تغییر می‌کند و همین که عمق معدن زیاد شد، بایستی شیب دیوارهای به میزان ۲۶ تا ۲۲ درجه کاهش یابد. در گذشته، ارتفاع و شیب سینه کارها و عرض پله‌ها با توجه به سودآوری هرچه بیشتر مواد معدنی استخراج شده، انتخاب می‌شدند و اشتباهاتی که در تعیین درجه شیب سینه کارها و دیوارهای معدن می‌شد، اثری در اوضاع معدن نداشت؛ اما همین که عمق معدن از حد معینی تجاوز می‌کرد، این مسئله مورد اهمیت قرار می‌گرفت. تحقیق‌های زیادی که در زمینه ریزش در معادن رو باز انجام شده، نشان می‌دهد که چنانچه اقدامات صحیح و به موقع در شناخت و کنترل عوامل موثر بر حرکت سینه کارها و دامنه‌ها انجام گیرد، بیشتر حرکت‌ها و لغزش‌های زمین و سنگ‌ها، قابل پیش‌گیری خواهد بود.

مثال‌هایی از ریزش در معادن رو باز: در ماه نوامبر سال ۱۹۳۰، بر اثر لغزش لایه بالایی معادن مس ینگام کانیون یوتا در امریکا، ریزش مهیبی رخ داد و نیمی از فضای معدن با گل و لای پوشیده شد. حجم این ریزش به طور تقریبی چند ده میلیون متر مکعب برآورد شده است. در معدن کاری روسیه نیز بزرگ‌ترین ریزش در حوزه معدنی با کال اتفاق افتاد. ریزش مذکور، کاملاً ماشین آلات حفاری موجود در سینه کار و قطاری از واگن‌های در حال بارگیری را در بر گرفت ولی به علت رؤیت به موقع حرکت مواد، کلیه کارگران را قبل از وقوع ریزش از محل خطر دور کرده بودند. همچنین، سال ۱۹۳۱ در معدنی در کشور امریکا، ریزشی رخ داد که حجم آن ۳۸۰۰۰۰ متر مکعب بود و برای جلوگیری از ریزش‌های بعدی مجبور شدن ۳۸۰۰۰۰ متر مکعب مواد را جابه‌جا کنند تا بتوانند دیوارهای معدن را به شیب اطمینان بخش ۴۵ درجه برسانند.

در سال ۱۹۴۱ در معدن نیکلی در اورال واقع در کشور روسیه در قسمت غربی معدن و در امتداد سطح یک گسل، ریزشی به‌موقع پیوست و ریزش‌های بزرگ دیگری نیز در معادن سنگ آهن

ماگنتیو گورسک روسیه رخ داد که عرض آن ۲۰۰ متر بود. ریزش مذکور به سرعت از روی ۸ پله عبور کرد و در سال ۱۹۴۶، منجر به حمل و نقل ۲۰۰۰۰۰۰ مترمکعب سنگ از معدن شد.

استخراج ذخایر زغالسنگ با روش‌های استخراج روباز نیز خط حرکت دسته جمعی را دربر دارد؛ مثلاً سال ۱۹۴۶ در معدن باتورین، ریزشی روی داد که بیش از یک میلیون مترمکعب حجم داشت و سراسر معدن را به عرض ۵۰ متر پوشاند. ریزش‌های عظیم دیگری نیز در شوروی سابق رخ داد که در هر کدام آن‌ها حدود ۵-۱۰ میلیون مترمکعب مواد جابه‌جا شده است.

شکل‌های مختلف تغییر شکل دیواره‌ها و سینه‌کارهای معدنی

برای پایداری و ادامه مقاومت پله‌ها و سینه‌کارها، دیواره‌های معدنی و مواد پس مانده معدنی لازم است که مقاومت و استحکام لایه‌های مورد استخراج و تغییر شکل این لایه‌ها در زمان کار، بررسی شود. جی. ال. فیزنکو چهار فرم تغییر شکلی را که دیواره‌ها و سینه‌کارهای معدنی تحمل می‌کنند، به شرح زیر مشخص می‌کند.

ریزش خرده سنگ‌ها: خرده سنگ‌ها، بر اثر هوازدگی سطح شیب‌ها و سینه‌کارها، هنگامی که تخته سنگ‌های بزرگ‌تر در اثر غلتیدن و ریزش در دامنه کوه جمع می‌شوند، به وجود می‌آید. در مناطق کوهستانی مقدار زیادی از این خرده سنگ‌ها که در اثر چنین عملیاتی در دامنه کوه‌ها جمع شده‌اند، به‌وضوح قابل روئیت است.


سقوط سنگ: مقدار زیادی از سنگ‌های ساقط شده از توده طبقاتی است که جدایی آن‌ها از سنگ‌های مادر تحت زاویه‌ای بیش از زاویه اصطکاک داخلی انجام گرفته است؛ درنتیجه توده‌های جدا شده تحت تأثیر نیروی وزن، شروع به حرکت کرده و سرعت نسبتاً زیادی پیدا می‌کنند. این نوع ریزش توسط حرکت سریع و توده‌ای مواد که در اثر سقوط به تکه سنگ‌ها و سنگریزه‌ها و ذرات ریزتر تجزیه می‌شوند، مشخص می‌گردد؛ به علاوه در اثر جابه‌جایی و تصادم، شوک‌های دینامیکی تولید کرده که اندازه آن‌ها با وزن مواد و ارتفاع سقوط آن‌ها تعیین می‌شود. این ریزش‌ها در نقاطی که اتفاق افتاده‌اند، زیان‌های جدی به ماشین آلات معدنی و وسیله‌های حمل و نقل و صدمه‌بدنی، به کارگران وارد کرده است.

سریدن سنگ‌ها: سریدن سنگ‌ها در حرکت کند و توده‌ای مواد با سقوط سنگ‌ها که در امتداد سطح پیچ و خم دار و با زاویه‌ای کمتر از زاویه اصطکاک داخلی قرار گرفته‌اند، تفاوت آشکاری دارند. در مراحل ابتدایی توده سنگ لغزنده، شکل قبل از حرکت خود را حفظ می‌کند. اما در مراحل بعدی شکستگی در سنگ ظاهر می‌شود که منجر به جدایی آن‌ها از هم می‌گردد. در شرایط خاصی ممکن است، توده سنگ لغزنده در حال سریدن سرعت قابل ملاحظه‌ای کسب کرده، دارای خواص سقوط گردد.

جريان گل و لای: در شرایطی رخ می‌دهد که خاک رس یا لوم، یعنی؛ مخلوط خاک رس و شن به خود آب جذب کند و به حالت سیال درآید، حرکت توده‌ای مواد ممکن است در سطحی با شیب ۶-۴ درجه اتفاق افتد. هنگامی که چنین ماده سیالی در روی پله‌ای جمع شود، ممکن است از لبه آن برروی سینه کار پایین جريان یابد و موقعی که سیالیت آن به علت جذب بیشتر آب، زیادتر شود، ممکن است، تبدیل به جريان گل و لای گردد.

جلوگیری از ریزش و سقوط در معادن روباز


جلوگیری از ریزش و سقوط در معادن روباز از جمله مسائل پیچیده و بعزمی است که با وجود تحقیقات چندین ساله‌ای که درخصوص استقامت دیواره‌ها و ثبات پله‌ها و سینه کارها به عمل آمده، با این وصف؛ هنوز اطلاعات حاصله در این زمینه کافی نیست. برای تعیین زاویه مجاز و ارتفاع ماکزیمم سینه کارها و برآورد شیب کلی دیواره معدن نسبت به ابعاد پله‌ها و مسائلی از این قبیل در شرایط مختلف و به طور کلی استخراج با بیشترین اینمنی، فرمول‌های ریاضی و محاسبه‌های مهندسی خاصی موردنیاز است و وسیله‌های تحلیل گرافیک و گرافیک تحلیلی خاصی توسط دانشمندان ابداع شده است که بحث پیرامون آن در اینجا ضرورتی ندارد و فقط به ذکر مطالب کلی لازم اکتفا می‌شود. در مسئله جلوگیری از ریزش فقط توجه به این که سینه کار دارای ارتفاع و زاویه شیب متناسبی باشد، کافی نیست. اساسی‌ترین مسئله آن است که وضع سینه کارها با توجه به قرار گرفتن طبقات، شکاف‌های موجود در آن، گسل‌ها و غیره تعیین شود. شکل و زاویه پله‌ها با توجه به زاویه کلی معدن، عامل بسیار مهمی است. وقتی که پله‌ها در دامنه سطح شیب داری با زاویه $25-30^\circ$ درجه در امتداد شیب طبقات بنا می‌شوند، به احتمال زیاد، ریزش رخ می‌دهد. بنابراین؛ در هرجا که ممکن باشد بایستی پله‌ها در جهت مخالف شیب طبقات بنا شود.



الف - حفاری در پای سینه کار در امتداد شیب طبقات ب - حفاری در پای سینه کار در جهت عکس شیب طبقات


شکل ۱۰-۱

در نقاطی که درزهای با زاویه شبیش از ۴۵ درجه در طبقات وجود دارند و سینه کاری نزدیک به آنها احداث می شود، خطر ریزش به مقیاس وسیعی انجام می گیرد. برای جلوگیری از این خطرات، سینه کارها و پله ها، بایستی به طور کامل از نظر وجود شکاف در طبقات، مورد بررسی و بازبینی قرار گیرند تا پیش بینی حفاظتی به طور کامل به عمل آید.



شكل ۱۱-۱۰- وضع خطرناک سینه کار به علت درزهای عمیق

در زمان بهره‌برداری، سینه کار ممکن است شکل نامناسبی پیدا کند. مثلاً هنگامی که ارتفاع عمل بیل مکانیکی از ارتفاع سینه کار کمتر باشد، چنین وضعی ایجاد خواهد شد و ممکن است سینه کار دارای شبیب منفی گردد. بدیهی است؛ چنین سینه کاری موجب ریزش و سقوط می‌شود و این که اجازه داده شود سینه کار چنین شکل خطرناکی به خود گیرد کاملاً مخاطره‌آمیز است؛ در ضمن کار کردن در سینه کارها از قسمت پایین و مجاور کف آن نیز قابل قبول نیست، زیرا این عمل نیز به ریزش و سقوط، منجر می‌شود.



الف—شیب منفی **ب**—حفاری در پای سینه کار **ج**—قطعه آویزان

شکل ۱۲-۱۰- حالت‌های نادرست سینه کار

حافظت در برای ریزش و سقوط


کارگاههای معادن روباز بایستی همواره فاقد هرگونه قطعات سنگ و زغال و غیره باشند؛ زیرا ممکن است، قطعات مذکور سقوط کرده و سبب پروز حوادث ناگواری گردند. در کلیه معادنی که مواد

سخت استخراج می‌شوند، برای تقلیل ابعاد قطعات و تولید تکه‌های کوچک‌تر عملیات خردکردن انجام می‌گیرد. این کار معمولاً در اثر فعالیت کارگران و توسط آتش‌کاری، حفاری و عوامل طبیعی یا مجموع این عوامل انجام می‌شود. تعادل مواد در سینه کارها نیز موقتی بوده و در هر لحظه امکان دارد، برای ایجاد امواج انفجاری یا ریزش باران و غیره دچار تغییراتی شود.

از طرفی با انجام عملیات خردکردن مواد، قطعات نیز تولید لرزش کرده و سبب بهم زدن تعادل موجود در مواد می‌شود. در اینجا آنچه که از نظر اینمی اهمیت دارد، تعیین مناطقی از پای سینه کار است که قطعات بزرگ سنگ و غیره، ممکن است به آن‌جا سقوط کند. این کار عملی است و می‌توان به‌کمک فرمول زیر مقدار آن را محاسبه کرد (شکل ۱۳-۱۰).

$$x = c \times h$$

در رابطه فوق x فاصله کف سینه کاری را که جسم بر روی آن سقوط می‌کند، بر حسب متر نشان می‌دهد، h ارتفاعی است که جسم از آن‌جا سقوط می‌کند و c ضریب تناسبی است که به شبی سینه کار و خاصیت ارتجاعی اجسام برخورد کننده بستگی دارد.




شکل ۱۳-۱۰- تعیین عرض منطقه خطر در پای سینه کار

از آنجایی که در معادن رو باز در یک لحظه در سینه کارهای مختلف در یک یا دو پای سینه کار عملیات استخراجی توسعه می‌یابد، در نتیجه؛ تعیین عرض منطقه‌ای که در معرض خطر سقوط اجسام و قطعات سنگ است، اهمیت بسیاری دارد به این‌علت که خطرات ناشی از فروافتادن سنگ‌ها و اجسام مذکور، کارگران شاغل در پای سینه کار به خصوص کارگرانی که در سینه کارهای پایین‌تر مشغول کار هستند را تهدید می‌کند. برای جلوگیری از خطر سقوط قطعات و سنگ‌ها، از پای سینه کار فوقانی به سینه کارهای پایین‌تر، لازم است که عرض سینه کار $2/2$ ° ارتفاع عمودی آن بوده و زاویه منفی سینه کار نیز با شبی آن مساوی باشد. عرض این قسمت در هر حال نباید کمتر از ۳ متر باشد.

اختلاف ارتفاع که بر اثر برداشتن مواد باطله و یا حفاری به وجود می‌آید، گاهی باعث می‌شود که برای کارگران شاغل و سایر افراد حوادث ناگواری به وقوع بیرونند. به این خاطر، مقررات حفاظتی تأکید می‌کند، در صورت وجود پرتگاه‌هایی در منطقه، باید محل‌های خطرناک را علامت‌گذاری کرده و هنگام شب نیز با وسیله‌های مناسبی روشن نگه داشت تا حادثه ناگواری اتفاق نیافتد. در شرایطی که معدن در محل‌های پر جمعیت یا در مجاورت جاده‌های عمومی و راه آهن قرار دارد، لازم است که علاوه بر نصب علائم هشداردهنده، با نزدیکی به ارتفاع حداقل $1/5$ متر، مناطق خطرناک را محصور کرد.


اقدام حفاظتی دیگر، در مقابل خطرات ناشی از ریزش و سقوط تخته سنگ‌ها، لق‌گیری و جدا کردن تکه‌سنگ‌های سست و ریزشی است که به نوبه خود می‌تواند در کاهش خطرات مؤثر واقع شود. وسیله لق‌گیری مواد در سینه کارهای غیرقابل دسترس دیلم لق‌گیری شارکف است که متصل به بیل مکانیکی شده و کار بسیار خطرناک لق‌گیری را به سادگی و سهولت، ممکن می‌سازد (شکل ۱۴-۱).



شکل ۱۴-۱ - دیلم مخصوص متصل به بیل مکانیکی

در بعضی از معادن روباز، از بیل‌های الکتریکی مجهز به وسایل بالارونده مخصوص جهت صعود به قسمت‌های خطرناک و کندن قطعات سست استفاده می‌شود. با توجه به این که این دستگاه‌ها دارای دکل‌بندی هستند، بایستی در فاصله معینی قرار گیرند تا بتوانند کار کنند. روش دیگر استفاده از جرثقیل‌های هیدرولیکی، مجهز به کابین مخصوص است که از داخل کابین آن‌ها می‌توان کار را

پیش برد و بدون کوچک‌ترین خطر، قسمت مورد نظر را کند و جدا کرد که در شکل زیر مشاهده می‌شود.



شکل ۱۵-۱۰- بازوی مخصوص برای حفاری مناطقی که پای سینه کار خطرناک است.

در امریکا عمل کندن و برداشتن قطعات ریزشی و غیرقابل دسترسی را با دستگاهی به نام تفنج صنعتی انجام می‌دهند که ۵۰ کیلو وزن و $2/1$ متر طول دارد و هنگام شلیک، نارنجکی ۹۰ گرمی را با سرعت زیاد به سمت هدف که تخته سنگ یا قطعه موردنظر است، پرتاب می‌کند. کار انجام شده حدود ۱۰۰۰ کیلوگرم متر است که قطعات ریزشی و سست دور از دسترس را به آسانی جدا کرده و پایین می‌اندازد؛ هرچند، کاربرد این وسیله، خالی از خطر نیست ولی در هر حال چون دستگاهی است که از راه دور کارکندن سینه کار و لق‌گیری را انجام می‌دهد، به نوبه خود قابل توجه است.

خودآزمایی

- ۱- معادن زیرزمینی را از لحاظ محدودیتها و خطراتی که دارد با معادن رو باز مقایسه کنید.
- ۲- برای مقابله با خطرات قسمتهای متحرک ماشین آلات و تجهیزات چه اقدامی قابل انجام است؟
- ۳- چگونه از خطر پرتاب قطعات و تکه های سنگ و حوادث مربوط جلوگیری می شود؟
- ۴- علت اصلی خطرات برق گرفتگی در معدن چیست؟
- ۵- عوامل به وجود آمدن خطرات برق را چگونه کنترل می کنند؟
- ۶- مایعات خورنده چگونه در معدن، عامل پیدایش خطر می شوند؟
- ۷- سروصدای چگونه به سلامتی کارگران در معدن صدمه وارد می کند؟
- ۸- آلودگی هوای معادن رو باز چگونه اتفاق می افتد؟
- ۹- لغزندگی سینه کارها و مواد انباشته شده چگونه باعث وقوع حوادث خطرناک در معدن رو باز می شوند؟
- ۱۰- تخلیه الکتریکی مربوط به رعد و برق در معادن رو باز چگونه صورت می گیرد و چه خطراتی در پی دارد؟
- ۱۱- سیلاپ های مخرب چگونه خطری برای معدن رو باز به شمار می روند؟
- ۱۲- خطر سقوط کارگران از نقاط مرتفع به چه صورت در معادن رو باز ظاهر می شود؟
- ۱۳- آیا در معادن رو باز هم مثل معادن زیرزمینی خطر سقوط و ریزش سنگ وجود دارد؟ چگونه؟
- ۱۴- چگونه از ریزش و سقوط سنگ ها در معادن رو باز می توان جلوگیری کرد؟

فصل یازدهم

ایمنی در معادن زیرزمینی



هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- ۱- کلیاتی از اهمیت توجه به ایمنی در معادن زیرزمینی را بیان کند.
- ۲- ریزش در معدن را شرح دهد.
- ۳- علل ریزش در معدن را تشریح کند.
- ۴- روش‌های جلوگیری از ریزش را توضیح دهد.
- ۵- حفاظت افرادی در برابر ریزش را شرح دهد.
- ۶- حریق در معادن را توضیح دهد.
- ۷- خطرات ناشی از حریق را بیان کند.
- ۸- انواع حریق در معادن شامل حریق‌های ناشی از خودسوزی و حریق معمولی را تشریح کند.
- ۹- پیشگیری از حریق معدنی را توضیح دهد.
- ۱۰- پیش‌بینی‌های حفاظتی در زمینه حریق را شرح دهد.
- ۱۱- اشتعال و انفجار گاز متان و گرد زغال را توضیح دهد.
- ۱۲- مقدار مجاز گاز متان در قسمت‌های مختلف معدن را شرح دهد.
- ۱۳- اقدامات لازم در هنگام تراکم گاز متان را بیان کند.
- ۱۴- خطرات ناشی از حمل و نقل و ترافیک معدنی را شرح دهد.
- ۱۵- عبور و مرور افراد در معدن را تشریح کند.
- ۱۶- تردد قطارها را شرح دهد.
- ۱۷- حمل و نقل با نقاله‌ها را بیان کند.
- ۱۸- حمل و نقل در راهرو شیبدار را بیان کند.
- ۱۹- باربری در چاه را تشریح کند.
- ۲۰- ایمنی کابل را توضیح دهد.

کلیات

کارگرانی که در کارگاه‌های معادن زیرزمینی کار می‌کنند، در مقایسه با کارگران سایر صنایع دارای شرایط مناسبی در محیط کار نیستند و خطرات متعدد و بیماری‌های شغلی گوناگونی آنان را تهدید می‌کند. محدود بودن فضای کارگاه‌های زیرزمینی، فقدان نور کافی، وجود گازها و غبارهای سمی و انفجارآمیز در هوای معدن، خطر ریزش سقف کارگاه و بسیاری موارد دیگر، از جمله عواملی

هستند که اینمی و تندرستی کارگران را در این معادن به خطر می‌اندازند که برای رفع یا تقلیل اثرات و صدمه‌های حاصله بایستی اقدامات مؤثری انجام شود. آگاهی از خطرات موجود در معادن و چگونگی پیش‌گیری و مقابله با آن‌ها، سبب می‌شود راندمان کار و اینمی کارگاه‌ها افزایش یابد و از میزان حوادث و ضایعات ناشی از بی‌توجهی به مقررات حفاظتی، به نحو چشم‌گیری کاسته شود. در این فصل به بیان مهم‌ترین خطرات موجود در این زمینه می‌پردازیم.

ریزش در معدن

در معادن زیرزمینی، ریزش سقف و کمر بالا یکی از معمول‌ترین و بیشترین حوادث محسوب می‌شود؛ به طوری که کمر بالا دشمن جان کارگر به شمار می‌رود. اهمیت مسئله ریزش در کارگاه‌های زیرزمینی، تا آن‌جا بالا می‌گیرد که یکی از روش‌هایی که از طریق آن به میزان اینمی معدن بی‌برده می‌شود، بررسی تعداد ریزش‌ها و سقوط ناگهانی سنگ‌ها از سقف کارگاه‌هاست؛ حتی اگر به کسی آسیبی نرسد. در بعضی معادن، هرگاه تکه‌سنگی بدون انتظار سقوط کند و به کسی صدمه هم وارد نشود؛ معذالک، آن را حادثه‌ای معدنی قلمداد می‌کنند؛ زیرا این مسئله نشان می‌دهد که کارگاه دارای اینمی کامل نیست. چنانچه این سنگ بر سر کسی فرود می‌آمد، منجر به وارد آمدن آسیب بدنی به وی می‌شد. براساس آمارهای موجود تقریباً یک سوم تمام حوادث معادن دنیا را ریزش‌های بزرگ و سقوط سنگ‌ها به خود اختصاص داده‌اند.


علل ریزش در معدن

ریزش سقف و دیواره کارگاه‌های معادن زیرزمینی به علت‌های مختلفی انجام می‌شود که بنا به وضعیت‌های مختلف ممکن است، یک یا چند عامل در وقوع آن‌ها دخالت داشته باشند. مهم‌ترین علل ریزش در معدن به شرح زیر است:

۱- **فشار طبقات فوکانی:** مواد معدنی و کلیه طبقات موجود در اعمق زمین در حالت طبیعی در وضعیت فشار متعادل قرار دارند، ولی در اثر حفر تونل‌ها و کارگاه‌های زیرزمینی تعادل آن برهم می‌خورد؛ در نتیجه قبل از برقراری مجدد تعادل، سنگ‌های اطراف متحمل نیروهای اضافی شده که در آن‌ها به صورت تغییر شکل ظاهر می‌شود.


پدیده تغییر شکل در اجسام مختلف و از جمله سنگ‌ها در دو مرحله ارتتجاعی و خمیری صورت می‌گیرد. اگر نیروهای واردہ بر سنگ‌ها در حدی باشد که تغییر شکل حاصله از حد ارتتجاعی تجاوز نکند، قسمت‌های حفر شده، بدون آن که نیازی به وسیله نگهداری داشته باشند، مدت‌ها پایدار باقی خواهند ماند.

مثلاً هرگاه یک تونل در داخل سنگ‌های محکم مانند ماسهسنگ یا گرانیت حفر شود، نیازی به وسیله نگهداری نخواهد داشت و ریزشی رخ نخواهد داد. اما از آن جایی که در حالت کلی، سنگ‌ها چندان مقاوم نیستند و ابعاد کار معدنی نیز بزرگ است، بنابراین؛ تغییر شکل‌ها از حد ارتعاعی می‌گذرد و پس از تغییر شکل خمیری از هم گسیخته می‌شود و باعث ریزش سقف و دیواره کار معدنی خواهد شد. مثلاً هنگامی که رگه‌زغال‌سنگی استخراج می‌شود، سقف کارگاه تحت تأثیر وزن طبقات بالایی، شکم می‌کند و سبب ایجاد شکاف‌هایی در خود می‌شود که ممکن است سبب ریزش قسمت‌هایی از سقف شود.



شکل ۱۱-۱ وضعیت سقف قبل از ریزش

۲- جنس چینه‌ها و سنگ‌ها: یکی از عوامل مهمی که در چگونگی و سرعت نشست و ریزش کمر بالای کارگاه‌های زیرزمینی تأثیر فراوانی دارد، جنس چینه‌ها و سنگ‌های سقف و پیرامون آن است؛ به طوری که گاهی مشاهده گردیده که واکنش و جنس سنگ‌های مذکور سبب می‌شود که ریزش رخ ندهد. بعضی از مواد مانند شیست و زغال‌سنگ، قبل از آن که ریزش کنند، به طرف کف کارگاه خمیده می‌شوند و در نتیجه تکه‌های کوچک سنگ از آن‌ها جدا می‌شود و سقوط می‌کند که سبب ساختار کارگران متوجه خطر ریزش بشوند و پیش‌بینی‌های لازم را بعمل آورند. در حالی که سنگ‌های سخت مانند ماسهسنگ و سنگ آهک ناگهان فرو می‌ریزند. استحکام سقف کارگاه تا اندازه زیادی به ساختمان و جنس سنگ کمر بالای آن بستگی دارد، از همین‌رو بعضی از کارگاه‌ها نیاز به چوب‌بست و نگهداری مطمئن‌تری دارند. در معادن زغال‌سنگ، در قسمت فوقانی کمر بالا رگه‌های نازک دیگری موازی با رگه اصلی وجود دارند که سبب جدا شدن کمر بالا از سقف و فرو ریختن آن می‌شود.



شکل ۱۱-۲ وضعیت تعادل کار معدنی در سنگ‌های مختلف

۳—روش استخراج: عدم تناسب روش شبکه‌بندی تونل‌ها و کارگاه‌های معدن و اندازه و ابعاد آن‌ها، با شرایط طبیعی کاسار و به طور کلی انتخاب سیستم استخراج نادرست، می‌تواند عامل پیدا شدن خطر ریزش و سقوط کمر بالا باشد. برای مثال می‌توان از خطر دررفتن پایه‌های نگهداری معدن در سیستم استخراج اتاق و پایه یاد کرد که سبب ازین رفتگی عده زیادی از کارگران شده است. در روش مذکور، ماده معدنی را به شکل اتاق‌هایی استخراج می‌کنند و برای نگهداری سقف کارگاه، قسمتی از ماده معدنی را به صورت پایه باقی می‌گذارند. این پایه‌ها در بعضی مواقع بر اثر فشار سنگ‌ها و طبقات بالایی به طور ناگهانی از زیر سقف کارگاه درمی‌رود و خطر بزرگی ایجاد می‌کند. بدین ترتیب؛ پایه در اثر فشارهای وارد، همراه با صدای مهیبی خرد و منهدم می‌شود و سبب خرد شدن سایر استحکامات و چوب‌بست‌ها و در پی آن لهشدن وسایل و تجهیزات و افراد داخل معدن می‌شود. خطر دررفتن پایه‌ها در معدن زغال‌سنگ چندان زیاد نیست؛ زیرا اغلب لایه‌های زغال دار از نوع شیست بوده و در نتیجه فشار، کف کارگاه برآمده و سقف نیز خمیده می‌شود و پایه‌ها به جای دررفتن در زیر فشار له و خرد می‌شوند، هر چند خطر ریزش ناگهانی کم‌تر است، ولی نمی‌توان آن را نادیده گرفت. مطالعات به عمل آمده در مورد پدیده فوق نشان می‌دهد که علت در رفتگی پایه، شکستن و ترک خوردن ناگهانی حجم بسیار بزرگی از سنگ‌ها و طبقات بالایی است که شبیه پتکی به روی لایه‌های زیرین ضربه وارد می‌کند و این ضربه‌ها نیز به پایه انتقال می‌یابد. هنگام استخراج لایه‌های شیب‌داری که در بالای آنها نیز رگه‌های دیگری از ماده معدنی وجود دارد و در آنها عملیات حفاری و کندن انجام می‌شود، بایستی از نظر خطر ریزش سقف و کمر بالا، احتیاط‌های لازم به عمل آید؛ زیرا در موارد بسیاری جدا شدن تکه‌های لق و سقوط سنگ‌ها در آن‌ها مشاهده شده است و این موضوع به خصوص در سیستم استخراج پلکانی معکوس که هر پله کارگاه از دو سطح، باز و آزاد می‌شود، اهمیت فراوانی دارد و باید به دقت بازرسی شود و کارگاه پیش از پرداختن به استخراج لق‌گیری گردد.

خطر دیگری که در کارگاه‌های با شبیب تند وجود دارد، این است که در کارگاه‌های مذکور، اغلب مواد معدنی را پس از کنده شدن در امتداد شبیب کارگاه به سمت راهروهای زیرین فرو می‌غلتانند و ماده معدنی با استفاده از نیروی ثقل به سمت پایین حمل می‌شود. یا در مواردی که عمل خاکریزی و پرکردن محل استخراج شده به همین طریق صورت می‌گیرد، گاه ممکن است، بنای علی‌الله خاکریز کارگاه یا مواد معدنی انباسته شده در کارگاه، ریزش کرده و ایجاد خطر کند. بنابراین؛ بایستی شبیب این کارگاه‌ها را به دقت و با توجه به شرایط طبیعی کاسار محاسبه و کنترل کرد.

۴— Roberto هوا: وجود مقداری رطوبت در هوای معدن نیز یکی از عوامل پدیدآورنده ریزش و سقوط سنگ‌ها از سقف و دیواره کار معدنی است؛ چنان‌که در بعضی از تونل‌ها و

راهروهای زیرزمینی که در ابتدا دارای سقف و دیوارهای مستحکمی هستند، پس از گذشت مدتی، تکه سنگ‌هایی از سقف و دیوارهای به طور خودبه‌خود جدا شده و سقوط می‌کند یا در بعضی از قسمت‌ها دوباره به همین دلیل ریزش‌هایی صورت می‌گیرد. نقش رطوبت در جدا شدن تکه‌های سنگ و ورقه‌ورقه شدن و ریزش سقف، ممکن است، به این دلیل باشد که هوای گرم در فصل تابستان مقدار فراوانی رطوبت را در خود نگه می‌دارد که هنگام ورود به معادن زیرزمینی به علت اختلاف درجه حرارت داخل و خارج معدن رطوبت خود را به تدریج از دست می‌دهد و سبب نمانک شدن سطح دیواره و سقف راهروها و گالری‌های زیرزمینی و به خصوص سردر تونل‌ها می‌شود و به دنبال آن سست شدن و برآمدگی و ترک خوردن سنگ‌ها را فراهم می‌آورد که به نوبه خود ریزش‌های کوچک و بزرگی را به همراه دارد. تغییرات شیمیایی ناشی از هوازدگی نیز سنگ‌هایی را که به اندازه کافی سخت نباشد، به حالت نرم درمی‌آورد که در این حالت نیز در اثر هرگونه بی‌توجهی و مسامحه کاری، ریزش از سقف تقریباً قطعی است.

۵— فشار گاز و آب در چینه‌ها: گاهی در فضاهای خالی به وجود آمده در لایه‌ای طبقات و چینه‌های اطراف و بالای رگه معدنی آب یا گازهای انفجارآمیزی مانند متان انباسته می‌شود که به سبب دارابودن فشار فراوان سبب سست شدن و ریزش دیواره و سقف کارگاه می‌شود. گاز متراکم شده در چنین فضایی، ضمن وارد کردن فشار می‌تواند با تصاعد خود خطر انفجار را نیز تولید کند و آب موجود هم به سبب ایجاد تغییرات فیزیکی و شیمیایی مانند انجاماد و انحلال، موجب خرد و سست شدن سنگ‌ها و در نتیجه به وجود آمدن خطر تخریب و ریزش می‌شود.

روش‌های جلوگیری از ریزش

همان‌طوری که اشاره شد، عوامل اصلی وقوع ریزش در معدن، یعنی؛ فشار زمین، جنس سنگ‌ها و چینه‌ها، روش استخراج نادرست، رطوبت و فشار آب و گاز، تا زمانی که تحت کنترل و مراقبت قرار نگیرند، احتمال خطر وجود دارد و نمی‌توان با اطمینان و اینمی در معدن مشغول به کار شد. از همین‌رو، لازم است با اقداماتی که به شرح آن‌ها می‌پردازیم، امکان ایجاد خطر را به حداقل ممکن رساند.

نگاهداری سقف و دیوارهای: در برخی موارد کارهای معدنی مختلف را بایستی با وسائل مختلف نگه‌داری کرد و از ریزش آن‌ها جلوگیری نمود؛ زیرا افرادی که در داخل معادن زیرزمینی کار می‌کنند، قبل از هرچیز باید از اینمی سقف کارگاه خود اطمینان حاصل کنند و وسائل نگه‌داری می‌توانند در این زمینه آسودگی خاطر آن‌ها را تأمین کند. وسائل نگه‌داری باید مانند یک چتر یا سپر عمل کند و مانع از ریزش و نشست سقف و دیوارهای بر روی کارگران شود. مطالب مربوط به نگه‌داری

در درس تکنولوژی استخراج معدن (۱) مورد بحث قرار گرفته است و در اینجا از ذکر آن خودداری می‌شود و فقط به یادآوری چند نکته که از نظر اینمی اهمیت بسیاری دارد، اکتفا می‌شود.

۱- هیچ‌گاه نباید یک ستون را بدون کلاهک در زیر سقف، نصب کرد.

۲- اگر در سقف کارگاه ترک یا شکافی وجود داشته باشد، امتداد طول کلاهک باید عمود بر امتداد شکاف باشد.

۳- هیچ‌گاه نباید چوب را در امتداد طولی آن اره کرد؛ زیرا مقداری از تارهای چوب اره شده و چوب سست می‌شود. در این قبیل موارد چوب را باید با تبر و امثال آن لاشه کرد.

۴- چوب بست گالری‌ها، باید به موقع و مطابق با پاسپورت آن انجام شود در صورت تغییر شرایط زمین شناسی و بهره‌برداری، پاسپورت باید مورد تجدید نظر قرار گرفته و تصمیمات جدید برای تقویت چوب بست اتخاذ شود.

۵- ستون‌های چوبی را باید از پوست و گیره تمیز کرده و استفاده از لایه و چوب‌های شکسته به عنوان ستون و یا جزء دیگر چوب بست که تحت فشار طولی قرار گرفته، ممنوع است.

۶- در صورت ریزش فضای جلوی سینه کار در کارگاه استخراج و یا در گالری پیش‌روی، چنان‌چه معلوم شود که علت ریزش، نادرست بودن و نقص پاسپورت پیش‌روی و چوب بست آن بوده است، چوب بست آخری را جمع کرده و پاسپورت جدیدی، بدون عیب تنظیم و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۷- تکنسین‌ها و سرکارگران، قبل از به کار بردن پاسپورت جدید باید با آن آشنایی کامل پیدا کرده و آن را امضا کنند. انجام کارهای تونلی بدون پاسپورت و با عدم رعایت نکات پاسپورت، ممنوع است.

۸- برای کشیدن چوب و برداشتن چوب بست (که برای تعویض یا صرفه‌جویی در مصرف چوب انجام می‌شود)، باید نخست سقف محل، به دقت آزمایش شود و کار کشیدن چوب با افراد آزموده به وسیله طناب و حتماً از فاصله دور صورت گیرد. برداشتن پیش از ۲ قاب چوبی یا فلزی در یک زمان مجاز نبوده و قبل از برداشتن هر قاب، چوب بست قاب‌های طرفین آن به اندازه کافی باید تقویت و تخته کوبی شوند. اندودن سیمان: برای پیش‌گیری از اثرات تخریبی و مشکلات حاصله از رطوبت که در روی

سنگ‌های سقف و اطراف راهروها و کارگاه‌های زیرزمینی نقاط ضعفی ایجاد می‌کند، پوشش‌های مواد گوناگونی را مانند رنگ‌های آسفالتی و قیری و یا ماده‌ای به نام گونیت، مورد استفاده قرار می‌دهند. گونیت عموماً از سه قسمت ماسه، یک قسمت سیمان و مقداری آب تشکیل شده که آن را با دستگاه‌های مخصوصی در دو لایه به ضخامت ۲/۵ سانتی متر به سقف و دیوارهای می‌پاشند. قبل

از اقدام به این کار، بایستی تکه‌های لق و سنگ‌های سست را کاملاً جدا کرد و سپس در فاصله زمانی کوتاهی، گونیت را پاشید. این ماده علاوه بر آن که از هوازدگی و لق شدن سنگ‌ها و جداره درون تونل جلوگیری می‌کند، سطح آن را صاف‌تر کرده که این امر در بهبود تهویه معدن، اثر مطلوبی دارد.

خارج کردن آب و گاز از طبقات: به علت اینکه فشار حاصل از وجود گاز یا آب در حفره‌های زیرزمینی امکان ریزش را زیادتر می‌کند می‌توان با خارج کردن آب و گاز از داخل طبقات، فشار چینه‌ها را کاهش داده و خطر ریزش را کمتر کرد.

بازرسی سقف و لق‌گیری: کلیه کارگران و ناظران فنی که در سینه کارهای استخراج معادن زیرزمینی کار می‌کنند، بایستی همه روزه قبل از شروع به کار وضعیت تغییر یافته کمر بالا و وسایل نگهداری را بازرسی کنند تا چنانچه از نظر خطر ریزش موردی مشاهده شود، نسبت به رفع آن اقدام نمایند.

حفظ انفرادی در مقابل ریزش

برای حفاظت اعضای بدن در برابر ریزش و سقوط سنگ‌ها، وسایل حفاظتی مخصوصی به کار می‌رود که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از :

۱— کلاه کاسک: این کلاه علاوه بر آن که سرافراز را در برابر سقوط سنگ‌ها حفظ می‌کند، سبب می‌شود که هنگام برخورد با سقف و دیواره‌های نوک تیز یا اشیای اطراف محل کار زیرزمینی آسیبی نبینند. بهمین علت، کلاه را از جنس الومینیوم یا مواد پلاستیکی سخت می‌سازند و داخل آن نوارهای مخصوصی وجود دارد که سبب می‌شود، ضربه واردہ بر کلاه به‌طور یکنواخت به تمام سطح سر منتقل شود و از طرفی با تنظیم آن به اندازه لازم کلاه را با اندازه سر مناسب می‌کنند. کلاه‌هایمعدنی دارای زائد مخصوصی در جلو هستند که چراغ انفرادی روی آن نصب می‌شود و حلقه‌ای نیز در عقب دارد که کابل چراغ را از آن عبور می‌دهد. وزن کلاه کاسک بناهایستی از ۴۰۰ گرم بیشتر باشد



شکل ۳— کلاه ایمنی معدن

و برای حفاظت سر و صورت و پشت گردن بهتر است دورتا دور کاسک دارای لبه باشد.

چکمه: برای حفاظت پنجه یا جلوگیری از سقوط سنگ‌ها، کفش یا چکمه‌هایی می‌سازند که سرپنجه آن‌ها دارای صفحه فلزی باشد و همچنین؛ در کنار کفش نیز پولک‌های فلزی قرار می‌دهند.



شکل ۱۱-۴- کفش ایمنی

زانوبند و ساق‌بند: این دو نیز علاوه بر حفظ پاها از برخورد به اشیا، در موقع پرتاب سنگ می‌تواند ضربه را خنثی کند.

عینک حفاظتی: به طوری که قبلًا اشاره شد، چه در هنگام لق‌گیری و آزمایش سقف و چه در موقع دیگر، ممکن است سنگ‌بزه‌ها و ذرات کوچک مواد معدنی و سنگ وغیره داخل چشم اصابت کند که زدن عینک حفاظتی، مانع از آسیب رساندن به چشم‌ها می‌شود.



شکل ۱۱-۵- چند نوع عینک ایمنی

اشتعال و انفجار گاز متان و گرد زغال در معدن

در صورتی که غلظت گاز متان در هوای معدن از مقدار معینی تجاوز کند و به حد قابل انفجاری برسد، ایجاد هرگونه شعله یا جرقه می‌تواند به اشتعال و انفجار گاز مذکور منجر شود؛ زیرا همان‌طوری که می‌دانیم متان گازی قابل اشتعال است و با هوا مخلوط انفجار آمیزی را تشکیل می‌دهد. قابلیت اشتعال و انفجار جزء مهم‌ترین خواص گاز متان است که با درصد متان موجود در مخلوط هوا تغییر می‌کند. هوایی که مقدار گاز متان آن ۵ تا ۶ درصد باشد، قابل انفجار نیست ولی در مجاورت یک منبع حرارتی داغ، قابلیت سوختن پیدا می‌کند و شعله حاصله در اطراف منبع باقی می‌ماند مخلوطی از ۵-۱۶ درصد الی ۱۴-۱۶ درصد متان دارای قابلیت انفجار است. بالاخره درآمیختگی گاز متان و هوا، هرگاه مقدار متان از ۱۴-۱۶ درصد تجاوز کند، مخلوط قابلیت انفجار خود را از دست می‌دهد. غلظت گاز متانی که در مقایسه با سایر انواع خود قابلیت اشتعال بیشتری دارد، ۸ درصد است ولی پرقدرت‌ترین انفجار با مخلوط متان و هوای ۹/۵ درصد اتفاق می‌افتد. به هر حال، بایستی در داخل معدن از ایجاد هرگونه جرقه یا شعله جلوگیری شود، و تا سرحد امکان به رعایت نکات این‌می تأکید و توجه شود مهم‌ترین عوامل مشتعل کننده گاز متان به شرح زیر است:

۱- ایجاد شعله در اثر کبریت زدن یا سیگار کشیدن: این موضوع عامل تعداد بسیاری از انفجارها در معادن بوده است؛ به همین علت، قبل از ورود افراد به داخل معدن لازم است، از نظر داشتن کبریت، فندک و سیگار مورد بازرسی قرار گیرند.

۲- چراغ اطمینان شعله‌ای: هرگاه چراغ اطمینان شعله‌ای که وسیله‌ای برای اندازه‌گیری غلظت گاز متان در هوای معدن است، در معرض جریان شدید هوا قرار گیرد، شعله آن با توری تماس حاصل کرده و آن را به حرارت قرمز می‌رساند که همین منبع داغ می‌تواند سبب اشتعال گاز متان شود. بنابراین، چراغ اطمینان شعله‌ای را بایستی از جلوی دهانه لوله‌های تهویه یا هر جایی که جریان شدید هوا وجود دارد، دور نگه داشت. چراغ‌های معیوب نیز می‌توانند گاز متان را مشتعل کنند.

۳- جرقه ناشی از برخورد سنگ‌ها با یکدیگر: در مواردی شبیه ریزش سقف کار معدنی از برخورد ماسه سنگ‌ها وغیره، ممکن است جرقه‌هایی تولید شود که بتواند گاز متان را مشتعل کند.

۴- ماشین‌های حفر زغال: در اثر کار با ماشین‌هایی حفر زغال دندانه‌ها و تیغه‌های برش دهنده به خصوص هنگام برخورد با سنگ‌ها و ناخالصی‌های سخت مثل پیزیت و نیز قلوه‌سنگ‌ها داغ می‌شود، یا تولید جرقه می‌کند که می‌تواند گاز متان را مشتعل سازد.

۵- مواد منفجره معمولی و غیرمجاز: هرگونه عدم رعایت مقررات این‌می در مورد مواد

منفجره و آتش کاری، می تواند سبب خطرات متعددی از جمله خطر اشتعال متان شود.

۶- لکوموتیوهای دیزلی: هرگاه دودهای خروجی لکوموتیوهای دیزلی به طرقی خنک نشود، می تواند گاز متان را مشتعل سازد.

۷- ابزارهای حفاری: مته پرفوراتورها هنگام حفر چال در سنگ‌های سخت، جرقه‌های خطرناکی تولید می کند که در اثر آن گاز متان آتش می گیرد.

۸- اصطکاک فلزات: در اثر مالش و اصطکاک بین دو جسم فلزی مانند پروانه و بدنه ونتیلاتور، خطر انفجار متان به وجود می آید.

۹- جرقه و قوس الکتریکی: در اثر پیدایش آن‌ها در ماشین آلات برقی معیوب و غیرمجاز، می تواند متان را مشتعل کند.

۱۰- تخلیه الکتروستاتیکی (الکتریسیته ساکن): در اثر مالش هوای فشرده با شیلنگ یا انتقال موادی مانند خاک و ماسه از لوله‌ها به وسیله هوای فشرده برای خاکریزی یا بستن چال یا در موارد مشابه، در اطراف لوله‌ها الکتریسیته ساکن ایجاد می شود که تخلیه آن سبب ایجاد خطر اشتعال متان می گردد. بنابراین، بایستی این لوله‌ها حتماً دارای اتصال زمین باشند.
از عوامل دیگر مشتعل کننده گاز متان، پدیده انفجار گرد زغال‌سنگ و آتش‌سوزی معدنی را می توان نام برد.

روش‌های پیش‌گیری از اشتعال گاز متان: با شرحی که در مورد عوامل مشتعل کننده گاز متان بیان شد این نتیجه حاصل می شود که برای جلوگیری از وقوع اشتعال و انفجار گاز متان، بایستی عوامل خطر آفرین را از میان برداشت. یعنی؛ با انجام تهويه مؤثر مقدار گاز متان را در هوای معدن تا زیر حد مجاز رقیق کرد و در ضمن اقداماتی نیز به شرح زیر انجام داد:

۱- استفاده از چراغ‌های بدون حفاظ، کبریت، فندک و نیز استعمال دخانیات ممنوع شود.

۲- برای روشنایی انفرادی، از چراغ‌های باطری دار استفاده شود و کیفیت هوا به طور مرتباً دستگاه‌ها و چراغ‌های مخصوص کنترل شود.

۳- تعداد دفعات آتش کاری به حداقل ممکن کاهش یابد و روش حفر زغال با وسایل هیدرولیک جانشین آن شود و برای شکافت سقف گالری‌ها از چکش‌های بادی سنگین استفاده گردد.

۴- موارد زیر در هنگام آتش کاری بایستی حتماً رعایت شود :

الف - فقط مواد منفجره و وسایل ایمنی مجاز به کار گرفته شود.

ب - از چاشنی‌های الکتریکی فوری یا کم تأخیر استفاده شود که زمان تأخیر آن‌ها مطابق استانداردهای حفاظتی باشد.

ج - چال‌ها به دقت و به طور کامل مسدود شوند و مواد پرکننده از مواد غیرقابل سوختن، خردشوننده یا پلاستیک مانند سنگ، گرد و خاک، ماسه یا خاک رس تهیه شود. هیچ فشنگی در خارج از چال‌های مسدود شده نباید منفجر شود و هیچ چالی از ۶۵ سانتی‌متر نباید کوتاه‌تر باشد و همواره مواد پرکننده ۵۰ سانتی‌متر طول چال را مسدود کند. آتش‌کاری هنگامی مجاز است که عیار گاز متان تا ۲۰ متری سینه کار استخراجی کمتر از یک درصد بوده و چنانچه گردگال نیز در فاصله مذکور موجود باشد، بایستی به خاک پاشی آن نیز اقدام کرد.

د - در هنگام استفاده از برق، رعایت کلیه نکات ایمنی ضرورت کامل دارد و کاربرد وسایل الکتریکی ضدانفجاری ضروری است. هرگاه مقدار زیادی گاز متان منتشر شود، لوازم و دستگاه‌های هوای فشرده جانشین ابزارها و آلات برقی می‌شوند و در صورت لزوم با انجام عملیات گاززدایی و انتقال متان به خارج معدن، شرایط ایمنی بهتری فراهم می‌شود.

مقدار مجاز گاز متان در قسمت‌های مختلف معدن: هنگامی که مقدار گاز متان در هوای معدن به حدود ۵-۶ درصد برسد، مخلوط بسیار انفجارآمیزی به وجود خواهد آمد طبق مقررات ایمنی، معادن غلظت گاز متان در آتمسفر گالری‌ها و کارگاه‌های زیرزمینی، از حدود معینی نباید تجاوز کند. هرگاه درصد گاز از حدود مقرر بالاتر رود، لازم است، اقدامات احتیاطی سریعی برای قطع برق محل، خارج کردن کارگران از منطقه خطر و سدّ کردن راه‌های ورودی انجام شود. در این صورت، به محض آن که، غلظت گاز متان از یک درصد تجاوز کند، جریان برق را قطع کرده و با رسیدن غلظت به ۲ درصد، دستور تعطیل کار و خروج از کارگاه‌ها را صادر می‌کنند. مقدار مجاز گاز متان در هوایی که به سینه کارهای استخراجی می‌رسد، ۵٪ درصد و در جریان عمومی خروجی از تونل ۷۵٪ درصد است. برای مراقبت و نظارت بر کیفیت مطلوب و توزیع منظم هوا در گالری‌ها و کارگاه‌های معدن، نمونه‌برداری از هوا امری ضروری است؛ این عمل در تونل‌های معادنی که از هر تن زغال‌سنگ استخراجی آن‌ها در شبانه‌روز بیش از ۱۵ مترمکعب متان متصاعد می‌شود، حداقل سه بار در ماه در تونل‌های معادنی که نسبت فوق بین ۱۵-۱۰ مترمکعب است، حداقل ۲ بار در ماه در تونل‌هایی که از هر تن زغال‌سنگ استخراجی در ۲۴ ساعت تا ۱۰ مترمکعب گاز متان نیستند، حداقل یک بار در ماه به مورد اجرا گذاشته می‌شود. چگونگی نمونه‌برداری و محل‌هایی که از آن‌ها نمونه‌برداری می‌شود و وسیله‌های آن متعاقباً بررسی می‌شود.

اقدامات لازم در هنگام تراکم گاز متان: به محض آن که دستگاه‌ها و وسایل اندازه‌گیری مقدار گاز متان، هوای معدن را بالاتر از مقدار مجاز نشان دادند، بایستی کلیه فعالیت‌های کارگران و رفت و آمد‌های غیرضروری در آن قسمت از معدن، متوقف شود و با اقداماتی از قبیل دیوارکشی و

امثال آن از ورود کارگران به آن محل ممانعت کرد. البته در موارد اضطراری، مثل نجات دادن افراد و مواقعي که مسئول تهويه معدن صلاح بداند و به طور كتبی اجازه دهد، می توان در موارد استثنایي در چنین محل هایي وارد شد. آتش کردن چالها نيز تا قبل از رسیدن مقدار گاز به حد اطمینان به تعويق می افتد؛ بنابراین شخص آتش کار وظيفه دارد، قبل از اقدام به خرج گذاري هواي اطراف چالها را از نظر وجود گاز متان تا شعاع ۳۰ متری آزمایش کند و چنانچه مقدار گاز از يك درصد بالاتر باشد، ضمن خودداری از عمل خرج گذاري، مراتب را به مسئول ايمني معدن اطلاع دهد. در مواقعي که احتمال سرايت خطر انفجار به محل های متروکه و حفریات و شکستگی هایي که در آن ها گاز متان جمع شده وجود دارد، آتش کردن چالها منمنع است؛ هر چند که غلظت گاز متان در موقع عملیات انفجاری کمتر از يك درصد است، ولی پس از چند دقیقه مقدار زيادي گاز در زير سقف و قسمت های بالاي کارگاه جمع می شود که باید برای بی خطر کردن آن ها نيز اقداماتی به عمل آيد. مهم ترین اقدامی که هنگام بالا رفتن غلظت گاز متان در هواي معدن صورت می گيرد، پاک و رقيق کردن آن با هواي تازه است که مراحل تهويه و هوارسانی بايستی زير نظر مسئولين و با رعایت کلیه نکات حفاظتی انجام گيرد و تا تقليل غلظت گاز با اطمینان كامل ادامه يابد. در اين باره مقررات ايمني حکم می کند که برای رقيق کردن گاز متان بايستی منحصراً از هواي فشرده استفاده شود و در صورتی که عيار گاز متان در هوا از ۲ درصد تجاوز کند، بايستی فعالیت لکوموتیوهای هواي فشرده متوقف شود. همچنین؛ يادآوری می شود که قطع جريان برق در هنگام بالا رفتن مقدار گاز متان، در حد يك درصد از نظر ايمني اهمیت فراوانی دارد.

حريق در معادن

آتش يك فعل و افعال شيميائي است که در آن کلیه مواد سوختني با اکسيژن هوا ترکيب شده و گرما توليد می کنند. به محض شروع فعل و افعال، حرارت فراوانی ايجاد می شود که مقدار آن تقریباً به ۱۲۰۰ - ۸۰۰ درجه سانتي گراد می رسد. آتش تازمانی که مواد سوختني و گاز اکسيژن در آن وجود داشته باشد، به سوزانیدن و ازبين بردن ادامه می دهد؛ مگر اين که خاموش شود. آتش سوزی يکی از حوادث خطرناک است که نه تنها در معادن بلکه در هر جای ديگر می تواند سبب ايجاد خسارات های فراوان مالي و تلفات جانی شود. عموماً در هنگام وقوع حريق کسانی که در صحنه حضور دارند، با مشاهده شعله های آتش و حرارت زياد آن دچار هراس و آشفتگی می شوند و به همين خاطر امكان انجام عکس العمل مناسب از آن ها سلب می شود که اين موضوع در گسترش دامنه آتش و بالارفتن ميزان ضایعات تأثير می گذارد. مواد سوختني و قابل احتراقی مانند داربست های چوبی، مواد روغنی، نوار باربری و غيره در

معدن موجب می شود که چنانچه حرارت و شعله ها با آن ها تماس یابد، مشتعل شده و به آتش سوزی و انفجار منجر شود. بنابراین؛ ملاحظه می شود که آتش سوزی های معدنی، جریان کار عادی و روزانه را در معادن برهم زده و خسارت های سنگین، خطرات بزرگ و حوادث ناگواری را به وجود می آورند. در معادنی که دارای گاز متان و گرد زغال هستند، آتش سوزی ممکن است موجب انفجار آنها شود. خطر بزرگی که آتش سوزی های معدنی در بر دارند، مسمومیت افراد در اثر تنفس گاز منواکسید کردن ناشی از سوختن زغال، داریست های چوبی و سایر مواد سوختنی موجود در معدن است. اگر یک دست قاب چوبی با سطح مقطع ۴ تا ۵ متر مربع آتش بگیرد، به طول ۲ کیلومتر فضای کارگاه ها و گالری های زیرزمینی را مسموم و خفه کننده می سازد. به همین علت آتش سوزی در معدن عموماً با مسمومیت و مرگ کارگرانی که در محل مشغول کار هستند، همراه است. تجربه هایی که در اثر عوامل و خسارت های اقتصادی ناشی از بروز آتش سوزی به دست آمده است، نشان می دهد که هزینه وسایل معدنی پیش گیرنده آتش، بسیار کمتر از خسارت هایی است که در اثر آتش سوزی به وجود می آید.

به علت اهمیت موضوع، حريق در معادن و تأثیری که در اینمی معدن و سلامت افراد در کارگاه های زیرزمینی بر جا می گذارد، لازم است، شناخت دقیقی از مسائل مربوط به حريق کسب نمایم که در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد.

مثلث آتش

به طور کلی، آتش از ترکیب سه عامل اکسیژن هوا، ماده سوختنی و حرارت پدید می آید که در اصطلاح به آنها مثلث آتش می گویند؛ زیرا فقدان هر کدام از عوامل مذکور، سبب می شود که آتش به وجود نیاید.

- ۱- بدون اکسیژن، عمل سوختن انجام نمی گیرد.
- ۲- بدون وجود ماده سوختنی، اصولاً چیزی برای سوختن وجود ندارد.
- ۳- بدون وجود حرارت، تجزیه مواد قابل اشتعال غیر ممکن است و آمادگی برای فعل و افعال های لازم حاصل نمی شود.



خطرات ناشی از حریق : هنگام وقوع آتش‌سوزی، مقدار زیادی گازهای زیان‌آور، بخارهای سمی و دود تولید می‌شود و به همراه شعله و حرارت، خطراتی را برای انسان ایجاد می‌کند که مسمومیت و خفگی جزء مهم‌ترین آن‌هاست. از آنجایی که بیشتر مواد سوختنی دارای کربن هستند، هنگام احتراق همواره مقداری گاز منواکسید کربن یا دی‌اکسید کربن ایجاد می‌شود که اگر جهت جریان هوا مخالف بشود، کارگرانی را که در محل ورود هوا مشغول کار هستند، غافلگیر می‌کند. در جریان حریق، با توجه به نوع مواد سوختنی و مقدار اکسیژن محیط و دمای اشتعال، گازهای سمی مختلفی مثل H_2S ، SO_2 و NH_3 وغیره تولید می‌شود. بنابراین، باید گفت که یکی از عوامل اصلی در تلفات جانی حاصل از آتش‌سوزی‌ها، تنفس گازها و بخارهای سمی و خفگی ناشی از فقدان اکسیژن بوده است که البته تعداد تلفات ناشی از سوختگی را نیز باید در نظر داشت. دود نیز یکی دیگر از مواردی است که از آتش‌سوزی حاصل می‌شود. در اثر فقدان اکسیژن کافی برای سوختن، مقادیری از ذرات سوختنی به صورت دود، همراه با سایر گازها از جسم مشتعل متصاعد می‌شود. در اثر سوختن و تجزیه مواد نفتی و تصاعد گازهای حاصله نیز، مقداری ذرات کربن به شکل دود نمایان می‌شوند، و هرچه مواد نفتی سنگین‌تر باشد، میزان دود آن بیشتر خواهد بود. دود در محیط آتش‌سوزی، مزاحمت و مشکلاتی برای دید افراد و مشاهده علامت هشداردهنده و اضطراری ایجاد می‌کند. درنتیجه، مانع دست یابی به راه‌های خروجی می‌گردد و از طرفی تنفس را مشکل می‌کند و سبب آبرینش چشم، عطسه و سرفه می‌شود و قدرت تحرك افراد را در موقع فرار از محل آتش‌سوزی کاهش می‌دهد.

أنواع حریق در معادن: بطور کلی، حریق‌هایی که در معادن صورت می‌گیرد، بر حسب منشأ پیدایش آن‌ها بر دو نوع است :

اول : حریق‌های ناشی از خودسوزی مواد معدنی ؛

دوم : حریق‌های معمولی .

حریق‌های ناشی از خودسوزی مواد معدنی

حریق‌های ناشی از خودسوزی مواد معدنی که به آتش‌معدنی نیز معروف است، عبارت‌اند از آتش‌گرفتن ماده معدنی مثل زغال‌سنگ، گوگرد، پیریت و غیره که خود به خود تولید شده و به‌آرامی گسترش می‌یابد و ممکن است به آتش‌سوزی منجر شود. حریق‌های ناشی از خودسوزی درنتیجه اکسیداسیون کند ماده معدنی به وجود می‌آید و جریان آن به‌این صورت است که بر اثر فعل و انفعال اکسیداسیون، مقداری گرمای تولید می‌شود که خود عامل تشید فعل و انفعال می‌شود. درنتیجه؛ کار تا آنجایی پیش می‌رود که مقدار حرارت لازم برای اشتعال ماده معدنی، خود به خود فراهم شده و سبب

آتش‌گرفتن آن می‌شود. هرچه وسعت سطح ماده معدنی که در تماس مستقیم با هوای اطراف است بیشتر باشد، عمل سوختن آسان‌تر و سریع‌تر صورت می‌گیرد. بنابراین، در زغال‌هایی که به‌طور طبیعی خاکه بوده و کلوخه‌ای نیستند، چون مقدار بیشتری هوا از فضای بین دانه‌های زغال عبور می‌کند، مقدار بیشتری اکسیژن با زغال ترکیب می‌شود و اکسیداسیون سریع‌تر صورت می‌گیرد.

محل وقوع حریق: هنگامی حریق ناشی از خودسوزی ماده معدنی رخ می‌دهد که در لایه‌ها، شکاف‌های کوچکی موجود باشد و هوا با سرعت و مقدار کافی با لایه تماس گیرد. بنابراین؛ حریق نمی‌تواند در هر محلی اتفاق بیفتد و اصولاً قسمت‌هایی از معدن که از این نظر آمادگی بیشتری دارند، عبارت‌اند از :

– تزدیکی محل گسل‌ها و حوالی شکستگی‌ها :

– محل‌های ریزش کرده در کارگاه‌ها :

– پایه‌های باقی‌مانده ماده معدنی :

– دولیل‌هایی که برای احداث کارگاه حفر می‌شود.

– سقف راهروهایی که زیر لایه زغال حفر شده‌اند یا در راهروهایی که سه‌طرف آن‌ها زغال باشد.

– مجاورت دربهای تهويه

– محل‌هایی از معدن که از شبکه اصلی تهويه جدا شده و خوب تهويه نمی‌شوند.

علائم حریق معدنی: با مشاهده و احساس نشانه‌های زیر، می‌توان احتمال وقوع آتش معدنی را موردنوجه قرار داد.

– کاهش مقدار اکسیژن موجود در هوای معدن و زیاد شدن اندازه گازهای دی‌اکسید و منواکسید کربن.

– افزایش رطوبت هوا در تزدیکی محل حریق که توأم با پیدايش مه غلظ است.

– بالا رفتن درجه حرارت هوا و آب‌ها در معدن

– گرم شدن مواد معدنی و سطح زغال

– به مشام رسیدن بوی مخصوص مواد محتوى زغال‌سنگ

هنگام بروز آتش‌سوزی، در نتیجه فعالیت مواد سوختنی، حالت عادی انسان تغییر می‌کند. در ضمن، افرادی که در گالری‌ها مشغول به کار هستند و جریان هوا پس از عبور از محل حریق به آنجا می‌رسد، دچار سردرد، تهوع، تحریک مخاط بینی، حنجره و چشم‌ها می‌شوند.

پیش‌گیری از حریق معدنی: بررسی علل پیدايش و محل وقوع آتش معدنی در معادن، دست‌یابی به روش‌های پیش‌گیری از این نوع حریق را میسر می‌سازد؛ به‌طوری که با ختنی کردن عوامل تولید آتش معدنی و یافتن راه حل‌های مناسب برای استخراج قسمت‌هایی که آسیب‌پذیرتر هستند، می‌توان

امیدوار بود که خطر بروز آتش معدنی تا حدود زیادی کاهش یابد. مثلاً چون سیستم صحیح استخراج در لایه‌های مستعد به مقدار قابل توجهی مؤثر است، بنابراین؛ روشی مانند اتاق و پایه برای استخراج انتخاب نمی‌شود، همچنین با استخراج کامل مواد معدنی در نزدیکی گسل‌ها و شکستگی‌ها و سرعت دادن به پیش روی در کارگاه استخراج برای جلوگیری از تماس طولانی ماده معدنی با هوا، خطر بروز حریق به میزان زیادی تقلیل می‌باید. قسمت‌هایی از لایه هم که در اطراف دربهای تهویه واقع است، مورد توجه پیشتری قرار می‌گرد و هرگاه در وضع تهویه معدن و مدارهای آن تغییراتی داده شود، تا مدت زیادی لایه‌ها از نظر درجه حرارت و مقدار گاز دی‌اکسید کربن، مراقبت و کنترل می‌شود که اگر مقدار آن‌ها از حد معینی تجاوز کند، با ایجاد دیواره‌هایی در اطراف محل، آن را از شبکه تهویه جدا می‌سازند.

در هنگام ریزش سقف کارگاه محل خالی شده را با خاک پر کرده یا سطح آن را گل پاشی می‌کنند. پیش‌بینی‌های حفاظتی: در معادنی که احتمال بروز حریق در آن‌ها وجود دارد، لازم است که امکانات اطفاء حریق قوی باشد. بنابراین با نصب وسایل آتش‌نشانی خاموش کننده در محل‌های مناسب و انتخاب مسیرهای وسیع برای حمل لوازم مذکور، توانایی‌های معدن را در این زمینه بالا می‌برند. همچنین؛ ضروری است که در فاصله زمانی معین از آتمسفر محل‌های مشکوک نمونه‌برداری به عمل آید و نسبت گاز منواکسید کربن بر مقدار اکسیژن مصرف شده تعیین شود.

نحوه عملکرد در هنگام بروز حریق: به محض آن که علائم و نشانه‌هایی از وقوع حریق مشاهده شد باید موضوع با کارگران و کارکنان درون معدن با جدیت دنبال شود و به سرعت نسبت به محدود کردن و اطفاء آتش اقدام شود. در این قبیل موارد، بهتر است که از طریق گل پاشی استفاده شود، زیرا مصرف آب سبب تولید مقدار زیادی گاز هیدروژن و منواکسید کربن خواهد شد که ممکن است به مسمومیت افراد منجر شود. همچنین؛ ضمن اقدام به گل پاشی روی سینه کار برافروخته باستی از ورود هوای تازه به محل جلوگیری به عمل آید، لیکن در آن صورت راهی را برای خروج دود و گازهای موجود باید باز بگذارند.

حریق‌های معمولی

حریق معمولی اصولاً عبارت است از سوختن اشیا و لوازم مختلف که می‌تواند در معدن یا هرجای دیگر صورت گیرد. این نوع حریق در معادن عمدتاً به یکی از دلایل زیر ممکن است، رخ دهد:

– آتش معدنی

– ایجاد جرقه الکتریکی در اثر وضعیت نادرست تجهیزات برقی

– اتصال کوتاه در داخل کابل‌های حامل جریان یا ریزش روی کابل و ایجاد اتصال

– آتش رویا ز مانند رسیدن شعله چراغ‌های معدنی به اجسام سوختنی مانند چوب‌ها

- هدایت آتش از طریق دولل ها از بیرون به داخل معدن
- عایق کاری نادرست کابل های حامل جریان
- انفجار مواد منفجره نامناسب، مثل استفاده از باروت در معادن زغال سنگ
- مالش یا اصطکاک مثلاً در اثر اصطکاک سطوح متحرك در موقع بھرہ برداری از نوار باربری یا اصطکاک و داغ شدن سیم های کابل فولادی در راهروهای شبیه دار بر روی قرقه های ریل که گیر کرده و یا بخ زده باشند و حرکت نکنند یا تماس با داریست فلزی گالری ها و همچنین، مالش نوار باربری با چوب بست ها.
- جرقه زدن و گرم شدن دندانه های دستگاه های زغال بُر و کمباین های کوهبری
- انبار کردن زغال در کارگاه ها پیش از اندازه مجاز و نیز انبار کردن مواد قابل سوخت مانند چوب، روغن و غیره در محل استخراج.
- علام حريق: در اين نوع آتش سوزي ها، حريق داراي علام و نشانه هايی است که مهم ترين آنها عبارت اند از دود، بوی مخصوص مواد سوختني، زياد شدن ناگهاني درجه حرارت و مشاهده آتش و دود.
- پيش گيري از حريق: با اجرای روش های صحيح پيش گيري، تا حدود زيادي می توان احتمال آتش سوزي در معدن را پايان آورد. بررسی علل پيدايش حريق های معمولی، راه های جلوگيري از وقوع آن را ممکن می سازد و روش های زير را ارائه می دهد.
- ممانعت از پيدايش آتش معدني
- جلوگيري از تراكم گاز مтан در يك محل
- عدم نگهداري وسائل سوختن مثل چوب، کاغذ، روغن و غیره در داخل معدن
- استفاده از روغن هایی با دمای اشتعال بالا در موتورها
- احداث صحيح تأسیسات برقی و بھرہ برداری درست از آنها به صورت خودداری از دادن بار اضافي به کابل ها و جلوگيري از اتصال کوتاه در شبکه الکтриكي و همچنین؛ فراردادن مخزن ماسه زير ترانسفورماتورهای روغنی و پر کردن ترانسفورماتورها و کلیدهای قطع کننده با مواد پر کننده خشک به جای روغن های سوختنی.
- استفاده از مواد سوز در نوار باربری، لنت ترمزا، ساختمان دکل ها، اتافک و نتيلاتورهای اصلی داخل یا سطح معدن، کانال های گرم کننده دهانه چاه های قائم و اكتشافي، محفظه ها و يا اتافک های ترانسفورماتور و ايستگاه های الکтриكي، گاراژ های لکوموتیوها، محفظه های مخصوص شارژ باطری ها، انبار های مواد منفجره و داریست های گالری های مجاور آنها و غشای لاستیکی کابل های قابل انعطاف.

علاوه بر موارد فوق، مصالح جنگلی از قبیل چوب، الوار و غیره که برای داربست کاری سینه کارهای استخراج و مقدماتی، مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید آشنازه به مواد نسوز باشند و پیشنهاد می‌شود که اقدامات دیگری همچون پاشیدن گرد نسوز، تمیز کردن و مرطوب ساختن هوای دارای گرد و غبار و غیره انجام شود. برای آن که در موقع بروز حریق بتوان آنها را به موقع کنترل کرد، در جاهای لازم درب‌های ضدآتش تعبیه گردد تا باستن به موقع آنها در هنگام آتش‌سوزی، مانع از توسعه آتش به سایر قسمت‌ها شود.

پیش‌بینی‌های حفاظتی: هرچه کارگران معدن نسبت به خطرات ناشی از حریق و آتش‌سوزی، آگاهی و دانش بیشتری داشته باشند، احتمال ایجاد خطر کمتر خواهد شد. از همین رو، لازم است، در فرسته‌های مناسب برنامه آموزشی خاصی در این زمینه انجام شود و از طریق نمایش فیلم و برپایی سخنرانی و غیره، خطرات ناشی از حریق را به آنان یادآور شد و حساسیت لازم را در این زمینه ایجاد کرد. این اقدامات روانی، در کارگران اثرات بسیار مطلوبی بر جای می‌گذارد و چنانچه حریقی صورت گیرد، معدن دچار هرج و مرج و بی نظمی نخواهد شد. تجهیز معدن به یک شبکه لوله کشی آب و وسائل آتش‌نشانی لازم و یک سیستم مخابراتی مطمئن از جمله پیش‌بینی‌های ضروری است که نبایستی نادیده گرفته شود و از نظر دور بماند.

خطرات ناشی از حمل و نقل و ترافیک معدنی

همه روزه در معادن زیرزمینی میلیون‌ها تن مواد معدنی و سنگ و خاک حفر می‌شوند که با وسایل باربری موجود مانند راه‌آهن، نوارهای نقاله، بالابرها و غیره به بیرون معدن انتقال می‌یابند. از طرفی حجم قابل توجهی مواد مصرفی و موردنیاز از قبیل چوب، سوخت و مواد منفجره به محل‌های کار منتقل می‌شوند و تعداد بسیار زیادی از کارگران در مسیرهای منتهی به کارگاه‌ها و بالعکس رفت و آمد می‌کنند. بنابراین، ملاحظه می‌شود که تردد افراد و وسایل حمل و نقل در فضای محدود و بسته معدن که مواجه با تاریکی نیز هست، چنانچه با برنامه‌ریزی دقیق و سازماندهی منظمی همراه نباشد و در کنار آن مقررات ویژه و حفاظتی به اجرا گذارده نشود، وقوع خطرات و پیشامدهای غیرمنتظره و ناگواری در معدن اجتناب ناپذیر است. با توجه به بعضی از آمارهای موجود، ۴/۵ درصد حوادث معدنی، به راه‌آهن و ۱/۲ درصد متعلق به سایر انواع باربری است و بیان این مطلب نشان می‌دهد که تا چه اندازه باید نسبت به خطرات و صدماتی که ممکن است از این ناحیه متوجه جان افراد و نیز وسایل و ماشین‌آلات شود، توجه شود و برای جلوگیری از حوادث و سوانح ناشی از آنها چاره‌اندیشی کرد.

عبور و مرور افراد در معدن: عملیات معدنی روز به روز متغیرتر می‌شود و محصول روزانه یک واحد معدنی رو به افزایش است و در نتیجه تعداد بیشتری کارگر مشغول به کار در داخل معدن


خواهند بود که در ابتدای نوبت کار، بایستی وارد کارگاهها شده و به فعالیت پیردازند و در پایان نوبت کار از معدن خارج شوند. بنابراین؛ مدتی از وقت یک نوبت کار صرف رفت و آمد می‌شود و در این مدت از راهروها و چاههای زیرزمینی برای حمل مواد معدنی نمی‌توان استفاده کرد. برای آن که مدت رفت و آمد به حداقل ممکن برسد، از وسایل مکانیکی استفاده می‌کنند و در هر حال رفت و آمد کارگران باید برحسب آئین نامه و مقررات خاص حفاظتی صورت گیرد. همچنین، لازم است، تمام کسانی که در معادن زیرزمینی کار می‌کنند هنگام رفت و آمد در راهروها و تونل‌ها، مراقب اطراف و مسیر خود باشند تا به طور ناگهانی با مانعی برخورد نکنند و یا در چاله یا گودالی سقوط نکنند. هرچند امروزه، با استفاده از وسایل روشنایی عمومی و انفرادی، مسئله تاریکی در زیرزمین تا حد زیادی حل شده ولی معذالت، به علت این که دیوارهای راهروها و ماده معدنی، نور را به خود جذب کرده و از انعکاس آن جلوگیری می‌کنند، باز هم روشنایی مطلوب نیست و محدود بودن ابعاد تونل‌ها و کارگاهها نیز امکان وقوع سانحه و تصادف را افزایش می‌دهند؛ بهخصوص آن که تونل‌ها و کارگاهها منحصر به رفت و آمد افراد نیست و ماشین‌آلات معدنی نیز در آنجا در حرکت هستند. برای آن که عبور لکوموتیو و واگن‌های دنبال آن، منجر به برخورد و تصادف با افراد نشود، در یک طرف کناره تونل‌ها و گالری‌ها، گذرگاهی را برای عبور افراد در نظر می‌گیرند و معتبری درست می‌کنند که فاصله دیواره تالبه واگن در آن حداقل از 60 سانتیمتر کمتر نباشد یا آن که لکوموتیوها را با چراغ‌های پرنوری در جلو وعقب مجهز می‌کنند که وجود هرگونه مانعی را قابل تشخیص سازد و افراد را از تردد قطار آگاه کند.



شکل ۶-۱۱- گذرگاه مخصوص کارگران

برای آن که در تونل‌ها و راهروهای شب‌دار رفت و آمد افراد به آسانی انجام شود و لغزیدن و زمین افتادن رخ ندهد، معمولاً در کف تونل و تزدیک به دیواره، یک سری تخته که در فاصله‌های معینی روی آن چوب‌های عرضی متصل شده، قرار می‌دهند و در کنار دیوار یک نرده چوبی برای دست‌گرفتن نصب می‌کنند تا افراد به راحتی عبور و مرور کنند.

محل هایی را که در آنها احتمال سقوط افراد وجود دارد، با نزدیکی و نصب علائم خبری و چراغ راهنمای مشخص می کنند و کارگران نیز همواره باید به نشانه ها و علامت های مخصوص توجه کافی داشته باشند. در محل تلاقي تونل ها هم یک پل ایمنی نظیر آنچه که در شکل زیر ملاحظه می شود، نصب می گردد تا افراد به راحتی از روی آن عبور کنند برای عبور و مرور کارگران در مسیر های



شکل ۱۱-۷ - پل ایمنی روی نوار باربری

طولانی، از واگن های مخصوص حمل و نقل افراد استفاده می شود. این کار در چاه ها با آسانسور انجام می گیرد و یادآوری می شود که به موجب دستورات حفاظتی، تعداد افرادی که در یک زمان در هر طبقه آسانسور معدنی قرار می گیرند، حداقل ۵ نفر در هر متر مربع است. آسانسور را به سرپوشی مجهز می کنند تا کارگران از سقوط اشیا و اجسام پیش بینی نشده محفوظ باشند. در آئین نامه های ایمنی نسبت به مسئله رفت و آمد افراد در قسمت های مختلف معدن به طور مفصل بحث و بررسی شده است که برای کسب اطلاعات بیشتر می توان به آنها مراجعه نمود. بنابراین، از بیان آنها در اینجا خودداری می شود و تنها به ذکر چند نکته مهم حفاظتی اکتفا می گردد.

- ۱- همواره از گذرگاه ویژه عبور افراد رفت و آمد کرده و به مخصوص از عبور و مرور بین ریل ها و فاصله میان قطارهای باربری خودداری کنید.
- ۲- اگر لازم باشد از یک طرف گالری به طرف دیگر آن بروید و با استی مطمئن شوید که قطاری در تزدیکی محل عبور شما نیست.

۳- راه خود را با چراغ الکتریکی روشن کنید و علائم خبری را زیر نظر داشته باشید.

۴- متوجه داربست ها و نیز اشیا و برآمدگی های کف گالری ها باشید.

- ۵ - از ورود به گالری‌هایی که دارای علامت خطر هستند، بهشدت خودداری کنید.
- ۶ - به کابل‌ها، سیم‌های برق موتورها و دستگاه‌های الکتریکی و ترانسفورماتورها، نزدیک نشوید.
- ۷ - در گالری‌هایی که در آن‌ها سیم‌برق وجود دارد، وسیله یا شیئی را روی دوش حمل نکنید و یا چیزی را به حالت عمودی نگه ندارید.
- ۸ - اگر لازم است، کارگرانی را به محل‌های دور از کار یا به گالری‌های زیرزمینی که در آن‌ها فعالیتی انجام نمی‌شود، بفرستید، تأکید می‌شود از چند کارگر مجبوب و مجهز به دستگاه‌های مشخص کننده گاز، استفاده کنید.
- ۹ - عبور از روی تسمه نقاله‌ها فقط در صورتی مجاز است که متوقف باشند و رفت و آمد کردن از طریق آن‌ها به کارگاه استخراج اکیداً منوع است.
- ۱۰ - حمل و نقل افراد در گالری‌های مایل بدون راهنمای و ناظر فنی به هیچ وجه مجاز نیست.
- تردد قطارها: راهآهن وسیله مهمی برای حمل و نقل و رفت و آمد کارگران در معدن است و با افزایش میزان بهره‌برداری از معادن، اهمیت آن در حمل و نقل معدن بیشتر آشکار می‌شود. بی‌خطربودن کار باربری معدن بستگی زیادی به وضعیت شبکه خطوط راهآهن و استفاده صحیح از آن دارد. وضعیت نادرست ریل‌ها سبب بروز حوادث ناگواری از جمله لغزیدن و واژگون شدن واگن‌ها است. برای تقلیل حوادث و سوانح راهآهن، بایستی مشخصه‌های فنی ریل و زیرسازی و وسایل باربری و تناسب بین این خصوصیات با بار و اصول صحیح ریل‌گذاری به دقت رعایت شود و آگاهی‌های حفاظتی لازم را در اختیار کلیه کسانی که با این وسایل سرو کار پیدا می‌کنند به خصوص رانندگان لکوموتیوها، قرار داد.
- برای آن که رفت و آمد قطارهای حامل مواد معدنی در گالری‌های زیرزمینی با اطمینان بیشتری انجام شود، لازم است در زمان انجام عملیات راهسازی، علائم خبری موردنیاز را در اطراف خط آهن نصب کرد. در ضمن، بایستی توجه داشت که ریل‌های راهآهن پس از گذشت مدت زمان معینی فرسوده می‌شوند و کلاهک آن‌ها در نتیجه فرسایش کوتاه می‌گردد که در این صورت باید نسبت به تعویض این قبیل ریل‌ها اقدام کرد. وجود شکاف‌های طولی و عرضی در ریل نیز ممکن است، باعث خارج شدن واگن‌ها از روی خط ریل گردد. بنابراین؛ تعویض آن‌ها ضروری است.
- حمل و نقل با نقاله: برای حمل بار و مواد معدنی حفر شده در معادن، از نوارهای باربری استفاده می‌شود که ساختمان و طرز کار آن‌ها در درس‌های قبلی مورد بررسی قرار گرفته است و آنچه که در این جا بایستی به آن اشاره شود، موضوع ایمنی و حفاظت کار در هنگام بهره‌برداری از آن‌ها

است. نوارهای مذکور در دو نوع ناو زنجیری و نوار تسمه‌ای هستند که موارد حفاظتی آن‌ها به شرح زیر است.

الف – ناو زنجیری: گاهی اوقات در نتیجه دررفتن بیلچه یا پارو از زنجیر کششی که ناشی از موتاز نادرست آن و شل بودن قسمت‌های درحال حرکت است، به کسانی که در تزدیکی آن‌ها به کار مشغول هستند، آسیب وارد می‌شود که در این مورد باید دقت لازم به عمل آید. برای جلوگیری از خسارت‌های وارد به کارگران، بایستی اطراف چرخ زنجیر را حصارکشی کرد و هنگام حمل مصالح سنگین و چوب‌های جنگلی با نقاله، آگاهی دادن به کارگران کارگاه استخراج، ضروری است. مصالح مذکور باید طوری روی نقاله قرار گیرند که در زمان حمل و نقل با داربست گالری تماس حاصل نکنند. به موجب مقررات حفاظتی، تمیز کردن نوار نقاله زنجیری در زمان حرکت اکیداً منوع است و در ضمن، تمام طول نقاله باید با سیستم علامت دهنده مجهز گردد. رفت و آمد در طول نوار نقاله و جابه‌جا کردن آن بدون توجه به پاسپورت نیز منوع است.

ب – نوار نقاله تسمه‌ای: در حدود ۶۰ درصد سوانح ناشی از کار نوارهای تسمه‌ای از درگیر شدن طبلک‌های نوار نقاله با نوار حادث می‌شود. نوارهای مذکور در نتیجه اصطکاک و معایب الکتریکی نیز ممکن است، دچار حریق شود. همچنین؛ بهره‌برداری از نوارهای فرسوده و بی‌نظمی در برنامه‌ها نیز به حوادثی منجر شده است؛ به طوری که قبل از اشاره شد، برای عبور از بالای نوار نقاله تسمه‌ای باید راهروهای مخصوصی ساخته شود و مشابه راه‌آهن باید در کنار گالری فاصله‌ای بیش از ۷۰ سانتیمتر را برای عبور و مرور افراد اختصاص داد. گالری‌هایی که در آن‌ها نوار نقاله تسمه‌ای نصب شده، بایستی مستقیم بوده و در تمام طول آن داربست‌های نسوز، به کار رفته باشد. برای آن که کلیه کارگرانی که در طول نوار ممکن است حضور داشته باشند، از شروع به کار نوار تسمه‌ای مطلع شوند، باید چند ثانیه قبل از روشن کردن دستگاه، مراتب را با علائم اخباری به آگاهی آن‌ها رساند. از همین رو، به کار انداختن نوار مذکور بدون علامت قبلی اکیداً منوع است. همچنین، انجام هرگونه سرویس و تعمیرات دستگاه در هنگام کار آن خطرناک و مغایر با مقررات حفاظتی است. حمل و نقل در راهروهای شیبدار؛ برای جابه‌جا کردن مواد معدنی و غیره در گالری‌های افقی و شیبدار، یک یا چند واگن موجود در روی خطوط ریل به کمک کابل و جرثقیل به حرکت درمی‌آید. فرسودگی سیم بکسل و کم شدن استحکام آن، فرسودگی لنت‌های ترمز و بوش‌ها و بعضی از قطعات موتور و خراب بودن خط ریل از جمله علل اصلی سوانح معدنی ناشی از این روش باربری است. برای جلوگیری از حوادث و صدمات وارد در هنگام حمل و نقل در راهروهای شیبدار

بایستی توجه داشت که :

- ۱- بهره‌برداری از واگن‌های خراب، ممنوع است.
- ۲- ساختمان ترمزها و کلیه وسایلی که مانع از برگشتن واگن‌ها در هنگام پاره شدن کابل به پائین می‌شود، بازدید قبلی شده باشند.
- ۳- واگن‌ها در هنگام حرکت در سطوح شیب‌دار حتماً مجهز به ترمز باشند.
- ۴- افراد نمی‌توانند از واگن‌های معمولی برای رفت و آمد در مسیرهای شیب‌دار استفاده کنند.
- ۵- واگن‌ها را باید به وسایل مخصوص جلوگیری از سقوط مجهز کرد، یعنی، به انتهای آخرین واگن در هنگام حرکت به طرف بالا یک چنگال مخصوص متصل کرد تا از بازگشت واگن در هنگام رها شدن به عقب جلوگیری کند و اگر واگن به سمت پائین در حال حرکت باشد، چنگال را در عقب آخرین واگن، طوری قرار داد که هنگام پارگی کابل بر روی زمین بیفتد و در حین درگیر شدن با تراورس‌ها واگن‌ها را متوقف سازد.

- ۶- از اتصالی‌های قوی و کابل سالم استفاده شود و اگر بیش از یک واگن در حال حرکت است، بایک زنجیر واگن اولی و آخرین را بهم متصل کنند تا اگر یکی از اتصالی‌ها باز شود، خطری تولید نشود. باربری در چاه: از عملیات مهم معادن زیرزمینی استخراج از چاه و باربری از طریق آن است که مسائل مختلف فنی و ایمنی در آن مطرح می‌شود. در معادن عمیق، محصول را از چاه‌های قائم خارج می‌کنند و سرعت حرکت وسایل باربری در چاه بسیار زیاد است که اغلب از ۱۰ کیلومتر در ساعت تجاوز می‌کند. معمولاً حمل زغال سنگ و مواد معدنی از پائین به بالا، حمل ماشین آلات و ابزار و افراد در دو جهت و حمل خاک برای خاکریزی، حمل چوب و آهن و وسایل نگهداری از بالا به پائین انجام می‌گیرد. حمل و نقل افراد و مواد معدنی در داخل چاه با وسایلی به نام قفس و اسکیپ انجام می‌شود. برای رفت و آمد افراد در داخل چاه، هرچند قفس‌های مخصوصی وجود دارد ولی در بعضی موارد از قفس‌هایی که برای حمل واگن‌ها ساخته شده، برای رفت و آمد کارکنان نیز استفاده می‌شود. در چاه‌های قائمی که بالا بردن بار در طول آن‌ها با واگن صورت می‌گیرد تمام سکوهای پذیرش فوقانی میانی و تحتانی، باید مجهز به دستگاه‌های ضامن بوده و یا به وسایلی مجهز باشند که از برگشتن واگن‌ها جلوگیری کند. کلیه قسمت‌ها و اجزای بالابرها معدنی باید در هر شبانه‌روز با مکانیک و هر ماه توسط سر مکانیک یا دستیار وی حداقل یک بار کنترل و بازرسی شود. در تأسیسات استخراج از چاه یک نفر متصدی ماشین و در هر پذیرگاه یک نفر مسئول می‌گمارند و برای برقراری ارتباط بین مأمورین از علائم استفاده می‌کنند؛ به طوری که یک نفر متصدی ماشین می‌تواند

بدون اشتباه وظایف محوله را که عبارت اند از حمل ماده معدنی، وسایل و ابزار، افراد و مانور در پذیرگاه و بازدید چاه، به انجام رساند. علاوه باید کاملاً مشخص و در تفسیر و مفهوم آن هیچ تردیدی حاصل نشود و معنی آن برای فرستنده و گیرنده یکسان باشد.

یکی از اقداماتی که می‌توان برای پائین آوردن صدمات وارده در حمل و نقل معدنی انجام داد و از آن نتایج مطلوبی به دست آورد، مکانیزه کردن عملیات مانوری در تأسیسات اطراف چاه قائم و مراکز بارگیری و سکوهای پذیرش مواد معدنی است. قریب ۱۰ درصد حوادث ناگوار در حمل و نقل با واگن و به هنگام اجرای عملیات مانوری در تأسیسات اطراف چاههای قائم و در مراکز بارگیری کارگاههای استخراج رخ می‌دهد و علل اصلی آن‌ها عبارت اند از :

- ۱- تخلیه نادرست و خطرناک مواد در موقع کار؛
- ۲- جدا کردن و اتصال غلط واگن‌ها از طریق وضعیت نادرست قرارگیری کارگر در موقع اتصال واگن‌ها؛

۳- خارج شدن واگن‌ها از روی ریل و هُل دادن واگن‌ها با دست، هنگامی که کارگر در جلوی واگن ایستاده است.

برای تأمین امنیت کاری در تأسیسات اطراف چاه قائم معادن بزرگ، اقدام به تأسیس مرکز کنترل می‌کنند که در کنار سیستم هدایت حرکت، کنترل اتوماتیک کار ماشین‌های بالابر، وسایل زهکشی، تهویه و سایر دستگاه‌ها را نیز انجام می‌دهد. کار علامت‌ها و تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها به عهده کنترلر یا ماشین محاسبه هدایت کننده است. از مرکز کنترل باستی بتوان با تمام مراکز بارگیری و تخلیه واگن‌ها و متصدیان لکوموتیوها، ارتباط تلفنی و رادیویی برقرار کرد. هر مرکز کنترل باستی با وسایل مراقبت از راه دور برای پرکردن بونکرها و کار دستگاه‌های ثابت و دستگاه‌های علامت‌دهی و غیره مجهز باشد.

ایمنی کابل: یکی از مهم‌ترین وسایل استخراج از معادن زیرزمینی کابل فولادی است و انتخاب صحیح آن تأثیر بهسزایی در بهره‌برداری مطمئن معدن دارد؛ زیرا اینمی در برابری و حمل افراد در چاه بستگی به استحکام آن دارد و قطر چرخ چاه و قرقه‌ها و مشخصه‌های ماشین استخراج و غیره به مقاومت و قطر کابل بستگی دارد. تمام کابل‌ها را قبل از شروع به کار، باستی مورداً آزمایش قرارداد. برای آزمایش کردن کابل، یک قطعه از آن را به طول بیش از ۱/۵ متر می‌بُزند و هر کدام از رشته‌های آن را ازلحاظ خم شدن و قطع شدن مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهند. از روی نتایج این آزمایش‌ها ضریب اطمینان کابل را تعیین می‌کنند، در صورتی که سطح مقطع عرض رشته‌های کابل

تحمل آزمایش‌ها را نداشته باشد، استفاده از آن ممنوع است. کابل‌ها در اثر عوامل گوناگونی فرسوده می‌شوند که مهم‌ترین آن‌ها بار زیاد، خستگی و عوامل شیمیایی هستند. سیم‌های سطح کابل در اثر تماس با قرقره‌ها و چرخ چاه سائیده می‌شوند ولی رشته‌های درون کابل در اثر فشار و مالش داخلی سائیده و پاره می‌شوند. بار زیاد و به خصوص اگر به طور ناگهانی روی کابل اثر کند، کابل را قطع می‌کند. عوامل شیمیایی مانند رطوبت و آب‌های اسیدی نیز کابل را به تدریج فرسوده می‌کنند. به طور کلی هنگامی که در صد سائیدگی کابل‌ها به شرح زیر باشد، استفاده از آن‌ها اکیداً ممنوع است.

۱- کابل‌هایی که برای بالا و پائین آوردن افراد به کار می‌روند ۶ درصد

۲- کابل‌های مخصوص حمل بار ۱۰ درصد

کابل‌های مخصوص بالا و پائین آوردن افراد، هر شش ماه یک مرتبه و کابل‌های مخصوص حمل بار هر سال یک بار باید آزمایش شوند. برای هر نوع کابل با توجه به نوع کاربرد آن ضریب اطمینانی در نظر می‌گیرند و با در نظر گرفتن ضریب اطمینان ۷ یا ۸، حداقل بار وسیله باربری را تعیین می‌کنند.

حداقل عمر کابل‌ها که به آزمایش‌ها بستگی ندارد، برای کابل‌های موازنہ کننده دستگاه‌های بالابر با طبلک‌های اصطکاکی، کمتر از ۲ سال و برای دستگاه‌های بالابر با طبلک سیلندری، کمتر از ۴ سال و برای دستگاه‌های بالابر معدنی که عمق چاه‌های قائم بیش از ۵۰۰ متر باشد، ۲ سال در نظر گرفته شده است.

با زدید کابل‌ها در هر شبانه روز و هنگامی که سرعت حرکت آن $3/0$ متر در ثانیه است، انجام می‌گیرد و اصولاً هفته‌ای یک بار بازدید کابل با کنترل تعداد رشته‌های پاره شده در تمام طول آن، صورت می‌گیرد. اگر هنگام بازدید در یک قسمت از کابل، تعداد رشته‌های پاره شده به ۵ درصد تعداد کل رشته‌ها برسد، باید سیم بکسل را تعویض کرد. هر ماه لاقل یک بار معاینه سیم کابل همراه با نظافت کردن و روغن کاری آن و نیز اندازه‌گیری قطر محل‌های فرسوده انجام می‌شود. علاوه بر آن، درباره از بین رفتن مقطع کابل، کنترل منظمی با دستگاه‌های الکترو-معناطیسی از تمام طول آن صورت می‌گیرد. چون روغن کاری اصطکاک کابل را کاهش داده و در دوام کابل مؤثر واقع می‌شود، آن را روغن کاری می‌کنند. روغنی که برای این منظور به کار می‌رود، باید از همان نوعی باشد که کارخانه سازنده کابل سفارش داده است و روی هم رفته در برابر رطوبت نفوذناپذیر و در برابر پوسته پوسته شدن و ترک خوردن مقاوم باشد و با داشتن غلظت مناسب بتواند به لای رشته‌ها و مغز کابل نفوذ کند.

خودآزمایی

- ۱- علل ریزش در معادن زیرزمینی را نام ببرید و هر کدام را به اختصار شرح دهید.
 - ۲- برای جلوگیری از ریزش سقف و دیوارهای در معادن چه اقداماتی صورت می‌گیرد؟
 - ۳- کدام تجهیزات حفاظتی و به چه طرقی شخص را در مقابل خطرات ریزش مصون می‌دارد؟
 - ۴- گاز متان در چه غلظت‌هایی برای معادن خطرات انفجار و آتش‌سوزی را به دنبال دارد؟
 - ۵- عوامل مشتعل کننده گاز متان کدام‌ها هستند؟
 - ۶- چگونه از اشتعال گاز متان در معادن پیشگیری می‌کنند؟
 - ۷- چگونگی تراکم گاز متان در قسمت‌های مختلف معادن و حداکثر غلظت مجاز آن‌ها را ذکر کنید.
- ۸- هنگام متراکم شدن گاز متان در معادن چه اقداماتی باید انجام شود؟
- ۹- انواع حریق در معادن کدام‌های است؟ حریق ناشی از خودسوزی مواد معادنی چه منسائیی دارد و چگونه صورت می‌گیرد؟
- ۱۰- حریق ناشی از خودسوزی مواد معادنی در چه نقاطی رخ می‌دهد؟
 - ۱۱- علائم وقوع حریق معادنی چیست؟
- ۱۲- از وقوع حریق معادنی چگونه باید پیشگیری کرد؟
- ۱۳- حریق معمولی در معادن چگونه صورت می‌گیرد و عوامل آن کدام‌های است؟
- ۱۴- چگونه می‌توان از وقوع حریق در معادن جلوگیری کرد؟
- ۱۵- خطرات ناشی از عبور و مرور افراد در معادن چگونه به وجود می‌آید؟
- ۱۶- در هنگام عبور و مرور در درون معادن به چه نکاتی باید توجه کرد؟
- ۱۷- احتیاط‌های لازم در مورد تردد با قطار معادن و نقاله‌ها چه مواردی را شامل می‌شود؟
- ۱۸- برای جلوگیری از خطرات و حوادث در هنگام حمل و نقل در راهروهای معادن باید چه کار کرد؟
- ۱۹- علل اصلی خطرات حاصل از باربری در چاه چیست؟
- ۲۰- چگونه و از چه جنبه‌هایی باید کابل‌های فولادی حمل و نقل آسانسور چاه‌ها را ایمن‌سازی کرد؟

فهرست منابع و مأخذ

الف: منابع فارسی

- ۱- اینمنی در معادن زیرزمینی و تونل سازی، مترجم: زادیوسفی، مهندس یوسف، انتشارات مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، نشریه شماره ۲۱، بهمن ماه ۱۳۶۴.
- ۲- اینمنی در معادن، تألیف: محمدزاده، مهندس غلامرضا، آموزش فنی رشته معدن، سال چهارم هنرستان، کد ۸۲۰، انتشارات وزارت آموزش و پژوهش، فروردین ۱۳۶۸.
- ۳- استخراج معادن (جلد دوم)، تألیف: محمودی، مهندس نصرالله، انتشارات دانشگاه تهران، کد ۹۶۷/۲، سال ۱۳۴۵.
- ۴- دوره جدید استخراج معادن (جلد دوم)، تألیف: محمودی، مهندس نصرالله، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۵۷.
- ۵- اصول استخراج معادن (جلد دوم)، تألیف: مدنی، مهندس حسن، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، زمستان ۱۳۷۶.
- ۶- مبانی معدنکاری، تألیف: بصیر، دکتر سیدحسن، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، سال ۱۳۷۵.
- ۷- فنون معدنکاری (جلد اول)، ترجمه و تألیف: اورعی، مهندس عزت الله، حروفچینی: مرکز بررسی های اسلامی قم (با همکاری مؤسسه انتشاراتی قدس)، چاپ نمونه قم، آذرماه ۱۳۶۳.
- ۸- ماشین آلات مهندسی، ترجمه و تدوین: مهندسی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، واحد تبلیغات و انتشارات سپاه، بهار ۱۳۶۵.
- ۹- حفاری در معادن سطحی، مؤلف: شرکت تامراک، ترجمه و ویرایش: کارشناسان شرکت تولید و فرآورده های معدنی ایران، ناشر: شرکت تولید و فرآورده های معدنی ایران.
- ۱۰- مجموعه مقالات اولین سمینار بررسی معادن سنگ های ساختمانی (ترئینی و نما)، وزارت معادن و فلزات، ناشر: شورای هماهنگی سنگ های ترئینی با همکاری انتشارات آدینه.
- ۱۱- معادن و فلزات، نشریه داخلی وزارت معادن و فلزات، شماره چهارم، بهمن ماه ۱۳۶۳.
- ۱۲- روش های استخراج زیرزمینی، دوره کارشناسی معدن، تألیف: ناصرنیا، مهندس هرمز، جزو درسی پلی کپی، ۱۳۷۶.
- ۱۳- روش های استخراج رویاز، تألیف: سعد محمدی، دکتر اردشیر، جزو درسی، ۱۳۷۶.

۱۴- ماشین‌های راهسازی و روش‌های اجرایی، تألیف: بهبهانی، دکتر حمید و خاکی، علی‌منصور، انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه علم و صنعت ایران، آبان ماه ۱۳۶۴.

ب: منابع خارجی

۱- Tarasou, L

safety in Opencast mining

Mir publishers, moscow - 1973

۲- G. Popov

The working of mineral Deposits

Mir publisher moscow - 1971

۳- Hans Hamrin

guide to underground mining methods and applications

Atlas copco MCT AB. STOCKHOLM. SWEDEN - 1980

۴- Hans Hamrin

Mining Methods

Atlas copco MCT AB. stockholm. Sweden

۵- کاتالوگ‌های شرکت تامراک فنلاند

۶- کاتالوگ‌های شرکت اطلس کوپکو آ.ب. سوئد

۷- کاتالوگ‌های شرکت بوهلر

۸- کاتالوگ‌های شرکت هیتاچی

۹- کاتالوگ‌ها و کتاب‌های آموزشی شرکت کاترپیلار

۱۰- مجلات E&MJ 1988

