


فصل ۴

فناوری‌ها، استانداردها و تجهیزات



جوشکاری زیر پودری



جوشکاری زیر پودری



جوشکاری زیر پودری

دستگاه‌های جوشکاری با قوس الکتریکی

به طور معمول در کارگاه‌های ساختمانی متعارف دستگاه‌های جوشکاری با قوس الکتریکی در انواع ترانسفورماتور، رکتیفایر، دینام و موتور ژنراتور وجود دارند و دو نوع جریان، شامل جریان متناوب (AC) و جریان مستقیم (DC) را برای تشکیل قوس تولید می‌نمایند. در دستگاه‌های جوشکاری با قوس الکتریکی محدوده ولتاژ در کران‌های ۱۷ تا ۴۵ ولت بوده و محدوده آمپراژ در کران‌های ۱۰۰ تا ۵۰۰ آمپر واقع می‌باشد. در فرایند جوشکاری با قوس الکتریکی از طریق تنظیم دستگاه جوشکاری ولتاژ و آمپراژ مناسب به ترتیب برای تولید قوس الکتریکی، ذوب فلز پایه و ذوب الکترود فراهم می‌گردد.

ترانسفورماتور (مبدل)

این دستگاه از برق شهر تغذیه کرده و خروجی آن جریان متناوب با فرکانس برق شهر می‌باشد. در ترانسفورماتور از طریق تغییر در اختلاف سطح (ولتاژ) و شدت جریان (آمپر) مشخصات لازم برای ایجاد جریان مناسب جهت جوشکاری فراهم می‌گردد. بدین منظور، به‌هنگام شروع به کار ولتاژ را کاهش داده و شدت جریان را افزایش می‌دهیم. از مزایای ترانسفورماتورها (ترانس) قیمت پایین، مصرف انرژی کم، بازده مطلوب و هزینه نگهداری پایین می‌باشد.



ترانسفورماتور (مبدل)

رکتیفایر (یکسوکننده)

برای تبدیل جریان متناوب به مستقیم از رکتیفایر استفاده می‌شود. این دستگاه قادر به تولید جریان با قطبیت مستقیم (DCSP) یا (DCEN) یا با قطبیت معکوس (DCEP) یا (DCRP) می‌باشد.



رکتیفایر (یکسوکننده)

دستگاه رکتیفایر از دو بخش اصلی شامل مبدل (ترانسفورماتور) و یکسوکننده (تبدیل کننده جریان متناوب به جریان مستقیم) تشکیل شده است.



دینام (موتور مولد برقی)

دستگاه دینام از دو بخش اصلی شامل متحرک و محرك تشکیل شده است. در موتور مولدهای برقی با استفاده از جریان متناوب سه‌فاز (برق شهر) موتور الکتریکی را به کار انداخته و این موتور مولدی را به کار می‌اندازد که جریان لازم برای جوشکاری را تولید می‌نماید. دستگاه دینام دارای قوس نفوذی و قوی بوده و از عمر بهره‌برداری بالایی برخوردار است.

دینام (موتور مولد برقی)

موتور ژنراتور

در دستگاه جوشکاری موتور و ژنراتور انرژی شیمیایی به انرژی حرارتی، انرژی حرارتی به انرژی مکانیکی و انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود.



موتور ژنراتور





موتور ژنراتور قادر به تولید جریان متناوب و جریان معکوس می‌باشد. این نوع دستگاه‌های جوشکاری با یکی از دو نوع سوخت بنزینی و گازوئیلی کار می‌کنند و به ترتیب موسوم به موتور جوش بنزینی و موتور جوش دیزلی می‌باشند. موتور ژنراتور در بین دستگاه‌های جوشکاری کمترین بازدهی را داشته و هزینه تعمیر و نگهداری بیشتری دارد.











موتور ژنراتور

نام پیشوند	علامت اختصاری	مقدار عددی	شكل توانی
پیکو	p	$0/000000000001$	10^{-12}
نانو	n	$0/0000000001$	10^{-9}
میکرو	μ	$0/000001$	10^{-6}
میلی	m	$0/001$	10^{-3}
کیلو	K	1,000	10^3
مگا	M	1,000,000	10^6
گیگا	G	1,000,000,000	10^9
ترا	T	1,000,000,000,000,000	10^{12}




جدول ۱- انواع تکیه‌گاه

ردیف	نام تکیه‌گاه	شكل واقعی	شكل شماتیک	عکس العمل های تکیه‌گاهی
۱	کشکل			
۲	مینیموم			

۱	چکش		جوش A		
۲	میله کوتاه		میله کوتاه		
۳	چکش				




در جدول مختصات مرکز سطح بعضی از سطوح هندسی نسبت به محورهای x و y آمده است.

جدول ۲

نام سطح	شكل هندسی	\bar{x}	\bar{y}	توضیحات
مستطیل (مربع)		$\frac{b}{2}$	$\frac{h}{2}$	مرکز سطح مستطیل محل تلاقی دو قطر آن می باشد
مثلث قائم الزاویه		$\frac{b}{3}$	$\frac{h}{3}$	مرکز سطح مثلث قائم الزاویه در فاصله $\frac{1}{3}$ از قاعدة آن می باشد
دایره		r	r	مرکز سطح دایره مرکز دایره می باشد

در جدول روابط ممان اینرسی بعضی از سطوح هندسی ساده نسبت به محورهای مرکزی آنها
آمده است.

جدول ۳

نام سطح	شکل هندسی	I_{x_G}	I_{y_G}
مستطیل		$\frac{bh^3}{12}$	$\frac{hb^3}{12}$
مربع		$\frac{a^3}{12}$	$\frac{a^3}{12}$
دایره		$\frac{\pi r^4}{4}$	$\frac{\pi r^4}{4}$

پروژه:	برگ ریز متره	کارفرما:
موضوع:		مشاور:
صفحه:	از	بیمانکار:


ملاحظات	نحوه تقطیع و تراویح	سطح، حجم، وزن		ارتفاع (متر)	عرض (متر)	طول (متر)	تعداد	شرح عملیات	نحوه تقطیع						
		جزئی													
		کلی	کسری اضافی												
									۱						
									۲						
									۳						
									۴						

.....	پروژه:	برگ خلاصه متره	کارفرما:
.....	شماره قرارداد:		مشاور:
.....	صورت وضعیت:		بیمانکار:
.....	تاریخ:			

ردیف	ردیف فهرست بهاء پایه	شرح عملیات	نقل از ریز متره	ملاحظات		
				واحد	مقدار	صفحه ردیف
۱						
۲						


أنواع نيمرخ هاي نورد گرم

شامل مقاطع I شکل (تیرآهن)، U شکل (ناودانی)، L شکل (نبشی)، T شکل (سپری)، دایره‌ای شکل (لوله)، مربع و مستطیل (قوطی) و... می‌شود.




IPB

تیرآهن IPB (بال پهن)




IPE

تیرآهن IPE (ممولی)



INP

تیرآهن INP (باریک)



نیشمنی



سپری



ناوادانی

نوع	شکل خرپا	جنس	شرح
پرات (Pratt)		معمولًاً فولاد، در بعضی موارد چوب	دهانه حداکثر در حدود ۳۵ متر
هاو (Hawke)		معمولًاً چوب	دهانه حداکثر در حدود ۳۵ متر
فینک (Fink)		معمولًاً فولاد	معمولًاً دهانه به حداکثر در حدود ۲۰ متر محدود می‌شود
قوسی (Bowst ring)		معمولًاً فولاد	معمولًاً برای سقف مناره‌ها، سوپرمارکت‌ها و گاراژها به کار برده می‌شود و دهانه ممکن است به ۳۵ متر برسد.
دندانه‌ای (Saw Tooth)		چوب یا فولاد	سمت شبب تند خرپا برای استفاده از نور خارج است که برای یکنواختی به طرف شمال قرار داده می‌شود و در مواردی به کار برده می‌شود که وجود ستون‌های زیاد اشکالی ایجاد ننماید.
پرات (Pratt)		فولاد	دهانه حداکثر تا حدود ۶۰ متر
هاو (Hawke)		چوب یا فولاد	در گذشته بسیار مورد استفاده بوده ولی در حال حاضر به ندرت از آن استفاده می‌شود

وارن (Warren)		فولاد	نوع بسیار معمول دهانه تا حدود ۶۰ متر
بالتیمور (Baltimore)		فولاد	برای دهانه های بیش از حدود ۱۰۰ متر به کار می رود
خرپای K (K Tauss)		فولاد	برای دهانه های بیش از ۱۰۰ متر به کار می رود




معرفی انواع الکترود

الکترود (ASME)	نوع الکترود	ویژگی ها و موارد کاربرد
E6010 E6011	سلولزی	جوشکاری پاس اول ریشه، با نفوذ ریشه ها
E6013	روتاپلی	جوشکاری فولادهای ساختمانی و ورق ها در تمام حالت ها
E7016	قلیایی	جوشکاری فولادهای پرکربن و روکش مقاوم
E7018	قلیایی	جوشکاری مخازن تحت فشار و فولاد پرکربن
E7020	اکسیدی	گرده جوش های مناسب در جوشکاری های تخت و افقی درز گوشه و لب به لب
E6027	اکسیدی	حاوی ۵۰٪ پودر آهن با نرخ رسوب بالا - جهت جوشکاری درز لب به لب


جدول انواع وضعیت جوش

جوشکاری گوشه‌ای لوله		جوشکاری گوشه‌ای ورق		جوشکاری شیاری لوله		جوشکاری شیاری ورق	
علامت	وضعیت	علامت	وضعیت	علامت	وضعیت	علامت	وضعیت
1F	لوله مورب با چرخش	1F	تخت	1G	چرخش افقی لوله	1G	تخت
2F	لوله ثابت عمودی	2F	افقی	2G	لوله در حالت عمودی	2G	افقی
2FR	لوله افقی با چرخش	3F	عمودی	5G	لوله افقی ثابت	3G	عمودی
4F	لوله عمودی جوش بالای سر	4F	بالای سر	6G	لوله مورب ثابت	4G	بالای سر
5F	لوله افقی ثابت (تمامی حالات)						



علامت جوشکاری

جدول عیوب جوش



جدول مشخصات پرج ها و پیچ های موجود یا تولید در ایران

نام استاندارد	ISO	ASTM	نوع پیچ و پرج
			تنش نهایی مصالح پیچ یا (F_u) پرج
AS ۱	—	—	۱۹۰۰ kg/cm ² [۱۹۰ N/mm ²]
AS ۲	—	—	۲۶۰۰ kg/cm ² [۲۶۰ N/mm ²]
UST ۳۶	—	—	۲۰۵۰ kg/cm ² [۲۰۵ N/mm ²]
UST ۴۸	—	—	۲۲۵۰ kg/cm ² [۲۲۵ N/mm ²]
A۳۰۷	—	—	۴۰۰۰ kg/cm ² [۴۰۰ N/mm ²]
—	۴/۶	—	۴۰۰۰ kg/cm ² [۴۰۰ N/mm ²]
—	۴/۸	—	۴۲۰۰ kg/cm ² [۴۲۰ N/mm ²]
—	۵/۶	—	۵۰۰۰ kg/cm ² [۵۰۰ N/mm ²]
—	۵/۸	—	۵۲۰۰ kg/cm ² [۵۲۰ N/mm ²]
—	۶/۸	—	۶۰۰۰ kg/cm ² [۶۰۰ N/mm ²]
A۳۲۵ (d ≤ ۲۵mm)	—	—	۸۰۰۰ kg/cm ² [۸۰۰ N/mm ²]
A۳۲۵ (d ≤ ۲۵mm)	—	—	۷۲۵۰ kg/cm ² [۷۲۵ N/mm ²]
A۴۹۰	—	—	۱۰۰۰۰ kg/cm ² [۱۰۰۰ N/mm ²]
—	۸/۸	—	۸۰۰۰ kg/cm ² [۸۰۰ N/mm ²]
—	۱۰/۹	—	۱۰۰۰ kg/cm ² [۱۰۰ N/mm ²]
—	۱۲/۹	—	۱۲۰۰۰ kg/cm ² [۱۲۰۰ N/mm ²]

خطاهای در زاویه‌یابی

خطاهای زاویه‌یابی را براساس منابع خطا به سه دسته خطاهای دستگاهی، انسانی و طبیعی براساس نوع آن به سه دسته خطاهای اتفاقی، تدریجی و اشتباه تقسیم‌بندی می‌کنند. خطاهای طبیعی ناشی از عوامل محیطی است اما خطاهای دستگاهی معمولاً در اثر عدم کالیبراسیون دستگاه پیش می‌آید و برای کاهش آن دستگاه را کنترل و تنظیم می‌نمایند. همچنین خطاهای انسانی ناشی از عملکرد عامل نقشه‌بردار بوده و کاهش آن به تجربه و مهارت فرد بستگی دارد.

جدول زیر انواع خطاهای و منابع آن را در زاویه‌یابی نشان می‌دهد.

خطا	لمب	منبع خطا	نوع خطا	تعریف خطا	روش تعدیل یا کاهش خطا
خطای کلیماسیون افقی	لمب افقی	دستگاهی	تدریجی	هرگاه محور دیدگانی بر محور چرخش تلسکوپ عمود نباشد در این صورت زاویه انحراف کوچکی در اندازه‌گیری زوایای افقی با زاویه‌یاب به وجود می‌آید که به آن خطای کلیماسیون افقی گویند.	برای کاهش این خطأ، از روش قرائت کوبل زوایای افقی استفاده می‌کنند.
خطای کلیماسیون قائم	لمب قائم	دستگاهی	تدریجی	هرگاه محور دیدگانی بر محور اصلی (قائم) عمود نباشد، در این صورت زاویه انحراف کوچکی در اندازه‌گیری زوایای قائم با زاویه‌یاب به وجود می‌آید که به آن خطای کلیماسیون قائم گویند.	برای کاهش این خطأ، از روش قرائت کوبل زوایای قائم استفاده می‌کنند.
خطای تقسیمات لمب	لمب افقی و قائم	دستگاهی	اتفاقی	با اینکه لمبهای افقی و قائم زاویه‌یاب توسط دستگاههای دقیق مدرج می‌شوند ولی باز هم ممکن است تقسیمات لمب یکنواخت نباشد و باعث ایجاد خطاهای اتفاقی می‌شود.	با تکرار مشاهدات و متوضط‌گیری این خطأ را کاهش می‌دهند.

برای کاهش این خطای روش قرائت کوبل استفاده می‌کنند.	اگر محور اصلی (قائم) دوربین از مرکز لمب افقی آن نگذرد، این خطای برای زوایای افقی ایجاد می‌شود. همچنین اگر محور چرخش تلسکوپ از مرکز لمب قائم نگذرد، این خطای برای زوایای قائم ایجاد می‌شود.	تدریجی	دستگاهی	لمب افقی و قائم	خطای خروج از مرکز لمب	
مقدار این خطای با کاهش طول قراول روی افزایش می‌یابد. برای کاهش آن، عملیات سانترال را تکرار و مشاهده را تکرار می‌نمایند.		اتفاقی	انسانی	لمب افقی	خطای ایستگاه‌گذاری (سانترال)	
باید دستگاه را مجدداً تراز و سانترال نمود و مشاهده را دوباره تکرار کرد.		اشتباه	انسانی	لمب قائم	خطای تراز نبودن دستگاه	
برای کاهش آن، نشانه روی را مجدداً انجام داده و قرائت را تکرار می‌کنند.		اتفاقی	انسانی	لمب افقی و قائم	خطای نشانه روی	
	این خطای معمولاً به علت شاغلی نبودن (قائم نبودن) ژالون روی نقطه نشانه ایجاد می‌شود.	اتفاقی	انسانی	لمب افقی	خطای نشانه‌گذاری	
برای کاهش آن، قرائت‌ها را تکرار می‌کنند.	عامل ایجاد این خطای زاویه دید چشم و ایجاد پارالاکس هنگام قرائت و تقریبات ذهنی یا دستگاهی اعداد خوانده شده می‌باشد.	اتفاقی	انسانی	لمب افقی و قائم	خطای قرائت	
از روابط مربوطه برای جبران این خطای استفاده می‌کنند.	این خطای به علت کرویت زمین به خصوص برای طولهای بلند در زوایای قائم ایجاد می‌شود.	تدریجی	طبیعی	لمب قائم	خطای کرویت زمین	

برای کاهش آن زاویه‌یابی را در ساعت غیرآفتابی و با دمای پایین انجام می‌دهند.		تدریجی	طبیعی	لمب افقی و قائم	خطای انکسار
برای کاهش آن زاویه‌یابی را در ساعت غیرمه‌الود یا بدون غبار یا نور کافی انجام می‌دهند.		اتفاقی	طبیعی	لمب افقی و قائم	خطای دید
برای کاهش آن زاویه‌یابی را در ساعت غیربادی انجام داده و از سه‌پایه محکم با استقرار پایدار استفاده می‌کنند.		اتفاقی	طبیعی	لمب افقی و قائم	خطای پیچش سه‌پایه

نحوه تقسیم‌بندی ناهمواری مناطق مختلف از سطح زمین

ردیف	نوع منطقه	حداکثر شیب منطقه
۱	دشت	کمتر از ۳ درصد
۲	تپه ماهور	از ۳ تا ۷ درصد
۳	کوهستان	از ۷ تا ۲۰ درصد
۴	کوهستان سخت	از ۲۰ تا ۶۰ درصد
۵	کوهستان خیلی سخت	بیش از ۶۰ درصد

جدول استاندارد مشاهدات ترازیابی تدریجی درجه سه

برگ مشاهدات ترازیابی

برگ مشاهدات بروفیل طولی



برگ قرائت زاویه به روش کوپل

برگ استاندارد قرائت زاویه به روش کوپل

برگ قرائت زوایا

Field angles observation sheet

شماره صفحه Page No.....

فرم شماره ۱

جدول قرائت فاصله افقی به صورت رفت و برگشت با توتال استیشن



جدول محاسبات بیما پیش

جمع‌بندی محاسبات و کروکی



برگ قرائت‌های تاکئومتری