

# خطاهای در ترازیابی هندسی

## فصل دوازدهم



## هدف های رفتاری :

- پس از آموزش و مطالعه‌ی این فصل از فراگیرنده انتظار می‌رود بتواند:
- ۱- منابع خطأ در ترازیابی هندسی را نام ببرد.
  - ۲- مهم‌ترین خطاهای دستگاهی در ترازیابی را نام ببرد.
  - ۳- خطای کلیماسیون در ترازیابی هندسی را شرح بدهد و روش عملی حذف آن را بیان کند.
  - ۴- مهم‌ترین خطاهای طبیعی در ترازیابی هندسی را نام ببرد.
  - ۵- مهم‌ترین خطاهای انسانی در ترازیابی هندسی را نام ببرد.
  - ۶- اشتباهات متداول در ترازیابی هندسی را نام ببرد و طریقه حذف هر کدام را بیان کند.
  - ۷- انواع خطاهای در ترازیابی هندسی را از نظر منبع خطأ و نوع آن دسته بندی کند.

قبل از مطالعه‌ی این فصل از فراگیرنده انتظار می‌رود با مطالب زیر آشنا باشد:

- ۱- آشنایی با مفاهیم اولیه‌ی ترازیابی
- ۲- آشنایی با ترازیابی هندسی و طریقه‌ی انجام آن

: مطالب پیش نیاز

## مقدمه - خطاهای در ترازیابی هندسی

همان گونه که می‌دانیم، هر اندازه‌گیری با یک سری خطاهای اشتباه همراه است. در عملیات ترازیابی نیز مانند سایر اندازه‌گیری‌ها با خطاهای اشتباهاتی روبرو به رو هستیم. بنابراین لازم است عملیات ترازیابی را با کنترل مستمر توازن کنیم تا بتوانیم جلوی اشتباهات را بگیریم و از طرف دیگر تا حد امکان دیگر خطاهای را به حداقل ممکن برسانیم.


در این فصل با منابع خطاهای و متداول ترین اشتباهات در ترازیابی آشنا خواهید شد.

بیشتر بدانیم . . .



سایت رسمی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح  
این سازمان در سال ۱۳۰۰ هجری شمسی  
تشکیل شد.

<http://www.ngoiran.ir>



## خطاهای در ترازیابی هندسی

برای کاهش خطاهای باید آن‌ها را از نظر منابع خطاهای در ترازیابی مورد بررسی قرار داد.  
منابع ایجاد خطا در ترازیابی به سه دسته‌ی خطاهای «دستگاهی»، «طبیعی» و «انسانی» به شرح زیر تقسیم می‌شوند:

### ۱- خطاهای دستگاهی:

- این خطاهای در ترازیابی به خود دستگاه مربوط می‌شود که مهم ترین آن‌ها خطای «کلیماسیون» است و دیگر عواملی که باعث خطای دستگاهی می‌گردند عبارت اند از:
  - تنظیم نبودن ترازهای کروی و استوانه‌ای
  - خطای پارالاکس دستگاه (خطای واضح نبودن تصویر و تارهای رتیکول)
  - اتحنا پیدا نمودن شاخص (تاب برداشتن)
  - خطای ناشی از تقسیمات یا درجه بندی شاخص
  - خطای ناشی از سالم نبودن سه پایه‌ی دستگاه
  - خطای صفر یا مبنای شاخص (یعنی عدد صفر شاخص در پائین ترین نقطه‌ی آن قرار نگرفته باشد).
  - خطای کلیماسیون


در اینجا خطای کلیماسیون توضیح داده می‌شود.

**خطای کلیماسیون (Collimation error)** : هرگاه محور نشانه‌روی (که به آن محور کلیماسیون نیز می‌گویند) افقی نباشد در این صورت می‌گویند دستگاه دارای خطای کلیماسیون است. در این وضعیت محور نشانه روی نسبت به امتداد افق دوربین، انحرافی به اندازه‌ی زاویه‌ی  $\alpha$  دارد. بنابراین باید مقدار خط را به دست آوریم و اختلاف ارتفاع تعیین شده را تصحیح نماییم. یا محور کلیماسیون را تنظیم نماییم تا اختلاف ارتفاعی که با دستگاه به دست می‌آید عاری از خطای کلیماسیون باشد.

معمولًاً قبل از انجام کار ترازیابی باید دستگاه را کنترل نمود تا در صورت داشتن خطای کلیماسیون مقدار آن محاسبه گردد و در محاسبات بعدی منظور شود تا اختلاف ارتفاع تصحیح شده به دست آید. برای کنترل این خطای دو روش به کار می‌رود:

- روش دستگاهی: در این روش از دستگاهی به نام «کلیمیشن سیستم (Collimation System)» برای اندازه‌گیری و حذف خطای کلیماسیون استفاده می‌شود.
- روش صحرایی (عملی)

روش عملی حذف خطای کلیماسیون: به طوری که در روش تعیین خطای کلیماسیون ملاحظه گردید، اگر فاصله‌ی دستگاه ترازیاب از شاخص‌ها مساوی باشد عملاً خطای کلیماسیون در محاسبات حذف می‌گردد و اختلاف ارتفاع واقعی به دست می‌آید (شکل ۱-۱۲).



$$\text{واقعی} \quad \Delta H_{(A,B)} = b'_1 - f'_1$$

$$\text{قرائت شده} \quad \Delta H_{(A,B)} = b_1 - f_1$$

$$= (b'_1 + e) - (f'_1 + e) = (b'_1 - f'_1) + e - e$$

$$= b'_1 - f'_1 = \Delta H_{(A,B)}$$

شکل ۱-۱۲ - ۱. روش عملی حذف خطای کلیماسیون

از معادلات بالا به این نتیجه می‌رسیم که با قرار دادن دستگاه ترازیاب در فاصله مساوی نسبت به شاخص‌ها با کم کردن قرائت‌های انجام شده از هم، یعنی  $b_1 - f_1$  عملاً اختلاف ارتفاع واقعی یعنی  $b'_1 - f'_1$  به دست می‌آید.

بیشتر بدانیم . . .



سایت رسمی سازمان فضایی  
ایران

<http://isa.ir>



بنابراین توصیه می‌گردد که : همواره (حتی اگر دستگاه ترازیاب خطای کلیماسیون نداشته باشد)، دستگاه در فاصله‌ی مساوی نسبت به شاخص‌ها قرار داده شود زیرا علاوه بر این که این عمل باعث حذف خطای کلیماسیون می‌گردد خطاهایی چون کرویت و انکسار رانیز حذف می‌کند.

## ۲- خطای طبیعی:

انواع خطاهایی را که در ترازیابی از طبیعت ناشی می‌شود، خطاهای طبیعی می‌گوییم که اهم آن‌ها در ترازیابی عبارت اند از :

(الف) خطای کرویت زمین ( curvature error )

(ب) خطای انکسار ( refraction error )

(ج) خطاهای ایجاد شده توسط عوامل جوی ( مانند بادهای شدید، گرمای سرما، ... )

## روش عملی حذف خطاهای کرویت و انکسار:

مشابه روشی که برای حذف عملی خطای کلیماسیون در هنگام عملیات گفته شد، با قرار دادن دستگاه ترازیاب در فواصل مساوی نسبت به شاخص‌ها عملاً خطاهای کرویت و انکسار در محاسبات حذف می‌شود و اختلاف ارتفاع واقعی به دست می‌آید.

## ۳- خطاهای انسانی:

منبع اصلی این خطاهای انسان است که معمولاً هنگام عملیات ترازیابی در اثر بی‌توجهی به اصول صحیح کار به وجود می‌آید، که مهم‌ترین آن‌ها عبارت اند از :

(الف) دقیق تراز نکردن تراز کروی؛

(ب) واضح و روشن نکردن تارهای رتیکول؛

(ج) انحراف شاخص به جلو و یا عقب؛

(د) انحراف شاخص به راست یا چپ؛

(ه) خطای ناشی از ناپایدار بودن پایه‌های دوربین در زمین‌های نرم؛

(و) خطای ناشی از قرار دادن شاخص در محل‌های نشست پذیر؛

(ز) انتخاب فاصله‌ی زیاد برای قرائت‌ها که متناسب با دقت دوربین نباشد.

(ح) ترازیابی در شرایط جوی نامناسب مانند نبودن نور کافی یا ...

(ط) عدم قبول مسئولیت و وجودان کاری و اخلاق حرفه‌ای .


## خطاهای بزرگ (اشتباهات) در ترازیابی هندسی

- هنگام انجام عملیات ترازیابی ممکن است اشتباهاتی به وجود آید، از جمله:
- الف) اشتباه قرائت کردن تار بالا یا پائین به جای تار وسط؛
  - ب) اشتباه در ثبت قرائت (یعنی عددی را صحیح بخوانیم اما اشتباه یاداشت کنیم)؛
  - ج) صحیح قرائت نشدن روی شاخص؛
  - د) انجام محاسبات غلط؛
  - ه) اشتباه در وارد کردن قرائت در خانه‌های جدول ترازیابی؛
  - و) اشتباه در انتخاب نقطه هنگام تغییر ایستگاه.

یکی از عواملی که از اشتباهات می‌کاهد کترل ثبت قرائت‌ها در جدول ترازیابی است. مثلاً در یک جدول ترازیابی همواره تعداد قرائت‌های عقب با جلو برابر است و نیز اولین نقطه در جدول دارای قرائت عقب (B.S) است و قرائت جلو ندارد. همچنین، آخرین نقطه در جدول دارای قرائت جلو (F.S) است و قرائت عقب ندارد. از طرف دیگر در تغییر مکان دوربین (نقطه‌ی مشترک) همواره هر دو قرائت عقب و جلو را در جدول خواهیم داشت که قرائت جلو مربوط به ایستگاه قبل و قرائت عقب مربوط به ایستگاه بعد است.

توصیه می‌شود که هنگام ثبت قرائت‌ها کلیه‌ی قرائت‌ها چهار رقمی و به واحد میلی متر ثبت شوند، مثلاً ۳۲۴ میلی متر به صورت ۰۳۲۴ ثبت گردد.

بیش تر بدانیم ...



تحقیقی در مورد خطاهای کرویت و انکسار انجام دهید.

## خلاصه‌ی فصل

- اندازه‌گیری‌ها در ترازیابی هندسی مانند هر اندازه‌گیری دیگری از خطأ و اشتباه به دور نیست. اشتباهات را باید حذف کنیم و خطاهای را به حداقل برسانیم.
- سه منبع خطأ در ترازیابی هندسی وجود دارد: ۱- دستگاه ۲- طبیعت ۳- انسان
- سه نوع خطأ در ترازیابی هندسی وجود دارد: ۱- تدریجی (سیستماتیک) ۲- اتفاقی (صادفی) ۳- خطاهای بزرگ
- خطای کلیماسیون در ترازیاب‌های هندسی در صورتی به وجود می‌آید که محور نشانه روی دوربین ترازیاب افقی نباشد.
- اگر فاصله دستگاه ترازیاب از شاخص‌ها مساوی باشد، عملًا خطای کلیماسیون حذف می‌گردد.

| برخی از خطاهای در ترازیابی هندسی |                |  |
|----------------------------------|----------------|--|
| نوع خطأ                          | منبع ایجاد خطأ | خطأ  |
| تدریجی                           | دستگاه         | تنظیم نبودن ترازهای کروی و استوانه‌ای                      |
| تدریجی                           | دستگاه         | خطای پارالاکس دستگاه                                       |
| تدریجی                           | دستگاه         | انحنا پیدانمودن شاخص (تاب برداشت)                          |
| تدریجی                           | دستگاه         | خطای ناشی از تقسیمات یادگره‌بندی شاخص                      |
| تدریجی                           | دستگاه         | خطای کلیماسیون   |
| تدریجی                           | دستگاه         | خطای صفر یا مبنای شاخص                                     |
| اتفاقی                           | طبیعت          | خطاهای ایجادشده توسط عوامل جوئی                            |
| تدریجی                           | طبیعت          | خطای کرویت زمین  |
| تدریجی                           | طبیعت          | خطای انکسار  |
| اتفاقی                           | انسان          | خطای ناشی از قراردادن شاخص در محل‌های نشست پذیر            |
| اتفاقی                           | انسان          | خطای ناشی از نایايدار بودن پایه‌های دوربین در زمین‌های نرم |
| اتفاقی                           | انسان          | انجام ترازیابی در شرایط جوی نامناسب                        |



## سؤالات تشریحی

- ۱- منابع خطا در ترازیابی هندسی را نام ببرید.
  - ۲- شش نمونه از خطاهای دستگاهی در ترازیابی را نام ببرید.
  - ۳- دلیل وجود خطای کلیماسیون در ترازیابی هندسی را ذکر کنید و روش‌های حذف آن را توضیح دهید.
  - ۴- سه نوع از خطاهایی را که در ترازیابی از طبیعت ناشی می‌شود نام ببرید.
  - ۵- چرا خطاهای انسانی در ترازیابی هندسی به وجود می‌آید؟
  - ۶- خطاهای انسانی در ترازیابی هندسی را نام ببرید. (۸ مورد)
  - ۷- شش نمونه از اشتباهات در ترازیابی هندسی را نام ببرید و چگونگی حذف هر کدام را بیان کنید.
  - ۸- بی توجهی به مسئولیت قبول شده یا رعایت نکردن اخلاق حرفه‌ای چه آسیب‌هایی را در اندازه‌گیری‌ها به وجود می‌آورد؟
- سؤالات جوهرکرننی**
- ۹- خطاهای ستون الف را با منع خطا در ستون ب تکمیل نمایید.

ب

الف

خطای کرویت

خطای انکسار

تعیین فواصل زیاد برای قرائت‌ها

دستگاه

انحراف شاخص به جلو

خطای پارالاکس

طبیعت

خطای صفر شاخص

- ۱۰- خطای ستون الف را با نوع خطا در ستون ب تکمیل کنید.

ب

الف

خطای انکسار

خطا در اثر باد

تدریجی

تاب برداشتن شاخص

اتفاقی

خطای تقسیمات شاخص



## سؤالات چند گزینه‌ای

- ۱۱- چگونه می‌توان خطای کلیماسیون را در عملیات ترازیابی هندسی حذف نمود؟
- ۱) با دقت بسیار در قرائت تارها
  - ۲) با قرائت تار بالا و پایین به همراه تار وسط
  - ۳) با قرار دادن دوربین ترازیاب در فاصله‌ی مساوی با دو شاخص
  - ۴) با کوتاه انتخاب کردن دهنده‌های ترازیابی
- ۱۲- خطای پارالاکس دستگاه یعنی:
- ۱) خطای اتحنا پیدا کردن شاخص
  - ۲) خطای کلیماسیون
  - ۳) خطای صفر دوربین
  - ۴) خطای واضح نبودن تصویر
- ۱۳- با وسط قرار دادن ترازیاب تمامی خطاهای زیر حذفی شوند به جز:
- ۱) خطای کلیماسیون
  - ۲) خطای پارالاکس
  - ۳) خطای کرویت
  - ۴) خطای انکسار
- ۱۴- تمام خطاهای زیر جزء خطاهای ناشی از طبیعت در ترازیابی هستند به جز:
- ۱) قرار گرفتن سه پایه دوربین در زمین‌های نشست پذیر
  - ۲) خطای کرویت
  - ۳) خطای انکسار
  - ۴) خطای ناشی از بادهای شدید