

فصل دوم


توانایی دسم نماها و برش های کاپینت ساده (تکی)

هدف های رفتاری: فراگیرنده پس از پایان این فصل قادر خواهد بود :

- ۱- اصول ترسیم سه نمای انواع کاپینت ساده را شناسایی کند.
- ۲- اصول ترسیم تصاویر قائم انواع کاپینت ساده را شناسایی کند.
- ۳- اصول ترسیم تصاویر افقی انواع کاپینت ساده را شناسایی کند.
- ۴- اصول ترسیم تصاویر جانبی انواع کاپینت ساده را شناسایی کند.
- ۵- اصول ترسیم برش کاپینت های ساده را شناسایی کند.
- ۶- برش طولی کاپینت ساده را شناسایی کند.
- ۷- برش عرضی کاپینت ساده را شناسایی کند.
- ۸- برش پیشانی کاپینت ساده را شناسایی کند.
- ۹- برش جزئیات (detail) کاپینت ساده را شناسایی کند.

۲- ترسیم نماها و برش‌های کابینت ساده

مقدمه




شکل ۲-۱- اندازه‌های طلایی در شش ضلعی منتظم

برای تناسب اندازه‌ها و ابعاد قطعات ملزمات چوبی به ویژه کابینت‌ها در ترسیمات هندسی از اندازه‌ی طلایی استفاده می‌کنند.
اندازه‌ی طلایی: اندازه‌های طلایی نسبت‌های خاصی هستند که برای تعیین ابعاد متناسب در ملزمات چوبی، به ویژه کابینت‌های چوبی، به کار می‌روند. مبنای اندازه‌های طلایی مثلث قائم الزاویه‌ای است که طول ضلع بزرگ‌تر دو برابر ضلع کوچک‌تر است.


در مثلث قائم الزاویه $G = 2AC$ شکل ۲-۱ به اندازه‌ی AC قوس می‌زنیم تا وتر BC را قطع کند. از نقطه‌ی B از محل تقاطع وتر قوس می‌زنیم تا ضلع AB را قطع کند تا اندازه‌های m و M به دست آیند. این اندازه‌ها را نسبت طلایی می‌گویند.

$$m:M=M:(m+M)$$



شکل ۲-۲



این اندازه‌ها در پنج ضلعی و ۶ ضلعی منتظم نیز به‌طور طبیعی وجود دارد. اندازه‌های طلایی در پنج ضلعی و شش ضلعی منتظم نشان داده شده است (شکل‌های ۲-۲ و ۲-۳).



شکل ۲-۳





دو مربع

– کاربرد اندازه‌های طلائی در مصنوعات چوبی بهویژه کایست چوبی




شکل ۲-۴

شکل ۲-۵




شکل ۲-۶

– کاربرد نسبت طلایبی ؛ دو نمونه کایست بوفه‌ی پایه‌دار با استفاده از اندازه‌های طلایبی ابعاد مناسب را به خود اختصاص داده است (شکل ۲-۷).




شکل ۲-۷

– اندازه‌ی طلایبی جهت تناسب‌سازی اندازه‌ی پایه مورد استفاده قرار گرفته است (شکل ۲-۸).




شکل ۲-۸

– دو نمونه اشکاف با در ساده و قاب و تنکه طبق نسبت طلایبی ابعاد مناسبی به خود گرفته است (شکل ۲-۹).



شکل ۲-۹

۱-۲- شناسایی اصول ترسیم سه نمای انواع کابینت ساده




شکل ۱-۲- کابینت از چوب ماسیو (توپر)

کابینت‌ها در انواع و اشكال گوناگون ساخته می‌شوند.

برای سهولت در امر شناخت، آن‌ها را براساس ویژگی‌های زیر به دو دسته تقسیم می‌کنند:


(الف) براساس نحوه ساخت صفحات: یعنی بدنه، کف، طاق، در و ... که در طرح‌های زیر می‌توانند ساخته شوند:

- کابینت‌ها از چوب ماسیو (توپر): در این کابینت‌ها صفحات از تخته‌های نسبتاً باریک و هم عرض ساخته می‌شوند (شکل ۲-۱۰).



شکل ۲-۱۱- کابینت‌های قاب‌دار (قاب و تنکه)

- کابینت‌های قاب‌دار: در این کابینت‌ها صفحات از قاب و تنکه همراه با صفحه‌ی چوبی داخل کنشکاف ساخته می‌شوند (شکل ۲-۱۱).




شکل ۲-۱۲- کابینت با صفحات چوبی یا فشرده


- کابینت‌های صفحه‌ای: در این کابینت‌ها صفحات از انواع صفحات چوبی یا فشرده ساخته می‌شوند (شکل ۲-۱۲).

ب) براساس قطعات نگه‌دارنده‌ی کابینت (پایه): که در طرح‌های زیر می‌توانند ساخته شوند:

- کابینت‌های بدون پایه: در این کابینت‌ها بدنه‌ها یک سره هستند و از آن‌ها به جای پایه نیز استفاده می‌شود (شکل ۲-۱۳).



شکل ۲-۱۳- کابینت‌ها با بدنه‌ی یک سره بدجای پایه



شکل ۲-۱۴- کابینت‌های پایه‌ی یک‌سره

قرار گیرنده، ملاحظه می‌کنید که سه تصویر روی صفحات V و D به صورت افقی و عمودی در راستای یکدیگر رسم شده‌اند.


نظر به این که سه صفحه‌ی مشابه تصاویر، به همین ترتیب قابل رسم‌اند (جمعاً ۶ تصویر) به صورت متداول فقط از همان سه تصویر اصلی استفاده می‌شود.

- کابینت‌های پایه‌ی یک‌سره: در این کابینت‌ها پایه به طور سراسری در تمام طول کار قرار می‌گیرد (شکل ۲-۱۴).

۲-۱-۲- مروری بر اصول رسم نمایه‌ها طبق اصول لولایی: سه صفحه V و D و SL در راستای محورهای y و x و z قرار دارند. مدل کابینت فرضی داخل فضای سه صفحه قرار دارد و تصاویر افقی و عمودی و از چپ روی صفحات تصویر رسم شده‌اند (شکل ۲-۱۵).


اگر صفحات SL و D را به طرف صفحه‌ی V با زاویه‌ی

۹۰ درجه به صورت لولایی دوران دهیم تا در امتداد صفحه‌ی V




شکل ۲-۱۵

تمرین ۱ : به منظور راهنمایی رسم تصاویر کابینت ساده با بدنه‌های قابی که به جای پایه نیز استفاده می‌شوند (شکل ۲-۱۶).




شکل ۲-۱۶

- تصویر مجسم ایزومتریک با دست آزاد برای تجسم بهتر کابینت ساده (شکل ۲-۱۷).



شکل ۲-۱۷

- ترسیم سه نمای کاینت ساده با دست آزاد برای تجسس اندازه گذاری طبق ISO به صورت کامل انجام گرفته است (شکل ۲-۱۸).
بهتر کاینت خطوط روکش روی در و بالای قفسه ترسیم شده و




شکل ۲-۱۸

سه نمای رو به رو و از چپ و از بالا در امتداد هم ترسیم


با توجه به تمرین شماره‌ی ۱-۳ با استفاده از خطوط کمکی و می‌شوند (شکل ۲-۱۹).

- ترسیم سه نمای کاینت ساده با استفاده از خطوط کمکی

انعکاس آن روی خط ۴۵ درجه، که با فلش مشخص شده است.



شکل ۲-۱۹




۲-۲۰ شکل

۲-۱-۲- ترسیم نقشه‌های اجرایی کابینت

در این نقشه‌ها مرحله‌ی اول طرح‌ریزی است در این مرحله افکار اولیه مربوط به طرح به صورت طرح مقدماتی یا اسکچ (Sketch) رسم می‌شود. سپس، شکل ظاهری و نوع مواد و اندازه‌ها شامل کابینت‌های صفحه‌ای، تخته‌ای، قاب‌دار، بدون پایه، با پایه سر خود ... تعیین می‌شوند.

تجسم تزدیک به واقعیت از شکل و اندازه‌ها به دست می‌آید. در این صورت امکانات و موانع اجرا در موارد مواد، ابزار و پردازها مورد توجه قرار می‌گیرد. در خاتمه‌ی طرح‌ریزی، طبق قاعده باید نقشه‌ها، تکنیک ساخت، نقشه کلی با بررسی‌های جزئی و نیز در صورت لزوم یک تصویر کامل از سه نمای جسم پیش‌نهاد و ارائه گردد (شکل ۲-۲۰).




۲-۲۱ شکل

چنان‌چه لازم باشد با اشل کوچک یک ماکت چوبی ساخته شود و با توجه به تناسب اندازه‌های ماکت کابینت اشکالات کاملاً برطرف شود (شکل ۲-۲۱).

عمودی وافقی در راستای تصویر مجسم موازی و مایل قرار می‌گیرند. هر قطعه را با حروف نام‌گذاری می‌کنند و امتدادها با خط فرضی نشان داده می‌شوند (شکل ۲-۲۲).

۲-۱-۳- تصویر مجسم افجاری نیز برای تجسم بهتر و دسترسی بیشتر به یک نقشه کامل به ما کمک می‌کند تا نقشه را بهتر تجزیه و تحلیل کنیم به طوری که هر قسمت از نقشه کایینت در راستای خود با فاصله معین قرار داده شود و امتدادهای



شکل ۲-۲۲


پاسنگ یا پایه‌ها را کسر کنید و بعد تقسیمات را انجام دهید تا در موقع ترسیم دچار مشکل نشوید.

به صورت طبیعی (نرمال) مقیاس نقشه نماهای کابینت ۱۰۱ است. اگر محدود به کاغذ A۴ باشید و بخواهید نقشه‌ی کاملی داشته باشید می‌توانید به مقیاس ۵۱:۵ رسم کنید. توجه کنید اعداد اندازه‌ی اصلی نوشته شود. برای تجسم بهتر نمونه کابینت با اندازه‌گذاری ترسیم شده است (شکل ۲-۲۳).


۲-۱-۴- اصول ترسیم تصاویر قائم انواع کابینت

ساده: مهم‌ترین تصویر کابینت نمای رو به روی آن است با توجه به مروری که بر اصول ترسیم تصاویر اجسام داشتیم، هر تصویری از نمای کابینت مستلزم نگاه دقیق و عمود بر سطح مورد نظر است. برای ترسیم ابتدا خطوط عمودی و افقی کابینت را رسم نمائید سپس، در قالب مقیاس و اندازه قسمت‌های مختلف کابینت را ترسیم کنید.


در محاسبه‌ی اندازه‌ها اول ضخامت صفحات و اندازه‌ی




نمای کابینت داخل سالن عمق ۴۸۰ بدون جعبه بدون پاسنگ




نمای کابینت بوفه عمق ۵۵۰ با دو جعبه و دو در بدون پاسنگ




نمای کابینت ویترین جاکتابی یا جا ظرفی با درهای شیشه‌ای کشویی عمق ۴۰



نمای کابینت پاتختی بدون در با ۳۰۰ جعبه و با پاسنگ عمق




نمای کابینت دیواری با دو در و دو طبقه با عمق ۴۸۰



نمای کابینت دراور ۴ کنسو بدون پاسنگ با عمق ۳۵۰

شکل ۲-۲- نمای رو به رو (قائم) کابینت‌های مختلف



نمای کابینت جاکشی عمق ۳۰۰ عرض ۱۱۹۰ ارتفاع ۸۰۰

تمرین ۲:
تصویر قائم انواع کابینت با اندازه‌ها مشخص شده است.
نمای قائم (رو به رو) کابینت‌ها را با اندازه‌گذاری رسم کنید.
(مقیاس ۱:۱) (شکل‌های ۲-۲۴).



نمای کابینت پاتختی عمق ۴۰۰ عرض ۴۵۰ ارتفاع ۶۰۰



نمای کابینت پاتختی عمق ۴۵۰ عرض ۴۷۵ ارتفاع ۴۶۰



نمای کابینت دراور عمق ۴۲۰ عرض ۱۰۶۰ ارتفاع ۱۳۱۰



نمای کابینت جاکتابی عمق ۴۵۰ عرض ۲۰۰۵ ارتفاع ۱۰۰۵




نمای کابینت جاکتابی کوچک عمق ۳۵۰ عرض ۱۱۰۰ ارتفاع ۸۵



نمای کابینت جاوزرفی عمق ۴۰۰ عرض ۹۷۰ ارتفاع ۲۱۱۰



نمای کابینت دراور عمق ۵۰۰ عرض ۹۰۰ ارتفاع ۱۳۵۰



نمای کابینت جالباسی عمق ۵۲۰ عرض ۹۷۰ ارتفاع ۱۷۸۰

شکل ۲-۲۴



– انواع کابینت ساده که به طور جداگانه ساخته می‌شوند و با طرح خاصی کنار هم قرار داده می‌شوند. این‌ها یک مجموعه دکوری را تشکیل می‌دهند. برای سهولت می‌توانید نقشه هر کابینت ساده را به طور مستقل ترسیم نمایید (شکل ۲-۲۵).



شکل ۲-۲۵



۲-۱-۵- اصول ترسیم تصاویر افقی انواع کابینت

ساده: تصویر افقی کابینت‌ها همان ترسیم نما از بالای کابینت است به طوری که در زیر نمای اصلی و در امتداد آن قرار می‌گیرد. دقت کنید لبه‌ی جلوی کابینت در پایین نما قرار گیرد (شکل ۲-۲۶). نمای اصلی و نمای سطحی (از بالا) کابینت جاکتابی با اندازه‌گذاری رسم شده است.



شکل ۲-۲۶- تصویر افقی کابینت جاکتابی

- رسم نمای افقی کابینت پایه جدا (بوفه): تصویر از بالای کابینت ساده پایه جدا در امتداد نمای رو به رو و به عمق ۴۰۰ میلی‌متر با اندازه‌گذاری رسم شده است (شکل ۲-۲۷).




شکل ۲-۲۷


این تصویر از طرف پهلوی چپ کابینت ترسیم می‌شود (شکل ۲-۲۸). کابینت بوفه با اندازه‌گذاری رسم شده است. رسم تصاویر رو به رو و از چپ کابینت پایه‌دار (دراور) با اندازه‌گذاری (شکل ۲-۲۹).

۲-۱-۶- اصول ترسیم تصویر جانبی انواع کابینت ساده: تصاویر جانبی کابینت ساده مانند تصاویر جانبی اجسام است، که از طرف چپ آن‌ها رسم شده است. تصویر از چپ کابینت نمای جانبی آن محسوب می‌شود.

نمای از چپ کابینت نیز به صورت قائم ترسیم می‌شود.




شکل ۲-۲۹- رسم تصاویر قائم کابینت پایه‌دار (دراور)





شکل ۲-۲۸- رسم تصاویر قائم کابینت بوفه

- رسم تصاویر قائم و جنبی کابینت (بوفه) پایه جدا با اندازه‌گذاری (شکل ۲-۳۰).



شکل ۲-۳۰- تصاویر قائم کابینت پایه جدا (بوفه)



- رسم سه نمای یک کابینت جاکتایی : چنان‌چه بخواهد تصاویر کاملی از جسم داشته باشد لازم است از جهات مختلف به آن و هم‌چنین، عمود بر سطوح آن نگاه کنید. به سه نمای رو به رو و از چپ و از بالا با دقت نگاه کنید.


سه نمای کابینت ساده را به ترتیب زیر رسم کنید.

۱- ترسیم نمای رو به رو (نمای اصلی) : این تصویر مهم‌ترین نمای جسم است. ضمن رعایت کلیه‌ی نکات ترسیم با اندازه و مقیاس، خط محور و رسم ضخامت‌ها روی خط زمین نمای رو به رو را رسم کنید.



خطوط عمودی و افقی را با در نظر گرفتن قوس‌ها، تورفتگی‌ها و ضخامت‌ها دقیقاً رسم کنید. بدنه‌ها، سقف و کف و طبقات و قید استحکام را با رعایت فاصله‌ی نمایها از کادر نقشه انجام دهید.

۲- ترسیم نمای از چپ (نمای جنبی) : با توجه به اصول ترسیم نمایها از طرف چپ به کابینت نگاه کنید و با دقت خطوط عمودی و افقی را رسم کنید. در این نما ضخامت‌ها دیده نمی‌شود. با رعایت فاصله نمایها اندازه‌گذاری و تورفتگی‌ها در امتداد نمای رو به روی از چپ را به‌طور کامل رسم کنید. علامت جهت روکش عمودی است.

۳- نمای از بالا با توجه به اصول گفته شده : در جهت نمای رو به رو از بالا به کابینت نگاه کنید و خطوط عمود و افقی را در امتداد نمای رو به رو رسم کنید. ضخامت بدنه‌ها و جهت روکش به صورت افقی و خط محور و اندازه‌گذاری را با دقت رسم کنید (شکل ۲-۳۱).



(۱)






(۲)

شکل ۲-۳۱

تمرین ۳: کابینت پاتختی


۱- نماها با اندازه‌گذاری

۲- تصویر مجسم کابینت پاتختی (شکل ۲-۳۲).




شکل ۲-۳۲

۷-۱-۲- رسم سه نمای کابینت پاتختی: تصویر مجسم کابینت پاتختی در شکل ۲-۳۳ با یک جعبه دیده می شود.




۲-۳۳


- تصاویر کابینت پاتختی از رو به رو - از چپ و از بالا در شکل ۲-۳۴ رسم شده است.



۲-۳۴




۲-۱-۸ - رسم سه نمای کابینت پذیرایی چرخ دار:
تصویر مجسم کابینت پذیرایی چرخ دار در شکل ۲-۳۵ دیده
می شود.




- رسم تصویر مجسم انباری برای نشان دادن جهت
مونتاز در شکل ۲-۳۶ دیده می شود.

شکل ۲-۳۶

- رسم سه نمای کابینت پذیرایی چرخ دار نمای رو به رو -
نمای از چپ و از بالا در شکل ۲-۳۷ دیده می شود.




شکل ۲-۳۷



۲-۱-۹- رسم سه نمای کابینت (جعبه کمک‌های اولیه) : تصویر مجسم کمک‌های اولیه در شکل ۲-۳۸ دیده می‌شود.

شکل ۲-۳۸

- تصاویر کابینت کمک‌های اولیه از رو به رو - از چپ و از بالا در شکل ۲-۳۹ رسم شده است.



شکل ۲-۳۹- سه نمای قفسه کمک‌های اولیه با تصویر مجسم آن


تمرین ۴: کابینت دیواری

شامل:




- ۲- تصاویر نمایهای رو به رو و از چپ با اندازه گذاری:
- ۳- جدول لیست مواد مصرفی کابینت دیواری.

۱- تصویر مجسم و انفجاری از کابینت دیواری (شکل ۲-۴۰)

(۲-۴۰):



شکل ۲-۴۱




شکل ۲-۴۰

جدول ۱-۲- لیست مواد مصرفی کابینت دیواری

ردیف	شرح	جنس	طول mm	عرض mm	ضخامت mm	تعداد	ابعاد اصلی به mm			مقدار تمام شده	درصد دور ریز	مقدار کل
							مترم ³	مترم ²	مترم ³			
۱	بدنه	MDF	۶۵۰	۲۸۴	۱۶	۲	۰/۳۶۹	۰/۳۶۹	۱۰	۰/۴۰۶	۱۰	۰/۴۰۶
۲	صف و کف	MDF	۷۶۸	۲۸۴	۱۶	۲	۰/۴۳۶	۰/۴۳۶	۱۰	۰/۴۸۰	۱۰	۰/۴۸۰
۳	در		۶۵۰	۴۰۰	۱۶	۲	۰/۵۲۰	۰/۵۲۰	۱۰	۰/۵۷۲	۱۰	۰/۵۷۲
۴	طبقه		۷۶۸	۲۵۰	۱۶	۱	۰/۱۹۲	۰/۱۹۲	۱۰	۰/۲۱۱	۱۰	۰/۲۱۱
۵	پشت بند		۷۹۰	۶۴۰	۴	۱	۰/۵۰۶	۰/۵۰۶	۱۰	۰/۵۵۶	۱۰	۰/۵۵۶
۶	لولای کابینت		۴ عدد				۱۶ MDF میلی متر	۱۶ MDF میلی متر	جمع	۱/۶۶۹		
۷	زیرسرو طبقه		۴ عدد				۴ میلی متر	۴ میلی متر	جمع	۰/۵۵۶		
۸	بیچ		۳۲ عدد									
۹	دستگیره		۲ عدد									
۱۰	نوار لبهی PVC		۸/۵ متر									

تمرین ۵: نمایی رو به رو و از چپ یک کابینت داخل کمکی و تصویر مجسم انفجاری بر حسب اینچ نقشه کامل سه نمای آن را با اندازه‌گذاری کریدور رسم شده است.
با توجه به تصویر مجسم و جدول لیست مدار اصلی و برحسب میلی‌متر روی کاغذ A4 ترسیم کنید (شکل ۲-۴۲).



شکل ۲-۴۲

لیست چوب

key	بدنه‌ی رو به رو قسمت	Dimension	تکه	Pcs.	مواد
A	بدنه	$\frac{3}{4} \times 17\frac{1}{4} \times 30'$		2	صفحات چند لایی
B	بدنه‌ی جانبی	$\frac{3}{4} \times 17\frac{1}{4} \times 16\frac{1}{2}'$		2	Plywood //
C	کف	$\frac{3}{4} \times 16\frac{1}{2} \times 28\frac{1}{2}'$		1	Plywood //
D	قید رو به رو	$\frac{3}{4} \times 1\frac{1}{2} \times 28\frac{1}{2}'$		2	Plywood //
E	قید کناری	$\frac{3}{4} \times 1\frac{1}{2} \times 15'$		2	Plywood //



نام قطعات تصویر مجسم انفجاری کابینت

A – صفحه‌ی رو به رو و پشت‌بند

B – بدنها

C – کف


D – قید طولی کلاف زیر کف

E – قید عرضی کلاف زیر کف

G – نبشی لبه‌ی کار

H – صفحه‌ی روی کابینت

– تصویر مجسم انفجاری کایست داخل کریدور



شكل ۴۴-۲