

فصل نهم

برش

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۴	۳	۱

هدفهای رفتاری


- ۳- انواع هاشور را نام ببرد.
 - ۴- دستور Hatch را توضیح دهد.
 - ۵- با استفاده از دستور Hatch اجسام ساده را برش بزنند.
- پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:
- ۱- برش را تعریف کند.
 - ۲- استثناهای برش را نام ببرد.

برش ساده

قطعات ممکن است طوری باشند که قسمت‌های داخلی آن‌ها موجب ابهام در نقشه گردد، یعنی وجود خطاهای ندیده شود (شکل ۹-۱). برای ساده‌تر کردن نقشه از ابزاری به نام «برش» استفاده

برش: ابزاری است که اجسام را به صورت فرضی به دو نیم می‌کند، به طوری که قسمت داخلی جسم دیده شود

می‌کنیم.



شکل ۹-۱

همان طوری که ذکر شد، عمل برش به صورت فرضی انجام می‌گیرد و این برش در نمایی که استفاده می‌شود تأثیرگذار خواهد بود و تأثیری روی نماهای دیگر نخواهد داشت. یعنی نماهای دیگر به صورت کامل ترسیم خواهند شد.

هاشور : صفحه برش را می‌توان به یک راه تشبیه نمود که هنگام برش جسم، اثر دندانه‌های اره روی آن (جسم) می‌ماند. در نقشه، اثر دندانه‌ها با خطوط نازک مورب نمایش داده می‌شود.

معمولًاً زاویه هاشور 45° درجه است و به خطوط اصلی تکیه می‌کند. زمانی که دو قطعه روی هم باشند هاشور آن‌ها خلاف جهت یکدیگر انتخاب می‌شوند.

برای هر جسمی هاشور مخصوص وجود دارد یا به عبارت دیگر از روی هاشور می‌توان جنس قطعه را تشخیص داد.

استثنایات برش : قطعات استاندارد مثل پیچ و مهره، تیغه‌های تقویتی، قطعات توپر و محورها و... جزء استثناهای برش هستند یعنی برش نمی‌خورند.


در شکل ۹-۲ هاشورهای مورد استفاده برای مواد مختلف همان گونه که در شکل ۹-۱ مشاهده می‌کنید، اثر صفحه را مشاهده می‌کنید.

برش در نمای روبه‌رو به وسیله هاشور^۱ مشخص می‌شود و

	فولاد - فلزات سخت - چدن		بن
	غیرفلزات به استثنای آن‌ها که در جدول هست و همچنین برخی فلزات نرم مثل روی و سرب.		بن مسلح
	شیشه و سایر اجسام شفاف		آجر
	چوب در جهت الایاف		مایعات
	چوب در مقطع		آجر نسوز - آجر ضد اسید
	شن و ماسه		خاک


شکل ۹-۲

- در هنگام برش به نکات زیر توجه کنید:
- ۱- خطوط هاشور به خط اصلی تکیه می‌کند.
 - ۲- داخلی هاشور خط ندید وجود ندارد.
 - ۳- در تمام قسمت‌های یک نما هاشورها باید هم جهت ضخیم در نمای دیگر نمایش دهید.
 - ۴- هاشور خط اصلی را قطع نمی‌کند.
 - ۵- فاصله‌های بین خطوط هاشور، با توجه به سطح باید باشند.
- ۶- هاشورها را با خط کمکی ترسیم نمایید.
- ۷- مسیر برش را به وسیله خط محور ابتدا - انتهای استثناهای برش، مانند تیغه‌های تقویتی هاشور نمی‌خورند (شکل ۹-۳).
- ۸- استثناهای برش، مانند تیغه‌های تقویتی هاشور




شکل ۹-۳

۹- نام برش در زیر نمای برش خورده نوشته می‌شود (شکل ۹-۴).




شکل ۹-۴

A-A



شکل ۹-۵



Hatch دستور

command line : H يا Hatch

menu: Draw/Hatch

toolbars:

این دستور برای هاشور زدن نمای برش خورده به کار می رود با اجرای این دستور، پنجره Hatch ظاهر می شود. (شکل ۹-۶)

شکل ۹-۶

(swatch) را صفر در نظر می‌گیرد.

Scale : مقیاس هاشور را نشان می‌دهد. زمانی که predefined انتخاب شود گزینه scale نیز ظاهر می‌شود که می‌توان بزرگی و کوچکی هاشور را با آن تعیین نمود. **Specing :** زمانی که گزینه userdefined انتخاب گردد فعال می‌شود و برای تعیین فاصله بین خطوط هاشور به کار می‌رود. در رسم فنی معمولاً فاصله بین ۱-۴ میلی‌متر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Pick points : از این گزینه برای انتخاب سطح موردنظر

جهت هاشور زدن استفاده می‌شود. هنگامی که روی این گزینه کلیک کنید پنجره به طور موقت بسته می‌شود. شما می‌توانید نشانگر موس را روی سطح موردنظر قرار دهید و کلیک کنید. در این مرحله سطح به حالت انتخاب درمی‌آید و چنان‌چه بخواهید سطح دیگری را انتخاب کنید، می‌توانید این عمل را ادامه دهید. در غیر این صورت با فشردن کلید اینتر دوباره پنجره Hatch ظاهر می‌شود. سپس روی زبانه ok کلیک نمایید تا سطح، هاشور زده شود.


Select object : با استفاده از این گزینه می‌توان یک سطح را از طریق انتخاب اجزای محصور کننده آن برگزید، این تک‌تک اجزای آن را انتخاب نمود. **Inherit properties :** با استفاده از این گزینه می‌توان

نمکت: اگر سطح محصور نباشد ممکن است بیرون سطح هم هاشور زده شود.

این پنجره دارای قسمت‌های مختلف است. در زیر به شرح قسمت‌های مختلف آن می‌پردازیم.

Type : این قسمت نحوه تنظیم الگوی انتخاب شده از هاشور را به کاربر معرفی می‌کند، که شامل سه گزینه predefined و user defined و custom است.

Pattern : این قسمت برای انتخاب نوع هاشور به کار می‌رود. اگر روی مثلث رو به پایین کلیک کنید نوع هاشور را از روی نام آن می‌توانید انتخاب کنید و اگر روی علامت ؟؟؟ کلیک کنید می‌توانید نوع هاشور را از داخل پنجره ظاهر شده انتخاب نمایید. (۹-۷)




شکل ۹-۷

برای انتخاب هاشور، روی زبانه‌های ISO-Ansi و... کلیک کنید. سپس نوع هاشور را با توجه به جنس قطعه، انتخاب و سپس روی ok کلیک نمایید.

Angle : برای تعیین زاویه هاشور به کار می‌رود. توجه داشته باشید زاویه نشان داده شده در نمایه، الگوی

کنید. آن گاه محدوده یا سطح دیگری را که باید هاشور زده شود انتخاب کنید. پس از انتخاب کلید enter را فشار دهید و سپس روی (ok) کلیک کنید.

هاشوری با مشخصات هاشور موجود روی نقشه ایجاد نمود. با انتخاب این گرینه نشانگر ماوس به یک مربع انتخابگر تبدیل می‌شود. سپس روی هاشور از قبل ایجاد شده کلیک



شکل ۹-۸

از شکل ۹-۸ مطلوب است ترسیم :


- ۱- نمای رو به رو (دید نما)
- ۲- ترسیم نمای جانبی
- ۳- ترسیم نمای افقی (در برش ساده)

مقیاس ۱:۱

$$a=70 \text{ mm} \quad L=120 \text{ mm}$$

$$b=32 \text{ mm} \quad d=115 \text{ mm}$$

$$h=28 \text{ mm}$$



شکل ۹-۹

در شکل ۹-۹ مطلوب است ترسیم :

- ۱- ترسیم نمای رو به رو در برش ساده
- ۲- ترسیم نمای جانبی
- ۳- ترسیم نمای افقی

مقیاس ۱:۱

ارزشیابی پایان فصل

- ۱- برش را تعریف کنید.
- ۲- مسیر برش را به وسیله خط ... نمایش می‌دهند.
- ۳- ضخامت خطوط هاشور چه قدر است؟
- ۴- دستور Hatch را توضیح دهید.
- ۵- گزینه spacing چه زمانی فعال می‌شود؟
- ۶- تفاوت گزینه select object و pick point در چیست؟
- ۷- گزینه inherit properties چه کاربردی دارد؟