

سرویس و نگهداری تجهیزات معدن



هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند:

- ۱- نحوه‌ی سرویس پیکورها را شرح دهد.
- ۲- روش سرویس پروفوراتورها را بیان کند.
- ۳- نحوه‌ی سرویس پروفوراتوریس‌های دستی و پایه‌دار را شرح دهد.
- ۴- چگونگی سرویس نوار نقاله‌های تسمه‌ای را توضیح دهد.
- ۵- راه‌های سرویس و نگهداری جرثقیل‌ها را تشریح کند.
- ۶- کابل‌ها و روش‌های سرویس و نگهداری آن‌ها را توضیح دهد.
- ۷- سرویس و نگهداری واگن‌ها را بیان کند.
- ۸- نحوه‌ی سرویس و نگهداری بادبزن‌های تهویه (وانتیلاتورها) را توضیح دهد.
- ۹- چگونگی سرویس و نگهداری پمپ‌های گریز از مرکز را توضیح دهد.

سرویس‌کاری تجهیزات معدنی

۶- در موقع وصل یا قطع شیلنگ به پیکور یا مخزن هوا، باید شیر آن‌ها بسته باشد. طول شیلنگ که به مخزن هوا وصل می‌شود، نباید بیشتر از ۱۲ متر باشد.

۷- وقتی که سرمهه را داخل پیکور قرار می‌دهیم، سر پیکور نباید به طرف کارگر باشد در غیر این صورت ممکن است با به کار افتادن ناگهانی پیکور، کارگر مجرح شود.

سرویس و نگهداری پرفوراتور

هر پرفوراتوری که به معدن تحویل داده می‌شود، باید کنترل و آزمایش گردد که هیچ‌گونه خرابی و اشکالی نداشته باشد تا در حین کار صدمه و خسارتی به آن وارد نشود. در خاتمه‌ی هر



شکل ۱۰-۲

نحوه‌ی سرویس پیکورها

در موقع سرویس پیکورها مقررات زیر باید در نظر گرفته شود.

۱- وقتی که روغن کاری به طور دستی انجام می‌شود، باید روغن از طریق اتصال لوله‌ای پیکور داخل گردد. این کار باید حداقل برای هر ۳ تا ۴ شیفت انجام گیرد و قبلًا باید مخزن کمپرس هوا را قطع نمود و شیلنگ را باز کرد.

۲- روغن کاری خودکار به وسیله‌ی روغن دادن خودکاری که در بالای لوله قرار دارد انجام می‌شود روغن دان باید در هر شیفت پر از روغن گردد.

۳- حداقل ۳ مرتبه در هفته پیکور باید در کارگاه بازرگانی و تعمیر گردد.

۴- قبل از وصل کردن لوله‌ی لاستیکی به پیکور، باید داخل آن بدمند.

۵- به کار انداختن پیکوری که قطعات آن خراب باشد یا مقدار مصرف هوای آن زیاد و بازده آن کم باشد، مجاز نیست فاصله‌ی بین بوش استوانه و میله‌ی سرمهه بیشتر از $\frac{1}{3}$ میلی‌متر باشد.



شکل ۱۰-۱

بیشتر از حرارت تعیین شده باشد.
۴- کار پروانه را کنترل کنید پره های پروانه نباید با سرپوش تماس پیدا کنند.

۵- وضع روغن را در بلبرینگ ها (یاتاقان ها) و چرخ دنده کاهنده کنترل کنید؛ بلبرینگ ها باید با روغن خالص روغن کاری شوند.

به منظور جلوگیری از گرم شدن سیم پیچ موتور، باید به دریچه های خنک کننده های هوایی توجه شود، چگونه مسدود شدن یا چسبیدن این دریچه ها باعث گرم شدن عایق سیم پیچ استارتور می گردد.

سرویس نوار نقاله های تسممه ای

به منظور اطمینان از کار معمولی نوارهای نقاله ای تسممه ای، باید وضعیت سوارشدن صحیح و دقیق نوار نقاله را به طور منظم و مستمر کنترل کرد و کارگاه معدن نیز دارای شرایط خوبی باشد. هنگام کار کردن نوار نقاله، کارهای زیر باید صورت گیرد :

۱- زغال سنگ ها و مواد معدنی که در قسمت های کششی و حرکتی زیر صفحه های محافظ نوار نقاله پخش شده اند، باید به طور متناسب جمع آوری شوند.

۲- وضعیت چرخش غلتک های بالا و پایین باید کنترل شود. محورهای غلتک ها باید با مهره محکم شود.

۳- مراقبت شود که تسممه ای نقاله به خوبی چرخش داشته باشد و به یک طرف کج نشده باشد. هم چنین باید محکم بودن اتصال ها و سطح فعال تسممه ها کنترل شود.

۴- دقت شود که اسکرایپرهای پاک کننده ای تسممه با سطح تسممه تماس داشته باشند و در صورت لزوم، نوار لاستیکی به حد لازم کشیده شود.

۵- تمام اتصال های پیچی باید آزمایش شوند و مطمئن شوید که شل نباشند. هم چنین وضع کاسه نمدها باید خوب باشد، در غیر این صورت ممکن است گرد و خاک به داخل چرخ دنده کاهنده، بلبرینگ و یاتاقان ها نفوذ نماید. محل جدید باید دقیقاً از لحاظ صحت کار و عمل کرد دستگاه مورد بازرگانی و آزمایش قرار گیرد.

دوره‌ی فعالیت پرفوراتور، باید آن را باز کرد و گل ولای و روغن آن را کاملاً تمیز کرد تا مشخص شود که آیا پرفوراتور خوب عمل می کند یا خیر؟ فیلتر خودکار روغن دان و لوله‌ی ارتباط آب، باید محکم بسته شده باشد. قبل از عملیات، ضمن انجام کنترل های لازم باید روغن دان خودکار را از روغن پر کرد. پرفوراتورها عموماً به این طریق روغن کاری می شوند مصرف روغن در هر شیفت، معمولاً حدود «۶۵۰ - ۳۰۰» گرم است.

کار باز کردن کامل پرفوراتورها جهت نظافت کلی و تعویض قطعات و اجزای فرسوده، باید در کارگاه تعمیراتی انجام گیرد. برنامه‌ی کارهای تعمیرات پرفوراتورها، باید طوری تنظیم شود که پرفوراتور هر ماه یک بار باز و تمیز شده، مورد آزمایش قرار گیرد.

پایه های بادی پرفوراتورها نیز باید مرتبآ بازرسی و امتحان شوند. به منظور خوب کار کردن پایه ها و افزایش دوام و عمر قطعات مختلف آن، باید در آغاز هر شیفت کاری قسمت های روغن خور را روغن کاری کرد. پایه های بادی را نیز باید در کارگاه های تعمیراتی باز کرد و نظافت نمود قبل از باز کردن پایه های فرسوده و معیوب را تعویض کرد.

با توجه به اهمیت کار پرفوراتور و این که با سرعت قابل ملاحظه ای کار می کند، ذکر این نکته ضروری است که اگر روغن کاری آن خوب صورت نگیرد، قسمت های اصطکاکی آن داغ می شود و موجب فرسودگی سریع دستگاه می گردد.

نحوه سرویس پرفوراتوریس های دستی و پایه دار قبل از به کار انداختن یک پرفوراتوریس جدید یا

پرفوراتوریس تعمیر شده، کارهای زیر باید انجام شود :
۱- مقاومت پوشش سیم پیچ بین فازها و پرفوراتوریس، باید اندازه گیری شود (این مقاومت باید کمتر از ۱۵۰۰۰۰ اهم باشد).

۲- کارسوزیج را کنترل و آزمایش کنید.
۳- پرفوراتوریس را به مدت ۳۰ دقیقه در جا آزمایش کنید، حرارت پرفوراتوریس باید حداقل ۲۵ درجه (نه بیشتر)

نحوه‌ی سرویس و نگهداری جرثقیل‌ها

ندارد که کلیه‌ی سیستم‌های مکانیکی جرثقیل و چگونگی برطرف کردن معایب آن‌ها عملاً انجام شود، بلکه سعی شده در این قسمت به صورت راهنمایی، جدولی برای اجرا در میدان کار عملی در معدن ارائه گردد تا در آینده، تکنسین بتواند بعضی از مشکلات اجرایی را شخصاً برطرف کند یا در جهت رفع عیب راه‌گشایی کند.

سرویس جرثقیل‌های دستی: طول عمر یک جرثقیل به سرویس کردن و مراقبت منظم از آن بستگی دارد. قبل از به کار انداختن جرثقیل باید پیچ و مهره‌ای که جرثقیل را به قاب می‌بندند، بررسی شوند و در صورت لزوم، این پیچ و مهره‌ها باید محکم شوند، علاوه بر این، وضع چرخش غلتک‌های راهنمایی باید کنترل گردد.

قسمت‌هایی که در معرض اصطکاک قرار دارند، باید روغن کاری شوند.

بستن سیم بُکسل به طبلک و هم‌چنین مناسب بودن آن برای کار بعدی، باید کنترل شود. دستگاه ترمز باید تنظیم باشد و خوب کار کند. عمل ترمز باید به نرمی و به تدریج انجام گیرد و روی سطح لبه‌های ترمز، نباید روغن باشد در غیر این صورت ممکن است از روی طبلک بلغزد و در رود. در صورتی که روی سطح لبه‌ی ترمز یا تسمه، روغن وجود داشته باشد، باید فوراً آن را با نفت پاک کرد. محل کار را تنده‌ی جرثقیل باید از روشنایی کافی برخوردار باشد.

جرثقیل‌ها یا وینچ‌ها از جمله تجهیزات مهمی هستند که در معدن کاربرد دارند. حمل و نقل افراد و مواد معدنی از چاه‌ها و تونل‌های مورب با استفاده از جرثقیل و کابل صورت می‌گیرد که با توجه به نوع و اهمیت آن‌ها (که در درس تکنولوژی استخراج معدن (۱) با آن‌ها آشنا شده‌اید) در قسمت‌های مختلف معدن به کار گرفته می‌شوند. هرگاه باربری داخل چاه باشد، در بالای دکل چاه تعدادی قرقه وجود دارد که کابل جرثقیل از دور آن‌ها عبور می‌کند و به قفس متصل می‌شود و در حقیقت جرثقیل کار بالا و پایین آوردن قفس یا اسکیپ را در چاه انجام می‌دهد. در مورد تونل‌های شب‌دار کابل به واگن‌ها متصل است و جرثقیل واگن‌ها را بالا و پایین می‌برد. با توجه به این که سال گذشته با انواع جرثقیل‌ها و ساختمان و اجزای آن‌ها آشنا شده‌اید، در اینجا صرفاً به بحث در مورد معایب جرثقیل‌ها و چگونگی رفع آن اشکالات و نکاتی که در بحث نگهداری تعمیر جرثقیل‌ها حائز اهمیت است، می‌پردازیم. در این ارتباط جدول معایب اصلی دستگاه‌های جرثقیل که بیشتر با آن‌ها در معدن رو به رو می‌شویم، آورده شده و در هر مورد علت پیدایش عیب و روش برطرف کردن آن عیب نیز بررسی شده است. بدیهی است انجام کارهای عملی در این زمینه، به‌طور موردنی صورت خواهد گرفت و هنرجویان صرفاً از طریق این جدول با چگونگی برطرف ساختن عیب آشنا می‌شوند و این انتظار در طول دوره‌ی آموزش در هنرستان وجود

جدول^۱ معایب اصلی دستگاه‌های جرثقیل و روش برطرف کردن آن‌ها

نوع عیب	علت	روش برطرف کردن عیب
موقع روشن کردن موتور الکتریکی، طبلک و چرخ اصطکاکی و موتور نمی‌چرخد.	عیب در موتور و دستگاه به کاراندازی و شبکه گردد. علت نبودن ولتاژ بررسی شود و ولتاژ برق داده شود.	عیب در موتور و دستگاه به کاراندازی و شبکه است. فقدان ولتاژ کافی
موتور می‌چرخد.	جعبه دندۀ باید پیاده و تعییر شود.	
بریدگی سیم‌بکسل.	تعویض سیم‌بکسل. بست سیم‌بکسل را خوب بیندید و آن را هرماه کنترل کنید.	بار غیرمجاز روی سیم‌بکسل
موتور داغ می‌شود.	کشش کلاچ اصطکاکی را تنظیم کنید.	کلاچ اصطکاکی تنظیم نشده و بار انتهایی سیم بکسل زیاد است.
هنگام به کار انداختن موتور الکتریکی نمی‌چرخد و از آن صدا بلند می‌شود.	سیستم شبکه را کنترل کنید اگر موتور الکتریکی دارای معایب باشد آن را تعویض کنید دستگاه راهاندازی را تعییر و یا تعویض کنید.	فشار ضعیف است یا در یکی از فازها بریدگی وجود دارد و یا دستگاه راهاندازی خراب است.
سیم‌بکسل فقط در یک لبه طبلک می‌بیچد.	جرثقیل را از روی دستورالعمل نصب نمایید.	دستگاه جرثقیل ناصحیح نصب شده است.
هنگام کشیدن کلاچ اصطکاکی با دست نیروی کشش جرثقیل نرمال نیست.	طول لنٹ را به وسیله‌ی دستگاه اهرم تنظیم کنید.	کلاچ اصطکاکی تنظیم نشده است و یا فرسایش لنٹ ترمز وجود دارد.
دیسک کلاچ اصطکاک بکسوات می‌کند.	سطح ترمز را از روغن تمیز نمایید و قسمت اصطکاک شونده را بشویید اگر لازم باشد لنٹ (آستر) ترمز را تعویض کنید.	در سطح دیسک ترمز روغن وارد شده است.
هنگام کار سروصدای تولید می‌شود.	بلبرینگ و دندۀ را تعویض کنید.	یا بلبرینگ شکسته شده، یا دندۀ ردوکتور شکسته شده و هم ساییده شده است.
بلبرینگ‌ها از حدمجاز زیاد گرم می‌شوند.	روغن اضافه کنید. بلبرینگ‌ها را بشویید و روغن را تعویض کنید. سفتی بلبرینگ‌ها را کنترل و کجی کاسه بلبرینگ را درست کنید.	روغن کم می‌باشد. گل ناخالص به روغن وارد شده یا کاسه بلبرینگ‌ها کچ نصب شده‌اند.
برای پیچانیدن سیم‌بکسل به دور طبلک نیروی کششی زیادی لازم است (بیش از ۱۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع)	سطح لنٹ ترمز را تنظیم کنید. پایه‌ی تحتانی شاسی را به طور صحیح نصب کنید. بلبرینگ را کنترل کنید و عیب را از بین ببرید.	حلقه‌ی طبلک و فلکه‌ی صاف با لنٹ ترمزا طبلک کار سروصدای تولید می‌شود.
در حفره‌ای که موتور الکتریکی در آن قرار دارد، از ردوکتور، روغن یا فرسوده شده است. و یا در ردوکتور روغن به مقدار زیاد ریخته شده است.	واشر آب‌بندی در قطر دیافراگم طبلک خراب نمایید و روغن اضافی را خالی کنید.	واشر آب‌بندی در قطر دیافراگم طبلک خراب یا فرسوده شده است. و یا در ردوکتور روغن به آن می‌ریزد.

۱- این جدول جنبه‌ی حفظ کردن ندارد و به عنوان مرجع در اختیار قرار داده شده است.

بکسل در دور طبلک به طور نامتناوب نیچد دقت کنید که در موقع باز شدن سیم بکسل از طبلک ۳-۴ دور سیم بکسل روی طبلک باقی بماند.

۸- دقت نماید که روغن بر روی سریوش و واشر فلنج های لبه دار و اتصال های رد وکتور نشست نکند. قطعات دستگاه جرثقیل را به صورت خودسر روغن کاری نکنید این کار باید فقط طبق کارت انجام شود. در صورتی که در دستگاه جرثقیل سرو صدا، نشست روغن و غیره پیدا شد، باید با دستگاه کار کرد. دستگاه را فوراً متوقف کنید و تمام عیوب آن را از بین ببرید و در دفتر مخصوص یا پاسپورت دستگاه جرثقیل یادداشت کنید.
۹- باید مراقب باشید که سطوح روباز، استاتور موتور الکتریکی آلوده به گرد و خاک و چربی و دوده نشود.

کابل ها

کابل ها وسایلی هستند که در صنعت و معدن موارد استفاده زیادی دارند. بیشترین مصرف آن ها در ماشین های بالابر، آسانسورها و جابجایی قطعات ماشین می باشد. نوع الیافی آن مصرف کمتری دارد ولی نوع سیمی بیشتر به کار برده می شود. کابل ها به دو صورت ساخته می شوند. نوعی از آن با تاب منظم بافتی می شود که در سیستم استاندارد نیز پذیرفته شده است. در این کابل ها جهت تاییدن سیم ها برای ساختن رشته ها، برخلاف جهت تاییدن رشته ها برای ساختن کابل است (شکل a-۴-۱۰).

در این نوع کابل، سیم ها تقریباً موازی محور کابل دیده می شوند. این کابل ها به هنگام کاربرد، از هم باز نشده، چمبره نمی شوند و کار با آن ها آسان است.

جهت تاییدن سیم ها در کابل های با تاب بلند، با هر یک از رشته های یکسان است. بنابراین راستای سیم های بیرونی، نسبت به محور کابل، موّرب می باشد. این کابل ها در مقابل ساییدگی و خستگی نسبت به کابل های با تاب منظم، مقاوم تر هستند ولی به باز شدن و یا چمبره شدن تمایل دارند.

هسته های کابل ها باید از سیم یا رشته های تابیده فولادی باشد. زیرا در مقابل بار یا خم شایجاد شده وظیفه تکیه گاه را به عهده دارد.

نکات ایمنی در هنگام سرویس دستگاه های جرثقیل:

هنگام کار دستگاه جرثقیل، باید کارهای زیر انجام شود :

۱- از خوب بودن نصب دستگاه جرثقیل اطمینان حاصل کنید.

۲- بینید که در مسیر حرکت واگن و سیم بکسل مانع وجود ندارد.

۳- قبل از شروع به کار نمودن دستگاه جرثقیل علایم صوتی (سوت - آژیر...) بدھید.

۴- مراقب کار جرثقیل باشید و مراقب باشید که سیم بکسل در طبلک به طور صحیح می بیچد و بعد از آن علامت بدھید.

۵- مطمئن شوید که سیم بکسل جرثقیل به گیره هی جلوی واگن اول خوب محکم شده است.

۶- هنگام خراب شدن دستگاه جرثقیل کار را متوقف کنید.

مواردی که هنگام کار جرثقیل ممنوع است :

۱- سیم بکسل را در گالری ها از طرفی که افراد ایاب و ذهاب می کنند نکشید.

۲- سیم بکسل را به کمک دست هدایت نکنید.

۳- با سیم بکسل های گرد و خاک کار نکنید.

۴- سیم بکسل را به وسیله هی لکوموتیو نکشید.


۵- جرثقیل را که طبق پاسپورت نصب نشده، به کار نیندازید. (هدایت جرثقیل فقط در محل بی خطر ممکن است. در موقع تحویل پست در محل کار، از درستی جرثقیل و وضعیت گالری، ریل و سوزن های هدایت و امکان کار و درستی وسایل ارتباط و علامت دهی و روشنایی و سیستم آب پاشی و بودن وسایل آتش نشانی اطمینان حاصل کنید).

۶- فضای خالی اطراف دستگاه جرثقیل را از وسایل اضافی انباسته نکنید. قبل از هر شیفت کیفیت محکمی جرثقیل و تمام اتصال های پیچ و مهره ای و حالت آن ها و محکمی فنرها و اشپینل ها و غیره را کنترل کنید. مراقب باشید سطح داخلی استارتور (راه انداز) موتور از گرد و خاک زغال بر نشود. اطمینان حاصل کنید که به هنگام حرکت سیم بکسل، قرقه ها می چرخند.


۷- در شروع هر شیفت اتصال سر و انتهای سیم بکسل را بازرسی کنید. هنگام کار دستگاه جرثقیل مراقب باشید که سیم



شکل ۳



شکل ۵ - ۱۰ - مقطع یک کابل ۶ رشته‌ای



تاب منظم




تاب نامنظم




مقطع کابل (c)
۶×۷


شکل ۴ - ۱۰




(a)




(b)



(c)



(d)



(e)

شکل ۶ - ۱۰ - چند نمونه از مقاطع کابل‌ها


۱۱۰

کابل‌ها از نظر نداشتن بریدگی مرتب باید بازیینی شوند. زیرا اگر در داخل رشته‌ها و رگه‌ها بریدگی باشد، ممکن است فاجعه بیافریند. مثلاً بریدگی سیم یک آسانسور که سقوط آن را به دنبال دارد در نهایت به مرگ انسانی – اگر انسان در داخل آن باشد – منجر می‌شود.

در موقع بازدید، به وسیله‌ی یک برس فلزی، آن‌ها را تمیز می‌کنند تا رشته‌ها آشکار گردند. سپس آن‌ها را گریس کاری می‌کنند. برای افزایش درگیری کابل با فلکه‌ی آن، از ۶۰٪ صمغ به اضافه ۴۰٪ قطران، استفاده می‌شود. برای مالیدن آن به صورت گرم از قلم تخت مویی استفاده می‌گردد و به شکل لایه‌های نازک مالیده می‌شود.

برای جلوگیری از زنگ‌زدگی، بهترین روش آبکاری سیم‌های کابل با فلز روی می‌باشد. مقاومت سیم با آبکاری اندکی کم می‌شود ولی از عمر کابل کاسته نمی‌شود. حتی تجربه نشان داده است که طناب‌های آبکاری شده، دوام پیش‌تری نشان داده‌اند. آبکاری روی، از زنگ‌زدگی در مقابل گازها و بخارها و آب و رطوبت جلوگیری می‌کند.

اتصال کابل‌ها: یکی از مهم‌ترین نکات در مورد کابل‌ها، اتصال آن‌هاست. چنان‌چه دقت نشود، حلقه‌ی سر کابل باز شده، بار آن به پایین خواهد افتاد و موجب حادثه خواهد شد. در شکل‌های زیر چند نمونه اتصال کابل‌ها را مشاهده می‌کنید.



شکل ۸-۱۰- اتصال ورقی

هر رشته از سیم مربوط به یک رشته را رگه نیز می‌گویند. در شکل ۴-۱۰ مشخصات مقطع نشان داده شده است و زیر مقطع یک کابل، ۷×۶ نوشته شده است و آن را به صورت ۲۹mm، ۶×۷ نیز می‌نویسند. در اینجا عدد ۲۹mm قطر کابل را مشخص می‌کند. عدد ۶ تعداد رشته و عدد ۷ تعداد رگه‌ی هر رشته را بیان می‌کند. معمولاً مشخصات تمامی کابل‌ها را می‌توانیم از جداول تهیه شده توسط کارخانه‌های سازنده، انتخاب کنیم.


شکل ۵-۶- یک نمونه از کابل بسته می‌باشد. مغز آن شامل یک رشته‌ی مرکزی است که در اطراف آن ۶ رشته استوانه‌ای اولیه، پوشش مرکزی را تشکیل می‌دهند. سپس ۱۲ رشته‌ی ذوزنقه‌ای، دومین پوشش را به وجود می‌آورند و گاهی تا ۱۵ رشته سومین پوشش را ایجاد می‌کنند. از خصوصیات ویژه این کابل‌ها، آببندی و غیرقابل نفوذ بودن آن‌هاست.

سرویس و نگهداری کابل‌ها: روغن کاری کابل‌ها، به طول عمر آن‌ها می‌افزاید. معمولاً اگر کابل‌های مغزی کتانی یا الیافی داشته باشند، در هنگام ساخت، روغن کاری می‌شوند. در هنگام سوار کردن و جا انداختن کابل‌های سیمی گریس کاری می‌شوند.


عمل گریس کاری به دو منظور صورت می‌گیرد :

الف - بتواند راحت‌تر و روان‌تر بلغزد که در این صورت راندمان کار ما بالا خواهد بود.



ب - از زنگ‌زدگی جلوگیری شود.



شکل ۷-۱۰- اتصال فشنگ



شکل ۱۰-۱۰- بست سه تکه‌ای



شکل ۹-۹- بست دو تکه‌ای

می‌شود. تنفس کارکنان، انفجار مواد منفجره، دود لوكوموتیوها و موتورهای دیزلی، تجزیه‌ی مواد آلی به خصوص چوب‌های معدنی و تصاعد گازهای سمی و قابل انفجار از جمله عواملی هستند که موجب آلوده شدن هوای معدن را فراهم می‌آورند. کار ماشین آلات حفاری نیز باعث پراکنده شدن گرد و غبار و گرد زغال در هوای معدن شده، آن را بیشتر آلوده و غیرقابل تنفس می‌کنند. وجود این آلودگی‌ها نه تنها برای تندرستی افرادی که هوای معدن را تنفس می‌کنند زیان‌آور است، بلکه از لحاظ ایمنی نیز خطر اشتعال و انفجار گازهایی مثل متان، هیدروژن و گرد زغال وجود دارد. به همین سبب به طور مداوم باید عملیات تهویه در معدن انجام شود و هوای تازه به تمام نقاط آن برسد و جای‌گزین هوای آلوده شود. برای این کار از دستگاه‌های بادبزن استفاده می‌شود که مهم‌ترین وسیله‌ی تهویه‌ی معدن است و به کمک آن هوا در قسمت‌های مختلف شبکه‌ی معدن به جریان می‌افتد. به طوری که می‌دانید بادبزن‌ها به دو دسته‌ی بادبزن‌های شعاعی و محوری تقسیم می‌شوند. بادبزن شعاعی از یک چرخ گردانه تشکیل می‌شود که پره‌های متعددی به آن متصل است. نمونه‌ی این بادبزن‌ها در کولرهای آبی منازل قابل مشاهده است. بادبزن‌های محوری از یک محور دوران که پره‌هایی در اطراف آن تعییه شده، تشکیل می‌شود. نمونه‌ی این بادبزن‌ها پروانه رادیاتور اتومبیل یا بادبزن‌های برقی داخل اتاق‌ها یا بادبزن‌های سقفی است. از آنجایی که به کارکنان داخل معدن باید دائمًا هوای تازه برسد، لذا توقف کار و انتیلاتورها موجب اختلال در کار معدن خواهد شد؛ بنابراین این تجهیزات باید همواره سالم و تحت مراقبت باشند.

سرویس و نگهداری و اگن‌های معدنی
کلیه‌ی و اگن‌های معدنی که در معادن مورد استفاده قرار می‌کیرند، باید به طور منظم سرویس و نگهداری شوند و از آن‌ها خوب مراقبت به عمل آید. دیواره‌های داخلی و ته و اگن، باید مرتبًا از مواد معدنی که به آن چسبیده شده پاک شود. عمل تمیز کردن دیواره‌های داخلی و کف و اگن توسط آب صورت می‌گیرد. هم‌چنین می‌توان به طور مکانیکی توسط برس‌های سیمی یا تیغه و یا به وسیله‌ی دستگاه‌های ارتعاشی و اگن را تمیز کرد. وضعیت فنی و اگن نیز باید حداقل یک بار در شبانه‌روز مورد توجه قرار گیرد.

در این کنترل وضعیت، بدنه از لحاظ برآمدگی و ضربه‌دیدگی یا پاره شدن جداره‌ی آهنی آن بررسی می‌شود. برآمدگی دیواره نباید بیش از ۵ سانتی‌متر باشد. هم‌چنین وضعیت چرخ و محکم بودن آن به محور و وضعیت قلاب اتصال و ضربه‌گیرها باید کنترل شود. هر ماه یک بار باید از کلیه‌ی و اگن‌ها بازدید تعمیراتی به عمل آورد. تعمیرات جاری و اگن‌ها بعد از یک سال از شروع بهره‌برداری آن‌ها آغاز می‌شود. مرتبًا باید بلبرینگ چرخ و اگن و اجزای قلاب اتصال دور را گرسی کاری کرد. بهره‌برداری از و اگن‌هایی که چرخ آن‌ها دارای خردشیدگی یا شکستگی باشد، ممنوع است.

نحوه سرویس و نگهداری بادبزن‌های تهویه (و انتیلاتورها)
هوای داخل معادن زیرزمینی به دلایل مختلفی آلوده

سیم پیچ‌ها و خرابی الکتروموتور خواهد شد. و انتیلاتورهای معدن باید توسط گروه تعمیر کاران هر هفته مورد معاینه قرار گیرند و از سالم بودن آن‌ها اطمینان حاصل شود.

سرویس فنی و انتیلاتور

در هر شیفت باید از انتیلاتور بازدید کرد و به خصوص هم‌چنان که گفته شد، گرم شدن یاتاقان‌ها را کنترل نمود. ضمناً ارتعاش یاتاقان‌ها را باید تحت نظر قرار داد و اگر در آن‌ها لقی وجود داشت، فوراً باید در مورد رفع عیب اقدام نمود. این دقت نیز باید صورت گیرد که کاسه نمدهای دستگاه، ریزش و نشت روغن نداشته باشند. در ضمن هیچ‌گونه صدا و ضربه از قطعات داخلی و انتیلاتور نباید به گوش برسد. شنیدن هرگونه سروصدای اضافی از دستگاه، نشان دهنده نوعی عیب در انتیلاتور است و باید فوراً مورد رسیدگی قرار گیرد. هر ماه باید از پیچ‌های اتصال دستگاه و انتیلاتور به فونداسیون و پیچ‌های مخصوص باز کردن بدنهای و درپوش یاتاقان‌ها بازدید کرد و در صورت شل بودن، آن‌ها را سفت نمود.

هر سه ماه یک بار باید یاتاقان‌ها را برداشته، فاصله‌ی بین آن‌ها و محورها را اندازه‌گیری و کنترل کرد و پس از شست و شوی یاتاقان‌ها و نظافت کامل آن‌ها، روغن را نیز عوض کرد. سایر قسمت‌های دستگاه را نیز به طور سالانه باید مورد بازدید قرار داد و تمام بازدیدها و بررسی‌ها را در دفتر مربوط به بازدید و تعمیرات ثبت نمود.

روش روغن‌کاری و انتیلاتور

روغن‌کاری و انتیلاتور به دو طریقه‌ی دستی و به کمک تلمبه‌ی گرس کاری انجام می‌شود. برای انجام این کار، باید طبق دستورالعمل کارخانه‌ی سازنده و کارت روغن‌کاری دستگاه، عمل نمود و از روغن‌های توصیه شده توسط کارخانه استفاده کرد.

سرویس پمپ‌های گریز از مرکز

ضمن بهره‌برداری پمپ‌های گریز از مرکز، نکات زیر باید رعایت گردد:

۱- پمپ باید به طور مرتب سرکشی شده، کار و صدای آن

موازن و نگهداری از تأسیسات تهویه‌ی معدن به منظور تأمین دوام، عمر زیاد و کار عادی و بدون عیب دستگاه‌های و انتیلاتور معدن، باید مرتباً آن‌ها را بازدید و سرویس نمود. متصدیان این دستگاه‌ها باید هنگام تحويل گرفتن نوبت کار، (شیفت) وضعیت کلیه‌ی قسمت‌های اصلی و انتیلاتورها را مورد بازدید و کنترل قرار دهند و نیز اطمینان حاصل نمایند که کلیه‌ی قسمت‌ها تمیز است. در طول کار و انتیلاتور اقداماتی به شرح زیر باید صورت گیرد:

- ۱- کنترل مقدار روغن در یاتاقان‌ها و در صورت لزوم اضافه کردن روغن به مقدار لازم؛
- ۲- کنترل درجه حرارت یاتاقان‌ها و اطمینان از این که یاتاقان‌ها داغ نکرده باشند.
- ۳- تعویض روغن در کارتر یاتاقان‌ها که این کار باید هر ده روز یک بار انجام شود؛

۴- کنترل استحکام پیچ و مهره‌های مربوط به سیستم تهویه؛
۵- رنگ‌آمیزی قطعاتی که در معرض زنگ‌زدگی قرار دارند. این عمل حداقل سه بار در سال باید صورت گیرد؛
۶- ثبت وضعیت تهویه و بررسی آن به طور روزانه.
اگر با دقت کافی با دستگاه‌های تهویه کار شود، این دستگاه‌ها برای مدت زیادی کار می‌کنند مراقبت‌های ضروری دستگاه‌های تهویه، باعث می‌شود که این دستگاه‌ها پیوسته بدون مشکل کار کنند و فعالیت‌های جاری معدن بدون وقفه ادامه پیدا کند. در این زمینه مراقبت از یاتاقان‌ها از نظر درجه حرارت، مجدداً یادآوری می‌شود. حد مجاز دمای یاتاقان‌ها تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد است. اگر درجه حرارت یاتاقان‌ها تا جایی بالا رود که نتوان آن‌ها را با دست لمس کرد، دستگاه تهویه را باید متوقف نمود و تمام یاتاقان‌ها را مورد امتحان قرار داد و از سالم بودن آن‌ها اطمینان حاصل کرد، در این صورت پس از سرد شدن یاتاقان‌ها باید روغن آن‌ها را عوض کرد. این تعویض روغن باید در فواصل زمانی معین حدوداً یک ماهه صورت گیرد.

کنترل مقدار روغن در بلبرینگ‌های موتور نیز حائز اهمیت است باید توجه داشت که در صورت ضرورت ریختن روغن به داخل بلبرینگ‌ها، روغن به داخل روتور و قسمت‌های الکتریکی موتور ریخته نشود زیرا در این صورت موجب از بین رفتن عایق

بازرسی گردد،

در پوسته باشد. اگر صدا با تزریق مقدار کمی هوا به لوله‌ی مکش قطع شود، صدای پمپ ناشی از کاویتاسیون بوده است. اگر تخلیه‌ی هوا پمپ از شیر تخلیه‌ی هوا پوسته صدا را قطع نکند، در پوسته حتماً ذرات خارجی جامد وجود دارد. ضربه‌های شدید پشت سر هم ممکن است در اثر باز و بسته شدن نامنظم شیر یک طرفه و یا به علت هواگیری پشت سر هم پمپ باشد.

اگر پوسته‌ی پمپ ضمن کار داغ شود، ولی هیچ آب‌دهی نداشته باشد، دلیل آن است که برای این سرعت پمپ، فشار رانش خیلی بالا است. این موضوع ممکن است در اثر کورشدن لوله یا کار پمپ با ارتفاع رانش بالا نیز باشد. اگر پمپ سرد باشد ولی آب‌دهی نداشته باشد و پس از باز کردن هوا شیر تخلیه‌ی هوا روی پمپ، هوا یا آب از آن بیرون نزند، دلیل آن است که پمپ هوا گرفته است.

عیب‌یابی پمپ‌های گریز از مرکز

برای سهولت عیب‌یابی پمپ‌های گریز از مرکز جدول^۱ صفحه‌ی بعد را تنظیم می‌کنند.

۲- شرایط کار یاتاقان‌ها به طور مرتب نظارت شود. دمای آن‌ها ممکن است گرم‌تر از هوا محیط باشد ولی نباید بیش از 60°C « گرم شوند. در صورت داغ کردن یاتاقان‌ها، آب‌بندها و کاسه‌نمدها اندکی شل می‌شوند، تا آب کافی از آن‌ها جریان یابد. آب سرد جاری از آب‌بندها و کاسه‌نمدها برای خنک کاری یاتاقان‌ها و نیز جلوگیری ورود هوا به پمپ منظور می‌شود.

۳- سطح روغن روغن‌دان و شرایط روغن‌کاری قسمت‌های روغن‌خواه و گریس‌خوار باید نظارت شود.
۴- قسمت‌های مختلف واسطه‌ی انتقال (جمعه‌دنده، تسمه و پولی وغیره) و قسمت‌های شافت و غیره و محورهای انتقال باید مرتب^۲ بازرسی شود.

۵- در صورت نشت هوا به داخل، باید روزنه‌های احتمالی ورود هوا مسدود شود و گاز و هوا جمع شده از طریق شیر تخلیه‌ی هوا خارج گردد.

صدای تو تو مانند صدای زنگ در پوسته، ممکن است نتیجه‌ی وجود سنگ‌ریزه، هوا محبوس یا حفرگی (کاویتاسیون)

۱- این جدول جنبه‌ی حفظ کردن ندارد و به عنوان مرجع ارایه شده است.

ردیف	عیب	علت	رفع عیب
۱	پمپ مکش ندارد عقرههای فشارسنج بهشت می‌برند.	۱- هواگیری پمپ کامل نیست. ۲- هوا از اتصالات به لوله‌ها یا فشارسنج و خلاً سنج نشت کرده است.	۱- پمپ باید مجدداً هواگیری شود. ۲- نشت هوا باید برطرف شود.
۲	پمپ مکش ندارد خلاً سنج، خلاً زیادی را نشان می‌دهد.	۱- شیر پایاب خراب است گرفته، زنگزده یا برای گردد. ۲- مقاومت لوله‌ی مکش زیاد است. ۳- ارتفاع مکش زیاد است.	۱- شیر پایاب باید تعمیر یا تعویض شود گرفتگی‌ها رفع گردد. ۲- مقاومت لوله‌ی مکش باید کاهش یابد. ۳- ارتفاع مکش باید کاهش یابد.
۳	پمپ ایجاد فشار می‌کند ولی آبدھی ندارد عقرههای فشارسنج و خلاً سنج صفر نیستند.	مقاومت خطوط لوله خیلی زیاد است.	مقاومت خطوط لوله باید کاهش یابد.
۴	آبدھی پمپ در ارتفاع معمولی کمتر از حد معمول است.	۱- صافی یا پره‌های پمپ گرفته است. ۲- آب‌بندی خراب است. ۳- سرعت پمپ بهوسیله‌ی تسمه و بولی و یا گیربکس باید افزایش یابد. ۴- ارتفاع راش خیلی زیاد است. ۵- جهت گردش پروانه باید عکس شود.	۱- رینگ‌های آب‌بندی باید تعویض شوند. ۲- سرعت پمپ بهوسیله‌ی تسمه و بولی و یا گیربکس باید افزایش یابد.
۵	ارتفاع آبدھی در دبی معمولی کمتر از حد معمول است.	۱- سرعت پمپ کم است. ۲- قطر روتور خیلی کوچک است. ۳- جهت گردش پروانه غلط است.	۱- سرعت پمپ بهوسیله‌ی تسمه و بولی و یا گیربکس باید افزایش یابد. ۲- باید روتور با قطر بیشتری جای گزین شود. ۳- جهت گردش پروانه باید عکس شود.
۶	پمپ مدت کوتاهی آب می‌دهد ولی بلافاصله آبدھی آن قطع می‌شود.	۱- هوا از اتصال لوله‌ی مکش نشت کرده. ۲- لوله‌ها گرفته است. ۳- استغراق دهنده‌ی لوله‌ی مکش در آب بیشتر زیر آب برود. ۴- خمیدگی در لوله‌ی مکش وجود دارد.	۱- نشت هوا باید برطرف گردد. ۲- خطوط لوله باید تعیض شود. ۳- دهنده‌ی لوله‌ی مکش باید بیشتر زیر آب برود. ۴- خمیدگی خط لوله باید برطرف گردد.
۷	صرف توان موتور بیشتر از حد معمول است.	۱- کاسه‌ی نمد خیلی سفت شده است. ۲- سرعت پروانه زیاد است. ۳- فاصله‌ی پره‌های پروانه از هم به علت ساییدگی زیاد شده است. ۴- قطر پروانه خیلی زیاد است. ۵- آبدھی پمپ خیلی بالا است.	۱- کاسه‌ی نمد باید شل شود، رینگ‌های آب‌بندی باید تعویض گردد. ۲- سرعت پروانه بهوسیله‌ی تسمه و بولی با جعبه‌دنده باید کم شود. ۳- پروانه باید تعویض شود. ۴- پروانه باید تراشیده شود. ۵- بهوسیله‌ی بستن شیر تنظیم، آبدھی باید کاهش یابد. ۶- قطعات دستگاه باید تعمیر یا تعویض شود.

ردیف	عیب	علت	رفع عیب
۸	صدای نامنظم در پمپ شنیده می شود در پمپ حفرگی (کاویتاسیون) ایجاد می شود. پمپ لرزش دارد	۱- آب دهی پمپ خیلی بالا است. ۲- مقاومت لوله‌ی مکش باید بازرسی و شیر پایاب کنترل گردد. ۳- ارتفاع مکش خیلی زیاد است. ۴- نشت هوا باید بر طرف گردد. ۵- دمای سیال و یا ارتفاع مکش باید کم شود.	۱- بهوسیله‌ی بستن شیر تنظیم دی باید کاهش باید. ۲- مقاومت لوله‌ی مکش باید بازرسی و شیر پایاب
۹	یاتاقان‌ها داغ می کنند.	۱- روغن روان کاری کافی نیست. ۲- تنظیم محورهای پمپ و موتور به هم خورده است. ۳- به علت استفاده‌ی زیاد ساییدگی و خرابی ایجاد شده است.	۱- باید روغن اضافه شود. ۲- محورها باید دوباره تنظیم گردد. ۳- یاتاقان‌های ساییده باید تعمیر و یا تعویض گردد.

خودآزمایی

- ۱- نحوه‌ی سرویس و نگهداری پیکورها چگونه است؟
- ۲- سرویس و نگهداری پروفوراتورها چگونه انجام می‌شود؟
- ۳- قبل از به کار انداختن یک پروفوراتوریس جدید یا پروفوراتوریس تعمیر شده، چه کارهایی را باید انجام داد؟
- ۴- هنگام کارکرد نوار نقاله چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
- ۵- در موقع کار جرثقیل‌های دستی به چه نکاتی باید توجه کرد؟
- ۶- هنگام سرویس دستگاه‌های جرثقیل چه نکاتی را باید رعایت کرد؟
- ۷- هنگام کار جرثقیل مبادرت به چه اقداماتی ممنوع است؟
- ۸- در طول کار و انتیلاتورها انجام چه اقداماتی، ضروری است؟
- ۹- روغن کاری و انتیلاتور با درنظرگرفتن چه نکاتی باید انجام شود؟
- ۱۰- و انتیلاتورها در هر شیفت و در فواصل زمانی مختلف چه سرویس‌هایی لازم دارند؟
- ۱۱- در سرویس پمپ‌های گریز از مرکز چه مواردی مورد توجه قرار می‌گیرند؟
- ۱۲- وجود صدای تو تو در پوسته‌ی پمپ‌های گریز از مرکز بیان گر چیست؟
- ۱۳- علت داغ کردن پوسته‌ی پمپ گریز از مرکز چیست؟
- ۱۴- هنگام سرویس و نگهداری واگن‌های معدنی چه اقداماتی باید انجام شود؟