

# فصل ۳

## رنگ آمیزی در کشتی

**هدف‌های رفتاری:** فراگیر پس از پایان این فصل خواهد توانست:

- ۱- اهمیت و لزوم رنگ آمیزی در کشتی را با وسایل کمک آموزشی عملانشان دهد.
- ۲- وسایل زیرکاری و بتونه کاری را عملانمایش دهد.
- ۳- انواع مختلف بتونه را شناسایی کند.
- ۴- روش بتونه کاری سطوح فلزی و چوبی را عملانجام دهد.
- ۵- روش خشک کردن سطوح فلزی و چوبی را پس از بتونه کاری انجام دهد.
- ۶- شرایط مناسب بتونه کاری را توضیح دهد.
- ۷- بتونه کاری انواع مختلف سطوح فلزی و چوبی را عملانجام دهد.
- ۸- عملان از وسایل مختلف ضدزنگ استفاده نماید.
- ۹- انواع مختلف ضدزنگ را به کار گیرد.
- ۱۰- روش‌های مختلف به کارگیری ضدزنگ را عملانمایش دهد.
- ۱۱- شرایط آب و هوای مناسب برای ضدزنگ‌زنی را تشریح نماید.
- ۱۲- رنگ آمیزی قسمت‌های زیر آبی و روی آب کشتی را عملانجام دهد.
- ۱۳- مفهوم رنگ آمیزی سطوح مختلف کشتی را تشریح نماید.
- ۱۴- خصوصیات رنگ‌های زیر آبی را توضیح دهد.
- ۱۵- استفاده از دستگاه‌ها و ابزار رنگ آمیزی را در کارگاه به کارگیرد.
- ۱۶- کاربرد دستگاه‌ها و ابزار رنگ آمیزی را عملانمایش دهد.
- ۱۷- انواع مختلف رنگ‌های روی عرشه کشتی را نام برد.
- ۱۸- نتایج ترکیب رنگ‌های اصلی را توضیح دهد.
- ۱۹- رنگ‌کاری انواع مختلف رنگ‌های مخصوص اشیا را تشریح نماید.
- ۲۰- انواع مختلف رنگ‌کاری مخصوص قسمت‌های مسکونی کشتی را انجام دهد.
- ۲۱- انواع مختلف رنگ‌کاری قسمت‌های بالای خط آب را عملانجام دهد.

- ۲۲- رنگ کاری قسمت های مختلف چوبی کشتی را عملأً انجام دهد.
- ۲۳- روش های مختلف محافظت از قسمت های رنگ آمیزی شده را توضیح دهد.
- ۲۴- اصول ایمنی حین رنگ آمیزی رادر روی کشتی رعایت نماید.

## اهمیّت رنگ آمیزی در نگه داری بدنۀ کشتی

کشتی ها چه در هنگام دریانوردی و چه در زمان تخلیه و بارگیری در بندر، در معرض خطرات و خسارات ناشی از جابه جایی کالا (تخلیه و بارگیری) آب و هوا و رطوبت قرار دارند و یا این که از ناحیه آب شور دریا، خزه ها و جلیک ها و حیوانات ریز دریابی صدمه می بینند به این قبیل آسیب ها، صدمات طبیعی می گویند.

صدمات ناشی از استهلاک را می توان با اقدامات و پیش بینی های احتیاطی تقلیل داد، همچنین در موقع لزوم، با تعویض و مرمت قسمت های آسیب دیده می توان نسبت به رفع عیب اقدام کرد. اما خسارات ناشی از عوامل طبیعی را فقط با اقدامات حفاظتی مستمر می توان تقلیل داده از آنها جلوگیری کرد.

دلایل عمدۀ خسارات طبیعی و غیرقابل اجتناب کشتی ها عبارتند از :

- ۱- موجودات دریابی خیلی ریز، که عموماً تأثیر آنها در سطوح زیرآبی کشتی ها است.
- ۲- عمل تجزیه و فعل و انفعال مایبن فلزات ناهمگون در ساخت کشتی.
- ۳- اکسیداسیون (OXIDATION) فلزات، که به خوردگی یا زنگ زدگی فلزات مشهور است.

تأثیر موجودات خیلی ریز آبی که فقط در آب های شور دریا به وقوع می پیوندد، عموماً باعث چسبیدن خزه ها و صدف های دریابی به سطوح مختلف بدنۀ زیرآبی شده، به تدریج از سرعت کشتی کاسته موجب خوردگی و فرسودگی سطوح فلزی می شود.

خصوصیات شیمیابی آب شور دریا به گونه ای است که در هنگام تماس با فلزات موجب تجزیه آنها می شود و زمانی که دو فلز ناهمگون در آب دریا قرار می گیرند یک جریان تجزیه شیمیابی از فلزات قوی تر به طرف ضعیف تر به وقوع می پیوندد. اقدام حفاظتی در این مورد، گالوانیزه کردن (پوشش ضد جریان شیمیابی دادن) بعضی از سطوح فلزی در زیر خط آب کشتی و یا روی عرشه است که بیشتر

در قسمت‌های تیغه سکان (RUDDER)، شافت، پروانه و مبادی ورود و خروج آب دریا به کشتی صورت می‌گیرد.

به طور کلی روش محافظت فولاد از خوردگی، رنگ آمیزی آن به طریق صحیح در موقع لازم و مناسب جوی می‌باشد. رنگ عبارت است از : ترکیب موادی از سرب یا روی که در مواد روغنی (تخم بزرک) دیگری حل شده است، همچنین شامل مواد شیمیابی خشک کننده نیز می‌باشد.

## جنس رنگ و نحوه مخلوط کردن رنگ‌ها

رنگ عمدتاً از دو ماده : ماده رنگی (PIGMENT) و محلول‌های چسبنده (VEHICLE) تشکیل می‌شود، که «محلول چسبنده» خود شامل چندین نوع مواد مختلف مایع شکل دیگر است.

**۱- ماده رنگی (PIGMENT)** : ماده رنگی در حقیقت همان ذرات بسیار کوچک است که به صورت جامد محلول بوده، پس از این که رنگ به سطحی زده شد؛ و خشک گردید می‌توان آن را دید و لمس کرد.

مواد رنگی (PIGMENTS) سازنده رنگ عموماً عبارتند از : سرب سفید(WHITE LEAD)، اکسیدروی (ZINC OXIDE) و یا سرب قرمز (RED LEAD).

تفاوت سه ماده جامد رنگی مذکور در زیری سطح رنگ - پس از رنگ آمیزی - دوام و غیره می‌باشد. مثلاً ماده رنگی سرب سفید که معمول تراز انواع دیگر است؛ ظاهر بهتری دارد، اما اکسیدروی دارای این خصوصیت نیست لیکن از نوع اول با دوام تراست و پس از رنگ آمیزی ماهیت اولیه خود را بهتر از رنگ‌های ساخته شده از سرب سفید نگاه می‌دارد.

خصوصیت‌های دیگر رنگ ساخته شده از سرب سفید عبارتند از :

انبساط و انقباض با تغییرات درجه حرارت محیط و ترک نخوردن رنگ پس از رنگ آمیزی. ماده رنگی سرب قرمز عموماً به صورت پودر بوده، رنگ‌های ایجاد شده در رنگ آمیزی سطوح فلزی کاربرد داشته، خیلی زود خشک می‌شود و پوشش سخت مناسبی را به سطوح فلزی می‌دهد.

**۲- محلول چسبنده رنگ (VEHICLE)** : محلول چسنده رنگ - که به صورت مایع است - به عنوان عامل چسبنده بین ذرات رنگی جامد (PIGMENTS) عمل می‌کند، همچنین باعث چسبیدن این ذرات رنگی به سطح یک جسم می‌شود.

محلول‌های چسبنده موجود در یک رنگ خود از چندین ماده رنگی مایع شکل دیگر تشکیل می‌شود که مهم‌ترین آنها به شرح زیر است :

- ۱- ترکیبات روغن و آب
- ۲- مواد روغنی خشک کننده
- ۳- وارنیش‌ها
- ۴- محلول‌های سلوزی
- ۵- محلول‌های خاص طبیعی یا مصنوعی
- ۶- محلول‌های قیری

ترکیبات مختلف محلول چسبنده رنگ (VEHICLE) نقش‌های مختلفی را در رنگ‌آمیزی به عهده دارند به این معنی که بعضی از آنها خصوصیت ضد نفوذ آب بودن را در رنگ پدید می‌آورند و بعضی دیگر رنگ را در مقابل مواد شیمیایی موجود در فضا و محیط مقاوم می‌نمایند ضمن اینکه بعضی دیگر از مواد ترکیب شده در محلول‌های رنگ ممکن است فقط به منظور خشک شدن سریع تر رنگ به کار رفته باشند.

محلول‌هایی نظری انواع تینر (THINNERS) به وسیله کارخانه سازنده به رنگ اضافه می‌شوند؛ تا هم باعث زودتر خشک شدن رنگ شوند هم رنگ را به طور مایع نگهدارند تا رنگ‌آمیزی به طریقی عملی امکان‌پذیر باشد.

## مخلوط کردن رنگ‌ها

در رنگ‌آمیزی قسمت‌های مختلف داخل و خارج کشتی و همچنین لوازم و وسائل موجود در آن ضرورت دارد یک ملوان مجرّب رنگ‌های اصلی و ترکیبات حاصل از آنها را به خوبی بشناسد. از نظر طبقه‌بندی سه نوع رنگ اصلی قرمز، آبی و زرد به عنوان رنگ‌های حقیقی و اصلی و پایه وجود داشته، کلیه رنگ‌های دیگر را می‌توان با ترکیب دو رنگ اصلی به نسبت‌های مختلف به دست آورد. به عنوان مثال رنگ‌های فرعی زیر از ترکیب نسبت‌های مختلفی از رنگ‌های اصلی و فرعی به دست می‌آیند :

- ۱- از ترکیب دو رنگ زرد و آبی به نسبت مساوی رنگ سبز به دست می‌آید.
- ۲- از ترکیب سه قسمت رنگ قرمز و یک قسمت رنگ زرد، رنگ نارنجی متمایل به قرمز به دست می‌آید.

- ۳- از ترکیب دو رنگ قرمز و سبز به نسبت مساوی رنگ بنفش به دست می‌آید.
- ۴- از مخلوط کردن سه قسمت رنگ قرمز و یک قسمت رنگ آبی، رنگ کرم به دست می‌آید.

۵- از ترکیب دو رنگ قرمز و زرد به نسبت یک و سه با هم، رنگ نارنجی متمایل به زرد به دست می‌آید.

از ترکیب نسبت‌های مساوی و یا مختلفی از رنگ‌های اصلی و فرعی با هم، سایر رنگ‌ها به دست می‌آید.

### تقسیم‌بندی کشتی‌ها از نظر رنگ آمیزی

با توجه به وظایف سه‌گانه رنگ و رنگ آمیزی در انواع مختلف کشتی، که عبارتند از : نقش حفاظتی رنگ، نقش ضد خze و نهایتاً اهمیت رنگ آمیزی از نقطه نظر زیبایی دادن به ظاهر کشتی‌ها و سطوح آنها.

کشتی‌ها را می‌توان از لحاظ رنگ آمیزی به پنج نوع تقسیم کرد :

۱- کشتی‌های چوبی : این کشتی‌ها و شناورها که دارای بدنه چوبی هستند، از انواع مختلف رنگ، یا خصوصیات معین استفاده می‌کنند. این نوع کشتی‌ها عبارتند از کشتی‌های ماهیگیری یا جنگی مین‌روب.

۲- کشتی‌های باری یا نفت‌کش با بدنه آهنی : رنگ آمیزی سطوح مختلف داخلی و خارجی این قبیل کشتی‌ها در حین انجام امور حمل و نقل بار و مسافر.

۳- کشتی‌های آلومینیومی : رنگ آمیزی بدنه کشتی‌هایی که دارای سطوح آلومینیومی هستند. در این طبقه عموماً قایق‌ها و شناورهای کوچک قرار می‌گیرد.

۴- قایق‌های تندرو و ماهیگیری فایبر‌گلاس

۵- کشتی‌های بدنه آهنی در حال ساخت : رنگ آمیزی‌های اولیه سطوح فلزی کشتی‌های در حال ساخت.

### طبقه‌بندی رنگ‌ها و تینرها در رنگ آمیزی شناورهای دریابی

ترکیبات شیمیایی رنگ‌ها به طریقی است که دارای خصوصیات مختلفی بوده، غالباً هر نوع رنگی در قسمت یا قسمت‌های خاصی از کشتی به کار می‌رود.

هر طبقه از رنگ‌های مورد استفاده در کشتی دارای گُد خاص خود بوده، هر نوع رنگی ممکن است با توجه به خصوصیات و کم رنگ بودن آن دارای یک سری گُد باشد.

در رنگ آمیزی کشتی‌ها عموماً چهار نوع رنگ وجود دارد :

- ۱- رنگ‌های آلکیدی (CONVENTIONAL ALKYD PAINTS)
- ۲- رنگ‌های عالی کلرینیتدرابر (SOPHISTICATED CHLORINATED RUBBER PAINTS)
- ۳- رنگ‌های عالی اپوکسی (SOPHISTICATED EPOXY PAINTS)
- ۴- رنگ‌های عالی وی نیل (SOPHISTICATED VINYL PAINTS)

## خصوصیات و انواع مهم رنگ‌های آلکیدی

انواع مختلف رنگ‌های آلکیدی که به عنوان رنگ‌های ضدزنگ، آستری و رویه، از آنها استفاده می‌شود، عموماً دارای خاصیت سمی بوده، زود خشک می‌شوند، لذا در موقع رنگ آمیزی حتماً باید از ماسک‌های تنفسی (اکسیژن) استفاده کرد و چنانچه رنگ آمیزی در فضاهای بسته صورت می‌گیرد باید آن اماکن مججهز به تهویه‌های خوب و قوی باشند.

انواع مختلف رنگ‌های آلکیدی عبارتند از :

ضدزنگ آلکیدی سری ۱۲۰، آستری آلکیدی سری ۳۲۱، رنگ رویه آلکیدی سری ۳۳۱، آستری آلکیدی ۰۰-۳۲۱، رویه ماشینی آلکیدی سری ۵۳۱، آستری آلکیدی سری ۵۱-۲۲۱

## خصوصیات رنگ‌های کلرینیتدرابر

انواع مختلف این نوع رنگ را برای لایه‌های آستری، رویه و ضدزنگ استفاده می‌کنند که بعضاً دارای خصوصیت ضد آتش می‌باشند.

انواع مختلف این رنگ‌ها عبارتند از : آستری کلرینیتدرابر (سیلر) سری ۲۵۱، ضدزنگ کلرینیتدرابر سری ۲۵۰، رنگ رویه کلرینیتدرابر ضد آتش سری ۲۵۳

خصوصیت دیگر عده آنها این است که اگر پس از حدود یکسال استفاده نشود غلظت آنها بالا رفته، سفت و لخته می‌شوند و قابل استفاده نخواهند بود.

## خصوصیات رنگ‌های وینیلی

از این نوع رنگ‌ها عموماً به عنوان آستری و ضد خزه استفاده می‌شود. به عنوان مثال می‌توان از انواع مختلف رنگ واش پرایمر سیاه ۸۰-۱۰۰، آستری وینیلی سری ۲۵۸، ضد خزه وینیلی سیاه سری ۸۰-۲۴۳، آستری وینیلی سری ۵۷-۲۵۸ نام برد که اگر به عنوان رنگ ضد خزه استفاده شوند

به علت خاصیت سُمّی بسیار زیادی که دارد؛ به شدت ضد خزه و صدف بوده، بدنه کشته را بهتر حفاظت می‌نمایند و اگر به عنوان آستری استفاده شوند به علت چسبندگی زیاده از حد، موجب دوام رنگ رویه و استحکام بیشتر در مقابل خزه‌زدگی می‌شوند.

## خصوصیات رنگ‌های اپوکسی

دوام این رنگ‌ها قبل از استفاده زیاد بوده، از آنها به عنوان آستری و ضدزنگ زیر خط آب و رنگ رویه استفاده می‌شود. انواع مهم این رنگ عبارتند از :

- آستری اپوکسی  $80^{\circ}$ - $21^{\circ}$ .
- آستری اپوکسی  $24^{\circ}$ - $21^{\circ}$ .

## انواع تینر

تینرها (THINNERS) از جمله محلول‌های رقیق‌کننده‌ای هستند، که در امور رنگ‌آمیزی کشتی از آموزش‌های لازم ملوانی محسوب می‌شوند ولی باید توجه داشت که میزان مخلوط کردن تینر با رنگ‌ها از اهمیت زیادی برخوردار بوده، عدم رعایت دستورالعمل‌های شرکت‌های تولیدکننده رنگ‌ها و همچنین تجربیات به دست آمده موجب گردیده که رنگ‌ها خراب شده، قابل استفاده نباشد و یا اینکه پس از رنگ‌آمیزی چسبندگی لازم را نداشته و رنگ‌ها پس از مدت کمی پوسته شده، بریزد.

نام تینر	انواع رنگ مناسب
تینر $600$ (T- $600$ )	برای کلیه رنگ‌ها و آسترهاى آلکیدی
تینر $601$ (T- $601$ )	برای کلیه رنگ‌ها، ضد رنگ‌ها و آسترهاى کلرینیتدرابر
تینر $602$ (T- $602$ )	فقط برای واش پرایمر سیاه ( $80^{\circ}$ - $100^{\circ}$ )
تینر $603$ (T- $603$ )	برای کلیه رنگ‌های اپوکسی
تینر $605$ (T- $605$ )	برای کلیه رنگ‌های وینیل
تینر $350$ (T- $350$ )	رنگ‌های نسوز
تینر $210$ (T- $210$ )	برای شستشوی مواد روغنی و چربی

با توجه به غلظت و سایر خصوصیت‌های رنگ‌ها، تینرهای مختلفی برای هر طبقه از رنگ‌ها نیز باید به کار برده شود. جدول صفحه قبل برای غالب رنگ‌های دریابی توصیه و تجربه شده است.

**وارنیش (VARNISH)** : لاک الکل ترکیبی است از صمغ (RESIN)، روغن داغ، تینر و خشک‌کننده‌ها. برای ایجاد آن صمغ ذوب شده را با روغن داغ ترکیب کرده و سپس از نوعی تینر به نام ترباتین (TURBENTINE) و اکسیدمنگنز به عنوان خشک‌کننده (DRIERS) به آن اضافه می‌کنند.

برای وارنیش کردن سطوح ابتدا باید آنها را به خوبی تمیز کرده، خشک نمود؛ سپس با برس موبی، مایع وارنیش را به سطوح مورد نظر زده بدین وسیله آن را جلا داد.

سطوحی که وارنیش کاری می‌شود حداقل به سه روز وقت برای خشک شدن نیاز دارند.

**لاک و الکل (SHELLAC)** : لاک و الکل مایع دیگری است که در ابعاد وسیع برای جلا دادن و محافظت از سطوح چوبی به کار می‌رود – لاک که حالت خام آن از یک درخت واقع در هند با برگ‌های برفکی گرفته می‌شود – وقتی با الکل ترکیب شود تشکیل مایع حلالی را می‌دهد که پس از مالیده شدن بر روی سطوح چوبی به علت فرار بودن الکل فوراً خشک شده، سطح صافی را بر روی چوب‌ها، ایجاد می‌نماید.

## رنگ‌آمیزی قسمت‌های مختلف کشتی

همان‌طور که می‌دانید یک کشتی دارای قسمت‌های مختلف است؛ که اندازه آن از صدها متر تشکیل یافته و گاه سطوح موجود در یک کشتی بعضاً به هزاران متر مربع می‌رسد.

از طرف دیگر می‌دانیم که کشتی خود دارای قسمت‌های مختلفی است که از نظر ساختمان، نقش و تجهیزات موجود در آن با هم کاملاً متفاوتند. بهمین منظور است که رنگ‌آمیزی در کشتی، از نظر نوع رنگ و مکان رنگ‌آمیزی، باید مورد توجه واقع شود تا بتوان از رنگ‌آمیزی انجام شده نهایت استفاده را در زمینه‌های حفاظتی، ضد خze بودن و زیبایی نمود. رنگ‌آمیزی کشتی را می‌توان به رنگ‌آمیزی بدنه زیرآبی کشتی، رنگ‌آمیزی بالای خط آبخور و روی عرش‌ها، رنگ زدن انبارها و مخازن، رنگ‌آمیزی اماکن مسکونی و موتورخانه تقسیم کرد که هر یک از این موارد به اختصار تشریح می‌شوند.

**۱- رنگ‌آمیزی قسمت زیرآبی کشتی :** همان‌طور که می‌دانید قسمت اعظم کشتی که بدنه زیرآبی نام دارد (UNDERWATER HULL) زیر سطح آب قرار داشته، پیوسته در معرض تماس با

آب دریا و الزاماً موجودات ریز دریابی است. لذا این سطح عظیم را باید در مقابل خze و سایر خطرات تدریجی موجود در زیر آب حفاظت کرد.

خze های دریابی و صدف ها به تدریج به لحاظ خاصیت چسبندگی که دارند به سطح زیرآبی بدنه کشته می چسبند و نه تنها باعث اکسیده و خوردگی تدریجی سطح فلزی زیرآبی شده، بلکه موجبات سنگین تر شدن کشته و در نتیجه حرکت کنتر کشته می شوند.

برای تمیز نمودن قسمت های زیرآبی کشته، براساس برنامه های زمان بندی، کشته هارا به کارخانجات تعمیرات زیرآبی کشته (DRY DOCK)، انتقال داده و آنها را طوری در محل های خاص قرار می دهند که قسمت های زیرین کاملاً از آب خارج شده و سطح زیرآبی را همان طور که در فصل قبل توضیح داده شد، اسکراب و تمیز نموده؛ سپس با آب شیرین می شویند، تانمک و لجن های موجود در بدنه از بین بروند. برای مقابله با خوردگی سطوح زیرآبی کشته ها در اثر دوران پروانه کشته، این قسمت از بدنه را به روش الکتریکی محافظت می کنند.

۱- سیستم حفاظت بدنه زیرآبی کشته با جریان آند (ANODE).

۲- سیستم حفاظت بدنه زیرآبی کشته با جریان کاتودیکی.

در سیستم محافظت بدنه زیرآبی به روش آند، قطعات روی را در قسمت زیرآبی کشته وصل کرده، جریان حاصل در آنها تا حدودی از چسبیده شدن و خوردگی بدنه جلوگیری می نماید. در سیستم کاتودیکی جریان حاصله در بدنه کشته طوری است که جریان منفی ناشی از دوران پروانه را خنثی کرده و در نتیجه خوردگی ایجاد نمی شود.

۱-۱- رنگ آمیزی بدنه زیرآبی در کشته های مجهر به سیستم کاتودیکی آستری و ضدزنگ : چند لایه رنگ کول تار اپوکسی، حداقل با ضخامت ۱۰۰ تا ۱۲۵ میکرون، در هر لایه زده شود. آستری و ضدزنگ که رنگ سیاه می باشد به نسبت ۸۵ گرم رنگ سیاه و ۱۵ گرم محلول کاتالیست مخلوط شده، به مقدار ۱۰٪ از وزن کلی رنگ ایجاد شده، تینر شماره ۶۰۳ به منظور رقیق تر کردن به آن اضافه می شود. پس از ترکیب دو قسمت اول باید حدود ۸ تا ۱۲ دقیقه صبر کرده، سپس از آن استفاده نمود. این نوع رنگ به وسیله برس دستی یا اسپری به بدنه زیرآبی کشته مالیده می شود.

سپس انواع دیگر رنگ آستری را به ترتیب از آستری قهوه ای (اپوکسی کول تار قهوه ای) و طوسی ارتشی، نیز به روش فوق الذکر می زنند. پس از زدن سه لایه آستری و ضدزنگ از جنس فوق الذکر (اپوکسی کول تار) - که زمان بین زدن هر کدام از این لایه ها نباید کمتر از ۱۶ ساعت باشد و

ضخامت لایه‌ها نیز باید با هم تفاوت داشته باشد – نوبت به زدن آستری وینیل که خاکستری رنگ است می‌رسد. این رنگ که هدف عمدۀ از زدن آن به بدنۀ زیرآبی، ایجاد چسبندگی هرچه بهتر بین لایه قبلی و بعدی است و برای رقیق کردن آن از تینرهای ۱۰۵ و یا ۱۰۶ استفاده می‌شود و پس از زدن رنگ، حدود ۴ ساعت باید رنگ در هوای آزاد بماند.

**۲-۱- رنگ آمیزی بدنۀ زیرآبی در کشتنی‌های مجّهر به سیستم حفاظتی آنلی: مراحل**  
رنگ آمیزی پس از آماده و صیقل کاری سطوح زیرآبی به ترتیب به شرح زیر می‌باشد:

۱- یک لایه رنگ آستری واش پرایمر که با تینر نوع ۱۰۲ مخلوط کرده، سپس محلول دیگری به نام کاتالیست را به آن اضافه کرده، خوب به هم می‌زنند.

پس از آماده شدن رنگ، لایه نازکی از آن، به سطح بدنۀ زیرآبی پاشیده می‌شود.

۲- هشت ساعت پس از این مرحله یک لایه آستری ضدزنگ نارنجی با تینر ۱۰۱ پاشیده می‌شود.

۳- یک لایه ضدزنگ قهوه‌ای، پس از ۸ ساعت از مرحله دوم و با استفاده از تینر ۱۰۶ زده می‌شود.

۴- دو لایه آستری طوسی یا قهوه‌ای. این دو لایه از نفوذ مواد خورنده لایه ضد خزه به لایه ضدزنگ جلوگیری می‌کند.

۵- در مرحله پایانی دو لایه رنگ ضد خزه قهوه‌ای زده می‌شود. خصوصیت این لایه از رنگ این است که بیشترین تأثیر را بر روی موجودات ریز دریابی داشته، حتی المقدور از چسبیدن آنها به لایه رنگ بیرونی سطح زیرآبی کشته جلوگیری می‌کند.

۶- حدود ۳ الی ۸ ساعت پس از رنگ آمیزی آخرین لایه، کشته مجدداً به آب انداخته شده، تا از تبخیر مواد سمی رنگ در هوای جلوگیری کند و رنگ آمیزی به عمل آمده بیشترین تأثیر را داشته باشد.

در آخرین مرحله باید دو لایه رنگ ضد خزه وینیل (قرمز اخراجی) با استفاده از تینرهای شماره ۱۰۵ یا ۱۰۶ زده شود و فاصله هر لایه با لایه دیگر، باید کمتر از ۸ ساعت باشد. حدود ۸ ساعت پس از زدن آخرین لایه رنگ قرمز اخراجی، کشته به آب انداخته می‌شود.

**۲- رنگ آمیزی قسمت‌های بالای خط آب و روی عرضه:** این قسمت‌ها و سطوح دایماً در معرض دید و آمد و شد و کاربرد وسایل مکانیکی است، همین سطوح در معرض استهلاک بوده، به راحتی زنگ زده، پوسیده و اکسیده می‌شوند. بنابراین در رنگ آمیزی آنها باید نهایت دقّت به عمل

آمده، از رنگ‌های مقاوم و مناسب استفاده شود.

این مرحله از رنگ‌آمیزی را عموماً می‌توان به دو منطقه رنگ‌آمیزی تقسیم و تشریح کرد :

۱-۲- رنگ‌آمیزی بدن کشته در بالای خط آبخور : این قسمت از بدن کشته شامل دور تا دور کشته در بالای خط آب می‌شود و قبل از رنگ‌آمیزی باید کاملاً تمیز و اسکراب شده، فقد هر نوع روغن، گرد و خاک و مواد زاید دیگر باشد؛ عموماً برای رنگ‌آمیزی این سطوح از برس‌های دسته بلند استفاده می‌شود. با توجه به اینکه رنگ رویه بالای خط آبخور در هر کشته با کشته دیگر متفاوت است. بنابراین انتخاب آخرين لایه رنگ رویه به دلخواه فرمانده کشته کشته و یا شرکت کشته‌رانی مربوطه می‌باشد.

در رنگ‌آمیزی بالای خط آبخور ابتدا یک لایه رنگ سیاه به منظور آماده کردن سطح برای رنگ‌های بعدی زده می‌شود، که دارای خاصیت چسبندگی زیاد است. این رنگ را قبل از مخلوط کردن با محلول کاتالیست مربوطه باید با تینر  $2^{\circ}\text{C}$  رقیق کرده سپس از آن استفاده کرد.

در مرحله بعد و پس از ۲ ساعت دو لایه ضدزنگ نارنجی و یا اخراجی (ضدزنگ آلکیدی) زده، حدود ۲۴ ساعت برای خشک شدن هر لایه آن باید صبر کرد.

در مرحله سوم یک لایه آستری آلکیدی خاکستری و یا سفید زده شده، مدت ۲۴ ساعت برای خشک شدن آن و رنگ‌آمیزی مرحله چهارم باید صبر کرد. تینر مورد استفاده برای این رنگ تینر  $60^{\circ}\text{C}$  می‌باشد. در مرحله چهارم که رنگ نهایی است دو لایه رنگ آلکیدی طوسی، سبز یا قرمز و یا هر رنگ دیگر می‌توان استفاده کرد مشروط بر اینکه، بین هر لایه رنگ‌آمیزی حدود ۲۴ ساعت برای خشک شدن آن باید تأمل کرد.

تینر مورد استفاده در این مرحله تینر  $60^{\circ}\text{C}$  می‌باشد که به نسبت ۵ تا ۱۵ درصد وزن رنگ اصلی باید مخلوط شود تا رنگ اصلی را رقیق کند.

۳-۲- رنگ‌آمیزی عرشه کشته : عرشه کشته، هم در معرض آب دریا و هم در معرض کار و رفت و آمد افراد است. بنابراین باید به طور مستمر و با رنگ‌های مقاوم و مناسب رنگ‌آمیزی شود تا سطح فازی عرشه در مقابل اکسیده شدن و خوردگی محافظت گردد.

مراحل رنگ‌آمیزی عرشه‌های روباز کشته به شرح زیر است :

۱- پس از اسکراب و صیقل کاری سطوح فلزی و شستن و خشک کردن این سطوح با آب شیرین، یک لایه رنگ آستری سیاه واش پرایمر زده می‌شود.

۲- دو ساعت پس از رنگ سیاه مرحله اول، دو لایه ضدزنگ نارنجی و اخراجی زده می‌شود؛

به طوری که فاصله زمانی هر لایه کمتر از ۸ ساعت نباشد.

۳- هشت ساعت پس از لایه دوم ضدزنگ، یک لایه آستری خاکستری زده می شود.

۴- در مرحله چهارم رنگ نهایی یا رویی عرشه زده می شود. این رنگ را ممکن است با نوع خاصی از شن بر روی عرشه بزنند. شن را یا مستقیماً با رنگ مخلوط می کنند و یا اینکه پس از رنگ آمیزی بر روی آن می پاشند.

بدیهی است رنگ عرشه ممکن است هر رنگی، با توجه به استاندارد کشته باشد.

۳- رنگ آمیزی اماکن مسکونی : مناطق مسکونی در کشته از نظر ویژگی های ساختمانی و کاربرد، دارای تنوع بوده، لذا رنگ آنها باید در مقابل انواع آتش سوزی مقاوم و از زیبایی لازم و مناسب نیز برخوردار باشند. مناطق مسکونی را می توان به چهار منطقه، بر حسب رنگی که باید به آنها زده شود، تقسیم کرد :

۱-۳- رنگ آمیزی سطوح چوبی و فیبری : سطوح چوبی و فیبری را پس از اسکراب و صیقل کاری به وسیله سمباده تمیز کرده، به ترتیب یک لایه آستری خاکستری یا اخراجی و سپس دو لایه رنگ ضد آتش (به هر رنگی که دلخواه و استاندارد کشته باشد) زده می شود.  
بدیهی است سطوح چوبی، غیر از چوب ساج را، بعضًا رنگ آمیزی نکرده، فقط چند لایه وارنیش می زنند.

۲-۳- قسمت های فلزی اماکن مسکونی : ابتدا یک لایه آستری واش پرایمر سیاه، بعد دو لایه آستری خاکستری و یا اخراجی و نهایتاً یک لایه رنگ رویه ضد آتش (به رنگ دلخواه و استاندارد کشته) زده می شود.

۳-۳- اماکن بهداشتی و آشپزخانه : رنگ آمیزی این قبیل اماکن باید هم در مقابل آتش سوزی و هم در مقابل رسوبات احتمالی مقاومت داشته باشد.

این قبیل اماکن را به ترتیب با یک لایه آستری واش پرایمر، یک لایه آستری ضدزنگ نارنجی یا اخراجی، یک لایه آستری خاکستری و نهایتاً با دو لایه رنگ رویه ضد آتش و به رنگ دلخواه رنگ آمیزی می کنند.

۴- رنگ آمیزی انبارها و مخازن : رنگ آمیزی انبارها و محل های نگهداری با توجه به اینکه دارای سطوح فلزی و چوبی بوده و یا اینکه در معرض هوای آزاد، هوای سرد یا حرارت باشند متفاوت بوده، ولی عمدها می توان این قبیل فضاهای سطوح را به چهار دسته تقسیم و رنگ آمیزی کرد :

۱-۴- سطوح فلزی در معرض حرارت زیاد : ابتدا یک لایه آستری نسوز و سپس یک

لایه رنگ رویه نسوز مشکی و یا نقره‌ای پس از تمیز کردن و اسکراب این سطوح به طرق مناسب زده می‌شود.

**۴-۱- سطوح سرد فلزی و یا چوبی:** عموماً این سطوح را پس از تمیز کردن و اسکراب به طریق مناسب با یک لایه رنگ بیتومن سیاه رنگ آمیزی می‌کنند.

**۴-۲- سطوح چوبی:** ابتدا این سطوح را به طرق مناسب اسکراب و تمیز کرده، سپس یک لایه آستری خاکستری و یک دست رنگ رویه ضد آتش به آنها می‌زنند.

**۴-۳- سطوح فلزی در هوای آزاد:** ابتدا یک لایه آستری واش پرایمر سیاه، بعد دو لایه آستری خاکستری و سپس دو لایه رویه ضد آتش به آنها زده می‌شود.

**۴-۴- رنگ آمیزی مخازن آب شیرین:** ابتدا داخل این مخازن را تمیز کرده، آن را خشک می‌کنند و برای رنگ آمیزی آماده می‌کنند. باید توجه کرد که این مخازن پس از رنگ آمیزی نباید مزه آب را بد و یا آن را عوض کند. روش رنگ آمیزی این مخازن به شرح زیر است:

۱- یک لایه آستری واش پرایمر سیاه.

۲- دو لایه آستری ضدزنگ اپوکسی خاکستری با پودر روی.

۳- یک لایه رنگ رویه اپوکسی سفید یا رنگ دیگر.

**۴- یک لایه کلراپوکسی بی رنگ** که فقط به منظور افزودن ضخامت لایه‌ها برای حفاظت بیشتر به کار بrede می‌شود.

مخازن آب شیرین را پس از رنگ آمیزی و خشک شدن کامل، باید ۲ تا ۳ بار با آب شیرین شست و سپس درون آنها آب ریخت.

**۶-۱- رنگ آمیزی مخازن نفتی و روغنی:** فضای درونی این قبیل مخازن را با روش اسکراب شنی یا روش‌های دیگر کاملاً تمیز و صیقلی می‌کنند. سپس به ترتیب یک لایه آستری واش پرایمر سیاه، دو لایه آستری اپوکسی اخراجی و نهایتاً دو لایه رنگ اپوکسی خاکستری یا رنگ دیگر به این قبیل فضاهای زده می‌شود. در موقع رنگ آمیزی مخازن روغنی و نفتی، باید از هواکش‌های قوی استفاده کرد و باید از سیگار کشیدن و جوشکاری در آن محل خودداری نمود.

**۶-۲- رنگ آمیزی موتورخانه:** موتورخانه کشتی معمولاً بزرگ بوده و دارای تجهیزات و ماشین‌آلات و لوله‌های مختلف می‌باشد که در آنها آب، روغن و سایر مواد در حال جریان است. موتورخانه عموماً در معرض حرارت زیاد بوده، شدیداً قسمت‌های مختلف آن در معرض پوسیدگی و اکسیده شدن قرار می‌گیرد.

در رنگ آمیزی موتورخانه کشته می‌توان قسمت‌های مختلف را به شرح زیر تقسیم و سپس آنها را رنگ آمیزی کرد.

۱-۵- رنگ آمیزی موتورهای اصلی و فرعی: پوسته خارجی موتورهای اصلی و فرعی را پس از اسکراب و تمیزکاری خوب، به نحوی که عاری از هر نوع چربی و روغن باشند، ابتدا باید با یک لایه ضدزنگ نارنجی یا اخراپی و سپس با دو لایه رنگ رویه مخصوص موتورهای اصلی و فرعی از جنس رنگ‌های آلکیدی رنگ آمیزی کرد.

۲-۵- رنگ آمیزی پمپ‌ها و مسیر لوله‌ها: تشخیص مسیر پمپ آب و روغن، سوخت و یا هوا از نوع رنگ در کشته حایز اهمیت فوق العاده می‌باشد. برای رنگ آمیزی آنها ابتدا یک لایه آستری واش پرایمر، یک لایه ضدزنگ نارنجی، یک لایه آستری خاکستری یا اخراپی و در پایان یک لایه رنگ ضدآتش روی آنها زده می‌شود.

برای تشخیص جهت لوله‌ها ابتدا یک لایه ضدزنگ نارنجی و سپس دو لایه رنگ رویه ماشینی آلکیدی زده می‌شود.

سطوح عبور و مرور و فلزی موجود در موتورخانه را مشابه رنگ آمیزی ذکر شده، در عرشه کشته رنگ آمیزی می‌کنند.

۶- رنگ آمیزی سطوح آلومینیومی: سطوح آلومینیومی نیز مشابه سطوح فلزی دیگر باید به نحو مناسب رنگ آمیزی شوند. ابتدا این سطوح را از گرس و چربی‌های موجود در آنها پاکسازی می‌کنند، سپس برای دستیابی به این امر می‌توان از تیز  $21^{\circ}$ - $21^{\circ}$  یا تیز  $90^{\circ}$ - $T$  استفاده کرد. با توجه به این که سطوح آلومینیومی دارای سطحی صاف هستند، برای اینکه رنگ به بدنه این سطوح بچسبد، باید این سطوح را با سیم‌های آلومینیومی کمی سایید تا زیر شوند.

رنگ آمیزی قسمت‌های مختلف یک قایق یا شناور ساخته شده از آلومینیوم، شامل رنگ آمیزی قسمت‌های زیرآبی، بالای خط آب و روی عرشه‌ها می‌شود.

۷- رنگ آمیزی بدنه زیرآبی شناورهای آلومینیومی: این قسمت‌ها پس از تمیز کردن و صیقل کاری سطوح به ترتیب زیر رنگ آمیزی می‌شوند:

۱- یک لایه آستری واش پرایمر سیاه، ۲- یک لایه آستری اپوکسی کول‌تار، ۳- یک لایه آستری وینیل نقره‌ای، ۴- دو لایه رنگ ضد خزه کرم بدون اکسید مس.

اکسید موجود در رنگ‌های ضد خزه مخصوص سطوح آهنی است و در سطوح آلومینیومی باعث خوردگی آنها می‌شود.

**۳-۶- رنگ آمیزی قسمت های بالای خط آبخور شناورهای آلومینیومی:** در این مرحله از رنگ آمیزی پس از تمیز نمودن قسمت های بالای خط آبخور ابتدا یک لایه آستری واش پرایمر سیاه، یک لایه ضدزنگ آستری اپوکسی و در پایان از دو لایه رنگ رویه اپوکسی یا رنگ های دیگر استفاده می شود.

**۳-۶- رنگ آمیزی عرشه های آلومینیومی:** عرشه های آلومینیومی را نیز پس از تمیز و زیر نمودن، ابتدا با یک لایه آستری واش پرایمر سیاه، و سپس با دو لایه رنگ رویه خاکستری مخصوص عرشه، باشن یا بدون شن رنگ آمیزی می کنند.

**۷- رنگ آمیزی قایق های فایبر گلاس :** برای رنگ آمیزی سطوح فایبر گلاس، مشابه سطوح آلومینیومی، باید ابتدا آنها را کمی زیر نمود. برای انجام این کار ابتدا از تینر ۳۱ برای از بین بردن واکس های موجود در روی سطوح فایبر گلاس استفاده کرده، سپس با سمباده کاغذی به زبر و خشن کردن سطوح فایبر گلاسی می پردازند آنگاه سطوح سمباده شده را مجدداً با تینر ۳۱ شستشو می دهند. قسمت های زیرآبی قایق های فایبر گلاسی پس از تمیز کردن ابتدا با دو لایه آستری (سیلر) مخصوص و سپس با دو لایه ضدخره بدون اکسید رنگ آمیزی می شوند.

برای رنگ آمیزی قسمت های بیرون از آب قایق های فایبر گلاس ابتدا با یک لایه آستری مات پلی اورتان، در رنگ های مختلف، رنگ آمیزی را شروع کرده، بعد یک لایه رنگ رویه براق پلی اورتان، را به سطوح مورد نظر می زند و رنگ آمیزی پایان می یابد.

**۸- رنگ آمیزی قایق های چوبی:** قایق های چوبی با توجه به اینکه در معرض پوسیدگی و خزه زدن قرار دارند؛ باید به طور مرتب بازدید و به نحو مطلوب رنگ آمیزی شود تا ضمن داشتن نمای مناسب و خوب، چوب های بدنه زیرآبی و بالای خط آب آنها محافظت شوند.

برای رنگ آمیزی سطوح چوبی، ابتدا باید آنها را با سمباده دستی کاملاً صاف و تمام مواد زاید و پوسیدگی ها را از سطح آنها برطرف نمود. قسمت های قابل رنگ آمیزی را در کشتی ها و قایق های چوبی می توان به سه دسته زیر تقسیم کرد :

**۹-۱- قسمت های چوبی زیرآبی :** پس از تمیز کاری و اسکراب بدنه زیرآبی قایق ها و کشتی های چوبی و حصول اطمینان از خشک شدن آن، ابتدا :

یک لایه خنثی کننده، بعد دو لایه رنگ آستری آلکیدی سفید زده می شود. در مرحله سوم یک لایه آستری حفاظتی و در پایان یک لایه ضدخره اخراجی به قسمت بدنه زیرآبی شناور چوبی زده شده و پس از حدود ۸ ساعت شناور باید مجدداً به آب انداخته شود.

۱-۱- قسمت های بالای خط آب و روی عرشه : در این قبیل سطوح عموماً یک لایه خنثی کننده، دو لایه آستری الکیدی سفید و سپس یک لایه رنگ رویه آلکیدی زده می شود.


۱-۲- عرشه های چوبی : عرشه های چوبی قایق ها و شناورها را بعضاً پس از تمیز و اسکراب کردن فقط وارنیش می زنند، غالباً با دو لایه آستری آلکیدی و سپس دو لایه رنگ رویه عرشه رنگ آمیزی سطوح چوبی پایان می یابد.

## وسایل رنگ آمیزی

وسایل و ابزار رنگ آمیزی عموماً بر حسب مقدار و محل سطوح طبقه بندی شده، به سه دسته زیر تقسیم می شوند :

۱- برس های رنگ زنی : برس های رنگ آمیزی عموماً از جنس موی حیوانات، الیاف گیاهی و موی اسب ساخته می شوند در حالی که جنس برس وارنیش زنی از پوست خرس می باشد. انواع برس رنگ زنی از نظر شکل و اندازه با هم تفاوت داشته، هر نوع کاربردی خاص دارد که بعضاً در محل های خاصی از آنها استفاده می شود. انواع برس معمول در رنگ آمیزی کشتی به شرح زیر می باشند :

۱-۱- برس های پهن (*FLAT BRUSHES*) : از معمول ترین برس های رنگ زنی بوده و در اندازه های مختلف  $\frac{1}{2}$  تا  $\frac{4}{4}$  اینچ ساخته می شوند. در شکل ۱-۳ یک نوع از این برس ها نشان داده شده است.




شکل ۱-۳- برس های پهن



### ۱-۱- برس‌های گرد (ROUND BRUSHES) :

برس‌هایی هستند که شکل ریش آنها گرد بوده، اندازه آنها بر حسب شماره از ۱ تا ۸ می‌باشد. محل استفاده آنها در فضاهای کوچک و مدور می‌باشد. در شکل ۳-۲ نمونه‌ای از این برس نشان داده شده است.

شكل ۳-۲ برس گرد



۱-۲- برس سگدستی (گازینتا) : یک نوع برس دسته بلند معروف و معمول است و عموماً برای رنگ آمیزی گوشه‌ها و کنج دیواره‌های کشتی کاربرد دارد. شکل ۳-۳ نمونه‌ای را نشان داده است.

شكل ۳-۳ برس سگدستی (گازینتا)

Dog's Leg Brush



### ۱-۳- برس‌های کمردار (SASH BRUSHES) :

برس‌های کوچکی هستند که برای رنگ آمیزی گوشه‌ها و در جاهایی که استفاده از سایر برس‌ها امکان‌پذیر نیست کاربرد دارد. محل اتصال موی‌های برس به دسته سیم پیچی شده و کنج دیواره‌ها را می‌توان به راحتی و خوبی رنگ آمیزی کرد. ملوانان آنها را بر حسب بزرگی یا کوچکی طبقه‌بندی می‌کنند ولی شماره آنها از ۱۰ تا ۱۴ می‌باشد. شکل ۳-۴ نمونه‌ای از این نوع برس را نشان می‌دهد.

شكل ۳-۴ برس‌های کمردار

sash Brushes



شکل ۳-۵ برس قلم مو  
Fitch

**۵-۱- برس قلم مو (FITCHES) :** این نوع برس‌ها عموماً برای رنگ‌آمیزی‌های بسیار ظریف به کار می‌روند و برای رنگ‌آمیزی جاهای باریک و تنگ در گوشه و کنار انبارها و مخازن از آنها استفاده می‌شود.

موارد استفاده دیگر این برس‌ها برای نوشتن اسمامی، اعداد و سایر ظریف‌کاری‌های دیگر است. ملوانان آنها را بمحاسبه بزرگ و یا کوچک بودن نام‌گذاری و از آنها استفاده می‌کنند. از شماره ۱ تا ۱۶ انواع مختلف این برس در امور رنگ‌آمیزی کاربرد دارد. شکل ۳-۵ نمونه‌ای را نشان داده است.



شکل ۳-۶ برس خط‌کشی  
Lining Brush

**۶-۱- برس خط‌کشی (LINING BRUSHES) :** برس‌هایی هستند که مخصوصاً برای کشیدن خط و یا طراحی ساخته شده‌اند و به همین دلیل قسمت موی آنها برش داده شده است. کاربرد دیگر آنها نوشتن اعداد و اسمامی می‌باشد. اندازه این نوع برس‌ها از  $\frac{1}{4}$  تا  $\frac{1}{1}$  اینچ بوده و اندازه‌ها در هر ربع اینچ یافت می‌شود. شکل ۳-۶ نمونه‌ای از این نوع برس را نشان داده است.




شکل ۳-۷ برس مدادی  
Pencil Brush

**۷-۱- برس مدادی (PENCIL BRUSH) :** این نوع برس‌ها دارای نوک‌های تیزی هستند و برای کارهای هنری موجود در روی کشته به کار رفته و در نوشتن اعداد و حروف نیز کاربرد دارند. شکل ۳-۷ برس مدادی را نشان داده است.



شکل ۳-۸—برس چکشی

Tar Brush



شکل ۳-۹—برس سفیدکاری

White washing Brush



شکل ۳-۱۰—برس استنسیل

Stencil Brush

### ۱-۱—برس های چکشی (*TAR BRUSHES*) :

برس هایی به شکل چکش یا برس کفش هستند و در دو نوع دسته کوتاه و بلند دیده می شوند. انواع مختلف این برس ها از شماره ۱ تا ۳ ساخته شده، در رنگ آمیزی فضاهای محدود کاربرد دارند. شکل ۳-۸ نمونه ای را در دو حالت دسته کوتاه و بلند نشان داده است.

### ۱-۲—برس سفیدکاری

(*WHITE WASHING BRUSH*) : نوعی برس

بزرگ است که، در قسمت انتهای دسته کوتاه آن، دو برس گرد به طور جداگانه متصل شده است. (شکل ۳-۹) این برس برای رنگ آمیزی های سطوح بزرگ به کار رفته و اندازه آنها بر حسب وزن از  $۲۲^{\circ}$  گرم تا  $۳۴^{\circ}$  گرم ساخته می شوند. پس از استفاده باید آنها را در آب سرد شست و به طور عمودی آویزان نمود و قبل از استفاده برای راست نگه داشتن موی برس باید در آب سرد و به مدت یک ساعت خیسانده شوند.

### ۱-۳—برس استنسیل (*STENCIL BRUSH*) :

برس های کوچکی هستند که تقریباً به اندازه برس ریش تراشی بوده، در رنگ آمیزی های کوچک به کار می روند (شکل ۳-۱۰) اندازه آنها بر حسب اندازه گیری قطر بوده، از  $\frac{1}{2}$  اینچ تا  $\frac{1}{1}$  اینچ می باشد.

## مواظبت و نگهداری از برس‌ها

با توجه به اهمیت برس‌ها در رنگ‌آمیزی ضرورت دارد، قبل و پس از استفاده به نحو صحیح نگهداری شده تا عمر آنها زیادتر گردد. برس‌هایی را که دارای رشته‌های فلزی نیستند می‌توان در یک قوطی محتوی آب قرار داد تا هم شکل خود را نگه‌دارند و هم اینکه شن‌های احتمالی موجود از بین رشته‌ها خارج شوند.

برس‌هایی را که رشته‌های آنها در سطوح فلزی سفت و محکم گردیده باید در آب قرار داد بلکه باید آنها را در روغن بزرک یا ترکیبی از نفت سفید و محلول ترباتین قرار داده شوند. اگر از برس‌های رنگ‌آمیزی برای مدت زیادی استفاده نشود، برای استفاده مجدد باید آنها را با محلول ترباتین، صابون و آب شست و به خاطر داشت که هرگز برس‌ها را نباید با آب و سودا تمیز کرد.

برس‌های مخصوص وارنیش را هرگز باید با آب تمیز کرد و همیشه باید آنها را در روغن قرار داد (وارنیش، روغن یا ترباتین).


اگر برس‌های رنگ‌آمیزی به هر دلیلی سفت و عمل<sup>۹</sup> غیرقابل استفاده گردند باید آنها را به مدت دو تا سه ساعت در محلول‌های رنگ بر قرار داد تا رشته‌های برس نرم شوند.

## روش استفاده از برس‌های رنگ‌آمیزی

کاربرد صحیح برس‌های رنگ‌آمیزی در انجام رنگ‌زنی نقش اساسی و مهمی را ایفاء می‌نماید و اگر این کار به روش ناصحیح انجام شود نه تنها عمل رنگ‌آمیزی دارای کیفیت مناسب نخواهد بود بلکه رنگ و برس نیز ضایع شده و صدمه می‌یابند.

برس را باید به طور صحیح در دست گرفت و هرگز باید انگشتان دست با قسمت مویی برس تماس داشته باشد و آن را به طور  $90^{\circ}$  درجه در مقابل سطحی که می‌خواهید رنگ بزنید قرار دهید. سپس برس را تا نصف قسمت مویی در رنگ فرو برد و قبل از بیرون آوردن به طور کامل برای اینکه رنگ از برس به بیرون چکه نکند سر برس باید روی لبه سطل یا قوطی رنگ کشیده شود.

برای رنگ‌آمیزی ابتدا باید سطح را به طور عرضی به صورت رفت و برگشت رنگ‌آمیزی و سپس به طور طولی و عمود بر حالت قبل همان‌طور که در شکل ۱۱-۳ نشان داده شده رنگ‌آمیزی نمود.




شکل ۳-۱۱

در هنگام رنگ آمیزی هرگز نباید از برس بزرگ و معمولی در رنگ آمیزی گوش و کنار که فضای کم می باشد استفاده کرد. برای این کار باید از برس کوچک و مناسب استفاده کرد.

**۱- برس های غلطکی :** برس های غلطکی وسیله ای دیگر برای رنگ آمیزی سطوح بزرگ و به خصوص دیواره های بیرونی کشتی و یا سطوح وسیع روی عرش است. نحوه استفاده از غلطک های رنگ آمیزی مشابه برس های مویی به طور عرضی و طولی می باشد و رنگ آمیزی حاصل از برس های غلطکی ایجاد رنگ آمیزی با ضخامت زیاد است و نباید به آن فشار زیادی وارد کرد.

**۲- پیستوله :** پیستوله یا پمپ رنگ زنی دستی نوعی وسیله رنگ آمیزی است که هوای فشرده به وسیله پمپ هوا وارد مخزن رنگ دستگاه شده و رنگ با فشار زیاد و به صورت اسپری به بیرون می پاشد. از دستگاه پیستوله برای رنگ آمیزی سطوح بزرگ و در محل هایی که رنگ آمیزی یکنواخت، مورد نیاز باشد استفاده می شود.


هنگام رنگ آمیزی با پیستوله باید آن را به طور عمودی بر سطح، در دست گرفت و فاصله دهانه دستگاه تا سطح نباید تغییر کند و عموماً فاصله باید بین ۶ تا ۱۰ اینچ باشد. همان طور که در شکل ۳-۱۲ نشان داده شده است.



همواره در زمان رنگ آمیزی پیستوله را به صورت یک خط مستقیم به کار ببرید.

شکل ۳-۱۲- روش های صحیح و غلط رنگ آمیزی با پیستوله.

در رنگ آمیزی قسمت های تیز و گوشه ها باید پیستوله را مستقیماً به قسمت تیز محل قرار داده و از قوس دادن پیستوله و رنگ آمیزی با آن خودداری کرد. شکل ۱۳-۳ روش های صحیح و غلط رنگ آمیزی قسمت های تیز را با پیستوله نشان داده است.



شکل ۱۳-۳- رنگ آمیزی لبه های تیز با پیستوله

## نکات ایمنی در رنگ آمیزی

رنگ ها با توجه به اینکه شامل مواد سمی یا سوزش آور هستند، بنابراین در حین استفاده ممکن است دارای خطرات اشتعال، انفجار و ایجاد بی هوشی و غیره باشند. به همین دلیل، افراد و کارکنانی که با این مواد سر و کار دارند، باید از خصوصیات رنگ ها و پیش بینی های ایمنی کار با آنها، مطلع باشند. موارد زیر از جمله این نکات هستند:

- ۱- قبل از رنگ آمیزی باید به دستور العمل های منتشر شده از طرف شرکت های سازنده رنگ توجه کرد و در صورت نیاز محیط کار و افراد را به وسایل لازم ایمنی فردی و بهداشتی مجھز نمود.
- ۲- با توجه به اینکه رنگ ها حامل مواد و عناصر سریع هستند باید سطوح

زنگ زدایی و رنگ آمیزی شده را قبل از حصول اطمینان از عدم وجود این قبیل مواد به صورت خشک بپرون ریخت.

۳- حین رنگ آمیزی، کارکنان مشغول کار رنگ آمیزی باید از ماسک های مربوطه استفاده کنند. همچنین گذاشتن عینک های مخصوص نیز در هنگام رنگ آمیزی الزامی است.

۴- با توجه به وجود خطرات اشتعال، مسمومیت و خفگی در اماکن سرپوشیده، این قبیل فضاهای را باید در حین رنگ آمیزی و یا در موقع خشک شدن به طریق ممکن و مناسب تهویه نمود.

۵- در هنگام رنگ آمیزی، کشیدن سیگار (مخصوصاً در اماکن سرپوشیده) ممنوع بوده، همچنین از روش نمودن شعله و چراغ های رو باز باید اکیداً خودداری شود.

۶- هنگام رنگ آمیزی، در تزدیکی ماشین آلات و به خصوص در موتورخانه کشته باید متوجه بود که نیروی محرکه مربوطه دارای عایق مناسب بوده، ماشین آلات نیز امکان حرکت نداشته باشند.

۷- هنگام رنگ آمیزی، سطل رنگ باید در محل ایمن و مطمئن به طور متعادل قرار گیرد.

۸- هنگام رنگ آمیزی، در کنار و بدنه بیرونی کشته ملوان رنگ زن، باید از خطرات ناشی از جزر و مد و همچنین موج ناشی از عبور کشته های در حال عبور آگاه باشند، این ملوان همیشه باید یک طناب نجات همراه داشته باشد و جلیقه نجات خود را پوشید.

۹- هنگام رنگ آمیزی، در بدنه کشته همیشه یک جلیقه نجات باید به صورت آماده، در تزدیکی محل رنگ آمیزی قرار داشته باشد و یک ملوان دیگر به عنوان ملوان ناظر به دقّت ملوان رنگ زن را تحت نظر قرار دهد.

۱۰- در صورتی که ملوان رنگ زن بخواهد قسمت پاشنه و سکان کشته را رنگ آمیزی نماید، باید این موضوع را به اطلاع افسر نگهبان موتورخانه برساند و عملیات رنگ آمیزی در قسمت پاشنه، به صورت نوشته در موتورخانه و روی دکمه ها و دسته موتورها نصب و الصاق گردد.

## تمرین:

- ۱- برای رقیقسازی کلیه رنگ‌ها و آستری‌های آلکیدی چه نوع تینر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- ۲- روش رنگ‌آمیزی انبارها و مخازن کشتی را توضیح دهید.
- ۳- طبقه‌بندی رنگ‌ها و تینرها را بیان کنید.
- ۴- روش رنگ‌آمیزی قایق‌های فایبرگلاس را توضیح دهید.
- ۵- روش نگهداری برس‌های رنگ‌آمیزی را تشریح نمایید.
- ۶- طریقه استفاده از پیستوله را به منظور رنگ‌آمیزی بیان کنید.