


شکل ۱۱-۱- موتورخانه تأسیسات گرمایی و سرمایی



فصل دوم

نصب و لوله‌کشی موتورخانه

پس از پایان این فصل از هنر جو انتظار می‌رود :

- ۱- مشخصات موتورخانه را از نظر ابعاد، نور، تهویه، کف، دیوارها، سقف و رنگ توضیح دهد.
- ۲- ساخت فونداسیون را شرح دهد.
- ۳- فونداسیون لازم را از روی نقشه و دستور کار بسازد.
- ۴- چگونگی جمع کردن دیگ چدنی را توضیح دهد.
- ۵- جمع کردن دیگ چدنی را با توجه به دستور کار اجرا کند.
- ۶- لوله‌کشی ارتباطی موتورخانه را از روی نقشه توضیح دهد.
- ۷- لوله‌کشی ارتباطی موتورخانه را از روی نقشه و دستور کار اجرا نماید.
- ۸- مشعل را روی دیگ نصب نماید.
- ۹- کنترل‌ها و نشان‌دهنده‌ها را روی دستگاه‌ها نصب کند.

۲- نصب و لوله‌کشی موتورخانه

۱- مشخصات موتورخانه

ابعاد موتورخانه : ابعاد موتورخانه به دستگاه‌های نصب

جدول ۱-۲- ابعاد موتورخانه

فاصله خالی عقب دیگ (فولادی) + طول دیگ	فاصله خالی جلوی دیگ (فولادی)	فاصله از روی دیگ تا سقف موتورخانه (m)	ارتفاع موتورخانه m	قدرت حرارتی ^۱ BTU/HR
۱/۵ m + طول دیگ	+ طول دیگ	بیشتر یا مساوی ۱/۳	۲/۱	۲۳۸۰۰۰ تا
۱/۵ m + طول دیگ	+ طول دیگ	بیشتر یا مساوی ۱/۵	۲/۵	۴۹۶۰۰۰ تا
۱/۵ m + طول دیگ	+ طول دیگ	بیشتر یا مساوی ۱/۷	۲/۵	۹۹۲۰۰۰ تا
۱/۵ m + طول دیگ	+ طول دیگ	بیشتر یا مساوی ۲/۳	۲/۵	۱۵۸۷۰۰۰ تا

$$1 - \frac{\text{kcal}}{\text{hr}} \cong \frac{\text{BTU}}{\text{hr}}$$

- ۱- سُرنج یا ضدزنگ
 - ۲- خمیر نسوز دیگ
 - ۳- نخ نسوز
 - ۴- دیگ جمع کن
 - ۵- چکش آهنی
 - ۶- چکش چوبی یا پلاستیکی
 - ۷- تراز بنایی
 - ۸- شمشه بنایی
 - ۹- آچار رینگی
 - ۱۰- پیچ گوشتی
 - ۱۱- آچار تخت
- برای اتصال پرهای دیگ چدنی (که در اصطلاح به آن جمع کردن دیگ می‌گویند) به یک سری ابزار دیگ جمع کن، احتیاج است. در شکل ۱-۲ جعبه محتوی اجزای یک نوع دیگ

۱- نور: نور در موتورخانه باید با توجه به ابعاد آن طوری باشد که تمام قسمت‌های آن به طور روشن دیده شود. ترجیحاً از لامپ‌های فلورستن استفاده شود.

۲- کف موتورخانه: کف موتورخانه باید بتونی باشد یا با موza یک فرش شود و در ضمن شیب لازم به سمت کف شویی موتورخانه را داشته باشد.

۳- دیوارهای موتورخانه: دیوارهای موتورخانه از نظر رنگ، بهتر است روشن باشد. باید از مصالح ساختمانی مانند کاشی و انود سیمان استفاده شود.

۴- تهویه موتورخانه: موتورخانه، جهت رساندن هوای لازم برای احتراق و تعویض هوا، باید دارای دریچه‌های مناسب باشد.


۲- جمع کردن دیگ چدنی

۱-۲-۱- جمع کردن دیگ جمع کن را ملاحظه می‌کنید.


چدنی

ابزار و وسایل لازم

۱- دیگ چدنی با متعلقات




شکل ۱-۲-۱- ابزارهای جمع کردن دیگ



شکل ۲-۳- تمیز کردن سطح خارجی بوش ها و سرنج زدن

۳- بوش ها را در جای بوش به صورت هم محور قرار دهید و توسط یک چکش چوبی و یا پلاستیکی در محل خود کاملاً عمود بر سطح پره، محکم کنید. در موقع ضربه زدن باید سرچکش متوجه لبه داخلی بوش باشد تا لبه خارجی آسیب نیند. در غیراین صورت، بوش آب بندی نخواهد شد. ضمناً لازم است کلیه پلیسه هایی که احتمالاً در اثر چکش کاری ایجاد می گردد، ازین برده شود (شکل ۲-۴).




شکل ۲-۴- محکم نمودن بوش ها در محل خود

دیگ جمع کن از میله ای یک سردنه با تعدادی سوراخ در طول آن (شماره ۲) تشکیل شده است، که از طرف راست فلنچ ثابت (شماره ۳) را (بسطه به طول پره های دیگ) در مقابل یکی از سوراخ های روی میله قرار داده، به وسیله پین نگه دارنده (شماره ۶) آن را ثابت می کنند. از طرف چپ فلنچ متحرک (شماره ۵) می تواند روی قسمت دنده شده میله دیگ جمع کن به وسیله آچار (شماره ۸) پیچ شود. در صورتی که طول میله دیگ جمع کن، نسبت به طول پره های جمع شونده کوتاه باشد، می توان از میله های طویل کننده (شماره ۴) استفاده کرد و با پیچ و مهره (شماره ۷) یک یا دو عدد از آنها را به میله دیگ جمع کن (از سمت راست) اتصال داد.

مراحل مختلف جمع کردن و نصب یک نوع دیگ چدنی

۱- مونتاژ دیگ را همیشه از پره عقب شروع کنید و به پره جلو ختم نمایید. بنابراین، مطابق شکل ۲-۲ پره عقب را کمی متمایل به قائم روی فونداسیون قرار دهید و محل قرار گرفتن بوش را کاملاً تمیز کنید و به سطح آن با قلم مویی سرنج یا ضدزنگ بزنید.



شکل ۲-۲- مونتاژ دیگ را از پره عقب شروع کنید.


۲- سطح خارجی و لبه بوش ها را پاک و پلیسه گیری کنید و در صورت لزوم آن را با سنباده نرم و در شرایط آسیب دیدن، بوش آن را با سوهان نرم بساید و به طور یک نواخت به آن سرنج یا ضدزنگ بزنید (شکل ۲-۳).

کنید تا پره ها کاملاً به حالت موازی به یکدیگر نزدیک شوند. وقتی که لبه های دوپره به یکدیگر رسیدند، فشار بیشتر لازم نیست.




شکل ۲-۷—اضافه کردن پره بعدی

۶—بعد از جمع کردن دوپره، دیگ جمع کن را باز کنید و دوباره بینندید. مراحل ۱ الی ۵ را برای اتصال پره بعدی عمل کنید تا دیگ جمع شود.




شکل ۸—قرار دادن چهار میل مهار به همراه واشر فرنی در محل مربوط به خود

۴—در موقع مونتاژ محل شیار روی تمام پره ها را خمیر و نخ نسوز بزنید تا از خروج دود در زمان بهره برداری از اطراف دیگ جلوگیری شود (مطابق شکل ۲-۵). در شکل ۲-۶ مقاطع شیار پُر شده توسط خمیر مخصوص را ملاحظه می کنید.



شکل ۲-۵—زدن خمیر اتصال به محل شیارها



شکل ۲-۶—مقاطع شیار پُر شده توسط خمیر مخصوص


۵—پره بعدی را مانند شکل ۷-۲ مقابله بوش ها قرار دهید و میله های دیگ جمع کن را از سوراخ بوش های بالا و پایین رد کنید و عقب آنها را به وسیله فلنج ثابت و پین نگه دارنده محکم نمایید. سپس به وسیله آچار، فلنج متحرک را به آهستگی و به طور یک نواخت (نیم گام پیچ از بالا و نیم گام پیچ از پایین) سفت

مهار را نبندید. زیرا تنش‌های حاصل از جمع کردن دیگ در سیستم باقی می‌ماند و باعث شکستن دیگ می‌شود.


۸- پیچ‌های دوسر دنده را از سمت کوتاه آن سرنج یا ضدزنگ بزندید و در جای خود روی پره جلو و عقب سفت نمایید. مطابق شکل‌های ۲-۹ و ۲-۱۰ فلنچ‌های کور بالا و پایین، پره جلو، ورودی و خروجی، تخلیه و اتصال، منبع انساط و تغذیه را در جاهای مربوط به خودشان، روی پره عقب بیندید. سپس دیگ را روی فونداسیون به کمک اهرم و تراز بنایی تنظیم کنید، چنان که کاملاً در وسط فونداسیون در امتدادهای افقی و قائم تراز گردد.

۷- پس از مونتاژ پره جلو مطابق شکل ۲-۸ میله دیگ جمع کن را کمی باز نمایید تا تجمع تنش‌های حاصل از پره‌های جمع کردن دیگ ازین بود، سپس چهار میل مهار را با واشر فرنری در محل مربوط قرار دهید. ابتدا به وسیله دست و سپس با آچار تخت، مهره‌ها را روی میل‌های مهار محکم کنید، به طوری که واشر فرنری کاملاً صاف نگردد تا بتواند فشار انساط دیگ را در موقع گرم شدن تحمل کند. در پایان، دیگ جمع کن را کاملاً باز و از دیگ جدا کنید.

تذکر: هرگز قبل از شل کردن میله دیگ جمع کن، میله



شکل ۲-۱۰- تراز نمودن و تنظیم محل در روی فونداسیون




شکل ۲-۹- بستن فلنچ‌های کوره، پره جلو و پره عقب


هرگاه نشستی از بوش باشد، پس از باز کردن میل‌های مهار، با دقت پره‌ها را از محل نشست به وسیله یک قلم سریهن باز کنید. سپس جای بوش را تمیز نمایید و از بوش نو استفاده کنید و اگر نشستی در اثر معیوب بودن پره دیگ باشد پره را باز و آن را تعویض کنید و دوباره ضمن جمع کردن دیگ، میل‌های مهار را بیندید و آزمایش را تکرار کنید. هر پره معمولاً در کارخانه با فشار ۱۰ اتمسفر و برای کار تحت فشار ۴ اتمسفر و دمای 100°C آزمایش می‌شود.

۹- مطابق شکل ۲-۱۱ پایه نگه دارنده در اتاق احتراق را روی پره جلو دیگ اتصال دهید.

۹- حال، دیگ را نشست یابی کنید. برای تست کردن، تمام فلنچ‌ها را درپوش بزنید و از طریق فلنچ تغذیه، دیگ را از آب پُر کنید تا فشار آن، $1/3$ برابر فشار کار دیگ و حداقل ۴ اتمسفر برسد. برای خارج کردن هوای دیگ در حین پُر کردن آب یکی از درپوش‌های بالایی را کمی شل و پس از هوایگری سفت کنید. نشستی ممکن است از محل اتصال فلنچ‌ها، درپوش‌ها و یا بوش اتصال دهنده پره‌ها باشد. اگر نشست از محل فلنچ باشد پیچ‌های اتصال دهنده پره‌ها باشد. اگر نشست از محل فلنچ باشد پیچ‌های اتصال دهنده پره‌ها باشد، آنرا باز کنید و اگر برطرف نشد با تعویض واشر از نشست آن جلوگیری کنید. اگر نشست از محل درپوش‌ها باشد، آنها را باز کنید و مجددآ خمیر و گف بزنید.




شکل ۲-۱۳- قرار دادن طناب نسوز در زهوار در اتاقک احتراق




شکل ۲-۱۴- بستن پایه نگهدارنده در اتاقک احتراق

۱۳- مطابق شکل ۲-۱۴ دریچه بازدید شعله را با واشر مربوط به آن بیندید و داخل شیارهای دور درها را تمیز کنید و در مجاری اتاقک احتراق نخ نسوز قرار دهید و به کمک واشر نسوز، واشر آهنی و مهره، درها را روی دیگ نصب کنید.

۱۱- مطابق شکل ۲-۱۲ لولای اتاقک احتراق را بین پایه نگهدارنده قرار دهید و محور آن را جا بزنید.



۱۴- مطابق شکل ۲-۱۵ به وسیله طناب نسوز، ضمن پر کردن شیار محفظه دودکش، آن را در محل مربوط به خود پیج کنید.



شکل ۲-۱۶- جازدن محور لولا

۱۲- مطابق شکل ۲-۱۳ دورتا دور در اتاقک احتراق را طناب نسوز قرار دهید و به وسیله مهره آن را روی پره جلویی بیندید.

زانو، مغزی، آهن‌آلات و الکترود به مقدار لازم.
ابزار و وسایل کار : ۱- گیره لوله گیر، ۲- آچار
شلاقی یک دسته، ۳- آچار فرانسه، ۴- چکش سنگین،
۵- قلم کنده کاری، ۶- دستگاه جوش کاری با تجهیزات کامل،
۷- حذیده $\frac{1}{2}$ تا $\frac{1}{2}$ اینچ، ۸- انبردست، ۹- پیچ گوشتی، ۱۰- دستگاه
لوله خم کن هیدرولیکی.

۱- نصب مخازن آب گرم دوجداره و کویلی در موتورخانه‌ها،
با توجه به مکان و فضای موجود آن، با رعایت مقررات ایمنی
صورت می‌گیرد.

۲- در مخازن آب گرم کویلی ایستاده (عمودی) به دلیل داشتن
پایه، به عملیات خاصی نیاز نیست. فقط پس از انتخاب و ساختن
فونداسیون، مخزن آب گرم را روی آن قرار می‌دهید و سپس برای
لوله کشی‌های ارتقابی (مطابق شکل ۲-۱۷) اقدام کنید.


۳- مخازن دوجداره و کویلی (افقی) معمولاً در ارتفاع
موتورخانه و روی یکی از دیوارهای جانبی به شکل افقی نصب
می‌گردد (در تعیین محل نصب، تعویض یا تعمیرهای آینده مخزن،
سهولت در نصب و جابه‌جایی آن باید در نظر گرفته شود).

۴- با توجه به قطر خارجی مخزن دوجداره، محل استقرار
مخزن باید طوری باشد که پس از نصب، فاصله آن از سقف حداقل
۲۰ سانتی‌متر و از دیوار ۱۰ سانتی‌متر و از دو طرف مخزن تا
دیوارهای جانبی حداقل ۴۰ سانتی‌متر باشد.

۵- اگر با رعایت موارد مذکور، دو تکیه‌گاه (ساپورت)
در طول مخزن و در ارتفاع مناسب بسازید.
برای ساخت تکیه‌گاه مخازن خانگی تا ۴۰۰ لیتری از
پروفیل 40×40 یا لوله $\frac{1}{2}$ استفاده نمایید.


۶- مخزن را کاملاً افقی و تراز روی تکیه‌گاه قرار دهید.
۷- مطابق شکل ۲-۱۸ لوله‌های رفت و برگشت آب گرم
دیگ را به وسیله مهره ماسوره به مخزن وصل کنید و بر روی لوله
رفت یک عدد سه راه لوله هوایگری و شیرفلکه نصب نمایید.

۸- آب سرد ورودی را به بوشن ورودی آب سرد روی
مخزن وصل نمایید، در مسیر آن یک عدد شیر فلکه، مهره ماسوره،
شیریک طرفه و سه راه تبدیل قرار گرفته باشد و بر روی سه راه
تبدیل شیرفلکه‌ای جهت تخلیه در نظر گرفته شود.



شکل ۲-۱۵- قرار دادن طناب نسوز در شیار محل دودکش

۱۵- مطابق شکل ۲-۱۶ به وسیله طناب نسوز شیار در
پشت اتفاق احتراق را پُر کنید و به وسیله آجر نسوز و خاک
نسوز پره عقبی دیگ را (که در مقابل شعله است) پوشانید و
سپس در را بیندید.




شکل ۲-۱۶- قرار دادن طناب نسوز برای در پشت اتفاق احتراق

۳-۲- نصب مخازن آب گرم

۱- ۲-۳- دستور کار شماره ۲ - نصب مخزن دوجداره و کویلی


ماده و تجهیزات مورد نیاز : ۱- مخزن آب گرم
۱- دستگاه، ۲- شیرفلکه، ۳- شیر یک طرفه، ۴- شیراطمینان،
۵- پمپ سیرکولاتور مهره ماسوره‌ای ۱- دستگاه، ۶- سه راه،
۷- لوله فولادی سیاه و گالوانیزه، ۸- وصاله‌های دیگر مانند




شکل ۲-۱۷- مخزن آب گرم مصرفی کویلی

۹- لوله برگشت آب گرم مصرفی را به بوشن وسط عدسی
مخزن، در سمت ورود آب سرد وصل نمایید و در مسیر آن از
پمپ سیر کولاتور و دو عدد شیرفلکه در دو طرف آن و یک عدد
شیرفلکه برای مسیر میان بُر (بای پاس) و مهره ماسوره استفاده کنید
(شکل های ۲-۱۸ و ۲-۱۹).

۱۰- بوشن بالای مخزن را به وسیله لوله گالوانیزه به همراه
یک عدد سه راه و مهره ماسوره به شیر اطمینان و لوله آب گرم
صرفی ساختمان وصل نمایید.



شکل ۱۸-۲- مخزن آب گرم مصرفی دو جداره



شکل ۱۹- پمپ سیرکولاتور با مدار بای بایس

۴-۲- لوله کشی موتورخانه

دیگ نصب نماید (شکل ۲-۲۰).

تذکر : توجه داشته باشید که لوله ها و شیرفلک، معمولاً در فضای موتورخانه به صورت افقی یا عمودی حرکت می کند، لذا لازم است در ترازو یا شاقولی بودن مونتاژ آنها دقیق باشد.

۶- لوله رفت و برگشت مخزن دوجداره را از روی شیرفلکه کلکتورها وصل نماید و پس از آن لوله ارتیاطی بین شیرفلکه رفت و برگشت کلکتور و لوله های رادیاتور را به یکدیگر مرتبط نماید. اکنون لوله های رفت و برگشت مخزن انبساط را از موتورخانه به محل های مربوط به خود و در پشت بام به بوشن های مخزن انبساط وصل نماید.

۷- در این مرحله، لوله کشی آب سرد ورودی (اصلی) به موتورخانه را با لوله فولادی گالوانیزه (و با رعایت مقررات فنی و شیرآلات و وصل کننده های مربوط به آنها) به مخزن دوجداره و مخزن انبساط وصل نماید و یک عدد شیر برداشت را در موتورخانه برای شست و شو در نظر بگیرید. پس از آن لوله کشی آب گرم مصرفی ساختمان را به بالای مخزن آب گرم دوجداره وصل کنید. همچنین لوله برگشت آب گرم مصرفی را به بوشن مخزن آب گرم (در محل خود، همراه با یک دستگاه پمپ سیرکولاتور و شیرآلات و اتصالات مورد نیاز)، طوری وصل نماید که آب را از سمت ساختمان به طرف مخزن آب گرم پمپ نماید.

۸- محل هایی از لوله کشی و دستگاه هایی را، که احتیاج به نصب شیرهای تخلیه هوا (ایروننت)^۱ یا تخلیه آب و یا کنترل کننده و نشان دهنده دارند، باید تهیه و در جای مناسب خود نصب نماید.

۹- برای تست لوله کشی و دستگاه های نصب شده در موتورخانه، اول شیرفلکه ورودی آب سرد به مخزن آب گرم را باز کنید تا مطمئن شوید که پرشده است. بعد از آن شیرفلکه مخزن انبساط را باز کنید (در اینجا بهتر است کلیه شیرفلکه های روی کلکتورها را بیندید) و منتظر بمانید آب سرد ورودی از مخزن انبساط، از طریق لوله برگشت، به دیگ ریخته شود تا مخزن انبساط پرسود. سپس شیرفلکه های رفت و برگشت مخزن آب گرم و رادیاتورها را از روی کلکتور به ترتیب باز کنید و پس از پرسدن

۱- دستور کار شماره ۳- لوله کشی موتورخانه ابزار و وسایل کار: ۱- متر ۲- کمان اره ۳- لوله بر ۴- دستگاه حدبده ۵- آچار لوله گیر ۶- گیره صحرابی ۷- سوهان ۸- پیچ گوشتی دوسو ۹- پیچ گوشتی چهارسو ۱۰- ماشین متنه ۱۱- لوله خم کن هیدرولیکی ۱۲- دستگاه جوش برق ۱۳- الکترود جوش کاری ۲/۵ و ۳/۲۵ میلی متر ۱۴- قلم مو. مواد و دستگاه های مورد نیاز : با توجه به نقشه شکل ۲-۲۰ و امکانات هنرستان دستگاه و مواد لازم با نظر هنرآموز کارگاه از اینبار کارگاه تحويل گردد.

مراحل اجرا

۱- دیگ چدنی را با رعایت دستور کار شماره ۲ بر روی فونداسیون قرار دهید.

۲- مخزن آب گرم دوجداره را با توجه به دستور کار شماره ۲، در محل پیش بینی شده نصب نماید.

۳- پس از ساخت یک پایه فلزی مناسب از نبشی، مخزن انبساط باز را در بالاترین نقطه سیستم قرار دهید.

۴- با توجه به موارد بالا برای ادامه کار، یعنی لوله کشی ارتیاطی بین دستگاه ها، با رعایت مقررات فنی و زیبایی ظاهر کار نیاز به تجسم فضایی (فضابندی) در چارچوب موتورخانه را در نظر بگیرید و با یک دیگ (گروه کار) مشورت و تبادل نظر نماید.

باید دقیق نصب نماید لوله ها در موتورخانه در یک نقطه تجمع نداشته باشند. ارتفاع عبور لوله ها در فضای موتورخانه به طرقی اجرا نشود که سرگیر و یا سرترس باشد و فضاهای مورد احتیاج آتی را اشغال نماید.


۵- برای انجام لوله کشی می توانید از فلنچ لوله رفت دیگ شروع کنید و به «کلکتور رفت» برسید. پس از آن در کنار کلکتور رفت، کلکتور برگشت را نصب نماید (شکل ۲-۲۰). شیرفلکه های مورد نیاز روی کلکتورها را نصب کنید و از زیر کلکتور برگشت، پس از انشعاب گیری، پمپ سیرکولاتور و مدار (بای پاس)، آن را (با توجه به شیرآلات مورد نیاز) به فلنچ برگشت

پس از آن، با تعذیت سیستم از آب، کار ادامه یابد.


در شکل ۲-۲۰ نقشه نمونه‌ای از لوله کشی ارتباطی موتورخانه حرارت مرکزی نشان داده شده است.

۱۰- تابلو برق موتورخانه را در محلی مناسب نصب کنید و سیم کشی یا کابل کشی آن را مطابق شکل ۲-۲۱ اجرا نمایید.

سیستم از آب، آنها را از محل های پیش بینی شده هوایگیری نمایید.
در زمان شروع پر کردن سیستم از آب، حتماً یک یا چند نفر از هنرجویان به آن کار نظارت مستمر داشته باشند تا اگر دستگاه و یا لوله و وصل کننده ها نشتی داشته باشند، بلا فاصله آب سرد و روودی قطع شود و محل مورد ایجاد تخلیه و ترمیم گردد و



شكل ٢-٢- نقشه لوله کشی ارتباطی موتورخانه حرارت مرکزی



تابلوی برق موتورخانه

راهنما

- CB_۱ — کلید مینیاتوری پمپ جریانی ۱۰ A
- CB_۲ — کلید مینیاتوری پمپ برگشت آب گرم مصرفی ۶A
- CB_۳ — کلید مینیاتوری مشعل ۱۰ A
- MTR_۱ — الکتروپمپ جریانی
- MTR_۲ — الکتروپمپ برگشت آب گرم مصرفی
- T_۱ — ترمومترات دیگ
- T_۲ — ترمومترات حد دیگ
- PH — فاز برق ورودی
- N — نول

شکل ۲-۲۱— نقشه مدار برق موتورخانه

۲-۴-۲- دستور کار شماره ۴- عایق کاری : برای

کاهش اتلاف حرارتی سیستم های حرارت مرکزی لوله ها را باید
عایق کاری کرد.

مواد لازم

۱- ضدزنگ

۲- پشم شیشه پتویی به ضخامت یک اینچ

۳- مفتول گالوانیزه به قطر «۵/۵ mm»

۴- کرباس یا متقان به اندازه مورد نیاز

۵- مل

۶- سریش یا چسب چوب

۷- رنگ روغنی قرمز، آبی، نارنجی، صورتی، سیاه و تیرنارنجی
روغنی، هر کدام به مقدار مورد نیاز.

۱- ابزار و وسایل لازم

۲- انبردست

۳- قیچی

۴- تشت پلاستیکی



شکل ۲-۲-۲- عایق کاری

رمزهای موفقیت

داشتن دانش فنی و علمی لازم، برای اجرای کارهای تأسیسات مکانیکی ساختمان، شرط اول موفقیت است — شرط دوم موفقیت، داشتن دانش‌هایی است که غیرفنی اند ولی بیشتر از دانش فنی در کسب موفقیت افراد تأثیر دارند. این دانش‌ها را تحت عنوان «اخلاق حرفه‌ای» می‌توان طرح نمود.

شما در جامعه با کسانی برخورد می‌کنید که حجم کارشان و مراجعته کنندگان به آنان بسیار زیاد است و درآمد خوبی هم دارند. در مقابل کسانی هم هستند که حجم کارشان و مراجعته کنندگان به آنان کم است و موفق ارزیابی نمی‌شوند — رمز موفقیت گروه اول (نسبت به گروه دوم)، در صورت یکسان بودن پایه علمی آنان، مرهون توانایی‌شان در استفاده بجا از اخلاق حرفه‌ای است.

یکی از دانش‌های اخلاق حرفه‌ای مشتری نوازی و داشتن برخورد صحیح با کسانی است که برای اجرای امور فنی به ما مراجعته می‌کنند. داشتن اخلاق پسندیده ضمن اینکه یکی از عوامل موفقیت افراد است عامل مهمی در جلب رضای خداوند نیز هست پس جا دارد فنون و قواعد مشتری نوازی و جلب رضایت و خشنودی مشتری را برای یک تکنیسین تأسیساتی نیز اصل مهمی در موفقیت وی بدانیم.

جایگاه مشتری: برای ایرانیان که با آداب و رسوم و اصول مهمنان نوازی و میهمان داری آشناشوند، پیدا کردن جایگاه مشتری کاری بسیار آسان است. جایگاه مشتری همان جایگاه میهمان است، به عنوان مثال:

۱— ما کسی را به خانه دعوت می‌کنیم که با او و خواسته‌هایش و با طرز فکر و گذشته‌اش کاملاً آشنا باشیم — سعی کنید درباره مشتری خود نیز به این سطح از آگاهی برسید. کسب اطلاع درباره نیازهای مشتری و قدرت خرید او احتمال موفقیت شما را افزایش می‌دهد.

۲— شما با ظاهری خوب و آراسته به استقبال میهمان می‌روید و هنگام خداحافظی وی را به طور کامل بدرقه می‌کنید، بهترین اتفاق و فضای منزل خود برای پذیرایی از میهمان خویش اختصاص می‌دهید و اسباب آسایش او را فراهم می‌آورید. برای مراجعین خود (مشتریان خود) نیز همین گونه عمل کنید.

۳— اولین نگاه و دوخته شدن چشم‌ها به هم، در شروع پذیرایی و استقبال گرم، به منظور تداوم دوستی با میهمان بسیار اهمیت دارد. لذا مصمم هستید در ارتباط با میهمان خود، با وجود خستگی یا ناراحتی‌های احتمالی روزانه، خود را سرحال، شاداب و پرطرافت نشان دهید و هنگام سخن گفتن با میهمان، در صدای شما طین خنده و رضایت احساس شود. با مشتریان خود نیز همین گونه رفتار کنید. همه کلمات محبت آمیز مانند متشرکم، وقت به خیر، خوش آمدید و ... را صمیمانه و گرم بیان کنید.

۴— از اینکه میهمان دعوت شما را پذیرفته و به منزل شما آمده است از وی تشکر و قدردانی می‌کنید و

هنگام خداحافظی از او دعوت می کنید که باز هم به دیدار شما بیاید. با مشتری خود نیز چنین رفتار و گفتاری داشته باشید و نتیجه مطلوب آن را در کار خویش بینید.

۵— در روابط با دوستان و آشنایان سعی می کنید حس اعتماد ایجاد کنید و آن را توسعه دهید. با مشتری نیز ایجاد اعتماد کنید و روز به روز بر تقویت آن بیفزایید. همان گونه که در روابط دوستانه و صمیمه‌ی شما راستگویی و صداقت حکمفرماس است، برای جلب اعتماد مشتری نیز با پذیرفتن سفارش و قبول قرارداد کار همین روال را پیش بگیرید.



بدون شرح

۴-۲-۴-۵- دستور کار شماره ۵ - نصب ترمومترات

جداری (آکوستات جداری)
وسایل و ابزار کار
۱- یک دستگاه ترمومترات جداری
۲- فر مخصوص نصب ترمومترات
۳- سنباده
۴- خمیر مخصوص
۵- پیچ گوشته دoso و چهارسو
مراحل اجرای کار
۱- محل ترمومترات جداری را روی لوله برگشت مشخص کنید؛
۲- محل مشخص شده را از گرد و خاک و چربی تمیز کنید و سنباده بزنید؛
۳- محل نصب را با خمیر مخصوص انود نمایید؛
۴- ترمومترات جداری را در محل موردنظر، به وسیله فنر، محکم به لوله بیندید؛
۵- سیم فاز پمپ سیرکولاتور را به کنتاکت C (مشترک) داخل ترمومترات وصل کنید و از پیچ NC (معمولًاً بسته) ترمومترات به یک سر سیم پمپ سیرکولاتور (پمپ تک فاز) وصل کنید؛
۶- سر سیم دیگر پمپ سیرکولاتور را به سیم نول وصل کنید؛
۷- درجه تنظیم ترمومترات را روی عدد 65°C قرار دهید.

(حدود 10° درجه کمتر از درجه تنظیم آکوستات دیگ).


۴-۵- ترمومترات دیگ : این ترمومترات، که به آن «آکوستات مستغرق» نیز می‌گویند، برای تنظیم درجه حرارت مایعات طراحی شده است و از آن تأسیسات حرارت مرکزی برای فرمان دادن به مشعل‌های گازی و گازوئیلی در تنظیم درجه حرارت آب دیگ استفاده می‌شود (شکل ۲-۲۴).

قسمت حس کننده اولیه آن از نوع هیدرولیکی است. به همراه این دستگاه غلافی وجود دارد که آن را روی دیگ نصب می‌کنند. آب گرم دیگ در اطراف غلاف و مخزن حس کننده (حباب حس کننده) در داخل غلاف قرار می‌گیرد. برای انتقال

۳-۴-۲- ترمومترات جداری (آکوستات جداری) :


در این نوع ترمومترات حس کننده اولیه از نوع بی مثال است و آن را معمولاً روی جدار لوله برگشت (به وسیله فنر و یا سیم) محکم می‌بندند (شکل ۲-۲۳). قبل از نصب، باید روی لوله را سنباده بزنند (تا تمیز و صاف شود) و سپس، به آن خمیر مخصوص بمالند تا ترمومترات روی آن نصب گردد. این ترمومترات در سیستم حرارت مرکزی، برای فرمان دادن به پمپ سیرکولاسیون نصب می‌شود معمولاً 10°C . کمتر از ترمومترات دیگ تنظیم می‌شود (مثلًاً 65°C). به این معنی که اگر آب برگشت از رادیاتورها کمتر از این اندازه باشد، ترمومترات در حالت وصل است و پمپ نیز روشن است. پس از گذشت زمان که درجه حرارت آب برگشت به 65°C رسید، ترمومترات قطع و پمپ نیز خاموش می‌شود.

اگر میزان تنظیم ترمومترات جداری کمتر از ترمومترات دیگ باشد، فرمان قطع پمپ به وسیله ترمومترات، زودتر از موعد مقرر، صادر می‌شود و اگر میزان تنظیم کمتر از 10°C اختلاف با ترمومترات دیگ باشد، پمپ سیرکولاسیون مدت زمان بیشتری را در مدار خواهد بود (از لحاظ مصرف زیاد برق، فرسودگی زودرس و تولید صدای ناخوشایند مقرن به صرفه نیست) و اگر میزان تنظیم ترمومترات جداری برابر یا بیشتر از تنظیم ترمومترات دیگ باشد، پمپ سیرکولاسیون به طور مداوم و تمام وقت روشن خواهد بود، که به هیچ وجه صحیح نیست.



شکل ۲-۲۳- یک آکوستات جداری

- ۶- پیچ گوشتی دوسو و چهارسو
- ۷- ترمومتر و مانومتر
- مراحل اجرای کار
- ۱- در حالی که دیگ خالی از آب است در پوشش‌های روی دیگ را باز کنید.
- ۲- غلاف مخصوص بالب ترمومتر را در محل مربوطه روی دیگ به وسیله آچار تخت با نوار تفلون بیندید (شکل ۲-۲۵).




شکل ۲-۲۵- طریقه نصب صحیح غلاف، آکوستات

- ۳- داخل غلاف را برای تبادل حرارت بیشتر روغن بریزید.
- ۴- بالب آکوستات را به آرامی و به طور کامل داخل غلاف فرو ببرید و پیچ نگه دارنده در گلوبی غلاف را سفت کنید. در نصب بالب در غلاف باید دقت زیاد به کار ببرید، زیرا اگر بالب بشکند یا سوراخ شود ترمومترات عمل نخواهد کرد.
- ۵- سیم فاز مشعل را به پیچ COM (مشترک) داخل ترمومترات وصل کنید و از پیچ NC (معمولًاً بسته) به پایه رله مشعل ترمینال شماره ۹ وصل نمایید.
- ۶- سیم نول را به ترمینال شماره ۸ وصل کنید.
- ۷- درجه تنظیم آکوستات مستغرق را روی عدد 75°C قرار دهید.

- ۸- ترمومتر و مانومتر را روی دیگ بیندید (شکل ۲-۲۶).
- از نوار تفلون برای آب بندی استفاده شود.


حرارت بهتر و سریع‌تر از آب گرم دیگ به مخزن حس کننده، معمولاً حد فاصل غلاف و مخزن حس کننده را به وسیله مخلوط برآده آلومینیم و گریس و یا پارافین پر می‌کنند. داخل حباب اثر ریخته که در اثر افزایش درجه حرارت، حجم آن زیاد شده است، به وسیله فانوسی، به سیستم فرمان قطع و وصل می‌دهد. درجه حرارت ترمومتر را روی درجه‌ای مثل « 75°C » تنظیم می‌کنند. هنگامی که درجه حرارت آب داخل دیگ به درجه حرارت تنظیم شده روی آکوستات برسد، کلید داخل آکوستات به وسیله مخزن حس کننده قطع می‌شود و مشعل از کار می‌افتد و پس از سرد شدن آب داخل دیگ، به اندازه تفاضل دمای قطع و وصل، (± 5 درجه) مجدداً کلید وصل می‌شود و مشعل کارش را از سر می‌گیرد.



شکل ۲-۲۶- آکوستات مستغرق

- ۶-۴- دستور کار شماره ۶- نصب آکوستات مستغرق (ترموستات مستغرق)، ترمومتر و مانومتر
- هدف: یادگیری طریقه نصب و تنظیم آن
- وسایل و ابزار کار
- ۱- آکوستات مستغرق
- ۲- نوار تفلون
- ۳- آچار تخت
- ۴- آچار فرانسه
- ۵- غلاف برای بالب آکوستات

۲- پیچ های دو سر دنده را به دیگ بیندید (شکل ۲-۲۸).



شکل ۲-۲۸- نصب پیچ دو سر دنده و فلنچ



شکل ۲-۲۶- ترمومتر - مانومتر ساده

۳- واشر نسوز را بین دیگ و فلنچ قرار دهید.

۴- فلنچ را روی صفحه دیگ قرار دهید. سپس واشرهای

فلزی را روی پیچ های دو سر دنده بگذارید و مهره ها را به طور یک نواخت و محکم به آن بیندید.

۵- مشعل را به وسیله فلنچ به دیگ متصل کنید.

۶- شیلنگ های گازویل پمپ را به فیلتر و لوله برگشت وصل نمایید (به علامت فلش برای نصب صحیح فیلتر توجه کنید).

۷- اتصالات الکتریکی مشعل را وصل کنید.

۸- از درست قرار گرفتن فتوسل یا چشم الکترونیک، رله و اتصالات الکتریکی در جای خود مطمئن شوید. قسمت شیشه ای و حساس فتوسل باید به طرف جلوی مشعل قرار بگیرد تا نور شعله را حس کند. در بدنه مشعل جا خاری وجود دارد که قرار گیری صحیح فتوسل به سمت داخل دیگ را تضمین می کند.

۲-۴-۸- نصب مشعل گازی اتمسفریک : نکاتی که

باید قبل از نصب و راه اندازی مشعل رعایت شود :

۱- وضعیت مناسب دودکش بیشترین نقش را در کار

صحیح مشعل اتمسفریک دارد و نحوه انتخاب و تنظیم آن به شرح زیر است :

۱- ارتفاع دودکش از ۷ تا ۸ متر و قطر آن از ۲۰ سانتی متر کمتر نباشد.

۲- دودکش به کلاهک H مجهز شود و انتهای این کلاهک از بالاترین قسمت ساختمان یا دیوار ساختمان مجاور ۶ سانتی متر بالاتر باشد.

۳- لوله های افقی دودکش باید کوتاه باشد و از

۲-۴-۷- دستور کار شماره ۷ - نصب مشعل

گازوئیلی

ابزار و وسایل مورد نیاز

۱- آچار تخت در اندازه های مختلف

۲- آچار آلن در اندازه های متفاوت

۳- آچار فرانسه

۴- نوار تفلون برای آب بندی


۵- مشعل گازوئیلی کامل

۶- پیچ گوشته دوسو و چهارسو

مراحل اجرای کار


۱- محل اتصال فلنچ به صفحه دیگ را، طبق نقشه ارائه

شده، سوراخ و قلاویز نمایید (شکل ۲-۲۷).



شکل ۲-۲۷- نقشه سوراخ کاری

۲- مشعل را مطابق شکل ۲-۳۰ با چهار عدد پیچ روی صفحه دیگ محکم کنید. در صورت توصیه کارخانه سازنده به ایجاد فاصله بین دیگ و مشعل از بوش های فاصله دهنده استفاده شود.



شکل ۲-۳۰- نصب مشعل روی دیگ

۳- مشعل را مطابق نقشه سیم کشی پیش نهاد شده از طرف کارخانه سازنده سیم کشی کنید. شکل ۲-۳۱ نمونه ای از سیم کشی مشعل را نشان می دهد.

به کار بردن زانو و پیچ و خم اضافی خودداری شود.
۴- برای دودکش هایی که ارتفاع آنها بیش از ۶ متر است سه راهی دمپردار نصب شود و دریچه وزنه دار آن با تغییر موقعیت وزنه قابل تنظیم باشد.

۵- در صورتی که مکش دودکش (ارتفاع و یا مقطع) زیاد است و مقدار مکش با سه راهی دمپردار کم نمی شود باید، با کوچک کردن مقطع انتهایی دودکش، مقدار مکش را تنظیم نمود تا از خاموش شدن شمعک و کشیدگی شعله شمعک جلوگیری شود. به طور کلی دودکش باید طوری باشد که مکش از ۲ میلی متر ستون آب کمتر و از ۸ میلی متر ستون آب بیشتر نباشد.

۶- موتورخانه باید از نظر تأمین هوا مناسب و دارای دریچه ای برای ورود هوای تازه به داخل آن باشد و در مواردی که لازم است در موتورخانه بسته باشد، باید یک دریچه به ابعاد مناسب روی در تعییه شود تا هوای لازم برای احتراق کامل توسط مشعلي به داخل موتورخانه راه يابد.


۷- ترمومترات دیگ روی درجه حرارت مناسب تنظیم شود.

۸- شیر اصلی گاز برای روشن کردن مشعل باز شود.


۹- ۲-۴-۲- دستور کار شماره ۸- نصب مشعل گازی

اتمسفریک

۱- در صورتی که سوراخ های روی صفحه نصب دیگ مطابق سوراخ های فلنچ روی مشعل نباشد باید محل نصب مشعل بر روی صفحه نصب دیگ را، (مطابق فلنچ مشعل در شکل ۲-۲۹) سوراخ و قلاویز نمایید.



شکل ۲-۳۱- نمونه سیم کشی مشعل گازی اتمسفریک




شکل ۲-۲۹- محل هایی که برای نصب باید سوراخ و قلاویز شود.


۵- پکیج حرارت مرکزی

دستگاه پکیج به گونه‌ای طراحی شده است که اجزاء تشکیل‌دهنده یک موتورخانه حرارت مرکزی اعم از گرمایش رادیاتور و تهیه آب گرم مصرفی در مجموعه کوچکی قرار داده شده است و با توجه به وزن کم بر روی دیوار نصب می‌شود. در واحدهای مسکونی کوچک به جای استفاده از موتورخانه مرکزی استفاده از پکیج رایج شده است. (شکل ۲-۳۲).

- ۱- قسمت هیدرولیک که شیر سهراهه را نیز شامل
- ۲- منیفولد گاز همراه با ریگلورهای گاز
- ۳- مجموعه شیر گاز دو مرحله‌ای با سه بوبین
- ۴- دربوش پلاستیکی تنظیم‌های الکتریکی
- ۵- جعبه برق
- ۶- مبدل اصلی
- ۷- هواگیر اتوماتیک
- ۸- پمپ با جداگانه هوا



شکل ۲-۳۳- اجزای پکیج شوفاژ دیواری



شکل ۲-۳۲- نمای ظاهری پکیج دیواری

- ۱- هود مجهز به کنترل دود
- ۲- محفظه احتراق

۱-۵-۲- دستور کار شماره ۹
نصب و راه اندازی پکیج دیواری
- ابزار و تجهیزات

نام	مشخصات فنی	مقدار
دستگاه پکیج دیواری	با حداقل ظرفیت	یک دستگاه
دودکش رابط فلزی	قطر ۱۵ سانتی متر	به مقدار لازم
پیچ و روپلاک	با توجه به صفحه پشت	به مقدار لازم
شیلنگ های رابط	رفت و برگشت آب گرمایش و مصرفی	۴ عدد
شیلنگ رابط گاز		۱ عدد
شیرفلکه کشویی	متناسب با سایز لوله ها	۴ عدد
فیتینگ لازم	با توجه به قطر و موقعیت	
ابزارهای لوله کشی	لوله گیر، آچار فرانسه و ...	
دریل چکشی و متنه الماسه	سه نظام تا منته ۱۳ میلی متری	
پیچ گوشته دوسو و چهارسو	متوسط	یک سری

مراحل انجام کار :


- ۱- محل قرارگیری روپلاک ها را مطابق سوراخ های صفحه پشت دستگاه تعیین کرده علامت گذاری می کنیم.
- ۲- با دریل چکشی و متنه الماسه دیوار را سوراخ کرده و روپلاک ها را درون آنها قرار می دهیم.
- ۳- پیچ های قلاب آویز را به داخل روپلاک می پیچانیم.
- ۴- دستگاه را بر روی قلاب ها آویزان می کنیم.
- ۵- پکیج را به وسیله لوله رابط دودکش به دودکش وصل می کنیم.

راه اندازی پکیج دیواری :

- ۱- مدار گرمایش را برای جلوگیری از خراب شدن پمپ، شست و شو می دهیم.
- ۲- مدار آب سرد و آب گرم مصرفی برای جلوگیری از خراب شدن شیرهای سرویس های بهداشتی شست و شو می دهیم.
- ۳- شیرهای نصب شده بر روی دستگاه را در حالت باز قرار می دهیم.
- ۴- دو شاخه برق پکیج را به پریز برق متصل می کنیم.

نقشه اجرایی : نقشه اجرایی نصب پکیج دیواری در شکل

۲-۳۳ آورده شده است.



۱- رفت شوفاز ۳- ورودی گاز ۵- آب گرم مصرفی
۲- برگشت شوفاز ۴- ورودی آب سرد و پرکن ۶- شیلنگ ورودی گاز
۲- وضعیت نصب و اتصال شوفاز دیواری

- ۵- کلید خاموش و روشن دستگاه را در وضعیت آب بهداشتی قرار می‌دهیم.
- ۶- دستگاه را توسط کلید فشاری در وضعیت آب بهداشتی قرار می‌دهیم.
- ۷- شیر پُرکن را باز می‌کنیم تا آب وارد مدار رادیاتورها شود.
- ۸- رادیاتورها را توسط شیر هوایگری روی آنها، هوایگری می‌کیم.
- ۹- وقتی فشار سیستم به $1/5$ بار برسد شیر پُرکن را می‌بندیم.
- ۱۰- دستگاه در وضعیت گرمایش قرار می‌دهیم و اجازه می‌دهیم دستگاه کار خود را آغاز نماید.
- اگر شیر پُرکن باز بماند و فشار به بالاتر از 3 بار برسد شیر اطمینان باز می‌شود و آب اضافی سیستم را تخلیه می‌کند در این حالت شیر پُرکن را بسته توسط شیر تخلیه موجود در زیر دستگاه، فشار داخل سیستم را کاهش می‌دهیم تا فشار به $1/5$ بار برسد.