

فصل ۳

كميات ها، محاسبات فني

کمیت‌های اصلی سیستم SI

جدول ۳-۱- کمیت‌های اصلی در سیستم SI

ناماد	یکا	کمیت‌های اصلی
m	متر	طول
kg	کیلوگرم	جرم
s	ثانیه	زمان
A	آمپر	شدت زمان جریان الکتریکی
K	کلوین	دما
mol	مول	مقدار ماده
cd	کاندلای	شدت نور

پیشوندهای یکاهای SI (ضرایب)


برای نشان دادن اجزا و اضعاف متر، از پیشوندهای جدول ۳-۲ استفاده می‌شود که پیشوندها در جلوی یکای اصلی قرار می‌گیرند.

جدول ۳-۲- پیشوندهای یکاهای سیستم SI

ناماد	پیشوند	ضریب
T	ترا	10^{12} یا $1\ 000\ 000\ 000\ 000$
G	گیگا	10^9 یا $1\ 000\ 000\ 000$
M	مگا	10^6 یا $1\ 000\ 000$
K	کیلو	10^3 یا $1\ 000$
h	هکتو	10^2 یا $1\ 00$
da	دکا	10^1 یا 10
d	دسی	10^{-1} یا 0.1
c	سانتی	10^{-2} یا 0.01
m	میلی	10^{-3} یا 0.001
μ	میکرو	10^{-6} یا $0.000\ 001$
n	نانو	10^{-9} یا $0.000\ 000\ 001$
p	پیکو	10^{-12} یا $0.000\ 000\ 000\ 001$
f	فمنو	10^{-15} یا $0.000\ 000\ 000\ 000\ 001$
a	آنو	10^{-18} یا $0.000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 001$



در این بخش نمادهای ریاضی و فرمول‌ها و همچنین نیازمندی‌های محاسباتی رشته ماشین‌آلات برای استفاده هنرجویان به صورت موضوعی طبقه‌بندی شده است.

جدول ۳-۳

	<p>a ضلع مجاور زاویه قائمه b ضلع مجاور به زاویه قائمه cوتر</p> <p>$c=25\text{mm}$ $a=20\text{ mm}$ $b=?$</p> <p>$b=\sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{(25\text{mm})^2 - (20\text{mm})^2} = 15\text{mm}$</p> <p>$a=20\text{mm}$ $b=25\text{mm}$ $c=?$</p> <p>$c=\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(20\text{mm})^2 + (25\text{mm})^2} = 32\text{mm}$</p>	<p>قانون فیثاغورس</p> <p>$c^2=a^2+b^2$</p> <p>مثال ۱:</p> <p>$c=\sqrt{a^2 + b^2}$</p> <p>مثال ۲:</p>
--	---	--



محاسبات مربوط به طول گستردۀ زمانی استفاده می‌شود که بخواهیم از میلگردها و یا تسممه‌ها قطعاتی با روش خم‌کاری بسازیم.

جدول ۳-۴








طول‌های گستردۀ	
	<p>D قطر خارجی d قطر داخلی d_m قطر متوسط s ضخامت l طول گستردۀ زاویه کمان</p>
	<p>$d=10\text{mm}$ $D=16\text{mm}$ $=275$</p> <p>$d_m=\frac{D+d}{2}=\frac{16+10}{2}=13\text{mm}$</p> <p>$L=d_m \cdot \pi \cdot \frac{\alpha}{180^\circ} = 13 \cdot \pi \cdot 3/180^\circ = 22.6\text{mm}$</p>
	<p>طول گستردۀ حلقه دایروی</p> <p>$l = d_m \cdot \pi$</p> <p>طول گستردۀ برش حلقه دایروی</p> <p>$l = \frac{d_m \cdot \pi \cdot \alpha}{360^\circ}$</p> <p>قطر متوسط</p> <p>$d_m=D-S$</p> <p>$d_m=D+S$</p>

زمانی از این فرمول‌های تقسیمات طولی استفاده می‌شود که بخواهیم روی یک قطعه مانند تسممه سوراخ‌هایی با فاصله یکسان و یا قطعاتی با فواصل مساوی قرار دهیم به‌طور مثال در ساخت نرده‌های آهنی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد.





جدول ۳-۵

تقسیم طول‌ها	
	تعداد سوراخ‌ها n طول کل l گام p = فاصله از مبدأ $P = \frac{l}{n+1}$ <p>مثال: فاصله لبه تا مرکز سوراخ $P=?$ $n=23$ $l=12m$</p> $P = \frac{l}{n+1} = \frac{1200mm}{23+1} = 50mm$
	تعداد سوراخ‌ها n طول کل l گام p = فاصله از مبدأ $a=b$ $P = \frac{l - 2 \times a}{n - 1}$ <p>مثال: $l = 2000mm$: $= 100mm$ $P=?$ $n=25$ سوراخ</p> $P = \frac{l - 2 \times 1}{n - 1} = \frac{2000mm - 2 \times 100mm}{25 - 1} = 75mm$






جدول ٣-٦

		مربع			
		مساحت A	قطر a	طول ضلع l	مساحت $A = l^2$
		$l = 50 \text{ mm}$	$A = l^2 = 50^2 = 2500 \text{ mm}^2$		مثال : قطر
					$e = \sqrt{2} \cdot l$
		مساحت A	ارتفاع b	طول ضلع l	مساحت $A = l.b$
		$l = 60 \text{ mm}$	$b = 55 \text{ mm}$	$A = 60 \times 55 = 3300 \text{ mm}^2$	مثال :
لوزي					
		مساحت A	عرض b	قطر a	مساحت $A = l.b$
		$b = 35 \text{ mm}$	$l = 45 \text{ mm}$	$A = ?$	مثال :
				$A = l.b = 45 \times 35 = 1575 \text{ m}^2$	قطر
					$e = \sqrt{l^2 + b^2}$
				$e = \sqrt{45^2 + 35^2} = \sqrt{2025 + 1225} = 57 \text{ mm}$	
مستطيل					
		مساحت A	ارتفاع b	طول ضلع l	مساحت $A = l.b$
		$b = 10 \text{ mm}$	$l = 15 \text{ mm}$	$A = ?$	مثال :
				$A = l.b = 15 \times 10 = 150 \text{ m}^2$	
متوازي الاضلاع					
		مساحت A	ارتفاع b	طول قاعدة l	مساحت $A = l.b$
		$b = 10 \text{ mm}$	$l = 15 \text{ mm}$	$A = ?$	مثال :
				$A = l.b = 15 \times 10 = 150 \text{ m}^2$	
دوزنجه					
		مساحت A	طول قاعدة بزرگ l ₁	طول قاعدة كوچك l ₂	مساحت $A = \frac{l_1 + l_2}{2} \cdot b$
		$l_1 = 70 \text{ mm}$	$l_2 = 30 \text{ mm}$	$b = 40 \text{ m}$	مثال :
				$A = \frac{l_1 + l_2}{2} \cdot b = \frac{70 + 30}{2} \times 40 = 2000 \text{ mm}^2$	
				$\sqrt{l^2 + b^2} = \sqrt{2025 + 1225} = 57 \text{ mm}$	طول متوسط
					$l_m = \frac{l_1 + l_2}{2}$
متثل					
		مساحت A	ارتفاع b	طول قاعدة l	مساحت $A = \frac{l \times b}{2}$
		$l = 10 \text{ mm}$	$b = 5 \text{ mm}$		مثال :
				$A = \frac{l \times b}{2} = \frac{10 \times 5}{2} = 25 \text{ mm}^2$	





جدول ۷-۳- محاسبه مساحت سطوح قوس دار

		مساحت
	شعاع دایره r قطر دایره d مثال: $r = 10 \text{ mm}$ $A = \pi \cdot r^2 = \frac{\pi}{4} \times 10^2 = 314 \text{ mm}^2$	$A = \pi \cdot r^2$ $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$ $A = \frac{\pi}{4} \times 785d^2$
قطعه دایره . برش دایره . حلقه دایروی		
قطعه دایره		
	طول وتر l شعاع r قطر d طول کمان l_a زاویه کمان α مثال: $d = 50 \text{ m}$, $\alpha = 60^\circ$ $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot \frac{\alpha}{360^\circ} = 314 \text{ m}^2$	مساحت $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot \frac{\alpha}{360^\circ}$ $A = \frac{l_e \cdot r}{2}$ طول وتر $l = 2 \cdot r \sin \frac{\alpha}{2}$ طول کمان $l_a = \frac{\pi \cdot r \cdot \alpha}{180^\circ}$
برش دایره		
	پهنهای برش شعاع r قطر d طول کمان l_a زاویه کمان α طول وتر l مثال: $d = 40 \text{ m}$, $\alpha = 60^\circ$, $l = 2 \cdot r \sin \alpha = 20 \text{ m}$ $b = \frac{1}{2} \cdot r \cdot (1 - \cos \alpha) = 10\sqrt{3} \text{ m}$ $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot \frac{\alpha}{360^\circ} - \frac{l \cdot (r - b)}{2} = 195 \text{ m}^2$ $r = \frac{b}{\sin \frac{\alpha}{2}} + \frac{l^2}{4 \cdot b}$	مساحت $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot \frac{\alpha}{360^\circ} - \frac{l \cdot (r - b)}{2}$ طول وتر $l = 2 \cdot r \sin \frac{\alpha}{2}$ $b = r - \sqrt{r^2 - \frac{l^2}{4}}$ پهنهای برش $b = \frac{1}{2} \cdot r \cdot (1 - \cos \alpha)$ طول کمان $l_a = \frac{\pi \cdot r \cdot \alpha}{180^\circ}$
حلقه دایروی		
	پهنهای حلقه قطر خارجی D قطر متوسط d_m قطر داخلی d مثال: $D = 10 \text{ cm}$, $d_m = 8 \text{ cm}$, $b = 2 \text{ cm}$ $A = \pi \cdot d_m \cdot b$ $A = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2)$	مساحت $A = \pi \cdot d_m \cdot b$ $A = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2)$

جدول ۳-۸- فرمول های محاسبه حجم منشورها و هرم ها


مکعب مریع، مکعب مستطیل، استوانه توخالی، هرم	
مکعب مریع	
	<p>حجم $V = l^3$</p> <p>مساحت $A_0 = 6 \cdot l^2$</p> <p>مثال: $V = l^3 = (6.5)^3 = 274 / 625 \text{ cm}^3 = 258 / 5 \text{ cm}^3$</p> <p>مساحت: $A_0 = 6 \cdot l^2 = 6 \times (6.5)^2 = 258 / 5 \text{ cm}^2$</p>
مکعب مستطیل	
	<p>حجم $V = l \cdot b \cdot h$</p> <p>مساحت $A_0 = 2 \cdot (l \cdot b + l \cdot h + b \cdot h)$</p> <p>مثال: $V = 25 \times 20 \times 30 = 15000 \text{ mm}^3$</p> <p>مساحت: $A_0 = 2 \cdot (l \cdot b + l \cdot h + b \cdot h) = 2 \cdot (25 \cdot 20 + 25 \cdot 30 + 20 \cdot 30) = 2500 + 750 + 600 = 3850 \text{ mm}^2$</p>
استوانه	
	<p>حجم $V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$</p> <p>مساحت پیرامون: $A_u = \pi \cdot d \cdot h$</p> <p>مثال: $V = \frac{\pi \cdot 20^2}{4} \cdot 60 = 18840 \text{ mm}^3$</p> <p>مساحت پیرامون: $A_u = \pi \cdot d \cdot h = \pi \cdot 20 \cdot 60 = 1200\pi \text{ mm}^2$</p>
استوانه توخالی	
	<p>حجم $V = \frac{\pi \cdot h}{4} \cdot (D^2 - d^2)$</p> <p>مساحت: $V = \frac{\pi \cdot h}{4} \cdot (D^2 - d^2) = \frac{\pi \cdot h}{4} \cdot (20^2 - 14^2) = 150 / 72 \text{ cm}^3$</p>
هرم	
	<p>حجم $V = \frac{l \cdot b \cdot h}{3}$</p> <p>طول یال: $l_1 = \sqrt{h^2 + \frac{b^2}{4}}$</p> <p>ارتفاع وجه: $h_0 = \sqrt{h^2 + \frac{l^2}{4}}$</p> <p>مثال: $V = \frac{l \cdot b \cdot h}{3} = \frac{15 \cdot 40 \cdot 60}{3} = 3000 \text{ mm}^3$</p> <p>مثال: $l_1 = \sqrt{60^2 + \frac{40^2}{4}} = \sqrt{3600 + 400} = \sqrt{4000} = 63.2 \text{ mm}$</p> <p>مثال: $h_0 = \sqrt{60^2 + \frac{15^2}{4}} = \sqrt{3600 + 56.25} = \sqrt{3656.25} = 60.47 \text{ mm}$</p> <p>مثال: $v = \frac{A \cdot h}{3}$</p>

جدول ۳-۹ محاسبه حجم احجام استاندارد

هرم ناقص. مخروط. مخروط ناقص. کره	
هرم ناقص	
 <p>عرض قاعده b_1, b_2 طول قاعده l_1, l_2 مساحت قاعده پایین A_1 مساحت قاعده بالا A_2 ارتفاع h ارتفاع وجه h_0 مساحت قاعده بالا A_1</p>	<p>حجم $V = \frac{h}{3} \cdot (A_1 + A_2 + \sqrt{A_1 \cdot A_2})$</p> <p>ارتفاع وجه $h_0 = \sqrt{h^2 + \left(\frac{l_1 - l_2}{2}\right)^2}$</p>
مخروط	
 <p>قطر قاعده d طول یال h_1 مساحت پیرامون A_U ارتفاع h</p> <p>مثال: $d = ۵\text{cm}$ $h = ۶\text{cm}$</p> $V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot \frac{h}{3} = \frac{\pi / ۱۶ \times ۲۵}{4} \times \frac{۶}{3}$ $V = ۳۹/۲۵ \text{cm}^3$	<p>حجم $V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot \frac{h}{3}$</p> <p>مساحت پیرامون $A_u = (\pi \cdot d \cdot h_1)/2$</p> <p>طول یال $h_1 = \sqrt{\frac{d^2}{4} + h^2}$</p>
مخروط ناقص	
 <p>قطر کوچک(قطر قاعده بالا) d مساحت پیرامون A_U طول یال h_1 قطر قاعده D ارتفاع مخروط h</p>	<p>حجم $V = \frac{\pi \cdot h}{12} \cdot (D^2 + d^2 + D \cdot d)$</p> <p>مساحت پیرامون $A_u = (\pi \cdot h_1)/2(D + d)$</p> <p>طول یال $h_1 = \sqrt{h^2 + \left(\frac{D - d}{2}\right)^2}$</p>
کره	
 <p>قطر کره d مساحت A</p>	<p>حجم $V = (\pi \cdot d^3)/6$</p> <p>مساحت $A = \pi \cdot d^2$</p> <p>مثال: $d = ۶\text{cm}$</p> $V = \frac{\pi \cdot d^3}{6} = \frac{\pi / ۱۴ \times ۶^3}{6} = ۱۱۳/۰ \text{cm}^3$
عرق چین برش و تری کره	
 <p>قطر کره d ارتفاع h مساحت A_u مساحت پیرامون A_U</p>	<p>حجم $V = \pi \cdot h^2 \cdot \left(\frac{d}{2} - \frac{h}{3}\right)$</p> <p>مساحت $A_u = \pi \cdot (2 \cdot d - h)$</p> <p>مساحت پیرامون $A_U = \pi \cdot d \cdot h$</p>

جدول ۳-۱۰

حجم قطعات مرکب

حجم کل
$V_1, V_2 \quad \text{حجم اجزا} \quad \text{حجم کل } V \quad V = V_1 + V_2 + \dots - V_{n-n}$



مثال پوسته مخروطی:

$$D = 42\text{mm} \quad d = 26\text{mm} ; d = 16\text{mm} \quad h = 45\text{mm} \quad V = ?$$


$$\begin{aligned} V_1 &= \frac{\pi \cdot h}{12} \cdot (D^2 + d^2 + D \cdot d) \\ &= \frac{\pi \cdot 45\text{mm}}{12} \cdot (42^2 + 26^2 + 42 \cdot 26)\text{mm}^3 = 41610\text{mm}^3 \\ V_2 &= \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h = \frac{\pi \cdot 16^2\text{mm}^2}{4} \cdot 45\text{mm} = 9048\text{mm}^3 \\ V &= V_1 - V_2 = 41610\text{mm}^3 - 9048\text{mm}^3 = 32562\text{mm}^3 \end{aligned}$$

زمانی که بخواهیم جرم قطعاتی مانند میل گردها، پروفیل‌ها و... که دارای مقطع یکنواخت هستند را محاسبه کنیم بهتر است مقدار جرم طولی را از جدول استخراج نموده در فرمول قرار داد.

جدول ۳-۱۱


محاسبه هرم
حجم کلی هرم

$m = V \cdot \sigma$
$\sigma \quad \text{حجم مخصوص} \quad m \quad \text{حجم}$ مثال قطعه آلومینیومی: $V = 6.4 \text{ cm}^3 \quad \sigma = \frac{2.7 \text{ kg}}{\text{dm}^3} \quad m = ?$ $m = 17.28 \text{ kg}$ مقادیر جرم مخصوص جامدات مایعات و گازها در ص ۱۱۸ و ۱۱۹

جدول ۳-۱۲

حجم طولی

$m = m \cdot l$ $m = 139 \text{ kg/m}$

فرمول جرم سطحی برای محاسبه جرم ورق‌ها به کار می‌رود با استخراج مقدار جرم سطحی "m"

جدول ۳-۱۳

جمله					
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">جرم سطحی "m"</td> <td style="text-align: left;">جرم "m"</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">$m = m \cdot A$</td> <td style="text-align: left;">مثال:</td> </tr> </table> <p>جرم سطحی "A" مساحت "A" جرم "m" جرم "m" = kg/m^2</p> $m = ? \quad A = 11.8 \frac{kg}{m^2} \cdot m^2 = 11.8 kg/m^2$ $m = m \cdot A = \frac{11.8 kg}{m^2} \cdot 7.5 m^2 = 88.5 kg$ <p>ورق فولادی :</p>	جرم سطحی "m"	جرم "m"	$m = m \cdot A$	مثال:
جرم سطحی "m"	جرم "m"				
$m = m \cdot A$	مثال:				