


فصل ۵

کنترل کننده های مایع مبرد



کنترل کننده‌های مایع مبرد



پیش آزمون

هنرآموزان گرامی با طرح دو سؤال آمادگی لازم برای ارائه مطالب درس را آماده نمایید.

۱- علت استفاده از شیر فلکه در شبکه لوله کشی آب چیست؟

۲- کاربرد شیر فشارشکن چیست؟

همانطور که در کتاب تأسیسات بهداشتی خواندیم از شیر فلکه برای کنترل دبی سیال و از شیر فشارشکن برای کاهش فشار سیالی که در شبکه لوله کشی جریان دارد استفاده می‌شود.

فشار ماده سرمaza در کمپرسور افزایش می‌یابد و در کندانسر از گاز به مایع تبدیل می‌شود، برای اینکه ماده سرمaza بتواند در اوایراتور گرمای داخل یخچال را جذب نماید بایستی شرایطی فراهم شود تا بتواند از مایع به گاز تبدیل شود. علاوه بر آن می‌بایستی دبی ماده سرمازایی که از اوایراتور عبور می‌کند نیز کنترل شود. این عمل توسط کنترل کننده‌های ماده مبرد انجام می‌گیرد.

کنترل کننده‌های مایع مبرد دو وظیفه را بر عهده دارند :

۱- ایجاد اختلاف فشار بین طرفین پرفشار و کم فشار سیستم برای اینکه مبرد بتواند تحت شرایطی که در فشار کم در اوایراتور تبخیر می‌شود در همان زمان در فشار زیاد در کندانسر نیز تقطیر شود.

۲- اجازه جریان مایع از لوله مایع به اوایراتور مناسب باشد تبخیر مایع در اوایراتور.

کنترل کننده‌های مایع مبرد بروی لوله مایع مبرد قبل از اوایراتور نصب می‌شود. متدائل ترین این وسائل عبارتند از :

۱- لوله مویین

۲- شیر انبساط خودکار

۳- شیر انبساط ترموستاتیک

۴- شیر انبساط الکترونیک

شکل ۱-۵ متدائل ترین وسائل کنترل کننده مایع مبرد را نشان می‌دهد.



ج) شیر انبساط ترموستاتیک



الف) لوله مویین

د) شیر انبساط الکترونیک

ب) شیر انبساط خودکار

شکل ۱-۵-۱- انواع متدائل وسائل کنترل کننده مایع مبرد

۱-۵- لوله مویین

ساده‌ترین کنترل کننده ماده مبرد لوله مویین می‌باشد که از طول یعنی لوله با قطر خیلی کم ساخته شده و مابین کندانسر و اوپرатор و معمولاً به جای لوله مایع قرار می‌گیرد. لوله مویین به علت مقاومت اصطکاک زیاد ناشی از طول زیاد و قطر کم و همچنین پدیده خفگی ناشی از تبخیر تدریجی مایع مبرد در لوله به دلیل کاهش فشار به کمتر از فشار اشباع، در مقابل جریان مبرد از کندانسر به اوپرатор مقاومت می‌نماید و با کنترل دبی مبرد عبوری، اختلاف فشار مابین آن دورا در حد لازم نگه می‌دارد.

با توجه به اینکه لوله مویین و کمپرسور در سیستم به طور سری نصب می‌شوند لازم است که ظرفیت جریان در لوله برابر ظرفیت پمپاژ کمپرسور باشد. بنابراین چنانچه بخواهیم سیستم در شرایط کاری متوازن و مؤثر عمل نماید باستی طول و قطر لوله مویین چنان باشد که ظرفیت جریان آن در فشارهای تبخیر و تقطیر طراحی شده دقیقاً برابر ظرفیت پمپاژ کمپرسور در همان شرایط باشد.

اگر مقاومت لوله چنان باشد که ظرفیت جریان آن بیشتر یا کمتر از ظرفیت پمپاژ کمپرسور در شرایط طراحی باشد، سیستم در شرایط غیر از شرایط طراحی به تعادل خواهد رسید. مثلاً اگر مقاومت لوله مویین خیلی زیاد باشد (لوله خیلی بلند و یا قطر آن کم باشد) ظرفیت جریان لوله مویین برای عبور مایع از کندانسر به اوپرатор از ظرفیت پمپاژ کمپرسور در شرایط طراحی کمتر خواهد بود در این صورت اوپرатор از مبرد خالی شده و مایع اضافی در قسمت تحتانی کندانسر در مدخل لوله مویین جمع می‌شود چون خالی شدن اوپرатор باعث کاهش فشار مکش شده و جمع شدن مایع در کندانسر به دلیل کاهش سطح تقطیر آن موجب افزایش درجه حرارت تقطیر می‌شود. اثر مقاومت خیلی زیاد لوله مویین در مقابل جریان مبرد، کاهش فشار مکش و افزایش فشار تقطیر را در بی خواهد داشت. و در بی کاهش ظرفیت کمپرسور ظرفیت کل سیستم از ظرفیت طراحی آن کمتر خواهد بود.

از طرف دیگر اگر لوله مویین مقاومت کافی در مقابل جریان مبرد را نداشته باشد (لوله خیلی کوتاه و یا قطور باشد) ظرفیت جریان لوله از ظرفیت پمپاژ کمپرسور در شرایط طراحی بیشتر شده اوپرатор بیش از حد تعذیه خواهد شد و خطر ورود مایع به کمپرسور وجود خواهد داشت. همچنین چون مایع در قسمت تحتانی کندانسر جمع نمی‌شود گازهای تقطیر نشده ورودی به کندانسر خواهد توانست به همراه مایع خروجی از کندانسر وارد لوله مویین شده و به دلیل کاهش ظرفیت حرارت نهان اوپرатор به دلیل ورود گازهای تقطیر نشده، ظرفیت کل سیستم کاهش خواهد یافت.

لوله مویین از این نظر که در طول خاموش بودن سیکل، جریان مبرد مایع به اوپرатор را متوقف نمی‌کند با سایر انواع کنترل کننده‌های جریان مبرد متفاوت می‌باشد. لوله مویین علاوه بر ساختمان ساده و قیمت ارزان، با ساده کردن سیستم تبرید هزینه تولید را پایین می‌آورد. چون در چنین سیستم‌هایی در طول خاموش بودن سیکل قسمت‌های پرفشار و کم فشار سیستم از طریق لوله مویین متعادل می‌شوند. کمپرسور به صورت بی‌بار راه اندازی شده و برای به حرکت در آوردن آن به موتور با گشتاور راه اندازی کم نیاز خواهد بود.

معمولًا در تمام واحدهای تبرید خانگی اعم از یخچال و فریزر و کولرهای گازی و بعضی دیگر از واحدهای تجاری کوچک نظیر دستگاههای تهویه مطبوع کوچک، از لوله مویین استفاده می‌شود. کندانسرهای طراحی شده برای سیستم‌های با لوله مویین باید طوری باشند که مایع آزادانه از آنها تخلیه شود و از تله شدن مایع در کندانسر در طول خاموش بودن سیکل جلوگیری شود زیرا مایع تله شده در طول خاموشی سیکل پس از تبخیر در کندانسر از طریق لوله مویین وارد اوپرатор می‌شود و با تقطیر شدن در آن، به دلیل وارد نمودن بار نهان اضافی به اوپرатор، ظرفیت سیستم را کاهش می‌دهد.

همچنین قطر لوله‌های کندانسر در چنین سیستم‌هایی باستیحتی المقدور کوچک باشد به طوری که جمع شدن مقدار خیلی کمی مایع در ورودی لوله مویین بتواند با ایجاد افزایش قابل ملاحظه‌ای در فشار تقطیر، افزایش زیادی در ظرفیت جریان لوله مویین به وجود آورد.

اوایپراتورهایی که با لوله موین به کار می‌روند بایستی برای جلوگیری از برگشت مایع به کمپرسور در لحظه راهاندازی، امکان جمع آوری مبرد مایع را فراهم سازند. برای این منظور در خروجی اوایپراتور محفظه کوچکی به نام آکومولاتور قرار می‌دهند تا در صورت خروج مایع از اوایپراتور، مایع به تله افتاده و به آرامی تبخیر شود. پیچیدن (لحیم کردن) طول معینی از لوله موین به لوله مکش برای ایجاد انتقال حرارت بین آن دو، به منظور در حداقل نگه داشتن تبخیر مبرد در لوله موین مطلوب است زیرا تبخیر مبرد در لوله به دلیل انساط تدریجی مایع ناشی از کاهش فشار، ظرفیت آن را شدیداً کاهش می‌دهد و در صورت عدم پیچیدن لوله موین به لوله مکش بایستی برای جبران عمل خفگی بخار در لوله، طول آن را به اندازه کافی کوتاه نمود.


لوله موین به قسمت خروجی فیلتر درایر جوش داده می‌شود. (شکل ۲-۵)



شکل ۲-۵- اتصال لوله موین به فیلتر درایر

۲-۵- شیر انساط خودکار

این شیر تشکیل شده است از ۱- سوزن و نشیمنگاه ۲- دیافراگم فشار ۳- فنر که می‌توان به وسیله پیچ تنظیمی فشار آن را کنترل نمود ۴- صافی در ورودی شیر برای جلوگیری از ورود مواد خارجی و انسداد شیر. شکل ۳-۵ ساختمان واقعی نمونه‌ای از شیر انساط خودکار را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۵- اجزاء داخلی شیر انساط خودکار

شیر خودکار مقدار مبرد ورودی به اوایپراتور را با توجه به تغییرات بار تبرید تنظیم نموده و فشار آن را در حد ثابتی نگه می‌دارد. خاصیت ثابت بودن فشار شیر از مقابله دو نیروی مخالف ۱- فشار اوایپراتور و ۲- فشار فنر ناشی می‌شود. فشار اوایپراتور که به یک طرف دیافراگم وارد می‌شود می‌خواهد شیر را بینند ولی فشار فنر که به طرف مقابل دیافراگم اثر می‌کند باعث باز شدن شیر می‌شود. به این ترتیب در هنگام کار کمپرسور این شیر فشار اوایپراتور را با فشار فنر در حال تعادل نگه می‌دارد.


همانظوری که از اسم این شیرها بر می آید به صورت خودکار عمل کرده و یا با یک بار تنظیم نمودن فنر به ازای فشار مورد نظر، تنظیم جریان مبرد مایع به اوپرатор به صورت اتوماتیک انجام شده و فشار در اوپرатор بدون توجه به بار آن، در حد ثابتی باقی می ماند. مثلاً فرض کنید فنر طوری تنظیم شده که فشار اوپرатор 5°kpa باشد با کاهش فشار اوپرатор به کمتر از 5°kpa ، فشار فنر از فشار اوپرатор بیشتر شده باعث باز شدن شیر می شود. به این ترتیب مایع بیشتری به اوپرатор جریان یافته و سطح بیشتری از آن با مبرد مایع تماس می یابد. به این ترتیب به دلیل افزایش سطح جذب کننده حرارت اوپرатор، شدت تبخیر افزایش یافته و افزایش فشار اوپرатор تا برابر شدن با فشار فنر افزایش می یابد.

چنانچه فشار اوپرator از 5°kpa بیشتر شود، فشار اوپرator بر فشار فنر غلبه می کند و شیر بسته می شود. به این ترتیب جریان مایع به اوپرator کاهش و مقدار سطح مؤثر اوپرator نیز کاهش می یابد. بدیهی است این امر شدت تبخیر را کاهش می دهد و فشار اوپرator را تا برقراری مجدد تعادل با فشار فنر تقلیل می دهد.

همانظور که قبل از شرح داده شد تبخیر مبرد در اوپرator مدت کوتاهی پس از خاموش شدن کمپرسور ادامه می یابد و چون بخار تولید شده به وسیله کمپرسور مکیده نمی شود، فشار اوپرator افزایش می یابد و بدین ترتیب در طول خاموش بودن کمپرسور، فشار اوپرator همواره از فشار فنر زیادتر بوده و شیر کاملاً بسته می ماند ولی با روش شدن کمپرسور، بلا فاصله فشار اوپرator به کمتر از فشار فنر کاهش می یابد، شیر باز شده و اجازه می دهد برای برقراری تعادل بین فشارهای اوپرator و فنر، مایع کافی به اوپرator جریان یابد. عیب اصلی شیرهای خودکار راندمان نسبتاً کم آنها در مقایسه با سایر انواع کنترل کننده های مبرد می باشد. با توجه به اینکه شیر انساط خودکار اجازه می دهد در زمان بارهای سنگین تنها قسمت کوچکی از اوپرator با مایع پر شود، ظرفیت و راندمان سیستم تبرید به دلیل ثابت بودن فشار شیر، محدود می شود و نمی توان به ظرفیت و راندمان های بالاتری دست یافت. همچنین به دلیل اینکه فشار اوپرator در طول کار کمپرسور ثابت می ماند باستی شیر را برای کمترین درجه حرارت لازم اوپرator تنظیم نمود. این امر موجب کاهش ظرفیت و راندمان کمپرسور خواهد شد زیرا در اوایل سیکل کاری سیستم، اوپرator پر و دمای مکش بالاتر است و کمپرسور نمی تواند بلا فاصله اوپرator را تخلیه نماید و سریعاً دما را کاهش دهد. عیب دیگر شیرهای خودکار که به ثابت بودن فشار آن مربوط می شود این است که نمی توان آن را همراه با کنترل کننده فشار کم به کار برد زیرا کار اصلی کنترل کننده فشار کم به تغییرات فشار اوپرator در طول سیکل بستگی دارد، چیزی که به هنگام استفاده از شیر انساط خودکار عملاً نمی تواند وجود داشته باشد. راندمان شیرهای انساط خودکار در شرایط بارهای زیاد، کم می باشد و به همین دلیل صرفاً در تجهیزات کوچک نظری یخچال ها و فریزر های خانگی و یخچال های کوچک بستنی که بارهای نسبتاً ثابتی دارند به کار می روند. ولی حتی در این موارد نیز به علت مؤثر بودن و ارزان بودن سایر انواع کنترل کننده های جریان مبرد، به ندرت از شیرهای انساط خودکار استفاده می کنند.

۳-۵- شیر انساط ترموموستاتیک

شیرهای انساط ترموموستاتیک به دلیل راندمان بالا و سهولت سازگاری با هر کاربرد تبریدی، بیشتر از سایر کنترل های ماده مبرد در دستگاه های سرد کننده به کار می روند. در حالی که کار شیر انساط خودکار به فشار ثابت اوپرator متکی می باشد، کار شیرهای انساط ترموموستاتیکی به سوپرهیت شدن ثابت بخار خروجی از اوپرator بستگی دارد، پدیده ای که اجازه می دهد اوپرator تحت تمام شرایط بار سیستم از مبرد کاملاً پر باشد. با توجه به اینکه شیرهای انساط ترموموستاتیک تحت تمام شرایط کاری استفاده کامل و مؤثر از سطح اوپرator را میسر می سازند در سیستم های تبرید با تغییرات بار زیاد، مناسب ترین نوع کنترل کننده مبرد می باشند. شکل ۵-۴ اجزاء داخلی شیر انساط ترموموستاتیک را نشان می دهد.



شکل ۴-۵-۱- اجزاء داخلی شیر انبساط ترموموستاتیک

قسمت‌های اصلی این شیر عبارتند از: ۱- سوزن و نشیمنگاه ۲- دیافراگم ۳- کپسول (بالب) حسگر گرما که پر از گاز مبرد بوده و بهوسیله لوله مowین بهفضای بالای دیافراگم مرتبط می‌شود. ۴- فنر که میزان فشردنگی آن معمولاً بهوسیله یک پیچ تنظیم کنترل می‌شود. در این نوع شیر انبساط نیز معمولاً برای جلوگیری از ورود مواد خارجی از یک صافی استفاده می‌شود. کار شیر انبساط ترموموستاتیک از مقابله سه نیروی مستقل: ۱- فشار بخار بالب ترموموستات (P_1) ۲- فشار اوپراتور (P_2) ۳- فشار فنر (P_3) ناشی می‌شود.


بالب شیر انبساط به لوله مکش در خروجی اوپراتور بسته شده و به تغییرات دمای بخار مبرد عبوری از آن نقطه حساس است. هرچند بین دمای بخار مبرد در لوله مکش و دمای گاز داخل بالب اختلاف جزئی وجود دارد عملاً درجه حرارت آن دو برابر در نظر گرفته می‌شود. بنابراین می‌توان فرض کرد که فشار وارد بهوسیله گاز داخل کپسول همواره برابر فشار اشباع گاز در دمای لوله مکش می‌باشد. ملاحظه می‌شود که فشار سیال داخل بالب از طریق لوله مowین بهفضای بالای دیافراگم اثر می‌نماید و می‌خواهد شیر را باز کند در حالی که فشار اوپراتور و فنر به طرف دیگر دیافراگم وارد می‌آیند و می‌خواهند شیر را در جهت بسته شدن حرکت دهند. مثال زیر اصول کار شیر را بیشتر روشن می‌نماید. در شکل ۴-۵ فرض کنید فریون ۱۲ مایع در دمای 4°C که برابر فشار اشباع (P_2) 25°kpa (351kpa مطلق) می‌باشد، تبخیر می‌شود به علاوه فرض کنید فنر (P_3) چنان تنظیم شده است که فشار 6°kpa اعمال نماید.

به این ترتیب کل فشاری که می‌خواهد شیر را ببندد مجموع فشارهای P_2 و P_3 یعنی $(31^{\circ}+6^{\circ})\text{kpa}$ (۳۷ kpa) خواهد بود در صورتی که از افت فشار مبرد در اوپراتور صرف نظر شود می‌توان فرض کرد که فشار و دمای مبرد در تمام قسمت‌های اوپراتور برابر است. بنابراین در نقطه خروجی اوپراتور تمام مایع تبخیر می‌شود و مبرد در دما و فشار اشباع به صورت بخار اشباع خواهد بود. اما در انتهای اوپراتور بخار با جذب حرارت از محیط سوپرهیت شده و با وجود ثابت ماندن فشار، درجه حرارتش افزایش می‌یابد.

فرض کنید تا محل نصب کپسول حساس کنترل کننده جریان (بالب حرارتی) پنج درجه سانتی گراد سوپرھیت شده و دمای آن از 4°C به 9°C افزایش یابد بنابراین گاز داخل بالب در دمای سوپرھیت لوله مکش بوده و فشار آن (P_1) برابر فشار اشباع فربون ۱۲ در دمای 9°C یعنی 31 kpa یا (411 kpa مطلق) خواهد بود. این فشار از طریق لوله های مویین به پشت دیافراگم اثر می نماید و نیرویی را که می خواهد شیر را در جهت باز شدن حرکت دهد ایجاد می کند. تحت شرایط تنظیم و تعیین شده، نیروی باز کننده شیر دقیقاً برابر نیرویی است که می خواهد شیر را بینند ($P_2 = P_1 + P_{\text{d}}$) به این ترتیب شیر در فشار متعادل است و تا زمانی که میزان سوپرھیت شدن بخار مکش نیروها را تغییر نداده و باعث حرکت شیر در یک جهت نشود، در تعادل باقی خواهد ماند، شیر تنها موقعی در تعادل خواهد بود که میزان سوپرھیت شدن بخار مکش در محل بالب برابر 5°C باشد که دقیقاً برابر فشار لازم برای جبران فشار فرن می باشد. بنابراین هرگونه تغییر در میزان سوپرھیت شدن بخار مکش، باعث حرکت شیر در جهتی خواهد شد که مقدار سوپرھیت لازم را ایجاد نماید و دوباره تعادل برقرار گردد و چنانچه سوپرھیت بخار مکش کمتر از 5°C باشد، فشار بالب کمتر از مجموع فشارهای اوپرатор و فرن می شود و شیر را در جهت بسته شدن حرکت می دهد و تا زمانی که میزان سوپرھیت شدن بخار مکش به 5°C افزایش یابد، جریان مبرد ورودی به اوپرатор را می بندد. از طرف دیگر چنانچه میزان سوپرھیت شدن بیش از 5°C باشد فشار بالب از مجموع فشارهای اوپرатор و فرن زیادتر می شود و شیر را در جهت باز شدن حرکت می دهد و تا زمانی که میزان سوپرھیت شدن بخار مکش به 5°C کاهش یابد جریان مبرد به اوپرатор افزایش می یابد.

در تمام موارد میزان سوپرھیت لازم برای ایجاد تعادل در شیر انبساط ترموستاتیکی به میزان تنظیم فرن بستگی دارد و به همین دلیل تنظیم فرن، تنظیم سوپرھیت نیز نامیده می شود. با افزایش نیروی فرن میزان سوپرھیت شدن لازم برای جبران فشار فرن و برگشت شیر به حالت تعادل افزایش و با کاهش آن کاهش می یابد. افزایش میزان سوپرھیت شدن بخار مکش از این لحاظ که سطح مؤثر اوپرатор را کاهش می دهد، مطلوب نیست. با وجود اینکه کاهش میزان سوپرھیت شدن بخار مکش، سطح مؤثر اوپرатор را افزایش می دهد. معمولاً شیرهای انبساط ترموستاتیکی برای 4°C تا 5°C سوپرھیت شدن بخار مکش تنظیم می شوند و چون این میزان برای بیشتر کاربردهای تبرید مناسب می باشد جز در موارد کاملاً ضروری نباید آن را تغییر داد.

۱-۳-۵- محل نصب کپسول حساس شیر انبساط (بالب) : عملکرد شیرهای انبساط ترموستاتیک تا حد زیادی به محل و نصب صحیح کپسول (بالب) بستگی دارد. بالب ترمومترات بایستی به طور محکم به وسیله بسته های فلزی به قسمت افقی لوله مکش تزدیک خروجی اوپرатор و ترجیحاً در داخل فضای سردشونده نصب شود. با توجه به اینکه بالب باید به دمای بخار لوله مکش حساس باشد، لازم است که تمام طول آن باللolle مکش تماس حرارتی خوبی داشته باشد. در لوله های مکش با قطر خارجی کمتر از 20 میلی متر معمولاً بالب را در بالای لوله نصب می کنند ولی در لوله های مکش با قطر خارجی 20 میلی متر و بیشتر، نصب کپسول حساس در وضعیت ساعت 4 یا 8 معمولاً کنترل رضایت بخشی خواهد داشت (شکل ۵-۵).



شکل ۵-۵- موقعیت نصب بالب ترمومترات

۴-۵- انتخاب لوله مویین

تعیین قطر لوله مویین با استفاده از نمودار شکل ۱۲-۵ کتاب اصلی صورت می‌گیرد. این جدول برای مبرد ۲۵°R طراحی گردیده است.

ابتدا با داشتن دمای گاز برگشتی یکی از دو ستون سمت چپ شکل را انتخاب نموده و برروی آن مقدار ظرفیت کمپرسور را مشخص می‌کنیم حال برروی خط افقی به سمت راست حرکت کرده تا یکی از نمودارهای مورب که قطر داخلی لوله مویین می‌باشد را قطع کند حال با حرکت به سمت پایین شکل می‌توان طول لوله مویین را بر حسب اینچ به دست آورد.

مثال: در یک سیکل برودتی قدرت سرمایی $\frac{\text{Btu}}{\text{hr}}$ ۸۸۰ و دمای گاز برگشتی 53°C و ماده سرمaza ۲۵°R می‌باشد. چنانچه

بخواهیم از لوله مویین با قطر داخلی 70°in استفاده نماییم طول مناسب لوله مویین را به دست آورید.

در ستون اول از سمت چپ شکل ظرفیت $\frac{\text{Btu}}{\text{hr}}$ ۸۸۰ را به دست آورده به سمت راست حرکت می‌کنیم با برخورد با منحنی

قطر 70°in به سمت پایین آمده و طول 83°in را به دست می‌آوریم.

همانطور که قبل اشاره شد انتخاب صحیح لوله مویین به دو عامل طول لوله و قطر لوله بستگی دارد و همان کاری که یک لوله مویین کوتاه با قطر کم می‌تواند انجام دهد لوله مویین بلند با قطر بزرگ‌تر نیز انجام می‌دهد. در صورتی که ناگزیر به تعویض لوله مویین باشیم و قطر لوله تعویض با قطر لوله اصلی یکسان نباشد می‌بایستی طول لوله مویین جدید را مناسب با قطر لوله مویین تغییر دهیم. برای این کار از جدول ۱۳-۵ کتاب اصلی استفاده می‌شود. ابتدا از جدول ضرب تغییر طول لوله را به دست آورده و در طول قبلی لوله مویین ضرب می‌کنیم تا طول جدید لوله مویین به دست آید. برای به دست آوردن «ضریب تغییر طول» از ستون سمت چپ جدول قطر داخلی لوله اصلی را به دست آورده و خطی به سمت راست می‌کشیم، حال از ردیف بالای جدول قطر داخلی لوله مویین تعویضی را به دست آورده و خطی دیگر به سمت پایین جدول ترسیم می‌نماییم، محل تلاقی این دو خط «ضریب تغییر طول» لوله مویین می‌باشد.

مثال: قطر داخلی لوله مویین یک یخچال 34°in و طول آن 6°in می‌باشد.

در صورتی که بخواهیم لوله مویین با قطر 36°in را جایگزین لوله مویین اصلی نماییم طول لوله مویین جدید را به دست آورید.

حل: با توجه به جدول ۶-۵ ضرب تغییر طول لوله $1/35$ خواهد بود لذا طول لوله مویین تعویضی برابر خواهد بود با:

$$6 \times 1/35 = 81^{\circ}\text{in}$$

جدول ۶-۵ - تعویض لوله مویین

| قطر داخلی لوله مویین اصلی | 0.031 | 0.036 | 0.044 | 0.050 | 0.055 | 0.069 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0.028 | 1.59 | | | | | |
| 0.030 | 1.16 | | | | | |
| 0.031 | 1.00 | | | | | |
| 0.032 | 0.86 | | | | | |
| 0.033 | 0.75 | 1.54 | | | | |
| 0.034 | 0.65 | 1.35 | | | | |
| 0.035 | 0.58 | 1.16 | | | | |
| 0.036 | 0.50 | 1.00 | | | | |
| 0.037 | | 0.90 | | | | |
| 0.038 | | 0.80 | | | | |
| 0.039 | | 0.71 | | | | |
| 0.040 | | 0.62 | 1.55 | | | |
| 0.041 | | 0.56 | 1.38 | | | |
| 0.042 | | 0.50 | 1.24 | | | |
| 0.043 | | | 1.11 | | | |
| 0.044 | | | 1.00 | | | |
| 0.045 | | | 0.90 | | | |
| 0.046 | | | 0.82 | 1.47 | | |
| 0.047 | | | 0.74 | 1.31 | | |
| 0.048 | | | 0.67 | 1.20 | | |
| 0.049 | | | 0.61 | 1.09 | | |
| 0.050 | | | 0.56 | 1.00 | 1.56 | |
| 0.051 | | | 0.51 | 0.93 | 1.44 | |
| 0.052 | | | | 0.85 | 1.32 | |
| 0.053 | | | | 0.78 | 1.20 | |
| 0.054 | | | | 0.70 | 1.08 | |
| 0.055 | | | | 0.64 | 1.00 | |
| 0.056 | | | | 0.60 | 0.94 | |
| 0.057 | | | | 0.55 | 0.87 | |
| 0.058 | | | | 0.51 | 0.80 | 1.50 |
| 0.059 | | | | | 0.73 | 1.00 |
| 0.060 | | | | | 0.67 | 0.73 |
| 0.064 | | | | | 0.50 | 0.54 |
| 0.070 | | | | | | |
| 0.075 | | | | | | |
| 0.080 | | | | | | |
| 0.085 | | | | | | |
| 0.090 | | | | | | |

فصل
۶

اوپراتورها





اوپرаторها

پیش آزمون

هنرآموزان گرامی با طرح سؤال زیر آمادگی لازم را برای طرح درس در بین هنرجویان ایجاد نمایند.
«بر روی دست کدام یک از شما الکل یا بنزین ریخته شده است؟ در صورت داشتن این تجربه احساس شما چه بوده است؟»
هنگام تماس پوست بدن با اتر یا بنزین، انسان بر روی پوست خود احساس خنکی خواهد نمود. علت این امر تبخیر بنزین می‌باشد. بنزین برای تبخیر شدن گرمای پوست بدن را جذب نموده و از مایع به بخار تبدیل می‌شود.
برای جذب گرمای داخل یخچال از اوپرатор استفاده می‌شود. در اوپرатор نیز مایع مبرد به بخار تغییر حالت داده و برای این کار گرمای داخل یخچال را جذب می‌کند.

۱-۶- کاربرد اوپرаторها

اوپرаторها سطوح انتقال حرارتی هستند که در آنها ماده مبرد با دریافت گرمای نهان تبخیر از فضای محصولات سردشونده از مایع به بخار تبدیل شده و سبب سردشدن فضای سردخانه یا یخچال می‌شود.

اوپرатор در دستگاه‌های گوناگونی برای ایجاد سرما استفاده می‌شود که تعدادی از کاربردهای آن عبارتست از :

- ۱- ساختمان‌های مسکونی، برای خنک کردن هوای اتاق در تابستان توسط کولر گازی و یا نگهداری مواد غذایی داخل یخچال در دمای پایین.
- ۲- ساختمان‌های عمومی، کاهش دمای آب جهت ایجاد هوای خنک در فن کویل و تأمین آب سرد بهداشتی در آب سردکن.
- ۳- کاربرد صنعتی، خنک کردن شیر، انجماد محصولات غذایی مانند گوشت، بستنی و ...، تأمین دمای پایین جهت انجام کارهای تحقیقاتی، دستگاه‌های یخ‌ساز.

به دلیل کاربرد متعدد و متنوع تبرید، اوپرаторها در انواع شکل‌ها، اندازه‌ها و طرح‌های گوناگون ساخته می‌شوند و می‌توان آنها را از جنبه‌های مختلف دسته‌بندی نمود. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

- ۱- انواع اوپرатор از نظر نوع تغذیه
 - ۱- انبساط مستقیم (خشک)
 - ۲- اوپرатор پر

- ۲- انواع اوپرатор از نظر چگونگی جریان اجباری هوا
 - ۱- با جریان اجباری هوا
 - ۲- با جریان طبیعی هوا


- ۳- انواع اوپرатор از نظر نوع ساخت
 - ۱- کویلی پره‌دار
 - ۲- کویلی بدون پره

۲-۶- انواع اوپراتور از نظر نوع تغذیه

اوپراتورها می‌توان بر حسب نوع تغذیه مبرد به دو نوع انبساط خشک^۱ و تر^۲ طبقه بندی نمود. در روش انبساط خشک مقدار تغذیه مبرد اوپراتور، به مقدار تبخیر آن در واحد زمان بستگی دارد.

مبرد در لوله مکش کمپرسور به صورت بخار خواهد بود (شکل ۱-۶-الف) در این روش کنترل کننده مبرد اغلب یک شیر انبساط ترمومتریکی یا لوله مویین است. برای اطمینان کامل از تبخیر مبرد در اوپراتور و جلوگیری از ورود مایع مبرد به لوله مکش و کمپرسور، مبرد در خروج از اوپراتور تقریباً ۵ درجه سانتی گراد سوپرheat می‌شود. این امر عملاً ۱۰ تا ۲۰ درصد سطح اوپراتور را به خود اختصاص می‌دهد. در حالی که راندمان اوپراتورهای انبساط خشک، قدری از اوپراتورهای تر کمتر است به علت ساختمان ساده‌تر، هزینه کمتر، اشغال فضای کمتر، نیاز به مبرد کمتر، و کمتر بودن مشکل برگشت روغن، از متداول‌ترین انواع اوپراتور می‌باشد.

در اوپراتورهای تر بدليل پر بودن اوپراتور با مبرد مایع، حداکثر سطح خیس شده لوله‌ها و ماکریم شدت انتقال حرارت به دست می‌آیند. این اوپراتورها مطابق شکل ۱-۶-ب یک جمع کننده یا مخزن ذخیره اضافی می‌باشند که مبرد مایع در آن جمع می‌شود و در اثر نقل، به لوله‌های اوپراتور جریان می‌یابد. سطح مایع موجود در جمع کننده به وسیله شناور کنترل می‌شود.



شكل ۱-۶

۳- انواع اوپراتور از نظر جریان هوا

اوپراتورها از نظر جریان هوا به دو دسته جریان هوای طبیعی و جریان هوای اجباری تقسیم می‌شوند.

در اوپراتورهای با جریان طبیعی به علت کم بودن سرعت گردش هوا بین اوپراتور و فضایی که می‌خواهیم سرد نماییم تبادل گرمای نیز کمتر صورت می‌گیرد لذا از این نوع اوپراتورها معمولاً در یخچال‌های خانگی و فضاهای کوچک استفاده می‌شود. شکل ۲-۶ چند نمونه از اوپراتورهای با جریان طبیعی هوا را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۶- انواع اوپراتور با جریان طبیعی هوا

در صورتی که به برودت بیشتری نیاز داشته باشیم با به گردش درآوردن هوای داخل سردخانه یا یخچال، سرعت تبادل گرما بین هوا و اوپراتور را افزایش می‌دهیم. (شکل ۳-۶)



شکل ۳-۶- اوپراتور با جریان هوای اجباری

۴-۶- انواع اوپراتور از نظر نوع ساخت


اوپراتورها از نظر نوع ساخت به دو دسته کویلی پره‌دار و کویلی بدون پره تقسیم می‌شوند. یک نوع از اوپراتورهای کویلی بدون پره از دو صفحه فلزی که بر روی آنها شیارهایی برای عبور مبرد ایجاد شده است ساخته می‌شوند. (شکل ۴-۶)



شکل ۴-۶- اوپراتور کویلی بدون پره

این نوع از اوپرаторها به دلیل شکل بدیری به فرم دلخواه، ساخت اقتصادی و سهولت تمیز شدن به طور وسیعی در یخچال‌ها و فریزرهای خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نوع دیگری از اوپرаторهای کویلی بدون پره از لوله‌ای واقع بین دو صفحه فلزی ساخته می‌شود. صفحات فلزی در انتهای به یکدیگر جوش می‌شوند. (شکل ۶-۵) در این اوپرаторها برای ایجاد تماس حرارتی مطلوب بین صفحات و لوله حامل مبرد، فضای بین صفحات را با محلول اتکتیک^۱ پر یا خلاً ایجاد می‌کنند به طوری که فشار اتمسفریک بیرون باعث تماس حرارتی خوبی بین لوله‌ها و صفحات گردد. اوپرаторهای حاوی محلول اتکتیک به ویژه در مواقعی که ظرفیت ذخیره شده‌ای موردنیاز باشد مفید است و بیشتر در کامیون‌های یخچال‌دار در سقف یا دیوارهای آن نصب می‌شود.



شکل ۶-۵- اوپرаторهای صفحه‌ای

(a) پوسته بیرونی اوپرатор با سطح تخت که ضخیم بوده و جوش الکتریکی شده است.

(b) لوله فولادی که مبرد از داخل آن جریان می‌یابد.

(c) ورودی از کمپرسور

(d) خروجی به کمپرسور که برای تمام مبردها غیر از آمونیاک مسی می‌باشد و برای آمونیاک فولادی به کار می‌رود.


(e) اتصال برای ایجاد خلاً مابین صفحات که بعداً آب بندی می‌شود.

(f) فضای خلاً در اوپرаторهای خشک. اوپرаторهای با ظرفیت ذخیره تبريد حاوی محلول اتکتیک می‌باشند.


اوپرатор کویلی پرهدار نوعی از اوپرаторهای لوله‌ای می‌باشد که در آنها به منظور افزایش سطح خارجی و در نتیجه بهبود راندمان سرد کردن هوا، پره‌هایی به عنوان سطوح ثانویه جذب حرارت بر روی لوله‌ها قرار گرفته‌اند. در اوپرаторهای لوله‌ای قسمت اعظم هوا بدون تماس با سطوح کویل سرد از آن عبور می‌کند ولی با افزودن پره‌هایی به لوله، سطوح تبادل حرارت به داخل فضای باز بین لوله‌ها نفوذ کرده و به صورت جمع کننده‌های حرارتی عمل می‌کند و حرارت قسمتی از هوا را که معمولاً با سطوح اولیه تماس نمی‌یابد گرفته و به لوله هدایت می‌کند. فاصله و اندازه پره‌ها تا حدودی به نوع کاربرد و قطر لوله بستگی دارد و بر حسب دمای اوپرатор تعداد آنها در هر متر بین ۴۰° تا ۵۰° عدد متغیر است.

چون تشکیل برفک بر روی کویل‌های سرد کننده هوایی که در درجات حرارت پایین کار می‌کنند غیر قابل اجتناب است و تشکیل برفک موجب محدود شدن مجرای بین پره‌ها و کند شدن جریان هوا در روی کویل می‌شود بایستی برای به حداقل رساندن احتمال محدود شدن جریان هوا در اوپرаторهای طراحی شده برای کاربردهای با دمای پایین، فاصله پره‌ها بیشتر و تعداد آنها کمتر باشد (حدود ۸۰° تا ۲۰۰° پره در هر متر) ولی در کویل‌های تهویه مطبوع و سایر کاربردهایی که در آنها دمای سطح کویل از دمای انجماد بالاتر است به دلیل عدم تشکیل برفک، پره‌ها حتی با فواصل ۱/۸ میلی‌متر نیز چیده می‌شوند. شکل ۶-۶ فاصله پره‌های در اوپرаторهای با دمای پایین و اوپرаторهای با دمای متوسط را نشان می‌دهد.

۱- محلول دوتایی که دارای نقطه ذوب یا نقطه انجماد پایین باشد. لفظ یونانی اتکتیک شامل دو کلمه eu به معنای خوب و tectos به معنای ذوب شدن بنابراین اتکتیک به معنای آسان ذوب است.



(ب) اوپراتور با دمای متوسط



(الف) اوپراتور با دمای پایین

شکل ۶-۶

اوپراتورهای کویلی پرهدار نسبت به اوپراتورهای ساده سطوح حرارتی بیشتری دارند و در ظرفیت‌های یکسان فضای کمتری را اشغال می‌نمایند و لذا استفاده از آنها موجب صرفه جویی قابل ملاحظه‌ای در فضای نصب آنها می‌شود. (شکل ۶-۷)




شکل ۶-۷- اوپراتور کویلی پرهدار مورد استفاده در دستگاه‌های هواساز

۵- پخش‌کننده‌ها در اوپراتور

اوپراتورهایی که تنها دارای یک مدار مبرد هستند در محدوده‌های معینی از بار، عملکرد مطلوبی دارند ولی هنگامی که محدوده بار آنها افزایش یابد سرعت مبرد از حد مجاز تجاوز می‌نماید و افت فشار بیشتر می‌شود چون حجم مبرد در ضمن تبخیر افزایش می‌باید، با حرکت مبرد در طول مدار، سرعت و افت فشار در واحد طول افزایش می‌یابد و در انتهای لوله که مبرد به صورت صدرصد بخار است مقدار سرعت و افت فشار ماکریزم می‌گردد.

با تقسیم لوله‌های اواپراتور به دو مدار می‌توان افت فشار اضافی در قسمت انتهایی اواپراتور را تا اندازه‌ای از بین برد. در این صورت مبرد تا زمان رسیدن به ماکریم سرعت مجاز، در یک مسیر واحد حرکت می‌نماید و سپس به دو مسیر موازی تقسیم می‌شود. به این ترتیب سرعت مبرد به نصف مقدار آن در مسیر واحد، تقلیل می‌یابد و افت فشار آن در واحد طول به $\frac{1}{8}$ افت فشار واحد طول مدار واحد می‌رسد. البته این امکان بازگذاری بیشتر اواپراتور را بدون تجاوز افت فشار از حد مجاز می‌سازد و در ضمن سرعت همه قسمت‌های کویل، در محدوده مورد نظر باقی می‌ماند و به این ترتیب شدت انتقال حرارت بی‌مورد تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. (شکل ۶-۸)



ب) اوپراتور با دو مدار مبرد

(f) اوپراتور با یک مدار مبرد

شکل ۶-۸

روش دیگر کاهش افت فشار استفاده از پخش کننده در مسیر ورودی مبرد به هر مدار اواپراتور و نصب کلکتور در انتهای هر مدار اواپراتور می‌باشد. نصب پخش کننده در مسیر ورودی مبرد به اواپراتور سبب می‌شود که ماده مبرد به صورت مساوی برای تمام مدارهای اواپراتور به طور مساوی تقسیم شود. (شکل ۶-۹)



شکل ۶-۹— محل نصب پخش کننده و کلکتور بر روی اوپراتور

۶-۶-برفک زدایی یا دیفراست

با عبور هوا از روی سطح اوایپراتور بخارات موجود در هوا بر روی اوایپراتور تقطیر شده و به برفک تبدیل می‌شود. (شکل

(۶-۱۰)



شکل ۶-۱۰-تشکیل برفک بر روی اوایپراتور

با افزایش برفک ایجاد شده بر روی سطح اوایپراتور میزان تبادل گرما بین هوا و مبرد کاهش می‌باید لذا می‌بایستی با استفاده از روش‌های مختلف نسبت به ذوب برفک اقدام نمود.

به طور کلی زمان برفک زدایی با میزان تجمع برفک بر روی اوایپراتور و شدت انتقال حرارت برای ذوب برفک تعیین می‌شود. میزان تجمع برفک به نوع تأسیسات، فصل و فواصل زمانی برفک زدایی بستگی دارد.


۶-۶-برفک زدایی با گرمکن الکتریکی

گرمکن‌های الکتریکی به طور وسیعی برای برفک زدایی کویل‌های پره‌ای فن دار مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این روش هیترهای بین کویل‌های اوایپراتور قرار می‌گیرد تا با اتصال جریان برق، هیترها گرم شده و برفک را ذوب نماید. مصرف این هیترها 400 وات و بیشتر می‌باشد. عمل تبرید دستگاه در طی مدت برفک زدایی به طور خودکار قطع می‌شود و پس از انجام برفک زدایی کامل، یک ترموستات دستگاه را به کار عادی برمی‌گرداند.

این هیترها کاملاً آبیق‌بندی شده‌اند و در مدار آنها از یک فیوز استفاده شده است. در مدار بعضی از این هیترها یک ترموستات ایمنی نیز کار گذاشته می‌شود تا در صورت افزایش پیش از حد حرارت مدار برق را قطع نماید.


سیکل برف‌زدایی الکتریکی ممکن است به طور دستی یا به وسیله یک تایмер برفک گیر به طور اتوماتیک روشن و خاموش شود.

برای جلوگیری از انتقال گرما به فضای سردشونده فن‌های اوایپراتور در زمان دیفراست خاموش خواهند بود. (شکل ۶-۱۱)




شکل ۶-۱۱- محل نصب هیترهای مورد نیاز برای برفک زدایی

۲-۶-۶- برفک زدایی با گاز داغ: روش‌های برفک‌زدایی با گاز داغ تنوع زیادی دارند ولی همه آنها بهنحوی از گاز داغ خروجی از کمپرسور به عنوان منبع حرارت برای برفک‌زدایی بهره می‌گیرند. یکی از ساده‌ترین روش‌ها برفک‌زدایی با گاز داغ مطابق شکل ۱۲-۶ می‌باشد.




شکل ۱۲-۶- دیفراست با گاز داغ

یک لوله میان‌بر مجہز به شیربرقی و شیر یک طرفه مابین خروجی کمپرسور و اوپراتور قرار می‌گیرد. هنگامی که شیربرقی باز می‌شود گاز داغ خروجی از کمپرسور میان‌بر می‌شود و پس از عبور از اوپراتور و ذوب کردن برفک‌های اوپراتور از شیر فشارشکن عبور کرده و پس از کاهش فشار گاز به سمت مکش کمپرسور بر می‌گردد. در زمان دیفراست شیربرقی که در مسیر اصلی مبرد قبل از شیر انساط قرار دارد در حالت بسته می‌باشد. در صورتی که در مدار سیکل تبرید دو اوپراتور نصب شده باشد مطابق شکل ۱۳-۶ عمل دیفراست هر اوپراتور را می‌توان با باز یا بستن شیرهای مشخص شده در شکل انجام داد. برای مثال برای دیفراست اوپراتور (X) می‌بایستی شیرهای (A-1-7-5-3-1) باز و شیرهای (B-2-6-4-8) را بست تا همزمان با کار کمپرسور و ایجاد برودت در اوپراتور (Y)، برفک‌های اوپراتور (X) در اثر عبور گاز داغ ذوب شود.



شکل ۱۳-۶- دیفراست با گاز داغ در مدار با دو اوپراتور

شکل ۱۴-۶ سیکل دیگری که از گاز داغ برای دیفراست استفاده شده را نشان می‌دهد. برخلاف روش دیفراست یا گرم کن الکتریکی در این روش در زمان دیفراست کمپرسور به کار خود ادامه خواهد داد.



ب) دیفراست اوپراتور

الف) کار عادی سیکل

شکل ۱۵-۶

۷-۶_انتخاب اوپراتور

مدل اوپراتور از جدول ۷-۶ کتاب اصلی و با در اختیار داشتن دو عامل ظرفیت سرمایی سردخانه و دمای جوش ماده مبرد (Te) به دست می‌آید.

برای محاسبه دمای جوش ماده مبرد (Te) از رابطه زیر استفاده می‌شود :

$$Te = Ti - TD$$

Ti - دمای سالن (دمای نگهداری محصول)

TD - اختلاف دمای هوای سالن و ماده مبرد جریان داخل کویل اوپراتور. دمای سالن که همان دمای نگهداری محصول می‌باشد را می‌توان با توجه به نوع محصول از جدول ۱۹-۶ کتاب اصلی بدست آورد. برای محاسبه اختلاف دمای هوای سالن و ماده مبرد جریان داخل کویل اوپراتور (TD) با توجه به رطوبت نسبی سالن سردخانه که از جدول ۱۹-۶ بدست آمده به جدول ۱۶-۶ کتاب اصلی مراجعه نموده و با در نظر گرفتن نوع جریان هوای اوپراتور TD را بدست می‌آوریم.

مثال: در یک سالن سردخانه ماهی تازه نگهداری می‌شود. اگر اوپراتورهای سالن از نوع هوا با جریان اجباری باشد دمای سالن (Ti) و اختلاف دمای هوای سالن و ماده مبرد جریان در کویل اوپراتورهای سالن (TD) و دمای جوش مبرد (Te) را مشخص نمایید.

حل: با استفاده از جدول ۱۹-۶ کتاب اصلی دمای نگهداری ماهی تازه $C = 1^{\circ}$ می‌باشد. مقدار رطوبت نسبی سالن نگهداری ماهی تازه نیز $85^{\circ} - 80^{\circ}$ درصد می‌باشد.

طبق جدول ۱۶-۶ کتاب اصلی با فرض رطوبت ۹۳ درصد و نوع هوا جریان اجباری اوپراتور، TD معادل $7 - 8$ درجه سانتی گراد بدست می‌آید. و در نهایت دمای جوش مبرد $(-8, -9)$ بدست می‌آید.

$$Te = Ti - TD$$

$$Te = -1 - 7 = -8^{\circ}C$$

$$Te = -1 - 8 = -9$$

و یا

انتخاب مدل اوپراتور با داشتن دو عامل دمای جوش مبرد و ظرفیت برودتی انجام می‌گیرد. در جدول ۷-۶ کتاب اصلی ستون‌های دوم برای دمای جوش تا $5^{\circ}C$ و ستون سوم برای دمای جوش $20^{\circ}C$ - طراحی شده است، با توجه به دمای جوش مبرد که قبلاً محاسبه نموده‌ایم در یکی از این دو ستون به سمت پایین حرکت می‌کنیم تا به عدد معادل ظرفیت برودتی مورد نیاز برسیم. در

فصل ۷: اواپراتورها

صورتی که عدد مورد نظر در جدول نبود عدد بزرگتر را انتخاب نموده به سمت چپ حرکت کرده و مدل اوپراتور را از ستون اول تعیین می‌نماییم.

مثال: ظرفیت برودتی یک سردخانه $W = 10000$ و دمای جوش مبرد $C = -5^{\circ}$ است، مدل اوپراتور را بدست آورید.

جواب: مدل‌های (۸-۶۰-۶-۸)، (۱۲-۶۰-۶-۸)، (۸-۴۱۲-۸)، (۴-۴۱۴-۸) را می‌توان برای این ظرفیت در نظر گرفت.

مثال: باز برودتی یک سردخانه که برای نگهداری ماهی منجمد استفاده می‌شود $kW = 42$ است. در صورتیکه بخواهیم در این سردخانه دو اوپراتور با جریان اجباری هوا نصب نماییم ظرفیت هر یک از اوپراتورها را بدست آورید.

حل: با استفاده از جدول ۱۹-۶ کتاب اصلی :

$$Ti = -18^{\circ}C \quad RH = 80\% \quad \text{و}$$

با استفاده از جدول ۱۶-۶ کتاب اصلی و با فرض رطوبت 85% :

$$TD = 7^{\circ}C - 8^{\circ}C$$

$$Te = Ti - TD \quad Te = -18 - 8 = -26^{\circ}C$$

از جدول ۱۷-۶ کتاب اصلی با توجه به ظرفیت هر اوپراتور

$$42 \div 2 = 21 \text{ kW} = 21000 \text{ W}$$


و دمای جوش مبرد $Te = -37^{\circ}C$ مدل‌های (۱۲-۶۱۴-۸) و (۸-۶۱۲-۸) بهترین انتخاب می‌باشد. (شکل ۱۶-۶)

جدول ۱۶_ کاتالوگ نمونه انتخاب اوپرатор

| | 8mm FIN SPACING | | TECHNICAL DATA | | | | | | |
|----------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------|------|------|------|
| | CAPACITY Te = -5°C W | CAPACITY Te = -30°C W | AIRFLOW m³/h | SURFACE m² | COIL VOLUME lit | FANS | | | |
| | | | | | | NO. | DIA. | A | KW |
| 8-406-8 | 5101 | 4397 | 5700 | 20 | 7 | 1 | 450 | 0.88 | 0.45 |
| 8-606-8 | 7010 | 6042 | 5600 | 30 | 12 | 1 | 450 | 0.88 | 0.45 |
| 12-606-8 | 11500 | 9890 | 8300 | 45 | 16 | 1 | 500 | 1.95 | 0.76 |
| 12-806-8 | 13067 | 11237 | 8200 | 60 | 21 | 1 | 500 | 1.95 | 0.76 |
| 8-409-8 | 7525 | 6471 | 8400 | 30 | 10 | 1 | 500 | 1.95 | 0.76 |
| 8-609-8 | 10488 | 9019 | 8300 | 45 | 15 | 1 | 500 | 1.95 | 0.76 |
| 12-609-8 | 15606 | 13421 | 10600 | 68 | 24 | 1 | 630 | 1.55 | 0.72 |
| 12-809-8 | 20155 | 17333 | 10300 | 89 | 29 | 1 | 630 | 1.55 | 0.72 |
| 8-412-8 | 10495 | 9025 | 11400 | 40 | 12 | 2 | 450 | 0.88 | 0.45 |
| 8-612-8 | 14267 | 12269 | 11200 | 59 | 18 | 2 | 450 | 0.88 | 0.45 |
| 12-612-8 | 21059 | 18110 | 16600 | 89 | 28 | 2 | 500 | 1.95 | 0.76 |
| 12-812-8 | 26413 | 22715 | 16400 | 119 | 37 | 2 | 500 | 1.95 | 0.76 |
| 8-414-8 | 10966 | 9430 | 11400 | 46 | 14 | 2 | 450 | 0.88 | 0.45 |
| 8-614-8 | 16471 | 14165 | 11200 | 69 | 21 | 2 | 450 | 0.88 | 0.45 |
| 12-614-8 | 25165 | 21641 | 18600 | 104 | 36 | 2 | 560 | 2.1 | 0.9 |
| 12-814-8 | 31441 | 27039 | 18400 | 139 | 46 | 2 | 560 | 2.1 | 0.9 |
| 8-418-8 | 14910 | 12822 | 16800 | 60 | 18 | 2 | 500 | 1.95 | 0.76 |
| 8-618-8 | 20800 | 17888 | 16600 | 89 | 31 | 2 | 500 | 1.95 | 0.76 |
| 12-618-8 | 31215 | 26844 | 21200 | 134 | 40 | 2 | 630 | 1.55 | 0.72 |
| 12-818-8 | 40174 | 34549 | 20600 | 178 | 56 | 2 | 630 | 1.55 | 0.72 |
| 12-624-8 | 41693 | 35855 | 27900 | 179 | 56 | 3 | 560 | 2.1 | 0.9 |
| 12-824-8 | 51542 | 44326 | 27600 | 238 | 76 | 3 | 560 | 2.1 | 0.9 |
| 12-124-8 | 65112 | 55996 | 34400 | 298 | 91 | 2 | 630 | 4.2 | 2.3 |
| 16-624-8 | 62384 | 53650 | 47000 | 238 | 76 | 2 | 710 | 6 | 3.3 |
| 16-824-8 | 76475 | 65768 | 46000 | 317 | 101 | 2 | 710 | 6 | 3.3 |
| 16-124-8 | 88167 | 75823 | 45200 | 397 | 121 | 2 | 710 | 6 | 3.3 |
| 12-628-8 | 50957 | 43823 | 36000 | 208 | 61 | 2 | 630 | 4.2 | 2.3 |
| 12-828-8 | 63050 | 54223 | 35600 | 278 | 81 | 2 | 630 | 4.2 | 2.3 |
| 12-128-8 | 73670 | 63356 | 34400 | 347 | 101 | 2 | 630 | 4.2 | 2.3 |
| 16-628-8 | 66442 | 57140 | 47000 | 278 | 81 | 2 | 710 | 6 | 3.3 |
| 16-828-8 | 83771 | 72043 | 46000 | 370 | 111 | 2 | 710 | 6 | 3.3 |
| 16-128-8 | 97559 | 83917 | 45200 | 463 | 141 | 2 | 710 | 6 | 3.3 |
| 12-636-8 | 66159 | 56896 | 42400 | 268 | 81 | 4 | 630 | 1.55 | 0.72 |
| 12-836-8 | 82637 | 71067 | 41200 | 357 | 106 | 4 | 630 | 1.55 | 0.72 |
| 12-136-8 | 94004 | 80843 | 37200 | 446 | 131 | 4 | 630 | 1.55 | 0.72 |
| 16-636-8 | 80528 | 69254 | 54000 | 357 | 111 | 3 | 630 | 4.2 | 2.3 |
| 16-836-8 | 106753 | 91807 | 69000 | 476 | 141 | 3 | 710 | 6 | 3.3 |
| 16-136-8 | 131832 | 113375 | 67800 | 595 | 181 | 3 | 710 | 6 | 3.3 |
| 12-642-8 | 76342 | 65654 | 54000 | 312 | 91 | 3 | 630 | 4.2 | 2.3 |
| 12-842-8 | 99704 | 85745 | 53400 | 417 | 121 | 3 | 630 | 4.2 | 2.3 |
| 12-142-8 | 107952 | 92838 | 51600 | 521 | 151 | 3 | 630 | 4.2 | 2.3 |
| 16-642-8 | 94992 | 81693 | 72400 | 417 | 121 | 3 | 710 | 6 | 3.3 |
| 16-842-8 | 126047 | 108400 | 69000 | 556 | 161 | 3 | 710 | 6 | 3.3 |
| 16-142-8 | 148730 | 127907 | 67800 | 695 | 201 | 3 | 710 | 6 | 3.3 |

فصل ۷

تجهیزات جانبی دستگاه‌های سردکننده





تجهیزات جانبی دستگاه‌های سردکننده

۱-۷- جداکن روغن

پیش آزمون

اگر در یک سیستم تبرید تراکمی روغن به تدریج از کمپرسور به داخل سیکل برود و به کمپرسور برنگردد چه اتفاقی می‌افتد؟

روش آموزش


تأثیر روغن در کمپرسور و نیاز مبرم به آن در کمپرسور توضیح داده شود. همچنین زیان‌های روغن در کندانسر و اوپراتور و در نهایت ضرورت برگشت روغن خروجی از کمپرسور به کمپرسور گفته شود.

دانش افزایی

مطابق شکل ۱-۷- جداکن روغن پس از کمپرسور نصب می‌شود. وقتی گاز داغ به همراه روغن وارد جداکن روغن می‌شود گاز چون سبک است در قسمت بالا و روغن چون سنگین است در قسمت پایین جداکن روغن جمع می‌شود و بدین‌وسیله گاز و روغن از هم جدا می‌شوند. گاز تحت فشار راش کمپرسور به سمت کندانسر می‌رود. حجم روغن در جداکن زیاد شده و باعث می‌شود سوپاپ ته تله روغن که در مسیر لوله برگشت روغن به کمپرسور است باز شده و تحت مکش کمپرسور روغن جمع شده در جداکن روغن به کمپرسور برگشت داده شود.

کار در کلاس

شکل ۱-۷-۱ کتاب اصلی را رسم کرده سیکل را تکمیل کرده قسمت‌های مختلف سیکل را نام‌گذاری کرده و لوله‌های رانش و مکش و برگشت روغن جداکن روغن را روی آن مشخص کنید.



ب) این شیر شناوری مبرد مایع را مانند روغن به کمپرسور برمی‌گرداند. بنابراین باید گرم نگه داشته شود تا از تقطیر گاز مبرد جلوگیری شود.

الف) جداکن روغن روی خط رانش نصب می‌شود.

شکل ۱-۷-۱- جداکن روغن

- ۱- محل نصب تله روغن در سیکل تبرید کجاست؟ بعد از کمپرسور و قبل از کنداسر
- ۲- چه عاملی باعث برگشت روغن از تله روغن به کمپرسور می شود؟ فشار رانش روی روغن از یک طرف و فشار مکش کمپرسور از طرف دیگر باعث برگشت روغن به کمپرسور می شود.
- ۳- دو مورد از وظایف جداکن روغن را بنویسید.
- ۴- جلوگیری و حفاظت کمپرسور از کارکرد بدون روغن
- ۵- پیشگیری از جدا شدن موم از روغن
- ۶- چه عاملی باعث جدا شدن روغن از گاز در جداکن روغن می شود؟ سبک بودن گاز و سنگین بودن روغن، گاز را در سطح بالا و روغن را در سطح پایین جداکن روغن قرار می دهد و بدین وسیله از هم جدا می شوند.
- ۷- چه عاملی باعث باز شدن دهانه لوله برگشت روغن در جداکن روغن می شود؟ اگر از دیاد حجم روغن در جداکن به اندازه ای برسد که نیروی ارشمیدس شناور را از جای خود باید برد و راه دهانه برگشت باز شود.

تحقیق

در مورد رابطه ظرفیت تله روغن با ظرفیت کمپرسور تحقیق کنید.

۷-۲- مخزن مایع سرمaza

پیش آزمون

اگر بخواهیم کمپرسور یک سیکل تبرید را تعمیر کنیم و حجم مبرد موجود در سیکل نیز زیاد باشد بار ماده سرمaza داخل سیستم را چه کنیم؟ در فضای رها کنیم؟ یا در جایی ذخیره کنیم؟


روش آموزش

لازم است در خصوص ارزش ماده مبرد و اینکه در هنگام تعمیر سیستم آن را بایستی ذخیره کرد توضیح داده شود. همچنین ضرورت، انواع و محل نصب مخزن سرمaza توضیح داده شود.

دانش افزایی

شکل ۷-۲ چگونگی قرارگیری رسیور در دستگاه سردکننده را نشان می دهد.

مخزن مایع سرمaza در دونوع افقی و عمودی ساخته می شود و در سیستم هایی که کنداسر هوایی دارند استفاده می شود. محل نصب آن بعد از کنداسر می باشد که در دو حالت از آن استفاده می شود (الف) حالتی که سیستم نیاز به تعمیر داشته باشد به خاطر اینکه مبرد به هوا نزد آن را در رسیور جمع آوری کرده و پس از تعمیر سیستم به سیکل بر می گردانند. (ب) در بعضی از سیستم های تبرید خاموش روشن شدن سیستم با استفاده از پایین و بالا شدن فشار مکش کمپرسور انجام می گیرد. در این حالت با قطع ترمومترات شیر بر قی بعد از رسیور مسیر را می بندد و گاز در رسیور جمع می شود و باعث پایین آمدن فشار در کمپرسور و خاموش شدن آن می شود و باز شدن شیر بر قی مبرد به کمپرسور رفته فشار مکش بالا رفته و کمپرسور روشن می شود.



شکل ۲-۷- چگونگی قرارگیری رسیور در دستگاه سردکننده

کار در کلاس

طریقه جمع آوری مبرد در رسیور را با طرح مدار برقی بنویسید.

پرسش و پاسخ : ۱- انواع رسیور را نام بیرید. افقی و عمودی

۲- محل نصب رسیور کجاست؟ بعد از کندانسر

۳- سیستم های برودتی با کندانسر آبی چرا رسیور ندارند؟ پایین پوسته کندانسر به جای رسیور عمل می کند.

تحقیق

حجم رسیور چه نسبتی با حجم مبرد داخل سیستم تبرید دارد؟

۳-۷- فیلتر درایر**پیش آزمون**

اگر داخل سیستم تبرید مواد زائدی به همراه ماده مبرد به داخل سیستم برود چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟

روش آموزش

لازم است در خصوص گرفتگی سیستم تبرید مخصوصاً در سیستم های کوچک و در محل لوله موبی توضیحاتی داده شود. همچنین

مضرات رطوبت برای مواد مبرد گفته شده سپس فیلتر درایرهای ثابت و هسته قابل تعویض توضیح داده شود.

دانش افزایی


شکل ۳-۷- فیلتردرایرهای قابل استفاده در سیستم های تبرید کوچک را نشان می دهد.

در داخل این فیلتر درایرها مقداری آلومینای احیا شده یا سلیکاژل وجود دارد که نوعی جاذب رطوبت هستند و چنانچه ماده مبرد رطوبتی به همراه داشته باشد توسط این مواد جذب شده و بهدام می افتدنده بهمین دلیل به آن درایر (خشک کننده یا رطوبت گیر)



شکل ۳-۷- فیلتر درایر قابل استفاده در سیستم های تبرید کوچک

می گویند. همچنین در قسمت خروجی آنها یک توری فلزی وجود دارد که مواد زائد احتمالی عبوری از سیستم را می گیرد به همین دلیل به آن فیلتر هم گفته می شود و محل نصب آن بعد از کندانسر می باشد. چنانچه سیستمی رسیور داشته باشد محل نصب فیلتر درایر بعد از رسیور می باشد.



شکل ۴-۷- فیلتر درایر

(الف) با هسته قابل تعویض

ب) اجزای فیلتر درایر

در سیستم های کوچک که از فیلتر درایرهای کوچک استفاده می شود لوله موبی به خروجی فیلتر درایر وصل می شود. بعضی از فیلتر درایرها علاوه بر لوله ورودی یک لوله اضافی هم دارند که در صورت لزوم استفاده از شارژ ماده مبرد به صورت مایع از آن استفاده می کنند در سیستم های بزرگ تر از فیلتر درایرهایی استفاده می شود که هسته آنها قابل تعویض است. (شکل ۷-۴) در این فیلتر درایرها در ابتدای فصل راه اندازی ماده مبرد را در رسیور یا کندانسر جمع آوری کرده هسته فیلتر درایر را عوض کرده سپس ماده مبرد را به سیستم بر می گردانند.

کار در کلاس

فیلتر درایرها را با توجه به شکل های ۷-۶ تا ۷-۸ بررسی کرده اجزای داخلی آنها را به ترتیب طبقه بندی کرده و بنویسید.

پرسش و پاسخ

۱- علت گفتن درایر در نام گذاری فیلتر درایر چیست؟

جواب: موادی به اسم آلومینای احیا شده یا سلیکاژل در داخل فیلتر درایر است که کارش به دام انداختن رطوبت های احتمالی می باشد به این دلیل به آن درایر هم می گویند.

۲- لوله اضافی که روی بعضی از فیلتر درایرهای یخچال های خانگی وجود دارد برای چیست؟ برای شارژ ماده مبرد به صورت مایع.

تحقیق

چنانچه سلیکاژل داخل فیلتر درایری از رطوبت اشباع شده باشد و آن را عوض نکنیم چه اتفاقی می‌افتد؟

۴-۷- مبدل گرمایی

پیش آزمون


چکار کنیم تا در یک سیستم تبرید راندمان بیشتری داشته باشیم؟

روش آموزش

در خصوص سوپرهیت و ساب کولد توضیح داده شود. همچنین چنانچه مبردی قبل از ورود به اوپراتور مایعی گرم یا سرد باشد چه تأثیری در میزان تبخیر و تولید سرما در اوپراتور دارد را برای هنرجویان توضیح دهد.

دانش افزایی

ماده مبرد در خروجی از کندانسر و قبل از ورود به اوپراتور هرچه سرددتر باشد وقتی که به اوپراتور می‌رود چون کاملاً مایع خواهد بود و گازی همراه نخواهد داشت گرمای بیشتری از محیط اوپراتور برای تبخیر می‌گیرد در نتیجه سرمای بیشتری تولید می‌شود. از طرفی ماده مبرد در هنگام برگشت به کمپرسور بایستی به حالت سوپرهیت باشد تا هیچ مایعی همراه آن نباشد. برای رسیدن به هر دو منظور از دستگاهی به اسم مبدل گرمایی استفاده می‌کنند. در این دستگاه لوله خروجی از کندانسر را قبل از اوپراتور و لوله مکش را قبل از کمپرسور طوری کنار هم قرار می‌دهند که مایع قبل از ورود به اوپراتور گرمایش را به لوله مکش بدهد در نتیجه هم مبرد قبل از ورود به اوپراتور بیش سرد می‌شود و از طرف دیگر مبرد برگشتی قبل از ورود به کمپرسور بیش گرم می‌شود. (شکل ۷-۵ را بینید)



شکل ۷-۵- مبدل گرمایی جهت بیش سرد کردن مبرد در خط مایع و بیش گرم شدن بخار مبرد در خط مکش

سیکل تبرید را رسم کرده و محل مبدل گرمایی را در آن مشخص کرده و قسمت های سیکل را نام گذاری کنید.

پرسش و پاسخ

۱- مبدل گرمایی چه تأثیری در ظرفیت برودتی سیستم تبرید دارد؟

پاسخ: باعث بالارفتن ظرفیت برودتی سیستم تبرید می شود.

۲- در یخچال خانگی مبدل گرمایی کجاست؟ در یخچال خانگی لوله موین را به دور لوله برگشت از اوپراتور می پیچانند یا در مجاورت آن و چسبیده به لوله برگشت اوپراتور و یا گاهی لوله موین را از داخل لوله برگشت اوپراتور عبور می دهند تا تبادل گرمایی در لوله های قبل و بعد از اوپراتور صورت بگیرد.

تحقیق

اگر مبدل گرمایی بین لوله رانش قبل از کندانسر و لوله برگشت اوپراتور نصب شود چه تأثیری در ظرفیت برودتی دارد؟

۵- شیرهای سرویس رانش و مکش کمپرسور

پیش آزمون


۱- چگونه می شود کمپرسوری را جهت تعمیر از یک سیکل تبرید باز کرد به طوری که مبرد آن را تخلیه نکنیم؟

روش آموزش

در خصوص سرویس سیستم شامل وکیوم کردن، تست فشار و شارژ گاز و همچنین تعمیر قسمت های سیستم طوری توضیح داده شود که نیاز به شیر سرویس احساس شود سپس شیرهای سرویس رانش و مکش و تفاوت های آنها توضیح داده شود.

دانش افزایی

۱- شیر سرویس مکش: شیر سرویس مکش روی کمپرسور نصب می شود. یک راه به کمپرسور، یک راه به لوله مکش و یک راه به مجرای سرویس دارد. طوری نصب می شود که اگر شیر را کاملاً بیندیم و با باز کردن فلنج آنرا از کمپرسور جدا کنیم شیر روی لوله مکش باقی می ماند و می تواند مانع از خروج مبرد به بیرون شود. ساختار شیر سرویس مکش طوری است که اگر شیر را در جهت عقربه های ساعت کاملاً سفت کنیم مسیر لوله برگشت اوپراتور به کمپرسور کاملاً بسته شده و مسیر کمپرسور به مجرای سرویس کاملاً باز می شود. اگر شیر سرویس را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانیم و کاملاً باز شود مسیر کمپرسور به اوپراتور کاملاً باز و ارتباط کمپرسور مجرای سرویس کاملاً بسته می شود. اگر شیر را نیمه باز کنیم مسیر کمپرسور به اوپراتور و به محل سرویس هر سه باز می شود.



۲- شیر سرویس رانش : شیر سرویس رانش سمت رانش کمپرسور بسته می شود. طوری تعییه شده که اگر فلنچ شیر را باز کنیم شیر روی لوله رانش می ماند و اگر شیر کاملاً بسته باشد مانع خروج مبرد به بیرون می شود. چنانچه شیر را در جهت عقربه های ساعت کاملاً بیندیم مسیر لوله رانش از سمت کندانسر کاملاً بسته و کمپرسور به بیرون راه پیدا می کند. اگر دسته شیر را در جهت خلاف عقربه های ساعت کاملاً باز کنیم کمپرسور به خط رانش باز شده و مسیر داخل سیستم با مجرای سرویس کاملاً بسته می شود. اگر دسته شیر را نیمه باز کنیم کمپرسور به کندانسور و مجرای سرویس راه پیدا می کند.

كار در گلاس

شکل ۷-۶ را بررسی کرده و قسمت های شماره گذاری آن را نام برده چند بار تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید.

پرسش و پاسخ

- ۱- محل نصب شیر سرویس مکش کجاست؟ روی برگشت کمپرسور
- ۲- محل نصب شیر سرویس رانش کجاست؟ روی رانش (خروجی) کمپرسور
- ۳- وقتی شیر سرویس مکش در حالت frontseat باشد چه مسیری از سیستم باز یا بسته است؟ اوپراتور به کمپرسور بسته می شود. ارتباط کمپرسور با مجرای سرویس باز می شود.
- ۴- وقتی شیر سرویس کاملاً backseat باشد چه مسیری در سیستم باز یا بسته است؟ مسیر داخل و خارج سیستم بسته و اوپراتور به کمپرسور باز است.

تحقیق

شیرهای سرویس رانش و مکش از نظر قطر شیر چه تفاوتی با هم دارند و چرا؟