

فصل ۹

سنباده کاری

هدف‌های رفتاری : از فراگیر انتظار می‌رود که در پایان این فصل :

- هدف از عملیات سنباده کاری روی چوب را مشخص کند.
- انواع سنباده‌ها را از نظر دانه‌بندی، سختی، چسب و شکل متناسب با کار انتخاب کند.
- سنباده کاری دستی ساده را انجام دهد.
- دستگاه سنباده برقی و پنوماتیکی دستی غلتکی (نواری) را به کار گیرد.
- دستگاه سنباده برقی و پنوماتیکی (بشقابی) را به کار بندد.
- دستگاه سنباده برقی و پنوماتیکی لرزشی را به کار گیرد.
- ورق سنباده ماشین‌های سنباده دیسکی و لرزشی و غلتکی را تعویض و تنظیم کند.
- دستگاه مکندۀ خاک سنباده را در استفاده از ابزارهای سنباده کاری به کار گیرد.
- دستگاه‌های سنباده دستی و برقی را سرویس و آماده به کار کند.
- نکات ایمنی و حفاظتی را رعایت کند.

۹- سنباده کاری

۹-۱- هدف از سنباده کاری

به طور کلی عمل سنباده زدن برای صاف کردن (پرداخت)

سطوح مواد اولیه یا کار ساخته شده و همچنین برای برطرف کردن قشر رنگ و لاک از روی صفحات به کار می‌رود.

یکی دیگر از اهداف سنباده کاری برطرف کردن مواد اضافی بتونه کاری از روی سطوح بتونه شده است؛ یعنی پس از این که نقاط فرو رفته یا گره‌های مرده و ترک‌ها و شیارهای کوچک روی چوب و نظایر آن که باعث پایین آوردن کیفیت سطح کار می‌شود،


قبل از استفاده از هرگونه ماده جلا دهنده آستری و رنگ در رنگ کاری روی چوب، باید سطح کار پرداخت و آماده شود. برای این کار سطح کار سنباده زده می‌شود سنباده زنی علائم ناشی از ابزارهای دستی و ماشینی را از روی کار برداشته سطح چوب را طوری صاف می‌کند که خواص انعکاسی مواد جلا دهنده و براق، زیبایی طبیعی چوب را ظاهر سازد.

به وسیله ی بتونه، پر شدند و پس از خشک شدن، مقدار اضافی بتونه را به وسیله ی سنباده زدن از سطح کار برطرف می کنند. این کار ممکن است پس از رنگ کاری مرحله اول (بتونه هم رنگی) نیز انجام شود. دانه های سنباده روی چوب را می خراشند. هرچه دانه های سنباده تیزتر باشند، عمل سنباده زدن بهتر انجام می گیرد و هر چه دانه های سنباده سخت تر باشند، دوام سنباده بیشتر است.



شکل ۹-۱- سنباده ورقه ای (کاغذ) با اندازه استاندارد ۲۸×۲۳

دانه های سنباده روی کاغذ یا روی بافته هایی از پارچه و کتان چسبانیده شده اند (به وسیله ی کارخانه سازنده ی سنباده) (شکل های ۱-۹، ۲-۹ و ۳-۹). مورد مصرف سنباده به نوع و مقدار و نحوه ی توزیع دانه های سنباده روی کاغذ یا پارچه بستگی دارد. از کاغذ سنباده ای که دانه هایش بسیار نزدیک به هم باشد، برای چوب های سخت و مواد مصنوعی و از سنباده درشت (زبر) جهت چوب های نرم استفاده کنید.



شکل ۹-۲- سنباده ای که به صورت رول عرضه می شود و معمولاً از نوع پشت پارچه ای می باشد.

اندازه دانه های سنباده به وسیله ی شماره (تعداد دانه های سنباده) تعیین می شود. این شماره ها تعداد تار و پود موجود در اینچ غربالی است که از سوراخ های آن دانه های سنباده بر روی کاغذ یا پارچه باقی می ماند. شماره دانه های سنباده ای که در کارهای صنایع چوبی مورد استفاده قرار می دهید باید بین ۳۰ تا ۴۰۰ باشد. به ترتیب زیر آن ها را انتخاب کنید.

الف- سنباده زدن سطوحی را که باید روکش شوند، با شماره ۳۰ تا ۵۰ (خیلی زبر و درشت) انجام دهید.

ب- سنباده زدن سطوحی را که باید روی آن ها رنگ روغن زده شود، با شماره ۵۰ تا ۸۰ (درشت) انجام دهید.

پ- سنباده زدن روی سطوح روکش شده را برای مرحله ی اول با شماره ۶۰ تا ۹۰ (متوسط) انجام دهید.

ت- سنباده زدن روی کارها را برای پرداخت کردن سطوح آن ها جهت آستری زدن رنگ و یا رنگ کردن و غیره با شماره ۱۲۰ تا ۲۰۰ (نرم) انجام دهید.

ث- سنباده زدن روی سطوحی را که آستری، لاک و رنگ (رنگ مرحله ی اول) شده اند، با شماره ی ۱۸۰ تا ۳۶۰ (خیلی نرم) انجام دهید.


ج- سنباده زدن روی سطوحی را که پلی استر شده و باید پولیش و براق شوند، با شماره ۴۰۰ (فوق العاده نرم) انجام دهید.




شکل ۹-۳- با چسبانیدن دو سر سنباده نواری به یک دیگر آن را جهت ماشین آماده سازی.

۹-۲- سنباده کاری دستی

هر چند که با ماشین‌های سنباده زنی دستی، عمل سنباده زنی راحت تر بوده و وقت کمتری را می‌گیرد، اما بعضی مواقع نسبت به نوع قطعه کار یا کار ساخته شده و یا جهت به وجود آوردن سطوح صاف‌تر در مرحله‌ی آخر رنگ کاری، لازم است پرداخت کاری (سنباده زنی) نهایی را با دست یا با کمک یک قطعه چوب انجام دهید (شکل ۹-۴).




شکل ۹-۵- طریقه سنباده کاری نر (ضخامت) کار با استفاده از تخته سنباده



تخته سنباده زنی


سنباده زن قالبی لاستیکی



صفحه‌ی فلزی با بالشتک چوب پنبه یا پوست

استوانه شکاف دار برای سنباده زدن به سطوح نامنظم

شکل ۹-۶- انواع تخته‌های سنباده برای کارها و طرح‌های مختلف صفحات




۱- برای قطعه‌قطعه کردن سنباده آن را به طرف داخل تا کنید.

۲- سنباده را در امتداد یک لبه مستقیم ببرید.



شکل ۹-۷- نحوه‌ی عمل قطع کردن سنباده، سنباده کاری باید در جهت الیاف چوب باشد.



شماره سنباده

پشت سنباده

تخته سنباده
روبوش نمدی
جنس سنباده

شکل ۹-۴- نحوه‌ی بستن کاغذ سنباده به دور یک قطعه تخته

یکی دیگر از اهداف استفاده از سنباده کاری با دست، از بین بردن سطوح خشن کار در اثر پُرز کردن است؛ بدین معنی که قبل از آستری زدن (به وسیله‌ی آستری‌های آبی)، ابتدا سطوح چوب‌ها را به وسیله‌ی پارچه‌ای نرم‌دار و تقریباً خیس مرطوب می‌کنیم، پس از خشک شدن، سطوح چوب‌ها خشن (زبر) می‌شوند که در اصطلاح به آن پرز کردن می‌گویند. برای برطرف کردن این پرزها از سنباده کاری دستی به وسیله‌ی سنباده‌های نرم استفاده می‌شود و بدین ترتیب از زبری سطح کار پس از آغشتگی آن‌ها به آستری‌های آبی جلوگیری به عمل می‌آید.

همان طوری که اشاره شد، عمل سنباده زدن با دست باید با تخته سنباده و کاغذ سنباده انجام گیرد. تخته سنباده عبارت است از تخته‌ای که اطراف آن پخ خورده یا گرد شده باشد (شکل‌های ۹-۴، ۹-۵، ۹-۶ و ۹-۷). آنچه باید در سنباده کاری با دست رعایت شود، این است که سنباده همیشه باید در امتداد الیاف چوب (راه چوب) کشیده شود نه بر عکس آن (خلاف الیاف)، زیرا روی کار خط می‌افتد.

ابزارهایی است که برای سنباده کاری مورد استفاده قرار می گیرند و به طور کلی در انواع مختلف ماشین سنباده تسمه ای (نواری)، غلتکی، دیسکی، و لرزشی ساخته شده اند.


۹-۳-۱- عملیات سنباده کاری به وسیله ماشین سنباده نواری :

عملیات پرداخت روی سطوح اوراق فشرده و روکش شده را می توانید با دستگاه یا ماشین سنباده نواری انجام دهید. برای سنباده کاری روی چوب توپر می باید در جهت راه الیاف سنباده کنید، زیرا در خلاف جهت الیاف خط می اندازد که زیر رنگ بیشتر نمایان خواهد شد (شکل ۹-۸).

زهوارها و لبه های پروفیل خورده را (ابزار خورده و فرم دار) به وسیله قطعه چوب هایی که به آن پروفیلی برعکس پروفیل چوب های زهواری زده شده باشد، سنباده بزنید. برای این کار سنباده را به قطعه چوب پیچیده و زهوارها و لبه های ابزار خورده را بدین ترتیب سنباده بزنید. پس از عملیات سنباده کاری باید سطح کار را کاملاً تمیز کنید. برای این کار بهتر است از بررسی استفاده کنید که تا حد امکان بتوانید خاک سنباده را از سوراخ های چوب خارج کنید.

۹-۳-۲- عملیات سنباده زنی به وسیله ماشین های سنباده دستی و ماشینی

ماشین های سنباده دستی ماشینی یکی از متداول ترین



شکل ۹-۸- ماشین سنباده نواری (تسمه ای)



ماشین سنباده نواری دارای یک نوار سنباده است که به صورت پیوسته بر روی غلتک هایی که در دو انتهای ماشین قرار دارد، حرکت دورانی می کند. یک غلتک آن به موتور متصل و غلتک دیگر به طور کشویی حرکت کرده و عمل سفت و شل کردن نوار سنباده را انجام می دهد (شکل ۹-۹). اندازه ی این ماشین ها با اندازه ی نوار سنباده آن مشخص می شود و به وسیله ی کلید دور آن متناسب با نوع و کیفیت کار تنظیم می شود (شکل ۹-۱۰).

شکل ۹-۹- به وسیله ی پیچ مقدار کشش نوار سنباده در ماشین تنظیم می شود.

ب- نوار سنباده با شماره مناسب را (از نظر زبری و نرمی) انتخاب کنید.

پ- اهرم کشش را برای عقب کشیدن غلتک کشش به سمت عقب بکشید.

ت- تسمه سنباده را طوری قرار دهید که فلش‌های واقع در داخل تسمه در جای صحیح باشند.

ث- پیچ سفت کننده را طوری تنظیم کنید که تسمه مسیر صحیحی را بر روی چرخ‌ها دنبال کند.

ج- ماشین را روشن کرده به سنباده زدن سطح کار مبادرت کنید. ازخم شدن بر روی ماشین سنباده خودداری کرده و تنها به سنباده زدن در امتداد الیاف چوب ادامه دهید (شکل‌های ۹-۱۲ تا ۹-۱۴).



شکل ۹-۱۲- نحوه‌ی گرفتن ماشین سنباده به وسیله‌ی دو دست از خم شدن بر روی ماشین هنگام کار خودداری شود.
خاک سنباده حاصل به داخل کیسه مربوط منتقل می‌شود.



شکل ۹-۱۳- با قرار دادن ماشین سنباده به طور ایستاده می‌توانید کله‌ی چوب‌ها را سنباده و پرداخت کنید.



شکل ۹-۱۰- کلید تنظیم دور متناسب با نوع کار

برای کارهایی که از قاب یا جعبه ساخته شده و یا به قدری بزرگ باشند که نتوان آن‌ها را برای سنباده زدن زیر نوار ماشین سنباده پایه‌دار قرار داد، از این ماشین استفاده کنید. از ماشین‌های بزرگتر سنباده نواری جهت سنباده زدن سطوح بزرگ مانند کف اتاق‌های پارکت شده (کف پوش چوبی) استفاده کنید. در ماشین‌های سنباده دستی یک سیستم مکنده خاک سنباده و گرد و غبار تعبیه شده است که به وسیله‌ی این سیستم، سطح نوار سنباده و هوای اطراف آن را تا حد مطلوبی تمیز و پاک کنید.

۲-۳-۹- کار با ماشین سنباده نواری :

الف- کار را محکم به میز کار ببندید (شکل ۹-۱۱).




شکل ۹-۱۱- کار را محکم به میز کار ببندید.

چ- در هنگام استفاده از ماشین سنباده به منظور جلوگیری از ورود گرد و غبار و خاک سنباده به گلو و ریه باید از ماسک دهنی استفاده کنید.


۴-۳-۹- عملیات سنباده کاری به وسیله ماشین سنباده دیسکی (بشقابی) : به وسیله چسباندن سنباده بر روی صفحه (دیسک) از این ماشین می توانید جهت سنباده زدن صفحات کوچک و کارهای ساخته شده استفاده کنید (شکل های ۹-۱۵، ۹-۱۶ و ۹-۱۷).



شکل ۹-۱۵- سنباده دیسکی (بشقابی)



شکل ۹-۱۶- کلید روشن و خاموش کردن



شکل ۹-۱۷- بعضی از ماشین های سنباده دیسکی دارای کلید دور کم و زیاد است.



شکل ۹-۱۴- با استفاده از تکیه گاه قابل تنظیم می توان جوب ها را تحت هر زاویه به وسیله ماشین سنباده نواری پرداخت کنید.

چ- سنباده را بدون آن که مدتی طولانی بر روی کار نگهدارید، به عقب و جلو حرکت دهید تا از برداشتن بیش از حد از سطح یک منطقه جوب جلوگیری شود. بدین ترتیب از ناهموار شدن سطح کار خودداری کنید.

ح- برای ایجاد سطح صافتر می توانید نوار سنباده را با یک نوار نرم تعویض کرده و سطح مورد نظر را دوباره سنباده کنید.

۳-۳-۹- نکات ایمنی و حفاظتی در ماشین سنباده نواری :

الف- قبل از تعویض یا برداشتن تسمه سنباده، ماشین را از برق قطع کنید.

ب- سیم برق آن را از تسمه سنباده دور نگه دارید.

پ- سیم برق ماشین هیچ گونه زدگی و پارگی نداشته باشد.

ت- ماشین را در مواردی که از آن استفاده نمی کنید، قبل

از روشن کردن به پهلوی میز کار قرار دهید.


ث- دقت کنید سیستم مکنده خاک سنباده ماشین در

هنگام کار عمل کند.

ج- ماشین را بویژه در مواقعی که سنباده ی زیر (درشت)

بر روی آن قرار داده اید، محکم در دست نگهدارید تا هنگام کار

مانع از حرکت غیر دلخواه آن نشود.



شکل ۹-۱۹- با باز کردن مهره روی صفحه، (دیسک) صفحه‌ی ماشین باز می‌شود.

از این ماشین جهت سنباده کاری روی سطوح چوب‌های ماسیو یا روکش شده استفاده می‌شود، اما به علت خش برداشتن سطوح کار کمتر به کار می‌روند. با تعویض دیسک آن می‌توانید از دیسک مجهز به نمد پولیش نیز استفاده کنید که پراق کردن سطوح رنگ شده (رنگ پوستر) است (شکل‌های ۹-۱۸، ۹-۱۹، ۹-۲۰).


۹-۳-۵- طریقه‌ی تعویض سنباده ماشین سنباده دیسکی (بشقابی): ابتدا نسبت به نوع کار و کیفیت مورد نظر، شماره سنباده را انتخاب کنید. با توجه به این که دو نوع سنباده وجود دارد: یکی به طور بریده و آماده (شکل ۹-۲۱) و دیگری به صورت رول یا صفحه‌ای که باید از آن برید و با استفاده از چسب فوری (شکل ۹-۲۲) به صفحه‌ی دیسک ماشین بچسبانید.



شکل ۹-۲۰- ماشین سنباده دیسکی را می‌توانید به عنوان پولیش کاری در رنگ‌های پولیستر به کار برید.



شکل ۹-۱۸- با تعویض کردن صفحه‌ی ماشین می‌توانید به جای سنباده کاری از پولیش جهت پرداخت کردن رنگ‌ها استفاده کنید.



شکل ۹-۲۱- انواع کاغذهای با شماره‌های مختلف جهت ماشین‌های سنباده دیسکی (بشقابی) آماده و قابل نصب روی ماشین



شکل ۹-۲۲- با بریدن کاغذ سنباده مطابق با قطر دیسک ماشین و چسباندن آن به وسیله چسب فوری آن را جهت عملیات سنباده کاری آماده کنید.

۹-۳-۶- کار با ماشین سنباده دیسکی :

الف - قطعات کوچک را محکم به میز کار ببندید

(شکل ۹-۲۴).

ب- کاغذ سنباده مناسب را انتخاب کرده به صفحه‌ی

دیسک ماشین بچسبانید.

پ- چون برای سفت شدن چسب زمان لازم است، پس از

چسب زدن کاغذ سنباده چند دقیقه صبر کنید تا چسب به صورت

نیم سفت درآید. آنگاه آن را روی صفحه ماشین بچسبانید.

ت- در صورتی که صفحه ماشین از لاستیک فشرده ساخته

شده است، آن را تحت زاویه‌ی 15° (شکل ۹-۲۳) نسبت به سطح

کار قرار دهید و چنانچه صفحه دیسک ماشین از چند لایه (چوبی)

و یا جسم سخت‌تری بود باید تقریباً افقی باشد (شکل ۹-۲۴).

معایب ماشین‌های سنباده دیسکی (بشقابی) این است که

سرعت حرکت آن‌ها در کنار دیسک بیشتر از وسط آن است و

بدین ترتیب سطح کار به طور نامساوی سنباده می‌شود. برای رفع

این نقیصه هنگام سنباده کاری با این ماشین باید صفحه‌ی آن را

دائماً و به طور یکسان روی سطح کار مورد نظر با فشار ملایم و

یک نواخت حرکت دهید.

۹-۳-۷- عملیات سنباده کاری به وسیله ماشین

سنباده دیسکی (بشقابی) پنوماتیکی : یکی از ماشین‌های

سنباده، ماشین سنباده دیسکی پنوماتیکی است، در این ماشین

هوای فشرده با ۹ تا ۱۲ اتمسفر سبب گردش دورانی صفحه آن


می‌شود. قطر صفحه این ماشین ۴ تا ۷ اینچ است. در کارهایی که

خطر آتش سوزی وجود داشته باشد، مانند عملیات رنگ کاری و

سنباده کاری روی سطوح رنگ شده، بخصوص رنگ پلی استر

از دستگاه‌های سنباده پنوماتیک استفاده کنید تا خطر ایجاد جرقه

وجود نداشته باشد (شکل ۹-۲۵).



شکل ۹-۲۳- زاویه‌ی قرارگرفتن ماشین نسبت به سطح کار در صورتی که صفحه ماشین از لاستیک فشرده باشد، 15° است.



شکل ۹-۲۴- با استقرار صفحات روکش شده روی میز کار و با گرفتن مشت‌ی جلو با دست راست و گرفتن قسمت انتهایی آن با دست چپ شروع به سنباده کاری کنید.



شکل ۲۵-۹- به وسیله ماشین سنباده دیسکی (بشقابی) صفحاتی روکش چسبانی شده اند. به طور ساده یا نقشه دار (با طرح های مختلف) می توانید سنباده کاری و پرداخت کنید. با تعویض دیسک سنباده آن و قرار دادن صفحه نمدی به ماشین، سطوح پولیستر شده را پرداخت کنید.

۸- جای بلبرینگ، ۹- پیچ، ۱۰- کاسه نمد، ۱۱- خار، ۱۲- شفت، ۱۳- فلانش روی دیسک، ۱۴- محل کاسه نمد، ۱۵- کاسه نمد، ۱۶- خار، ۱۷- بلبرینگ، ۱۸- پوسته ی روی کاسه نمد، ۱۹- پروانه سر آرمیچر، ۲۰- آرمیچر، ۲۱- پیچ بالشتک، ۲۲- بلبرینگ ته آرمیچر، ۲۳- خار، ۲۴- بلبرینگ، ۲۵- بادگیر، ۲۶- کاسه، ۲۷- بالشتک، ۲۸- درب جای ذغال، ۲۹- ذغال، ۳۰- دسته ی ماشین سنباده، ۳۱- کابل، ۳۲- کابل نگهدار، ۳۳- بست کابل، ۳۴- خازن، ۳۵- پیچ، ۳۶- جای کلید، ۳۷- پیچ، ۳۸- پیچ، ۳۹- کلید تنظیم دور، ۴۰- درب جای ذغال، ۴۱- دسته ی ماشین (مشتی).


۸-۳-۹- سرویس و نگهداری ماشین سنباده

دیسکی (بشقابی) برقی: مهمترین قسمت هایی که باید مورد بازدید و کنترل قرار گرفته در صورت نیاز تعمیر و یا تعویض شود (در صورت دیدن آموزش مربوطه)، عبارت است از بازدید ذغال و تعویض آن، بررسی بلبرینگ ها و گریسکاری یا تعویض آن، بازدید از لقی شفت و بررسی کاسه نمد ها و کنترل خازن و غیره.


۹-۳-۹- قسمت های مختلف ماشین سنباده ی دیسکی

برقی به ترتیب شماره های آن: (شکل ۲۶-۹)

۱- کاسه گیربکس، ۲- پیچ کاسه گیربکس، ۳- رول برینگ، ۴- خار، ۵- دنده، ۶- رینگ پشت دنده، ۷- بلبرینگ،



شکل ۲۶-۹- اجزاء سنباده دیسکی



شکل ۲۹-۹- با استفاده از سیستم مکنده، خاک سنباده‌ها به وسیله‌ی سوراخ‌های کف ماشین مکیده و سطح کار تمیز می‌شود.



شکل ۲۸-۹- نحوه‌ی تعویض کاغذ سنباده ماشین لرزشی که پس از بریدن کاغذ سنباده ابتدا و انتهای آن را بین دو گیره عقب و جلو صفحه کف ماشین قرار دهید.



شکل ۳۰-۹- تعویض سنباده در این نوع ماشین‌ها، کاغذ سنباده بدون گیره مستقیماً روی کف ماشین که از نوعی مواد ساخته شده قرار می‌گیرد.

و می‌تواند ورق کاغذ سنباده را به خود جذب کند، ساخته شده‌اند. در این نوع ماشین‌ها کف ماشین سوراخ‌هایی دارد که خاک سنباده را از طریق این سوراخ‌ها به وسیله‌ی دستگاه مکنده جذب کرده مانع از پخش شدن خاک سنباده روی سطح کار می‌شود تا باعث ناصافی و پرسیدن فاصله‌ی بین ذرات سنباده از خاک سنباده نشود (شکل‌های ۲۹-۹ و ۳۰-۹). این نوع ورق‌های سنباده به صورت آماده ساخته شده‌اند (شکل ۳۱-۹).



شکل ۳۱-۹- انواع کاغذهای سنباده که با شماره‌های مختلف (از نظر زبری و نرمی) در اندازه‌های متفاوت به صورت آماده ساخته شده‌اند.



شکل ۹-۳۴ نحوه‌ی گرفتن ماشین سنباده لرزشی به وسیله‌ی دو دست و استقرار شخص نسبت به سطح کار

ث- ماشین سنباده را بدون آن که مدتی طولانی در یک محل بر روی کار نگه دارید، به طور یکنواخت در تمام سطح چوب حرکت دهید تا از برداشتن خاک سنباده از یک نقطه جلوگیری شود؛ بدین ترتیب سطح چوب یا روکش هموار شده و روکش آن برداشته نشود (شکل ۹-۳۵).

ج- در هنگام کار با ماشین سنباده لرزشی از آوردن فشار زیاد خودداری کنید. برای جلوگیری از ناصافی کار سعی کنید در جهت الیاف چوب سنباده کاری کنید.

چ- در صورت نیاز به سنباده نرمتر، سنباده آن را تعویض کرده دوباره عمل سنباده کاری را ادامه دهید (شکل‌های ۹-۳۶ و ۹-۳۷).




شکل ۹-۳۵ ماشین سنباده باید به طور یکنواخت روی سطح کار حرکت داده شود.

۹-۴-۲- مراحل سنباده کاری با ماشین لرزشی :

الف- کار را محکم به میز کار ببندید (در صورتی که قطعات کوچک باشند).


ب- کاغذ سنباده با شماره (زبری و نرمی) مناسب و صحیح انتخاب کرده آن را به وسیله‌ی گیره‌های فتر جلو و عقب به بالشک ببندید (شکل ۹-۳۲).



شکل ۹-۳۲ با حرکت دادن ضامن C گیره‌های عقب و جلوی ماشین سنباده جهت قرار گرفتن کاغذ سنباده باز و بسته می‌شوند.

پ- روی این ماشین نباید از سنباده زیر استفاده کرد؛ هم چنین برای پاک کردن رنگ یا پلی استر نباید از این ماشین استفاده شود.

ت- کلید ماشین را روشن کرده (شکل ۹-۳۳) با دو دست با فشار مناسب و در تمام سطوح چوب حرکت دهید تا به طور یکسان کلیه سطوح را سنباده کاری کنید (شکل ۹-۳۴).



شکل ۹-۳۳

A- کلید روشن و خاموش
B- دگمه روشن نگاه داشتن ماشین



شکل ۹-۳۷- سطوح قاب‌های ساخته شده را می‌توانید به وسیله‌ی ماشین سنباده لرزشی جهت آماده‌سازی آن‌ها برای رنگ‌کاری، سنباده‌کاری کنید.



شکل ۹-۳۶- به وسیله‌ی ماشین‌های سنباده لرزشی کوچک (مشتی) می‌توانید سطوح کوچک را جهت آستری و رنگ‌کاری سنباده‌کاری کنید.


۹-۴-۳- سرویس و نگهداری ماشین سنباده

لرزشی (برقی) : برای آماده به کار نگاه داشتن ماشین سنباده لرزشی، باید پس از هر بار سنباده‌کاری آن را از خاک سنباده تمیز کرده قسمت‌های گردنده (موتور و شفت) عاری از هرگونه مواد زائد شود. لاستیک‌های لرزان زیر صفحه بازدید شود تا بلبرینگ‌ها خشک نبوده به‌خوبی کار کنند. گیره‌های دو طرف ماشین از لحاظ قدرت گرفتن ورق سنباده بازرسی شوند. دقت شود روغنکاری و گریسکاری آن طبق دستورالعمل سازنده ماشین به‌موقع انجام شود.

۹-۴-۴- قسمت‌های مختلف ماشین سنباده لرزشی

به ترتیب شماره : (شکل ۳۸- ۹)

- ۱- پیچ درپوش، ۲- روپوش دسته، ۳- پوسته ماشین،
- ۴- واشر، ۵- بلبرینگ، ۶- چرخ لنگ، ۷- بوش،
- ۸- بالشتک، ۹- بست روی بالشتک، ۱۰- پیچ بست،
- ۱۱- آرمیچر، ۱۲- بلبرینگ، ۱۳- واشر، ۱۴- روکلیدی،
- ۱۵- کلید، ۱۶- محافظ کابل، ۱۷- کابل، ۱۸- خازن،
- ۱۹- صفحه ماشین، ۲۰- واشر، ۲۱- لاستیک‌های لرزان،
- ۲۲- واشر، ۲۳- پیچ، ۲۴- پروانه بادگیر، ۲۵- واشر،
- ۲۶- بلبرینگ، ۲۷- روی بلبرینگ، ۲۸- خار، ۲۹- میله،
- ۳۰- فنر، ۳۱- تکیه‌گاه سنباده، ۳۲- تیغه تکیه‌گاه، ۳۳- قلاب‌های
- نگهدارنده سنباده، ۳۴- صفحه‌ی لاستیکی، ۳۵- واشر،
- ۳۶- پیچ، ۳۷- سنباده.



شکل ۹-۳۸

۵-۴-۹- نکات ایمنی و حفاظتی هنگام کار با

پهلوی بر روی میز کار قرار دهید.

ماشین‌های سنباده لرزشی :

ث-سیم برق را در هنگام عملیات سنباده‌کاری از صفحه‌ی

ماشین دور نگاه دارید.

الف- قبل از تعویض سنباده، کابل برق ماشین را از پریز

قطع کنید.

ج- از ماسک حفاظتی و تنفسی استفاده کنید.

ب- کابل برق آن دچار زدگی نباشد.

چ- از فشار آوردن زیاد به ماشین خودداری کرده در

سنباده‌کاری طولانی از گرم شدن ماشین پرهیز کنید.

پ- ماشین را در محلی قرار ندهید که خطر افتادن آن

وجود داشته باشد.

ح- در هنگام عملیات سنباده‌کاری تا حد امکان سعی کنید

از سیستم مکنده خاک سنباده ماشین استفاده شود.

ت- در مواردی که از ماشین استفاده نمی‌شود، آن را به

آزمون پایان فصل نهم

- ۱- منظور از سنباده کاری چیست؟
- ۲- دانه‌های سنباده چه عملی روی چوب انجام می‌دهند؟ دانه‌های سنباده، تیزتر و سخت‌تر چه نقشی دارند؟
- ۳- دانه‌های سنباده به چه عواملی بستگی داشته و چگونه انتخاب می‌شوند؟
- ۴- برای چوب‌های سخت و نرم چه نوع سنباده‌هایی مناسب است؟
- ۵- سنباده‌هایی که در صنایع چوب مورد استفاده قرار می‌گیرند، حداقل و حداکثر دارای چه شماره‌هایی هستند؟
- ۶- در چه مواقعی از سنباده زدن دستی انجام می‌شود؟
- ۷- چرا در سنباده زدن به وسیله دست باید سنباده در جهت الیاف زده شود؟
- ۸- اصطلاح پُرز کردن در سطح چوب چیست و چگونه برطرف می‌شود؟
- ۹- زهوارها و لبه‌های پروفیل خورده چگونه سنباده کاری می‌شوند؟
- ۱۰- نوار ماشین سنباده نواری چگونه تعویض و روی ماشین نصب می‌شود؟
- ۱۱- از ماشین سنباده نواری برای سنباده کاری چه کارهایی استفاده می‌شود؟
- ۱۲- پنج مورد از نکات ایمنی و حفاظتی در ماشین سنباده نواری را توضیح دهید؟
- ۱۳- کاغذ سنباده روی دیسک در ماشین سنباده دیسکی (بشقابی) به چه صورت چسبیده می‌شود؟
- ۱۴- از ماشین سنباده دیسکی برای سنباده کاری چه نوع قطعاتی استفاده می‌شود؟
- ۱۵- در صورتی که صفحه ماشین از لاستیک فشرده باشد، در هنگام کار زاویه‌ی صفحه ماشین نسبت به سطح کار چقدر باید باشد؟
- ۱۶- معایب ماشین‌های دیسکی (بشقابی) را در هنگام سنباده کاری روی سطح چوب بنویسید.
- ۱۷- مهمترین قسمت‌هایی که در امر سرویس و نگهداری ماشین سنباده دیسکی باید مورد توجه قرار گیرد بنویسید.
- ۱۸- جهت سنباده کاری قطعات کوچک به وسیله ماشین سنباده دیسکی، چگونه عمل می‌کنند؟
- ۱۹- در موقع سنباده کاری برای جلوگیری از پرش ماشین دیسکی از روی سطح کار چگونه عمل می‌کنند؟
- ۲۰- پس از پایان مراحل سنباده کاری با ماشین سنباده دیسکی، آن را در چه وضعیتی روی میز کار قرار می‌دهند؟
- ۲۱- چه نوع قطعات و صفحاتی به وسیله ماشین سنباده لرزشی سنباده کاری می‌شوند؟
- ۲۲- تعویض کاغذ سنباده در ماشین سنباده لرزشی چگونه انجام می‌شود؟
- ۲۳- استفاده از سیستم مکنده ماشین سنباده، چه مزایایی دارد؟
- ۲۴- چرا توصیه می‌شود که ماشین سنباده را در هنگام سنباده کاری نباید به مدت طولانی در یک نقطه نگاه داشت؟
- ۲۵- چرا سنباده کاری، در جهت الیاف (راه چوب) توصیه می‌شود؟
- ۲۶- چهار مورد از نکات ایمنی و حفاظتی در رابطه با مسائل الکتریکی ماشین‌های سنباده را بنویسید.
- ۲۷- در بعضی از انواع ماشین‌های سنباده لرزشی و دیسکی در کف آن سوراخ‌هایی تعبیه شده است. نقش این سوراخ‌ها در عملیات سنباده کاری چیست؟
- ۲۸- چرا به ماشین سنباده لرزشی، سنباده زنی محوری نیز می‌گویند؟
- ۲۹- مهمترین قسمت‌های ماشین سنباده لرزشی را که به منظور سرویس و نگهداری ماشین موردنظر قرار می‌گیرد بنویسید.