

## فصل ششم

### مواد شیمیایی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود که :

- ۱- مواد شیمیایی مورد مصرف در سازه‌های چوبی را طبقه‌بندی کند.
- ۲- حلال‌ها را تعریف کند.
- ۳- انواع حلال‌های مورد مصرف در سازه‌های چوبی را توصیف کند.
- ۴- مورد مصرف انواع حلال‌ها را بنویسد.
- ۵- اسیدها را تعریف کند.
- ۶- انواع اسیدها را بیان کند.
- ۷- مورد مصرف انواع اسیدها را بنویسد.
- ۸- قلیاه‌ها را تعریف کند.
- ۹- قلیاه‌ای مورد مصرف در صنایع چوب را تعریف کند.
- ۱۰- مورد مصرف انواع قلیاه‌ها را بنویسد.
- ۱۱- رنگ‌برها را تعریف کند.
- ۱۲- مورد مصرف انواع رنگ‌برها را بنویسد.
- ۱۳- نحوه‌ی تهیه و آماده‌کردن مواد شیمیایی مورد مصرف در سازه‌های چوبی را بنویسد.

زمان تدریس: ۴ ساعت

### ۶- مواد شیمیایی

در فرایند تولید سازه‌های چوبی، مواد شیمیایی جایگاه ارزشمندی را به خود اختصاص داده‌اند،  
که این مواد شیمیایی شامل حلال‌ها، اسیدها، قلیاه‌ها (بازها) و رنگ‌برها می‌شوند. بدیهی است این

مواد، که هر کدام در بخش مربوط به خود کاملاً معرفی خواهند شد، در مرحله‌ی پرداخت و زیبایی‌سازی، رفع عیوب طبیعی و مصنوعی چوب و مواردی نظیر آن نقش مؤثری را ایفا می‌کنند.

## ۱-۶- حلال‌ها<sup>۱</sup>

حلال‌ها به موادی گفته می‌شوند که قادر به حل کردن و پراکنده کردن یکنواخت مواد دیگری در خود هستند، بعضی از حلال‌ها قدرت حل کنندگی زیاد و بعضی دیگر قدرت حل کنندگی کمتری دارند. معروف‌ترین حلال‌هایی که در صنایع چوب مورد استفاده قرار می‌گیرند، عبارتند از:

۱-۱-۶- آب مقطّر: مایعی است که درصد درجه سانتی‌گراد به جوش می‌آید و به بخار تبدیل می‌شود و در صفر درجه سانتی‌گراد هم بخ می‌زند. pH این ماده برابر ۷ است. از آب مقطّر برای رقیق کردن محلول‌های شیمیایی قطبی که در آب حل می‌شوند، استفاده می‌شود. همچنین از آب مقطّر برای حل کردن مواد زیر می‌توان کمک گرفت:

اسیدها: (اسید کلریدریک، اسید نیتریک، اسید استیک، اسید سولفوریک، اسید اکسالیک و...).

قلیاه‌ها: (سود، پتاس، آب آهک، آمونیاک و...).

نمک فلزات: (سولفات مس، کلرور مس، سولفات آهن، کلرور آهن، کرومات پتابسیم، بیکرومات پتابسیم و کربنات پتابسیم).

صمغ‌های گیاهی، چسب‌های قوی (سریشم)، چسب کازئین، چسب نشاسته، چسب اوره و ملامین فرمالدئید، چسب سریش، رنگ پلاستیک، پودر آستری، الکل‌ها و مواد رنگی مصنوعی و نظیر آن.

آب مقطّر، حلالی با قدرت حل کنندگی کم است و باید به دور از گرد و غبار نگهداری شود.

۲-۱-۶- الکل‌ها: از جمله حلال‌های آلی که دارای ساختمان هیدروکربنی هستند و متشکل از عناصر کربن (C)، اکسیژن (O) و هیدروژن (H) هستند. الکل‌ها با تعداد کربن کمتر از ۱۰ به فرم مایع و با تعداد کربن کمتر از ۴ مایعات نسبتاً فراری هستند که قابل احتراق بوده و در مجاورت گرمای محیط و یا حرارت مستقیم زود تبخیر می‌شوند. لذا قبل از کارکردن با آن‌ها و در جهت پیش‌گیری از سانحه می‌بایست تمام اصول اینمی از قبیل استفاده از ترکیب درست و کاربرد صحیح این نوع حلال‌ها را به دقت رعایت نمود. pH الکل در حدود ۷ است. الکل‌هایی که در صنایع چوب می‌توان از آن‌ها استفاده کرد و نوع کاربرد آن‌ها در جدول ۱-۶ ذکر شده است.

**جدول ۱-۶** - الکل هایی که در صنایع چوب از آنها استفاده می گردد (نوع و مشخصات)

مشخصات و کاربرد	نوع الکل *
- بسیار سمی، از همه الکل ها قوی تر و به ندرت به عنوان حلال به کار می رود.	الکل متیلیک (CH <sub>3</sub> OH) متانول، الکل چوب نام دیگر: الکل چوب
- حل کردن چربی ها، مواد، رزین ها، صمغ های طبیعی (صمغ کولوفون) و بعضی از قلیاها مانند پتاس، سود و ...	الکل اتیلیک (اتانول، C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH) از الکل متیله صفتی برای حل کردن الکل های طبیعی از جمله شلاک، بعضی رزین های مصنوعی مانند پلی وینیل استات، بعضی از قلیاها مانند سود و پتاس و صمغ های طبیعی مانند کولوفون استفاده می شود.
- حل کردن رنگ های روغنی و رنگ های نیتروسلولزی دسته A و تهیه وارپیش های الکلی، پاک کردن صمغ از همچین برای حل کردن رنگ های روغنی و رنگ های نیتروسلولزی دسته A و تهیه وارپیش های الکلی، پاک کردن صمغ از روی سطح چوب، حل کردن چسب های قوی (سرشم)، تهیه آستری های الکلی و تهیه لاک و الکل سفیده (در این حالت از نوع خالص آن) از این الکل استفاده می شود.	الکل بوتیلیک (C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> OH) بوتائل، C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> OH
- حلال رزین های اورده فرم آلدید، ملامین فرم آلدید، پلی وینیل استات، رنگ های نیتروسلولزی A و ... - مرطوب کننده نیترات سلوژه - افزایش مقاومت در برابر کدر شدن حلال هایی که نقطه اشتعال بالای دارد و با قام مو بر روی سطح استعمال می شوند. - قابل امتصاص با حلال های هیدروکریون و روغن بزرگ	الکل پروپیلیک (C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> OH) گلیسیبرین (نوعی الکل، OH <sub>5</sub> C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> )
- افزودن آنها به استرها (۰ ۳۲ گرم در لیتر) باعث نفوذ بهتر آن می گردد.	حلال شلاک، صمغ، استر و رنگ های نیترو سلوژی

\* کائیف الکل ابو بکر محمد بن زکریا معروف به رازی است که در سال ۱۵۱ ه.ق. در شهر ری متولد گردید (از جمله داشمندان مشهور ایرانی).

**۳-۱-۶-۱**- اتر<sup>۱</sup>: اترها با خارج کردن یک مولکول آب از دو مولکول الکل به وجود می‌آیند. اتر مایعی است بی‌رنگ، بسیار فرار و شدیداً قابل اشتعال. این مواد برای روغن‌ها (چربی‌ها)، تعدادی از رزین‌های طبیعی و صمغ‌ها حلال مناسبی هستند. نوعی دیگر از اترها -۲- اتوکسی اتانول ( $C_4H_9O_2$ ) نام دارد که این اتر حلال نیترات سلوژ و همچنین بسیاری از رزین‌های طبیعی و مصنوعی نظیر اپوکسی‌ها و الکیدهاست.

اتر را بایستی در شیشه‌های رنگی و به دور از حرارت و نورنگهداری کرد و در شیشه را همیشه محکم بست. تنفس این ماده باعث بیهوشی می‌شود. از این ماده می‌توان به عنوان حلال رنگ‌های نیتروسلولزی دسته B و سایر مواد شیمیایی قابل حل نیز استفاده کرد.

**۴-۱-۶**- استن (دی‌متیل‌کتون  $CH_3COCH_3$ ): مایعی است بی‌رنگ، با بوی مطبوع، بی‌نهایت فرار و آتشگیر (در دمای معمولی قابل اشتعال است). از استن به عنوان حلالِ مومنها، رنگ‌ها، چسب‌ها (پلی وینیل استات و ...)، ابریشم مصنوعی و بسیاری دیگر از مواد شیمیایی استفاده می‌شود.

همچنین از استن می‌توان برای پاک کردن آستری‌های روی سطح کار و برطرف کردن لکه‌های صمعی نیز استفاده کرد.

**۵-۱-۶**- متیل‌اتیل‌کتون (متیل‌اتیل‌ستن): این حلال به صورت تجاری به نام M.E.K معروف است. حلالی است قوی با سرعت تبخیر زیاد. این حلال از لحاظ واکنش‌های اساسی مشابه استن است.

از این ماده به عنوان حلال لاک‌ها، چسب و رزین‌های وینیل، اپوکسی و پلی اوره‌تان استفاده می‌شود. این حلال را معمولاً با حلال‌های ضعیف‌تر از خود مخلوط می‌کنند.

**۶-۱-۶**- تولوئن ( $CH_3C_6H_5$ ): مایعی است بی‌رنگ که در  $111^{\circ}C$  می‌جوشد. از ترکیب تولوئن و اسید نیتریک، قوی‌ترین ماده منفجره یا T.N.T به دست می‌آید. تولوئن از پرصرف‌ترین رقیق‌کننده حلال‌های نیترات سلوژ است (رنگ‌های نیتروسلولزی دسته A) و حلال بسیاری از رزین‌هاست (پلی‌وینیل استات و ...). این حلال در صنایع رنگ نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

**۷-۱-۶**- کلروفرم ( $CHCl_3$ ): مایعی است، بی‌رنگ و سمی که در  $61^{\circ}C$  به جوش می‌آید. از کلروفرم به عنوان حلال چربی‌ها، مومنها و رزین‌ها استفاده می‌شود.

**۱-۶-۶- تربانتین ( $\text{C}_1\text{H}_1\text{O}$ )**: این حلال‌ها از مواد رزینی موجود در بعضی از کاج‌ها به دست می‌آید که از تقطیر این رزین تربانتین فرآر تولید می‌شود. تربانتین (اسانس تربانتین) مایعی است شفاف و بی‌رنگ که دارای بوی تند مخصوص است. تربانتین حلال خوبی برای موم‌ها، رزین‌ها (مصنوعی)، کائوچو و مواد رنگی مصنوعی است.

**۱-۶-۷- استرها**: استرها قدرت حلالیت بالایی دارند. متیل استات، اتیل استات، بوتیل استات، امیل استات و فنیل استات چند نمونه از استرها هستند که می‌توان از آن‌ها برای لکه‌گیری روی سطح چوب استفاده کرد. از اتیل استات برای حل کردن پلی وینیل استات و از امیل استات برای حل کردن رنگ‌ها و حل کردن و پاک کردن آستری‌های روی سطح کار استفاده می‌شود.

**۱-۶-۸- تتراکلروکربن ( $\text{CCl}_4$ )**: این ماده در آب حل نمی‌شود و به عنوان حلال برای حل کردن چربی‌ها، آستری‌های رنگ، پلی اتیلن، کائوچو و همچنین برای پاک کردن لکه‌های چربی روی سطح کار استفاده می‌شود.

**۱-۶-۹- گزیلن ( $\text{CH}_2\text{C}_6\text{H}_5$ )**: از این ماده در آزمایشگاه چوب‌شناسی برای حل کردن موادی که در خلل و فرج و روزنه‌های مقاطع میکروسکوپی وجود دارد، استفاده می‌شود.

**۱-۶-۱۰- بنزن ( $\text{C}_6\text{H}_6$ )**: از این ماده برای حل کردن رزین‌ها، چربی‌ها، کائوچو و بعضی از صمغ‌ها استفاده می‌شود. بنزن یک ماده سرطان‌زاست، و در مصرف آن باید احتیاط کرد.

از نفت و بنزین (با درجات مختلف) هم می‌توان به عنوان حلال انواع رنگ‌ها، آستری‌ها، چربی‌ها، چسب‌ها و مواردی نظیر آن استفاده کرد.

بازها (سود، پتاس، آب آهک و غیره) و اسیدها نیز از حلال‌ها هستند که برای حل کردن چربی‌ها، رنگ‌ها، چسب‌ها و صمغ مورد استفاده قرار می‌گیرند.

## ۲-۶- اسیدها

اسید ماده‌ی مولکولی است که حداقل یک اتم هیدروژن دارد و در واکنش‌های شیمیایی قادر است ئیدروژن خود را به فرم یون ئیدروژن یا پروتون  $\text{H}^+$  آزاد کند. pH اسیدها نشانگر قوت و قدرت آن‌ها است که بین ۱ تا ۷ است، هر چه pH اسیدها کمتر باشد، قدرت آن‌ها بیشتر خواهد بود. اسید معمولاً ترش مزه است و در آب مقطر حل و رقیق می‌شود. این ماده رنگ بعضی از رنگینه‌های آلی و معرف‌های شیمیایی نظیر لیتموس (کاغذ تورنسیل) را تغییر می‌دهد. لیتموس (کاغذ تورنسیل) در محلول

**جدول ۳—۶—مشخصات و کاربرد انواع اسیدهای مورد مصرف در صنایع چوب**

نوع اسید	کاربرد	اسید سولفوریک ( $H_2SO_4$ )	اسید معدنی و جزء اسیدهای قوی	اسید کلریدریک یا جوهر نمک ( $HCl$ )
اسید اسٹیک یا جوهر سرکه نسبتاً قوی	شستشوی قسمت‌هایی که روی آن‌ها بامداد قلپیکی کار شده (به وسیله اسید ریقی شده به نسبت یک بر ۱۰ یا یک بر ۲۰)	نمک‌های اسید استیک (استات‌ها) برای تهیه آستری‌ها کاربرد دارند.	اسید اسٹیک ریقی شده (به نسبت یک به پنج) برای شستشوی بعدی روی سطح کار (بعد از شستشو با مواد صابونی به غیر از آمونیاک) به کار می‌روند.	برطرف کردن آستری‌های قلپیکی از روی سطح کار
اسید اگرالیک یا جوهر شکر خالص بدون آب	نیتریک اسید استیک (CH <sub>3</sub> -COOH) گلاسیال: اسید استیک	—	—	—
اسید اسیدهای ضعیف (C <sub>6</sub> O <sub>4</sub> H <sub>6</sub> )	—	—	—	—
اسید نیتریک یا جوهر شوره (HNO <sub>3</sub> )	— خشتی کردن بازها، حل کردن املاح قابل حل و حل کردن فلز قلپیکی	از مخلوط این اسید با مواد غیرمعدنی رنگ‌های شبیه قهوه‌ای تیره و یا املاح فزری به رنگ‌های از خاکستری تا سیاه را می‌توان به دست آورد.	— از نمک‌های اسید سولفوریک (سولفات‌ها فتریول‌ها) جهت تهیه آستری استفاده می‌شود.	—
اسید پیروگالیک خیلی قوی	—	—	—	—

**۱-۲-۶- اسیدهای دباغی:** این اسیدها جزء اسیدهای ضعیف هستند و در گیاهان زیادی می‌توان آن‌ها را یافت. از ترکیب این اسیدها با بازها نمک فلزاتی به دست می‌آید، که در تهیه آستری‌ها از آن استفاده می‌شود. چنانچه این اسید با آمونیاک مخلوط شود، یک نوع رنگ قهوه‌ای به دست می‌آید. هم‌چنین از این اسید برای زدن پیش آستری به چوب‌هایی که مواد دباغی کمی دارند، استفاده می‌شود. با ترکیب اسیدهای دباغی و پارامین موادی به دست می‌آید که به عنوان پیش‌آستری در رنگ‌کاری مصرف می‌شود.

### **۳-۶- قلیاها (بازها)**

بازها از حل کردن اکسید فلزات در آب به دست می‌آیند. بازها مزه گس دارند و رنگ بعضی از رنگینه‌های آلی (شناساگرها) مانند لیتموس (تورنسیل) را به رنگ آبی در می‌آورند ولی رنگ کاغذ آبی تورنسیل را تغییری نمی‌دهند. بازها خاصیت لیزی دارند و مانند صابون سوزانند. pH محلول‌های بازی بین ۷ تا ۱۴ است. هر چه pH محلول بیشتر باشد (از ۷ به بالا)، محلول قلیایی تر است.

بازها با محلول‌های اسیدی واکنش نشان می‌دهند و خاصیت اسیدها را خنثی می‌کنند. این مواد باعث سوختگی پوست می‌شوند و با آن‌ها نباید بدون دستکش کار کرد. در جدول ۳-۶ به مشخصات و کاربرد انواع قلیاها مورد مصرف در صنایع چوب اشاره شده است.


### جدول ۳—۶— مشخصات و کاربرد انواع قیاهاای مورد مصرف در صنایع چوب

قابلها (بازها)	قالبها (بازها)	کاربرد
محلول آمونیاک (هیدروکسید آمونیوم $\text{NH}_4\text{OH}$ )	— معمولاً به طور رفیق شده به مصرف می‌رسد و هر قدر مقدار آب آمونیاک کمتر باشد، قدرت نفوذ آن در چوب بیشتر خواهد بود.	— مورد استفاده برای ایجاد اسیدهای داغی جهت ازین بودن صفحه چوب، حل کردن چسب گلوتون (شاسته)، از چربی و روغن، لکه‌ها، پاک کردن مواد قلبی، رنگ‌ها، لاک الکل و موارد مشابه.
مصرف اثری به جای نمی‌گذارد (متداول ترین باز ضعیف که پس از این تراشیده باشند)	— حل کردن چربی‌ها، صفحه، چسب گلوتون، ایجاد رنگ برای مبل‌های کهنه ساخته شده از چوب‌های ماهاگونی و گیلاس — لیگنین سطح چوب را در خود حل می‌کند که این لیگنین به صورت پوششی روی سطح کار را می‌پوشاند و رنگ‌گشته شوند	— گاز آن تیز خطرناک است و بخار دادن و دود دادن چوب و نفوذ آستری‌هایی بعدی (به استثنای آستری‌هایی که با نسک آهن مخلوط شده باشند)
سود یا هیدروکسید سدیم $\text{NaOH}$ و هیدروکسید پتاسیم $\text{KOH}$	— به صورت حامد بوده و در هوای آزاد ذوب (ماع) می‌شود. — به صورت محلول برای پاک کردن آستری‌ها، لاک و ... استفاده می‌شوند.	— در زمان مخلوط کردن آن‌ها با چربی‌ها، گلوتون و صفحه هستند.
آب حرارت زیادی ایجاد می‌شود.	— طور کلی قدرت حل کنندگی قیاها به نوع جسم حل شونده، نوع قیا و غاظت قیا در آب بستگی دارد.	

## ۶- رنگبرها

گاهی ممکن است لکه‌های روی چوب وجود داشته باشد که این لکه‌ها از عیوب طبیعی خود چوب است و جزء لکه‌های شیمیایی محسوب می‌شوند، یا این که لکه‌های دیگری که لکه‌های اکسیدی (در اثر اکسیده شدن ترکیبات آهن در چوب) نامیده می‌شوند، روی چوب به وجود آید، یا لکه‌هایی که به خاطر وجود صمغ و یا در اثر مواد خارجی (چربی - روغن - گچ - سیمان و ...) ممکن است در روی چوب ایجاد شوند. به طور کلی مواردی که برای از بین بردن این لکه‌ها از روی سطح چوب مورد مصرف قرار می‌گیرند، به رنگ‌برها معروف‌اند. رنگ‌برها در زمرة اکسیدکننده‌های نسبتاً قوی جای دارند؛ یعنی می‌توانند ضمن فعال و انفعالات شیمیایی خاصیت رنگ‌بری داشته باشند. رنگ‌برهایی که در صنایع چوب مورد استفاده قرار می‌گیرند، عبارتند از:

۱-۴- آب اکسیژنه ( $\text{H}_2\text{O}_2$ ) : از دو اتم هیدروژن و دو اتم اکسیژن تشکیل شده است. در موقع رنگ‌بری یک اتم از اکسیژن به صورت اکسیژن نوزاد از آن جدا می‌شود و آب اکسیژنه به آب معمولی تبدیل می‌شود (احیاء می‌شود).



آب اکسیژنه برحسب تعداد اکسیژنی که در آن حل شده است معرفی می‌شود (مثلاً آب اکسیژنه ۵ حجمی یا ۱۰ حجمی). قوی‌ترین آن محلول آب اکسیژنه ۳۰ درصد است، مالیدن این محلول بر روی چوب باید به وسیله قلم مویی که با الیاف نباتی ساخته شده است، صورت گیرد. (آب اکسیژنه برس‌های مویی را از بین می‌برد) برای نفوذ آب اکسیژنه در روی چوب می‌توان از محلول آمونیاک کمک گرفت که در این صورت آمونیاک باید رقیق شده و به نسبت ۱ بر ۳ روی محلول آب اکسیژنه کشیده شود. پس از اتمام کار (چند دقیقه بعد) باید سطح کار را به وسیله آب گرم شستشو داد. چنانچه بی‌رنگ کردن به اندازه کافی صورت نگرفته باشد، می‌توان این عمل را چند دفعه انجام داد. این محلول را می‌توان بدون رقیق کردن آن به کار برد و یا این که آن را به نسبت ۱ بر ۱ یا ۱ بر ۲ با آب رقیق کرد. برای محافظت آب اکسیژنه باید آن را همیشه به دور از گرد و غبار و فلزات و در شیشه‌های قهوه‌ای سرسته و در جای تاریک نگهداری کرد. آب اکسیژنه را باید به صورت تازه مصرف کرد. از این محلول می‌توان برای رنگ‌بری چوب‌های سفید مانند افرا، زبان گنجشک، گلابی، گیلاس، داغداغان و موارد نظیر آن استفاده کرد. آب اکسیژنه برای رنگ‌بری چوب بلوط مناسب نیست و

لکه‌هایی را روی آن ایجاد می‌کند. آب اکسیژنه مؤثرترین رنگبر است.

#### ۴-۶- آب ژاول (NaOCl): معمولاً برای رنگبری از آب ژاول با غلظت ۱۵٪

استفاده می‌شود. آب ژاول را باید به دور از گرد و غبار و حرارت و در شیشه‌هایی که دارای درهای لاستیکی یا شیشه‌ای هستند نگهداری کرد. آب ژاول را می‌توان روی سطح کار پهن کرد و یا با قلم مویی مورد استفاده قرار داد. از آب ژاول برای ثابت کردن آستری‌های الکلی نیز استفاده می‌شود تا در موقع لاک والکل زدن آستری همراه با لاک والکل دوباره حل نشود. از این ماده هم چنین برای ثابت کردن رنگ مقاطع میکروسکوپی در آزمایشگاه چوب‌شناسی نیز استفاده می‌شود.

#### ۴-۶- آب لباراک (KClO): این ماده خاصیت اکسیدکنندگی و رنگبری نسبتاً

خوبی دارد. کاربرد این ماده همانند آب ژاول است.

#### ۴-۶- اسید اگزالیک (C<sub>7</sub>H<sub>5</sub>O<sub>4</sub>): این اسید برای بی‌رنگ کردن آستری‌ها از هر

رنگ که باشند مورد استفاده قرار می‌گیرند. هم‌چنین در صورتی که بی‌رنگ کردن چوب بلوط مورد نظر باشد، به علت این که آب اکسیژنه چوب بلوط را لکه می‌کند، به جای آن از اسید اگزالیک استفاده می‌شود. در این صورت باید ۵۰ گرم اسید اگزالیک را در ۱ لیتر آب حل کرد. این محلول به صورت گرم روی چوب مالیده می‌شود و بعد از ۱۰ دقیقه که محلول در چوب نفوذ کرد؛ روی سطح چوب را با آب مقطر شستشو می‌دهند. چنان‌چه بقایای اسید اگزالیک روی کار بماند، روی چوب لکه‌هایی به وجود می‌آید که در زیر رنگ کاملاً مشخص هستند.

#### ۴-۶- اسید استیک یا جوهر سرکه: از اسید استیک برای حل کردن و برطرف کردن

انواع لکه‌هایی که به وسیله عوامل خارجی مانند گچ، آهک، سیمان و سریشم کازئین و ... به وجود آمده‌اند، استفاده می‌شود. در این صورت این اسید را باید به نسبت یک بر بیست مورد استفاده قرار داد. بعد از برطرف شدن لکه‌ها، سطح چوب را به وسیله آب گرم شستشو می‌دهند.

#### ۴-۶- محلول آب صابون: از این محلول برای از بین بردن لکه‌هایی که در اثر چربی‌ها

و روغن‌ها و صمغ‌ها به وجود آمده‌اند، استفاده می‌شود. این عمل به کمک محلول آب گرم و صابون (۱۰٪ صابون) صورت می‌گیرد. این مواد به وسیله قلم مویی و یا ابر (اسفنج) بر روی سطح چوب پهن می‌شوند و سپس کار را بُرس می‌زنند. طرز تهیه دو نمونه از محلول‌های آب صابون به صورت زیر است :

سودا<sup>۱</sup> نمکی است قلیایی که به مقدار ۴۰ تا ۶۰ گرم در هر لیتر آب داغ حل می‌شود و برای

پاک کردن لکه‌های صمغی روی چوب، چربی و مواردی نظیر آن استفاده می‌شود. سودا به دو صورت کریستال و پودر (سفید رنگ) وجود دارد که نوع پودری آن ۲/۷ برابر قوی‌تر از نوع کریستالی آن است. در موقع مخلوط کردن باید سودا را در آب ریخت و به هم زد و در غیر این صورت محلول به صورت گلوله‌هایی در می‌آید که غیرقابل حل است.

**کربنات پتاسیم:** باید ۶۰ گرم کربنات پتاسیم را در یک لیتر آب داغ حل کرد. محلول به دست آمده وسیله خوبی برای برطرف کردن لکه‌های صمغی است.

همچنین با مخلوط کردن ۲۶ گرم سودسوز آور در ۶۰ سانتی متر مکعب آب داغ و اضافه کردن ۴۰ سانتی متر مکعب استن، محلول قوی به دست می‌آید که از آن برای حل کردن صمغ و از بین بردن لکه‌های صمغی استفاده می‌شود. برای از بین بردن لکه‌های صمغی می‌توان از الکل، کلرور متیل (متیل کلرايد) و ماده‌ای به نام ماکنزیا نیز استفاده کرد.

**۶-۴-۷- حلال‌های مخصوص:** چنانچه لکه‌های روی چوب به وسیله روغن‌هایمعدنی مانند قیر - پارافین - نفت و غیره به وجود آمده باشند، باید به وسیله مواد حل کننده مخصوص خودشان پاک شوند. در صورتی که از بینزین به عنوان حلال استفاده شود، برای جلوگیری از تبخیر سریع آن، خمیری از پودر تالک یا پودر منیزی و یا خاک اره با بینزین تهیه می‌کنند و آن را بر روی سطح کار می‌مالند. پس از تبخیر حلال باید پودر باقیمانده روی سطح کار را پاک کرد. برای پاک کردن کامل لکه می‌توان چند دفعه این عمل را تکرار کرد. پس از پاک شدن کامل لکه سطح کار را باید با کمک محلول آب و صابون یا محلول رقیق آمونیاک یا مخلوطی از این دو شستشو داد و سپس کاملاً خشک کرد.

**۶-۴-۸- اسید کلریدریک (جوهر نمک):** برای از بین بردن لکه‌های سریشم کازئین می‌توان از جوهر نمکی که به مقیاس یک بر ده یا یک بر بیست رقیق شده است، استفاده کرد (همراه با رس زدن). پس از اتمام این عمل باید سطح کار را به وسیله آب مقطر شستشو داد تا آثار این مواد بر روی کار باقی نماند.

**۶-۴-۹- محلول آب و آمونیاک:** برای پاک کردن لکه‌های کوچک که بر اثر سریشم گلوتین (حسب نشاسته) به وجود آمده‌اند، می‌توان از آبی که در آن کمی آمونیاک حل شده باشد، استفاده کرد. چنانچه لکه‌های به وجود آمده به وسیله این سریشم بزرگ باشند باید سطح چوب را ابتدا با محلول آب و آمونیاک و بعد آن را با محلول آب داغ و صابون (۵۰ تا ۶۰ گرم صابون در یک لیتر آب) و یا محلول آب و تانین (یا ترباتین ۲۵ گرم ترباتین در یک لیتر آب) شستشو داد و به وسیله یک

برس سیمی از جنس مس آن را برس زد. پس از اتمام کار سطح چوب را باید به وسیله آب مقطر نیم گرم شستشو داد. برای این که این عمل در چوب های بلوط باعث لکه کردن آن (رنگ پس دادن) نشود باید این عمل یعنی شستشوی پایانی را به وسیله محلول آب نیم گرم و کمی جوهر سرکه انجام داد.

غیر از موادی که ذکر شد، مواد دیگری نیز برای بی رنگ کردن چوب وجود دارد که به طور آماده در بازار عرضه می شوند. بعضی از این مواد به قدری قوی هستند که حتی از آن ها می توان برای رنگ بری لکه هایی که در اثر امراض مختلف به رنگ آمی درآمده اند، استفاده کرد.

مواد شیمیایی مورد مصرف در صنایع چوب بحسب نوع مواد، هم به صورت مایع و هم به صورت جامد عرضه می شوند. اصولاً حلال ها به صورت مایع، و اسیدها و قلیاهای، هم به صورت مایع و هم به صورت جامد یافت می شوند که جامدات را در هنگام مصرف با استفاده از مواد حل کننده می توان به صورت مایع درآورد. مواد شیمیایی مایع را می توان به صورت شیشه های کوچک تا به صورت بشکه های بزرگ یافت. مواد شیمیایی جامد را نیز می توان به صورت مواد خشک و در ظرف هایی به طور کیلویی از بازار تهیه کرد.

#### ۱-۶-۴- تینر:

تینر فوری: از جمله حلال های رایج در صنایع چوب تینر می باشد که در دو نوع فوری و روغنی در بازار یافت می شود. تینر فوری از چند حلال با قدرت حل کنندگی بالا<sup>۱</sup> تشکیل شده و لذا قدرت حل کنندگی بسیار بالایی دارد. این تینر برای حل کردن پلی استر، کیلر، سیلر و رنگ های فوری استفاده و به نسبت  $1/5$  برابر به مواد مذکور اضافه می گردد. رنگ تینر فوری سفید و ظاهر آن مانند آب است، بوی تندی دارد، به سرعت در هوای آزاد تبخیر می شود و بسیار آشکرگیر است. این حلال به دلیل چربی دوست بودن، در تماس مستقیم با بدن موجب از بین رفتن چربی سطح پوست شده و پس از آن به داخل پوست نفوذ می کند؛ تماس مستقیم با تینر فوری به اعصاب آسیب رسانده و عوارض جسمی را در نسل های بعدی در بی دارد.

تینر روغنی: مشخصات ظاهری این تینر مانند نفت سفید است، آشکرگیری آن نسبت به تینر فوری کمتر و برای حل کردن رنگ های روغنی به نسبت نیم برابر به کار می رود.

۱- استن، وايت استريت و ...

## خودآزمایی



- ۱- مواد شیمیایی مورد مصرف در صنایع چوب به چند دسته تقسیم می‌شوند؟  
نام ببرید.
- ۲- حلال‌ها را تعریف کنید.
- ۳- موارد مصرف آب مقطر را بنویسید.
- ۴- مشخصات و موارد مصرف الکل‌های مورد استفاده در صنایع چوب را بنویسید.
- ۵- اتر چیست؟ مورد مصرف آن در صنایع چوب را بنویسید.
- ۶- در صنایع چوب از استن چه استفاده‌ای می‌شود؟
- ۷- ترباتین چیست؟ موارد مصرف آن در صنایع چوب را بنویسید.
- ۸- تراکلروکرین در چه جاهایی مصرف می‌شود؟
- ۹- موارد مصرف بنزن را بنویسید.
- ۱۰- مشخصات اسیدها را بنویسید.
- ۱۱- موارد استفاده از اسید سولفوریک و اسید کلریدریک را بنویسید.
- ۱۲- موارد مصرف اسید استیک را بنویسید.
- ۱۳- در صنایع چوب از اسید اگزالیک چه استفاده‌ای می‌شود؟
- ۱۴- از اسیدهای دباغی چه استفاده‌ای می‌توان کرد؟
- ۱۵- قلیاها (بازها) را تعریف کنید.
- ۱۶- موارد مصرف آمونیاک را بنویسید.
- ۱۷- از آب آهک برای چه اهدافی استفاده می‌شود؟
- ۱۸- سود و پتاس در صنایع چوب چه کاربردی دارند؟
- ۱۹- رنگ‌برها را تعریف کنید.
- ۲۰- آب اکسیزنه چیست؟ کاربرد آن را بنویسید.
- ۲۱- آب ژاول چیست؟
- ۲۲- چگونه می‌توان لکه‌هایی که در اثر روغن‌های معدنی روی چوب ایجاد شده‌اند، از بین برد؟
- ۲۳- لکه‌های سریشم کازئین چگونه پاک می‌شوند؟

- ۲۴- طریقه پاک کردن لکه های سریشم گلو تین (نشاسته) را بنویسید.
- ۲۵- از محلول آب و صابون در رنگ بری چه استفاده ای می شود؟