

اهم متر حرکت کند عیب از قطع کنندهٔ حرارتی است که باید تعویض شود. در غیراین صورت المنت خراب است و باید آن را تعویض کنید.

۶-۶-مدار الکتریکی سشوار با موتور القایی قطب چاکدار

در شکل ۶-۲۵ مدار الکتریکی سشوار با قطب چاکدار و مدارهای تفکیکی آن را مشاهده می‌کنید.


۶-۶-عیب یابی مدار سشوار با موتور قطب چاکدار

در عیب یابی، از مدار تفکیکی شکل ۶-۲۵ کمک بگیرید.


در حالتی که المنت کار نمی‌کند، دوشاخه را از پریز خارج کنید. یکی از دو سیم اهم متر را به شماره‌ی ۲ کلید و سیم دیگر اهم متر را به N ترمینال می‌زنیم، اگر عقربه اهم متر حرکت کند، عیب از برق ترمینال یا کلید است اگر عقربه اهم متر حرکت نکند عیب در المنت و یا بی‌متال (قطع کنندهٔ حرارتی) است. (مسیر را بروی مدار دنبال کنید.)

این بار دو سیم اهم متر را به دوسر المنت بزنید، اگر عقربه‌ی

سفید




در این حالت مدار قطع می‌باشد.



حالات اول: موتور روشن با هوای سرد

شکل ۶-۲۵




حالت دوم: موتور روشن با هوای گرم.
در این حالت المتن در مدار قرار گرفته است.

ادامه‌ی شکل ۶-۲۵



شکل ۶-۲۶




شکل ۶-۲۷

۶-۶- طریقه‌ی باز کردن و بستن سشوار با موتور اوپیورسال (موتور سری)


- با بازکردن پیچ‌های روی دسته، قاب روی دسته آزاد می‌شود و مطابق شکل ۶-۲۶ اجزای سشوار براحتی از هم قابل بازشدن است در این تصویر عایق سیاه رنگ نسوزی روی المتن قرار گرفته است که مانع از اتصال المتن با بدنه‌ی استیلی آن می‌شود.

- با یک پیچ گوشتی چهارسو، دو عدد پیچ موجود بر روی موتور را باز کنید تا بوش‌ها آزاد شوند (شکل ۶-۳۲).



شکل ۶-۳۲

- مطابق شکل ۶-۳۳ بوش و جازغالی‌ها را از آرمیچر و استاتور جدا کنید.



شکل ۶-۳۳

- طبق شکل ۶-۳۴ بوش طرف پروانه را به آرامی از روتور جدا کنید. جنس بوش‌های موتور از نوع فسفر-برنج است که به راحتی روغن را از خود عبور می‌دهند.



شکل ۶-۳۴

جنس سیم المنت از آلیاژ نیکل کروم Cr - Ni و یا آلیاژ کروم آلمل (Fe - Cr - Al) می‌باشد.

شکل‌های ۶-۲۸ و ۶-۲۹ دو نوع موتور اونیورسال را نشان می‌دهد.



شکل ۶-۲۸ و ۶-۲۹

- مطابق شکل ۶-۳۰ با یک پیچ گوشتی دوسو، خارپشت فنر زغال را بردارید.



شکل ۶-۳۰

- مطابق شکل ۶-۳۱ با برداشته شدن خارپشت فنر زغال، زغال و فنر آن آزاد می‌شود. زغال و فنر را با دقت از جای خود خارج کنید.



شکل ۶-۳۱

- پس از جدا کردن بوش‌ها، آرمیچر و سیم‌پیچی استاتور مشاهده می‌شود (شکل ۶-۳۵).



شکل ۶-۳۶

- در شکل ۶-۳۷ اجزای تشکیل‌دهنده‌ی یک الکتروموتور اونیورسال مربوط به سشوار به صورت انفجاری، نشان داده شده است.



شکل ۶-۳۵



شکل ۶-۳۷

- در شکل ۶-۳۶ سر سیم‌های بالشتک‌های استاتور به صورت ضربدری مشاهده می‌شود. دو سر سیم (سیم‌های بالشتک) به انتهای جا زغالی وصل می‌شود و دو سر دیگر باید به برق ورودی اتصال داده شود.


مطالعه آزاد

- ۷-۶- نقشه‌ی الکتریکی سشوار با موتور اونیورسال
- در شکل ۶-۳۸ نقشه‌ی الکتریکی سشوار با موتور اونیورسال را مشاهده می‌کنید در زیر شکل رفتار کلیدها در وضعیت‌های مختلف آمده است.

کلید S1 سرعت کم با المتن حرارتی R2

کلید S2 سرعت زیاد با المتن حرارتی R1


کلید S1 و S2 با هم سرعت زیاد با المتن حرارتی کامل



شکل ۶-۳۸

۶-۸ طریقه‌ی باز کردن و بستن سشوار با موتور جریان مستقیم (DC)

- در شکل ۶-۳۹ یک سشوار با موتور جریان مستقیم و المنت چهارسر با قطع کن حرارتی، دیده می‌شود. در این شکل عایق استوانه‌ای که روی المنت قرار می‌گیرد، در قسمت بالا قابل مشاهده است.



شکل ۶-۳۹



شکل ۶-۴۰

- در شکل ۶-۴۱ پروانه‌ی موتور و عایق استوانه‌ای روی المنت مانع تماس المنت با بدنه می‌شود. همچنین فیبر مدار چابی که کلید تغییر سرعت و دیود مربوطه روی آن قرار دارد، مشاهده می‌شود.



کلید تغییر سرعت

شکل ۶-۴۱

۹- جدول عیب‌یابی و روش رفع عیب سشوار

| وضعیت | علت | طریقه‌ی رفع عیب |
|---|---|--|
| ۱- موتور کار می‌کند اما هوای گرم خارج نمی‌شود. | ۱- المنت قطع است. ۲- کلید خراب است. ۳- سیم رابط المنت قطع است. | آن را تعویض کنید. آن را تعویض کنید. اتصال را برقرار کنید. |
| ۲- بدن گرم شده و گاهی تغییرشکل می‌دهد. | ۱- المنت به بدن چسبیده است. ۲- هوادهی کافی نیست. | عایق نسوز نگهدارنده‌ی المنت را تعویض کنید. عوامل کاهش هوادهی را رفع کنید. |
| ۳- اتصال بدن به سشوار با بدنه‌ی فلزی ایجاد شده است. | ۱- سیم‌های رابط به بدن چسبیده است. ۲- المنت اتصال بدن دارد. | اتصال را برطرف کنید. عایق حرارتی نسوز را تعویض کنید. |
| ۴- المنت بیش از اندازه سرخ می‌شود. | ۱- موتور کار نمی‌کند. ۲- موتور کار می‌کند اما بروانه‌ی آن نمی‌چرخد. ۳- المنت اتصال کوتاه شده است. | آن را رفع عیب یا تعویض کنید. بروانه را محکم یا تعویض کنید. آن را تعویض کنید. |
| ۵- موتور کار نمی‌کند. | ۱- پریز برق ندارد. | بعد از اطمینان از برق دار بودن شبکه‌ی برق منزل نسبت به رفع عیب پریز اقدام کنید. |
| ۶- موتور صدای هوم می‌کند و چرخشی ندارد. | ۲- سیم رابط معیوب است. | آن را تعمیر یا تعویض کنید. |
| | ۳- کلید معیوب است. | آن را تعویض کنید. |
| | ۴- دیودهای یکسوسازی موتور خراب است. | دیودها را باز و با اهم‌تر چک کنید، در صورت خراب بودن تعویض کنید. |
| | ۵- پل دیود موتور خراب است. | آن را تعویض کنید. |
| | ۶- سیم‌پیچی آرمیچر سوخته است. | سیم‌پیچی را تجدید یا آرمیچر را تعویض کنید. |
| | ۷- کلافهای استاتور قطع است. | آن را تعمیر یا سیم‌پیچی کنید. |
| | ۸- جاروبک‌ها کوتاه شده‌اند. | آن‌ها را تعویض کنید. |
| | ۹- یاتاقان خراب است. | آن را تعویض کنید. |
| ۷- موتور کار می‌کند اما شدیداً داغ می‌کند. | ۱0- شفت یا محور موتور خراب است. | آن را تعویض کنید. |
| | ۱1- بروانه به بدن یا موتور گیر دارد. | در صورت خراب شدن بروانه یا گشاد شدن سوراخ بروانه آن را تعویض کنید. |
| | ۱2- کلید انتخاب ولتاژ درست انتخاب نشده است. | کلید انتخاب ولتاژ را در وضعیت مناسب قرار دهید. |
| | ۱3- آرمیچر سوخته است. | سیم‌پیچی آن را تجدید یا تعویض کنید. |
| | ۱4- دیودهای یکسوسازی موتور خراب است. | آن را تعویض کنید. |
| | ۱5- یاتاقان خراب است. | آن را تعویض کنید. |
| | ۱6- یاتاقان‌ها خراب است. | آن‌ها را تعویض کنید. |
| | ۱7- بروانه شکسته یا گیرمکانیکی دارد. | گیر آن را رفع یا بروانه را تعویض کنید. |
| ۸- موتور کار می‌کند اما دستگاه صدای غیرعادی می‌دهد. | ۱8- کلکتور خراب است. | آرمیچر را تعویض کنید. |
| | ۱9- آرمیچر سوخته است. | آرمیچر را تجدید یا تعویض کنید. |

- ۱۰-۶-نکات ایمنی در به کارگیری و تعمیر سشوار**
- را جذب می کند و آن را به دور خود می پیچاند، در نتیجه موتور گیر می کند^۱ و می سوزد.
- ▲ از سشوار به طور مداوم استفاده نکنید.
- ▲ سشوار را سریع و به صورت پی در پی قطع و وصل کنید.
- ▲ از سشوارهایی که سیم آنها بریدگی دارد یا صدای ناهنجار می دهد استفاده نکنید.
- در به کارگیری و تعمیر سشوار برقی باید نکات زیر را رعایت کنید.
- ▲ هرگز سشوار را در داخل آب قرار ندهید.
- ▲ هیچ وقت سشوار را پرتاب نکنید زیرا به قسمت الکتریکی و بدنی آن صدمه وارد می شود.
- ▲ هیچ وقت قسمت عقب سشوار را که پروانه‌ی خنک کننده در آن کار می کند به موهای سر نزدیک نکنید زیرا مو

۱۱-۶-کار عملی سشوار

هنرجویان باید یک دستگاه سشوار معیوب را از انبار کارگاه تحويل بگیرند و زیر نظر مربي کارگاه با رعایت اصول و تدابیر و تعمیر آن پیراذند.



شکل ۴۲-۶- اجزای ساختمانی یک نمونه سشوار

۱- گیرکردن موتور را در اصطلاح گریباً می گویند.

وسایل الکتریکی خانگی گردندہ



فصل اول



ساعت آموزش

۴ ساعت

ابزار و تجهیزات لازم برای تعمیر و سایل الکتریکی گردندۀ خانگی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند :

- ابزار مناسب را برای تعمیر و سایل الکتریکی خانگی گردندۀ انتخاب کند.



شکل ۱-۱

آچارفرانسه و چکش را معرفی خواهیم کرد.

۱-۱_ مقدمه

شکل ۱-۱ یک تابلو شامل ابزار و تجهیزات مورد نیاز

برای تعمیر و سایل الکتریکی گردندۀ به ابزار مختلفی نیاز

تعمیر و سایل الکتریکی خانگی گردندۀ را نشان می‌دهد. استفاده

است که با قسمتی از آن در فصل اول مربوط به بخش اول آشنا

از ابزار و تجهیزات مناسب در باز و بستن و عیب‌یابی و سایل

شدید.

خانگی سبب طولانی شدن عمر دستگاه می‌شود و تعمیرات را


در این فصل انواع آچار رینگی، تخت، بُکس، آلن،

خاربازکن، پولیکش، پرس‌کابل، انبرقفلی، آسانتر می‌کند.

۱-۲-۱- سنبه‌ها: شکل ۱-۲ چند نوع سنبه را نشان

۱-۲-۲- آشنایی با ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای تعمیر و سایل الکتریکی گردندۀ خانگی

سببه سر تخت ساقه کوتاه



سببه نشان

سببه سر تخت ساقه بلند

شکل ۱-۲

از سنبه‌ی سرتخت استفاده کرد.

۱-۲-۲- ۱- انواع پیچ‌گوشتی: شکل ۱-۳ سه نوع

پیچ‌گوشتی دسته‌چوبی دوسو، چهارسو و چهارسو مربع را نشان می‌دهد.


در کارگاه‌ها، سنبه‌های مختلفی به کار می‌رود که یکی از انواع سنبه‌ها، سنبه نشان است که برای علامت‌گذاری در هنگام بازکردن قطعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این علامت‌گذاری سبب هماهنگی در نصب قطعات در مراحل بعدی موتناز و پس از تعمیر می‌شود. هم‌چنین برای بیرون آوردن آوردن انواع پین‌ها می‌توان



شکل ۱-۳

۱-۲-۳- چکش: شکل ۱-۴ چند نوع چکش فیبری، سرهای بعضی از آن‌ها قابل تعویض است.

لاستیکی، پلاستیکی و دوسر مسی و پوستی را نشان می‌دهد که



فیبری (پلاستیک سخت)

پلاستیک نرم

شکل ۱-۴

دهانه‌ی خار جمع می‌شود و خار در داخل لوله در جای خود قرار می‌گیرد. با قرار گرفتن خار در جای خود خار جمع کن آزاد می‌شود (شکل‌های ۱-۶ و ۱-۷).

شکل ۱-۵ اندواع خارهای مورد نیاز را در دستگاه‌های مختلف نشان می‌دهد.



شکل ۱-۶- انبر خار جمع کن با نوک مستقیم

۴-۲-۱- انبر خار جمع کن: انبر خار جمع کن در دو نوع نوک مستقیم و نوک خم وجود دارد و برای خارج کردن یا قرار دادن خار در داخل لوله‌ها به کار می‌رود. برای بیرون آوردن خار کافی است، دسته‌های انبر را از هم باز کنید و نوک‌های انبر را داخل سوراخ‌های خار قرار دهید. با فشار بر روی دسته‌ها،



شکل ۱-۵



شکل ۱-۷- انبر خار جمع کن با نوک خم

۵-۱-۱- انبر خار بازکن: انبر خار بازکن در شکل‌های دسته‌های خار بازکن، دهانه‌ی خار باز می‌شود و خار را در جای خود قرار می‌دهد. با قرار گرفتن خار روی میله یا شفت، خار بازکن آزاد می‌شود.

۵-۲-۱- انبر خار بازکن: انبر خار بازکن در دو نوع نوک راست و نوک خم وجود دارد. این انبر برای خارج کردن و یا قرار دادن خار روی میله شفت‌های بار می‌رود. برای باز کردن خار کافی است که نوک‌های



شکل ۱-۹ - انبر خاربازکن



شکل ۱-۸ - انبر خاربازکن با نوک مستقیم

برای گرفتن قطعات و باز کردن پیچ هایی که سر آنها خراب شده است استفاده می شود (شکل ۱-۱۰).

۶-۲-۱- انبر قفلی: این انبر طوری ساخته شده است که می توان فاصله بین دو فک آن را به وسیله‌ی پیچی که در انتهای آن قرار دارد تغییر داد و سپس آن را قفل کرد. از انبر قفلی



شکل ۱-۱۰



شکل ۱-۱۱- آچارهای فرانسه و بُکس زاویه‌دار

مانند یک دستگاه داخلی یا خارجی عمل کند. پولی‌کش‌ها طوری طراحی شده‌اند که می‌توانند برای انجام کارهای سنگین مورد استفاده قرار گیرند. تعدادی از موارد اشاره می‌شود.

- خارج کردن پروانه‌ی موتور: پولی‌کش برای باز کردن پروانه‌های خنک کن آلومینیمی و پلاستیکی بیرون موتورها و درآوردن بوش‌ها از روی میله یا شفت استفاده می‌شود.

- خارج کردن بلبرینگ: پولی‌کش بلند ضربه‌ای برای بیرون آوردن بلبرینگ‌های کف دستگاه‌ها و بلبرینگ کف پنکه‌ی سقفی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- خارج کننده کُنس بلبرینگ: در مواقعي که بلبرینگ می‌شکند و کُنس آن روی شفت باقی می‌ماند می‌توان با استفاده از پولی‌کش، کُنس بلبرینگ را بیرون آورد.

أنواع دیگر پولی‌کش‌ها عبارتند از:

■ دستگاه کشنده یا پولی‌کش با دو بازوی قابل تنظیم.

■ دستگاه کشنده یا پولی‌کش با سه بازوی قابل تنظیم برای قدرت‌های بیشتر.

■ دستگاه کشنده یا پولی‌کش با پنج بازو


۷-۲-۱- آچار فرانسه و بُکس زاویه‌دار: شکل ۱-۱۱ آچار بُکس دوسر گردندۀ میلی‌متری و همچنین آچار با فک قابل تنظیم یا آچار فرانسه را نشان می‌دهد.

آچار فرانسه‌ها بر حسب طول دسته‌بندی می‌شوند، و اندازه‌های دهانه‌ی آن را می‌توان به وسیله‌ی بیچی که بر روی آچار قرار دارد کم و زیاد کرد. در شکل ۱-۱۱ قطعات بازشده‌ی آچار که شامل فک پایین، پیچ مخصوص، محور و خار است را مشاهده می‌کنید.

۸-۱- پولرها (کشنده یا پولی‌کش): از پولی‌کش برای درآوردن بلبرینگ‌ها، پولی‌ها و پروانه‌های خنک کن موتور و آن دسته از لوازم مکانیکی که با یک خار طولی بر روی محور گردندۀ محکم شده‌اند استفاده می‌شود.

پولی‌کش‌ها دارای دو، سه، چهار، و پنج فک کششی هستند. شکل‌های ۱-۱۲ و ۱-۱۳ انواع مختلف پولی‌کش را نشان می‌دهد.

■ پولی‌کش با دو بازوی کشویی
با توجه به خاصیت عمل برگردان بازوها، پولی‌کش می‌تواند



شکل ۱-۱۳ - انواع پولی کش ها

الف - پولی کش با دو بازو

ب - پولی کش با سه بازو


ج - پولی کش با ۵ بازو

● مطابق شکل ۱-۱۵ برای خارج کردن پولی موتور، ابتدا

پیچ اصلی پولی کش را بر روی محور موتور و فک های آن را در قسمت تحتانی پولی قرار می دهیم. با محکم کردن پیچ اصلی پولی کش، فک ها محکم تر می شود و به پولی می چسبد، سپس با نیروی فشار پیچ به محور و نیروی کششی بازو ها پولی به راحتی از روی محور موتور جدا می شود.



شکل ۱-۱۵



شکل ۱-۱۲ - انواع پولی کش ها

الف - پولی کش با دو بازوی کشویی.

ب - پولی کش برای باز کردن پروانه های خنک کن آلومینیمی و پلاستیکی موتورها.

ج - پولی کش ضربه ای.

د - ابزار خارج کننده کنس بلبرینگ

شکل ۱-۱۴ یک الکتروموتور لباسشویی سطی را نشان

می دهد. برای باز کردن پولی آن به طریق زیر عمل می کنیم.



شکل ۱-۱۴



شکل ۱-۱۸

- خارج شدن کامل بلبرینگ از محور آرمیچر در شکل ۱-۱۹ نشان داده شده است. دقّت شود که پولی کش لقی نداشته باشد چون باعث خراشیدگی روی محور آرمیچر خواهد شد.



شکل ۱-۱۹

- ۱-۲-۹ آچار دو سر رینگی: در شکل ۱-۲۰ آچار دو سر رینگی با زاویه های مختلف را ملاحظه می کنید. این آچار مصارف زیادی دارد و نوع رینگی آن برای جلوگیری از سُرخوردن آچار از روی مُهره یا سریچ مورد استفاده قرار می گیرد.



شکل ۱-۲۰

- برای خارج کردن پولی آلومینیمی، از پولی کش های با فک های سه تایی یا بیشتر استفاده کنید تا لبه های پولی بر اثر فشار شکسته نشود (شکل ۱-۱۶).



شکل ۱-۱۶

- روش استفاده از پولی کش برای بیرون آوردن بلبرینگ از روی محور آرمیچر جاروبرقی با یک پولی کش سه فک در شکل ۱-۱۷ نشان داده شده است.

برای بیرون آوردن بلبرینگ ابتدا پیچ اصلی پولی کش را بر روی محور آرمیچر و فک های آن را در قسمت تحتانی بلبرینگ قرار دهید.

سپس با محکم کردن پیچ اصلی در جهت حرکت عقربه های ساعت پولی کش محکم می شود.



شکل ۱-۱۷

- با نیروی فشاری پیچ اصلی به محور آرمیچر و نیروی کشش بازوها، بلبرینگ به تدریج خارج می شود (شکل ۱-۱۸).

۱-۲-۱۲- آچار رینگی ضامن دار: این نوع آچار به علت داشتن ضامن مخصوص هنگام باز کردن و بستن پیچ، نیازی به جدا کردن آچار از پیچ ندارد و مانند آچار خودکار (جفجغه) عمل می کند. همین امر سبب صرفه جویی وقت می شود. این آچارها در اندازه های میلی متری به شرح زیر ساخته می شود.


$$\frac{11}{10} - \frac{13}{12} - \frac{15}{14} - \frac{17}{16} - \frac{19}{18} - \frac{22}{20}$$

شکل ۱-۲۳ انواع آچار رینگی ضامن دار را نشان می دهد.



شکل ۱-۲۳

۱-۲-۱۰- آچار دو سر تخت: آچار دو سر تخت برای باز کردن و بستن پیچ و مهره ها استفاده می شود. این آچارها در اندازه های میلی متری و اینچی وجود دارد (شکل ۱-۲۱).



شکل ۱-۲۱

۱-۲-۱۱- آچار یک سرتخت و یک سر رینگی: این آچار چون هم تخت و هم رینگی است کاربرد زیادی دارد. (شکل ۱-۲۲).



شکل ۱-۲۲



جارو برقی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند :

- ۱- قسمت‌های خارجی جارو برقی را بازبینی و قطعات معیوب (دوشاخه، سیم رابط، لوله‌ی خرطومی و فیلترها) را تعویض کند.
- ۲- ابزار مناسب با کار را انتخاب کند.
- ۳- با استفاده از ابزار مناسب جارو برقی را باز کند و سپس آن را بیندد.
- ۴- پس از بازکردن دستگاه با نظارت مریبی و در صورت لزوم قسمت‌های الکتریکی دستگاه شامل سیم رابط، کلید، سیم جمع کن و موتور الکتریکی را بازدید، عیب‌یابی و تعمیر کند.



شكل ۲-۱


تولید و به بازار مصرف عرضه شده است. شکل ۲-۱ دو نوع

جارو برقی یکی از وسایل خانگی است که در اکثر منازل جارو برقی را نشان می‌دهد. وجود دارد. این دستگاه در طرح‌ها و شکل‌ها و اندازه‌های مختلف

۲-۱ مقدمه

۲-۲- انواع جاروبرقی

جاروبرقی‌ها در انواع دارای کیسه زباله‌ی یکبار مصرف مانند شکل ۲-۲ و دارای کیسه‌ی دائمی با قابلیت تخلیه و استفاده مجدد ساخته می‌شوند.



۲-۴

در شکل ۲-۵ نمونه‌ی دیگری از جاروبرقی را مشاهده می‌کنید که در همین فصل آنرا باز می‌کنیم و می‌بندیم.



۲-۵



۲-۲

نوعی جاروبرقی سطحی یا معمولی ساخته شده است که به جای کیسه یا پاکت کاغذی، از فیلترهای مخصوص استفاده می‌شود، این فیلترها زباله را در کف مخزن جمع می‌کند. شکل ۲-۳ یک نمونه جاروبرقی ضدآلرژی را نشان می‌دهد. قدرت این جارو ۱۶۵۰ وات است و دارای فیلتر ضدآلرژی در ۹ لایه، پاروی مخصوص پارکت، انتخاب‌گر قدرت، لوله‌ی فلزی تلسکوپی، کیسه‌ی خاک ۴ لیتری و ضدباکتری است. در شکل ۲-۴ نوع دیگر جاروبرقی نشان داده شده است که در مخزن زباله‌ی آن میکروسویچی قرار دارد که اگر کیسه‌ی زباله در آن نباشد و یا کیسه پُر باشد عمل می‌کند و دستگاه را از کار می‌اندازد.



۲-۶

در شکل ۲-۶ متعلقات یک دستگاه جاروبرقی دیده می‌شود که عبارتند از :

- لوله از جنس استیل زنگ‌زن و تلسکوپی
- خرومی از جنس نواری پلیکا که متصل به کوپلینگ پلاستیکی و زانوی تفنگی است.
- برس و کلیدی روی آن
- گردگیر گوشه‌ها (گوشه‌گیر) و برس کوچک گردگیر پرده.



۲-۳

- مطابق شکل ۲-۱۰ با فشار بر روی دو اهرم راست و چپ مربوط به در زیاله، آن را آزاد کنید. در آن را به طرف بالا بکشید تا از جای خود خارج شود. جنس در و بدنه از پلاستیک است.



شکل ۲-۱۰

- در را مطابق شکل ۲-۱۱ روی میز قرار دهید و پاکت کاغذی یک بار مصرف را از جای خود خارج کنید. در بعضی از جاروبرقی‌ها به جای پاکت کاغذی از کيسه‌ی پارچه‌ای دائم استفاده می‌شود.



شکل ۲-۱۱

- برای خارج کردن فیلتر با دو انگشت قاب پلاستیکی روی فیلتر را بطرف داخل بگیرید و بعد آن را به طرف بالا بکشید (شکل ۲-۱۲).



شکل ۲-۱۲

- شکل ۲-۷ زانویی را نشان می‌دهد که دارای کلیدی است که اگر زده شود قسمتی از هوای مکش موتور از زیر آن خارج می‌شود و مکش برس را تنظیم می‌کند.



شکل ۲-۷

- اکثر برس‌های جاروبرقی دارای فرچه‌های مویی می‌باشد، با زدن اهرم روی بُرس، فرچه‌های مویی به داخل برس می‌رود و در این وضعیت برس روی قالی راحت حرکت می‌کند. اگر فرچه‌های مویی بیرون باشد برای حرکت روی موکت و موزاییک مناسب است (شکل ۲-۸).



شکل ۲-۸

۴-۲- طریقه‌ی بازکردن و بستن جاروبرقی (نمونه‌ی شماره ۱)

- برای بازکردن جاروبرقی ابتدا دو شاخه‌ی سیم رابط را از پریز برق خارج کنید (شکل ۲-۹).



شکل ۲-۹

- مطابق شکل ۲-۱۶ با آزادشدن خار یک طرف، خار طرف دیگر قاب آزاد می‌شود. به این ترتیب می‌توانید قاب را بردارید (شکل ۲-۱۶).



شکل ۲-۱۶

- برای جدا کردن سیم رابط از روی قاب با یک پیچ گوشتی مناسب خارهای قاب نگهدارنده دو شاخه را آزاد کنید (شکل ۲-۱۷).



شکل ۲-۱۷

- مطابق شکل ۲-۱۸ با آزادشدن قاب نگهدارنده دو شاخه، قاب روی موتور از سیم جدا می‌شود.



شکل ۲-۱۸

- پس از برداشتن قاب پلاستیکی روی فیلتر آن را خارج کنید و در صورت معیوب بودن، آن را تعویض کنید (شکل ۲-۱۳).



شکل ۲-۱۳

- برای باز کردن قاب روی موتور با یک پیچ گوشتی چهار سو، دو پیچ چهار سو را که در دو طرف قرار دارد باز کنید (شکل ۲-۱۴).



شکل ۲-۱۴

- با باز کردن دو عدد پیچ جلو، با یک پیچ گوشتی دو سو، خارهای نگهدارنده قاب رو را به طرف داخل حرکت دهید و با یک انگشت قاب را از جای خود خارج کنید (شکل ۲-۱۵).



شکل ۲-۱۵

● مطابق شکل ۲-۱۹ سیم را از داخل شکاف قاب خارج کنید.

● مطابق شکل ۲-۱۹ سیم را از داخل شکاف قاب نگهدارندهٔ دو شاخهٔ خارج کنید.




شکل ۲-۲۲

● مطابق شکل ۲-۲۳ خار پلاستیکی را بگیرید و سیم جمع کن را به آرامی از جای خود خارج کنید. چون سیم جمع کن در حالت شارژ است دقت کنید تا فرآن به طور ناگهانی از جای خود خارج نشود.



شکل ۲-۲۳

● پس از بیرون آوردن سیم جمع کن، سیم‌های آن را جدا کنید. در این عکس ضامن سیم جمع کن و قرقهٔ لاستیکی مشاهده می‌شود (شکل ۲-۲۴).



شکل ۲-۲۴



شکل ۲-۱۹

● در این حالت قبل از جدا کردن کارت کنترل سرعت، از روی جایگاه خود، نقشه‌ی سیم‌بندی را از روی دستگاه بردارید، سپس سیم‌بندی مدار را از هم باز کنید (شکل ۲-۲۰).



شکل ۲-۲۰

● کارت کنترل سرعت را از جای خود خارج کنید تا بتوانید سیم جمع کن را از زیر آن بیرون بیاورید (شکل ۲-۲۱).



شکل ۲-۲۱

● مطابق شکل ۲-۲۲ با پیچ گوشتی دو سو خار پلاستیکی نگهدارندهٔ سیم جمع کن را به داخل فشار دهید و با دست دیگر

- مطابق شکل ۲-۲۸ موتور آزاد شده را با یک دست بگیرید و آن را به طرف بالا بیرون بیاورید.



شکل ۲-۲۸

- شکل ۲-۲۹ الکتروموتور جاروبرقی را نشان می‌دهد.
لاستیک لرزه‌گیر ته موتور را جدا کنید.



شکل ۲-۲۹

- شکل ۲-۳۰ لاستیک لرزه‌گیر سر موتور را نشان می‌دهد. لاستیک‌های لرزه‌گیر، لرزش‌های جزئی که در اثر بالانس نبودن پروانه‌ها ایجاد می‌شود را خنثی می‌کند.




شکل ۲-۳۰

- برای بازدید کامل فیبرمدار چاپی (کارت کنترل تغییر سرعت) آن را از پایه‌ی پلاستیکی جدا کنید (شکل ۲-۲۵).



شکل ۲-۲۵

- در شکل ۲-۲۶ برای خارج کردن موتور جاروبرقی که از نوع اونیورسال است باید پلاستیک نگهدارنده‌ی لاستیک ته موتور را از جای خود خارج کنید. سپس با یک پیچ گوشتی، خار آن را به داخل فشار دهید تا خارج شود.



شکل ۲-۲۶

- مطابق شکل ۲-۲۷ صفحه‌ی پلاستیکی نگهدارنده‌ی لاستیک ته موتور که کلید برق جارو نیز روی آن قرار دارد را از جای خود خارج کنید.



شکل ۲-۲۷

- برای شارژ صحیح سیم جمع کن اهرم ترمز را فشار دهید تا شارژ سیم جمع کن خالی شود و اثر فشار ضامن از بین برود (شکل ۲-۳۴).



شکل ۲-۳۴

- حدود یک متر سیم را از سیم جمع کن بیرون بکشید تا فنر سیم جمع کن مناسب با سیم خارج شده شارژ گردد (شکل ۲-۳۵).



شکل ۲-۳۵

- با نگه داشتن قرقه‌ی متحرک سیم جمع کن، سیم اضافه را روی قرقه بیچانید تا سیم در وضعیت کشش شارژ قرار گیرد. حال دستگاه سیم جمع کن را در جایگاه خود قرار دهید. در این حالت اگر سیم را بیرون بکشید و اهرم ترمز را فشار دهید، سیم به جای خود برمی‌گردد (شکل ۲-۳۶).



شکل ۲-۳۶

- شکل ۲-۳۱ اجزای الکتریکی جاروبرقی را به طور کامل نشان می‌دهد. فرآگیران می‌توانند از روی این شکل، مدار الکتریکی خود را تکمیل کنند.




شکل ۲-۳۱

- شکل ۲-۳۲ قسمت ثابت سیم جمع کن را نشان می‌دهد. این قسمت در روی بدنه به طور ثابت قرار می‌گیرد و برق خروجی از پلاتین‌های آن خارج می‌شود.



شکل ۲-۳۲

- شکل ۲-۳۳ قسمت قرقه‌ی متحرک سیم جمع کن و سر سیم‌های کابل برق که به پلاتین‌های متحرک وصل شده را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۳۳

- شکل ۲-۴۰ پس از خارج کردن زغال‌ها می‌توان از سالم بودن آرمیچر نیز مطمئن شد. برای این کار، به آرامی می‌توانید آرمیچر را با دست بچرخانید و تمام کلکتورهای آن را بازدید کنید. همچنین می‌توانید مقاومت قطعات کلکتور را دو بده و اندازه بگیرید. در صورت یکسان بودن تمام مقادیر مقاومت‌ها و سالم بودن ظاهری کلکتورها، آرمیچر سالم است.



شکل ۲-۴۰

- مطابق شکل ۲-۴۱ با آچار ۱۳ میلی‌متری یا $\frac{1}{4}$ اینچ پیچ سر آرمیچر را باز کنید تا پروانه‌ها، قابل بازشدن باشد.



شکل ۲-۴۱

- مطابق شکل ۲-۴۲ به وسیله‌ی یک قلم و چکش قاب روی پروانه‌ی سر موتور را آزاد کنید.



شکل ۲-۴۲

- مطابق شکل ۲-۳۷ با یک پیچ‌گوشتی مناسب خارپشت فنر زغال را فشار دهید تا از جای خود خارج شود.



شکل ۲-۳۷

- مطابق شکل ۲-۳۸ با خارج شدن خار، فنر و زغال آزاد می‌شود به این ترتیب می‌توانید زغال را خارج کنید. قبل از خارج شدن زغال، جهت قرارگرفتن زغال را مشخص کنید تا در موقع قراردادن مجدد زغال وضعیت صحیح آن حفظ شود.



شکل ۲-۳۸

- مطابق شکل ۲-۳۹ پس از مشخص کردن وضعیت قرارگرفتن زغال، فنر و زغال‌ها را بپرون بیاورید. اگر زغال‌ها کوتاه یا فنرها حالت نیم سوز یا ضعیف شده باشند آن‌ها را تعویض کنید.



شکل ۲-۳۹

- مطابق شکل ۲-۴۶ با یک پیچ گوشتی دو سو، پروانه‌ی ثابت را از بدنه‌ی موتور جدا کنید.



شکل ۲-۴۶

- مطابق شکل ۲-۴۷ پروانه‌ی ثابت را از جای خود خارج کنید. پروانه‌ی دوم که زیر پروانه‌ی ثابت قرار دارد مشاهده می‌شود.



شکل ۲-۴۷

- مطابق شکل ۲-۴۸ پس از خارج کردن آخرین پروانه، با یک پیچ گوشتی دو سوی مناسب از بغل، داخل تمام شیارهای پروانه‌های متحرک و ثابت را از ذرات خاک و اجسام خارجی پاک کنید.



شکل ۲-۴۸

- مطابق شکل ۲-۴۳ قاب روی پروانه‌های سر موتور را بردارید.



شکل ۲-۴۳

- در این حالت پروانه‌ها را به ترتیب خارج کنید (شکل ۲-۴۴)، پروانه‌ها را شماره‌گذاری کنید تا در هنگام بستن دچار اشتباه نشوید.



شکل ۲-۴۴

- بوش بین دو پروانه را از جای خود خارج کنید (شکل ۲-۴۵).



شکل ۲-۴۵

۲-۵- طریقه‌ی بازکردن و بستن جاروبرقی با کلید کنترل چند حالته (نمونه‌ی شماره‌ی ۲)



شکل ۲-۴۹

● در شکل ۲-۴۹ با چرخاندن ضامن در روی کيسه زباله، در بازشده را از جای خود خارج کنید. زیر در، شبکه و سوپاپ هوا مشاهده می‌شود. در موقع گیر مکانیکی، مکش سوپاپ عمل می‌کند. شبکه‌ی مربوط به زیر در جاروبرقی برای استحکام در جاروبرقی است.



شکل ۲-۵۰


● مطابق شکل ۲-۵۰ کيسه‌ی پارچه‌ای زباله را از جای خود خارج کنید.



شکل ۲-۵۱

● مطابق شکل ۲-۵۱ ضامن در را به طرف بالا بکشید تا در باز شود. در این مکان متعلقات جاروبرقی قرار می‌گیرد.

● شکل ۲-۵۲ قطعات جاروبرقی را در نقشه‌ی انفجاری نشان می‌دهد.



شکل ۲-۵۲ – اجزای ساختمانی یک نمونه جارو برقی



شکل ۲-۵۳

● در شکل ۲-۵۳ دو نمونه از متعلقات جاروبرقی مشاهده می شود. مورد استفاده این دو بُرس کوچک برای گردگیری روی مبل و پرده است.

- برای تعمیر ابتدا بوسیلهٔ سوھان برجستگی‌های قسمت شکسته شده را صاف کنید (شکل ۲-۵۷).



شکل ۲-۵۷

- با چسب پلیکا (P-V-C) به اندازه‌ای که از لبهٔ کفی چرخ بیرون نزند، قسمت بریدگی کفی چرخ را مطابق شکل منطبق بر انتهای جارو برقی قرار دهید و برای مدت کوتاهی آن را در جای خود نگهدارید تا چسب خشک شود (شکل ۲-۵۸).



شکل ۲-۵۸

به مدت چند ساعت از جارو استفاده نکنید تا چرخ کاملاً به پایه بچسبد.

- برای دسترسی به موتور و سیم جمع کن این جارو، پنج عدد پیچ چهارسو را به وسیلهٔ پیچ گوشتی چهارسو، باز کنید تا درب روی محفظه آزاد شود (شکل ۲-۵۹).

- مطابق شکل ۲-۵۴ محافظ روی فیلتر را از بدنهٔ داخلی جدا کنید.



شکل ۲-۵۴

- مطابق شکل ۲-۵۵ با بیرون آوردن محافظ فیلتر که از جنس پلاستیک نرم است، فیلتر سلولزی را از آن جدا کنید.



شکل ۲-۵۵

- در شکل ۲-۵۶ چون چرخ از پایهٔ بدنهٔ شکسته و جداسده است، اگر آنرا با چسب بچسبانید مجددًا خواهد شکست و اگر بخواهد بدنه را عوض کنید مقرر را صرفه نخواهد بود. بنابراین باید پایه را تعویض کنید.



شکل ۲-۵۶

● شکل ۲-۶۲ طرف دیگر سیم جمع کن را نشان می‌دهد

جایگاه قرار گرفتن فنر در مرکز سیم جمع کن است برای تعمیر فنر با یک پیچ گوشته مناسب چهارسو، دو پیچ طرفین قاب فلزی روی فنر را باز کنید. فنر در دسترس قرار خواهد گرفت.



شکل ۲-۶۲

● مطابق شکل ۲-۶۳ موتور را از جای خود خارج کنید.

لاستیک‌های لزه‌گیر سروته موتور و گردگیر روی موتور دیده می‌شود.



شکل ۲-۶۳

● مطابق شکل ۲-۶۴ با برداشتن گردگیر از روی موتور

تعداد سیم‌های رابط استاتور و جای زغال‌ها که روکش یکی از آن‌ها بیرون آورده شده همچنین لاستیک ته موتور دیده می‌شود.



شکل ۲-۶۴



شکل ۲-۵۹

● مطابق شکل ۲-۶۰ پس از آزادشدن در محفظه، آن را

از جای خود جدا کنید. سیم جمع کن، موتور و فیلتر گردگیر روی موتور مشاهده می‌شود.



شکل ۲-۶۰

سیم جمع کن را از جای خود خارج کنید. محل سیم‌های

خروجی از سیم جمع کن به موتور در شکل ۲-۶۱ مشاهده می‌شود. برای جدا کردن قرقه‌ی سیم از سیم جمع کن، پیچ چهارسوی وسط آن را باز کنید.



شکل ۲-۶۱

می شود، آن ها را بیرون بیاورید.



شکل ۲-۶۸

- سیستم این کلیدها طوری است که با زدن یکی از آن ها یک گروه از سیم پیچی استاتور برای سرعت مشخص در مدار قرار می گیرد حال اگر دکمه‌ی دیگری را بزنیم این کلید مدار قبل را قطع می کند و مدار جدید با سیم پیچ دیگر و لذا با سرعت جدید شروع به کار می کند (شکل ۲-۶۹).



شکل ۲-۶۹

- در ضمن مطابق شکل ۲-۷۰ با فشاردادن به ضامن، قرقره‌ی لاستیکی ضامن سیم جمع کن از قرقره‌ی بزرگ که سیم به دور آن پیچیده شده است جدا می شود. چون قرقره در حال شارژ است سیم به روی قرقره پیچیده می شود.



شکل ۲-۷۰

- مطابق شکل ۲-۶۵ لاستیک لرزه‌گیر ته موتور را بیرون بیاورید، روی این لاستیک ۲ زایده وجود دارد که داخل دو عدد سوراخ روی درپوش ته موتور قرار می گیرد، همچنین این لاستیک باعث می شود که موتور در جای خود نمیرخد.



شکل ۲-۶۵

- مطابق شکل ۲-۶۶ لاستیک لرزه‌گیر سر موتور را بردارید اگر حالت نرم بودن خود را از دست داده آن را تعویض کنید.



شکل ۲-۶۶

- کلید از قاب پلاستیکی جدا می شود و بیرون می آید (شکل ۲-۶۷).



شکل ۲-۶۷

- مطابق شکل ۲-۶۸ با بازشدن دو عدد پیچ چهارسو از قاب پلاستیکی، کلیدهای تغییر سرعت از جای خود خارج



شکل ۲-۷۱

- مطابق شکل ۲-۷۱ با باز کردن پیچ چهار سوی زیر جاز غالی و بیرون آوردن فیش متصل به بغل آن، جاز غالی آزاد می شود.



شکل ۲-۷۲


- مطابق شکل ۲-۷۲ پس از آزاد شدن جاز غالی آن را از محل خود خارج کنید. برای جاز غالی دیگر نیز به همین ترتیب عمل کنید. فنر و زغالها را آزمایش کنید. در صورت کوتاه شدن زغال و معیوب بودن فنرها آنها را تعویض کنید.




شکل ۲-۷۳

- در شکل ۲-۷۳ برای بازدید بلبرینگ‌ها با یک بُکس شماره‌ی ۸ میلیمتری دو عدد پیچ موتور را باز کنید. اگر بتوانید سیم‌ها را تا آخرین مرحله‌ی کار تعمیرات قطع نکنید بهتر است.

- تصاویر انفجاری سیم جمع کن و موتور جاروبرقی در شکل‌های ۲-۷۴ و ۲-۷۵ مشاهده می شود.



شکل ۲-۷۴—قطعات مربوط به سیم جمع کن



شکل ۲-۷۵— متعلقات مربوط به موتور جاروبرقی



شکل ۲-۷۷

- در شکل ۲-۷۸ تمام اجزای الکتریکی جاروبرقی به طور کامل دیده می‌شود.



شکل ۲-۷۶

- مطابق شکل ۲-۷۶ با بازشدن پیچ‌ها، قاب ته موتور را جدا کنید. واشر و فنر روی بلبرینگ در قاب ته موتور قرار دارد.



شکل ۲-۷۸

- مطابق شکل ۲-۷۷ استاتور را از جای خود بردارید. در این موقع آرمیچر آزاد می‌شود و با چرخاندن آن و شنیدن صدای چرخش و ظاهر بلبرینگ می‌توان معیوب یا سالم بودن آن را تشخیص داد. در صورت معیوب بودن بلبرینگ مطابق شکل ۱-۱۷ بلبرینگ را تعویض کنید.



شکل ۲-۸۱

- شکل ۲-۸۲ تعدادی بلبرینگ را که در اکثر جارو برقی‌ها به کار می‌رود نشان می‌دهد.




شکل ۲-۸۲

- شکل ۲-۸۳ انواع بوش برنجی و لاستیک‌های مربوطه و اورینگ دور بلبرینگ موتور را نشان می‌دهد.




شکل ۲-۸۳

- شکل ۲-۸۴ صفحه‌ی پلاتین و پلاتین‌های جارو برقی را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۸۴

- شکل ۲-۷۹ دو نوع موتور جارو برقی را نشان می‌دهد.
 - الف - قاب محافظ پروانه فشاری است و جاز غالی‌ها از بالا به وسیله‌ی چهار پیچ بسته شده‌اند.



شکل ۲-۷۹

- ب - جاز غالی‌ها به صورت پرچی است و قاب محافظ پروانه با خار بسته شده است.

- شکل ۲-۸۰ هم دو نوع موتور را نشان می‌دهد.
 - الف - قاب محافظ پروانه فشاری است و جاز غالی‌ها پرچی هستند.
 - ب - قاب محافظ پروانه فشاری است و بدنه به وسیله‌ی چهار عدد پیچ از هم باز می‌شود. همچنین جاز غالی نیز از بالا به وسیله‌ی چهار عدد پیچ قابل بازشدن است.




شکل ۲-۸۰

- شکل ۲-۸۱ چند نمونه از کلیدهای جارو برقی را نشان می‌دهد.

۲-۶ مدار الکتریکی جاروبرقی


شکل ۲-۸۵ مدار الکتریکی یک جاروبرقی با میکروسویچ در زباله را نشان می‌دهد.



۲-۸۵

شکل ۲-۸۶ مدار الکتریکی یک جاروبرقی را با برد کنترل و سرعت نشان می‌دهد.

شکل ۲-۸۷ مدار جاروبرقی با سیم جمع کن و برد تغییر سرعت با مقاومت متغیر را نشان می‌دهد.




۲-۸۶

۲-۸۷

این مدار از روی شکل ۲-۳۱ برداشته شده است.

● شکل ۲-۸۸ مدار الکتریکی جاروبرقی که از دونقطه بهوسیله‌ی کلید روی بدنه و کلیدی که روی

زانوی خرطومی تعییه شده روشن و خاموش می‌شود.




۲-۸۸

نقشه‌ی تفکیکی

هر نقشه‌ی الکتریکی می‌تواند حالت‌های مختلفی داشته باشد. برای درک بهتر نقشه‌ها، می‌توان به تعداد حالت‌های مختلف هر نقشه، مدار الکتریکی جداگانه‌ای به صورت نقشه‌های الکتریکی تفکیکی رسم کرد.


- شکل ۲-۸۹ نقشه‌ی الکتریکی جارو برقی با کلید کنترل چندحالته را نشان می‌دهد.




شکل ۲-۸۹

- شکل ۲-۹۰ نقشه‌های تفکیکی شکل ۲-۸۹ را نشان می‌دهد.




چهار حالت نقشه‌ی تفکیکی مدار جارو برقی با کلید چند حالته



حالت اول



حالت دوم



۷- جدول عیب‌یابی و روش رفع عیب جاروبرقی

| عیب | علت | طریقه‌ی رفع عیب |
|---|--|---|
| ۱- دستگاه روشن نمی شود. | ۱- پریز برق ندارد. | پس از اطمینان از برق دار بودن شبکه‌ی برق منزل نسبت به رفع عیب پریز آدم شود. |
| ۲- خرابی از دو شاخه و سیم‌های رابط است. | الف - طریقه‌ی ولت تست ب - طریقه‌ی اهم تست | سیم‌های رابط و دوشاخه را می‌توانید به دو روش بررسی کنید: الف - طریقه‌ی ولت تست ب - طریقه‌ی اهم تست |
| ۳- کلید قطع و وصل خراب است. | | الف - طریقه‌ی ولت تست: ابتدا آوومتر را روی برق AC تنظیم کرده، دوشاخه را به برق وصل کنید و دو سر انتهای سیم رابط را که زیر پیچ‌های ترمینال قرار دارد با ولت‌متر اندازه بگیرید. اگر در این قسمت ولناژ نباشد حتماً دوشاخه یا سیم‌های رابط خراب است که اگر سیم و دوشاخه یک پارچه باشند بایستی کلاً تعویض شوند، در غیر این صورت یکی از این دو معیوب است که بایستی تعویض شود. ب - طریقه‌ی اهم تست: در این روش دستگاه آوومتر را روی رنج اهم ($R \times 1$) قرار داده دوشاخه را از برق بکشید و دو سر انتهای آن را از ترمینال جدا کنید. یکی از سیم‌های آوومتر را به یکی از پایه‌های دوشاخه و دیگری را به یکی از دو انتهای سیم‌های رابط وصل کنید؛ اگر به هیچ کدام راه نداد، سیم قطع است و اگر به هر دو سر سیم رابط راه داد، سیم رابط از داخل اتصال کوتاه شده و بایستی سیم رابط تعویض گردد. |
| ۴- پلاتین‌های سیم جمع کن قطع شده است. | | برای آزمایش کلید دستگاه از اهم‌متر استفاده کنید. برای این منظور دستگاه اهم‌متر را روی ($R \times 1$) قرار دهید و سر سیم‌های وصل شده به آن را قطع کنید. دو سیم آوومتر را به دو کنتاکت کلید اتصال دهید، سپس کلید قطع و وصل را روشن و خاموش کنید؛ اگر عقره عمل رفت و برگشت را انجام داد دلیل سالم بودن کلید است، در غیر این صورت باید تعویض شود. |
| ۵- سیم‌های رابط داخلی معیوب است. | | آن را تعمیر یا تعویض کنید. |

دبالهی جدول

| | | |
|--|---|--|
| <p>کیسه‌ی زباله را به‌طور صحیح در جایگاه خود قرار داده و در محفظه را محکم بیندید.</p> | <p>۶- میکروسویچ در محفظه‌ی زباله عمل کرده است.</p> | |
| <p>آن را تعمیر یا تعویض کنید.</p> | <p>۷- سیستم تغییر سرعت معیوب است.</p> | |
| <p>اگر زغال‌ها کوتاه شده‌اند آن را تعویض و اگر زغال‌ها داخل جازغالی گیر دارد آن را رفع گیر کنید تا اتصال مدار برقرار شود.</p> | <p>۸- زغال‌های موتور اتصال مدار را برقرار نمی‌کند.</p> | |
| <p>آن را تعویض کنید.</p> | <p>۹- آرمیچر سوخته است.</p> | |
| <p>سیم‌پیچی استاتور را تجدید کنید.</p> | <p>۱۰- کلاف‌های استاتور سوخته است.</p> | |
| <p>زغال‌ها و فنرها را تعویض کنید.</p> | <p>۱- فاصله‌ی بین زغال‌ها و تیغه‌های کلکتور تنظیم نیست.</p> | <p>۲- دستگاه نامنظم کار می‌کند.</p> |
| <p>آرمیچر را تعویض کنید.</p> | <p>۲- عایق بین تیغه‌های کلکتور سوخته است.</p> | <p>۳- هنگام کار با جارو مابین زغال‌ها و تیغه‌های کلکتور جرقه و گرمای زیادی ایجاد می‌شود.</p> |
| <p>آن را تعویض کنید.</p> | <p>۳- آرمیچر نیم‌سوز شده است.</p> | |
| <p>کلاف‌های استاتور را تجدید کنید.</p> | <p>۴- کلاف‌های استاتور نیم‌سوز است.</p> | |
| <p>آن را تغییر دهید.</p> | <p>۱- کلید ولتاژ اشتباهاً روی ولتاژ ۱۱۰ ولت قرار گرفته است.</p> | |
| <p>آن را تعویض کنید.</p> | <p>۲- زغال‌ها کوتاه شده است.</p> | |
| <p>آرمیچر را تعویض کنید.</p> | <p>۳- یکی از کلکتورها از جای خود کنده شده است.</p> | |
| <p>آرمیچر را تعویض کنید.</p> | <p>۴- آرمیچر سوخته است.</p> | |
| <p>سیم‌های رابط را آزمایش و جعبه‌ی ترمینال را بازدید کنید و عیب را تشخیص دهید و سپس به رفع عیب بپردازید.</p> | <p>۱- بین سیم‌های رابط اتصال کوتاه رخ داده است.</p> | <p>۴- هنگام روشن کردن دستگاه فیوز می‌برد.</p> |
| <p>پلاتین‌ها را تعمیر یا تعویض کنید.</p> | <p>۲- پلاتین‌های سیم‌جمع‌کن معیوب و اتصال کوتاه شده است.</p> | |
| <p>موتور را تعمیر یا تعویض کنید.</p> | <p>۳- موتور سوخته و اتصال کوتاه ایجاد شده است.</p> | |
| <p>در بعضی از دستگاه‌ها کیسه‌ی یک‌بار مصرف و در بعضی کیسه‌ی دائم وجود دارد. در صورت بر شدن باید آن را تعویض و یا تخلیه کنید.</p> | <p>۱- کیسه یا جایگاه زباله پر شده است.</p> | <p>۵- قدرت مکش دستگاه کم شده و آشغال جمع نمی‌کند.</p> |

دبالهی جدول

| | |
|--|--|
| آنها را تعویض کنید. | ۲- پروانه‌های آلومینیومی مکش هرز می‌گردند. |
| فیلتر دستگاه را که اکثرًا از جنس اسفنج تهیه می‌شود کاملاً تمیز کنید. | ۳- فیلتر دستگاه کنیف شده است. |
| موتور را تمیز و رفع عیب کنید. | ۴- ورود زباله به داخل پروانه‌ی مکش موتور |
| شیلنگ را از دستگاه جدا و دستگاه را روشن کنید. اگر دستگاه مکش کافی ایجاد کرد، اشکال از شیلنگ است و باید آن را کاملاً تمیز کنید. | ۵- از شیلنگ رابط، هوا خوب عبور نمی‌کند. |
| گیر را بر طرف کنید. | ۶- موتور گیر مکانیکی دارد. |
| آن را تعمیر یا تعویض کنید. | ۷- خرطومی پاره شده است. |
| پروانه را محکم و یا تعویض کنید. | ۸- هنگام روشن شدن، دستگاه صدای ناهنجار می‌دهد. |
| آن را تعویض کنید. | ۹- بلرینگ یا یاتاقان معیوب است. |
| آن را تعویض کنید. | ۱۰- دستگاه با لرزش کار می‌کند. |
| آن را تعویض کنید. | ۱۱- دستگاه با لرزش کار نمی‌کند. |
| آن را تعویض کنید. | ۱۲- پروانه‌ی مکش بالا نس نیست. |
| دستگاه را باز و مجددًا مونتاژ کنید. | ۱۳- موتور در جای خود قرار نگرفته است. |
| آن را تعویض کنید. | ۱۴- فنر شکسته یا رها شده است. |
| آن را تعویض کنید. | ۱۵- ضامن نگهدارنده معیوب است. |
| آن را تعویض کنید. | ۱۶- دستگاه خاموش نمی‌شود. |

۲-۸- نکات ایمنی جاروبرقی

- ▲ هرگز از جاروبرقی معیوب استفاده نکنید.
- ▲ برای جارو کردن و گردگیری از برس‌های مناسب رابط را به طور کامل از پریز برق بیرون بیاورید.
- ▲ هرگز کلید جاروبرقی را با پا روشن و خاموش نکنید.
- ▲ قبل از باز کردن موتور زغال‌ها را بیرون بیاورید.
- ▲ به هنگام بیرون آوردن سیم رابط از روی قرفه‌ی سیم جمع کن، دقت کنید تا سیم رابط تحت کشش قرار نگیرد، زیرا سبب قطع اتصال سیم رابط به صفحه‌ی پلاتین می‌شود.
- ▲ قبل از پر شدن کامل کیسه‌ی جاروبرقی آن را تخلیه یا
- ▲ قبل از باز کردن، اشیاء و دستمال کاغذی را جمع آوری کنید تا سبب گرفتگی لوله نشود.
- ▲ به هنگام جمع کردن سیم رابط، آن را به آرامی با کنترل حرکت دست به جای خود برگردانید.

۲-۹- کار عملی جاروبرقی

- هنرجویان یک دستگاه جاروبرقی معیوب را از انبار کارگاه تحویل می‌گیرند و زیر نظر مریبی کارگاه با رعایت تدابیر و نکات



چرخ گوشت

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند :

- ۱- دستگاه را آزمایش کند و با نظرت مری عیب آن را تشخیص دهد.
- ۲- دستگاه را باز کند، کلید، موتور و جاروبک‌ها (زغال‌ها) را بازبینی و در صورت لزوم با نظرت مری قطعه‌ای را تعمیر و یا تعویض کند.
- ۳- دستگاه را بیندد و سالم تحويل دهد.

چرخ گوشت را نشان می‌دهد. اکثر چرخ گوشت‌ها از نظر قرار

گرفتن موتور و گیربکس در بدنه به دو دسته تقسیم می‌شوند.

الف - موتور و گیربکس نسبت به بدنه افقی قرار می‌گیرد

(شکل‌های ۳-۱ الف و ب)

ب - موتور و گیربکس نسبت به بدنه عمود قرار می‌گیرد

(شکل ۳-۱ ج).

به عنوان مثال مشخصات فنی نوعی چرخ گوشت چنین

است :

۳-۱ مقدمه

از دستگاه چرخ گوشت فقط برای خرد کردن گوشت جهت

مصارف مختلف آشپزی در منازل استفاده می‌شود.

چرخ گوشت‌ها بر حسب قدرت چرخ‌کنندگی گوشت

(بر حسب گرم در دقیقه)، سرعت چرخ‌کنندگی (بر حسب دور در

دقیقه)، نوع ولتاژ تغذیه (بر حسب ولت)، توان موتور (بر حسب

وات) و وزن دستگاه (بر حسب کیلوگرم) تقسیم‌بندی و برای

استفاده مورد نظر انتخاب می‌شوند. شکل ۳-۱ سه نمونه



(ب)



(الف)

شکل ۳-۱




(ج)

ادامهی شکل ۳-۱

- قدرت چرخ کنندگی : ۱۲۰۰ گرم در دقیقه
- سرعت چرخ کنندگی : ۲۳° دور در دقیقه
- توان مصرفی موتور : ۷۰۰ وات
- منبع تغذیه : ۲۴°-۲۲۰ ولت، ۶۰-۵۰ هرتز
- وزن دستگاه : ۵/۷۶ کیلوگرم

۳-۲ ساختمان چرخ گوشت

شکل ۳-۲ اجزای یک نمونه چرخ گوشت را نشان می‌دهد
قطعات این چرخ گوشت به ترتیب عبارت‌اند از :



- ۱- بدنی اصلی
- ۲- محافظ عقب
- ۳- پوشش جلو
- ۴- کلید روشن و خاموش و حرکت معکوس
- ۵- پیچ بغل
- ۶- گلوبی
- ۷- ماربیچ
- ۸- تیغه
- ۹- شبکه‌ها
- ۱۰- قیف سوسیس‌ساز
- ۱۱- سربیچ
- ۱۲- سینی
- ۱۳- استوانه‌ی پلاستیکی
- ۱۴- سیم رابط
- ۱۵- ظرف گوشت چرخ شده

شکل ۳-۲

همچنین موتور و چرخ‌دانده‌ها از اجزای مهم چرخ گوشت چرخ گوشت مجهز به قطع کننده‌ی مدار در برابر بار زیاد را نشان هستند که در داخل بدن جای دارند. شکل ۳-۳ یک دستگاه می‌دهد.

- سرعت موتور: ۲۲۰۰۰ دور در دقیقه
- نسبت چرخ‌نده‌ها: $\frac{1}{83}$
- وزن: ۶ کیلوگرم
- موتور چرخ‌گوشت از نوع یونیورسال بوده و دور موتور در چرخ‌گوشت‌های مختلف از ۱۵۰۰۰ تا ۲۲۰۰۰ دور در دقیقه می‌باشد.

این چرخ‌گوشت دارای پنجره‌های مختلف برای نوع و شکل گوشت چرخ کرده مانند شکل ۳-۴ است. در صورتی که انسداد در قسمت مارپیچ به وجود آید می‌توان توسط کلید معکوس‌کننده، جهت چرخش موتور را به صورت لحظه‌ای تغییر داد و اشکال را رفع کرد. همچنین مشخصات این چرخ‌گوشت چنین است:

● توان ورودی: ۱۰۰۰ وات

● سرعت چرخ‌کنندگی: ۲۵° دور در دقیقه



شكل ۳-۳



ب) پنجه با سوراخ‌های متوسط

الف) پنجه با سوراخ‌های درشت



د) پنجه با سوراخ‌های ریز

ج) پنجه لوله‌ای

شكل ۳-۴

۳-۳- طریقه‌ی باز کردن و بستن چرخ گوشت

- این شکل نمای جانبی از یک چرخ گوشت را که موتور آن به صورت افقی در بدنه قرار گرفته است نشان می‌دهد. در این شکل پیچ جدا کننده گیربکس از قسمت خرد کننده گوشت کلید قطع و وصل مشاهده می‌شود (شکل ۳-۵).



شکل ۳-۷

- با چرخاندن پیچ جدا کننده گیربکس در جهت عکس حرکت عقربه‌های ساعت، قسمت خرد کننده آزاد می‌شود (شکل ۳-۸).



شکل ۳-۸

- قسمت خرد کننده را مطابق شکل ۳-۹ از بدنه جدا کنید.



شکل ۳-۹



شکل ۳-۵

- شکل ۳-۶ چرخ گوشت را از رویه رو نشان می‌دهد. بدنه‌ی دستگاه از جنس پلاستیک مقاوم و قسمت خرد کننده از جنس آلومینیوم است. سینی نگهداری گوشت، از جنس پلاستیک ساخته شده است.



شکل ۳-۶

- مطابق شکل ۳-۷ قسمت سر و سینی چرخ گوشت را که قابلیت جدا شدن یا قرار گرفتن در جهت‌های مختلف را دارد از جای خود جدا کنید.

- مطابق شکل ۳-۱۰ با جدا شدن قسمت خردکننده از بدنه اصلی، دستگاه چرخ گوشت به دو قسمت تقسیم می شود.
 - الف) قسمت موتور و گیربکس.
 - ب) قسمت خردکننده گوشت.



شکل ۳-۱۲

- با خارج کردن پنجره فولادی، تیغ فولادی نیز آزاد می شود. کار مهم تیغ و پنجره خرد کردن گوشت های فشرده شده توسط حلقه ای است (شکل ۳-۱۳).



شکل ۳-۱۰

- مطابق شکل ۳-۱۱ با چرخاندن درپوش آلومینیومی قسمت خردکننده در جهت عقربه های ساعت درپوش را جدا کنید.



شکل ۳-۱۳

- ماریچ را از داخل بدنه خردکننده خارج کنید همان طور که شیارهای آن در شکل دیده می شود اگر ماریچ در جهت عکس عقربه های ساعت بچرخد گوشت به طرف تیغ و پنجره راند می شود (شکل ۳-۱۴).



شکل ۳-۱۱

- پس از جدا شدن درپوش، پنجره ای فولادی را خارج کنید (شکل ۳-۱۲).



شکل ۳-۱۴

شکل ۳-۱۷ تصویر انفجاری قسمت خردکننده چرخ گوشت را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۱۷

● برای جدا کردن موتور از داخل بدنه، پیچ نگه دارنده قسمت خردکننده را باز کنید (شکل ۳-۱۸).



شکل ۳-۱۸

● دو عدد پیچ چهارسو را به وسیلهٔ پیچ گوشتی چهارسو، از بدنه جدا کنید (شکل ۳-۱۹).



شکل ۳-۱۹

● داخل بدنهٔ خردکننده شیارهایی وجود دارد که با کمک حرکت مارپیچ گوشت‌ها را به طرف جلو می‌راند (شکل ۳-۱۵).



شکل ۳-۱۵


● در شکل ۳-۱۶ مارپیچ را مشاهده می‌کنید. بدنهٔ مارپیچ از جنس آلومینیوم و میله وسط آن از فولاد سخت است. سر مارپیچ به صورت چهارگوش درآمده است که بتواند با تیغ درگیر شود و انتهای آن را طوری تراش داده‌اند که با گیربکس درگیر شود.



شکل ۳-۱۶

توجه داشته باشید که عمل تیز کردن تیغ و پنجره حتماً باید به وسیلهٔ دستگاه سنگ مغناطیسی زیرنظر متخصص انجام شود. چون باید تیغ و پنجره را روی سنگ مغناطیسی قرار داد تا به صورت افقی سنگ زده شود. بعضی از تیغ‌ها از دو طرف و بعضی دیگر از یک طرف تیز می‌شوند، ولی پنجره را باید از دو طرف تیز کرد. تیغ و پنجره را به هیچ‌وجه با سنگ‌های معمولی رومیزی تیز نکنید.

- سه عدد پیچ چهارسوی کف را با پیچ گوشتی چهارسو باز کنید (شکل ۳-۲۳).




شکل ۳-۲۳

- باز کردن آخرین پیچ چهارسو در قسمت چپ دستگاه، بدنه از وسط به دو قسمت تقسیم می شود (شکل ۳-۲۴).



شکل ۳-۲۴

- با جدا کردن این دو قسمت از یکدیگر موتور و گیربکس و لاستیک های لرزه گیر مشاهده می شود (شکل ۳-۲۵).



شکل ۳-۲۵

- قاب جلو مطابق شکل ۳-۲۰ آزاد می شود، آن را از بدنه جدا کنید.



شکل ۳-۲۰

- دو عدد پیچ چهارسوی جلو را با پیچ گوشتی چهارسو باز کنید (شکل ۳-۲۱).



شکل ۳-۲۱

- دو عدد پیچ چهارسوی قسمت عقب چرخ گشت را با پیچ گوشتی چهارسو در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت باز کنید (شکل ۳-۲۲).



شکل ۳-۲۲



شکل ۳-۲۸

- در این شکل موتور و گیربکس و سیم‌بندی کامل مدار قابل روئیت است و همچنین دو عدد لرزه‌گیر زیر گیربکس و دو عدد لرزه‌گیر دور موتور در شکل ۳-۲۹ مشاهده می‌شود.



شکل ۳-۲۹

- برای خارج کردن کلید قطع و وصل دستگاه، حتماً باید قاب آلومنیومی روی کلید را بردارید. برای این کار چهار خار قاب آلومنیومی را از داخل بدنه آزاد کنید (شکل ۳-۳۰).



شکل ۳-۳۰

- لاستیک لرزه‌گیر ناودانی شکل سمت چپ گیربکس را از جای خود خارج کنید (شکل ۳-۲۶).



شکل ۳-۲۶

- لاستیک شیاردار و لرزه‌گیر دور موتور را مطابق شکل از جای خود خارج کنید. مراقب باشید که این لاستیک پاره نشود (شکل ۳-۲۷).



شکل ۳-۲۷

- موتور و گیربکس را با یک دست به طرف بالا بکشید و آن را از جایگاه خود خارج کنید.
لرزه‌گیر زیر گیربکس و سرگیربکس در شکل ۳-۲۸ مشاهده می‌شود.

نشان می‌دهد؛ بنابراین مدار قطع است (شکل ۳-۳۴).



شکل ۳-۳۴

- در حالت بعد کلید را در وضعیت روشن قرار دهید. مجدداً مانند حالت قبل اتصال را برقرار کنید. اهم متر عدد ۲۴/۹Ω را نشان می‌دهد. در این حالت مدار وصل است (شکل ۳-۳۵).



شکل ۳-۳۵

- برای خارج کردن محافظ پلاستیکی پروانه خنک کن با پیچ گوشتی دoso، خار دو طرف آن را آزاد کنید (شکل ۳-۳۶).



شکل ۳-۳۶

- با آزاد شدن چهار خار قاب آلومینیمی، می‌توانید قاب را از جای خود خارج کنید. در این حالت پیچ چهارسوی نگهدارنده کلید دیده می‌شود (شکل ۳-۳۱).



شکل ۳-۳۱

- با باز کردن پیچ چهارسوی نگهدارنده کلید، کلید آزاد می‌شود (شکل ۳-۳۲).



شکل ۳-۳۲

- با آزاد شدن کلید آن را از جای خود جدا کنید (شکل ۳-۳۳).



شکل ۳-۳۳

- کلید را در وضعیت خاموش قرار دهید و دو سر سیم اهم متر را به دو سر دو شاخه‌ی دستگاه بزنید. اهم متر عدد قطع را

- با آزاد شدن خارهای دو طرف، محافظ پلاستیکی آزاد می‌شود، آنرا از جای خود خارج کنید (شکل ۳-۳۷).



شکل ۳-۴۰

نکات مهم در ارتباط با زغال و کلکتور: هرگاه زغال به اندازهی $\frac{1}{3}$ طول اولیهی آن رسید آنرا تعویض کنید. در موقع

خارج کردن زغال از جای خود وضعیت آن را به خاطر بسیارید تا در موقع جاگذاری مجدد حتماً مثل حالت اول در جاز غالی قرار گیرد.

▲ اگر نیاز به تعویض زغال بود حتماً از زغال قوس‌دار استفاده

کنید. در غیر این صورت اگر زغال قوس نداشت به وسیله میله‌ای که هم قطر کلکتور است و دور آن کاغذ سمباده خیلی نرم پیچیده شده برای زغال قوسی ایجاد کنید. تا زغال روی کلکتور سریع‌تر و به طور کامل قرار گیرد این عمل باعث کم شدن جرقه خواهد شد.

▲ برای تمیز کردن کلکتور از پارچه‌ی نرم با الكل استفاده کنید.

▲ چنانچه سطح کلکتور به وسیله‌ی جرقه زغال خوردگی پیدا کند. برای بالانس و تعمیر از متخصص کمک بگیرید.

▲ از کشیدن سوهان و یا کاغذ سمباده به وسیله دست روی کلکتور جداً خودداری کنید.

● شکل ۳-۴۱ جعبه‌دنده‌ی (گیربُکس) چرخ‌گوشت را از مقابل نشان می‌دهد. محور انتقال قدرت به خردکننده نیز مشاهده می‌شود.



شکل ۳-۴۱

- با خارج کردن محافظ روی پروانه، جا زغالی و پروانه‌ی فلزی خنک کننده‌ی موتور مشاهده می‌شود (شکل ۳-۳۸).



شکل ۳-۳۸

- با خارج کردن خارپشت فنر زغال، موتور چرخ‌گوشت و فنر زغال آزاد می‌شود (شکل ۳-۳۹).



شکل ۳-۳۹

- با آزاد شدن فنر زغال، زغال به راحتی از جای خود خارج می‌شود (شکل ۳-۴۰).

- چرخ دنده‌ی فلزی را از جای خود خارج کنید. این چرخ دنده سبب انتقال قدرت از چرخ دنده‌ی پلاستیکی می‌شود (شکل ۳-۴۵).



شکل ۳-۴۵

- در شکل ۳-۴۶ چرخ دنده‌ی پلاستیکی، از دنده‌های سر آرمیچر جدا شده است. استفاده از چرخ دنده‌ی پلاستیکی به خاطر سائیدگی کمتر دنده‌های آرمیچر است.



شکل ۳-۴۶

- در این حالت دنده‌های سر آرمیچر مشاهده می‌شود (شکل ۳-۴۷).



شکل ۳-۴۷

- لرزه‌گیر سر گیربُکس را از جای خود خارج کنید (شکل ۳-۴۲).



شکل ۳-۴۲

- باز کردن سه عدد پیچ چهارسو، قاب گیربُکس آزاد می‌شود (شکل ۳-۴۳).



شکل ۳-۴۳


- پس از باز شدن پیچ‌ها، قاب‌های گیربُکس از هم جدا می‌شود. وجود تعداد سه چرخ دنده باعث کاهش سرعت و افزایش گشتاور می‌شود (شکل ۳-۴۴).



شکل ۳-۴۴

۴-۳- نقشهی انباری چرخ‌گوشت

را نشان می‌دهد. نام و شرح قطعات این چرخ‌گوشت در شکل ۳-۴۸ اجزا و قطعات چرخ‌گوشت (شکل ۱-۳-ب) آمده است.



شکل ۳-۴۸- اجزای ساختمانی یک نمونه چرخ‌گوشت


۳-۵ مدار الکتریکی چرخ‌گوشت با دور معکوس موتور

اصلًاً چرخ‌گوشت‌های معمولی دارای مدار الکتریکی ساده است، اما چرخ‌گوشت‌های مجهز به معکوس‌کننده دور موتور نیز طراحی شده‌اند که دارای کلیدی هستند که جهت جریان را در دور معکوس تغییر می‌دهد و موتور در جهت عکس حالت معمولی به‌طور لحظه‌ای به حرکت در می‌آورد و چرخ‌گوشت را از حالت


توقف (گریازی) خارج می‌کند. شکل ۳-۴۹ مدار الکتریکی در حالت کار و شکل ۳-۵۰ مدار الکتریکی را در حالت معکوس

شدن دور نشان می‌دهد. در هردو جهت چرخ‌گوشت موتور جهت جریان در بوبین‌های استاتور ثابت اما جهت جریان در آرمیچر بر عکس شده است.


شکل ۳-۵۱ مدار الکتریکی چرخ‌گوشت‌های معمولی و بدون معکوس‌کننده دور موتور را نشان می‌دهد.




شکل ۳-۴۹ وضعیت عبور جریان در مدار الکتریکی چرخ‌گوشت در حالت چیگرد



شکل ۳-۵۰ وضعیت عبور جریان در مدار الکتریکی چرخ‌گوشت در حالت راستگرد



شکل ۳-۵۱



گیربکس دستگاه نیاز به گریس نسوز دارد که مقدار آن هرگاه از اندازه لازم بیشتر باشد ایجاد گیر مکانیکی می کند.
توجه: عملیات بستن اجزای چرخ گوشت عکس حالت باز کردن آن است.

۶-۳- بلوك دیاگرام عیب‌یابی چرخ گوشت

برای عیب‌یابی نیاز به یک برنامه است که آن را بلوك دیاگرام یا فلوچارت عیب‌یابی می نامند. فلوچارت عیب‌یابی از عیب ظاهری شروع می شود و با عیب‌یابی و تعییر پایان می یابد در شکل ۳-۵۲ فلوچارت عیب‌یابی را ملاحظه می کنید.

شکل ۳-۵۲

۳-۲- جدول عیب‌یابی و روش‌های رفع عیب چرخ‌گوشت

| عیب | علت | طریقه‌ی رفع عیب |
|---|---|--|
| ۱- کلید روشن است اما دستگاه کار نمی‌کند. | ۱- پریز برق ندارد. | پس از اطمینان از برق دار بودن شبکه‌ی برق منزل اقدام به رفع عیب پریز کنید. |
| ۲- دو شاخه خوب در پریز قرار ندارد. | ۲- دو شاخه را به طور صحیح در پریز قرار دهید. | |
| ۳- سیم رابط معیوب است. | | ابتدا دو شاخه را بازدید کنید، چنانچه معیوب بود آن را تعویض یا تعویض کنید. اگر سالم بود سیم رابط را تعویض کنید. |
| ۴- کلید معیوب است. | | کلید را تعویض کنید. |
| ۵- سیم‌های رابط داخل دستگاه قطع است. | | سیم‌های رابط معیوب را تعویض کنید. |
| ۶- اتصال‌های مدار قطع است. | | اتصال‌ها را برقرار کنید. |
| ۷- سیم‌بیچ موتور قطع است. | | موتور را تعویض کنید. |
| ۸- کلید قطع کننده حفاظتی مدار قطع شده است. | | پس از رفع عیب کلید، قطع کننده حفاظتی را به حالت اول برگردانید. |
| ۹- جاروبک‌ها کوتاه شده و اتصال را برقرار نمی‌کند. | | جاروبک‌ها را تعویض کنید تا اتصال مدار برقرار شود. |
| ۲- بدنی چرخ‌گوشت برق دار است. | ۱- سیم اتصال زمین قطع است. | سیم اتصال زمین را وصل کنید. |
| ۲- موتور اتصال بدنی دارد. | ۲- موتور را تعویض یا تعویض کنید. | |
| ۳- سیم‌های رابط اتصال بدنی کرده است. | ۳- سیم‌های رابط معیوب را تعویض و رفع اتصال بدنی نمایید. | |
| ۴- کلید اتصال بدنی دارد. | ۴- کلید را تعویض کنید. | |
| ۱- آرمیچر نیم‌سوز است. | | آرمیچر را تعویض کنید. |
| ۳- دستگاه حین کار جرقه شدید می‌زند. | ۲- بالشتك‌ها نیم‌سوز بوده و ولتاژ زیادی سر آرمیچر قرار می‌گیرد. | بالشتك‌ها را تعویض کنید. |
| ۳- بار دستگاه زیاد است. | | بار دستگاه را کاهش دهید. |
| ۴- زغال‌ها کوتاه شده‌اند. | | زغال‌ها را تعویض کنید. |
| ۵- یاتاقان‌ها خراب است. | | یاتاقان‌ها را تعویض کنید. |
| ۶- دندنه چرخ‌دنده‌ها شکسته و کار دستگاه نرمال نیست. | | چرخ‌دنده‌ها را تعویض کنید. |
| | ۷- زغال‌ها مناسب نیستند. | زغال‌ها را تعویض کنید. |
| | ۸- اتصالات مکانیکی شل است. | اتصالات مکانیکی را محکم کنید. |
| ۴- هنگام کار کردن دستگاه دود از دستگاه خارج می‌شود و کار دستگاه نرمال نیست. | ۱- بار چرخ‌گوشت زیاد است. | تعذیه‌ی گوشت دستگاه را کاهش دهید. |
| | ۲- آرمیچر نیم‌سوز است. | آرمیچر را تعویض کنید. |
| | ۳- بالشتك‌ها نیم‌سوز است. | بالشتك‌ها را تعویض کنید. |
| | ۴- چرخ‌دنده‌ها معیوب است. | چرخ‌دنده‌ها را تعویض کنید. |
| | ۵- یاتاقان‌ها خراب است. | یاتاقان‌ها را تعویض کنید. |
| | ۶- مارپیچ یا محور خردکننده یا غلتک معیوب است. | آن را تعویض کنید. |

ادامه‌ی جدول

| طريقه‌ی رفع عيب | علت | عيب |
|--|--|---|
| آرميچر موتور را تعويض کنيد. | ۱- دندۀ سر محور موتور شکسته یا ساییده شده است. | ۵- موتور کار می‌کند اماً ماريچ ي محور خردکننده نمی‌چرخد. |
| ماريچ يا محور خردکننده را تعويض کنيد. | ۲- انتهای ماريچ خردکننده گوشت ساییده شده است. | |
| چرخ دندۀ اصلی ساییده شده است. | ۳- | |
| محور را در جای خود قرار دهيد. | ۴- محور چرخ دندۀ اصلی از محل خود خارج شده است. | |
| تيغه را با سنگ مغناطيسي تيز يا تعويض کنيد. | ۱- تيغه تيز نیست. | ۶- مقدار گوشت چرخ کرده کم و به صورت پوره يا له شده است. |
| ماريچ را تعويض کنيد. | ۲- ماريچ يا محور خردکننده رگلاز نیست. | |
| پنجره را تعويض کنيد. | ۳- پنجره چرخ گوشت مسدود است. | |
| پنجره را با دستگاه مغناطيسي تيز يا تعويض کنيد. | ۴- پنجره تيز نیست. | |
| اتصال‌های مکانيکي شل شده است. | ۱- | ۷- موقع کارکردن موتور گريس از قسمت چرخ دنده‌ها بیرون می‌ريزد. |
| مقدار گريس در جعبه‌دنده‌ها يش از حد مجاز است. | ۲- | |
| واشرهای آب‌بندی محفظه‌ی جعبه‌دنده‌ها خراب است. | ۳- | |
| آن را تعويض کنيد. | ۱- چرخ دندۀ اصلی معیوب است و بعضی از دندۀها شکسته است. | ۸- چرخ گوشت بالرزش و سروصدای زياد کار می‌کند. |
| آن را تعويض کنيد. | ۲- کچ شدن يا شکستن بره‌های خنك‌كننده | |
| جسم خارجي را برداريد و اگر چرخ دنده‌ها خراب بود آن‌ها را تعويض کنيد. | ۳- جسم خارجي بين چرخ دنده‌ها قرار دارد. | |
| ياناقان‌ها را تعويض کنيد. | ۴- ياناقان‌ها معیوب است. | |
| قطعات را به طور صحيح مونتاژ کنيد. | ۵- مونتاژ قطعات به طور صحيح انجام نشده است. | |
| آرميچر را تعويض کنيد. | ۶- آرميچر نيم‌سوز شده است. | |
| بالشتک‌ها را تعويض کنيد. | ۷- قسمتی از بالشتک‌ها اتصال کوتاه شده است. | |
| آن را تعويض کنيد. | ۸- ماريچ يا محور خردکننده معیوب است. | |
| واشرهای تنظيم‌کننده فاصله را تعويض کنيد. | ۹- واشرهای تنظيم‌کننده فاصله معیوب‌اند. | |
| اتصالات مکانيکي را محكم کنيد. | ۱۰- اتصالات مکانيکي شل است. | |
| ياناقان‌ها را تعويض کنيد. | ۱- ياناقان‌ها معیوب است. | ۹- موتورصدای ناهنجار می‌کند و نمی‌چرخد. (فوراً دستگاه را خاموش کنيد). |
| چرخ دنده‌ها معیوب بوده و حالت گریپاز ايجاد کرده است. | ۲- چرخ دنده‌ها معیوب بوده و حالت گریپاز ايجاد | |
| جسم خارجي را برداريد. | ۳- جسم خارجي بين روتور استاتور قرار گرفته است. | |
| جسم خارجي را برداريد و چنانچه چرخ دنده‌ها معیوب شده‌اند آن‌ها را تعويض کنيد. | ۴- جسم خارجي بين دنده‌ها قرار دارد. | |
| موتور را تعويض کنيد. | ۵- عايق‌بندی موتور از بين رفته است. | |
| گير پروانه را بروطوف کنيد. | ۶- پروانه‌ی خنك‌كننده گير دارد. | |

۳-۸ نکات ایمنی چرخ‌گوشت

- ▲ دستگاه را در مکان صاف قرار دهید تا هوا به سهولت از روزنہی زیر دستگاه وارد چرخ‌گوشت شود.
- ▲ قبل از راهاندازی دستگاه مطمئن شوید که کلیهی قطعات به طور صحیح در جای خود قرار گرفته است.
- ▲ وقتی کلید را از حالت روشن به حالت معکوس و یا بر عکس می‌برید باید کمی (حدود ۶ ثانیه) صبر کنید تا موتور بایستد.
- ▲ هرگاه احساس کردید که چرخ‌گوشت به زحمت کار می‌کند فوراً آن را خاموش کنید.
- ▲ سیم اتصال زمین دستگاه را وصل کنید.
- ▲ در زمان باز کردن و بستن چرخ‌گوشت دو شاخه را از پریز برق بیرون بیاورید.
- ▲ هرگز بدنی چرخ‌گوشت را در آب فرو نبرید.
- ▲ برای تمیز کردن از پارچه‌ی نم دار استفاده کنید.
- ▲ هرگز پنجره‌ی معمولی را همراه پنجره‌ی لوله‌ای داخل چرخ‌گوشت قرار ندهید.
- ▲ راهاندازی چرخ‌گوشت به صورت خالی سبب آسیب رساندن به تیغ، پنجه و سایر قسمت‌ها می‌شود.

۳-۹ کار عملی چرخ‌گوشت


- ایمنی، انتخاب ابزار مناسب با استفاده از جدول عیب‌یابی و دستورهای باز کردن و بستن چرخ‌گوشت با نظارت مریبی به عیب‌یابی هنرجویان باید یک دستگاه چرخ‌گوشت را از انبار کارگاه تحويل بگیرند و زیرنظر مریبی کارگاه با رعایت تدابیر و اصول و تعمیر آن پردازند.



آب میوه‌گیری

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند :

- ۱- دستگاه را آزمایش کند و عیب آن را با ناظرات مرتب تشخیص دهد.
- ۲- دستگاه را باز کند، کلید، موتور و جاروبک‌ها (زغال‌ها) و بوش‌ها (یاتاقان‌ها) را بازبینی و در صورت لزوم قطعاتی را تعمیر و یا تعویض کند.
- ۳- دستگاه را بیندد و به طور سالم تحويل دهد.



شكل ۴-۱

هر دستگاهی از کمیت و کیفیت خاصی برخوردار است.

در شکل ۴-۱ دو نمونه آب میوه‌گیری برقی را مشاهده

می‌کنید.

۴-۴-۱ مقدمه
امروزه دستگاه‌های آب میوه‌گیری در طرح‌ها و مدل‌های

متتنوع تولید و به بازار عرضه می‌شود.

۴-۲ ساختمان آب میوه گیری

شکل ۱-۴ دو نوع دستگاه آب میوه گیری را نشان می دهد که تفاله یا پوست میوه را در داخل خود نگه می دارد. شکل ۲-۴ مخاطب این دستگاه های آب میوه گیری در طرح های مختلف ساخته می شوند و هر دستگاه دارای امکانات منحصر به فرد است.



اجزای این آب میوه گیری عبارتند از:

- ۱- استوانه مخصوص
- ۲- دربوش
- ۳- مهره تیغه
- ۴- تیغه
- ۵- صافی
- ۶- سبد تفاله
- ۷- محفظه آب میوه
- ۸- بدنی اصلی
- ۹- چنگک
- ۱۰- وسیله مخصوص آب گیری مرکبات
- ۱۱- صفحه گردان
- ۱۲- کاردک

شکل ۴-۲

- بدنی اصلی محل قرارگرفتگی الکتروموتور
- قسمت آب میوه‌گیری
- قسمت مخلوط کن

در این دستگاه نفاله‌ی میوه در محفظه‌ی جداگانه در قسمت آب میوه‌گیری جمع می‌شود و نسبت به آب میوه‌گیری شکل ۴-۲ برتری دارد.

شکل ۴-۳ یک نمونه‌ی تواأم آب میوه‌گیری و مخلوط کن را نشان می‌دهد این دستگاه دارای چهار دکمه به شرح زیر است.

- دکمه‌ی زرد سرعت زیاد لحظه‌ای

- دکمه‌های سفید سرعت کم و زیاد

- دکمه‌ی نارنجی برای توقف دستگاه استفاده می‌شود. جنس بدنی این دستگاه از پلاستیک است و از سه قسمت

تشکیل می‌شود.



شکل ۴-۳

خارهای درگیرکننده و کوپلینگ سر موتوور مشاهده می‌شود. ناودانی خروج آب میوه‌گیری را می‌توان در سمت چپ و یا حدود ۳۰ درجه بچرخانید و از جای خود بردارید. در شکل زیر راست قرار داد.

در شکل ۴-۴ برای بازکردن قسمت آب میوه‌گیری از بدنی اصلی قسمت آب میوه‌گیری را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت حدود ۳۰ درجه بچرخانید و از جای خود بردارید. در شکل زیر راست قرار داد.



شکل ۴-۴

۴-۳- طریقه‌ی بازکردن و بستن آب میوه‌گیری

● اهرم هدایت مواد را از جایگاه خود خارج کنید. جنس

این اهرم از مواد پلاستیکی نرم است (شکل ۴-۵).



شکل ۴-۷



شکل ۴-۵

- تیغ و توری را از جایگاه خود بردارید. این صافی با زاویه‌ای ساخته شده که تفاله را به بیرون پرتاب می‌کند و تفاله‌ها در محفظه‌ای اطراف دور تیغه و توری قرار می‌گیرند آب میوه از لابه‌لای توری به طرف پایین می‌رود و از محفظه‌ی وسط بوسیله‌ی کانال به ناوданی خروج آب میوه می‌رسد (شکل ۴-۸).



شکل ۴-۸



شکل ۴-۶

- ظرف تفاله را در جهت حرکت عقربه ساعت حدود ۳۰ درجه بچرخانید و آن را از جای خود بلند کنید (شکل ۴-۹).

● با آزاد شدن ضامن‌های دوطرف، در آب میوه‌گیری را به طرف بالا بلند کنید (شکل ۴-۷). در این حالت توری و تیغ



شکل ۴-۱۱

● در تیغ را در وسط توری مشاهده می کنید (شکل ۴-۱۲).



شکل ۴-۹

● با برداشتن ظرف تفاله قسمت کوپلینگ انتقال حرکت از موتور به تیغه و توری مشاهده می شود (شکل ۴-۱۰).



شکل ۴-۱۲



شکل ۴-۱۰

● برای باز کردن کف دستگاه ابتدا پیچ چهارسوی وسط پایه و دو عدد پیچ چهارسو که زیر پایه های لاستیکی جلو قرار دارند را باز کنید (شکل ۴-۱۳).

● در شکل ۴-۱۱ زیر تیغ و توری و شیارهای درگیرشونده با کوپلینگ سرموتور را مشاهده می کنید با حرکت موتور و براذر نیروی خارجی از مرکز پین های فلزی اطراف کوپلینگ سرموتور از جای خود کمی بیرون می آید و با شیارهای زیر تیغه و توری درگیر می شود. این درگیری اجازه نمی دهد که تیغ و توری از جای خود خارج شود.

در این حالت موتور، ترمیナル کلید و محفظه‌ی سیم جمع کن در شکل مشاهده می‌شود (شکل ۴-۱۶).



شکل ۴-۱۶

- برای باز کردن مجموعه‌ی کلیدهای انتخاب سرعت دو عدد پیچ چهارسوی آن را باز کنید (شکل ۴-۱۷).



شکل ۴-۱۷

- پس از باز کردن پیچ‌ها، کلیدها آزاد می‌شود. بوسیله اهم مترا اتصال کلیدها را یکی یکی آزمایش کنید تا از سلامت آن‌ها مطمئن شوید (شکل ۴-۱۸).



شکل ۴-۱۸



شکل ۴-۱۳

- برای باز کردن دو پیچ چهارسوی جلو ابتدا لاستیک‌های پایه که روی پیچ‌ها قرار دارند را از جای خود خارج کنید تا پیچ‌ها قابل دسترسی باشند (شکل ۴-۱۴).



شکل ۴-۱۴

- با بازشدن آخرین پیچ کف، می‌توانید قسمت کف را از بدنه جدا کنید (شکل ۴-۱۵).



شکل ۴-۱۵

- پس از باز کردن پیچ‌های کف دستگاه قاب پلاستیکی کف را از جای خود خارج کنید.

- همانطور که در شکل ۴-۲۲ ملاحظه می‌کنید درپوش‌های لاستیکی روی پیچ‌ها را بوسیله یک پیچ‌گوشتی دosoی کوچک بردارید تا پیچ‌ها مشاهده شود. این درپوش‌ها برای زیبایی و محافظت پیچ‌ها است.



شکل ۴-۲۲

- مطابق شکل ۴-۲۳ پیچ‌های چهارسوی نگهدارنده موتور به بدنه را باز کنید. پس از خارج کردن پیچ‌ها دقت کنید اگر لاستیک‌های لرزه‌گیر زیر پیچ‌ها معیوب هستند آن‌ها را تعویض کنید.



شکل ۴-۲۳

- با آزاد شدن چهار عدد پیچ نگهدارنده موتور به بدنه دستگاه، موتور آزاد می‌شود. آن را از محل مربوطه خارج کنید. و چهار عدد واشر لاستیک روی موتور را از روی موتور بردارید (شکل ۴-۲۴).



شکل ۴-۲۴

- مطابق شکل ۴-۱۹ باید مدار دستگاه را از روی سیم‌بندی مونتاژ با دقت و حوصله پس از تعیین رنگ سیم‌ها رسم کنید.



شکل ۴-۱۹

- با نگهداشتن شفت موتور بوسیله یک پیچ‌گوشتی دosoی از زیر موتور و گرداندن کوپلینگ با دست دیگر در جهت حرکت تیغه دستگاه کوپلینگ باز می‌شود (شکل ۴-۲۰).



شکل ۴-۲۰

- کوپلینگ سرموتور را پس از بازکردن از جای خود خارج کنید. روی کوپلینگ زایده‌هایی وجود دارد که با درگیرشدن کوپلینگ لاستیکی مخلوط کن انتقال نیرو صورت می‌گیرد (شکل ۴-۲۱).



شکل ۴-۲۱

- دو سر سیم‌های اهم‌متر را به دوسر برق ورودی دستگاه وصل کنید در این حالت چون دوسر دوشاخه آزاد است و کلیدها هم در حالت خاموش قرار دارند، پس بین سیم رابط ورودی اتصالی وجود ندارد و سیم رابط سالم است (شکل ۴-۲۸).



شکل ۴-۲۸

- با اتصال اهم‌متر بین انتهای کلاف و ابتدای کلاف در حالت سرعت کم، مقدار مقاومت حدوداً $94/2$ اهم است (شکل ۴-۲۹).



شکل ۴-۲۹

- مقاومت مدار در حالت سرعت زیاد حدوداً برابر با 83 اهم طبق شکل ۴-۳۰ است.



شکل ۴-۳۰

● موتور این دستگاه از نوع موتور یونیورسال است. روی دربوش‌های موتور بوش‌هایی از جنس فسفر برنج قرار دارند که دور آن‌ها نمای وجود دارد که روغن را در خود ذخیره می‌کند. این عمل باعث می‌شود که بوش‌ها همیشه دارای روغن باشند از اصطکاک بین بوش و محور جلوگیری شود (شکل ۴-۲۵).



شکل ۴-۲۵

- پس از باز کردن دو عدد پیچ چهارسو طبق شکل ۴-۲۶ دربوش‌های دوسر آرمیچر از هم جدا می‌شوند. بوش فسفر برنجی، جاز غالی‌ها با فیبر مربوطه، بالشتک‌ها و سر آرمیچر مشاهده می‌شود.



شکل ۴-۲۶

به وسیله‌ی روغن دان و به آرامی روغن را در محفظه‌ی بوش بریزید، که جذب نمای دور بوش شود (شکل ۴-۲۷).




شکل ۴-۲۷

۴-۴- نقشه‌ی انفجاری آب میوه‌گیری با موتور

روتور قفسی: شکل ۴-۳۱ نقشه‌ی انفجاری یک نوع آب میوه‌گیری را نشان می‌دهد.

۴-۴- نقشه‌ی انفجاری آب میوه‌گیری

برای تفهیم بهتر و آشنایی با قطعات آب میوه‌گیری نقشه‌ی انفجاری دو دستگاه آب میوه‌گیری ارائه می‌گردد.



شکل ۴-۳۱ - اجزای ساختمانی یک نمونه آب میوه‌گیری

۴-۴-۲- نقشهی انفجاری آبمیوه‌گیری با موتور را به طور یکجا نشان می‌دهد.

اونیورسال: شکل ۴-۳۲ یک دستگاه مخلوطکن و آبمیوه‌گیری




شکل ۴-۳۲- اجزای ساختمانی یک نمونه مخلوطکن برقی

۴-۵- مدار الکتریکی دستگاه آب میوه‌گیری


شکل ۴-۳۳ مدار الکتریکی یک نمونه آب میوه‌گیری با موتور اونیورسال را نشان می‌دهد.

- کلید ۱ برای سرعت کم
- کلید ۲ برای سرعت زیاد
- کلید ۳ فشاری است و برای مخلوط کن استفاده می‌شود.




شکل ۴-۳۳

شکل ۴-۳۴ مدار الکتریکی آب میوه‌گیری با کلید تغییر ولتاژ 110 V و 220 V بنام S2 و کلید اصلی قطع و وصل S1 با موتور روتور قفسی تکفاز است.
حالت‌های مختلف این موتور به صورت مدار تفکیکی به شرح زیر است.



شکل ۴-۳۴


شکل ۴-۳۵ مدار با کلید تغییر ولتاژ برای حالت سری بویین‌ها جهت تعذیبی موتور با ولتاژ 220 V است.



شکل ۴-۳۵


شکل ۴-۳۶ ۴ مدار با کلید تغییر ولتاژ برای حالت موازی بویین ها جهت تغذیه موتور با ولتاژ ۱۱۰ ولت AC

است.



شکل ۴-۳۶

شکل ۴-۳۷ ۴ مدار الکتریکی دستگاه آبمیوه‌گیری و مخلوط کن برقی شکل ۳-۴ را نشان می‌دهد.



شکل ۴-۳۷

۶-۴- جدول عیب‌یابی و روش عیب‌یابی و تعمیر آب میوه‌گیری

| عیب | علت | طريقه‌ی رفع عیب |
|---|--|--|
| ۱- کلید روشن است اما موتور کار نمی‌کند. | ۱- برق ندارد. | پس از اطمینان از برق دار بودن شبکه‌ی برق منزل اقدام به رفع عیب پریز کنید. |
| ۲- موتور زیاد گرم می‌کند. | ۲- سیم رابط معیوب است. | ابتدا دوشاخه را باز و آن را بازدید کنید چنانچه عیوب مشاهده شد، آن را تعمیر یا تعویض کنید و در صورتی که سالم باشد سیم رابط را تعویض کنید. |
| ۳- موتور خراب است. | ۳- کلید تعویض کنید. | کلید را تعویض کنید. |
| ۴- موتور سوخته و مدار قطع است. | ۴- موتور را تعویض کنید. | موتور را تعویض کنید. |
| ۵- قطع کنندهٔ حرارتی مدار قطع کرده است. | ۵- پس از رفع عیب، قطع کنندهٔ حرارتی آماده کار شود. | اتصالات را برقرار کنید. |
| ۶- اتصالات مدار قطع است. | ۶- سیم‌های رابط داخلی قطع است. | اتصالات را برقرار کنید. |
| ۷- موتور زیاد گرم می‌کند. | ۷- ولتاژ زیاد است یا کلید تغییر وضعیت ولتاژ درست وصل نشده است. | در صورتی که ولتاژ زیاد است در صورت امکان آن را تنظیم و چنانچه کلید تغییر ولتاژ اتصال مناسب ندارد آن را تغییر دهید. |
| ۸- دستگاه لرزش و صدا دارد. | ۸- موتور بار کار می‌کند. | در صورت امکان ولتاژ را تنظیم کنید. |
| ۹- موتور را باز کرده بوش را روغن کاری کنید. | ۹- بار زیاد است. | کلید انتخاب ولتاژ درست انتخاب شده است و ولتاژ تغذیه‌ی شهری $110^{\circ}7$ می‌باشد. |
| ۱۰- موتور صدا می‌کند اما نمی‌چرخد (فوراً دستگاه را خاموش کنید). | ۱۰- بار لازم به دستگاه اعمال کنید. | بار را کم کنید. |
| ۱۱- موتور نیم سوز است. | ۱۱- بار را کم کنید. | موتور را تعویض کنید. |
| ۱۲- اجسام سخت داخل محفظه حرکت تیغه را کند کرده است. | ۱۲- اجسام سخت را دریاورید. | اجسام سخت را دریاورید. |
| ۱۳- موتور یا شفت اصلی موتور تاب دارد. | ۱۳- روتور را تعویض کنید. | روتور را تعویض کنید. |
| ۱۴- موتور صدا می‌کند اما نمی‌چرخد (فوراً دستگاه را خاموش کنید). | ۱۴- یاتاقان (بوش) خراب است. | موتور را باز کرده بوش را روغن کاری کنید. در صورت خراب بودن آن را تعویض کنید. |
| ۱۵- موتور گریپاژ است. | ۱۵- آن را بیرون بیاورید. | آن را بیرون بیاورید. |
| ۱۶- اگر موتور از نوع تکفار روتور قفسی است خازن معیوب است. | ۱۶- اجسام سخت بین گردنه و تیغه گیر کرده است. | موتور را باز کرده، سپس آن را سرویس کرده از گریپاژی دریاورید. |
| ۱۷- دستگاه لرزش و صدا دارد. | ۱۷- گیره‌ها را به طور صحیح بیندید. | خازن را تعویض کنید. |
| ۱۸- دستگاه به طور تراز برای استقرار دستگاه استفاده شود. | ۱۸- موتور را تعمیر یا تعویض کنید. | موتور را تعویض کنید. |
| ۱۹- قسمت گردنه‌ی دستگاه بالا نیست. | ۱۹- گیره‌ها خنک کننده را رفع کنید. | گیره‌ها را به طور صحیح بیندید. |
| ۲۰- کانال هدایت میوه کوتاه شده. | ۲۰- صافی را تمیز کنید و زود به زود تفاله‌ها را تخلیه کنید. | صافی را تمیز کنید و زود به زود تفاله‌ها را تخلیه کنید. |
| ۲۱- اتصالات مکانیکی را محکم کنید. | ۲۱- صافی از حالت عادی خود خارج شد و تغییر فرم داده است. | صافی را تعویض کنید. |
| ۲۲- اتصالات مکانیکی شل است. | ۲۲- گیره‌ها را به طور صحیح بیندید. | گیره‌ها را به طور صحیح بیندید. |
| ۲۳- اتصالات مکانیکی را محکم کنید. | ۲۳- اتصالات مکانیکی را محکم کنید. | اتصالات مکانیکی را محکم کنید. |
| ۲۴- دستگاه به طور تراز نگرفته است. | ۲۴- از یک سطح تراز برای استقرار دستگاه استفاده شود. | جزء غیر بالا نیست. |
| ۲۵- کانال هدایت میوه کوتاه شده. | ۲۵- اجزاء غیر بالا نیست. | کانال را تعویض کنید. |

۴-۷- نکات ایمنی آب میوه گیری

▲ برای باز کردن، بستن، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی و



شکل ۴-۴۱

نگه داری آب میوه گیری رعایت نکات زیر ضروری است :

▲ قبل از وصل کردن دوشاخه هی سیم را ببطی به پریز مطمئن شوید که کلید دستگاه قطع است (شکل ۴-۳۸).



شکل ۴-۳۸

▲ برای باز و بسته کردن، تعمیر عیب و راه اندازی موتور از ابزار و تجهیزات مناسب استفاده کنید.

▲ هنگام باز و بسته کردن دستگاه حتماً دوشاخه را از پریز برق بیرون بیاورید و کلید را در حالت قطع قرار دهید.

▲ هرگز از دستگاه بطور مداوم و زمان طولانی استفاده نکنید.

▲ از تمیز کردن قطعات و دستگاه با بنزین، تیزر، پودرهای براق کننده و مواد شیمیایی پرهیز کنید.

▲ هیچگاه قبیل از گذاشتن دربوش اصلی، آب میوه گیری را روشن نکنید.

▲ در دستگاه هایی که تفاله میوه را در داخل خود نگه می دارد، زود به زود تفاله ها را خالی کنید تا سبب لرزش و سرو صدای دستگاه نشود.

▲ هنگام بستن قطعات موازن باشید که قطعات به طور صحیح در جای خود قرار گیرند تا در زمان راه اندازی اشکالی ایجاد نشود.


▲ هنگام گیر کردن (گریپ اشدن) دستگاه خیلی سریع دستگاه را خاموش کنید و به رفع عیب آن پردازید.



شکل ۴-۳۹

▲ آب میوه گیری را روی مکان صاف قرار دهید (شکل

۴-۴۰).



شکل ۴-۴۰

موارد ایمنی با استفاده از دستور باز کردن و بستن دستگاه و جدول عیب یابی، با نظارت مریبی به عیب یابی نکات و تعمیر آن پردازند.

هر جویان باید یک دستگاه آب میوه گیری معیوب را از انبار کارگاه تحويل بگیرند و زیر نظر مریبی کارگاه، با رعایت کلیه

۴-۸- کار عملی آب میوه گیری

فصل پنجم



ساعت آموزش

۱۶ ساعت

همزن برقی

- هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند :
- ۱- دستگاه را آزمایش کند و عیب آن را با نظارت مربي تشخیص دهد.
 - ۲- دستگاه را باز کند، کلید، موتور و جاروبک‌ها و یاتاقان‌ها را با نظارت مربي بازبینی و در صورت لزوم قطعاتی را تعمیر و یا تعویض کند.
 - ۳- دستگاه را بیندد و با نظارت مربي سالم تحويل دهد.



(ج)



(ب)



(الف)

شکل ۵-۱

تقسیم‌بندی کرد :

۱-۵- مقدمه

دستگاه همزن برای بهم زدن شدید، مخلوط کردن، تهیه خمیر و نظایر آن‌ها به کار می‌رود.

دستگاه همزن سبب یکنواخت شدن غلظت مواد مخلوط شده نیز می‌شود.

الف - همزن الکتریکی رومیزی
ب - همزن الکتریکی دستی

شکل ۵-۱- الف یک دستگاه همزن برقی رومیزی را نشان می‌دهد. این دستگاه مجهز به پایه است و دقت و عملکرد بالایی دارد. در این همزن چون کاسه زیر همراه با مواد می‌چرخد، عمل مخلوط کردن مواد بهتر انجام می‌شود.

شکل ۵-۱- ب و ج دو دستگاه همزن برقی دستی را نشان

۲-۵- ساختمان همزن برقی

همزن‌های برقی را می‌توان به دو دسته‌ی کلی به شرح زیر



شکل ۵-۳

می‌دهد. این دستگاه به لحاظ دستی بودن قابلیت جابه‌جایی بیشتری را در عمق و در عرض ظرف موادغذایی دارد.

دستگاه‌های همنز چه دستی و چه رومیزی دارای موتور اونیورسال با دور حدود ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه هستند اماً دور بازوهای همنز حدود ۵۰۰ دور در دقیقه است در دستگاه همنز چرخ‌دنده‌هایی برای اهداف زیر به کار می‌رود.

الف - کاهش دور و افزایش گشتاور در بازوهاي همنز.

ب - انتقال حرکت افقی آرمیچر موتور به حرکت عمودی بازوهاي همنز

- برای بستن قسمت موتوردار همنز به ترتیب زیر عمل شود. ابتدا قسمت موتوردار همنز را روی پایه قرار دهید و آن را به سمت پایین در جهت فلش ۱ فشار دهید. سپس قسمت موتوردار را در جهت فلش ۲ بچرخانید تا خار آن درگیر شود (شکل ۵-۴).



شکل ۵-۴

- دکمه‌ی فشاری روی پایه را مطابق شکل ۵-۵ فشار دهید و قسمت موتوردار و پایه‌ی متحرک موتور را به سمت بالا بکشید.

۳-۵ طریقه‌ی بازکردن و بستن همنز برقی

در این بخش همنز برقی رومیزی شکل ۵-۲ را عملآً باز می‌کنیم و می‌بندیم. در خلال بازکردن قطعات، وظیفه قطعات اصلی شرح داده می‌شود. قبل از شروع به باز کردن همنز دوشاخه‌ی سیم رابط را از پریز برق بیرون بیاورید.



شکل ۵-۲

- برای بازکردن قطعات اصلی مطابق شکل ۵-۳ به ترتیب فلش و اعداد روی آن عمل می‌شود. بدین ترتیب که ابتدا دکمه را در مرحله‌ی ۱ فشار دهید. سپس قسمت موتوردار دستگاه را در جهت فلش ۲ حدود ۳۰ درجه بچرخانید و در پایان دسته‌ی قسمت موتوردار را با دست بگیرید و آن را به طرف بالا بکشید تا از پایه جدا شود (شکل ۵-۳).



شکل ۵-۷



شکل ۵-۵



شکل ۵-۸



شکل ۵-۶



شکل ۵-۹

- ظرف همزن را از روی قسمت متحرک پایه مطابق شکل ۵-۶ بردارید.


- با پیچ گوشتی چهارسو دو عدد پیچ محکم کننده قاب‌های قسمت موتوردار را مطابق شکل ۵-۹ باز کنید.

● مطابق حرکات سه گانه‌ی شکل ۵-۳ دکمه‌ی روی پایه را فشار دهید، سپس قسمت موتوردار را به سمت راست حدود ۳۰ درجه بچرخانید تا خار پلاستیکی زیر قسمت موتوردار آزاد شود (شکل ۵-۷).

- مطابق شکل ۵-۸ قسمت موتوردار دستگاه را به سمت بالا بکشید تا از پایه جدا شود.

- مطابق شکل ۵-۱۰ به وسیله‌ی پیچ گوشتی دوسو خار قاب‌های نگهدارنده‌ی موتور را آزاد کنید.

● شکل ۵-۱۳ طرف دیگر قسمت موتوردار را نشان می‌دهد، به آرامی قاب رو را از نگهدارندهٔ پلاستیکی بازوی همزن آزاد کنید و آن را از روی قاب زیری بردارید. محل نصب قسمت موتوردار دستگاه روی پایه در شکل ۵-۱۳ مشاهده می‌شود.



شکل ۵-۱۳

● با جدا شدن دوقاب، قطعهٔ پلاستیکی محل استقرار قسمت موتوردار به پایه را مطابق شکل ۵-۱۴ از قاب زیری بردارید.



شکل ۵-۱۴

● با دمباریک فنر تنظیم فاصلهٔ قطعات پلاستیکی دستگاه را بردارید (شکل ۵-۱۵).



شکل ۵-۱۰

● به وسیلهٔ پیچ‌گوشتی دوسو تمام خارهای دوقاب را آزاد کنید (شکل ۵-۱۱).




شکل ۵-۱۱

● قاب روی قسمت موتوردار را مطابق شکل ۵-۱۲ از قاب روی آن بردارید و دقّت کنید تا فنری که در شکل ۵-۱۲ مشاهده می‌شود از جای خود بیرون نپرد.



شکل ۵-۱۲

- قطعه‌ی پلاستیکی ثابت‌کنندهٔ موتور را مطابق شکل ۵-۱۸ از روی قاب بردارید.




شکل ۵-۱۸

- در شکل ۵-۱۹، اجزای مدار مانند فنر قطعه‌ی پلاستیکی سیم رابط قاب بدنه اجزای الکترونیکی، موتور و گیربکس در شکل ۵-۱۹ مشاهده می‌شود.




شکل ۵-۱۹

- قاب نگهدارندهٔ دسته‌ی کلید را مطابق شکل ۵-۲۰ از جای خود بپرون بیاورید.




شکل ۵-۲۰



شکل ۵-۱۵

- شکل ۵-۱۶ فنر تنظیم فاصله‌ی قطعات را نشان می‌دهد که از محل خود به وسیله‌ی دم باریک برداشته شده است.




شکل ۵-۱۶

- قطعه‌ی پلاستیکی ثابت‌کننده گیربکس را مطابق شکل ۵-۱۷ با دم باریک بگیرید.



شکل ۵-۱۷

- مطابق شکل ۵-۲۴ اجزای الکترومکانیکی را از روی قاب بردارید.
- موتور همزن و گیربکس را مطابق شکل ۵-۲۱ از روی قاب بردارید.




شکل ۵-۲۴

- در شکل ۵-۲۵ قاب‌ها، موتور گیربکس دستگاه به همراه اجزای دیگر دستگاه مشاهده می‌شود.




شکل ۵-۲۵

- در شکل ۵-۲۶ مدار چایی و تغییر سرعت دستگاه را به همراه موتور و گیربکس همزن مشاهده می‌کید.



شکل ۵-۲۶

- در شکل ۵-۲۲ دسته‌ی کلید را به همراه مدار چایی یا مدار تغییر سرعت بگیرید.



شکل ۵-۲۱

- دسته‌ی کلید و مدار چایی تغییر سرعت دستگاه را از جای خود بیرون بیاورید (شکل ۵-۲۳).



شکل ۵-۲۳

- در شکل ۵-۳۰ مقدار مقاومت اهمی کل موتور (بالشتک‌های استاتور سیم‌بندی آرمیچر) توسط اهم‌تر نشان داده می‌شود.



شکل ۵-۳۰

- قبل از بازکردن موتور، بست فلزی نگهدارنده فنر و زغال را مطابق شکل ۵-۳۱ از جای خود پیرون بیاورید.




شکل ۵-۳۱

- فنر پشت زغال را مطابق شکل ۵-۳۲ از جازغالی با دم‌باریک بیرون بیاورید.




شکل ۵-۳۲

- شکل ۵-۲۷ طریقه‌ی اتصال سیم‌های رابط موتور و کابل رابط به فیبر مدار چایی را نشان می‌دهد.



شکل ۵-۲۷

- با دم‌باریک مطابق شکل ۵-۲۸ سریسیم‌های رابط را از روی فیش یا ترمینال مدار تغییر سرعت بیرون بیاورید و برای عدم اشتباه در جا گذاری سریسیم‌ها به محل اتصال آنها دقت نمایید.




شکل ۵-۲۸

- شکل ۵-۲۹ دوطرف کلیدهای دستگاه و مدار تغییر سرعت را نشان می‌دهد.




شکل ۵-۲۹

- بست جاز غالی دیگر را مطابق شکل ۵-۳۳ با دم باریک آزاد کنید.



شکل ۵-۳۵

- با بیرون آوردن گیربکس، آرمیچر هم با آن خارج می شود و قابل دیدن است (شکل ۵-۳۶).



شکل ۵-۳۶

- در شکل ۵-۳۷ مقاومت اهمی یک بالشتک موتور دستگاه مشاهده می شود.



شکل ۵-۳۷



شکل ۵-۳۳


- بعد از بیرون آوردن زغال و فنرها، مطابق شکل ۵-۳۴ به وسیله‌ی دم باریک خار فلزی محکم کننده‌ی گیربکس به موتور را صاف کنید.



شکل ۵-۳۴

- مطابق شکل ۵-۳۵ گیربکس را از جای خود بیرون بیاورید.

- شکل ۵-۴۱ اجزا و قطعات موتور و گیربکس را نشان می‌دهد.



۱— گیربکس یا جعبه دنده ها
۲— دربوش سمت جلو
۳— واشر
۴— پروانه خنک کننده
۵— هسته و سیم پیچی آرمیچر
۶— کلکتور
۷— استاتور
۸— زغال و فنر
۹— دربوش عقب

شکل ۵-۴۱


- در شکل ۵-۴۲ مقاومت الکتریکی دو تیغه‌ی مجاور هم و کلکتور اندازه گیری شده است و مقداری برابر با $7/5$ اهم را نشان می‌دهد.



شکل ۵-۴۲

- بوس دربوش جلوی موتور را با روغن‌دان، روغنکاری کنید (شکل ۵-۴۳).

- در شکل ۵-۳۸ گیربکس را به همراه آرمیچر نشان می‌دهند.



شکل ۵-۳۸

- محور آرمیچر را از جعبه دنده یا گیربکس (مطابق شکل ۵-۳۹) بیرون بیاورید.



شکل ۵-۳۹

- در شکل ۵-۴۰ آرمیچر همزن را که شامل کلکتور، هسته‌ی آرمیچر با پروانه خنک کننده است را مشاهده می‌کنید.



شکل ۵-۴۰

- خار پلاستیکی را مطابق شکل ۵-۴۶ باز کنید.




شکل ۵-۴۶

- نسستی پایه‌ی همزن دستگاه را مطابق شکل ۵-۴۷ از جای خود بیرون بیاورید و فر شستی را محکم بگیرید، تا بیرون بپرد.



شکل ۵-۴۷

- فر شستی را مطابق شکل ۵-۴۸ با دمباریک از پایه دستگاه بردارید.



شکل ۵-۴۸



شکل ۵-۴۳

- برای باز کردن پایه‌ی همزن، بهوسیله‌ی پیچ گوشتی چهار سو مطابق شکل ۵-۴۴ پایه‌ی انتکابی همزن بر پایه اصلی را باز کنید.



شکل ۵-۴۴

- پایه‌ی همزن را مطابق شکل ۵-۴۵ از جای خود بیرون بیاورید.



شکل ۵-۴۵

- در شکل ۵-۵۱ سه چرخ دنده‌ی پلاستیکی مشاهده می‌شود. کار این چرخ دنده‌ها کنترل سرعت ظرف همزن است. توجه: عملیات بستن دقیقاً بر عکس حالت باز کردن است. دقیق کنید تا مراحل به طور دقیق انجام شود.



شکل ۵-۵۱

- قاب زیری دستگاه را مطابق شکل ۵-۴۹ با پیچ گوشتی چهار سو باز کنید.



شکل ۵-۴۹

- با باز شدن پیچ‌های کف قاب پلاستیکی آن را با دست بردارید (شکل ۵-۵۰).



شکل ۵-۵۰

نقش بازوی همزن: برای جلوگیری از کاهش عمر مفید چرخ دنده‌ها انتخاب بازوی همزن مناسب برای مخلوط کردن و هم زدن مواد با غلظت‌های مختلف ضروری است.

۴-۵- نقشه‌های انفجاری همزن برقی
در شکل ۵-۵۲ یک دستگاه همزن رومیزی به همراه نقشه‌ی انفجاری نشان داده شده است.