



۶-۷- کار عملی شماره‌ی (۱): روش بازکردن هواکش با موتور تک فاز القایی با خازن دائم کار و درپوش محافظ

زمان اجرای کار عملی شماره (۱): ۸ ساعت

- با توجه به محدودیت زمانی موجود در استاندارد و تجهیزات موجود در کارگاه، کافی است فراگیر بازکردن، عیب‌یابی، تعمیر و بستن فقط یک نمونه هواکش را زیر نظر مربي کارگاه با رعایت کلیه‌ی موارد ایمنی انجام دهد.

نکات مهم

- هدف از بازکردن و بستن هواکش سرویس و نگهداری دوره‌ای و تعمیر آن است.
- معمولاً موارد مربوط به سرویس و نگهداری دوره‌ای را در راهنمای کاربرد دستگاه قید می‌کنند. در این فرایند اعمالی از قبیل بازدید، کترل اتصال‌ها و عایق‌بندی دستگاه، روغن‌کاری، تعویض قطعاتی مانند کلید، فیوز حرارتی، سیم رابط، خازن، واشرهای پلاستیکی و فنری، خارهای فلزی، پین‌ها، بوش‌ها، پروانه و نگهدارنده‌ی آن، بالشتک‌ها، موتور، فنر، درپوش‌های محافظ و ... انجام می‌شود.

۱-۶- ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز

- همواره از ابزار استاندارد و با کیفیت بالا استفاده کنید.



شکل ۷-۵۵

- هواکش با موتور تک فاز القایی و خازن دائم کار مشابه شکل ۷-۷ یک دستگاه
- دمباریک مشابه شکل ۷-۵۵، یک عدد



شکل ۷-۵۶

- انبردست مشابه شکل ۷-۵۶، یک عدد



شکل ۷-۵۷

- سیم‌چین مشابه شکل ۷-۵۷، یک عدد



■ دم کج مشابه شکل ۷-۵۸، یک عدد

شکل ۷-۵۸




(ب)



(الف)

شکل ۷-۵۹


■ سیم لخت کن مشابه یکی از شکل های ۷-۵۹، یک عدد



شکل ۷-۶۰

■ انبر پرس سر سیم برای سیم و کابل با مقطع ۷۵/۰ تا ۶

میلی متر مربع مشابه شکل ۷-۶۰، یک عدد



■ آچار یکسر تخت ۷ میلی متری و دوسر تخت ۶، ۷، ۱۰ و ۱۱ میلی متری مشابه شکل ۷-۶۱، از هر کدام یک عدد.

شکل ۷-۶۱



■ پیچ گوشته چهارسو و تخت مشابه شکل ۷-۶۲، یک

سری



شکل ۷-۶۲

■ پیچ گوشته با سرهای مختلف و مخصوص برای بازکردن

و بستن پیچ های مخصوص در هواکش مشابه شکل ۷-۶۳، یک

عدد



شکل ۷-۶۳

■ پیچ گوشته خورشیدی مشابه شکل ۷-۶۴، یک عدد



شکل ۷-۶۴

■ پیچ گوشته با سرتاشو و قطعات یا ابزار قابل تعویض^۱

مشابه شکل ۷-۶۵، برای بازکردن پیچ هایی که در زاویه قرار دارند، یک عدد



شکل ۷-۶۵



شکل ۷_۶۶

■ پنس برای گرفتن و برداشتن قطعات، مشابه شکل ۷_۶۶

یک عدد



شکل ۷_۶۷

■ روغندان برای روغن کاری بوش های موتور مشابه شکل

۷_۶۷، یک عدد

برای روغن کاری از روغن شماره ۱۰ یا روغن
مخصوص استاندارد موجود در بازار استفاده کنید.



شکل ۷_۶۸

■ آچار بُکس با بُکس های ۴ تا ۱۴ میلی متر مشابه شکل

۷_۶۸، یک جعبه



شکل ۷_۶۹

■ مولتی متر مشابه شکل ۷_۶۹، یک دستگاه

■ ماژیک علامت گذار، یک عدد



شکل ۷_۷۰

■ خار باز کن مشابه شکل ۷_۷۰، یک عدد



شکل ۷_۷۱

■ چکش پلاستیکی مشابه شکل ۷_۷۱، یک عدد



شکل ۷_۷۲

■ چکش لاستیکی مشابه شکل ۷_۷۲، یک عدد



شکل ۷_۷۳

■ چکش آهنی ۲۰۰ گرمی مشابه شکل ۷_۷۳، یک عدد



شکل ۷_۷۴

■ قطعات یدکی هواکش به تعداد مورد نیاز جهت تعویض

■ سیم رابط، ماکارونی به مقدار مورد نیاز

■ نقشه‌ی مدار الکتریکی هواکش، یک برگ

■ وسایل لحیم‌کاری مشابه شکل ۷_۷۴



قسمت ۱ پانل

قسمت ۲ پانل

■ میز تعمیر لوازم خانگی با لوازم اندازه‌گیری مشابه شکل

۷-۷۵، یک دستگاه



۶—کابل رابط سه رشته‌ای

۵—کشو برای نگهداری کتاب و نقشه‌ی مدار الکتریکی

۴—کشو برای نگهداری ابزار، تجهیزات و قطعات یدکی

۳—چراغ نشان دهنده یا چراغ سیگنال

۲—آمپر متر

شکل ۷-۷۵

قسمت ۱ پانل^۱ میز را در شکل ۷-۷۶ و قسمت ۲ این پانل را در شکل ۷-۷۷ مشاهده می‌کنید.

۱۲—بریز ۲۲۰ ولت ارت دار

۱۱—فیوز مینیاتوری مدار ۱۶ آمپر

۱۰—رله‌ی حفاظت جان

۹—قطع کننده مدار با سوییج

۱—بریز ۲۲۰ ولت ارت دار

شکل ۷-۷۶

۸—چراغ نشان دهنده^۲ اتصال مدار، موازی شده با بیزره

۷—ترمینال آزمایش اتصال و مدار

۱۳—لامپ آزمایش ۱۵۰ یا ۲۰۰ وات

۱۹—بریز سری شده با لامپ آزمایش

۱۸—ترمینال اتصال زمین

۱۷—سلکتور ولتاژ DC و AC متغیر

۱۶—ترمینال ولتاژ ۱۲، ۲۴ و ۲۴۰ ولت

۱۵—ترمینال ولتاژ ۱۲، ۲۴ و ۲۴۰ DC

۱۴—میز چرخان برای قراردادن وسایل خانگی روی آن

میز کار تعمیر لوازم خانگی

شکل ۷-۷۷

۱—پانل (Panel) به قسمتی از میز گفته می‌شود که وسایل اندازه‌گیری، حفاظتی، کلید، ترمینال‌های بهره‌برداری، لوازم دیداری و شنیداری روی آن نصب شود.

۲—چراغ نشان دهنده با بیزر موازی شده است تا هنگام آزمایش اتصال مدار، صدا و نور با هم تولید شود. به این ترتیب افراد ناشناخته نیز می‌توانند با مشاهده نور وضعیت مدار را حس کنند.




۶-۷- نکات ایمنی

▲ قبل از شروع به باز کردن هوا کش مطمئن شوید که سیم های رابط هوا کش به برق اتصال ندارد (شکل ۷-۷۸).



شکل ۷-۷۸

▲ قبل از باز کردن اتصال های مدار الکتریکی مرتبط با اجزای الکتریکی و الکترو مکانیکی هوا کش، نقشهی مونتاژ مدار الکتریکی دستگاه را ترسیم کنید (شکل ۷-۷۹).



شکل ۷-۷۹

▲ هنگام باز کردن کلید هوا کش دقّت کنید تا پین های پلاستیکی کلید صدمه نبینند (شکل ۷-۸۰).



شکل ۷-۸۰



شکل ۷-۸۱

▲ هنگام بیرون آوردن قلاب مربوط به اهرم باز و بسته کردن در پوش‌های هواکش دقّت کنید. زیرا امکان دارد فنر متصل به اهرم ناگهان از جای خود خارج شود و به شما و اطرافیان آسیب برساند (شکل ۷-۸۱).



شکل ۷-۸۲

▲ چنان‌چه اهرم کلید شکست، هرگز اقدام به تعمیر آن نکنید و قبل از هر گونه استفاده از هواکش، کلید آن را تعویض کنید (شکل ۷-۸۲).



شکل ۷-۸۳

▲ بعد از تعمیر هواکش و قبل از بستن موتور آن، بوش و نمد دور بوش را با روغن شماره‌ی 1° یا روغن مخصوص روغن‌کاری کنید (شکل ۷-۸۳).

- قبل از شروع کار عملی شماره‌ی (۱) نکات ایمنی ۶-۷ را به دقّت مطالعه کنید و به خاطر بسپارید.
- در تمام مراحل کار، موارد ایمنی مربوط به دستگاه و حفاظت شخصی را رعایت کنید.
- به هشدارهای کار با دستگاه توجه کنید.
- همواره نکات ایمنی را که قبلًاً فرا گرفته‌اید، عللاً به کار ببرید.

نکات مهم



۳-۶-۷-مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱)

(قسمت اول)

روش بازکردن قاب جلوی هوакش

● قبل از شروع این مرحله از کار عملی شماره‌ی (۱)

مطمئن شوید که سیم‌های رابط هوакش به برق اتصال ندارد.



شکل ۷-۸۴

- دستگاه شکل ۷-۸۴ را دقیقاً مورد بررسی قرار دهید و قبل از هر اقدامی، نحوه‌ی بازکردن صحیح نکته‌ی مهم دستگاه را به صورت نظری تجزیه و تحلیل کنید.



شکل ۷-۸۵

- مطابق شکل ۷-۸۵ خارهای پلاستیکی قاب پلاستیکی جلوی هوакش به بدنه را از چهار طرف و با احتیاط با پیچ گوشتشی تخت مناسب آزاد کنید.



شکل ۷-۸۶

- شکل ۷-۸۶ اجزای داخلی و مدار الکتریکی مونتاژ شده دستگاه را نشان می‌دهد.

● قبل از بازکردن اجزای الکتریکی و الکترومکانیکی هوакش، نقشه‌ی مدار الکتریکی دستگاه را ترسیم کنید

توجه!

تا هنگام مونتاژ و یا سوار کردن دستگاه با اشکال مواجه نشوید.



۴-۶-۷- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت دوم)

روش باز کردن پروانه‌ی هواکش

توجه!

مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۳-۶-۷ انجام می‌شود.




شکل ۷-۸۷

- به وسیله‌ی پیچ گوشتی تخت مناسب، مطابق شکل ۷-۸۷ پیچ نگهدارنده‌ی پروانه‌ی هواکش را باز کنید.



شکل ۷-۸۸

- مطابق شکل ۷-۸۸ پروانه‌ی پلاستیکی هواکش را با دست بگیرید و آن را از کوپلینگ پلاستیکی که روی محور موتور قرار دارد جدا کنید.



کوپلینگ پلاستیکی

شکل ۷-۸۹

- در شکل ۷-۸۹ کوپلینگ پلاستیکی را که پروانه‌ی پلاستیکی هواکش روی آن نصب می‌شود، مشاهده می‌کنید.




۷-۶-۵-مراحل اجرای کار عملی شماره ۵ (۱) (قسمت سوم)

روش بازکردن کوپلینگ یا رابط پروانه و موتور

توجه!

● مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۴-۶-۷ انجام می‌شود.



شکل ۷-۹۰

● مطابق شکل ۷-۹۰ به وسیله‌ی پیچ گوشته تخت مناسب و اهرم کردن آن به بدنه‌ی موتور، کوپلینگ یا رابط پلاستیکی پروانه و موتور را به سمت جلو یا بیرون محور فشار دهید.

رابط پلاستیکی و
نگهدارنده‌ی پروانه

● چنان‌چه رابط پلاستیکی پروانه و موتور (کوپلینگ) به‌طور محکم روی محور قرار گرفته باشد، از نکته‌ی مهم دو پیچ گوشته تخت مناسب که مقابله یکدیگر در زیر کوپلینگ قرار می‌گیرد، استفاده کنید تا کوپلینگ راحت‌تر از محور بیرون بیاید.



شکل ۷-۹۱

● رابط پلاستیکی را پس از جایه‌جایی مناسب با پیچ گوشته تخت از روی محور، مطابق شکل ۷-۹۱ از روی محور بیرون بیاورید.



۶-۷-۶- مراحل اجرای کار عملی شماره ۵ (۱)


(قسمت چهارم)

روش بازکردن خازن موتور هواکش

- مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۶-۵-۷ انجام می‌شود.

توجه!

● در شکل ۷-۹۲ خازن دائم کار موتور هواکش را مشاهده می‌کنید. قبل از بازکردن خازن از روی قاب بدنه‌ی هواکش نقشه‌ی اتصال سیم‌های رابط خازن به کلید و موتور را یادداشت کنید.



خازن دائم کار

شکل ۷-۹۲

● مطابق شکل ۷-۹۳ به وسیله‌ی پیچ‌گوشتی چهارسوی مناسب پیچ محکم کننده‌ی خازن به قاب هواکش را باز کنید.



شکل ۷-۹۳



(۱) مراحل اجرای کار عملی شماره ۷-۶-۷ (قسمت پنجم)

روش بازکردن موتور از محل نصب آن

توجه!

- مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۶-۶-۷ انجام می‌شود.



شكل ۷-۹۴

● مطابق شکل ۷-۹۴ به وسیله‌ی پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ‌های محکم‌کننده‌ی موتور به قاب هوکش را باز کنید.



شكل ۷-۹۵

● مطابق شکل ۷-۹۵ پس از بازکردن چهار عدد پیچ محکم‌کننده‌ی موتور به قاب هوکش، موتور را از محل نصب آن بیرون بیاورید.



۸-۶-۷-مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت ششم)

روش بازکردن کلید از روی قاب هوакش

توجه!


● مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۷-۶-۷ انجام می‌شود.



شكل ۷-۹۶



شكل ۷-۹۷



شكل ۷-۹۸

● مطابق شکل ۷-۹۶ و در حالتی که در پوشش‌های هوакش بسته هستند، به وسیله‌ی پیچ گوشتی چهارسوی مناسب پیچ‌های نگه‌دارنده کلید به قاب هوакش را باز کنید.

● پس از بازکردن پیچ‌های نگه‌دارنده کلید، مطابق شکل ۷-۹۷ قلب فلزی را از اهرم پلاستیکی کلید بیرون بیاورید و دقّت کنید تا فنر مرتبط با آن از محل خود بیرون نپرد.

● شکل ۷-۹۸ نقشه‌ی مونتاژ مدار الکتریکی، اجزای الکتریکی و الکترومکانیکی هوакش شکل ۷-۷ را به طور کامل نشان می‌دهد. نقشه‌ی مونتاژ ترسیمی خود را با توجه به این شکل مورد مقایسه قرار دهید و اسکال آن را برطرف کنید.




۷-۶-۹ مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت هفتم)

روش بازکردن اجزا و قطعات موتور القابی تک فاز

- مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۸-۶-۷ انجام می‌شود. توجه!




شکل ۷-۹۹



شکل ۷-۱۰۰


- مطابق شکل ۷-۹۹ به وسیله‌ی آچار تخت ۷ میلی‌متری و پیچ‌گوشی چهارسوی مناسب، پیچ‌های موتور را باز کنید.



شکل ۷-۱۰۱

- پس از بازکردن پیچ‌های موتور به وسیله‌ی چکش آهنی چند ضربه‌ی آهسته به محل اتصال دو درپوش بزنید تا درپوش‌های موتور از یک دیگر جدا شوند (شکل ۷-۱۰۰).

- مطابق شکل ۷-۱۰۱ به وسیله‌ی پیچ‌گوشی تخت مناسب درپوش‌های موتور را در روی هسته‌ی استاتور به آرامی جابه‌جا کنید.



شکل ۷-۱۰۲

- درپوش عقب موتور را مطابق شکل ۷-۱۰۲ به سمت بالا بکشید تا از هسته‌ی استاتور جدا شود.



شکل ۷-۱۰۳


- شکل ۷-۱۰۳ رotor قفسی موتور القایی تک‌فاز را نشان می‌دهد.



شکل ۷-۱۰۴

- برای بیرون آوردن استاتور مطابق شکل ۷-۱۰۴ چند ضربه‌ی آرام به وسیله‌ی چکش به درپوش سمت پروانه بزنید تا درپوش روی هسته‌ی استاتور جایه‌جا شود.

توجه! ● هنگام ضربه زدن مراقب باشید که سیم‌های ظرف سیم‌پیچی استاتور ضربه نخورد و آسیب نبیند.



شکل ۷-۱۰۵

- مطابق شکل ۷-۱۰۵ استاتور را از درپوش سمت پروانه جدا کنید.



۷-۶-۷- مراحل اجرای کار عملی شماره ۵ (۱)

(قسمت هشتم)

روش روغن کاری بوش های موتور

توجه! مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۹-۶-۷-۶-۹ انجام می‌شود.



شکل ۷-۱۰۶

● مطابق شکل ۷-۱۰۶ بوش و نمد دور بوش را به وسیله‌ی روغندان و با روغن مخصوص بوش موتورهای کوچک روغن کاری کنید.


● بوش طرف دیگر موتور را نیز با همین روش روغن کاری کنید.

تمرین ۱

الف: اجزا و قطعات شکل ۷-۱۰۷ را نام ببرید.

ب: این مجموعه چه نام دارد.

ج: نقشه‌ی مدار الکتریکی آن رارسم کنید.



شکل ۷-۱۰۷

جدول ۷-۱

ردیف	نام اجزا و قطعات	ردیف	نام اجزا و قطعات
۱	۶	۲	۷
۳	۸	۴	۹
۴	۹	۵	۱۰
۵	۱۱		

تمرين ٢: اجزا و قطعات شكل ٧-١٠٨ را نام بيريد.



شكل ٧-١٠٨

جدول ٧-٢

رديف	نام اجزا و قطعات						
١	٥	٥	٩	٦	١٠	٢	١٣
٢	٦	٦	١٠	٧	١١	٣	١٤
٣	٧	٧	١١	٨	١٢	٤	١٥
٤	٨	٨	١٢				١٦

تمرين ٣: مدار الكترويکي مربوط به شكل ٧-١٠٩ را رسم

كنيد.



شكل ٧-١٠٩

توجه!

- مجدداً دستگاه را مونتاژ کنید.
- عمليات بستن قطعات و اجزای دستگاه برعکس حالت باز کردن آن است. دقّت کنید تا تمام قطعات و اجزا به ترتیب و به طور صحیح در محل خود قرار گیرند.
- برای بستن قطعات دستگاه باید از آخرین مرحله‌ی باز کردن آن شروع کنید تا به ابتدای آن برسید.
- هنگام سوار کردن قطعات، از نقشه‌ی مونتاژ مدار الکتریکی که در مراحل باز کردن دستگاه ترسیم کرده‌اید، استفاده کنید.
- هنگام جمع کردن موتور، حتماً بوش‌های آن را با روغن مخصوص بوش موتورهای کوچک روغن کاری کنید.
- هنگام قرار دادن روتور در محل خود مراقب باشید که روتور به صورت سروته جازده نشود.

نکات مهم

- پس از بستن هواکش زیر نظر مربي کارگاه، دوشاخه‌ی سیم رابط آن را به پریز برق وصل کنید و از صحت عملکرد آن مطمئن شوید.
- چنان‌چه دستگاه بدون اشکال کار کند و شدت جریان آن هنگام کار و تعذیه با ولتاژ نامی در حد جریان نامی آن باشد و سرعت چرخش پروانه و صدای آن عادی باشد، دستگاه سالم است و می‌توان آن را مورد استفاده قرار داد.

مشاهدات و نتایجی را که از کار عملی شماره‌ی (۱) به دست آورده‌اید، به طور خلاصه بنویسید.

- -۱
- -۲
- -۳
- -۴
- -۵
- -۶
- -۷
- -۸
- -۹
- -۱۰
- -۱۱
- -۱۲